



Mesa de Infraestructura y Obras

25ta. Sesión

Inicio de la transmisión en vivo
15 de diciembre 2020



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Reportes de indicadores

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 30/11/2020	Quincena al 14/12/2020	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	291	41	28 de diciembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores



Se realizaron trabajos en:

Roldán
16 de
Septiembre
Isabel la
Católica
Zapata
República de
Honduras
República de
Guatemala
Madero
Moneda
Jardín del
Obispo
Rivapalacio

Los trabajos realizados consistieron en **reparar un registro** en Roldán y Venustiano Carranza, **se reparo un registro y se colocaron dos bolardos** en 16 de Septiembre e Isabel la Católica, **se colocaron 2.75 ml de rejilla tipo Irving** en Zapata entre Jesús María y Margil, **se reparo banqueta** en República de Honduras entre Antuna y República de Brasil, **se colocó una estela informativa** en República de Guatemala esquina República de Brasil, **se colocó una estela informativa** en Madero esquina Palma, **se colocaron 30 ml de hule matafilo** en jardinera del Jardín del Obispo, **se retiró un tubo sin uso** en Rivapalacio entre Pedro Moreno y Violeta.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS






GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ACH | obras menores



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



ALC. CUAUHTÉMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 14/12	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	16	28 de diciembre
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	2	28 de diciembre

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Al 14/12	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	30 de diciembre	
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	924	30 de diciembre	Se recolectaron 30 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	13	30 de diciembre	La Coordinación Territorial Morelos no reporta trabajos de Poda
Desazolve de drenaje	Metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	239	30 de diciembre	Se desazolvaron 239 metros lineales
Bacheo	Acciones de bacheo en vías secundarias	Quincenal	198	30 de Diciembre	


ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.3	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.6	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.8	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2.4	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.6	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.4	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	S-9
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9

Relación tiraderos clandestinos

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.8	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.9	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.8	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.7	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.6	S-9

ALC. VENUSTIANO CARRANZA



Montón Tradicional



Recolección de cascajo



Relación tiraderos clandestinos

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

REPORTE DE PODAS REALIZADAS EN EL PERIMETRO B EN LA ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
Héroe de Nacozari N° 26			Centro I	1	Reducción de Copa
Héroe de Nacozari N° 34	Ferrocarril de Cintura	Nicolás Bravo	Centro I	1	Reducción de Copa
Nicolás Bravo N° 13ª	Alarcón	Héroe de Nacozari	Centro I	2	Reducción de Copa
Corregidora N° 150	San Ciprian	el Rosario	Candelaria de los Patos	1	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán s/n	esquina con Nicolás Bravo		Centro I	3	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán N° 61	Nicolás Bravo	Ferrocarril de Cintura	Centro I	1	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán N° 61	Nicolás Bravo	Ferrocarril de Cintura	Centro I	3	Reducción de Copa
San Antonio Tomatlán N° 71	Nicolás Bravo	Circunvalación	Centro I	1	Reducción de Copa
TOTAL				13	


ALC. VENUSTIANO CARRANZA

INFORME DEL PERIMETRO "B" DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS

DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
ABRAHAM OLVERA S/N	SAN CIPRIAN	ROSARIO	CENTRO II	48	ATARJEIA DE 0.30 ϕ
J.J. HERRERA N° 76	ESQ. BRAVO		MORELOS I	16	ALBAÑAL DOMICILIARIO
F.C. DE CINTURA N° 49	SAN A. TOMATLAN	HEROES DE NACCOZARI	AMPL. PENITENCIARIA	23	ALBAÑAL DOMICILIARIO
ZDA CDA. DE CARRETONES N°35	CARRETONES	ADOLFO GURRION	CENTRO II	16	ALBAÑAL DOMICILIARIO
ROSARIO N°100	ZAVALA	GRAL. ANAYA	CENTRO II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO


TOTAL: 117



Al. V. Carranza | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19

La Alcaldía Venustiano Carranza ha implementado las siguientes medidas para prevenir el contagio por COVID 19.

- Los trabajadores de Adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos reciben gel antibacterial al ingreso de sus respectivos campamentos y se les monitorea su temperatura. Aunado a lo anterior, se les proporciona un tapabocas.
- El servicio de recolección de residuos se brinda de forma normal hasta que se emita alguna medida extraordinaria.
- El día 01 de diciembre se llevó a cabo la sanitización del campamento de Alumbrado Público y el día 12 de diciembre se llevó a cabo la misma acción en el campamento de Parques y Jardines.



DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL CENTRO HISTÓRICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

68%

	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	12,000	8,200
POZOS DE VISITA	250	170
REJILLAS DE PISO	100	65
COLADERAS PLUVIALES	100	70
ALBAÑAL (METROS)	900	620





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

REPORTE FOTOGRÁFICO



**5 DE MAYO
ENTRE EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS Y 5 DE FEBRERO**




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

REPORTE FOTOGRÁFICO



**CALLE DE PALMA
ENTRE TACUBA Y 16 DE SEPTIEMBRE**



Sustitución de líneas y redes de Agua Potable y Drenaje en el Centro Histórico


15 de Diciembre 2020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

Paseo de la Reforma

Avance físico real: 99 % Monto de Inversión: \$ 42,145,361.70

PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo - octubre

AGUA POTABLE



META: 2, 200.00 metros
INSTALADO: 2, 200.00 metros

DIÁMETRO: 4, 6 y 12 pulgadas
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto y Perforación Direccional

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Ca jas
- Cajas terminada

DRENAJE



META: 2, 080.00 metros
INSTALADO: 2, 080.00 metros

DIÁMETRO: 0.38, 0.60 metros
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad Corrugado
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada



PERIODO DE EJECUCIÓN: mayo - noviembre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

Balderas

Avance físico real: 98 % Monto de Inversión: \$ 27,838,717.52

AGUA POTABLE



DRENAJE



META: 2,077.00 metros
INSTALADO: 2,077.00 metros

DIÁMETRO: 6 Y 12 pulgadas
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto

SIMBOLOGÍ

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Cajas terminadas

META: 1,739.00 metros
INSTALADO: 1,739.00 metros

DIÁMETRO: 0.30, 0.38 y 0.45 metros
MATERIAL: Polietileno de Alta densidad Corrugado
PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto y Tubería Polimérica Curada en Sitio

SIMBOLOGÍ

- Tubería existente
- Tubería instalada



PERIODO DE EJECUCIÓN: octubre - diciembre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

Zarco

Avance físico real: 95 % Monto de Inversión: \$ 13,418,905.90

AGUA POTABLE



META: 781.00 metros
 INSTALADO: 781.00 metros

DIÁMETRO: 6 Y 12 pulgadas
 MATERIAL: Polietileno de Alta densidad
 PROCESO CONSTRUCTIVO: Rompimiento

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Cajas terminadas

DRENAJE




META: 575.00 metros
 INSTALADO: 575.00 metros

DIÁMETRO: 0.38 metros
 MATERIAL: Polietileno de Alta densidad Corrugado
 PROCESO CONSTRUCTIVO: Cielo Abierto y Tubería Polimérica Curada en Sitio

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada




Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

INVERSIÓN 2020-2021
270 MDP

ÁREA A INTERVENIR
83,500 M²



OBRA	PROGRAMADO	REAL
EJE CENTRAL	78.82 %	86.00 %
BRASIL PERÚ-EJE 1 NORTE	77.95 %	68.00 %
BRASIL TACUBA-PERÚ	76.19 %	54.18 %
AV. BALDERAS (B Y MT)	100.00 %	58.25 %
AV. BALDERAS	10.00 %	8.00 %
ZARCO	22.15 %	15.20 %
SANTA MA. LA REDONDA	18.50 %	12.80 %



RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA CENTRO HISTORICO 2020-2021																																										
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE	JUNIO 2020				JULIO 2020				AGOSTO 2020				SEPTIEMBRE 2020				OCTUBRE 2020				NOVIEMBRE 2020				DICIEMBRE 2020					ENERO 2021				FEBRERO 2021				MARZO 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PLAZA GARIBALDI A EJE 1 NORTE	PROG. CA MA 30	10/06/20								75.82%																	100%	22/12/20														
	ISA.	10/09/20								86.00%																																
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE REPÚBLICA DE PERU A EJE 1 NORTE	PROG. CA MA 30	77.95%																	100%	30/12/20																						
	ISA.	01/07/20				68.00%																																				
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE TACUBA A REPÚBLICA DE PERU	PROG. CA MA 30	76.19%																	100%	30/12/20																						
	ISA.	20/07/20				54.18%																																				
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS TRABAJOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE PLAZA GARIBALDI A EJE 1 NORTE	PROG. CA MA 30	04/09/2020								02/11/2020								100.00%																								
	ISA.	07/09/20								100.00%																																
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE REPÚBLICA DE PERU A EJE 1 NORTE	PROG. CA MA 30	03/09/2020								100.00%																	100%	31/12/20														
	ISA.	17/09/20								99.00%																																
REPUBLICA DE BRASIL TRABAJOS DE DUCTO MAESTRO	PROG. CA MA 30	17/09/2020								31/10/2020								100.00%																								
	ISA.	17/09/20								100.00%																																
SANTA MARIA LA REDONDA NORTE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	PROG. CA MA 30	09/10/20								Reprogramación								18.50%				100%								04/03/21												
	ISA.	Reprogramación								12.80%																																
CALLE ZARCO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	PROG. CA MA 30	05/10/20								22.15%																	100%				05/02/21											
	ISA.	27/10/20								15.20%																																
AV. BALDERAS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RECONFIGURACIÓN	PROG. CA MA 30	10.00%																	100%																							
	ISA.	8.00%																																								
AV. BALDERAS TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN	PROG. CA MA 30	06/10/20								100.00%																																
	ISA.	28/10/20								58.25%																																





EJE CENTRAL – CENTRO HISTÓRICO



REPÚBLICA DE BRASIL (REP. DE PERÚ – EJE 1 NORTE)



REPÚBLICA DE BRASIL (CALLE DE TACUBA - REP. DE PERÚ)





SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana 49 Al 07/12	Semana 50 Al 14/12	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	1220	58	29 de diciembre
				Total	1,278



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 49

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Plaza de la Constitución		CENTRO	13	Falta Poste	Se instala poste con luminarias
Calle Echeveste	Bolívar e Isabel La Católica	CENTRO	1	Reconexión de líneas	luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Seminario y Monte de Piedad	CENTRO	3	Reconexión de líneas	luminarias apagadas
Calle Moneda	Seminario y Primo de Verdad	CENTRO	17	Cambio de Control	Luminarias apagadas
Edificio De Medio Ambiente	Av. 20 De Noviembre Y José María Pino Suárez	CENTRO	331	Cambio de Color	Cambio de Color , Bandera De Rumania (Azul, Amarillo Y Rojo)
Edificio Virreinal	20 de Noviembre y 5 de Febrero	CENTRO	256	Cambio de Color	Cambio de Color, Bandera De Rumania (Azul, Amarillo Y Rojo)
Asamblea Legislativa	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	CENTRO	417	Cambio de Color	Cambio de Color, Bandera De Rumania (Azul, Amarillo Y Rojo)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Semana 49

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Edificio de Joyería	Francisco I. Madero y Av. 5 de Mayo	CENTRO	165	Cambio de Color	Rumania Cambio de Color, Bandera De (Azul, Amarillo Y Rojo)
Calle Francisco I. Madero	Isabel la Católica y Palma	CENTRO	17	Restablecimiento de control	Circuito apagado
			1220		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS – Alumbrado Público Anexo 1

Semana 50

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	CENTRO	2	Cambio de balastro	Luminarias apagadas
Calle Francisco I. Madero	Motolinía e Isabel la Católica	CENTRO	17	Se restablece control	Circuito apagado
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	CENTRO	24	Cambio de control	Circuitos apagados
Calle Esmeralda	Zarco y Av. Paseo de la Reforma	CENTRO	15	Circuito apagado	Luminarias apagadas
			58		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 16 al 29 de Noviembre de 2020	Quincenal del 30 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2020
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km.	8,618.512 Km.
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2.	8,474,312 m2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 16 al 29 de Noviembre	Quincenal del 30 de Noviembre al 13 de Diciembre
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	2,759 m3	2,941 m3
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada (Producto de Barrido) en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	2,958 m3	2,917 m3
Lavado	Metros cuadrados lavados en plazas, calles, corredores peatonales y semipeatonales en El perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	875,032 m2	881,317 m2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 16 al 29 de Noviembre de 2020	Quincenal del 30 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2020
Lavado equipamiento urbano	Metros Cuadrados de Lavado de equipamiento Urbano En el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	33,275 m2	33,388 m2
Riego de áreas verdes	Metros Cuadrados de Riego en Av. 20 de Noviembre y Espigas de Plaza de la Constitución	Quincenal	26,664 m2	26,664 m2
Eliminación de grafiti	Metros Cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" el Centro Histórico	Quincenal	9,923 m2	596 m2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 16 al 29 de Noviembre de 2020	Quincenal del 30 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2020
Desratización	Desratización en el Perimetro “A” y “B” del Centro Histórico	Quincenal	Colocación de 902 cebos cereal B parafinados en 126,430 m2	Colocación de 1,723 cebos cereal B , en 245,420 m2



Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

Se realiza lavado en forma programada en 45 puntos de las plazas corredores y sitios donde la gente se sienta regularmente, los que se atienden diario son;

- Parque de Bolsillo
- Accesos del Metro Zócalo
- Banqueta de Palacio Nacional
- Banqueta y escaleras de edificio de Gobierno
- Escaleras de la Suprema Corte de Justicia

Las demás bancas y arriates se lavan tres veces por semana

- Se realiza un lavado programado en todas las calles, plazas, corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro “A” del Centro Histórico.





Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

SE REALIZO LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUENTES VIALIDADES:

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. PINO SUÁREZ DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN A VENUSTIANO CARRANZA (PROTESTA)	16	m2
AV. JUÁREZ DE LUIS MOYA A DOLORES (PROTESTA)	580	m2
TOTAL ELIMINACIÓN DE GRAFITI	596	m2



Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

ELIMINACIÓN DE 596 M2 DE GRAFITI DE PROTESTA






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS





DGSUyS|Atención Fauna Nociva

SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 1,723 CEBOS CEREAL B, EN UNA SUPERFICIE DE 245,420 M2 DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERIMETRO "A" Y "B"





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

DGSUyS | Atención Fauna Nociva





DGSUyS|Atención Fauna Nociva

SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SITIOS

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez	Desratización 62 cebos cereal B, en 2,100 m ²
Vialidad Av. José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Simón Bolívar	Desratización 10 cebos cereal B, en 1,400 m ²
Vialidad Eje Central Lázaro Cárdenas	A	De Callejón de la Esperanza a Venustiano Carranza, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B, en 800 m ²
Vialidad Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Av. Paseo de la Reforma, lado sur y norte col. Guerrero Cuauhtémoc	Desratización 22 cebos cereal B, en 1,800 m ²
Vialidad Eje Central Lázaro Cárdenas	B	Venustiano Carranza a Madero, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B, en 850 m ²
Plaza Teatro Blanquita	B	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, COL. Centro Cuauhtémoc	Desratización 17 cebos cereal B, en 800 m ²
Vialidad Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, lado norte Col. Peralvillo Cuauhtémoc	Desratización 22 cebos cereal B, en 350 m ²
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Constancia Tiradero clandestino No. 62, col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos cereal B, en 100 m ²
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad Col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B, en 250m ²
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Manuel Doblado Tiradero clandestino No. 64 col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 26 cebos cereal B, en 100 m ²



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. 20 de Noviembre-Pino Suárez	A	Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre (Plaza de la Constitución), col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B, en 46,800 m2
Plaza San Miguel	A	San Miguel, Pino Suárez, San Jerónimo, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B, en 2,200 m2
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 46 cebos cereal B, en 560 m2
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 cebos cereal B, en 1,200 m2
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 15 cebos cereal B, en 1,200 m2
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 22 cebos cereal B, en 1,140 m2
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 43 cebos cereal B, en 8,200 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 58 cebos cereal B, en 3,800 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 51 cebos cereal B, en 1,600 m2



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 46 cebos cereal B, en 2,200 m ²
Plaza de la Santísima	A	República de Guatemala, la Santísima y Loreto col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 2 cebos cereal B, en 900 m ²
Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B, en 1,800 m ²
Plaza Santo Domingo	A	5 de Febrero, República de Cuba y Belisario Domínguez col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 2 cebos cereal B , en 400 m ²
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsa y Enrico Martinez col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 1 cebos cereal B, en 800 m ²
Vialidad Av. Morelos	B	Congreso de la Unión a calzada de la Viga, col. Jamaica, Venustiano Carranza	Desratización 90 cebos cereal B en 1,100 m ²
Vialidad Fray Servando Teresa de Mier	B	De Congreso de la Unión a calzada la Viga, col. Merced Balbuena , Venustiano Carranza	Desratización 30 cebos cereal B en 1,100 m ²
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Av. Morelos a prolongación Roa Bárcenas, col. Sevilla, Venustiano Carranza	Desratización 36 cebos cereal B en 760 m ²
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Prolongación Roa Bárcenas a Av. Del Taller col. Aarón Sáenz, Venustiano Carranza	Desratización 20 cebos cereal B en 1,200 m ²
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Av. Del taller a Lorenzo Boturini, col. Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza	Desratización 40 cebos cereal B en 1,200 m ²



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Lorenzo Boturini a Fray Servando , col. El parque, Venustiano Carranza	Desratización 50 cebos cereal B en 2280m2
Jardín de los periodistas Ilustres	B	Congreso de la Unión, Fray Servando Teresa de Mier, Cucurpe y Prolongación Lucas Alamán, col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza	Desratización 48 cebos cereal B en 22,000 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Emiliano Zapata a Herreros de Oriente a Poniente col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 205 cebos cereal B en 2,200 m2
Jardín de la Convención de Aguascalientes	B	Ingeniero Eduardo Molina, Lecumberri, Ferrocarril Interoceánico y Eje 1 Norte col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 12 cebos cereal B en 13,000 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino) col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 18 cebos cereal B , en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino) Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 10 cebos cereal B, en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Jardineros (Tiradero Clandestino), col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 8 cebos cereal B , en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte) col. Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 25 cebos cereal B, en 1,750 m2
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 28 cebos cereal B , en 350 m2
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 15 cebos cereal B, en 380 m2



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 10 cebos cereal B, en 760 m2
Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro col. Felipe Ángeles	Desratización 12 cebos cereal B, en 2,150 m2
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 28 cebos cereal B, en 380 m2
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 16 cebos cereal B, en 860 m2
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado col. Guerrero, Cuauhtémoc	Desratización 15 cebos cereal B, en 2,500 m2
Vialidad Puente de Alvarado	B	De Av. Paseo de la Reforma a callejón Sombrereros col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B, en 750 m2
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	B	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 8 cebos cereal B, en 900 m2
Vialidad Balderas	B	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 15 cebos cereal B, en 1,200 m2
Plaza de la Santa Veracruz	A	Av. Hidalgo, Santa Veracruz Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 5 cebos cereal B, en 300 m2



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 20 cebos cereal B , en 33,000 m2
Vialidad San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez	Desratización 62 cebos cereal B, en 2,100 m2
Vialidad Av. José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Simón Bolívar	Desratización 6 cebos cereal B, en 1,400 m2
Vialidad Eje Central Lázaro Cárdenas	A	De Callejón de la Esperanza a Venustiano Carranza, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 8 cebos cereal B , en 800 m2
Vialidad Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Av. Paseo de la Reforma, lado sur y norte col. Guerrero Cuauhtémoc	Desratización 28 cebos cereal B, en 1,800 m2
Vialidad Eje Central Lázaro Cárdenas	B	Venustiano Carranza a Madero , col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 8 cebos cereal B, en 850 m2
Plaza Teatro Blanquita	B	Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, COL. Centro Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos cereal B, en 800 m2
Vialidad Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, lado norte Col. Peralvillo Cuauhtémoc	Desratización 18 cebos cereal B , en 350 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Constancia Tiradero clandestino No. 62, col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos cereal B, en 100 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad Col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos cereal B, en 250m2



DGSUyS|Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Manuel Doblado Tiradero clandestino No. 64 col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 cebos cereal B, en 100 m2
Vialidad Av. 20 de Noviembre-Pino Suárez	A	Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre (Plaza de la Constitución), col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 8 cebos cereal B,, en 46,800 m2
Plaza San Miguel	A	San Miguel, Pino Suárez, San Jerónimo, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 8 cebos cereal B, en 2,200 m2
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 42 cebos cereal B, en 560 m2
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 cebos cereal B, en 1,200 m2
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 15 cebos cereal B, en 1,200 m2
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 20 cebos cereal B, en 1,140 m2
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 40 cebos cereal B, en 8,200 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 56 cebos cereal B, , en 3,800 m2





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

LAVADO






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

BARRIDO MANUAL







GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS








GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

LAVADO DE PAPELERAS





STC-METRO

Tema	Indicador	Quincena Al 14/12	Observaciones	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	2 escalera detenida	73 equipos están funcionando	28 de Diciembre
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	1 elevadores detenidos	18 equipos están funcionando	28 de Diciembre



AVANCE DE OBRA DE GALERÍAS

GALERÍAS	CAJAS	LONGITUD
GALERÍA 1 (Revillagigedo) Avance 99.9 %	Caja 1 (100 %)	230.00 m N. Tubos: 92 Hincados 92
	Caja 2 (99.8 %)	
GALERÍA 2 (Márquez Sterling) Avance 100 %	Caja 3 (100 %)	311.45 m N. Tubos: 132 Hincados 132
	Caja 4 (100%)	
CONEXIÓN CON GALERÍA BUEN TONO	Caja Avance 100 %	



- Proyecto ejecutivo 100 %
- Levantamiento Notariados 100 %

14/12/2020

Avance General 99.9 %



CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 01 de DICIEMBRE al 14 de DICIEMBRE	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	28 de diciembre 2020
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	49	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	3	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	



CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
PERU	REP. DE BRASIL	ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
ARGENTINA	COLOMBIA	BOLIVIA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
HONDURAS	REP DE CHILE	ALLENDE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
				TOTAL	3	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
DONCELES	CHILE	ALLENDE	SIN DATO	COL.CENTRO	1 REPOSICION DE TAPA DE REGISTRO TIPO 84 A
				TOTAL	1





CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Allende	Honduras	Ecuador	sin dato	col. centro	1	se realiza reparación de emergencia en circuito de baja tensión
Honduras	Rep de Chile	Allende	Sin dato	col. centro	1	se realiza reparación de emergencia en circuito de baja tensión

INAH

Tema	Indicador	Quincena al 14/12	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	4	28 de diciembre
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	8	

INAH

Solicitud de Autorización

	Fecha de Ingreso	Ubicación	Número	Tipo de Obra	Dictamen
1	02/12/2020	SAN ILDEFONSO	33	INSTALACIÓN SUSPENDIDA DE LA PIEZA "LA ÚLTIMA PARTE DEL CUERPO", DEL ARTISTA NOÉ MARTÍNEZ, DESDE LA AZOTEA Y FLOTADA SOBRE LA FACHADA ORIENTE DEL PATIO PRINCIPAL	ATENDIDO
2	04/12/2020	REPÚBLICA DE BRASIL	49	LIMPIEZA DE FACHADA, PINTURA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO	ATENDIDO
3	04/12/2020	SAN ILDEFONSO Antiguo Colegio de San Ildefonso	33	INTERVENCIÓN DE GRIETAS EN EL SALÓN EL GENERALITO MEDIANTE LA LIBERACIÓN DE APLANADOS EN LA TRAYECTORIA DE LA GRIETA; COLOCACIÓN DE PUERTOS DE INYECCIÓN E INYECCIÓN DE LECHADA EN MUROS Y PLAFONES; MAMPOSTEO DEL MURO QUE LO REQUIERA; REINTEGRACIÓN DE APLANADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL A LA EXISTENTE; LIBERACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SILLARES DE CANTERA EN ARCOS Y PILASTRAS ESTALLADOS O AGRIETADOS Y REJUNTADO EN LOS ELEMENTOS DE CANTERA.	ATENDIDO
4	07/12/2020	REPÚBLICA DE BOLIVIA	17	ADECUACIÓN EN EL PATIO DE SERVICIO DEL PRIMER NIVEL DEL MUSEO DE LA MUJER PARA REALIZAR LA CONEXIÓN DE LOS INMUEBLES DE BOLIVIA 25 Y BOLIVIA 17	

INAH

Autorizaciones

- **AUT. 280/20** 16 DE SEPTIEMBRE 18, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
- **AUT. 282/20** VENUSTIANO CARRANZA 79, LIMPIEZA DE FACHADA.
- **AUT. 284/20** DONATO GUERRA 14, MANTENIMIENTO DE FACHADA.
- **AUT. 285/20** ISABEL LA CATÓLICA 25, MANTENIMIENTO, PINTURA, LIMPIEZA DE VIDRIOS Y CORTINAS.
- **AUT. 286/20** GUERRERO 39, RESTAURACIÓN POR SISMOS.
- **AUT. 289/20** BOLIVAR 37, RESTAURACIÓN POR SISMOS.
- **AUT. 296/20** SAN ILDEFONSO 80, RESTAURACIÓN POR SISMOS.
- **AUT. 298/20** MONEDA 26, RESTAURACIÓN POR SISMOS.



FCH

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020	
INMUEBLE	STATUS
CASA TALAVERA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
CASA DEL CONDE DE REGLA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
INMUEBLE	AVANCE FÍSICO
CENTRO CULTURAL ARTESANAL INDÍGENA DE LA CDMX	70% DE AVANCE FÍSICO
SEÑALÉTICA	AVANCE FÍSICO
COMPLEMENTACIÓN Y MANTENIM. DE LA SEÑALÉTICA EN EL CHCDMX PRIMERA ETAPA 2020	SUPERVISIÓN DE ACABADOS DE PAVIMENTOS EN UBICACIÓN DE ESTELAS
ARREGLO DE FACHADAS EN SANTA MARÍA LA REDONDA.	INICIO DE TRABAJOS 30 NOVIEMBRE 2020 FACHADAS: BLOQUE 1 (4 INMUEBLES): MINA NO. 33, PENSADOR MEXICANO NO.67, RIVA PALACIO NO. 31, RIVA PALACIO NO. 34. BLOQUE 2 (6 INMUEBLES): GALEANA NO. 12, GALEANA NO. 14, GALEANA NO. 16, GALEANA NO. 20, OBRAJE NO. 4, PEDRO MORENO NO. 20. BLOQUE 3 (6 FACHADAS) GALEANA NO. 9, GALEANA NO. 38, MAGNOLIA NO. 17, MINA NO. 45, RIVA PALACIO NO. 27, RIVA PALACIO NO. 51, BLOQUE 4 (3 INMUEBLES) TERCER CALLEJÓN DE SAN JUAN DE DIOS NO. 34, MAGNOLIA NO. 13, MINA NO. 42
MANTENIMIENTO A LA PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO	INICIO DE TRABAJOS 30 NOVIEMBRE 2020
CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH-FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO. 27 TEMPLOS	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

METROBÚS

Tema	Indicador	Periodicidad quincenal	Reporte al 14/12	Próximo reporte
Mantenimiento a estaciones Línea 4	Rehabilitación de parabuses (línea base 33)		33	28 de diciembre
	Rehabilitación de Jardineras (línea base 25)		25	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

METROBÚS



Indicador	Línea base	Periodicidad	Semana del 01/12 al 14/12	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			20 cámaras	
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)	Quincenal	184 cámaras en 92 sitios.	28 de Diciembre
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			0 1 cámaras en 01 sitios	

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5**

SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	30 /11 al 14/12	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	0	29 de diciembre
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		65	
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO

APAGADO	6
CABLE DE COMUNICACIÓN	3
CAMBIA	1
CINTILANTE	5
CORTO	2
DESCONECTADO	21
DESINSTALACION	2
DESORIENTADO	3
FALSO CONTACTO	1
FOCO FUNDIDO	8
GOLPEADO	4
INSTALACION	1
INTERMITENTE	2
OBRA CIVIL	2
PEATON APAGADO	4
TOTAL GENERAL	65

MANTENIMIENTO CORRECTIVO





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y
PATRIMONIO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión



Matriz de seguimiento a turnos



DEPENDENCIA	ESTATUS		
Dependencia	Atendido	Proceso	Total general
ACH	9		9
Al. Cuauhtémoc	12		12
C5	9		9
CFE	102		102
FCH	3		3
ILIFE	1		1
Metro	1		1
SACMEX	91		91
SEDEMA	5	1	6
SOS-AP	44		44
SOS-DGOIV	21	1	22
SOS-DGSUS	7	2	9
TELMEX	4		4
Tránsito	11		11
Total general	320	4	324



SEGUIMIENTO A TURNOS DE LA MESA ANTERIOR

Mesa del 01 de diciembre

CLAVE	FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-480	01/12/2020	METROBÚS	Se realice balizamiento de la Línea 4 de Metrobús	SOS-DGSUS	Proceso	Se remite oficio dirigido a Secretaría de Obras para solicitar apoyo con mano de obra y herramienta para la aplicación de la pintura
TCH-481	01/12/2020	ACH	Se atiendan prioritariamente los taponamientos que se dieron producto de la obra en Mina 16, y en Santa Veracruz en el Polígono de Santa María la Redonda que entran en la estrategia de Barrio Adentro	SOS-DGOIV	Proceso	
TCH-482	01/12/2020	ACH	Compartir levantamiento de necesidades recogidas en el Polígono de Santa María la Redonda a la Dirección de Parques de la Secretaría de Obras para que apoye con diversos requerimientos, entre otros, la colocación de plantas en jardineras, reposición de rejillas de piso y retiro de jardinera ubicada frente al mercado 2 de Abril y se realice recorrido con personal de la Dirección de Parques para que conozca el estado de las jardineras y las incidencias que requieren reparación	SOS-DGSUS	Proceso	
TCH-483	01/12/2020	ACH	A petición de Alcaldía Cuauhtémoc se realice recorrido para atender taponamiento que tienen sobre Márquez Sterling y Balderas.	SACMEX	Atendido	Se convoca a reunión próximo miércoles 16 de diciembre a las 16:00 hrs al STC-Metro, Sacmex y Alcaldía Cuauhtémoc para resolver la situación de azolve en Márquez Sterling por afectación de la obra de Galerías del Metro



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
HISTÓRICO

BARRIO ADENTRO

Turnos atendidos




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Santa María la Redonda



Recorrido CFE



Atención cámara ID 2509 C5



Atención registro CFE




BARRIO ADENTRO

Turnos atendidos



Santa María la Redonda



Retiro de tubo en calle Galeana



Colocación de matafilos en jardineras (60 ml)





BARRIO ADENTRO

Turnos proceso



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-013	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta estampada en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-014	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Reforma y Luis Ogazón	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-015	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Proceso
TBA-016	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Proceso
TBA-017	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Magnolia entre Lerdo y Soto	CFE		Proceso



BARRIO ADENTRO

Turnos proceso



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-018	SMR-Guerrero	Registro de tocón en Magnolia entre Lerdo y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-019	SMR-Guerrero	Retiro de tirón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-020	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia	CFE		Proceso
TBA-021	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-022	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Degollado entre Galeana y Camelia	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso



BARRIO ADENTRO

Turnos proceso



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-023	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Magnolia entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-024	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Galeana entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-025	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Moctezuma entre Zarco y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-026	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Moctezuma entre Zarco y Soto	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-027	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco	SACMEX		Proceso



BARRIO ADENTRO

Turnos proceso



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-028	SMR-Guerrero	Renivelación de caja de válvulas en Moreno entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-029	SMR-Guerrero	Reparación de banquetta en Lerdo entre Mosqueta y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-030	SMR-Guerrero	Reparación de banquetta en Lerdo entre Reforma y Moctezuma	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-031	SMR-Guerrero	Retiro de tocón en Moctezuma entre Soto y Lerdo	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-032	SMR-Guerrero	Reparación de banquetta en Moctezuma entre Lerdo y Galeana	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso



BARRIO ADENTRO

Turnos proceso



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-033	SMR-Guerrero	Bacheo en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-034	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-035	SMR-Guerrero	Bache en arroyo vehicular en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-036	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta y registro en Violeta entre Soto y Zarco	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-037	SMR-Guerrero	Reparación de banqueta en Calle Soto entre Reforma y Mina	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso



BARRIO ADENTRO

Turnos proceso



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-038	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Eje 1 Norte y Degollado	CFE		Proceso
TBA-039	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE		Proceso
TBA-040	SMR-Guerrero	Registro de CFE en mal estado en Zarco entre Moctezuma y Eje 1 Guerrero	CFE		Proceso
TBA-041	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	Alcaldía Cuauhtémoc		Proceso
TBA-042	SMR-Guerrero	Registro en mal estado en Zarco entre Moreno y Magnolia	CFE		Proceso



BARRIO ADENTRO

Turnos pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-043	Centro I	Colocación de bolardos en Belisario Domínguez entre Brasil y Palma	ACH		Pendiente
TBA-044	Centro I	Renivelación de tapa de registro en Belisario Domínguez entre Brasil y Palma	CFE		Pendiente
TBA-045	Centro I	Reparación de banqueta con loseta tipo recinto en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH		Pendiente
TBA-046	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	ACH		Pendiente
TBA-047	Centro I	Renivelación de registro en Belisario Domínguez entre Palma e Isabel la Católica	CFE		Pendiente
TBA-048	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar e Isabel la Católica	ACH		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Turnos pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-049	Centro I	Reparación de rejilla tipo Irving en Belisario Domínguez entre Bolívar e Isabel la Católica	SACMEX		Pendiente
TBA-050	Centro I	Reparación de arroyo vehicular estampado en Belisario Domínguez entre Bolívar y el Callejón del 57	ACH		Pendiente
TBA-051	Centro I	Reparación de banqueta en República de Perú entre Eje Central y Callejón Montero	ACH		Pendiente
TBA-052	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Honduras entre Allende y República de Chile	SACMEX		Pendiente
TBA-053	Centro I	Reparación de banqueta en República de Honduras entre Allende y República de Chile	ACH		Pendiente
TBA-054	Centro I	Reparación de rejilla en República de Honduras entre República de Chile y Altuna	CFE		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Turnos pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-055	Centro I	Reparación de bache en arroyo vehicular con asfalto en República de Honduras entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-056	Centro I	Retiro de tocón en República de Cuba entre Brasil y Palma	ACH		Pendiente
TBA-057	Centro I	Retiro de tocón en República de Cuba entre Brasil y Palma	ACH		Pendiente
TBA-058	Centro I	Retiro de tocón en República de Cuba entre Brasil y Palma	ACH		Pendiente
TBA-059	Centro I	Retiro de tocón en República de Cuba entre Brasil y Palma	ACH		Pendiente
TBA-060	Centro I	Reparación de banqueta en Juan Álvarez entre Allende y Callejón de la Vaquita	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Turnos pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-061	Centro I	Tapa de registro faltante en República de Paraguay entre Comonfort y Palma Norte	ACH		Pendiente
TBA-062	Centro I	Retiro de tocón en República de Paraguay entre Comonfort y Palma Norte	ACH		Pendiente
TBA-063	Centro I	Reparación de banqueta en República de Paraguay entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-064	Centro I	Reparación de banqueta en República de Paraguay entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-065	Centro I	Reparación de banqueta en República de Paraguay entre Brasil y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-066	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador y Argentina	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Turnos pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-067	Centro I	Reparación de banqueta en República de Ecuador entre Callejón de Ecuador y Brasil	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-068	Centro I	Retiro de tocón en República de Ecuador entre Brasil y Palma Norte	ACH		Pendiente
TBA-069	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre Brasil y Palma Norte	CFE		Pendiente
TBA-070	Centro I	Retiro de tocón en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort	ACH		Pendiente
TBA-071	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Palma Norte y Comonfort	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-072	Centro I	Bacheo en arroyo vehicular en República de Ecuador entre Comonfort y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Turnos pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-073	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	CFE		Pendiente
TBA-074	Centro I	Retiro de tocón en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	ACH		Pendiente
TBA-075	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en República de Ecuador entre Allende y San Camilito	SACMEX		Pendiente
TBA-076	Centro I	Reparación de tapa de registro en República de Ecuador entre San Camilito y Eje Central	CFE		Pendiente
TBA-077	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Órgano esquina Eje Central	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-078	Centro I	Reparación de banquetta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Turnos pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-079	Centro I	Reparación de arroyo vehicular con asfalto en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-080	Centro I	Reparación de tapa de coladera en calle Libertad entre Eje Central y Allende	SACMEX		Pendiente
TBA-081	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Eje Central y Allende	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-082	Centro I	Renivelación de tapa de registro en calle Libertad esquina Allende	Telmex		Pendiente
TBA-083	Centro I	Renivelación de caja de válvulas en calle Libertad esquina Comonfort	SACMEX		Pendiente
TBA-084	Centro I	Retiro de tocón en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo	ACH		Pendiente



BARRIO ADENTRO

Turnos pendientes



CLAVE	POLÍGONO	SOLICITUD	ATIENDE	ANTES	ESTATUS
TBA-085	Centro I	Reparación de banqueta en calle Libertad entre Palma Norte y Peralvillo	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-086	Centro I	Reparación de banqueta en República de Colombia entre Argentina y Brasil	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente
TBA-087	Centro I	Reparación de banqueta en República de Colombia entre Argentina y Brasil	Alcaldía Cuauhtémoc		Pendiente



Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas

Matriz IUCH	Estatus		Total general	
	Dependencia	Atendido		Pendiente
ACH		29	10	39
Al. Cuauhtémoc		38	12	50
Al. Venustiano Carranza		1		1
C5		2		2
CFE		145	28	173
CIS		9	1	10
SACMEX		122	2	124
SEDEMA		3		3
SGIRyPC		1		1
SOS-AP		71		71
SOS-DGOIV		22	4	26
SOS-DGSUS		2	3	5
TELMEX		29	1	30
Tránsito		26		26
Total general		500	61	561



Atención VIPPSC Del 01 al 14 de dic



CLAVE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1616	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en cámaras	GALEANA			C5	Atendido
IUCH-1618	VIPP 8 San Pablo	Falla en alumbrado público	LAS CRUCES			SOS-AP	Atendido
IUCH-1625	VIPP 1 Santa María la Redonda	Falla en alumbrado público	SEGUNDO CALLEJÓN SAN JUAN DE DIOS			Al. Cuauhtémoc	Atendido
IUCH-1626	VIPP 3 Santo Domingo	Falla en semáforo	REPÚBLICA DE CHILE			Tránsito	Atendido
IUCH-1632	VIPP 3 Santo Domingo	Coladera en mal estado	REPÚBLICA DE CHILE			Al. Cuauhtémoc	Atendido



Atención VIPPSC Del 01 al 14 de dic



CLAVE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1633	VIPP 5 Zocalo	Registro en mal estado	VENUSTIANO CARRANZA			SACMEX	Atendido
IUCH-1638	ACH	Desazolve	SAN ANTONIO ABAD			SACMEX	Atendido
IUCH-1640	SUAC VIPP 4	Desazolve	REPÚBLICA DE URUGUAY			SACMEX	Atendido
IUCH-1641	SUAC VIPP 3	Desazolve	DONCELES			SACMEX	Atendido
IUCH-1644	VIPP 5 Zocalo	Retiro de escombros	VENUSTIANO CARRANZA			SACMEX	Atendido
IUCH-1645	VIPP 5 Zocalo	Falla en semáforo	FRANCISCO I. MADERO			Tránsito	Atendido



Atención VIPPSC Del 01 al 14 de dic




CLAVE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1648	VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falla en alumbrado público	5 DE MAYO			SOS-AP	Atendido
IUCH-1649	VIPP 5 Zocalo	Tapa de boveda dañada	REPÚBLICA DE GUATEMALA			CFE	Atendido
IUCH-1650	VIPP 8 San Pablo	Falla en alumbrado público	PLAZA LA AGUILITA			SOS-AP	Atendido



Incidencias pendientes Del 01 al 14 de dic



CLAVE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1621	VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Tapa de boveda dañada	EMILIANO ZAPATA		CFE	Pendiente
IUCH-1623	ACH	Tapa de boveda dañada	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER		CFE	Pendiente
IUCH-1628	VIPP 3 Santo Domingo	Banqueta en mal estado	REPÚBLICA DE PARAGUAY		CFE	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

***Se reanuda transmisión
en vivo***

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

29 de diciembre de 2020

A las 10:30 horas

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”