



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

## VII SESIÓN - Evaluación de marzo

04 de abril de 2023



# Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico

## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 31 de abril de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	<b>60</b>	atenciones	quincenal	14 de abril de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	<b>2</b>	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	<b>0</b>	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	<b>5</b>	jornadas		


## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Donceles  
 Margil  
 República de  
 Perú  
 Callejón de  
 Condesa  
 Santísima  
 República de  
 Honduras  
 Santo Tomás  
 Carretones  
 Av. Juárez  
 Bolívar  
 República de  
 Brasil  
 Fray  
 Servando  
 Plaza Juárez

Los trabajos realizados consistieron en **Reparación de 3 metros de banqueta** en Donceles entre Allende y República de Chile, **reparación de 6 metros de banqueta** en Margil esquina Zapata, **reparación de 4 metros de banqueta** en República de Perú entre República de Brasil y República de Argentina, **retiro de 2 bolardos** en Callejón de Condesa esquina 5 de Mayo, **retiro de 4 bolardos** en Santísima y Soledad, **reposición de 3 piezas de piso tipo recinto y renivelación de 1 tapa de registro** en República de Honduras entre República de Chile y Altuna, **reposición de 1 tapa de registro** en Santo Tomás entre Carretones y Puente de Santo Tomás, **reposición de 1 tapa de registro** en Carretones entre Santo Tomás y Circunvalación, **reposición de 1 tapa de registro** en Av. Juárez e Independencia, **reposición de 1 tapa de registro** en Bolívar entre Tacuba y 5 de Mayo, **reposición de 7 piezas de piso tipo recinto** en República de Brasil entre República de Colombia y República de Bolivia, **reposición de 10 piezas de piso tipo recinto** en República de Brasil entre República de Bolivia y República de Perú, **desazolve de 13 registros y 130 ml de cañería** en Fray Servando 57, **renivelación de 2 piezas de recinto** en Plaza Juárez, **colocación de 1 tramo de barandal** en Bucareli.



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



## Autoridad del Centro Histórico | Atención con infractores de Justicia Cívica



se realizó jornada de trabajo comunitario con 14 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó limpieza y riego del Jardín del Obispo y Jardín Allende, 21 de marzo de 2023



Se realizó jornada de trabajo comunitario con 10 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó limpieza y riego en Plaza Vizcaínas, 28 de marzo de 2023



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes



Se realizó riego de jardineras de Eje 1 Norte, 23 de marzo de 2023.



Se realizó riego en jardineras de Regina, 23 de marzo de 2023.

## Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de SEDEMA en el Centro Histórico



Se realizó lavado de cisterna en Rodríguez Puebla, 27 de marzo de 2023



Se realizó riego en Jardín del Obispo, 29 de marzo de 2023

## Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de SEDEMA en el Centro Histórico



Se realizó riego en jardineras de San Jerónimo y en  
jardineras de Regina, 31 de marzo de 2023




Se realizó poda de saneamiento en Fray Servando 57,  
31 de marzo de 2023

## Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


493

Incidencias de infraestructura del  
perímetro ACH  
enero - marzo



13


Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con  
apoyo de Justicia Cívica  
enero - marzo



## Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


# 406 m<sup>2</sup>

Eliminación de grafiti en el  
perímetro de la ACH  
enero - marzo




# 29

Riegos de áreas verdes  
enero - marzo





# Alcaldía Cuauhtémoc





## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 31 de marzo de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	<b>1</b>	fuga	quincenal	14 de abril de 2023
	Renivelación de brocal completo	<b>1</b>	pieza		
	Desazolve de atarjea	<b>120</b>	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	<b>2,300</b>	metros cuadrados		
	Poda de pasto	<b>1,950</b>	metros cuadrados		
	Cultivo	<b>690</b>	metros cuadrados		
	Poda de seto	<b>675</b>	metros lineales		



## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 31 de marzo de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	<b>283</b>	Kilómetros	quincenal	14 de abril de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	<b>636.3</b>	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	<b>1,493.4</b>	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	<b>1,327.8</b>	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	<b>10</b>	piezas		
	Cambio de lámparas	<b>27</b>	piezas		
	Reconexión de circuitos	<b>3</b>	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	<b>37</b>	piezas		
	Retiro de árbol	<b>1</b>	piezas		



## Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	REP. DEL SALVADOR NO. 183 ENTRE JESÚS MARÍA Y TALAVERA	SE CAMBIÓ BROCAL COMPLETO A COLADERA PLUVIAL	1.00	PIEZA	25/03/2023
2	DOLORES ENTRE ARTÍCULO 123 Y VICTORIA	DESAZOLVE DE ATARJEA	120.00	ML	28/03/2023
3	REP. DE HONDURAS Y COMONFORT (PERIFERIA DEL DEPORTIVO GUELATAO)	DESAZOLVE DE TUBERÍA	36.00	ML	28/03/2023
4	TACUBA NO. 4	DESAZOLVE DE TUBERÍA	25.00	ML	25/03/2023

## Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Reparación de fuga de agua en Hidalgo y Angela Peralta



Cambio de brocal en República de El Salvador



Retiro de palmera sobre puente de Peredo y López



Barrido sobre calle Circunvalación



Poda de árbol en La Ciudadela




Desazolve en calle Dolores

## Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Poda de árbol en plaza del danzón



Reparación de luminarias sobre Av. Hidalgo




Barrido sobre calle Venustiano Carranza

## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 6,100.63

Toneladas de recolección orgánica  
enero - marzo



# 10,541.61


Toneladas de recolección inorgánica  
enero - marzo



## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


9

Fugas de agua reparadas  
enero - marzo



87

Reparaciones de luminarias  
enero - marzo





# Alcaldía Venustiano Carranza

## Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

Indicador	Reporte al 31 de marzo de 2023	U. Medida	Periodicidad	Observaciones	Próximo reporte
Luminarias reparadas	<b>37</b>	piezas	quincenal	Se realizaron del 13 al 24 de marzo	14 de abril de 2023
Podas realizadas	<b>25</b>	piezas		Se realizaron del 13 al 24 de marzo	


## Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO "B" DEL 13 AL 24 DE MARZO DE 2023

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
PARQUE ANFORA	EJE 1 NORTE	SAN ANTONIO TOMATLAN	PENITENCIARÍA	20	REPARACIÓN DE CONTACTOR
PRADERA			CENTRO	1	RETIRO DE POSTE A PUNTO DE CAER
EMILIANO ZAPATA	CONGRESO DE LA UNIÓN	EDUARDO MOLINA	10 DE MAYO	8	REPARACIÓN DE LUMINARIAS
PLAZA SAN LÁZARO			CENTRO I	8	REPARACIÓN DE CIRCUITOS DE LUMINARIAS
			<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	



## Alcaldía Venustiano Carranza | Gráficas



## Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

### REPORTE DE PODAS REALIZADAS EN EL PERÍMETRO "B" DEL 13 AL 24 DE MARZO 2023

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
ZAVALA S/N	MANZANARES	PRADERA	CENTRO I	3	PODA DE ÁRBOL
SAN ANTONIO TOMATLAN S/N	BRAVO	AV. CIRCUNVALACIÓN	CENTRO I	2	PODA DE ÁRBOL
NICOLAS BRAVO 13	ALARCÓN	HÉROE DE NACOZARI	CENTRO	2	PODA DE ÁRBOLES
CORREGIDORA 150	SAN CIPRIAN	EL ROSARIO	CENTRO	1	PODA DE ÁRBOL
SAN ANTONIO TOMATLAN S/N	ESQUINA		CENTRO	3	PODA DE ÁRBOLES
MARMOLERÍA 58	ALBAÑILES	HERREROS	VENUSTIANO CARRANZA	2	PODA DE ÁRBOLES
TIPOGRAFÍA 44	HERREROS	HORTELANOS	VENUSTIANO CARRANZA	2	PODA DE ÁRBOLES
SASTRERÍA 48	PENITENCIARÍA	ALBAÑILES	AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA	1	PODA DE ÁRBOLES
PENITENCIARÍA 40	HÉROE DE NACOZARI	FERROCARRIL INTEROCEÁNICO	AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA	2	PODA DE ÁRBOLES
SAN ANTONIO TOMATLAN 118	CURTIDURÍA	TAPICERÍA	AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA	2	PODA DE ÁRBOLES
PENITENCIARÍA 52	CURTIDURÍA	SASTRERÍA	AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA	1	PODA DE ÁRBOLES
PENITENCIARÍA 48	PENITENCIARÍA		AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA	1	PODA DE ÁRBOLES
PENITENCIARÍA 51	SASTRERÍA	CURTIDURÍA	AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA	3	PODA DE ÁRBOLES
			<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	


## Alcaldía Venustiano Carranza | Gráficas



## Alcaldía Venustiano | Seguimiento de indicadores


# 1,397

Desazolve de la red de drenaje  
enero - marzo



# 45

Reparaciones de luminarias  
enero - marzo









## Alcaldía Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores

# 35



Poda de árboles  
enero - marzo

Sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas





# Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación área de Drenaje.



## AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEJA (METROS)	3,680	450	4,130
POZOS DE VISITA	56	9	65
REJILLAS DE PISO	49	7	56
COLADERA PLUVIAL	54	5	59
ALBAÑAL (METROS)	293	24	317

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### PLAZA SAN PABLO (ESQUINA CORREO MAYOR)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 250 ML DE ATARJEA, 6 PV, 3 CP, 4 RP, 14 ML DE ALBAÑAL



## REPORTE FOTOGRÁFICO



**JOSÉ MARÍA IZAZAGA**  
(ENTRE PINO SUAREZ Y ESCUELA MEDICO MILITAR)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 CP, 3 RP, 10 ML DE ALBAÑAL.




## SACMEX | Drenaje

## Avance hasta Marzo 2023

### Atarjea



### Pozos de visita







## SACMEX | Drenaje

## Avance hasta Marzo 2023

### Rejillas de piso




### Coladeras pluviales





## SACMEX | Drenaje

## Avance hasta Marzo 2023





# Sistema de Aguas de la Ciudad de México Sectorización Alcaldía Cuauhtémoc .

## SACMEX | Indicadores

### SECTOR 5-C



1. Se está preparando y coordinando en conjunto con el INAH, la reactivación de los trabajos en éste sitio, derivado de las autorizaciones en tiempos de ejecución por parte del Consejo de Arqueología.





## SACMEX I



### SECTOR 9-C

1. Se continúa con los trabajos de excavación por medios manuales.
2. Se realiza continuamente el retiro del material producto de la excavación fuera del área de trabajo durante jornadas nocturnas.
3. Trabaja en la excavación por medios manuales, para la localización de una probable fuga.



## SACMEX |

### SECTOR 9-A

Se continúa con la construcción de la caja de válvulas, a la fecha:

- Se tiene instalado el tren de mecánico sobre el eje de la línea existente.
- Se tienen muros y castillos, así como el habilitado y colocación del acero, para la fabricación de la trabe de cerramiento.
- Se están fabricando las losas tapa de la caja de válvulas.







## SACMEX |



### SECTOR 9-D

A la fecha se cuenta con:

- Tren mecánico instalado y conectado.
- Muros,
- Castillos y
- Se encuentran habilitando y colocando el acero para la trabe de cerramiento.



# SACMEX |




## AVANCE POR SECTOR

- |               |           |   |                                |
|---------------|-----------|---|--------------------------------|
| 1. Sector 5-C | — 01.00 % | — | Dr. Mora y Av. Hidalgo         |
| 2. Sector 9-A | — 79.00 % | — | Isabel la Católica y 5 de Mayo |
| 3. Sector 9-C | — 29.00 % | — | Moneda y Correo Mayor          |
| 4. Sector 9-D | — 89.00 % | — | Isabel la Católica y 5 de Mayo |



Avance Sectorización - Centro Histórico






# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público





## SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	<b>646</b>	cantidad	quincenal	31 de marzo



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Justo Sierra	Argentina y del Carmen	CENTRO	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
5 de Mayo	Eje Central Lázaro Cárdenas y Filomeno Mata	CENTRO	24	Se realiza restablecimiento de ITM y revisión de cargas	Circuito apagado
Mesones	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución	CENTRO	15	Restablecimiento de ITM y revisión de cargas	Circuito apagado
Venustiano Carranza	20 de Noviembre, Pino Suarez	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
República de Uruguay	5 de Febrero e Isabel la Católica	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Callejon Giron	República de Colombia y Rodríguez Puebla	CENTRO	1	se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Fray Servando teresa de Mier	Jesús María y Topacio	CENTRO	14	Se realiza reconexión de líneas de alimentación de circuito	Circuito apagado
Santo Tomás	República de Uruguay y Manzanares	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastro y socket	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	CENTRO	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>62</b>		<b>3</b>

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Regina	José María Pino Suárez y Correo Mayor	Centro	1	Se realizan cambio de componentes	Luminaria apagada
República de Paraguay	Esquina Comonfort	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Chile	Belisario Domínguez y Republica de Peru	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Cuba	Ignacio Allende y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	32	Se realiza restablecimiento de ITM	circuito apagado
Leona Vicario	General Miguel Alemán, Lecumberri	Centro	13	Se realiza cambio de fotocelda dañada	circuito apagado
Donceles	Allende y República de Chile	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Justo Sierra	República de Argentina y 2da calle del Carmen	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Soledad	Jesús María y Correo Mayor	Centro	14	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	circuito apagado
Seminario	Moneda y República de Guatemala	Centro	5	Se realiza cambio de balastro y de lámpara	luminarias apagadas
Tlaxcoaque	Chimalpopoca y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	8	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	circuito apagado
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>78</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Bolivia	Calle del Carmen y República de Argentina	Centro	1	Se realiza cambio de balastro,	Luminaria apagada
Lecumberri	Esquina con Leona Vicario	Centro	1	Se realiza cambio de balastro,	Luminaria apagada
República de Honduras	Callejón Vaquitas e Ignacio Comonfort	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Paraguay	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y reconexión	Luminaria apagada
República de Perú	Incas y República de Chile	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
República de El Salvador	Simón Bolívar e Isabel la Católica	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Moneda	Esquina con Seminario	Centro	1	Se realiza reacomodo de componentes dañados	Luminaria apagada
5 de Febrero	Regina y Mesones	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
Florida	Manuel de la Peña y Peña y República de Costa Rica	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Cuba	Callejón Héroes del 57 y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	2	Se eliminan empalmes sulfatados y se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>13</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Ildefonso	Esquina con Del Carmen	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Santo Tomás	República de Uruguay y Manzanares	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y de balastro	Luminaria apagada
Regina	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	3	Se eliminan empalmes sulfatados y se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Esquina Madero	Centro	1	Se realiza instalación de acometida provisional	instalación de acometida
Tacuba	Esquina Callejón Xicotencatl	Centro	1	Se realiza instalación de acometida provisional	instalación de acometida
Donceles	Esquina Callejón Marconi	Centro	1	Se realiza instalación de acometida provisional	instalación de acometida
Isabel la Católica	5 de Mayo y C. de Tacuba	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	luminaria apagada
República de Bolivia	4a Calle del Comercio República de Argentina	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	luminaria apagada
Regina	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Callejón Mesones	Mesones y Regina	Centro	1	Se realiza cambio de socket	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>13</b>		<b>48</b>



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Perú	Incas y República de Chile	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Simón Bolívar	16 de Septiembre y Venustiano Carranza	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Vizcaínas	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	13	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	circuito apagado
Plaza de la Constitución	José María Pino Suárez	Centro	10	Se realiza ajuste y acomodo de componentes mal posicionados	luminaria apagada
Madero	Isabel la católica y Bolívar	Centro	18	Se realiza restablecimiento ITM	circuito apagado
Mixcalco	Manuel Doblado y callejón mixcalco	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
Mesones	Isabela la catolica y 5 de Febrero	Centro	1	Se realiza cambió de balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre.	Fray Servando Teresa de Mier y Callejón Flamencos	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
San Camilito	República de Ecuador y República de Honduras	Centro	40	Se realiza reconexión así como restablecimiento termo magnético	circuito apagado
<b>SUBTOTAL</b>			<b>87</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Eje 1 Sur	Revillagigedo y Balderas	Centro	29	Se realiza reconexion de líneas de alimentación	circuito apagado
Regina	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	2	Se realiza reconexion de líneas de alimentación	Luminaria apagada
5 de Febrero	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	luminaria apagada
Luis González Obregón	San Ildefonso y República de Brasil	Centro	32	Se realiza restablecimiento ITM	circuito apagado
5 de Mayo	Eje Central a Filomeno Mata	Centro	24	Se ajusta tornillería, se activa ITM y se verifican parámetros dejando	Luminaria apagada
Tacuba	Isabel La Católica y Calle de Motolinía	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Argentina y 3a calle del Carmen	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	luminaria apagada
República de Perú	Entre Altuna y Leandro Valle	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara, socket y balastro	luminaria apagada
Soledad	La Santísima y Jesús María	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara, balastro	luminaria apagada
República de El Salvador	Roldan y Santo Tomas	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	luminaria apagada
<b>SUBTOTAL</b>			<b>93</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Guatemala	Monte de Piedad y República de Argentina	Centro	20	Se realiza restablecimiento de ITM	circuito apagado
República de Cuba.	República de Chile e Ignacio Allende	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	luminaria apagada
Callejón del 57	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro dejando luminaria en servicio	lampara apagada
República de Nicaragua	República de Argentina y Aztecas	Centro	4	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	lámpara apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>26</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 28 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Uruguay	Esq. Tabaqueros	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y lámpara.	luminaria apagado
Tacuba	Entre Motolinia y Simón Bolívar	Centro	22	Se realiza restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	Corregidora y Moneda	Centro	1	Se realiza cambio de luminaria y reconexión.	luminaria apagada
Monte de Piedad	Plaza de la Constitución y República de Guatemala	Centro	8	Se realizó cableado subterráneo y reconexión de líneas de alimentación.	Circuito apagado
Mesones	Anillo Circunvalación y Jesus Maria	Centro	10	Se realiza reemplazo de fotocelda.	Circuito de 24 Hrs.
Margil	República de Guatemala y Soledad	Centro	11	Se realiza reacomodo de componentes dañados.	Circuito apagado
Eje 1A Sur	Revillagigedo y Balderas	Centro	25	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Monte de Piedad	Plaza de la Constitución y República de Guatemala	Centro	8	Se realiza cableado subterráneo y reconexión de líneas de alimentación.	Circuito apagado
Manuel de la Peña y Peña	Esquina con C. De. Manuel Doblado	Centro	1	Se retira brazo y luminaria obsoletos	Luminaria apagada
Manuel Peña y Peña	Manuel Doblado y Vidal Alcocer Eje 1 Oriente	Centro	1	Se instala luminaria en tramo con penumbra.	Instalación de luminaria
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>88</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 28 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Calle López.	Avenida Juárez y Avenida Independencia	Centro	1	Se realiza cambio de balastro.	Luminaria apagada
General Miguel Alemán	Leona Vicario y Vidal Alcocer	Centro	10	Se realiza restablecimiento de ITM.	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	Seminario y Monte de Piedad	Centro	14	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Correo Mayo	Mesones y Regina	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Francisco I. Madero y 5 de Mayo	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara.	Luminaria apagada
República de Paraguay	Esquina con Ignacio Comonfort	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Argentina	República Ecuador y República de Paraguay	Centro	1	Se acomoda difusor en riesgo de caer	Luminaria apagada
Manuel Doblado	General Miguel Alemán y San Antonio Tomatlan	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
Eje 1 sur	Esquina Balderas	Centro	8	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito de 24 Hrs.
República de Nicaragua	Esquina con República Dominicana	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Lámpara apagada
<b>SUBTOTAL</b>			<b>39</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 28 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Uruguay	Isabel la católica y Simón Bolívar	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y socket	lámpara apagada
Calle del Carmen	Calle Apartado y República de Colombia	Centro	16	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Las Cruces	Mesones y Regina	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y socket	lámpara apagada
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán y República de Venezuela	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	luminaria apagada
16 de Septiembre	Simón Bolívar y Fray Pedro de Gante	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	luminaria apagada
República de El Salvador	Santo Tomás y Circunvalación	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y lámpara	luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Torres Quintero y González Ortega	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Madero	Isabel la Católica a Palma	Centro	17	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
5 de Mayo	Isabel la Católica a Palma	Centro	28	Se realiza restablecimiento de interruptor termo	Circuito apagado
20 de Noviembre	Fray Servando Teresa de Mier y José María Izazaga	Centro	20	Se realiza restablecimiento de ITM y revisión de cargas	Circuito apagado
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>87</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 28 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Jerónimo	Correo Mayor y José María Pino Suárez	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Jesús María	Manzanares y Corregidora	Centro	16	Se realiza cambio de fotocelda dañada	Circuito apagado
República de Bolivia	Torres Quintero y Calle del Carmen	Centro	3	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara,	Luminaria apagada
República de Cuba	República de Brasil y Palma Norte	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Torres Quintero	Gregorio Torres Quintero y Torres Quintero	Centro	1	Se eliminan empalmes sulfatados	Luminaria apagada
Torres Quintero	Manuel de la Peña y Peña y Plaza Torres Quintero	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Motolinia	16 de Septiembre y Francisco y Madero	Centro	2	Se eliminan empalmes sulfatados	Luminaria apagada
5 de Mayo	Eje Central Lázaro Cárdenas y Filomeno Mata	Centro	14	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
José Joaquín Herrera	Esquina Vidal Alcocer	Centro	3	Se eliminan empalmes sulfatados	Luminaria apagada
<b>SUBTOTAL</b>			<b>43</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 28 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Bolivia	Torres Quintero a Girón	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Chile	Tacuba y Donceles	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Ecuador y República de Paraguay.	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Ignacio Allende	República de Ecuador y República de Honduras	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Escuela Médico Militar y Topacio	Centro	12	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	circuito apagado
González Ortega	Esquina con Eje 1 Norte	Centro	1	Se eliminan empalmes sulfatados	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>17</b>		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

**REPÚBLICA DE CUBA**



**CABLEADO DE BALASTRO**

**REGINA**



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE  
ALIMENTACIÓN**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

20 DE NOVIEMBRE



**CAMBIO DE BALASTRO**

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



**AJUSTE Y ACOMODO DE  
COMPONENTES**

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### MESONES



**CAMBIO DE BALASTRO**

### REPÚBLICA DE PARAGUAY



**CAMBIO DE BALASTRO**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

**JUSTO SIERRA**



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE  
ALIMENTACIÓN**

**REPÚBLICA DE CHILE**



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE  
ALIMENTACIÓN**

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

5 DE MAYO



**RESTABLECIMIENTO DE ITM, Y  
REVISIÓN DE CARGAS**

CALLEJÓN GIRÓN



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE  
ALIMENTACIÓN**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

20 DE NOVIEMBRE



**RESTABLECIMIENTO DE ITM Y  
REVISIÓN DE CARGAS**

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE  
ALIMENTACIÓN**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

**GONZÁLEZ ORTEGA**



**ELIMINACIÓN DE EMPALMES  
SULFATADOS**

**IGNACIO ALLENDE**



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE  
ALIMENTACIÓN**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

## JESÚS MARÍA



**CAMBIO DE FOTOCELDA DAÑADA**

## MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE  
ALIMENTACIÓN**



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### MOTOLINIA



**ELIMINACIÓN DE EMPALMES  
SULFATADOS**

### PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN




**CAMBIO DE LÁMPARA**



## SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

# 3350

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH  
enero - marzo





# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 02/04	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	<b>12,312.16</b>	kilómetros	quincenal	18 de abril
	02) Barrido mecánico en PA del CH	<b>1,279.04</b>	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	<b>9,596</b>	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	<b>119.25</b>	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	<b>1,120</b>	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	<b>646,562</b>	metros cuadrados		



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 02/04	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	254	sitios	quincenal	18 de abril
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	4,601	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	363	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	2,482	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	912	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma de temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ DE AV. BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS PIEDAD	86	m2
AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD	52	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A PALACIO NACIONAL	225	m2


TOTAL

363

m2

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITI DE PROTESTA 363 m2






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PARAGUAY NÚMERO 55 Y57 EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ATENCIÓN CON MOTIVO DE LOS EVENTOS SOCIO-CULTURALES, ACTIVIDADES FISICAS (BAILE), EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ATENCIÓN CON MOTIVO DE LOS EVENTOS SOCIO-CULTURALES, ACTIVIDADES FÍSICAS (BAILE), EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ATENCIÓN CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES “PONTE PILA”, EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ATENCIÓN CON MOTIVO DE LOS EVENTOS SOCIO-CULTURALES, EVENTO DENOMINADO PROYECCIÓN DE CINE, EN PLAZA SANTA CATARINA






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ATENCIÓN CON MOTIVO DE LOS EVENTOS SOCIO-CULTURALES, EVENTO DENOMINADO, TEATRO INFANTIL EN PLAZA SANTA CATARINA




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### GRAN BAILE SONIDERO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

**NOCHE DE PRIMAVERA/TIANGUIS TURÍSTICO, EN PLAZA MANUEL TOLSÁ, PLAZA SANTO DOMINGO, BALCÓN DEL MUSEO DEL ESTANQUILLO, Y PLAZA GUARDIOLA**




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### FERIA DE LA REAL ACADEMIA DE LOS LIBROS, EN PLAZA TOLSA.




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### JARDÍN DE PRIMAVERA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ATENCIÓN FAUNA NOCIVA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	Eje 1 Poninete Rosales, Puede de Alvarado A Reforma, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 700 m2.
Vialidad	A	Balderas, Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 22 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 45 Cebos Cereal B, en un área de 33,000 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 26 Cebos Cereal B, en un área de 860 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 10 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 27 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero, a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 38 Cebos Cereal B, en un área de 1,400 m2.



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 27 Cebos Cereal de 1,800 m2. B,
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 18 Cebos Cereal de 46,800 m2 B,
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización en un área de 22 Cebos Cereal de 650 m2 B,
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 45 Cebos Cereal de 1,600 m2. B,
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 19 Cebos Cereal de 800 m2. B,
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 120 Cebos Cereal de 1,800 m2. B,
Exterior Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 15 Cebos Cereal de 1,800 m2. B,
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 18 Cebos Cereal de 1,500 m2. B,

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 40 Cebos Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Vialidad	A	Juan de la Granja, de General Anaya a Callejón San Ciprian Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cebos Cereal B, en un área de 350 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cebos Cereal B, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cebos Cereal B, en un área de 3,800 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, Puente de Alvarado a Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 700 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	Balderas, Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 22 Cebos Cereal B, de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 45 Cebos Cereal B, de 33,000 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 26 Cebos Cereal B, de 860 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 10 Cebos Cereal B, de 200 m2.
Vialidad	A	San Pablo de Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 27 Cebos Cereal B, de 1,800 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero, a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 38 Cebos Cereal B, de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 27 Cebos Cereal B, de 1,800 m2.





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 46,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cebos Cereal B, en un área de 650 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS





### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RETIRO DE CHICLES






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores


# 68,065 m<sup>3</sup>

Residuos sólidos y recolección producto de barrido  
enero - marzo



# 841.7 m<sup>3</sup>

Tierra recolectada en PA del CH  
enero - marzo






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores


# 20,181 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH  
enero - marzo



# 53,519 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución  
enero - marzo






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

# 22,556 m<sup>2</sup>

Eliminación de grafiti en PA de CH  
enero - marzo

Eliminación de grafiti






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

# 7,225 pzas

Desratización de PA y PB de CH  
enero - marzo


Desratización en el Perímetro "A" y "B"



# 950 m2

Fumigación de PA y PB de CH  
enero - marzo

Fumigación en el perímetro "A" y "B"





# Sistema de Transporte Colectivo - Metro



## STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 15 al 28 de Marzo	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	<b>6</b>	Unidades fuera de servicio	quincenal	18 de Abril
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	<b>2</b>	Unidades fuera de servicio		

### ESCALERAS

Perímetro A		Perímetro B	
<b>Allende 7699</b>	<b>Línea 2</b>	<b>Morelos 2517</b>	<b>Línea 4</b>
<b>Bellas Artes k5</b>	<b>Línea 8</b>	<b>Fray Servando 2515</b>	<b>Línea 4</b>
		<b>Guerrero R4</b>	<b>Línea B</b>
		<b>Morelos T1</b>	<b>Línea B</b>

### ELEVADORES


<b>Pino Suarez PIN2-ET1</b>	<b>Línea 2</b>
<b>Balderas BAL-ET1</b>	<b>Línea 1</b>



## STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


**88%**

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas  
enero - marzo



**98.5%**

Porcentaje de eficiencias en elevadores  
enero - marzo





# Comisión Federal de Electricidad



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 21 de marzo al 4 de abril 2023	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	<b>1</b>	17 de abril de 2023
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	<b>33</b>	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	<b>12</b>	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	<b>0</b>	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	<b>1</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones

#### Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
	ISABEL LA CATÓLICA ENTRE 5 DE MAYO Y TACUBA	SIN DATO	CENTRO HISTÓRICO	1	ROBO DE TAPA EN REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, SE COLOCA TAPA NUEVA
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones

#### Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
DONCELES. JUSTO SIERRA, MIXCALCO ENTRE XICOTENCATL Y LEONA VICARIO	SIN DATO	COL.CENTRO	17	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE EJE CENTRAL Y LAS CRUCES	SIN DATO	COL.CENTRO	16	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
TOTAL			33	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DEL SALVADOR 209	SANTO TOMÁS	CIRCUNVALACIÓN	209	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CORREGIDORA 80	CIRCUNVALACIÓN	MANZANARES	80	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CORREO MAYOR 122	REGINA	SAN JERÓNIMO	122	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
DEL CARMEN 87	DEL CARMEN	DE LA PEÑA Y PEÑA	87	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
VIZCAÍNAS 23	BOLÍVAR	EJE CENTRAL	23	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE URUGUAY 75	5 DE FEBRERO	ISABEL LA CATÓLICA	75	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REGINA 163	TOPACIO	JESÚS MARÍA	163	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CARMEN 26	ESQUINA	SAN ILDEFONSO	57	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAZARÍN DEL TORO 26	REP. DE CHILE	REP. DE ALLENDE	26	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MANZANARES 27	ESQUINA	CIRCUNVALACIÓN	17	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REGINA 163	TOPACIO	JESÚS MARÍA	163	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LEONA VICARIO 12	ESQUINA	MIXCALCO	12	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	12	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
			TOTAL	0	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones

#### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SOLEDAD 45	ALHÓNDIGA	CJON. DE LECHERAS	45	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO DE BANQUETA PARA REPARACIÓN DE FALLA EN RED DE BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEA
				TOTAL	1	



## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores


# 4

### Robos de elementos de infraestructura enero - marzo



# 166


### Bóvedas atendidas con acciones de desagüe enero - marzo



## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores


# 119

Atención a fallas en el suministro de energía  
enero - marzo



# 26

Tapas de registros y/o bóvedas reparadas  
enero - marzo






## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores

# 13

Obras de mantenimiento que impliquen  
rompimiento en vía pública  
enero - marzo





# Instituto Nacional de Antropología e Historia



## INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 04/04/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	<b>11</b>	cantidad	quincenal	<b>18/04/23</b>
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	<b>5</b>	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		

## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE VENEZUELA	24	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	CLAUDIO BERNARD	137	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
-	HUMBOLDT	26	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN AL INTERIOR.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	70	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA, ADECUACIÓN AL TEMPLO.	OBRA MAYOR
-	CALLEJÓN DE ECUADOR	SN	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN	OBRA MAYOR

## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
22/03/2023	Av. José María Izazaga	11	Centro Histórico	Prórroga de autorización para dar continuidad al proyecto denominado "Barrio Letrán - Izazaga" en el perímetro "B" Centro Histórico de la Ciudad de México. - Superficie total del predio es de 9,440.97m <sup>2</sup> - con número máximo de viviendas 788 -	Obra Mayor
28/03/2023	San Ildefonso	30	Centro Histórico	Adecuación de la instalación hidráulica del núcleo de sanitarios de la planta baja.	Obra menor
22/03/2023	Fray Pedro de Gante	6	Centro Histórico	Sustitución de aplanado de yeso en muros con humedades. Lavado y reposición de vidrios. Retiro y sustitución de impermeabilizante. Colocación de piso de cemento y/o terrazo donde lo requiera con su previa preparación. Reparación de instalaciones sanitarias y cableados eléctricos. Aplicación de pintura en muros y plafones.	Obra menor
23/03/2023	Av. Juárez	70	Centro Histórico	Trabajos menores y de limpieza. Reemplazo de acabados. Se instalará un tapial en la fachada para proteger a personal, transeúntes y predios colindantes.	Obra menor
24/03/2023	Buen Tono	15	Centro Histórico	Cierre de Autorización 070/23	Obra Mayor



## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra


Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
29/03/2023	Isabel la Católica	39	Centro Histórico	Reparaciones menores y de mantenimiento	Obra menor
28/03/2023	Emiliano Zapata	37	Centro Histórico	Consolidación de muros con grietas en la galería Pelegín Clavé y sala de exposiciones temporales	Obra Mayor
29/03/2023	Simón Bolívar	19	Centro Histórico	Colocación cámaras de seguridad	Obra menor
29/03/2023	Zarco	39	Centro Histórico	MANTENIMIENTO ESTETICO. RESANES Y APLICACION DE PINTURA.	Obra menor
29/03/2023	EJE 1 NORTE	200	Centro Histórico	SE REALIZARAN ACTIVIDADES DE RESANE DONDE SE REQUIERA Y SE APLICARA PINTURA EN TODO EL INMUEBLE (INTERIOR Y EXTERIOR).	Obra menor
31/03/2023	Rosales	6	Centro Histórico	Retiro de Muros Divisorios de tablaroca. Retiro de Falso Plafón de tablaroca. Retiro de Acabados en Pisos. Retiro de Mobiliario	Obra menor



## INAH | Seguimiento de Indicadores


66

Autorizaciones de obras  
enero - marzo



3


Autorización de colocación de Enseres  
enero - marzo



## INAH | Seguimiento de Indicadores


92

Solicitudes de autorización de obras  
enero - marzo



2

Solicitudes de colocación de Enseres  
enero - marzo





# Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura



## INBAL | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 31/03/2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Consulta	01) Consulta de calidad artística	<b>33</b>	cantidad	mensual	02/05/23
Solicitud	02) Solicitud de autorización de obra menor y mayor	<b>17</b>	cantidad		
Autorización	03) Autorización de intervenciones menores	<b>7</b>	cantidad		
	04) Autorización de intervenciones mayores	<b>0</b>	cantidad		



## INBAL | Anexos

1	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	46	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
2	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	13	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
3	VENUSTIANO CARRANZA	92	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
4	BOLIVAR	43	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
5	REPÚBLICA DEL SALVADOR	192	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
6	DONCELES	60	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
7	FRANCISCO I MADERO	43	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
8	REPÚBLICA DE GUATEMALA	74	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
9	AV. JUAREZ	70	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
10	MESONES	36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
11	FILOMENO MATA	11	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006



## INBAL | Anexos

12	REPÚBLICA DE BRASIL	49	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
13	AV. JUAREZ	22	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
14	CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	40	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
15	AV. MONTE DE PIEDAD	15	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
16	AV. 16 DE SEPTIEMBRE	82	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
17	REPÚBLICA DE VENEZUELA	72	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
18	REPÚBLICA DE URUGUAY	55	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
19	FRAY PEDRO DE GANTE	6	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
20	REPÚBLICA DE URUGUAY	55	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
21	JUÁREZ	52	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
22	20 DE NOVIEMBRE	77	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO



## INBAL | Anexos

23	LÓPEZ	1	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
24	FRANCISCO I MADERO	72	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
25	REPÚBLICA DE VENEZUELA	72	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
26	BALDERAS	92	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
27	SAN JERONIMO	54	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
28	MIXCALCO	26	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
29	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	99	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
30	FRANCISCO I MADERO	10	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
31	JUSTO SIERRA	29	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
32	REPÚBLICA DE CUBA	92	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
33	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	99	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006

## INBAL | Anexos

34	REPÚBLICA DE PERÚ	87	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
35	REPÚBLICA DE HONDURAS	61	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
36	REPÚBLICA DE ECUADOR	39	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
37	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	25	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
38	REPÚBLICA DE VENEZUELA	24	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
39	DOLORES	3	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
40	SIMÓN BOLIVAR	23	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO





# Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda



## SEDUVI | Indicadores

Estrategía (Tipo de trámite)	Indicador (Tipo de obra)	Reporte al 04/04/2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Dictamen técnico, opinión técnica, prevención	1) Dictamen demolición total, obra nueva	10	cantidad	trimestral	04/04/2023
	2) Dictamen obras menores	34	cantidad		
	3) Dictamen para Anuncios y tapiales	7	cantidad		
	4) Dictamen Técnico de Intervenciones en el Espacio Público	5	cantidad		
	5) Opinión de condición patrimonial y factibilidades	2	cantidad		
	6) Registro de Intervenciones	1	cantidad		
	<b>Total</b>	<b>59</b>	cantidad		

## SEDUVI | Indicadores

### Dictamen de demolición total, obra nueva

TIPO DE TRÁMITE	CALLE	NÚM	RESULTADO DEL TRÁMITE	RESPUESTA	TIPO DE OBRA	NO. OFI	F_ SALIDA DSPM
Dictamen demolición total, obra nueva	Balderas	132	Prevención	Prevención	Obra nueva	0138/23	20/01/23
Dictamen demolición total, obra nueva	Pedro Soto	142	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0291/23	27/01/23
Dictamen demolición total, obra nueva	José Joaquín Herrera	42 y 44	Dictamen Técnico	Prevención	Obra Nueva	0342/23	30/01/23
Dictamen demolición total, obra nueva	Mixcalco	26	Dictamen Técnico	Favorable	Demolición Total	0571/23	22/02/23
Dictamen demolición total, obra nueva	Ing. Eduardo Molina	179	Dictamen Técnico	Favorable	Demolición Total y Obra Nueva	0578/23	22/02/23
Dictamen demolición total, obra nueva	Venustiano Carranza	63	Dictamen Técnico	Favorable	Rehabilitación total y adecuación de espacios interiores	0602/23	02/03/23
Dictamen demolición total, obra nueva	Artículo 123	132	Prevención	Prevención	Obra Nueva	0852/23	09/03/23
Dictamen demolición total, obra nueva	Fray Servando Teresa de Mier	260	Prevención	Prevención	Obra Nueva	0918/23	16/03/23



## SEDUVI | Indicadores

### Dictamen de demolición total, obra nueva

TIPO DE TRÁMITE	CALLE	NÚM	RESULTADO DEL TRÁMITE	RESPUESTA	TIPO DE OBRA	NO. OFI	F_ SALIDA DSPM
Dictamen demolición total, obra nueva	Vulcanización	5	Dictamen Técnico	Favorable	Demolición Total y Obra Nueva	1036/23	29/03/23
Dictamen demolición total, obra nueva	Eje Central Lázaro Cárdenas	33	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Nueva	1070/23	30/03/23

### Dictamen de obras menores

TIPO DE TRÁMITE	CALLE	NÚM	RESULTADO DEL TRÁMITE	RESPUESTA	TIPO DE OBRA	NO. OFI	F_ SALIDA DSPM
Dictamen obras menores	República de Cuba	33	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	1064/23	30/03/23
Dictamen obras menores	Humboldt	26	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	1068/23	30/03/23



## SEDUVI | Indicadores

### Dictamen de obras menores

TIPO DE TRÁMITE	CALLE	NÚM	RESULTADO DEL TRÁMITE	RESPUESTA	TIPO DE OBRA	NO. OFI	F_ SALIDA DSPM
Dictamen obras menores	Filomeno Mata	11	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0024/23	05/01/23
Dictamen obras menores	Apartado	14	Dictamen técnico	Favorable	Obra Menor	0254/23	24/01/23
Dictamen obras menores	5 de Febrero	41	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0289/23	25/01/23
Dictamen obras menores	Dolores	22	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0281/23	27/01/23
Dictamen obras menores	López	1	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0332/23	30/01/23
Dictamen obras menores	16 de Septiembre	82	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0398/23	31/01/23
Dictamen obras menores	16 de Septiembre	82	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0362/23	31/01/23
Dictamen obras menores	Monte de Piedad	15	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0358/23	31/01/23
Dictamen obras menores	16 de Septiembre	82	Dictamen técnico	Favorable	Obra Menor	0361/23	31/01/23
Dictamen obras menores	Monte de Piedad	15	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0397/23	31/01/23



## SEDUVI | Indicadores

## Dictamen de obras menores

TIPO DE TRÁMITE	CALLE	NÚM	RESULTADO DEL TRÁMITE	RESPUESTA	TIPO DE OBRA	NO. OFI	F_ SALIDA DSPM
Dictamen obras menores	Victoria	66	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0365/23	01/02/23
Dictamen obras menores	Tacuba	88	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0493/23	16/02/23
Dictamen obras menores	Artículo 123	126 A	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0488/23	16/02/23
Dictamen obras menores	Tacuba	15	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0583/23	22/02/23
Dictamen obras menores	José María Izazaga	137	Prevención	Prevención	Instalación de anuncio	0673/23	28/02/23
Dictamen obras menores	Mina	52	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0634/23	28/02/23
Dictamen obras menores	Palma	43	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0670/23	28/02/23
Dictamen obras menores	Francisco I. Madero	72	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0628/23	28/02/23
Dictamen obras menores	Héroes	52	Prevención	Prevención	Obra Menor	0667/23	28/02/23
Dictamen obras menores	Venezuela (Argentina)	23(29)	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Mayor	0696/23	02/03/23



## SEDUVI | Indicadores

### Dictamen de obras menores

TIPO DE TRÁMITE	CALLE	NÚM	RESULTADO DEL TRÁMITE	RESPUESTA	TIPO DE OBRA	NO. OFI	F_ SALIDA DSPM
Dictamen obras menores	Isabel La Católica	61	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0868/23	14/03/23
Dictamen obras menores	Justo Sierra	29	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0867/23	14/03/23
Dictamen obras menores	Bolívar	102	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0927/23	15/03/23
Dictamen obras menores	Bolívar	43	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0930/23	17/03/23
Dictamen obras menores	Uruguay	55	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0993/23	22/03/23
Dictamen obras menores	Dolores	20	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0992/23	23/03/23
Dictamen obras menores	Isabel La Católica	36	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	1007/23	23/03/23
Dictamen obras menores	Dr. Lavista	155	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0995/23	23/03/23
Dictamen obras menores	V. Carranza	95	Dictamen Técnico	Favorable	Conservación, restauración, rehabilitación, adecuaciones interiores y ampliación	1077/23	28/03/23
Dictamen obras menores	Palma	43	Dictamen Técnico	Favorable	Instalación de anuncio	1031/23	29/03/23

## SEDUVI | Indicadores

### Dictamen para anuncios y tapiales

TIPO DE TRÁMITE	CALLE	NÚM	RESULTADO DEL TRÁMITE	RESPUESTA	TIPO DE OBRA	NO. OFI	F_ SALIDA DSPM
Dictamen para Anuncios y tapiales	Fray Servando Teresa de Mier	278	Prevención	Prevención	Instalación de anuncio	0119/23	16/01/23
Dictamen para Anuncios y tapiales	Gante	1	Dictamen Técnico	Favorable	Instalación de un anuncio denominativo	0144/23	23/01/23
Dictamen para Anuncios y tapiales	Revillagigedo	18	Dictamen Técnico	Favorable	Instalación de anuncios	0266/23	25/01/23
Dictamen para Anuncios y tapiales	La Palma	5	Dictamen Técnico	Favorable	Instalación de anuncios	0349/23	01/02/23
Dictamen para Anuncios y tapiales	La Palma	5	Dictamen Técnico	Favorable	Instalación de anuncios	0349/23	01/02/23
Dictamen para Anuncios y tapiales	Eje 1 Poniente Cuauhtémoc	44	Dictamen Técnico	Favorable	Instalación de anuncio	0856/23	14/03/23
Dictamen para Anuncios y tapiales	República de El Salvador	105	Prevención	Prevención	Instalación de anuncio	0964/23	17/03/23





## SEDUVI | Indicadores

## Dictamen técnico de intervenciones en el espacio público

TIPO DE TRÁMITE	CALLE	NÚM	RESULTADO DEL TRÁMITE	RESPUESTA	TIPO DE OBRA	NO. OFI	F_ SALIDA DSPM
Dictamen Técnico de Intervenciones en el Espacio Público	Paseo de la Reforma	S/N	Opinión Técnica	Favorable	Construcción de minicepa e instalación de 1 registro	0247/23	26/01/23
Dictamen Técnico de Intervenciones en el Espacio Público	Bolívar y Chimalpopoca	Varios	Opinión técnica	Favorable	Trabajos de canalización	0218/23	26/01/23
Dictamen Técnico de Intervenciones en el Espacio Público	Bolívar	Varios	Opinión técnica	Favorable	Trabajos de canalización	0223/23	26/01/23
Dictamen Técnico de Intervenciones en el Espacio Público	Varias	S/N	Opinión Técnica	Favorable	Instalación de servicios de internet	0346/23	03/02/23
Dictamen Técnico de Intervenciones en el Espacio Público	Trujano	S/N	Opinión Técnica	Favorable	Canalización en minicepa	0549/23	15/02/23



## SEDUVI | Indicadores

### Opinión de condición patrimonial y factibilidades

TIPO DE TRÁMITE	CALLE	NÚM	RESULTADO DEL TRÁMITE	RESPUESTA	TIPO DE OBRA	NO. OFI	F_ SALIDA DSPM
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	16 de Septiembre	81	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0848/23	09/03/23
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Simón Bolívar	23	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	1000/23	23/03/23


### Registro de intervenciones

TIPO DE TRÁMITE	CALLE	NÚM	RESULTADO DEL TRÁMITE	RESPUESTA	TIPO DE OBRA	NO. OFI	F_ SALIDA DSPM
Registro de Intervenciones	Donceles	60	Dictamen Técnico	Favorable	Obra Menor	0640/23	28/02/23

## SEDUVI | Seguimiento de indicadores


10

Dictamen de demolición, obra nueva  
enero - Marzo




34

Dictamen de obras menores  
enero - Marzo



7


Dictámenes para anuncios y tapias  
enero - Marzo



## SEDUVI | Seguimiento de indicadores


5

Dictamen técnico de intervenciones en el espacio público  
enero - Marzo




2

Opinión de condición patrimonial y factibilidades  
enero - Marzo



1

Registro de intervenciones  
enero - Marzo






# Fideicomiso del Centro Histórico

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	2022
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	90	93	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	93	93	2022
F-54/025/2021	MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)	98	99	2022
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	15	20	MAYO 2023

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Bucareli No. 145: Lavado de elementos de cantera.


ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTALES  
BLOQUE A

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

<b>PNR 2022. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL SC/DGSMPC/COLAB/01835/22</b>				
<b>NO. DE CONTRATO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AVANCE FISICO ANTERIOR (%)</b>	<b>AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)</b>	<b>TERMINACIÓN PROGRAMADA</b>
FCH/CDI/INV/003/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS".	75	90	Febrero 2023
FCH/CDI/AD/003/2022	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA "PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)", SEGUNDA ETAPA.	95	100	Diciembre 2022
FCH/CDI/AD/005/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR"	75	90	Marzo 2023
FCH/CDI/AD/006/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD"	84	97	Marzo 2023



## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Trabajos de reintegración y consolidación de pináculos, entortado en extradós de cupulín de linternilla y cúpula del templo, cocido de grietas, reintegración de aplanado en intradós de cúpula y en pechinas.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
"TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS".**


## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Colocación de vidrios en tambor de la cúpula según muestras autorizadas por la supervisión técnica del INAH..

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA "PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)", SEGUNDA ETAPA


## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Trabajos de aplanados en cúpula, muros de la capilla de la preciosa sangre, rajueleo en el muro de fachada e integración de impermeabilizante en la cubierta de la sacristía.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
“TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR”**

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Colocación de Enladrillado en bóvedas de transepto, tratamiento de enladrillado y mosaico cerámico de cúpula, detallado de aplanados y canaleta en tambor de cúpula y detallado de aplanados en intradós de bóvedas de transepto.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL**  
**“TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD”**



# Instituto Local de Infraestructura Física Educativa



## ILIFE | Seguimiento de indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 06/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Rehabilitación de escuelas en el Centro Histórico	Escuela Primaria Cristóbal Colón	<b>100%</b>	Porcentaje	quincenal	18 de abril
	Escuela Secundaria César Ruiz *	<b>100%</b>			
	Escuela Primaria Luis G. León*	<b>100%</b>			
	Escuela Adriana García Corral	<b>100%</b>			
	República de Argentina	<b>100%</b>			
	Secundaria Pedro Díaz	<b>100%</b>			
	Escuela Primaria Alberto Correa	<b>100%</b>			
	Escuela Primaria Estado de Sonora	<b>100%</b>			
Jardín de Niños Estado de Michoacán	<b>100%</b>				



## 9

# Escuelas terminadas

- Escuela Primaria Cristóbal Colón
- Escuela Secundaria César Ruiz
- Escuela Primaria Luis G. León
- Escuela Adriana García Corral
- Escuela República de Argentina
- Secundaria Pedro Díaz
- Escuela Primaria Alberto Correa
- Escuela Primaria Estado de Sonora
- Jardín de Niños Estado de Michoacán



# Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)



## C5 | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 31/03/2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Vigilancia	01) Cámaras con falla o intermitencia	<b>5</b>	cantidad	quincenal	18 de abril
Vigilancia	02) Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámaras	<b>1</b>	cantidad		



## C5 | Evaluación


# 26

**Cámaras con falla o intermitencia**  
marzo



# 10

**Mantenimiento y/o reparación de  
infraestructura de cámara**  
marzo





# Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito





## Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 02/04	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	<b>56</b>	cantidad	quincenal	18 de abril
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	<b>3</b>	cantidad		




## Tránsito | Indicadores

### CORRECTIVO

ACOMETIDA	4
BASE NUEVA	1
APAGADO	8
CABLE DE COMUNICACIÓN	1
CINTILANTE	12
CORTO	2
DESCONECTADA	9
FOCO FUNDIDO	8
GOLPEADO	1
INSTALACIÓN DE POSTE	2
INSTALACIÓN DE SEMÁFORO	6
POSTE DERRIBADO	1
REVISIÓN	1
PREVENTIVO	3

**TOTAL GENERAL** 59


### Mantenimiento SEMAFORICO Periodo 19/03/2023 al 02/04/2023



## Tránsito | Evaluación

# 235

Número de atenciones a semáforos  
enero - marzo





# Turnos e incidencias urbanas

## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - marzo 2023

**74%**  
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>		<i>Estado</i>	
<b>Dependencia</b>	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Suma total</b>
ACH	4	1	5
Al. Cuauhtémoc	11	8	19
C5	1		1
CFE	22	19	41
SACMEX	12	7	19
SOS-AP	10	3	13
SOS-DGOIV	1	3	4
SOS-DGSUS	23		23
TELMEX	36	4	40
Tránsito	7		7
<b>Suma total</b>	<b>127</b>	<b>45</b>	<b>172</b>





## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 21 de marzo al 4 de abril 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-29	21/9/2021	Estructura de Supervisión ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	San Pablo	Correo Mayor			CFE			Atendido
IUCH-30	21/9/2021	Estructura de Supervisión ACH	Baches	Lecumberri			Frente al #35	SOS-DCOIV			Atendido
IUCH-48	20/10/2021	Estructura de Supervisión ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Loreto	Mixcalco			CFE			Atendido
IUCH-62	16/11/2021	Estructura de Supervisión ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Roldán	República del Salvador			CFE			Atendido
IUCH-65	24/11/2021	Estructura de Supervisión ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República del Salvador	Talavera			Al. Cuauhtemoc			Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 21 de marzo al 4 de abril 2023


FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-68	18/12/2021	Estructura de Supervisión ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	San Pablo	Correo Mayor	Las Cruces		CFE			Atendido
IUCH-73	6/1/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		casi esquina frente al 214	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-76	6/1/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Talavera	Mesones		frente a la Plaza La Aguilita	CFE			Atendido
IUCH-110	21/10/2021	V3 - Santo Domingo	Baches	Callejón de Mixcalco	Lecumberri		Intersección	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-111	21/10/2021	V3 - Santo Domingo	Baches	Callejón de Mixcalco	Lecumberri	Miguel Alemán		SOS-DGOIV			Atendido








## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 21 de marzo al 4 de abril 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-113	4/1/2022	V3 - Santo Domingo	Baches	M. Peña y Peña	Torres Quintero	Florida		SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-114	4/1/2022	V3 - Santo Domingo	Baches	M. Peña y Peña	Torres Quintero	Florida	Frente al 20	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-117	4/1/2022	V3 - Santo Domingo	Baches	M. Peña y Peña	Torres Quintero		Intersección	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-118	4/1/2022	V3 - Santo Domingo	Baches	M. Peña y Peña	Torres Quintero		Frente al 11	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-119	4/1/2022	V3 - Santo Domingo	Baches	República de Costa Rica	República Dominicana		Intersección	SOS-DGOIV			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 21 de marzo al 4 de abril 2023

FOLO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-518	17/03/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Limpieza	Justo Sierra			Frente al #71	SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-519	17/03/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Justo Sierra			Frente al #61	SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-520	19/03/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Limpieza	Emiliano Zapata			Frente al #35	SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-524	22/03/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza	Eje 1 Norte	Eje Central			SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-527	28/03/2023	V8 - San Pablo	Limpieza	Plaza San Pablo				SOS-DCSUS			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 21 de marzo al 4 de abril 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-521	20/03/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fugas de agua	José María Izazaga	José María Pino Suárez	20 de noviembre		SACMEX			Pendiente
IUCH-522	21/03/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	5 de mayo	Filomeno Mata			SOS-AP			Pendiente
IUCH-523	22/03/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fugas de agua	Av. Hidalgo				Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-525	27/03/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Palma	5 de mayo	Francisco I. Madero		SOS-AP			Pendiente
IUCH-526	27/03/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones	Correo Mayor			CFE			Pendiente



## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 21 de marzo al 4 de abril 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-503	12/03/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	2 de abril			Lado teatro Hidalgo	SOS-AP			Pendiente
IUCH-504	13/03/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Mal estado de cables o equipamiento	Vizcainas			Frente al #28	TELMEX			Pendiente
IUCH-506	13/03/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	San Ildefonso	Justo Sierra		Plaza Loreto	CFE			Pendiente
IUCH-507	14/03/2023	ACH	Mal estado de cables o equipamiento	Magnolia	Soto	Lerdo	Frente al #75	TELMEX			Pendiente
IUCH-515	16/03/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Brasil			Plaza Santa Catarina	CFE			Pendiente

## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - marzo 2023

45 %  
de avance

<i>Matriz de Turnos</i>	<i>ESTATUS</i>		
	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Suma total</b>
<b>ATIENDE</b>			
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc		4	4
CFE		1	1
FCH	1		1
SOS-DGOIV	1		1
<b>Suma total</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>



## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - marzo 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCI	EVIDENCIA	ESTATUS
4	7/3/2023	ACH	Apoyo para que se realice poda en la Plaza Torres Quintero	AI. Cuahtémoc			Pendiente
5	7/3/2023	FCH	Realice poda de árbol en República de El Salvador 180	AI. Cuahtémoc			Pendiente
6	7/3/2023	ACH	Petición de los vecinos y la UACM para que se revise el tema de recolección de basura en Fray Servando porque no pasa camión diario y se generan tiraderos de basura	AI. Cuahtémoc			Pendiente
7	7/3/2023	ACH	Que a petición de los vecinos se repare la iluminación en la calle Francisco de Garay entre Tolsá y Av. Chapultepec.	AI. Cuahtémoc			Pendiente
8	9/3/2023	FCH	respecto de la tapa de CFE, de Plaza Santa Catarina	CFE			Pendiente
9	9/3/2023	CFE	Retiro de andamios en Donceles esquina con Callejón del 57	ACH			Atendido





# Asuntos generales

# ACH | Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas - Abril 2023

**Tabla de atención reportada por las dependencias a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas**


04 de abril del 2023

## 29%

Avance Global  
Registros, coladeras y  
tapas

DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN	OTRAS IDENTIFICADAS
ACH	31	31	0	100%	12
SOS - AP	48	32	16	67%	0
TELMEX	19	12	7	63%	0
SACMEX	202	46	156	23%	21
CFE	155	29	126	19%	0
AL CUAUHTÉMOC	115	15	100	13%	3
SOS - DGOIV	23	1	22	4%	22
AL. V. CARRANZA	51	0	51	0%	0
<b>TOTAL</b>	<b>644</b>	<b>166</b>	<b>478</b>	<b>26%</b>	<b>58</b>

**Gráfica comparativa de avance por dependencia**



**Gráfica comparativa de atendidas y pendientes**

