



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XVIII SESIÓN. Evaluación agosto

06 de septiembre de 2022


Orden del día

Reportes institucionales


Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 2 de septiembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	110	incidencias atendidas	quincenal	16 de septiembre de 2022
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social	2	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH		metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - Vecinos		atención		
	05) Riego áreas verdes - ACH		atenciones		
	06) Riego áreas verdes - ACH-DGSUS		atención		
	07) Riego áreas verdes - SEDEMA		atención		


Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

Mesones
Primo de
Verdad
Moneda
20 de
Noviembre
República de
Brasil
Regina
San Jerónimo
Motolinia
San Ildefonso
República de
Argentina
Soledad
5 de Febrero
República de
Chile
Izazaga


Los trabajos realizados consistieron en **Colocación de 1 nuevo tambo para programa Promigras** en Mesones 138, **reposición de 4 tapas de dren** en Primo de Verdad esquina Moneda, **reparación de banqueta** en Moneda esquina Primo de Verdad, **reposición de tapa de registro** en Moneda esquina Correo Mayor, **reposición de tapa de registro** en 20 de Noviembre esquina Nezahualcoyotl, **retiro de 3 bolardos y reubicación de 1** en República de Brasil esquina Donceles, **retiro de 3 bolardos y reubicación de 1** en República de Brasil esquina Belisario Domínguez, **colocación de 21 señalizaciones en piso “prohibido estacionamiento de motos”** en Regina entre 20 de Noviembre y Bolívar, **colocación de 7 señalizaciones en piso “prohibido estacionamiento de motos”** en San Jerónimo entre 5 de Febrero e Isabel la Católica, **colocación de 10 señalizaciones en piso “prohibido estacionamiento de motos”** en Motolinia entre 16 de Septiembre y Tacuba, **colocación de 7 señalizaciones en piso “prohibido estacionamiento de motos”** en San Ildefonso entre El Carmen y República de Argentina, **colocación de 6 señalizaciones en piso “prohibido estacionamiento de motos”** en República de Argentina entre Donceles y San Ildefonso, **retiro de 3 bolardos** en Soledad esquina Alhóndiga, **fijación de un tótem con señalización** en Regina y 20 de Noviembre, **fijación de un tótem con señalización** en Regina y Bolívar, **fijación de un tótem con señalización** en San Jerónimo e Isabel la Católica, **fijación de un tótem con señalización** en San Jerónimo y 5 de Febrero, **reparación de solera en tapa de registro** en Mesones e Isabel la Católica, **retiro de esparragos** en 5 de Febrero entre San Jerónimo e Izazaga, **colocación de 1 bolardo** en República de Chile esquina República de Cuba, San Jerónimo entre 5 de Febrero e Isabel la Católica, **reparación de banqueta** en Izazaga esquina 20 de Noviembre, Primo de Verdad, **reparación de 2 baches** en República de Brasil entre Tacuba y Donceles.



Autoridad del Centro Histórico | Obras menores



Autoridad del Centro Histórico | Obras menores



Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de Justicia Cívica



Atención de limpieza y deshierbe en Plaza Vizcaínas, con apoyo de 11 infractores de Justicia Cívica, 30 de agosto de 2022

Atención de limpieza de áreas verdes en Plaza Loreto, limpieza de ventanas arqueológicas en República de Argentina y riego en jardineras de Bucareli y Turín con apoyo de 10 infractores de Justicia Cívica, 23 de agosto de 2022

Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con personal de ACH




Limpieza y desazolve en forma manual del dren en la calle Dolores

Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


2,279

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
enero - agosto



70


Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo
de Justicia Cívica y Reinserción Social
enero - agosto



Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


540 m²


Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH
enero - agosto



48

Riegos de áreas verdes
enero - agosto





Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 02 de septiembre de 2022	U Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Limpieza de pozo de visita	8	piezas	Quincenal	16 de septiembre de 2022
	Sondeo de albañal pluvial	155	metros lineales		
	Sondeo de atarjea	910	metros lineales		
Parques y jardines	Riego	3,700	metros cuadrados		
	Poda de pasto	6,950	metros cuadrados		
	Cultivo	1,595	metros cuadrados		
	Poda de seto	1,678	metros lineales		

Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 02 de septiembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	kilómetros	Quincenal	16 de septiembre d 2022
	Recolección orgánica domiciliaria y barrido	868.66	toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria y barrido	1,780.33	toneladas		
	Recolección de tiraderos clandestinos	923.06	toneladas		
Alumbrado	Luminarias reparadas en vía pública	5	piezas		
	Cambio de lámparas	13	piezas		
	Reconexión de circuito	4	piezas		
Arbolado Urbano	Poda de árbol	17	piezas		

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	CALLEJÓN DE MIXCALCO NO. 17 ENTRE SAN ANTONIO TOMATLAN Y MIGUEL ALEMÁN	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	28/08/2022
2	CIRCUNVALACIÓN ENTRE SOLEDAD Y ZAPATA	SONDEO DE 6 MTS. DE ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	29/08/2022
3	EJE 1 NTE. Y REPÚBLICA DE BRASIL	SONDEO DE ATARJEA	240.00	ML	26/08/2022
4	EJE 1 NTE. Y REPÚBLICA DE BRASIL	ALBAÑAL PLUVIAL	54.00	ML	26/08/2022
5	CALLEJÓN DE MIXCALCO NO. 17 ENTRE SAN ANTONIO TOMATLÁN Y MIGUEL ALEMÁN	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	28/08/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
6	ERNESTO PUGIBET NO. 35	SE RENIVELÓ BROCAL COMPLETO A POZO DE VISITA	1.00	PIEZA	31/08/2022
7	PLAZA SAN JUAN NO. 21	SE RENIVELÓ BROCAL COMPLETO A POZO DE VISITA	1.00	PIEZA	31/08/2022
8	REPÚBLICA DE ECUADOR Y SAN CAMILITO	SE CAMBIARON 2 MARCOS CON TAPAS A CAJA DE VALVULAS	2.00	PIEZA	24/08/2022
9	REPÚBLICA DE URUGUAY NO. 36 ENTRE EJE CENTRAL Y BOLÍVAR	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	20/08/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
10	ALHÓNDIGA NO. 10	SONDEO DE ATARJEA	100.00	ML	22/08/2022
11	ALHÓNDIGA NO. 10	ALBAÑAL EXTERIOR	15.00	ML	22/08/2022
12	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE MISIONEROS Y SAN PABLO	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	21/08/2022
13	BOLÍVAR ESQUINA BRASIL	ALBAÑAL PLUVIAL	12.00	ML	21/08/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Reparación de alumbrado público en Av. Morelos




Poda de levantamiento de copa Arandas



Poda de árboles en Plaza San Juan



Barrido fino y bolseo en calle Tizapán



Colocación de líneas aéreas en calle Buen Tono




Cambio de fotoceldas sobre calle Victoria

Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


243 pzas.

Luminarias reparadas en vías secundarias
enero-agosto



64


Contactores cambiados
enero-agosto



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


1,353 ml

Desazolve de atarjea
enero-agosto



116 ml.


desazolve de albañal
enero-agosto



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

7,064 ml.

Sondeo de albañal pluvial
enero-agosto



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


10,730.03 Ton.

Recolección orgánica domiciliaria y barrido
enero-agosto



29,849.58 Ton


Recolección inorgánica domiciliaria y barrido
enero-agosto



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


14,860.35 Ton.

Recolección en tiraderos clandestinos
enero-agosto



5,098 ml.


Barrido diario
enero-agosto





SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje



SACMEX Drenaje

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	14,670	1,350	16,020
POZOS DE VISITA	263	25	288
REJILLAS DE PISO	297	63	360
COLADERA PLUVIAL	366	52	418
ALBAÑAL (METROS)	1,173	275	1,448

REPORTE FOTOGRÁFICO



FRANCISCO I. MADERO (ENTRE 5 DE FEBRERO Y EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 600 ML DE ATARJEA, 10 PV, 12 CP, 42 RP, 180 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO



CALLE DE ROLDÁN (ENTRE REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y RAMÓN CORONA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 2 PV, 3 CP, 1 RP, 5 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO



BELISARIO DOMINGUEZ


(ENTRE REPÚBLICA DE BRASIL Y EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 650 ML DE ATARJEA, 13 PV, 37 CP, 20 RP, 90 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX | Seguimiento de indicadores


220

Pozos de visitas
enero - agosto



222


Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
enero - agosto



SACMEX | Seguimiento de indicadores

268 pzas

Coladeras pluviales
enero - agosto






SACMEX




Dirección de Construcción



SACMEX | Avance de Obras

AGUA POTABLE



DRENAJE



- █ Tubería instalada
- █ Tubería pendiente por instalar Agua potable
- ↔ Tubería pendiente por instalar Drenaje
- █ Frente de Trabajo

SACMEX | Avance de Obras

FECHA DE EJECUCIÓN: 3 de Junio al 15 de septiembre 2022

AVANCE REAL: 90.50 %

AGUA POTABLE

Meta.

1, 241.19 metros

Instalado.

1, 142.72 metros

Diámetro.

6" y 12" pulgadas

Material.

Polietileno de Alta Densidad.

Proceso Constructivo.

Excavación a Cielo Abierto.

DRENAJE

Meta.

752.80 metros

Instalado.

730.90 metros

Diámetro.

0.30, 0.38 y 0.61 metros

Material.


Polietileno de alta densidad Corrugado.

Proceso Constructivo.

Excavación a Cielo Abierto.

SACMEX | Avance de Obras

ACTIVIDADES AGUA POTABLE



Trabajos de demolición en caja válvulas sobre calle república de Argentina esquina con calle república de Nicaragua.



Trabajos de demolición en caja válvulas sobre calle Comonfort esquina con calle república de Ecuador.

SACMEX | Avance de Obras

ACTIVIDADES AGUA POTABLE




Suministro y colocación de riego de asfalto sobre calle Órgano entre calle Comonfort y calle República de Brasil.



Trabajos de construcción de caja de válvulas sobre calle Comonfort esquina calle república de Ecuador.

SACMEX | Avance de Obras

ACTIVIDADES DRENAJE



Trabajos de demolición de asfalto sobre calle Órgano entre calle República de Ecuador y ceje 1 norte.



Acarreo producto de excavación de drenaje sobre calle Órgano entre República de Ecuador y Eje 1 norte.

SACMEX | Avance de Obras

ACTIVIDADES DRENAJE



Suministro y colocación de tepetate para zanja de tubería de 38 cm sobre calle Órgano entre calle Comonfort y calle Palma norte.



Compactación con tepetate para zanja de tubería de 38 cm sobre calle Órgano entre calle Comonfort y calle Palma norte.

SACMEX | Avance de Obras

ACTIVIDADES DRENAJE



Elaboración de los pozos de visita sobre calle Comonfort entre calle república de Paraguay y calle república de Honduras.




Elaboración de los pozos de visita sobre calle Comonfort entre calle república de Paraguay y calle república de Honduras.



Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Dirección de Construcción de Infraestructura Vial



SOS-DGSUS-COIV |

DOIV – PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2022 – EN PROCESO

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FÍSICO	FECHA DE TERMINO REAL	COMENTARIOS
POLIGONO LAGUNILLA – CALLE IGNACIO COMONFORT	CUAUHTÉMOC	OBRA INDUCIDA: 100 % REHABILITACIÓN URB/ARQ: 31.05%	06/12/2022	OBRA INDUCIDA CONCLUIDA, SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACIONES, ILUMINACIÓN, ACABADOS EN BANQUETA, PAVIMENTACIÓN Y MOBILIARIO
POLÍGONO LAGUNILLA – CALLE REPÚBLICA DE HONDURAS	CUAUHTÉMOC	OBRA INDUCIDA: 98.50% REHABILITACIÓN URB/ARQ: 4.95%	20/12/2022	SE VERIFICAN NIVELES, AVANZAN TRABAJOS DE OBRA INDUCIDA, INSTALACIONES, ILUMINACIÓN Y ACABADOS SOBRE BANQUETA
PASEO DE LA REFORMA (DE GLORIETA DE VIOLETA AL EJE 1 NORTE)	CUAUHTÉMOC	34.45 %	31/12/2022	SE VERIFICAN NIVELES, AVANZAN TRABAJOS DE OBRA INDUCIDA, INSTALACIONES, ILUMINACIÓN Y ACABADOS SOBRE BANQUETA

SOS-DGSUS-COIV |

GOIV – CENTRO HISTÓRICO LAGUNILLA-CALLE IGNACIO COMONFORT

Obra inducida (CFE) concluida, continúan trabajos con colocación de acabados sobre banqueta, luminarios y mobiliario urbano, se realiza la colocación de concreto sobre vialidad.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo original	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	16.67 mdp	Junio-Diciembre	Obra inducida: 100 % Rehabilitación urb/arg: 31.05%	06/diciembre/2022	En ejecución

SOS-DGSUS-COIV |

DOIV – CENTRO HISTÓRICO LAGUNILLA-CALLE REPÚBLICA DE HONDURAS

Se realizan los trabajos de obra inducida (CFE), por concluir la presente semana, continúan trabajos topográficos previa colocación de acabados en banquetas y para recibir concreto sobre vialidad.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo original	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	16.31 mdp	Junio-Diciembre	Obra inducida: 98.50 % Rehabilitación urb/arg: 04.95 %	06/diciembre/2022	En ejecución

SOS-DGSUS-COIV |

GOIV – CENTRO HISTÓRICO PASEO DE LA REFORMA (DE GLORITA VIOLETA A EJE 1 NORTE)

Se realiza retiro de material sobre vialidad y banqueta y se colocan piezas en guarniciones y acabados sobre área peatonal, además de colocación de mobiliario urbano en cruces.




Alcaldía	Presupuesto	Periodo original	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	41.50 mdp	Junio-Diciembre	34.45 %	30/diciembre/2022	En ejecución



Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 2/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	665	Piezas	Quincenal	20 de septiembre



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 26 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	Isabel la Católica y Bolívar	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Esquina con Fray Servando Teresa de Mier	CENTRO	42	Cambio de contactor y cableado de líneas	Circuito apagado
5 de Febrero	República de Uruguay y República de El Salvador	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Apartado	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	2	Reconexión de líneas y cambio de balastro	Luminarias apagadas
Corregidora	Correo Mayor y Erasmo Castellanos	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Correo Mayor	Esquina con Soledad	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
De Meave	Eje Central y Aldaco	CENTRO	9	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Bolívar y Eje Central	CENTRO	23	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
		SUBTOTAL	80		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 26 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Francisco I. Madero	Isabel la Católica y Palma Norte	CENTRO	17	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
	Bolívar y Gante	CENTRO	19	Cambio de contactor	Circuito apagado
Ignacio Allende	Donceles y Tacuba	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Donceles y República de Cuba	CENTRO	6	Cambio de balastro y restablecimiento de ITM	Luminarias apagadas
	5 de Mayo y Tacuba	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	República de Uruguay y República de El Salvador	CENTRO	9	Cambio de balastro, lámpara, socket y reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Justo Sierra	Del Carmen y San Ildefonso	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Girón y Torres Quintero	CENTRO	6	Reconexión de líneas	Circuito apagado
SUBTOTAL			60		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 26 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Manzanares	2° Callejón de Manzanares y Eje 1 Oriente	CENTRO	12	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Motolinía	16 de Septiembre y Francisco I. Madero	CENTRO	16	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Tacuba y 5 de Mayo	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Esquina con José María Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
	Pino Suárez y 20 de Noviembre	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Ramón Corona	Eje 1 Oriente y Roldán	CENTRO	12	Cambio de fotocelda y reconexión de líneas	Circuito apagado
	Santo Tomás y Circunvalación	CENTRO	6	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República de Argentina	República de Colombia y República de Venezuela	CENTRO	4	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
SUBTOTAL			53		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 26 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Colombia	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	15	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Guatemala	República de Brasil y Seminario	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Nicaragua	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	8	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República de Venezuela	República de Brasil y Rodríguez Puebla	CENTRO	31	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Roldán	Manzanares y República de El Salvador	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
San Marcos	Soledad y República de Guatemala	CENTRO	13	Instalación de fotocelda	Circuito apagado
Santo Tomás	Ramón Corona y Misioneros	CENTRO	1	Restablecimiento de líneas	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	20 de Noviembre y 5 de Febrero	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
SUBTOTAL			71		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 26 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Venustiano Carranza	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Tabaqueros y 20 de Noviembre	CENTRO	2	Cambio de balastro y lámpara	Luminarias apagadas
		SUBTOTAL	3		
		TOTAL	267		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 02 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Chimalpopoca y Ejido	CENTRO	3	Cambio de balastro, lámpara y reconexión de líneas	Luminarias apagadas
	Callejón Flamencos	CENTRO	1	Instalación de luminaria Eva	Poste sin luminaria
	Esquina con Plaza Nezahualcóyotl	CENTRO	1	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
3er Callejón de Manzanares	Venustiano Carranza y República de Uruguay	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
5 de Febrero	República de Uruguay y República de El Salvador	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Corregidora	Correo Mayor y 20 de Noviembre	CENTRO	15	Cambio de balastro, lámpara y reconexión de líneas	Circuito apagado
De Meave	República de El Salvador y Vizcaínas	CENTRO	9	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Donceles	Ignacio Allende y República de Chile	CENTRO	30	Acomodo de fotocelda	Circuito encendido de día
		SUBTOTAL	61		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 02 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Eje 1 Sur	5 de Febrero y Eje Central	CENTRO	52	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Filomeno Mata	5 de Mayo y Francisco I. Madero	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Bolívar y Eje Central	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
	La Palma y Plaza de la Constitución	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	Simón Bolívar y Fray Pedro de Gante	CENTRO	19	Cambio de fotocelda y restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Ignacio Allende	República de Perú y República de Honduras	CENTRO	10	Instalación correcta de fotocelda	Circuito encendido de día
Jesús María	Justo Sierra y San Antonio	CENTRO	37	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
José María Pino Suárez	Esquina con José María Izazaga	CENTRO	1	Cambio de balastro y socket	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	122		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 02 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
La Academia	Corregidora y Soledad	CENTRO	2	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminarias apagadas
	Esquina con Moneda	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
La Santísima	Emiliano Zapata y Soledad	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán y República de Venezuela	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Margil	Soledad y República de Guatemala	CENTRO	11	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Mesones	Plaza de Juan José Baz	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
Mixcalco	Manuel Doblado y Leona Vicario	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Motolinía	Tacuba y 5 de Mayo	CENTRO	1	Cambio de lámpara y de socket	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	20		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 02 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Regina	Jesús María y Las Cruces	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Paraguay	CENTRO	26	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Colombia	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
	Del Carmen y Rodríguez Puebla	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Cuba	República de Chile y Allende	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	Callejón Héroes del 57 y Eje Central	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
República de Ecuador	Comonfort y Callejón Vaquitas	CENTRO	1	Instalación de fotocelda y receptáculo	Luminaria encendida de día
		SUBTOTAL	20		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 02 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de El Salvador	Eje Central y Bolívar	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Guatemala	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	2	Cambio de lámparas, balastos y sockets	Luminarias apagadas
	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	20	Reprogramación de timer	Circuito encendido de día
República de Nicaragua	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	8	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República de Perú	República de Chile y Altuna	CENTRO	1	Instalación de luminaria 1900	Poste sin luminaria
	Leandro Valle y Altuna	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Plaza de la Concepción	CENTRO	13	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Uruguay	Circunvalación y Santo Tomás	CENTRO	13	Reconexión de líneas	Circuito apagado
SUBTOTAL			59		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 02 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Uruguay	Isabel la Católica y 5 de Febrero	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Venezuela	República de Brasil y Rodríguez Puebla	CENTRO	5	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Roldán	República de El Salvador y San Pablo	CENTRO	14	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
San Jerónimo	20 de Noviembre y 5 de Febrero	CENTRO	1	Instalación de luminaria 1900	Poste sin luminaria
	José María Pino Suárez y Correo Mayor	CENTRO	9	Reconexión de líneas de alimentación y restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Santo Tomás	San Pablo y Misioneros	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Soledad	Eje 1 Oriente y Jesús María	CENTRO	26	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Tabaqueros	Esquina con Venustiano Carranza	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	58		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 02 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Venustiano Carranza	Tabaqueros y 20 de Noviembre	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
	Pino Suárez y Erasmo Castellanos	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	58		
		TOTAL	398		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 26 DE AGOSTO

IGNACIO ALLENDE



CAMBIO DE BALASTRO.

DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE




CAMBIO DE CONTACTOR Y CABLEADO DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 26 DE AGOSTO

FRANCISCO I. MADERO



RESTABLECIMIENTO DE ITM.

JUSTO SIERRA




CAMBIO DE BALASTRO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 26 DE AGOSTO

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

MANZANARES




RESTABLECIMIENTO DE ITM.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 26 DE AGOSTO

RAMÓN CORONA



**CAMBIO DE FOTOCELDA Y RECONEXIÓN DE
LÍNEAS.**

REPÚBLICA DE ARGENTINA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 26 DE AGOSTO

REPÚBLICA DE GUATEMALA



CAMBIO DE BALASTRO.

VENUSTIANO CARRANZA



CAMBIO DE LÁMPARA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 02 DE SEPTIEMBRE

5 DE FEBRERO



CAMBIO DE LÁMPARA.

20 DE NOVIEMBRE



INSTALACIÓN DE LUMINARIA EVA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 02 DE SEPTIEMBRE

LA ACADEMIA



CAMBIO DE BALASTRO, LÁMPARA Y SOCKET.

CORREGIDORA



CAMBIO DE BALASTRO, LÁMPARA Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 02 DE SEPTIEMBRE

LEONA VICARIO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

MEAVE




RESTABLECIMIENTO DE ITM.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 02 DE SEPTIEMBRE

REGINA



CAMBIO DE BALASTRO, LÁMPARA Y SOCKET.

LA SANTÍSIMA



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 02 DE SEPTIEMBRE

REPÚBLICA DE CUBA



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA.

FRANCISCO I. MADERO




**CAMBIO DE FOTOCELDA Y RESTABLECIMIENTO
DE ITM.**

SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de indicadores

8593

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
enero - agosto

01) Luminarias reparadas en PA del CH






Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Subdirección de Parques B I



SOS-DGSUS | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte 22/08 al 4/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.160	kilómetros	quincenal	20 de septiembre
	04) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.040	kilómetros		
Recolección	05) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,704	metros cúbicos		
	06) Tierra recolectada en PA del CH	131.50	metros cúbicos		
Lavado	07) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	08) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	712,983	metros cuadrados		

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 22/08 al 4/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	09) Sitio críticos lavados en PA de CH (18 puntos)	255 promedio	atenciones	quincenal	20 de septiembre
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350 promedio	metros cúbicos		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Plaza la Constitución y Motolinia	10,568	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	91.00	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,643	piezas		
Eliminación de plagas	14) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de cereal B y lanirat	2066	piezas		
Eliminación de plagas	Fumigación	750	metros cuadrados		
Atención retiro de plantón-limpieza	Limpieza retiro de plantón	1	Atención		

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
REPÚBLICA DE GUATEMALA DE MONTE DE PIEDAD A REPÚBLICA DE ARGENTINA	18.00	m2
5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD	31.00	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	19.00	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	23.00	m2
TOTAL	91.00	m2



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 91 M2



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE MANCHAS EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 364 M2



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL (FNLS) EN PLAZA DE LA FUNDACIÓN




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR LA CLAUSURA DEL EVENTO DE LA “VIII FIESTA DE CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CDMX”



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

“XXXIX EDICIÓN DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO”






SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LAVADO POR EL RETIRO DE LA LOGÍSTICA DEL “XXXIX EDICIÓN DEL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO”



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 26 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	A	José María Izazaga, de Isabel La Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier, a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cereal B, en un área de 46,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Cereal B, en un área de 650 m2.
Av. Morelos (Tramo)	B	De Congreso de la Unión a Calzada de la Viga, Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cereal B, en un área de 850 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cereal B, en un área de 800 m2.
Exterior del Metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, (Lado Oriente), Calzada Mixiuhca, y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 650 m2.
Exterior del Metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Francisco del Paso y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 20 Cereal B, en un área de 260 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Exterior del Metro Balbuena	B	Calzada Ignacio Zaragoza, entre Anselmo de la Portilla y Retorno 9 de Zaragoza, Col. Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cereal B, en un área de 120 m2.
Vialidad	B	Av. Del Trabajo, de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Cereal B, en un área de 680 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, de Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Cereal B, en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Esquina Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 100 m2.
Canal del Norte	B	Congreso de la Unión, de Plomeros a Eje 2 Norte, Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 33 Cereal B, en un área de 1,750 m2.
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cereal B, en un área de 350 m2.
Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cereal B, en un área de 760 m2.
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina, Aluminio, Sorpresa y Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 2,150 m2.
Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Cereal B, en un área de 850 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque S/N	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cereal B, en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente, Esquina Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cereal B, en un área de 100 m2.
Vialidad	B	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cereal B, en un área de 100 m2.
Eje 1 Oriente Anillo de circunvalación	B	De Eje 1 Norte, a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 65 Cereal B, en un área de 1,600 m2.
Anillo de circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Cereal B, en un área de 800 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala, a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 130 Cereal B, en un área de 2,200 m2.
Exterior del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Área Verde	A	Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cereal B, en un área de 800 m2.
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Vialidad	B	Calle Tolsa, Esquina Tres Guerras, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Cereal B, en un área de 350 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Instalaciones de la DGOP	A	Av. Francisco Del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 18 Piezas de Cereal B, 2,000 ml. de Ambientrol, 2 Litros de Kerosena, 60 gramos de Max Force en Gel, 60 gramos de Antex, 15 Litros de Gasolina, en un área de 1,090 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 39 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya, a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Exterior del Metro Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Cereal B, en un área de 1,140 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Lanirat Cereal, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 130 Lanirat Cereal, en un área de 3,800 m2.
Museo Interactivo de Economía - UNAM MIDE	A	Tacuba No. 17, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Fumigación 500 ml. Alfadex, 200 Gramos de Agita, 03 Piezas de Pegamentos, 02 Litros de Gasolina, en un Área de 450 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, de Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Lanirat Cereal, en un área de 900 m2.
Vialidad	A	Balderas, de Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Lanirat Cereal, en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 55 Lanirat Cereal, en un área de 33,000 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal, en un área de 200 m2. 10 Lanirat
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal, en un área de 1,800 m2. 23 Lanirat
Vialidad	A	José María Izazaga, de Isabel La Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal, en un área de 1,400 m2. 27 Lanirat
Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero, a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal, en un área de 1,400 m2. 42 Lanirat
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier, a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal, en un área de 1,800 m2. 32 Lanirat
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, José María Pino Suarez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal, en un área de 46,800 m2. 19 Lanirat
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 650 m2. 28 Lanirat

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Av. Morelos (Tramo)	B	De Congreso de la Unión a Calzada de la Viga, Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 650 m2. 35 Lanirat
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 800 m2. 27 Lanirat
Exterior del Metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, (Lado Oriente), Calzada Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 650 m2. 30 Lanirat
Exterior del Metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Francisco del Paso y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 260 m2. 22 Lanirat
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 1,500 m2. 35 Lanirat
Exterior del Metro Balbuena	B	Calzada Ignacio Zaragoza, entre Anselmo de la Portilla y Retorno 9 de Zaragoza, Col. Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 120 m2. 12 Lanirat
Vialidad	B	Av. Del Trabajo, de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 680 m2. 33 Lanirat

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 26 Lanirat un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Esquina Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 20 Lanirat un área de 100 m2.
Canal del Norte	B	Congreso de la Unión, de Plomeros a Eje 2 Norte, Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 23 Lanirat un área de 1,750 m2.
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 18 Lanirat un área de 350 m2.
Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 25 Lanirat un área de 760 m2.
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina, Aluminio, Sorpresa y Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 20 Lanirat un área de 2,150 m2.
Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cereal, en un área de 38 Lanirat un área de 850 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Av. Del Trabajo	B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Lanirat Cereal, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Fumigación 250 ml. de Cipermetrina, 200 Gms. de Nicotinoide, 500 ml. de Gasolina, en un Área de 100 m2
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Fumigación 250 ml. de Cipermetrina, 200 Gms. de Nicotinoide, 500 ml. de Gasolina, en un Área de 100 m2
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros (Lado Contraflujo), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Fumigación 250 ml. de Cipermetrina, 200 Gms. de Nicotinoide, 500 ml. de Gasolina, en un Área de 100 m2




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Instalaciones de la DGOP	A	Av. Francisco Del Paso y Troncoso, no. 499, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Desinfección 22 Piezas de Lanirat Cereal, 500 ml. de Cipermetrina, 55 Piezas de Trampa Bell, 02 Litros de Kerosena, 200 gramos de Agita, 60 gramos de Max Force en Gel, 60 gramos de Antex, 200 ml. De Ambientol, 50 ml. De Neocidol, 15 Litros de Gasolina, en un área de 1,090 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS






SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores


RETIRO DE CHICLES



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


189,702 m³

Residuos sólidos y recolección producto de barrido
enero - agosto



2134.55 m³


Tierra recolectada en PA del CH
enero - agosto



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


4597 pzas

Sitio críticos lavados en PA de CH
enero - agosto



6300 m3


Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH
enero - agosto



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


97,732 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
enero - agosto



29,733.5 m2


Eliminación de grafiti en PA de CH
enero - agosto




SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores

38,501 pzas

Desratización de PA y PB de CH
enero - agosto





Sistema de Transporte Colectivo

Metro

STC-Metro | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 2/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	4	Unidades fuera de servicio	quincenal	16 de septiembre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	1	Unidades fuera de servicio		



STC-Metro | Seguimiento de indicadores


75.86%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas
enero-agosto



84%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
enero-agosto





Comisión Federal de Electricidad

CFE | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 2 de septiembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Robos registrados en elementos de infraestructura	3	piezas	quincenal	16 de septiembre de 2022
	02) Bóvedas atendidas con acciones de desagüe	44	atenciones		
Suministro de energía	03) Atenciones a fallas en el suministro de energía	13	reportes		
Atención de incidencias	04) Tapas de registros y/o bóvedas reparadas	0	piezas		
	05) Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	1	atenciones		

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
JESÚS MARÍA	ESQUINA	SOLEDAD	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA METÁLICA ANTIDERRAPANTE
INDEPENDENCIA	ESQUINA	LÓPEZ	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA METÁLICA ANTIDERRAPANTE
SANTO TOMÁS	ESQUINA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA METÁLICA ANTIDERRAPANTE
				TOTAL	3	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo	
TACUBA	EJE CENTRAL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	12	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
5 DE MAYO	MONTE DE PIEDAD	EJE CENTRAL	SIN DATO	COL. CENTRO	17	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
16 DE SEPTIEMBRE	EJE CENTRAL	PALMA	SIN DATO	COL. CENTRO	15	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	44	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE COLOMBIA 63	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CIRCUNVALACIÓN 221	MANZANARES	CORREGIDORA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
AV. 5 DE MAYO 7	EJE CENTRAL	SIMÓN BOLÍVAR	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 66	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 64	REP. DE HONDURAS	REP. DE ECUADOR	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CARRETONES 26	ROLDÁN	SANTO TOMÁS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALHÓNDIGA 29	MANZANARES	CORREGIDORA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
RODRÍGUEZ PUEBLA 10	SAN ANTONIO TOMATLAN	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REGINA 84	20 DE NOVIEMBRE	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COSTA RICA 74	FLORIDA	GONZÁLEZ ORTEGA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ROLDÁN 50	REP. DEL SALVADOR	RAMÓN CORONA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
JESÚS MARÍA 118	MESONES	MISIONEROS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
FRANCISCO I. MADERO 6	CONDESA	FILOMENO MATA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	13	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
JESÚS MARÍA	ESQUINA	SOLEDAD	SIN DATO	CENTRO	1	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA EN BÓVEDA
INDEPENDENCIA	ESQUINA	LÓPEZ	SIN DATO	CENTRO	1	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA EN BÓVEDA
SANTO TOMÁS	ESQUINA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	1	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA EN BÓVEDA
				TOTAL	3	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SAN ILDEFONSO	LORETO	DEL CARMEN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
				TOTAL	1	



CFE | Seguimiento de indicadores


66

Robos de elementos de infraestructura
enero - agosto



712


Bóvedas atendidas con acciones de desagüe
enero - agosto



CFE | Seguimiento de indicadores


210

Atención a fallas en el suministro de energía
enero - agosto



62


tapas de registros y/o bóvedas reparadas
enero - agosto




CFE | Seguimiento de indicadores

51

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en
vía pública
enero - agosto





Instituto Nacional de Antropología e Historia

INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 02/08/22	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	12	Solicitudes	quincenal	20/09/22
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	12	Solicitudes		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	13	Autorizaciones		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	6	Autorizaciones		

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
23/08/2022	FRANCISCO I. MADERO	10	CENTRO	REVITALIZACIÓN, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE FACHADA DE EDIFICIO	-
24/08/2022	DEL CARMEN	8	CENTRO	PARA USO COMERCIAL	-
25/08/2022	ISABEL LA CATÓLICA	88 LOCAL 3	CENTRO	PRÓRROGA	-
26/08/2022	EMILIANO ZAPATA	59	CENTRO	OXXO	-
30/08/2022	REPÚBLICA DEL SALVADOR	62	CENTRO	PANQUE DE NATA	-
31/08/2022	EMILIANO ZAPATA	59	CENTRO	OXXO	-
31/08/2022	5 DE FEBRERO	41	CENTRO	3 NIVELES, CANCELERPIA E INSTALACIONES	-
31/08/2022	PALMA	43	CENTRO	PRÓRROGA 199/21	-
01/09/2022	TACUBA	85	CENTRO	BISQUETS OBREGON	-

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
01/09/2022	REPÚBLICA DE URUGUAY	43	CENTRO	1 ANUNCIO	-
01/09/2022	REPÚBLICA DEL SALVADOR	62	CENTRO	TOLDO	-
01/09/2022	REVILLAGIGEDO	108	CENTRO	REPARACIÓN DE DRENAJE POR FILTRACIÓN	-

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de colocación de enseres.

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
22/08/2022	REGINA	72-B	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
22/08/2022	1ER CALLEJÓN DE MESONES	7	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
24/08/2022	1ER CALLEJON DE MESONES	5C	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
25/08/2022	1ER CALLEJON DE MESONES	5-A	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
25/08/2022	REGINA	59	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
26/08/2022	1ER CALLEJON DE MESONES	71	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
29/08/2022	REGINA	51-A	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
29/08/2022	ISABEL LA CATÓLICA	96	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
30/08/2022	ISABEL LA CATOLICA	88-1	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de colocación de enseres.

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
01/09/2022	5 DE MAYO	50 PB	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
01/09/2022	5 DE MAYO	52	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
01/09/2022	FRANCISCO I MADERO	14 LOCAL F Y G	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	VARIAS CALLES		CENTRO	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO EN VARIAS FACHADAS DE REPÚBLICA DE CHILE.	-
-	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN-FACHADA PONIENTE	S/N	CENTRO	RESTAURACIÓN DE LA FACHADA PONIENTE DE PALACIO NACIONAL.	-
-	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN-FACHADA SUR	S/N	CENTRO	RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DE PALACIO NACIONAL.	-
-	AV. CIRCUNVALACIÓN	629	CENTRO	RESANES Y APLICACIÓN DE PINTURA.	-
-	VENUSTIANO CARRANZA	92	CENTRO	ILUMINACIÓN ESCÉNICA EN FACHADAS.	-
-	FRANCISCO I. MADERO	67	CENTRO	COLOCACIÓN DE PIEZAS DE MÁRMOL FALTANTES.	-
-	COLÓN	1	CENTRO	PRÓRROGA PARA RESTAURACIÓN DE FACHADAS.	-
-	AV. CHAPULTEPEC	53	CENTRO	APLICACIÓN DE PINTURA EN CORTINA METÁLICA.	-

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	GUERRERO	39	CENTRO	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO.	-
-	SOTO	142	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	-
-	BALDERAS	49	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FACHADA.	-
-	PLAZA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS	13	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	-
-	DEL CARMEN	8	CENTRO	REGULARIZACIÓN DE OBRA.	-

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores


Autorizaciones de colocación de enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REGINA	64-B	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
	REGINA	46-A	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
	REGINA	54-A	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
	REGINA	7-B	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
	FRANCISCO I. MADERO	14-E	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
	ISABEL LA CATÓLICA	88-3	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR

INAH | Seguimiento de indicadores


165

Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH
enero - agosto



37


Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre
enero - agosto



INAH | Seguimiento de indicadores


168


Autorizaciones de obra para inmuebles CH
enero - agosto



31

Autorización de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre
enero - agosto





Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

INBAL | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 31/08/2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Consulta	01) Consulta de calidad artística	24	cantidad	mensual	
Solicitud	02) Solicitud de autorización de obra menor y mayor	19	cantidad		
Autorización	03) Autorización de intervenciones menores	13	cantidad		
	04) Autorización de intervenciones mayores	0	cantidad		

INBAL | Anexos

1	16 DE SEPTIEMBRE	79-102	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
2	FRANCISCO I. MADERO	42	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
3	AV. REPÚBLICA DE GUATEMALA	126	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
4	REVILLAGIGEDO	103	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
5	EMILIANO ZAPATA	68	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
6	GANTE	12	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
7	AV. CHAPULTEPEC	69	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
8	EMILIANO ZAPATA	59	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
9	VENUSTIANO CARRANZA	92	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
10	REPÚBLICA DEL SALVADOR	46	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
11	REPÚBLICA DE CUBA	59	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO

INBAL | Anexos

12	REPÚBLICA DE CUBA	59	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
13	MESONES	27	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
14	REPÚBLICA DE URUGUAY	126	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
15	AV. BALDERAS	49	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
16	TACUBA	8	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
17	FRANCISCO I. MADERO	23	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
18	VENUSTIANO CARRANZA	63	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
19	JESUS MARÍA	127	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
20	EMILIANO ZAPATA	59	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
21	AV. BALDERAS	71	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
22	REPÚBLICA DE PERÚ	87	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO

INBAL | Anexos

23	AV. CHAPULTEPEC	53	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
24	MONTE DE PIEDAD	15	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
25	VICTORIA	63 Y 65	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
26	AV. BALDERAS	71	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
27	5 DE FEBRERO	41	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
28	FRANCISCO I. MADERO	73-B	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
29	SAN SALVADOR DEL SECO	12-301A	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
30	DONCELES	14	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
31	LUIS MOYA	90	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
32	FRANCISCO I. MADERO	73-B	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
33	BALDERAS	49	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006

INBAL | Anexos


34	PALMA	19	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
35	FRANCISCO I. MADERO	67	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
36	CJON. MIXCALCO	26	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
37	20 DE NOVIEMBRE	97	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO



INBAL | Seguimiento de indicadores


107

Consulta de Calidad Artística
enero - agosto



73


Solicitudes de obra menor y mayor
enero - agosto





INBAL | Seguimiento de indicadores

104

Autorización de Obra
enero - agosto





Fideicomiso Centro Histórico



FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
---	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO LOCAL.	100	100	CONCLUIDO
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	2022
F-54/008/2021	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95	100	2022
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	43	48	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	48	53	2022
F-54/023/2021	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	76	80	2022
F-54/025/2021	MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)	59	59	2022
F-54/026/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE REPUBLICA DE BRASIL . (REPUBLICA DE BRASIL No. 04, 22,42,47,54,60,61,65,67,68,92,94, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	73	78	2022
F-54/001/2022	ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C (CALLEJON DE ECUADOR No. 06, 08-12, LEONA VICARIO No. 5,7,8,10 Y SEMINARIO No. 14. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	80	85	2022

FCH | Obras en Proceso.



Bucareli No. 157: Aplicación de engobe como capa de protección anti grafiti.



Bucareli No. 154 Retiro de pintas vandálicas en marcos de cantera.




Bucareli No. 154: Consolidación de sillares de cantera, muestras de pintura en cortinas para autorización por parte de INAH.



Bucareli No. 152: Montaje de andamios.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A .



FCH | Obras en Proceso.



Bucareli No. 53: Aplicación de pátina como parte del proceso de remoldeo de sillares de cantera.



Bucareli No. 66: Retiro de aplanado fisurado.



Bucareli No. 118: retiro de pintura en elementos de piedra y sustitución de sillares de cantera con alto grado de deterioro.



Bucareli No. 120 demolición de muro de pretil en riesgo de colapso.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B .


FCH | Obras en Proceso.



Colocación de acabado en pisos, muebles y aplicación de pintura en muros del núcleo de sanitarios.



Tratamiento integral de puertas de madera de núcleo de sanitarios.



Colocación de injertos de madera y refuerzos estructurales a muebles de locatarios.

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS .

FCH | Obras en Proceso.



Brasil No. 47: Retiro de pintura deteriorada.



Brasil No. 54: Integración de remoldeos y resanes en balcones de cantera.



Brasil No. 54: Retiro de pintura en portada de cantera.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BRASIL.

FCH | Obras en Proceso.




Ecuador No. 8 – 12: Tratamiento integral de carpinterías.




Ecuador No. 8-12: Tratamiento integral de carpinterías.



Seminario No. 14: retiro de aplanados en mal estado.



Seminario No. 14: limpieza de marcos de cantera.



Seminario No. 14: integración de juntas en marcos de cantera.

ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C.




SECRETARÍA DE
CULTURA
HISTÓRICO

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	82	85	--
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	98	100	En proceso de finiquito

FCH | Obras en Proceso.



Reintegración de aplanados y ornamentos con argamasa de cal en torre campanario. Remamposteos y reintegración de enladrillados.

RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS.



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

FCH | Obras en Proceso.



RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2022.

LINEA DE ACCIÓN DE AYUDAS PARA ARREGLO DE FACHADAS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
Trabajos de "Arreglo de Fachadas" de los inmuebles Leandro Valle 19, Belisario Domínguez 76, Simón Bolívar 89(Echeveste 6), República de Ecuador 103, República de Chile 64, Obraje 14 y Magnolia 128.	0	6	NOVIEMBRE 2022
			--



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

FCH | Obras en Proceso.



Ecuador 103: Retiro de aplanado en mal estado



Rep. de Chile 64: Retiro de aplanados en mal estado.



Obraje 14: Retiro de aplanados en mal estado y material suelto en grietas.



Leandro Valle 19: Montaje de andamios.



República de Chile 64: Tratamiento de herreras.



Belisario Domínguez 76: Cincelado.



Echeveste 6: montaje de andamios.

**AYUDAS PARA ARREGLO DE FACHADAS.
EJERCICIO 2022.**



Instituto Local de Infraestructura Física Educativa



ILIFE | Avance de obra de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.

Plantel Educativo: Escuela Primaria “Cristóbal Colón”; CCT 09DPR2429C

Ubicación: Corregidora No. 83, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

- Se continúan con los trabajos de impermeabilización, se concluyeron trabajos de aplanado en cubo de iluminación y rehabilitación de pretilas de azotea de patio principal, y se trabaja en los pretilas de fachada principal.
- Se continúan los trabajos de rehabilitación de puertas y ventanas de herrería y preparación de barandales. Avance general de obra de obra 40%.

ILIFE | Avance de obra de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.



Escuela Primaria “Cristóbal Colón”.



En proceso de colocación de impermeabilizante en azotea.



Colocación de impermeabilizante en pretiles de azotea del patio principal.



Trabajos de rehabilitación en pretil de la fachada principal del plantel.

ILIFE | Avance de obra de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.



Rehabilitación de bajadas pluviales e impermeabilización de pretilos.



Colocación de coladeras de pretil para bajadas pluviales ubicadas en azotea.



Trabajos de desmontaje de cancelería de madera en aulas planta alta.



Cancelería de madera en fachada principal de aulas planta alta.



Se concluyó el aplanado en el cubo de iluminación del plantel.



Limpieza de estructura metálica en planta alta.



Trabajos de afine de aplanados en aulas de planta alta del plantel.



Aplanados en aulas de planta alta del plantel.

ILIFE | Avance de obra de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.



Preparación del aplanado con malla de refuerzo.



Rehabilitación de puertas y ventanas de herrería de aulas.



Preparación de superficie de muros y plafones en aulas de planta alta, para recibir acabado final de pintura.





Protección de pisos de las aulas de planta alta para realizar trabajos de pintura en muros y plafones.

40 %

Avance general de Obra
agosto

Trabajos en planteles educativos





Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

C5 | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte 8 al 2/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Cámaras	No. cámaras con falla o intermitencia	2	Piezas	Quincenal	20 de septiembre
	Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura	5			

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5

C5 | Seguimiento de indicadores


116

Cámaras con falla o intermitencia
enero - agosto



35

Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámara
enero - agosto





SSC Tránsito

SSC-Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 5/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	79	cantidad	quincenal	20 de septiembre
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	12	cantidad		
	03) Mantenimiento preventivo a cámaras	0	cantidad		
	04) Mantenimiento correctivo a cámaras	0	cantidad		

SSC-Tránsito | Indicadores


CORRECTIVO

ACOMETIDA	8
AISLADA	1
APAGADO	6
CORTO	12
DESAZOLVE	1
DESINSTALACION	1
DESORIENTADO	1
FOCO FUNDIDO	8
FY-CINTILANTE	20
MEMORIA DAÑADA	3
OBRA CIVIL	3
PUERTA ABIERTA	1
REGISTRO NUEVO	1
REINSTALACION	3
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	9
TAPA DAÑADA	1

PREVENTIVO

LIMPIEZA DE COMPONENTES	12
TOTAL GENERAL	91


Mantenimiento Semaforico



SSC-Tránsito | Seguimiento de indicadores

908

Mantenimientos a semáforos
enero - agosto



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - agosto 2022

**79%
atención**

<i>Matriz de Turnos</i> ATIENDE	ESTATUS		
	Atendido	En proceso	Suma total
ACH	6	2	8
Al. Cuauhtémoc	3	2	5
CFE	2		2
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN	1		1
METRO	1		1
Metro ACH	1		1
SACMEX-Drenaje	3	1	4
SACMEX-Obra		1	1
SEDEMA	1		1
SOS-DGSUS	2		2
SSC-Tránsito	1		1
Telmex	1		1
Suma total	22	6	28

ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-118	CFE	Preste apoyo para resolver el tema de las filtraciones en la zona de Márquez Sterling, Balderas y Revillagigedo	SACMEX-Drenaje			En proceso	Se solicitó el apoyo a SACMEX, en espera de respuesta para realizar los trabajos en conjunto con CFE
TCH-126	CFE	En seguimiento del TCH-125, proporcione un mapeo de los puntos donde han tenido siniestros de robo a su infraestructura para compartirlo con SSC para que puedan mejorar sus estrategias de vigilancia	ACH			En proceso	
TCH-134	FCH	Realice revisión y en su caso, poda de árboles en los puntos donde están haciendo trabajos en fachadas: Bucareli número 66 y se pode de nuevo los árboles de Turín y Bucareli	Al. Cuauhtémoc			En proceso	
TCH-138	SSC-Tránsito	Para que se coordine un enlace para efectos de la reparación de puntos de semáforos afectados por obras.	SACMEX-Obra			En proceso	Ing. Iván Vite lo gestiona con el Ing. David Marcelo
TCH-139	ILIFE	Gestione con SSC-Tránsito para que apoye con las condiciones de vialidad a partir del 25 de julio que se iniciarán trabajos de rehabilitación de la Escuela Cristóbal Colón, ubicada en Corregidora 83, entre Jesús María y Circunvalación, colonia Centro en la Alcaldía Cuauhtémoc.	ACH			En proceso	Arq. Eduardo Zamora del ILIFE quedó de notificar el horario en el que empiezan a trabajar que es el 25 de julio



ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - agosto 2022

79%
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	Dependencia	Atendido	Pendiente
ACH	71	25	96
Al. Cuauhtémoc	42	18	60
C5	4		4
CFE	240	35	275
SACMEX	65	32	97
SGIRyPC	1		1
SOS-AP	46		46
SOS-DGOIV	26	38	64
SOS-DGSUS	70	2	72
TELMEX	18	9	27
Tránsito	31		31
Suma total	614	159	773

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 23 de agosto al 5 de septiembre 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-909	V8 - San Pablo	22/02/2022	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Roldán			No.127	SOS-AP			Atendido
IUCH-912	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	23/02/2022		Regina	Isabel La Católica	5 de febrero		ACH			Atendido
IUCH-913	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	24/02/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Justo Sierra	Del Carmen	Loreto		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-917	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	24/02/2022	Tiraderos de basura	San Ildefonso				ACH			Atendido
IUCH-918	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	24/02/2022	Daño al equipamiento urbano	San Ildefonso			Entre No.65-69	ACH			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 23 de agosto al 5 de septiembre 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-919	V1 - Santa María la Redonda	28/02/2022	Limpieza				Santa María La Redonda	ACH			Atendido
IUCH-923	V5 - Zócalo	02/03/2022	Tiraderos de basura		República de Uruguay	Tabaqueros		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-927	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	03/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Uruguay			182	CFE			Atendido
IUCH-928	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	03/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Emiliano Zapata	Margil						Atendido
IUCH-929	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	06/05/2022	Desperfectos en banquetas	Venustiano Carranza			afuera del #111 tienda La Imperial Textil				Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **EN PROCESO** - del 23 de agosto al 5 de septiembre 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-018	V5 - Zócalo	12/6/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica	5 de mayo		15	Sacmex			En Proceso
IUCH-025	V4 - Alameda-Sector Financiero	7/7/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Juárez	Dolores			CFE			En Proceso
IUCH-067	VI - Santa María la Redonda	27/9/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Cda. de Camelia	Camelia	Santos Degollado		SACMEX			En Proceso
IUCH-373	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	Lecumberri	Callejón de Mixcalco	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		Al. Cuauhtémoc			En Proceso

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 23 de agosto al 5 de septiembre 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1161	VI - Santa María la Redonda	02/07/2022	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Pedro Moreno	Obraje			Al. Cuauhtémoc	SI		Pendiente
IUCH-1168	VI - Santa María la Redonda	15/07/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje Central	Belisario Domínguez	República de Perú		SACMEX			Pendiente
IUCH-1172	VI - Santa María la Redonda	21/07/2022	Problemas con cableado	Riva Palacio	Pedro Moreno	Violeta		CFE			Pendiente
IUCH-1200	ACH	04/04/2022	Baches	Ignacio Allende	Tacuba		Esquina	ACH			Pendiente
IUCH-1201	V8 - San Pablo	06/08/2022	Daño al equipamiento urbano	Ramón Corona	Mesones			ACH			Pendiente
IUCH-1211	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	01/06/2022	PROBLEMAS CON CABLEADO	JOSÉ MARÍA IZAZAGA				CFE			PENDIENTE

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales