



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

V SESIÓN - Evaluación de febrero

07 de marzo de 2023



# Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico

## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 3 de marzo de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	<b>98</b>	cantidad	quincenal	17 de marzo de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	<b>2</b>	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	<b>0</b>	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	<b>3</b>	jornadas		

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Moneda  
 Av. Juárez  
 El Carmen  
 República de  
 Perú  
 Ayuntamiento  
 Regina  
 Perímetro del  
 Centro  
 Histórico

Los trabajos realizados consistieron en **Reparación de 2 tapas de dren** en Moneda entre Primo de Verdad y Correo Mayor, **reposición de 7 piezas de piso tipo recinto, reparación de 1 tramo de banqueta y reposición de 1 bolardo** en Av. Juárez esquina Balderas, **reparación de 10 m<sup>2</sup> de concreto estampado** en El Carmen esquina Belisario Domínguez, **retiro de 2 bolardos** en Moneda esquina Primo de Verdad, **retiró de 2 m<sup>2</sup> de concreto en cajete de árbol** en República de Perú entre República de Brasil y República de Argentina, **retiro de 1 base metálica sin uso y reparación de banqueta** en Ayuntamiento entre Marroquí y Luis Moya, **reposición de 2 tapas de dren y reparación de banqueta** en Regina esquina Bolívar, **reparación de 1 tramo de banqueta** en Ayuntamiento entre López y Arandas, **retiro de 1 base metálica sin uso y reparación de banqueta** en Ayuntamiento entre López y Eje Central, **retiro de vinilos viejos y colocación de vinilos nuevos en 65 puestos** dentro del perímetro del Centro Histórico.



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes



Se realizó riego de jardineras de Regina, 20 de febrero de 2023.



Se repuso cinta precaución en jardineras de Regina, 27 de febrero de 2023.

## Autoridad del Centro Histórico | Atención con infractores de Justicia Cívica



Se realizó jornada de trabajo comunitario con 4 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó limpieza y riego en Plaza Vizcaínas y Riego en jardineras de Regina, 28 de febrero de 2023



se realizó jornada de trabajo comunitario con 10 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó limpieza de Jardín del Obispo y Jardín Allende, 21 de febrero de 2023

## Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de SEDEMA en el Centro Histórico



Se realizó retiró de 2 sujetos forestales muertos en pie en jardineras de Regina



Se realizó reforestación de 2 jardineras en Regina

## Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de SEDEMA en el Centro Histórico



Se realizó retiro de muerdago en árboles y saneamiento de áreas verdes en jardineras de San Jerónimo




Se están realizando trabajos de reforestación en jardineras de San Jerónimo

## Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


337

Incidencias de infraestructura del  
perímetro ACH  
febrero



9


Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con  
apoyo de Justicia Cívica  
febrero



## Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


# 201 m2

Eliminación de grafiti en el  
perímetro de la ACH  
febrero




# 15

Riegos de áreas verdes  
febrero





# Alcaldía Cuauhtémoc





## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 3 de marzo de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	17 de marzo de 2023
	Desazolve de tubería	60	metros lineales		
	Cambio de brocal	4	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	3,150	metros cuadrados		
	Poda de pasto	1,800	metros cuadrados		
	Cultivo	1,075	metros cuadrados		
	Poda de seto	594	metros lineales		



## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 3 de marzo de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	17 de marzo de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	852.5	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	405.9	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	515	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	3	piezas		
	Cambio de lámparas	4	piezas		
	Reconexión de circuitos	4	piezas		
Arbolado urbano	Derribo de árbol	0	piezas		
	Poda de árbol	9	piezas		

## Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	2DO. CJon. DE CORREGIDORA FRENTE A LA PLAZA SOLEDAD	SE CAMBIÓ BROCAL COMPLETO A COLADERA PLUVIAL	1	PIEZA	01/03/2023
2	CORREGIDORA No. 88 ENTRE 1RA. CDA. CERRADA CORREGIDORA Y SOLEDAD	SE CAMBIÓ BROCAL COMPLETO A COLADERA PLUVIAL	1	PIEZA	01/03/2023
3	MIXCALCO No. 45 ENTRE MANUEL DOBLADO Y LEONA VICARIO	SE CAMBIÓ BROCAL COMPLETO A COLADERA PLUVIAL	1	PIEZA	01/03/2023
4	REP. DE GUATEMALA No. 126 ENTRE LEONA VICARIO Y MARGIL	SE CAMBIÓ BROCAL COMPLETO A COLADERA PLUVIAL	1	PIEZA	01/03/2023
5	MOSQUETA Y AZTECAS (MERCADO GRANADITAS)	DESAZOLVE DE ATARJEA	60	ML	21/02/2023

## Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
6	2DO. CJON. DE CORREGIDORA FRENTE A LA PLAZA SOLEDAD	LIMPIEZA DE COLADERA PLUVIAL	1	PIEZA	01/03/2023
7	CORREGIDORA No. 88 ENTRE 1RA. CDA. CERRADA CORREGIDORA Y SOLEDAD	LIMPIEZA DE COLADERA PLUVIAL	1	PIEZA	01/03/2023
8	CALLEJÓN. DE IGUALDAD Y CALLEJÓN. DE NEZAHUALCOYOTL	LIMPIEZA DE POZO DE VISITA	1	PIEZA	01/03/2023
9	MOSQUETA Y AZTECAS (MERCADO GRANADITAS)	LIMPIEZA DE POZO DE VISITA	1	PIEZA	21/02/2023
10	CALLEJÓN. DE IGUALDAD Y CALLEJÓN. DE NEZAHUALCOYOTL	SE RENIVELÓ BROCAL A POZO DE VISITA	1	PIEZA	01/03/2023

## Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Cambio de brocal en callejón Igualdad



Barrido en plaza Garibaldi




Reparación de luminarias en calle Luis Moya



Poda sobre plaza San Salvador el Seco



Cambio de brocal en República de Guatemala




Barrido sobre calle plaza Garibaldi



## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 4,741

Toneladas de recolección orgánica  
febrero



# 7,518.11


Toneladas de recolección inorgánica  
febrero



## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


8

Fugas de agua reparadas  
febrero




52

Reparaciones de luminarias  
febrero





# Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación área de Drenaje.





## AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	2,180	900	3,080
POZOS DE VISITA	36	12	48
REJILLAS DE PISO	27	12	39
COLADERA PLUVIAL	35	10	45
ALBAÑAL (METROS)	185	42	227

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### **JESÚS MARÍA**

(ENTRE FRAY SERVADO T. DE MIER Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 4 PV, 6 CP, 6 RP, 24 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRAFICO



### JESÚS MARÍA

(ENTRE FRAY SERVADO T. DE MIER Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 4 PV, 6 CP, 6 RP, 24 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### ESTACIÓN DEL METRO GUERRERO (ZARCO ESQ. EJE 1)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 280 ML DE ATARJEA, 3 PV, 3 RP, 3 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### AV. SAN PABLO (ESQUINA CIRCUNVALACIÓN)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 250 ML DE ATARJEA, 3 PV, 3 CP, 2 RP, 10 ML DE ALBAÑAL.




## SACMEX | Drenaje

## Avance hasta Febrero 2023

### Atarjea




### Pozos de visita




## SACMEX | Drenaje

## Avance hasta Febrero 2023

### Rejillas de piso





### Coladeras pluviales



## SACMEX | Drenaje

## Avance hasta Febrero 2023





# Sistema de Aguas de la Ciudad de México Sectorización Alcaldía Cuauhtémoc .

## SACMEX | Indicadores

### SECTOR 5-C



1. Se inician trabajos con la localización de la posible caja de válvulas existente, de acuerdo a planos de catastro.

Una vez que se determine su existencia, se procederá a la ubicación de la red primaria (acueducto), para la proyección de la caja de válvulas, de lo contrario se monitoreará a través de excavaciones a cielo abierto la localización de ésta paralelamente a Av. Hidalgo.

## SACMEX |



### SECTOR 9-A

Se continúa con la construcción de la caja de válvulas, a la fecha:

- Se ha mejorado el nivel de desplante de la caja de válvulas.
- Se ha fabricado la plantilla de concreto para el desplante de la caja de válvulas.
- Se continúa con el habilitado, armado y colocación de acero para la construcción de la losa de fondo, de la caja de válvulas.



## SACMEX |

### SECTOR 9-B



Se ha finalizado  
con la  
construcción del  
sitio de entrada.

Para  
complementar  
hidráulicamente el  
sector, quedan  
pendiente la  
instalación de 12  
válvulas en zonas  
aisladas.



## SACMEX |



### SECTOR 9-C

**1. Se continúa con los trabajos de excavación por medios manuales.**



**2. Se realiza continuamente el retiro del material producto de la excavación fuera del área de trabajo durante jornadas nocturnas.**



## SACMEX |

### SECTOR 9-D



Finalmente se culminan los trabajos de excavación y se otorga la liberación del área de trabajo, por lo que se iniciarán trabajos de relleno y compactación, para dar inicio a los trabajos de la construcción de la caja de válvulas.

# SACMEX I




## AVANCE POR SECTOR

- |               |           |   |                                |
|---------------|-----------|---|--------------------------------|
| 1. Sector 5-C | — 01.00 % | — | Dr. Mora y Av. Hidalgo         |
| 2. Sector 9-A | — 78.00 % | — | Isabel la Católica y 5 de Mayo |
| 3. Sector 9-B | — 97.00 % | — | Mixcalco y Manuel Doblado      |
| 4. Sector 9-C | — 28.00 % | — | Moneda y Correo Mayor          |
| 5. Sector 9-D | — 88.00 % | — | Isabel la Católica y 5 de Mayo |



Avance Sectorización - Centro Histórico






# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público





## SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 4/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	422	cantidad	quincenal	21 de marzo

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 24 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Ejido y Fray Servando Teresa de Mier	CENTRO	2	Reconexión de líneas y cambio de lámpara	Luminarias apagadas
Callejón del 57	Ignacio Allende y Eje Central	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Donceles	Ignacio Allende y República de Chile	CENTRO	32	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Florida	República de Costa Rica y Eje 1 Norte	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Palma y Bolívar	CENTRO	35	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Ignacio Allende	Juan Álvarez y República de Honduras	CENTRO	1	Cambio de fotocelda	Luminaria apagada
Jesús María	Fray Servando Teresa de Mier y Santo Pablo	CENTRO	10	Cambio de lámparas, balastos y socket	Circuito apagado
José Joaquín Herrera	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	CENTRO	1	Cambio de fotocelda	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>83</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 24 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Luis González Obregón	República de Argentina y República de Brasil	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Florida y Eje 1 Oriente	CENTRO	6	Cambio de fotoceldas	Luminarias encendidas de día
	Florida y Eje 1 Oriente	CENTRO	7	Reconexión de líneas y cambio de fotocelda	Luminarias apagadas
Manuel Doblado	Lecumberri y Berriozábal	CENTRO	8	Cambio de fotoceldas	Luminarias encendidas de día
Mesones	Topacio y Jesús María	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Monte de Piedad	Plaza de la Constitución y República de Guatemala	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	CENTRO	1	Cableado de balastro	Luminaria apagada
Regina	Bolívar e Isabel la Católica	CENTRO	2	Cambio de balastro, lámpara y reconexión de líneas	Luminarias apagadas
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>27</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 24 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Bolivia	Girón y Del Carmen	CENTRO	2	Reconexión de líneas y cambio de luminaria	Luminaria apagada y luminaria dañada
República de Brasil	República de Cuba y República de Paraguay	CENTRO	43	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Costa Rica	Florida y Aztecas	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
República de Cuba	Ignacio Allende y Eje Central	CENTRO	34	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
República de Paraguay	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	7	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Uruguay	Eje 1 Oriente y Santo Tomás	CENTRO	14	Cambio de fotocelda	Circuito apagado
República Honduras	Callejón Vaquitas e Ignacio Comonfort	CENTRO	5	Cableado de líneas	Luminarias apagadas
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>107</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 24 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Rodríguez Puebla	República de Venezuela y Lecumberri	CENTRO	13	Cambio de balastro, lámpara y reconexión de líneas	Circuito apagado
Roldán	Fray Servando Teresa de Mier y Misioneros	CENTRO	3	Cambio de balastos y lámpara	Luminarias apagadas
San Antonio Tomatlán	Manuel Doblado y Leona Vicario	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
San Jerónimo	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	CENTRO	29	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Soledad	La Academia y Margil	CENTRO	27	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Topacio	Fray Servando y Carretones	CENTRO	3	Cambio de balastos y lámparas	Luminarias apagadas
Vizcaínas	Aldaco y Eje Central	CENTRO	1	Cableado de líneas	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>78</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 03 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Ejido y Fray Servando Teresa de Mier	CENTRO	3	Cambio de lámpara y balastos	Luminarias apagadas
Apartado	Esquina Del Carmen	CENTRO	4	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Corregidora	1er Callejón de Corregidora y Eje 1 Oriente	CENTRO	17	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	José María Pino Suárez y La Academia	CENTRO	19	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Girón	Rodríguez Puebla y República de Colombia	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Ignacio Allende	Belisario Domínguez y República de Cuba	CENTRO	6	Cableado y reconexión de líneas	Luminarias apagadas
		Donceles y Tacuba	CENTRO	9	Restablecimiento de interruptor termomagnético
	República de Cuba y Donceles	CENTRO	1	Cambio de balastro y socket	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>60</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 03 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Isabel la Católica	Venustiano Carranza y 16 de Septiembre	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Jesús María	Regina y Mesones	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
	República de Uruguay y Venustiano Carranza	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Vidal Alcocer y Manuel Doblado	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Leona Vicario	Lecumberri y José Joaquín Herrera	CENTRO	2	Reconexión de líneas y cambio de lámpara	Luminarias apagadas
Manuel de la Peña y Peña	Del Carmen y Girón	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Mesones	5 de Febrero y José María Pino Suárez	CENTRO	15	Cambio de lámparas y de contactor	Circuito apagado
	Bolívar e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>24</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 03 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Misioneros	1º de Topacio y Plaza Juan José Baz	CENTRO	4	Cambio de balastos, lámparas y sockets	Luminarias apagadas
Monte de Piedad	Plaza de la Constitución y República de Guatemala	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Palma Norte	Belisario Domínguez y República de Cuba	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Paraguay	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Colombia	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	1	Reconexión de líneas y cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Guatemala	Loreto y Leona Vicario	CENTRO	9	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Uruguay	Tabiqueros y José María Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Venezuela	Del Carmen y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>21</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 03 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Marcos	Emiliano Zapata y República de Guatemala	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Esquina La Palma	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Vizcaínas	Eje Central y Aldaco	CENTRO	20	Reconexión de líneas	Circuito apagado
<b>SUBTOTAL</b>			<b>22</b>		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

VIZCAÍNAS



**CABLEADO DE LÍNEAS**

TOPACIO



**CAMBIO DE BALASTOS Y  
LÁMPARAS**

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### SOLEDAD



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS**

### REPÚBLICA DE BOLIVIA



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS Y CAMBIO  
DE LÁMPARA**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

**PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN**



**CABLEADO DE BALASTRO**

**MESONES**



**CAMBIO DE BALASTRO**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

**DONCELES**



**RESTABLECIMIENTO DE  
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO**

**20 DE NOVIEMBRE**



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS Y CAMBIO  
DE LÁMPARA**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

**SAN MARCOS**



**CAMBIO DE LÁMPARA**

**REPÚBLICA DE BRASIL**



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

**PALMA NORTE**



**CAMBIO DE LÁMPARA**

**MISIONEROS**



**CAMBIO DE LÁMPARAS,  
BALASTROS Y SOCKET**

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### MESONES



### CAMBIO DE LÁMPARAS Y CONTACTOR

### JOSÉ JOAQUÍN HERRERA



### RECONEXIÓN DE LÍNEAS

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### ISABEL LA CATÓLICA



**CAMBIO DE BALASTRO**

### IGNACIO ALLENDE



**CABLEADO Y RECONEXIÓN DE  
LÍNEAS**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

**IGNACIO ALLENDE**



**RESTABLECIMIENTO DE  
INERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO**

**REPÚBLICA DE VENEZUELA**




**CAMBIO DE LÁMPARA**



## SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

# 2184

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH  
febrero





# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 05/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	21 de marzo
	02) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.04	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,437	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	120.25	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	657,919	metros cuadrados		




## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 05/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	sitios	quincenal	21 de marzo
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	10,479	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	1,240.50	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	3,082	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	502	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma de temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
DONCELES ESQUINA ALLENDE (PROTESTA)	2.50	m2
REGINA, DE SIMÓN BOLÍVAR A JESÚS MARÍA	32	m2
TACUBA, DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	28	m2
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN	19	m2
AV. HIDALGO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A AV. PASEO DE LA REFORMA	32	m2
MESONES, DE JESÚS MARÍA A ALDACO	23	m2
ISABEL LA CATÓLICA, DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A TACUBA	27	m2
REPÚBLICA DE URUGUAY, DE JESÚS MARÍA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	14	m2
DONCELES, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE ARGENTINA	22	m2
PALMA, DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A VENUSTIANO CARRANZA	18	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (GRAFITI ARTÍSTICO)	1,023	m2
<b>TOTAL</b>	<b>1,240.50</b>	<b>m2</b>

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITI DE PROTESTA 2.50 M2, VANDÁLICO 215 M2 Y ARTÍSTICO 1,023 M2



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



Samsung Quad Camera  
Tomada con mi Galaxy A21s



Samsung Quad Camera  
Tomada con mi Galaxy A21s



Samsung Quad Camera  
Tomada con mi Galaxy A21s



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y LAVADO EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLANTÓN DE MAESTROS EN PLAZA SEMINARIO




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### RETIRO DE PLANTÓN DE MAESTROS DE PLAZA SEMINARIO



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### EVENTO CULTURAL DE TEATRO Y TALLERES INFANTILES A CARGO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### MARCHA EN DEFENSA DE NUESTRA DEMOCRACIA POR EL FRENTE CÍVICO NACIONAL UNID@S



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### LAVADO DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ATENCIÓN FAUNA NOCIVA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero, a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 52 Cebos Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cebos Cereal B, en un área de 46,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 650 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros (de Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores


Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Metro Candelaria (lado Oriente)	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización en un área de 26 Cebos Cereal de 1,140 m2. B,
Vialidad	B	Av. Del Trabajo de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización en un área de 12 Cebos Cereal de 680 m2 B,
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización en un área de 15 Cebos Cereal de 200 m2 B,
Parque s/n	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 13 Cebos Cereal de 220 m2. B,
Vialidad	B	Eje 1 Oriente esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 10 Cebos Cereal de 200 m2. B,
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 10 Cebos Cereal de 100 m2. B,
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 45 Cebos Cereal B, de 1,600 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 19 Cebos Cereal B, de 800 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 120 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Exterior Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.


## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS






### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RETIRO DE CHICLES






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores


# 48,838 m<sup>3</sup>

Residuos sólidos y recolección producto de barrido  
febrero



# 12808,25 m<sup>3</sup>

Tierra recolectada en PA del CH  
febrero






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores


# 13285 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH  
febrero



# 42953 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución  
febrero






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

# 2102 m<sup>2</sup>

Eliminación de grafiti en PA de CH  
febrero






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

# 5210 pzas

Desratización de PA y PB de CH  
febrero


Desratización en el Perímetro "A" y "B"



# 950 m2

Fumigación de PA y PB de CH  
febrero

Fumigación en el perímetro "A" y "B"





# Sistema de Transporte Colectivo - Metro

## STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 15 al 28 de Febrero	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	9	Unidades fuera de servicio	quincenal	21 de Marzo
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	1	Unidades fuera de servicio		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
Allende	Línea 2	Morelos 2517	Línea 4
Hidalgo 7687	Línea 3	Fray Servando 2515	Línea 4
Hidalgo 7689	Línea 3	Guerrero R4	Línea B
Bellas Artes k7	Línea 8	Garibaldi S5	Línea 8
		Garibaldi S6	Línea 8


ELEVADORES	
Pino Suarez	Línea 2



## STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


# 90.5%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas  
febrero



# 98%

Porcentaje de eficiencias en elevadores  
febrero





# Comisión Federal de Electricidad

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

<b>Tema</b>	<b>Indicador</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Quincena Del 21 de febrero al 7 de marzo 2023</b>	<b>Próximo reporte</b>
<b>Mantenimiento a infraestructura</b>	<b>Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura</b>	<b>Quincenal</b>	<b>0</b>	<b>21 de marzo 2023</b>
	<b>Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe</b>	<b>Quincenal</b>	<b>24</b>	
	<b>Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica</b>	<b>Quincenal</b>	<b>12</b>	
	<b>Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas</b>	<b>Quincenal</b>	<b>0</b>	
	<b>Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública</b>	<b>Quincenal</b>	<b>2</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones

#### Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
TOTAL				0	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
JUSTO SIERRA ENTRE DEL CARMEN Y LEONA VICARIO	SIN DATO	COL.CENTRO	4	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
DONCELES ENTRE PALMA Y REP.DE BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	4	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
5 DE MAYO ENTRE CONDESA Y MONEDA	SIN DATO	COL.CENTRO	12	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
TACUBA ENTRE XICOTENCATL Y MONTE DE PIEDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	4	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
<b>TOTAL</b>			<b>24</b>	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO EXISTE REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
LAZARÍN DEL TORO	REP. DE CHILE	ALLENDE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALLENDE 47	ESQUINA	REP. DE PERÚ	47	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CIRCUNVALACIÓN 609	RAMÓN CORONA	MISIONEROS	609	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
APARTADO 33	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	33	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
DEL CARMEN 41	REP. DE COLOMBIA	REP. DE VENEZUELA	41	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
NEZAHUALCOYOTL 49	TIZAPAN	BOLÍVAR	49	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LORETO 3	ESQUINA	REP. DE GUATEMALA	3	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 32	ESQUINA	REP. DE VENEZUELA	32	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DEL SALVADOR 209	CIRCUNVALACIÓN	SANTO TOMÁS	209	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
JESÚS MARÍA 40	SOLEDAD	CORREGIDORA	40	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LEONA VICARIO 12	ESQUINA	JUSTO SIERRA	12	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CORREO MAYOR 122	REGINA	SAN PABLO	122	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	12	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones

#### Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
			TOTAL	0	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones


#### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE ARGENTINA	ESQUINA	REP. DE BOLIVIA	ACERA ORIENTE	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
REP. DE URUGUAY	ESQUINA	REP. DE BRASIL	15	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
				TOTAL	2	

## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores


3

### Robos de elementos de infraestructura febrero



109


### Bóvedas atendidas con acciones de desagüe febrero



## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores


83

Atención a fallas en el suministro de energía  
febrero



26

Tapas de registros y/o bóvedas reparadas  
febrero






## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores

# 12

Obras de mantenimiento que impliquen  
rompimiento en vía pública  
febrero





# Instituto Nacional de Antropología e Historia

## INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 06/03/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	13	cantidad	quincenal	<b>21/03/23</b>
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	18	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		



## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	AV. 5 DE MAYO	20	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	16 DE SEPTIEMBRE	81	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN	OBRA MENOR
-	MONEDA	2	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	DEL CARMEN	31	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	RIBERA DE SAN COSME	71	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE INTERVENCIÓN	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE CUBA	95	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN	OBRA MENOR
-	CALLEJÓN LEANDRO VALLE	SN	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	5 DE MAYO	1	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE CUBA	92	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE CUBA	92	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	PLAZA SAN JUAN	1	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	FRANCISCO I. MADERO	1-2	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	MORELIA	4	CENTRO HISTÓRICO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE BOLIVIA	17	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN	OBRA MAYOR

## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	AV. PASEO DE LA REFORMA	24	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN	OBRA MENOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	92	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	ALHONDIGA	7	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA- TRABAJOS DE REHABILITACIÓN	OBRA MAYOR
-	BASILIO BADILLO	34	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

## Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
	REP DE PARAGUAY	52	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN	OBRA MAYOIR
	REP DE URUGUAY	52	CENTRO HISTÓRICO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
	VENUSTIANO CARRANZA	63	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACIÓN	OBRA MENOR
	PALMA NORTE	413	CENTRO HISTÓRICO	TOLDOS	OBRA MENOR
	FRANCISCO I MADERO	43	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
	LUIS GONZALEZ OBREGON	17	CENTRO HISTÓRICO	LOSETA Y PINTURA	OBRA MENOR
	F.I. MADERO "CASA DE LOS AZULEJOS	4	CENTRO HISTORICO	MANTENIIMIENTO DE TRES FACHADAS	OBRA MENOR



## INAH | Anexos


### Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
	CLAUDIO BERBARD	137	CENTRO HISTORICO	ADECUACION	OBRA MENOR
	APARTADO	14-60	CENTRO HISTORICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
	REPUBLICA DE BRASIL	33	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO HISTORICO	PRORROGA- Integración de circulaciones verticales, la reestructuración del área del auditorio, montaje de estructuras metálicas, apertura de vanos, consolidación de elementos originales.	OBRA MAYOR
	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO HISTORICO	PRORROGA-Trabajos para completar la nueva biblioteca y la colocación de la estructura de fijación de la velaria, en patio principal	OBRA MAYOR
	REP SALVADOR	70	CENTRO HISTORICO	PRORROGA-adequación arquitectónica en el atrio del Antiguo Templo de San Agustín	OBRA MAYOR

## INAH | Seguimiento de Indicadores


# 61

**Autorizaciones de obras**  
enero - febrero



# 2


**Autorización de colocación de Enseres**  
enero - febrero



## INAH | Seguimiento de Indicadores

# 60

Solicitudes de autorización de obras  
enero - febrero





# Fideicomiso del Centro Histórico

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	2022
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	87	87	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	93	93	2022
F-54/023/2021	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	90	100	EN PROCESO DE FINIQUITO
F-54/025/2021	MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)	87	94	2022
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	5	10	MAYO 2023

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Trabajos concluidos.

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL  
PORTAL DE ESCRIBANOS


## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Terminación de faldones y sellos de ventanas en área de vigilancia, sistema de tierras físicas, instalación de energía eléctrica regulada y detalles solicitados por la Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas.

**MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CIDEC  
REPUBLICA DEL PERÚ NO. 88**

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de puntos de control para lectura de niveles topográficos.

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

<b>PNR 2022. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL SC/DGSMPC/COLAB/01835/22</b>				
<b>NO. DE CONTRATO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)</b>	<b>AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)</b>	<b>TERMINACIÓN PROGRAMADA</b>
FCH/CDI/INV/003/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”.	30	70	Febrero 2023
FCH/CDI/AD/003/2022	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)”, SEGUNDA ETAPA.	85	90	Diciembre 2022
FCH/CDI/AD/005/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR”	52	63	Marzo 2023
FCH/CDI/AD/006/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD”	62	70	Marzo 2023

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Trabajos de cosido, remamposteo e inyección de grietas en muros.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
“TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”.**


## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Limpeza húmeda de elementos de cantera, integración de juntas en pilastras y tratamiento integral de herrerías de ventanales en tambor de cúpula.

**REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)”, SEGUNDA ETAPA**

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Trabajos de consolidación de grietas en muros y cúpula de capilla, inyección en bóvedas y muros, reintegración de aplanados y reintegración de losa de cubierta en sacristía.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
“TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR”**

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Cosido de grietas en pretilas, en bóveda de transepto norte y en bóveda de transepto sur. Integración de grapas de recinto, remamposteos y aplanados de cal-arena en cimborrio del templo.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
“TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD”**



# Instituto Local de Infraestructura Física Educativa



## ILIFE | Seguimiento de indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 06/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Rehabilitación de escuelas en el Centro Histórico	Escuela Primaria Cristóbal Colón	<b>100%</b>	Porcentaje	quincenal	21 de marzo
	Escuela Secundaria César Ruiz *	98%			
	Escuela Primaria Luis G. León*	<b>100%</b>			
	Escuela Adriana García Corral	<b>100%</b>			
	República de Argentina	94%			
	Secundaria Pedro Díaz	<b>100%</b>			
	Escuela Primaria Alberto Correa	<b>100%</b>			
	Escuela Primaria Estado de Sonora	<b>100%</b>			
	Jardín de Niños Estado de Michoacán	<b>100%</b>			

## ILIFE | Evaluación enero

7

### Escuelas terminadas

- Escuela Primaria Cristóbal Colón
- Escuela Primaria Luis G. León
- Escuela Adriana García Corral
- Secundaria Pedro Díaz
- Escuela Primaria Alberto Correa
- Escuela Primaria Estado de Sonora
- Jardín de Niños Estado de Michoacán

2

### Escuelas en proceso

- Escuela Secundaria César Ruiz
- Escuela República de Argentina



# Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)




## C5 | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 03/03/2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Vigilancia	01) Cámaras con falla o intermitencia	5	cantidad	quincenal	21 de marzo
Vigilancia	02) Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámaras	1	cantidad		

## C5 | Evaluación


# 9

### Cámaras con falla o intermitencia febrero



# 6

### Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámara febrero





# Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito



## Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 5/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	26	cantidad	quincenal	21 de marzo
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		




## Tránsito | Indicadores

### CORRECTIVO

ACOMETIDA	1
APAGADA	5
CABLE DE COMUNICACIÓN	2
DESCONECTADA	10
DESCOORDINADOS	1
FOCO FUNDIDO	2
GOLPEADO	2
FLASH	3
TOTAL GENERAL	26


### Mantenimiento Correctivo Periodo 20/02/2023 al 05/03/2023



## Tránsito | Evaluación

# 127

Número de atenciones a semáforos  
febrero





# Turnos e incidencias urbanas



## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - febrero 2023

72%  
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Suma total</b>
ACH	3		3
Al. Cuauhtémoc	3	6	9
C5	1		1
CFE	11	9	20
SACMEX	4	5	9
SOS-AP	4		4
SOS-DGOIV		1	1
SOS-DGSUS	6		6
TELMEX	13	6	19
Tránsito	4	1	5
<b>Suma total</b>	<b>49</b>	<b>28</b>	<b>77</b>

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 20 de febrero al 7 de marzo 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-01	26/9/2020	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	5 de mayo	Palma		Esquina	CFE			Atendido
IUCH-02	5/5/2021	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Brasil		República de Nicaragua		SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-03	1/6/2021	V3 - Santo Domingo	Desperfectos en banquetas	República de Bolivia	República de Brasil	República de Argentina	Frente a no. 13	CFE			Atendido
IUCH-05	3/6/2021	V3 - Santo Domingo	Desperfectos en banquetas	República de Perú	República de Brasil	República de Argentina	115	CFE			Atendido
IUCH-08	16/6/2021	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Donceles			28	CFE			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 20 de febrero al 7 de marzo 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-10	19/6/2021	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Baches	Rinconada de Jesús	República del Salvador			ACH			Atendido
IUCH-16	11/8/2021	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Bolívar			41	SACMEX			Atendido
IUCH-33	22/9/2021	Estructura de Supervisión ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Mesones	Bolívar	Uruguay 51 /esquina Bolívar	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-43	44481.0	Estructura de Supervisión ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Donceles	Palma Norte			TELMEX			Atendido
IUCH-60	4/11/2021	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Bolivia	República de Argentina		Acera sur	CFE			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 20 de febrero al 7 de marzo 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-461	16/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza	República de Honduras	República de Brasil		Esquina	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-462	18/02/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Mixcalco			Estación del Metrobus Mixcalco	SACMEX			Atendido
IUCH-463	20/02/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Falta de luz al interior de los inmuebles	Soledad			45	CFE	M2134087170		Atendido
IUCH-464	22/02/2023	V8 - San Pablo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Santo Tomás	Misioneros			SACMEX			Atendido
IUCH-466	26/02/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Manuel Doblado	Mixcalco			SACMEX			Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 20 de febrero al 7 de marzo 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-453	10/02/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Plaza Torres Quintero				SACMEX			Pendiente
IUCH-454	11/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez	Venustiano Carranza		Esquina	STC-Metro			Pendiente
IUCH-460	16/02/2023	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	2 de abril	Santa Veracruz		Esquina	CFE			Pendiente
IUCH-465	2/03/2023	V8 - San Pablo	Poda de árboles	Misioneros	Ramón Corona		en medio de la plaza	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-467	1/03/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Leona Vicario	Mixcalco			CFE			Pendiente

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 20 de febrero al 7 de marzo 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-440	4/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	5 de febrero			Frente ak #47	SACMEX			Pendiente
IUCH-442	5/02/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Fugas de agua	Luis Moya	Av. Independencia		Frente al CONDUSEF	SACMEX			Pendiente
IUCH-445	6/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Baches	República de Uruguay			Frente al #131	TELMEX			Pendiente
IUCH-447	7/02/2023	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Santa Veracruz	2 de abril		Esquina	CFE			Pendiente
IUCH-448	8/02/2023	ACH	Recuperación de espacio público	Leona Vicario	Lecumberri			ACH			Pendiente

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 20 de febrero al 7 de marzo 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-428	27/01/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Desperfectos en banquetas	República de Perú			Frente al #19	CFE			Pendiente
IUCH-430	28/01/2023	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Poda de árboles	San Jerónimo			Frente al #62	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-436	7/02/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Manzanares	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		303A	TELMEX			Pendiente
IUCH-437	3/02/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Argentina			Frente al #44	TELMEX			Pendiente
IUCH-439	3/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú			Frente al Pilares	Al. Cuauhtémoc			Pendiente

## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - febrero 2023

75 %  
de avance

<i>Matriz de Turnos</i>	<i>ESTATUS</i>		
	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Suma total</b>
ACH	1		1
Al. Cuauhtémoc		1	1
FCH	1		1
SOS-DGOIV	1		1
<b>Suma total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - febrero 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	24/1/2023	ACH	Apoye para contactar al artista que elaboró el mural de la Familia Burrón, ubicado en la calle de Regina para que sea restaurado.	FCH			Atendido	
2	7/2/2023	Al. Cuauhtémoc	consulte la validación con SEMOVI la estación de bicis en Sor Juana Inés de la Cruz, Santa María la Ribera frente al 47	ACH			Atendido	
3	21/2/2023	Metrobús	Apoye para el retiro de itos de estación Mixcalco, dirección San lázaro, en el cruce de Miguel Alemán y Vidal Alcocer	SOS-DGOIV			Atendido	ATENDIÓ OBRAS. PENDIENTE FOTO
4	3/3/2023	ACH	Apoyo para que se realice poda en la Plaza Torres Quintero	Al. Cuauhtémoc			Pendiente	para mencionar en la MIO del 7 de marzo. solicitada por Iván en el chat de Infraestructura



# Asuntos generales



## Tabla de atención reportada por las dependencias en materia de registros, coladeras y tapas


07 de marzo del 2023

# 18%

Avance Global  
Registros, coladeras y  
tapas

Dependencias	Total de incidencias	Atendidas	Pendientes	% de atención	Otras identificadas y atendidas
ACH	31	29	2	94%	12
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC	115	15	100	13%	3
ALCALDÍA V. CARRANZA	51	0	51	0%	0
CFE	155	29	126	19%	0
SACMEX	202	46	156	23%	21
SOS - AP	70	6	64	9%	0
SOS DGOIV	23	1	22	4%	22
TELMEX	19	12	7	63%	0
<b>Suma total</b>	<b>746</b>	<b>138</b>	<b>608</b>	<b>18%</b>	<b>58</b>

Gráfica de avance por dependencia



Gráfica comparativa de avance por Mesa de Infraestructura y Obras

