



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VI SESIÓN - Marzo

21 de marzo de 2023



# Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 17 de marzo de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	<b>96</b>	cantidad	quincenal	31 de marzo de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	<b>2</b>	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	<b>205</b>	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	<b>5</b>	jornadas		

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Isabel la Católica  
 Primo de Verdad  
 Marconi  
 Motolinía  
 Regina  
 José María Izazaga  
 República de Argentina  
 República de Eje 1 Poniente  
 Órgano  
 República de Brasil  
 Margil

Los trabajos realizados consistieron en **Balizamiento de 14 m2 de paso peatonal** en Isabel la Católica y San Jerónimo, **reposición de 2 piezas de dren** en Primo de Verdad frente al No. 7, **reposición de 2 piezas de dren** en Primo de Verdad frente al No. 11, **retiro de 3 bolardos** en Marconi y Tacuba, **retiro de 4 bolardos** en Motolinía y Tacuba, **reacomodo de banca** en Regina frente al No. 51, **reparación de 14.00 m2 de banqueta de concreto** en Izazaga entre Isabel la Católica y Bolívar, **colocación de un puntal** en República de Argentina No. 8, **colocación de 3 bolardos** en Marconi y Tacuba, **reposición de una tapa de rejilla Irving** en Eje 1 Poniente frente al No. 82, **reforzamiento de barandales con 30 puntos de soldadura** en Órgano No. 17, **colocación de 4 bolardos** en Motolinía y Tacuba, **colocación de 3 bolardos** en República de Brasil esquina República de Venezuela, **reparación de 6.00 m2 de banqueta de concreto** en Margil entre Zapata y República de Guatemala, **reparación de 6.00 m2 de banqueta de concreto** en Margil entre Zapata y Mixcalco.



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes



Se realizó riego en jardineras de San Jerónimo, 8 de marzo de 2023



Se realizó riego de macetones en Honduras y Nicaragua, 9 de marzo de 2023.



Se apoyo con una pipa de agua a la Clínica de Especialidades No. 5 ubicada en Arcos de Belém No. 17, 10 de marzo de 2023.

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes



Se realizó riego en jardineras de San Jerónimo, 13 de marzo de 2023



Se realizó riego en Jardín Allende, 17 de marzo de 2023



Se realizó riego en Bucareli, Turín, Regina y Eje 1 Norte, 15 de marzo de 2023.

## Autoridad del Centro Histórico | Atención con infractores de Justicia Cívica



Se realizó jornada de trabajo comunitario con 13 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó limpieza de jardineras y riego de Plaza Vizcaínas, 14 de marzo de 2023.



Se realizó jornada de trabajo comunitario con 11 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó limpieza y riego de jardineras de Jardín Allende, Jardín del Obispo y se lavaron ventanas arqueológicas en República de Argentina entre Donceles y González Obregón, 7 de marzo de 2023




## Autoridad del Centro Histórico | Retiro de grafiti



Se realizó retiro de grafiti en Eje central y Av. Hidalgo, 14 de marzo de 2023.



# Alcaldía Cuauhtémoc





## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 17 de marzo de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	31 de marzo de 2023
	Desazolve de tubería	168	metros lineales		
	Renivelación de brocal completo	1	pieza		
Parques y Jardines	Riego	2,600	metros cuadrados		
	Poda de pasto	1,800	metros cuadrados		
	Cultivo	1,075	metros cuadrados		
	Poda de seto	544	metros lineales		



## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 17 de marzo de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	31 de marzo de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	723.1	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,529.1	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	985.2	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	4	piezas		
	Cambio de lámparas	4	piezas		
	Reconexión de circuitos	3	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	2	piezas		

## Alcaldía Cuauhtémoc | DESAZOLVE


N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL "TEMPLO DE SANTO DOMINGO"	DESAZOLVE DE TUBERÍA	25.00	ML	05/03/2023
2	BOLÍVAR 135 ENTRE FRAY SERVANDO Y NEZAHUALCOYOTL	DESAZOLVE DE TUBERÍA	15.00	ML	07/03/2023
3	BOLÍVAR 92 "TEMPLO NATIVIDAD DE MARÍA SANTÍSIMA"	DESAZOLVE DE TUBERÍA	28.00	ML	05/03/2023
4	MERCADO SAN LUCAS ENTRE CJON. SAN MIGUEL Y MÉDICO MILITAR	DESAZOLVE DE TUBERÍA	40.00	ML	02/03/2023
5	VIDAL ALCOGER 116 "TEMPLO DIVINA INSTITUCIÓN"	DESAZOLVE DE TUBERÍA	30.00	ML	05/0232023



## Alcaldía Cuauhtémoc | DESAZOLVE

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
6	ZAPATA 34	DESAZOLVE DE TUBERÍA	30.00	ML	08/03/2023
7	REPÚBLICA DE EL SALVADOR ESQUINA ALDACO	SE RENIVELO BROCAL COMPLETO	90.00	ML	12/03/2023

## Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas



Poda de levantamiento de copa sobre calle  
Fray Servando



Desazolve de tubería en calle López



Barrido sobre Eje centra Lázaro Cárdenas



# Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación área de Drenaje.

## AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	3,080	600	3,680
POZOS DE VISITA	48	8	56
REJILLAS DE PISO	39	10	49
COLADERA PLUVIAL	45	9	54
ALBAÑAL (METROS)	227	66	293

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**LECUMBERRI NO. 19**  
(ENTRE MANUEL DOBLADO Y LEONA VICARIO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 1 PV, 2 CP, 3 REGISTROS, 14 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### CJON. DE LA CANDELARIA NO. 6

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 60 ML DE ATARJEA, 1 PV, 1 RP, 15 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**REPÚBLICA DE CUBA**  
(ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y REPÚBLICA DE BRASIL)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 280 ML DE ATARJEA, 4 PV, 6 CP, 6 RP, 28 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### **SAN JERONIMO** (ESQUINA CORREO MAYOR)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 160 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 CP, 3 RP, 9 ML DE ALBAÑAL



# Sistema de Aguas de la Ciudad de México Sectorización Alcaldía Cuauhtémoc .

# SACMEX I

## SECTOR 5-C



1. Se continúan trabajos de excavación por medios manuales, para la localización de una posible caja de válvulas existente.

Una vez que se determine su existencia, se procederá a la ubicación de la red primaria (acueducto), para la proyección de la caja de válvulas, de lo contrario se monitoreará a través de excavaciones a cielo abierto la localización de ésta paralelamente a Av. Hidalgo.



## SACMEX I



### SECTOR 9-A


Se continúa con la construcción de la caja de válvulas, a la fecha:

-Se tiene instalado el tren de mecánico sobre el eje de la línea existente.



## SACMEX |

### SECTOR 9-B



Se ha finalizado con la construcción del sitio de entrada.

Para complementar hidráulicamente el sector, quedan pendiente la instalación de 12 válvulas en zonas aisladas.



## SACMEX |

### SECTOR 9-C



1. Se continúa con los trabajos de excavación por medios manuales.

2. Se realiza continuamente el retiro del material producto de la excavación fuera del área de trabajo durante jornadas nocturnas.



## SACMEX I

### SECTOR 9-D



Finalmente se culminan los trabajos de excavación y se otorga la liberación del área de trabajo, por lo que se iniciaron trabajos de:

- \*Relleno y compactación, para el mejoramiento del terreno natural al fondo de la excavación.
- \*Se fabricó la plantilla para el desplante de la caja de válvulas.
- \*Y ya se cuenta con la losa de fondo fabricada, para el desplante de los muros de la caja de válvulas.

# SACMEX I


## AVANCE POR SECTOR




- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Sector 5-C --- 01.00% --- | Dr. Mora y Av. Hidalgo         |
| 2. Sector 9-A --- 78.00% --- | Isabel la Católica y 5 de Mayo |
| 3. Sector 9-B --- 97.00% --- | Mixcalco y Manuel Doblado      |
| 4. Sector 9-C --- 28.00% --- | Moneda y Correo Mayor          |
| 5. Sector 9-D --- 88.00% --- | Isabel la Católica y 5 de Mayo |



Avance Sectorización - Centro Histórico






# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público



## SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 03/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	520	cantidad	quincenal	31 de marzo

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 10 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Eje 1 Norte	Ignacio Allende y Comonfort	CENTRO	1	Reemplazo de fotocelda dañadas	Luminaria encendida de día
Adolfo Gurrion	Eje 2 Oriente y Carretones	CENTRO	3	Retiro de una luminaria dañada y una fotocelda	Luminaria apagada
Carretones	Cda. Carretones y Adolfo Gurrion	CENTRO	1	Instalación fotocelda, y base receptáculo	Luminaria encendida de día
20 de Noviembre	Ejido y Fray Servando Teresa de Mier	CENTRO	3	Cambio de lámpara y Balastro	Luminaria apagada
Corregidora	Correo Mayor y José María Pino Suárez	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Tacuba	República de Chile y Simón Bolívar	CENTRO	22	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
República de Uruguay	Tabiqueros y José María Pino Suárez	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara PGZ	Luminaria Apagada
José María Pino Suárez	Mesones y Regina	CENTRO	1	Se realizó cambio de lámpara y balastro	Luminaria Apagada
José María Pino Suárez	República de el Salvador y Callejón Parque del Conde	CENTRO	1	Se reemplazan lámpara, balastro y socket	Luminaria Apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>34</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 10 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Esquina con José María Izazaga	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria Apagada
Manuel de la Peña y Peña	Esquina González Ortega.	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	20 de noviembre, Pino Suárez	CENTRO	1	Se cambia balastro electrónico y lámpara dañados	Luminaria apagada
República de Venezuela	República de Brasil y Rodríguez Puebla	CENTRO	26	Se realiza activación de interruptor termomagnético	Circuito apagado
República de Chile	Tacuba y Donceles	CENTRO	1	Cambio de balastro dañados	Luminaria apagada
Callejón Mixcalco	General Miguel Alemán, calle de Mixcalco	CENTRO	14	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Seminario	Moneda y República de Guatemala	CENTRO	21	Cambio de balastro y lámpara	Circuito apagado
Soledad	Alhóndiga y Callejón Lecheras	CENTRO	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
San Antonio Tomatlán	Eje 1 Oriente, Callejón Mixcalco	CENTRO	4	Se realiza conexión en línea de alimentación	Circuito apagado
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>72</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 10 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Colombia	Callejón de Girón, Calle Rodríguez Puebla.	CENTRO	1	Se cambia balastro y lámpara	Luminaria apagada
Tlaxcoaque	Chimalpopoca y Fray Servando Teresa de Mier	CENTRO	16	Se realiza cableado y cambio de balastro	Circuito apagado
Palma Norte	República de Paraguay y Órgano	CENTRO	3	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Palma	Cerrada 5 de Mayo y 5 de Mayo	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Esquina Torres Quintero	CENTRO	1	Cambio de fotocelda	Luminaria de 24 horas
Manuel Doblado	Nacional y Joaquín Herrera	CENTRO	1	Se reemplazo de fotocelda	Luminaria apagada
República de Colombia	Del Carmen y Girón	CENTRO	1	Se instala base de fotocelda	Luminaria de 24 horas
República de Perú	Incas y República de Chile	CENTRO	1	Cambio de balastro por componentes dañados	Luminaria apagada
Rodríguez Puebla	República de Venezuela y San Idelfonso	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>26</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 10 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Guatemala	Monte de piedad, República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	CENTRO	27	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
16 de Septiembre	Gante y Eje Central	CENTRO	1	Cambio de balastro por componentes dañados	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	CENTRO	27	Se realiza reconexión en líneas de alimentación	Circuito apagado
Corregidora	José María Pino Suárez y La Academia	CENTRO	20	Reconexión de líneas de alimentación y restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Roldán	Misioneros y Ramón Corona	CENTRO	1	Se cambia lampara debido a componentes dañados	Luminaria apagada
Seminario	Plaza de la Constitución y República de Guatemala	CENTRO	84	Reubicación de fotocontactores	Circuito apagado
20 de Noviembre	Nezahualcóyotl y José María Izazaga	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara y de socket	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Torres Quintero y Gregorio Torres Quintero	CENTRO	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>166</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 10 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Venezuela	Del Carmen y República de Argentina	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastos	Luminaria apagada
San Jerónimo	Aldaco y José Mariano Jiménez	CENTRO	1	Cambio de balastro dañados	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Esquina Manuel N. Corpancho	CENTRO	1	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
Moneda	Seminario y Correo Mayor	CENTRO	24	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Roldán	República de Uruguay y Alfonso García Bravo	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>29</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 17 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Donceles	Ignacio Allende y Callejón Héroes del 57	CENTRO	34	Se realiza restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República de Colombia	Del Carmen y Rodríguez Puebla	CENTRO	1	SE realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Cuba	República de Brasil y Calle Palma Norte	CENTRO	2	Se coloca luminaria y reacomodo de difusor	Luminaria apagada
Leona Vicario	República de Venezuela y Lecumberri	CENTRO	2	Se realiza cambio de lámpara y balastro, así como su reconexión	Luminaria apagada
República de Honduras	Altuna y República de Brasil	CENTRO	8	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
San Jerónimo	Isabel La Católica y 5 de Febrero	CENTRO	11	Se realiza restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Vizcaínas	Esq. Con Callejón San Ignacio	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
Rodríguez Puebla	República de Venezuela y República de Colombia	CENTRO	11	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>70</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 17 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Colombia	República de Argentina y República de Brasil	CENTRO	6	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
16 de Septiembre	Esquina Simón Bolívar	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Florida y González Ortega	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
José Joaquín Herrera	Manuel Doblado y Leona Vicario	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Simón Bolívar	Esquina con Mesones	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Talavera	Manzanares y Adolfo García Bravo	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
República de Uruguay	Tabiqueros y José María Pino Suárez	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara	Lámpara apagada
Av. 20 de Noviembre	Venustiano Carranza y República de Uruguay	CENTRO	14	Se eliminan empalmes sulfatados	Circuito apagado
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>27</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 17 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
José María Pino Suárez	Regina y San Jerónimo	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Tlaxcoaque	Chimalpopoca y Fray Servando Teresa de Mier	CENTRO	6	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Torres Quintero	Gregorio Torres Quintero y Gregorio Torres Quintero	CENTRO	6	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Justo Sierra	Calle del Carmen y Calle Loreto	CENTRO	8	Se eliminan empalmes sulfatados	Circuito apagado
Ramón Corona	Roldán y Talavera	CENTRO	3	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Palma Norte	República de Ecuador y Órgano	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Mesones	Talavera y Calle de Jesús María	CENTRO	2	Se realiza reconexión	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>27</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 17 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Bolivia	Del Carmen y República de Argentina	CENTRO	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Vizcaínas	Aldaco y Eje Central	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Simón Bolívar e Isabel la Católica	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
1er Callejón de Mesones	Mesones y Regina	CENTRO	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Cuba	República de Chile e Ignacio Allende	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Torres Quintero	Esquina Plaza Gregorio Torres Quintero	CENTRO	2	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Venezuela	Rodríguez Puebla y 3ra Calle del Carmen	CENTRO	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Donceles	Eje Central Lázaro Cárdenas e Ignacio Allende	CENTRO	26	Se realiza restablecimiento ITM así como reconexión	Circuito apagado
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>35</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 17 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Corregidora	José María Pino Suárez y Academia	CENTRO	19	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
Mesones	Talavera y Calle de Jesús María	CENTRO	2	Se realiza reconexión por empalmes sulfatados	Luminaria apagada
5 de Febrero	República del Salvador y Mesones	CENTRO	1	Se realiza cambio de socket y lámpara	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Venustiano Carranza y Moneda	CENTRO	11	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
José María Pino Suárez	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	CENTRO	1	Se realiza cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>34</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### TACUBA



**RESTABLECIMIENTO DE  
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO**

### REPÚBLICA DE GUATEMALA



**CAMBIO DE LÁMPARA**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPÚBLICA DE BRASIL



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE  
ALIMENTACIÓN

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



CAMBIO DE FOTOCELDA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



**RESTABLECIMIENTO DE  
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO**

20 DE NOVIEMBRE



**CABLEADO Y RECONEXIÓN DE  
LÍNEAS**

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### DONCELES



**SE REALIZA RESTABLECIMIENTO  
ITM ASÍ COMO RECONEXIÓN**

### REPÚBLICA DE CUBA



**SE COLOCA LUMINARIA Y  
REACOMODO DE DIFUSOR**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

## JOSÉ JOAQUÍN HERRERA



**SE REALIZA CAMBIO DE LÁMPARA,  
BALASTRO Y SOCKET**

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE  
ALIMENTACIÓN**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

**RODRÍGUEZ PUEBLA**



**SE REALIZA RECONEXIÓN DE  
LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN**

**16 DE SEPTIEMBRE**



**SE REALIZA CAMBIO DE LÁMPARA Y  
BALASTRO**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

**SAN JERÓNIMO**



**RESTABLECIMIENTO DE ITM**

**SIMÓN BOLÍVAR**



**CAMBIO DE BALASTRO**



# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 19/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	04 de abril
	02) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.04	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,631	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	116.00	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	646,732	metros cuadrados		




## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 19/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	257	sitios	quincenal	04 de abril
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	5,965	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	20,091	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	4,414	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	1,103	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma de temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	898	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS DE AV. JUÁREZ A AV. 5 DE MAYO	13	m2
AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL A MOTOLINIA	1,037	m2
PERIFERIA DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	612	m2
AV. 5 DE MAYO DE MOTOLINÍA A MONTE DE PIEDAD	340	m2
TACUBA, DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	507	m2
MONTE DE PIEDAD DE AV. 5 DE MAYO A TACUBA	76	m2
PLAZA DEL EMPEDRADILLO	254	m2
MONTE DE PIEDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE A TACUBA	468	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	15,886	m2
<b>TOTAL:</b>	<b>20,091</b>	<b>m2</b>

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI DE PROTESTA 20,091 m2




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y LAVADO EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLANTÓN POR PARTE DEL SINDICATO UNIFICADO DE EXBRACEROS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### RETIRO DE PLANTÓN DE INTEGRANTES DEL SINDICATO UNIFICADO DE EXBRACEROS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLANTÓN POR DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL (FNLS)



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### RETIRO DE PLANTÓN POR DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL (FNLS)





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLANTÓN DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### RETIRO DE PLANTÓN DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### EVENTOS SOCIO-CULTURALES. POESIA ENTRE AMIGOS, PLAZA SANTA CATARINA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### EVENTOS SOCIO-CULTURALES, ACTIVIDADES FISICAS DE BOX EN PLAZA SANTA CATARINA




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### EVENTOS SOCIO-CULTURALES, ACTIVIDADES FISICAS DE BOX EN PLAZA SANTA CATARINA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### MARCHA EN CONMEMORACIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ATENCIÓN FAUNA NOCIVA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque s/n	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Vialidad	B	Eje 1 Oriente esquina Caridad, Col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 08 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente Manuel Doblado, Col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 16 Cebos Cereal B, en un área de 100 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Cebos Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Vialidad	A	Juan de la Granja, de General Anaya a Callejón San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cebos de Cereal B, en un área de 300 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cebos Cereal B, en un área de 8,200 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cebos Cereal B, en un área de 3,800 m <sup>2</sup> .
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m <sup>2</sup> .
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero, a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 Cebos Cereal B, en un área de 1,400 m <sup>2</sup> .
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 26 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m <sup>2</sup> .
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cebos Cereal B, en un área de 46,800 m <sup>2</sup> .
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 650 m <sup>2</sup> .
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros (de Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 800 m <sup>2</sup> .

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, esquina Congreso de la Unión, Col. Parque , Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 50 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Exterior del Metro Candelaria (lado Oriente)	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cebos Cereal B, en un área de 1,140 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Parque s/n	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 26 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Vialidad	B	Eje 1 Oriente esquina Caridad, Col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente Manuel Doblado, Col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 16 Cebos Cereal B, en un área de 100 m2.
Vialidad	B	Héroes de Granaditas de Vidal Alcocer a Manuel Doblado Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 Cebos Cereal B, en un área de 150 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 70 Cebos Cereal B, en un área de 1,600 m2.



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 138 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Exterior Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 23 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 21 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Cebos Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Vialidad	A	Juan de la Granja, de Callejón San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cebos de Cereal B, en un área de 350 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 135 Cebos Cereal B, en un área de 3,800 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS



### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RETIRO DE CHICLES





# Sistema de Transporte Colectivo - Metro



## STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 1 al 14 de Marzo	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	9	Unidades fuera de servicio	quincenal	4 de Abril
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	1	Unidades fuera de servicio		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
<b>Allende</b>	<b>Línea 2</b>	<b>Morelos 2517</b>	<b>Línea 4</b>
<b>Hidalgo 7687</b>	<b>Línea 3</b>	<b>Fray Servando 2515</b>	<b>Línea 4</b>
<b>Bellas Artes k5</b>	<b>Línea 8</b>	<b>Guerrero R4</b>	<b>Línea B</b>
<b>Bellas Artes k7</b>	<b>Línea 8</b>	<b>Garibaldi S5</b>	<b>Línea 8</b>
		<b>Morelos T1</b>	<b>Línea B</b>

Elevadores	
<b>Pino Suarez PIN2-ET1</b>	<b>Línea 2</b>



# Comisión Federal de Electricidad

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

<b>Tema</b>	<b>Indicador</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Quincena Del 7 al 21 de febrero 2023</b>	<b>Próximo reporte</b>
<b>Mantenimiento a infraestructura</b>	<b>Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura</b>	<b>Quincenal</b>	<b>0</b>	<b>04 de abril 2023</b>
	<b>Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe</b>	<b>Quincenal</b>	<b>24</b>	
	<b>Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica</b>	<b>Quincenal</b>	<b>24</b>	
	<b>Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas</b>	<b>Quincenal</b>	<b>0</b>	
	<b>Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública</b>	<b>Quincenal</b>	<b>0</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones

#### Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
	SIN DATO	SIN DATO	CENTRO	0	SIN DATO
<b>TOTAL</b>				0	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
DONCELES ENTRE EJE CENTRAL Y DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	12	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
TACUBA ENTRE XICOTENCATL Y MONTE DE PIEDAD	SIN DATO	COL. CENTRO	12	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
TOTAL			24	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
LECUMBERRI 47	MIXCALCO	CIRCUNVALACIÓN	47	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CARMEN 41	REP. DE COLOMBIA	REP. DE VENEZUELA	41	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 81	GIRÓN	DEL CARMEN	81	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
RAMÓN CORONA 8	TALAVERA	ROLDÁN	8	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ROLDAN 120	ESQUINA	SANTO TOMÁS	120	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE HONDURAS 51	ALTUNA	REP. DE CHILE	51	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
APARTADO 39	ESQUINA	DEL CARMEN	39	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
5 DE MAYO 57	PALMA	MONTE DE PIEDAD	57	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
RODRÍGUEZ PUEBLA 35	LECUMBERRI	J. J. HERRERA	35	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
VIZCAÍNAS 23	EJE CENTRAL	SIMÓN BOLÍVAR	23	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 93	ESQUINA	RODRÍGUEZ PUEBLAS	93	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 94	ESQUINA	RODRÍGUEZ PUEBLA	94	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	12	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE URUGUAY 75	ISABEL LA CATÓLICA	5 DE FEBRERO	75	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
PINO SUÁREZ 61	REGINA	SAN JERÓNIMO	61	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
TALavera 3	MANZANAREZ	REP. DE URUGUAY	3	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CORREO MAYOR 79	REP. DE URUGUAY	REP. DEL SALVADOR	79	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
RODRÍGUEZ PUEBLA 41	LECUMBERRI	J. J. HERRERA	41	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 7	ESQUINA	REP. DE BRASIL	7	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
20 DE NOVIEMBRE 126	REGINA	SAN JERÓNIMO	126	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
5 DE FEBRERO 47	MESONES	REGINA	47	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE URUGUAY 12	EJE CENTRAL	BOLÍVAR	12	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COSTA RICA 137	ESQUINA	VIDAL ALCOCER	137	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 56	INCAS	REP. DE CHILE	93	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
EMILIANO ZAPATA 55	ESQUINA	MARGIL	55	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	12	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones

#### Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
			<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones

#### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
				<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	



# Instituto Nacional de Antropología e Historia



## INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 17/03/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	21	cantidad	quincenal	<b>04/04/23</b>
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	2	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	-	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		



## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	HUMBOLDT	26	CENTRO HISTÓRICO	SUSTITUCION DE PISO	OBRA MENOR
-	ARCOS DE BELEN	69	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICION	OBRA MAYOR
-	ARCOS DE BELEN	69	CENTRO HISTÓRICO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOIR
-	República de Uruguay	156	CENTRO HISTÓRICO	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE AUTORIZACIÓN 077/22 DEL 18 DE MARZO DE 2022 RESTAURACIÓN	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE CUBA	46-48	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES DE FÁBRICA EN FACHADA (ELEMENTOS PÉTREOS), SUSTITUCIÓN DE APLANADOS DAÑADOS, REINTEGRACIÓN DE CANCELERÍAS Y MANTENIMIENTO A MARQUESINA	OBRA MAYOR
-	Mina	52	CENTRO HISTÓRICO	DESMANTELAMIENTO DE MUROS DIVISORIOS, CANCELERÍA Y CRISTAL, APLANADO DE MUROS, SUSTITUCION DE PISOS, RENOVACION DE BAÑOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	OBRA MENOR

## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	DR. JOSE MARIA VERTZ, DR. RIO DE LA LOZA Y AV. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	S/N	CENTRO HISTÓRICO	Proyecto denominado "CUAUHTEMOC 32" consistente en la construcción de arroyo de asfalto; banqueta de concreto; la instalación de registros y fibra óptica.	OBRA MENOR
-	AV. PASEO DE LA REFORMA Y CALLE DONATO GUERRA	S/N	CENTRO HISTÓRICO	Proyecto denominado "CUAUHTEMOC 32" consistente en la construcción de arroyo de asfalto; banqueta de concreto; la instalación de registros y fibra óptica.	OBRA MENOR
-	JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	27	CENTRO HISTÓRICO	EDIFICIO DE OFICINAS Y LOCALES EN UN PREDIO DE 4,095.70 m2, LA CUAL SE COMPONE DE UN SÓTANO DE ESTACIONAMIENTO EN PLANTA BAJA, TRES NIVELES Y LA AZOTEA PARA ALOJAR EQUIPOS	OBRA MAYOR
-	Av. Juárez	52	CENTRO HISTÓRICO	Pintura en fachada y reparación de cortina por daños ocasionados por vandalismo	OBRA MENOR
-	República de Uruguay	55	CENTRO HISTÓRICO	SE REALIZARÁN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN FACHADA, SE DELIMITARÁ EL ÁREA DE TRABAJO CON CINTA DE PRECAUCIÓN EN UNA FACHADA DE 5 CINCO NIVELES.	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	Av . José María Izazaga	99	CENTRO HISTÓRICO	SE HARAN TRABAJOS DE PINTURA, CAMBIO DE LAMPARAS, REMOCION DE TABLAROCAS Y COLOCACION DE NUEVAS PARA LA DIVIDIR ESPACIOS, COLOCACION DE PANELES DE EXHIBICION Y COLOCACION DE CORTINAS EN LOS PISOS	OBRA MENOR
-	República de Venezuela	6	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN	OBRA MAYOR
-	República de Venezuela	8	CENTRO HISTÓRICO	Mantenimiento a las puertas, ventanas y pontón de madera: .Liberación de barniz en mal estado. .Reintegración de elementos de madera. .Integración de resanes o lascas de madera.	OBRA MENOR
-	República de Venezuela	10	CENTRO HISTÓRICO	Mantenimiento a las puertas, ventanas y pontones de madera: .Liberación de barniz en mal estado. .Reintegración de elementos de madera. .Integración de resanes	OBRA MENOR
-	José María Pino Suárez	30	CENTRO HISTÓRICO	Prórroga de autorización mantenimiento	OBRA MENOR

## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	Moneda	2	CENTRO HISTÓRICO	REPORTE FOTOGRÁFICO DE TERMINACIÓN DE OBRA, DEL MANTENIMIENTO AL TORREÓN DEL MUSEO UNAM HOY, REALIZADOS BAJO LA LICENCIA 535/21	OBRA MENOR
-	Moneda	2	CENTRO HISTÓRICO	TERMINACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS: MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS SUR Y PONIENTE, POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL, REVISIÓN AL SISTEMA DE SUJECIÓN DE TOLDOS, TRATAMIENTO DE HERRERÍAS Y LIMPIEZA DE CORNISAS DE CANTERA, BAJO LA LICENCIA INAH 036/22.	OBRA MENOR
-	DR. LAVISTA	189	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO, RETIRO DE ACABADOS DAÑADOS POR HUMEDAD EN MÚROS EXTERIORES Y MARQUESINAS, APLANADO DE LAS MISMAS AREAS, APLICACION DE PINTURA ACRILICA O VINILICA EN COLORES EXISTENTES. LIMPIEZA DE FACHADAS, I	OBRA MENOR
-	DR. LAVISTA	155	CENTRO HISTÓRICO	Cambio y mantenimiento de acabados en pisos y muros. Trabajos de pintura general. Mantenimiento de cancelerías y vidrios. Cambio de cubierta a base de lámina existente (38.97m2) por panel W. Reparación de instalaciones.	OBRA MENOR
-	Av. Fray Servando Teresa de Mier	323	CENTRO HISTÓRICO	Reparaciones y cambio de piso de loseta cerámica , instalación de muros de división en el interior d reparaciones eléctricas y sanitarias.	OBRA MENOR

## INAH | Anexos

### Solicitudes de colocación de enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REGINA	51B	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de enseres	OBRA MENOR
-	Revillagigedo 18 Fase III C	18	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de enseres desmontables en banqueta (vía pública) frente al establecimiento	OBRA MENOR



# Fideicomiso del Centro Histórico



## FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	2022
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	87	90	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	93	93	2022
F-54/025/2021	MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)	94	98	2022
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	10	15	MAYO 2023

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Integración de piezas de cantera laminada.



Integración de pintura vinílica en muros y cortinas comerciales de planta baja.



ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTALES  
BLOQUE A

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



CORTE A-A'


Levantamiento arquitectónico mediante escaneo láser y elaboración de planos arquitectónicos para análisis estructural previo a la intervención.



## FCH | Gráficas de obras en proceso.

<b>PNR 2022. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL SC/DGSMPC/COLAB/01835/22</b>				
<b>NO. DE CONTRATO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)</b>	<b>AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)</b>	<b>TERMINACIÓN PROGRAMADA</b>
FCH/CDI/INV/003/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”.	70	75	Febrero 2023
FCH/CDI/AD/003/2022	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)”, SEGUNDA ETAPA.	90	95	Diciembre 2022
FCH/CDI/AD/005/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR”	63	75	Marzo 2023
FCH/CDI/AD/006/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD”	70	84	Marzo 2023

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Trabajos de cocido de grietas y reintegración de fábricas en pechinas de la cúpula del Templo. Retiro y sustitución de sillares de cantera en pilastras ubicadas en el área del transepto. Retiro de impermeabilizante, pintura y el entortado deteriorado al exterior de la cúpula y cupulino de la linternilla.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
"TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS".**

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Liberación de fibra de vidrio en tambor de la cúpula.



Presentación de muestras para autorización de la supervisión de INAH de vidrios con película de protección para integración en tambor de la cúpula.



**REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)”, SEGUNDA ETAPA**


## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Trabajos de consolidación de grietas en muros y cúpula de capilla, inyección en bóvedas y muros, reintegración de aplanados y reintegración de losa de cubierta en sacristía.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
“TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR”**

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Rejunte e impermeabilización de enladrillado y recubrimiento cerámico en cúpula. Integración de tapa de pretilas. Reintegración de aplanados a base de cal-arena en interiores del templo.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
“TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD”**



# Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)



## C5 | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 17/03/2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Vigilancia	01) Cámaras con falla o intermitencia	4	cantidad	quincenal	04 de abril
Vigilancia	02) Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámaras	1	cantidad		



# Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito



## Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 19/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	49	cantidad	quincenal	04 de abril
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		


## Tránsito | Indicadores

### CORRECTIVO

ACOMETIDA	1
APAGADO	5
BASE NUEVA	1
CABLE DE COMUNICACIÓN	2
CINTILANTE	9
CORTO	4
DESCONECTADA	6
FOCO FUNDIDO	8
INSTALACIÓN DE POSTE	1
INSTALACIÓN DE SEMÁFORO	1
ORIENTACIÓN DE SEMÁFORO	2
SEMÁFORO GOLPEADO	1
SIN COMUNICACIÓN	8

**TOTAL GENERAL 49**

### Mantenimiento Correctivo Periodo 06/03/2023 al 18/03/2023





# Turnos e incidencias urbanas

## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - marzo 2023

**70%  
atención**

<i>Matriz de Incidencias</i>		<i>Estado</i>		
<b>Dependencia</b>		<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Suma total</b>
ACH		4	1	5
Al. Cuauhtémoc		8	9	17
C5		1		1
CFE		18	17	35
SACMEX		11	7	18
SOS-AP		7	1	8
SOS-DGOIV		1	2	3
SOS-DGSUS		15		15
TELMEX		26	6	32
Tránsito		6		6
<b>Suma total</b>		<b>97</b>	<b>43</b>	<b>140</b>



## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 07 al 20 de marzo 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-15	9/8/2021	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica	Venustiano Carranza		66 Frente a Veterinaria	SACMEX			Atendido
IUCH-17	19/8/2021	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Ayuntamiento	López			Al Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-39	12/10/2021	Estructura de Supervisión ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Arcos De Belén	Eje Central			ACH			Atendido
IUCH-41	12/10/2021	Estructura de Supervisión ACH	Baches	Manuel Doblado	Miguel Alemán			SOS-DCOIV			Atendido
IUCH-61	44511.0	Estructura de Supervisión ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Venustiano Carranza	Palma	5 de febrero		TELMEX			Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 07 al 20 de marzo 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-66	1/12/2021	Estructura de Supervisión ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	López	Puente de Peredo			Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-83	7/12/2021	V1 - Santa María la Redonda	Desperfectos en banquetas	Eje Central	Santa Veracruz			SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-84	7/10/2021	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Baches	República de Cuba	Eje Central	Callejón del 57	Bacheo en arroyo vehicular	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-85	7/10/2021	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Baches	Belisario Domínguez	Callejón del 57	Ignacio Allende	Bacheo en arroyo vehicular	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-86	7/10/2021	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Baches	Belisario Domínguez	Eje Central	Callejón del 57	Bacheo en arroyo vehicular	Al. Cuauhtémoc			Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 07 al 20 de marzo 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-87	7/10/2021	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Baches	Ignacio Allende	República de Perú	República de Honduras	Bacheo en arroyo vehicular	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-88	7/10/2021	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Baches	Ignacio Allende	República de Perú	República de Honduras	Bacheo en arroyo vehicular	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-90	9/10/2021	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Baches	Plaza Comonfort	Comonfort	Juan Alvarez	Bacheo en arroyo vehicular	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-91	9/10/2021	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Baches	Plaza Comonfort	Juan Alvarez	Ignacio Allende	Bacheo en arroyo vehicular	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-123	25/10/2021	V4 - Alameda-Sector Financiero	Baches	Isabel La Católica	República de Uruguay		En el cruce vehicular	SOS-DGOIV			Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 07 al 20 de marzo 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-488	1/03/2023	V7 - Vizcainas-Corred or Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Bolivar			TELMEX			Atendido
IUCH-490	6/03/2023	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	20 de noviembre	Mesones		Esquina	TELMEX			Atendido
IUCH-492	7/03/2023	V7 - Vizcainas-Corred or Cultural Regina	Limpieza	San Jerónimo	Bolivar	Isabel La Católica		SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-493	7/03/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Bucareli				CFE			Atendido
IUCH-495	8/03/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Daño al equipamiento urbano	Plaza Caribaldi				Al. Cuauhtémoc			Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 07 al 20 de marzo 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-486	27/02/2023	V7 - Vizcainas-Corred or Cultural Regina	Problemas con cableado	Corregidora			Frente al #72	CFE			Pendiente
IUCH-489	6/03/2023	V7 - Vizcainas-Corred or Cultural Regina	Mal estado de cables o equipamiento	Fray Servando Teresa de Mier	20 de noviembre	5 de febrero		Al Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-491	6/03/2023	V7 - Vizcainas-Corred or Cultural Regina	Poda de árboles	Plaza Ho Chi Minh				Al Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-494	8/03/2023	V5 - Zócalo	Desperfectos en banquetas	República de Bolivia			Frente al #56	CFE			Pendiente
IUCH-496	9/03/2023	V7 - Vizcainas-Corred or Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez	Nezahualcoyotl			Al Cuauhtémoc			Pendiente



## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 07 al 20 de marzo 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOCRAFÍA ANTES	FOTOCRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-480	24/02/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Ramón Corona			Frente al #50	CFE			Pendiente
IUCH-481	25/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú	República de Chile		Esquina	SOS-AP			Pendiente
IUCH-482	25/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú	República de Chile		Esquina	ADIP			Pendiente
IUCH-483	25/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Honduras			Frente al #34	CFE			Pendiente
IUCH-485	27/02/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Problemas con cableado	Palma	Venustiano Carranza			TELMEX			Pendiente



## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 07 al 20 de marzo 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-470	20/02/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Eje Central			Frente al Edificio Guardiola	SACMEX			Pendiente
IUCH-471	20/02/2023	ACH	Baches	Eje Central	República de El Salvador		Esquina	SOS-DCOIV			Pendiente
IUCH-473	21/02/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María	República de El Salvador		Frente al #106-D	TELMEX			Pendiente
IUCH-475	22/02/2023	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez	Plaza de la Constitución		Esquina	CFE			Pendiente
IUCH-477	23/02/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Las Cruces	República de Uruguay		Esquina	CFE			Pendiente

## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - marzo 2023

**43 %  
atención**

<i>Matriz de Turnos</i>	<i>ESTATUS</i>		
	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Suma total</b>
ACH	1		1
Al. Cuauhtémoc		4	4
FCH	1		1
SOS-DGOIV	1		1
<b>Suma total</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - marzo 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
1	24/1/2023	ACH	Apoye para contactar al artista que elaboró el mural de la Familia Burrón, ubicado en la calle de Regina para que sea restaurado.	FCH			Atendido	
2	7/2/2023	Al. Cuauhtémoc	consulte la validación con SEMOVI la estación de bicis en Sor Juana Inés de la Cruz, Santa María la Ribera frente al 47	ACH			Atendido	
3	21/2/2023	Metrobús	Apoye para el retiro de itos de estación Mixcalco, dirección San lázaro, en el cruce de Miguel Alemán y Vidal Alcocer	SOS-DGOIV			Atendido	ATENDIÓ OBRAS. PENDIENTE FOTO



## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - marzo 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCI	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
4	7/3/2023	ACH	Apoyo para que se realice poda en la Plaza Torres Quintero	Al. Cuauhtémoc			Pendiente	para mencionar en la MIO del 7 de marzo. solicitada por Iván en el chat de Infraestructura
5	7/3/2023	FCH	Realice poda de árbol en República de El Salvador 180	Al. Cuauhtémoc			Pendiente	
6	7/3/2023	ACH	Petición de los vecinos y la UACM para que se revise el tema de recolección de basura en Fray Servando porque no pasa camión diario y se generan tiraderos de basura	Al. Cuauhtémoc			Pendiente	
7	7/3/2023	ACH	Que a petición de los vecinos se repare la iluminación en la calle Francisco de Garay entre Tolsá y Av. Chapultepec.	Al. Cuauhtémoc			Pendiente	




# Asuntos generales



## ACH | Atención a tapas, coladeras, registros y rejas faltantes o dañados

**Atención reportada por las dependencias**  
IV Mesa de Infraestructura y Obras  
21/02/23

Dependencias	Total de incidencias	Atendidas	Pendientes	% de atención	Otras identificadas y atendidas
ACH	31	29	2	94%	12
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC	115	15	100	13%	3
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	51	0	51	0%	0
CFE	155	29	126	19%	0
SACMEX	202	46	156	23%	21
SOS - AP	70	6	64	9%	0
SOS DGOIV	23	1	22	4%	22
TELMEX	19	12	7	63%	0
<b>Suma total</b>	<b>746</b>	<b>138</b>	<b>608</b>	<b>18%</b>	<b>58</b>



**Atención reportada por las dependencias**  
Gráfica comparativa de las últimas tres Mesas de Infraestructura y Obras  
21/02/23

