



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XVII SESIÓN. Agosto

23 de agosto de 2022

Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 19 de agosto de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	196	incidencias atendidas	quincenal	2 de septiembre de 2022
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social	2	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Metros cuadrados retirados		unidades		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - Vecinos				
	05) Riego áreas verdes - ACH		atenciones		
	06) Riego áreas verdes - ACH-DGSUS				
	07) Riego áreas verdes - SEDEMA				
	08) Riego áreas verdes - Al. Cuauhtémoc				


Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

- Mesones
- Donceles
- Isabel la Católica
- Florida
- 16 de Septiembre
- Justo Sierra
- Madero
- Plaza Seminario
- Plaza del Empedradillo
- Zócalo
- 20 de Noviembre
- Plaza de la Mexicanidad
- Pino Suárez
- Portales de Plaza de la Constitución
- Portales de Mercaderes
- Regina
- República de Chile
- San Camilito
- Plaza Juárez

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de una tapa de registro** en Mesones entre Correo Mayor y Jesús María, **reparación de banqueta** en Donceles esquina República de Chile, **demolición de losa, retiro de cascajo, cimbrado y colado de nueva losa para recibir tinacos** en Isabel la Católica 86, **pintura de 124.00 m2 en muros, reparación de 1.00 m2 de piso y pintura de 2 tapas de cisterna**, en Florida entre República de Costa Rica y Peña y Peña, **reposición de una tapa de registro tipo Irving**, en 16 de Septiembre entre Eje Central y Gante, **reparación de 4 piezas de piso tipo recinto** en Justo Sierra No. 19, **colocación de 80 señalamientos de “Espacio Libre de Humo”** en Madero, Plaza Seminario, Plaza del Empedradillo, Zócalo, 20 de Noviembre, Plaza de la Mexicanidad, Portales de Plaza de la Constitución, Portales de Mercaderes, **balizamiento de 5 zonas de enseres y borrado de balizamiento en 10 zonas** en Regina entre Bolívar y 20 de Noviembre, **retiro de tapial** en Justo Sierra entre República de Argentina y Correo Mayor, **retiro de 44 señalizaciones** en Madero, **colocación de 16 señalamientos de “No circulación de motos”** en Regina entre Bolívar y 20 de Noviembre, **reposición de 2 tapas de dren y renivelación de 1 tapa de registro** en Plaza Seminario, **retiro de una base de biciestacionamiento** en República de Chile casi esquina República de Perú, **reposición de 3 tapas de dren** en San Camilito, **reposición de 3 piezas de piso tipo recinto** en Av. Juárez entre Dolores y López, **balizamiento de 1 zona de enseres** en 1er Callejón de Mesones, **reposición de 3 tapas de dren** en Plaza del Empedradillo, **colocación de 1 bolardo** en Pino Suárez esquina Mesones.



Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores




Reposición de tapa en Mesones

Reparación de banqueta en Donceles

Reposición de tapa de registro en 16 de Septiembre

Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de Justicia Cívica y Reinserción Social



Atención de limpieza de pasillos, escaleras, patios, sanitarios, salón de usos múltiples y sillas en Justo Sierra No. 19, con apoyo de 23 infractores de Justicia Cívica, 9 de agosto de 2022



Limpieza y poda de áreas verdes en Jardín del Obispo, con apoyo de 4 infractores de Justicia Cívica, 16 de agosto de 2022

Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento de áreas verdes con apoyo de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y personal de la Autoridad del Centro Histórico



Descargando planta en Bucareli



Descargando plantas en el Claustro de Sor Juana



Realizando plantación en Bucareli



Realizando plantación en Bucareli

Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 19 de agosto de 2022	U Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Limpieza de pozo de visita	5	piezas	Quincenal	02 de septiembre de 2022
	Sondeo de albañal pluvial	6	metros lineales		
	Sondeo de atarjea	340	metros lineales		
Parques y jardines	Riego	6,250	metros cuadrados		
	Poda de pasto	6,850	metros cuadrados		
	Cultivo	1,830	metros cuadrados		
	Poda de seto	1,035	metros lineales		

Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 19 de agosto de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	kilómetros	Quincenal	02 de septiembre d 2022
	Recolección orgánica domiciliaria y barrido	838.44	toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria y barrido	1,769.9	toneladas		
	Recolección de tiraderos clandestinos	983.03	toneladas		
Alumbrado	Luminarias reparadas en vía pública	31	piezas		
	Cambio de lámparas	14	piezas		
	Reconexión de circuito	5	piezas		
Arbolado Urbano	Poda de árbol	3	piezas		

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	NEZAHUALCÓYOTL N°88 ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y BOLÍVAR	SONDEO DE ATARJEA	180.00	ML	07/08/2022
2	NEZAHUALCÓYOTL N°88 ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y BOLÍVAR	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	07/08/2022
3	NEZAHUALCÓYOTL N°88 ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y BOLÍVAR	LIMPIEZA DE POZO DE VISITA	4.00	PIEZA	07/08/2022
4	REP. DE NICARAGUA FTE. AL N° 40 ESQ. REP. DE ARGENTINA	SE REPARÓ FUGA DE AGUA, CANCELANDO RAMAL DE 3/4" DE DIÁMETRO POR NO ESTAR EN SERVICIO	1.00	FUGA	07/08/2022
5	ARCOS DE BELÉN ESQ. BUEN TONO	SE CAMBIÓ BROCAL COMPLETO A REJILLA DE PISO DE 70 X 60 CMS.	1.00	PIEZA	12/08/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
6	PLAZA CARLOS PACHECO ENTRE REVILLAGIGEDO Y ERNESTO ELORDUY	SE REPARÓ FUGA DE AGUA POTABLE EN RAMAL DE 3/4" DE DIAMETRO	1.00	FUGA	12/08/2022
7	REP. DEL SALVADOR ESQ. CIRCUNVALACIÓN	ALBAÑAL PLUVIAL	4.00	ML	14/08/2022
8	SAN JERÓNIMO N°40 ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y 5 DE FEBRERO	SONDEO DE ATARJEA	90.00	ML	15/08/2022
9	REPÚBLICA DE ECUADOR CRUCE CON IGNACIO ALLENDE Y SAN CAMILITO, HASTA EJE CENTRAL	BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	176.00	ML	07/08/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
10	SECTOR 4: 1-. FUENTE IGNACIO CHÁVEZ NORTE: AV. CUAUHTÉMOC ENTRE DR. LICEAGA Y DR. NAVARRO 2-. FUENTE ARTES GRÁFICAS 1 Y 2: DR. ARCE, DR. DURÁN Y DR. ANDRADE 3-. FUENTE SANTO TOMÁS: SANTO TOMÁS Y TOPACIO 4-. FUENTE PLAZA SANTA CRUZ: AGUSTÍN DELGADO Y FRAY SERVANDO	ENCENDIDO DE FUENTE BARRIDO Y PAPELEADO	5.00	FUENTE	08/08/2022
11	SECTOR 5: 1-. FUENTE SAN SEBASTIÁN ORIENTE: JOAQUÍN HERRERA Y TORRES QUINTERO 2-. FUENTE SANTA VERACRUZ CENTRAL Y PONIENTE: AV. HIDALGO Y 2 DE ABRIL	ENCENDIDO DE FUENTE BARRIDO Y PAPELEADO	3.00	FUENTE	08/08/2022
12	TOLSÁ Y ENRICO MARTÍNEZ	FUENTE TOLSÁ CENTRAL: REVISAR RANURAS LOCALIZADAS EN EL TAZÓN DE LA FUENTE ELECTROMECÁNICA	1.00	SERVICIO	08/08/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Reparación de alumbrado público en calle Luis Moya



Barrido en plaza de la Concepción



Apoyo en el retiro de rama en plaza Tolsá



Barrido en San Camilito



Cambio de lámpara y balastra en San Jerónimo



Poda de liberación de fachada en Pescaditos

Alcaldía Venustiano Carranza



Al. Venustiano Carranza | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 19 de agosto de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Pavimentación	Bacheo	36.2	M2	quincenal	2 de septiembre de 2022
Recolección	Recolección en tiraderos clandestinos en PB de VC	0	toneladas		
Drenaje	Desazolve	221	metros lineales		

Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

INFORME DEL PERÍMETRO "B" DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2022

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
SAN ANTONIO TOMATLAN No. 169	ESQUINA FERROCARRIL INTEROCEÁNICO		10 DE MAYO	22	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SAN ANTONIO TOMATLAN No. 94	MIGUEL DOMÍNGUEZ	FERROCARRIL DE CINTURA	AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	15	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SAN CIPRIAN S/N	ESQUINA GENERAL ANAYA		CENTRO II	8	COLADERA PLUVIAL
ROSARIO No. 100	ESQUINA ZAVALA		CENTRO II	15	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SAN SIMÓN No. 24	LIMÓN	ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
MANZANARES No. 54	LIMÓN	SANTA ESCUELA	CENTRO I	60	ATARJEA 0.30 Ø
ZAVALA No. 20	ESQUINA SANTA ESCUELA		CENTRO I	15	ALBAÑAL DOMICILIARIO
UNIÓN No. 13	ESTEBAN MARÍN	AV. HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN	CENTRO II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
JUAN PABLO No. 32	ESQUINA PLAZA SAN LÁZARO		CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
MIGUEL NEGRETE No. 20	ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	BRAVO	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SAN ANTONIO TOMATLAN No. 78	ESQUINA BRAVO		CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
PENITENCIARIA No. 7-9	FERROCARRIL INTEROCEÁNICO	MIGUEL DOMÍNGUEZ	AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	14	ALBAÑAL DOMICILIARIO
MIGUEL DOMÍNGUEZ No. 37	PENITENCIARIA	JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
			TOTAL	221	

Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

INFORME DEL PERÍMETRO "B" DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2022

METROS CUADRADOS DE BACHEO				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD M ²
FERROCARRIL DE CINTURA S/N	EMILIANO ZAPATA	ALARCÓN	10 DE MAYO	35
FERROCARRIL DE CINTURA S/N	SAN ANTONIO TOMATLAN	HEROE DE NACOZARI	AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	13
NACIONAL S/N	ESQUINA FERROCARRIL DE CINTURA		MORELOS II	25
FERROCARRIL DE CINTURA S/N	HÉROE DE NACOZARI	SAN ANTONIO TOMATLAN	CENTRO I	11.2
			TOTAL	36.21

INDICADOR	FECHAS DE MAYO	OBSERVACIONES
METROS LINEALES DE DRENAJE DESAZOLVADOS	221	SE REALIZARON 221 ml DE DESAZOLVE DEL 12 AL 18 DE AGOSTO
METROS CUADRADOS DE BACHEO	36.2	SE REALIZARON 36.2 m2 DE BACHEO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO

Alcaldía Venustiano Carranza | CROQUIS 12 AL 18 DE AGOSTO



ITRIBO 8 12 AL 18 AGOSTO.dwg

SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	12,750	1,920	14,670
POZOS DE VISITA	228	35	263
REJILLAS DE PISO	225	72	297
COLADERA PLUVIAL	279	87	366
ALBAÑAL (METROS)	943	230	1,173



5 DE FEBRERO

(ENTRE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y FRAY SERVANDO T. DE MIER)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 650 ML DE ATARJEA, 13 PV, 36 CP, 31 RP, 78 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje



REPUBLICA DE BRASIL (ENTRE TACUBA Y REPÚBLICA DE PERÚ)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 350 ML DE ATARJEA, 5 PV, 7 CP, 4 RP, 18 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje



5 DE MAYO (ENTRE EJE CENTRAL Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 700 ML DE ATARJEA, 14 PV, 40 CP, 35 RP, 126 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje



REPUBLICA DE GUATEMALA (ENTRE COMONFORT Y REPÚBLICA DE BRASIL)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 220 ML DE ATARJEA, 3 PV, 4 CP, 2 RP, 8 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX

Dirección de Construcción

SACMEX Construcción | Rehabilitación integral Centro Histórico, Polígono la Lagunilla

AGUA POTABLE



DRENAJE



- Tubería instalada
- Tubería pendiente por instalar Agua potable
- ↔ Tubería pendiente por instalar Drenaje
- Frente de Trabajo

SACMEX Construcción | Rehabilitación integral Centro Histórico, Polígono la Lagunilla

FECHA DE EJECUCIÓN: 3 de Junio al 31 de agosto 2022

AVANCE PROGRAMADO: 87.67 %

AVANCE REAL: 80.05 %

AGUA POTABLE

Meta.
1, 241.19 metros

Instalado.
1, 018.80 metros

Diámetro.
6" y 12" pulgadas

Material.
Poliétileno de Alta Densidad.

Proceso Constructivo.
Excavación a Cielo Abierto.

DRENAJE

Meta.
752.80 metros

Instalado.
603.00 metros

Diámetro.
0.30, 0.38 y 0.61 metros

Material.
Poliétileno de alta densidad Corrugado.

Proceso Constructivo.
Excavación a Cielo Abierto.

SACMEX Construcción | Rehabilitación integral Centro Histórico, Polígono la Lagunilla

**DRENAJE
FRENTE 1**



SACMEX Construcción | Rehabilitación integral Centro Histórico, Polígono la Lagunilla

**DRENAJE
FRENTE 2**



SACMEX Construcción | Rehabilitación integral Centro Histórico, Polígono la Lagunilla

AGUA POTABLE
FRENTE 1



SACMEX Construcción | Rehabilitación integral Centro Histórico, Polígono la Lagunilla

AGUA POTABLE
FRENTE 2



SACMEX Construcción | Rehabilitación integral Centro Histórico, Polígono la Lagunilla

AGUA POTABLE

FRENTE 3



SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

DGOIV – PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2022 – EN PROCESO

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FÍSICO	FECHA DE TERMINO REAL	COMENTARIOS
POLIGONO LAGUNILLA – CALLE IGNACIO COMONFORT	CUAUHTÉMOC	OBRA INDUCIDA: 100 % REHABILITACIÓN URB/ARQ: 17.10%	06/12/2022	OBRA INDUCIDA CONCLUIDA, SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACIONES, ILUMINACIÓN, ACABADOS EN BANQUETA, PAVIMENTACIÓN Y MOBILIARIO
POLÍGONO LAGUNILLA – CALLE REPÚBLICA DE HONDURAS	CUAUHTÉMOC	OBRA INDUCIDA: 73.61% REHABILITACIÓN URB/ARQ: 1.36%	20/12/2022	SE VERIFICAN NIVELES, AVANZAN TRABAJOS DE OBRA INDUCIDA, INSTALACIONES, ILUMINACIÓN Y ACABADOS SOBRE BANQUETA
PASEO DE LA REFORMA (DE GLORIETA DE VIOLETA AL EJE 1 NORTE)	CUAUHTÉMOC	27.15 %	31/12/2022	SE VERIFICAN NIVELES, AVANZAN TRABAJOS DE OBRA INDUCIDA, INSTALACIONES, ILUMINACIÓN Y ACABADOS SOBRE BANQUETA

SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

DGOIV – CENTRO HISTÓRICO PASEO DE LA REFORMA (DE GLORITA VIOLETA A EJE 1 NORTE)

Se realiza retiro de material sobre vialidad y banqueta y se colocan piezas en guarniciones y acabados sobre área peatonal.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo original	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cauahtémoc	41.50 mdo	Junio-Diciembre	27.15 %	30/diciembre/2022	En ejecución

SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

DGOIV – CENTRO HISTÓRICO LAGUNILLA-CALLE IGNACIO COMONFORT

Obra inducida (CFE) concluida, continúan trabajos con colocación de acabados sobre banqueta, luminarios y mobiliario urbano



Alcaldía	Presupuesto	Periodo original	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	16.67 mdp	Junio-Diciembre	Obra inducida: 100 % Rehabilitación urb/arg: 17.10%	06/diciembre/2022	En ejecución

SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

DGOIV – CENTRO HISTÓRICO LAGUNILLA-CALLE REPÚBLICA DE HONDURAS

Se realizan los trabajos de obra inducida (CFE), así como temas de topografía para adecuaciones geométricas (tema arquitectónico)



Alcaldía	Presupuesto	Periodo original	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	16.31 mdp	Junio-Diciembre	Obra inducida: 73.61 % Rehabilitación urb/arg: 01.36 %	06/diciembre/2022	En ejecución

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público

SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 19/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	661	Piezas	quincenal	6 de septiembre

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 12 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Nezahualcóyotl e Izazaga	CENTRO	28	Retiro de desechos de fotocelda	Circuito encendido de día
	Izazaga y San Jerónimo	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
3er Callejón de Manzanares	República de Uruguay y Manzanares	CENTRO	1	Instalación de luminaria	Falta de luminaria
	Apartado	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	13	Reconexión de líneas, cambio de fotocelda
Belisario Domínguez	República de Chile y Palma Norte	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
	Plaza de la Concepción	CENTRO	13	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Callejón Mixcalco	Miguel Alemán y Lecumberri	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	Lecumberri y Rodríguez Puebla	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
SUBTOTAL			59		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 12 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Corregidora	Plaza de la Constitución y Correo Mayor	CENTRO	28	Retiro de desechos de fotocelda	Circuito encendido de día
Correo Mayor	Regina y Mesones	CENTRO	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Donceles	Ignacio Allende y República de Chile	CENTRO	32	Cambio de fotoceldas, lámpara y reconexión de línea	Circuito apagado
Emiliano Zapata	Jesús María y La Academia	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Ignacio Allende	República de Ecuador y República de Perú	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Venustiano Carranza y República de Uruguay	CENTRO	1	Cambio de lámpara y socket pgz	Luminaria apagada
La Santísima	República de Guatemala y Emiliano Zapata	CENTRO	19	Cambio de lámpara, base receptáculo y reconexión de líneas	Circuito apagado
Leandro Valle	República de Perú y Belisario Domínguez	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
SUBTOTAL			84		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 12 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Lecumberri	Manuel Doblado y Callejón Mixcalco	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Leona Vicario	República de Venezuela y San Antonio Tomatlán	CENTRO	1	Cambio de luminaria	Luminaria dañada
	Lecumberri y Rodríguez Puebla	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Loreto	San Ildefonso y Justo Sierra	CENTRO	28	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Manuel de la Peña y Peña	Esquina con Torres Quintero	CENTRO	3	Cambio de luminarias	Luminarias dañadas
Mesonés	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	16 de Septiembre y Francisco I. Madero	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Circunvalación y Roldán	CENTRO	6	Reconexión de líneas y cambio de lámpara	Luminarias apagadas
Ramón Corona					
		SUBTOTAL	43		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 12 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Ramón Corona	Circunvalación y Santo Tomás	CENTRO	11	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	Esquina con República de Colombia	CENTRO	1	Instalación de luminaria	Falta de luminaria
	República de Paraguay y República de Honduras	CENTRO	1	Cambio de lámpara, balastro	Luminaria apagada
	República de Paraguay y República de Ecuador	CENTRO	28	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Chile	República de Perú y Mariana Rodríguez	CENTRO	3	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Cuba	Bolívar y Eje Central	CENTRO	38	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	República de Brasil y Palma Norte	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
	República de Brasil y República de Chile	CENTRO	30	Reconexión de líneas, cambio de lámpara y de balastro	Circuito apagado
		SUBTOTAL	113		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 12 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Guatemala	La Santísima y Margil	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Paraguay	República de Brasil e Ignacio Allende	CENTRO	8	Reconexión de líneas, cambio de lámpara y balastro	Circuito apagado
República de Uruguay	Esquina con José María Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Roldán y Talavera	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
San Jerónimo	José María Pino Suárez y Correo Mayor	CENTRO	9	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Vizcainas	Esquina con San Ignacio	CENTRO	1	Instalación de luminaria y cableado de líneas	Falta de luminaria
SUBTOTAL			21		
TOTAL			320		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 19 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	Bolívar y Gante	CENTRO	2	Reconexión de líneas, cambio de lámpara y de balastro	Luminarias apagadas
20 de Noviembre	Izazaga y Nezahualcóyotl	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
5 de Mayo	Palma Norte e Isabel la Católica	CENTRO	27	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Comonfort	Juan Álvarez y República de Honduras	CENTRO	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Condesa	5 de Mayo y Francisco I. Madero	CENTRO	10	Cambio de lámpara, balastro, socket y de base receptáculo	Circuito apagado
Corregidora	1ª Cerrada de Corregidora y Eje 1 Oriente	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
	José María Pino Suárez y La Academia	CENTRO	19	Cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
	Alhóndiga y 1er Callejón de Corregidora	CENTRO	1	Instalación de luminaria peatonal	PDL sin luminaria
SUBTOTAL			63		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 19 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Donceles	Eje Central y Xicoténcatl	CENTRO	30	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	Ignacio Allende y República de Chile	CENTRO	32	Cambio de Contactor	Circuito encendido de día
Eje 1 Sur	5 de Febrero y Eje Central	CENTRO	50	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Eje 1 Oriente y Escuela Médico Militar	CENTRO	17	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	CENTRO	1	Cableado de líneas	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	16 de Septiembre y Francisco I. Madero	CENTRO	2	Cambio de lámparas, balastos y sockets	Luminarias apagadas
	Esquina con Seminario	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Francisco I. Madero y 5 de Mayo	CENTRO	22	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
SUBTOTAL			155		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 16 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Ramón Corona	Anillo de Circunvalación y Roldán	CENTRO	10	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Regina	Las Cruces y Jesús María	CENTRO	1	Cambio de socket	Luminaria apagada
República de Bolivia	Del Carmen y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Colombia	Del Carmen y Callejón de Girón	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	15	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Cuba	República de Brasil y Palma Norte	CENTRO	15	Reconexión de líneas, cambio lámpara y de balastro	Circuito apagado
	Callejón del 57 y Eje Central	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
República de Ecuador	Palma Norte y Comonfort	CENTRO	2	Reconexión de fase	Luminarias apagadas
SUBTOTAL			47		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 16 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Ecuador	Palma Norte y Comonfort	CENTRO	3	Cableado de líneas	Luminarias apagadas
República de El Salvador	Bolívar e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	Roldán y Eje 1 Oriente	CENTRO	11	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Guatemala	Esquina con Del Carmen	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Nicaragua	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	11	Restablecimiento de interruptor termomagnético y reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Uruguay	Correo Mayor y José María Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Venezuela	República de Brasil y Rodríguez Puebla	CENTRO	31	Reconexión de líneas	Circuito apagado
San Ildefonso	Esquina con República de Argentina	CENTRO	2	Reconexión de líneas e instalación de luminarias	PDL sin luminarias
SUBTOTAL			61		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 16 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Jerónimo	José María Pino Suárez y Correo Mayor	CENTRO	9	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
	20 de Noviembre y Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Santo Tomás	República de Uruguay y República de El Salvador	CENTRO	5	Reconexión de líneas	Circuito apagado
SUBTOTAL			15		
TOTAL			341		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 12 DE AGOSTO

20 DE NOVIEMBRE



RETIRO DE DESECHOS DE FOTOCELDA.

APARTADO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS, CAMBIO DE FOTOCELDA Y DE BASE DE RECEPTÁCULO .

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 12 DE AGOSTO

BELISARIO DOMÍNGUEZ



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

CAJON MIXCALCO



CAMBIO DE LÁMPARA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 12 DE AGOSTO

CORREGIDORA



RETIRO DE DESECHOS DE FOTOCELDA.

EMILIANO ZAPATA




RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 12 DE AGOSTO

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



CAMBIO DE BALASTRO.

RAMÓN CORONA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS Y CAMBIO DE LÁMPARA.

RÉPÚBLICA DE BRASIL



CAMBIO DE LÁMPARA, BALASTRO Y SOCKET.

SANTÍSIMA




CAMBIO DE LÁMPARA, BASE RECEPTÁCULO Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

5 DE MAYO



RESTABLECIMIENTO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO.

16 DE SEPTIEMBRE



RECONEXIÓN DE LÍNEAS, CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO.

REPÚBLICA DE CUBA




RECONEXIÓN DE LÍNEAS, CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO.

DONCELES



CAMBIO DE CONTACTOR.

REGINA



CAMBIO DE CONTACTOR.

REPÚBLICA DE EL SALVADOR



CAMBIO DE LÁMPARA.

SAN ILDEFONSO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS.

SAN JERÓNIMO



RESTABLECIMIENTO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO.

SANTO TOMÁS



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

REPÚBLICA DE URUGUAY



CAMBIO DE LÁMPARA Y SOCKET.

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Subdirección de Parques B

SOS-DGSUS | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte 8/08 al 21/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.160	kilómetros	quincenal	6 de septiembre
	04) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.040	kilómetros		
Recolección	05) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,853	metros cúbicos		
	06) Tierra recolectada en PA del CH	124.75	metros cúbicos		
Lavado	07) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	08) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	631,391	metros cuadrados		

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 8/08 al 21/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	09) Sitio críticos lavados en PA de CH (18 puntos)	256 promedio	atenciones	quincenal	6 de septiembre
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350 promedio	metros cúbicos		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Plaza la Constitución y Motolinía	2798	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	373.00	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2368	piezas		
Eliminación de plagas	14) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de cebos	3073	piezas		
Atención de retiro de plantón	Atención limpieza Retiro de plantón en el Perímetro "A" del Centro Histórico	1	atenciones		

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITI


VIALIDAD	Cantidad	U.M.
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	24.00	m2
REGINA DE SIMÓN BOLÍVAR A CORREO MAYOR	17.00	m2
ALLENDE DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A TACUBA	27.00	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA A TACUBA	31.00	m2
REPÚBLICA DE CHILE DE TACUBA A BELISARIO DOMÍNGUEZ	28.00	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	34.00	m2
REPÚBLICA DE CUBA DE REPÚBLICA DE BRASIL A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	25.00	m2
JESÚS MARÍA DE SAN PABLO A REPÚBLICA DE GUATEMALA	31.00	m2
JUSTO SIERRA DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A LORETO	19.00	m2
CORREGIDORA DE CORREO MAYOR A JESÚS MARIA	15.00	m2
CALLE DEL CARMEN DE BELISARIO DOMINGUEZ A REPÚBLICA DE GUATEMALA	27.00	m2
ACADEMIA DE REPÚBLICA DE GUATEMALA A CORREGIDORA	18.00	m2
LAS CRUCES DE VENUSTIANO CARRANZA A SAN PABLO	27.00	m2
SAN ILDEFONSO DE LORETO A REPÚBLICA DE ARGENTINA	14.00	m2
CORREO MAYOR DE REPÚBLICA DE GUATEMALA A SAN PABLO	36.00	m2
TOTAL	373	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITI VANDÁLICO 373 M2



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL (FNLS) EN PLAZA DE LA FUNDACIÓN




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR LA "VIII FIESTA DE CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CDMX"



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLANTÓN DE INTEGRANTES DEL SECTOR SALUD, DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente de Anillo de Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 72 Cereal B, en un área de 1,600 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente de Anillo de Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 125 Cereal B, en un área de 2,200 m2.
Exterior del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Área Verde	A	Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 Cereal B, en un área de 800 m2.
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cereal B, en un área de 1,500 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	B	Calle Tolsa, Esquina Tres Guerras, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 32 Cereal B, en un área de 350 m2.
Camellón Central	A	Av. Ing. Eduardo Molina, Entre Oriente 85 y Oriente 83, Col. La Joya, Alcaldía Gustavo A. Madero	Desratización 48 Cereal B, en un área de 680 m2.
Vialidad	B	Baja California No. 54, entre las Calles de Ures y Tonalá, Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cereal B, en un área de 100 m2.
Área Verde	A	Av. San Fernando e Insurgentes Sur, Col. Centro, Alcaldía Tlalpan	Desratización 28 Cereal B, en un área de 280 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 55 Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cereal B, en un área de 1,200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Metro Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Cereal B, en un área de 1,140 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cereal B, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 140 Cereal B, en un área de 3,800 m2.
Camellón Central	A	Av. Ing. Eduardo Molina, Entre Oriente 85 y Oriente 83, Col. La Joya, Alcaldía Gustavo A. Madero	Desratización 45 Cereal B, en un área de 680 m2.
Área Verde	A	Av. San Fernando e Insurgentes Sur, Col. Centro, Alcaldía Tlalpan	Desratización 28 Cereal B, en un área de 280 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, de Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cereal B, en un área de 900 m2.
Vialidad	A	Balderas, de Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cereal B, en un área de 1,200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 65 Cereal B, en un área de 33,000 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cereal B, en un área de 200 m2.
Camellón Central	A	Av. Ing. Eduardo Molina, entre Oriente 85 y Oriente 83, Col. La Joya, Alcaldía Gustavo A. Madero	Desratización 48 Cereal B, en un área de 680 m2.
Vialidad	B	Baja California No. 54, entre las Calles de Ures y Tonalá, Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cereal B, en un área de 100 m2.
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	A	José María Izazaga, de Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 48 Cereal B, en un área de 1,400 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cereal B, en un área de 46,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier, y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 39 Cereal B, en un área de 650 m2.
Av. Morelos	B	De Congreso de la Unión a Calzada de la Viga, (Tramo), Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 33 Cereal B, en un área de 850 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 Cereal B, en un área de 100 m2.
Exterior Del Metro Jamaica	B	Congreso de la unión, (Lado Oriente), Calzada Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Cereal B, en un área de 650 m2.
Exterior del Metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Francisco del Paso y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 18 Cereal B, en un área de 260 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Exterior del Metro Balbuena	B	Calzada Ignacio Zaragoza, entre Anselmo de la Portilla y Retorno 9 de Zaragoza, Col. Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cereal B, en un área de 120 m2.
Instalaciones de la DGOP	A	Av. Del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desinfección y Desratización Cipermetrina 300 ml., Trampa Bell 50 Piezas, Kerosena 1 Litro, Agita 200 gramos, Max Force en Gel 60 gramos, Antex 30 gramos, Ambietrol 1,500 ml., Gasolina 17 Litros, 72 piezas de Cereal B, en un área de 28,180 m2.
Vialidad	B	Av. Del Trabajo, de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cereal B, en un área de 680 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, de Herreros a Hortelano, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 100 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Esquina Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 Cereal B, en un área de 100 m2.
Canal del Norte	B	Congreso de la Unión de Plomeros a Eje 2 Norte, Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Cereal B, en un área de 1,750 m2.
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cereal B, en un área de 350 m2.
Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cereal B, en un área de 760 m2.
Exterior del Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina, Aluminio, Sorpresa y Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 2,150 m2.
Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cereal B, en un área de 850 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Camellón Central	A	Av. Ing. Eduardo Molina, entre Oriente 85 y Oriente 83, Col. La Joya, Alcaldía Gustavo A. Madero	Desratización 52 Cereal B, en un área de 680 m2.
Vialidad	B	Baja California No. 54, entre las Calles de Ures y Tonalá, Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cereal B, en un área de 100 m2.
Área Verde	A	Av. San Fernando e Insurgentes Sur, Col. Centro, Alcaldía Tlalpan	Desratización 42 Cereal B, en un área de 280 m2.
Parque S/N	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cereal B, en un área de 220 m2.
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cereal B, en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente, Esquina Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cereal B, en un área de 100 m2.
Vialidad	B	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cereal B, en un área de 200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cereal B, en un área de 100 m2.
Camellón Central	A	Av. Ingeniero Eduardo Molina, Entre Oriente 85 y Oriente 83, Col. La Joya, Alcaldía Gustavo A. Madero	Desratización 52 Cereal B, en un área de 680 m2.
Vialidad	B	Baja California No. 54, entre las Calles de Ures y Tonalá, Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cereal B, en un área de 100 m2.
Área Verde	A	Av. San Fernando e Insurgentes Sur, Col. Centro, Alcaldía Tlalpan	Desratización 42 Cereal B, en un área de 280 m2.
Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 60 Cereal B, en un área de 1,600 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala, a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 92 Cereal B, en un área de 2,200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Área Verde	A	Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cereal B, en un área de 800 m2.
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Vialidad	B	Calle Tolsa, Esquina Tres Guerras, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 33 Cereal B, en un área de 350 m2.
Camellón Central	A	Av. Ingeniero Eduardo Molina, entre Oriente 85 y Oriente 83, Col. La Joya, Alcaldía Gustavo A. Madero	Desratización 52 Cereal B, en un área de 680 m2.
Vialidad	B	Baja California No. 54, entre las Calles de Ures y Tonalá, Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cereal B, en un área de 100 m2.
Área Verde	A	Av. San Fernando e Insurgentes Sur, Col. Centro, Alcaldía Tlalpan	Desratización 42 Cereal B, en un área de 280 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 48 Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente, a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Cereal B, en un área de 280 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cereal B, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 135 Cereal B, en un área de 3,800 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, de Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cereal B, en un área de 900 m2.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	Balderas, de Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 55 Cereal B, en un área de 33,000 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez, No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cereal B, en un área de 200 m2.
Instalaciones de la DGOP	A	Av. Del Paso y Troncoso No. 499, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desinfección y Desratización Cipermetrina 200 ml., Trampa Bell 48 Piezas, Kerosena 1 Litro, Agita 200 gramos, Max Force en Gel 200 gramos, Antex 30 gramos, Ambietrol 1,800 ml., Neocidol 50 ml., Gasolina 16 Litros, 18 Piezas de Cereal B, en un área de 1,090 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores


LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES



Comisión Federal de Electricidad



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 9 de agosto Al 23 de Agosto 2022	Próximo reporte
	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	29	
Mantenimiento a infraestructura	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	13	6 de septiembre 2022
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	3	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
S/D	S/D	S/D	S/D	CENTRO	0	NO HUBO SINIESTROS REGISTRADOS POR ROBO DE INFRAESTRUCTURA

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
TACUBA ENTRE EJE CENTRAL Y REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	12	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
5 DE MAYO ENTRE MONTE DE PIEDAD Y EJE CENTRAL	SIN DATO	COL.CENTRO	17	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
		TOTAL	29	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CIRCUNVALACIÓN 503	RAMÓN CORONA	REP. DEL SALVADOR	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SOLEDAD 40	SANTÍSIMA	JESÚS MARÍA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CORREGIDORA 80	MANZANARES	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAZARIN DEL TORO 69	BELISARIO DOMÍNGUEZ	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
IGNACIO ALLENDE 60	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
IZAZAGA 60	SIMÓN BOLÍVAR	ISABEL LA CATÓLICA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ECUADOR 67	COMONFORT	PALMA NORTE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CIRCUNVALACIÓN 105	FRAY SERVANDO	MISIONEROS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
DEL CARMEN 75	APARTADO	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MANUEL DOBLADO 71	JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	LECUMBERRI	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SOLEDAD 40	JESÚS MARÍA	SANTÍSIMA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
RODRÍGUEZ PUEBLA 10	REP. DE VENEZUELA	SAN IDELFONSO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
PALMA 31	MADERO	16 DE SEPTIEMBRE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	13	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
S/D	S/D	S/D	SIN DATO	CENTRO	0	SIN DATO

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
LECHERIA	ESQUINA	SOLEDAD	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
JESÚS MARÍA	SOLEDAD	CORREGIDORA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
APARTADO	ESQUINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
				TOTAL	3	

INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22/08/22	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	8	Solicitudes	quincenal	06/09/22
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	12	Solicitudes		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	7	Autorizaciones		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	3	Autorizaciones		

103

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	VENUSTIANO CARRANZA	92	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACION DE DECORADO E ILUMINACION NAVIDEÑA EN LA FACHADA DEL INMUEBLE SIN AFECTAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES O ARQUITECTONICOS.	Obra mayor
-	FRANCISCO I. MADERO	67	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de dos piezas de mármol, modelo carrara mate, se colocaran en la parte superior de la marquesina de la fachada principal del edificio Kessel, las dos piezas anteriores se desprendieron de su espacio.	Obra mayor
-	AV. CHAPULTEPEC	53	CENTRO HISTÓRICO	PINTURA DE CORTINA	Obra menor
-	MOCTEZUMA	116	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA 333/21 proyecto de obras generales respetando la fachada original del edificio que se encuentra catalogada por el INAH, el INBAL y por Sitios Patrimoniales	Obra mayor
-	BALDERAS	49	CENTRO HISTÓRICO	Se solicita obra menor por revisión y mantenimiento de fachada en Hotel Ibis, debido a que se han detectado algunas piezas de cantera sueltas o flojas, únicamente se realizarán trabajos de sujeción ya que todas las piezas de cantera están completas.	Obra menor
-	FRANCISCO I. MADERO	10	CENTRO HISTÓRICO	Revitalización, adecuación y acondicionamiento de paramento de fachada de edificio	Obra menor

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REFORMA	159	CENTRO HISTÓRICO	Prórroga y Modificación de Licencia 081/21 de proyecto habitacional, sobre un terreno con un área de 1,245.00 m2. El proyecto son 207 departamentos que incluyen 21 dentro del Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente	Obra mayor
-	REGINA	7	CENTRO HISTÓRICO	Prórroga de autorización para mantenimiento No. 309/21	Obra mayor

Solicitudes de colocación de enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REGINA	39	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de enseres en vía pública	Obra menor
-	PRMER CALLEJÓN DE MESONES	7	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de enseres en vía pública	Obra menor

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de colocación de enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REGINA	72	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de enseres en vía pública	Obra menor
-	ISABEL LA CATOLICA	88	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de enseres en vía pública	Obra menor
-	PRIMER CALLEJÓN DE MESONES	71	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de enseres en vía pública	Obra menor
-	REGINA	45	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de enseres en vía pública	Obra menor
-	REGINA	49	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de enseres en vía pública	Obra menor
-	REGINA	64	CENTRO HISTÓRICO	Prórroga de autorización para enseres de vía publica No. 164/21	Obra menor
-	REGINA	47	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de esnseres en vía pública	Obra menor
-	REGINA	54-A	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de enseres e instalaciones en vía pública	Obra Menor
-	REGINA	54-B	CENTRO HISTÓRICO	Colocación de enseres e instalaciones en vía pública	Obra menor
-	REGINA	17	CENTRO HISTÓRICO	Enseres desmontables de peso ligero sobrepuestos en la vía publica sin estar fijos no estorbando al paso peatonal	Obra menor

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	ACADEMIA	33	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PRIMER CRUJÍA Y CONSTRUCCIÓN DE 16 VIVIENDAS.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE BRASIL	12	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	20 DE NOVIEMBRE	77	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FACHADA.	OBRA MAYOR
-	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA PARA LA REALIZACIÓN DE CALAS.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE BRASIL	106	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE BRASIL	104	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE.	OBRA MENOR
-	TENOCHTITLAN	111	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN.	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de colocación de enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	GANTE	8	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	GANTE	8	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	20	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR

Comisión para la Reconstrucción



Comisión para la Reconstrucción | Anexo de indicadores

Inmuebles con recursos de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México dentro de las zonas de la Autoridad del Centro Histórico

No.	Estatus actual	Intervención	Calle	No. exterior	Edificio /torre	Colonia	Alcaldía	C.P.	Avance físico
MULTIFAMILIARES									
1	EN PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN	CALLEJÓN DE LA IGUALDAD	32	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06080	DEMOLIDO
2	EN OBRA	REHABILITACIÓN	MANUEL MÁRQUEZ STERLING	34	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06010	88.02%
3	EN OBRA	REHABILITACIÓN	REVILLAGIGEDO	78	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06070	29.74%
4	EN OBRA	REHABILITACIÓN	CERRADA DE AGUSTÍN DELGADO	11	A	TRÁNSITO	CUAUHTEMOC	06820	100%
5	EN PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN	SAN ANTONIO ABAD	39	-	OBRAERA	CUAUHTEMOC	03100	1 ER ETAPA DEMOLIDO, POR INICIAR SEGUNDA ETAPA DE DEMOLICIÓN
6	CONCILIACIÓN SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN	LIC. PRIMO DE VERDAD	7	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	03300	EN PROYECTO
UNIFAMILIARES									
7	EN PROCESO DE CANCELACIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RIVAPALACIO	41	-	GUERRERO	CUAUHTEMOC	07420	FOLIO CANCELADO
TEMPLO DE SAN FERNANDO REY									
8	EN OBRA	REHABILITACIÓN	GUERRERO	39	-	CENTRO	CUAUHTEMOC	06310	93%

Fideicomiso Centro Histórico



FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
---	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO LOCAL.	100	100	CONCLUIDO
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	2022
F-54/008/2021	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95	100	2022
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	40	43	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	45	48	2022
F-54/023/2021	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	70	76	2022
F-54/025/2021	MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)	59	59	2022
F-54/026/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE REPUBLICA DE BRASIL. (REPUBLICA DE BRASIL No. 04, 22,42,47,54,60,61,65,67,68,92,94, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	70	73	2022
F-54/001/2022	ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C (CALLEJON DE ECUADOR No. 06, 08-12, LEONA VICARIO No. 5,7,8,10 Y SEMINARIO No. 14. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	75	80	2022

FCH | Obras en Proceso.



Bucareli No. 157: Aplicación de engobe como capa de protección anti grafiti.



Bucareli No. 157 Aplicación de pátina.



Bucareli No. 157: Integración de puertas de madera.



Bucareli No. 154: Integración de injertos de madera en balcones.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTALES BLOQUE A .

FCH | Obras en Proceso.



Bucareli No. 120: Montaje de andamios.



Bucareli No. 118: Retiro de pintura vinílica de elementos de cantera.



Bucareli No. 69: Tratamiento de marcos de madera en planta baja.



Bucareli No. 53: Integración de sillares de cantera.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTALES BLOQUE B .

FCH | Obras en Proceso.



Liberación de capa de pintura a muebles de madera de los escribanos, mediante la aplicación de removedor especial. Aplicación de entintado a vigería y tablado de madera. Aplicación de pintura en paramentos del portal de escribanos, con color autorizado por la supervisión del INAH.

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS .

FCH | Obras en Proceso.



Habilitado de canalización de tubería galvanizada del circuito de energía regulada para equipos de auditorio. Suministro de UPS.

FCH | Obras en Proceso.



Brasil No. 47: Montaje de andamios.



Brasil No. 65: Pulido de precolados.



Brasil No. 67: Sustitución de vidrios rotos.



Brasil No. 54: Retiro de instalaciones en des uso.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BRASIL.

FCH | Obras en Proceso.




Ecuador No. 8 - 12, Aplicación de pintura a la cal.



Ecuador No. 8-12.



Leona Vicario No. 10, Aplicación de pintura vinílica.



Leona Vicario No. 10.

ARREGLO DE FACHADAS PUNTALES BLOQUE C. CALLEJÓN DE ECUADOR.

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	80	82	--
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	98	98	--

FCH | Obras en Proceso.



Colocación de malla sombra de protección en andamios de campanario. Reintegración de aplanados en pilastras estriadas de torre campanario. Consolidación de cornisas y frisos. Reintegración de aplanados en cupulín de torre campanario.

RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS.

FCH | Obras en Proceso.



Trabajos en extradós de bóveda principal, colocación de capa de compresión.

RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA.

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2022.

LÍNEA DE ACCIÓN DE ARREGLO DE FACHADAS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
Trabajos de "Arreglo de Fachadas" de los inmuebles Leandro Valle 19, Belisario Domínguez 76, Simón Bolívar 89 (Echeveste 6), República de Ecuador 103, República de Chile 64, Obraje 14 y Magnolia 128.	-	COMENZÓ	NOVIEMBRE 2022
			--



Instituto Local de Infraestructura Física Educativa



ILIFE | Reforzamiento de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.

Plantel Educativo: Escuela Primaria “Cristóbal Colón”; CCT 09DPR2429C
Ubicación: Corregidora No. 83, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

Se iniciaron con los trabajos preliminares de desmantelamiento de impermeabilizante, retiro de luminarias y aplanados dañados por la humedad, así como el retiro fuera de la obra del material producto de la demolición.



ILIFE | Reforzamiento de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.

Reporte fotográfico al 12 de agosto

	
Escuela Primaria "Cristóbal Colón"	Retiro de material de aplanados de muros dañados por la humedad.
	
Retiro de recubrimientos en muros y pisos de escalera principal.	Preparación de la superficie de rampas de escalera y barandales de herrería.


ILIFE | Reforzamiento de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.

	
Suministro de material para impermeabilización de azoteas.	Retiro y colocación de aplanados en aulas de planta alta.
	
Retiro de impermeabilizante en azotea del plantel.	Desmantelamiento de instalaciones hidráulicas de tinacos.
	
Preparación de la superficie para recibir aplanados en aulas de planta alta.	Preparación de la superficie en muros para colocar pintura y protección de pisos.

ILIFE | Reforzamiento de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.

	
Inicio de los trabajos de rehabilitación de puertas de herrería.	Trabajos de limpieza y retiro de plafones dañados por la humedad en aulas de planta alta.
	
Trabajos de limpieza y retiro de plafones dañados por la humedad en aulas.	Inicio de trabajos de aplanados en aulas planta baja.
	
Trabajos de aplanados en aulas planta alta.	Trabajos de aplanados en aulas planta alta.

ILIFE | Reforzamiento de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.

	
Inicio de dismantelamiento de aplanados en pretil del patio principal.	Inicio de trabajos e acabados de pasillos de aulas.
	
Pendiente inicio de trabajos de reforzamiento de pasillos de aulas en planta alta.	Estado actual de las traves de pasillos del patio central.

Se continúan con los trabajos de impermeabilización, colocación de malla de refuerzo de aplanados en cubo de iluminación y rehabilitación de pretilas de azotea, trabajos de rehabilitación de puertas de herrería, así como el retiro del material producto de la demolición de aplanados e impermeabilizante fuera de la obra.

Reporte fotográfico al 17 de agosto

	
Colocación de malla de metal desplegable como refuerzo para los aplanados y preparación de bajadas pluviales.	Colocación de malla de metal desplegable como refuerzo para los aplanados en cubo de iluminación en colindancia del plantel.
	
Retiro de aplanados en muros de pasillos y aulas planta baja.	Retiro de aplanados en muros de pasillos y patio central en planta baja.

ILIFE | Reforzamiento de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.

	
Se concluyó retiro de tinacos e instalaciones hidráulicas.	En proceso de rehabilitación de pretiles de azoteas.
	
Retiro de aplanados en plafones y muros de aulas planta alta.	Aplanados en plafones y muros de aulas planta alta.
	
Material producto de la demolición de aplanados e impermeabilizante encostado.	Retiro del material producto de la demolición de aplanados e impermeabilizante fuera de obra.

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

C5 | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 19/8	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Vigilancia	01) Cámaras con falla o intermitencia	5	cantidad	quincenal	6 de septiembre
	02) Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámaras	1	cantidad		

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5**

SSC Tránsito

SSC-Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 21/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	43	cantidad	quincenal	6 de septiembre
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	8	cantidad		
	03) Mantenimiento preventivo a cámaras	0	cantidad		
	04) Mantenimiento correctivo a cámaras	0	cantidad		

SSC-Tránsito | Indicadores


CORRECTIVO

ACOMETIDA	3
CORTO	3
DESORIENTADO	3
FOCO FUNDIDO	11
FY-CINTILANTE	9
IMPACTADO	1
INSTALACION DE SEMAFORO	2
PEGADO	1
PUERTA ABIERTA	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	8
TIEMPOS (EXTRACCION O REVISION)	1

PREVENTIVO

LIMPIEZA DE COMPONENTES	8
TOTAL GENERAL	51

Mantenimiento Semaforico



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - agosto 2022

**88%
atención**

<i>Matriz de Turnos</i>	<i>ESTATUS</i>		
	Atendido	En proceso	Suma total
ACH	7	1	8
Al. Cuauhtémoc	3	2	5
CFE	2		2
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN	1		1
INAH		1	1
METRO	2		2
SACMEX-Drenaje	4		4
SACMEX-Obra	1		1
SEDEMA	1		1
SOS-DGSUS	4		4
SSC-Tránsito	1		1
Telmex	1		1
Suma total	27	4	31

ACH | Seguimiento a turnos **ATENDIDO**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-136	12/7/2022	FCH	Apoye con la gestión ante SSC para que se realicen rondines en la esquina de Brasil y Perú donde están dejando escombros de una probable obra irregular	ACH		Atendido	se notificó en el chat de Obras Irregulares para que se le de seguimiento
TCH-137	12/7/2022	SSC-Tránsito	Se le proporcionen los puntos de apoyo de RTP por las obras de la Línea 1	METRO		Atendido	
TCH-138	12/7/2022	SSC-Tránsito	Para que se coordine un enlace para efectos de la reparación de puntos de semáforos afectados por obras.	SACMEX-Obra		Atendido	Ing. Iván Vite lo gestiona con el Ing. David Marcelo
TCH-139	12/7/2022	ILIFE	Gestione con SSC-Tránsito para que apoye con las condiciones de vialidad a partir del 25 de julio que se iniciarán trabajos de rehabilitación de la Escuela Cristóbal Colón, ubicada en Corregidora 83, entre Jesús María y Circunvalación, colonia Centro en la Alcaldía Cuauhtémoc.	ACH		Atendido	Arq. Eduardo Zamora del ILIFE quedó de notificar el horario en el que empiezan a trabajar que es el 25 de julio
	9/8/2022	FCH	se realice poda de árboles en la esquina de Turín y Bucareli, fachada sur del edificio la Mascota	SOS-DGSUS		Atendido	se había solicitado la revisión de los árboles en la sesión del 12 de julio, la cual está en proceso

139

ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-108	3/11/2021 11/01/2022	ACH	Retorne turno pendiente de apuramiento del predio de Violeta número 62. (ACH compartirá el acuse del oficio)	Al. Cuauhtémoc		En proceso	El miércoles 8 de agosto se contactó a la vecina -Se generó folio SUAC -ACH compartió el reporte al Ing. Fernando Corso del Área de Protección Civil de la Alcaldía -El dictamen está en proceso. La vecina Ma. Cristina tuvo cita el lunes 27/09 -Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio (Patricia Ramiro Administración Néstor Nuñez) -Se retorna el turno con nuevo enlace de la alcaldía en la 22a MIO -Se compartirá acuse de oficio que se remitió a la alcaldía, para que nuevo enlace apoye con el seguimiento -25a. MIO - Roxana de la O indicó que se turnó el oficio a la Dirección General de Obras, compartirá la respuesta a ACH y dará
TCH-126	3/5/2022	CFE	En seguimiento del TCH-125, proporcione un mapeo de los puntos donde han tenido siniestros de robo a su infraestructura para compartirlo con SSC para que puedan mejorar sus estrategias de vigilancia	ACH		En proceso	
TCH-140	26/7/2022	SOS-DGOIV	Para que gestione el manejo de sujetos arbóreos que representan riesgo por su estado actual ubicados en el Polígono de La Lagunitilla.	Al. Cuauhtémoc		En proceso	DGOIV enviará oficio
	9/8/2022	ACH	Actualice informe de solicitudes y autorizaciones de enseres de Ciudad al Aire Libre, particularmente en la Regina, San Jerónimo y Callejón Mesones. (se pedirá por oficio)	INAH		En proceso	En espera de respuesta

140

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - agosto 2022

**79%
atención**

Matriz de Incidencias	Estado		
	Dependencia	Atendido	Pendiente
ACH	71	25	96
Al. Cuauhtémoc	39	18	57
C5	4		4
CFE	235	35	270
SACMEX	64	32	96
SGIRyPC	1		1
SOS-AP	41		41
SOS-DGOIV	26	38	64
SOS-DGSUS	69	2	71
TELMEX	18	9	27
Tránsito	31		31
Suma total	599	159	758

Atención VIPPSC | Incidencias ATENDIDAS - del 09 al 22 de Agosto 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-909	V8 - San Pablo	22/02/2022	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Roldán			No.127	SOS-AP			Atendido
IUCH-912	V7 - Vizcalinas-Corredor Cultural Regina	23/02/2022		Regina	Isabel La Católica	5 de febrero		ACH			Atendido
IUCH-913	V5 - Antigua Merced-Mixcalco	24/02/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Justo Sierra	Del Carmen	Loreto		SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-917	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	24/02/2022	Tiraderos de basura	San Ildefonso				ACH			Atendido
IUCH-918	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	24/02/2022	Daño al equipamiento urbano	San Ildefonso			Entre No.65-69	ACH			Atendido
IUCH-919	V1 - Santa María la Redonda	28/02/2022	Limpieza				Santa María La Redonda	ACH			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 09 al 22 de Agosto 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-923	V5 - Zócalo	02/03/2022	Tiraderos de basura	República de Uruguay	República de Uruguay	Tabaqueros		SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-927	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	03/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Uruguay			182	CFE			Atendido
IUCH-928	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	03/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Emiliano Zapata	Margil						Atendido
IUCH-929	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	06/05/2022	Desperfectos en banquetas	Venustiano Carranza			afuera del #111 tienda La Imperial Textil				Atendido
IUCH-930	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	09/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Corregidora	Venustiano Carranza		CFE		sin imagen	Atendido
IUCH-931	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	07/05/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve				frente a la iglesia Santísima	SACMEX			Atendido

143

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 09 al 22 de Agosto 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-933	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	09/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Corregidora	Venustiano Carranza		CFE		sin imagen	Atendido
IUCH-934	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	09/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay			#40	SACMEX			Atendido
IUCH-936	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	10/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Chile	Belisario Domínguez		Esquina	CFE			Atendido
IUCH-937	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	10/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Belisario Domínguez			#16	ACH			Atendido
IUCH-938	V4 - Alameda-Sector Financiero	11/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Francisco I. Madero	Gante			CFE			Atendido
IUCH-939	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	09/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Fray Servando Teresa de Mier	San Pablo		CFE			Atendido

144

Atención VIPPSC | Incidencias **EN PROCESO** - del 09 al 22 de Agosto 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-025	V4 - Alameda-Sector Financiero	7/7/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Juárez	Dolores			CFE			En Proceso
IUCH-067	V1 - Santa María la Redonda	27/9/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Cda. de Carnelia	Carnelia	Santos Degollado		SACMEX			En Proceso
IUCH-373	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	Lecumberri	Callejón de Mixcalco	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		Al Cuauhtémoc			En Proceso
IUCH-668	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	18/2/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo	Isabel La Católica		a la altura del #40	SACMEX			En Proceso
IUCH-670	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	20/2/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo			Plaza San Jerónimo	SACMEX	sin imagen		En Proceso

145

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 09 al 22 de Agosto 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1302	V3 - Santo Domingo										PENDIENTE
		5/08/2022	PODA DE ÁRBOLES	REPÚBLICA DE HAITI	TINA Y DOMIN						PENDIENTE
IUCH-1304	V3 - Santo Domingo										PENDIENTE
		8/08/2022	PODA DE ÁRBOLES	ALTUNA	QUINA HONDUI		15	CFE			PENDIENTE
IUCH-1305	V3 - Santo Domingo										PENDIENTE
		12/08/2022	LLAMAS DE ALERTA SÍSMICA	REPÚBLICA DE PERÚ							PENDIENTE
IUCH-1306	V3 - Santo Domingo										PENDIENTE
		12/08/2022	PODA DE ÁRBOLES	REPÚBLICA DE BRASIL	QUINA DONCEI			TELMEX			PENDIENTE
IUCH-1309	V3 - Santo Domingo										PENDIENTE
		15/08/2022	ÁRBOLES IRREGULARES (DIF)	LEONA VICARIO	LUMBERRI Y 3		65A	CFE			PENDIENTE
IUCH-1310	V3 - Santo Domingo										PENDIENTE
		17/08/2022	PODA DE ÁRBOLES	REPÚBLICA DE BOLIVIA	QUINA BRASIL			SACMEX			PENDIENTE
IUCH-1315	V4 - Alameda-Sector Financiero										PENDIENTE
		22/08/2022	PODA DE ÁRBOLES	MOTOLINA			31	Al Cuauhtémoc			PENDIENTE

146

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

