



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

## II SESIÓN - Enero

24 de enero de 2023



# Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico

## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 20 de enero de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	<b>54</b>	cantidad	quincenal	3 de febrero de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	<b>2</b>	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	<b>57</b>	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	<b>4</b>	jornadas		

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Juan Cuamatzin  
 Donceles  
 16 de  
 Septiembre  
 República de  
 Brasil  
 Comonfort  
 Plaza Santa  
 Catarina  
 Tacuba  
 República de  
 Uruguay José  
 María Izazaga  
 Plaza de la  
 Aguilita  
 Moneda  
 República del  
 Salvador  
 San Ildefonso

Los trabajos realizados consistieron en **Reposición de 5 tapas de registro** en Juan Cuamatzin entre Congreso de la Unión y San Ciprián, **Retiro de 1 base sin uso y reparación de 1 tramo de banquetta** en Juan Cuamatzin esquina Congreso de la Unión, **Recolocación de 1 señal de vialidad** en Donceles entre República de Argentina y República de Brasil, **colocación de 4 bolardos** en 16 de Septiembre casi esquina Gante, **retiro de esparragos** en República de Brasil esquina República de Venezuela, **reparación de 1 tapa de registro** en Comonfort esquina Eje Uno Norte, **reparación de 1 tapa de registro** en Plaza Santa Catarina, **reposición de 1 tapa de registro** en Tacuba entre Isabel la Católica y Bolívar, **reposición de 1 tapa de registro** en República de Uruguay entre Eje Central y Bolívar, **reposición de 1 tapa de registro** en José María Izazaga entre Eje Central y Bolívar, **fabricación y colocación de 7.00 ml. de barandal y pintado de 62 m2 de muro** en República de Argentina No. 91, **retiro de concreto en un cajete de árbol** en Plaza de la Aguilita, **reposición de 3 tapas de dren** en Moneda entre Correo mayor y Academia, **colocación de 1 bolardo y retiro de 2 bases sin uso** en República del Salvador esquina Pino Suárez, **reposición de 12 piezas de recinto** en San Ildefonso esquina El Carmen.



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes



Se realizó levantamiento de fuste de 4 árboles, en Regina casi esquina Correo Mayor, 9 de enero de 2023



Se realizó retiro de 51 m2 de grafiti en la calle Turín, 11, 12 y 13 de enero de 2023



Se realizó riego de jardineras de Regina, 16 de enero de 2023.



Se realizó riego de jardineras de Bucareli y Turín, 11 y 16 de enero de 2023.



Se realizó riego de jardineras de jardín Allende y se colocaron 150 piezas de rejillas pluviales en Rivapalacio entre Mina y Pedro Moren , 18 de enero de 2023.

## Autoridad del Centro Histórico | Atención con infractores de Justicia Cívica



Se realizó jornada de trabajo comunitario con 8 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó limpieza de jardineras de Plaza Vizcainas, 10 de enero de 2023.




Se realizó jornada de trabajo comunitario con 11 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó limpieza y riego de jardineras de Plaza Loreto, se lavaron ventanas arqueológicas en República de Argentina entre Donceles y González Obregón y se retiraron 6.00 m2 de grafiti en Regina, 17 de enero de 2023





# Alcaldía Cuauhtémoc





## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 20 de enero de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	6	fuga	quincenal	3 de febrero de 2023
	Desazolve de tubería	3,404	metros lineales		
	Reconstrucción de drenaje	67.50	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	118,460	metros cuadrados		
	Poda de pasto	32,030	metros cuadrados		
	Cultivo	6,627	metros cuadrados		
	Poda de seto	6,545	metros lineales		



## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 20 de enero de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	3 de febrero de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	986.5	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,750.7	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	920.4	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	1	piezas		
	Cambio de lámparas	3	piezas		
	Instalación de postes	3	piezas		
Arbolado urbano	Derribo de árbol	2	piezas		
	Retiro de tocón	2	piezas		

## Alcaldía Cuauhtémoc | Anexos

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	SAN MIGUEL Y CJON. HORMIGUERO E IZAZAGA	SE CAMBIÓ LÁMPARAS Y BALASTRAS DE 150 W.A.M. SE RETIRÓ LUMINARIO OV.	3	PIEZA	05/01/2023
2	CDA. DE FRAY SERVANDO ENTRE BOLÍVAR Y EJE CENTRAL	SE CAMBIÓ LUMINARIO LED CON FOTOCELDA A 220 V. Y MÉNSULA, UTILIZANDO 50MTS. DE CABLE DEL No. 8.	1	PIEZA	12/01/2023
3	MORELOS ENTRE BALDERAS Y ENRICO MARTÍNEZ	SE INSTALARON POSTES DE 5 MTS. CON 2 LUMINARIOS VENUS.	2	PIEZAS	18/01/2023

## Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas



Retiro de tocón en Correo Mayor



Barrido en Garibaldi



Derribo de árbol sobre calle Mixcalco



# Alcaldía Venustiano Carranza

## Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

Indicador	Reporte al 20 de enero de 2023	U. Medida	Periodicidad	Observaciones	Próximo reporte
Drenaje desazolvado	391	metros lineales	quincenal	Se realizaron del 06 al 12 de enero	3 de febrero de 2023
Drenaje desazolvado	482	metros lineales		Se realizaron del 13 al 19 de enero	
<b>Total</b>	<b>6,873</b>	metros lineales			



## Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

### INFORME DEL PERÍMETRO "B" DEL 6 AL 12 DE ENERO 2023

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
JUAN PABLOS No. 132	ESQ. PLAZA SAN LÁZARO		CENTRO I	50	ALBAÑAL DOMICILIARIO
MIGUEL DOMÍNGUEZ No. 22	PENITENCIARÍA	HÉROE DE NACOZARI	AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA	25	ALBAÑAL DOMICILIARIO
CURTIDURÍA No. 48	PENITENCIARÍA	ALBAÑILES	AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA	18	ALBAÑAL DOMICILIARIO
MIGUEL NEGRETE No. 28	AV. CIRCUNVALACIÓN	BRAVO	CENTRO I	16	ALBAÑAL DOMICILIARIO
ALARCÓN No. 24	FERROCARRIL DE CINTURA	BRAVO	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
GENERAL EMILIANO ZAPATA No. 143	FERROCARRIL DE CINTURA	ROSARIO	CENTRO I	22	ALBAÑAL DOMICILIARIO
PENITENCIARIA No. 33	AV. H. CONGRESO DE LA UNIN	ENCUADERNADORES	AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
HEROE DE NACOZARI No.73	ESQ. AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN		AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA	120	ATARJEA 0.30 Ø
SAN CIPRIÁN S/N	ABRAHAM OLVERA	CDA. DE SAN CIPRIÁN	CENTRO II	40	ATARJEA 0.30 Ø
AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN No. 72	HEROE DE NACOZARI	PENITENCIARÍA	AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA	26	ALBAÑAL DOMICILIARIO
JARDINEROS No.	ESQ. FERROCARRIL DE CINTURA		MORELOS I	14	ALBAÑAL DOMICILIARIO
NACIONAL No. 44	BRAVO	FERROCARRIL DE CINTURA	MORELOS I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
FERROCARRIL DE CINTURA No. 63	PENITENCIARÍA	JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA	24	ALBAÑAL DOMICILIARIO
			<b>TOTAL</b>	<b>391</b>	


## Alcaldía Venustiano Carranza | Indicadores

### INFORME DEL PERÍMETRO "B" DEL 13 AL 19 DE ENERO 2023

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
ALARCÓN No. 31	BRAVO	FERROCARRIL DE CINTURA	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
ABRAHAM OLVERA S/N	SAN CIPRIÁN	ESTEBAN MARTÍ	CENTRO II	80	ATARJEJA 0.30 Ø
ABRAHAM OLVERA S/N	SAN CIPRIÁN	ROSARIO	CENTRO II	60	ATARJEJA 0.30 Ø
ROSARIO S/N	ABRAHAM OLVERA	GENERAL ANAYA	CENTRO II	120	ATARJEJA 0.30 Ø
ABRAHAM OLVERA No. 50	SAN CIPRIAN	ESTEBAN MARTÍ	CENTRO II	8	REJILLA DE PISO
BRAVO No. 47	HÉROE DE NACUZARI	LECUMBERRI	CENTRO I	80	COLADERA PLUVIAL ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ATARJEJA 0.30 Ø
LECUMBERRI No. 77	BRAVO	FERROCARRIL DE CINTURA	CENTRO I	60	ATARJEJA 0.30 Ø
CURTIDURÍA No. 48	PENITENCIARÍA	ALBAÑILES	AMPLIACIÓN PENITENCIARÍA	30	ALBAÑAL DOMICILIARIO
PRADERA No. 22	GENERAL ANAYA	ZAVALA	CENTRO II	18	ALBAÑAL DOMICILIARIO
SANTA ESCUELA No. 98	GENERAL ANAYA	ZAVALA	CENTRO II	14	ALBAÑAL DOMICILIARIO
			<b>TOTAL</b>	<b>482</b>	



# Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación área de Drenaje.





## AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	400	240	640
POZOS DE VISITA	9	6	15
REJILLAS DE PISO	6	4	10
COLADERA PLUVIAL	8	2	10
ALBAÑAL (METROS)	32	43	75

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### EDIFICIO VIRREINAL

(PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 60 ML DE ATARJEA, 1 PV, 1 RP, 7 REGISTROS Y 28 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### **CALLE TACUBA**

(ENTRE CALLE DE MOTOLINIA E ISABEL LA CATOLICA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 3 PV, 1 CP, 2 RP, 10 ML DE ALBAÑAL

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### **CALLE REGINA** (ENTRE CALLE ROLDAN Y SANTO TOMAS)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 80 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 CP, 1 RP, 5 ML DE ALBAÑAL.



# Sistema de Aguas de la Ciudad de México Sectorización Alcaldía Cuauhtémoc .

## SACMEX | Indicadores

### SECTOR 5-C



1. Visita al sitio con personal de vialidad de la Secretaría de Gobierno, para el inicio de los trabajos.

## SACMEX |



### SECTOR 9-A

1. Encamisado de líneas existentes, para continuar con la excavación.

2. Continuidad en los trabajos de excavación por medios manuales.




4. Pendiente acercamiento con las Autoridades del Centro Histórico y con la Dirección General de Servicios Urbanos, de la Alcaldía Cuauhtémoc, para identificación de cableado existente, no reconocido por CFE, ni por compañías de comunicación.

## SACMEX |

### SECTOR 9-B

1. Se continúan trabajos de obra civil para la telemetría.
2. Trabajos bajo supervisión del INAH.
3. Se tiene demolición de concreto en banqueta.
4. Excavación por medios manuales para:

- Base de poste
- Base de gabinete
- Registro eléctrico
- Canalizaciones



## SACMEX |

### SECTOR 9-C



1. Área utilizada actualmente.



2. Ya se cuenta con el trazo físico en sitio para la ampliación del tapial y del área a utilizar para la construcción de la caja de válvulas.

## SACMEX |

### SECTOR 9-D



1. Se continúan los trabajos de excavación por medios manuales.



2. Se localiza línea de un dren, probablemente del periodo Colonial tardío, de entre 1700 y 1821, por lo que, se realizan trabajos para su levantamiento, registro y exploración estratigráfica.

## SACMEX |

### SECTOR 9-D



3. Trabajos de limpieza y trazo para su registro.

#### 4. Limpieza de canal.



5. Protección con ademe a base de madera del talud de la excavación, para continuar con los trabajos por medios manuales.

# SACMEX |





## AVANCE POR SECTOR

- |                           |     |                                |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| 1. Sector 5-C --- 00.00 % | --- | Dr. Mora y Av. Hidalgo         |
| 2. Sector 9-A --- 65.00 % | --- | Isabel la Católica y 5 de Mayo |
| 3. Sector 9-B --- 85.00 % | --- | Mixcalco y Manuel Doblado      |
| 4. Sector 9-C --- 15.00 % | --- | Moneda y Correo Mayor          |
| 5. Sector 9-D --- 75.00 % | --- | Isabel la Católica y 5 de Mayo |



Avance Sectorización - Centro Histórico





# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura  
Vial



## SOBSE | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

### RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



#### AVANCE GENERAL

REAL

100 %

#### ESTADO ACTUAL



## SOBSE | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

### ESTADO ACTUAL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE RECINTO, GUÍAS TÁCTILES, BOLARDOS, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO.



## SOBSE | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL



### AVANCE GENERAL

REAL

100.00%

### ESTADO ACTUAL



## SOBSE | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

### ESTADO ACTUAL




## SOBSE | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

### ESTADO ACTUAL



## SOBSE | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL





# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público



## SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 20/01	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	378	cantidad	quincenal	7 de febrero

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 13 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	Motolinía y Eje Central	CENTRO	4	Cambio de balastos y lámparas	Luminarias apagadas
20 de Noviembre	Fray Servando Teresa de Mier y Nezahualcóyotl	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Bolívar	José María Izazaga y Nezahualcóyotl	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Callejón Vaquitas	República de Honduras y Juan Álvarez	CENTRO	4	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Corregidora	Correo Mayor y La Academia	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	Jesús María y 2° Callejón de Corregidora	CENTRO	2	Cambio de balastos y lámpara	Luminarias apagadas
Costa Rica	República de Haití y República de Argentina	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Gante	Esquina Francisco I. Madero	CENTRO	1	Cambio de balastro y reconexión de líneas	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>16</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 10 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
La Santísima	Emiliano Zapata y Soledad	CENTRO	14	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Manzanares	Jesús María y Alhóndiga	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
Mesones	Isabel la Católica y Bolívar	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
Moneda	La Academia y Correo Mayor	CENTRO	3	Cambio de balastro y reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Órgano	Callejón Rayón e Ignacio Allende	CENTRO	1	Cambio de balastro y cableado de líneas	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	José María Pino Suárez y Monte de Piedad	CENTRO	1	Cambio de balastro <sup>42</sup>	Luminaria apagada
Ramón Corona	Topacio y Jesús María	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
República de Bolivia	República de Argentina y República de Brasil	CENTRO	5	Cambio de fotocelda	Luminarias encendidas de día
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>27</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 13 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Brasil	República de Perú y República de Paraguay	CENTRO	39	Reconexión de líneas y restablecimiento de interruptor	Circuito apagado
República de Chile	Tacuba y Donceles	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
República de Cuba	República de Chile e Ignacio Allende	CENTRO	34	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
República de Guatemala	Correo Mayor y Lic. La Verdad	CENTRO	3	Cambio de balastos, lámparas y sockets	Luminarias apagadas
República de Venezuela	Del Carmen y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	República de Brasil y Rodríguez Puebla	CENTRO	26	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
San Jerónimo	Aldaco y Eje Central	CENTRO	2	Cambio de balastos	Luminarias apagadas
Venustiano Carranza	Eje Central y Palma	CENTRO	36	Cambio de balastos, lámparas, socket, fotocelda y contactor	Circuito apagado
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>142</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 20 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	Eje Central e Isabel la Católica	CENTRO	3	Cambio de balastos y lámparas	Luminarias apagadas
20 de Noviembre	Fray Servando Teresa de Mier y Nezahualcōyotl	CENTRO	13	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	Esquina Diagonal 20 de Noviembre	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Nezahualcōyotl y José María Izazaga	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
5 de Febrero	República de El Salvador y Mesones	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Corregidora	Roldán y Eje 1 Oriente	CENTRO	23	Cambio de balastro, lámpara y reconexión de líneas	Circuito apagado
Donceles	Marconi y Callejón del 57	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>44</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 20 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Francisco I. Madero	Bolívar y Eje Central	CENTRO	19	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Isabel la Católica	Regina y Mesones	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Jesús María	Mesones y República de El Salvador	CENTRO	2	Cambio de lámpara, instalación de luminaria y cableado de líneas	Luminaria apagada y falta de luminaria
José Joaquín Herrera	Leona Vicario y Rodríguez Puebla	CENTRO	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
José María Pino Suárez	República de El Salvador y Mesones	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Juan Álvarez	Comonfort e Ignacio Allende	CENTRO	10	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Lecumberri	Leona Vicario y Manuel Doblado	CENTRO	2	Cambio de fotocelda, lámpara y balastro	Luminaria apagada y luminaria encendida de día
Lic. La Verdad	Moneda y República de Guatemala	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>37</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 20 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Luis González Obregón	República de Argentina y República de Brasil	CENTRO	2	Reconexión de líneas y cambio de lámpara	Luminarias apagadas
Manuel de la Peña y Peña	Torres Quintero y Girón	CENTRO	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	CENTRO	2	Cambio de fotocelda	Luminarias encendidas de día
Manuel Doblado	República de Costa Rica y Berriozábal	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Manzanares	Santo Tomás y 3° Callejón de Manzanares	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Nacional	Esquina Manuel Doblado	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Seminario y Monte de Piedad	CENTRO	14	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Regina	Callejón Mesones e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
<b>SUBTOTAL</b>			<b>23</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 20 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Brasil	República de Paraguay y República de Ecuador	CENTRO	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
República de Chile	Tacuba y Donceles	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Cuba	Ignacio Allende y Eje Central	CENTRO	32	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
República de Ecuador	Comonfort y Callejón Vaquitas	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
República de Perú	Altuna y Leandro Valle	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro 47	Luminaria apagada
República de Uruguay	Santo Tomas y Roldán	CENTRO	2	Cambio de lámpara, balastos y socket	Luminarias apagadas
	Jesús María y Correo Mayor	CENTRO	4	Cambio de lámpara, balastro y reconexión de líneas	Luminarias apagadas
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>44</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 20 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Uruguay	Bolívar y Eje Central	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Tacuba	Isabel la Católica e Ignacio Allende	CENTRO	20	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Talavera	República de El Salvador y Mesones	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Palma Norte y 5 de Febrero	CENTRO	23	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>45</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>378</b>	<b>48</b>	

## VENUSTIANO CARRANZA



**CAMBIOS DE BALASTROS, LÁMPARAS,  
SOCKET, FOTOCELDA Y CONTACTOR**

## SAN JERÓNIMO



**CAMBIO DE BALASTROS**

## REPÚBLICA DE GUATEMALA



**CAMBIO DE BALASTROS, LÁMPARAS  
Y SOCKET**

## REPÚBLICA DE CUBA



**RESTABLECIMIENTO DE  
INTERRUPTOR MAGNÉTICO**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

**CORREO MAYOR**



**CAMBIO DE BALASTOS Y LÁMPARAS**

**PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN**



**CAMBIO DE BALASTRO**

## MESONES



**CAMBIO DE BALASTRO, LÁMPARA Y  
SOCKET**

## LA SANTÍSIMA



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

16 DE SEPTIEMBRE



**CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA**

20 DE NOVIEMBRE



**CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA**

## REPÚBLICA DE PERÚ



**CAMBIO DE LÁMPARA**

## REPÚBLICA DE CHILE



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

**LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN**



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS Y  
CAMBIO DE LÁMPARA**

**LIC. LA VERDAD**



**CAMBIO DE LÁMPARA**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

## LECUMBERRI



**CAMBIO DE FOTOCELDA,  
LÁMPARA Y BALASTRO**

## JUAN ÁLVAREZ



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

## JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ



**CAMBIO DE LÁMPARA Y  
BALASTRO**

## ISABEL LA CATÓLICA



**CAMBIO DE BALASTRO**



# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22/01	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12312.16	kilómetros	quincenal	07 de febrero
	02) Barrido mecánico en PA del CH	1279.04	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9880	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	12325	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	1120	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	666,433	metros cuadrados		

## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22/01	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	256	Sitios	quincenal	07 de febrero
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	Sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	7290	Piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	634.00	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	2275	Piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	1200	Piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma de temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	65	m2
DONCELES, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	46	m2
TACUBA, DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	42	m2
REGINA, DE SIMÓN BOLÍVAR A JESÚS MARÍA	39	m2
SAN JERÓNIMO, DE CORREO MAYOR A ALDACO	31	m2
ISABEL LA CATÓLICA, DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A TACUBA	37	m2
REPÚBLICA DE CUBA, DE REPÚBLICA DE BRASIL A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	39	m2
SIMÓN BOLÍVAR, DE TACUBA A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	27	m2
PALMA, DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, A VENUSTIANO CARRANZA	27	m2
CORREO MAYOR, DE GUATEMALA A SAN PABLO	29	m2
MESONES, DE JESÚS MARÍA A ALDACO	37	m2
5 DE FEBRERO, DE 16 DE SEPTIEMBRE A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	29	m2
BELISARIO DOMÍNGUEZ, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	39	m2



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
JESÚS MARÍA DE SAN PABLO A GUATEMALA	44	m2
ALLENDE, DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A TACUBA	25	m2
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN	24	m2
REPÚBLICA DE VENEZUELA, DE REPÚBLICA DE BRASIL A JESÚS RODRÍGUEZ PUEBLA	26	m2
SAN ILDEFONSO, DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A DEL CARMEN	28	m2
<b>TOTAL</b>	<b>634</b>	<b>m2</b>

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITI VANDÁLICO 634 M2



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### LAVADO DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLANTÓN DE HABITANTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN EN PLAZA SEMINARIO



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ATENCIÓN FAUNA NOCIVA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, Puente de Alvarado a Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 900 m2.
Vialidad	A	Balderas, Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 Cebos Cereal B, en un área de 33,000 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 860 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 06 Cebos Cereal B, en un área de 900 m2.
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 Cebos Cereal B, en un área de 1,400 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 26 Cebos Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 13 Cebos Cereal B, en un área de 46,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 29 Cebos Cereal B, en un área de 650 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros (de Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 20 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Exterior del Metro Candelaria (lado Oriente)	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 1,140 m2.
Tiradero Clandestino		Congreso de la Unión, Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Parque s/n	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 16 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	B	Eje 1 Oriente esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	B	Eje 1 Oriente Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 Cebos Cereal B, en un área de 100 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 60 Cebos Cereal B, en un área de 1,600 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 125 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Exterior Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 28 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Cebos Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 350 m2.
Vialidad	A	Juan de la Granja, de General Anaya a Callejón San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cebos de Cereal B, en un área de 350 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 140 Cebos Cereal B, en un área de 3,800 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, Puente de Alvarado a Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 32 Cebos Cereal B, en un área de 700 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva


Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	Balderas, Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m <sup>2</sup> .
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col Centro Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 Cebos Cereal B, en un área de 33,000 m <sup>2</sup> .
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 860 m <sup>2</sup> .
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 Cebos Cereal B, en un área de 200 m <sup>2</sup> .
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m <sup>2</sup> .
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero, a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Cebos Cereal B, en un área de 1,400 m <sup>2</sup> .
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m <sup>2</sup> .

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 46,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cebos Cereal B, en un área de 650 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros (de Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Exterior del Metro Candelaria (lado Oriente)	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cebos Cereal B, en un área de 1,140 m2.


## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS




### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RETIRO DE CHICLES





# Sistema de Transporte Colectivo - Metro



## STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 4 al 17 de Enero	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	9	Unidades fuera de servicio	quincenal	7 de Febrero
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	0	Unidades fuera de servicio		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
Allende	Línea 2	Morelos	Línea 4
Hidalgo 7687	Línea 3	Fray Servando	Línea 4
Bellas Artes k7	Línea 8	Guerrero	Línea B
Bellas Artes k8	Línea 8	Garibaldi S8	Línea 8
Hidalgo 7688	Línea 3		



# Comisión Federal de Electricidad



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

<b>Tema</b>	<b>Indicador</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Quincena Del 10 de Enero al 24 Enero 2023</b>	<b>Próximo reporte</b>
<b>Mantenimiento a infraestructura</b>	<b>Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura</b>	<b>Quincenal</b>	<b>1</b>	<b>07 de Febrero 2023</b>
	<b>Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe</b>	<b>Quincenal</b>	<b>27</b>	
	<b>Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica</b>	<b>Quincenal</b>	<b>22</b>	
	<b>Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas</b>	<b>Quincenal</b>	<b>3</b>	
	<b>Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública</b>	<b>Quincenal</b>	<b>1</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones

#### Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
	PLAZA GARIBALDI	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA METALICA 84 A
<b>TOTAL</b>				1	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones

#### Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
MADERO, PALMA ENTRE EJE CENTRAL Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	SIN DATO	COL.CENTRO	13	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
VENUSTIANO CARRANZA ENTRE EJE CENTRAL Y LAS CRUCES	SIN DATO	COL.CENTRO	24	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
TOTAL			27	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT. O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE GUATEMALA 120	MARGIL	LEONA VICARIO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DEL SALVADOR 114	20 DE NOVIEMBRE	PINO SUAREZ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
AV. 20 DE NOVIEMBRE 83	REP. DEL SALVADOR	MESONES	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
JESUS MARIA 149	ESQUINA	SAN PABLO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALHONDIGA 26	CORREGIDORA	MANZANAREZ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 96	ESQUINA	LECUMBERRI	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DEL SALVADOR 9	EJE CENTRAL	ALDACO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 50	ESQUINA	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SAN LUCAS 18	ESQUINA	FRAY SERVANDO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 43	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
EMILIANO ZAPATA 60	MARGIL	SANTISIMA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 138	ESQUINA	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
JESUS MARIA 122	RAMON CORONA	REGINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT. O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CIRCUNVALACION 106	SOLEDAD	EMILIANO ZAPATA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ROLDAN 74	MISIONEROS	SAN PABLO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 75	RODRIGUEZ PUEBLA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 110	EJE 1 NORTE	REP. DE ECUADOR	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SOLEDAD 19	ESQUINA	LA ACADEMIA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
DEL CARMEN 47	ESQUINA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MADERO 32	MOTOLINEA	SIMON BOLIVAR	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE HONDURAS 69	REP. DE BRASIL	ALTUNA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MESONES 184	JESUS MARIA	TALAVERA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones

#### Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	PLAZA GARIBALDI	SIN DATO	CENTRO	1	INSINSTALACIÓN DE TAPA DE POLICONCRETO 84 A
	CALLE ALHÓNDIGA FRENTE A ESCUELA GABINO BARRERA	FRENTE A ESCUELA	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE TAPA DE POLICONCRETO 84 A
	ALAMEDA CENTRAL Y AV. JUAREZ	SIN DATO	CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPA METÁLICA CON PLACA ANTIDERRAPANTE EN BÓVEDA
			TOTAL	3	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones

#### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE BRASIL	REP. DE PERÚ	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
				TOTAL	1	



# Instituto Nacional de Antropología e Historia



## INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 20/01/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	-	cantidad	quincenal	<b>06/021/23</b>
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH		cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	2	cantidad		

## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	LIC. PRIMO VERDAD	11	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	MADERO	33	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN INTERIOR.	OBRA MENOR
-	GENERAL PRIM	1	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN.	OBRA MENOR
-	SAN JERÓNIMO	46	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL.	OBRA MAYOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	94	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE ARGENTINA	95	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL.	PARA MAYOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	95	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN EN LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR

## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	GALEANA	37	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA USO HABITACIONAL.	OBRA MAYOR
-	MINA	92	CENTRO HISTÓRICO	CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS.	OBRA MAYOR
-	AV. JUÁREZ	18	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
-	CALLEJÓN XICOTENCATL	5	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE FACHADA.	OBRA MAYOR
-	VIZCAÍNAS	3	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN INTERIOR.	OBRA MENOR
-	DONCELES	36	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE ELEVADOR.	OBRA MAYOR
-	MADERO	23	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACIÓN INTERIOR	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	VARIAS CALLES		CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA FIBRA ÓPTICA.	OBRA MAYOR
-	PASEO DE LA REFORMA	64	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN INTERIOR.	OBRA MENOR
-	VARIAS CALLES		CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, REPÚBLICA DE ARGENTINA, CARMEN, APARTADO, REPÚBLICA DE COLOMBIA Y GIRÓN.	OBRA MAYOR
-	VARIAS CALLES		CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE PERÚ.	OBRA MAYOR
-	TACUBA	29	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE.	OBRA MAYOR
-	REVILLAGIGEDO	105	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO DE UNA CORTINA.	OBRA MENOR
-	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	107	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA, CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO HORIZONTAL.	OBRA MAYOR



# Fideicomiso del Centro Histórico

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
---	<b>SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO LOCAL.</b>	100	<b>100</b>	CONCLUIDO
<b>F-54/007/2021</b>	<b>SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.</b>	75	<b>75</b>	2022
<b>F-54/008/2021</b>	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95	<b>100</b>	2022
<b>F-54/021/2021</b>	ARREGLO DE FACHADAS CALLE <b>BUCARELI</b> Y PUNTUALES <b>BLOQUE A</b> (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	85	<b>87</b>	2022
<b>F-54/022/2021</b>	ARREGLO DE FACHADAS CALLE <b>BUCARELI</b> Y PUNTUALES <b>BLOQUE B</b> (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	93	<b>93</b>	2022
<b>F-54/023/2021</b>	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL <b>PORTAL DE ESCRIBANOS</b> (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	90	<b>90</b>	2022
<b>F-54/025/2021</b>	<b>MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)</b>	74	<b>74</b>	2022
<b>F-54/026/2021</b>	ARREGLO DE FACHADAS CALLE <b>REPUBLICA DE BRASIL</b> . (REPUBLICA DE BRASIL No. 04, 22,42,47,54,60,61,65,67,68,92,94, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	98	<b>100</b>	2022
<b>F-54/001/2022</b>	ARREGLO DE <b>FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C</b> (CALLEJON DE ECUADOR No. 06, 08-12, LEONA VICARIO No. 5,7,8,10 Y SEMINARIO No. 14. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	99	<b>100</b>	2022

## FCH | Obras en Proceso.



Barcelona No. 4: Integración de pintura vinílica.

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO <b>SAN JUAN DE DIOS</b>	99	100	En proceso de finiquito
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE <b>SANTA CATARINA</b>	98	100	Terminado

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

<b>PNR 2022. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL SC/DGSMPC/COLAB/01835/22</b>				
<b>NO. DE CONTRATO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AVANCE FISICO ANTERIOR (%)</b>	<b>AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)</b>	<b>TERMINACIÓN PROGRAMADA</b>
FCH/CDI/INV/003/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”.	5	15	Febrero 2023
FCH/CDI/AD/001/2022	REHABILITACIÓN DE LA “CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN”, 3ª ETAPA.	95	100	Terminado
FCH/CDI/AD/002/2022	RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE “SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA”, TERCERA ETAPA.	65	100	Diciembre 2022
FCH/CDI/AD/003/2022	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)”, SEGUNDA ETAPA.	10	15	Diciembre 2022
FCH/CDI/AD/004/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA DEL CONDE DE REGLA”, 4ª ETAPA	50	72	Diciembre 2022
FCH/CDI/AD/005/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR”	17	21	Marzo 2023
FCH/CDI/AD/006/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD”	18	22	Marzo 2023

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Protección y resguardo de bienes muebles.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL  
“TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”.**

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Trabajos terminados de integración de duelas, pintura a la cal e instalaciones eléctricas.

RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE “SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y  
ESTADÍSTICA”, TERCERA ETAPA.

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Liberación de aplanado deteriorado en cupulín de campanario. Integración de juntas y resanes en elementos de cantera. Consolidación de muro de mampostería de piedra.

**REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)”, SEGUNDA ETAPA**

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Habilitado de acero para integración en pasillos y colado de capa de compresión.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA DEL CONDE DE REGLA”,  
CUARTA ETAPA

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción

2022



Trabajos de exploración de grietas en extradós de cúpula, encofrado de retablo y calas estratigráficas en la Capilla de la Preciosa Sangre; integración de vigas de madera y tablado en cubierta de sacristía y eliminación de flora parásita en fachada.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL**  
**“TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR”**

## FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.




Retiro de enladrillados y aplanados deteriorados en azoteas de transepto sur y presbiterio, limpieza y consolidación de molduras de argamasa en cornisas de tambor de cúpula; habilitado de encofrado de protección en retablo de transepto sur.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL**  
**“TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD”**

## FCH | Seguimiento de indicadores.

### PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2022





# Instituto Local de Infraestructura Física Educativa



## ILIFE | Seguimiento de indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23/01	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Rehabilitación de escuelas en el Centro Histórico	Escuela Primaria Cristóbal Colón	<b>100%</b>	Porcentaje	quincenal	7 de febrero
	Escuela Secundaria César Ruiz *	95%			
	Escuela Primaria Luis G. León*	<b>100%</b>			
	Escuela Adriana García Corral	<b>100%</b>			
	República de Argentina	81%			
	Secundaria Pedro Díaz	<b>100%</b>			
	Escuela Primaria Alberto Correa	<b>100%</b>			
	Escuela Primaria Estado de Sonora	<b>100%</b>			
Jardín de Niños Estado de Michoacán	<b>100%</b>				



# Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)



## C5 | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 20/01/2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Vigilancia	01) Cámaras con falla o intermitencia	4	cantidad	quincenal	07 de febrero
Vigilancia	02) Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámaras	3	cantidad		



# Turnos e incidencias urbanas

## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero 2023

**48%**  
**atención**

<i>Matriz de Incidencias</i> <b>Dependencia</b>	<i>Estado</i>		<b>Suma total</b>
	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	
ACH	1	2	3
Al. Cuauhtémoc	1	6	7
C5	1		1
CFE	9	11	20
SACMEX	3	5	8
SOS-AP	3		3
SOS-DGSUS	2		2
TELMEX	8	7	15
Tránsito	2	1	3
<b>Suma total</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>62</b>

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 10 al 23 de enero 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-402	17/01/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Desperfectos en banquetas	Moneda	Academia			ACH			Atendido
IUCH-404	18/01/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tiraderos de basura	Justo Sierra	Del Carmen	Loreto		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-409	17/01/2023	V5 - Zócalo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	5 de mayo	Bolívar	Isabel La Católica		SOS-AP			Atendido
IUCH-410	18/01/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Regina	20 de noviembre		Esquina	TELMEX			Atendido
IUCH-413	18/01/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Leona Vicario			Frente al #63	AJ Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-414	18/01/2023	V3 - Santo Domingo	Falla en semáforo	Donceles	República de Argentina		Esquina	Tránsito			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENIDAS** - del 10 al 23 de enero 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-393	13/01/2023	ACH	Falla en semáforo	República de Brasil	República de Perú		Esquina	Tránsito			Atendido
IUCH-394	13/01/2023	V5 - Zócalo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Tacuba	Bolívar	Isabel La Católica		SOS-AP			Atendido
IUCH-396	14/01/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas de alerta sísmica	José Joaquín Herrera	Lecumberri			CS			Atendido
IUCH-397	14/01/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Brasil			Frente al #10	SACMEX			Atendido
IUCH-398	15/01/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Paseo de la Reforma			Glorieta de Violeta	SOS-AP			Atendido
IUCH-401	17/01/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Falta de luz al interior de los inmuebles	20 de noviembre	Mesones		83-L4 Frente al hospital de Jesús	CFE			Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 10 al 23 de enero 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-386	9/01/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados				Dr Barragan	CFE			Atendido
IUCH-387	9/01/2023	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Callejón Girón	República de Bolivia	República de Colombia		SACMEX			Atendido
IUCH-388	10/01/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones	Isabel La Católica		Esquina	TELMEX			Atendido
IUCH-390	12/01/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Brasil	Belisario Domínguez		Esquina	CFE			Atendido
IUCH-391	12/01/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Del Carmen	Justo Sierra		Esquina	TELMEX			Atendido
IUCH-392	12/01/2023	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	5 de febrero	Mesones		Esquina	TELMEX			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 10 al 23 de enero 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-399	16/01/2023	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Bolívar	Venustiano Carranza			TELMEX			Pendiente
IUCH-400	17/01/2023	V5 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Moneda	Academia		Frente al 24	CFE			Pendiente
IUCH-403	16/01/2023	V8 - San Pablo	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay			Frente a la Ideal	ACH			Pendiente
IUCH-405	18/01/2023	V5 - Antigua Merced-Mixcalco	Desperfectos en banquetas	Justo Sierra	Del Carmen			CFE			Pendiente
IUCH-406	18/01/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones	José María Pino Suárez	Correo Mayor	Frente al 122	CFE			Pendiente
IUCH-407	18/01/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Manzanares	Jesús María			Al Cuauhtémoc			Pendiente

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 10 al 23 de enero 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-408	17/01/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Juan Alvarez	Ignacio Allende		Esquina	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-411	18/01/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Manzanares	Jesús María		Esquina	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-412	18/01/2023	V3 - Santo Domingo	Mal estado de cables o equipamiento	República de Nicaragua			Frente al #54	TELMEX			Pendiente
IUCH-415	20/01/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José Joaquín Herrera	Manuel Doblado		Esquina	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-416	22/01/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Chile	Tacuba		Esquina	TELMEX			Pendiente
IUCH-417	22/01/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje Central	Belisario Domínguez		Esquina	SACMEX			Pendiente

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 10 al 23 de enero 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-380	9/01/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Del Carmen			Frente al #72	SACMEX			Pendiente
IUCH-381	9/01/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú			Frente al museo de la numismática	SACMEX			Pendiente
IUCH-382	9/01/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Belisario Domínguez			Frente al Sindicato de Maestros	CFE			Pendiente
IUCH-385	16/01/2023	V8 - San Pablo	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay			Frente a la Ideal	ACH			Pendiente
IUCH-389	11/01/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Ecuador			Junto al Hotel	CFE			Pendiente
IUCH-395	14/01/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	M. Peña y Peña			Frente al #23	CFE			Pendiente



# Asuntos generales



## ACH | Atención a tapas, coladeras, registros y rejas faltantes o dañados

Tabla general de atención a tapas

Dependencias	Total de incidencias	Atendidas	Identificadas y atendidas	Pendientes	Avance de atención
<b>Suma total</b>	<b>746</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>697</b>	<b>7%</b>

Tabla de atención por dependencia reportada por las dependencias

Dependencias	Total de incidencias	Atendidas	Identificadas y atendidas	Pendientes	Avance de atención
ACH	31	12	5	19	39%
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC	115	0	0	115	0%
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA	51	0	0	51	0%
CABLERAS	14	0	0	14	0%
CFE	155	0	0	155	0%
OTRAS	66	0	0	66	0%
SACMEX	202	31	17	171	15%
SOS - AP	70	6	0	64	9%
SOS DGOIV	23	0	0	23	0%
TELMEX	19	0	0	19	0%
<b>Suma total</b>	<b>746</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>697</b>	<b>7%</b>

Gráfica de atención por dependencia reportada las dependencias



