



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

III SESIÓN - Evaluación de enero

6 de febrero de 2024



# Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico

## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 2 de febrero de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	<b>71</b>	cantidad	quincenal	16 de febrero de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	<b>4</b>	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	<b>0</b>	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	<b>2</b>	jornadas		



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

López  
Allende  
Plaza 2 de Abril  
Bolívar  
Violeta  
Madero  
Av. Hidalgo  
Jardín del  
Obispo  
Pedro Moreno  
República de  
Argentina  
Balderas  
Victoria  
Justo Sierra  
Plaza San  
Fernando

- Cambio de 70 vinilos en puestos de periódicos en diversos puntos del centro Histórico, como apoyo a la Secretaría de Gobierno.
- Reposición de 1 tapa de registro en López y 1° de Arandas.
- Reposición de 1 tapa de registro en Allende frente al No. 26, entre República de Cuba y Belisario Domínguez.
- Reposición de 1 tapa de registro y reposición de 1 tapa de dren pluvial, en Plaza 2 de Abril, entre Santa Veracruz y Av. Hidalgo.
- Colocación de un bolardo en Bolívar esquina 16 de Septiembre.
- Apoyo para mover muebles en la Escuela Primaria Italia.
- Reposición de 1 pieza con rejilla y fijación de 2 mas, en Violeta entre Rivapalacio y Galeana.
- Reparación de 3 piezas de la base de la escultura en Madero e Isabel la Católica.
- Retiró de 60.0 ml de tapial en Av. Hidalgo (Templo de Santa Veracruz).
- Colocación de 13 bolardos en Jardín del Obispo.
- Colocación de 12 bolardos, retiro de 1 tocón y reparación de 1.00 m2 de banqueta en Pedro Moreno entre Rivapalacio y Galeana.
- Colocación de 1 manta en República de Argentina No. 8.
- Colocación de 1 bolardo en Av. Balderas y Emilio Donde.
- Colocación de 1 bolardo en Victoria y Revillagigedo.
- Reparación de banqueta en Justo Sierra entre El Carmen y Loreto.
- Reposición de 2 tapas de registro en Plaza San Fernando.



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por Justicia Cívica y Fotocivicos




## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes ACH



## Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


# 196

Incidencias de infraestructura del  
perímetro ACH  
enero



# 11


Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con  
apoyo de Justicia Cívica y Foto Cívicos  
enero



## Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


# 0 m<sup>2</sup>

Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH  
enero




# 21

Riegos de áreas verdes  
enero





# Alcaldía Cuauhtémoc





## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 2 de febrero de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	16 de febrero de 2024
	Desazolve de tubería	25	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	0	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	6,450	metros cuadrados		
	Poda de pasto	10,350	metros cuadrados		
	Cultivo	1,075	metros cuadrados		
	Poda de seto	1,134	metros lineales		



## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22 de febrero de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	16 de febrero de 2024
	Recolección orgánica domiciliaria	660	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,428	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	530.4	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	3	piezas		
	Reconexión de circuitos	7	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	0	piezas		
	Derribo de árbol	0	piezas		



## Alcaldía Cuauhtémoc | Alumbrado público

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN
1	ENRICO MARTÍNEZ ENTRE TOLSÁ Y EMILIO DONDÉ	SE CAMBIÓ LUMINARIO LED DE 100 WTS. Y SE REPUSO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN FALTANTE EN POSTE UTILIZANDO 12 MTS. DE CABLE N° 14DUPLIX Y UNA CINTA.	19/01/2024
2	PLAZA CARLOS PACHECO, REVILLAGIGEDO Y BALDERAS	SE REPARO CIRCUITO RECONECTANDO PUNTAS DE ALIMENTACIÓN EN POSTES	23/01/2024
3	PLAZA VIZCAÍNAS, EJE CENTRAL Y BOLÍVAR	SE REPARO CIRCUITO RECONECTANDO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN CONTACTOR	23/01/2024
4	LÓPEZ, JUÁREZ Y ARCOS DE BELÉN	SE CAMBIÓ LÁMPARA DE 150 W.A.M. Y BALASTRA DE 150 V.A.M. DE REUSO	24/01/2024

## Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Reparación de luminarias en calle Buen tono



Retiro de residuos sobre Av. Arcos de Belén




Barrido sobre Eje Central

## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 1,604

Toneladas de recolección orgánica  
enero



# 3,575.4


Toneladas de recolección inorgánica  
enero



## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

5

Fugas de agua reparadas  
enero



9

Reparaciones de luminarias  
enero





# Sistema de Aguas de la Ciudad de México

## Operación. Drenajes.

## AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	14,030	380	14,410
POZOS DE VISITA	247	7	254
REJILLAS DE PISO	246	9	255
COLADERA PLUVIAL	225	4	229
ALBAÑAL (METROS)	1,049	21	1,070

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### **VENUSTIANO CARRANZA** (ESQUINA 20 DE NOVIEMBRE)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 3 PV, 4 CP, 6 RP, 15 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### **SAN PABLO** (ESQUINA CIRCUNVALACIÓN)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 4 PV, 3 RP, 6 ML DE ALBAÑAL.



# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público





## SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	05 Feb 2024	633	Pza.(luminarias)	quincenal	20 Feb 2024



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 26 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Jerónimo	José María Jiménez y Aldaco	Centro	1	Cierre de tapa de lampara	Luminaria en intermitencia
Del Carmen	Apartado y República de Bolivia	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
San Camilito	República de Ecuador y República de Honduras	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	
Palma Norte	Francisco I Madero y 16 de Septiembre	Centro	1	Cambio de balastro	
Venustiano Carranza	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio de lampara	
16 de Septiembre	Simón Bolívar y Fray Pedro de Gante	Centro	1	Cambio de lampara	
1er Callejón de Corregidora	Esquina con Corregidora	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	
Corregidora	Callejón de Corregidora y Circunvalación	Centro	1	Cambio de lampara	
Manuel de la Peña y Peña	Manuel Doblado y Vidal Alcocer	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	
República de Argentina	República de Colombia y República de Venezuela	Centro	1	Cambio de balastro	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>11</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 26 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán y General Miguel Alemán	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Chile	República de Perú y República de Honduras	Centro	18	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Chile	República de Honduras y República de Perú	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	
20 de Noviembre	República de Uruguay y Venustiano Carranza	Centro	14	Reacomodo de componentes	
República de Chile	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Bolívar	16 de Septiembre y Av. Francisco I. Madero	Centro	1	Cambio de fotocelda	Luminaria en intermitencia
Del Carmen	República de Venezuela y San Ildefonso	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Honduras	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Ignacio Allende	República de Perú y Belisario Domínguez	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Corregidora	Correo Mayor y Jesús María	Centro	1	Cambio de balastro	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>57</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 26 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Las Cruces	Mesones y Regina	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre	San Jerónimo y Regina	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	
Mesones	Callejón Mesones e Isabel La Católica	Centro	1	Cambio de balastro	
Motolinía	5 de Mayo y Francisco I Madero	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	
Manuel Doblado	José Joaquín Herrera y Lecumberri	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	
Callejón Mixcalco	San Antonio Tomatlán y Mixcalco	Centro	1	Cambio de balastro	
Plaza de la Constitución	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Francisco I Madero	Isabel La Católica y Palma	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Fray Pedro de Gante y Simón Bolívar	Centro	18	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Argentina	República de Nicaragua y República de Perú	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (Entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Cambio de lámpara	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>32</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 26 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Soledad	Callejón Lecheras y Anillo de Circunvalación	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
Vizcaínas	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Reacomodo de componentes	Luminaria a punto de caer
Soledad	Callejón Lecheras y Alhóndiga	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
San Jerónimo	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio de balastro	
Santo Tomas	República de Uruguay y República de El Salvador	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	
República del Salvador	Talavera y Las Cruces	Centro	9	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>14</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
EDIFICIO DE VIRREYNAL	5 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	165	Reconexión de proyectores en el Edificio	Luminarios apagados
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>165</b>		



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE ENERO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
FUENTE AMERICAS	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE	MANTENIMIENTO
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	RETIRO DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE SUCCIÓN DE CADA BOMBA	
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5HP	
FUENTE AMERICAS, DANAIDES, VENUS, AMÉRICAS, NEPTUNO, PRIMAVERA Y MERCURIO	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS	
FUENTE AMÉRICAS, GÉISER TEATRO	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS	
FUENTE AMÉRICAS, PRIMAVERA, NINFA 1, NEPTUNO, MERCURIO, DANAIDES, VENUS	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	7	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS	
FUENTE DE LA REPÚBLICA	AV. PASEO DE LA REFORMA Y AV. JUÁREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR	
	AV. PASEO DE LA REFORMA Y AV. JUÁREZ	CENTRO	1	DESASOLVE Y RECONEXIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA POR PARTE DEL PERSONAL DE LA CFE, SE DEJA ENCENDIDA	
	AV. PASEO DE LA REFORMA Y AV. JUÁREZ	CENTRO	1	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS	
FUENTE DE TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS	
FUENTE NEPTUNO	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>23</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>302</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 26 DE ENERO



1ER CALLEJÓN DE CORREGIDORA



DEL CARMEN

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 26 DE ENERO



LEONA VICARIO



MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 26 DE ENERO



PALMA



SAN CAMILITO

## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)


### ALAMEDA CENTRAL



SE HACE EN CAMBIO DE LAMPARA Y BALASTRO

## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

### ALAMEDA CENTRAL



SE HACE EN CAMBIO DE LAMPARA Y BALASTRO

## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

### REPÚBLICA DE ARGENTINA



### MANZANARES



## SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

### EDIFICIO VIRREYNAL



RECONEXIÓN DE PROYECTORES EN EL EDIFICIO, SE DEJA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

**FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN**



**ENCENDIDO DE FUENTE**

**FUENTE TLAXCOAQUE**



**ENCENDIDO DE FUENTE**

## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

### FUENTE DE LA REPÚBLICA



**DESASOLVE Y RECONEXIÓN DE ACOMETIDA  
SUBTERRANEA**

### FUENTE TLAXCOAQUE



**RETIRO DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA REALIZAR LA  
LIMPIEZA DE SUCCIÓN**

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 2 FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Plaza de la Constitución	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Vizcaínas	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Cambio de lámpara	
Francisco I Madero	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	20	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	9	Reconexión de líneas de alimentación	
Donceles	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Retiro de componentes dañados	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Mesones y Regina	Centro	1	Cambio de balastro	
República de Guatemala	Jesús María y La Santísima	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	5 de Febrero y José María Pino Suárez	Centro	34	Restablecimiento ITM	
Francisco I Madero	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	19	Restablecimiento ITM	
Las Cruces	República de El Salvador y Mesones	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>91</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 2 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
La Academia	República de Guatemala y Moneda	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Paraguay	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Paraguay	República de Argentina y República de Brasil	Centro	9	Reconexión de líneas de alimentación	
Manuel Doblado	José Joaquín Herrera y Lecumberri	Centro	1	Reacomodo de componentes	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	
Mesones	Talavera y Jesús María	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	
16 de Septiembre	Fray de Pedro Gante y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	
Venustiano Carranza	José María Pino Suárez y Erasmo Castellanos	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	Centro	12	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Leona Vicario	José Joaquín Herrera y Lecumberri	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>33</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 2 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Girón	República de Bolivia y República de Colombia	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	5 de Febrero y José María Pino Suárez	Centro	34	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Vizcaínas	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	
Venustiano Carranza	José María Pino Suárez y Erasmo Castellanos Quinto	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Francisco I Madero y 16 de Septiembre	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	Eje Central Lázaro Cárdenas y Triunfo	Centro	58	Restablecimiento ITM	
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Bolivia y República de Colombia	Centro	1	Cambio de balastro	
Luis González Obregón	República de Argentina y República de Brasil	Centro	1	Cambio de lámpara	
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	2	Cambio de lámpara y balastro	
San Antonio Tomatlán	Leona Vicario y Manuel Doblado	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	
Echeveste	Simón Bolívar y José Mariano Jiménez	Centro	2	Cambio de lámpara y balastro	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>113</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 2 DE FEBRERO

VIALIDAD	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS	LUMINARIA APAGADA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA Y BALASTRO	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>2</b>		



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 2 DE FEBRERO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
FUENTE AMÉRICAS, VENUS, NINFA 1, NINFA 2, DANAIDES, PRIMAVERA, NEPTUNO, MERCURIO, GÉISER MADERO, GÉISER HILTON, GÉISER HIDALGO Y GÉISER TEATRO	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	12	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS	
FUENTE DE LA REPÚBLICA	AV. PASEO DE LA REFORMA Y AV. JUÁREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR	MANTENIMIENTO
	AV. PASEO DE LA REFORMA Y AV. JUÁREZ	CENTRO	1	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS	
	AV. PASEO DE LA REFORMA Y AV. JUÁREZ	CENTRO	1	RETIRO DE BOMBAS DE DESMONTA EN PRESENCIA DE PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE BÓVEDA POR MEDIOS MANUALES	
FUENTE DE TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR	
	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS	
FUENTE PRIMAVERA, AMÉRICAS, VENUS, DANAIDES, NINFA 1, NINFA 2, MERCURIO, NEPTUNO, GÉISER HIDALGO, GÉISER HILTON, GÉISER MADERO Y GÉISER TEATRO	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	12	APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR	
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>29</b>		



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 2 DE FEBRERO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
FUENTE PRIMAVERA, AMÉRICAS, VENUS, DANAIDES, NINFA 1, NINFA 2, MERCURIO, NEPTUNO, GÉISER HIDALGO, GÉISER HILTON, GÉISER MADERO Y GÉISER TEATRO	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORAY ANGELA PERALTA)	CENTRO	12	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS	MANTENIMIENTO	
FUENTE PRIMAVERA, MERCURIO, AMÉRICAS, VENUS, DANAIDES Y GÉISER HILTON	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORAY ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS		
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORAY ANGELA PERALTA)	CENTRO	12	APAGADO DE FUENTES		
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORAY ANGELA PERALTA)	CENTRO	12	ENCENDIDO DE FUENTES		
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1, 2, 3 y 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	4	APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR		
	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	4	LIMPIEZA DE BÓVEDAS POR MEDIOS MANUALES		
	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	4	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS		
FUENTES NEPTUNO, MERCURIO, AMÉRICAS, VENUS Y DANAIDES	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORAY ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS		
FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR		
	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS		
GÉISER MADERO Y GÉISER TEATRO	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORAY ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS		
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>63</b>			
		<b>TOTAL</b>	<b>331</b>			

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 29 DE ENERO



20 DE NOVIEMBRE



DONCELES

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 29 DE ENERO



FRANCISCO I. MADERO



JOSÉ MARÍA IZAZAGA

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 29 DE ENERO



MEAVE



REPÚBLICA DE BRASIL



## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)


### ALAMEDA CENTRAL



**SE ATIENDE EN PDL 081418, EN CUAL NO RECIBIA LOS 220 VOLTIOS, SE ENCUENTRAN CABLES EXPUESTOS DE TUBERIA DESCUBIERNOS Y CORTADOS, SE VUELVEN A CONECTAR, SE ENTIERRAN Y QUEDA ENCENDIDA CORRECTAMENTE**

## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

### ALAMEDA CENTRAL



SE ATIENDE EN PDL 081387, SE REALIZA EN CAMBIO DE BALASTRO Y FOCO DE 140W, SE CHECA ALREDEDORES Y TODO QUEDA ENCENDIDO CORRECTAMENTE

## SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

### EDIFICIO NUEVO GOBIERNO



SE REALIZA EN CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO PROGRAMADO

## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

**FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN**



**FUENTE TLAXCOAQUE**



**ENCENDIDO DE FUENTE**

## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

**FUENTE PRIMAVERA**



**FUENTE DE LA REPÚBLICA**



**FUENTE FUNDACIÓN  
TENOCHTITLAN**




**LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES**



## SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

# 3,664

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH  
enero





# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 04/02	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	<b>12,312.16</b>	kilómetros	quincenal	20 de febrero
Recolección	02) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	<b>9,274</b>	metros cúbicos		
	03) Tierra recolectada en PA del CH	<b>123.25</b>	metros cúbicos		
Lavado	04) Lavado de papeleras	<b>1,120</b>	piezas		
	05) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	<b>651,054</b>	metros cuadrados		



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 04/02	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	sitios	quincenal	20 de febrero
Recolección	07) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	08) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	7,602	piezas		
Eliminación de grafiti	9) Eliminación de grafiti en PA de CH	551	metros cuadrados		
Limpieza	10) Retiro de propaganda en PA de CH	2,978	Piezas Piezas		
Eliminación de plagas	11) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	0	piezas		
	12) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
LA SANTÍSIMA DE REPÚBLICA DE GUATEMALA A EMILIANO ZAPATA	47	m2
REGINA DE SIMÓN BOLÍVAR A ISABEL LA CATÓLICA	50	m2
SAN JERÓNIMO DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A ISABEL LA CATÓLICA	34	m2
CALLEJÓN SAN IGNACIO DE VIZCAÍNAS A LAS VIZCAÍNAS	26	m2
MESONES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A ALDACO	77	m2
MADERO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	09	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	06	m2
PLAZA DE LAS VIZCAÍNAS DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A ALDACO	27	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE IZAZAGA A TACUBA	26	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	22	m2
REPÚBLICA DE URUGUAY DE PINO SUÁREZ A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	24	m2
SIMÓN BOLIVAR DE TACUBA A IZAZAGA	18	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	185	m2

**TOTAL**

**551**

**m2**

## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 351 M2 Y PROTESTA 200 M2



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores





## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B  
PERIODO: DEL 22 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	31	69,750	7.30	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	11	15	45,000	3.80	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	31	3,100	8.20	
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	31	75,454	7.70	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	31	69,440	9.90	



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO O MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	10	20	2,000	5.10	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	20	12,000	50.30	RETIRO DE 7 CAMPAMENTOS
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	6	6	840	27.40	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	4	4	400	1.40	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	2	2	500	0.90	



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO O MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	2	2	8,450	1.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	3	3	8,619	6.90	
AV. BUCARELI	ESQUINA AYUNTAMIENTO	4	4	400	1.20	
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	2	2	1,960	1.90	
PLAZA LORETO	ESQUINA JUSTO SIERRA	1	1	250	6.30	



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO O MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BOLIVIA	ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL	2	2	200	0.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CORREDOR REGINA	ENTRE SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	1	1	100	0.40	

## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA 23 DE MAYO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER ESQUINA LECUMBERRI



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES  
PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA SANTA CATARINA



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. BUCARELI EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### AVENIDA BUCARELI



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA LORETO, ESQUINA JUSTO SIERRA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BOLIVIA, ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CORREDOR PEATONAL REGINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO “JARDÍN CULTURAL EN EL ZÓCALO 2024”



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### “JARDÍN CULTURAL EN EL ZÓCALO 2024 ”



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### “JARDÍN CULTURAL EN EL ZÓCALO 2024”





## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### LAVADO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS




### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### RETIRO DE CHICLES






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

# 28,703 m<sup>3</sup>

Residuos sólidos y recolección producto de barrido  
enero


Recolección de residuos sólidos levantados en  
tiraderos clandestinos



# 356.25 m<sup>3</sup>

Tierra recolectada en PA del CH  
enero


Recolección de tierra



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores


**7,141 pzas**

Retiro de propaganda PA y PB de CH  
enero - diciembre



**16,972 pzas**

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución  
enero




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

**1,286 m<sup>2</sup>**

Eliminación de grafiti en PA de CH  
enero


Eliminación de grafiti



**1,050 pzas**

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos  
enero

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos





# Sistema de Transporte Colectivo - Metro





## STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 21 de enero al 5 de febrero	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las <b>75</b> ubicadas en las estaciones del <b>CH</b>	<b>0/5</b>	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	19 de Febrero
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los <b>19</b> ubicados en las estaciones del <b>CH</b>	<b>0/1</b>	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

### ESCALERAS

Perímetro A		Perímetro B	
		<b>Balderas 7674</b>	<b>Línea 1</b>
<b>Bellas Artes k5</b>	<b>Línea 8</b>	<b>Fray Servando 2515</b>	<b>Línea 4</b>
		<b>Garibaldi S4</b>	<b>Línea 8</b>
		<b>Guerrero R4</b>	<b>Línea B</b>


### ELEVADORES

<b>Balderas BAL-3-ET3</b>	<b>Línea 3</b>
---------------------------	----------------

## STC-Metro | Indicadores

### Programa de Modernización de Línea 1 / Renovación de Tomas Siamesas

#### Estación Salto del Agua



## STC-Metro | Indicadores

### Programa de Modernización de Línea 1 / Renovación de Tomas Siamesas

#### Estación Pino Suárez




#### Estación Isabel la Católica



## STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


# 93.33%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas  
enero



# 94.73%

Porcentaje de eficiencias en elevadores  
enero





# Comisión Federal de Electricidad



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 24 de enero al 6 de febrero de 2024	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	<b>0</b>	20 de febrero de 2024
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	<b>39</b>	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	<b>14</b>	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	<b>0</b>	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	<b>1</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones

#### Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
	sin dato	SIN DATO	CENTRO	0	SIN DATO
TOTAL				0	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO, ENTRE CONDESA Y MOTOLINIA	SIN DATO	CENTRO	9	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
CUADRANTE DE REP. DE CHILE, EJE 1 NORTE, RODRÍGUEZ PUEBLA Y REP. VENEZUELA; ASI COMO MIGUEL ALEMAN, HEROE DE NACUZARI Y MIGUEL DOMÍNGUEZ	SIN DATO	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLEJÓN 57 Y REP CHILE- VENEZUELA ENTRE REP. ARGENTINA Y MANUEL DOBLADO	SIN DATO	CENTRO	20	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
<b>TOTAL</b>			<b>39</b>	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
EL CARMEN 82	APARTADO	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PARAGUAY 56	ESQUINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
ARCOS DE BELÉN 63	REVILLAGIGEDO	LUIS MOYA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE BRASIL 82	REP. DE PARAGUAY	REP. DE ECUADOR	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
JUSTO SIERRA 61	LORETO	EL CARMEN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PARAGUAY 78	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
MESONES 167	ESQUINA	LAS CRUCES	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SAN ANTONIO TOMATLAN 48	ESQUINA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REPUBLICA DE HONDURAS 34	CJON. VAQUITAI	ALLENDE	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
JESÚS MARÍA 22	ZAPATA	SOLEDAD	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE ARGENTINA 44	REP. DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SAN ILDEFONSO 71	LORETO	EL CARMEN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CIRCUNVALACIÓN 405	ESQUINA	REP. DE URUGUAY	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE CHILE 43	LAZARÍN DEL TORO	BELISARIO DOMÍNGUEZI	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
					14	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				0	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones

#### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE PARAGUAY	PALMA NORTE	REP. DE BRASIL	SIN DATO	CENTRO	1	ROMPIMIENTO DE BANQUETA
				TOTAL	1	

## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores


1

**Siniestro de robo de registro**  
enero



87

**Bóvedas atendidas de desagüe**  
enero




## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores

28

Atenciones a fallas de suministro.  
enero


Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica



1

Obra que implica rompimiento en vía pública.  
enero

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública





# Fideicomiso del Centro Histórico

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO	2	4	JULIO 2024
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	43	47	CONVENIO MODIFICATORIO. DICIEMBRE 2023
F54/008/2023	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN LEANDRO VALLE.	90	95	ENERO 2024
F-54/009/2023	ARREGLO DE LAS 3 FACHADAS DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO "CASA XOCHIQUETZAL"	90	92	ENERO 2024

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de tapial perimetral

REHABILITACIÓN DE LA  
PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Liberación de aplastado, trabajos de atención a grietas en muros.

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Sustitución de piezas de recinto, mantenimiento a fuente y bolardos.

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.




Suministro y colocación de puertas.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS  
CASA XOCHIQETZAL

# FCH | Seguimiento de indicadores.

## CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 - FCHCM





# Instituto Nacional de Antropología e Historia



## INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 08/12/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	<b>10</b>	cantidad	quincenal	<b>09/12/24</b>
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	<b>2</b>	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		

## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	ENTRE CORREGIDORA Y SOLEDAD "plaza de la alhondiga"	S/N	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE PERU	59	CENTRO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
-	PEÑA Y PEÑA	25	CENTRO	CONSTRUCCION	OBRA MAYOR
-	BOLIVAR	21	CENTRO	RESTAURACIÓN	OBRA MENOR
-	TACUBA	73	CENTRO	PRORROGA RESTAURACIÓN	OBRA MAYOR
-	PLAZA DE LA CONSTITUCION	SN	CENTRO	INTERVENCION	OBRA MAYOR
-	TACUBA	73	CENTRO	SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR	OBRA MENOR

## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	CRUCES	15	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	PEÑA Y PEÑA	25	CENTRO	DEMOLICION	OBRA MAYOR
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO	PRORROGA REMODELACIÓN	OBRA MENOR

## INAH | Anexos


### Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	CALLEJÓN MIXCALCO,	26	CENTRO	OBRA AMPLIACION	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE ARGENTINA	8	CENTRO	RESTAURACIÓN (PRÓRROGA)	OBRA MAYOR

## INAH | Seguimiento de Indicadores


48

Autorizaciones de obras  
enero



26

Solicitudes de autorización de obras  
enero





# **Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México**



# ILIFE



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO




## INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO 02 FEBRERO DE 2024

1	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	DESAZOLVE DE DENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Río de la Loza No. 39, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano" C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS, CAMBIO DE ACABADO EN PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA
5	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	TRABAJOS CONCLUIDOS DE HABILITACIÓN DE AULAS
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	64%	EN PROCESO TRABAJOS DE REFORZAMIENTO
7	IEMS, Plantel Justo Sierra, Calle Justo Sierra 49, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	87%	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA DEL PLANTEL



**ILIFE**


AVANCE DE TRABAJOS EN ESC SEC. ADRIANA GARCÍA CORRAL



***REHABILITACIÓN EN AULAS***

**ILIFE**

AVANCE DE TRABAJOS EN ESC.SEC. " HEROES DE CHAPULTEPEC"



**REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA**



**ILIFE**

AVANCE DE TRABAJOS EN ESC JUSTO SIERRA .



***REFORZAMIENTO EN MURO DE COLINDANCIA***



# Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito


## Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 05/02	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	<b>41</b>	cantidad	quincenal	19 de febrero
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	<b>0</b>	cantidad		

## Tránsito | Indicadores

### Mantenimiento semaforico periodo 22/01/2024 al 24/02/2024

CORRECTIVO	
APAGADO	7
CAMBIO DE LENTES	1
DESCONECTADO	11
FLASH	2
FOCO FUNDIDO	17
SEMAFORO GOLPEADO	3
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>41</b>





# Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil




Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | Cuadro Resumen

29 de enero al 021 de febrero de 2024													
No.	VOLANTE	ESTATUS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DGAR/SGIRPC	Fecha de ingreso	Fecha de atención	OBV	año	TIPO PROYECTO	MES	mL.	población	
1	5583	Ruta	RH. SACMEX. Dirección de Construcción. Eduardo Méndez Aguilar.	373/24	17.11.2023	01.02.2024	OT-MPC	2024	RH	Enero	343.28	21993	
	<b>NOT-MPC</b>	NEGATIVA A OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL										<b>343.28</b>	<b>21,993.00</b>
	<b>OT-MPC</b>	OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL											
	<b>AVOT-MPC</b>	AMPLIACIÓN DE VIGENCIA A OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL											

## Tránsito | Indicadores

# 109

### Número de atenciones a semáforos enero





# Turnos e incidencias urbanas

## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero 2024

**57%**  
**atención**

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		<b>Suma total</b>
	<b>Dependencia</b>	<b>Atendido</b>	
ACH	2	6	8
Al. Cuauhtémoc	2	7	9
CFE	2	10	12
SACMEX	7	4	11
SOS-AP	7	2	9
SOS-DGOIV		1	1
SOS-DGSUS	18		18
TELMEX	4	3	7
Tránsito	5	3	8
<b>Suma total</b>	<b>47</b>	<b>36</b>	<b>83</b>

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 16 al 31 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-429	25/01/2024	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Venezuela				TELMEX			Atendido
IUCH-431	25/01/2024	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Limpieza	Plaza Juan José Baz				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-432	26/01/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Perú	República de Brasil			SOS-AP			Atendido
IUCH-434	29/01/2024	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Corregidora			TELMEX			Atendido
IUCH-435	29/01/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma	Moctezuma			SOS-DGSUS			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 16 al 31 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-421	23/01/2024	V15 - Ciudadela San Juan	Limpieza	Delicias			Frente al #34	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-422	23/01/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-424	23/01/2024	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Venustiano Carranza	Eje Central	Bolívar		SOS-AP			Atendido
IUCH-425	23/01/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Perú				SOS-AP			Atendido
IUCH-427	24/01/2024	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	José María Izazaga	Correo Mayor	5 de Febrero		SOS-AP			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 16 al 31 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-373	8/01/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	República de Honduras	República de Chile			Tránsito			Atendido
IUCH-376	9/01/2024	V11 - Obrera - Transito	Árboles caídos	Plaza Pino Suárez				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-387	12/01/2024	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fugas de agua	San Jerónimo			Frente al #125	SACMEX			Atendido
IUCH-403	20/01/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma	Violeta			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-420	23/01/2024	V1 - Santa María la Redonda	Falla en semáforo	Pedro Moreno	Zarco			Tránsito			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 16 al 31 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-351	28/12/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	República de Chile	República de Cuba			Tránsito			Atendido
IUCH-354	3/01/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	16 de septiembre	Isabel La Católica			CFE			Atendido
IUCH-366	6/01/2024	V8 - San Pablo	Daño al equipamiento urbano	Misioneros			Frente al #29	SOS-AP			Atendido
IUCH-368	8/01/2024	V9 - Guerrero	Falla en semáforo	Guerrero	Av. Hidalgo			Tránsito			Atendido
IUCH-370	8/01/2024	V5 - Zócalo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	5 de Mayo	Monte de Piedad		Frente al Hotel Zocalo Central	SACMEX			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 16 al 31 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-428	24/01/2024	V9 - Guerrero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Moctezuma	Lerdo	Galeana		Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-430	25/01/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez				TELMEX			Pendiente
IUCH-433	26/01/2024	V14 - Juárez - Tabacalera	Poda de árboles	Bucareli			Frente al #152	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-436	29/01/2024	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Leona Vicario	José Joaquín Herrera	Lecumberri		SACMEX			Pendiente
IUCH-437	30/01/2024	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fugas de agua	Margil			Dentro del #30	SACMEX			Pendiente



## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 16 al 31 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-417	27/01/2024	ACH	Desperfectos en banquetas	Francisco I. Madero	Isabel La Católica			SOS-DGOIV			Pendiente
IUCH-418	27/01/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Venezuela	República de Argentina	Del Carmen					Pendiente
IUCH-419	22/01/2024	V14 - Juárez - Tabacalera	Daño al equipamiento urbano	Atenas	Abraham Gonzáles			Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-423	23/01/2024	ACH	Mal estado de cables o equipamiento	Av. Hidalgo	Eje Central	Angela Peralta		ACH			Pendiente
IUCH-426	24/01/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Lerdo				Al. Cuauhtémoc			Pendiente



## ACH | Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas - Enero 2024

Tabla de atención reportada por las dependencias a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas


DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN
ACH	31	31	0	100%
TELMEX	19	18	1	95%
SOS - DGSUS- AP	51	46	5	90%
AL CUAUHTÉMOC	115	92	23	80%
SOS - DGOIV	23	18	5	78%
SACMEX	203	146	57	72%
CFE	133	96	37	72%
AL. V. CARRANZA	51	22	29	43%
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	120	43	77	36%
<b>TOTAL</b>	<b>746</b>	<b>512</b>	<b>234</b>	<b>69%</b>

**69 %**

**AVANCE**

Atención a registros, coladeras y tapas

Gráfica circular  
de atención



● Atendido  
● No Atendido



# Asuntos generales