



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XXV SESIÓN - Diciembre

12 de diciembre de 2023



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 8 de diciembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	85	atenciones	quincenal	22 de diciembre de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	1	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	220	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	6	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Los trabajos realizados consistieron en:

- Reposición de 2 soleras y reacomodo de 4 fotografías en República de Guatemala entre República de Brasil y República de Argentina.
- Reposición de 1 tapa de registro en Valerio Trujano entre Sta. Veracruz y Av. Hidalgo.
- Reposición de 1 tapa de registro en Valerio Trujano entre Mina y Pensador Mexicano.
- Colocación de 5 piezas de rejilla pluvial en República de Brasil esquina República de Venezuela.
- Reparación de 5.00 m2 de piso en Santísima entre República de Guatemala y Zapata.
- Reparación de 3.00 m2 de banqueta y se retiró 1 base metálica sin uso en El Carmen entre Apartado y República de Bolivia.
- Reposición de 1 tapa de registro y reparación de 2.00 m2 de piso en Plaza de la Aguilita.
- Colocación de 24 vinilos en puestos de periódicos en diferentes ubicaciones del Centro Histórico.
- Reparación de 1.00 m2 de piso de banqueta en Roldán esquina Misioneros.
- Colocación de 7 señales de no estacionarse en Las cruces entre San Pablo y Corregidora.
- colocación de 1 señal de paso peatonal en San Jerónimo e Isabel la Católica.
- Colocación de 2 señales de no estacionarse y cruce escolar en Vaquitas entre Juan Álvarez y República de Honduras.
- Colocación de 1 señal de no estacionarse en República de Honduras entre Vaquitas y Comonfort.
- Colocación de 1 señal de acceso a estacionamiento en Altuna y República de Brasil.
- Colocación de 1 señal de acceso a estacionamiento en República de Nicaragua entre República de Brasil y República de Argentina.
- Colocación de 2 señales de no estacionarse en Vizcaínas entre Aldaco y Eje Central.

República
de Guatemala
Valerio Trujano
República de
Brasil
Pino Suárez
Regina
Madero
5 de Mayo
16 de
Septiembre
Belisario
Domínguez
Gante
Marconi
República de
Argentina
República de
Perú




Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Talavera
Callejón de la
Condesa
Las Cruces
Revillagigedo
República
de Brasil
Belisario
República de
Guatemala
Santo Domingo
Santísima

Los trabajos realizados consistieron en:

- Reparación de 1.00 m2 de banqueta en Primer Callejón de Mesones.
- Reposición de 1 pieza de recinto en 20 de Noviembre entre República de Uruguay y Venustiano Carranza.
- reposición de 1 tapa metálica de registro en arroyo vehicular en Belisario Domínguez entre Allende y República de Chile.
- Reposición de 1 tapa metálica de registro en banqueta en Belisario Domínguez entre Allende y República de Chile.
- Reparación de 1.00 m2 de piso de banqueta en Regina entre Pino Suárez y Correo Mayor.
- reparación de 1 brocal de tapa en Pino Suárez esquina Correo Mayor.
- Reparación de 4 tramos dando 2.00 m2 de piso de mármol en Alameda Central.
- Reposición de 1 pieza de recinto en Leandro Valle entre República de Perú y Belisario Domínguez.
- Reposición de 2 piezas de dren en República de República de Argentina entre Donceles y González Obregón.
- Reparación de 1.00 m2 de banqueta en Talavera entre Venustiano Carranza y República de Uruguay.
- Reposición de 3 piezas de dren en Talavera entre República del Salvador y Mesones.
- Reparación de 1.00 m2 de banqueta con piso de recinto en Talavera esquina San Pablo.
- Reparación de 1 brocal de tapa en 20 de Noviembre esquina Venustiano Carranza.
- Reparación de 1.00 m2 de banqueta en Regina entre Correo Mayor y Pino Suárez.
- Colocación de 2 piezas de botones táctiles en Soledad esquina Santísima.



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes



Se realizó riego en Jardín Allende, 30 de noviembre de 2023



Se realizó riego en Regina, 1° de diciembre de 2023



Se realizó riego en Jardín Allende, 5 de diciembre de 2023



Se realizó riego en Eje 1 Norte, 5 de diciembre de 2023



Se realizó riego en Jardín Plaza Vizcaínas, 5 de diciembre de 2023




Se realizó riego de macetones en República de Guatemala, Comonfort y González Obregón, 6 de diciembre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes



Se realizó riego en República de Guatemala y en San Jerónimo,
6 de noviembre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | Atención de desazolve



Se realizó desazolve y limpieza en República de Guatemala afuera del No. 86, Roldán y Diagonal 20 de Noviembre casi esquina 5 de Febrero, 7 de diciembre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica



Limpeza de andadores en Plaza Vizcaínas con el apoyo de 9 infractores de Justicia Cívica, 28 de noviembre de 2023,

Autoridad del Centro Histórico | Eliminación de grafiti



Se eliminaron 160 m2 de grafiti en Parque de la Epopeya 30 de noviembre de 2023



Se eliminaron 60 m2 de grafiti en Pedro Moreno, 30 de noviembre de 2023



Alcaldía Cuauhtémoc





Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 8 de diciembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	1	fuga	quincenal	22 de diciembre de 2023
	desazolve de tubería	75	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	640	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	6,850	metros cuadrados		
	Poda de pasto	6,450	metros cuadrados		
	Cultivo	1,120	metros cuadrados		
	Poda de seto	943	metros lineales		

Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 8 de diciembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	22 de diciembre de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	628.4	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,480.4	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	554.8	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	2	piezas		
	Reconexión de circuitos	8	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	13	piezas		
	derribo de árbol	0	piezas		

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Eléctrica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN
1	REVILLAGIGEDO ARTÍCULO 123 E INDEPENDENCIA	SE REPARÓ CIRCUITO RECONECTANDO LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN A TIERRA	28/11/2023
2	LÓPEZ, VIZCAÍNAS Y DELICIAS	SE REPARÓ CIRCUITO CAMBIANDO FOTOCELDA A 220 V. DE REUSO	28/11/2023
3	PLAZA GARIBALDI, EJE CENTRAL Y ALLENDE	SE REPARÓ 2 CIRCUITOS CAMBIANDO LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	28/11/2023
4	PLAZA PINO SUÁREZ, SAN MIGUEL Y SAN LUCAS	SE REPARÓ CIRCUITO CAMBIANDO FOTOCELDA A 220 V.	4/12/2023

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Poda de levantamiento de copa en el callejón Vaquitas



Poda de levantamiento de copa en San Camilito




Barrido en la colonia Centro



Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Operación. Drenajes .





AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	12,740	270	13,010
POZOS DE VISITA	227	5	232
REJILLAS DE PISO	223	5	228
COLADERA PLUVIAL	204	5	209
ALBAÑAL (METROS)	977	15	992

REPORTE FOTOGRÁFICO



TACUBA
(EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y REPÚBLICA DE BRASIL)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 2 RP, 6 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



ROLDÁN (ENTRE SAN PABLO Y RAMÓN CORONA)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 3 PV, 3 CP, 3 RP, 9 ML DE ALBAÑAL.



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	20 Noviembre	1,790	Pza.(luminarias)	quincenal	18 Diciembre



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	20 DE NOVIEMBRE Y MONTE DE PIEDAD	CENTRO	30	CIRCUITO APAGADO	RESTABLECER BREAKER
		TOTAL	30		

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



RESTABLECIMIENTO DE BREAKER



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
VENUSTIANO CARRANZA	5 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA	LUMINARIA APAGADA
REGINA	RAMÓN CORONA Y MISIONEROS	CENTRO	20	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	9	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
REPÚBLICA DE CUBA	REPÚBLICA DE BRASIL Y PALMA NORTE	CENTRO	15	REACOMODO DE FOTOCELDA	
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	XOCONGO Y JESÚS MARIA	CENTRO	4	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA INTERMITENTE
JARDÍN DE SAN MIGUEL.	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	31	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
DONCELES	REPÚBLICA DE CHILE Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	40	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
JOSÉ MARÍA IZAZAGA	ESCUELA MÉDICO MILITAR Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	23	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
IGNACIO ALLENDE	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PERÚ	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
CORREGIDORA	ROLDAN Y SEGUNDO CALLEJÓN DE MANZANARES	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
BOLÍVAR	TACUBA Y 5 DE MAYO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA, BALASTRO Y SOCKET	
BOLÍVAR	FRANCISCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
SOLEDAD	CALLEJÓN DE LECHERAS Y EJE 1 ORIENTE	CENTRO	28	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
MARGIL	SOLEDAD Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	10	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
16 DE SEPTIEMBRE	SIMÓN BOLÍVAR Y FRAY PEDRO DE GANTE	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
EJIDO	DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	
REPÚBLICA DE URUGUAY	5 DE FEBRERO E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	12	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
LEONA VICARIO	MIXCALCO Y SAN ANTONIO TOMATLAN	CENTRO	15	RESTABLECIMIENTO ITM	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
JUSTO SIERRA	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
CORREGIDORA	CALLE DE ROLDAN Y SEGUNDO CALLEJÓN DE MANZANARES	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	
VENUSTIANO CARRANZA	SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
SANTO TOMÁS	REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	2	CAMBIO DE LUMINARIA	
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	ROLDAN Y TALAVERA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
REPÚBLICA DE ECUADOR	PALMA NORTE Y COMONFORT	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
MESONES	JESÚS MARIA Y LAS CRUCES	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	
REPÚBLICA DE NICARAGUA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y AZTECAS	CENTRO	12	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
FRANCISCO I. MADERO	PALMA E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	CHIMALPOPOCA Y EJIDO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
ERASMO CASTELLANOS	VENUSTIANO CARRANZA Y CORREGIDORA	CENTRO	11	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
SOLEDAD	CALLEJÓN DE LECHERAS Y EJE 1 ORIENTE	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA, BALASTRO Y SOCKET	LUMINARIA APAGADA
LA ACADEMIA	SOLEDAD Y CORREGIDORA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
MANZANARES	TALAVERA Y CALLE DE ROLDAN	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
MANZANARES	SEGUNDO CALLEJÓN DE MANZANARES Y EJE 1 ORIENTE	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
VIZCAÍNAS	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	3	CAMBIO DE LUMINARIA	
REPÚBLICA DE URUGUAY	5 DE FEBRERO E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA, BALASTRO Y SOCKET	
LAS CRUCES	MESONES Y REGINA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
REPÚBLICA DE GUATEMALA	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
FRANCISCO I. MADERO	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	25	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CORREGIDORA Y MONEDA	CENTRO	12	RESTABLECIMIENTO ITM	
BOLÍVAR	FRANCISCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
RODRÍGUEZ PUEBLA	REPÚBLICA DE VENEZUELA Y JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	CENTRO	20	CAMBIO DE FOTOCONTACTOR	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE CHILE	REPÚBLICA DE CUBA Y BELISARIO DOMINGUEZ	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
ROLDÁN	MANZANARES Y CORREGIDORA	CENTRO	4	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE CHILE Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE ARGENTINA	REPÚBLICA DE VENEZUELA Y SAN ILDEFONSO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
REPÚBLICA DE HONDURAS	IGNACIO ALLENDE Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
CORREGIDORA	ROLDÁN Y 2DO C/JON DE MANZANARES	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE URUGUAY	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y TRIUNFO	CENTRO	52	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
ISABEL LA CATÓLICA	MESONES Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
CORREGIDORA	ESQUINA ALHODIGA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	
REPÚBLICA DE BOLIVIA	DEL CARMEN Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
LECUMBERRI	MANUEL DOBLADO Y EJE 1 ORIENTE	CENTRO	1	CAMBIO DE FOTOCELDA	
REPÚBLICA DE CUBA	CALLEJÓN HÉROES DEL 57 Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
CALLEJÓN MIXCALCO	LECUMBERRI Y GENERAL MIGUEL ALEMÁN	CENTRO	1	REACOMODO DE BALASTRO	
SAN JERÓNIMO	5 DE FEBRERO E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	
		TOTAL	391		

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

DONCELES



RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



RESTABLECIMIENTO ITM

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION

MARGIL



RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

EDIFICIO O MONUMENTO	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA / ACTIVIDAD REALIZADA	CAUSA DE INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	0	COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO PDL 081367	TAPA DE REGISTRO FALTANTE
ALAMEDA CENTRAL	CALLE DR. MORA	CENTRO	10	RECONEXIÓN DE CIRCUITO Y SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	CIRCUITO DE ILUMINACIÓN APAGADO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	COLOCACIÓN DE PDL CON LUMINARIA TIPO URBAN LED	INSTALACIÓN DE PDL
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CABLEADO INTERPOSTAL SUBTERRANEO, 170 METROS DE CABLE 2+1, RECONEXIÓN DE PDL Y ENCENDIDO	ROBO DE CABLE SUBTERRANEO 2+1
ALAMEDA CENTRAL	CALLE DR. MORA	CENTRO	10	RECONEXIÓN DE CIRCUITO Y ENCENDIDO DE CIRCUITOS	CIRCUITOS APAGADOS
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE PDL, CAMBIO DE FOCO Y REINICIO DE BALASTRO. PDL 081359	PDL 081359 APAGADO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	4	CABLEADO INTERPOSTAL SUBTERRANEO, DEL PDL 081355, 081357, 081358 Y 081461, CABLE 2+1, RECONEXIÓN DE PDL Y ENCENDIDO. SONDEO DE TUBERIAS ROTAS	ROBO DE CABLE SUBTERRANEO 2+1 Y TUBERIA ROTA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE PDL 081376 Y 081377	PDL APAGADOS DEBIDO A ROBO DE CABLES
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE PDL. PDL 081452	PDL 081452 APAGADO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE PDL. PDL 081405	PDL 081405 APAGADO
		TOTAL	31		

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL



COLOCACIÓN DE PDL CON LUMINARIA TIPO URBAN LED

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL



CABLEADO INTERPOSTAL SUBTERRANEO, DEL PDL 081355, 081357, 081358 Y 081461, CABLE 2+1 , RECONEXIÓN DE PDL Y ENCENDIDO. SONDEO DE TUBERIAS ROTAS



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

EDIFICIO O MONUMENTO	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDÍA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
EDIFICIO DE ASAMBLEA	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 10	CENTRO	CUAUHTÉMOC	418	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
EDIFICIO DE JOYERIAS	MONTE DE PIEDAD No. 13	CENTRO	CUAUHTÉMOC	165	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
EDIFICIO VIRREINAL	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	CUAUHTÉMOC	114	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	LIC. PRIMO DE VERDAD No. 10 ESQ. MONEDA	CENTRO	CUAUHTÉMOC	23	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
TEATRO DE LA CIUDAD	DONCELES No. 36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	40	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PLAZA DE LA REPÚBLICA S/N	TABACALERA	CUAUHTÉMOC	52	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PLAZA DE LA REPÚBLICA S/N	TABACALERA	CUAUHTÉMOC	52	REPROGRAMACIÓN DE PHAROS	PHAROS CON FALLA
TEATRO DE LA CIUDAD	DONCELES No. 36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	40	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
			TOTAL	904		

SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

EDIFICIO DE VIRREINAL



TEATRO DE LA CIUDAD



PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO

SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN



PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO



REPROGRAMACIÓN DEBIDO A FALLA DE DATA



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

FUENTE	ACTIVIDAD REALIZADA
FUENTE AMERICAS	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELEGESTIÓN: 1 MODEM 4G LTE, 1 ROUTER WIFI, 2 CONTACTORES DE 63A, 3 METROS DE SOPORTERÍA TIPO CHAROFIL, 1 ITM DE 2X10A, 1 PCL MARCA SIEMENS, 2 CONTACTOS WEB MULER Y CABLE THW CALIBRE 6 DE COBRE.
FUENTE DE TLAXCOAQUE	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES. APLICACIÓN DE QUÍMICOS.
FUENTE NEPTUNO	INSTALACIÓN DE 3 METROS DE SOPORTERÍA TIPO CHAROFIL Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PUERTA DE BÓVEDA. LIMPIEZA DE PISO DE BÓVEDA
FUENTE NEPTUNO, NINFA 1, PRIMAVERA, DANAIDES	SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO, PRIMAVERA, AMERICAS, VENUS, NINFA 1, NEPTUNO, GÉISER HIDALGO, GÉISER MADERO, GÉISER HILTON.	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.
FUENTE NINFA 2	INSTALACIÓN DE 2 LAMPARAS LED EN BÓVEDA DE FUENTE.
FUENTE PRIMAVERA	INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE DE 1HP. SE REALIZAN PRUEBAS DE ENCENDIDO PARA VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO.
FUENTE SOLIDARIDAD 1, 2, 3 Y 4	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES. SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTES.
FUENTE SOLIDARIDAD 3 Y 4	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES. SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTES.
FUENTE VENUS	SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE
FUENTES DANAIDES, NINFA 1, NINFA 2, MERCURIO, PRIMAVERA Y NEPTUNO.	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	ENCENDIDO Y APAGADO DE FUENTES
FUENTES PRIMAVERA, MERCURIO, NEPTUNO, DANAIDES, AMERICAS, GÉISER HIDALGO.	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.
FUENTES: DANAIDES, VENUS, NINFA 1, NINFA 2, AMÉRICAS, NEPTUNO, PRIMAVERA, GÉISER TEATRO, GÉISER MADERO, GÉISER HIDALGO Y GÉISER HILTON.	APLICACIÓN DE QUIMICOS: HIPOCLORITO, ALGUICIDA Y CLARIFICANTE
GÉISER HIDALGO	INSTALACIÓN DE LAMPARA LED Y REJILLA TIPO IRVING (0.75m ²) EN BÓVEDA
GÉISER HILTON	INSTALACIÓN DE GABINETE DE TELEGESTIÓN: 1 MODEM 4G LTE, 1 ROUTER WIFI, 2 CONTACTORES DE 63A, 3 METROS DE SOPORTERÍA TIPO CHAROFIL, 1 ITM DE 2X10A, 1 PCL MARCA SIEMENS, 2 CONTACTOS WEB MULER Y CABLE THW CALIBRE 6 DE COBRE.
GÉISER MADERO	EXTRACCIÓN DE BOMBA Y LIMPIEZA DE FILTRO DE BOMBA.

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

GÉISER HIDALGO



**INSTALACIÓN DE LAMPARA LED Y REJILLA TIPO IRVING
(0.75m2) EN BÓVEDA**

FUENTE NEPTUNO



SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

BÓVEDA DE FUENTE NINFA 2



INSTALACIÓN DE 2 LÁMPARAS LED

FUENTE PRIMAVERA



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL (OTROS) / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

EDIFICIO O MONUMENTO	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
GLORIETA DEL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
TEATRO DE LA CIUDAD	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
FUENTE DE PETROLEOS	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
OBELISCO DE SIMÓN BOLÍVAR	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
MONUMENTO A NAVEGANTES	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
NIÑA DE AMAJAC	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
TEATRO DE LA CIUDAD	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
MONUMENTO A NAVEGANTES	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
MONUMENTO METROPOLI	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
MONUMENTO A CUITLAHUAC	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO

SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN



PROGRAMACIÓN DE COLORES



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES (OTROS) / SEMANA AL 27 DE NOVIEMBRE

FUENTE	ACTIVIDAD REALIZADA	ALCALDIA
FUENTE DE LA DIANA CAZADORA	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN PLATOS Y CANAL DE LA FUENTE	CUAUHTÉMOC
FUENTE DE LA DIANA CAZADORA	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN PLATOS Y CANAL DE LA FUENTE, DESALOJO DE MATERIAL OBSOLETO POR PARTE DEL PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE XOCHIMILCO. EL MATERIAL RETIRADO ES: 7 BOMBAS DE DESTINTAS POTENCIAS, 3 MOTORES DE 75HP, 4 PROYECTORES DE DIFUSIÓN, 4 GABINETES TIPO HIMEL Y TRAMOS DE TUBOS DE DISTINTOS DIÁMETROS.	CUAUHTÉMOC
FUENTE DE LA DIANA CAZADORA	COLOCACIÓN DE MICA DE ACRÍLICO DE 15CM EN EL PERÍMETRO DEL PLANO INFERIOR, LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	CUAUHTÉMOC
FUENTE DE LA DIANA CAZADORA	INSTALACIÓN DE: 1 BOMBA DE ACHIQUE DE 1HP, 1 ITM DE 3X30A, 2 CONTACTOS DUPLEX, 1 CAJA TIPO CHALUPA DE 2"X4" DE PASTICO, 4 CONECTORES PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 3/4", 6 METROS DE TUBERÍA TIPO CONDUIT PVC PESADO, Y 1 CONECTOR EXTERIOR TIPO CRE.	CUAUHTÉMOC
FUENTE DE LA DIANA CAZADORA	INSTALACIÓN DE: 1 GABINETE DE CONTROL TIPO QO 2, 1 GABINETE DE CONTROL TIPO QO 12, VÁLVULA CHECK 12.5 SWP MARCA 200 WOG Y 4 VÁLVULAS TIPO COMPUERTA CIERRE DE NEOPRENO DE 12". LIMPIEZA DE PRERIMETRO DEL NIVEL INFERIOR DE LA FUENTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE FUENTE PARA LA COLOCACIÓN DEL ACRÍLICO.	CUAUHTÉMOC
FUENTE DE LA DIANA CAZADORA	REPORTE DE PINTAS EN FUENTE , APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN LOS CANALES DE LA FUENTE Y EN LOS ESPEJOS DE AGUA.	CUAUHTÉMOC
FUENTE DE PETROLEOS	DESMONTE DE TODAS LAS BOMBAS SUMERGIBLES EXISTENTES EN LA FUENTE.	MIGUEL HIDALGO
FUENTE MONUMENTAL	SE REALIZA LIMPIEZA PROFUNDA EN CISTERNA DE FUENTE MONUMENTAL	BENITO JUÁREZ
FUENTE VIBORAS	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES, APLICACIÓN DE QUIMICOS: HIPOCLORITO, ALGUICIDA Y CLARIFICANTE	BENITO JUÁREZ
MEMORIAL COLEGIO REBSAMEN	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	TLALPAN

SOS-DGSUS-SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes | Anexos

FUENTE VIBORAS



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES, APLICACIÓN DE QUIMICOS: HIPOCLORITO, ALGUICIDA Y CLARIFICANTE

FUENTE DE LA DIANA CAZADORA



INSTALACIÓN DE: 1 BOMBA DE ACHIQUE DE 1HP, 1 ITM DE 3X30A, 2 CONTACTOS DUPLEX, 1 CAJA TIPO CHALUPA DE 2"X4" DE PASTICO, 4 CONECTORES PARA TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 3/4", 6 METROS DE TUBERÍA TIPO CONDUIT PVC PESADO, Y 1 CONECTOR⁴⁷ EXTERIOR TIPO CRE.





SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 04 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	MONEDA Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	28	FALTA POSTE	INSTALACIÓN POSTE, INSTALACIÓN BRAZO, INSTALACIÓN LUMINARIO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	3	FALTA POSTE	INSTALACIÓN POSTE, INSTALACIÓN BRAZO, INSTALACIÓN LUMINARIO
TOTAL			31		

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

PLAZA DE LA CONSTITUTUCIÓN



INSTALACIÓN POSTE, BRAZO Y LUMINARIO



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 04 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
VIZCAÍNAS	ALDACO Y EJE CENTRAL	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE BALASTRO Y CABEZA DE DIFUSOR	LUMINARIA APAGADA
5 DE MAYO	FILOMENO MATA Y BOLIVAR	CENTRO	31	RESTABLECIMIENTO ITM	
REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	19	RESTABLECIMIENTO ITM	
MANUEL DOBLADO	MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA Y BERRIOZABAL	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE NICARAGUA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y AZTECAS	CENTRO	12	CAMBIO DE FOTOCELDA	
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	MONEDA Y CORREGIDORA	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
CALLEJÓN LECHERAS	ESQUINA SOLEDAD	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
CORREGIDORA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y LA ACADEMIA	CENTRO	16	RESTABLECIMIENTO ITM	
CORREGIDORA	CORREO MAYOR Y LA ACADEMIA	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 04 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
VENUSTIANO CARRANZA	ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE PALMA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	TORRES QUINTERO Y GREGORIO TORRES QUINTERO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE CHILE Y LEANDRO VALLE	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
REPÚBLICA DE GUATEMALA	JESÚS MARÍA Y MARGIL	CENTRO	23	RESTABLECIMIENTO ITM	
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	32	REACOMODO DE COMPONENTES	LUMINARIA APAGADA
CORREGIDORA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	CIRCUITO APAGADO
5 DE FEBRERO	MESONES Y REGINA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE BRASIL Y COMONFORT	CENTRO	7	RESTABLECIMIENTO ITM	
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	REACOMODO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
CORREGIDORA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y LA ACADEMIA	CENTRO	19	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 04 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE VENEZUELA	DEL CARMEN Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
5 DE FEBRERO	MESONES Y REGINA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	
LEONA VICARIO	MIXCALCO Y SAN ANTONIO TOMATLAN	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	
LECUMBERRI	RODRIGUEZ PUEBLA Y LEONA VICARIO	CENTRO	1	REACOMODO DE COMPONENTES	
REPÚBLICA DE ARGENTINA	REPÚBLICA DE VENEZUELA Y REPÚBLICA DE BOLIVIA	CENTRO	21	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
LECUMBERRI	LEONA VICARIO Y RODRÍGUEZ PUEBLA	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	32	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
LAS CRUCES	MESONES Y REGINA	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA
DE LA CONCEPCIÓN	BELISARIO DOMINGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ	CENTRO	14	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	16 DÉ SEPTIEMBRE Y PLAZA SEMINARIO	CENTRO	26	RESTABLECIMIENTO ITM	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 04 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE URUGUAY	ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN Y SANTO TOMAS	CENTRO	15	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
EJE 1 ORIENTE	MANZANARES Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	16	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DE GUATEMALA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y MONTE DE PIEDAD	CENTRO	22	REPROGRAMACION DE TIMER	
REPÚBLICA DE GUATEMALA	JESÚS MARIA Y MARGIL	CENTRO	23	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
RODRÍGUEZ PUEBLA	JOSÉ JOAQUÍN HERRERA Y REPÚBLICA DE VENEZUELA	CENTRO	20	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
ISABEL LA CATÓLICA	16 DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO I MADERO	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE COLOMBIA	RODRÍGUEZ PUEBLA Y 3RA CALLE DEL CARMEN	CENTRO	15	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
JUSTO SIERRA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y 2DA CALLE DEL CARMEN	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA	LUMINARIA APAGADA
20 DE NOVIEMBRE	MESONES Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	2	CAMBIO DE BALASTRO, LÁMPARA Y SOCKET	
TOTAL			388		

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

5 DE MAYO



RESTABLECIMIENTO ITM

CALLEJÓN LECHERAS



CAMBIO DE BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

CORREGIDORA



CAMBIO DE LUMINARIA

MANUEL DOBLADO



RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

LAS CRUCES



REACOMODO DE COMPONENTES

VENUSTIANO CARRANZA



CAMBIO DE BALASTRO



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE DICIEMBRE

EDIFICIO O MONUMENTO	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA / ACTIVIDAD REALIZADA	CAUSA DE INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE PDL DE 5 METROS CON 1 LUMINARIA TIPO URBAN LED	MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	9	INSTALACIÓN DE: 9 POSTES CÓNICOS DE 5 METROS DE ALTURA, 9 LUMINARIAS LED URBAN CITY, 60 METROS DE CABLE DE USO RUDO 4X12, 133 METROS DE CANALIZACIÓN CON TUBERÍAS CONDUIT Y 9 CIMIENTOS PATÍN 19 PREFABRICADOS.	REVISIÓN DE AVANCE DE OBRA Y FIRMA DE MINUTA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	3	RECONEXIÓN DE PDL'S: 081506, 081508 Y 081509	LUMINARIAS APAGADAS DEBIDO A CORTES DE CABLE EN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DENTRO DE LOS REGISTROS.
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE PDL 081559	LUMINARIAS APAGADAS DEBIDO A CORTE DE CABLE EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DENTRO DEL REGISTRO.
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE PDL 081443	LUMINARIAS APAGADAS DEBIDO A CORTE DE CABLE EN LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DENTRO DEL REGISTRO.
		TOTAL	15		

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL



**INSTALACIÓN DE PDL DE 5 METROS CON 1
LUMINARIA TIPO URBAN LED**



RECONEXIÓN DE PDL 081559

SOS-DGSUS-IE'S | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE DICIEMBRE

EDIFICIO O MONUMENTO	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
EDIFICIO DE JOYERIAS	MONTE DE PIEDAD No. 13	PROGRAMACIÓN DE COLORES, RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CONTROLES DE LA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL EDIFICIO. LA INSTALACIÓN QUEDA EN ESTADO OPTIMO FUNCIONANDO CON EL COLOR PROGRAMADO DE ACUERDO CON EL CALENDARIO PROPUESTO PARA EL MES EN CURSO.
EDIFICIO DE ASAMBLEA	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 10	PROGRAMACIÓN DE COLORES, RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CONTROLES DE LA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL EDIFICIO. LA INSTALACIÓN QUEDA EN ESTADO OPTIMO FUNCIONANDO CON EL COLOR PROGRAMADO DE ACUERDO CON EL CALENDARIO PROPUESTO PARA EL MES EN CURSO.
EDIFICIO NUEVO GOBIERNO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1	PROGRAMACIÓN DE COLORES
EDIFICIO VIRREINAL	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	PROGRAMACIÓN DE COLORES, RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CONTROLES DE LA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL EDIFICIO. LA INSTALACIÓN QUEDA EN ESTADO OPTIMO FUNCIONANDO CON EL COLOR PROGRAMADO DE ACUERDO CON EL CALENDARIO PROPUESTO PARA EL MES EN CURSO.
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PLAZA DE LA REPÚBLICA S/N	PROGRAMACIÓN DE COLORES, PROTECCIÓN DE LOS PROYECTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PILARES DEL MONUMENTO UTILIZANDO TRIPLAY DE 12MM
TEATRO DE LA CIUDAD	DONCELES No. 36	PROGRAMACIÓN DE COLORES

SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

EDIFICIO NUEVO GOBIERNO



PROGRAMACION DE COLORES DE ACUERDO AL CALENDARIO PROPUESTO

SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE DICIEMBRE

FUENTE	ACTIVIDAD REALIZADA	COLONIA
AMERICAS, PRIMAVERA, NEPTUNO, DANAIDES, VENUS, NINFA 1, NINFA 2, GÉISER HILTON, GÉISER TEATRO, GÉISER GÉISER HIDALGO Y GÉISER MADERO.	APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR	CENTRO
BÓVEDAS DE FUENTE AMERICAS, VENUS, DANAIDES, GÉISER MADERO Y GÉISER TEATRO	LIMPIEZA DE BÓVEDAS POR MEDIOS MANUALES	CENTRO
FUENTE AMERICAS	SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE	CENTRO
FUENTE DANAIDES, VENUS, AMERICAS, NEPTUNO, NINFA 1, NINFA 2, PRIMAVERA, GÉISER TEATRO, GÉISER HILTON Y GÉISER HIDALGO	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	CENTRO
FUENTE DE LA DIANA CAZADORA	COLOCACIÓN DE PIEDRA LAJA EN ZONAS DAÑADAS EN EL PERIMETRO DE LA FUENTE, SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE	CUAUHTÉMOC
FUENTE DE LA REPÚBLICA	APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR, APAGADO DE FUENTE	CENTRO
FUENTE DE LA REPÚBLICA	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES	CENTRO
FUENTE DE LA REPÚBLICA	REVISIÓN DE ACOMETIDA: SE DETECTA QUE EXISTE UN PROBLEMA DEBIDO A LA EXISTENCIA DE AGUA EN EL REGISTRO DE LA ACOMETIDA Y SE HACE LA SOLICITUD A LA CFE PARA SU REPARACIÓN. LA FUENTE QUEDA APAGADA.	CENTRO
FUENTE DE TLAXCOAQUE	APAGADO DE FUENTE, INSTALACIÓN DE 2 ITM DE 3X600 AMP TIPO MGL36600 Y 15 METROS DE CABLE THW DE CALIBRE 6, LA FUENTE QUEDA ENCENDIDA	CENTRO
FUENTE NEPTUNO	INSTALACIÓN DE GABINETE CON SISTEMA DE TELEGESTIÓN CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 1 MODEM 4G LTE, 1 ROUTER WI-FI, 2 CONTACTORES DE 63AMP, 3 METROS DE SOPORTERÍA TIPO CHAROFIL., 1 ITM 2X10AMP, 1 PLC MARCA SIEMENS, 2 CONTACTOS WEB MULER, 1 GABINETE DE 600X400X230MM Y CABLE THW CAL. 6 DE COBRE.	CENTRO

SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE DICIEMBRE

FUENTE	ACTIVIDAD REALIZADA	COLONIA
FUENTE NEPTUNO, AMERICAS, NADAIDES, NINFA 1, NINFA 2, VENUS, , GÉISER HILTON, GÉISER HIDALGO,	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	CENTRO
FUENTE PRIMAVERA	INSTALACIÓN DE GABINETE CON SISTEMA DE TELEGESTIÓN CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 1 MODEM 4G LTE, 1 ROUTER WI-FI, 2 CONTACTORES DE 63AMP, 3 METROS DE SOPORTERÍA TIPO CHAROFIL., 1 ITM 2X10AMP, 1 PLC MARCA SIEMENS, 2 CONTACTOS WEB MULER, 1 GABINETE DE 600X400X230MM Y CABLE THW CAL. 6 DE COBRE.	CENTRO
FUENTE PRIMAVERA Y NEPTUNO	LIMPIEZA DE BÓVEDAS POR MEDIOS MANUALES	CENTRO
FUENTE PRIMAVERA, NINFA1, NINFA 2, NEPTUNO, AMÉRICAS,VENUS, DANAIDES Y GÉISER HIDALGO	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	CENTRO
FUENTE SOLIDARIDAD 1, 2, 3 Y 4	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	CENTRO
FUENTE SOLIDARIDAD 3 Y 4	LIMPIEZA DE BÓVEDAS POR MEDIOS MANUALES	CENTRO
FUENTES DE LA LAMEDA CENTRAL	ENCENDIDO Y APAGADO DE FUENTES	CENTRO
GÉISER HIDALGO	SUMINISTRO Y LLENADO DE CISTERNA, VACIADO Y LAVADO DE CISTERNA , INSTALACIÓN DE GABINETE CON SISTEMA DE TELEGESTIÓN CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 1 MODEM 4G LTE, 1 ROUTER WI-FI, 2 CONTACTORES DE 63AMP, 3 METROS DE SOPORTERÍA TIPO CHAROFIL., 1 ITM 2X10AMP, 1 PLC MARCA SIEMENS, 2 CONTACTOS WEB MULER, 1 GABINETE DE 600X400X230MM Y CABLE THW CAL. 6 DE COBRE.	CENTRO
GÉISER HILTON	EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE SUCCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE , INSTALACIÓN DE GABINETE CON SISTEMA DE TELEGESTIÓN CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: 1 MODEM 4G LTE, 1 ROUTER WI-FI, 2 CONTACTORES DE 63AMP, 3 METROS DE SOPORTERÍA TIPO CHAROFIL., 1 ITM 2X10AMP, 1 PLC MARCA SIEMENS, 2 CONTACTOS WEB MULER, 1 GABINETE DE 600X400X230MM Y CABLE THW CAL. 6 DE COBRE.	CENTRO

SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

FUENTE DANAIDES



FUENTE AMERICAS



ENCENDIDO DE FUENTES

SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

GÉISER HILTON



GÉISER HIDALGO



INSTALACIÓN DE GABINETE PARA GESTIÓN REMOTA EN BÓVEDA

SOS-DGSUS-IE'S | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL (OTROS) / SEMANA AL 04 DE DICIEMBRE

EDIFICIO O MONUMENTO	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
CAMELLÓN AV. PASEO DE LA REFORMA	RETIRO Y RESGUARDO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN NICHOS DEL CAMELLÓN: 23 PROYECTORES COLORBLAST, 23 TAPAS DE REGISTRO, 3 GABINETES DE CONTROL (2 DE 40X30X30 CM, 1 DE 20X20X30CM), 2 DATAS, 120 METROS DE PEDACERÍA DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE6 TIPO 2+1 AÉREO, 10 METROS DE PEDACERÍA DE CABLE TIPO UTP, 30 METROS DE PEDACERÍA DE CABLE DE USO RUDO DE COBRE TIPO 4X12.	MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA
EDIFICIO DE JOYERIAS	PROGRAMACIÓN DE COLORES, RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CONTROLES DE LA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL EDIFICIO. LA INSTALACIÓN QUEDA EN ESTADO OPTIMO FUNCIONANDO CON EL COLOR PROGRAMADO DE ACUERDO CON EL CALENDARIO PROPUESTO PARA EL MES EN CURSO.	ILUMINACIÓN ESPECIAL APAGADA
EDIFICIO DE ASAMBLEA	PROGRAMACIÓN DE COLORES, RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CONTROLES DE LA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL EDIFICIO. LA INSTALACIÓN QUEDA EN ESTADO OPTIMO FUNCIONANDO CON EL COLOR PROGRAMADO DE ACUERDO CON EL CALENDARIO PROPUESTO PARA EL MES EN CURSO.	ILUMINACIÓN ESPECIAL APAGADA, RECONEXIÓN REALIZADA PREVIAMENTE POR PERSONAL DE LA CFE DE MANERA DEFICIENTE
EDIFICIO NUEVO GOBIERNO	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
EDIFICIO VIRREINAL	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
EDIFICIO VIRREINAL	SE REALIZA LA RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CONTROLES DE LA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL EDIFICIO. LA INSTALACIÓN QUEDA EN ESTADO OPTIMO FUNCIONANDO CON EL COLOR PROGRAMADO DE ACUERDO CON EL CALENDARIO PROPUESTO PARA EL MES EN CURSO.	ILUMINACIÓN ESPECIAL APAGADA, RECONEXIÓN REALIZADA PREVIAMENTE POR PERSONAL DE LA CFE DE MANERA DEFICIENTE
EL LEÓN ROJO	SE LLEVA A CABO UNA REUNIÓN CON LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA "ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V." DEBIDO A QUE TIENE CONFINADO CON TAPIALES LA ESCULTURA E INSTALACIÓN ESPECIAL DEL LEÓN ROJO. SE REALIZA UNA EVALUACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS AL CABLEADO AÉREO DE ALIMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN ESPECIAL. SE ACUERDA RESPONSABILIZAR A LA EMPRESA CONTRATISTA "ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V." DEL RESGUARDO DE LA INSTALACIÓN ESPECIAL HASTA EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE SU CONTRATO (SEDEMA-013-2023-OP) QUE ESTÁ PREVISTO A FINALES DE FEBRERO. LA ESCULTURA QUEDA APAGADA HASTA NUEVO AVISO	EVALUACIÓN DE DAÑOS A LA INSTALACIÓN ESPECIAL DE LA ESCULTURA Y FIRMA DE MINUTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS
GLORIETA DE LA DIANA CAZADORA	APLICACIÓN DE PINTURA EN REJAS DE PROTECCIÓN DE PROYECTORES SPLASH EN PLATO SUPERIOR DE LA FUENTE.	MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL (OTROS) / SEMANA AL 04 DE DICIEMBRE

EDIFICIO O MONUMENTO	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
GLORIETA DE LA DIANA CAZADORA	APLICACIÓN DE PINTURA EN REJAS DE PROTECCIÓN DE PROYECTORES SPLASH EN PLATO SUPERIOR DE LA FUENTE.	MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA
MONUMENTO A CUITLAHUAC	TRABAJOS DE CABLEADO DE CABLE DE USO RUDO 4X12, COLOCACIÓN DE DOS TAPAS DE REGISTRO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA EN LAS TAPAS INSTALADAS, REVISIÓN DE LOS DAÑOS EN LA INSTALACIÓN EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA ENCONTRANDO: ROBO DE LA TOTALIDAD DE CABLE DE USO RUDO (105 METROS) DE 4X12, 2 TAPAS DE REGISTRO DAÑADAS, CABLE UTP CORTADO Y 2 DATAS DAÑADAS. SE FIRMA LA MINUTA CORRESPONDIENTE.	PROYECTORES APAGADOS DEBIDO A ROBO DE CABLES
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE COLORES, PROTECCIÓN DE LOS PROYECTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PILARES DEL MONUMENTO UTILIZANDO TRIPLAY DE 12MM	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO. PARA EVITAR DAÑOS DEBIDO A LA MARCHA DEL "DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES." QUE SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
MONUMENTO A NAVEGANTES	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
PARQUE DE LA BOMBILLA	RECONEXIÓN CABLE UTP EN DATA Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	3 PROYECTORES COLOR REACH SIN SEÑAL
TEATRO DE LA CIUDAD	PROGRAMACIÓN DE COLORES	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO
CAMELLÓN AV. PASEO DE LA REFORMA	RETIRO Y RESGUARDO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN NICHOS DEL CAMELLÓN: 23 PROYECTORES COLORBLAST, 23 TAPAS DE REGISTRO, 3 GABINETES DE CONTROL (2 DE 40X30X30 CM, 1 DE 20X20X30CM), 2 DATAS, 120 METROS DE PEDACERÍA DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE6 TIPO 2+1 AÉREO, 10 METROS DE PEDACERÍA DE CABLE TIPO UTP, 30 METROS DE PEDACERÍA DE CABLE DE USO RUDO DE COBRE TIPO 4X12.	MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA
EDIFICIO DE JOYERIAS	PROGRAMACIÓN DE COLORES, RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CONTROLES DE LA ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DEL EDIFICIO. LA INSTALACIÓN QUEDA EN ESTADO OPTIMO FUNCIONANDO CON EL COLOR PROGRAMADO DE ACUERDO CON EL CALENDARIO PROPUESTO PARA EL MES EN CURSO.	ILUMINACIÓN ESPECIAL APAGADA

SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

CAMELLÓN DE AV. PASEO DE LA REFORMA



RETIRO Y RESGUARDO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
EN NICHOS DEL CAMELLÓN

EL LEÓN ROJO



REVISIÓN DE DAÑOS EN INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
ESPECIAL EN PRESENCIA DE LA SUPERVISIÓN

SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES (OTROS) / SEMANA AL 04 DE DICIEMBRE

FUENTE	ACTIVIDAD REALIZADA	COLONIA
FUENTE DE PETROLEOS	DESMONTE DE BOMBAS SUMERGIBLES MARCA FRANKLIN ELECTRIC: 25 DE 10HP Y 42 DE 1.5HP	BOSQUE DE CHAPULTEPEC
FUENTE DE PETROLEOS	INSTALACIÓN DE 39 BOMBAS SUMERGIBLES DE 1.5HP Y 10 BOMBAS DE 10 HP, MARCA FRANKLIN ELECTRIC	BOSQUE DE CHAPULTEPEC
FUENTE MONUMENTAL	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	DEL VALLE
FUENTE VIBORAS	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	SAN JOSE INSURGENTES
MEMORIAL COLEGIO REBSAMEN	APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR	REAL DEL SUR

SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

FUENTE DE PETRÓLEOS



INSTALACIÓN DE 39 BOMBAS SUMERGIBLES DE 1.5HP Y 10 BOMBAS DE 10 HP, MARCA FRANKLIN ELECTRIC



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 10/12	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	26 De Diciembre
	02) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.04	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,828	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	113.75	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	635,889	metros cuadrados		

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 10/12	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	257	sitios	quincenal	26 De Diciembre
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	4,189	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	326	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	2,996	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	0	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
MESONES ENTRE SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	19	m2
5 DE MAYO ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y SIMÓN BOLÍVAR	22	m2
5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	24	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	200	m2
REPÚBLICA DE URUGUAY ENTRE JESÚS MARÍA Y EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS	22	m2
DONCELES ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y REPÚBLICA DE BRASIL	27	m2
PALMA ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y VENUSTIANO CARRANZA	12	m2

TOTAL 326 m2

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 102 M2 Y 224 M2 DE PROTESTA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFFITI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2023

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	30	67,500	7.60	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	4	7	18,000	1.40	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	30	3,000	8.00	
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	30	73,020	7.50	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	13	34	73,920	14.10	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	20	11,400	15.90	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	9	9	1,260	56.80	
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	3	3	750	2.20	
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	3	3	8,619	1.50	
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	5	5	500	7.80	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	4	4	400	6.40	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	2	2	8,450	0.60	
AV. BUCARELI	ESQUINA AYUNTAMIENTO	3	3	300	1.60	
VIOLETA	ESQUINA RIVA PALACIO	1	1	100	11.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CORREDOR GANTE	DE FRANCISCO I. MADERO A 16 DE SEPTIEMBRE	1	1	200	0.20	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
JESÚS MARÍA	ESQUINA CORREGIDORA	1	1	100	10.40	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CONDESA	ESQUINA TACUBA	1	1	100	0.80	
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 23 (FRENTE AL CINE MARISCALA)	ENTRE CALLE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA	1	1	100	1.20	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. BUCARELI EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIOLETA, ESQUINA RIVA PALACIO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL GANTE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN JESÚS MARÍA, ESQUINA CORREGIDORA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CONDESA, ESQUINA TACUBA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23, FRENTE AL CINE MARISCALA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE DE “DIRECTORES DEL ESTADO DE GUERRERO” EN PLAZA SEMINARIO




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE”, FRENTE AL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE”, FRENTE AL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL “FRENTE DE CONSEJOS INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Sistema de Transporte Colectivo - Metro



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 24 de Noviembre al 07 de Diciembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	2/7	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	24 de Diciembre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	0	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
		Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes K5	Línea 8	Fray Servando 2515	Línea 4
		Garibaldi S4	Línea 8
		Guerrero R4	Línea B

ELEVADORES	
Balderas BAL-3-ET3	Línea 3



Fideicomiso del Centro Histórico

FCH | Gráficas de obras en proceso.


CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	79		AGOSTO 2023
F-54/011/2022	INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS	99	100	CONVENIO MODIFICATORIO NOVIEMBRE 2023
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	40		CONVENIO MODIFICATORIO. DICIEMBRE 2023
F54/008/2023	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN LEANDRO VALLE.	20		ENERO 2024
F-54/009/2023	ARREGLO DE LAS 3 FACHADAS DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO "CASA XOCHIQUETZAL"	20		ENERO 2024

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



**INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL
TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Se dará aviso para reinicio de obra.

**PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Trabajos de rehabilitación de firmes y pisos. Se ha realizado la sustitución de piezas de piso de cantera acabado punzonado dañadas, el desazolve del dren de desagüe pluvial y el mantenimiento a la fuente realizando remodelos de cantera y limpieza de piezas de talavera existentes en su interior.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN
CALLEJÓN LEANDRO VALLE

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Trabajos de mantenimiento integral de herrerías históricas, liberación de pintura y aplanados deteriorados y remoldeos en marcos de ventanas.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS
CASA XOCHIQUETZAL



FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/INV/001/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO” <i>San Ildefonso 80, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Cuauhtémoc, CDMX</i>	62	73	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO” <i>Donceles 99, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX</i>	55	70	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA” <i>República de Brasil, Cuauhtémoc, Centro, 06020 Ciudad de México, CDMX</i>	73	92	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA “RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA” <i>Isabel La Católica 21, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX</i>	87	96	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/006/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA” <i>República del Salvador 59, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX</i>	65	91	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/009/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA” <i>Emiliano Zapata 60 esq. santísima, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de México, CDMX</i>	95	99	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/010/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO” <i>C. de José Joaquín de Herrera 36-443, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX</i>	90	100	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/011/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS” <i>Av. Hidalgo 51, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX</i>	100	100	EN PROCESO DE VERIFICACIONES Y DETALLES

FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR” <i>Belisario Domínguez 28, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX</i>	70	85	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ” <i>Calle del rosario no. 5, col. candelaria de los patos, Alc. Venustiano Carranza, c.p. 15100. Perímetro “B” del Centro Histórico de la Ciudad de México.</i>	30	45	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN” <i>Belisario Domínguez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX</i>	70	85	DICIEMBRE 2023

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Realización de calas exploratorias en cimentación; trabajos de liberación de aplanados deteriorados en extradós de cúpula y consolidación de muros.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO”


FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos de reintegración de aplanados gruesos y finos en interiores, liberación de piezas sueltas y materiales incompatibles, así como los trabajos de consolidación en grietas de fachada.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos de reintegración de aplanados en interior y exterior de capilla de "La dolorosa", consolidación de grietas por intradós y extradós de la bóveda de la capilla del "Sagrado Corazón".

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
"TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA"

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos en Sacristía del templo: Aplicación de aplanado fino en intradós de bóvedas. Trabajos en sala Newman de Pinacoteca: consolidación de extradós de bóvedas y aplicación de lechada de cal-arena.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA
“RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos de consolidación de muros en tercer nivel y trabajos de reintegración de entresijos.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE
“CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos terminados.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Consolidaciones en muro oriente del templo, mediante la reintegración de piezas de tezontle, junteo e inyección de muros con de mezcla de cal de alta pureza.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA
“PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO”

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos terminados.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



En muro sur del coro, se llevó a cabo la liberación de pintura y aplanado para exploración de las grietas. Liberación de dovela de cantera en vano de ventana del muro sur del coro, para su reintegración de acuerdo a análisis estructural. Trabajos en fachada sur: retiro de tubería a base de barro en bajantes pluviales altamente deteriorada.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR”


FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Liberación de losas de azotea para tratamiento de vigería y reintegración de losa.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ”

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.




Consolidación de bóvedas por intradós y aplicación de aplanado fino.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”**

FCH | Gráficas de obras en proceso.

ARREGLO DE FACHADAS 2023. RECURSO PROPIO DEL FCHCM.				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONTRATO SIN NÚMERO	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES DEL CENTRO HISTÓRICO. REP. DE VENEZUELA 18, REP. DE ECUADOR 90, REP. DE PERÚ 96, MONTERO 7, ALARCÓN 17, SOTO 164.	83	98	NOVIEMBRE 2023

FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Tratamiento integral de puerta de acceso principal

FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Consolidación de cornisa de cantera.



Integración de juntas en arco de acceso principal.

FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Remoldeo de elementos prefabricados

FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Fachada terminada

ARREGLO DE FACHADAS
VENEZUELA NO. 18

FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Integración de pintura a la cal, según muestra autorizada por supervisión de INAH

ARREGLO DE FACHADAS
PERÚ NO. 96

FCH | Gráficas de obras en proceso.

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL 2023				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/005/2023	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES EN EL CENTRO HISTÓRICO con ubicación en las calles de Héroes No. 35, 43, 60, 88, 118-120, Magnolia no. 149, 151 y Violeta no. 47, 54, 60.	42	45	DICIEMBRE 2023

FCH | Obras en Proceso. Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2023.



Fachada terminada

FCH | Obras en Proceso. Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2023.



Integración de pintura vinílica según muestra autorizada por supervisión técnica del INAH

FCH | Obras en Proceso. Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2023.



Aplicación de muestras de pintura para autorización de supervisión de INAH

FCH | Obras en Proceso. Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2023.



Integración de aplonado fino y aplicación de muestra de pintura a la cal para autorización del INAH

FCH | Obras en Proceso. Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2023.



Aplicación de pintura vinílica



Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la CdMx.



INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO
12 DE DICIEMBRE DE 2023

1	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	DESAZOLVE DE DENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Río de la Loza No. 39, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano" C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS, CAMBIO DE ACABADO EN PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA
5	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	57%	EN PROCESO TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE AULAS
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	22%	EN PROCESO TRABAJOS DE REFORZAMIENTO

ILIFE |

ESCUELA **ADRIANA GARCÍA CORRAL**



Impermeabilización en losa de azotea de salones

ILIFE |

ESCUELA **ADRIANA GARCÍA CORRAL**



Se continúa reparación de muros

ILIFE |

ESCUELA HEROES DE CHAPULTEPEC



Rehabilitación de salones de clases

ILIFE |

ESCUELA HEROES DE CHAPULTEPEC



Rehabilitación salones de clases



Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito






Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11/12	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	30	cantidad	quincenal	24 de diciembre
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		

Tránsito | Indicadores

Mantenimiento Semaforico Periodo 28/11/2023 al 11/12/2023

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	3
APAGADO	5
CORTO	1
DESORIENTADO	1
FOCO FUNDIDO	1
FY-CINTILANTE	7
INSTALACIÓN DE SEMAFORO	1
REINTALACIÓN	4
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	7
TOTAL GENERAL	30





Turnos e incidencias urbanas

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - diciembre 2023

80 %
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	Dependencia	Atendido	Pendiente
ACH	94	20	114
Al. Cuauhtémoc	89	74	163
C5	2		2
CFE	144	52	196
Metrobús	3		3
SACMEX	114	36	150
SOS-AP	103	22	125
SOS-DGOIV	24	5	29
SOS-DGSUS	216		216
TELMEX	119	20	139
Tránsito	54	12	66
Suma total	962	241	1203

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-273	4/08/2022	V1 - Santa Maria la Redonda	TAPAS, REGISTROS O COLADERAS FALTANTES O DAÑADOS	MINA	ESQUINA VALERIO TRUJANO			CFE			Atendido
IUCH-297	SEPTIEMBRE	V1 - Santa Maria la Redonda	Mal estado de cables o equipamiento	VIOLETA	ESQUINA ZARCO			CFE			Atendido
IUCH-299	SEPTIEMBRE	V1 - Santa Maria la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	MINA	VALERIO			CFE			Atendido
IUCH-304	SEPTIEMBRE	V1 - Santa Maria la Redonda	Poda de árboles	SEGUNDO CALLEJÓN SAN JUAN DE DIOS				AL Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-323	29/09/2022	V4 - Alameda-Sect or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	INDEPENDENCIA	ESQUINA LUIS MOYA			AL Cuauhtémoc			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-344	23/11/2022	V1 - Santa María la Redonda	MAL ESTADO DE CABLES O EQUIPAMIENTO	ZARCO	SQUINA VIOLET			CFE			Atendido
IUCH-508	14/03/2023	ACH	Mal estado de cables o equipamiento	Magnolia	Soto	Lerdo	Frente al #75	TELMEX			Atendido
IUCH-522	20/03/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fugas de agua	José María Izazaga	José María Pino Suárez	20 de noviembre		SACMEX			Atendido
IUCH-524	22/03/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fugas de agua	Av. Hidalgo				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-526	27/03/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Palma	5 de mayo	Francisco I. Madero		SOS-AP			Atendido



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-527	27/03/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones	Correo Mayor			CFE			Atendido
IUCH-529	28/03/2023	V8 - San Pablo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Ramón Corona	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Santo Tomás		CFE			Atendido
IUCH-530	28/03/2023	V9 - Guerrero	Falla en semáforo	Violeta	Guerrero			CFE			Atendido
IUCH-531	28/03/2023	V12 - Doctores	Mal estado de cables o equipamiento	Dr. Rafael Lucio	Claudio Bernard			Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-532	28/03/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	5 de Mayo	Eje Central	Filomeno Mata		SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-533	29/03/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Balderas	Ayuntamiento			SACMEX			Atendido
IUCH-534	29/03/2023	V14 - Juárez - Tabacalera	Mal estado de cables o equipamiento	Bucareli			Frente al Cinepolis	ACH			Atendido
IUCH-535	29/03/2023	V9 - Guerrero	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Soto	Lerdo		Junto a la Similares	SACMEX			Atendido
IUCH-536	29/03/2023	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Roldán	Puente de Santo Tomás	Fray Servando Teresa de Mier		SACMEX			Atendido
IUCH-537	30/03/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Leona Vicario	San Antonio Tomatlán	Mixcalco		SACMEX			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-538	30/03/2023	V3 - Santo Domingo	Falla en semáforo	República de Brasil	República de Cuba		Esquina	Tránsito			Atendido
IUCH-539	30/03/2023	ACH	Fugas de agua	Av. Hidalgo	Angela Peralta		Alameda	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-540	30/03/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Av. Hidalgo			Alameda	SOS-AP			Atendido
IUCH-541	30/03/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Belisario Domínguez	Eje Central	Bolívar		SOS-AP			Atendido
IUCH-542	30/03/2023	V12 - Doctores	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Dr. Lavista	Dr. Río de la Loza			SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1567	29/11/2023	V3 - Santo Domingo	Falla en semáforo	Eje 1 Norte				Tránsito			Atendido
IUCH-1568	29/11/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Filomeno Mata	Tacuba	5 de Mayo		SOS-AP			Atendido
IUCH-1569	30/11/2023	V3 - Santo Domingo	Falla en semáforo	Manuel Doblado	Lecumberri			Tránsito			Atendido
IUCH-1570	30/11/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Costa Rica				SACMEX			Atendido
IUCH-1571	30/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	Ignacio Allende	República de Cuba			Tránsito			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1561	28/11/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza	Seminario				SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-1562	28/11/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza	República de Nicaragua				SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-1563	28/11/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	5 de Mayo	Bolívar	Filomeno Mata		SOS-AP			Atendido
IUCH-1564	28/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Perú	República de Chile			SOS-AP			Atendido
IUCH-1566	29/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	República de Cuba	República de Chile			Tránsito			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1506	8/11/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza	República de Nicaragua				SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-1521	13/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Belisario Dominguez	República de Chile	Ignacio Allende		ACH			Atendido
IUCH-1522	13/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Belisario Dominguez	República de Chile	Ignacio Allende	Frente al #44	ACH			Atendido
IUCH-1558	27/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Mariana Rodríguez Del Toro				SACMEX			Atendido
IUCH-1560	27/11/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Limpieza	Enrico Martinez	Balderas			SOS-DCSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1498	6/11/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Grafiti	Av. Juárez				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1499	6/11/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Eje 1 Norte				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1501	6/11/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Zarco	Violeta	Mina		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1502	6/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Cuba	Ignacio Allende	Eje Central		SOS-AP			Atendido
IUCH-1504	6/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Tacuba	República de Chile			SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1492	1/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza	Belisario Dominguez				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1493	2/11/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Juárez				TELMEX			Atendido
IUCH-1494	3/11/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Limpieza	Ayuntamiento	Enrico Martinez	Balderas		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1495	4/11/2023	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Belisario Dominguez	República de Chile			CFE			Atendido
IUCH-1496	5/11/2023	V1 - Santa Maria la Redonda	Limpieza	Eje 1 Norte				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1478	28/10/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Limpieza	Balderas	Ayuntamient o			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1485	30/10/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Ayuntamiento	Luis Moya			CFE			Atendido
IUCH-1486	30/10/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Daño al equipamiento urbano	Victoria	Revillagigedo			AL Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1488	31/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica	Venustiano Carranza			SACMEX			Atendido
IUCH-1491	1/11/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Ecuador			San Camilito	SACMEX			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 11 de diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1553	24/11/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Santísima	República de Guatemala		Frente al #2	TELMEX			Pendiente
IUCH-1554	24/11/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo			Frente al #34	SACMEX			Pendiente
IUCH-1557	27/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	Ignacio Allende	República de Honduras			Tránsito			Pendiente
IUCH-1559	27/11/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Costa Rica	República de Argentina		Esquina	CFE			Pendiente
IUCH-1565	29/11/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Problemas con cableado	Vizcainas				TELMEX			Pendiente
IUCH-1572	30/11/2023	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay				TELMEX			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 11 de diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1545	22/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mariana Rodríguez Del Toro	Ignacio Allende		Afuera del Aurrera	TELMEX			Pendiente
IUCH-1546	22/11/2023	V4 - Alameda-Sect. or Financiero	Falla en semáforo	Francisco I. Madero	Palma			Tránsito			Pendiente
IUCH-1549	23/11/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Corregidora			Frente al #16	SOS-AP			Pendiente
IUCH-1550	23/11/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Corregidora			Frente al #26	SOS-AP			Pendiente
IUCH-1551	23/11/2023	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Luis González Obregón	República de Argentina	República de Brasil		SOS-AP			Pendiente
IUCH-1552	23/11/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Plaza de San Fernando				AL Cusuhútemoc			Pendiente

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - diciembre 2023

91 %
avance

Matriz de Turnos ATIENDE	ESTATUS		
	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc	5	1	6
CFE	2		2
FCH	1		1
SACMEX-Drenaje	1		1
SACMEX-Obra	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	1		1
Telmex	1		1
Suma total	16	1	17

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - diciembre 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS
7	7/3/2023	ACH	Que a petición de los vecinos se repare la iluminación en la calle Francisco de Garay entre Tolsá y Av. Chapultepec.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente



Asuntos generales



ACH | Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas - Diciembre 2023

Tabla de atención reportada por las dependencias a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas


DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN
ACH	31	31	0	100%
TELMEX	19	18	1	95%
SOS - DGSUS- AP	51	46	5	90%
AL CUAUHTÉMOC	115	92	23	80%
SOS - DGOIV	23	18	5	78%
SACMEX	203	146	57	72%
CFE	133	96	37	72%
AL. V. CARRANZA	51	22	29	43%
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	120	43	77	36%
TOTAL	746	512	234	69%

69%

AVANCE

Atención a registros, coladeras y tapas

Gráfica circular de atención



● Atendido
● No Atendido