



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XVII SESIÓN - Agosto

20 de agosto de 2024



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16 de agosto de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	100	cantidad	quincenal	30 de agosto de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica y fotocivicos	15	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	34	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	1	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Plaza Zarco
Regina
Artículo 123
San
Jerónimo
República de
Argentina
Tacuba
16 de
Septiembre
Pino Suárez
Isabel la
Católica
República de
Guatemala
Moneda
Plaza
Vizcaínas


- Reposición de 2 bolardos en Plaza Zarco.
- Reparación de bache en Artículo 123, entre Luis Moya y Revillagigedo.
- Reparación de 4.00 m2 de piso en San Jerónimo esquina 5 de Febrero.
- Retiro de 2 bases de alebrijes en República de Argentina No. 8.
- Retiro de 1 base de semáforo y reparación de banqueta en Tacuba esquina Bolívar.
- Reposición de 3 bolardos en 16 de Septiembre esquina Gante.
- Reposición de 1 bolardo en Pino Suárez esquina República del Salvador.
- Reparación de 4.00 m2 de guarnición en Isabel la Católica entre Venustiano Carranza y 16 de Septiembre.
- Colocación de 1 fotografía monumental en República de Guatemala entre Plaza del Empedradillo y Plaza Seminario.
- Reposición de 4 bolardos en Moneda entre Academia y Correo Mayor.
- Demolición de 8 ml. de guarnición, colado de 6.00 m2 de piso de concreto y reacomodo de 3 ejercitadores en Plaza Vizcaínas.



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

20 de
Noviembre
Belisario
Domínguez
República de
Guatemala
República de
Brasil
Donceles
Jardín San
Fernando
República de
Argentina
Plaza 23 de
Mayo

- Reposición de 1 bolardo en 20 de Noviembre y Regina
- Reposición de 12 bolardos en Belisario Domínguez entre Palma y República de Brasil.
- Reparación de bache en Belisario Domínguez esquina Callejón del 57.
- Colocación de pieza de guía táctil en Belisario Domínguez y Callejón del 57.
- Reposición de 13 bolardos en Belisario Domínguez entre Palma y República de Chile.
- Reparación de cadena de acceso en República de Guatemala casi esquina Del Carmen.
- Renivelación de tapa y brocal en República de Brasil entre República de Colombia y Belisario Domínguez.
- Reparación de 2.00 m2 de piso en Donceles esquina Marconi.
- Reposición de 15.0 ml de rejilla Irving en Jardín San Fernando.
- Reparación de marco metálico de dren en República de Argentina entre Donceles y González Obregón.
- Retiro de 9 bolardos en Plaza 23 de Mayo.



Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas



Reposición de bolardos en Plaza Zarco

Reparación de piso en San Jerónimo

Reparación de guarnición en Isabel la Católica

Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas




Reposición de bolardos en Belisario
Domínguez 16 de Septiembre

Reparación de bache en Belisario
Domínguez

Reposición de rejillas en Jardín San
Fernando

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes e infraestructura



Poda de árboles en Dr. Mora

Autoridad del Centro Histórico | Retiro de grafiti



Allende esquina Belisario Domínguez

Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Autoridad del Centro Histórico | Revisión de drenajes



Desazolve en dren del Jardín San Fernando



Desazolve en dren San Ildefonso


Autoridad del Centro Histórico | Revisión de drenajes




Desazolve en República de Uruguay



Desazolve en República de Chile



Alcaldía Cuauhtémoc





Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16 de agosto de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	2	fuga	quincenal	30 de agosto de 2024
	Desazolve de tubería	77	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	1,110	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	0	metros cuadrados		
	Poda de pasto	8,990	metros cuadrados		
	Cultivo	1,330	metros cuadrados		
	Poda de seto	1,238	metros lineales		



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16 de agosto de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	2,970	Kilómetros	quincenal	30 de agosto de 2024
	Recolección orgánica domiciliaria	655.9	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,497.3	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	582.4	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	105	piezas		
	Reconexión de circuitos	21	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	18	piezas		
	Derribo de árbol	4	piezas		



Al. Cuauhtémoc | Mantenimiento hidráulico

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	2° CALLEJÓN DE MANZANARES N° 5 ENTRE CORREGIDORA Y MANZANARES	DESAZOLVE DE ATARJEA	120.00	ML	12/08/2024
2	ARCOS DE BELÉN (CLÍNICA DE ESPECIALIDADES N° 5)	DESAZOLVE DE ATARJEA	180.00	ML	08/08/2024
3	AV. JUÁREZ N° 60 ENTRE REVILLAGIGEDO Y LUIS MOYA	DESAZOLVE DE ATARJEA	40.00	ML	09/08/2024
4	COMONFORT, JUAN ÁLVAREZ Y CALLEJÓN DE LA VAQUITA (DEPORTIVO GUELATAO)	DESAZOLVE DE ATARJEA	180.00	ML	07/08/2024
5	DONCELES ENTRE ALLENDE Y REP. DE CHILE "RECINTO LEGISLATIVO"	DESAZOLVE DE ATARJEA	70.00	ML	05/08/2024

Al. Cuauhtémoc | Gráficas



Balazamiento Mercado de Curiosidades y Artesanías



Derribo de 3 árboles en calle Apartado



Reparación de banqueta sobre calle López



Reparación de alumbrado público en plaza San Jerónimo



Bacheo sobre calle López



Poda sobre calle Luis Moya N°24

Al. Cuauhtémoc | Gráficas



Reparación de alumbrado en calle
Independencia



Desazolve en Regina N°27



Retiro de árbol en riesgo Chimalpopoca N°34



Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación área de Drenaje.

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	20,650	270	20,920
POZOS DE VISITA	366	4	370
REJILLAS DE PISO	405	3	408
COLADERA PLUVIAL	292	1	293
ALBAÑAL (METROS)	1,568	10	1,578

REPORTE FOTOGRÁFICO



CALLE ARANDA

(ENTRE ARCOS DE BELÉN Y DELICIAS)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 RP, 1 CP, 6 ML DE ALBAÑAL.


REPORTE FOTOGRÁFICO



CALLE TACUBA NO.46

(ENTRE ALLENDE E ISABEL LA CATOLICA)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 RP, 4 ML DE ALBAÑAL.



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público





SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	02 Ago 2024	1,920	Pza.(luminarias)	quincenal	30 Ago 2024



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de septiembre	De la Palma y Simón Bolívar	Centro	2	Cambio de Lampara PGZ, Balastro electrónico	Luminaria apagada
16 de septiembre	Palma y calle Isabel la Católica	Centro	2	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
20 de Noviembre	República de Uruguay y Venustiano Carranza	Centro	14	Cambio de fotocelda	Circuito apagado
5 de Febrero	Entre Mesones y Regina	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara	Luminaria apagada
Aldaco	Entre Vizcaínas y Plaza de las Vizcaínas	Centro	1	Cambio de Lámpara	Luminaria apagada
Calle de Meave	Entre Eje Central y Aldaco	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara	Luminaria apagada
Calle General Miguel Alemán	Entré Callejón Mixcalco y Av. Vidal Alcocer	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro	Luminaria apagada
Calle José Joaquín de Herrera	Entre calle Manuel Doblado y calle de Torres Quintero	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Corregidora	Academia y Jesús María	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
		Subtotal:	25		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Correo Mayor	Entre calle Corregidora y Calle Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de Lámpara	Luminaria apagada
Correo Mayor	Entre calle República del Salvador y calle de Mesones	Centro	7	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
De Venustiano Carranza	Isabel la Católica y C. De la Palma	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Luminaria apagada
Diagonal 20 de Noviembre	Chimalpopoca - Tlaxcoaque	Centro	40	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Donceles	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Eje 1 Oriente	C. Mixcalco - Emiliano Zapata	Centro	1	Cambio de fotocelda	Luminaria en 24 hrs
Eje 1 Oriente	Entré calle República de Guatemala y calle Emiliano Zapata	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Ignacio Comonfort	Entre República de Honduras y República de Paraguay	Centro	2	Cableado y Reconexión	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Venustiano Carranza y 16 de Septiembre	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
José Mariano Jiménez	San Jerónimo y Echeveste	Centro	10	Cableado	Circuito apagado
		Subtotal:	78		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 09 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Las Cruces	Entre calle República de Uruguay y calle Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de Balastro	Luminaria apagada
Loreto	Entre calle Justo Sierra y Calle San Ildefonso	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Loreto	Entre Calle República de Guatemala y Calle Justo Sierra	Centro	20	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Loreto	Entre Calle República de Guatemala y Calle Justo Sierra	Centro	20	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Loreto	Justo Sierra y calle San Ildefonso	Centro	40	Cambio de Fotocontactor de 2*40	Circuito apagado
Manzanares	Esquina con Eje 1 Oriente	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
Manzanares	Jesús María y Alhóndiga	Centro	1	Cambio de lampara y socket	Luminaria apagada
Marconi	De Tacuba y Donceles	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín	Ignacio Allende y calle República de Chile	Centro	22	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Mesones	20 de Noviembre - 5 de Febrero	Centro	1	Cierre y reacomodo de difusor	Luminaria en riesgo de caída
		Subtotal:	111		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Mesones	Entre 5 de Febrero e Isabel la Católica	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro	Luminaria apagada
Mesones	Talavera y calle Jesús María	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Motolinía	16 de Septiembre - Francisco I. Madero	Centro	1	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Palma	Entre Av. Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara	Luminaria apagada
Regina	Entre Calle José María Pino Suárez y Calle Correo Mayor	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro	Luminaria apagada
República de Bolivia	Girón y Del Carmen	Centro	8	Cambio de lampara y balastro	Circuito apagado
República de Brasil	Entre Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	11	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	Entré calle República de Cuba y calle Belisario Domínguez	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Chile	Donceles y República de Cuba	Centro	6	Cableado	Circuito apagado
República de Chile	Entre Tacuba y Donceles	Centro	2	Cableado y Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	34		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Colombia	C. De Rodríguez Puebla - Girón	Centro	1	Instalación de luminaria	Alta penumbra
República de Colombia	Entre calle República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Colombia	Esquina República de Argentina	Centro	1	Instalación de luminaria	Alta penumbra
República de El Salvador	Entre Isabel la Católica y 5 de Febrero	Centro	2	Cambio de Balastro	Luminaria apagada
República de Guatemala	Entre calle Jesús María y calle la Santísima	Centro	1	Cambio de Balastro	Luminaria apagada
República de Perú	Entre calle Ignacio Allende y calle Incas	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Rodríguez Puebla	San Idefonso - República de Venezuela	Centro	1	Instalación de luminaria	Alta penumbra
San Jerónimo	Entre calle Isabel la Católica y calle 5 de Febrero	Centro	12	Restablecimiento de ITM	Luminaria apagada
San Jerónimo	Isabel la Católica y 5 de Febrero	Centro	12	Aislamiento de conexiones	Circuito apagado
San Jerónimo	Isabel la Católica y calle 5 de Febrero	Centro	12	Cambio de balastro y lampara	Circuito apagado
		Subtotal:	44		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Santo Tomás	Entre República del Salvador y San Pablo	Centro	15	Restablecimiento ITM y apriete de tornillería	Circuito apagado
Segundo Callejón de Manzanares	s/d	Centro	5	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Simón Bolívar	Eje Central y C. Condesa	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Tlaxcoaque	Fray Servando Teresa de Mier y Plaza Nezahualcóyotl	Centro	30	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Venustiano Carranza	Entre Bolívar e Isabel la Católica	Centro	4	Cableado	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Entre calle Correo Mayor y calle Jesús María	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Entre Palma y 5 de Febrero	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara	Luminaria apagada
		Subtotal:	57		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de foco	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de foco y balastro	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de foco	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de balastro y reconexión de líneas	Luminarias apagadas
		Subtotal:	4		



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Casa de la Primera Imprenta	Lic. Primo de Verdad No. 10 Esq. Moneda	Centro	417	Se cambia color del monumento	Programación de color
		Subtotal:	417		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Géiser Hilton, Géiser Hidalgo, Neptuno, Danaides, Venus, Américas, Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Géiser Hilton, Neptuno, Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio, Américas, Géiser Madero, Venus, Danaides, Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Géiser Teatro, Géiser Madero, Géiser Hilton, Géiser Hidalgo, Ninfa 1, Ninfa 2, Neptuno, Danaides, Venus, Américas, Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	11	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Mercurio, Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Retiro de agua pluvial estancada en el perímetro de la fuente	Mantenimiento
Fuente Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza profunda y detallada de fuente	Mantenimiento
Fuente Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Retiro de agua pluvial estancada en el perímetro de la fuente	Mantenimiento
Fuente Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de rejillas de succión de bombas sumergibles	Mantenimiento
Fuente Ninfa 1, Neptuno, Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	3	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Ninfa 2, Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Primavera, Danaides, Ninfa 1, Ninfa 2, Américas, Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		Subtotal:	44		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Primavera, Mercurio, Neptuno, Venus, Américas, Danaides, Géiser Hidalgo, Géiser Hilton, Géiser Madero, Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Venus, Danaides, Primavera, Mercurio, Neptuno, Américas, Géiser Madero, Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	8	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Sustitución de 1 bomba centrífuga de 5 HP	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	16	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Personal de fuentes detecta el retiro de medidor por parte del personal de la CFE	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 2	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
		Subtotal:	142		
		TOTAL:	956		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE AGOSTO

CALLE JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA



CORREO MAYOR



RECONEXIÓN A LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE AGOSTO

EJE 1 ORIENTE



CAMBIO DE FOTOCELDA

IGNACIO COMONFORT



CABLEADO Y RECONEXIÓN

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE AGOSTO

MESONES



CAMBIO / INSTALACIÓN DE BALASTRO


MOTOLINÍA



RESTABLECIMIENTO DE ITM

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos


ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE BALASTRO Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA



SE CAMBIA COLOR DEL MONUMENTO

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE NEPTUNO



FUENTE AMÉRICAS



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 16 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Av. Juárez	Luis Moya - Dolores	Centro	3	Cambio / Instalación de Fococelda	Luminarias apagadas
Calle Órgano	Entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Callejón Rayón	Centro	2	Cableado	Luminarias apagadas
Corregidora	Entre Segundo Callejón de Corregidora y Circunvalación	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro	Luminaria apagada
Donceles	Entre Palma y República de Brasil	Centro	1	Cambio / Instalación de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
Eje 1 Oriente	Entre Calle Francisco Berriozábal y Calle Manuel de la Peña y Peña	Centro	4	Cambio / Instalación de Fococelda	Luminarias apagadas
Fray Servando Teresa de Mier	5 de Febrero - 20 de Noviembre	Centro	22	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Gante	Francisco I. Madero y 5 de Mayo	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Isabel la Católica	Entre Calle República del Salvador y calle República de Uruguay	Centro	1	Cambio / Instalación de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
José María Marroquí	Av. Juárez - Av. Independencia	Centro	14	Cambio / Instalación de Lámpara y Balastro	Circuito apagado
		Subtotal:	50		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 16 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
José María Pino Suárez	Entre Calle Mesones y Calle Regina	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro	Luminaria apagada
Leandro Valle	Belisario Domínguez & República de Perú	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro	Luminaria apagada
Leona Vicario	Entre Calle San Antonio Tomatlán y Gral. Miguel Alemán	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Loreto	Entre Calle Justo Sierra y Calle San Ildefonso	Centro	27	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Mesones	Entre Calle Talavera y Calle Jesús María	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Mesones	Entre José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio / Instalación de Lámpara	Luminaria apagada
Motolinía	5 de Mayo y 16 Septiembre	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Regina	Entre calle Isabel la Católica y Calle 5 de Febrero	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Regina	20 de Noviembre - José María Pino Suárez	Centro	8	Cambio / Instalación de Fococelda	Circuito encendido de día
Regina	Esquina con Simón Bolívar	Centro	3	Cambio / Instalación de Lámpara y Balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	66		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 16 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Argentina	Entré Calle República de Costa Rica y Calle República de Perú	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Bolivia	Entre Calle del Carmen y Calle República de Brasil	Centro	2	Cambio / Instalación de Balastro	Luminarias apagadas
República de Brasil	Entré Calle República de Perú y Calle República de Ecuador	Centro	26	Cambio / Instalación de Base receptáculo	Luminarias apagadas
República de Chile	Entre Donceles y República de Cuba	Centro	2	Cableado	Luminarias apagadas
República de Paraguay	Entré Calle República de Argentina y Calle República de Brasil	Centro	9	Cambio / Instalación de Lámpara y Balastro	Luminarias apagadas
Roldán	Entre Calle Misioneros y San Pablo	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
San Jerónimo	Isabel La Católica y 5 de Febrero	Centro	1	Cambio / Instalación de Luminaria	Reemplazo de luminaria
Soledad	Entre Callejón Lecheras y Eje 1 Oriente	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Entré Calle Correo Mayor y Calle Jesús María	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
		Subtotal:	66		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 16 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	15	Se reporta corto, se reconectan las líneas	Corto en registro
		Subtotal:	15		



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 16 DE AGOSTO

EDIFICIO O MONUMENTO	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Casa de la Primera Imprenta	Lic. Primo de Verdad No. 10 esq. Moneda	Centro	417	Se cambia color del monumento	Programación de color
Corredor República de Guatemala	República de Guatemala (entre Monte de Piedad Y República de Argentina)	Centro	16	Se colocan 16 proyectores tipo color REACH	Mantenimiento
Edificio de Asamblea	Plaza de la Constitución No. 10	Centro	60	Se direccionan los diferentes proyectores, se checan los colores	Mantenimiento
Edificio Nuevo Gobierno	Plaza de la Constitución No. 1	Centro	60	Sustitución de 7 tiras color Flex RGB	Mantenimiento
Edificio Virreinal	Plaza de la Constitución No. 2	Centro	12	Cambio de 12 tiras de LED	Mantenimiento
Edificio Virreinal	Plaza de la Constitución No. 2	Centro	11	Se cambian proyectores 11 color GRAZE	Mantenimiento
Edificio Virreinal	Plaza de la Constitución No. 3	Centro	16	Sustitución de 16 proyectores color GRAZE TIPO RGB	Mantenimiento
Plaza de la Constitución	Plaza de la Constitución No. 1	Centro	1	Se cambia luminaria empotrable	Mantenimiento
		Subtotal:	593		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 16 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza profunda y detallada de fuente	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Mercurio, Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio, Neptuno, América, Venus, Géiser Madero, Géiser Teatro, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Primavera, Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Primavera, Ninfa 1, Géiser Hilton, Géiser Madero, Géiser Teatro, Géiser Hidalgo, Ninfa 2, Mercurio, Américas, Venus, Danaides, Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		Subtotal:	26		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 16 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Primavera, Ninfa 1, Géiser Hilton, Géiser Madero, Géiser Teatro, Géiser Hidalgo, Ninfa 2, Mercurio, Américas, Venus, Danaides, Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Primavera, Ninfa 1, Ninfa 2, Neptuno, Mercurio, Géiser Hidalgo, Géiser Hilton, Américas, Venus, Géiser Madero, Géiser Teatro, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Salto del Agua	Eje Central y Av. Arcos de Belén	Centro	1	Aplicación de pintura en el espejo de agua y cárcamo de la fuente	Mantenimiento
Fuente Salto del Agua	Eje Central y Av. Arcos de Belén	Centro	1	Limpieza profunda y detallada de fuente	Mantenimiento
Fuente Venus, Neptuno, Mercurio, Géiser Madero, Géiser Hidalgo, Américas, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		Subtotal:	33		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 16 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	12	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Limpieza profunda y detallada de fuente	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		Subtotal:	115		
		TOTAL:	964		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 16 DE AGOSTO

MESONES



MOTOLINÍA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 16 DE AGOSTO

REGINA



CAMBIO DE FOCO Y BALASTRO

REPÚBLICA DE CHILE



CABLEADO

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



SE REPORTA CORTO, SE RECONECTAN LAS LÍNEAS

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



SE CAMBIA LUMINARIA EMPOTRABLE

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA



SE CAMBIA COLOR DEL MONUMENTO

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

CORREDOR REPÚBLICA DE GUATEMALA



SE COLOCAN 16 PROYECTORES TIPO COLOR REACH

EDIFICIO DE ASAMBLEA



SE DIRECCIONAN LOS DIFERENTES PROYECTORES, SE
CHECAN LOS COLORES

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE TENOCHTILÁN



FUENTE TLAXCOAQUE



ENCENDIDO DE FUENTE

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE AMÉRICAS




LAVADO PROFUNDO Y DETALLADO DE FUENTE

FUENTE NEPTUNO



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad





SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 04/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	20 de Agosto
Limpieza	02) Barrido de Corredor Peatonal Circuito Plaza de la Constitución	2,716,000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,663	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	91.75	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	570,220	metros cuadrados		

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 04/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas	quincenal	20 de Agosto
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	672,032	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	14,631	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	5,605	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	0	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	3,067	piezas		



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 22 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	26	58,500	7.40	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	4	6	18,000	1.50	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	26	2,600	7.30	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	26	63,284	7.30	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	26	58,240	12.50	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	11	20	2,000	4.90	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	20	12,000	19.00	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	9	9	1,260	33.40	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	1	1	250	3.00	
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE NICARAGUA	4	4	11,492	4.90	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 23	ENTRE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA (FRENTE AL CINE MARISCALA)	1	1	100	2.00	
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	1	1	980	0.50	
JARDÍN ALLENDE	AV. PASEO DE LA REFORMA ESQUINA PEDRO MORENO	1	1	3,080	0.50	
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y REPÚBLICA DE CUBA (FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL)	1	1	100	0.20	
PLAZA ZARCO	PASEO DE LA REFORMA Y CALLE ZARCO	1	1	4,225	2.20	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE BOLIVIA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23 (FRENTE AL CINE MARISCALA) EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN JARDÍN ALLENDE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL”



Samsung 48 MP Camera
Tomada con mi Galaxy A31



Samsung 48 MP Camera
Tomada con mi Galaxy A31



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EVENTO EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, “FERIA DE LAS AFORES 2024, EN LA EXPLANADA DEL ZÓCALO CAPITALINO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

DESMONTAJE DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, “FERIA DE LAS AFORES 2024, EN LA EXPLANADA DEL ZÓCALO CAPITALINO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL EVENTO “SEGUNDO PASO CENTAL DEL SOL Y LA MAGNA FIESTA DE LA FUNDACIÓN DE LA GRAN MÉXICO TENOCHTITLAN”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL EVENTO “SEGUNDO PASO CENTAL DEL SOL Y LA MAGNA FIESTA DE LA FUNDACIÓN DE LA GRAN MÉXICO TENOCHTITLAN”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de Indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Sistema de Transporte Colectivo - Metro



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 02 al 15 de agosto	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	3/2	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	02 de Septiembre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	0/1	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS

Perímetro A		Perímetro B	
		Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes K5	Línea 8	Fray Servando 2515	Línea 4
Zocalo	Línea 2	Garibaldi S4	Línea 8
		Morelos	Línea B

ELEVADORES

Balderas BAL-3-ET3	Línea 3
Juárez	Línea 3

STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ESCALERA	OPERÓ CORRECTAMENTE Del 02 al 15 de agosto del 2024														OBSERVACIONES	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J		
PERIMETRO A																			
34	8	Bellas Artes	K8.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Reparación fuga de aceite en reductor.
35	8	Bellas Artes	K9.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rodajas dañadas y fuga de aceite en reductor.
PERIMETRO B																			
36	1	Salto del Agua	1SA22S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Apagadas por proyecto - Modernización Integral de Línea 1
37	1	Salto del Agua	1SA11S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
38	1	Balderas	7700	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Apagadas por proyecto - Modernización Integral de Línea 1, FASE 2
39	1	Balderas	7701	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
40	1	Balderas	7674	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
41	1	Balderas	7679	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
42	1	Balderas	7676	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
43	1	Balderas	7677	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Apagadas por proyecto - Modernización Integral de Línea 1, FASE 2
44	1	Balderas	7678	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
45	1	Balderas	7675	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
46	1	Cuahtémoc	1CU11S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
47	1	Cuahtémoc	1CU22S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
54	1	Balderas	1BAL11S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Apagadas por proyecto - Modernización Integral de Línea 1, FASE 2
65	8	Salto del Agua	711	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Apagadas por proyecto - Modernización Integral de Línea 1
74	B	Morelos	T1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Cambio y ajuste de cadenas de impulsión dañadas en máquina 1.



Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 06 de agosto 2024 al 20 de agosto 2024	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	03 de Septiembre 2024
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	34	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	14	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	

Comisión Federal de Electricidad

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCION	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
	-----	CENTRO		ROBO DE TAPA

Comisión Federal de Electricidad

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO ENTRE EJE CENTRAL Y MOTOLINEA	-----	CENTRO	12	DESAGUE, INSPECCION A EQUIPOS
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EJE CENTRAL Y PLAZA DE LA CONSTITUCION	-----	CENTRO	10	DESAGUE, INSPECCION A EQUIPOS

Comisión Federal de Electricidad

Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
LORETO 11	MIXCALCO	REP. DE GUATEMALA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
CJON MIXCALCO 37	LECUMBERRI	GRAL MIGUEL ALEMAN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE ARGENTINA 36	REP. DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
RODRIGUEZ PUEBLA 27	LECUMBERRI	GRAL MIGUEL ALEMAN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
RAMON CORONA 8	TALAVERA	ROLDAN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
FRAY SERVANDO 107	TRIUNFO	ISABEL LA CATOLICA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
VIDAL ALCOGER 2	LECUMBERRI	GRAL . MIGUEL ALEMAN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
PLAZA DEL ESTUDIANTE 10	PEÑA Y PEÑA	TORRES QUINTERO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE NICARAGUA 32	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE PARAGUAY 78	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MARGIL 30	ZAPATA	SOLEDAS	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MANUEL DOBLADO 40	GRAL. MIGUEL ALEMAN	SAN ANTONIO TOMATLAN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
BELISARIO DOMINUGEZ 44	ALLENDE	REP. DE CHILE	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE ARGENTINA 46	REP. DE COLOMBIA	REP. DE ARGENTINA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION

Comisión Federal de Electricidad

Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
MIXCALCO	CASI ESQ. LEONA VICARIO	-----	CENTRO	1	REPOSICION DE TAPAS

Comisión Federal de Electricidad


Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE PARAGUAY	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	-----	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSION
JUSTO SIERRA	DEL CARMEN	JESUS MARIA	-----	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSION



Fideicomiso del Centro Histórico



FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE REALIZA EL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/001/2024	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL INDIGENA UBICADO EN DR. JOSE MA. LUIS MORA, NÚMERO 5"	70	95	AGOSTO 2024
FCH/CDI/AD/002/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO".	7	40	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/003/2024	RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN LA "RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA".	23	44.07	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/004/2024	RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL "TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD".	18	34.42	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/005/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS".	15	35	SEPTIEMBRE 2024

FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE REALIZA EL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/006/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN-CUAUHEMOC".	20	42	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/007/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SANTA CATARINA".	10	35	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/008/2024	"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL PUNTUAL EN EL TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ".	20	70	AGOSTO 2024
S/N	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO EN LA ANTIGUA LAGUNILLA E INMUEBLES PUNTALES EN EL CENTROHISTÓRICO (AYUDAS)	20.1	40.2	AGOSTO 2024


FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Trabajos de instalación de locales comerciales, cancelarías en fachada y cortinas metálicas, así como colocación de acabado en fachada a base de cantera laminada e instalación de luminarias

**"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL INDIGENA
UBICADO EN DR. JOSE MA. LUIS MORA, NÚMERO 5"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.




Construcción de reclusas en bóvedas de lunetón para atención de grietas.



Levantamiento fotogramétrico de bóveda para registro de estado previo

**"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN DEL
TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO "**


FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Liberación de aplanados y remamposteo.

**RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN LA
"RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA".**


FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de andamios para construcción de reclusa de bóveda de cúpula y retiro de aplanados en muros de la nave principal.



Liberación de pintura.



Liberación de aplanados de muro de fachada principal a la altura del coro.

**RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL
"TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Mantenimiento a puertas de acceso principal.



Protección de bienes muebles para atención a muros.



Colocación de andamios para intervención de bóveda estriada y grietas en fachada principal

"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS"

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.




Atención a grietas en bóveda de anexo del coro.



Construcción de reclusa para atención a grietas de bóveda de lunetón

"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL
TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN-CUAUHEMOC"


FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Atención a grietas en cúpula por intradós



Aplicación de Impermeabilizante en cúpula



Atención a grietas puntuales en nave principal

**"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL
TEMPLO DE SANTA CATARINA"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Libерación de aplanados, apertura de caja para colocación de grapas perpendiculares a la trayectoria de la grieta e inyección de mortero cal-arena.

**"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL PUNTUAL EN EL
TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Trabajos concluidos con la colocación de toldos
Del Carmen 57



Proceso de aplicación de pintura a la cal
Leona Vicario 68



Limpieza de cantera y elementos de herrería
Venezuela 35

CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PAISAJE HISTORICO-URBANO EN LA ANTIGUA LAGUNILLA E INMUEBLES PUNTUALES EN EL CENTROHISTORICO (AYUDAS)



Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México



ILIFE | Indicadores



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO



2024

Felipe Carrillo
PUERTO



INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO 19 DE AGOSTO DE 2024

1	Escuela Primaria "Lisandro Calderón" Calzada de Guadalupe, Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06220 Ciudad de México.	35%	En proceso trabajos de mantenimiento en el plantel.
2	Escuela Jardín de Niños "Benito Juárez" Calle Jalapa, Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06760, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
3	Secundaria Laboratorios "Dr. Enrique Beltrán Castillo" Calle Lorenzo Boturini, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06820, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
4	Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra" Calle Vicente Riva Palacio, Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06300, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
5	Escuela Primaria "El Pensador Mexicano" Calle Vicente Riva Palacio, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06400, Ciudad de México.	47%	En proceso trabajos de mantenimiento en el plantel.
6	CAI SEP No 30 "Ovidio Decroly" Calle Naranjo, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06400, Ciudad de México.	51%	En proceso trabajos de mantenimiento en el plantel.

Página 1

ILIFE | Indicadores

7	Escuela Secundaria "República Mexicana" Calle Abraham González, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
8	Escuela Jardín de Niños "Cadetes De La Naval" Avenida Arcos De Belén, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06040, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
9	Escuela Jardín de Niños "José María Luis Mora" Calle Guerrero, Colonia Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06900, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
10	Escuela Primaria "Dr. Agustín Rivera" Avenida Arcos De Belén, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06080, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
11	Escuela Primaria "República De Líbano" Calle Las Cruces 45, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06070, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
12	"Escuela Secundaria Técnica 13" Calle Francisco Ayala, Colonia Ampliación Asturias, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06890, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.



Instituto Nacional de Antropología e Historia





INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23/07/24	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	11	cantidad	quincenal	03/09/24
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	2	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	8	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	DEL CARMEN	31	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	PALMA	19	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO POR DESPRENDIMIENTO DE PLACA	OBRA MENOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	60	CENTRO HISTÓRICO	PENDON	OBRA MENOR
-	PLAZA DE LA CONSTITUCION	2	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO EN CANTERA Y PINACULOS EN FACHADA	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE CHILE	47	CENTRO HISTÓRICO	TOLDO	OBRA MENOR
-	CARMEN	57	CENTRO HISTÓRICO	TOLDO	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	CARMEN	57	CENTRO	TOLDO	OBRA MENOR
-	LERDO "PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES"	178	CENTRO	CONSOLIDACION Y REINTEGRACION DE ACABADOS EN MUROS	OBRA MAYOR
-	REGINA	45	CENTRO	PINTURA EN FACHADA	OBRA MENOR
-	REP VENEZUELA	18	CENTRO	TOLDOS EN BALCONES	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Solicitudes de colocación de Enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauquém oc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	20	CENTRO HISTÓRIC O	ENSERES EN VIA PUBLICA	OBRA MENOR
-	GANTE	8	CENTRO HISTÓRIC O	ENSERES EN VIA PUBLICA	OBRA MENOR
-	MOTOLINIA	40	CENTRO	PRORROGA ENSERES FUERA DE LOCAL	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	MESONES	27	CENTRO HISTÓRICO	CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE ARGENTINA	28	CENTRO HISTÓRICO	PROYECTO DE ILUMINACIÓN SOBRE LAS FACHADAS DE LA CALLE REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA.	OBRA MENOR
-	JUÁREZ	70	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN INTEGRAL DE LAS HABITACIONES.	OBRA MAYOR
-	AV. CHAPULTEPEC	51	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA PRIMER CRUJIA.	OBRA MAYOR
-	TACUBA	1	CENTRO HISTÓRICO	REGULARIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	NEZAHUALCOYOTL	120	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN INTERIOR.	OBRA MENOR
-	TACUBA	1	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DE PROTECCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA.	OBRA MAYOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN-SAGRAR IO	SN	CENTRO HISTÓRIC O	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN CATEDRAL Y SAGRARIO METROPOLITANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	OBRA MAYOR



Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

SGRyPC | Anexos



COMITÉ DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS (CIS)

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS

12 al 16 de Agosto 2024

No.	VOLANTE	ESTATUS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DGAR/SGIRP	Fecha de ingres	Fecha de atención	OBV	año	TIPO PROYECTO	MES	mL	población	postes	registros	CAJAS	cruceros para interconex	SONDEOS	POZOS	TROPEZONES	BÓVEDAS	ANCLAS	Tmas domiciliarias	Receptores sismicos
1	3789	Ruta	Ampl. Vigencia. GN. Naturgy. JROMA SUR FASE I. Calle S/D, col Roma Sur.	3330/24	10.07.2024	12.08.2024	AVOT-MPC	2024	GN	AGOSTO	4,851.17	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	4296	Ruta	RH. SACMEK. Insurgentes 86., ACUAH. Canalización: 0.00 mL	3336/24	07.08.2024	15.08.2024	OT-MPC	2024	RH	AGOSTO	137.65	6,441											
total											4,988.82	12,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOT-MPC	NEGATIVA A OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL																						
OT-MPC	OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL																						
AVOT-MPC	AMPLIACIÓN DE VIGENCIA A OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL																						