



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XX SESIÓN - Evaluación de septiembre

03 de octubre de 2023



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico





Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29 de septiembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	100	atenciones		
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	2	jornadas	quincenal	13 de octubre de 2023
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	90	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	2	jornadas		



República de Guatemala Moneda Belisario Domínguez 5 de Mayo Comonfort Dr. Río de la Loza República de Honduras 16 de Septiembre República de **Argentina**

Los trabajos realizados consistieron en:

- Colocación de 10 piezas de un mapa monumental en República de Guatemala casi esquina Monte de Piedad.
- Reposición de 2 piezas de loseta de recinto y 6 tapas de dren, en Moneda esquina Primo de Verdad.
- Reacomodo de 4 bolardos en Belisario Domínguez esquina Eje Central.
- Colocación de 16 pendones en 5 de Mayo entre Eje Central y Monte de Piedad.
- Apoyo a SEDEMA con suministro de 14 carretillas de grava para rellenar 24 macetones en Comonfort entre República de Honduras y República de Paraguay.
- Retiro de 22 piezas de espárragos en Belisario Domínguez entre Palma y República de Chile.
- Reposición de 3 tapas de registro en Dr. Río de la Loza esquina Eje Central.
- Excavación para canalización y reposición de 9 piezas de piso de recinto en República de Honduras esquina Comonfort.
- Colocación de 8 bolardos en 16 de Septiembre esquina Bolívar.
- Colocación de 4 mamparas y 8 fotografías en República de Argentina entre República de Guatemala y Donceles.









5 de Febrero Tacuba Av. Juárez Plaza del Aguilita Marconi Av. Chapultepec

Los trabajos realizados consistieron en:

- Colocación de 1 bolardo y renivelación de otro, en 5 de Febrero esquina San Jerónimo.
- Reparación de tapa de registro metálico en Tacuba casi esquina Isabel la Católica.
- Retiro de mobiliario urbano en Av. Juárez casi esquina Dolores.
- Colocación de 10 ejercitadores en la Plaza de la Aguilita.
- Colocación de un tapial en el mapa monumental de República de Guatemala casi esquina Monte de Piedad.
- Colocación de una cadena en Marconi esquina Donceles.
- Repararon de 2 tapas de registro en Av. Chapultepec frente al No. 57.





































Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica






Se realizó jornada de trabajo de limpieza de andadores y Jardineras en Jardín Allende, con apoyo de servicio comunitario con 02 Infractores a la Ley de cultura Cívica, 19 de septiembre de 2023 Se realizó jornada de trabajo de limpieza de andadores y Jardineras en Plaza Vizcaínas, con apoyo de servicio comunitario con 16 Infractores a la Ley de cultura Cívica, 26 de septiembre de 2023



Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes ACH







Se realizó riego en macetones de República de Guatemala, Eje 1 Norte, Bucareli y Turín, 29 de septiembre de 2023



Autoridad del Centro Histórico | Retiro de grafiti



Se eliminaron 2.00 m2 de grafiti vandálico en banca artística ubicada en República de Guatemala, 19 de septiembre de 2023



Se eliminaron 4.00 m2 de grafiti vandálico en Mercado del Pequeño Comercio, en 5 de Febrero N° 161, 19 de septiembre de 2023



Se eliminaron 6.00 m2 de grafiti vandálico en 5 de Febrero esquina Mesones, 21 de septiembre de 2023



Se eliminaron 78.00 m2 de grafiti vandálico en Violeta entre Galeana y Rivapalacio, 21 de septiembre de 2023₁₂



Autoridad del Centro Histórico | Acciones puntuales



Se colocó cinta precaución y conos de señalización en San Jerónimo casi esquina Bolívar, 19 de septiembre de 2023



Se realizó lavado y se desinfectó Cisterna de 15,000 litros de capacidad, también se lavaron y desinfectaron 04 tinacos de 1,100 litros de capacidad en la Escuela Primaria Estado de Zacatecas, ubicada en Rivero # 29 Col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc, 29 de septiembre de 2023



Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

1,907

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH


enero - septiembre



29

Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica enero - septiembre

Atención de áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica






Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

1,069 m²

Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH


enero - septiembre

Eliminación de grafiti (m2)



Riegos de áreas verdes

enero - septiembre





Alcaldía Cuauhtémoc



Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29 de septiembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
	Reparación de fuga de agua	4	fuga		
Drenaje	Desazolve de tubería	128	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	460	metros lineales		13 de octubre de 2023
	Riego	3,050	metros cuadrados	quincenal	
Dargues y Jardines	Poda de pasto	2,800	metros cuadrados		
Parques y Jardines	Cultivo	1,120	metros cuadrados		
	Poda de seto	990	metros lineales		



Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29 de septiembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
	Barrido diario	283	Kilómetros		
Limpieza y	Recolección orgánica domiciliaria	637.72	Toneladas		
recolección	Recolección inorgánica domiciliaria	1,550.05	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	571.02	Toneladas		
	Luminarias	0	piezas	quincenal	13 de octubre de 2023
Alumbrado	Cambio de lámparas	2	piezas		
	Reconexión de circuitos	2	piezas		
Arbolado urbano	Retiro de árbol	1	piezas		
	Poda de árbol	2	piezas		



N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	LUIS MOYA N° 115	DESAZOLVE DE ATARJEA	50.00	ML	14/SEP/2023
2	ALLENDE Y JUAN ÁLVAREZ (MERCADO LAGUNILLA VARIOS)			ML	18/SEP/2023
3	RAYÓN, ECUADOR Y COMONFORT (MERCADO LAGUNILLA ROPA Y TELAS)	DESAZOLVE DE ATARJEA	180.00	ML	18/SEP/2023
4	ISABEL LA CATÓLICA Nº 31 ENTRE MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	DESAZOLVE DE ATARJEA	180.00	ML	19/SEP/2023



N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
5	CJON. TORRES QUINTERO N° 4 ENTRE PEÑA Y PEÑA Y JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	DESAZOLVE DE TUBERÍA	6.00	ML	19/SEP/2023
6	ESCUELA MÉDICO MILITAR Y CJON. DEL HORMIGUERO (MERCADO SAN LUCAS)	DESAZOLVE DE TUBERÍA	6.00	ML	18/SEP/2023
7	ESCUELA MÉDICO MILITAR Y CJON. DEL HORMIGUERO (MERCADO SAN LUCAS)	DESAZOLVE DE TUBERÍA	18.00	ML	18/SEP/2023
8	ISABEL LA CATÓLICA N° 31 ENTRE MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	DESAZOLVE DE TUBERÍA	20.00	ML	19/SEP/2023



N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
9	ISABEL LA CATÓLICA N° 31 ENTRE MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	DESAZOLVE DE TUBERÍA	20.00	ML	19/SEP/2023
10	LUIS MOYA N° 115	DESAZOLVE DE TUBERÍA	30.00	ML	14/SEP/2023
11	RAYÓN, ECUADOR Y COMONFORT (MERCADO LAGUNILLA ROPA Y TELAS)	DESAZOLVE DE TUBERÍA	48.00	ML	18/SEP/2023



N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
12	GRAL. GABRIEL HERNÁNDEZ CASI METRO BALDERAS	SE REPARARON DOS FUGAS DE AGUA POTABLE EN RAMAL DE TOMA DE 1" DE DIÁMETRO	2.00	FUGA	23/SEP/2023
13	GRAL. GABRIEL HERNÁNDEZ ESQUINA ARCOS DE BELÉN "PRIMARIA REVOLUCIÓN"	SE REPARÓ FUGA DE AGUA POTABLE EN RAMAL DE TOMA DE 1/2" DE DIÁMETRO	1.00	FUGA	21/SEP/2023
14	GRAL. GABRIEL HERNÁNDEZ ESQUINA METRO BALDERAS	E REPARÓ FUGA DE AGUA POTABLE EN RAMAL DE TOMA DE 3/4" DE DIÁMETRO	1.00	FUGA	20/SEP/2023



Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Reparación de circuitos en calle Luis Mora



Poda de árbol en Peña y Peña



Barrido en Garibaldi



Lavado de tolva del mercado Lagunilla



Reparación de circuitos fuera del Mercado San Camilito



Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

14,655.86


Toneladas de recolección orgánica enero - septiembre



29,795.57

Toneladas de recolección inorgánica enero - septiembre

Recolección inorgánica domiciliaria y barrido





Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


22

Fugas de agua reparadas enero - septiembre



203

Reparaciones de luminarias enero - septiembre





Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación. Drenajes.



AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	10,630	590	11,220
POZOS DE VISITA	188	11	199
REJILLAS DE PISO	185	11	196
COLADERA PLUVIAL	175	10	185
ALBAÑAL (METROS)	832	32	864



REPORTE FOTOGRÁFICO





5 DE FEBRERO (ENTRE MESONES Y REGINA)



REPORTE FOTOGRÁFICO





EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (ENTRE REPÚBLICA DE PERÚ Y PLAZA DE GARIBALDI)



REPORTE FOTOGRÁFICO






BOLIVAR (ENTRE REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DEL SLAVADOR)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA. 3 PV. 3 RP. 6 ML DE ALBAÑAL.




11,220 ML.

Atención de Atarjeas enero - septiembre



199 Pzas.


Atención de Pozos de Visita enero - septiembre






196 Pzas

Atención de Rejillas de Piso enero - septiembre



185 Pzas

Atención de Coladeras Pluviales enero - septiembre






864 ML.

Atención de Albañal

enero - septiembre





Secretaría de Obras y Servicios

- Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
- **Alumbrado Público**



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior 11/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	1,119	cantidad	quincenal	09 Octubre



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

	0=::::				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Cuba	Ignacio Allende y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	36	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Corregidora	La Academia y Jesús María	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Uruguay	Roldan y Talavera	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Vizcaínas	Callejón San Ignacio y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel Doblado	Eje 1 Norte y República de Costa Rica	Centro	2	Cambio de fotocelda	Luminaria apagada
República de Perú	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	6	Cambio de fotocelda y Base receptáculo	Circuito Intermitente
Juan Álvarez	Comonfort e Ignacio Allende	Centro	11	Cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
San Pablo	Circunvalación y Topacio	Centro	11	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	República de Colombia y República de Perú	Centro	23	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Juan Álvarez	Ignacio Comonfort e Ignacio Allende	Centro	25	Reacomodo de fotocelda	Circuito apagado
5 de Febrero	José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	33	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Monte de Piedad	5 de Mayo y Tacuba	Centro	12	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Perú	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Filomeno Mata	Tacuba y 5 de Mayo	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Plaza de la Constitución y Palma	Centro	1	Cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Pedro de Gante	Centro	1	Cambio de luminaria, balastro y socket	Luminaria apagada
República De Venezuela	Rodríguez Puebla y República de Brasil	Centro	25	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Soledad	La Santísima y Jesús María	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Donceles	Callejón Héroes del 57 e Ignacio Allende	Centro	1	Cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada



OLIMANA AL 10 DE GEI TIEMBRE						
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
Belisario Domínguez	Palma Norte y República de Brasil	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada	
República de Honduras	Ignacio Comonfort y República de Brasil	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada	
República de Brasil	República de Colombia, República de Bolivia	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada	
Corregidora	José María Pino Suárez y La Academia	Centro	24	Restablecimiento ITM	Circuito apagado	
Bolívar	Tacuba y 5 de Mayo	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada	
José Joaquín Herrera	Torres Quintero y Pl. Gregorio Torres Quintero	Centro	2	Cambio de socket	Luminaria apagada	
Loreto	San Ildefonso y Justo Sierra.	Centro	17	Reacomodo de fotocelda	Circuito apagado	
Isabel la Católica	16 de Septiembre y 5 de Mayo	Centro	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado	
República de Perú	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	11	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado	
República de Uruguay	Circunvalación y Santo Tomás	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado	



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
Nezahualcóyotl	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	20	Restablecimiento ITM	Circuito apagado	
Gante	16 de Septiembre y 5 de Mayo	Centro	11	Cambio de balastro	Circuito apagado	
Ignacio Allende	Donceles y Tacuba	Centro	12	Restablecimiento ITM	Circuito apagado	
Callejón Mixcalco	Esquina San Antonio Tomatlan	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada	
Leona Vicario	San Antonio Tomatlan y General Miguel Alemán	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada	
La Santísima	Soledad y Emiliano Zapata	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado	
La Academia	República de Guatemala y Moneda	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada	
República de El Salvador	Callejón Parque del Conde y Correo Mayor	Centro	1	Cambio de balastro, socket y lámpara	Luminaria apagada	
Juan José Baz	Mesones y Misioneros	Centro	24	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado	
Plaza Seminario	Moneda y República de Guatemala	Centro	68	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado	



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Brasil	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	15	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Belisario Domínguez	Ignacio Allende y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	16	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
José María Pino Suárez	Rinconada de Jesús y República de El Salvador	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	República de El Salvador y Mesones	Centro	1	Cambio de socket, lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Uruguay	3er Callejón Manzanares y Santo Tomas	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Honduras	Incas y República de Brasil	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Rodríguez Puebla y Girón	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Cuba	Palma Norte y República de Chile	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Soledad	La Academia y Correo Mayor	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada



REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Pablo	Circunvalación y Escuela Medico Militar	Centro	23	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
		TOTAL	501		

16 DE SEPTIEMBRE



CORREGIDORA




RESTABLECIMIENTO ITM

CAMBIO DE LÁMPARA



SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

SAN PABLO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOLEDAD



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos

REPORTE DE ATENCIONES DE ALUMBRADO EN CENTRO HISTÓRICO/ SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

EDIFICIO O MONUMUENTO	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE CIERRA DE MANERA CORRECTA LA TAPA DE LA LUMINARIA CON FOLIO 081458	DEBIDO A LA VIBRACIÓN SE BOTARON LOS SEGUROS DE LA TAPA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	SE CAMBIA LAMPARA Y BALASTRO, FOLIO 081405	MATERIAL TERMINA CICLO DE VIDA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS A AIMENTACION PRINCIPAL, FOLIO 081254	CABLES SULFATADOS
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	RECONEXIÓN DE LINEAS Y RASTREO DE CORTOCIRCUITO	REFLECTORES APAGADOS
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE METE CABLE PARA PRENDER CIRCUITO DE 6 POSTES, FOLIOS 081339 081311 081310 081361 081360 081359.	ROBO DE CABLE



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

TEATRO DE LA CIUDAD





PROGRAMACION DE COLORES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS




EDIFICIO O MONUMUENTO	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	INCIDENCIA / ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
TEATRO DE LA CIUDAD	DONCELES No. 36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	12	PEOGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PLAZA DE LA REPÚBLICA S/N	TABACALERA	CUAUHTÉMOC	52	REEMPLAZO DE DATA	DATA DAÑADO POR VARIACIÓN DE VOLTAJE
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PLAZA DE LA REPÚBLICA S/N	TABACALERA	CUAUHTÉMOC	52	APOYO EN ACTO PROTOCOLARIO A LA EMBAJADA DE CATALUÑA	SOLICITUD DE EMBAJADA DE PONER LOS COLORES DE LA EMBAJADA EN EL MONUMENTO A LA REVOLUCION MEXICANA



SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL



TAPA DE LA LUMINARIA

ALAMEDA CENTRAL



RECONEXIÓN DE LÍNEAS



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	COLONIA	ALCALDIA	ACTIVIDAD REALIZADA
FUENTE DE CIBELES	CENTRO	CUAUHTÉMOC	LIMPIEZA EN EL PLATO Y PERIMETRO DE LA FUENTE DE CIBELES
FUENTE DE JARDIN ARTES GRAFICAS	CENTRO	CUAUHTÉMOC	LIMPIEZA, BARRIDO Y RETIRO DE OBJETOS
FUENTE DE LA DIANA CAZADORA	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS DE LAVADO PROFUNDO EN GENERAL, PLATO SUPERIOR, INFERIOR, CANAL Y CUARTO DE CONTROL. LIMPIEZA EN EL PERIMETRO DE LA DIANA
FUENTE DE PETROLEOS	CENTRO	MIGUEL HIDALGO	LIMPIEZA EN EL PLATO Y PERIMETRO DE LA FUENTE DE PETROLEÓS
FUENTE DE TLAXCOAQUE	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INSTALACION DE LUMINARIAS Y EXTRACTORES EN GABINETES DE CONTROL
FUENTE MONUMENTAL	CENTRO	BENITO JUAREZ	RECONEXIÓN DE LÍNEAS EN ALIMENTACIÓN PRINCIPAL AL CUARTO DE CONTROL. LIMPIEZA DE ESPEJO Y RETIRO DE OBJETOS FLOTANTES
FUENTE VIBORAS	CENTRO	BENITO JUÁREZ	LIMPIEZA EN EL PLATO Y PERIMETRO DE LA FUENTE DE VIBORAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	CUAUHTÉMOC	ENCENDIDO Y APAGADO DE FUENTES. APAGADO DE GËISER TEATRO POR OBJETO OBSTRUYENDO LA SALIDA DEL CHORRO. CAMBIO DE APAGADOR Y CONTACTOS, SE APLICA PINTURA EN TAPA DE BOVEDAS, FUENTE PRIMAVERA. LIMPIEZA DE ESPEJO Y PERIMETRO EN FUENTE PRIMAVERA, GËISER HIDALGO, HILTON, FUENTE NEPTUNO, FUENTE NINFA 1, FUENTE VENUS, GËISER TEATRO, GËISER MADERO Y NINFA 2, ASI COMO LA APLICACIÓN DE QUIMICOS
FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	RETIRO DE CONCENTRACIÓN DE ESPUMA EN EL AGUA DE LA FUENTE. CAMBIO DE AGUA EN LA FUENTE
OBELISCO DE SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	MIGUEL HIDALGO	LIMPIEZA EN EL PLATO Y PERIMETRO DE LA FUENTE OBELISCO A SIMON BOLIVAR



SOS-DGSUS-Fuentes | Anexos

FUENTE MONUMENTAL



LIMPIEZA DE ESPEJO Y RETIRO DE OBJETOS FLOTANTES

FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN



CAMBIO DE AGUA EN LA FUENTE



SOS-DGSUS-Fuentes | **Anexos**

FUENTE NEPTUNO



LIMPIEZA DE ESPEJO Y PERIMETRO

FUENTE DE TLAXCOAQUE



INSTALACION DE LUMINARIAS



	0=::::				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Moneda	Correo Mayor y Jesús María	Centro	16	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	Moneda y 5 de Mayo	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Apartado	República de Argentina y Del Carmen	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República De Venezuela	República de Argentina y República de Brasil	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Perú	República de Chile y Altuna	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Ramón Corona	Eje 1 Oriente y Santo Tomas	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Donceles	Palma y República de Brasil	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Mesones y Regina	Centro	1	Cambio de socket, lámpara y balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	36	Restablecimiento ITM	Circuito apagado



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
Monte de Piedad	5 de Mayo y Tacuba	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada	
Leona Vicario	Lecumberri y República de Venezuela	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada	
Emiliano Zapata	Circunvalación y San Marcos	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada	
República de Ecuador	Comonfort y Cjon. Vaquitas	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria encendida de día	
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada	
República de Guatemala	Jesús María y Margil	Centro	9	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado	
Emiliano Zapata	Eje 1 Oriente y San Marcos	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada	
República de Uruguay	20 de Noviembre y 5 de Febrero	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada	
Callejón del 57	Donceles y República de Cuba	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada	
Soledad	La Santísima y Jesús María	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada	



OEIII/(IV///LE ZO DE OEI TIEIIIDI/LE						
	DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
	Roldán	San Pablo y Misioneros	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
	5 de Febrero	José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	33	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
	República de Honduras	Ignacio Comonfort y República de Brasil	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
	Belisario Domínguez	Ignacio Allende y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
	Loreto	Mixcalco y República de Guatemala	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
	República de Argentina	República de Venezuela y República de Bolivia	Centro	20	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
	Soledad	La Academia y Correo Mayor	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
	Ignacio Allende	República de Honduras y República de Perú	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
	República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	9	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado



	SLIMANA AL 23 DE SEF HEMBILE					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
República de Colombia	República de Argentina y Del Carmen	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada	
20 de Noviembre	Esquina con Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de lámpara, socket y balastro	Luminaria apagada	
5 de Febrero	Callejón San Salvador el Verde y Chimalpopoca	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada	
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	31	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado	
Palma Norte	República de Ecuador y República de Paraguay	Centro	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día	
Francisco I. Madero	Isabel la católica y Simón Bolívar	Centro	17	Restablecimiento ITM	Circuito apagado	
Bolívar	República del Salvador y Mesones	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada	
2° Callejón de Corregidora	Esquina Corregidora	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada	
Fray Servando Teresa de Mier	Retorno 19 de Fray Servando Teresa de Mier y Fernando Iglesias Calderón	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada	
Manuel de la Peña y Peña	Del Carmen y Girón	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada	



	0=::::				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Justo Sierra	Del Carmen y Loreto	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
De La Concepción	Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	15	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	20 de Noviembre y 5 de Febrero	Centro	1	Cambio de lámpara, socket y balastro	Luminaria apagada
República de Cuba	Palma Norte y Réplica de Brasil	Centro	15	Retiro de material que obstruía Fotocelda	Circuito encendido de día
Tacuba	Motolinía y Simón Bolívar	Centro	20	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Jesús María	Emiliano Zapata y República de Guatemala	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Roldán	Republica de el Salvador y Plaza de San Pablo	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
20 de Noviembre	República de Uruguay y Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Brasil y República de Argentina	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Mixcalco	Manuel Doblado y Callejón de Mixcalco	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada



	0 -		0		
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de El Salvador	Callejón Parque del Conde y Correo Mayor	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Uruguay	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Berriozábal	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Palma Norte	República de Ecuador y República de Paraguay	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		TOTAL	327		



APARTADO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

JOSÉ MA. PINO SUÁREZ



CAMBIO DE SOCKET, LÁMPARA Y BALASTRO




RAMÓN CORONA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN




DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
AV. JUÁREZ	DOLORES Y LUIS MOYA	CENTRO	3	RECONEXION	CIRCUITO INTERMITENTE
AV. JUÁREZ	BALDERAS Y JOSÉ AZUETA	CENTRO	1	CAMBIO LÁMPARA, INSTALACION BALASTRO	LÁMPARA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	AV. 20 DE NOVIEMBRE Y SEMINARIO	CENTRO	1	CAMBIO LÁMPARA	LÁMPARA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	40	REPROGRAMACION DE TIMER	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	20 DE NOVIEMBRE Y JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	130	INSTALACION CONTROL	CIRCUITO APAGADO



PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN









CAMBIO DE CONTROL



AV. JUÁREZ







RECONEXIÓN DE LÍNEAS




SOS-DGSUS-IE'S | Anexos

EDIFICIO O MONUMENTO	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	INCIDENCIA / ACTIVIDAD REALIZADA	CAUSA DE INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS A AIMENTACION PRINCIPAL, FOLIO 081654, 081254	REFLECTORES APAGADOS
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	7	SE METE CABLE Y ENCIENDE CIRCUITO DE 3 LUMINARIAS (081256 al 081266)	ROBO DE CBLE
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	7	RECONEXIÓN DE LÍNEAS A AIMENTACION PRINCIPAL, FOLIO 081310, 081311, 081354, 081356, 081359, 081360 081361	CABLES CORTADOS
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS A AIMENTACION PRINCIPAL, FOLIO 081254	REFLECTORES APAGADOS



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL





RECONEXIÓN DE LÍNEAS A LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL





CABLE PARA PRENDER CIRCUITO DE 7 POSTES



SOS-DGSUS-FUENTES | Anexos

REPORTE DE FUENTES ATENDIDAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	ENCENDIDO DE FUENTES	APAGADAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE PINTA BOVEDA DE LA NINFA 2	REHABILITACIÓN
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE APAGA GËISER TEATRO PARA LAVADO PROFUNDO EN CISTERNA	RETIRO DE SEDIMENTOS EN PAREDES DE LA CISTERNA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE REALIZA LAVADO PROFUNDO EN LAS 4 FUENTES DE SOLIDARIDAD, TANTO EN EL PLATO Y EN EL CANAL, POSTERIORMENTE SE LLENAN Y SE PONEN A FUNCIONAR	SE ATIENDE LA SOLICITUD DE HACER A FUNCIONAR LAS 4 FUENTES
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	INSTALACIÓN DE CONTACTO, APAGADOR Y LÁMPARA EN BOVEDAS DE GËISER HILTON, HIDALGO, PRIMAVERA NINFA 1 Y NEPTUNO	REHABILITACIÓN
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	APAGADO DE FUENTES	SE DEJAN DESCANSAR LOS SISTEMAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	ENCENDIDO DE FUENTES	APAGADAS
FUENTE SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE LLENA CANAL DE FUENTE PARA SU ENCENDIDO	TIENE FILTRACIONES
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	СИАИНТЕ́МОС	0	SE REALIZA LIMPIEZA DE ESPEJO Y PERIMETRO EN FUENTE AMERICA, DANAIDES, GËISER HIDALGO, HILTON, MADERO, FUENTES, MERCURIO, NEPTUNO, NINFA 1, NINFA 2, PRIMAVERA Y VENUS.	SUCIO FUENTE Y ALREDEDOR DE LA FUENTES CON OBJETOS FLOTANTES



	OLIVIA	117 17 10 DE	- 0		
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Cuba	Ignacio Allende y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	36	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Corregidora	La Academia y Jesús María	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Uruguay	Roldan y Talavera	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Vizcaínas	Callejón San Ignacio y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel Doblado	Eje 1 Norte y República de Costa Rica	Centro	2	Cambio de fotocelda	Luminaria apagada
República de Perú	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	6	Cambio de f ôto celda y Base receptáculo	Circuito Intermitente
Juan Álvarez	Comonfort e Ignacio Allende	Centro	11	Cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
San Pablo	Circunvalación y Topacio	Centro	11	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	República de Colombia y República de Perú	Centro	23	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Juan Álvarez	Ignacio Comonfort e Ignacio Allende	Centro	25	Reacomodo de fotocelda	Circuito apagado
5 de Febrero	José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	33	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Monte de Piedad	5 de Mayo y Tacuba	Centro	12	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Perú	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Filomeno M ata	Tacuba y 5 de Mayo	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Plaza de la Constitución y Palma	Centro	1	Cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Pedro de Gante	Centro	1	Cambio de lurbioaria, balastro y socket	Luminaria apagada
República De Venezuela	Rodríguez Puebla y República de Brasil	Centro	25	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Soledad	La Santísima y Jesús María	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Donceles	Callejón Héroes del 57 e Ignacio Allende	Centro	1	Cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada



	0 1 11117				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Belisario Domínguez	Palma Norte y República de Brasil	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
República de Honduras	Ignacio Comonfort y República de Brasil	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Colombia, República de Bolivia	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Corregidora	José María Pino Suárez y La Academia	Centro	24	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Bolívar	Tacuba y 5 de Mayo	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Torres Quintero y Pl. Gregorio Torres Quintero	Centro	2	Cambio de socket	Luminaria apagada
Loreto	San Ildefonso y Justo Sierra.	Centro	17	Reacomodo de fotocelda	Circuito apagado
Isabel la Católica	16 de Septiembre y 5 de Mayo	Centro	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Perú	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	11	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	Circunvalación y Santo Tomás	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado



<u> </u>					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Nezahualcóyotl	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	20	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Gante	16 de Septiembre y 5 de Mayo	Centro	11	Cambio de balastro	Circuito apagado
Ignacio Allende	Donceles y Tacuba	Centro	12	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Callejón Mixcalco	Esquina San Antonio Tomatlan	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Leona Vicario	San Antonio Tomatlan y General Miguel Alemán	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
La Santísima	Soledad y Emiliano Zapata	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
La Academia	República de Guatemala y Moneda	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de El Salvador	Callejón Parque del Conde y Correo Mayor	Centro	1	Cambio de balastro, socket y lámpara	Luminaria apagada
Juan José Baz	Mesones y Misioneros	Centro	24	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Plaza Seminario	Moneda y República de Guatemala	Centro	68	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado



CEMPARATE TO DE CEL TIEMBRE					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Brasil	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	15	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Belisario Domínguez	Ignacio Allende y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	16	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
José María Pino Suárez	Rinconada de Jesús y República de El Salvador	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	República de El Salvador y Mesones	Centro	1	Cambio de socket, lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Uruguay	3er Callejón Manzanares y Santo Tomas	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Honduras	Incas y República de Brasil	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Rodríguez Puebla y Girón	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Cuba	Palma Norte y República de Chile	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Soledad	La Academia y Correo Mayor	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada



REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Pablo	Circunvalación y Escuela Medico Militar	Centro	23	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
		TOTAL	501		

16 DE SEPTIEMBRE



CORREGIDORA




RESTABLECIMIENTO ITM

CAMBIO DE LÁMPARA



SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

SAN PABLO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOLEDAD



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos

REPORTE DE ATENCIONES DE ALUMBRADO EN CENTRO HISTÓRICO/ SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE


EDIFICIO O MONUMUENTO	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE CIERRA DE MANERA CORRECTA LA TAPA DE LA LUMINARIA CON FOLIO 081458	DEBIDO A LA VIBRACIÓN SE BOTARON LOS SEGUROS DE LA TAPA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	SE CAMBIA LAMPARA Y BALASTRO, FOLIO 081405	MATERIAL TERMINA CICLO DE VIDA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS A AIMENTACION PRINCIPAL, FOLIO 081254 72	CABLES SULFATADOS
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	RECONEXIÓN DE LINEAS Y RASTREO DE CORTOCIRCUITO	REFLECTORES APAGADOS
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE METE CABLE PARA PRENDER CIRCUITO DE 6 POSTES, FOLIOS 081339 081311 081310 081361 081360 081359.	ROBO DE CABLE



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

TEATRO DE LA CIUDAD





PROGRAMACION DE COLORES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS




REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO/ SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

EDIFICIO O MONUMUENTO	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	INCIDENCIA / ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
TEATRO DE LA CIUDAD	DONCELES No. 36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	12	PEOGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PLAZA DE LA REPÚBLICA S/N	TABACALERA	CUAUHTÉMOC	52	REEMPLAZO DE DATA	DATA DAÑADO POR VARIACIÓN DE VOLTAJE
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PLAZA DE LA REPÚBLICA S/N	TABACALERA	CUAUHTÉMOC	52	APOYO EN ACTO PROTOCOLARIO A LA EMBAJADA DE CATALUÑA	SOLICITUD DE EMBAJADA DE PONER LOS COLORES DE LA EMBAJADA EN EL MONUMENTO A LA REVOLUCION MEXICANA




SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL



TAPA DE LA LUMINARIA

ALAMEDA CENTRAL



RECONEXIÓN DE LÍNEAS



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	COLONIA	ALCALDIA	ACTIVIDAD REALIZADA
FUENTE DE CIBELES	CENTRO	CUAUHTÉMOC	LIMPIEZA EN EL PLATO Y PERIMETRO DE LA FUENTE DE CIBELES
FUENTE DE JARDIN ARTES GRAFICAS	CENTRO	CUAUHTÉMOC	LIMPIEZA, BARRIDO Y RETIRO DE OBJETOS
FUENTE DE LA DIANA CAZADORA	CENTRO	CUAUHTÉMOC	TRABAJOS DE LAVADO PROFUNDO EN GENERAL, PLATO SUPERIOR, INFERIOR, CANAL Y CUARTO DE CONTROL. LIMPIEZA EN EL PERIMETRO DE LA DIANA
FUENTE DE PETROLEOS	CENTRO	MIGUEL HIDALGO	LIMPIEZA EN EL PLATO Y PERIMETRO DE LA FUENTE DE PETROLEÓS
FUENTE DE TLAXCOAQUE	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INSTALACION DE LUMINARIAS Y EXTRACTORES EN GABINETES DE CONTROL
FUENTE MONUMENTAL	CENTRO	BENITO JUAREZ	RECONEXIÓN DE LÍNEAS EN ALIMENTACIÓN PRINCIPAL AL CUARTO DE CONTROL. LIMPIEZA DE ESPEJO Y RETIRO DE OBJETOS FLOTANTES
FUENTE VIBORAS	CENTRO	BENITO JUÁREZ	LIMPIEZA EN EL PLATO Y PERIMETRO DE LA FUENTE DE VIBORAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	CUAUHTÉMOC	ENCENDIDO Y APAGADO DE FUENTES. APAGADO DE GËISER TEATRO POR OBJETO OBSTRUYENDO LA SALIDA DEL CHORRO. CAMBIO DE APAGADOR Y CONTACTOS, SE APLICA PINTURA EN TAPA DE BOVEDAS, FUENTE PRIMAVERA. LIMPIEZA DE ESPEJO Y PERIMETRO EN FUENTE PRIMAVERA, GËISER HIDALGO, HILTON, FUENTE NEPTUNO, FUENTE NINFA 1, FUENTE VENUS, GËISER TEATRO, GËISER MADERO Y NINFA 2, ASI COMO LA APLICACIÓN DE QUIMICOS
FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	RETIRO DE CONCENTRACIÓN DE ESPUMA EN EL AGUA DE LA FUENTE. CAMBIO DE AGUA EN LA FUENTE
OBELISCO DE SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	MIGUEL HIDALGO	LIMPIEZA EN EL PLATO Y PERIMETRO DE LA FUENTE OBELISCO A SIMON BOLIVAR



SOS-DGSUS-Fuentes | Anexos

FUENTE MONUMENTAL



LIMPIEZA DE ESPEJO Y RETIRO DE OBJETOS FLOTANTES

FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN



CAMBIO DE AGUA EN LA FUENTE



SOS-DGSUS-Fuentes | Anexos

FUENTE NEPTUNO



LIMPIEZA DE ESPEJO Y PERIMETRO

FUENTE DE TLAXCOAQUE



INSTALACION DE LUMINARIAS



	0 =1117		- 0 - 1 1 1 - 1 1		
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Moneda	Correo Mayor y Jesús María	Centro	16	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	Moneda y 5 de Mayo	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Apartado	República de Argentina y Del Carmen	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República De Venezuela	República de Argentina y República de Brasil	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Perú	República de Chile y Altuna	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Ramón Corona	Eje 1 Oriente y Santo Tomas	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Donceles	Palma y República de Brasil	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Mesones y Regina	Centro	1	Cambio de socket, lámpara y balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	36	Restablecimiento ITM	Circuito apagado



	0=111	,, ., . <u> </u>	0 ——		
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Monte de Piedad	5 de Mayo y Tacuba	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Leona Vicario	Lecumberri y República de Venezuela	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Emiliano Zapata	Circunvalación y San Marcos	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Ecuador	Comonfort y Cjon. Vaquitas	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria encendida de día
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Guatemala	Jesús María y Margil	Centro	9	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Emiliano Zapata	Eje 1 Oriente y San Marcos	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Uruguay	20 de Noviembre y 5 de Febrero	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Callejón del 57	Donceles y República de Cuba	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Soledad	La Santísima y Jesús María	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada



	O E IVII		<u> </u>		
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Roldán	San Pablo y Misioneros	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
5 de Febrero	José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	33	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Honduras	Ignacio Comonfort y República de Brasil	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Belisario Domínguez	Ignacio Allende y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Loreto	Mixcalco y República de Guatemala	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Venezuela y República de Bolivia	Centro	20	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Soledad	La Academia y Correo Mayor	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Ignacio Allende	República de Honduras y República de Perú	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	9	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado



	OLI	INIA AL 20 DE (JEI IIEIV	IDIAL	
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Colombia	República de Argentina y Del Carmen	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Esquina con Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de lámpara, socket y balastro	Luminaria apagada
5 de Febrero	Callejón San Salvador el Verde y Chimalpopoca	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	31	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Palma Norte	República de Ecuador y República de Paraguay	Centro	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
Francisco I. Madero	Isabel la católica y Simón Bolívar	Centro	17	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Bolívar	República del Salvador y Mesones	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
2° Callejón de Corregidora	Esquina Corregidora	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Retorno 19 de Fray Servando Teresa de Mier y Fernando Iglesias Calderón	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Del Carmen y Girón	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada




	0 1 11117				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Justo Sierra	Del Carmen y Loreto	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
De La Concepción	Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	15	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	20 de Noviembre y 5 de Febrero	Centro	1	Cambio de lámpara, socket y balastro	Luminaria apagada
República de Cuba	Palma Norte y Réplica de Brasil	Centro	15	Retiro de material que obstruía Fotocelda	Circuito encendido de día
Tacuba	Motolinía y Simón Bolívar	Centro	20	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Jesús María	Emiliano Zapata y República de Guatemala	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Roldán	Republica de el Salvador y Plaza de San Pablo	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
20 de Noviembre	República de Uruguay y Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Brasil y República de Argentina	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Mixcalco	Manuel Doblado y Callejón de Mixcalco	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada



	~-				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de El Salvador	Callejón Parque del Conde y Correo Mayor	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Uruguay	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Berriozábal	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Palma Norte	República de Ecuador y República de Paraguay	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		TOTAL	327		



APARTADO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

JOSÉ MA. PINO SUÁREZ



CAMBIO DE SOCKET, LÁMPARA Y BALASTRO




RAMÓN CORONA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN




REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
AV. JUÁREZ	DOLORES Y LUIS MOYA	CENTRO	3	RECONEXION	CIRCUITO INTERMITENTE
AV. JUÁREZ	BALDERAS Y JOSÉ AZUETA	CENTRO	1	CAMBIO LÁMPARA, INSTALACION BALASTRO	LÁMPARA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	AV. 20 DE NOVIEMBRE Y SEMINARIO	CENTRO	1	CAMBIO LÁMPARA	LÁMPARA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	40	REPROGRAMACION DE TIMER	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	20 DE NOVIEMBRE Y JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	130	INSTALACION CONTROL	CIRCUITO APAGADO

87



PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN









CAMBIO DE CONTROL



AV. JUÁREZ







RECONEXIÓN DE LÍNEAS



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos

EDIFICIO O MONUMENTO	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	INCIDENCIA / ACTIVIDAD REALIZADA	CAUSA DE INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS A AIMENTACION PRINCIPAL, FOLIO 081654, 081254	REFLECTORES APAGADOS
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	7	SE METE CABLE Y ENCIENDE CIRCUITO DE 3 LUMINARIAS (081256 al 081266)	ROBO DE CBLE
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	7	RECONEXI Ó Ñ DE LÍNEAS A AIMENTACION PRINCIPAL, FOLIO 081310, 081311, 081354, 081356, 081359, 081360 081361	CABLES CORTADOS
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS A AIMENTACION PRINCIPAL, FOLIO 081254	REFLECTORES APAGADOS



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL





RECONEXIÓN DE LÍNEAS A LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL





CABLE PARA PRENDER CIRCUITO DE 7 POSTES



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	ENCENDIDO DE FUENTES	APAGADAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE PINTA BOVEDA DE LA NINFA 2	REHABILITACIÓN
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE APAGA GËISER TEATRO PARA LAVADO PROFUNDO EN CISTERNA	RETIRO DE SEDIMENTOS EN PAREDES DE LA CISTERNA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE REALIZA LAVADO PROFUNDO EN LAS 4 FUENTES DE SOLIDARIDAD, TANTO EN EL PLATO Y EN EL CANAL, POSTERIORMENTE SE LLENAN Y SE PONEN A FUNCIONAR	SE ATIENDE LA SOLICITUD DE HACER A FUNCIONAR LAS 4 FUENTES
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	INSTALACIÓN DE CONTACTO, APAGADOR Y LÁMPARA EN BOVEDAS DE GËISER HILTON, HIDALGO, PRIMAVERA NINFA 1 Y NEPTUNO	REHABILITACIÓN
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	APAGADO DE FUENTES	SE DEJAN DESCANSAR LOS SISTEMAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	ENCENDIDO DE FUENTES	APAGADAS
FUENTE SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE LLENA CANAL DE FUENTE PARA SU ENCENDIDO	TIENE FILTRACIONES
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	сиаинтемос	0	SE REALIZA LIMPIEZA DE ESPEJO Y PERIMETRO EN FUENTE AMERICA, DANAIDES, GËISER HIDALGO, HILTON, MADERO, FUENTES, MERCURIO, NEPTUNO, NINFA 1, NINFA 2, PRIMAVERA Y VENUS.	SUCIO FUENTE Y ALREDEDOR DE LA FUENTES CON OBJETOS FLOTANTES



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	NINFA 1, LAVADO DE CUARTOS DE MÁQUINA Y APLICACIÓN DE SELLADOR, EN PLAFON Y MUROS	FALTA DE PINTURA EN CUARTO DE MÁQUINA
FUENTE SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE REALIZA LIMPIEZA Y SECADO DE CUARTO DE MÁQUINAS, PARA LLEVAR A CABO LAS MANIOBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA DE 5 HP.	BOMBA ANTERIOR YA NO FUNCIONA
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	NINFA 2, INSTALACIÓN DE LA REJILLA TIPO IRVING	FALTA DE REJILLA PARA PROTECCIÓN DE TUBOS Y CABLEADO ELECTRICO
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	APAGADO DE FUENTES	SE DEJAN DESCANSAR LOS SISTEMAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	ENCENDIDO DE FUENTES	APAGADAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE REALIZA LIMPIEZA DE FILTRO DE BOMBA EN GËISER MADERO	CHORRO DE AGUA MUY BAJO DE LO NORMAL
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	NINFA 2	FALTA DE PINTURA EN CUARTO DE MÁQUINA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	LIMPIEZA DE CANALES, ESPEJOS Y CUARTOS DE CONTROL	SUCIO FUENTE Y ALREDEDOR DE LA FUENTES
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	FUENTE PRIMAVERA, INSTALACIÓN DE LA REJILLA TIPO IRVING	FALTA DE REJILLA PARA PROTECCIÓN DE TUBOS Y CABLEADO ELECTRICO
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	LIMPIEZA DE ESPEJO Y RETIRO DE OBJETOS FLOTANTES	SUCIO FUENTE Y ALREDEDOR DE LA FUENTES



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	VACIADO DE FUENTE VENUS PARA LAVADO PROFUNDO EN PLATO, PRESENTA LAMA Y SEDIMENTOS	SUCIEDAD EN PLATO DE LA FUENTE
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	APAGADO DE FUENTES	SE DEJAN DESCANSAR LOS SISTEMAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	ENCENDIDO DE FUENTES	FUENTES APAGADAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	NINFA 2, INSTALACIÓN DE LA REJILLA TIPO IRVING	FALTA DE REJILLA PARA PROTECCIÓN DE TUBOS Y CABLEADO ELECTRICO
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	SE REALIZA LIMPIEZA DE ESPEJO Y PERIMETRO ASÍ COMO APLICACIÓN DE QUÍICOS EN FUENTE AMERICAS, DANAIDES, GÉISER HIDALGO, HILTON Y MADERO, FUENTES, NEPTUNO, NINFA 1 Y PRIMAVERA	SUCIO FUENTE Y AGUA, ASI COMO ALREDEDOR DE LA FUENTES CON OBJETOS FLOTANTES
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	FUENTE VENUS PARA LAVADO PROFUNDO EN PLATO, ELIMINANDO EL SEDIMENTO Y LODO LOS FILTROS SE LAVAN CON HIDROLAVADORA	PRESENTA SEDIMENTO Y LODO
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	FUENTE NINFA 1, SE REALIZA LIJADO EN TODA LA SUPERFICIE DE LAS PUERTAS DE ACCESO A LOS CUARTOS DE MAQUINAS, ELECTRICO Y DE LA CISTERNA Y SU POSTERIOR APLICACIÓN DE PRIMER, TAMBIÉN SE APLICA SELLADOR Y PINTURA EN PLAFÓN Y MUROS DEL CUARTO DE MÁQUINAS	REHABILITACIÓN



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
FUENTE 2 SOLIDARIDAD	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	TRABAJOS DE CAMBIO DE VÁLVULAS DE 1" ROSCABLE EN FUENTE SOLIDARIDAD 2.	PIEZAS DESGASTADAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	APAGADO DE FUENTES	SE DEJAN DESCANSAR LOS SISTEMAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	ENCENDIDO DE FUENTES	FUENTES APAGADAS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	LIMPIEZA DE CANALES, ESPEJOS Y CUARTOS DE CONTROL	SUCIO FUENTE Y ALREDEDOR DE LA FUENTES
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	GËISER HIDALGO, SE INICIAN TRABAJOS DE LLENADO DE CISTERNA	VACIADO DE CISTERNA PARA LIMPIEZA DE CANAL
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	FUENTE NINFA 1, SE CONCLUYEN TRABAJOS DE PINTURA EN LAS PUERTAS DE ACCESO A LOS CUARTOS DE MAQUINAS, ELECTRICO Y DE LA CISTERNA, TAMBIÉN SE APLICA LA SEGUNDA MANO DE PINTURA EN PLAFÓN Y MUROS DEL CUARTO DE MÁQUINAS	MANTENIMIENTO DE ACUERDO A CONTRATO
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	NINFA 1, INSTALACIÓN DE LA REJILLA TIPO IRVING	FALTA DE REJILLA PARA PROTECCIÓN DE TUBOS Y CABLEADO ELECTRICO
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	IIMPIEZA DE ESPEJO Y RETIRO DE OBJETOS FLOTANTES, AMERICAS, DANAIDES, NEPTUNO Y PRIMAVERA	SUCIO FUENTE Y ALREDEDOR DE LA FUENTES CON OBJETOS FLOTANTES
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	APAGADO DE FUENTES	SE DEJAN DESCANSAR LOS SISTEMAS




FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	ENCENDIDO DE FUENTES	FUENTES APAGADAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	LIMPIEZA DE ESPEJO Y RETIRO DE OBJETOS FLOTANTES, AMERICAS, DANAIDES, GËISER HIDALGO, HILTON Y TEATRO, MERCURIO, NEPTUNO, NINFA 1 Y 2, PRIMAVERA Y VENUS	SUCIO FUENTE Y ALREDEDOR DE LA FUENTES CON OBJETOS FLOTANTES
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	AMERICAS, INSTALACIÓN DE LA REJILLA TIPO IRVING	FALTA DE REJILLA PARA PROTECCIÓN DE TUBOS Y CABLEADO ELECTRICO
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	LIMPIEZA DE CANALES, ESPEJOS Y LLENADO DEL CANAL PARA SU FUNCIONAMIENTO	SUCIO FUENTE Y ALREDEDOR DE LA FUENTES
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	APAGADO DE FUENTES	SE DEJAN DESCANSAR LOS SISTEMAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	ENCENDIDO DE FUENTES	FUENTES APAGADAS
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	0	APAGADO DE FUENTES	SE DEJAN DESCANSAR LOS SISTEMAS



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

FUENTES DE ALAMEDA - NINFA 2







SE PINTA PLAFÓN Y MUROS DE LA BOVEDA DE CONTROL, ASÍ COMO LA TAPA DEL ACCESO



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

FUENTES DE ALAMEDA - AMERICAS





INSTALACIÓN DE LA REJILLA TIPO IRVING



SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

14,524

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH enero - septiembre





Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 01/10	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpioza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros		17 de
Limpieza	02) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.04	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,298	metros cúbicos	quincenal	
	04) Tierra recolectada en PA del CH	116.00	metros cúbicos		Octubr e
Lavado	05) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	645,014	metros cuadrado s		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 01/10	U. Medida	Periodicida d	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	256	sitios		
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	8,638	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	2,220	metros cuadrado s	quincenal	17 de Octubre
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	2,780	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	1,255	piezas		
Eliminación de piagas	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrado s		



ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
ISABEL LA CATÓLICA, DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA A TACUBA (VANDÁLICO)	24	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FRENTE A PALACIO NACIONAL (PROTESTA)	161	m2
AV. JUÁREZ, DE AV. BALDERAS A EJE CENTRAL LAZÁRO CÁRDENAS (PROTESTA)	666	m2
5 DE MAYO, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	580	m2
PERIFERIA DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	375	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	414	m2

TOTAL 2,220 m2



ELIMINACIÓN DE GRAFITTI DE VANDÁLICO 24 M2 Y DE PROTESTA 2,196 M2 24 M2















ELIMINACIÓN DE GRAFITTI
















ELIMINACIÓN DE GRAFITTI















INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

PERIODO: DEL 18 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

				10 / 12 20	DE GEI TIEMBI	
VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRID O MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	33	74,250	7.50	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	10	10	30,000	2.00	
LUIS GONZÁLEZ OBREGON	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	3,300	7.90	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	80,322	7.10	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	32	71,680	7.30	
CALLEJON DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	22	13,200	15.80	16

108



INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	10	10	1,400	58.90	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN LUCAS	CALLE SAN LUCAS Y CERRADA NEZAHUALCOYOTL	4	4	6,808	2.00	
PLAZA PINO SUÁREZ	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA AV. SAN PABLO	4	4	21,696	2.10	
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	3	3	12.675	0.70	
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	2	2	500	0.40	
CALLE ROSALES	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	5	5	500	1.30	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA



INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS	FRECUENCIAS	BARRIDO	RECOLECCIÓN	OBSERVACIONES
		LABORADOS	DE ATENCIÓN	MANUAL	DE RESIDUOS	
				M2	М3	
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	3	3	300	1.10	
RINCONADA DE JESÚS	ESQUINA REPÚBLICA DEL SALVADOR	2	2	200	0.60	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUET
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	1	1	100	0.20	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUET
CORREDOR GANTE	DE FRANCISCO I. MADERO A 16 DE SEPTIEMBRE	2	2	400	0.50	
REVILLAGIGEDO	ESQUINA ARTÍCULO 123	3	3	300	0.60	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUET
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	1	1	980	0.60	



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE















CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















PLAZA 23 DE MAYO
















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN LUCAS EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA PINO SUÁREZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE ROSALES EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE RINCONADA DE JESÚS, ESQUINA REPÚBLICA DEL SALVADOR EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE













ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL GANTE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE











ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REVILLAGIGEDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE









PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO















PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO















LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO "SIMULACRO NACIONAL"












LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DESPUES DEL EVENTO "SIMULACRO NACIONAL"







LIMPIEZA POR EL EVENTO "TORNEO RELÁMPAGO DE COLADERITAS" ORGANIZADO POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX, EN REPÚBLICA DE GUATEMALA









LIMPIEZA Y LAVADO EN PLAZA SANTA CATARINA POR EL EVENTO SOCIO-CULTURAL A CARGO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX, "DIRIGIDO AL PROGRAMA NACIONAL DE LA TERCERA EDAD", DENOMINADO "DESCUBRIENDO MI VOZ".











LIMPIEZA Y LAVADO EN PLAZA SANTA CATARINA POR EL EVENTO SOCIO-CULTURAL A CARGO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX, "DIRIGIDO AL PROGRAMA NACIONAL DE LA TERCERA EDAD", DENOMINADO "POESIA ENTRE AMIGOS".











LIMPIEZA EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DE AYOTZINAPA



















LIMPIEZA EN VARIAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL MARCO DEL DÍA DE ACCIÓN GLOBAL POR EL ACCESO AL ABORTO LEGAL, LIBRE, SEGURO Y GRATUITO.



















ATENCIÓN FAUNA NOCIVA





















Atención Fauna Nociva

Atención Fauna	Nociva					
Lugar	Cuadrantes		Ubicación		Act	ividad
Congreso de la Unión	В	De Emiliano Zapata Poniente), Col. Venustiano Carranza	a Herreros Morelos,	(De Oriente a Alcaldía		26 Cebos n un ,500 m2.
Parque Periodistas	В	Fray Servando Teresa de Col. Parque, Alcaldía	e Mier, Esquina Venustiano	Congreso de la Unión, Carranza	Desratización 20 Ce área de 1,500 m2.	bos Cereal B, en un
Av. Del Trabajo	В	De Gorostiza a Alcaldía Venustiano	Panaderos, Carranza	Col. Morelos,	Desratización Cebos Cere un área d	31 eal B, en e 800 m2.
Congreso de la Unión (Tiradero Clandestino)	В	De Herreros a Alcaldía Venustiano	Hortelanos, Carranza	Col. Morelos,		2 Cebos Cereal n área
Parque S/N	Α	Caridad, Manuel Morelos, Alcaldía Cuauhtér	Doblado y noc	Obreros, Col.		0 Cebos Cereal B, rea de
Vialidad	В	Eje 1 Morelos, Alcaldía Cuauhtér		Caridad, Col.	Desratización 12 Ce área de 200 m2.	bos Cereal B, en un
Tiradero Clandestino No. 64	В	Eje 1 Oriente, Morelos, Alcaldía	Esquina Manuel Cuauhtér	Doblado, Col. noc	Desratización 19 Ce un área de 100 m2.	bos Cereal B, en



						_						_
Lugar	Cuadrantes			Ubica	cion				Actividad			
Héroes De Granaditas	В	De Ej Manuel Do	je oblado, Col. More	1 elos,	Vidal Alcaldía	Alcocer Cuauhtér		Desrati Cereal área		23 en 150	un	
Eje 1 Oriente Circunvalación	В	De Ej Guatemala	,	Norte tro,	a Alcaldía	República Cuauhtér		Desrati B,	zación en un	39 área	Cebos de m2.	Cereal 3,600
Anillo De Circunvalación	В		an Pablo entro, Alcaldía	a Cuauhtér	Fray noc	Servando),	Desrati B,	zación en un	63 área	Cebos de m2.	Cereal 800
Eje 1 Oriente Circunvalación	В			Guatema Alcaldía	la	a Cuauhtér	San noc	Desrati B,	zación en un	10 área	Cebos de m2.	Cereal 6,800
Arcos de Belén	В		uis Moya cuauhtémoc	a	Balderas	, Col.	Centro,	Desrati B,	zación en un	16 área	Cebos de m2.	Cereal 1,500
Vialidad	В	Escuela Mo	ervando lédico Militar Icaldía Cuauhtén	Teresa moc	de a San	Miguel,	Mier, De Col.	Desrati B,	zación en un	12 área	Cebos de m2.	Cereal 200
Eje 2 Sur (Tiradero Clandestino)	Р		lvera, Dr. J. To Alcaldía Cuauhtén	,	Dr.	Jiménez,	Col.	Desrati B, en u		18 área	Cebos C 150 m2.	ereal de



Lugar	Cuadrantes		Ubicac	ción		Actividad
General Anaya	В	De Eje Ciprian, Col. Carranza	1 Merced Balbuena,	Oriente a Alcaldía Venustia	San ano	Desratización 24 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
San Ciprian	В	De General Teresa de Mier, C Venustiano	-	Fray Merced Balbuen	Servando a,Alcaldía	Desratización 29 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	В	•	resa de Mier, Eje 1 Ciprian, Col. Merce			Desratización 29 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Eje 1 Oriente	В	De Eje Col. Morelos,	1 Norte Alcaldía Venustian	a San o Carranz	Pablo, a	Desratización 69 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Exterior del Metro Candelaria	В	General Anaya Unión, Venustiano	y Col. Candelaria, Carranza	Congreso Alcaldía	de la	Desratización 16 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Eje 1 Poniente Rosales	А	De Puente Reforma,	de Alvarado Col. Centro,	a Paseo Alcaldía	de la Cuauhtémoc	Desratización 20 Cebos Cereal B, en un área de 700 m2.
Balderas	А	De Paseo Av. Juárez,	de Col. Centro,	la Reforma Alcaldía Cuauhté	· •	Desratización 19 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.





Lugar	Cuadrantes			Ubicad	ción			ı	Actividad		
Alameda Central	А	Av. Mora, Ángela	Juárez, Peralta,	Col.	Av. Centro,	Hidalgo, Alcaldía	Dr. Cuauhtémoc	Desratización Cebos Cereal B, área	en de 33,000	26 un 0 m2.	
Plaza de la Solidaridad	Α	Av. Juárez Cuauhtémoc	Esquina	Balderas	, Col.	Centro,	Alcaldía	Desratización Cebos C área m2.	ereal B, de	6 en 860	un
Vialidad (Juzgados Familiares de la CDMX)	А	Av. Juárez Col. Centro	Entre Alcaldía	Dolores Cuauhtér		Luis	Moya,	Desratización B, en 1,000	13 Cebos un m2.	s Cereal área	de
San Pablo	Α	De Eje María Pino	Suárez,	1 Col. Cer	Oriente ntro,	a Alcaldía	José Cuauhtémoc	Desratización Cebos C área	ereal B, de 4,500	19 en m2.	un
Eje 1 Norte Mosqueta	А	Eje 1 Paseo de la Norte), Col.	Reforma, Guerrero	(Lado	Guerrero Cuauhtér	Sur	a y	Desratización Cebos C área	ereal B, de	20 en 1,400 m2	un 2.
Roldán	В	De Fray Santo Tomás Cuauhtémoc	Servando Col.	Tersa	de Centro,	Mier Alcaldía	a	Desratización Cebos C área	ereal B, de	18 en 1,800 m2	un 2.
Plaza de la Constitución Zócalo	А	20 De de Centro, Alcaldía	- , - ,	16	Pino de Septi	embre,	Suarez, 5 Col.	Desratización Cebos C área	ereal B, de	09 en 400 m2.	un



Lugar	Cuadrantes		Ubicación		Actividad
Fray Servando Teresa de Mier	Α	De Roldán a Cuauhtémoc	Topacio, Col. C	Centro, Alcaldía	Desratización 14 Cebos Cereal B, en un área de 400 m2.
José María Izazaga	Α	De Isabel la Centro, Alcaldía Cuauhté		olívar, Col.	Desratización 19 Cebos Cereal B, en un área de 850 m2.
Anillo De Circunvalación (Eje 1 Oriente)	В	Fray Servando Teresa Viga, Col. Cuauhtémoc	de Mier y Ci Esperanza,	calzada de la Alcaldía	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 650 m2.
Congreso de la Unión	В	De Emiliano Zapata Poniente), Col. Venustiano	a Herreros, (E Morelos, Carranza	De Oriente a Alcaldía	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 7,500 m2.
Parque Periodistas	В	Fray Servando Esquina Congreso de la Venustiano		∕lier, ∕arque, Alcaldía	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Av. Del Trabajo	В	De Gorostiza a Alcaldía Venustiano	Panaderos, Co Carranza	Col. Morelos,	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Congreso de la Unión (Tiradero Clandestino)	В	De Herreros a Alcaldía Venustiano	Hortelanos, Co Carranza	Col. Morelos,	Desratización 08 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.



Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque S/N	А	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 17 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Eje 1 Oriente	В	Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	В	Eje 1 Oriente, Esquina Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 16 Cebos Cereal B, en un área de 1,000 m2.
Héroes De Granaditas	В	De Eje 1 Oriente Vidal Alcocer a Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 21 Cebos Cereal B, en un área de 150 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	В	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Cebos Cereal B, en un área de 3,600 m2.
Anillo de Circunvalación	В	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 61 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	В	De Repúblicade Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 61 Cebos Cereal B, en un área de 6,800 m2.




Lugar	Cuadrantes	Ubicación Actividad
Arcos de Belén	В	De Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc Desratización 14 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Fray Servando Teresa de Mier	В	De Escuela Médico Militar a San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc Desratización 10 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Eje 2 Sur (Tiradero Clandestino)	Р	Calle Dr. Olvera, No. Ext. 119, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc Desratización 14 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
General Anaya	В	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Desratización 24 Col Merced Balbuena Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	В	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza Desratización Cebos Cereal B, en un área de 4,500 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	В	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza Desratización 29 Cebos Cereal B, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	В	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza Desratización 69 Cebos Cereal B, en un área de 3,800 m2.




Lugar	Cuadrantes			Ubicac	ión				Α	ctividad		
Exterior Del Metro Candelaria	В	General Anaya la Unión, Venustiano	y Col. Can Carranza	delaria,	_		de		Cebos C	ereal B, de 1,500		
Eje 1 Poniente Rosales	Α	De Puente Reforma, Col.		Alvarado Centro,		Paseo Cuauhtér		Desratiz un m2.	zación Cebos C área	ereal B,	17 en 700	
Balderas	Α	De Av. Reforma a Cuauhtémoc		Paseo Juárez,		de tro,	la Alcaldía	Desratiz B,	zación en 1,200	17 Cebos un m2.	Cereal área	de
Alameda Central	Α	Av. Mora, Ángela Cuauhtémoc	Juárez, Peralta,		Av. Centro,	Hidalgo, Alcaldía	Dr.	Desratiz		ereal B, de 33,00		un
Plaza de la Solidaridad	Α	Av. Juárez, Cuauhtémoc	Esquina	Balderas,	Col.	Centro,	Alcaldía	Desratiz	zación Cebos C área	ereal B,	11 en 860 m2.	
Vialidad (Juzgados Familiares de Ia CDMX)	Α		entre Alcaldía			Luis	Moya,	Desratiz un	zación Cebos C área	ereal B,	11 en 1,000 m2	2.



BARRIDO MANUAL










RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS










RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS










LAVADO










LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA






RETIRO DE CHICLES










192,149 m3

Residuos sólidos y recolección producto de barrido enero - septiembre


2394.5 m3

Tierra recolectada en PA del CH enero - septiembre

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos




Recolección de tierra





53,746 pzas


Retiro de propaganda PA y PB de CH enero - septiembre



232,465 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución enero - septiembre

Piezas de chicles retiradas en el perímetro "A"






28,209 m2

Eliminación de grafiti en PA de CH enero - septiembre

Eliminación de grafiti






21,080 pzas

Desratización de PA y PB de CH enero - septiembre

Desratización en el Perímetro "A" y "B"





Sistema de Transporte Colectivo - Metro



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 15 a 30 de Septiembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	8	Unidades fuera de servicio	quineenel	15 de
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	1	Unidades fuera de servicio	quincenal	Octubre

	ESC	ALERAS		
Perímet	ro A	Perímet	ro B	
		Balderas 7674	Línea 1	
Delles Autos Ist	Línes O	Fray Servando	Línes 4	
Bellas Artes k5	Línea 8	2515	Línea 4	
		Garibaldi S4	Línea 8	
		Guerrero R4	Línea B	


ELEVARDORES	
Balderas BAL-3-ET3	Línea 3



STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


92%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas enero - septiembre



94.73%

Porcentaje de eficiencias en elevadores enero - septiembre





Comisión Federal de Electricidad



Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 20 de septiembre al 3 de octubre de 2023	Próximo reporte
Mantenimient o a infraestructur	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	17 de octubre de 2023
а	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	31	2020
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	15	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	1	



Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
	TOTAL		0		



Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CUADRANTE NIZA. REFORMA, DINAMARCA Y HAMBURGO	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
CUADRANTE REFORMA, MINA, EJE CENTRAL Y JUÁREZ	SIN DATO	CENTRO	19	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL	31			



Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ALLENDE 46 A2	REP. DE PERÚ	MARIANA RODRIGUEZ DEL AZARIN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
GONZÁLEZ ORTEGA 7 502	BERRIOZABAL	MANUEL DE LA PENA Y PENA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
VIDAL ALCOCER 92 2	BERRIOZABAL	MANUEL DE LA PEÑA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
JESUS MARÍA 3 LOC-D	REP. DE GUATEMALA	MONEDA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE ARGENTINA 37	REP. DE COLOMBIA	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PERÚ 28	LÁZARO CARDENAS	IGNACIO ALLENDE	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
LEANDRO VALLE 19-B	REP. DE PERÚ	BELISARIO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REVILLAGIGEDO 18 11 B	AV. JUÁREZ	AV. INDEPENDENCIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REVILLAGIGEDO 18 TORRE-1	AV. JUAREZ	AV. INDEPENDENCIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REVILLAGIGEDO 18 TORRE-1 11F	AV. JUÁREZ	AV. INDEPENDENCIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
LÓPEZ 27 ALT 5	AV. INDEPENDENCIA	ARTÍCULO 123	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
ARTICULO 123 ED 82 D-1	SALDERAS	REVILLAGIGEDO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
ALDACO 16 INT-15	MEAVE	VIZCAINAS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
LEANDRO VALLE 19	REP. DE PERÚ	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SANTÍSIMA 21A	EMILIANO ZAPATA	SOLEDAD	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
					15	171



Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				0	



Anexo 5. Detalle de ubicaciones Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ALLENDE	REP. DE PERÚ	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
				TOTAL	1	




Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores

11

Robos de elementos de infraestructura enero - septiembre


Siniestros de robo registrados



435

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe enero - septiembre

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe






Comisión Federal de Electricidad | **Seguimiento de Indicadores**

264


Atención a fallas en el suministro de energía enero - septiembre

Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica



33

Tapas de registros y/o bóvedas reparadas enero - septiembre






Comisión Federal de Electricidad | **Seguimiento de Indicadores**

27

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública enero - septiembre

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública





Instituto Nacional de Antropología e Historia



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29/09/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte	
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	20	cantidad			
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	3	cantidad	quincenal	17/10/23	
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	9	cantidad			
Autorizacion	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	3	cantidad			



INAH | **Anexos**

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
417/23	DR. MORA	11	CENTRO	-	OBRA MAYOR
420/23	LÓPEZ	24	CENTRO	-	OBRA MENOR
425/23	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	16	CENTRO	-	OBRA MAYOR
426/23	PLAZA SANTOS DEGOLLADO	10	GUERRERO	-	OBRA MAYOR
428/23	AV. CUAUHTÉMOC	19	CENTRO	-	OBRA MENOR
429/23	ISABEL LA CATOLICA	29	DOCTORES	-	OBRA MENOR
430/23	MEAVE	21-A	CENTRO	-	OBRA MAYOR



INAH | **Anexos**

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
431/23	AV. CHAPULTEPEC	43	CENTRO	-	OBRA MAYOR
438/23	DOLORES	3	CENTRO	-	OBRA MAYOR

Autorizaciones de enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
415/23	ISABEL LA CATOLICA	88-3	CENTRO	ENSERES	OBRA MENOR
433/23	FRANCISCO I. MADERO	14-FG	CENTRO	ENSERES	OBRA MENOR
434/23	REGINA	58-B	CENTRO	ENSERES	OBRA MENOR



Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra
18/09/2023	DOLORES	3	CENTRO	OBRA MAYOR
18/09/2023	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO	OBRA MAYOR
18/09/2023	TACUBA	87	CENTRO	ANUNCIO
19/09/2023	JUÁREZ	70	CENTRO	OBRA MAYOR
20/09/2023	ISABEL LA CATOLICA	92	CENTRO	OBRA MENOR
21/09/2023	FRANCISCO I. MADERO	67	CENTRO	OBRA MAYOR
21/09/2023	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	33	CENTRO	OBRA MAYOR



Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra
21/09/2023	HUMBOLDT	5	CENTRO	OBRA MAYOR
22/09/2023	AYUNTAMIENTO	161	CENTRO	REMODELACIÓN
22/09/2023	AV. 5 DE MAYO	47	CENTRO	REMODELACIÓN
22/09/2023	BALDERAS	138	CENTRO	OBRA MAYOR
25/09/2023	EJE 1 PONIENTE AV. BUCARELI	80	CENTRO	OBRA MENOR
25/09/2023	BALDERAS	27	CENTRO	OBRA MAYOR
25/09/2023	REPÚBLICA DE PERU	127	CENTRO	OBRA MAYOR



Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra
26/09/2023	BOLIVAR	21	CENTRO	ANUNCIO
27/09/2023	JUÁREZ "LA NACIONAL"	4	CENTRO	OBRA MAYOR
27/09/2023	ROSARIO "TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ"	5	CENTRO	OBRA MAYOR
27/09/2023	LORETO	10	CENTRO	OBRA MAYOR
27/09/2023	AV. 5 DE MAYO	2	CENTRO	OBRA MENOR
27/09/2023	ISABEL LA CATOLICA	54	CENTRO	OBRA MAYOR




Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
18/09/2023	REGINA	58	CENTRO	ENSERES	OBRA MENOR
19/09/2023	FRANCISCO I. MADERO	14	CENTRO	ENSERES	OBRA MENOR
19/09/2023	ISABEL LA CATOLICA	96	CENTRO	ENSERES	OBRA MENOR



INAH | Seguimiento de Indicadores


273

Autorizaciones de obras enero - septiembre



25

Autorización de colocación de Enseres enero - septiembre






INAH | Seguimiento de Indicadores


257

Solicitudes de autorización de obras enero - septiembre



20

Solicitudes de colocación de Enseres enero - septiembre





Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura



INBAL | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 30/09/2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Consulta	01) Consulta de calidad artística	18	cantidad		
A. A. a. i. a. i. i. a.	03) Autorización de intervenciones menores	11	cantidad	mensual	31/10/23
Autorización	04) Autorización de intervenciones mayores	0	cantidad		



INBAL | Anexos

1	AV. 5 DE MAYO	47	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
2	BALDERAS	33	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
3	AV. 5 DE MAYO	47	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
4	BUCARELI	80	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
5	ISABEL LA CATÓLICA	32	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
6	ITURBIDE	39	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
7	ITURBIDE	39	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
8	16 DE SEPTIEMBRE	79	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
9	SIMÓN BOLIVAR	34	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
10	BALDERAS	27	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
11	DONCELES	67-A	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006



INBAL | Anexos

12	LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	13	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
13	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	2	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
14	MANUEL MÁRQUEZ STERLING	28-A	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
15	ISABEL LA CATÓLICA	32	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
16	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	2	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
17	DONCELES	66	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
18	FRANCISCO I MADERO	47	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
19	SIMÓN BOLIVAR	21	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
20	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	3	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
21	REPÚBLICA DE CUBA	92	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
22	AV. HIDALGO	1	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006



INBAL | Anexos

23	AV. HIDALGO	1	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
24	CALLEJÓN FLAMENCOS	9	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
25	TACUBA	73	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
26	FELIPE BERRIOZABAL	6	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
27	AYUNTAMIENTO	5	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
28	TACUBA	12	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
29	CARLOS PACHECO	5	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006



INBAL | Seguimiento de Indicadores

155

Consultas de calidad Artísticas enero - septiembre

Consulta de Calidad Artística

40

36

30

20

13

13

14

14

14

10

ereo ereo estreo marco atri maro junio julio appeo artiente artient

90

Autorizaciones de Obras enero - septiembre





Fideicomiso del Centro Histórico





FCH | Gráficas de obras en proceso.

NO. DE CONTRATO	СОМСЕРТО	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	79	79	Agosto 2023
F-54/011/2022	INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS	88	90	SEPTIEMBRE 2023
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	35	37	CONVENIO MODIFICATORIO. DICIEMBRE 2023
F-54/003/2023	REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN DE ECUADOR ENTRE REPUBLICA DE ECUADOR Y EJE 1 NORTE IGNACIO LOPEZ RAYÓN (CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	93	93	AGOSTO 2023





FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.







Aplicación de pintura en estructura metálica y colocación de cristales sobre perfiles.

INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS





FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



En este periodo se avanzó en la elaboración de Dictamen Estructural, en revisión al momento por parte del D.R.O.


PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.






FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.








Por parte del FCHCM se elaboró informe de situación para SEDUVI, SECGOB y ACH.





FCH | Seguimiento de indicadores.

CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 - FCHCW









FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023					
NO. DE CONTRATO	СОМСЕРТО	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA	
FCH/CDI/INV/001/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO"	12	18	DICIEMBRE 2023	
FCH/CDI/INV/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO"	14	19	DICIEMBRE 2023	
FCH/CDI/INV/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA"	17	22	DICIEMBRE 2023	
FCH/CDI/INV/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA "RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA"	16	20	DICIEMBRE 2023	
FCH/CDI/INV/006/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE "CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA"	18	22	DICIEMBRE 2023	
FCH/CDI/INV/009/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA"	19	35	DICIEMBRE 2023	
FCH/CDI/INV/010/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA "PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO"	11	20	DICIEMBRE 2023	
FCH/CDI/INV/011/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS"	20	40	DICIEMBRE 2023	





FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023						
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA		
FCH/CDI/AD/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR"	9	22	DICIEMBRE 2023		
FCH/CDI/AD/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ"	2	6	DICIEMBRE 2023		
FCH/CDI/AD/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN"	6	6	DICIEMBRE 2023		







Consolidación de grietas en muros, trabajos de protección de pintura mural en intradós de bóveda, habilitado de andamios en exterior del tambor de la cúpula.













Trabajos de consolidación de muros y cimentación, mecánica de suelos, extracción de núcleos, aplanado de muros, colocación de puertos de inyección.















Trabajos de consolidación de muro, inyección de muros en capilla del Sagrado Corazón y de La Dolorosa, consolidación del extradós de la bóveda de la capilla del Sagrado Corazón.







Trabajos en Sacristía del templo: Continúan trabajos de liberación de aplanados de cemento en muro de colindancia sur y pilastras; así como su remamposteo y preparación de puertos para inyección de lechada de cal arena.







Trabajos de consolidación de muros de diferentes fábricas, suministro de materiales para cambio de entrepiso.







Trabajos en extradós de bóveda principal: Liberación de enladrillado y primer capa de entortado en cuatro entre ejes. Limpieza, remamposteo, colocación de grapas de recinto, colocación de puertos de inyección y rejunteo de grietas. Registro y liberación controlada de arcos botareles.







Cosido de grietas en muros y colocación de puertos de inyección para posterior inyección de lechada cal arena.













Trabajos de consolidación de grietas en intradós de bóveda de Presbiterio, reintegración de aplanados gruesos y fino de bóveda, reintegración de aplanado en bóveda de Soto Coro.













En la fachada sur, se están realizando los cambios de bajadas de agua pluvial, donde previamente se están aplanando las paredes internas por donde pasaba la tubería anterior. En muro sur del coro se realizó la liberación de aplanado en zonas donde se atenderán fracturas en muro estructural, de igual forma ya se abrió caja para poder colocar las grapas.









Trabajos de realización de calas en cubierta de bóveda franciscana de la Sacristía y elaboración de procedimiento específico para intervención del área.





FCH | Gráficas de obras en proceso.

ARREGLO DE FACHADAS 2023. RECURSO PROPIO DEL FCHCM.						
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA		
	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES DEL CENTRO HISTÓRICO. REP. DE VENEZUELA 18, REP. DE ECUADOR 90, REP. DE PERÚ 96, MONTERO 7, ALARCÓN 17, SOTO 164.		32	NOVIEMBRE 2023		





FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Trabajos de tratamiento de carpinterías, integración de aplanados y retiro de toldos deteriorados.





FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Integración de entortados en cornizas e integración de aplanado fino.





FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.









Tratamiento de herrerías en balcones, reintegración de balcones y cornisas de concreto; mantenimiento en tapas de pretiles.

Instituto Local de la
 Infraestructura Física Educativa
 de la Ciudad de México



ILIFE



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO



INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

228			
No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Júarez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	DESAZOLVE DE DENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Rio de la Loza No. 39, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	1 00%	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	3%	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE AULAS
5	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano" C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS, CAMBIO DE ACABADO EN PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	4%	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO



FINALIZO EN FACHADA PRINCIPAL, MUROS EN PLAZA CÍVICA Y CUBO DE ESCALERAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS CO APLANADO DE MEZCLA, DE ACUERDO A COLOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN BAJO LA SIGUIENTE PREPARACIÓN: POR CADA 10 LITROS DE AGUA, S APLICARA 0.75 KG DE SAL DE GRANO, 4.70 KG DE CAL HIDRATADA OXICAL, 0.75 LTS DE MUCILAGO DE NOPAL Y 12 % DE SIKA LÁTEX, DEBERÁN MEZCLARSE DICHOS MATERIALES Y UNA VEZ TENIENDO LA PREPARACIÓN HOMOGÉNEA SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN SOBRE LOS MUROS A DOS MANOS. LOS PARAMENTOS DEBERÁN ESTAR LIBRES DE POLVO REALIZANDO LIMPIEZA EN SECO CON CEPILLO DE RAÍZ, TRABAJOS REALIZADOS HASTA UNA ALTURA DE 8 N INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIO Y HERRAMIENTA.









FINALIZO EN FACHADA PRINCIPAL, MUROS EN PLAZA CÍVICA Y CUBO DE ESCALERAS. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS CÓ APLANADO DE MEZCLA, DE ACUERDO A COLOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN BAJO LA SIGUIENTE PREPARACIÓN: POR CADA 10 LITROS DE AGUA, S APLICARA 0.75 KG DE SAL DE GRANO, 4.70 KG DE CAL HIDRATADA OXICAL, 0.75 LTS DE MUCILAGO DE NOPAL Y 12 % DE SIKA LÁTEX, DEBERÁN MEZCLARSE DICHOS MATERIALES Y UNA VEZ TENIENDO LA PREPARACIÓN HOMOGÉNEA SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN SOBRE LOS MUROS A DOS MANOS. LOS PARAMENTOS DEBERÁN ESTAR LIBRES DE POLVO REALIZANDO LIMPIEZA EN SECO CON CEPILLO DE RAÍZ, TRABAJOS REALIZADOS HASTA UNA ALTURA DE 8 N INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD. ANDAMIO Y HERRAMIENTA.











FINALIZA EL DESVASTADO-LIJADO A MAQUINA Y BARNIZADO DE PISO DE DUELA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, APLICACIÓN DE DOS MANO DE BARNI POLIFORM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EN AULA COYOLXAUHQUI.







FINALIZA EL DESVASTADO-LIJADO A MAQUINA Y BARNIZADO DE PISO DE DUELA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, APLICACIÓN DE DOS MANO DE BARÑA POLIFORM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EN AULA COYOLXAUHQUI.









Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil



SGI RPC | Reporte







COMITÉ DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS (CIS)

		V/00/00 - 15-00 - 50/00													
		01 AL 30	DE SEPTIEMBRE DE 2023												
No.	VOLANTE	ESTATUS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DGAR/SGIRPC	Fecha de ingreso	Fecha de atención	OBV	año •	TIPO PROYECTO	MES	mL.	población •	postes	registros •	CAJAS
1	3638	Acuse	GN. NATURGY AV. DURANGO 193. Calle: Av. Durnago 193. col. Roma Norte,ACUAH.	2830/23	08.08.2023	07.09.2023	OTIR-F	2023	Gas Natural	SEP	96.00	4,293	0	0	
2	3813	Acuse	Ampl. Vigencia. GN. NATURGY. AV. COLONIA JUÁREZ FASE III. Calle:	2832/23	16.08.2023	07.09.2023	AVOTIR	2023	Gas Natural	SEP	2,267.00	4,300	0	0	
	NOTIR	NEGATIVA	A OPINIÓN TÉCNIKCA DE IN	DICADORES DE I	RIESGOS										
	ОПК	OPINIÓN T	ÉCNIKCA DE INDICADORES E	DE RIESGOS											
	AVOTIR	AMPLIACIÓ	DN DE VIGENCIA A OPINIÓN	TÉCNIKCA DE IN	DICADORES	DE RIESGOS									



Turnos e incidencias urbanas



ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - septiembre 2023

68% atención

Matriz de Incidencias	Estado		
Dependencia	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	52	27	79
Al. Cuauhtémoc	59	80	139
C5	2		2
CFE	98	65	163
Metrobús	3		3
SACMEX	82	62	144
SOS-AP	76	18	94
SOS-DGOIV	11	12	23
SOS-DGSUS	149		149
TELMEX	84	28	112
Tránsito	31	15	46
Suma total	647	307	954



FOLIO =	FECHA DE PEPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS =	Estado 🍸
IUCH-171	8/2/2022	V4 - Alameda-Sector ▼ Financiero	Desperfectos en banquetas	Dr. Mora ▼	*	¥	9	ACH ▼			Atendido •
IUCH-281	29/07/2022	V3 - Santo Domingo ♥	PINTAS, GRAFITIS	ALTUNA ▼	ESQUINA HONDURAS	¥		ACH ▼		•	Atendido
IUCH-349	29/11/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	PINTAS, GRAFITIS	EPÜBLICA DE CHII ▼	*	*		*			Atendido •
IUCH-363	4/01/2023	V4 - Alameda-Sector ▼ Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	16 de septiembre	Isabel La Católica	*	Esquina	CFE ▼	0		Atendido 🔻
IUCH-437	3/02/2023	ACH *	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Argentina	*	•	Frente al #44	TELMEX +			Atendido ¥



FOLIO =	FECHA DE REPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE -	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 😾	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-438	3/02/2023	ACH 🕶	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Honduras			Frente al #67	CFE ▼			Atendido
IUCH-439	3/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú	*	*	Frente al Pilares	Al. Cuauhtémoc ▼			Atendido
IUCH-440	4/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corred or Cultural Regina	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	5 de febrero ▼	*	*	Frente ak #47	SACMEX *			Atendido
IUCH-441	5/02/2023	V3 - Santo Domingo	Tiraderos de basura	Belisario Domínguez	República de Brasil		Esquina	SOS-DGSUS ¥			Atendido
IUCH-442	5/02/2023	V4 - Alameda-Sector ▼ Financiero	Fugas de agua ▼	Luis Moya ▼	Av. Independenci ▼ a	*	Frente al CONDUSEF	SACMEX *	127		Atendido



FOLIO =	FECHA DE REPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 😾	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS =	Estado 🍸
IUCH-443	5/02/2023	V3 - Santo Domingo	Tiraderos de basura	República de Brasil	República de Colombia	·	Esquina	SOS-DGSUS ¥			Atendido
IUCH-444	5/02/2023	ACH ▼	Tiraderos de basura	Obraje ▼	Riva Palacio 🔻	*	Esquina	SOS-DGSUS *			Atendido •
IUCH-445	6/02/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Leandro Valle ▼	*	*		SOS-AP ▼			Atendido •
IUCH-446	6/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corred or Cultural Regina	Baches ▼	República de Uruguay	*	·	Frente al #131	TELMEX *			Atendido •
IUCH-447	7/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras ▼ faltantes o dañados	Isabel La Católica	Mesones *	*	Esquina	TELMEX *		Contract of the contract of th	Atendido



FOLIO =	FECHA DE REPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS =	Estado 🌱
IUCH-448	7/02/2023	VI - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Santa Veracruz ▼	2 de abril 🔻	•	Esquina	CFE ▼			Atendido 🔻
IUCH-450	9/02/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Desperfectos en banquetas	Emiliano Zapata	*	*	#59	ACH ▼			Atendido ~
IUCH-451	9/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corred or Cultural Regina	Limpieza ▼	San Jerónimo ▼	¥	·		SOS-DGSUS *	A		Atendido ·
IUCH-452	14/02/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de El Salvador	*	*		CFE ▼	M2134082716		Atendido 🔻
IUCH-453	10/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corred or Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones ▼	*	*	Frente al #94	SACMEX +			Atendido 🔻



FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado 🤻
28/09/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Topacio ▼	San Pablo ▼			SACMEX			Atendido
28/09/2023	VI - Santa María la Redonda	Limpieza ▼	*	٠	·		SOS-DGSUS *			Atendido
29/09/2023	VI - Santa María la Redonda	Cascajo ▼	Moctezuma ▼	*			SOS-DGSUS			Atendido
29/09/2023	ACH ▼	Falla en semáforo	República de Perú	Ignacio Allende			Tránsito		0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Atendido
29/09/2023	V4 - Alameda-Sector ▼ Financiero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Alameda Central	*			SOS-AP •			Atendido



FECHA DE REPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 😾	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS =	Estado 🌱
26/09/2023	VI - Santa María la Redonda	Cascajo ▼	Violeta 🔻	Guerrero ▼	Zaragoza ▼		SOS-DGSUS ▼		CHIS.	Atendido
27/09/2023	ACH ▼	Limpieza ▼		*	*		SOS-DGSUS →			Atendido
27/09/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza ▼	República de Ecuador	•	•		SOS-DGSUS ▼			Atendido
28/09/2023	VI - Santa María la Redonda	Limpieza 🔻	San Juan de Dios				SOS-DGSUS ▼			Atendido
28/09/2023	VI - Santa María la Redonda	Limpieza *	Reforma ▼	*	*		SOS-DGSUS ▼			Atendido



FECHA DE REPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 😾	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS =	Estado 🍸
23/09/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza ▼	República de Chile				SOS-DGSUS ¥			Atendido
24/09/2023	V7 - Vizcaínas-Corred or Cultural Regina	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Regina 🔻		*		SOS-AP ▼			Atendido
24/09/2023	V7 - Vizcaínas-Corred or Cultural Regina	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	5 de Febrero ▼	San Jerónimo 🔻	*		SOS-AP ▼			Atendido 🔻
25/09/2023	VI - Santa María la Redonda	Limpieza 🔻	Zarco ▼	Violeta ▼	Ţ		SOS-DGSUS ¥			Atendido
25/09/2023	V12 - Doctores 🔻	Limpieza ▼	Dr. Andrade ▼	*	¥		SOS-DGSUS ▼			Atendido



FECHA DE REPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES \Xi	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado 🍸
21/09/2023	V7 - Vizcaínas-Corred or Cultural Regina	Limpieza 🔻	San Jerónimo 💌		-		SOS-DGSUS ▼			Atendido
21/09/2023	V9 - Guerrero ▼	Limpieza 🔻	Santa Veracruz ▼		*		SOS-DGSUS ¥			Atendido
21/09/2023	VI - Santa María la Redonda	Limpieza 🔻	Galeana ▼		*		SOS-DGSUS ¥			Atendido •
22/09/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza 🔻	Marconi 💌		*		SOS-DGSUS ¥			Atendido
22/09/2023	V9 - Guerrero ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Lerdo ▼	*	*	Frente al #93	SACMEX *			Atendido 🔻



FECHA DE =	REPORTA	÷	SOLICITUD =	CALLE	₹	ENTRE CALLE 1	F	ENTRE =	REFERENCIA 😾	ATIENDE	÷	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado
18/09/2023	ACH	*	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Academia	*		*			SOS-AP	*			Atendido
19/09/2023	ACH	*	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Plaza Seminario	*		*		Modulo Turismo	TELMEX	¥		1974 2012 A 2014	Atendido
20/09/2023	ACH	*	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Margil	*	Emiliano Zapata	*	*		SACMEX	*	0		Atendido
21/09/2023	V12 - Doctores	*	Baches 🔻	Dr. Rio de la Loza	¥	Dr. Valenzuela	*	*		SOS-DGOIV	¥			Atendido
21/09/2023	V15 - Ciudadela San Juan	*	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Tolsa	*		*	*		SACMEX	*			Atendido



FECHA DE REPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS =	Estado 🍸
18/09/2023	V12 - Doctores 💌	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Dr. Rio de la Loza	Eje Central ▼			ACH 🔻			Atendido 🔻
18/09/2023	V12 - Doctores 💌	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	, Dr. Rio de la Loza	Eje Central ▼	*		ACH ▼			Atendido
18/09/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Belisario Domínguez	Eje Central ▼	Ignacio Allende		SOS-AP ▼	14.50		Atendido
18/09/2023	ACH •	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Plaza Seminario				SOS-AP ▼			Atendido
18/09/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones •	•	*	Frente al #99	TELMEX +	51		Atendido



FOLIO =	FECHA DE REPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 🖶	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-1344	30/09/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Plaza de San Fernando	*	*		Al. Cuauhtémoc ▼			Pendiente 🔻
IUCH-1345	28/09/2023	ACH ▼	Baches ▼	Esc Medico Militar	San Pablo ▼	Fray Servando Teresa de Mier		SOS-DGOIV *			Pendiente 🔻
IUCH-1346	30/09/2023	V8 - San Pablo ▼	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Santo Tomás 💌	Misioneros 💌	Ramón Corona	Frente al #47 al #58	SACMEX *			Pendiente 🔻
IUCH-1347	30/09/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Leandro Valle 🔻			Frente al #14	SACMEX *			Pendiente 🔻
IUCH-1348	30/09/2023	V8 - San Pablo ▼	Baches ▼	Manzanares ▼	*	*	Aun costado de la Capilla del Señor de La Humildad	SOS-DGOIV ▼			Pendiente 🔻



FOLIO =	FECHA DE REPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE CALLE 2	F REFERENCIA F	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 😾	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-1336	29/09/2023	ACH 🕶	Tapas, registros o coladeras ▼ faltantes o dañados	República de Argentina	•	,	▼ Frente al #96	TELMEX +			Pendiente 🕶
IUCH-1338	29/09/2023	V7 - Vizcainas-Corred or Cultural Regina	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Regina ▼		,	▼ Frente al #12	SOS-AP ▼			Pendiente 🔻
IUCH-1341	30/09/2023	VI - Santa María la Redonda	Baches ▼	Eje Central ▼	Degoliado ▼		▼ Esquina	SOS-DGOIV *	17		Pendiente 🕶
IUCH-1342	30/09/2023	VI - Santa María la Redonda	Desperfectos en banquetas	Av. Hidalgo 🔻	San Fernando ▼	Zarco	*	ACH 🕶			Pendiente 🕶
IUCH-1343	30/09/2023	VI - Santa María la Redonda	Baches *	Av. Hidalgo ▼	San Fernando ▼	Zarco	*	SOS-DGOIV *			Pendiente 🔻



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES \Xi	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado Y
IUCH-1327	27/09/2023	ACH ▼	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	5 de Febrero ▼	José María Izazaga	Fray Servando Teresa de Mier		SOS-AP 🔻			Pendiente 🔻
IUCH-1331	28/09/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Donceles 🔻		*	Frente al #52	TELMEX *			Pendiente 👻
IUCH-1333	28/09/2023	V9 - Guerrero ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Reforma 🔻	Mina ▼	•		SOS-DGOIV *			Pendiente 🔻
IUCH-1334	29/09/2023	ACH ▼	Daño al equipamiento ▼ urbano	Lecumberri	Cjon. de Mixcalco	*	Frente al #35 Base de luminaria dañada.	Al. Cuauhtémoc 🔻			Pendiente 🔻
IUCH-1335	29/09/2023	ACH 🕶	Poda de árboles	Lecumberri *	Cjon. de Mixcalco	*	Frente al #35	Al. Cuauhtémoc ▼			Pendiente *



FOLIO =	FECHA DE REPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 😾	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS =	Estado Y
IUCH-1319	28/09/2023	ACH ▼	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Colombia	*		#46	ACH ▼			Pendiente 🔻
IUCH-1320	28/09/2023	ACH ▼	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Perú	*	•	#77	ACH ▼			Pendiente ▼
IUCH-1321	28/09/2023	ACH ▼	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Soledad ▼	Jesús María ▼	·	Esquina	ACH ▼			Pendiente 🔻
IUCH-1322	26/09/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Perú			Todo el día esta Prendidas	Al. Cuauhtémoc ▼			Pendiente 🔻
IUCH-1326	27/09/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Delicias ▼	Luis Moya ▼	López ▼		Al. Cuauhtémoc ▼	E		Pendiente 🕶



ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - septiembre 2023

88 % avance

Matriz de Turnos	ESTATUS		
ATIENDE	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc	4	2	6
CFE	2		2
FCH	1		1
SACMEX-Drenaje	1		1
SACMEX-Obra	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	1		1
Telmex	1		1
Suma total	15	2	17



ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - septiembre 2023

FOLIO =	FECHA DE MESA	SOLICITANTE =	SOLICITUD =	ATIENDE =	EVIDENCIA =	ESTATUS Y
7	7/3/2023	ACH 🕶	Que a petición de los vecinos se repare la iluminación en la calle Francisco de Garay entre Tolsá y Av. Chapultepec.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente 🔻
17	25/7/2023	ACH +	Atención a la petición de la selección de residuos sólidos sobre la calle Isabel la Católica esquina con Madero por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente 🔻




ACH | Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas - Septiembre 2023



DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN
ACH	31	31	0	100%
TELMEX	17	17	0	100%
SOS - DGSUS- AP	48	32	16	67%
AL CUAUHTÉMOC	115	85	30	74%
SOS - DGOIV	23	14	9	61%
CFE	126	69	57	55%
SACMEX	202	80	122	40%
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	133	1	132	1%
AL. V. CARRANZA	51	0	51	0%
TOTAL	746	329	417	44%







Asuntos generales