



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

IX SESIÓN. Evaluación abril

03 de mayo de 2022



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos


Incidencias urbanas

Asuntos generales


Acuerdos

Asistencia





Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 13 de mayo de 2022 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Atención de incidencias | 01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH | 58 | incidencias atendidas | quincenal | 20 de mayo de 2022 |
| Justicia Cívica | 02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social | | jornadas | | |
| Eliminación de grafiti | 03) Eliminación de grafiti en CH | | metros cuadrados | | |
| Riego de áreas verdes | 04) Riego áreas verdes - Vecinos | | atención | | |
| | 05) Riego áreas verdes - ACH | | atenciones | | |
| | 06) Riego áreas verdes - ACH-DGSUS | | atención | | |
| | 07) Riego áreas verdes - SEDEMA | | atención | | |

Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

16 de
Septiembre
República de
Chile
Zapata
El Carmen
Plaza 23 de
Mayo
Venustiano
Carranza
Tacuba
Margil
Plaza Vizcaínas
Santo Tomás
Belisario
Domínguez

Los trabajos realizados consistieron en **colocación de un bolardo** en 16 de Septiembre esquina Gante, **retiro de varilla** en República de Chile esquina República de Cuba, **retiró de soleras en mal estado en tapas de registros** en Zapata esquina Margil, **retiró de soleras en mal estado en tapas de registros** en El Carmen esquina Justo Sierra, **reposición de 10 piezas de piso de mármol** en 16 de Septiembre entre Isabel la Católica y Bolívar, **retiro y posterior colocación de un bolardo** en Plaza 23 de Mayo esquina Belisario Domínguez, **reposición de 8 piezas de piso tipo recinto** en Plaza 23 de Mayo y Leandro Valle, **reposición de 5 piezas de piso tipo recinto** en Venustiano Carranza frente al No. 111, **reposición de 2 bolardos** en Tacuba entre Condesa y Filomeno Mata, **colocación de un bolardo** en 16 de Septiembre esquina Isabel la Católica, **reposición de 3 bolardos** en Margil esquina Zapata, **colocación de un ejercitador** en Plaza Vizcaínas, **reposición de una tapa de registro** en Santo Tomás y Martín Corona, **reposición de una tapa de registro** en 16 de Septiembre entre Gante y Eje Central, **reparación de un tramo de banqueta cambiando 20 piezas de piso tipo recinto** en Belisario Domínguez entre Bolívar y Plaza de la Conchita.



Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores



Tacuba reposición de bolardos

Santo Tomás reposición de tapa de registro

Belisario Domínguez cambió de piso tipo recinto

Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de Justicia Cívica

Atención de riego en Violeta y limpieza de ventanas arqueológicas en República de Argentina, con apoyo de 2 infractores de Justicia Cívica, 3 de mayo de 2022



Atención de riego y limpieza de áreas verdes en Plaza Vizcaínas y limpieza de ventanas arqueológicas en República de Argentina, con apoyo de 6 infractores de Justicia Cívica, 26 de abril de 2022

Atención de riego en Plaza Vizcaínas, con apoyo de 3 infractores de Justicia Cívica, 5 de mayo de 2022



Atención de riego y limpieza de áreas verdes en Plaza Loreto, Plaza Santísima y limpieza de ventanas arqueológicas en República de Argentina, con apoyo de 13 infractores de Justicia Cívica, 28 de abril de 2022

Autoridad del Centro Histórico | Riego con personal de la Autoridad del Centro Histórico



Atención de riego en Plaza Vizcaínas, 18 de abril de 2022



Atención de riego en las espigas de Plaza de la Constitución, 21 de abril de 2022




Atención de riego en las espigas de Plaza de la Constitución, 20 de abril de 2022



Atención de limpieza de áreas verdes en Plaza San Miguel, con apoyo de 4 personas de Reinserción Social, 28 de abril de 2022

Autoridad del Centro Histórico | Retiro de grafiti




Valerio Trujano entre Mina y Glorieta de Violeta, 21 de abril de 2022

Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


1,253

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
enero - abril



39


Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo
de Justicia Cívica y Reinserción Social
enero - abril



Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


355 m2


Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH
enero - abril



33

Riegos de áreas verdes
enero - abril





Alcaldía Cuauhtémoc

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 29 abril de 2022 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|--------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Hidráulico | Número de reparaciones de fuga de agua | 2 | unidades | quincenal | 13 de mayo de 2022 |
| Drenaje | Sondeo de albañal pluvial | 168 | metros lineales | | |
| | Desazolve de atarjea | 19 | piezas | | |
| | Sondeo de atarjea | 820 | metros lineales | | |
| Parques y jardines | Riego | 302,400 | m2 | | |
| | Poda de pasto | 48,900 | m2 | | |
| | Recolección de ramas | 27,100 | kg | | |
| | plantaciones | 565 | piezas | | |

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 29 de abril de 2022 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------------------|---|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| Limpieza Recolección | Barrido diario | 283 | kilómetros | quincenal | 13 de mayo de 2022 |
| | Recolección orgánica domiciliaria y barrido | 707.08 | toneladas | | |
| | Recolección inorgánica domiciliaria y barrido | 1,791.15 | toneladas | | |
| | Recolección en tiraderos clandestinos | 999.24 | toneladas | | |
| Alumbrado | Luminarias reparadas en vía pública | 1 | unidad | | |
| | Reconexiones de circuito | 1 | unidad | | |
| Arbolado urbano | Retiro de árbol caído | 1 | sujeto | | |

Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas



Barrido sobre la calle de Tacuba



Barrido sobre la calle de Órgano



Fabricación e instalación de tapa de registro en San Camilito



Aplicación de pintura en postes, San Camilito




Sustitución de atarjea en el callejón Tizapán

Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


36 pzas.

Luminarias reparadas en vías secundarias
enero-abril



25


Contactores cambiados
enero-abril



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


756 ml

Desazolve de atarjea
enero-abril



72 ml.


desazolve de albañal
enero-abril



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


2,445 ml.

Sondeo de albañal pluvial
enero-abril



2,184 ml.


Balizamiento (peatonal y vehicular)
enero-abril



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


3,736.03 Ton.

Recolección orgánica domiciliar y barrido
enero-abril



9,805.51 Ton


Recolección inorgánica domiciliar y barrido
enero-abril



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


5,580.24 Ton.


Recolección en tiraderos clandestinos
enero-abril



2,551 ml.

Barrido diario
enero-abril





Alcaldía Venustiano Carranza

Al. Venustiano Carranza | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 29 de abril de 2022 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Alumbrado público | 01) Luminarias reparadas en vías secundarias | 0 | piezas | quincenal | 13 de mayo de 2022 |
| Recolección | 02) Recolección en tiraderos clandestinos en PB de VC | 513 | toneladas | | |
| Poda o derribamiento de árboles | 03) Sujetos forestales podados en vías secundarias o plazas | 5 | piezas | | |
| Drenaje | 04) Desazolve | 0 | metros lineales | | |

Alcaldía Venustiano Carranza | PODA DE ÁRBOLES

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD ML | MOTIVO | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|---------------|
| SAN ANTONIO TOMATLAN | SASTRERÍA | CURTIDURÍA | 10 DE MAYO | 2 | PODA DE ÁRBOL |
| TAPICERÍA S/N | 2DA. CERRADA DE SAN ANTONIO TOMATLAN | CURTIDURÍA | 10 DE MAYO | 2 | PODA DE ÁRBOL |
| PENITENCIARÍA 33 | H. CONGRESO DE LA UNIÓN | AMPLIACIÓN PENITENCIARIA | | 1 | PODA DE ÁRBOL |
| | | TOTAL | | 5 | |

Al. Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores


112

Luminarias reparadas en vías secundarias
enero-abril



4,783.9 Ton.


Recolección en tiraderos clandestinos
enero-abril



Al. Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores

1,278 ml.


desazolve
enero-abril





SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje




SACMEX Drenaje

AVANCE DE TRABAJO

| | ANTERIOR | AVANCE | ACUMULADO |
|------------------|----------|--------|-----------|
| ATARJEA (METROS) | 5,780 | 1,500 | 7,280 |
| POZOS DE VISITA | 100 | 26 | 126 |
| REJILLAS DE PISO | 82 | 33 | 115 |
| COLADERA PLUVIAL | 124 | 45 | 169 |
| ALBAÑAL (METROS) | 366 | 95 | 461 |

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO




CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
(ENTRE CALLE DE LA PALMA Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 600 ML DE ATARJEA, 9 PV, 11 CP, 7 RP, 25 ML DE ALBAÑAL

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO




CALLE DONCELES (ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 900 ML DE ATARJEA, 17 PV, 34 CP, 26 PV, 70 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX | Seguimiento de indicadores


6120 ml

Desazolve de atarjea
enero - abril



412 ml


Desazolve de albañal
enero - abril



SACMEX | Seguimiento de indicadores


58

Pozos de visitas
enero - abril



48


Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
enero - abril




SACMEX | Seguimiento de indicadores

69 pzas

Coladeras pluviales
enero - abril





Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Construcción de Obras Públicas



SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”

AL 30 DE ABRIL DE 2022

DATOS GENERALES CONTRATISTA

| | |
|----------------------------|--|
| No. CONTRATO | DGCOP-LPN-L-1-275-20 |
| CONTRATISTA | INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 149 DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE INICIO | 02/10/2020 |
| FECHA DE TEMINACIÓN | 25/09/2021 |
| SUPERFICIE DEL TERRENO | 3,076.31 |
| AREA DE CONSTRUCCIÓN TOTAL | 2,214.00 M2 |
| AREAS EXTERIORES | 3,625.00 M2 |

ESTADO FINANCIERO

| | | |
|---------------------------------|----|-----------------|
| IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA | \$ | 19,989,459.25 |
| IMPORTE ESTIMADO (PAGADO) S/IVA | | \$16,470,653.98 |
| IMPORTE POR ESTIMAR S/IVA | \$ | 3,518,805.27 |


ANTICIPO

| | | |
|------------------------|----|--------------|
| ANTICIPO OTORGADO | | SIN ANTICIPO |
| ANTICIPO AMORTIZADO | \$ | - |
| ANTICIPO POR AMORTIZAR | \$ | - |

RESIDENTE:


ARQ. GRACIELA DUARTE CALIXTO

J.U.D. DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION C2



PERSPECTIVA DEL PROYECTO

SOS-DGCOP | Indicadores - Construcción de PILARES “La Pulga”



SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



CONEXIÓN DE FILTROS DE AGUA

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



CONEXIÓN DE FILTROS DE AGUA

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



CONEXIÓN DE FILTROS DE AGUA

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”


REPORTE FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



INSTALACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



PORTÓN Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



COLOCACIÓN DE TAPA DE PLACA DE ¼" DE HERRERÍA PARA EL HUECO DE LUMINARIAS.

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



CONEXIÓN DE TUBERÍA SUBTERRANEA PARA EL LLENADO DE CISTERNA

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOR PARA ALFOMBRA

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLOR PARA ALFOMBRA

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”


REPORTE FOTOGRAFICO



TRABAJOS DE MUEBLES DE MADERA

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”


REPORTE FOTOGRAFICO



CABELADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS EN MUEBLES DE MADERA

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA DEL PLANTA BAJA



VISTA PANORAMICA DEL PRIMER NIVEL

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA DE LA AZOTEA

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA NORESTE

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”


REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA NOROESTE

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO




VISTA PANORAMICA SURESTE

SOS-DGCOP | Reporte fotográfico - Construcción de PILARES “La Pulga”

REPORTE FOTOGRAFICO



VISTA PANORAMICA SUROESTE



Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 29/04 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|
| Alumbrado público | 01) Luminarias reparadas en PA del CH | 117 | Piezas | Quincenal | 17 de mayo |



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 22 DE ABRIL

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|------------------|---|-----------------|----------|--------------------|-------------------|
| Alameda Central | Av. Hidalgo y Av. Juárez | CENTRO | 1 | Cambio de balastro | Luminaria apagada |
| | Av. Hidalgo y Av. Juárez | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Av. Hidalgo y Av. Juárez | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Eje central y Doctor Mora | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| 16 de Septiembre | Calle Fray Pedro de Gante y Simón Bolívar | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | | SUBTOTAL | 5 | | |

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 22 DE ABRIL

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------------|
| Av. Juárez | Balderas y Azueta | CENTRO | 14 | Cambio de fotocelda | Circuito encendido de día |
| | Iturbide y Humboldt | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Calle Iturbide y Humboldt | CENTRO | 14 | Cambio de fotocelda | Circuito apagado |
| | Calle Iturbide y Humboldt | CENTRO | 1 | Cambio de balastro | Luminaria apagada |
| Av. José María Izazaga | Luis Moya y Eje Central | CENTRO | 1 | Retiro de poste | Poste dañado |
| | | SUBTOTAL | 31 | | |

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 22 DE ABRIL

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|----------------------------|--|----------|----------|----------------------|-------------------|
| Calle Francisco I. Madero | Calle 5 de Mayo e Isabel la Católica | CENTRO | 1 | Cambio de balastro | Luminaria apagada |
| | Calle 5 de Mayo y Isabel la Católica | CENTRO | 1 | Reconexión de líneas | Luminaria apagada |
| | Calle Fray Pedro de Gante y Simón Bolívar | CENTRO | 1 | Cambio de balastro | Luminaria apagada |
| Calle República de Ecuador | República de Brasil y República de Argentina | CENTRO | 12 | Reconexión de líneas | Circuito apagado |
| | | SUBTOTAL | 15 | | |
| | | TOTAL | 51 | | |

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 29 DE ABRIL

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| Alameda Central | Av. Hidalgo y Av. Juárez | CENTRO | 15 | Reprogramación de reloj | Circuito apagado |
| | Av. Hidalgo y Av. Juárez | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| | Av. Juárez y Doctor Mora | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Av. Hidalgo y Av. Juárez | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| | Av. Hidalgo y Av. Juárez | CENTRO | 1 | Reconexión de líneas | Luminaria apagada |
| Calle Plaza de la Constitución | Calles Monte de Piedad y Moneda | CENTRO | 10 | Reconexión de líneas | Circuito apagado |
| | Calle Corregidora y Moneda | CENTRO | 12 | Reprogramación de reloj | Circuito apagado |
| | | SUBTOTAL | 41 | | |

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 29 DE ABRIL

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Calle Francisco I. Madero | Calle Motolinia e Isabel la Católica | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Calle Motolinia e Isabel la Católica | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Calle Simón Bolívar y Motolinia | CENTRO | 2 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Fray Pedro de Gante y Bolívar | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Fray Pedro de Gante y Eje Central | CENTRO | 2 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Fray Pedro de Gante y Eje Central | CENTRO | 2 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Eje Central y Fray pedro de Gante | CENTRO | 2 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | | SUBTOTAL | 11 | | |

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 29 DE ABRIL

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| Calle Francisco I. Madero | Eje Central y Fray pedro de Gante | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Eje Central y Fray pedro de Gante | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Eje Central y Fray pedro de Gante | CENTRO | 2 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Calle Motolinia e Isabel la Católica | CENTRO | 2 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Calle Motolinia e Isabel la Católica | CENTRO | 1 | Cambio de balastro y lámpara | Luminaria apagada |
| | Fray Pedro de Gante y Bolívar | CENTRO | 2 | Cambio de lámpara y balastro | Luminaria apagada |
| | Fray Pedro de Gante y Bolívar | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Luminaria apagada |
| | Calle Bolívar y Motolinia | CENTRO | 2 | Cambio de lámpara y balastro | Luminaria apagada |
| | | SUBTOTAL | 12 | | |

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA 70

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA | MOTIVO |
|------------|------------------------------|----------|----------|------------------------------|-----------------|
| Av. Juárez | Calle Azueta y Revillagigedo | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara | Lámpara apagada |
| | Calle Iturbide y Humboldt | CENTRO | 1 | Cambio de lámpara y balastro | Lámpara apagada |
| | | SUBTOTAL | 2 | | |
| | | TOTAL | 66 | | |

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 22 DE ABRIL

ALAMEDA CENTRAL



SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 22 DE ABRIL

16 DE SEPTIEMBRE




SE REALIZA CAMBIO DE LUMINARIA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 22 DE ABRIL

AV. JUAREZ




SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 22 DE ABRIL

AV. JOSÉ MARIA IZAZAGA




SE REALIZA RETIRO DE POSTE EN MAL ESTADO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 22 DE ABRIL

CALLE FRANCISCO I. MADERO



SE REALIZA BASE.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 22 DE ABRIL

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SE RECONECTAN LÍNEAS

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 29 DE ABRIL

ALAMEDA CENTRAL





SE REPROGRAMA TIMER

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 29 DE ABRIL

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



RECONEXIÓN DE LÍNEAS

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 29 DE ABRIL

FRANCISCO I. MADERO



SE CAMBIA LÁMPARA

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 29 DE ABRIL

AV. JUAREZ




CAMBIO DE LÁMPARA Y SOQUET

SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de indicadores

3957

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
enero - abril






Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Subdirección de Parques B I



SOS-DGSUS | Indicadores


| Estrategia | Indicador | Reporte 18/04 al 1/05/2022 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Limpieza | 01) Barrido de guarnición en PA del CH | 12,312.160 | kilómetros | quincenal | 17 de mayo |
| | 02) Barrido de banquetas en PA del CH | 23,955,400 | metros cuadrados | | |
| | 03) Barrido de Plazas y corredores en PA del CH | 12,711,468 | metros cuadrados | | |
| | 04) Barrido mecánico en PA del CH | 1,279.040 | kilómetros | | |
| Recolección | 05) Residuos sólidos y recolección producto de barrido | 10,752 | metros cúbicos | | |
| | 06) Tierra recolectada en PA del CH | 130.25 | metros cúbicos | | |
| Lavado | 07) Lavado de papeleras | 1,120 | piezas | | |
| | 08) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH | 629.333 | metros cuadrados | | |

SOS-DGSUS | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte 18/04 al 1/05/2022 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|------------------------|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Lavado | 09) Sitio críticos lavados en PA de CH (18 puntos) | 253 promedio | atenciones | quincenal | 17 de mayo |
| Recolección | 10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos) | 350 promedio | metros cúbicos | | |
| Limpieza | 11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Plaza la Constitución y Motolinia | 2,723 | piezas | | |
| Eliminación de grafiti | 12) Eliminación de grafiti en PA de CH | 110.50 | metros cuadrados | | |
| Limpieza | 13) Retiro de propaganda en PA de CH | 2,798 | piezas | | |
| Eliminación de plagas | 14) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de cereal B y cebos Rodilón | 1204 | piezas | | |

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITI

| VIALIDAD | Cantidad | U.M. |
|---|----------|------|
| MESONES DE JESÚS MARÍA A ALDACO | 37 | m2 |
| AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A PALMA (PROTESTA) | 12 | m2 |
| ALDACO DE SAN JERÓNIMO A REPÚBLICA DEL SALVADOR | 10 | m2 |
| PLAZA VIZCAÍNAS SAN JERÓNIMO ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS | 4 | m2 |
| SAN JERÓNIMO DE 5 DE FEBRERO A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS | 11 | m2 |
| REGINA DE SIMÓN BOLÍVAR A ISABEL LA CATÓLICA | 4.50 | m2 |
| PLAZA ALHÓNDIGA ENTRE CORREGIDORA Y SOLEDAD | 2 | m2 |
| CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE 5 DE FEBRERO A AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROTESTA) | 5 | m2 |
| AV. JUÁREZ DE LÓPEZ A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS | 25 | m2 |
| | | |
| TOTAL | 110.50 | m2 |
| | | |
| | | |
| | | |

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores


ELIMINACIÓN DE GRAFITI VANDÁLICO 68.50 M2 Y 42 M2 DE PROTESTA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ATENCIÓN MARCHAS COLECTIVOS FEMINISTAS




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DE LA INSTALACIÓN DE LA RÉPLICA DE LA CAPILLA SIXTINA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

RETIRO DE PLANTÓN DE INDÍGENAS TRIQUIS DE OAXACA EN AV. JUÁREZ



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

Atención Fauna Nociva



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

| Lugar | Cuadrantes | Ubicación | Actividad |
|------------------------------|------------|--|---|
| Parque S/N | A | Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 38 Lanirat Block, en un área de 220 m2. |
| Eje 2 Norte | B | Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 36 Lanirat Block, en un área de 350 m2. |
| Tiradero Clandestino No. 62 | B | Eje 1 Oriente, Esquina Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 32 Lanirat Block, en un área de 100 m2. |
| Vialidad | B | Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 38 Lanirat Block, en un área de 220 m2. |
| Tiradero Clandestino No. 64 | B | Eje 1 Oriente Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 38 Lanirat Block, en un área de 100 m2. |
| Eje 1 Oriente Circunvalación | B | De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 62 Lanirat Block, en un área de 1,600 m2. |
| Anillo de Circunvalación | B | De San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. | Desratización 46 Lanirat Block, en un área de 800 m2. |

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

| Lugar | Cuadrantes | Ubicación | Actividad |
|--|------------|--|---|
| Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente) | B | De República de Guatemala, a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 96 Lanirat Block, en un área de 2,200 m2. |
| Exterior del Mercado San Lucas | B | Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 36 Lanirat Block, en un área de 1,800 m2. |
| Área Verde | A | Tolsa, Balderas, Enrico Martínez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 30 Lanirat Block, en un área de 800 m2. |
| Vialidad | B | Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 48 Lanirat Block, en un área de 1,500 m2. |
| Vialidad | B | Calle Tolsa, Esquina Tres Guerras, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 36 Lanirat Block, en un área de 350 m2. |
| Plaza de la Soledad | B | Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza | Desratización 38 Lanirat Block, en un área de 560 m2. |
| General Anaya | B | De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza | Desratización 36 Lanirat Block, en un área de 1,200 m2. |

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

| Lugar | Cuadrantes | Ubicación | Actividad |
|-----------------------------------|------------|--|--|
| San Ciprian | B | De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza | Desratización 48 Lanirat Block, en un área de 1,200 m2. |
| Exterior del Mercado Candelaria | B | Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza | Desratización 46 Lanirat Block, en un área de 1,140 m2. |
| Exterior del Mercado de la Merced | B | Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza | Desratización 42 Lanirat Block, en un área de 8,200 m2. |
| Eje 1 Oriente | B | De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza | Desratización 46 Lanirat Block, en un área de 3,800 m2. |
| Vialidad | A | Eje 1 Poniente Rosales, de Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 30 Lanirat Block, en un área de 900 m2. |
| Vialidad | A | Balderas, de Paseo de la Reforma, a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 36 Lanirat Block, en un área de 1,200 m2. |
| Alameda Central | A | Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 68 Lanirat Block, en un área de 33,000 m2. |


SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

| Lugar | Cuadrantes | Ubicación | Actividad |
|--|------------|--|--|
| Bodega de Limpieza Urbana | A | Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 10 Lanirat Block, en un área de 200 m2. |
| Vialidad | A | San Pablo, de Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 36 Lanirat Block, en un área de 1,800 m2. |
| Vialidad | A | José María Izazaga, de Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 32 Lanirat Block, en un área de 1,400 m2. |
| Eje 1 Norte Mosqueta | A | De Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 68 Lanirat Block, en un área de 1,400 m2. |
| Vialidad | B | De Fray Servando Teresa de Mier, a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 52 Lanirat Block, en un área de 1,800 m2. |
| Plaza de la Constitución Zócalo | A | 20 De Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 18 Lanirat Block, en un área de 46,800 m2. |
| Plaza Teatro Blanquita | A | Eje Central Lázaro Cárdenas, Pensador Mexicano y Mina, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc | Desratización 32 Lanirat Block, en un área de 1,800 m2. |
| Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente) | B | Fray Servando y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza | Desratización 30 Lanirat Block, en un área de 650 m2. |


SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores


RETIRO DE CHICLES



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


94,751 m³

Residuos sólidos y recolección producto de barrido
enero - abril



1112.75 m³


Tierra recolectada en PA del CH
enero - abril



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


2,297 pzas

Sitio críticos lavados en PA de CH
enero - abril



3,150 m³


Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH
enero - abril



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


45,017 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
enero - abril



26,530 m2


Eliminación de grafiti en PA de CH
enero - abril



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


19,337 pzas


Retiro de propagando de PA de CH
enero - abril



17,155 pzas

Desratización de PA y PB de CH
enero - abril





Sistema de Transporte Colectivo

Metro

STC-Metro | Indicadores


| Estrategia | Indicador | Reporte al 26 abril de 2022 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| Atención de incidencias | 01) Atención a escaleras eléctricas en estaciones del CH | 2 | Unidades fuera de servicio | quincenal | 17 de mayo |
| Atención de incidencias | 02) Atención a elevadores en estaciones del CH | 0 | Unidades fuera de servicio | | |



STC-Metro | Seguimiento de indicadores


97.00%


Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas
enero-abril



100%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
enero-abril





Comisión Federal de Electricidad

CFE | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 29 de abril de 2022 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------------------|---|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| Atención de incidencias | 01) Robos registrados en elementos de infraestructura | 5 | piezas | quincenal | 13 de mayo de 2022 |
| | 02) Bóvedas atendidas con acciones de desagüe | 26 | atenciones | | |
| Suministro de energía | 03) Atenciones a fallas en el suministro de energía | 12 | reportes | | |
| Atención de incidencias | 04) Tapas de registros y/o bóvedas reparadas | 2 | piezas | | |
| | 05) Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública | 1 | atenciones | | |

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | Anexo |
|-----------------|---------------------|------------------|----------------------|---------|----------|--|
| AV. HIDALGO | EJE CENTRAL | 2 DE ABRIL | SIN DATO | CENTRO | 1 | ROBO DE MECANISMO EN EQUIPOS SECCIONADORES |
| MINA | 2 DE ABRIL | PLAZA 2 DE ABRIL | SIN DATO | CENTRO | 1 | ROBO DE MECANISMO EN EQUIPOS SECCIONADORES |
| VALERIO TRUJANO | PASEO DE LA REFORMA | SANTA VERACRUZ | SIN DATO | CENTRO | 1 | ROBO DE MECANISMO EN EQUIPOS SECCIONADORES |
| AV. JUÁREZ | BUCARELI | ITURBIDE | SIN DATO | CENTRO | 1 | ROBO DE MECANISMO EN EQUIPOS SECCIONADORES |
| FRAY SERVANDO | ESQUINA | EL TRIUNFO | SIN DATO | CENTRO | 1 | ROBO DE TAPA METÁLICA EN BÓVEDA |
| | | | | TOTAL | 5 | |

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | Anexo | |
|----------------|--------------|----------------------|----------|--------------|-----------|--|
| CHIMALPOPOCA | EJE CENTRAL | 5 DE FEBRERO | SIN DATO | COL. CENTRO | 5 | INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS |
| FRAY SERVANDO | BOLÍVAR | TLAXCOAQUE | SIN DATO | COL. CENTRO | 7 | INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS |
| SAN JERÓNIMO | BOLÍVAR | SAN PABLO | SIN DATO | COL. CENTRO | 5 | INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS |
| NEZAHUALCOYOTL | BOLÍVAR | MÉDICO MILITAR | SIN DATO | COL. CENTRO | 9 | INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS |
| | | | | TOTAL | 26 | |

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | Anexo |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------|-------------------------------------|
| FLORIDA 10, 13 | REP. DE COSTA RICA | PEÑA Y PEÑA | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| SAN ILDEFONSO 65 | LORETO | DEL CARMEN | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| REP. DE ECUADOR 86 | PALMA NORTE | REP. DE BRASIL | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| SIMÓN BOLÍVAR 100 | MESONES | SAN JERÓNIMO | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| ROLDÁN 4 | ROLDÁN | MANZANARES | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| REP.DE COSTA RICA 78 | FLORIDA | GONZÁLEZ ORTEGA | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| TOPACIO 22 | SANTO TOMÁS | CARRETONES | SIN DATO | COL. CENTRO | 2 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| SOLEDAD 43 | ALHÓNDIGA | CJON. LECHERAS | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| SAN ANTONIO TOMATLAN 29 | MIXCALCO | VIDAL ALCOCER | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| JESÚS MARÍA 52 | CORREGIDORA | SOLEDAD | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| REP. DE BOLIVIA 43 | DEL CARMEN | REP. DE ARGENTINA | SIN DATO | COL. CENTRO | 1 | SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA |
| | | | | TOTAL | 12 | |

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | Anexo |
|---------------------------|--------------|---------------|----------------------|---------|----------|---|
| FRAY SERVANDO | ESQUINA | EL TRIUNFO | SIN DATO | CENTRO | 1 | COLOCACIÓN DE NUEVA TAPA METÁLICA EN BÓVEDA |
| PASEO DE LA REFORMA 64 | MORELOS | DONATO GUERRA | SIN DATO | CENTRO | 1 | COLOCACIÓN DE NUEVA TAPA METÁLICA EN BÓVEDA |
| | | | | TOTAL | 2 | |

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública


| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | Anexo |
|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|----------|---|
| CAMPECHE | ESQUINA | TAMAULIPAS | SIN DATO | COL. CONDESA | 1 | SE REALIZA ROMPIMIENTO Y REPARACIÓN EN BAJA TENSIÓN POR FALLA SUBTERRÁNEA |
| | | | | TOTAL | 1 | |



CFE | Seguimiento de indicadores


32

Robos de elementos de infraestructura
enero - abril



406


Bóvedas atendidas con acciones de desagüe
enero - abril



CFE | Seguimiento de indicadores


98

Atención a fallas en el suministro de energía
enero - abril



32


tapas de registros y/o bóvedas reparadas
enero - abril



CFE | Seguimiento de indicadores

24

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública
enero - abril



INAH | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 29/04/22 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|--------------|---|---------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Solicitud | 01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH | 23 | Solicitudes | quincenal | 16/05/22 |
| | 02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre | 0 | Solicitudes | | |
| Autorización | 03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH | 4 | Autorizaciones | | |
| | 04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre | 0 | Autorizaciones | | |

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

| Fecha de Ingreso | Ubicación | No. | Alcaldía - Cuauhtémoc | Obra | Tipo |
|------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--|------------|
| 20/04/2022 | 16 DE SEPTIEMBRE | 66 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA Y PINTURA. | OBRA MENOR |
| 20/04/2022 | FRANCISCO I. MADERO | 7 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA Y PINTURA. | OBRA MENOR |
| 20/04/2022 | FRANCISCO I. MADERO | 71 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA Y PINTURA. | OBRA MENOR |
| 20/04/2022 | 16 DE SEPTIEMBRE | 82 | CENTRO | LIMPIEZA DE MARQUESINA Y CRISTALES, PINTURA.. | OBRA MENOR |
| 20/04/2022 | 5 DE MAYO | 29 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE MARQUESINAS Y PINTURA. | OBRA MENOR |
| 20/04/2022 | JOSE MA. IZAZAGA | 137 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE MARQUESINAS Y PINTURA. | OBRA MENOR |
| 20/04/2022 | AV. JUÁREZ | 64 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE MARQUESINAS Y PINTURA. | OBRA MENOR |
| 20/04/2022 | EJE LAZARO CARDENAS | 15 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE MARQUESINAS Y PINTURA.. | OBRA MENOR |
| 21/04/2022 | JOSE JOAQUIN HERRERA | 17 DEPTO. 101 | CENTRO | ADECUACIÓN DE PUERTA: RETIRO DE VENTANA, PARA LA COLOCACIÓN DE UNA PUERTA DE ACCESO A LOCAL COMERCIAL. | OBRA MENOR |

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

| Fecha de Ingreso | Ubicación | No. | Alcaldía - Cuauhtémoc | Obra | Tipo |
|------------------|---|------------|-----------------------|---|------------|
| 21/04/2022 | AV. JUÁREZ | 44 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE AZOTEA E IMPERMEABILIZACIÓN. | OBRA MENOR |
| 22/04/2022 | XICOTENCATL | 9 INT. 106 | CENTRO | MANTENIMIENTO: RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE CANTERA, HERRERIA, RODAPIE. | OBRA MAYOR |
| 22/04/2022 | DONCELES | 14 | CENTRO | RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE CANTERA, HERRERIA, RODAPIE. | OBRA MAYOR |
| 25/04/2022 | LIC. PRIMO VERDAD "PALACIO DE LA AUTONOMIA" REST. JOSÉ MORALES ZUÑIGA | 2 | CENTRO | PROTECCIÓN DE ACABADOS ARQUITECTONICOS Y PINTURA MURAL. | OBRA MENOR |
| 27/04/2022 | 16 DE SEPTIEMBRE | 66 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE MARQUESINAS, PINTURA EN FACHADA Y CAMBIO DE LUMINARIAS. | OBRA MENOR |
| 27/04/2022 | FRANCISCO I. MADERO | 7 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE MARQUESINAS , PINTURA EN FACHADA Y CAMBIO DE LUMINARIAS. | OBRA MENOR |
| 27/04/2022 | FRANCISCO I. MADERO | 71 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE MARQUESINAS, PINTURA EN FACHADA, Y CAMBIO DE LUMINARIAS. | OBRA MENOR |

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

| Fecha de Ingreso | Ubicación | No. | Alcaldía - Cuauhtémoc | Obra | Tipo |
|------------------|---|-----|-----------------------|--|------------|
| 27/04/2022 | REPÚBLICA DE HONDURAS, COMONFORD, REPÚBLICA DE PARAGUAY | | CENTRO | REABILITACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN EL POLIGONO DE LA LAGUNILLA CON UNA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DE HASTA 4.00 MTS | OBRA MAYOR |
| 27/04/2022 | 16 DE SEPTIEMBRE | 82 | CENTRO | LIMPIEZA DE MARQUESINAS Y CRISTALES, PINTURA EN FACHADA, CAMBIO DE LUMINARIAS. | OBRA MENOR |
| 27/04/2022 | 5 DE MAYO | 29 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE MARQUESINAS Y CRISTALES, PINTURA EN FACHADA, CAMBIO DE LUMINARIAS. | OBRA MENOR |
| 27/04/2022 | JOSE MA. IZAZAGA | 137 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE MARQUESINAS Y CRISTALES, PINTURA EN FACHADA, CAMBIO DE LUMINARIAS. | OBRA MENOR |
| 27/04/2022 | AV. JUÁREZ | 64 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE MARQUESINAS Y CRISTALES, PINTURA EN FACHADA, CAMBIO DE LUMINARIAS. | OBRA MENOR |
| 27/04/2022 | EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS | 15 | CENTRO | MANTENIMIENTO: LIMPIEZA DE MARQUESINAS Y CRISTALES, PINTURA EN FACHADA, CAMBIO DE LUMINARIAS. | OBRA MENOR |
| 29/04/2022 | REPÚBLICA DEL SALVADOR | 9 | CENTRO | OBRA EN LA FACHADA, APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL, APLANADOS Y RESANES. | OBRA MENOR |

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores


Autorizaciones de de obra

| Autorización | Ubicación | No. | Alcaldía - Cuauhtémoc | Obra | Tipo |
|--------------|------------------------|-----|-----------------------|--|------------|
| 117/22 | REPÚBLICA DE BRASIL | 33 | CENTRO | PRÓRROGA-RESTAURACIÓN DE FACHADA DE PANCUPE. | OBRA MAYOR |
| 118/22 | PLAZA COMONFORT | 3 | CENTRO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. | OBRA MENOR |
| 121/22 | REPÚBLICA DE ARGENTINA | 28 | CENTRO | COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA EN ACCESO PRINCIPAL SEDE DE LA SEP. | OBRA MENOR |
| 126/22 | ALLENDE | 30 | CENTRO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FACHADA. | OBRA MENOR |

INAH | Seguimiento de indicadores


75

Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH
enero - abril



2


Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre
enero - abril



INAH | Seguimiento de indicadores


71

Autorizaciones de obra para inmuebles CH
enero - abril



7

Autorización de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre
enero - abril





Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

INBAL | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 02/05/2022 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|--------------|---|-----------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Consulta | 01) Consulta de calidad artística | 11 | cantidad | mensual | 30/05/2022 |
| Solicitud | 02) Solicitud de autorización de obra menor y mayor | 8 | cantidad | | |
| Autorización | 03) Autorización de intervenciones menores | 8 | cantidad | | |
| | 04) Autorización de intervenciones mayores | 0 | cantidad | | |


INBAL | Anexos

| No. | CALLE | NÚMERO | CCOLONIA | ALCALDÍA | RESPUESTA |
|-----|------------------------|--------|----------|------------|------------------|
| 1 | BOLIVAR | 39 | CENTRO | CUAUHTÉMOC | FORMATO INBA-006 |
| 2 | REPÚBLICA DEL SALVADOR | 9 | CENTRO | CUAUHTÉMOC | INFORMATIVO |
| 3 | VENUSTIANO CARRANZA | 95 | CENTRO | CUAUHTÉMOC | INFORMATIVO |
| 4 | ALLENDE | 30 | CENTRO | CUAUHTÉMOC | INFORMATIVO |
| 5 | AV. JUÁREZ | 100 | CENTRO | CUAUHTÉMOC | INFORMATIVO |
| 6 | JOSÉ JOAQUÍN HERRERA | 17 | CENTRO | CUAUHTÉMOC | INFORMATIVO |
| 7 | ISABEL LA CATOLICA | 44 | CENTRO | CUAUHTÉMOC | FORMATO INBA-006 |
| 8 | VENUSTIANO CARRANZA | 6 | CENTRO | CUAUHTÉMOC | INFORMATIVO |
| 9 | AV. BALDERAS | 32 | CENTRO | CUAUHTÉMOC | INFORMATIVO |

INBAL | Seguimiento de indicadores


29

Consulta de Calidad Artística
enero - abril



19


Solicitudes de obra menor y mayor
enero - abril



INBAL | Seguimiento de indicadores


37

Autorización de Obra
enero - abril





Fideicomiso Centro Histórico




FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

| CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM | AVANCE FISICO ANTERIOR (%) | AVANCE FÍSICO ACTUAL (%) | TERMINACIÓN PROGRAMADA |
|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS | 75 | 75 Suspensión temporal | DICIEMBRE 2021 |
| PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA | 96 | 96 Suspensión temporal | DICIEMBRE 2021 |

FCH | Seguimiento de indicadores.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM



FCH | Gráficas de obras en proceso.

| EJERCICIO 2020 – 2021. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| NO. DE CONTRATO | CONCEPTO | AVANCE FISICO ANTERIOR (%) | AVANCE FÍSICO ACTUAL (%) | TERMINACIÓN PROGRAMADA |
| F-54/007/2021 | SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. | 98 | 98 | 2022 |
| F-54/008/2021 | REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. | 95 <i>En espera de pago</i> | 95 <i>En espera de pago</i> | 2022 |
| F-54/021/2021 | ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) | 5 | 10 | 2022 |
| F-54/022/2021 | ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) | 3 | 7 | 2022 |
| F-54/023/2021 | REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO). | 15 | 18 | 2022 |
| F-54/025/2021 | MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88) | 10 | 41 | 2022 |
| F-54/026/2021 | ARREGLO DE FACHADAS CALLE REPUBLICA DE BRASIL. (REPUBLICA DE BRASIL No. 04, 22,42,47,54,60,61,65,67,68,92,94, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) | 10 | 18 | 2022 |
| F-54/001/2022 | ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C (CALLEJON DE ECUADOR No. 06, 08-12, LEONA VICARIO No. 5,7,8,10 Y SEMINARIO No. 14. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) | 11 | 20 | 2022 |

FCH | Obras en Proceso.



Liberación de pintas vandálicas en ventanas de herrería y carpinterías. Retiro de sillares deteriorados y liberación de pintura en elementos de cantera.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A .

FCH | Obras en Proceso.



Reintegración de juntas y remoldeo de elementos de cantera. Liberación de pintas vandálicas.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B .

FCH | Obras en Proceso.



Liberación de capas de impermeabilización y entortados deteriorados.



Cosido de grietas y consolidación de muros de mampostería de tabique.



Reintegración de aplanados gruesos de mortero cemento – arena.

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS .

FCH | Obras en Proceso.



Habilitado y colocación de refuerzos y complementos en estructura de techumbre en azotea.



Apertura de plafón y habilitado de canalizaciones de audio y video para auditorio.



Ranurado en piso y habilitado de canalizaciones para Circuito Cerrado de Televisión/Video vigilancia.



Habilitado y colocación de doble cama de triplay para piso de cabina de controles de audio y video en auditorio.



Ranurado para colocación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en baños de azotea.



Habilitado de tableros eléctricos de distribución principales en niveles uno y dos.

MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE IN'NOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. REPÚBLICA DEL PERÚ No. 88


FCH | Obras en Proceso.



Muestras de color para autorización del INAH. Liberación de aplanados incompatibles en elementos de cantera.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BRASIL.

FCH | Obras en Proceso.



Ecuador No. 6 (terminada), trabajos de integración de pintura vinílica.




Ecuador No. 10 y 12, consolidación de mampostería mixta en portada de acceso.

ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C. CALLEJÓN DE ECUADOR.

FCH | Seguimiento de indicadores.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 - FCHCM



FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

| PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021. | AVANCE FISICO ANTERIOR (%) | AVANCE FÍSICO ACTUAL (%) | TERMINACIÓN PROGRAMADA |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON SECRETARÍA DE CULTURA SC/DGSMPC/COLAB/01957/21 y SC/DGSMPC/COLAB/01971/21. | | | |
| REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA CONDE DE REGLA”, TERCERA ETAPA. | 29 | 35 | JUNIO 2022 |
| REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA TALAVERA”, TERCERA ETAPA. | 100 | 100 | Terminado |
| RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE “SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA”, SEGUNDA ETAPA. | 85 | 95 | ABRIL 2022 |
| REHABILITACIÓN DE LA “CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN”, SEGUNDA ETAPA. | 100 | 100 | Terminado |
| PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO) | 76 | 91 | ABRIL 2022 |

FCH | Obras en Proceso. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.



Habilitado de acero estructural para rehabilitación de entrepiso. Colocación de cimbra-play, malla electrosoldada capa de compresión de concreto.



**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE "CASA CONDE DE REGLA",
TERCERA ETAPA.**

FCH | Obras en Proceso. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.



RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE "SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA", SEGUNDA ETAPA.

FCH | Obras en Proceso. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.




Integración de aplanado de mortero cal-arena en cúpula.

PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO).

FCH | Seguimiento de indicadores.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.





Procuraduría Social de la Ciudad de México


PROSOC | Indicadores

LISTADO DEFINITIVO DE UNIDADES HABITACIONALES BENEFICIADAS BIENESTAR EN U.H. 2021

| ALCALDIA | No DE UNIDADES |
|---------------------|----------------|
| CUAUHTEMOC | 22 |
| VENUSTIANO CARRANZA | 8 |


PROSOC | Indicadores

PROSOC TOTAL DE OBRAS EJERCICIO 2021




PROSOC | Indicadores

PROSOC TOTAL DE OBRAS CUAUHEMOC 2021



PROSOC TOTAL DE OBRAS VENUSTIANO CARRANZA 2021



PROSOC | Anexo de indicadores

B.U.H.- CUAUHTEMOC 2021

LISTADO DEFINITIVO

| NO. | PREDIO | COLONIA | ALCALDIA | PROYECTO | ESTATUS | PORCENTAJE DE AVANCE | PERÍMETRO | CATALOGACIÓN |
|-----|----------------------------------|---------|------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|
| 1 | LUIS MOYA 115 | CENTRO | CUAUHTEMOC | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | TERMINADA | 100% | A | NO CATALOGADA |
| 2 | REPUBLICA DE VENEZUELA 77 | CENTRO | CUAUHTEMOC | IMPERMEABILIZACION | TERMINADA | 100% | A | NO CATALOGADA |
| 3 | JOSE JOAQUIN HERRERA 6 | CENTRO | CUAUHTEMOC | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | TERMINADA | 100% | A | NO CATALOGADA |
| 4 | MARQUEZ STERLING 2 | CENTRO | CUAUHTEMOC | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | TERMINADA | 100% | A | NO CATALOGADA |
| 5 | FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142 | CENTRO | CUAUHTEMOC | ESCALERAS | TERMINADA | 100% | A | NO CATALOGADA |
| 6 | BELIZARIO DOMINGUEZ 17 | CENTRO | CUAUHTEMOC | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA | TERMINADA | 100% | A | NO CATALOGADA |
| 7 | MARIANA DEL TORO 19 | CENTRO | CUAUHTEMOC | CALLES Y ANDADORES | TERMINADA | 100% | A | NO CATALOGADA |

PROSOC | Anexo de indicadores

B.U.H.- CUAUHEMOC 2021

LISTADO DEFINITIVO

| NO. | PREDIO | COLONIA | ALCALDIA | PROYECTO | ESTATUS | PORCENTAJE DE AVANCE | PERÍMETRO | CATALOGACIÓN |
|-----|----------------------------|----------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|
| 8 | ITURBIDE 18 | CENTRO | CUAUHEMOC | IMPERMEABILIZACION | TERMINADA | 100% | A | NO CATALOGADA |
| 9 | VIZCAINAS 18 | CENTRO | CUAUHEMOC | IMPERMEABILIZACION | TERMINADA | 100% | A | NO CATALOGADA |
| 10 | SOL 58 - 66 | GUERRERO | CUAUHEMOC | ALBAÑILERIA | TERMINADA | 100% | B | NO CATALOGADA |
| 11 | 3RA. CERRADA DE LIBERTAD 6 | MORELOS | CUAUHEMOC | ESCALERAS | TERMINADA | 100% | B | NO CATALOGADA |
| 12 | FLORIDA 57 | MORELOS | CUAUHEMOC | CALLES Y ANDADORES | TERMINADA | 100% | B | NO CATALOGADA |

PROSOC | Anexo de indicadores

B.U.H.- CUAUHTEMOC 2021

LISTADO DEFINITIVO

| NO. | PREDIO | COLONIA | ALCALDIA | PROYECTO | ESTATUS | PORCENTAJE DE AVANCE | PERÍMETRO | CATALOGACIÓN |
|-----|--|----------|------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|
| 13 | CALLEJON DEL NIÑO PERDIDO 17 | CENTRO | CUAUHTEMOC | INFRAESTRUCTURA SANITARIA | TERMINADA | 100% | A | NO CATALOGADA |
| 14 | REPUBLICA DE CHILE 38 | CENTRO | CUAUHTEMOC | ESCALERAS | TERMINADA | 100% | A | NO CATALOGADA |
| 15 | BOLIVAR 158 | CENTRO | CUAUHTEMOC | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | PROCESO | 50% | B | NO CATALOGADA |
| 16 | PRIMERA CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 57 | CENTRO | CUAUHTEMOC | HERRERIA EN GENERAL | TERMINADA | 100% | B | NO CATALOGADA |
| 17 | PENSADOR MEXICANO Y/O 2 DE ABRIL | GUERRERO | CUAUHTEMOC | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | TERMINADA | 100% | B | NO CATALOGADA |
| 18 | RIVA PALACIO 45 | GUERRERO | CUAUHTEMOC | ESCALERAS | TERMINADA | 100% | B | NO CATALOGADA |

PROSOC | Anexo de indicadores

B.U.H.- CUAUHTEMOC 2021

LISTADO DEFINITIVO

| NO. | PREDIO | COLONIA | ALCALDIA | PROYECTO | ESTATUS | PORCENTAJE DE AVANCE | PERÍMETRO | CATALOGACIÓN |
|-----|--------------------------|----------|------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|
| 19 | CALLEJON CANAL 5 | TRANSITO | CUAUHTEMOC | IMPERMEABILIZACION | PROCESO | 20% | B | CATALOGADA |
| 20 | TIZAPAN 8 | CENTRO | CUAUHTEMOC | ESCALERAS | PROCESO | 100% | A | NO CATALOGADA |
| 21 | GRUPO LA MANSION MAZAHUA | CENTRO | CUAUHTEMOC | CELDAS DE CIMENTACION | PROCESO | 100% | A | NO CATALOGADA |
| 22 | LECHERAS 19 | CENTRO | CUAUHTEMOC | IMPERMEABILIZACION | TERMINADA | 100% | A | NO CATALOGADA |

B.U.H.- VENUSTIANO CARRANZA 2021

LISTADO DEFINITIVO

| NO. | PREDIO | COLONIA | ALCALDIA | PROYECTO | ESTATUS | PORCENTAJE DE AVANCE | PERÍMETRO | CATALOGACIÓN |
|-----|---|-------------|---------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|
| 1 | CORREGIDORA 140 | ZONA CENTRO | VENUSTIANO CARRANZA | ESCALERAS | TERMINADA | 100% | B | NO CATALOGADA |
| 2 | HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II | ZONA CENTRO | VENUSTIANO CARRANZA | CALLES Y ANDADORES | TERMINADA | 100% | B | NO CATALOGADA |
| 3 | NACIONAL 52 | ZONA CENTRO | VENUSTIANO CARRANZA | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | TERMINADA | 100% | B | NO CATALOGADA |
| 4 | NACIONAL 32 | ZONA CENTRO | VENUSTIANO CARRANZA | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | TERMINADA | 100% | B | NO CATALOGADA |
| 5 | JARDINEROS 9 | MORELOS | VENUSTIANO CARRANZA | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | TERMINADA | 100% | B | NO CATALOGADA |
| 6 | CIRCUNVALACION 48 | MORELOS | VENUSTIANO CARRANZA | PINTURA | TERMINADA | 100% | B | NO CATALOGADA |

PROSOC | Anexo de indicadores

B.U.H.- VENUSTIANO CARRANZA 2021

LISTADO DEFINITIVO

| NO. | PREDIO | COLONIA | ALCALDIA | PROYECTO | ESTATUS | PORCENTAJE DE AVANCE | PERÍMETRO | CATALOGACIÓN |
|-----|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-------------|----------------------|-----------|---------------|
| 7 | NACIONAL 31 | MORELOS | VENUSTIANO CARRANZA | INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA | POR INICIAR | 100% | B | NO CATALOGADA |
| 8 | VANEGAS ARROYO 30 | MERCED BALBUENA | VENUSTIANO CARRANZA | IMPERMEABILIZACION | POR INICIAR | 0% | B | NO CATALOGADA |

PROSOC | Anexo de indicadores

LECHERAS 19

“IMPERMEABILIZACION”



ANTES EDIFICIO C,D,E y F

PROSOC | Anexo de indicadores

LECHERAS 19



“IMPERMEABILIZACION”




FINAL EDIFICIO C,D,E y F

PROSOC | Anexo de indicadores

BELIZARIO DOMINGUEZ 17

“INFRAESTRUCTURA ELECTRICA”



ANTES

PROSOC | Anexo de indicadores

BELIZARIO DOMINGUEZ 17



“INFRAESTRUCTURA ELECTRICA”



FINAL

PROSOC | Anexo de indicadores

TIZAPAN 8



“ESCALERAS”




ANTES

PROSOC | Anexo de indicadores

TIZAPAN 8



“ESCALERAS”



FINAL

PROSOC | Anexo de indicadores

GRUPO LA MANSION MAZAHUA “CELDAS DE CIMENTACION”




ANTES

GRUPO LA MANSION MAZAHUA “CELDAS DE CIMENTACION”



FINAL

PROSOC | Seguimiento de indicadores




89 %

Avance Promedio del Ejercicio 2021
enero - abril

03 UNIDADES HAB. EN
PROCESO OBRA

02 UNIDADES HAB. POR
INICIAR

26 UNIDADES HAB.
TERMINADAS



Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

C5 | Indicadores


| Indicador | Periodicidad | 15/04 al 02/05 | Próximo reporte |
|--|--------------|-------------------|-----------------|
| No. cámaras con falla o intermitencia | | 10 cámaras | |
| | Quincenal | | 17 de mayo |
| Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura | | 01 cámara | |

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5

C5 | Seguimiento de indicadores


61


Cámaras con falla o intermitencia
enero - abril



15

Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámara
enero - abril





SSC Tránsito


SSC-Tránsito | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 01/05 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|------------|--|------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Semáforos | 01) Mantenimiento correctivo a semáforos | 72 | cantidad | quincenal | 17 de mayo |
| | 02) Mantenimiento preventivo a semáforos | 5 | cantidad | | |
| | 03) Mantenimiento preventivo a cámaras | 0 | cantidad | | |
| | 04) Mantenimiento correctivo a cámaras | 0 | cantidad | | |

SSC-Tránsito | Seguimiento de indicadores

385

Mantenimientos a semáforos
enero - abril



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - abril 2022

**72%
atención**

| <i>Matriz de Turnos</i> ATIENDE | <i>ESTATUS</i> | | Suma total |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Atendido | En proceso | |
| ACH | 3 | | 3 |
| Al. Cuauhtémoc | 2 | 1 | 3 |
| CFE | 1 | 1 | 2 |
| COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN | 1 | | 1 |
| SACMEX-Drenaje | 1 | 2 | 3 |
| SOS-DGSUS | 1 | | 1 |
| SSC-Tránsito | 1 | | 1 |
| Suma total | 10 | 4 | 14 |

ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

| SOLICITANTE | SOLICITUD | ATIENDE | FECHA DE ATENCIÓN | EVIDENCIA | ESTATUS | OBSERVACIONES |
|-------------|---|----------------|-------------------|-----------|------------|---|
| ACH | Retome turno pendiente de apuntalamiento del predio de Violeta número 62. (ACH compartirá el acuse del oficio) | Al. Cuauhtémoc | | | En proceso | <p>El miércoles 8 de agosto se contactó a la vecina</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se generó folio SUAC -ACH compartió el reporte al Ing. Fernando Corso del Área de Protección Civil de la Alcaldía -El dictamen está en proceso. La vecina Ma. Cristina tuvo cita el lunes 27/09 -Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio (Patricia Ramiro Administración Néstor Núñez) -Se retorna el turno con nuevo enlace de la alcaldía en la 22a MIO -Se compartirá acuse de oficio que se remitió a la alcaldía, para que nuevo enlace apoye con el seguimiento <p>-25a. MIO - Roxana de la O indicó que se turnó el oficio a la Dirección General de Obras, compartirá la respuesta a ACH y dará seguimiento</p> |
| CFE | Preste apoyo para resolver el tema de las filtraciones en la zona de Márquez Sterling, Balderas y Revillagigedo | SACMEX-Drenaje | | | En proceso | Se solicitó el apoyo a SACMEX, en espera de respuesta para realizar los trabajos en conjunto con CFE |
| ACH | Realice desazolve y se vea en conjunto con ACH se acondicione el espacio para facilitar el mantenimiento en San Jerónimo esquina Isabel La Católica | SACMEX-Drenaje | | | En proceso | <p>Se realizó recorrido SACMEX y ACH</p> <p>El área de mantenimiento de ACH demolerá las chimeneas para que SACMEX tenga condiciones de realizar desazolve con sus equipos.</p> <p>Solo se desazolvó hasta donde llegó la manguera. ACH realizó trabajos para corregir accesos al drenaje, SACMEX continúa realizando desazolve.</p> |
| ACH | Actualice y comparta avance de sus incidencias, de acuerdo a la matriz que ACH le compartió | CFE | | | En proceso | |

ACH | Seguimiento a turnos **ATENDIDOS**

| SOLICITANTE | SOLICITUD | ATIENDE | EVIDENCIA | ESTATUS | OBSERVACIONES |
|-------------|---|---------|---|----------|-----------------------|
| TCH-123 | SACMEX-Obra Realizar recorrido con los enlaces de las dependencias que tienen infraestructura en la zona que intervendrán para su mejora en San Antonio Abad y Chimalpopoca, el 12 de abril a las 10:30 horas. Que se comparta a través del <i>chat</i> el proyecto mencionado | ACH |  | Atendido | SACMEX, ACH, Tránsito |
| TCH-124 | SOS-DGSUS Gestione con los mandos correspondientes para que no circulen patrullas en calles Peatonales | ACH | | Atendido | Se gestionó con SSC |
| TCH-125 | CFE Gestione consigna para Secretaría de Seguridad Ciudadana para que si detectan que se está maniobrando en la infraestructura de CFE, se aproximen a verificar que así sea para evitar el robo de la misma. | ACH | | Atendido | Se gestionó con SSC |

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - abril 2022

**68%
atención**

| <i>Matriz de Incidencias</i> | <i>ESTATUS</i> | | | Suma total |
|------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|
| | <i>Dependencia</i> | Atendido | En Proceso | |
| ACH | 37 | | 10 | 47 |
| Al. Cuauhtémoc | 17 | | 9 | 26 |
| C5 | 3 | | | 3 |
| CFE | 73 | | 19 | 92 |
| SACMEX | 21 | 2 | 26 | 49 |
| SOS-AP | 32 | | | 32 |
| SOS-DGOIV | 12 | | 45 | 57 |
| SOS-DGSUS | 36 | | 1 | 37 |
| TELMEX | 12 | | 4 | 16 |
| Tránsito | 6 | | | 6 |
| Suma total | 249 | 2 | 114 | 365 |

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de marzo al 2 de mayo 2022

| FOLIO | | FECHA DE REPORTE | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | ESTATUS |
|----------|---|------------------|--|------------------------|------------------------|------------------|----------------|---|---|----------|
| IUCH-004 | V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina | 23/2/2021 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Mesones | José María Pino Suárez | 20 de noviembre | CFE |  |  | Atendido |
| IUCH-010 | V3 - Santo Domingo | 11/5/2021 | Mal estado de tuberías | República de Venezuela | él Carmen | Rodríguez Puebla | Al. Cuauhtémoc |  |  | Atendido |
| IUCH-014 | VI - Santa María la Redonda | 2/6/2021 | Mal estado de cables o equipamiento | Pensador Mexicano | | | Telmex |  |  | Atendido |
| IUCH-029 | V3 - Santo Domingo | 23/7/2021 | Mal estado de cables o equipamiento | Tacuba | República de Brasil | | TELMEX |  |  | Atendido |
| IUCH-112 | Estructura de Supervisión ACH | 22/9/2021 | Desperfectos en banquetas | Palma | Tacuba | 5 de mayo | ACH |  |  | Atendido |

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de marzo al 2 de mayo 2022

| FOLIO | | FECHA DE REPORTE | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | ESTATUS |
|----------|-------------------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------|----------|
| IUCH-114 | Estructura de Supervisión ACH | 23/9/2021 | Baches | Emiliano Zapata | Jesús María | | SOS-DGOIV | | | Atendido |
| IUCH-116 | Estructura de Supervisión ACH | 23/9/2021 | Baches | Jesús María | | Emiliano Zapata | SOS-DGOIV | | | Atendido |
| IUCH-135 | Estructura de Supervisión ACH | 25/9/2021 | Baches | Av. Hidalgo | Valerio Trujano | | SOS-DGOIV | | | Atendido |
| IUCH-136 | Estructura de Supervisión ACH | 25/9/2021 | Baches | Av. Hidalgo | Valerio Trujano | | SOS-DGOIV | | | Atendido |
| IUCH-138 | Estructura de Supervisión ACH | 25/9/2021 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Av. Juárez | Balderas | | CFE | | | Atendido |

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de marzo al 2 de mayo 2022

| FOLIO | FECHA DE REPORTE | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | ESTATUS |
|----------|------------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-----------|---|---|----------|
| IUCH-139 | 25/9/2021 | Baches | Ignacio Allende | Donceles | | SOS-DCOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-142 | 25/9/2021 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Mesones | 20 de noviembre | José María Pino Suárez | CFE |  |  | Atendido |
| IUCH-161 | 12/10/2021 | Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje | 5 de mayo | Palma | | |  |  | Atendido |
| IUCH-162 | 13/10/2021 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Alameda Central | | | |  |  | Atendido |
| IUCH-165 | 15/10/2021 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Manuel Doblado | | | SACMEX |  |  | Atendido |

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de marzo al 2 de mayo 2022

| FOLIO | FECHA DE REPORTE | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | ESTATUS |
|----------|------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------------|--------------------|----------|
| IUCH-168 | 16/10/2021 | Desperfectos en banquetas | | | | | | | Atendido |
| IUCH-170 | 20/10/2021 | Baches | Jesús María | Emiliano Zapata | República de Guatemala | | | | Atendido |
| IUCH-175 | 22/10/2021 | Baches | Francisco I. Madero | Isabel La Católica | | | | | Atendido |
| IUCH-179 | 23/10/2021 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Av. Juárez | Dolores | | CFE | | | Atendido |
| IUCH-180 | 23/10/2021 | Baches | Eje Central | Av. Hidalgo | | SOS-DGOIV | | | Atendido |


Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de marzo al 2 de mayo 2022

| FOLIO | | FECHA DE REPORTE | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | ESTATUS |
|----------|---|------------------|--|------------------------|--------------------|------------------|----------------|---|---|----------|
| IUCH-186 | V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina | 27/10/2021 | Mal estado de cables o equipamiento | 5 de febrero | José María Izazaga | | TELMEX |  |  | Atendido |
| IUCH-201 | V4 - Alameda-Sector Financiero | 4/11/2021 | Mal estado de cables o equipamiento | Av. Juárez | Dr. Mora | | CFE |  |  | Atendido |
| IUCH-282 | V6 - Antigua Merced-Mixcalco | 9/1/2022 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Academia | | | CFE |  |  | Atendido |
| IUCH-329 | V3 - Santo Domingo | 21/10/2021 | Baches | República de Venezuela | Leona Vicario | Rodríguez Puebla | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-369 | V3 - Santo Domingo | 11/10/2021 | Baches | Lecumberri | Rodríguez Puebla | | Al. Cuauhtémoc |  |  | Atendido |

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de marzo al 2 de mayo 2022

| FOLIO | | FECHA DE REPORTE | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | ESTATUS |
|----------|--------------------|------------------|-----------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|---|---|----------|
| IUCH-370 | V3 - Santo Domingo | 11/10/2021 | Baches | Lecumberri | Rodríguez Puebla | | AI. Cuauhtémoc |  |  | Atendido |
| IUCH-371 | V3 - Santo Domingo | 11/10/2021 | Baches | Lecumberri | Manuel Doblado | | AI. Cuauhtémoc |  |  | Atendido |
| IUCH-372 | V3 - Santo Domingo | 11/10/2021 | Baches | Lecumberri | Manuel Doblado | Callejón de Mixcalco | AI. Cuauhtémoc |  |  | Atendido |
| IUCH-376 | V3 - Santo Domingo | 11/10/2021 | Baches | José Joaquín Herrera | Leona Vicario | | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-380 | V3 - Santo Domingo | 21/10/2021 | Baches | Leona Vicario | Miguel Alemán | Lecumberri | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de marzo al 2 de mayo 2022

| FOLIO | | FECHA DE REPORTE | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | ESTATUS |
|----------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|---|---|----------|
| IUCH-382 | V3 - Santo Domingo | 21/10/2021 | Baches | Leona Vicario | Lecumberri | | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-405 | V4 - Alameda-Sector Financiero | 11/10/2021 | Baches | Donceles | Ignacio Allende | | CFE |  |  | Atendido |
| IUCH-406 | V4 - Alameda-Sector Financiero | 11/10/2021 | Baches | Donceles | Donceles | | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-440 | V5 - Zócalo | 6/1/2022 | Baches | Del Carmen | República de Guatemala | Moneda | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-441 | V5 - Zócalo | 6/1/2022 | Baches | Del Carmen | República de Guatemala | Moneda | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de marzo al 2 de mayo 2022

| FOLIO | | FECHA DE REPORTE | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | ESTATUS |
|-----------------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|---|---|----------|
| IUCH-453 | V5 - Zócalo | 6/1/2022 | Baches | República del Salvador | Correo Mayor | José María Pino Suárez | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-468 | V6 - Antigua Merced-Mixcalco | 11/10/2021 | Baches | República de Guatemala | Callejón san Marcos | | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-473 | V6 - Antigua Merced-Mixcalco | 11/10/2021 | Baches | República de Guatemala | Jesús María | | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-474 | V6 - Antigua Merced-Mixcalco | 11/10/2021 | Baches | República de Guatemala | Academia | | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-475 | V6 - Antigua Merced-Mixcalco | 11/10/2021 | Baches | República de Guatemala | Academia | | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de marzo al 2 de mayo 2022

| FOLIO | | FECHA DE REPORTE | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | ESTATUS |
|-----------------|------------------------------|------------------|-----------|------------------------|---------------|---------------|-----------|---|---|----------|
| IUCH-476 | V6 - Antigua Merced-Mixcalco | 11/10/2021 | Baches | República de Guatemala | Academia | | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-477 | V6 - Antigua Merced-Mixcalco | 11/10/2021 | Baches | República de Guatemala | Academia | | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-478 | V6 - Antigua Merced-Mixcalco | 11/10/2021 | Baches | Jesús María | | | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-479 | V6 - Antigua Merced-Mixcalco | 11/10/2021 | Baches | Jesús María | | | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |
| IUCH-480 | V6 - Antigua Merced-Mixcalco | 11/10/2021 | Baches | Jesús María | | | SOS-DGOIV |  |  | Atendido |

Atención VIPPSC | Incidencias **EN PROCESO** - del 19 de marzo al 2 de mayo 2022

| | REPORTA | FECHA DE REPORTE | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | REFERENCIA | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | ESTATUS |
|----------|---|------------------|--|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|
| IUCH-025 | V4 - Alameda-Sector Financiero | 7/7/2021 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Av. Juárez | Dolores | | | CFE | | | En Proceso |
| IUCH-067 | V1 - Santa María la Redonda | 27/9/2021 | Fallas en el sistema de drenaje y desazolve | Cda. de Camelia | Camelia | Santos Degollado | | SACMEX | | | En Proceso |
| IUCH-373 | V3 - Santo Domingo | 11/10/2021 | Baches | Lecumberri | Callejón de Mixcalco | Eje 1 Oriente (Circunvalación) | | Al Cuauhtémoc | | | En Proceso |
| IUCH-668 | V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina | 18/2/2022 | Fallas en el sistema de drenaje y desazolve | San Jerónimo | Isabel La Católica | | a la altura del #40 | SACMEX | | | En Proceso |
| IUCH-670 | V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina | 20/2/2022 | Fallas en el sistema de drenaje y desazolve | San Jerónimo | | | Plaza San Jerónimo | SACMEX | sin imagen | | En Proceso |

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 19 de marzo al 2 de mayo 2022

| FOLIO | REPORTA | FECHA DE REPORTE | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | ESTATUS |
|----------|--------------------------------|------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------|-----------|--|--------------------|-----------|
| IUCH-815 | V3 - Santo Domingo | 12/04/2022 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | República de Chile | Mariana Rodríguez Del Toro | | | | | Pendiente |
| IUCH-819 | V4 - Alameda-Sector Financiero | 15/03/2022 | Fallas en el sistema de drenaje y desazolve | Dr. Mora | | | SACMEX | | | Pendiente |
| IUCH-827 | V4 - Alameda-Sector Financiero | 06/04/2022 | Desperfectos en banquetas | Balderas | Paseo de la Reforma | Av. Juárez | SOS-DGOIV | | | Pendiente |
| IUCH-847 | V6 - Antigua Merced-Mixcalco | 24/04/2022 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Del Carmen | Justo Sierra | | TELMEX |  | | Pendiente |
| IUCH-866 | V5 - Zócalo | 19/04/2022 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Tabaqueros | | | SACMEX | | | Pendiente |

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 19 de marzo al 2 de mayo 2022

| FOLIO | REPORTA | FECHA DE REPORTE | SOLICITUD | CALLE | ENTRE CALLE 1 | ENTRE CALLE 2 | ATIENDE | FOTOGRAFÍA ANTES | FOTOGRAFÍA DESPUÉS | ESTATUS |
|----------|---|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|
| IUCH-803 | VI - Santa María la Redonda | 06/04/2022 | Poda de árboles | Mina | Soto | | Al. Cuauhtémoc | | | Pendiente |
| IUCH-805 | VI - Santa María la Redonda | 08/04/2022 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | Paseo de la Reforma | Magnolia | | | | | Pendiente |
| IUCH-807 | V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción | 04/04/2022 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | República de Perú | | | | | | Pendiente |
| IUCH-810 | V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción | 14/04/2022 | Robo de cables, tapas, registros | Belisario Domínguez | | | | | | Pendiente |
| IUCH-812 | V3 - Santo Domingo | 04/04/2022 | Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados | República de Chile | Belisario Domínguez | | | | | Pendiente |

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia