



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XX SESIÓN. Evaluación septiembre

04 de octubre de 2022

Orden del día

En esta ocasión debido a la cancelación de la mesa anterior se realiza el informe de manera mensual


Reportes institucionales

Turnos


Incidencias urbanas

Asuntos generales





Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16 de septiembre de 2022	Reporte al 30 de septiembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	98	52	incidencias atendidas	quincenal	14 de octubre de 2022
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social	1	1	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH			metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - Vecinos			atención		
	05) Riego áreas verdes - ACH	1		atenciones		
	06) Riego áreas verdes - ACH-DGSUS			atención		
	07) Riego áreas verdes - SEDEMA			atención		



Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

Comonfort
Lerdo
Regina
República de
Guatemala
Jesús
Carranza
Mesones
Ayuntamiento
República de
Chile
Bolívar
20 de
República de
Argentina
Plaza
Tlaxcoaque
Zapata
Plaza
Seminario

Los trabajos realizados consistieron en **Reparación de 22 escalones** en Comonfort No. 3, **pintura de 184.00 m2 de muros** en escuela primaria Italia, ubicada en Lerdo, **balizamiento de 345.00 ml** en Regina entre Bolívar y 5 de Febrero, **colocación de 2 láminas de señalización** en República de Guatemala y en Donceles, **lavado de 3 cisternas** en Jesús Carranza No. 22, **reacomodo de 12 cubos de concreto** en República de Guatemala entre República de Brasil y República de Argentina, **colocación de 8 lonas referentes a los festejos del 15 y 16 de septiembre** en diversos puntos del Centro Histórico, **pintura de 84.00 m2**, **retiró de biciestacionamiento dañado**, **colocación de 2 piezas de pisos de recinto** en Mesones e Isabel la Católica, **reparación de bache de 0.50 m2 en arroyo vehicular** en Ayuntamiento esquina Revillagigedo, **colocación de 1 bolardo** en República de Chile esquina Donceles, **reparación de banqueta de 0.50 m2** en República de Chile esquina Callejón del 57, **reparación de losa de caja de válvulas** en Bolívar esquina Izazaga, **reposición de una pieza de dren** en Plaza Seminario, **colocación de 3 piezas de piso de recinto** en 20 de Noviembre entre Monte de Piedad y Venustiano Carranza, **retiró de una parte de capitel**, **se descubrió viga de acero y colocación de apuntalamiento de losa de pasillo** en República de Argentina No. 8, **colocación de 1 bolardo** en República de Chile esquina San Ildefonso, **reparación y colocación de 5 bolardos**, **reparación de 3 tapas de dren y reposición de 4 rejillas tipo Irving** en Plaza Tlaxcoaque, **retiro de banca dañada y reacomodo de otra** en Regina frente al No. 59, **reparación de una tapa de registro y retiró de una base sin uso** en Zapata esquina Jesús María, **reacomodo de 14 bancas de concreto** en Regina entre Bolívar e Isabel la Católica.



Autoridad del Centro Histórico | Obras menores



Plaza Tlaxcoaque

San Ildefonso

Plaza Seminario

Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de Justicia Cívica



Atención de limpieza y plantación en Plaza San Jerónimo, con apoyo de 7 infractores de Justicia Cívica, 13 de septiembre de 2022



Atención de limpieza y deshierbe en Plaza Vizcaínas, limpieza de ventanas arqueológicas en República de Argentina y poda de jardinería en República de Cuba frente al PUEC con apoyo de 22 infractores de Justicia Cívica, 20 de septiembre de 2022

Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con personal de ACH y apoyo de DGSU y S



Reforestación de jardinera en Plaza San Jerónimo



Bombeo de agua en Jaime Nuno y Paseo de la Reforma



Lavado de 3 cisternas en Jesús Carranza No. 22




Riego de jardineras en Bucareli y Turín

Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


2,429

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
enero - septiembre



72


Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social
enero - septiembre



Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


540 m2


Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH
enero - septiembre



49

Riegos de áreas verdes
enero - septiembre





Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16 de septiembre de 2022	Reporte al 30 de septiembre de 2022	U Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Limpieza de pozo de visita	3	18	piezas	Quincenal	14 de octubre de 2022
	Sondeo de albañal pluvial	264	149	metros lineales		
	Sondeo de atarjea	840	670	metros lineales		
Parques y jardines	Riego	600	1,200	metros cuadrados		
	Poda de pasto	10,500	21,900	metros cuadrados		
	Cultivo	1,590	2,540	metros cuadrados		
	Poda de seto	3,563	7,627	metros lineales		

Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16 de septiembre de 2022	Reporte al 30 de septiembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	283	kilómetros	Quincenal	14 de octubre de 2022
	Recolección orgánica domiciliaria y barrido	801.74	916.26	toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria y barrido	1,631.17	1,927.52	toneladas		
	Recolección de tiraderos clandestinos	847.1	986.35	toneladas		
Alumbrado	Luminarias reparadas en vía pública	9	36	piezas	Quincenal	14 de octubre de 2022
	Cambio de lámparas	40	4	piezas		
	Reconexión de circuito	10	15	piezas		
Arbolado Urbano	Poda de árbol	36	74	piezas	Quincenal	14 de octubre de 2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	INDEPENDENCIA N°90 ENTRE BALDERAS Y REVILLAGIGEDO	CAMBIO BROCAL COMPLETO A COLADERA PLUVIAL	1.00	PIEZA	06/09/2022
2	5 DE FEBRERO N°47	ALBAÑAL PLUVIAL	12.00	ML	12/09/2022
3	ALLENDE FRENTE A LOS N°68, 69, 70 Y 77	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	06/09/2022
4	NEZAHUALCÓYOTL N°140 Y BOLÍVAR	ALBAÑAL PLUVIAL	12.00	ML	14/09/2022
5	ALLENDE N°87 ENTRE ECUADOR Y JUAN ÁLVAREZ	SONDEO DE ATARJEA	60.00	ML	09/09/2022



Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
6	ALLENDE N°87 ENTRE ECUADOR Y JUAN ÁLVAREZ	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	09/09/2022
7	ARANDA Y ARCOS DE BELÉN	SONDEO DE ATARJEA	140.00	ML	13/09/2022
8	BELISARIO DOMINGUEZ N°23 ENTRE LAZARÍN DEL TORO Y ALLENDE	SONDEO DE ATARJEA	120.00	ML	11/09/2022
9	BELISARIO DOMINGUEZ N°23 ENTRE LAZARÍN DEL TORO Y ALLENDE	ALBAÑAL PLUVIAL	12.00	ML	11/09/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
10	CORREO MAYOR N°3	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	11/09/2022
11	DEL CARMEN N°42 ENTRE REPÚBLICA DE VENEZUELA Y REPÚBLICA DE COLOMBIA	ALBAÑAL PLUVIAL	24.00	ML	13/09/2022
12	EJE 1 NORTE Y COSTA RICA ENTRE AZTECAS Y BRASIL	ALBAÑAL PLUVIAL	120.00	ML	06/09/2022
13	LÓPEZ N°128 ESQ. ARCOS DE BELÉN	SONDEO DE ATARJEA	60.00	ML	13/09/2022



Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
14	LÓPEZ Y DELICIAS	SONDEO DE ATARJEA	60.00	ML	13/09/2022
15	LUIS MOYA NO. 31 ENTRE INDEPENDENCIA Y ARTICULO 123	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	09/09/2022
16	REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 35 ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA	SONDEO DE ATARJEA	70.00	ML	08/09/2022
17	REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 35 ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	08/09/2022



Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
14	REPÚBLICA DE COLOMBIA N°25 ENTRE BRASIL Y ARGENTINA	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	08/09/2022
15	REPÚBLICA DE COSTA RICA N°45 ENTRE FLORIDA Y AZTECAS	SONDEO DE ATARJEA	80.00	ML	09/09/2022
16	REPÚBLICA DE COSTA RICA N°45 ENTRE FLORIDA Y AZTECAS	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	09/09/2022
17	REPÚBLICA DE PARAGUAY N°78 ENTRE ARGENTINA Y BRASIL	SONDEO DE ATARJEA	60.00	ML	08/09/2022



Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	5 DE FEBRERO N°35 ENTRE MESONES Y REP. DEL SALVADOR	ALBAÑAL EXTERIOR	10.00	ML	23/09/2022
2	5 DE FEBRERO N°52 ENTRE MESONES Y REGINA	SONDEO DE ATARJEA	40.00	ML	27/09/2022
3	5 DE FEBRERO N° 52 ENTRE MESONES Y REGINA	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	27/09/2022
4	BUEN TONO N°23 ENTRE ARCOS DE BELÉN Y DELICIAS	ALBAÑAL INTERIOR	15.00	ML	20/09/2022
5	JESÚS MARÍA N°141 ESQ. REGINA	ALBAÑAL INTERIOR	10.00	ML	27/09/2022



Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
6	REP. DE URUGUAY N°19	ALBAÑAL PLUVIAL	20.00	ML	27/09/2022
7	RODRÍGUEZ PUEBLA N°35 ENTRE VENEZUELA Y CJON. DE GIRÓN	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	20/09/2022
8	RODRÍGUEZ PUEBLA N°41 ENTRE LECUMBERRI Y MIGUEL ALEMÁN	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	20/09/2022
9	5 DE FEBRERO N°52 ENTRE MESONES Y REGINA	ALBAÑAL PLUVIAL	12.00	ML	23/09/2022
10	BERRIOZABAL N°3 ENTRE GONZÁLEZ ORTEGA Y MANUEL DOBLADO	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	27/09/2022



Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
10	CERRADA ERNESTO PUGIBET ESQUINA LUIS MOYA	SONDEO DE ATARJEA	60.00	ML	18/09/2022
11	CERRADA ERNESTO PUGIBET ESQUINA LUIS MOYA	ALBAÑAL PLUVIAL	12.00	ML	18/09/2022
12	CHIMALPOPOCA ENTRE TRIUNFO E ISABEL LA CATÓLICA	ALBAÑAL PLUVIAL	12.00	ML	22/09/2022
13	DEL CARMEN N° 37 ESQ. REP. DE VENEZUELA	SONDEO DE ATARJEA	80.00	ML	21/09/2022



Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
14	MANUEL DOBLADO N°138 ENTRE EJE 1 NTE. Y COSTA RICA	SONDEO DE ATARJEA	90.00	ML	21/09/2022
15	MANUEL DOBLADO N°138 ENTRE EJE 1 NTE. Y COSTA RICA	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	21/09/2022
16	PALMA NORTE Y EJE 1 NTE.	SONDEO DE ATARJEA	60.00	ML	27/09/2022
17	RAYÓN Y COMONFORT	SONDEO DE ATARJEA	60.00	ML	20/09/2022



Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
14	REPÚBLICA DE COLOMBIA N°25 ENTRE BRASIL Y ARGENTINA	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	08/09/2022
15	REPÚBLICA DE COSTA RICA N°45 ENTRE FLORIDA Y AZTECAS	SONDEO DE ATARJEA	80.00	ML	09/09/2022
16	REPÚBLICA DE COSTA RICA N°45 ENTRE FLORIDA Y AZTECAS	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	09/09/2022
17	REPÚBLICA DE PARAGUAY N°78 ENTRE ARGENTINA Y BRASIL	SONDEO DE ATARJEA	60.00	ML	08/09/2022



Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Reparación de alumbrado público en calle Simón Bolívar



Poda en calle Allende




Reparación de luminarias en calle San Miguel



Poda de levantamiento de copa en calle Topacio



Instalación de luminarias LED en calle Honduras



Barrido en plaza Juan José Baz

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



martes 13 de septiembre de 2022 12:39:42 p. m.
 CDMX Cuauhtémoc Centro
 Plaza de la Ciudadela
 Sub. Dirección De Alumbrado Público

Reparación de alumbrado público en La Ciudadela



7G República del Ecuador
 Centro
 Ciudad de México
 8 sep 2022 9:35:12

Barrido en República de Ecuador



12 sep 2022 9:33:48 p. m.
 13 Jesús María
 Cuauhtémoc
 Ciudad de México
 Altitud:2207.7m
 Velocidad:0.4km/h

Reparación de corto circuito



Poda de levantamiento de copa en calle Allende



Sondeo de albañal pluvial en República de Uruguay




14 sep 2022 10:23:59 p. m.
 8 Triunfo
 Centro
 Ciudad de México
 Altitud:2232.0m
 Velocidad:6.7km/h

Reparación de luminarias en calle Triunfo

Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


332 pzas.

Luminarias reparadas en vías secundarias
enero-septiembre



89


Contactores cambiados
enero-septiembre



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


1,766 ml

Desazolve de atarjea
enero-septiembre



137 ml.


desazolve de albañal
enero-septiembre



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

8,574 ml.

Sondeo de albañal pluvial
enero-septiembre



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


12,448.03 Ton.

Recolección orgánica domiciliaria y barrido
enero-septiembre



28,408.27 Ton

Recolección inorgánica domiciliaria y barrido
enero-septiembre



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


16,693.8 Ton.


Recolección en tiraderos clandestinos
enero-septiembre



5,664 ml.

Barrido diario
enero-septiembre





Alcaldía Venustiano Carranza

Al. Venustiano Carranza | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16 de septiembre de 2022	Reporte al 30 de septiembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en vías secundarias	0	0	piezas	quincenal	14 de octubre de 2022
Recolección	02) Recolección en tiraderos clandestinos en PB de VC	0	0	toneladas		
Poda o derribamiento de árboles	03) Sujetos forestales podados en vías secundarias o plazas	0	12	piezas		
Drenaje	04) Desazolve	223	0	metros lineales		
Bacheo	05) bacheo	83.1	0	metros cuadrados		

Al. Venustiano Carranza | Indicadores

INFORME DEL PERÍMETRO "B" DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
UNIÓN No. 15	ESTEBAN MARTÍNEZ	AV. H. CONGRESO DE LA UNIÓN	CENTRO II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
ALARCÓN No. 13	AV. ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	BRAVO	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
GRAL. EMILIANO ZAPATA No. 143	FERROCARRIL DE CINTURA	ROSARIO	CENTRO I	33	ALBAÑAL DOMICILIARIO
FERROCARRIL DE CINTURA No. 48	SAN ANTONIO TOMATLAN	HÉROE DE NACÓZARI	CENTRO I	8	COLADERA PLUVIAL
PLAZA SAN LAZARO No. 46-F	ESQUINA SAN PABLO		CENTRO I	24	ALBAÑAL DOMICILIARIO
HERREROS No. 36	AV. HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN	SASTRERÍA	MORELOS II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
TAPICERIA No. 59	PENITENCIARÍA	ALBAÑILES	AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	8	COLADERA PLUVIAL
MIGUEL DOMÍNGUEZ No. 22	HÉROE DE NACÓZARI	PENITENCIARÍA	AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	18	ALBAÑAL DOMICILIARIO
MIGUEL DOMÍNGUEZ No. 46	PENITENCIARÍA	JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
MIGUEL DOMÍNGUEZ No. 37	PENITENCIARÍA	JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
LITOGRAFÍA No. 28	ALBAÑILES	HERREROS	VENUSTIANO CARRANZA	72	ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ATARJEA 0.30 Ø

Al. Venustiano Carranza | Indicadores

INFORME DEL PERÍMETRO "B" DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022

METROS CUADRADOS DE BACHEO				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTID ADM ²
BERRIOZÁBAL S/N	ESQUINA	FERROCARRIL DE CINTURA	MORELOS I	16
PEÑA Y PEÑA No. 83	BRAVO	FERROCARRIL DE CINTURA	MORELOS I	26.9
BRAVO No. 96	PEÑA Y PEÑA	BERRIOZÁBAL	MORELOS I	40.2
			TOTAL	83.10

Al. Venustiano Carranza | Indicadores


INFORME DEL PERÍMETRO "B" DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PODA DE ÁRBOLES				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD
SAN ANTONIO TOMATLAN No. 133	SAN ANTONIO TOMATLAN	ENCUADERNADORES	10 DE MAYO	2
NICOLAS BRAVO S/N	EMILIANO ZAPATA	MIGUEL NEGRETE	CENTRO I	1
2DA. CERRADA DE SAN ANTONIO TOMATLAN S/N	ESQUINA SAN ANTONIO TOMATLAN		7 DE JULIO	8
EMILIANO ZAPATA	SAN CIPRIAN	EL ROSARIO	CENTRO	1
			TOTAL	12

Al. Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores


207

Luminarias reparadas en vías secundarias
enero-septiembre



7,842.4 Ton.


Recolección en tiraderos clandestinos
enero-septiembre



Al. Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores


17 ml.

poda de árboles
enero-septiembre



3,109 ml.


desazolve
enero-septiembre





SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje



SACMEX Drenaje

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	12,290	810	13,100
POZOS DE VISITA	226	13	239
REJILLAS DE PISO	246	12	258
COLADERA PLUVIAL	316	13	329
ALBAÑAL (METROS)	770	28	798

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO



JUSTO SIERRA
(ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y LORETO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 450 ML DE ATARJEA, 9 PV, 16 CP, 12 RP, 24 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE COLOMBIA (ENTRE REPÚBLICA DE BRASIL Y CIRCUNVALACIÓN)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 800 ML DE ATARJEA, 16 PV, 36 CP, 42 RP, 66 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE BRASIL
(ENTRE TACUBA Y REPÚBLICA DE VENEZUELA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 280 ML DE ATARJEA, 5 PV, 6 CP, 6 RP, 12 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



JESÚS MARÍA
(ENTRE REPÚBLICA DE URUGUAY Y CORREGIDORA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 CP, 3 RP, 6 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO




REPÚBLICA DE GUATEMALA
(ENTRE CORREO MAYOR Y JESÚS MARÍA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 2 RP, 6 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO




MONEDA (ENTRE CORREO MAYOR Y JESÚS MARÍA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 3 PV, 3 CP, 1 RP, 4 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX | Seguimiento de indicadores


226

Pozos de visitas
enero - septiembre



335


Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
enero - septiembre




SACMEX | Seguimiento de indicadores

362 pzas

Coladeras pluviales
enero - septiembre





SACMEX




Dirección de Construcción



SACMEX | Avance de Obras

REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO, POLÍGONO LA LAGUNILLA INSTALACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE

AGUA POTABLE



DRENAJE



- █ Tubería instalada
- █ Tubería pendiente por instalar Agua potable
- ↔ Tubería pendiente por instalar Drenaje
- █ Frente de Trabajo



SACMEX | Avance de Obras



REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO, POLÍGONO LAGUNILLA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.

FECHA DE EJECUCIÓN: 3 de Junio al 15 de septiembre 2022

AVANCE REAL: 100 %

AGUA POTABLE

Meta.

1, 241.19 metros

Instalado.

1, 241.19 metros

Diámetro.

6" y 12" pulgadas

Material.

Polietileno de Alta Densidad.

Proceso Constructivo.

Excavación a Cielo Abierto.

DRENAJE

Meta.

752.80 metros

Instalado.

752.80 metros

Diámetro.

0.30, 0.38 y 0.61 metros

Material.

Polietileno de alta densidad Corrugado.

Proceso Constructivo.

Excavación a Cielo Abierto.

SACMEX | Avance de Obras



**“REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO, POLÍGONO LAGUNILLA,
DRENAJE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.”**

ACTIVIDADES AGUA POTABLE



Trabajos de construcción de caja de válvulas en el crucero #15 sobre calle Comonfort entre las Calles de Republica de Ecuador y Órgano.



Trabajos de construcción de caja de válvulas sobre calle Comonfort entre las calles de Republica de Ecuador y Órgano.

SACMEX | Avance de Obras



**“REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO, POLÍGONO LAGUNILLA,
DRENAJE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.”**

ACTIVIDADES AGUA POTABLE



Colocación de tapas de hierro en el cruce #15 sobre la Calle Comonfort esquina con calle Órgano.



Colado de cajas tipo sobre calle república de calle Comonfort esquina con calle Órgano.



SACMEX | Avance de Obras




“REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO, POLÍGONO LAGUNILLA,
DRENAJE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.”

ACTIVIDADES AGUA POTABLE



Colocación válvula de fierro fundido de 2" en el crucero #15 sobre la calle de Comonfort esquina calle de Órgano



Colocación de manguera de 2" con su COUPLE adaptador en el crucero #15 .



SACMEX | Avance de Obras



“REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO, POLÍGONO LAGUNILLA,
DRENAJE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.”

ACTIVIDADES AGUA POTABLE



Suministro y colocación de botas sobre calle de Comonfort entre calle república de Ecuador y calle Órgano.



Colado de banquetas para la colocación de botas en la calle de Comonfort entre calle república de Ecuador y calle Órgano.

SACMEX | Avance de Obras



“REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO, POLÍGONO LAGUNILLA,
DRENAJE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.”

ACTIVIDADES DRENAJE



Construcción de pozo de visita en la calle de Comonfort y Órgano.



Construcción de registros de tabique rojo para aguas pluviales en la calle Comonfort.



SACMEX | Avance de Obras



**“REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO, POLÍGONO LAGUNILLA,
DRENAJE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.”**

ACTIVIDADES DRENAJE



Colado de brocales en la calle de Comonfort y Ecuador



Relleno de zanjas en pozos en los frentes de trabajo.

SACMEX | Avance de Obras

“REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO, POLÍGONO LAGUNILLA,
DRENAJE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.”

ACTIVIDADES DRENAJE



Colado de brocal en la calle de Órgano.



Habilitado de acero para brocal



SACMEX | Avance de Obras



“REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO, POLÍGONO LAGUNILLA,
DRENAJE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.”

ACTIVIDADES DRENAJE



Construcción de muros de tabique rojo en el cruce #15.



Cajeo para tendido de asfalto en la calle de Comonfort
entre las calles de Ecuador y Órgano.



SACMEX | Avance de Obras



“REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO, POLÍGONO LAGUNILLA,
DRENAJE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.”

ACTIVIDADES DRENAJE



Compactación con tepetate para zanja sobre calle Comonfort entre las calles de Órgano y Republica de Ecuador



Riego de liga en la calle de Comonfort entre las calles de Órgano y Republica de Ecuador.






Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Dirección de Construcción de Infraestructura Vial



DKOIV – PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2022 – EN PROCESO

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FÍSICO	FECHA DE TERMINO REAL	COMENTARIOS
POLIGONO LAGUNILLA – CALLE IGNACIO COMONFORT	CUAUHTÉMOC	OBRA INDUCIDA: 100 % REHABILITACIÓN URB/ARQ: 54.16%	06/12/2022	OBRA INDUCIDA CONCLUIDA, SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACIONES, ILUMINACIÓN, ACABADOS EN BANQUETA, PAVIMENTACIÓN Y MOBILIARIO
POLÍGONO LAGUNILLA – CALLE REPÚBLICA DE HONDURAS	CUAUHTÉMOC	OBRA INDUCIDA: 100 % REHABILITACIÓN URB/ARQ: 22.38%	20/12/2022	
PASEO DE LA REFORMA (DE GLORIETA DE VIOLETA AL EJE 1 NORTE)	CUAUHTÉMOC	44.65 %	31/12/2022	SE VERIFICAN NIVELES, AVANZAN TRABAJOS DE OBRA INDUCIDA, INSTALACIONES, ILUMINACIÓN Y ACABADOS SOBRE BANQUETA

SOS-DGSUS-COIV | Comonfort Polígono de la Lagunilla

DKOIV – CENTRO HISTÓRICO LAGUNILLA-CALLE IGNACIO COMONFORT

Obra inducida (CFE) concluida, continúan trabajos con colocación de acabados sobre banqueteta, luminarios y mobiliario urbano, se realiza la colocación de concreto sobre vialidad.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo original	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
----------	-------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------

Cuauhtémoc

16.67 mdp

Junio-Diciembre

Obra inducida: 100 %
Rehabilitación urb/arq: 54.16 %

06/diciembre/2022

En ejecución

SOS-DGSUS-COIV | Comonfort Polígono de la Lagunilla

DKOIV – CENTRO HISTÓRICO LAGUNILLA-CALLE REPÚBLICA DE HONDURAS

Se realizan los trabajos de obra inducida (CFE), por concluir la presente semana, continúan trabajos topográficos previa colocación de acabados en banquetas y para recibir concreto sobre vialidad.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo original	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
----------	-------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------

Cuauhtémoc

16.31 mdp

Junio-Diciembre

Obra inducida: 100 %
Rehabilitación urb/arq: 22.38 %

06/diciembre/2022

En ejecución

SOS-DGSUS-COIV | República de Honduras Polígono de la Lagunilla

DKOIV – CENTRO HISTÓRICO LAGUNILLA-CALLE REPÚBLICA DE HONDURAS

Se realizan los trabajos de obra inducida (CFE), por concluir la presente semana, continúan trabajos topográficos previa colocación de acabados en banquetas y para recibir concreto sobre vialidad.



Alcaldía	Presupuesto	Periodo original	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
----------	-------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------

Cuauhtémoc

16.31 mdp

Junio-Diciembre

Obra inducida: 100 %
Rehabilitación urb/arq: 22.38 %

06/diciembre/2022

En ejecución

SOS-DGSUS-COIV | República de Honduras Polígono de la Lagunilla

GOIV – CENTRO HISTÓRICO PASEO DE LA REFORMA (DE GLORITA VIOLETA A EJE 1 NORTE)

Se realiza retiro de material sobre vialidad y banqueta y se colocan piezas en guarniciones y acabados sobre área peatonal, además de colocación de mobiliario urbano en cruces.




Alcaldía	Presupuesto	Periodo original	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cauquémoc	41.50 mdp	Junio-Diciembre	44.65 %	30/diciembre/2022	En ejecución

SOS-DGSUS-COIV |

45.77 % Lagunilla 44.65 % Reforma

julio - septiembre






Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16/09	Reporte al 30/09	Total	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	634	577	1211	Piezas	quincenal	18 de octubre



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 23 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
1ª Cerrada 5 de Mayo	Esquina con Palma	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Esquina con Fray Servando Teresa de Mier	CENTRO	42	Reconexión de líneas y cambio de lámpara	Circuito apagado
	Nezahualcóyotl y Fray Servando Teresa de Mier	CENTRO	2	Cambio de balastos y lámparas	Luminarias apagadas
	Izazaga y Callejón Flamencos	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
	Izazaga y Nezahualcóyotl	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Aldaco	Echeveste y Mesones	CENTRO	1	Cambio de lámpara y cableado de líneas	Luminaria apagada
Apartado	Del Carmen y República de Argentina	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Bolívar	Mesones y República de El Salvador	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
SUBTOTAL			50		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 23 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Corregidora	Pino Suárez y La Academia	CENTRO	13	Cambio de contactor	Circuito apagado
Donceles	Esquina con Guillermo Marconi	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Eje 1 Sur	5 de Febrero y Eje Central	CENTRO	40	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Bolívar y Eje Central	CENTRO	20	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
Loreto	San Ildefonso y Justo Sierra	CENTRO	28	Restablecimiento de Interruptor y reconexión de líneas	Circuito apagado
Manuel de la Peña y Peña	González Ortega y Manuel Doblado	CENTRO	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
Mesones	Aldaco y Bolívar	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Palma	Tacuba y 5 de Mayo	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	105		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 23 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Plaza de la Constitución	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	14	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Regina	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	Isabel la Católica y Callejón Mesones	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Colombia y República de Venezuela	CENTRO	31	Reconexión de líneas	Circuito apagado
	República de Bolivia y Apartado	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Chile	Esquina con República de Perú	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Colombia	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Costa Rica	Esquina con Eje 1 Oriente	CENTRO	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
SUBTOTAL			53		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 23 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Cuba	Eje Central y Héroes del 57	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de El Salvador	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	CENTRO	2	Cambio de lámpara y balastos	Luminarias apagadas
	Esquina con Aldaco	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Guatemala	Correo Mayor y La Academia	CENTRO	8	Cambio de fotocelda	Círculo encendido de día
	Margil y Circunvalación	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Perú	Incas y República de Chile	CENTRO	4	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Uruguay	5 de Febrero e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	Correo Mayor y José María Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
SUBTOTAL			20		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 23 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Venezuela	Esquina con Leona Vicario	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Topacio	Fray Servando Teresa de Mier y Puente Santo Tomás	CENTRO	4	Restablecimiento de Interruptor	Luminarias apagadas
Venustiano Carranza	Isabel la Católica y La Palma	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	6		
		TOTAL	234		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Nezahualcóyotl y José María Izazaga	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	República de Uruguay y República de El Salvador	CENTRO	11	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Alhóndiga	Soledad y Emiliano Zapata	CENTRO	6	Cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
Belisario Domínguez	Plaza de la Concepción	CENTRO	14	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
Bolívar	Esquina con Echeveste	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Callejón del 57	Donceles y República de Cuba	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Callejón San Ignacio	Vizcaínas y Plaza de las Vizcaínas	CENTRO	7	Reconexión de líneas	Circuito apagado
		SUBTOTAL	42		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Condesa	Esquina con Tacuba	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Del Carmen	Apartado y República de Colombia	CENTRO	16	Reubicación de control y reconexión de líneas	Circuito apagado
Donceles	Esquina con Callejón del 57	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Eje 1 Sur	San Miguel y 5 de Febrero	CENTRO	30	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Bolívar y Eje Central	CENTRO	19	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
Ignacio Allende	República de Perú y República de Honduras	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Francisco I. Madero y Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Jesús María	República de El Salvador y San Pablo	CENTRO	13	Reconexión de líneas	Circuito apagado
		SUBTOTAL	82		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
José Joaquín Herrera	Rodríguez Puebla y Torres Quintero	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Mesones y Regina	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Juan Álvarez	Ignacio Allende y Comonfort	CENTRO	16	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Justo Sierra	Correo Mayor Leona Vicario	CENTRO	20	Cambio de fotocelda y reconexión de líneas	Circuito apagado
La Santísima	República de Guatemala y Soledad	CENTRO	19	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Las Cruces	República de Uruguay y República de El Salvador	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Lecumberri	Leona Vicario y Eje 1 Oriente	CENTRO	2	Cambio de lámpara y cableado de líneas	Luminarias apagadas
Margil	Emiliano Zapata y República de Guatemala	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	61		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Mesones	Esquina con Aldaco	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Brasil	Belisario Domínguez y República de Perú	CENTRO	26	Cambio de contactor y reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Colombia	República de Brasil y Rodríguez Puebla	CENTRO	44	Restablecimiento de ITM, reubicación de control y reconexión de líneas	Circuitos apagados
República de Cuba	Callejón del 57 y Eje Central	CENTRO	2	Instalación de luminarias led	Poste sin luminarias
República de El Salvador	José María Pino Suárez y Jesús María	CENTRO	3	Cambio de lámparas y balastro	Luminarias apagadas
República de Paraguay	Callejón Vaquitas y Comonfort	CENTRO	6	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Perú	República de Chile y República de Brasil	CENTRO	16	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Uruguay	Eje 1 Oriente y Santo Tomás	CENTRO	12	Reconexión de líneas	Circuito apagado
		SUBTOTAL	110		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Rodríguez Puebla	República de Venezuela y San Antonio Tomatlán	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Roldán	Corregidora y Manzanares	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
San Jerónimo	Eje Central y Bolívar	CENTRO	13	Restablecimiento de Interruptor y cambio de lámpara	Circuito apagado
Tacuba	Bolívar y Eje Central	CENTRO	32	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
Xicoténcatl	Tacuba y Donceles	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	48		
		TOTAL	343		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 23 DE SEPTIEMBRE

ALDACO



CAMBIO DE LÁMPARA Y CABLEADO DE LÍNEAS.

BOLÍVAR




CAMBIO DE LÁMPARA .

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 23 DE SEPTIEMBRE

CORREGIDORA



CAMBIO DE CONTACTOR.

DONCELES



CAMBIO DE BALASTRO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 23 DE SEPTIEMBRE

LORETO



**RESTABLECIMIENTO DE INTERRUPTOR Y
CONEXIÓN DE LÍNEAS.**

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 23 DE SEPTIEMBRE

REPÚBLICA DE ARGENTINA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

REPÚBLICA DE GUATEMALA




CABIO DE FOTOCELDA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 23 DE SEPTIEMBRE

REPÚBLICA DE URUGUAY



CAMBIO DE LÁMPARA .

REPÚBLICA DE VENEZUELA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 30 DE SEPTIEMBRE

DONCELES



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

CONDESA



CAMBIO DE LÁMPARA .

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 30 DE SEPTIEMBRE

JUAN ÁLVAREZ



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

ISABEL LA CATÓLICA



CAMBIO DE LÁMPARA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 30 DE SEPTIEMBRE

REPÚBLICA DE URUGUAY



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

REPÚBLICA DE EL SALVADOR




CAMBIO DE LÁMPARAS Y BALASTRO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 30 DE SEPTIEMBRE

SAN JERÓNIMO



**RESTABLECIMIENTO DE INTERRUPTOR Y
CAMBIO DE LÁMPARA.**

ROLDÁN




CAMBIO DE BALASTRO.

SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de indicadores

9804

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
enero - septiembre

01) Luminarias reparadas en PA del CH






Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Subdirección de Parques B I



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 05 al 18/09	Reporte 19 al 30 /09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.160	12,312.160	kilómetros	quincenal	18 de octubre
	04) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.040	1,279.040	kilómetros		
Recolección	05) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,385	10,339	metros cúbicos		
	06) Tierra recolectada en PA del CH	122.75	126.50	metros cúbicos		
Lavado	07) Lavado de papeleras	1,120	1,120	piezas		
	08) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	673,252	686,524	metros cuadrados		

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 05 al 18/09	Reporte 19 al 30 /09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	09) Sitio críticos lavados en PA de CH (18 puntos)	255 promedio	257 promedio	atenciones	quincenal	18 de octubre
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350 promedio	350 promedio	metros cúbicos		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Plaza la Constitución y Motolinia	14293	6888	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	592.50	5255	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2799	3523	piezas		
Eliminación de plagas	14) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de cebos	1988	1283	piezas		
Atención de retiro de plantón	Atención limpieza Retiro de plantón en el Perímetro "A" del Centro Histórico	2	0	atenciones		



CENTRO
HISTÓRICO



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma de temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI


VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA DE LA COSNTITUCIÓN	37.00	m2
16 DE SEPTIEMBRE DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	42.00	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA A TACUBA	24.00	m2
SAN JERÓNIMO DE CORREO MAYOR A ALDACO	19.00	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	35.00	m2
REGINA DE SIMÓN BOLÍVAR A CORREO MAYOR	31.00	m2
SIMÓN BOLÍVAR DE TACUBA A JOSÉ MARÍA IZAZAGA	26.00	m2
PALMA DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A VENUSTIANO CARRANZA	15.00	m2
AV. JUÁREZ, DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	850.00	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, DE AV. JUÁREZ A 5 DE MAYO (PROTESTA)	1.50	m2
5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	1,083.50	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	3,091.00	m2
TOTAL	5,255	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores


ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 229 m2 y DE PROTESTA 5,026 m2



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL (FNLS) EN PLAZA DE LA FUNDACIÓN




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

RECOLECCIÓN DE CASCAJO DE TABLA-ROCA GENERADA POR EL RETIRO DEL SIMULACRO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985.





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

EVENTO CULTURAL DENOMINADO “TEATRO INFANTIL”, EN PLAZA SANTA CATARINA ORGANIZADO POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO, DESPUES DEL “CONCIERTO MASIVO DEL GRUPO FIRME”



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

MARCHA EN CALLES DEL CENTRO HISTORICO, EN CONMEMORACIÓN A LA “MATANZA DE TLATELOLCO EL 02 DE OCTUBRE DE 1968”.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, de Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 900 m2.
Vialidad	A	Balderas, de Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 65 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 33,000 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, Esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 850 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 200 m2.
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,800 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 48 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,400 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 46,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 39 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 650 m2.
Av. Del Trabajo	B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Fumigación 250 MI. de Cipermetrina, 200 Gramos. de Agita, 500 Litros de Gasolina, en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Fumigación 250 MI. de Cipermetrina, 200 Gramos. de Agita, 500 Litros de Gasolina, en un área de 100 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros (Lado Contra Flujo), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Fumigación 250 MI. de Cipermetrina, 200 Gramos. de Agita, 500 Litros de Gasolina, en un área de 100 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 800 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,500 m2.
Parque S/N	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 220 m2.
Vialidad	B	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 16 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 100 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 50 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,600 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 32 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 90 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 2,200 m2.
Exterior del Mercado de San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,500 m2.
Vialidad	B	Calle Tolsa, Esquina Tres Guerras, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 350 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Av. Del Trabajo	B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Fumigación 250 Ml. de Cipermetrina, 200 Gramos. de Agita, 500 Litros de Gasolina, en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Fumigación 250 Ml. de Cipermetrina, 200 Gramos. de Agita, 500 Litros de Gasolina, en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros, (Lado Contra Flujo), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Fumigación 250 Ml. de Cipermetrina, 200 Gramos. de Agita, 500 Litros de Gasolina, en un área de 100 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Carranza Balbuena, Alcaldía Venustiano	Desratización 20 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,200 m ² .
Exterior del Metro Candelaria (Lado Oriente)	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,140 m ² .
Exterior Del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 23 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 8,200 m ² .
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 103 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 3,800 m ² .
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, de Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 900 m ² .
Vialidad	A	Balderas, de Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 26 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,200 m ² .
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 55 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 33,000 m ² .


SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, Esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 16 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 560 m2.
Bodega de limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 200 m2.
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,800 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 43 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 27 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 46,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Lanirat Cereal Granulado, en un área de 850 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores


RETIRO DE CHICLES



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


210,426 m³

Residuos sólidos y recolección producto de barrido
enero - septiembre



2,384 m³


Tierra recolectada en PA del CH
enero - septiembre



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


5109 atenciones

Sitio críticos lavados en PA de CH
enero - septiembre



7000 m3


Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH
enero - septiembre



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


118,913 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
enero - septiembre



35,581 m2


Eliminación de grafiti en PA de CH
enero - septiembre



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


40,489 pzas


Desratización de PA y PB de CH
enero - septiembre



48,602 pzas

Retiro de propaganda
enero - septiembre





Sistema de Transporte Colectivo

Metro

STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 13/09	Reporte al 27/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	5	7	Unidades fuera de servicio	quincenal	18 de Octubre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	0	0	Unidades fuera de servicio		

Escaleras

Estación Morelos Línea 4
 Fray Servando Línea 4
 Bellas Artes Línea 8
 Allende Línea 2
 Salto del Agua Línea 8

Escaleras


Morelos Línea 4
 Fray Servando Línea 4
 Allende Línea 2
 Bellas Artes Línea 2
 Balderas Línea 1
 Garibaldi Línea 8
 Garibaldi Línea 8



STC-Metro | Seguimiento de indicadores


83.47%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas
enero-septiembre




97%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
enero-septiembre





Comisión Federal de Electricidad



CFE | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 16 de septiembre de 2022	Reporte al 16 de septiembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Robos registrados en elementos de infraestructura	1	1	piezas	quincenal	14 de octubre de 2022
	02) Bóvedas atendidas con acciones de desagüe	32	36	atenciones		
Suministro de energía	03) Atenciones a fallas en el suministro de energía	13	14	reportes		
Atención de incidencias	04) Tapas de registros y/o bóvedas reparadas	1	4	piezas		
	05) Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	3	1	atenciones		

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
CIRCUNVALACIÓN	ESQUINA	MANZANARES	SIN DATO	CENTRO	1	TAPA METÁLICA ANTIDERRAPANTE EN BÓVEDA
TOTAL					1	



Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO ENTRE MONTE DE PIEDAD Y EJE CENTRAL	SIN DATO	COL.CENTRO	17	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EJE CENTRAL Y PALMA	SIN DATO	COL.CENTRO	15	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
TOTAL			32	





AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
REP. DE HONDURAS 53	ALTUNA	REP. DE CHILE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
COMONFORT 15	REP. DE ECUADOR	ÓRGANO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 63	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PARAGUAY 78	ESQUINA	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ROLDAN 65	RAMÓN CORONA	MISIONEROS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
GRANADITAS 165	ESQUINA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DEL SALVADOR 96	ISABEL LA CATÓLICA	5 DE FEBRERO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
PEÑA Y PEÑA 57	ESQUINA	VIDAL ALCOCER	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LEONA VICARIO 64	ESQUINA	LECUMBERRI	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ECUADOR 95	ESQUINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
JESÚS MARÍA 107	REP. DEL SALVADOR	MESONES	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
RAMÓN CORONA 32	CIRCUNVALACIÓN	SANTO TOMAS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COSTA RICA 137	VIDAL ALCOCER	MANUEL DOBLADO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	13	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
CIRCUNVALACIÓN	ESQUINA	MANZANARES	SIN DATO	CENTRO	1	SE COLOCA TAPA PROVISIONAL Y SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA EN BÓVEDA
				TOTAL	1	




Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE URUGUAY 182	SANTO TOMAS	CALLE DE ROLDAN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
REP. DE ARGENTINA 33	REP. DE COLOMBIA	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
REP. DE PERÚ 115	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
				TOTAL	3	




Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura


DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
IZAZAGA	ESQUINA	CALLEJÓN NEZAHUALCÓYOTL	SIN DATO	CENTRO	1	TAPA METÁLICA TIPO REJILLA EN BÓVEDA
TOTAL					1	



Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLEJÓN 57 Y MANUEL DOBLADO	SIN DATO	COL.CENTRO	21	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
REPUBLICA DE CUBA ENTRE CALLEJÓN 57 Y REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	14	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BOVEDAS
TOTAL			35	



Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía

eléctrica


DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
RODRÍGUEZ PUEBLA 11	REP. DE VENEZUELA	SAN ILDEFONSO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LECUMBERRI 35	MANUEL DOBLADO	VIDAL ALCOCER	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE HONDURAS 6	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	IGNACIO ALLENDE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
RAMÓN CORONA 8	CALLE ROLDAN	TALAVERA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE HONDURAS 51	REP. DE CHILE	ALTUNA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
TOPACIO 26	CDA. CARRETONES	SANTO TOMAS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DEL SALVADOR 202	SANTO TOMAS	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MESONES 45	ISABEL LA CATÓLICA	SIMÓN BOLÍVAR	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CALLE DEL CARMEN 70	APARTADO	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 125	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PARAGUAY 46	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 8	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALLENDE 46	REP. DE PERÚ	BELISARIO DOMÍNGUEZ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LECUMBERRI 16	LEONA VICARIO	MANUEL DOBLADO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	14	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
LÓPEZ	ESQUINA	ARTICULO 123	SIN DATO	CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE REJILLA EN BÓVEDA DE TRANSFORMADOR
LÓPEZ	ESQUINA	JUÁREZ	SIN DATO	CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE TAPA ANTIDERRAPANTE
TACUBA	ESQUINA	FILOMENO MATA	SIN DATO	CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE TAPAS DOBLADAS EN REGISTRO DE PASO
IZAZAGA	ESQUINA	CALLEJÓN NEZAHUALCÓYOTL	SIN DATO	CENTRO	1	RE REALIZA SUSTITUCIÓN DE TAPA TIPO REJILLA
				TOTAL	4	




Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública


DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE BOLIVIA	ESQUINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
				TOTAL	1	



CFE | Seguimiento de indicadores


68

Robos de elementos de infraestructura
enero - septiembre



779


Bóvedas atendidas con acciones de desagüe
enero - septiembre



CFE | Seguimiento de indicadores


237

Atención a fallas en el suministro de energía
enero - septiembre



67


tapas de registros y/o bóvedas reparadas
enero - septiembre



CFE | Seguimiento de indicadores

55

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública
enero - septiembre





Instituto Nacional de Antropología e Historia

INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 03/10/22	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	16	Solicitudes	quincenal	18/10/22
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	5	Solicitudes		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	13	Autorizaciones		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	17	Autorizaciones		

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	71	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACIÓN	OBRA MAYOR
-	DIVERSAS CALLES	S/N	CENTRO HISTÓRICO	SEÑALECTICA	OBRA MENOR
-	PESCADITOS	5	CENTRO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
-	SAN SALVADOR EL SECO	12	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	MESONES	3	CENTRO	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	CORREO MAYOR	10	CENTRO	TECHUMBRE	OBRA MENOR
-	LUIS MOYA	90-G	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	LIC PRIMO VERDAD "PALACIO DE LA AUTONOMÍA"	2	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA	OBRA MAYOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	AV JUÁREZ	92	CENTRO HISTÓRICO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
-	JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	44	CENTRO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
-	JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	3	CENTRO HISTÓRICO	REGULARIZACIÓN DE OBRA	OBRA MAYOR
-	JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	7	CENTRO HISTÓRICO	REGULARIZACIÓN DE OBRA	OBRA MAYOR
-	5 DE MAYO	49	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	SIMON BOLIVAR	34, 6B1	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	19	CENTRO	TOLDOS	OBRA MENOR
-	FRANCISCO I. MADERO	67	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE MAYA SOMBRA	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de colocación de enseres.

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	SAN JERÓNIMO	40 LOCA L 2	CENTRO	ENSERES	OBRA MENOR
-	REGINA	58	CENTRO HISTÓRICO	ENSERES	OBRA MENOR
-	REGINA	49-B	CENTRO	ENSERES	OBRA MENOR
-	REGINA	24-A	CENTRO HISTÓRICO	ENSERES	OBRA MENOR
-	REGINA	31	CENTRO HISTÓRICO	ENSERES	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	EMILIANO ZAPATA	59	CENTRO	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN.	OBRA MENOR
-	TACUBA	5	CENTRO	INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PANORÁMICO.	OBRA MAYOR
-	LAS CRUCES	33	CENTRO	EDIFICACIÓN DE UN ESTACIONAMIENTO.	OBRA MAYOR
-	AV. HIDALGO	51	CENTRO	PRÓRROGA POR RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO.	OBRA MAYOR
-	LEANDRO VALLE-BELISARIO DOMÍNGUEZ		CENTRO	PRÓRROGA PARA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN.	OBRA MAYOR
-	ZARAGOZA	155	CENTRO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	DR. MORA	11	CENTRO	RESTAURACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN.	OBRA MAYOR
-	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	2	CENTRO	RESTAURACIÓN.	OBRA MAYOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	DONATO GUERRA	5	CENTRO	PRÓRROGA PARA RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN..	OBRA MAYOR
-	PALMA	43	CENTRO	PRÓRROGA, MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	BELISARIO DOMÍNGUEZ	5	CENTRO	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN.	OBRA MENOR
-	SANTA MARÍA LA REDONDA		CENTRO	SEÑALETICA.	OBRA MENOR
-	FRANCISCO I. MADERO	23	CENTRO	REMODELACIÓN.	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de colocación de enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REGINA	72-B	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	REGINA	45-D-E	CENTRO	PRÓRROGA, COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	REGINA	59-C	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	SAN JERÓNIMO	40-2	CENTRO	PRÓRROGA, COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	1ER. CALLEJÓN DE MESONES	7	CENTRO	PRÓRROGA, COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	FELIPE CARRILLO PUERTO	2-B	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	REGINA	51-A	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	1ER. CALLEJÓN DE MESONES	5-C	CENTRO	PRÓRROGA, COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de colocación de enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	1ER. CALLEJÓN DE MESONES	5-A	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	REGINA	17-C	CENTRO	PRÓRROGA, COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	96-B	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	88-1	CENTRO	PRÓRROGA, COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	REGINA	39-A	CENTRO	PRÓRROGA, COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	FRANCISCO I. MADERO	14-F G	CENTRO	PRÓRROGA, COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	MESONES	71-C	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	52	CENTRO	PRÓRROGA, COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de colocación de enseres


Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	5 DE MAYO	50	CENTRO	PRÓRROGA, COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR



INAH | Seguimiento de indicadores


181

Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH
enero - septiembre



42


Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre
enero - septiembre



INAH | Seguimiento de indicadores


181


Autorizaciones de obra para inmuebles CH
enero - septiembre



48

Autorización de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre
enero - septiembre





Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

INBAL | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 04/09/2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Consulta	01) Consulta de calidad artística	10	cantidad	mensual	
Solicitud	02) Solicitud de autorización de obra menor y mayor	19	cantidad		
Autorización	03) Autorización de intervenciones menores	8	cantidad		
	04) Autorización de intervenciones mayores	0	cantidad		

INBAL | Anexos

1	5 DE MAYO	27	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
2	TACUBA	8	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
3	SAN SALVADOR DEL SECO	12-301A	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
4	AV. 20 DE NOVIEMBRE	83	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
5	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ	68	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
6	LAS CRUCES	33	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
7	ACADEMIA	33	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
8	TACUBA	8	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
9	AV. 20 DE NOVIEMBRE	36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
10	TACUBA	51	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
11	20 DE NOVIEMBRE	83	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006

INBAL | Anexos


12	16 DE SEPTIEMBRE	71	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
13	BOLIVAR	38	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
14	GANTE	12	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
15	PALMA	32	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
16	BOLIVAR	38	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
17	AV. 5 DE MAYO	20	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO



INBAL | Seguimiento de indicadores


117

Consulta de Calidad Artística
enero - septiembre



92


Solicitudes de obra menor y mayor
enero - septiembre



INBAL | Seguimiento de indicadores

110

Autorización de Obra
enero - septiembre





Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

SEDUVI | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 01/04/2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Autorización	01) Autorización para obras mayores	13	cantidad	trimestral	04/10/2022
	02) Autorización de obras menores	21	cantidad		
	03) Autorización de colocación de anuncios	3	cantidad		
Consulta	04) Opinión de condición patrimonial y factibilidades	4	cantidad		

SEDUVI | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 01/04/2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Consulta	05) Certificado de restauración	0	cantidad	trimestral	04/10/2022
Consulta	06) Opinión para fusión y/o subdivisión de predios	0	cantidad		
Consulta	07) Certificación y expedición de copias y constancias	0	cantidad		
Consulta	08) Registro de intervenciones	1	cantidad		

SEDUVI | Indicadores

Dictamen demolición total, obra nueva

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Paseo de la Reforma	159	Favorable	Modificación a proyecto aprobado para obra nueva
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Eje Central Lazaro Cárdenas	65	Prevención	Modificación a Proyecto aprobado
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Dr. Claudio Bernad	171	No Favorable	Demolición parcial, conservación, rehabilitación adecuación de espacios interiores
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Pedro Moreno	42	Favorable	Proyecto de Obra Nueva en ACP
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Articulo 123	132	Prevención	Obra Nueva en ACP
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Academia	33	Favorable	Conservación reestructuración y obra nueva
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Moctezuma	116	Prevención	Proyecto de Intervención en ACP

SEDUVI | Indicadores

Dictamen demolición total, obra nueva

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Juárez	92	Favorable	Obra nueva
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Correo Mayor	89	Favorable	Revalidación de la vigencia del of. SEDUVI/CGDAU/DPCUEP/0960/2020
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Av. 5 de Mayo	10	favorable	Obra Nueva
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Venustiano Carranza	6	Favorable	Obra Menor
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Juárez	92	Favorable	Modificación a Proyecto aprobado de Obra Nueva
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Netzahualcoyotl	65	Prevención	Demolición Total y Obra Menor

SEDUVI | Indicadores

Dictamen obras menores

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen obras menores	Obras Menores	Isabel La Católica	25	Favorable	Obra menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	20 de Noviembre	36	Favorable	Obra Menor en la fachada
Dictamen obras menores	Obras Menores	5 de Febrero	26	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	República de Cuba	59	Favorable	Obra menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	República del Salvador	46	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	República de Cuba	93	Favorable	Resane en columnas y aplicación de pintura
Dictamen obras menores	Obras Menores	Eje Central Lazaro Cárdenas	58	Favorable	Obra Menor

SEDUVI | Indicadores

Dictamen obras menores

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen obras menores	Obras Menores	Monte de Piedad	11 A y 11 B	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Luis Moya	90 G	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Topacio	5	Prevención	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Héroes	87	Prevención	Obra menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Mina	52	favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Emiliano Zapata	59	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Vizcainas	3	Prevención	Obra Menor

SEDUVI | Indicadores

Dictamen obras menores

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen obras menores	Obras Menores	República de Guatemala	126	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Gante	12	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Monte de Piedad	15	Prevención	Instalación de anuncio denominativo ACP
Dictamen obras menores	Obras Menores	Héroes	87	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Balderas	108 Bis	Favorable	Mantenimiento de la marquesina
Dictamen obras menores	Obras Menores	Jesús María	127	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Xicotencatl	1	Favorable	Obra Menor

SEDUVI | Indicadores

Dictamen para Anuncios y tapiales

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen para Anuncios y tapiales	Dictamen para Anuncios y tapiales	20 de Noviembre	175	Favorable	Instalación de un anuncio denominativo en ACP
Dictamen para Anuncios y tapiales	Dictamen para Anuncios y tapiales	20 de Noviembre	175	Favorable	Instalación de un anuncio denominativo en ACP
Dictamen para Anuncios y tapiales	Dictamen para Anuncios y tapiales	Eje Central Lazaro Cárdenas	19	Favorable	Instalación de un anuncio denominativo

SEDUVI | Indicadores

Opinión de condición patrimonial y factibilidades

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Opinión de condición patrimonial y factibilidades	5 de Mayo	19	Prevención	Obra Menor
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Francisco I. Madero	42	Favorable	Obra Menor
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Opinión de condición patrimonial y factibilidades	16 de Septiembre	79	Favorable	Obra Menor
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Opinión de condición patrimonial y factibilidades	San Antonio Abad	66	Favorable	Obra Menor



SEDUVI | Indicadores


Registro de Intervenciones

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	5 de Mayo	10	Favorable	Doble Ingreso (Solicitud contestada como Dictamen Técnico de obra menor con el núm. expediente 1255/2022)
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	Héroes	87	Favorable	Obra Menor

SEDUVI | Seguimiento de indicadores


133




Autorizaciones de obra, anuncios y registro de intervenciones
enero - septiembre



12

Opiniones, certificados y constancias
enero - septiembre





Fideicomiso Centro Histórico



FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
---	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO LOCAL.	100	100	CONCLUIDO
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	2022
F-54/008/2021	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95	100	2022
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	53	58	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	58	65	2022
F-54/023/2021	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	82	85	2022
F-54/025/2021	MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)	59	59	2022
F-54/026/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE REPUBLICA DE BRASIL . (REPUBLICA DE BRASIL No. 04, 22,42,47,54,60,61,65,67,68,92,94, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	80	85	2022
F-54/001/2022	ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C (CALLEJON DE ECUADOR No. 06, 08-12, LEONA VICARIO No. 5,7,8,10 Y SEMINARIO No. 14. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	88	93	2022

FCH | Obras en Proceso.



Bucareli No. 157, integración de capa de protección a base de cal.



Bucareli No. 154: Finalizada.



Bucareli No. 152: Retiro de piezas de terrazo deterioradas.



Bucareli No. 152: Retiro de pintura en elementos cerámicos.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A .

FCH | Obras en Proceso.



Bucareli No. 66: Integración de aplanado.



Bucareli No. 120: Aplicación de pintura vinílica.




Bucareli No. 118: Retiro de pintura y limpieza de azulejos.



Bucareli No. 118 Integración de tapa de pretil.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B .

FCH | Obras en Proceso.



Mantenimiento a muebles del Portal: liberación de capas de pintura deteriorada, aplicación de tinta al alcohol, rehabilitación o cambio de bisagras y aplicación de barnizado final.

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS .

FCH | Obras en Proceso.



Brasil No. 54, Integración de gotero en balcones y cornisas.



Brasil No. 54, Integración de gotero en balcones y cornisas.



Brasil No. 47: Aplicación de pintura vinílica.



Brasil No. 47: Aplicación de pintura vinílica.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BRASIL.

FCH | Obras en Proceso.



Seminario No. 14: Aplicación de pintura a la cal.



Seminario No. 14: Integración de sillares de cantera en balcones.



Seminario No. 14: Integración de sillares de cantera en balcones.

ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C.



SECRETARÍA DE
CULTURA
HISTÓRICO

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	86	87	--
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	98	100	En proceso de finiquito

FCH | Obras en Proceso.



Trabajos de remoldeo en frisos de torre campanario y pruebas de pintura a la cal.

RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2022.

LINEA DE ACCIÓN DE AYUDAS PARA ARREGLO DE FACHADAS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
Trabajos de "Arreglo de Fachadas" de los inmuebles Leandro Valle 19, Belisario Domínguez 76, Simón Bolívar 89(Echeveste 6), República de Ecuador 103, República de Chile 64, Obraje 14 y Magnolia 128.	15	25	NOVIEMBRE 2022
			--

FCH | Obras en Proceso.



Ecuador 103: Tratamiento integral de herrerías y muestras de pintura a la cal para autorización de supervisión técnica del INAH.



Rep. de Chile 64: Retiro de pintura en elementos prefabricados.



Obraje 14: Perfilado de marcos de cantera y emboquillado de vanos.




Magnolia 128: Lavado de elementos de cantera.

AYUDAS PARA ARREGLO DE FACHADAS.
EJERCICIO 2022.



Instituto Local de Infraestructura Física Educativa



ILIFE | Avance de obra de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.

Plantel Educativo: Escuela Primaria “Cristóbal Colón”; CCT 09DPR2429C

Ubicación: Corregidora No. 83, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

Se continúan con los trabajos de impermeabilización y pretiles de azotea del patio principal, y se concluyeron los trabajos de rehabilitación de pretiles de azotea, de fachada principal. Y preparación de bajadas pluviales. Se continúan los trabajos de rehabilitación de puertas y ventanas de herrería y preparación de barandales. Avance general de obra de obra **52%**. Reporte fotográfico 07 de septiembre 2022


ILIFE | Avance de obra de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.



Escuela Primaria "Cristóbal Colón".



Colocación de impermeabilizante en edificio de aulas.



Avance de trabajos de impermeabilizante en pretilos de azotea del patio principal.



Se concluyeron los trabajos de preparación de la superficie de azotea, para recibir impermeabilizante.

ILIFE | Avance de obra de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.



Se concluyeron los trabajos de impermeabilización coladeras de pretil para bajadas pluviales de azotea.



Se concluyeron trabajos de preparación de pretil de patio interior.



Se iniciaron trabajos de colocación de cancelería de madera en aulas planta alta.



Cancelería de madera similar a la existente en fachada lateral de aulas de planta alta.

ILIFE | Avance de obra de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.



Trabajos de aplanado en aulas planta alta con sustitución de vigas en mal estado.



Sustitución de vigas en mal estado en aulas planta alta.

ILIFE | Avance de obra de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.



Se concluyeron trabajos de afine de aplanados en aulas de planta alta del plantel.



Preparación de aplanados para recibir acabado final en aulas de planta alta.

ILIFE | Avance de obra de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.



Preparación de bajadas pluviales.



Rehabilitación de puertas y ventanas de herrería de aulas.



Desmontaje de puertas de herrería para su rehabilitación, aulas planta alta.



Trabajos de limpieza gruesa en patio principal del plantel.

ILIFE | Avance de obra de la Escuela Primaria Cristóbal Colón.



Colocación de malla de metal desplegable como refuerzo para los aplanados y preparación de bajadas pluviales.





Se continúan con la última etapa de impermeabilización de los pretilas perimetrales del patio principal.

52 %

Avance general de Obra
septiembre

Trabajos en planteles educativos





Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

C5 | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 18/9	Reporte al 30/9	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Vigilancia	01) Cámaras con falla o intermitencia	5	2	cantidad	quincenal	18 de octubre
	02) Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámaras	5	2	cantidad		

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5

C5 | Seguimiento de indicadores


122


Cámaras con falla o intermitencia
enero - septiembre



41

Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámara
enero - septiembre





SSC Tránsito

SSC-Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 19/09	Reporte al 30/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	68	50	cantidad	quincenal	18 de octubre
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	0	cantidad		
	03) Mantenimiento preventivo a cámaras	0	0	cantidad		
	04) Mantenimiento correctivo a cámaras	0	0	cantidad		

SSC-Tránsito | Indicadores


CORRECTIVO AL 19/09

ACOMETIDA	4
AISLADA	1
APAGADO	5
BASE NUEVA	1
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	8
CORTO	8
DESINSTALACIÓN	1
DESORIENTADO	2
FOCO FUNDIDO	6
FY-CINTILANTE	6
IMPACTADO	2
INSTALACION DE SEMAFORO	1
PEATÓN APAGADO	1
REGISTRO NUEVO	1
REINSTALACIÓN	5
REUBICACIÓN	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	14
TIEMPOS (EXTRACCIÓN O REVISIÓN)	1
TOTAL GENERAL	68

CORRECTIVO AL 30/09

ACOMETIDA	7
APAGADO	6
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	3
CORTO	6
FOCO FUNDIDO	2
FY-CINTILANTE	7
OBRA CIVIL	1
REGISTRO NUEVO	1
REINSTALACION	2
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	15
TOTAL GENERAL	50


MANTENIMIENTO SEMAFORICO



SSC-Tránsito | Seguimiento de indicadores

1,026

Mantenimientos a semáforos
enero - septiembre



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - septiembre 2022

**88%
atención**

Matriz de Turnos ATIENDE	ESTATUS			Suma total
	Atendido	En proceso	Pendiente	
ACH	7	1		8
Al. Cuauhtémoc	3	2	1	6
CFE	2			2
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN	1			1
INAH	1			1
METRO	2			2
SACMEX-Drenaje	4			4
SACMEX-Obra	1			1
SEDEMA	1			1
SOS-DGSUS	4			4
SSC-Tránsito	1			1
Telmex	1			1
Suma total	28	3	1	32

ACH | Seguimiento a turnos **ATENDIDO**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCI	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-137	SSC-Tránsito	Se le proporcionen los puntos de apoyo de RTP por las obras de la Línea 1	METRO			Atendido	
TCH-138	SSC-Tránsito	Para que se coordine un enlace para efectos de la reparación de puntos de semáforos afectados por obras.	SACMEX-Obra			Atendido	Ing. Iván Vite lo gestiona con el Ing. David Marcelo
TCH-139	ILIFE	Gestione con SSC-Tránsito para que apoye con las condiciones de vialidad a partir del 25 de julio que se iniciarán trabajos de rehabilitación de la Escuela Cristóbal Colón, ubicada en Corregidora 83, entre Jesús María y Circunvalación, colonia Centro en la Alcaldía Cuauhtémoc.	ACH			Atendido	Arq. Eduardo Zamora del ILIFE quedó de notificar el horario en el que empiezan a trabajar que es el 25 de julio
TCH-141	ACH	Actualice informe de solicitudes y autorizaciones de enseres de Ciudad al Aire Libre, particularmente en la Regina, San Jerónimo y Callejón Mesones. (se pedirá por oficio)	INAH			Atendido	En espera de respuesta
TCH-142	FCH	Se realizo poda de árboles en la esquina de Turín y Bucareli, fachada sur del edificio la Mascota	SOS-DGSUS			Atendido	se había solicitado la revisión de los árboles en la sesión del 12 de julio, la cual está en proceso

ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCI	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-126	CFE	En seguimiento del TCH-125, proporcione un mapeo de los puntos donde han tenido siniestros de robo a su infraestructura para compartirlo con SSC para que puedan mejorar sus estrategias de vigilancia	ACH			En proceso	
TCH-140	SOS-DGOIV	Para que gestione el manejo de sujetos arbóreos que representan riesgo por su estado actual ubicados en el Polígono de La Lagunilla.	Al. Cuauhtémoc			En proceso	DGOIV enviará oficio

ACH | Seguimiento a turnos **PENDIENTES**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCI	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-143	Metrobús	Se realice limpieza y deshierbe en las jardineras que están en los parabuses ubicados sobre la calle de Buenavista hasta México-Tenochtitlan sobre México-Tenochtitlan hasta el parabús Bellas Artes	Al. Cuauhtémoc			Pendiente	

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - septiembre 2022

79%
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	Dependencia	Atendido	Pendiente
ACH	71	26	97
Al. Cuauhtémoc	42	18	60
C5	4		4
CFE	251	37	288
SACMEX	66	31	97
SGIRyPC	1		1
SOS-AP	46		46
SOS-DGOIV	26	38	64
SOS-DGSUS	71	2	73
TELMEX	19	9	28
Tránsito	32		32
Suma total	629	161	790


Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 6 al 30 de septiembre 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-930	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	09/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Corregidora	Venustiano Carranza		CFE		sin imagen	Atendido
IUCH-931	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	07/05/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve				frente a la iglesia Santísima	SACMEX			Atendido
IUCH-933	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	09/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Corregidora	Venustiano Carranza		CFE		sin imagen	Atendido
IUCH-934	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	09/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay			#40	SACMEX			Atendido
IUCH-936	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	10/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Chile	Belisario Domínguez		Esquina	CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 6 al 30 de septiembre 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-937	V2 - Callejón del S7 - Plaza de la Concepción	10/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Belisario Domínguez			#16	ACH			Atendido
IUCH-938	V4 - Alameda-Sector Financiero	11/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Francisco I. Madero	Gante			CFE			Atendido
IUCH-939	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	09/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Fray Servando Teresa de Mier	San Pablo		CFE			Atendido
IUCH-946	V4 - Alameda-Sector Financiero	14/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	16 de septiembre	Bolívar		Esquina	CFE			Atendido
IUCH-947	V4 - Alameda-Sector Financiero	16/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Francisco I. Madero	Motolinía			CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 6 al 30 de septiembre 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-948	V4 - Alameda-Sector Financiero	16/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	16 de septiembre	Eje Central		Esquina	CFE			Atendido
IUCH-949	V4 - Alameda-Sector Financiero	16/05/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Francisco I. Madero	Gante			CFE			Atendido
IUCH-950	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	16/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Venustiano Carranza	Correo Mayor		CFE			Atendido
IUCH-950	V8 - San Pablo	13/05/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Corregidora	Soledad		CFE			Atendido
IUCH-951	V8 - San Pablo	44696.0	Mal estado de cables o equipamiento	Roldán	Misioneros		Frente al asilo de ancianos	TELMEX			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 6 al 30 de septiembre 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1310	V3 - Santo Domingo	17/08/2022	SISTEMA DE DRENAJE	REPÚBLICA DE BOLIVIA	SQUINA BRASI			SACMEX			PENDIENTE
IUCH-1315	V4 - Alameda-Sector Financiero	22/08/2022	PODA DE ÁRBOLES	MOTOLINÍA			31	Al. Cuauhtémoc			PENDIENTE
IUCH-1316	V5 - Zócalo	18/08/2022	FALLAS EN ALUMBRADO PÚBLICO, APAGONES Y FALLAS EN EL VOLTAJE	VIZCAINAS	Eje Central y Vizcainas			CFE			PENDIENTE
IUCH-1335	V8 - San Pablo	7/09/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez	Mesones			CFE			Pendiente
IUCH-1344	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	24/09/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María	Emiliano Zapata			ACH			Pendiente
IUCH-1351	V8 - San Pablo	28/09/2022	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay			A la altura del 182	CFE			Pendiente

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales