



UNIVERSIDAD DE LEÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Mesa de Infraestructura y Obras

## EVALUACIÓN JUNIO

### Inicio de la transmisión en vivo

### 01 de julio de 2020

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



## Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Transmisión en vivo\***



# Reportes de indicadores

**\*Transmisión en vivo\***



# ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 15/06/2020	Quincena al 29/06/2020	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	3	19	13 de julio



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA Y  
PATRIMONIO  
HISTÓRICO

## ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

República de  
Cuba  
República de  
Argentina  
Belisario  
Domínguez

Los trabajos realizados consistieron en **apuntalamiento de barda en aproximadamente 15.0 m** en República de Cuba frente al No. 24, **reparación de rampa de acceso** en República de Argentina No. 8, **colocación de tres candelabros** en el mercado Abelardo Rodríguez



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS






# ACH | ene - jun

Incidencias atendidas

# 1,366

Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas



# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena AI 15/06	Quincena AI 29/06	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	0	0	13 de julio	La Coordinación Territorial Morelos no reporta acciones de mantenimiento en este periodo
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	985.6	985.6	13 de julio	Se recolectan 32 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	0	13 de julio	La Coordinación Territorial Morelos no reporta acciones de mantenimiento en este periodo


# ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACUZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.2	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOGER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOGER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOGER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.4	S-2
08	VIDAL ALCOGER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	1.1	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.3	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.3	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.4	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.4	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.2	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.2	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1.5	S-9

## Relación de tiraderos clandestinos

# ALC. VENUSTIANO CARRANZA



Relación de tiraderos  
clandestinos

Montón Tradicional



Recolección de cascajo





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO


SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

Al. V. Carranza | ene - jun

156

Reparaciones de luminarias


(en mayo y junio no se reportaron atenciones)



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

10,352.6 m<sup>3</sup>

Residuos sólidos recolectados





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Al. V. Carranza | ene - jun

**555**

metros de la red  
de drenaje desazolvados en PB

(en abril, mayo y junio no se reportó avance)





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

AUTOREGULATORIO DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO


Al. V. Carranza | ene - jun



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

682

Número de sujetos forestales podados  
en vías secundarias y plazas  
(en abril, mayo y junio no se reportó avance)



## Al. V. Carranza | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19

Los trabajadores de Adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos reciben gel antibacterial al ingreso de sus respectivos campamentos y se les monitorea su temperatura. Aunado a lo anterior, se les proporciona diariamente un tapabocas, guantes y una careta de plástico como medida precautoria ante la emergencia sanitaria.



## Al. V. Carranza | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19

- El servicio de recolección de residuos se brinda de forma normal hasta que se emita alguna medida extraordinaria.



# Al. V. Carranza | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19



DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y  
ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL  
BARRIO SANTA MARÍA LA REDONDA.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



# METAS DEL PROGRAMA

**3,500** metros de atarjea

**160** pozos de visita

**60** rejillas de piso


**70** coladeras pluviales

**400** metros de albañal

Periodo de ejecución del 1 al 30 de Junio de 2020, durante el tercer turno con 1 equipo hidroneumático de alta presión y en su caso personal de cuadrilla.



# DELIMITACIÓN



Colonia Santa María la Redonda de la Ciudad de México, delimitado por las vialidades Paseo de la Reforma (Norte), Eje Central Lázaro Cárdenas (Oriente) y Av. Hidalgo (Sur).




# EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

32% DE AVANCE



	PROGRAMADO	AVANCE
ATARJEA (METROS)	3,500	1,125
POZOS DE VISITA	160	27
REJILLAS DE PISO	60	36
COLADERAS PLUVIALES	70	31
ALBAÑAL (METROS)	400	90

\*ATARJEA ATENDIDA ██████████





# REPORTE FOTOGRÁFICO



**Mina**  
**(Eje Central Lázaro Cárdenas y Valerio Trujano)**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# REPORTE FOTOGRÁFICO




**Valerio Trujano**  
(Entre Av. Hidalgo y Paseo de la Reforma)



SACMEX | jun

32%

Porcentaje acumulado de avance del programa de desazolve en Santa María La Redonda



# DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS DE LA CALLE ZARCO, COLONIA GUERRERO.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



# EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

En apoyo a los programas de rehabilitación de drenaje y alcantarillado en la calle Zarco entre Violeta y San Esmeralda de la colonia Guerrero; se han realizado el desazolve de 13 pozos de visita, 9 accesorios hidráulicos y 300 metros lineales de sondeo; teniendo un avance del 60%.

\*ATARJEA ATENDIDA  
ACERA PONIENTE



\*ATARJEA PENDIENTE  
ACERA ORIENTE






GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# REPORTE FOTOGRÀFICO



**ZARCO**  
(Entre Violeta y San Esmeralda )



# Sustitución de líneas y redes de Agua Potable y Drenaje en el Centro Histórico



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

— CIUDAD DE MÉXICO —  
**nuestra casa**

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



Etapa I Zona Norte mayo - julio  
 Etapa II Zona sur agosto - octubre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



# Avenida Chapultepec

Avance físico programado: 19.50 %  
 Avance físico real: 14.85 %


## AGUA POTABLE

Zona Norte en proceso de construcción



- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo

	ZONA NORTE	META	INSTALADO
F1	FRENTE DE TRABAJO 1	411.33 m.	377.00 m.
F2	FRENTE DE TRABAJO 2	412.86 m.	352.00 m.
F3	FRENTE DE TRABAJO 3	496.60 m.	370.00 m.
	<b>META=</b>	<b>1,320.00 m.</b>	<b>1,099.00 m.</b>



Etapa I Zona Norte mayo - julio  
 Etapa II Zona sur agosto - octubre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

# Avenida Chapultepec

Avance físico programado: 19.50 %  
 Avance físico real: 14.85 %


## DRENAJE

Zona Norte en proceso de construcción



- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo

	ZONA NORTE	META	INSTALADO
F1	FRENTE DE TRABAJO 1	387.15 m	367.65 m.
F2	FRENTE DE TRABAJO 2	397.05 m	179.00 m.
F3	FRENTE DE TRABAJO 3	329.50 m	252.00 m.
	<b>META=</b>	<b>1,113.70 m.</b>	<b>798.65 m.</b>



F1 Lázaro Cárdenas Zona Poniente  
 F2 Lázaro Cárdenas Zona Oriente  
 F3 Riva Palacio, Galeana, Obraje, Magnolia y Pedro Moreno.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



# Lázaro Cárdenas, Riva Palacio, Galeana, Obraje, Magnolia y Pedro Moreno.

mayo - junio  
 julio - agosto  
 mayo - agosto

Avance físico programado: 23.80 %  
 Avance físico real: 9.55%

## AGUA POTABLE



- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo
- Cajas
- Cajas terminadas

	META	INSTALADO
F1 FRENTE DE TRABAJO 1	391.15 m.	202.00 m.
F2 FRENTE DE TRABAJO 2	430.68 m.	
F3 FRENTE DE TRABAJO 3	802.92 m.	
<b>Meta=</b>	<b>1,624.75 m.</b>	<b>202.00 m.</b>



- F1 Lázaro Cárdenas Zona Poniente
- F2 Lázaro Cárdenas Zona Oriente
- F3 Riva Palacio, Galeana, Obraje, Magnolia y Pedro Moreno.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



## Lázaro Cárdenas, Riva Palacio, Galeana, Obraje, Magnolia y Pedro Moreno.


Avance físico programado: 23.80 %  
Avance físico real: 9.55 %

### DRENAJE



- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo

	META	INSTALADO
F1 FRENTE DE TRABAJO 1	310.86 m.	126.00 m.
F2 FRENTE DE TRABAJO 2	245.20 m.	18.00 m.
F3 FRENTE DE TRABAJO 3	816.55 m.	
<b>META=</b>	<b>1,372.61 m.</b>	<b>144.00 m.</b>



Etapa I Zona Poniente mayo - julio  
 Etapa II Zona Oriente julio - octubre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



# Paseo de la Reforma

Avance físico programado: 14.02 %  
 Avance físico real: 7.75 %

## AGUA POTABLE

Zona Poniente en proceso de construcción



- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo
- Cajas proyectadas
- Cajas terminadas

ZONA NORTE                      META                      INSTALADO

F1	FRETE DE TRABAJO 1	700.00 m.
F2	FRETE DE TRABAJO 2	699.00 m.
	META=	1,399.00 m.



Etapa I Zona Poniente mayo - julio  
 Etapa II Zona Oriente julio- octubre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

## Paseo de la Reforma


Avance físico programado: 14.02 %  
 Avance físico real: 7.75 %

### DRENAJE

Zona Poniente en proceso de construcción



	ZONA NORTE	META	INSTALADO
F1	FRENTE DE TRABAJO 1	348.00 m.	96.90 m.
F2	FRENTE DE TRABAJO 2	300.00 m.	90.00 m.
F3	FRENTE DE TRABAJO 3	500.00 m.	38.00 m.
	<b>META=</b>	<b>1,148.00 m.</b>	<b>224.90 m.</b>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

# República de Brasil

Avance físico programado: 29.31 %  
Avance físico real: 10.45 %

Tramo (Eje1 – Francisco I. Madero)


mayo - agosto

## AGUA POTABLE



- Tubería existente
- Tubería instalada
- Cajas proyectadas
- Cajas terminadas

TRAMO	META	INSTALADO
REP. BRASIL (Eje 1 – Francisco I. Madero)	1,150.00 m	
<b>META=</b>	<b>1,150.00 m</b>	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



## República de Brasil

Avance físico programado: 29.31 %

Avance físico real: 10.45 %

Tramo (Eje1 – Calle de Tacuba)

mayo - agosto

### DRENAJE



TRAMO	META	INSTALADO
REP. BRASIL (Eje 1 – Calle de Tacuba)	972.00 m	73.00 m.
<b>META=</b>	<b>972.00 m</b>	<b>73.00 m.</b>



Etapa I Zona Poniente mayo - agosto  
 Etapa II Zona Oriente agosto - octubre



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

## Balderas - Zarco

Avance físico programado: 15.84 %  
 Avance físico real: 9.85 %

### AGUA POTABLE Zona Poniente en proceso de construcción



	ZONA PONIENTE	META	INSTALADO
F1	FRENTE DE TRABAJO 1	488.00 m.	
F2	FRENTE DE TRABAJO 2	685.00 m.	
F3	FRENTE DE TRABAJO 3	437.00 m.	
	<b>META=</b>	<b>1,610.00 m.</b>	



Etapa I  
Etapa II

Zona Poniente  
Zona Oriente

mayo - agosto  
agosto - octubre



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



## Balderas - Zarco

Avance físico programado: 15.84 %  
Avance físico real: 9.85 %

### DRENAJE

Zona Poniente en proceso de construcción



	ZONA PONIENTE	META	INSTALADO
F1	FRENTE DE TRABAJO 1	546.60 m.	
F2	FRENTE DE TRABAJO 2	606.06 m.	12.00 m.
F3	FRENTE DE TRABAJO 3	391.80 m.	
	<b>META=</b>	<b>1,544.46 m.</b>	<b>12.00 m.</b>



# SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 22 de junio	Semana al 29 de junio	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	87	155	13 de julio de 2020



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

## Semana 25

DIRECCION	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Pino Suárez	Regina y San Jerónimo	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
Av. Juárez	Revillagigedo y Luis Moya	Centro	7	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Regina	Isabel La Católica y 5 de Febrero	Centro	10	instalación de base de fotocelda y fotocelda	Circuito 24 hrs
Zócalo	5 de Febrero y 20 de Noviembre	Centro	1	Se realiza limpieza y retiro de cable expuesto el cual no pertenecía a nuestro circuito.	Cables Expuestos
Corredor Madero	Isabel la Católica y Palma	Centro	14	reconexión en control	Circuito apagado
Regina	Bolívar e Isabel La Católica	Centro	7	reprogramación de control	Circuito apagado
Regina	Isabel La Católica y 5 de Febrero	Centro	7	cambio de control	Circuito apagado
Av. Juárez	Av. Hidalgo y Av. Juárez	Centro	1	cambio de lámpara	luminaria apagada
Av. Juárez	Av. Hidalgo y Av. Juárez	Centro	1	cambio de lámpara y reconexión	Luminaria apagada
Av. Juárez	Humboldt y Balderas	Centro	1	cambio de lámpara y reconexión	Luminaria apagada
Regina	Bolívar e Isabel La Católica	Centro	1	cambio de lámpara , balastro y reconexión de líneas	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Hidalgo y Av. Juárez	Centro	1	cambio balastro	Luminaria apagada
Av. Pino Suárez	Regina y San Jerónimo	Centro	1	reconexión de líneas en luminaria	reconexión
Av. Pino Suárez	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	reconexión de líneas en luminaria	reconexión
Zócalo	20 de Noviembre y Pino Suárez	Centro	1	cambio de luminaria de led tipo bellota 1900 y reconexión de líneas	Luminaria apagada
<b>SUBTOTAL</b>			<b>55</b>		



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

## Semana 25

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

junio 2020

Incidencias atendidas al 22 de

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA	
Eje 1 ote	Adolfo Gurrión	General Anaya	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Eje 1 ote	Zavala	Manzanares	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Eje 1 ote	José Joaquín Herrera	Lecumberri	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manzanares	Talavera	2º cjon de Manzanares	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Eje 1 ote	Corregidora	Manzanares	Centro	1	Colocación de fotocelda	Luminaria apagada
Eje 1 nte	Florida	Manuel Doblado	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Eje 1 nte	Paseo de la Reforma	Allende	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Tacuba	Marconi	Eje central	Centro	8	Colocación de fotocelda	Circuito apagado
Eje 1 ote	Corregidora	Manzanares	<b>Centro</b>	<b>1</b>	Cambio de fotocelda	Luminaria apagada
República de Costa Rica	Aztecas	República de Argentina	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Cjon. Girón	Rodríguez Puebla	República de Colombia	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Leandro Valle	Esq. República del Perú		Centro	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
San Jerónimo	Isabel la Católica	5 de febrero	Centro	8	Cambio de lámparas y balastos. Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
			<b>SUBTOTAL</b>	32		
			<b>TOTAL</b>	87		



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

## Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 29 de junio 2020

DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Echeveste	Aldaco	Jiménez	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Lámpara apagada
Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante	Bolívar	Centro	19	Se restablece control	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Bolívar	Motolinía	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Lámpara apagada
Izazaga	Aranda	Buen Tono	Centro	1	Reconexión de líneas	Lámpara apagada
Alameda Central	Doctor Mora	Ángela Peralta	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y reconexión de líneas	Lámpara apagada
16 de septiembre	Plaza de la Constitución	Venustiano Carranza	Centro	1	Se realiza cierre de tapa de luminario	luminaria abierta
Regina	5 de Febrero	20 de Noviembre	Centro	1	se realiza reconexión de líneas en registro por líneas sulfatadas	Luminaria apagada
Balderas	Balderas	Dr Mora	Centro	29	Cambio de control es	Circuitos apagados
Sin Nombre	Moneda	República de Guatemala	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara , balastro y reconexión de líneas	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Isabel la Católica	Palma	Centro	1	realiza cambio de lámpara y reconexión de líneas	Luminaria apagada
Juárez	Revillagigedo	Luis Moya	Centro	1	reconexión de líneas	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	reconexión en líneas	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Hidalgo	Av. Juárez	Centro	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
<b>SUBTOTAL</b>				<b>59</b>		



# SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

## Semana 26

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Incidencias atendidas al 29 de junio 2020

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
Soledad	Correo Mayor	Jesús María	28	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Isabel la Católica	Esq. República del Salvador		1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
5 de febrero	República del Salvador	Mesones	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
5 de mayo	Esq. Filomeno Mata		1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Cuba	Héroes del 47	Eje central	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Esq. Bolívar		1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Argentina	Esq. Luis González Obregón		1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Tacuba	Esq. Eje central		8	Cambio de fotocelda	Luminarias encendidas de día
20 de noviembre	República del Salvador	República de Uruguay	14	Colocación de fotocelda	Luminarias encendidas de día
República de Uruguay	Isabel la Católica	Bolívar	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Bolívar	Mesones	san Jerónimo	2	Cambio de lámparas y balastos	Luminarias apagadas
5 de febrero	Venustiano Carranza	República del Salvador	12	Restablecimiento de contactor	Circuito apagado
5 de febrero	República del Salvador	Mesones	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Esq. República del Salvador		1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Eje central	Bolívar	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Venustiano Carranza	16 de septiembre	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Cuba	Héroes del 47	Eje central	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Eje 1 nte	Comonfort	Palma norte	1	Cambio de fotocelda	Luminaria apagada
Corregidora	Academia	Pino Suárez	19	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>96</b>	
			<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO  
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# SOS-AP | ene-jun

# 2,616

Luminarias reparadas  
en el Perímetro A  
del Centro Histórico



## Actividades realizadas del 15 al 28 de junio de 2020

- ❖ Barrido manual en guarnición **6,156.080 Kilómetros**
- ❖ Barrido manual en banquetas **11,997,770 metros cuadrados.**
- ❖ Barrido manual en plazas y corredores **8,474,312 metros cuadrados.**
- ❖ Barrido mecánico de **1,279.040 kilómetros.**
- ❖ Recolección de residuos sólidos **4,153 metros cúbicos.**
- ❖ Recolección de cascajo **66.75 metros cúbicos.**
- ❖ Lavado de papeleras, **1,456 piezas (104 por día).**
- ❖ Lavado de plazas y corredores **459,898 metros cuadrados.**
- ❖ Lavado de equipamiento urbano **33,761 metros cuadrados.**
- ❖ Lavado diario de **18 sitios críticos** (126 en promedio en la semana).
- ❖ Recolección diaria de **25 tiraderos clandestinos.**
- ❖ Riego de áreas verdes **26,664 metros cuadrados.**
- ❖ Retiro de chicles **93,703 piezas**
- ❖ Eliminación de graffiti **15,353 metros cuadrados.**
- ❖ Desratización por medio de colocación de **519 cebos block en 97,660 m2**



# SOS – DGSUS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 01 al 14 de junio de 2020	Quincenal del 15 al 28 de junio de 2020	Próximo reporte 13 julio de 2020
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	6,156.080 km. .	6,156.080 Km.	
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	12,312,160 m2	11,997,770 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2.	8,474,312 m2	



# SOS – DGSUS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 01 al 14 de junio de 2020	Quincenal del 15 al 28 de junio de 2020	Próximo reporte 13 de julio de 2020
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	.
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	1,746 m3	2,028 m3	
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada (Producto de Barrido) en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	2,080 m3	2,125 m3	
Lavado	Metros cuadrados lavados en plazas, calles, corredores peatonales y semipeatonales en El perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	429,823 m2	459,898 m2	



# SOS – DGSUS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 01 al 14 de junio de 2020	Quincenal del 15 al 28 de junio de 2020	Próximo reporte 13 de julio de 2020
Lavado equipamiento urbano	Metros Cuadrados de Lavado de equipamiento Urbano En el Perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	33,315 m2	33,761 m2	
Riego de áreas verdes	Metros Cuadrados de Riego en Av. 20 de Noviembre y Espigas de Plaza de la Constitución	Quincenal	26,664 m2	26,664 m2	
Eliminación de grafiti	Metros cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	578 m2	15,353 m2	
Retiro de Chicles	Piezas de chicles retiradas en el perímetro “A” del Centro Histórico	Quincenal	100,980 piezas	93,703 piezas	



# SOS – DGSUS

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincenal del 01 al 14 de junio de 2020	Quincenal del 15 al 28 de junio de 2020	Próximo reporte 13 de julio de 2020
Desratización	Desratización en el Perímetro “A” y “B” del Centro Histórico	Quincenal	Colocación de 879 cebos block	Colocación de 519 cebos block en 97,660 m2	



## Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entregó caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.








## Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

Se realiza lavado en forma programada en 45 puntos de las plazas corredores y sitios donde la gente se sienta regularmente, los que se atienden diario son;

- Parque de Bolsillo
- Accesos del Metro Zócalo
- Banqueta de Palacio Nacional
- Banqueta y escaleras de edificio de Gobierno
- Escaleras de la Suprema Corte de Justicia

Las demás bancas y arriates se lavan tres veces por semana

- Se realiza un lavado programado en todas las calles, plazas, corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro "A" del Centro Histórico.





# Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Todos los días se revisan los parques y plazas del Centro Histórico y se vuelve a colocar cinta precaución para mantener suspendidos los juegos infantiles y los aparatos de ejercicios en el Perímetro "A".





# DGSUyS | Eliminación de grafiti


SE REALIZO LA ELIMINACIÓN DE 15,353 M2 DE GRAFITI VANDALICO DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL ARROYO VEHICULAR DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN





## DGSUyS | Atención Fauna Nociva

SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 519 CEBOS BLOCK, EN UNA SUPERFICIE DE 97,660 M2, DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERIMETRO "A" Y "B"





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## DGSUyS | Atención Fauna Nociva





# DGSUyS | Atención Fauna Nociva

## SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SITIOS

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Puente de Alvarado	A	De Av. Paseo de la Reforma a Callejón de Sombrereros, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 28 cebos block en 750 m2
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	A	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 34 cebos block en 900 m2
Vialidad Balderas	A	Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 26 cebos block en 1200 m2
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 54 cebos block en 860 m2
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora y Ángela Peralta col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 80 cebos block en 33,000 m2
Tiradero Clandestino No. 76	A	Av. Paseo de la Reforma esquina Jaime Nuno, Col. Centro , Cuauhtémoc	Desratización 2 cebos block en 100 m2
Tiradero Clandestino No. 62	A	Eje 1 Oriente esquina Constancia, Col. Unidad Habitacional Tepito Cuauhtémoc	Desratización 5 cebos block en 100 m2
Tiradero Clandestino No. 63	A	Eje 1 Oriente esquina González Ortega, Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 4 cebos block en 100 m2
Tiradero Clandestino No. 80	A	Av. Paseo de la Reforma Matamoros Cerrada Parcialidad, Col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 3 cebos block en 100 m2



# DGSUyS | Atención Fauna Nociva

## SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SITIOS

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino No. 64	A	Eje 1 Oriente esquina Manuel Doblado, Col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 21 cebos block en 100 m2
Plaza de la Constitución	A	Av. 20 de Noviembre, Av. José María Pino Suárez, 5 de Mayo y 16 de Septiembre col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 21 cebos block en 46,800 m2
Plaza San Miguel	A	Av. José María Izazaga, San Miguel, Av. Pino Suárez, San Jerónimo, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 4 cebos block en 2,200 m2
Jardín de la Libertad de los Pueblos	B	Entre 20 de Noviembre. Callejón de Flamencos y Nezahualcóyotl, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 11 cebos block en 150 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Circunvalación	A	San Pablo a República de Guatemala col. Centro, Delegación Cuauhtémoc	Desratización 46 cebos block en 3,200 m2
Vialidad San Pablo	A	Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez col. Centro Delegación Cuauhtémoc	Desratización 65 cebos block en 2,100 m2
Vialidad Av. José María Izazaga	A	Isabel la Católica a Bolívar col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 21 cebos block en 1,400 m2
Vialidad Eje Lázaro Cárdenas	A	Callejón de la Esperanza a Venustiano Carranza, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 15 cebos block en 800 m2
Vialidad Eje 1 Norte Mosqueda	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Av. Paseo de la Reforma	Desratización 59 cebos block en 1800 m2
Plaza Pino Suárez	A	Av. José María Izazaga, San Miguel, Av. Pino Suárez,, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 8 cebos block en 1200 m2



# DGSUyS | Atención Fauna Nociva

## SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SITIOS

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Área verde Mural de la Conquista	A	República del Salvador esquina Av. 20 de Noviembre, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización por concluir
Plaza San Jerónimo	A	Isabel la Católica y 5 de Febrero col. Centro Cuauhtémoc.	Desratización concluido sin madrigueras/concluido
Plaza de la Fundación	A	Venustiano Carranza y Av. José María Pino Suárez col. Centro Cuauhtémoc	Desratización concluido sin madrigueras/concluido
Plaza Alonso García Bravo	A	Jesús María, Venustiano Carranza y Roldan , col. Cetro Cuauhtémoc	Desratización concluido sin madrigueras/concluido
Plaza Primo de Verdad	A	Av. José María Pino Suárez y República del Salvador col. Centro Cuauhtémoc	Desratización concluido sin madrigueras/concluido
Plaza de las Vizcaínas	A	Eje Central, Aldaco y San Jerónimo, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización concluido sin madrigueras/concluido
Plaza Regina	A	Bolívar e Isabel la Católica col. Centro Cuauhtémoc	Desratización concluido sin madrigueras/concluido
Plaza Pino Suárez	A	Av. José María Izazaga, San Miguel, Av. Pino Suárez,, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización concluido sin madrigueras/concluido
Jardín Vertical de la 1ª. Cerrada	B	1ª. Cerrada de 5 de Mayo entre Palma Norte y 5 de Mayo col. Centro Cuauhtémoc	Desratización concluido sin madrigueras/concluido
Vialidad 20 de Noviembre	A	Venustiano Carranza a José María Izazaga col. Centro Cuauhtémoc	Desratización concluida
Área verde Glorieta Central	A	Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 1 Norte col. Guerrero Cuauhtémoc	Desratización concluida




GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

SE REALIZO EL RETIRO DE 93,703 PIEZAS DE CHICLES EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN






GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## LAVAD





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## BARRIDO MANUAL





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS


## RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





# Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





# Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

## RIEGO DE ÁREAS






GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Acciones de limpieza recolección de basura en tiraderos clandestinos





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## Acciones de limpieza recolección de basura por barrido



# CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 16 de junio al 29 de junio	Próximo reporte
<b>Mantenimiento a infraestructura</b>	<b>Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura</b>	<b>Quincenal</b>	<b>1</b>	<b>13 de Julio</b>
	<b>Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe</b>	<b>Quincenal</b>	<b>40</b>	
	<b>Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica</b>	<b>Quincenal</b>	<b>2</b>	
	<b>Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas</b>	<b>Quincenal</b>	<b>3</b>	
	<b>Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública</b>	<b>Quincenal</b>	<b>0</b>	



# CFE

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
FRAY SERVANDO			COL.CENTRO	1	Rejilla irving
			TOTAL	1	



# CFE

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO	EJE CENTRAL	MONTE DE PIEDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	14	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÒVEDAS y REGISTROS
MADERO	EJE CENTRAL	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL.CENTRO	13	INSPECCION, ATENCIÒN DE FILTRACIONES CRÌTICAS
TACUBA	EJE CENTRAL	REP. DE GUATEMALA	SIN DATO	COL.CENTRO	13	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÒVEDAS y REGISTROS
<b>TOTAL</b>					<b>40</b>	



# CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP DE PERU	LEANDRO VALLE Y REP. DE CHILE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SOLEDAD	SANTISIMA Y JESUS MARIA	SIN DATO	COLCENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
			TOTAL	2	




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

ene - junio

353


### Bóvedas atendidas con acciones de desagüe




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

44


### Atenciones a fallas del suministro eléctricas



Tapas de registro y/o bóvedas reparadas



Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en la vía pública





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## ILIFE | Mantenimiento de escuelas

Tema	Indicador	Periodicidad	Al mes de mayo	Al mes de junio	Próximo reporte
Mantenimiento de escuelas	Porcentaje de mantenimiento (línea base: 23 escuelas)	Mensual	99.00%	99.88%	31 de julio



# ILIFE Mantenimiento de escuelas

## INMUEBLES ESCOLARES EN PROCESO DE ATENCIÓN 2018 - 2020 CENTRO HISTÓRICO

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORRAL (1RA. ETAPA)	100.00%	TERMINADA EN ABRIL
2	ESCUELA PRIMARIA MARCELINO DÁVALOS	100.00%	TERMINADA EN ABRIL
3	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ	100.00%	TERMINADA EN ABRIL
4	TELESECUNDARIA NO. 91	100.00%	TERMINADA EN ABRIL
5	ESCUELA SECUNDARIA ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ	97.45%	
6	ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	100.00%	TERMINADA EN MAYO
7	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI	100.00%	TERMINADA EN OCTUBRE
8	ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	100.00%	TERMINADA EN OCTUBRE
9	JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	100.00%	TERMINADA EN OCTUBRE
10	ESCUELA PRIMARIA LIC. PONCIANO ARRIAGA	100.00%	TERMINADA EN OCTUBRE
11	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE LÍBANO	100.00%	TERMINADA EN OCTUBRE
12	ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MANUEL RAMOS	100.00%	TERMINADA EN OCTUBRE



# ILIFE Mantenimiento de escuelas

## INMUEBLES ESCOLARES EN PROCESO DE ATENCIÓN 2018 - 2020 CENTRO HISTÓRICO ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
13	JARDÍN DE NIÑOS CADETES DE LA NAVAL	100.00%	TERMINADA EN OCTUBRE
14	ESCUELA NACIONAL PARA CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS	100.00%	TERMINADA EN OCTUBRE
15	ESCUELA SECUNDARIA No. 1 CÉSAR A. RUÍZ	100.00%	SE CONCLUYERON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BARDA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR PARTE DE LA FUNDACIÓN ROBERT BOSCH.
16	ESCUELA PRIMARIA SARA MANZANO	100.00%	TERMINADA EN SEPTIEMBRE
17	ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO	100.00%	TERMINADA EN SEPTIEMBRE
18	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SERRANO	100.00%	TERMINADA EN JUNIO
19	ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU	100.00%	TERMINADA EN ABRIL
20	ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SEC TEC No. 6	100.00%	TERMINADA EN ABRIL
21	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE BOLIVIA	100.00%	TERMINADA EN ABRIL
22	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	100.00%	TERMINADA EN ABRIL
23	ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS	100.00%	TERMINADA EN ABRIL



UNIVERSIDAD DE  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ILIFE Mantenimiento de escuelas

## INMUEBLES ESCOLARES PROGRAMADOS PARA SU ATENCIÓN 2020 CENTRO HISTÓRICO

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	ESCUELA PRIMARIA VALENTIN ZAMORA OROZCO	0%	PLANTEL POR ATENDER EN 2020
2	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 13	0%	PLANTEL POR ATENDER EN 2020
3	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS” CAMPUS JUSTO SIERRA	0%	PLANTEL POR ATENDER EN 2020



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


ILIFE | ene – junio

22

Planteles educativos rehabilitados

de una meta de 23 planteles, representando un avance del 99.88%

Se programaron tres planteles educativos más para su rehabilitación en 2020




# STC-METRO

Tema	Indicador	Quincena Al 30/06	Observaciones	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	5 escaleras detenidas	72 equipos están funcionando (tres equipos se habilitaron)	13 de Julio
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	1 elevadores detenidos	18 equipos están funcionando	13 de Julio

# STC-METRO | ene – junio

# 60

## Reparaciones en escaleras eléctricas eléctricas





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

**PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO**




**MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS**

**RESCATE INNOVADOR Y PARTICIPATIVO EN UNIDADES  
HABITACIONALES 2019**

**EVALUACION JUNIO**



# PROSOC TOTAL DE OBRAS EJERCICIO 2019




- OBRAS.
- POR INICIAR.
- EN PROCESO.
- TERMINADAS.

■ OBRAS.	70
■ POR INICIAR.	0
■ EN PROCESO.	9
■ TERMINADAS.	61




# ALCALDÍA CUAUHTÈMOC 2019



■ OBRAS.	61
■ POR INICIAR.	0
■ Cuenta de EN PROCESO	8
■ Cuenta de TERMINADA	53



# ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 2019



- OBRAS.
- POR INICIAR.
- EN PROCESO.
- TERMINADA.

■ OBRAS.	9
■ POR INICIAR.	0
■ EN PROCESO.	1
■ TERMINADA.	8
<b>Total</b>	<b>9</b>



# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	TIZAPAN 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
2	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
3	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
4	REPUBLICA DEL SALVADOR 206	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
5	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
6	REPUBLICA DE PERU 28	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	POR INICIAR	20%	B	NO CATALOGADO



# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	REPUBLICA DE COSTA RICA 129	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
8	REPUBLICA DE COSTA RICA 125	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADO
9	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADO
10	REPUBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
11	PLAZA SAN LAZARO B-16	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
12	ORGANO 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA	POR INICIAR	70%	B	NO CATALOGADO
13	ORGANO 16-18	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO



# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
14	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
15	MISIONEROS 9	CENTRO	CUAUHTEMOC	ALBAÑILERIA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
16	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
17	MANUEL DOBLADO 140	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADO
18	LAZARIN DEL TORO 26	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
19	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADO	100%	B	NO CATALOGADO
20	JOSE JOAQUIN HERRERA 2-4	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO



# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
21	JOSE JOAQUIN HERRERA 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
22	JOSE JOAQUIN HERRERA 10 Y 12	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
23	ISABEL LA CATOLICA 134	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
24	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADO
25	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
26	ECUADOR 23 (ANTES ALLENDE 82 Y 86)	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
27	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO



# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
28	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
29	CERRADA FRAY SERVANDO 59	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
30	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
31	ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	IMPERMEABILIZACIÓN Y ALBAÑILERÍA	EN PROCESO	95%	B	NO CATALOGADO
32	ALDACO 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
33	5 DE FEBRERO 93	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	95%	B	NO CATALOGADO
34	1RA. CERRADA FRAY SERVANDO 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO



# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
35	CHIMALPOPOCA 51	OBRERA	CUAUHTEMOC	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
36	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
37	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 29	MORELOS	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA (DRENAJE)	PROCESO	20%	B	NO CATALOGADA
38	JESUS CARRANZA 20	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS Y HERRERÍA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
39	LIBERTAD 21 A1	MORELOS	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
40	LIBERTAD 21 B2	MORELOS	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	CONCLUIDA	100%	B	NO CATALOGADA
41	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	EN PROCESO	50%	B	NO CATALOGADA
42	LIBERTAD 21 D4	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
43	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
44	SEGUNDA CERRADA DE CHIMALPOPOCA NO.16	OBRERA	CUAUHTEMOC	BASE DE TINACOS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
45	CERRADA FRAY SERVANDO 142	TRANSITO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (CABLEADO)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
46	CHIMALPOPOCA 294	TRANSITO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÒN	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
47	MINA 167	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
48	MOCTEZUMA 199	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
49	MOCTEZUMA 33	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
50	VIOLETA 104	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
51	AVENIDA NIÑOS HEROES 51	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y HERRERIA (ESCALERA MARINA)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
52	DR. ANDRADE 14	DOCTORES	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
53	DR. ANDRADE 15	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA
54	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
55	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
56	CALZADA DE LA VIGA 30	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
57	PENSADOR MEXICANO 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
58	SANTA VERACRUZ 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
59	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA
60	GALEANA 36	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (BOMBA)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
61	HEROES 54	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
62	HEROES 68	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
63	REPUBLICA DE HAITI 18	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	TERMINADA	100%	B	CATALOGADA
64	PLAZA DEL ESTUDIANTE	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



# PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
65	MAGNOLIA 90	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION Y ALBAÑILERIA	PROCESO	50%	B	NO CATALOGADA
66	PEÑA Y PEÑA 4	CENTRO	CUAUHTEMOC	SISTEMA DE SEGURIDAD (MALLA)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
67	NACIONAL 52	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
68	NACIONAL 43	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
69	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 1	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (BARDAS PERIMETRALES Y BARANDALES)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
70	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 4	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# RIPUH EJERCICIO 2020

LISTADO PARCIAL PRELIMINAR DE UNIDADES HABITACIONALES  
A SER BENEFICIADAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## LISTADO PARCIAL PRELIMINAR DE UNIDADES HABITACIONALES A SER BENEFICIADAS RIPUH 2020

ALCALDIA	No DE UNIDADES
CUAUHTEMOC	22
VENUSTIANO CARRANZA	7



# RIPUH- CUAUHEMOC

# LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		0%	B	NO CATALOGADA
2	DR. JIMENEZ 41	DOCTORES	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		0%	B	
3	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION		0%	B	NO CATALOGADA
4	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION		0%	B	NO CATALOGADA
5	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHEMOC	ESCALERAS		0%	B	NO CATALOGADA
6	3ra CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHEMOC	ESCALERAS		0%	B	
7	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)		0%	B	NO CATALOGADA



# RIPUH- CUAUHEMOC

# LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION		0%	B	NO CATALOGADA
9	JOSE JOAQUIN HERRERA 2-4	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0%	B	NO CATALOGADA
10	JOSE JOAQUIN HERRERA 10-12	CENTRO	CUAUHEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)		0%	B	NO CATALOGADA
11	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHEMOC	ESCALERAS		0%	B	NO CATALOGADA
12	ALDACO 8	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION		0%	A	CATALOGADA
13	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHEMOC	CALLES Y ANDADORES		0%	B	NO CATALOGADA
14	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHEMOC	ESTRUCTURA		0%	B	NO CATALOGADA



# RIPUH- CUAUHTEMOC

# LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
15	REPUBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)		0%	A	CATALOGADA
16	BUCARELI 66	CENTRO	CUAUHTEMOC	CUBOS DE AREA COMUN		0%	B	
17	SAN ILDEFONSO 65	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0%	A	
18	REPÚBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN		0%	A	
19	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN		0%	B	NO CATALOGADO
20	MESONES 138	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN		0%	A	
21	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN		0%	A	CATALOGADA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# RIPUH- CUAUHTÈMOC

# LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
22	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN		0%	A	CATALOGADA



# RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA

# LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)		0%	B	NO CATALOGADA
2	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS		0%	B	NO CATALOGADA
3	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)		0%	B	NO CATALOGADA
4	ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA		0%	B	NO CATALOGADA
5	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 4	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES		0%	B	NO CATALOGADA
6	JOAQUIN HERRERA 64	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS		0%	B	NO CATALOGADA



# RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA

# LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	LECUMBERRI 59	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA		0%	B	NO CATALOGADA



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# 95.5%

## Promedio de avance de obras de mantenimiento en las alcaldías Cuauhtémoc y V. Carranza



# INAH

Tema	Indicador	Quincena al 30/06	Próximo reporte
Infraestructura	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	3	15 de julio
Infraestructura	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	2	

# INAH

## Solicitudes ingresadas

1. Cda. De Fray Servando 24 (Obra nueva)
  2. Anillo de Circunvalación 11 (Remodelación general)
  3. Regina 45 (Colocación de loseta)
- 

## Autorizaciones emitidas

1. Tacuba 5 (pendiente especificar tipo de obra)
  2. Tacuba 8 (pendiente especificar tipo de obra)
-




GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ene - jun

95


Número de trámites de solicitud de autorización de trámites de obra en inmuebles



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

65

Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles



# INBAL

Tema	Indicador	Periodicidad	al 30/06	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de solicitudes ingresadas para intervenciones diversas en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Mensual	0	0 solicitudes de información 0 solicitudes de obras menores 0 solicitudes de obras mayores



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



# INBAL | ene - jun

76

Solicitudes ingresadas

58

Solicitudes de autorización

13


Solicitudes de obra menor autorizados

5

Solicitudes de obra mayor autorizados



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





## Actividad Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 2020.

(Consejo de Evaluación y Seguimiento de los Planes , Programas y Proyectos)

Estatus al 30 de junio del 2020

No.	Alcaldía	Mercado	Monto Sedeco	Monto Alcaldía	Total	Núm. Conv.	Convenios	Suficiencias Presupuestales	Observaciones
1	Cuahtémoc	La Merced Mixcalco	\$10,000,000.00	\$8,356,048.80	\$18,356,048.80	18	<b>FIRMADO</b>	EN SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	EN ESPERA DE TRANSFERENCIA
2	Cuahtémoc	Tepito Ropa y Telas (Granaditas)	\$9,648,922.80	\$6,432,615.05	\$16,081,537.85	19	<b>FIRMADO</b>	EN SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	EN ESPERA DE TRANSFERENCIA
3	Cuahtémoc	Lagunilla Zona	\$5,000,000.00	\$5,596,196.89	\$10,596,196.89	20	<b>FIRMADO</b>	EN SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	EN ESPERA DE TRANSFERENCIA
4	Cuahtémoc	San Joaquin Zona (Peralvillo)	\$5,000,000.00	\$4,327,725.60	\$9,327,725.60	22	<b>FIRMADO</b>	EN SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	EN ESPERA DE TRANSFERENCIA
5	Cuahtémoc	Lagunilla San Camilito	\$1,238,437.20	\$825,624.80	\$2,064,062.00	23	<b>FIRMADO</b>	EN SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	EN ESPERA DE TRANSFERENCIA
<b>Total</b>			<b>\$30,887,360.00</b>	<b>\$25,538,211.14</b>	<b>\$56,425,571.14</b>				106



**Mercados del Centro Histórico  
que entraron al Programa de Fomento y  
Mejoramiento a Mercados Públicos 2019 de la  
Ciudad de México.**

**100% de avance físico en su  
rehabilitación**

**San Juan  
Curiosidades**

Inicio 30/07/2019

Fin 11/06/2020\*

**Lagunilla Ropa y  
Telas**

Inicio 01/08/2019

Fin 22/06/2020\*

**San Camilito**

Inicio 01/08/2019

Fin 11/06/2020\*

- Notas:**
1. Mercado San Juan Curiosidades, fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
  2. Fecha reportada por la Alcaldía Cuauhtémoc mediante oficio

INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	UBICACIÓN	DEPENDENCIA QUE ATIENDE	OBSERVACIONES
	<p>Rejilla pluvial bajo la rasante de piso y con disgregación en acroche.</p>	<p>Tramo de Callejón Mixcalco - Circunvalación sobre General Miguel Alemán (en Parabús Mixcalco Metrobús) en</p>	<p>SACMEX</p>	
	<p>Tapa de brocal rota.</p>	<p>Tramo de República de Chile a Allende sobre Belisario Domínguez.</p>	<p>SACMEX</p>	
	<p>Tapa de brocal bajo la rasante de piso, y que se encuentra sobre el paso peatonal y de acceso a Parabús Expo-Reforma dirección Buenavista.</p>	<p>En cruce de Donato Guerra y Bucareli en dirección Buenavista.</p>	<p>CFE</p>	
	<p>Falta rejilla en registro de CFE.</p>	<p>En tramo de Enrico Martínez a Bucareli sobre Ayuntamiento (casi esquina de Ayuntamiento y Bucareli)</p>	<p>CFE</p>	
	<p>Bache y desprendimiento de material en acroche de brocal de aguas negras.</p>	<p>En cruce de Ayuntamiento y Luis Moya en dirección a San Lázaro.</p>	<p>SACMEX</p>	
	<p>Bache y desprendimiento de material en acroche de brocal de CFE.</p>	<p>En tramo de Eje Central a Calle López sobre Ayuntamiento en dirección Buenavista.</p>	<p>CFE</p>	

INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	UBICACIÓN	DEPENDENCIA QUE ATIENDE	OBSERVACIONES
	Baches y desprendimiento de material en aproche caja de válvulas.	En tramo de Eje Central a Calle López sobre Ayuntamiento en dirección Buenavista.	SACMEX	
	Tapa de registro de semáforos bajo la rasante de piso.	En tramo de Eje Central a Calle López sobre Ayuntamiento en dirección Buenavista.	SEMAFOROS	
	Tapa ausente en registro de semáforos, esta se encuentra sobre acera.	Cruce de Ayuntamiento y Eje Central en dirección a Buenavista.	SEMAFOROS	
	Baches y desprendimiento de material en aproche caja de válvulas.	Cruce de República de El Salvador y Eje Central.	SACMEX	
	Fractura en aproche de brocal de CFE.	Cruce de República de El Salvador y Eje Central en dirección a San Lázaro.	CFE	

# METROBÚS

INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	UBICACIÓN	DEPENDENCIA QUE ATIENDE	OBSERVACIONES
	Bache y desprendimiento de material en aproche de brocal de CFE.	Cruce de República de El Salvador y Calle Aldaco en dirección a San Lázaro.	CFE	
	Rejilla pluvial bajo la rasante de piso y fractura en aproche.	En tramo de Calle Aldaco a Bolívar en dirección San Lázaro.	SACMEX	
	Disgregación de material en aproche de registro de TELMEX.	Tramo de Bolívar a Isabel la Católica sobre República de El Salvador en dirección San Lázaro.	TELMEX	
	Disgregación de material en aproche de registro de TELMEX.	Tramo de Isabel la Católica a 5 de Febrero sobre República de El Salvador en dirección San Lázaro.	TELMEX	
	Tapa de brocal CFE bajo la rasante de piso, ya que se encuentra sobre rodela del Metrobús dirección San Lázaro.	Tramo de Isabel la Católica a 5 de Febrero sobre República de El Salvador en dirección San Lázaro.	CFE	
	Bache y desprendimiento de material en aproche de brocal de CFE.	Tramo de 20 de Noviembre a Pino Suárez sobre República de El Salvador en dirección San Lázaro.	CFE	
	Bache y desprendimiento de material en aproche de brocal de aguas negras.	Cruce de San Jerónimo y Pino Suárez en dirección a San Lázaro.	SACMEX	

INCIDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	UBICACIÓN	DEPENDENCIA QUE ATIENDE	OBSERVACIONES
	<p>Baches y desprendimiento de material en aproche de cajas de válvulas.</p>	<p>Cruce de San Jerónimo y Correo Mayor en dirección a San Lázaro.</p>	<p>SACMEX</p>	
	<p>Registro tapado con placa de acero y al paso de las unidades de Metrobús presenta movimiento vertical.</p>	<p>Cruce de Avenida San Pablo y Calle Topacio en dirección San Lázaro.</p>	<p>DESCONOCIDO</p>	
	<p>Tapa de brocal CFE rota.</p>	<p>Cruce de República de El Salvador y Circunvalación en dirección Buenavista.</p>	<p>CFE</p>	
	<p>Disgregación de material en aproche de registros de TELMEX.</p>	<p>En tramo de Santo Tomas a Circunvalación sobre Avenida San Pablo.</p>	<p>TELMEX</p>	<p>Estos registros ya habian sido reparados 14 de Mayo del 2020, pero por el paso continuo de las unidades de Metrobús nuevamente presentan disgregación de material en aproche.</p>



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# ADIP

Tema	Indicador	Periodicidad	Reporte del 13/06	Reporte al 29/06	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión WiFi habilitados en postes de C5 (Línea base: 561)	Semanal	556	561	----



# Meta cumplida!

¿Cómo saber dónde están?

Ingresa al módulo WiFi más cercano en App CDMX





## ¿Cómo funcionan?

---



Funcionan con un radio de cobertura de hasta **50 metros**



Su utilización **no tiene límite de tiempo ni de contenido** y es **totalmente provisto por el Gobierno de la Ciudad**



Velocidad hasta de **100 Mbps**



Más de **40 personas conectadas simultáneamente** por cada poste



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




SECRETARÍA DE  
CULTURA  
CENTRO  
HISTÓRICO

ADIP | enero-junio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



561

Puntos de conexión WI-FI  
habilitados en postes de C5  
en el Centro Histórico

Meta  
cumplida!

Indicador	Línea base	Periodicidad	16 al 30/06	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			<b>111 cámaras</b>	
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)	Quincenal	<b>146 cámaras en 73 sitios.</b>	15 de Julio
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			<b>03 cámaras en 03sitios</b>	

*NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5***

## ESTATUS DE ALTAVOCES REPORTADOS CON FALLAS EN EL SISMO DEL 23 DE JUNIO



No.	ID	Calle	ESTATUS ENERGÍA	COMENTARIOS	ESTATUS ALTAVOCES
1	9	Soledad y Santísima	OK	...	OK
2	492	Cjon. Esperanza y Vizcaínas	OK	RENOVACIÓN	OK
3	505	Isabel la Católica y José Ma. Roa Bárcenas	OK	...	OK
4	2397	Tacuba y Av. Hidalgo	OK	...	OK
5	2429	Rodríguez Puebla y Cjon. Girón	OK	...	OK
6	2433	San Marcos y E. Zapata	OK	...	OK
7	2469	Argentina entre Paraguay y Costa Rica	OK	RENOVACIÓN	OK
8	2473	Allende	OK	...	OK
9	2482	Fray Servando Teresa de Mier	OK	RENOVACIÓN	OK
10	2494	Primo de Verdad y Moneda	OK	...	OK
11	2528	Regina y Bolívar	OK	...	OK
12	2532	San Jerónimo entre Isabel la Católica y 5 de Febrero	OK	RENOVACIÓN	NOK //SE ESTA DANDO SEGUIMIENTO CON EL TT 139528
13	2541	República de El Salvador	OK	...	OK
14	2565	Argentina esq. Eje 1 Nte	OK	NO CUENTA CON ALTAVOZ	NO APLICA
15	9156	Vizcaínas y Aldaco	OK	...	OK
16	10118	San Jerónimo y Bolívar	OK	NO CUENTA CON ALTAVOZ	NO APLICA
17	10135	Isabel la Católica esq. 16 de Septiembre	OK	...	OK
18	10461	Cda. Tizapán esq. Tizapán	OK	...	OK
19	10477	Emiliano Zapata y Margil	OK	RENOVACIÓN	OK
20	10518	Galeana y Violeta	OK	...	OK
21	10536	Leona vicario esq. Lecumberri	OK	...	OK

NOTA: Estatus reportado por el área responsable de C5, "Validación y Soporte a Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia"

### Acumulado enero - junio



■ Número de cámaras con falla o intermitencia

■ Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e  
 Línea base (266 cámaras en 133 sitios)

■ Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura

# SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 16 AL 28/06	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		34	
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo	Quincenal	91	15 de julio
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

## MANTENIMIENTO SEMAFORICO

# SSC-SCT-DSOT


CORRECTIVO	
CORRECTIVO	91
AJUSTE DE RELOJ	2
APAGADO	6
CABLE DE COMUNICACIÓN	6
CAMBIA	2
CFE	1
CINTILANTE	10
COMUNICACIÓN	1
CONEXION	1
CORTO	9
DESCONECTADO	14
DESCOORDINADO	8
DESINSTALACION	3
DESORIENTADO	1
FALSO CONTACTO	2
FOCO FUNDIDO	4
GOLPEADO	2
INSTALACION	6
OBRA CIVIL	1
ORIENTA MENSULA	1
PEATON APAGADO	1
REINSTALACION	1
REVISION DE CABLE	2
SECCION ABIERTA	1
TARJETA DAÑADA	3
VISERA ROTA	3
PREVENTIVO	
TOTAL GENERAL	125





# SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)

## ATENCIÓN A SEMÁFOROS Y CÁMARAS



- Semáforos mantenimiento preventivo
- Semáforos mantenimiento correctivo
- Cámaras mantenimiento preventivo



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

**Turnos e incidencias urbanas**

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

**\*Corte de Transmisión\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

# Matriz de seguimiento a turnos

DEPENDENCIA	ESTATUS			Total general
Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	
ACH	5			5
Al. Cuauhtémoc	6			6
C5	9			9
CFE	29		1	30
Metro	1			1
SACMEX	38	2	3	43
SEDEMA	1	3		4
SOS-AP	14		2	16
SOS-DGOIV	10	4	3	17
SOS-DGSUS	1			1
Tránsito	4			4
<b>Total general</b>	<b>118</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>136</b>



# TURNOS ATENDIDOS

## Del 16 al 29 de junio



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
TCH-261	16/06/2020	VIPPSC 3. Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica en Leandro Valle No.14	CFE	Atendido			Reporte de luz CFE M 2133032471
TCH-262	16/06/2020	VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en el alumbrado público en la calle de Soledad de Jesús María a Correo Mayor	SOS-DGOIV	Atendido	19/06/2020		La falla se debió a la sobrecarga que los mismos locatarios provocan al conectarse al interruptor y rebasan su capacidad . Por lo que está falla seguirá en tanto se continúen colgando
TCH-264	17/06/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Falla en línea de energía de cámara del C5 frente al Hotel Lagunilla ID 2286	C5	Atendido	17/06/2020		
TCH-265	17/06/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Falla en semáforos de la Glorieta de Violeta	Tránsito	Atendido	20/06/2020		Revisión, verificación de voltaje, se instalan 15 metros de 1x10, 2 empalmes de 1x10, revisión a 2 registros
TCH-266	17/06/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Falla en el suministro de energía eléctrica en calle Riva Palacio entre Obraje y Magnolia	CFE	Atendido	17/06/2020		



# TURNOS ATENDIDOS

## Del 16 al 29 de junio



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
TCH-268	19/06/2020	VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Revisión de sistema de drenaje frente al predio de Soledad 12	SACMEX	Atendido	20/06/2020		Debido a la remodelación de las banquetas se tapó el primer registro del predio, lo que provoca que no haya descarga hacia la atarjea  Es necesario romper banqueta, liberar registro y descarga
TCH-271	19/06/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Falla en cables de luz al interior de Galeana 37, entre Pedro Moreno y Violeta	CFE	Atendido			
TCH-272	20/06/2020	VIPPSC 2. Callejón del 57-Plaza de la Concepción	Fuga de agua en Plaza de la Conchita entre Belisario Domínguez y República de Perú, frente al No.3	SACMEX	Atendido	20/06/2020		
TCH-273	20/06/2020	VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Demolición de banqueta para conexión de bajante pluvial frente a Soledad 12B	SOS-DGOIV	Atendido	24/06/2020		Colocación y tendido de tubo en la calle de soledad No. 12 para conectar BAP a coladera
TCH-274	21/06/2020	VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Desazolve en la calle de Soledad y Santísima	SACMEX	Atendido	21/06/2020		Tapón con basura, hojarasca y residuos de concreto al interior del accesorio pluvial, se realiza desazolve y sondeo en albañal de descarga y red de drenaje, dejando en condiciones normales de operación.
TCH-275	21/06/2020	VIPPSC 8. San Pablo	Desazolve en la calle de Roldán esquina Puente de Santo Tomás	SACMEX	Atendido	21/06/2020		Se realiza desazolve y sondeo de 1 coladera pluvial la cual se encontraba llena de basura, se deja en condiciones normales de operación.



# TURNOS ATENDIDOS

## Del 16 al 29 de junio



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
TCH-276	22/06/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Desazolve en Reforma y Puente de Alvarado frente al Ex Convento de San Hipólito	SACMEX	Atendido	22/06/2020		Se retiró taponamiento de basura en pozo de visita
TCH-277	22/06/2020	VIPPSC 7. Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Falla en alumbrado público en Regina entre 20 de Noviembre y 5 de febrero	SOS-AP	Atendido	23/06/2020		
TCH-278	23/06/2020	VIPPSC 8. San Pablo	Falla en el suministro de energía eléctrica en República de El Salvador, entre Santo Tomás y Circunvalación	CFE	Atendido			
TCH-280	26/06/2020	VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica en el predio de Soledad 45	CFE	Atendido	26/06/2020		
TCH-281	26/06/2020	VIPPSC 2. Callejón del 57-Plaza de la Concepción	Desazolve y atención de brote de aguas negras en República de Chile No.30	SACMEX	Atendido	26/06/2020		
TCH-283	26/06/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Revisión del sistema de drenaje en Galeana 33 por posible taponamiento	SACMEX	Atendido	26/06/2020		



# TURNOS ATENDIDOS

## Del 16 al 29 de junio



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA
TCH-284	26/06/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Reparación de fuga de agua en Obraje y Rivapalacio	SACMEX	Atendido		
TCH-285	26/06/2020	VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla de alumbrado público en Soledad de Margil a Jesús María	SOS-AP	Atendido	29/06/2020	



# TURNOS EN PROCESO



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
TCH-103	18/09/2019		Realice revisión de áreas verdes y jardineras en las unidades habitacionales y evalúe si se puedan incluir en la estrategia del Reto Verde	SEDEMA	Proceso		Se ha realizado la revisión de 1 unidad habitacional, de un total de 12; 4 con áreas verdes y 8 con jardineras
TCH-122	29/10/2019		Reforestación en la calle de Victoria.	SEDEMA	Proceso		Informará sobre la diligencia el martes 12 de noviembre en la reunión de la Mesa de Infraestructura
TCH-123	29/10/2019	VIPPSC 2. Callejón del 57-Plaza de la Concepción	Retire árboles secos en la calle de República de Cuba en el tramo de República de Brasil a Eje Central Lázaro Cárdenas, particularmente el ubicado frente a la Antigua Escuela de Economía, Cuba 92.	SEDEMA	Proceso		Informará sobre la diligencia el martes 12 de noviembre en la reunión de la Mesa de Infraestructura
TCH-188	18/04/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Se solicita realizar arenero en el último registro frente al inmueble de Mina No.17 por taponamiento en drenaje	SOS-DGOIV	Proceso		
TCH-208	24/04/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Demolición de banquetta y pavimento para conexión de coladera en la esquina del 3er Callejón de San Juan de Dios y Pensador Mexicano	SOS-DGOIV	Proceso		
TCH-209	24/04/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Demolición de banquetta para liberar registro clausurado en Santa Veracruz 31	SOS-DGOIV	Proceso		Existe taponamiento en la descarga domiciliar hacia la atarjea, el usuario menciona que existía un registro al exterior del predio (sobre la acera) el cual fue sellado por las obras
TCH-215	03/05/2020	VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Repavimentación sobre arroyo vehicular en Soledad 24, por obstrucción de coladera con concreto	SOS-DGOIV	Proceso		
TCH-233	16/05/2020	VIPPSC 2. Callejón del 57-Plaza de la Concepción	Fuga de agua en Belisario Domínguez 65	SACMEX	Proceso		Se programa para su atención el Viernes 05 de junio
TCH-260	16/06/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Desazolve de la calle de Zarco, de Reforma a Violeta	SACMEX	Proceso		Se ha realizado el desazolve de 13 pozos de visita, 9 accesorios hidráulicos y 300 metros lineales de sondeo; teniendo un avance del 60%



# TURNOS PENDIENTES



CLAVE	FECHA DE REPORTE	VIPPSC	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS
TCH-245	21/05/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Revisión de ductos de Telmex obstruidos con cascajo derivado de la obra en la calle de Mina	SOS-DGOIV	Pendiente
TCH-253	05/06/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Falla en el alumbrado público en el Segundo Callejón de San Juan de Dios	SOS-DGOIV	Pendiente
TCH-263	16/06/2020	VIPPSC 7. Vizcaínas- Corredor Cultural Regina	Falla en el alumbrado público en San Jerónimo, a espaldas del Claustro de Sor Juana, entre Isabel La Católica y 5 de Febrero	SOS-AP	Pendiente
TCH-267	18/06/2020	VIPPSC 3. Santo Domingo	Revisión de sistema de drenaje frente al predio de Belisario Domínguez 74 entre Palma y República de Chile	SACMEX	Pendiente
TCH-269	19/06/2020	VIPPSC 3. Santo Domingo	Desazolve en pozo de visita en Belisario Domínguez entre República de Brasil y Palma	SACMEX	Pendiente
TCH-270	19/06/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Falla en el suministro de energía eléctrica en el estacionamiento del Mercado 2 de Abril, en la esquina de Pensador Mexicano y 2 de Abril	CFE	Pendiente
TCH-279	24/06/2020	VIPPSC 7. Vizcaínas- Corredor Cultural Regina	Desazolve en Regina esquina con callejón de mesones entre Isabel la Católica y 5 de febrero	SACMEX	Pendiente
TCH-282	26/06/2020	VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Desobstrucción y limpieza de pozo de visita en Violeta esquina Reforma, por presencia de material de obra	SOS-DGOIV	Pendiente
TCH-286	27/06/2020	VIPPSC 7. Vizcaínas- Corredor Cultural Regina	Falla en el alumbrado público en 5 de febrero y Diagonal 20 de Noviembre	SOS-AP	Pendiente



# Matriz de seguimiento a Incidencias Urbanas



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Matriz IUCH Dependencia	Estatus			Total general
	Atendido	Pendiente	Proceso	
ACH	16	6	1	23
Al. Cuauhtémoc	24	12		36
Al. Venustiano Carranza	1			1
C5	1			1
CFE	50	57	6	113
CIS		8		8
SACMEX	78	8	3	89
SEDEMA		1	2	3
SOS-AP	53	1		54
SOS-DGOIV	13	4	1	18
TELMEX	21			21
Tránsito	20			20
<b>Total general</b>	<b>277</b>	<b>97</b>	<b>13</b>	<b>387</b>

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



# Incidencias pendientes

## Del 16 al 29 de junio



CLAVE	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
IUCH-1469	18/06/2020	Falla en luminaria de alumbrado público	OBRAJE	PASEO DE LA REFORMA	RIVA PALACIO	Frente al No.7		Al. Cuauhtémoc	Pendiente
IUCH-1470	21/06/2020	Tapa de registro en mal estado	20 DE NOVIEMBRE	REPÚBLICA DE URUGUAY		Afuera de la Parisina		CFE	Pendiente
IUCH-1471	23/06/2020	Poste de alumbrado público en mal estado	REPÚBLICA DE URUGUAY	ISABEL LA CATÓLICA	BOLÍVAR	Frente al No.47		SOS-AP	Pendiente
IUCH-1472	24/06/2020	Poste en mal estado	CARRETONES	ROLDÁN	SANTO TOMÁS	Frente al No.25		CFE	Pendiente



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

**Asuntos generales**

Acuerdos

Asistencia

**\*Corte de Transmisión\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

**Acuerdos**

**Asistencia**

**\*Se reanuda transmisión  
en vivo\***



UNIVERSIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# PRÓXIMA SESIÓN

14 de julio de 2020

## A las 10:30 horas

**\*Transmisión en vivo\***

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”