



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE CULTURA
INSTITUTO DEL CENTRO
HISTÓRICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XX SESIÓN - Evaluación Septiembre

02 de octubre de 2024



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 28 de septiembre de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	34	cantidad	quincenal	11 de octubre de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica y fotocivicos	14	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	250	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Atención áreas verdes y espacios públicos - ACH	0	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

República de
Uruguay
Plaza Juan
José Baz
San Idefonso
República de
Argentina
Fray
Servando
Leandro Valle
Plaza
Garibaldi
Plaza Santo
Domingo
Enrico
Martínez

- Colocación de 8 mantas informativas en bocacalles alusivas a los festejos en diversos puntos del Centro Histórico.
- Bacheo en arroyo vehicular de 1.00 m² en República de Uruguay esquina Correo Mayor.
- Reacomodo de 2 piezas de dren en Plaza Juan José Baz.
- Renivelación de 1 m² de basaltin en piso de San Idefonso.
- Reposición de 3 metros lineales de rejilla tipo Irving, reposición de 1 bolardo y reparación de 1.0 m² de banqueta en San Idefonso esquina República de Argentina.
- Retiro de 1 bolardo impactado y reposición del mismo en República de Argentina esquina González Obregón.
- Se recogieron y entregaron al Fideicomiso del Centro Histórico 9 estelas informativas.
- Reparación de 1 m² de banqueta en Fray Servando frente al No. 344.
- Colocación de 1 bolardo en Leandro Valle.
- Traslado de una escultura de bronce de Chavela Vargas de San Lorenzo Tezonco a Plaza Garibaldi.
- Traslado de un alebrije de República de Argentina a Plaza Santo Domingo.
- Colocación de 3 bolardos en Enrico Martínez esquina Morelos.



Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas



Bacheo en República de Uruguay



**Acomodo de tapas de dren en Plaza
Juan José Baz**



**Reparación de Basaltín en San
Ildefonso**

Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas



Reparación de banqueta, reposición de bolardos y reposición de rejilla Irving en San Ildefonso

Reparación de banqueta en Fray Servando

Traslado de escultura de Iztapalapa a Plaza Garibaldi

Autoridad del Centro Histórico | Atención de desazolves



Desazolve de drenaje de 3 accesorios pluviales (rejillas de piso) y sondeo de 50 metros lineales de atarjea en Plaza Vizcaínas



Bombeo y desazolve de drenaje de 4 accesorios pluviales (2 rejillas de piso y 2 de orilla de guarnición, sondeo de 6 metros lineales de atarjea en Regina



Limpieza y desazolve de 2 accesorios pluviales (2 rejillas de piso y 2 de orilla de guarnición en Mesones, retirando aproximadamente 2.5 M³ de azolve.

Autoridad del Centro Histórico | Retiro de grafiti



Retiro de grafiti en Alhóndiga 10 (Casa del Diezmo del INAH)

Autoridad del Centro Histórico | Retiro de grafiti



Retiro de grafiti en Alhóndiga 10 (Casa del Diezmo del INAH)

Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Limpieza de jardineras, y piso en Plaza Lerdo de Tejada



Entrega de volantes

Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Colocación de posters



Lavado de Plaza Santísima

Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Limpeza de dren en Madero



Limpeza Plaza del Empedrado

Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de infractores de Justicia Cívica



Plaza Vizcaínas



Regina

Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


2,358

Incidencias de infraestructura del
perímetro ACH
septiembre



254


Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con
apoyo de Justicia Cívica y Foto Cívicos
septiembre



Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


1,727 m²



Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH
septiembre



59

Riegos de áreas verdes
septiembre





Alcaldía Cuauhtémoc





Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27 de septiembre de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	11 de octubre de 2024
	Desazolve de tubería	95	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	250	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	0	metros cuadrados		
	Poda de pasto	4,100	metros cuadrados		
	Cultivo	640	metros cuadrados		
	Poda de seto	584	metros lineales		



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27 de septiembre de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	1,386	Kilómetros	quincenal	11 de octubre de 2024
	Recolección orgánica domiciliaria	338.7	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	558.9	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	250.5	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	5	piezas		
	Reconexión de circuitos	2	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	8	piezas		
	Derribo de árbol	0	piezas		

Al. Cuauhtémoc | Mantenimiento hidráulico

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	U.M.	CANTIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN
1	EJE CENTRAL ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE CUBA	DESAZOLVE DE TUBERÍA	ML	40	17/09/2024
2	MANUEL DOBLADO N° 56 ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y LECUMBERRI	DESAZOLVE DE TUBERÍA	ML	180	20/09/2024

Al. Cuauhtémoc | Gráficas



Reparación de alumbrado público en calle
Nezahualcóyotl



Poda en la plaza Santa Veracruz




Desazolve en calle Bolivia N°82



Reparación de banqueta en calle
Revillagigedo



Poda al interior de guardería ubicada en
Balderas 126



Reparación de circuito en el segundo
callejón de Juan de Dios

Al. Cuauhtémoc | Gráficas



Reparación de alumbrado en el callejón de Ecuador



Retiro de escombros en Izazaga N°62




Poda en San Camilito



Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


11,989.1

Toneladas de recolección orgánica
septiembre



26,092.8


Toneladas de recolección inorgánica
septiembre



Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


13


Fugas de agua reparadas
septiembre



562

Reparaciones de luminarias
septiembre





Sistema de Aguas de la CdMx

Operación Drenajes





AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	23,320	450	23,770
POZOS DE VISITA	411	7	418
REJILLAS DE PISO	436	7	443
COLADERA PLUVIAL	331	8	339
ALBAÑAL (METROS)	1,770	23	1,793

REPORTE FOTOGRÁFICO



5 DE MAYO

(ENTRE EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS Y 5 DE FEBRERO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 250 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 RP, 1 CP, 5 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ

(ENTRE JOSÉ MARÍA IZAZAGA Y MESONES)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 4 PV, 5 RP, 7 CP, 18 ML DE ALBAÑAL.



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público

SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	13 Sep. 2024	1,033	Pza.(luminarias)	quincenal	11 Oct 2024



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 20 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
1ra. Calle de Topacio	Regino y Mesones	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Esquina Calzada San Antonio Abad	Centro	6	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
5 de Febrero	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
Av. Francisco I. Madero	Simón Bolívar e Isabel La Católica	Centro	16	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Corregidora	Alhóndiga y Primer Callejón de Manzanares	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
Correo Mayor	República de Salvador y Mesones	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	5 de Febrero y 20 de Noviembre	Centro	20	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	Isabel La Católica y Cjón. San Salvador	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Lázaro Pavía y Sur 109	Centro	3	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Simón Bolívar y Triunfo	Centro	7	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	59		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Isabel la Católica	5 de Mayo y Tacuba	Centro	3	Reconexión a líneas de alimentación Y sustitución de luminaria 1900	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Manuel Doblado y Leona Vicario	Centro	1	Sustitución Balastro electrónico	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Manuel Doblado y Torres Quintero	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	República del Salvador y Mesones	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro electrónico	Luminaria apagada
La Academia	Soledad y Corregidora	Centro	1	Ajuste de componentes	Luminaria a punto de caer
Leandro Valle	República de Perú y Belisario	Centro	1	Sustitución de luminaria 1900 y Balastro electrónico	Luminaria apagada
Leandro Valle	República de Perú y Belisario Domínguez	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Callejón Girón y Torres Quintero	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Manuel Doblado y Eje 1 Oriental Vial	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manzanares	Santo Tomás y Eje 1 Oriente	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	12		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 20 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Mariana Del Toro R. Lazarán	República de Chile e Ignacio Allende	Centro	22	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Mariana Del Toro R. Lazarán	República de Chile y Allende	Centro	21	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Regina	Simón Bolívar e Isabel la Católica	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
República de Argentina	Donceles y Luis González Obregón	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
República de Bolivia	Del Carmen y República de Argentina	Centro	4	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Paraguay y República de Ecuador	Centro	3	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Perú y República de Nicaragua	Centro	12	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República de Cuba	Callejón de los Héroes del 57 e Ignacio Allende	Centro	1	Sustitución de Balastro electrónico	Luminaria apagada
República de Cuba	República de Brasil y Calle Palma Norte	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
República de Guatemala	Jesús María y De La Santísima	Centro	1	Sustitución de Balastro electrónico	Luminaria apagada
		Subtotal:	67		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 20 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Honduras	Ignacio Allende y Honduras	Centro	6	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Nicaragua	República de Argentina y República de Brasil	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Uruguay	Simón Bolívar Eje Central	Centro	1	Sustitución de Balastro electrónico	Luminaria apagada
República del Salvador	Eje 1Oriente y Circunvalación	Centro	1	Sustitución de Balastro electrónico	Luminaria apagada
Roldán	Misioneros y Eje 1Oriente	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
San Camilito	Esquina con República de Ecuador	Centro	22	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Soledad	Margil y Jesús María	Centro	26	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Vizcaínas	Aldaco y Eje Central	Centro	3	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Vizcainas	Aldecoa y Eje Central	Centro	1	Sustitución de Luminaria 1900	Luminaria apagada
		Subtotal:	63		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reemplazo de balastro	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	40	Reemplazo de cable	Cable cortado
		Subtotal:	41		



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Corredor República de Guatemala	República de Guatemala (entre Monte de Piedad y República de Argentina)	Centro	10	Reconexión de jumpers	Mantenimiento
		Subtotal:	10		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Limpieza profunda y detallada de fuente	Mantenimiento
Fuente Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza profunda y detallada de cisterna de fuente	Mantenimiento
Fuente Géiser Hidalgo, Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Limpieza profunda y detallada de fuente	Mantenimiento
Fuente Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de succión de bombas sumergibles	Mantenimiento
Fuente Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Primavera, Ninfa 1, Ninfa 2, Mercurio, Américas, Venus, Danaides, Neptuno, Géiser Teatro, Géiser Madero, Géiser Hilton, Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Primavera, Ninfa 1, Ninfa 2, Mercurio, Américas, Venus, Danaides, Neptuno, Géiser Teatro, Géiser Madero, Géiser Hilton, Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	36	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		Subtotal:	54		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 20 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Salto del Agua	Eje Central y Av. Arcos de Belén	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Salto del Agua	Eje Central y Av. Arcos de Belén	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de cisternas de las fuentes de la alameda central	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	16	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución Esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		Subtotal:	118		
		TOTAL:	424		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE SEPTIEMBRE

JOSÉ JOAQUÍN HERRERA



RECONEXIÓN A LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

REPÚBLICA DE BOLIVIA



SUSTITUCIÓN DE BALASTRO ELECTRÓNICO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE SEPTIEMBRE

AV. FRANCISCO I. MADERO



RESTABLECIMIENTO DE ITM

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



RECONEXIÓN A LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 20 DE SEPTIEMBRE

REPÚBLICA DE CUBA



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA PGZ

LEANDRO VALLE



RECONEXIÓN A LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



REEMPLAZO DE BALASTRO / REEMPLAZO DE CABLE

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

CORREDOR REPÚBLICA DE GUATEMALA



RECONEXIÓN DE JUMPERS

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE AMÉRICAS




LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS

**FUENTE PLAZA DE LA
SOLIDARIDAD 4**



**FUENTE GÉISER
HIDALGO**



**LIMPIEZA PROFUNDA Y
DETALLADA DE CISTERNA DE
FUENTE**



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 27 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	Isabel La Católica	Centro	23	Reconexión a líneas de alimentación, Cambio de componentes	Circuito apagado
1ra. Calle de Topacio	Regina y Plaza San Pablo	Centro	3	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
20 de Noviembre	20 de Noviembre y 5 de Febrero	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro electrónico	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Nezahualcóyotl y José María Izazaga	Centro	1	Sustitución de Balastro y Lámpara PGZ	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Tlaxcoaque y Plaza Nezahualcóyotl	Centro	2	Cambio de componentes	Luminaria apagada
5 de Febrero	16 de Septiembre y Plaza de la Constitución	Centro	1	Cambio de componentes	Luminaria apagada
Aldaco	Esquina Mesones	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
Bolívar	Tacuba y Av. 5 de Mayo	Centro	2	Sustitución de Lámpara PGZ, Balastro electrónico, Socket PGZ	Luminaria apagada
Callejón Mixcalco	Lecumberri y Miguel Alemán	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
Corregidora	Plaza de la Constitución y Jesús María	Centro	18	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
		Subtotal:	53		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 27 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Corregidora	Soledad y Manzanares	Centro	28	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Correo Mayor	República del Salvador y Mesones	Centro	1	Sustitución de Balastro electrónico	Luminaria apagada
Correo Mayor	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro electrónico	Luminaria apagada
Donceles	Callejón del 57 y Simón Bolívar	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro electrónico	Luminaria apagada
Eje 1 Norte	Peralvillo y República de Argentina	Centro	6	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Emiliano Zapata	Margil y La Santísima	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Simón Bolívar e Isabel La Católica	Centro	1	Sustitución de Fococelda	Luminaria apagada
Jesús María	Mesones y República del Salvador	Centro	3	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Jesús María	San Pablo y Regina	Centro	1	Sustitución de Balastro electrónico	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Eje 1 Oriente y Manuel Doblado	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	44		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 27 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
José Joaquín Herrera	Esq. Eje 1 Oriente	Centro	7	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
La Academia	Moneda y República de Guatemala	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
Las Cruces	Mesones y Plaza de San Pablo	Centro	14	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Leona Vicario	República de Venezuela y San Antonio Tomatlan	Centro	15	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Lorenzo Boturini	Francisco I. Madero y Lázaro Pavia	Centro	3	Sustitución de Fococelda	Luminaria apagada
Luis González Obregón	República de Argentina y República de Brasil	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Girón y Torres Quintero	Centro	9	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	Centro	3	Sustitución de Fococelda y Luminaria LED 100	Luminaria apagada
Margil	República de Guatemala y Soledad	Centro	11	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	65		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 27 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Misioneros	Jesús María y Roldan	Centro	13	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Monte de Piedad	Plaza de la Constitución	Centro	7	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Motolinía	Tacuba y Av. 5 de Mayo	Centro	1	Cambio de componentes	Luminaria apagada
Regina	20 de Noviembre y 5 de Febrero	Centro	1	Ajuste de componentes	Luminaria a punto de caer
Regina	Isabel La Católica y 5 de Febrero	Centro	6	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Regina	Simón Bolívar y 5 de Febrero	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Regina	Simón Bolívar y 5 de Febrero	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ, Balastro electrónico y Socket	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Argentina y Calle del Carmen	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
República de Cuba	Palma Norte y República de Chile	Centro	7	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Cuba	República de Brasil y Palma Norte	Centro	1	Sustitución de Balastro y Lámpara PGZ	Luminaria apagada
		Subtotal:	39		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 27 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Guatemala	esq. Republica de Brasil	Centro	22	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República de Nicaragua	República de Brasil y República de Argentina	Centro	8	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Perú	República de Chile y República de Brasil	Centro	10	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	Correo Mayor y José María Pino Suárez	Centro	1	Sustitución de Balastro electrónico	Luminaria apagada
República de Uruguay	esq. Simón Bolívar	Centro	1	Sustitución de Socket PGZ	Luminaria apagada
República de Uruguay	Simón Bolívar y Eje Central	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Uruguay	Simón Bolívar y Eje Central	Centro	3	Sustitución de Balastro electrónico	Luminaria apagada
República del Salvador	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	1	Sustitución de Balastro electrónico	Luminaria apagada
República del Salvador	José María Pino Suárez y Correo Mayor	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Roldán	José María Izazaga y República del Salvador	Centro	14	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	62		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 27 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Antonio Tomatlán	Eje 1 Oriente y Loreto	Centro	17	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
San Idefonso	República de Argentina y Calle del Carmen	Centro	1	Sustitución de Balastro electrónico	Luminaria apagada
San Jerónimo	Isabel La Católica y 5 de Febrero	Centro	7	Sustitución de Fococelda	Circuito apagado
Soledad	Eje 1 Oriente y Jesús María	Centro	62	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Tacuba	Palma Norte y República de Brasil	Centro	4	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Eje Central y Bolívar	Centro	1	Sustitución de Balastro y Lámpara PGZ	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Eje Central y Bolívar	Centro	84	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Venustiano Carranza	Isabel la Católica	Centro	1	Sustitución de Fococelda	Circuito encendido de día
Vizcaínas	Eje Central y Simón Bolívar	Centro	14	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
		Subtotal:	191		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Reemplazo de foco y balastro	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	31	Se reconecta lámpara	Cable cortado
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	31	Reemplazo de balastro	Cable cortado
		Subtotal:	64		



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE SEPTIEMBRE

EDIFICIO O MONUMENTO	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Corredor República de Guatemala	República de Guatemala (entre Monte de Piedad y República de Argentina)	Centro	2	Se reconectan 2 faroles, se reemplaza un proyector	Mantenimiento
		Subtotal:	2		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 27 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Primavera, Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuentes	Mantenimiento
Fuente Primavera, Ninfa 1, Ninfa 2, Mercurio, Américas, Venus, Danaides, Neptuno, Géiser Teatro, Géiser Madero, Géiser Hilton, Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Primavera, Ninfa 1, Ninfa 2, Mercurio, Américas, Venus, Danaides, Neptuno, Géiser Teatro, Géiser Madero, Géiser Hilton, Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	60	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3, 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	12	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza profunda y detallada de fuente	Mantenimiento
		Subtotal:	89		
		TOTAL:	609		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 27 DE SEPTIEMBRE

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



SUSTITUCIÓN DE FOTOCELDA Y LUMINARIA LED 100

CORREGIDORA



RESTABLECIMIENTO DE ITM

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 27 DE SEPTIEMBRE

TACUBA



JOSÉ JOAQUÍN HERRERA



RECONEXIÓN A LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 27 DE SEPTIEMBRE

REGINA



RECONEXIÓN A LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN


LA ACADEMIA



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA PGZ

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



REEMPLAZO DE FOCO Y BALASTRO, SE RECONECTA LÁMPARA

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

CORREDOR REPÚBLICA DE GUATEMALA



SE RECONECTAN 2 FAROLES, SE REEMPLAZA UN PROYECTOR

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE NEPTUNO



APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR

FUENTE TLAXCOAQUE



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE GÉISER HIDALGO



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS




APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUCIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR

SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

26,352

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
septiembre





Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	15 de Octubre
Limpieza	02) Barrido de Corredor Peatonal Circuito Plaza de la Constitución	2,716,000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,557.25	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	110.50	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	169,960	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas	quincenal	15 de Octubre
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	810,713	metros cuadrados		
	08) Sitios críticos lavados en PA de CH	255	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	12,293	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo, Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución	5,808	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	1,379.50	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,830	piezas		



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	15	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	22	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE IZAZAGA A TACUBA	27	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	18	m2
REPÚBLICA DEL SALVADOR DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	34	m2
SIMÓN BOLÍVAR DE TACUBA A IZAZAGA	19	m2
SAN JERÓNIMO DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	24	m2
PALMA DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A VENUSTIANO CARRANZA	14	m2
AV. JUÁREZ DE DOLORES A LÓPEZ (PROTESTA)	112	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	381	m2
5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	654.50	m2
ZÓCALO PEATONAL (PROTESTA)	13	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	46	m2
TOTAL	1,379.50	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI DE VÁNDALICO 173 M2

Y DE PROTESTA 1,206.50 M2



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 16 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	10	22	49,500	7.90	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	5	6	18,000	1.50	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	10	22	2,200	6.80	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	10	22	53,548	6.50	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	10	22	49,280	25.80	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	10	18	1,800	4.80	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	6	12	7,200	11.70	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	8	8	1,120	29.60	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
GABRIEL HERNÁNDEZ (PARQUE)	ESQUINA ARCOS DE BELEN	1	1	100	12.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
REPÚBLICA DE ARGENTINA	ESQUINA LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	3	3	300	7.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	4	4	11,492	3.30	
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	1	1	250	0.40	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE BOLIVIA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN

A POBLACIONES



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA SANTA CATARINA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL PARQUE GABRIEL HERNÁNDEZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE DE REPÚBLICA DE ARGENTINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE DE REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE INTERNACIONAL OPRADORISTA



EN PLAZA SEMENARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE LIBERACIÓN SOCIAL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE

NACIONAL DE

LIBERACIÓN SOCIAL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA Y LAVADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR EL RETIRO DEL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

“DESFILE MILITAR”, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, CENTRO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN EL ZÓCALO CAPITALINO, CON MOTIVO DEL “MACRO-SIMULACRO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN EL ZÓCALO CAPITALINO, CON MOTIVO DEL “MACRO-SIMULACRO”




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO DE “MÚSICA MEXICANA, CONCIERTO MASIVO EN EL ZÓCALO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO “JUAN GABRIEL, MIS 40 AÑOS EN BELLAS ARTES” PROYECCIÓN DE CONCIERTO EN EL ZÓCALO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO “JUAN GABRIEL, MIS 40 AÑOS EN BELLAS ARTES” PROYECCIÓN DE CONCIERTO EN EL ZÓCALO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN LA PLAZA SANTA CATARINA, DERIVADO DE LOS EVENTOS SOCIO-CULTURALES PROGRAMADOS POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, “CORO DESCUBRIENDO MI VOZ” Y “TEATRO INFANTIL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

RETIRO DE PROPAGANDA DE VARIOS PUESTOS DE PERIÓDICOS, EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

MARCHA DE LOS “10 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DE AYOTZINAPA”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

181,726 m³

Residuos sólidos y recolección producto de barrido
septiembre


Recolección de residuos sólidos levantados en
tiraderos clandestinos



2197.50 m³

Tierra recolectada en PA del CH
septiembre


Recolección de tierra



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores


60,225 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH
septiembre



123,243 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
septiembre




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

27,075 m2

Eliminación de grafiti en PA de CH
septiembre


Eliminación de grafiti



6,650 pzas

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos
septiembre

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos





Sistema de Transporte Colectivo - Metro



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 13 al 26 de septiembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	0/2	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	15 de Octubre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	Todas en función	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS

Perímetro A		Perímetro B	
		Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes K5	Línea 8	Fray Servando 2515	Línea 4
Zocalo	Línea 2	Garibaldi S4	Línea 8
		Morelos	Línea B

ELEVADORES

Balderas BAL-3-ET3	Línea 3
Juárez	Línea 3

STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS


ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ELEVADOR	OPERÓ CORRECTAMENTE														OBSERVACIONES
				Del 13 al 26 de septiembre del 2024														
				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
M	J	V	S	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J					
PERIMETRO A																		
10	1	SALTO DEL AGUA	IESAA21	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Apagadas por proyecto - Modernización Integral de Línea 1
11	1	SALTO DEL AGUA	IESAA11	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
12	1	BALDERAS	BAL1-ET1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Apagadas por proyecto - Modernización Integral de Línea 1, FASE 2
13	1	CUAUHTEMOC	CUA-1ET	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
14	1	CUAUHTEMOC	CUA-2ET	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


93.33%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas
agosto



95%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
agosto





Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 18 al 30 de septiembre de 2024	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	16 de octubre de 2024
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	36	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	14	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	1	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
TOTAL				0	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CUADRANTE DE BELISARIO DOMÍNGUEZ + EJE CENTRAL + REP. DE CHILE Y EJE 1 NORTE	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
DONCELES +JUSTO SIERRA ENTRE CALLEJÓN DEL 57 Y EL CARMEN	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
AV. JUÁREZ ENTRE LUIS MOYA Y EJE CENTRAL	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			36	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT.O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
MIXCALCO 15	LEONA VICARIO	MANUEL DOBLADO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE CHILE 43	BELISARIO DOMÍNGUEZ	LAZARÍN DEL TORO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MANUEL DOBLADO 146	REP. DE COSTA RICA	EJE 1 NORTE	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
CORREGIDORA 56	JESÚS MARÍA	ALHÓNDIGA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REGINA 163	JESÚS MARÍA	CALLEJÓN TOPACIO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
COMONFORT 15	REP. DE ECUADOR	ÓRGANO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
LEANDRO VALLE 19	BELISARIO DOMÍNGUEZ	REP. DE PERÚ	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE NICARAGUA 25	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE PERÚ 82	ALTUNA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
SAN PABLO 46	ROLDÁN	TOPACIO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MESONES 187	JESÚS MARÍA	TOPACIO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE COLOMBIA 96	RODRÍGUEZ PUEBLA	CALLEJÓN DE GIRÓN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
SAN MARCOS 29	SOLEDAD	ZAPATA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
JUSTO SIERRA 49	EL CARMEN	JESÚS MARÍA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
					14	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	CENTRO	0	SIN DATO
TOTAL				0	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE PARAGUAY	REP. DE BRASIL Y REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSIÓN
			TOTAL	1	

Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores


4

Siniestro de robo de registro
septiembre



624

Bóvedas atendidas de desagüe
septiembre






Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores

224

Atenciones a fallas de suministro.
agosto


Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica



20

Obra que implica rompimiento en vía pública.
agosto

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública





Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México



ILIFE | Indicadores



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1	Escuela Primaria "Lisandro Calderón" Calzada de Guadalupe, Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06220 Ciudad de México.	90%	En proceso trabajos de mantenimiento en el plantel.
2	Escuela Jardín de Niños "Benito Juárez" Calle Jalapa, Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06760, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
3	Secundaria Laboratorios "Dr. Enrique Beltrán Castillo" Calle Lorenzo Boturini, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06820, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
4	Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra" Calle Vicente Riva Palacio, Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06300, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
5	Escuela Primaria "El Pensador Mexicano" Calle Vicente Riva Palacio, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06400, Ciudad de México.	91%	En proceso trabajos de mantenimiento en el plantel.
6	CAI SEP No 30 "Ovidio Decroly" Calle Naranjo, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06400. Ciudad de México.	75%	En proceso trabajos de mantenimiento en el plantel.

ILIFE | Indicadores

7	Escuela Secundaria "República Mexicana" Calle Abraham González, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
8	Escuela Jardín de Niños "Cadetes De La Naval" Avenida Arcos De Belén, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06040, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
9	Escuela Jardín de Niños "José María Luis Mora" Calle Guerrero, Colonia Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06900, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
10	Escuela Primaria "Dr. Agustín Rivera" Avenida Arcos De Belén, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06080, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
11	Escuela Primaria "República De Líbano" Calle Las Cruces 45, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06070, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
12	"Escuela Secundaria Técnica 13" Calle Francisco Ayala, Colonia Ampliación Asturias, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06890, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.



Instituto Nacional de Antropología e Historia



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 01/10/24	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	14	cantidad	quincenal	15/10/24
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	3	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	14	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	5 DE FEBRERO	50	CENTRO HISTÓRICO	REPARACION DE MARQUESINA QUE SE ESTA DESPRENDIENDO	OBRA MENOR
-	PL. CARLOS PACHECO	SN	CENTRO HISTÓRICO	SUSTITUCION DE ADOQUIN Y COLOCACION DE BOMBILLAS PARA ILUMINACION	OBRA MAYOR
-	JOSE MARIA MORELOS "PLAZA DE LA CIUDADELA"	SN	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO A REJA	OBRA MENOR
-	JUSTO SIERRA	17	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA PARA REHABILITACION, AMPLIACION, CONSOLIDACION Y REESTRUCTURACION	OBRA MAYOR
-	TACUBA	53	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA PARA REHABILITACION, AMPLIACION, CONSOLIDACION Y REESTRUCTURACION	OBRA MAYOR
-	JUAREZ	60	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICION DE PISOS E IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA	OBRA MAYOR
-	PLAZA DE LA CONSTITUCION	7	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	IGNACIO ALLENDE	17	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA	OBRA MENOR
-	FRAY PEDRO GANTE	15	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA	OBRA MENOR
-	REP URUGUAY	73	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACION DE FACHADA	OBRA MAYOR
-	LOPEZ	1	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACION Y AMPLIACION	OBRA MAYOR
-	ISABEL LA CATOLICA	38	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACION DE CANCELERIA DE HERRERIA	OBRA MENOR
-	LERDO "TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES"	178	CENTRO HISTÓRICO	FABRICACION DE LINTERNILLA PARA CUPULA	OBRA MAYOR
-	PLAZA CARLOS PACHECO	21	CENTRO HISTÓRICO	REINTEGRACION DE VANO PARA IGUALARLO A OTROS DOS	OBRA MAYOR

INAH | Anexos

Solicitudes de colocación de Enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REP BRASIL	39	CENTRO HISTÓRICO	ENSERES EN VIA PUBLICA	OBRA MENOR
-	REGINA	64	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA ENSERES EN VIA PUBLICA	OBRA MENOR
-	REGINA	58	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA ENSERES EN VIA PUBLICA	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	DR. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ	10	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE CUBIERTA EN TERRAZA DE LA SALA DE JUNTAS.	OBRA MENOR
-	AV. HIDALGO	SN	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL QUIOSCO, ESCULTURAS Y BANCAS DE LA ALAMEDA CENTRAL.	OBRA MAYOR
-	VIZCAÍNAS	21	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ALBERGAR UN JARDÍN.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE URUGUAY	73	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	DR. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ	10	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE MURAL EN LA BARDA PONIENTE DEL JARDÍN, EN EL ANEXO ADMINISTRATIVO.	OBRA MENOR
-	AV. JUÁREZ	60	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	JUSTO SIERRA	17	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN.	OBRA MAYOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	TACUBA	53	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE CON VALOR HISTORICO Y ARTISTICO PARA USO COMO HOTEL BOUTIQUE.	OBRA MAYOR
-	DR. CLAUDIO BERNARD	152	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DESMANTELAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA PRIMER CRUJÍA.	OBRA MAYOR
-	DR. CLAUDIO BERNARD	152	CENTRO HISTÓRICO	CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR Y REHABILITACIÓN DE LA PRIMER CRUJÍA.	OBRA MAYOR
-	DR. RÍO DE LA LOZA	45	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE.	OBRA MAYOR
-	CORREO MAYOR	46	CENTRO HISTÓRICO	REGULARIZACIÓN DE OBRA.	OBRA MAYOR
-	CORREGIDORA	13	CENTRO HISTÓRICO	REGULARIZACIÓN DE OBRA.	OBRA MAYOR
-	5 DE FEBRERO	50	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR