



## MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Inicio de la transmisión en vivo



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

06 de agosto de 2019



# Orden del día

- Reportes
- Turnos e incidencias urbanas
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia



# ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 29/07	Semana al 05/08	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Quincenal	1,220 m <sup>3</sup>	1, 151 m <sup>3</sup>	12 de agosto
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Quincenal	2,399 m <sup>3</sup>	2,281 m <sup>3</sup>	12 de agosto
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	34	28	12 de agosto

## Eliminación de grafiti

**Calles atendidas: 34**

**Cortinas metálicas: 41**

**Fachadas: 21**

**m<sup>2</sup> totales: 575**

**\*La mayoría son reincidencias**

**205**  
m<sup>2</sup>  
de cortinas



**266**  
m<sup>2</sup>  
de fachadas



**104**  
m<sup>2</sup>  
Aplicación de  
anti-grafiti



## Eliminación de grafiti en inmuebles catalogados

### Tacuba

- Se inició en inmuebles que no son catalogados con **gel desincrusante**, se han limpiado **60 m<sup>2</sup>**.



## ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en **República de Honduras, Tacuba, República de Argentina, González Obregón, Belisario Domínguez, Corregidora, Leandro Valle, Donceles, Palma, Mesones, y Monte de Piedad.**

Los trabajos consistieron en **retiro de estructura** en República de Honduras entre República de Brasil y República de Chile, **reparación de banquetas** en Tacuba entre Bolívar e Isabel la Católica, **reparación de reja** en República de Argentina y Donceles, **colocación de bolardos** en Belisario Domínguez y Corregidora **reposición de registros** en González Obregón, Donceles, Palma y Corregidora, **renivelación de piso de recinto** en Tacuba esquina Monte de Piedad.




## ACH | Intervención por artistas urbanos de cortinas en República de Honduras

Se intervinieron **12 cortinas metálicas** de establecimientos dedicados a la venta de vestidos de novias, XV años, bautizos y primera comunión, así como los accesorios correspondientes en la **Primera Calle de las Novias**.





# ACH | enero - julio



**67,669 m<sup>3</sup>**

Basura recolectada por barrido en perímetro ACH

**42,651 m<sup>3</sup>**

Residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos del perímetro ACH

# Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 23/07	Semana al 30/07	Semana al 05/08	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Semanal	126	103	56	Revisión a 159 luminarias
Poda	Número de sujetos forestales podados	Semanal	23	6	50	56 sujetos forestales

# Alc. Cuauhtémoc

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 22/07	Semana al 30/07	Semana al 05/08	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Semanal	149	297	58	Desazolve de 355 metros lineales de desazolve, 3 rejillas de piso, 34 coladeras de banqueta y 59 registros
Limpia (Colecta de sólidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Semanal	260 m <sup>3</sup>	135	100	Recolectaron 235 m <sup>3</sup> de residuos sólidos

# Alc. Cuauhtémoc

## Reporte de luminarias reparadas

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
BUEN TONO # 63	ERNESTO PUGIBET	ARCOS DE BELEN	CENTRO. ALAMEDA	16	
RAMON CORONA	CIRCUNVALACION	JESUS MARIA	CENTRO .MERCED	22	
PLAZA LORETO	JUSTO SIERRA	SAN ILDEFONSO	CENTRO .ORIENTE	24	
AYUNTAMIENTO	BUEN TONO	ERNESTO PUGIBET	CENTRO .ALAMEDA	30	
TUXPAN	BAJIO	TEHUANTEPEC	COLONIA. ROMA	3	
IGUALA	BAJIO	VIADUCTO	COLONIA. ROMA	8	
PLAZA LORETO	REP. VENEZUELA	LECUMBERRI	CENTRO ORIENTE	19	
PUENTE DE SANTO TOMAS ESQ. ROLDAN	CIRCUNVALACION	ROLDAN	CENTRO MERCED	12	
VICTORIA	REVILLAGIGEDO		CENTRO ALAMEDA	10	
ROLDAN	PUENTE DE SANTO TOMAS	SAN PABLO	CENTRO MERCED	7	
RODRIGUEZ PUEBLA	MIGUEL ALEMAN	LECUMBERRI	CENTRO ORIENTE	8	
<b>TOTAL</b>				<b>159</b>	<b>LUMINARIAS</b>

# Alc. Cuauhtémoc

## Reporte de desazolve

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD
ROLDAN # 127	FRAY SERVANDO	PTE DE SANTO TOMAS	CENTRO MERCED	30 MTS
ECUADOR # 50	ALLENDE	COMONFORT	CENTRO NORTE	2 MTS
5 DE MAYO # 39	MOTOLINIA	ISABEL LA CATOLICA	CENTRO <u>CENTRO</u>	3 MTS
PERU # 57	BRASIL	ALLENDE	CENTRO NORTE	3 MTS
LEONA VICARIO # 68	LECUMBERRI	J.J. HERRERA	CENTRO ORIENTE	30 MTS
MARIANO LAZARIN DEL TORO # 14	ALLENDE	BRASIL	CENTRO NORTE	4 MTS
INCAS # 17	HONDURAS	PERU	CENTRO NORTE	5 MTS
LUIS MOYA # 116-A-101	ACOS DE BELEN	DELICIAS	CENTRO ALAMEDA	70 MTS
REP.COLOMBIA # 27- INT-4	ARGENTINA	BRASIL	CENTRO NORTE	20 MTS
CORREO MAYOR TRAMO CALLE	SAN PABLO	VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO MERCED	130 MTS
			<b>TOTAL</b>	<b>297</b>

REPORTE DE DESAZOLVES REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD
LOPEZ # 153	DELICIAS	ARCOS DE BELEN	CENTRO .ALAMEDA	3 MTS
REP. COLOMBIA # 42	REP. ARGENTINA	EL CARMEN	CENTRO .ORIENTE	12 MTS
REP. COSTA RICA # 4	ARGENTINA	AZTECAS	CENTRO .NORTE	10 MTS
ROLDAN # 100- INT-12	PUENTE DE SANTO TOMAS	CARRETONES	CENTRO .MERCED	18 MTS
REVILLAGIGEDO # 82	MARQUES STERLING	ARCOS DE BELEN	CENTRO ALAMEDA	15 MTS
			<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL 355</b>



# Alc. Cuauhtémoc

## Reporte de podas

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TALAVERA	SALVADOR	URUGUAY	CENTRO .MERCED	6	
LECUMBERRI # 35	MANUEL DOBLADO	EJE 1 ORIENTE	CENTRO ORIENTE	4	
CIRCUNVALACION # 514	SAN ANTONIO TOMATLAN	MIGUEL ALEMAN	CENTRO ORIENTE	2	
RIO PO	RIO BALSAS	TERRITORIAL JUAREZ SAN RAFAEL	COLONIA JUAREZ	28	
LEANDRO VALLE	PERU	BELISARIO DOMINGUEZ	CENTRO NORTE	6	
EL CARMEN # 39	COLOMBIA	VENEZUELA	CENTRO ORIENTE	3	
EL CARMEN # 57 AL # 65	BOLIVIA	COLOMBIA	CENTRO ORIENTE	3	
ARGENTINA # 82-DEPTO -E 101	NICARAGUA	PERU	CENTRO NORTE	4	
<b>TOTAL</b>				<b>56</b>	

## Alc. Cuauhtémoc | octubre 2018 - julio 2019

TEMA	Unidad de Medida	Periodicidad	TOTAL	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías Secundarias	Semanal	<b>1,429</b>	ANEXO. Dirección (entre calle), por tipo de luminarias, cantidad, motivo (mantenimiento, robo)
Tiraderos Clandestinos	Numero de calles y/o espacios públicos recuperados de tiraderos clandestinos de desechos sólidos	Semanal	<b>652 m3</b>	ANEXO. Por ubicación, tipo de residuos (cascajo, basura), cantidad.  Si hay programa implementado compartir resultados
Desazolve	Metros lineales	Semanal	<b>5,079 ml</b>	ANEXO. Ubicación, por tipo (rejilla de piso, coladeras pluviales, pozos de visita y albañal domiciliario).
Limpia (colecta de sólidos)	Metros cúbicos	Semanal	<b>10,363 m3</b>	ANEXO. Toque de campana y escuelas limpias
Poda	Número de árboles	Semanal	<b>846</b>	ANEXO. Ubicación

# Alc. Cuauhtémoc | marzo - julio

## 4,666 m<sup>3</sup>

Residuos sólidos recolectados PB

Residuos solidos recolectados



## 4,311 m

Drenaje desazolvado en PB

Drenaje desazolvado



# Alc. Cuauhtémoc | marzo - julio


## 1,794

Luminarias atendidas en PB

## 456

Sujetos forestales podados

### Luminarias atendidas en PB



### Sujetos forestales podados





## Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 29/07	Semana al 05/08	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	6	9	
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos) m <sup>3</sup>	Quincenal	492.8 m <sup>3</sup>	477.4 m <sup>3</sup>	31 toneladas diariamente de Residuos Sólidos.



# Alc. Venustiano Carranza

## Reporte de luminarias reparadas

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
1RA. SN ANTONIO TOMATLAN	SN ANTONIO TOMATLAN		10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
1RA. SN ANTONIO TOMATLAN 39	SN ANTONIO TOMATLAN		10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
CDA. MIGUEL NEGRETE 17	MIGUEL NEDRETE	CONGRESO DE LA UNIION	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
F C DE CINTURA	MIGUEL NEGRETE	EMILIANO ZAPATA	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
F C DE CINTURA 174	EMILIANO ZAPATA		CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
PRADERA			CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
MANZANAREZ 44	LIMON	PRADERA	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
MANZANAREZ 53	STA. ESCUELA		CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
SN ANTONIO TOMATLAN	F C DE CINTURA	BRAVO	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO

TOTAL	9
-------	---

## Alc. Venustiano Carranza

## Reporte de tiraderos clandestinos

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9

# Alc. Venustiano Carranza | enero - julio

## 13,708

Residuos recolectados de tiraderos clandestinos en PB de Al. VC


Residuos sólidos recolectados



## 719

Luminarias atendidas PB de Al. VC

Luminarias atendidas



# Dirección General de Agua Potable

## SACMEX



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




SACMEX

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



# AGUA POTABLE

Rehabilitación y/o Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y sustitución de tubería de 0.38 m y 0.45 m de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre la Calle de Leona Vicario entre las calles de Gral. Miguel Alemán y Soledad, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance físico programado: 100 %  
Avance físico real: 100 %

Tubería Existente  
Tubería Instalada



539.00 m.

539.00 m.



# DRENAJE

Rehabilitación y/o Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y sustitución de tubería de 0.38 m y 0.45 m de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre la Calle de Leona Vicario entre las calles de Gral. Miguel Alemán y Soledad, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance físico programado: 100 %  
Avance físico real: 100 %

Tubería Existente  499.00 m.  
Tubería Instalada  499.00 m.



# AGUA POTABLE

Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y tuberías de 0.38 m de diámetro de polietileno de alta densidad, sobre la calle Soledad entre las calles de Correo Mayor y eje 1 Ote., Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.




Avance físico programado:	95 %	Tubería Existente		572.00 m.
Avance físico real:	91 %	Tubería Instalada		540.00 m.



# DRENAJE

Sustitución de redes de agua potable y drenaje en las Colonias Centro y Guerrero. Sustitución de tubería de 152 mm (6") de diámetro de agua potable y tuberías de 0.38 m de diámetro de polietileno de alta densidad, sobre la calle Soledad entre las calles de Correo Mayor y eje 1 Ote., Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance físico programado:	95%	Tubería Existente		529.00 m.
Avance físico real:	91 %	Tubería Instalada		529.00 m.



# AGUA POTABLE

Sustitución de tubería de 305 mm. (12"), 152 mm. (6") y 101 mm. (4") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.




Avance físico programado:	96.98 %	Tubería Existente		1108.00 m.
<b>Avance físico real:</b>	<b>65.10 %</b>	Tubería Instalada		598.00 m.



# DRENAJE

Sustitución de tubería de 305 mm. (12”), 152 mm. (6”) y 101 mm. (4”) de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Mina, Galeana, Riva Palacio y Violeta, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance físico programado: 96.98 %  
 Avance físico real: 65.10 %

Tubería Existente  852.00 m.  
 Tubería Instalada  422.10 m.



# AGUA POTABLE

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de Agua Potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de Drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.



Avance Físico Programado  
Avance Físico Real:

63.97 %  
51.31 %

Tubería Existente



1217.00 m.

Tubería Instalada



718.50 m.



# DRENAJE

Sustitución de tubería de 152 mm. (6") de diámetro de agua potable y Sustitución de tuberías de 0.38, 0.45 y 0.61 m. de diámetro de drenaje de polietileno de alta densidad, sobre las calles Santa Veracruz, 2º y 3er. Callejón San Juan de Dios, Valerio Trujano, Plaza 2 de Abril, Andador Teatro Blanquita y Pensador Mexicano, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.




Tubería Existente		1268.00 m.	Avance Físico Programado	63.97 %
Tubería Instalada		629.76 m.	<b>Avance Físico Real:</b>	<b>51.31 %</b>



# Sacmex | enero - julio

Metraje de red secundaria de drenaje desazolvada



**27,639 m**  
Albañal desazolvado

**318,297 m**  
Atarjeas desazolvadas




# Sacmex | enero - julio

**7,685**  
Coladeras pluviales


**3,871**  
Rejillas de piso

**6,076**  
Pozos de visita


**Coladera pluvial**



**Rejillas de piso**



**Pozos de visita**





# SOS-Alumbrado Público

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 29/07	Semana al 05/08	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	122	68	13 de agosto
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	4	10	13 de agosto




# SOS-Alumbrado Público

## Reporte de luminarias reparadas en PA

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	Y CALLE	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
María Rodríguez Del Toro de Lazarín	Allende	República de Chile	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Carmen	Justo Sierra	República de Guatemala	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
SAN JERÓNIMO	Correo Mayor	José Ma. Pino Suárez	CENTRO	11	SE CAMBIA BALASTRO	LUMINARIO APAGADO
Isabel la Católica	República de Uruguay	Venustiano Carranza	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
República de Chile	Tacuba	Donceles	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Bolívar	Venustiano Carranza	República de Uruguay	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Bolívar	Echeveste	Mesones	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
5 de Febrero	República de Uruguay	Venustiano Carranza	CENTRO	12	Se restablece ITM	CIRCUITO APAGADO
20 de Noviembre	Regina	Mesones	CENTRO	2	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
5 de Mayo	Filomeno Mata	Bolívar	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
5 de Mayo	Motolinía	Bolívar	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	CIRCUITO APAGADO
República de Guatemala	Academia	Correo Mayor	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Correo Mayor	Soledad	República de Guatemala	CENTRO	1	SE REALIZA CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Justo Sierra	República de Guatemala	Carmen	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
AV. AVENIDA JUÁREZ	Balderas	Azueta	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
AV. AVENIDA JUÁREZ	Luis Moya	Dolores	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Palma Norte	Donceles	República de Cuba	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
MANZANARES	2do. Cjón. Manzanares	Anillo de Circunvalación	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Jesús María	Soledad	Emiliano Zapata	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Isabel la Católica	Francisco I. Madero	5 de Mayo	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
Justo Sierra	Carmen	Loreto	CENTRO	1	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
República de Brasil	República de Honduras	República de Perú	CENTRO	2	Instalación Soquet	LUMINARIO APAGADO
Catedral Metropolitana	Francisco I. Madero	República de Guatemala	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA	LUMINARIO APAGADO
Callejón Héroes del 57	Belisario Domínguez	República de Cuba	CENTRO	14	CAMBIO DE CONECTOR	CIRCUITO APAGADO
República de Colombia	Carmen	Callejón de Girón	CENTRO	8	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIO APAGADO
<b>TOTAL</b>				<b>68</b>		

# SOS-Alumbrado Público | enero - julio


Luminarias reparadas en CH - PA



Perímetro A

**4,998**  
Luminarias reparadas en PA

Luminarias reparadas en CH - PB



Perímetro B

**542**  
Luminarias reparadas en PB



# STC-METRO

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/08	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	<b>11</b> escaleras detenidas	12 de agosto	- 5 equipos habilitados <b>- 69 equipos están funcionando</b>
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	<b>1</b> elevadores detenidos	12 de agosto	- 1 equipo habilitado <b>- 19 equipos están funcionando</b>




# STC-METRO | marzo - julio

59

Fallas en escaleras electromecánicas


Escaleras electromecánicas con falla



25

Reparaciones en elevadores

Elevadores en reparación





# CFE

Tema	Línea base	Periodicidad	Mes de Julio	Observaciones
Fallas en la infraestructura	Número de fallas atendidas en la infraestructura eléctrica.	Mensual	60	Quejas atendidas 17 Cortes de energía
Mantenimiento y Desagüe de bóvedas	Número de bóvedas atendidas (Línea base: 130)	Mensual	104	



# TELMEX

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 05/08	Próximo reporte	Observaciones
Alumbrado Público	Nivelación de marcos y tapas (línea base: 14*)	Quincenal	11	13 de agosto	Avance de 85.70% *Una tapa no requiere trabajo

# TELMEX Nivelación de marcos y tapas



EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS Y REPÚBLICA DEL SALVADOR



REPÚBLICA DEL SALVADOR



CLL. REPÚBLICA DE URUGUAY Y CLL. ISABEL LA CATÓLICA



REPÚBLICA DEL SALVADOR E ISABEL LA CATÓLICA

# TELMEX Nivelación de marcos y tapas



CLL. REPÚBLICA DE URUGUAY



CLL. REPÚBLICA DE URUGUAY Y  
CLL. ISABEL LA CATÓLICA



REPUBLICA DEL SALVADOR E  
ISABEL LA CATOLICA



CLL. VENUSTIANO CARRANZA Y  
CLL. PALMA

# TELMEX Nivelación de marcos y tapas



REPÚBLICA DE URUGUAY



CLL. REPÚBLICA DEL SALVADOR



CLL. REPÚBLICA DEL SALVADOR Y 5 DE FEBRERO



# ADIP

Tema	Línea base	Periodicidad	Reporte al 15/07	Reporte al 29/07	Próximo reporte
Conectividad e Infraestructura Tecnológica	Número de puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5 (Línea base: 589)	Quincenal	160	165	13 de agosto



# ADIP

589 registros

Filtros activos ● Borrar todo

- goopoint: Área dibujada en el mapa
- ESTATUS CONECTIVIDAD: WIFI
- GRATUITO\_ACTIVO
- ESTATUS CONECTIVIDAD: SIN WIFI

Filtros

Buscar registros...

**COLONIA**

- CENTRO 297
- GUERRERO 55
- ZONA CENTRO 47
- MORELOS 41
- DOCTORES 22
- EL PARQUE 17
- > Más

**ALCALDIA**

- CUAUHTEMOC 460
- VENUSTIANO CARRANZA 129

**BOTON**

- CON BOTON 435
- SIN BOTON 131
- N/A 23


**ALTAVOZ**

- CON ALTAVOZ 454
- SIN ALTAVOZ 112
- N/A 23


**ESTATUS CONECTIVIDAD**

- SIN WIFI 424
- WIFI GRATUITO\_ACTIVO 165

## Ubicación de puntos de acceso gratuito a internet WiFi vía infraestructura C5 (actuales y próximos)



Información Tabla **Mapa** Exportar API



Compartir Incrustar Widget

[https://datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map?disjunctive.estatus\\_conectividad&geofilter.polygon=\(19.446347259159413,-99.14865011354777\),\(19.435683806715573,-99.151010457](https://datos.cdmx.gob.mx/explore/embed/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5/map?disjunctive.estatus_conectividad&geofilter.polygon=(19.446347259159413,-99.14865011354777),(19.435683806715573,-99.151010457)


# ADIP

(25 Junio - 31 Julio)

**160**  
Puntos de conexión  
WI-FI  
habilitados\*

(\*) de una meta de 338 puntos, representando un avance del 47%

Puntos de conexión wifi habilitados en postes de C5





# ILIFE

Tema	Línea base	Periodicidad	Mes de Junio	Mes de Julio	Próximo reporte
Sismo 19S	Porcentaje de avance de escuelas con daños del Sismo 19S en 3 escuelas*	Mensual	77.33%	77.66%	13 de agosto
Mantenimiento de escuelas	Porcentaje de avances de escuelas con el programa de mantenimiento normal del Instituto en 20 escuelas*	Mensual	58.00%	65.39%	13 de agosto



# ILIFE

## Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO (JUNIO)	AVANCE FÍSICO (JULIO)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL SERRANO	100.00%	100.00%	--	ENTREGADA JUNIO
2	ESCUELA SECUNDARIA ADRIANA GARCIA CORRAL	32.00%	33.00%	1.00%	
3	ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SEC TEC No. 6	100.00%	100.00%	--	ENTREGADA ABRIL
4	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE BOLIVIA	100.00%	100.00%	--	ENTREGADA ABRIL
5	ESCUELA PRIMARIA ALFREDO E. URUCHURTU	100.00%	100.00%	--	ENTREGADA ABRIL
6	ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO	54.02%	58.00%	3.98%	
7	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA	100.00%	100.00%	--	ENTREGADA ABRIL
8	ESCUELA NACIONAL PARA CIEGOS LIC. IGNACIO TRIGUEROS	0.00%	48.40%	48.40%	
9	TELESECUNDARIA NO. 91	59.89%	69.59%	9.70%	
10	ESCUELA PRIMARIA SARA MANZANO	60.07%	75.98%	15.91%	
11	ESCUELA PRIMARIA MARCELINO DÁVALOS	58.47%	59.47%	1.00%	
12	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE PANAMÁ	66.74%	67.74%	1.00%	



# ILIFE

## Inmuebles escolares en proceso de atención 2018 -2019 en Centro Histórico

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO (JUNIO)	AVANCE FÍSICO (JULIO)	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
13	ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MANUEL RAMOS	36.90%	50.62%	13.72%	
<b>14</b>	<b>ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	--	<b>ENTREGADA ABRIL</b>
15	ESCUELA SECUNDARIA ÁNGEL TRÍAS ÁLVAREZ	65.47%	66.47%	1.00%	
16	JARDÍN DE NIÑOS CADETES DE LA NAVAL	30.44%	31.11%	0.67%	
17	ESCUELA SECUNDARIA No. 1 CÉSAR A. RUÍZ	0.00%	3.00%	3.00%	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BARRA POR PARTE DE LA FUNDACIÓN BOSCH.
18	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI	49.35%	78.85%	29.50%	
19	ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	75.15%	75.15%	--	
20	ESCUELA PRIMARIA JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA	8.62%	11.07%	2.45%	
21	JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU	69.32%	70.86%	1.54%	
22	ESCUELA PRIMARIA LIC. PONCIANO ARRIAGA	74.86%	75.86%	1.00%	
23	ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE LÍBANO	50.70%	65.45%	14.75%	

# ILIFE


(Enero - 31 Julio)

# 6

## Planteles Educativos Rehabilitados\*

(\*) 2 de los cuales habían resultado dañados por el sismo del 19s

De una meta de 23 planteles, representando un avance del 26%



1. Escuela Primaria Miguel Serrano
2. Escuela Secundaria Técnica No. 6 Sor Juana Inés de la Cruz
3. Escuela Primaria República de Bolivia
4. Escuela Primaria Alfredo E. Uruchurtu
5. Escuela Primaria República de Argentina
6. Escuela Primaria Abraham Castellanos



# INAH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 31/07	Próximo reporte	Observaciones
Autorización de obra	Solicitudes de autorización de obra en inmuebles	Quincenal	<b>17</b>	12 de agosto	Ingresados en Ventanilla Única
Autorización de obra	Tramites autorizados para obra en inmuebles	Quincenal	<b>30</b>	12 de agosto	

# INAH

## Reporte de solicitudes de autorización de obra en inmuebles

No.	Fecha de Ingreso	Ubicación	Nº	Tipo de Obras	Dictamen	Nombre del Inmueble
1	12-jul-19	ESCUELA MEXICO MILITAR	6	MANTENIMIENTO	APROBADO 22/7/19	
2	12-jul-19	PLAZA DE LA CONSISTUACION	S/N	PISO PARA ESCULTURA	APROBADO 18/7/19	CATEDRAL METROPOLITANA
3	12-jul-19	MAGNOLIA	162-2	MANTENIMIENTO	APROBADO 25/7/19	CASA DE LOS 3 PATIOS
4	12-jul-19	MAGNOLIA	162-6	MANTENIMIENTO	ATENDIDO 26/7/19	CASA DE LOS 3 PATIOS
5	12-jul-19	MAGNOLIA	162-5	MANTENIMIENTO	ATENDIDO 26/7/19	CASA DE LOS 3 PATIOS
6	12-jul-19	MAGNOLIA	162-1	REHABILITACION	ATENDIDO 26/7/19	CASA DE LOS 3 PATIOS
7	18-jul-19	LEANDRO VALLE	S/N	RESTAURACION	ATENDIDO 1/8/19	CAPILLA DE LA EXPIRACION
8	18-jul-19	REP URUGUAY	132	INTERVENCION		TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA
9	22-jul-19	TACUBA	71	TRABAJOS PRELIMINARES		
10	22-jul-19	20 DE NOVIEMBRE	97	TRABAJOS PRELIMINARES		
11	22-jul-19	TACUBA	90	TRABAJOS PRELIMINARES		
12	22-jul-19	FRANCISCO I MADERO	10	TRABAJOS PRELIMINARES	APROBADO 23/7/19	
13	23-jul-19	JUAREZ	38	CAMBIO DE PUERTAS	ATENDIDO 29/7/19	
14	23-jul-19	TACUBA	28	MANTENIMIENTO FACHADA		CAFÉ DE TACUBA
15	23-jul-19	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	104	PINTURA EN FACHADA		INMOBILIARIA MIRILMO
16	26-jul-19	BOLIVAR	26 LC 2	MANTTO FACHADA Y CORTINA METALICA	NO APROBADO 1/8/19	
17	30-jul-19	REP HONDURAS	61	MANTTO FACHADA	ATENDIDO 1/8/19	



## Reporte de trámites autorizados para obra en inmuebles

INAH

No.	Ubicación	N°	Tipo de obra	Nombre del Inmueble	Autorización
1	PERU	48	MANTENIMIENTO		312/19
2	CLAUDIO BERNARD	152	DEMOLICION PARCIAL		313/19
3	CLAUDIO BERNARD	152	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CONJUNTO HABITACIONAL		314/19
4	MANZANARES	25	MANTENIMIENTO		315/19
5	EMILIANO ZAPATA	79	REGULARIZACION DE OBRA		316/19
6	VENUSTIANO CARRANZA	79	MANTENIMIENTO		318/19
7	DONCELES	95	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO		319/19
8	ALLENDE	48	RESTASURACION Y AMPLIACION DE OBRA NUEVA		325/19
9	REPUBLICA DE CHILE	8	MANTENIMIENTO		326/19
10	16 DE SEPTIEMBRE	82	MANTENIMIENTO		328/19
11	MONTE DE PIEDAD	15	MANTENIMIENTO		329/19
12	IZAZAGA	8	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO		335/19
13	EJE CENTRAL	20	REMODELACION		336/19
14	EJE CENTRAL	126	ADECUACION DE LOCAL COMERCIAL		337/19
15	BRASIL	74	RESTAURACION		339/19
16	ESCUELA MEXICO MILITAR		MANTENIMIENTO		340/19
17	BRASIL	33	INSTALACION DE ELEVADOR PANORAMICO		342/19
18	MADERO	10	TRABAJOS PRELIMINARES		344/19
19	AV JUAREZ		TRABAJOS DE CANALIZACION PARA RED DE TELECOMUNICACIONES		346/19
20	TACUBA	5	RESTAURACION DE MUROS		347/19
21	PLAZA LORETO	75	REMODELACION Y COLOCACION DE REJA DE PROTECCION		348/19
22	SALVADOR	70			349/19
23	VENEZUELA	6			350/19
24	TACUBA	12			351/19
25	PLAZA DE LA CONSTITUCION	S/N		PALCIO NACIONAL	2693
26	CARTAGENA SUR	13		CAPILLA DEL ROSARIO	2694
27	PLAZA DE LA CONSTITUCION	S/N		PALCIO NACIONAL	2805
28	METRO ZOCALO			METRO ZOCALO	2811
29	JARDIN CENTENARIO				2875
30	AV MEXICO			TEMPLO Y ANTIGUO CONVENTO DE LA ASUNCION DE MARIA	2876



# INBAL

Tema	Línea base	Periodicidad	mes de julio	Próximo reporte	Observaciones
Obras y proyectos de intervención urbana	Solicitudes ingresadas al INBA para intervenciones diversas en inmuebles catalogados	Mensual	<b>39</b>	03 de septiembre	Reporte del 20 de junio al 24 de julio
	Solicitudes de información	Mensual	<b>28</b>		
	Inmuebles incluidos	Mensual	<b>29</b>		
	Solicitud de obras menores	Mensual	<b>11</b>		
	Solicitud de obras mayores	Mensual	<b>0</b>		



# SEDEMA

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 22/07	Semana al 05/08	Próximo reporte	Observaciones
Reforestación	Número de sujetos forestales plantados (línea base: 162)	Quincenal	<b>139</b> árboles	<b>154</b> árboles	20 de agosto	95.06% de avance



# SEDEMA



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE

**INFORME DE AVANCE DE PLANTACIÓN DEL PERÍMETRO "A" DEL CENTRO HISTÓRICO**  
29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

**UBICACIÓN**

PERÍMETRO A CENTRO HISTÓRICO  
Área de Conservación



● Individuos plantados



# SEDEMA

- **PERMISO:** DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
- **DESCRIPCIÓN:** SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE AGUA Y DRENAJE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
- **DIRECCIÓN:** SOBRE LAS CALLES SOLEDAD, LEONA VICARIO, VALERIO TRUJANO, MINA, GALEANA, 2 DE ABRIL, VIOLETA, VICENTE Y RIVA PALACIOS, 2º Y 3ER CALLEJÓN DE SAN JUAN DE DIOS; AV. CHAPULTEPEC ENTRE LIEJA Y AV. BALDERAS.
- **PROMOVENTE:** SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SACMEX).



# SEDEMA

- **PERMISO:** DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
- **DESCRIPCIÓN:** REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO. MEJORAMIENTO DE BANQUETAS GUARNICIONES, ALUMBRADO, SEÑALIZACIONES, PAVIMENTOS Y ÁREAS COMUNES EN UNA SUPERFICIE DE 9,817.014 M<sup>2</sup>
- **DOMICILIO:** VALERIA TRUJANO TRAMO AV. PASEO DE LA REFORMA A AV. HIDALGO, COLONIA GERRERO, ALCALDÍA CUAUHÉMOC, C.P. 06300
- **PROMOVENTE:** DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VÍAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.



# SEDEMA

- **PERMISO:** DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
- **DESCRIPCIÓN:** REHABILITACIÓN CENTRO HISTÓRICO. MEJORAMIENTO DE BANQUETAS GUARNICIONES, ALUMBRADO SEÑALIZACIONES, PAVIMENTOS Y ÁREAS COMUNES EN UNA SUPERFICIES DE 9,208 M<sup>2</sup>.
- **DOMICILIO:** SOLEDAD EN EL TRAMO CORREO MAYOR, ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN Y CALLEJÓN LECHEROS, COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C.P. 06000.
- **PROMOVENTE:** DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VÍAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.


# SEDEMA

(09 abril - 31 Julio)

**139**  
Sujetos forestales plantados\*

De una meta de 162 sujetos, representando un avance del 86%

Sujetos forestales plantados



## ¿Dónde?

1. Tacuba
2. Venustiano Carranza
3. República de Uruguay
4. Mesones
5. Palma
6. Francisco I. Madero
7. 5 de mayo



# INCIDENTES DE GRAFITI Y ROBO DE COLADERAS

Perímetros A y B

Período: 5 de diciembre de 2018 al 04 de agosto de 2019



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

C5

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

# I. NOTAS METODOLÓGICAS

---

- Los datos se obtuvieron de la base ECHO, con incidentes con fecha de inicio del 5 de diciembre de 2018 al 04 de agosto de 2019.
- Se consideran los incidentes con código de cierre afirmativo y negativo.
- Los submotivos incluidos en el reporte son Robo-Cable, Robo-Bienes Gubernamentales y Administrativos-Grafitis.
- Los robos de coladeras se identifican mediante lectura de comentarios de los incidentes de Robo-Bienes Gubernamentales.
- Robo-Cable y Robo-Bienes Gubernamentales fueron unificadas en: “Robo de cable y/o coladera”.


## II. INCIDENTES POR PINTAS DE GRAFITI Y ROBO DE CABLE Y/O COLADERAS

Colonia	Pinta de Grafitis					Total	
	Diciembre 2018	1er trimestre 2019	2do trimestre 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Incidentes	Proporción
Centro	3	15	8	8	2	36	67%
Doctores	0	2	3	1	1	7	13%
Penitenciaria	0	1	1	1	0	3	6%
Guerrero	0	1	1	0	0	2	4%
El Parque	1	0	0	0	0	1	2%
Juárez	0	1	0	0	0	1	2%
Morelos	0	1	0	0	0	1	2%
Obrera	1	0	0	0	0	1	2%
Tránsito	1	0	0	0	0	1	2%
Roma Norte	0	0	1	0	0	1	2%
Merced Balbuena	0	0	0	0	0	0	0%
Candelaria de los Patos	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>

Colonia	Robo de Cables o Coladeras					Total	
	Diciembre 2018	1er trimestre 2019	2do trimestre 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Incidentes	Proporción
Centro	0	3	5	3	1	12	57%
Doctores	2	1	0	0	0	3	14%
Guerrero	0	1	2	0	0	3	14%
Merced Balbuena	0	0	1	0	0	1	5%
Penitenciaria	0	0	0	1	0	1	5%
Candelaria de los Patos	0	0	1	0	0	1	5%
El Parque	0	0	0	0	0	0	0%
Juárez	0	0	0	0	0	0	0%
Morelos	0	0	0	0	0	0	0%
Obrera	0	0	0	0	0	0	0%
Tránsito	0	0	0	0	0	0	0%
Roma Norte	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>

En total se registraron 75 incidentes, 54 de ellos corresponden a pintas de grafiti, mientras que 21 corresponden a robo de coladeras.

Destaca el caso de la colonia Centro en la cual se han suscitado más de 60% de los incidentes analizados.





- Perímetro A
- Perímetro B
- Robo de cable o coladera
- Pinta de grafiti

Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 04 de agosto de 2019.

# II. DISTRIBUCIÓN DE INCIDENTES POR TIPO DE ENTRADA Y DÍA DE LA SEMANA

Incidentes C5

HORA	BOTÓN DE AUXILIO	CÁMARA	LLAMADA DEL 911	RADIO
00:00		2	4	
01:00		3	6	
02:00		2	15	
03:00		3	4	
04:00		5	4	1
05:00		1	1	
06:00				
07:00		1	1	
08:00				
09:00				
10:00				
11:00			1	
12:00				
13:00		1	1	
14:00			1	
15:00			1	
16:00			3	
17:00			1	
18:00			1	
19:00				
20:00			2	
21:00	1		1	
22:00			2	1
23:00		3	2	
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>2</b>



Los incidentes analizados fueron registrados con mayor frecuencia los días **martes, jueves, viernes y domingo**.

Los días **lunes y miércoles** muestran una menor frecuencia en comparación con el resto de los días.

# III. SÍNTESIS



---

- De los dos grupos de incidentes observados, 72% corresponden a pinta de grafitis, mientras 28% a robo de cable o coladera.
- La mayor zona de incidencia se ubica al sur poniente del perímetro A para pinta de grafitis y al oriente del perímetro B para robo de coladeras y cables.
- Los incidentes relacionados con pintas de grafitis y robo de coladeras y cables fueron reportados en el 68% de los casos por llamada al 911. Los incidentes detectados por cámara representan el 28% del total, mientras que el botón de auxilio y el radio se encuentran como las opciones menos utilizadas para reportar estos delitos, pues sólo han registrado uno y dos incidentes, respectivamente.
- Al observar la distribución de los incidentes de acuerdo al medio y la hora en que fueron reportados, se aprecia que en su mayoría estos incidentes se reportan en un horario de entre las 0:00 y las 05:00 horas del día. Asimismo, se aprecia que 65% de los incidentes reportados por llamadas al 911 ocurrieron entre las doce y las cuatro de la mañana.
- La mayoría de los incidentes se registraron en martes, jueves y viernes, siendo el lunes y el miércoles los días con menor registro de los mismos.




## C-5 | diciembre 2018 - julio 2019

- De **165 incidencias de grafiti** registradas en el periodo **del 5 de diciembre al 21 de julio 63%** corresponden a la Colonia Centro
- De **65 incidencias de robo de cable y/o coladeras** registradas **del 5 de diciembre al 21 de julio 52%** corresponden a la Colonia Centro




## C-5 | diciembre 2018 - julio 2019

Incidencia de **grafiti Colonia Centro - PA**



Incidencia de **grafiti en colonias que rodean al Centro Histórico\* - PB**




\* COLONIAS


- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Doctores                | 7. Juárez      |
| 2. Guerrero                | 8. Morelos     |
| 3. Merced Balbuena         | 9. Obrera      |
| 4. Penitenciaría           | 10. Tránsito   |
| 5. Candelaria de los Patos | 11. Roma Norte |
| 6. El Parque               |                |

## C-5 | diciembre 2018 - julio 2019

Incidencia de **Robo de coladeras y/o cable**  
Colonia Centro - PA



Incidencia de **Robo de Coladeras y/o cable en colonias que rodean el Centro Histórico\* - PB**



\* COLONIAS

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Doctores                | 7. Juárez      |
| 2. Guerrero                | 8. Morelos     |
| 3. Merced Balbuena         | 9. Obrera      |
| 4. Penitenciaría           | 10. Tránsito   |
| 5. Candelaria de los Patos | 11. Roma Norte |
| 6. El Parque               |                |



## PGJ


Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 10/06	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de cableado	Semanal	2	20 de agosto

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA Y HORA	DELITO	CALLE	COLONIA	SINTESIS DE LOS HECHOS
CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/5644/08-2019	05/08/2019 01:06	ROBO DE OBJETOS		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1	POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION AL IMPUTADO EL CUAL ROBO TUBERIA DE COBRE PARA EL SUMINISTRO DE GAS L.P.
CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/5646/08-2019	05/08/2019 04:39	ROBO DE OBJETOS		CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 1	ELEMENTOS DE LA SSC PONEN A DISPOSICION A LOS HOY IMPUTADO EN VIRTUD DE QUE LOS MISMOS SE ROBAN 10 PEDAZOS DE CABLE

# PGJ | enero- julio

# 33

## Incidencias reportadas por PGJ





## SSC-SCT-DSOT (Tránsito)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Del 22 de julio al 5 de agosto	Próximo reporte
Semáforos (162)	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	16	20 de agosto
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo		130	
Cámaras (10)	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		6	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		7	

# SSC-SCT-DSOT (Tránsito)

## Reporte de mantenimiento a semáforos


### CORRECTIVO

ACOMETIDA	1
APAGADO	11
CABLE DE COMUNICACIÓN	1
CAMBIA	2
CANALIZACION	1
CINTILANTE	36
CORTO	10
DERRIBADO	1
DESCONECTADO	22
DESCOORDINADO	1
DESORIENTADO	6
FALSO CONTACTO	2
FALTA SEMAFORO	1
FOCO FUNDIDO	15
INSTALACION	4
INTERMITENTE	1
PEATON APAGADO	3
TAPA DAÑADA	2
TARJETA DAÑADA	5
VISERA ROTA	5

### PREVENTIVO

16


**TOTAL 146**



# SSC-SCT-DSOT (Tránsito)

## Reporte de mantenimiento a cámaras

CORRECTIVOS	
ACOMETIDA	3
CORTO	3
SISTEMA SPRIT	1
PREVENTIVOS	
	6
<b>TOTAL 13</b>	





# SSC-SCT-DSOT (Tránsito) | junio- julio

# 401

Semáforos con mantenimiento

# 40

Cámaras con mantenimiento





# Turnos e incidencias urbanas

**\*Corte de transmisión\***  
**PRIVADO**



## Matriz de seguimiento a turnos compilado



Dependencia	Atendido	Proceso	Total general
ACH	15	7	22
ADIP	1		1
Al. Cuauhtémoc	6	3	9
Al. Venustiano Carranza	2	1	3
C5	4	1	5
CFE	2	2	4
INAH	3		3
Metrobús	1		1
PGJ		1	1
SACMEX	2	2	4
SEDEMA	3	1	4
SGIRyPC	1		1
SOS-AP	3		3
SOS-DGOIV	1	1	2
SOS-DGSUS	2		2
SSC	8		8
STC-METRO	1		1
TELMEX		1	1
Tránsito	3	1	4
<b>Total general</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>79</b>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

## TURNOS ATENDIDOS

Del 23 al 29 de julio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
23/07/2019	STC Metro	Para dar seguimiento a un permiso de obras urgentes que se requieren para reparación de drenaje en la estación del Zócalo.	INAH	Atendido	24/07/2019	Brindó autorización

## TURNOS EN PROCESO

Del 23 al 29 de julio



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
23/07/2019	SEDECO	Para el desazolve del Mercado Abelardo Rodríguez.	Al. Cuauhtémoc	<b>Proceso</b>		
23/07/2019	INVI	Solicita reunión para ver lo relativo a los trámites de declaratoria de impacto ambiental y las declaratorias por obra nueva y por demolición. No solamente para las obras del Centro, sino para todas las obras que el Instituto lleva a cabo.	SEDEMA	<b>Proceso</b>		



## Matriz de seguimiento a incidencias urbanas compilado



Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	Total general
ACH	24	38	5	67
Al. Cuauhtémoc	12	15	3	30
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2			2
CFE	25	79	5	109
IUSACELL		2		2
SACMEX	55	11	3	69
SOS-AP	48	8		56
SOS-DGOIV	4	22		26
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		6		6
STC-METRO	3			3
TELMEX	10	19		29
Tránsito	14		2	16
SEDEMA			2	2
SGIRyPC	1			1
MCM TELECOM		1		1
CUS		1		1
<b>Total general</b>	<b>202</b>	<b>203</b>	<b>20</b>	<b>425</b>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO




# INCIDENCIAS ATENDIDAS

## Del 30 de julio al 05 de agosto



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
31/07/2019	Señalización de obra	GALEANA	Esquina Violeta			SOS-DGOIV	Atendido	02/08/2019	
31/07/2019	No hay luz	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Esquina del Carmen			SOS-AP	Atendido	01/08/2019	
03/08/2019	Poste de luminaria doblado	VENUSTIANO CARRANZA	No. 28			SOS-AP	Atendido	04/08/2019	Retiro y sustitucion de poste



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS ATENDIDAS

## Del 30 de julio al 05 de agosto



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
03/08/2019	No hay luz	REPÚBLICA DE HONDURAS				SOS-AP	Atendido	04/08/2019	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

## Del 30 de julio al 05 de agosto



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
30/07/2019	Nivelar tapa	EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)				MCM TELECOM	Pendiente		
30/07/2019	Banqueta en mal estado	BOLÍVAR	Esquina San Jeronimo			SOS-DGOIV	Pendiente		
01/08/2019	Fuga de Agua	ACADEMIA	No. 31			SACMEX	Pendiente		No. De reporte 201907310562
02/08/2019	Registro CFE roto	DEL CARMEN	Pasando República de Bolivia			CFE	Pendiente		



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

# INCIDENCIAS PENDIENTES

## Del 30 de julio al 05 de agosto



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	UBICACIÓN	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUES	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
02/08/2019	Falta de rejilla CFE	AYUNTAMIENTO	Esquina Bucareli			CFE	Pendiente		
02/08/2019	No hay luz	REPÚBLICA DE PERÚ				CFE	Pendiente		
05/08/2019	No hay agua	MISIONEROS				SACMEX	Pendiente		
05/08/2019	Pipa de Agua	OBRAJE	No. 19			SACMEX	Pendiente		3 días sin agua



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO


# Atención chats VIPPSC Incidencias Urbanas

Del 30 de julio al 05 de agosto



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

**10**  
Incidencias



**4**  
Incidencias urbanas atendidas

**6**  
Incidencias urbanas pendientes

VIPP 1 Santa María la Redonda  
VIPP 3 Santo Domingo  
VIPP 4 Alameda Sector Financiero



# Mesas de trabajo

**\*Corte de transmisión\***  
**PRIVADO**

# Mesa de Obras Irregulares

## Acuerdos

- ✓ **Seguimiento** a Obras Irregulares
- ✓ **Revisión** de Guía de Buenas Prácticas de Desarrollo Urbano en el Centro Histórico
- ✓ **Preparar** Campaña para Fomentar la Denuncia de Obras Irregulares



## 13 Obras Suspendidas

1. República de Perú 122
2. República de Bolivia 83
3. Motolinía 40
4. Argentina 94
5. 20 de noviembre No.195
6. Eje Central 94
7. Eje Central 94
8. Nicaragua 11
9. Allende 25
10. Carmen 67
11. Rodríguez Puebla 35
12. Tacuba 71
13. San Pablo 9

Próxima mesa: **martes 13 de Agosto**

# Mercados

## Centro Histórico

### Abelardo L. Rodríguez



## Presupuesto para mural de Las Vitaminas

625 mil pesos mano de obra especializada para la restauración

130 mil pesos renta de andamio

130 mil pesos material para la restauración

100 mil pesos para trabajos de mantenimiento en azotea

---

**985 mil pesos TOTAL**

- **INBAL** cubre el costo de 625 mil pesos con mano de obra especializada (CENCROPAM)
- **SEDECO** aportará 120 mil pesos
- **ACH** aportará 50 mil pesos
- **Mercado Abelardo Rodríguez** pendiente (define 11 de agosto)
- **Alcaldía Cuauhtémoc** aportará mano de obra de mantenimiento en azotea para reducir costos
- **Secretaría de Cultura** explora financiamiento con patrocinio



### PROGRAMA PILOTO MERCADO 2 DE ABRIL

Instancia	Acuerdos
<b>Al. Cuauhtémoc / Al. Venustiano Carranza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contar con Vo.Bo. de Subdirección de Sustentabilidad y de la Dirección de Mercados</li> <li>• Administración del mercado presenta oficio con el programa a ambas áreas</li> </ul>
<b>SGIRyPC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explora la posibilidad de contar con Vo. Bo. para la ubicación de los contenedores</li> <li>• Reoil envía especificaciones y ubicación de recolectores al interior del Mercado</li> </ul>
<b>SEDECO / CULTURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión de compensación económica</li> </ul>
<b>Patrimonio Inmobiliario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACH explora la necesidad de hacer de conocimiento a Patrimonio Inmobiliario sobre el programa y firma de Convenio de colaboración entre instancias</li> </ul>
<b>REOIL / ACH/ SEDEMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación de locatarios al interior del mercado para la recolección</li> </ul>
<b>SECTUR / SEDEMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exploran la posibilidad de definir certificación en conjunto para el Mercado en cumplimiento a la norma NADF012</li> </ul>

## Gestión Integral de grasas, aceites y residuos sólidos



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Invitación a Sesión Informativa para la

### Gestión Integral de grasas, aceites y residuos sólidos

en cumplimiento a la Norma Ambiental  
NADF-012-AMBT-2015 para la Ciudad de  
México

**Autoridad del Centro Histórico**

Viernes 09 de Agosto  
11:00 am

Dirigida a empresarios restauranteros y  
generadores de aceite para conocer las  
obligaciones a las que se encuentran  
sujetos en materia ambiental

**SEDEMA**

NADF-012-AMBT-2015

**SACMEX**

Trampa de grasas



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Asuntos generales

**\*Corte de transmisión\***  
**PRIVADO**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Acuerdos

**\*Continuamos transmitiendo en vivo\***



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Asistencia

**\*Continuamos transmitiendo en vivo\***



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

# Próxima sesión

**20 de agosto de 2019**, a las 10:30 horas