

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS









Inicio de la transmisión en vivo

11 DE JUNIO 2019





Orden del día

- Reportes
- Turnos e incidencias urbanas
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales
- Acuerdos
- Asistencia





ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 11/06	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Quincenal	1,274	25 de junio
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Quincenal	2,399	25 de junio
a	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	48	25 de junio





Eliminación de grafiti

Calles atendidas: 33

Cortinas metálicas: 52

Fachadas: 18

M² totales: 965

*La mayoría son reincidencias

516 M² de cortinas



48
M²
retirados con
thiner







Eliminación de grafiti

MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

De San Antonio Abad a República de El Salvador 1.- 20 de Noviembre

2.- San Jerónimo De Pino Suárez a Bolívar 3.- Regina De Pino Suárez a Aldaco

4.- Tacuba De Monte de Piedad a Filomeno Mata 5.-5 de Mayo De Monte de Piedad a Eje Central

6.- Isabel la Católica De Izazaga a Tacuba

7.- República de Chile De Tacuba a República de Honduras

8.- Av. Juárez De Balderas a Eje Central 9.- Eje Central De Madero a Tacuba

10.- Madero De Eje Central a Monte de Piedad

11.- Circuito Plaza de la Constitución Todo el Circuito

12.- Donceles De Eje Central a Palma

13.- Allende De Tacuba a República del Perú

14.- Independencia De Dolores a Luis Moya De Izazaga a Tacuba 15.- Bolívar 16.- Av. Hidalgo De 2 de Abril a Eje Central

17.- Flamencos De 20 de Noviembre a San Antonio Abad

De Pino Suárez a Eje Central 18.- Mesones 19.- Jesús María De San Pablo a Corregidora 20.- Belisario Domínguez De Eje Central a República de Brasil 21.- República de El Salvador De Pino Suárez a Eje Central

22.- Santísima De Soledad a República de Guatemala

23.- Pino Suárez De Plaza de la Constitución a José María Izazaga

24.- Motolinia De 16 de Septiembre a Tacuba

25.- Palma De Venustiano Carranza a Belisario Domínguez

26.- 16 de Septiembre De Eje Central a Monte de Piedad


27.- 5 de Febrero De 16 de Septiembre a José María Izazaga

28.- Venustiano Carranza De Eje Central a Monte de Piedad 29.- República de Uruguay De Eje Central a Monte de Piedad 30.- Gante De Venustiano Carranza a Madero

31.- Callejón de Mesones De Regina a Mesones

32.- San Ildefonso De República de Argentina a El Carmen 33.- Aldaco

De Vizcaínas a República de El Salvador



Eliminación de grafiti en inmuebles catalogados

Templo de San Miguel Arcángel

(Av. 20 de Noviembre esquina José María Izazaga)

- El primer procedimiento que se está utilizando es a base de un gel desincrustante, se deja actuar 30 minutos, se talla con cepillo de Ixtle y por último se enjuaga con agua a baja presión
- Lo estamos utilizando en la fachada poniente del Templo de San Miguel Arcángel que es principalmente de tezontle y cantera
- Por la porosidad de la piedra la efectividad del retiro está en un 70%, quedando una sombra o "fantasma" del grafiti
- Conforme avancemos iremos probando otros procedimientos
- El Templo de San Miguel se terminará el próximo 28 de junio









MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en **Plaza de la Concepción**, **Plaza Primo de Verdad**, y las calles de **Allende**, **Pino Suárez** y **República de Argentina**

Los trabajos realizados consistieron en **31 reposiciones** de piezas de dren en Plaza de la Concepción; reemplazo de **2 bolardos** en la esquina de San Ildefonso y República de Argentina; y reposición de **7 m de rejilla tipo Irving**












ACH | abril - mayo











Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 28/05	Semana al 04/06	Semana al 11/05	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias en PB de Cuauhtémoc	Quincenal	117	135	70	Revisión a 205 Iuminarias
Poda	Número de sujetos forestales podados	Quincenal	26		54	Poda a 54 sujetos forestales





Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 28/05	Semana al 04/06	Semana al 11/05	Observaciones
Desazolve	Red de drenaje desazolvada en PB de Cuauhtémoc (m lineales)	Semanal	88	340	165	desazolve de 505 mli; 79 rejillas de piso y 149 coladeras de banqueta
Limpia (Colecta de solidos)	Escuelas limpias y toque de campana	Semanal	219 m ³	257 m ³	260 m ³	517 m3 de residuos sólidos (41 m3 de residuos orgánicos y 476 m3 de inorgánicos)





ANEXO 1

Reporte de luminarias reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD
BUEN TONO, PLAZA SAN JUAN	AYUNTAMIENTO	ERNESTO PUGIBET	CENTRO VIII	88
NEZAHUALCOYOTL # 43	CJON DE IGUALDAD	BOLIVAR	CENTRO VI	1
5 DE FEBRERO # 106	FRAY SERVANDO	NEZAHUALCOYOTL	CENTRO VI	1
VIZCAINAS	EJE CENTRAL	ALDACO	CENTRO V	17
REVILLAGIGEDO # 18	AV JUAREZ	INDEPENDENCIA	CENTRO VIII	2
MANZANARES # 18 Y 19	STO TOMAS	3 ER CJON DE STO TOMAS	CENTRO VII	8
REVILLAGIGEDO #18	AV. JUAREZ	INDEPENDENCIA	CENTRO VIII	2
ITURBIDE # 35	MORELOS	ART. 123	CENTRO VIII	14
3ER CALLE DE ROLDAN # 40	SALVADOR	URUGUAY	CENTRO VII	2
CARRETONES # 90 Y 100	CIRCUNVALACON	TOPACIO	CENTRO VII	7
AV. MORELOS	BUCARELI	BALDERAS	CENTRO VIII	22
CJON DE RAYON	COMONFORT	PALMA	CENTRO I	2
ORGANO 17-A-1	EJE CENTRAL	ALLENDE	CENTRO I	18
LUIS MOYA	BUEN TONO		CENTTRO VIII	9
ECUADOR	ARGENTINA	BRASIL	CENTRO I	12
			TOTAL	205





Reporte de desazolve

DIRECCIÓN		ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CORREO MAYOR TRAMO CALLE	URUGUAY	SAN ILDEFONSO	CENTRO VII	20 MTS	
ARCOS DE BELEN # 45	ARANDAS	LUIS MOYA	CENTRO VIII	32 MTS	
ARGENTINA	APARTADO	BOLIVIA	CENTRO II	10 MTS	
BOLIVIA	ARGENTINA	EL CARMEN	CENTRO II	30 MTS	
ALLENDE TRAMO CALLE	EJE I NTE	BELIZARIO DOMINGUEZ	CENTRO I Y IV	150 MTS	
VICTORIA # 94	BALDERAS	REVILLAGIGEDO	CENTRO VIII	2 MTS	
APARTADO	ARGENTINA	FLORIDA	CENTRO II	2 MTS	
ALLENDE	BELISARIO DOMINGUEZ	TACUBA	CENTRO II Y IV	50 MTS	
RAYON # 75	COMONFORT	PALMA NTE	CENTRO I	10 MTS	
REP ARGENTINA	HAITI	COSTA RICA	CENTRO II	10 MTS	
BOLIVAR	TACUBA	FRANCISCO Y MADERO	CENTRO IV	24 MTS	
REP. GUATEMALA #86	EL CARMEN	JESUS MA	CENTRO IV	40MTS	
ROLDAN # 127	PTE SANTO TOMAS	FRAY SERVANDO	CENTRO VII	50 MTS	
SANTO TOMAS 3 70	MISIONEROS	SAN PABLO	CENTRO VII	20 MTS	
MESONES # 189	JESUS MA	PLAZA DEL AGUILITA	CENTRO VII	13 MTS	
VICTORIA	DOLORES	LUIS MOYA	CENTRO VIII	2 MTS	
DOLORES	ART 123	VICTORIA	CENTRO VIII	5 MTS	
VENISTIANO CARRANZA	JESUS MA	STO TOMAS	CENTRO VII	20 MTS	
ART 123	ESQ.LUIS MOYA		CENTRO VIII	6 MTS	
REP URUGUAY	TALAVERA	CORREO MAYOR	CENTRO VII	8 MTS	
	<u> </u>		TOTAL	505 MTS	





Reporte de podas

REPORTE DE PODAS REALIZADOS EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC							
DIRECCIÓN		ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
JJ. HERRERA # 17	MANUEL DOBLADO	TORRES QUINTERO	CENTRO III	20			
JJ HERRERA	MANUEL DOBLADO	TORRES QUINTERO	CENTRO III	6	JORNADA		
INDEPENDENCIA	BALDERAS	REVILLAGIGEDO	CENTRO VIII	1			
ECUADOR TRAMO CALLE	EJE CENTRAL	ALLENDE	CENTRO I	3			
LUIS MOYA # 115	ARCOS DE BELEN	DELICIAS	CENTRO VIII	4			
PERU # 10 Y 17	EJE LAZARO C ARDENAS	ALLENDE	CENTRO I	10			
			TOTAL	54			







Alc. Cuauhtémoc | abril - mayo

2,004 m³ recolectados de residuos sólidos

1,573 metros desazolvados











Alc. Cuauhtémoc | abril - mayo

622Iuminarias
reparadas

193
sujetos forestales
podados









Alc. Venustiano Carranza

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 28/05	Semana al 11/05	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal		61	
	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos)	Quincenal	985.6 m³ (32 ton diarias)	1,047.2 m³ (34 ton diarias)	





Alc. Venustiano Carranza

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS							
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR			
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-1			
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-1			
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2			
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2			
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2			
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.5	S-2			
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2			
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2			
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9			
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9			
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9			
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9			
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9			

Reporte de tiraderos clandestinos

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS							
N°. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR			
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9			
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9			
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9			
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9			
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9			
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9			
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9			
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9			
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9			
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3.1	S-9			
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9			
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9			
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9			





Alc. Venustiano Carranza

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA							
DIRECCIÓN	ENTRE	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO			
CONGRESO DE LA UNION	HEROE DE NACOZARI	PENITENCIARIA	AMPL. PENITENCIARIA	11	RECONECCIÓN		
TAPICERIA 59	PENITENCIARIA	ALBAÑILES	AMPL. PENITENCIARIA	1	RECONECCIÓN		
SN ANTONIO TOMATLAN 98	F C DE CINTURA	MIGUEL DOMINGUEZ	AMPL. PENITENCIARIA	1	RECONECCIÓN		
MIGUEL DOMINGUEZ 13	HEROE DE NACOZARI	SN ANTONIO TOMATLAN	AMPL. PENITENCIARIA	1	RECONECCIÓN		
STA. ESCUELA			CENTRO	1	MANTENIMIENTO		
BERRIOZABAL 49			CENTRO	1	MANTENIMIENTO		
EMILIANO ZAPATA 105	CIRCUNVALACION	BRAVO	CENTRO	1	MANTENIMIENTO		
TAPICERIA 29	EMILIANO ZAPATA	MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	2	MANTENIMIENTO		
MIGUEL ALLENDE 40	EMILIANO ZAPATA	MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO		
CONGRESO DE LA UNION 7	EMILIANO ZAPATA		10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO		
ENCUADERNADORES	HEROE DE NACOZARI	SN ANTONIO TOMATLAN	AMPL. PENITENCIARIA	1	RECONECCIÓN		
F C DE CINTURA 55	HEROE DE NACOZARI	SN ANTONIO TOMATLAN	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO		
MIGUEL DOMINGUEZ 11-101 A	SN ANTONIO TOMATLAN	HEROE DE NACOZARI	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO		
MIGUEL DOMINGUEZ 1-7	SN ANTONIO TOMATLAN	HEROE DE NACOZARI	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO		
MIGUEL DOMINGUEZ 50	JOAQUIN HERRERA	PENITENCIARIA	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO		
PENITENCIARIA 45	SASTRERIA	CONGRESO DE LA UNION	PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO		
SASTRERIA 27	HEROE DE NACOZARI	SN ANTONIO TOMATLAN	PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO		
SASTRERIA 79	ALBAÑILES	PENITENCIARIA	PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO		
CIURTIDURIA 13-A	HEROE DE NACOZARI	SN ANTONIO TOMATLAN	PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO		
CURTIDURIA 11	HEROE DE NACOZARI	SN ANTONIO TOMATLAN	PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO		



Reporte de luminarias reparadas


REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA						
DIRECCIÓN	ENTRE	CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	
JOAQUIN HERRERA 107	MIGUEL DOMINGUEZ	EJE 1 NTE.	AMPL. PENITENCIARIA	1	RECONECCIÓN	
SASTERIA 73	ALBAÑILES	PENITENCIARIA	PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO	
ENCUADERNADORES 8	HEROE DE NACOZARI	SN ANTONIO TOMATLAN	AMPL. PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO	
CURTIDURIA 7	HEROE DE NACOZARI	SN ANTONIO TOMATLAN	PENITENCIARIA	1	MANTENIMIENTO	
PENITENCIARIA 33 A- 102	ENCUADERNADO RES	CONGRESO DE LA UNIÓN	AMPL. PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN	
PENITENCIARIA 33 A- 101	ENCUADERNADO RES	CONGRESO DE LA UNIÓN	AMPL. PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN	
PENITENCIARIA 33 A- 201	ENCUADERNADO RES	CONGRESO DE LA UNIÓN	AMPL. PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN	
PENITENCIARIA 33 A- 202	ENCUADERNADO RES	CONGRESO DE LA UNIÓN	AMPL. PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN	
PENITENCIARIA 33 A- 301	ENCUADERNADO RES	CONGRESO DE LA UNIÓN	AMPL. PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN	
PENITENCIARIA 33 B- 202	ENCUADERNADO RES	CONGRESO DE LA UNIÓN	AMPL. PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN	
PENITENCIARIA 33 B- 301	ENCUADERNADO RES	CONGRESO DE LA UNIÓN	AMPL. PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN	
PENITENCIARIA 33 C- 101	ENCUADERNADO RES	CONGRESO DE LA UNIÓN	AMPL. PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN	
PENITENCIARIA 33 D- 102	ENCUADERNADO RES	CONGRESO DE LA UNIÓN	AMPL. PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN	
PENITENCIARIA 33 D- 201	ENCUADERNADO RES	CONGRESO DE LA UNIÓN	AMPL. PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN	
PENITENCIARIA 33 D- 201	ENCUADERNADO RES	CONGRESO DE LA UNIÓN	AMPL. PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN	
PENITENCIARIA 33 D- 202	ENCUADERNADO RES	CONGRESO DE LA UNIÓN	AMPL. PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN	
PENITENCIARIA 33 D- 302	ENCUADERNADO RES	CONGRESO DE LA UNIÓN	AMPL. PENITENCIARIA	2	INSTALACIÓN	
			TOTAL	61		





Alc. Venustiano Carranza | abril - mayo

Residuos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC









Sacmex


Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 11/06	Próximo reporte
Desazolve de red. Perímetro "A" y "B" Red de drenaje desazolvada (m lineal) Complemento del Perímetro "B"		Atarjeas: 17,125 ml		
	•		Pozos de Visita: 368 pzas	
		Quincenal	Rejilla de Piso: 247 pzas	25 de junio
			Coladeras Pluviales: 1,188 pzas	
			Albañal: 1,977 ml	





CROQUIS AVANCE DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE CENTRO HISTORICO

Sacmex








Sacmex | abril - mayo


Metraje de red secundaria de drenaje desazolvada P - AB



Coladera pluvial











SOS-Alumbrado Público


Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 04/06	Semana al 11/06	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del Perímetro del CH PDLs	Quincenal	PA - 69	PA - 57	25 de iunie
			PB - 101	PB - O	25 de junio






SOS-Alumbrado Público | abril - mayo

Luminarias reparadas en PA





Luminarias reparadas PB









TARJETA INFORMATIVA

REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO: DGOIV-AD-L-1-129-19

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA: \$ 4'798,613.52

FECHA INICIO DE OBRA: 03 DE JUNIO 2019

FECHA TERMINO DE OBRA: 31 DE AGOSTO DE 2019

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ASD, S.A. DE C.V

SUPERVISIÓN EXTERNA : SIETEL S.A DE C.V

TRABAJOS REALIZADOS DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019:

- RETIRO DE ARRIATES
- > RETIRO DE TOCONES DE DIFERENTES DIÁMETROS
- RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES.





FUERZA DE TRABAJO: 2 CUADRILLAS CON 4 PERSONAS CADA UNA, LA PROXIMA SEMANA SE INCREMENTA LA FUERZA DE TRABAJO POR LO MENOS AL DOBLE.

VEHICULOS: 1 CAMIONETA ESTAQUITAS, LA PRÓXIMA SEMANA SE INCORPORA UNA CAMIONETA DE 3 ½ TON.

ACCIONES REALIZADAS DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019:

CALLE TACUBA:

RETIRO DE 43 ARRIATES, 6 TOCONES

CALLE 5 DE MAYO

21 ARRIATES 4 TOCONES

CALLE MOTOLINIA:

2 TOCONES





TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA EN TALLER DEL 03 AL 07 DE JUNIO 2019

- FABRICACIÓN DE ARRIATES EN TALLER (PREFABRICADOS) PARA SU COLOCACIÓN POSTERIOR.
- > FABRICACIÓN DE ESCALERILLA PARA LA REPARACIÓN EN ARROYO VEHICULAR METROBUS
- > SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE TAPAS DE REGISRO DE DIFERENTES MEDIDAS EN LAS CALLES DE TACUBA Y 5 DE MAYO PARA SU FABRICACIÓN EN TALLER. PARA SU COLOCACIÓN POSTERIOR. 11 PIEZAS EN 5 DE MAYO.
- > PARA LA REPARACIÓN DE LA **CALLE DE MARCONI** YA SE CONTACTO CON EL PROVEDOR HOY DA EL PRESUPUESTO Y EL TIEMPO DE ENTREGA.
- > SE EMPEZARÁ A TRABAJAR EN LA CALLE DE MARCONI EL PRÓXIMO LUNES 10 EN LA DEMOLICIÓN DE PISO Y ESPERANDO TERMINAR LA PRÓXIMA SEMANA CON LA DEMOLICIÓN.
- ➤ LA SEMANA PRÓXIMA SE TRABAJARÁ EN LAS CALLES DE TACUBA, 5 DE MAYO COLOCANDO ARRIATES Y DEMOLICIÓN DE BANQUETAS.
- > EN LA CALLE 5 DE MAYO TAMBIEN SE COLOCARÁN ARRIATES Y TAPAS DE REGISTRO QUE SE TRABAJARÓN EN TALLER.





EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEMOLICIÓN DE ARRIATES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES













COLOCACIÓN DE MANTAS INFORMATIVAS DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO







HABILITADO DE ACERO (ESCALERILLAS) PARA ARROYO VEHICULAR METROBUS









HABILITADO DE CIMBRA PARA ARRIATES PREFABRICADOS EN TALLER









STC-METRO


Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 11/06	Próximo reporte	Observaciones
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	Quincenal	5 escaleras detenidas	25 de junio	 - 5 detenidas por mantenimiento - 70 equipos están funcionando
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	Quincenal	4 elevadores detenidos	28 de junio	- 15 funcionando






STC-METRO | abril - mayo

Elevadores con falla



4
elevadores
con falla o
problema

Elevadores reparados



15 escaleras con falla o problema





INAH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 11/06	Próximo reporte	Observaciones
Denuncias recibidas	Número de denuncias recibidas en obras y acciones fuera de norma y sin autorización	Mensual (mayo)	10 denuncias y seguimiento	25 de junio	





INAH

En relación al indicador "Número de denuncias recibidas en obras y acciones fuera de norma y sin autorización", durante el mes de mayo se han atendido **9 denuncias**, de las cuales:

- 2 obtuvieron autorización (Academia 22 y 20 de Nov. 195);
- 2 derivaron en denuncia penal (Rep. de Perú 122 y Tacuba 71);
- 3 se encuentran en sustanciación administrativa (Rep. de Bolivia 83, Motolinia 40 y Rep. de Argentina 96); y
- 2 fueron turnadas a otras dependencias (**Rep. de Argentina 94**, para activación por parte del INVI y **Eje Central 94**).





INAH

Ubicación	Descripción
Rep. de Perú 122	(Demolición interior) Obra suspendida, se envió denuncia de hechos a la Coordinación del Asuntos Jurídicos del INAH para ser presentada ante la Fiscalía General de la República.
Rep. de Bolivia 83	Obra nueva colindante con monumento, fue suspendida, actualmente están siendo asesorados (desistieron del proyecto por falta de recursos) únicamente presentarán solicitud de autorización para consolidar muros históricos del templo colindante por cuestiones de seguridad.
Motolinia 40	Colindante con monumento histórico, realizaban obras de ampliación, el día 13 de junio de 2019 se hará verificación conjunta con la PAOT y Protección Civil.
Calle Tacuba 71	Se envió proyecto de denuncia de hechos a la Coordinación Jurídica del INAH para presentación de denuncia en la Fiscalía General de la República.
Santo Tomás 27	Es monumento histórico, se verificó, se estaba realizando sustitución de aplanados en mal estado en muro colindante hacia el número 21 de la misma calle. Se dio asesoría técnica para especificaciones de materiales.





INAH

Ubicación	Descripción
Santo Tomás 21	No es monumento, se realizó obra de ampliación de un nivel remetido, fueron requeridos para regularizar la obras, se comprometieron a presentar a la brevedad posible el trámite.
Uruguay 124	No es monumento histórico, al parecer se está realizando remodelación de departamentos del último nivel del edificio, no se localiza a nadie en la obra, se solicitó vía instructivo la regularización de los trabajos.
Jesús María 8	No es monumento histórico, se están realizando obras interiores de remodelación. Fueron requeridos para regularizar las obras, vence requerimiento el 11 de junio de 2019
San Ildefonso 75	Es monumento histórico, se está realizando obras de remodelación de local comercial, fueron requeridos para regularizar la obra, vence 12 de junio de 2019.
San Pablo N° 9	La obra fue suspendida por el INAH desde octubre de 2019, han presentado solicitud de regularización de demolición ejecutada y obra nueva en el mismo espacio donde se demolió edificio sin valor patrimonial. Está en periodo de valuación técnica.





INAH

Ubicación	Descripción					
Rep. de Argentina 96	Cuentan con autorización para realizar demolición parcial, aún no presentan proyecto de obra mayor					
Eje Central 94	No es monumento histórico. Se generó requerimiento administrativo para que regularicen las obras actuales, ya que estas contaban con aun autorización de remodelación pero del año 2013					





SEDEMA

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 11/06	Próximo reporte	Observaciones
Reforestación	Número de sujetos forestales plantados (línea base: 162)	Quincenal	22 árboles	25 de Junio	Se tiene un avance del 13.58%



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SEDEMA

Se presenta el avance de plantación de los días 3, 4 y 7 de junio, en las Calles de Tacuba y Venustiano Carranza:

- 21 Árboles plantados en Calle Tacuba; y
- 1 Árbol plantado en Calle Venustiano Carranza.













SEDEMA

Avance al 11 de junio









SEDEMA

Permiso: Declaratoria de Cumplimiento Ambiental.

Descripción: Sustitución y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de agua potable y drenaje en el Centro Histórico.

Domicilio: Calles: Soledad, Leona Vicario, Valerio Trujano, Mina, Galena, 2 de Abril, Violeta, Vicente y Riva Palacio, 2° y 3er callejón de San Juan de Dios; Avenida Chapultepec entre Lieja y Av. Balderas. Alcaldía Cuauhtémoc.

Promovente: Sistema de Aguas de la Ciudad de México (**SACMEX**).







C-5


II. INCIDENTES POR PINTAS DE GRAFITI Y ROBO DE CABLE Y/O COLADERAS

			Pinta de Grafitis				Total	
Colonia	Diciembre 2018	Enero 2019	Febrero 2019	Marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	Incidentes	Proporción
Centro	3	6	4	5	2	2	22	63%
Doctores	0	1	0	1	0	2	4	11%
Penitenciaria	0	1	0	0	1	0	2	6%
El Parque	1	0	0	0	0	0	1	3%
Guerrero	0	1	0	0	0	0	1	3%
Juárez	0	1	0	0	0	0	1	3%
Morelos	0	0	0	1	0	0	1	3%
Obrera	1	0	0	0	0	0	1	3%
Tránsito	1	0	0	0	0	0	1	3%
Roma Norte	0	0	0	0	.0	. 1	1	3%
Total	6	10	4	7	3	5	35	100%

Name and Associated		obo de Cable	s o Coladera	as	en a kara a mari	Total		
Colonia	Diciembre 2018	Enero 2019	Febrero 2019	Marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	Incidentes	Proporción
Centro	0	0	0	3	2	2	7	58%
Doctores	2	0	0	1	0	0	3	25%
Guerrero	0	1	0	0	0	1	2	17%
Penitenciaria	0	0	0	0	0	0	0	0%
El Parque	0	0	0	0	0	0	0	0%
Juárez	0	0	0	0	0	0	0	0%
Morelos	0	0	0	0	0	0	0	0%
Obrera	0	0	0	0	0	0	0	0%
Tránsito	0	0	0	0	0	0	0	0%
Roma Norte	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	2	1	0	4	2	3	12	100%

En total se registraron 47 incidentes, 35 de ellos corresponden a pintas de grafiti, mientras que 12 corresponden a robo de coladeras.

Destaca el caso de la colonia Centro en la cual se han suscitado más de 60% de los incidentes analizados.










II. DISTRIBUCIÓN DE LOS INCIDENTES POR TIPO DE ENTRADA



Incidentes C5

HORA	BOTÓN DE AUXILIO	CÁMARA	LLAMADA DEL 911	RADIO
00:00		2	1	
01:00			4	
02:00		1	11	
03:00		2	4	
04:00		3	4	1
05:00		1	1	
06:00				
07:00		1		
08:00				
09:00				
10:00				
11:00			1	
12:00				
13:00		1		
14:00				
15:00				
16:00			3	
17:00				
18:00				
19:00			900	
20:00			1	
21:00	1			
22:00			1	1
23:00		1	1	
Total	1	12	32	2

Incidentes por pintas de grafiti y robo de cable y/o coladeras de C5, del 5 de diciembre de 2018 al 02 de junio de 2019.












II. DISTRIBUCIÓN DE LOS INCIDENTES POR DÍA DE LA SEMANA

C-5



incidentes analizados fueron Los registrados con mayor frecuencia los días martes, seguido de los días jueves y viernes.

Los días lunes y domingo muestran una menor frecuencia en comparación con el resto de los días.









PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 10/06	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos de medidores de agua	Semanal	2	25 de junio

No. CARPETA DE INVESTIGACION	FECHA Y HORA	DELITO	CALLE	COLONIA	SINTESIS DE LOS HECHOS
CI-FCH/CUH-4/UI- 2SD/808/06-2019	07/06/2019 11:32	ROBO DE OBJETOS	ENTRE REPUBLICA DE ARGENTINA Y REPUBLICA DE BRASIL,	CIUDAD DE MEXICO	LA QUERELLANTE REFIERE QUE DEL EDIFICIO DONDE VIVE FUE ROBADO EL MEDIDOR DEL AGUA
CI-FCH/CUH-6/UI- 1SD/1028/06-2019	03/06/2019 10:20	ROBO DE OBJETOS	BOLIVAR	CENTRO DE LA	EL DIA DE HOY 03 DE JUNIO DEL AÑO 2019, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 04:00 CUATRO DE LA MADRUGADA, SE PERCATA EL ENTREVISTADO QUE DAÑARON LA TUBERIA DEL AGUA ROBANDOSE EL MEDIDOR DE AGUA Y LA CONEXION DE COBRE DEL TUBO DE COBRE, DEL INTERIOR DEL ESTACION





Tránsito

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	Semana al 04/06	Semana al 11/06	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo	Quincenal	31	19	25 de Junio
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento correctivo por falla	Quincenal	36	52	25 de Junio






Tránsito

% POR TIPO DE FALLO

Principales problemas en semáforos

TIPO DE FALLO	Cantidad
Cable de comunicación	1
Cintilante	30
Closter dañado	1
Corto	6
Desconectado	19
Desorientado	1
Falso contacto	1
Foco fundido	6
Fuente dañada	1
Instalacion	4
Orienta semaforo	1
Reinstalacion	3
Tarjeta dañada	2
Visera rota	1
Total general	77







Acuerdos

Continuamos transmitiendo en vivo





Asistencia

Continuamos transmitiendo en vivo





Próxima sesión

25 de junio de 2019, a las 10:30 horas