



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reporte 01 – 07 de Octubre

Inicio de la transmisión en vivo

08 de Octubre de 2019



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas



ACH

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana al 01/10	Semana al 07/10	Próximo reporte
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos en el perímetro de ACH	Semanal	957 m3	951 m3	15 de Octubre
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada en el Perímetro de la ACH (Producto de Barrido)	Semanal	2,356 m3	2,327 m3	15 de Octubre
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Semanal	51	21	15 de Octubre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ACH | Eliminación de grafiti

1,337

m² totales

*La mayoría son
reincidencias

calles atendidas	35
cortinas metálicas	65
Fachadas	116

893
m²
de cortinas



392
m²
de fachadas



52
m²
Retiro con Gel





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIZADO POR
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Eliminación de grafiti en cantera

AV. JUÁREZ E ISABEL LA CATÓLICA

Se han limpiado
1182 m²

Se inició en
inmuebles que no
son catalogados con
gel desincrustante.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

San Ildefonso
Dolores
República de Brasil
Zapata

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de dren**, en San Ildefonso entre El Carmen y República de Argentina, **pintado de letras monumentales** en Dolores entre Independencia y Artículo 123, **colocación de un bolardo derribado** en República de Brasil casi esquina con Belisario Domínguez, reparación de dren y **colocación de 7 bolardos faltantes** en Zapata entre Academia y Jesús María.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





Alc. Venustiano Carranza

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 01/10	Semana al 07/10	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de Luminarias reparadas en vías secundarias	Semanal	0	17	15 de Octubre	Se detalla la ubicación y la causa en el Anexo
Tiraderos clandestinos	Toneladas de residuos solidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base: 26 tiraderos) m3	Semanal	492.8 m3	462 m3	15 de Octubre	Se recolectaron 30 toneladas diariamente de Residuos Sólidos



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en el perímetro B en la Alcaldía Venustiano Carranza

Dirección		Entre calles		Colonia	Cantidad	Motivo
José Joaquín herrera 53	Vidal Alcocer			Morelos i	1	Mantenimiento
José Joaquín Herrera 100	F C De Cintura	Miguel Domínguez		Morelos II	2	Reconexión
José Joaquín Herrera	Miguel Domínguez	F C De Cintura		Morelos II	2	Reconexión
José Joaquín Herrera 100	F C De Cintura	Miguel Domínguez		Morelos II	2	Reconexión
				TOTAL	7	



Alc. Venustiano Carranza | Anexo 1

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACAZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	1	S-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOCER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.5	S-2
08	VIDAL ALCOCER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	S-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	S-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	S-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2	S-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.5	S-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.2	S-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.3	S-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.5	S-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.2	S-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.6	S-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	3	S-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	S-9



SOS – Alumbrado Público

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 01/10	Semana al 07/10	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PA del CH	Semanal	181	167	15 de Octubre
Alumbrado Público	Número de luminarias reparadas en vías del PB del CH	Semanal	00	00	15 de Octubre



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1

Reporte de luminarias reparadas en Centro Histórico Perímetro A

Dirección	Entre calles		Colonia	Cantidad	Motivo	Incidencia
Callejón De Girón	República De Colombia	Callejón De Girón	Centro	20	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Aldaco	Mesones	Vizcaínas	Centro	5	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
5 De Febrero	República De Uruguay	Venustiano Carranza	Centro	5	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Francisco I. Madero	Cara Fray Pedro De Gante	Eje Central	Centro	2	Cambio de contactar	Luminario apagado
República De Colombia	República De Colombia	República De Brasil	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
República De Uruguay	Callejón De Manzanares	Santo Tomás	Centro	2	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Bolívar	Venustiano Carranza	República De Uruguay	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Francisco I. Madero	Bolívar	Motolinia	Centro	18	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Callejón Corregidora	Alhóndiga	1er. Cjon. De Corregidora	Centro	2	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Museo Del Estanquillo	Isabel La Católica	Francisco I. Madero	Centro	30	Mantenimiento en control	Circuito apagado
Museo Franz Mayer	Av. Hidalgo	Trujano	Centro	30	Mantenimiento en control	Circuito apagado
Templo De San Juan De Dios	Av. Hidalgo	Trujano	Centro	30	Mantenimiento en control	Circuito apagado
Venustiano Carranza	Isabel La Católica	5 De Febrero	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Palma Norte	República De Brasil	Palma Norte	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminario apagado
Callejón Girón Peña Y Peña	Callejón Gregorio Torres Quintero	Callejón Girón	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Callejón Esperanza	Aldaco	Jiménez	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Palma	Monte De Piedad	Centro	2	Se realiza cambio de lámpara	Luminario apagado
Francisco I. Madero	Isabel La Católica	Palma	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
TOTAL				167		



C5

Tema		Línea base	Periodicidad	Semana del 01 al 08/10	Próximo reporte
Cámaras de video-vigilancia	No. cámaras con falla o intermitencia		Semanal	23	15 de octubre



PGJ

Tema	Línea base	Periodicidad	Semana del 30/09 al 07/10	Próximo reporte
Infraestructura	Número de delitos en robo de medidor	Semanal	2	15 de octubre

No. Carpeta d e investigación	Fecha y hora	Delito	Calle	Colonia	Síntesis de los hechos
CI-FCH/CUH-2/UI-3CD/12214/09-2019	30/09/201 9 14:24	Robo de objetos		BUENAVISTA	LA POLICIA PREVENTIVA PONE A DISPOSICION AL IMPUTADO YA QUE SE ENCONTRABA DENTRO DE UN REGISTRO Y ESTABA CORTANDO CABLE DE ALUMINIO
CI-FCH/CUH-2/UI-2SD/12258/10-2019	02/10/201 9 11:52	Robo de objetos	RICARDO FLORES MAGÓN 22, 06300.	GUERRERO	REFIERE EL AGRAVIADO QUE SE ROBARON EL MEDIDOR DEL INMUEBLE DONDE VIVE



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas



Matriz de seguimiento a turnos compilado



DEPENDENCIA	ESTATUS			
Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	Total general
ACH	26		2	28
ADIP	1			1
Al. Cuauhtémoc	11	2	1	14
Al. Venustiano Carranza	4	1		5
C5	6	1		7
CFE	5		1	6
ILIFE	1			1
INAH	3			3
Metrobús	1			1
PGJ	2	1		3
SACMEX	5	1		6
SEDEMA	5		1	6
SGIRyPC	1	2		3
SOS-AP	3		1	4
SOS-DGOIV	3			3
SOS-DGSUS	2			2
SSC	8			8
STC-METRO	1			1
TELMEX	3			3
Tránsito	4			4
Total general	95	8	6	109



TURNOS PENDIENTES

Del 01 al 07 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
01/10/2019	PROSOC	Realice una evaluación de riesgo en el predio ubicado en Héroes 54, que colinda con el predio de Violeta 54, pues presenta vegetación en el muro colindante poniente	Al. Cuauhtémoc	Pendiente		
01/10/2019	TELMEX	Apoye para obtener permiso exprés y coordinarse para reparar banquetta levantada donde se ubica una de sus tiendas, frente a Bellas Artes	ACH	Pendiente		



TURNOS EN PROCESO

Del 01 al 07 de octubre



FECHA DE REPORTE	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	FECHA DE ATENCIÓN	OBSERVACIONES
01/10/2019	ACH	Identificar para su atención, cornisas en zonas transitadas y que representen un riesgo.	SGIRyPC	Proceso		
01/10/2019	ACH	Identificar para su atención, cornisas en zonas transitadas y que representen un riesgo.	Al. Cuauhtémoc	Proceso		
01/10/2019	ACH	Identificar para su atención, cornisas en zonas transitadas y que representen un riesgo.	Al. Venustiano Carranza	Proceso		
01/10/2019	ACH	Envíe plano con ubicaciones de los puntos en donde se ha registrado robo de elementos urbanos a las distintas dependencias.	PGJ	Proceso		



Matriz de seguimiento a incidencias



Matriz IUCH	Estatus			Total general
Dependencia	Atendido	Pendiente	Proceso	
ACH	45	25	2	72
Al. Cuauhtémoc	18	20	3	41
Al. Venustiano Carranza	4			4
C-5	2			2
CFE	82	48	10	140
CIS		1		1
CUS		1		1
IUSACELL		2		2
MCM TELECOM		1		1
SACMEX	86	35		121
SEDEMA			2	2
SGIRyPC	1			1
SOS-AP	72	10	1	83
SOS-DGOIV	6	21		27
SOS-DGOP		1		1
SOS-DGSUS		6		6
STC-METRO	3			3
TELMEX	38	1	1	40
TOTAL PLAY			1	1
(en blanco)		1		1
Total general	382	176	20	578

Atención chats VIPPSC Incidentes Urbanas

Del 01 al 07 de octubre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

5

Incidentes



1

Incidentes
urbanas
atendidas

Tránsito: 1

4

Incidentes
urbanas
pendientes

SOS-DGOIV: 2
CFE: 1
Al. Cuauhtémoc: 1

INCIDENCIAS ATENDIDAS

Del 01 al 07 de octubre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
07/10/2019	VIPP 1 Santa Maria la Redonda	Falla en semáforo	PEDRO MORENO		EJE CENTRAL (LÁZARO CARDENAS)	Esquina			Tránsito	Atendido

INCIDENCIAS PENDIENTES

Del 01 al 07 de octubre



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FECHA DE REPORTE	IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	Y CALLE	REFERENCIA	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
01/10/2019	VIPP 1 Santa María la Redonda	Bache sobre ciclopista	REFORMA			No. 37			SOS-DGOIV	Pendiente
01/10/2019	Al. Cuauhtémoc	Falla en el suministro de	REPÚBLICA DE			No. 45			CFE	Pendiente
02/10/2019	Al. Cuauhtémoc	Falla en el suministro de	REPÚBLICA DE			No. 47			CFE	Pendiente
04/10/2019	VIPP 3 Santo Domingo	Reparación de banqueta	COMONFORT			No. 5			SOS-DGOIV	Pendiente
04/10/2019	Al. Cuauhtémoc	Falta en suministro de	REVILLAGIGEDO						SACMEX	Pendiente
04/10/2019	Al. Cuauhtémoc	Falta en suministro de	MARQUES STERLING						SACMEX	Pendiente
05/10/2019	VIPP 5 Zocalo	Falta de tapa de registro	ISABEL LA CATÓLICA			No. 8			CFE	Pendiente
06/10/2019	VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Reparación de banqueta	IGNACIO ALLENDE			Frente a Elektra			Al. Cuauhtémoc	Pendiente



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

Martes 15 de octubre

A las 10:30 horas