



AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

## XIII SESIÓN. Evaluación junio

28 de junio de 2022


# Orden del día

Reportes institucionales


Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico

## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de junio de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	163	incidencias atendidas	quincenal	8 de agosto de 2022
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social	4	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	0	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - Vecinos		atención		
	05) Riego áreas verdes - ACH	1	atenciones		
	06) Riego áreas verdes - ACH-DGSUS		atención		
	07) Riego áreas verdes - SEDEMA		atención		

## Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

5 de Febrero  
República de  
Argentina  
República de  
Cuba  
Correo Mayor

Los trabajos realizados consistieron en **limpieza de azotea, retiro de vegetación invasiva, rehabilitación de 20 ml de pretil, repellido de 46 ml de pretil, se rehabilitaron 9 ml de chaflan, se colocaron 445 m2 de malla, impermeabilización de 154 ml de pretil y 1,174 m2 de impermeabilizante a tres manos**, en 5 de Febrero No. 47 entre Regina y Mesones **desmontaje de 4 mamparas** en República de Argentina 8, **colocación de 5 bolardos** en República de Cuba casi esquina Callejón del 57, **reposición de 6 piezas de piso tipo recinto y colado de 4 ml de guarnición** en Correo Mayor entre Moneda y Corregidora.



## Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de Justicia Cívica



## Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de Justicia Cívica



Atención de riego y limpieza de áreas verdes en Jardín del Obispo, Jardín Allende, Rivapalacio y Violeta, con apoyo de 13 infractores de Justicia Cívica, 14 de junio de 2022



Atención de riego y limpieza de áreas verdes en Plaza Loreto y limpieza de ventanas arqueológicas en República de Argentina, con apoyo de 14 infractores de Justicia Cívica, 16 junio de 2022



Atención de limpieza en Plaza Vizcainas y lavado de acceso al Teatro del Pueblo en República de Venezuela, con apoyo de 8 infractores de Justicia Cívica, 21 de junio de 2022



Limpieza de ventanas arqueológicas en República de Argentina, poda de jardineras en República de Cuba y en República de Perú con apoyo de 4 infractores de Justicia Cívica, 23 de junio de 2022

## Autoridad del Centro Histórico | Trabajos con personal de la Autoridad del Centro Histórico



**RIEGO DE JARDINERAS EN REPÚBLICA DEL SALVADOR ESQUINA PINO SUÁREZ Y JARDINERAS DE PLAZA PRIMO DE VERDAD Y RAMOS, 13 DE JUNIO DE 2022**




**REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN PLAZA PRIMO DE VERDAD Y RAMOS, 22 DE JUNIO DE 2022**



# Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


## 1,665

**Incidencias de infraestructura del perímetro ACH**  
enero - junio



## 57


**Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social**  
enero - junio



# Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


## 406 m<sup>2</sup>


Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH  
enero - junio



## 46

Riegos de áreas verdes  
enero - junio





# Alcaldía Cuauhtémoc

## Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de junio de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Hidráulico	Suministros de agua potable	10,000	litros	quincenal	8 de julio de 2022
Drenaje	desazolve de albañal	55	metros lineales		
Parques y jardines	Riego	5,200	metros cuadrados		
	Poda de pasto	6,150	metros cuadrados		
	Limpieza	334,250	metros cuadrados		
	Poda de seto	828	metros lineales		

## Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de junio de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza Recolección	Barrido diario	283	kilómetros	quincenal	8 de julio de 2022
	Recolección orgánica domiciliaria y barrido	726.43	toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria y barrido	1,804.21	toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	1,046.76	toneladas		
Alumbrado	Luminarias reparadas en vía pública	22	piezas		
	Cambio de lámpara	14	piezas		
	Reconexiones de circuito	3	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	4	piezas		

## Al. Cuauhtémoc | Indicadores

No.	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA Y OBSERVACIONES	FECHA DE REALIZACIÓN
1	RODRÍGUEZ PUEBLA Y GIRÓN "MERCADO ABELARDO RODRÍGUEZ"	DESAZOLVE DE ALBAÑAL EXTERIOR 25 ML.	10/06/2022
2	NACIONAL No. 14 Y 16	SE REQUIERE RECONSTRUCCIÓN DE ALBAÑAL EXTERIOR, SE INFORMÓ TRÁMITES A REALIZAR PARA SU ATENCIÓN	13/06/2022
3	VICTORIA No. 34 ENTRE JOSÉ MARROQUÍ Y DOLORES	YA SE ENCONTRÓ COLOCADA LA TAPA FALTANTE	13/06/2022
4	REP. DE CUBA No. 43	SE REVISÓ ALBAÑAL INTERIOR Y EXTERIOR ENCONTRANDO EL SERVICIO NORMAL	13/06/2022
5	AZTECAS No. 4 LOCAL-E	SONDEO DE ATARJEA 80 ML.	13/06/2022
6	REP. DE BOLIVIA No. 76	SE REVISÓ ALBAÑAL INTERIOR Y EXTERIOR ENCONTRANDO EL SERVICIO NORMAL	13/06/2022
7	LUIS MOYA No. 105 ESQUINA DELICIAS	SE COMPACTÓ Y RELLENÓ HUNDIMIENTO CON MATERIAL FRESADO	16/06/2022
8	JUSTO SIERRA No. 9 ENTRE JESÚS MARÍA Y EL CARMEN	DESAZOLVE DE ALBAÑAL EXTERIOR 30 ML.	17/06/2022
9	BOLÍVAR No. 67 ENTRE REP. DEL SALVADOR Y MESONES	SE LIMPIÓ FILTRO DEL MEDIDOR Y SE SOPLETEO RAMAL DE ¾"	17/06/2022
10	MESONES No. 184 ESQUINA PLAZA JOSÉ BÁEZ	NO SE LOCALIZÓ NINGUNA TAPA FALTANTE	20/06/2022
11	VICTORIA No. 34 ENTRE MARROQUÍ Y DOLORES	LA TAPA FALTANTE YA FUE COLOCADA	20/06/2022
12	SAN ILDEFONSO No. 46 ENTRE EL CARMEN Y REP. DE ARGENTINA	SE SUMINISTRÓ AGUA POTABLE EN CARRO PIPA 10,000 LITROS	21/06/2022




AUTORIDAD DEL  
CENTRO  
HISTÓRICO

## Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas



Barrido sobre Artículo 123



Reconexión y cambio de fotocelda en Revillagigedo



Poda de liberación en San Salvador el verde



Recolección de tiros clandestinos



Retiro de residuos orgánicos en el mercado de las flores

## Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 76 pzas.

Luminarias reparadas en vías secundarias  
enero-junio



# 41


Contactores cambiados  
enero-junio



## Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 1,132 ml

Desazolve de atarjea  
enero-junio



# 102 ml.


desazolve de albañal  
enero-junio



## Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

# 4,883 ml.


Sondeo de albañal pluvial  
enero-junio



## Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 6,533.31 Ton.

Recolección orgánica domiciliaria y barrido  
enero-junio



# 15,911.89 Ton


Recolección inorgánica domiciliaria y barrido  
enero-junio



## Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 9,840.6 Ton.

Recolección en tiraderos clandestinos  
enero-junio



# 3,683 ml.

Barrido diario  
enero-junio





## Al. Venustiano Carranza | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de junio de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en vías secundarias	0	piezas	quincenal	8 de julio de 2022
Recolección	02) Recolección en tiraderos clandestinos en PB de VC	501	toneladas		
Poda o derribamiento de árboles	03) Sujetos forestales podados en vías secundarias o plazas	0	piezas		
Drenaje	04) Desazolve	566	metros lineales		
Bacheo	05) bacheo		metros cuadrados		

# Alcaldía Venustiano Carranza | DESAZOLVE

## METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS DEL 17-23 JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
CORREGIDORA No. 127	SANTA ESCUELA	ROSARIO	CENTRO I	132	ATARJEA 0.30 Ø Y ALBAÑAL DOMICILIARIO
HÉROE DE NACUZARI No. 16	BRAVO	VIDAL ALCOCER	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
CUADRANTE DE LA SOLEDAD No. 3	ROSARIO	SANTA ESCUELA	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
MANZANARES No.56	LIMÓN	SANTA ESCUELA	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
LECUMBERRI No. 77	BRAVO	F.C. DE CINTURA	CENTRO I	18	ALBAÑAL DOMICILIARIO
PEÑA Y PEÑA No. 54	VIDAL ALCOCER	BRAVO	MORELOS I	10	COLADERA PLUVIAL
LECUMBERRI No.54	VIDAL ALCOCER	BRAVO	MORELOS I	70	ATARJEA 0.30 Ø Y REJILLA DE PISO
J. J. HERRERA No. 60	VIDAL ALCOCER	BRAVO	MORELOS I	72	ATARJEA 0.30 Ø Y ALBAÑAL DOMICILIARIO
ABRAHAM OLVERA S/N	SAN CIPRIAN	ROSARIO	CENTRO II	120	ATARJEA 0.30 Ø
NACIONAL No. 40	VIDAL ALCOCER	BRAVO	MORELOS I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
F. C. DE CINTURA No. 105	NACIONAL	PEÑA Y PEÑA	MORELOS II	24	ALBAÑAL DOMICILIARIO
NACIONAL No. 73	F.C. DE CINTURA	AV. DEL TRABAJO	MORELOS II	72	ATARJEA 0.30 Ø Y ALBAÑAL DOMICILIARIO
			<b>TOTAL</b>	<b>566</b>	

# Al. Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores


## 207

Luminarias reparadas en vías secundarias  
enero-junio



## 6,792.4 Ton.


Recolección en tiraderos clandestinos  
enero-junio



## Al. Venustiano Carranza | Seguimiento de indicadores

# 2,207 ml.


desazolve  
enero-junio





# SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje



## SACMEX Drenaje

### AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	10,350	690	11,040
POZOS DE VISITA	188	13	201
REJILLAS DE PISO	188	4	192
COLADERA PLUVIAL	261	3	264
ALBAÑAL (METROS)	663	17	680

## SACMEX Drenaje



### **SANTO TOMAS NO. 49** (ENTRE RAMÓN CORONA Y MISIONEROS)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 60 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 CP, 3 ML DE ALBAÑAL

## SACMEX Drenaje



### CALLE NACIONAL (ENTRE CIRCUNVALACIÓN Y MANUEL DOBLADO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 CP, 1 RP, 6 ML DE ALBAÑAL

## SACMEX Drenaje



### REPÚBLICA DE BRASIL (ESQUINA REPÚBLICA DE PERÚ)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 RP, 4 ML DE ALBAÑAL

## SACMEX Drenaje



### JESÚS MARÍA NO. 110 (ENTRE MESONES Y REPÚBLICA DEL SALVADOR)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 80 ML DE ATARJEA, 1 PV, 1 CP, 1 RP, 4 ML DE ALBAÑAL

## SACMEX Drenaje



**REPÚBLICA DE URUGUAY NO. 112**  
**(ENTRE TABAQUEROS Y EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS)**

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 160 ML DE ATARJEA, 3 PV

## SACMEX Drenaje




### JOSÉ MARIANO JIMENEZ (ENTRE ECHEVESTE Y SAN JERONIMO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 3 PV

# SACMEX | Seguimiento de indicadores


## 11,040 ml

Desazolve de atarjea  
enero - junio



## 680 ml


Desazolve de albañal  
enero - junio



## SACMEX | Seguimiento de indicadores


# 201

Pozos de visitas  
enero - junio



# 192


Incidencias de infraestructura del perímetro ACH  
enero - junio



## SACMEX | Seguimiento de indicadores

# 264 pzas

Coladeras pluviales  
enero - junio






# SACMEX



Dirección de Construcción



# SACMEX | Avance de Obras


## REHABILITACIÓN INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO, POLÍGONO LA LAGUNILLA

**AVANCE PROGRAMADO 18.10 %**

**AVANCE REAL 14.50 %**

**FECHA DE EJECUCIÓN 30 de mayo - 27 de agosto 2022**

### AGUA POTABLE



**INSTALADO:** 270 metros  
**META:** 1 271.50 metros

**META:** 120  
**965.10 metros**

**DIÁMETRO:** 6 y 12 pulgadas  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto

### DRENAJE



**INSTALADO:** 120 metros  
**META:** 965.10 metros


**DIÁMETRO:** 0.30, 0.38 y 0.61 metros  
**MATERIAL:** Polietileno de Alta densidad Corrugado  
**PROCESO CONSTRUCTIVO:** Cielo Abierto



# Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Dirección de Construcción de Infraestructura Vial



# SOS-DGSUS-COIV |

## IGNACIO COMONFORT

## SOBSE-DGOIV



Se realizan demoliciones, Retiro de material sobre vialidad y banqueta, los trabajos de obra inducida (CFE) continúa avanzando. SACMEX concluyó obra



Alcaldía	Presupuesto	Periodo original	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	16.67 mdp	Junio-Diciembre	01.05 %	30/diciembre/2022	En proceso de ejecución

# SOS-DGSUS-COIV |

## IGNACIO COMONFORT

## SOBSE-DGOIV



# SOS-DGSUS-COIV |

## PASEO DE LA REFORMA



Se realizan demoliciones, Retiro de material sobre vialidad y banqueta. Se revisan muestras de piezas prefabricadas y sub bases-bases para recibir acabados

## SOBSE-DGOIV




Alcaldía	Presupuesto	Periodo original	Avance	Fecha de conclusión	Inauguración o visita
Cuauhtémoc	41.50 mdp	Junio-Diciembre	02.00 %	30/diciembre/2022	En proceso de ejecución


## SOS-DGSUS-COIV |

### PASEO DE LA REFORMA



### SOBSE-DGOIV





# Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Alumbrado Público



## SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	45	Piezas	Quincenal	12 de julio



## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 17 JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Avenida Juárez	Calle Luis Moya y Calle Dolores	CENTRO	1	Reconexión de Líneas	Luminaria apagada
	Calle Azueta y Calle Revillagigedo	CENTRO	1	Reconexión de Líneas	Luminaria apagada
	Calle Revillagigedo y Calle Luis Moya	CENTRO	11	Reconexión de Líneas	Circuito apagado
	Av. Paseo de la Reforma y Calle Humboldt	CENTRO	1	Instalación de lámpara	Luminaria apagada
	Calle Balderas y Calle Doctor Mora	CENTRO	1	Instalación de lámpara	Luminaria apagada
Alameda Central	Calle Doctor Mora y Calle Ángela Peralta	CENTRO	1	Instalación de balastro	Luminaria apagada
Calle Francisco I. Madero	Calle Francisco I. Madero y Calle 16 de Septiembre	CENTRO	5	Reconexión de Líneas	Circuito apagado
		TOTAL	21		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 24 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Republica de Cuba	Calle Republica de Chile y Allende	CENTRO	24	Reconexión de Líneas	Circuitos apagados
		SUBTOTAL	24		
		TOTAL	45		

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 17 DE JUNIO

### AV. JUÁREZ



**SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS.**

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 17 DE JUNIO

### AV. JUÁREZ




**SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS.**

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 17 JUNIO

### AV. JUÁREZ




**SE REALIZA INSTALACIÓN DE LAMPARA.**

## SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 17 JUNIO

### AV. JUÁREZ



**SE REALIZA INSTALACIÓN DE LAMPARA.**

## ALAMEDA CENTRAL





**SE REALIZA INSTALACIÓN DE BALASTRO.**

## SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de indicadores

# 5642

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH  
enero - junio





# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Subdirección de Parques B I



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 13 al 26/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.160	kilómetros	quincenal	12 de julio
	02) Barrido de banquetas en PA del CH	23,955,400	metros cuadrados		
	03) Barrido de Plazas y corredores en PA del CH	12,711,468	metros cuadrados		
	04) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.040	kilómetros		
Recolección	05) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,720	metros cúbicos		
	06) Tierra recolectada en PA del CH	124.25	metros cúbicos		
Lavado	07) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	08) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	677,858	metros cuadrados		

## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 13 al 26/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	09) Sitio críticos lavados en PA de CH (18 puntos)	255 promedio	atenciones	quincenal	12 de julio
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350 promedio	metros cúbicos		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Plaza la Constitución y Motolinia	2744	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	118	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,632	piezas		
Eliminación de plagas	14) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de cereal B y cebos Rodilón	1735	piezas		

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA SEMINARIO ESQUINA MONEDA (PROTESTA)	35.00	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A PALACIO NACIONAL	12.00	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS AL HEMICICLO A JUÁREZ	71.00	m2
<b>TOTAL</b>	<b>118.00</b>	<b>m2</b>

# SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

## ELIMINACIÓN DE GRAFITTI DE PROTESTA 118 M2



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLANTÓN DE TRABAJADORES (CNTE) EN REPÚBLICA DE BRASIL, FRENTE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLANTÓN DE TRABAJADORES DEL CONALEP EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A PALACIO NACIONAL



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

**PLANTÓN EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A PALACIO NACIONAL POR LA ORGANIZACIÓN “PROYECTO AMPLIO DE LA IZQUIERDA SOCIALISTA” Y EL “COLECTIVO POPULAR FRANCISCO VILLA”, DEL ESTADO DE VERACRUZ**



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### EVENTOS TALLER DE POESIA, INTERVENCIÓN HISTÓRICA Y TALLER DE MÚSICA POR PARTE DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO EN PLAZA SANTA CATARINA





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### CLASE MASIVA DE BOX, A CARGO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar		Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Norte	Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Lanirat Cereal, en un área de 650 m2.
Vialidad		A	Balderas, de Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Lanirat Cereal en un área de 1,200 m2.
Alameda Central		A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 56 Lanirat Cereal en un área de 33,000 m2.
Bodega de Limpieza Urbana		A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 Lanirat Cereal en un área de 200 m2.
Vialidad		A	San Pablo, Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad		A	José María Izazaga, de Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Eje 1 Norte	Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 48 Cereal B, en un área de 1,400 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier, a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Cereal B, en un área de 1,800 m <sup>2</sup> .
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cereal B, en un área de 46,800 m <sup>2</sup> .
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cereal B, en un área de 650 m <sup>2</sup> .
Av. Morelos	B	De Congreso de la Unión a Calzada de la Viga, (Tramo), Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Lanirat Cereal en un área de 850 m <sup>2</sup> .
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Lanirat Cereal, en un área de 800 m <sup>2</sup> .
Exterior del Metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, (Lado Oriente), Calzada Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 52 Lanirat Cereal, en un área de 650 m <sup>2</sup> .
Exterior del Metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Francisco del Paso y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Lanirat Cereal en un área de 260 m <sup>2</sup> .
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Lanirat Cereal en un área de 1,500 m <sup>2</sup> .

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Metro Balbuena	B	Calzada Ignacio Zaragoza entre Anselmo de la Portilla y Retorno 9 de Zaragoza, Col. Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 20 Lanirat Cereal en un área de 120 m2.
Vialidad	B	Av. Del Trabajo, de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Cereal B en un área de 680 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, de Herreros a Hortelano, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Cereal B en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, Esquina Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cereal B, en un área de 100 m2.
Canal del Norte	B	Congreso de la Unión, de Plomeros a Eje 2 Norte, Col. Michoacán, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Cereal B, en un área de 1,750 m2.
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 350 m2.
Aluminio	B	De Congreso de la Unión a Pabellón, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cereal B, en un área de 760 m2.
Exterior del Mercado Del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina, Aluminio, Sorpresa y Estaño, Col. Felipe Ángeles, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Cereal B, en un área de 2,150 m2.
Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Cereal B, en un área de 850 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque S/N	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 38 Cereal B, en un área de 220 m2.
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Cereal B, en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino No. 62	B	Eje 1 Oriente, Esquina Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 32 Cereal B, en un área de 100 m2.
Vialidad	B	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 26 Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cereal B, en un área de 100 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 46 Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cereal B, en un área de 1,200 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Metro Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 37 Cereal B, en un área de 1,140 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Cereal B, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 160 Cereal B, en un área de 3,800 m2.
Vialidad	B	De Eje 1 Oriente a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cereal B, en un área de 3,800 m2.
Vialidad	A	José María Izazaga, de Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier, a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 32 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cereal B, en un área de 46,800 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cereal B, en un área de 650 m2.
Av. Morelos	B	De Congreso de la Unión a Calzada de la Viga, (Tramo), Col. Jamaica, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Cereal B en un área de 850 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Cereal B, en un área de 800 m2.
Exterior del Metro Jamaica	B	Congreso de la Unión, (Lado Oriente), Calzada Mixiuhca y Melchor Ocampo, Col. Magdalena Mixiuhca, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 48 Cereal B, en un área de 650 m2.
Exterior del Metro Moctezuma	B	Calzada Zaragoza y Francisco del Paso y Troncoso, Col. Unidad Kennedy, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Cereal B, en un área de 260 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Exterior del Metro Balbuena	B	Calzada Ignacio Zaragoza entre Anselmo de la Portilla y Retorno 9 de Zaragoza, Col. Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 20 Lanirat Cereal en un área de 120 m2.

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS





### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores


### RETIRO DE CHICLES



# SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


## 136,956 m<sup>3</sup>

Residuos sólidos y recolección producto de barrido  
enero - junio



## 1491.75 m<sup>3</sup>


Tierra recolectada en PA del CH  
enero - junio



## SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


# 3,319 pzas

Sitio críticos lavados en PA de CH  
enero - junio



# 4550 m3


Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH  
enero - junio



# SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


## 57,663 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución  
enero - junio



## 27,548.5 m2


Eliminación de grafiti en PA de CH  
enero - junio



## SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


# 29,852 pzas


Retiro de propagando de PA de CH  
enero - junio



# 21,938 pzas

Desratización de PA y PB de CH  
enero - junio





# Sistema de Transporte Colectivo

## Metro


## STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de junio de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención a escaleras eléctricas en estaciones del CH	2	Unidades fuera de servicio	quincenal	12 de julio de 2022
Atención de incidencias	02) Atención a elevadores en estaciones del CH	0	Unidades fuera de servicio		

# STC-Metro | Seguimiento de indicadores


## 96.00%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas  
enero-mayo



## 100%

Porcentaje de eficiencias en elevadores  
enero-mayo



# ÁREAS ASCENSO Y DESCENSO PROVISIONALES POR EL CIERRE DE LA LÍNEA UNO

# Candelaria (o-p)



Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones	Re
Afuera del Metro Candelaria, correspondencia con línea 4	No	Sí	Revisar iluminación	Me Venu:



# Candelaria



Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones	Requisitos
Afuera del Metro Candelaria, correspondencia con línea 4	No	Sí	Revisar iluminación	Metro de Bogotá, Venustiano Carranza



# Merced (o-p)



Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones	Re
Eje 1 Fray Servando Teresa de Mier	2 puestos	Sí		



# Merced (p-o)




Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones	Re
Eje 1 Fray Servando Teresa de Mier	2 puestos	Sí	-	



# Pino Suárez (o-p)



Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones	R
Eje 1 Fray Servando Teresa de Mier	No	Sí	-Recorte en esquina para radio de giro -Habilitación de carril en contraflujo sobre Médico Militar	M



# Pino Suárez (p-o)



Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones	Re
Eje 1 Fray Servando Teresa de Mier	No	Sí	-	



# Circuito Pino Suárez (descensos)



Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones	Re
Eje 1A Sur Izazaga	No	No	—	O



# Circuito Pino Suárez (ascensos)



Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones	Re
Calle San Jerónimo	No	Sí	-Reubicación de corredor	





UNIVERSIDAD  
CENTRO  
HISTÓRICO

# Isabel la Católica (o-p)



Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones	Re
Eje 1 Fray Servando Teresa de Mier, esq. Isabel la Católica	No	Sí	-Cierre de paso en la lateral para incorporarse a 20 de Noviembre.	



## Isabel la Católica (o-p) (Opc. 2)



Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones
Eje 1 Fray Servando Teresa de Mier, esq. Isabel la Católica	No	Sí	-Retiro de burladeros

# Isabel la Católica (p-o)




Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones
Eje 1 Fray Servando Teresa de Mier, esq. Isabel la Católica	No	Parabús	Retiro de macetones



# Salto del Agua (o-p)



Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones
Eje 1 Fray Servando Teresa de Mier, esq. Isabel la Católica	No	Sí	



# Salto del Agua (p-o)



Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones
Eje 1 Fray Servando Teresa de Mier, esq. Eje Central	Sí (1)	Sí	



# Balderas (ATRAM)



Ubicación	Comercio en vía pública	Techumbre	Adecuaciones	Responsables
Eje 1A Sur Av. Arcos de Belén	Sí (12 aprox.)	Sí	-Ampliación de marimba en Av. Niños Héroes -Retiro de mobiliario frente a escuela "Revolución" -Apertura para salida de flujo vehicular de calle Gral.	Metro/ORT/SO BSE





# Comisión Federal de Electricidad

## CFE | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de junio de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Robos registrados en elementos de infraestructura	3	piezas	quincenal	8 de julio de 2022
	02) Bóvedas atendidas con acciones de desagüe	45	atenciones		
Suministro de energía	03) Atenciones a fallas en el suministro de energía	12	reportes		
Atención de incidencias	04) Tapas de registros y/o bóvedas reparadas	6	piezas		
	05) Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	4	atenciones		

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
VERACRUZ	ESQUINA	PUEBLA	SIN DATO	CONDESA	1	ROBO DE TAPA 84-B METÁLICA EN REGISTRO
SALAMANCA	ESQUINA	DURANGO	SIN DATO	CONDESA	1	ROBO DE TAPA 84-B METÁLICA EN REGISTRO
ALDAMA	ESQUINA	OROZCO Y BERRA	SIN DATO	BUENA VISTA	1	ROBO DE TAPA METÁLICA EN BÓVEDA
				TOTAL	3	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo	
CIRCUNVALACIÓN MIGUEL ALEMÁN	CORREO MAYOR JESÚS MARÍA	MARGIL CORREGIDORA	SIN DATO	COL. CENTRO	12	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
CORREGIDORA RAMÓN CORONA	CORREO MAYOR SAN PABLO	CIRCUNVALACIÓN SAN PABLO	SIN DATO	COL. CENTRO	20	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
MESONES	BOLÍVAR	PINO SUÁREZ	SIN DATO	COL. CENTRO	13	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
CORREGIDORA 56	JESÚS MARÍA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CIRCUNVALACIÓN 409	REP. DE URUGUAY	REP. DEL SALVADOR	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CORREGIDORA 56	JESÚS MARÍA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
JESÚS MARÍA 28	ZAPATA	SOLEDAD	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
COMONFORT 3	REP. DE PARAGUAY	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MESONES 129	PINO SUÁREZ	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE GUATEMALA 106	LORETO	LEONA VICARIO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 96	ESQUINA	RODRÍGUEZ PUEBLA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
TOMATLAN 26	ESQUINA	MANUEL DOBLADO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
JESÚS MARÍA 162	FRAY SERVANDO	SAN PABLO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALLENDE 59	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 28	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	12	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
VERACRUZ	ESQUINA	PUEBLA	SIN DATO	CONDESA	1	SE COLOCA NUEVA TAPA 84-B DE POLICONCRETO
SALAMANCA	ESQUINA	DURANGO	SIN DATO	CONDESA	1	SE COLOCA NUEVA TAPA 84-B DE POLICONCRETO
ALDAMA	ESQUINA	OROZCO Y BERRA	SIN DATO	BUENA VISTA	1	SE COLOCA NUEVA TAPA 84-B METÁLICA EN BÓVEDA
AV. JUÁREZ	ESQUINA	HUMBOLDT	SIN DATO	CENTRO	1	SE COLOCA NUEVA TAPA 84-B DE POLICONCRETO
DONATO GUERRA	ESQUINA	ABRAHAM GONZÁLEZ	SIN DATO	CENTRO	1	SE COLOCA NUEVA TAPA 84-B DE POLICONCRETO
HUMBOLDT	ESQUINA	ARTÍCULO 123	SIN DATO	CENTRO	1	SE COLOCA NUEVA TAPA 84-B DE POLICONCRETO
				TOTAL	6	

## Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones


#### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REPÚBLICA DE BOLIVIA	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR BT
SERAPIO RENDÓN	ESQUINA	ANTONIO CASO	SIN DATO	COL. TABACALERA	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO Y REPARACIÓN EN BAJA TENSIÓN POR FALLA SUBTERRÁNEA
ANTONIO CASO 73	ESQUINA	SADI CARNOT	SIN DATO	COL. SAN RAFAEL	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO Y REPARACIÓN EN BAJA TENSIÓN POR FALLA SUBTERRÁNEA
EDISON 13	ESQUINA	SERAPIO RENDÓN	SIN DATO	COL. SAN RAFAEL	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO Y REPARACIÓN EN BAJA TENSIÓN POR FALLA SUBTERRÁNEA
				TOTAL	4	

# CFE | Seguimiento de indicadores


## 49

Robos de elementos de infraestructura  
enero - junio



## 557


Bóvedas atendidas con acciones de desagüe  
enero - junio



## CFE | Seguimiento de indicadores


# 148

Atención a fallas en el suministro de energía  
enero - junio



# 47


tapas de registros y/o bóvedas reparadas  
enero - junio



## CFE | Seguimiento de indicadores

# 41

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública  
enero - junio





# Instituto Nacional de Antropología e Historia

## INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 28/06/22	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	11	Solicitudes	quincenal	11/07/22
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	5	Solicitudes		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	8	Autorizaciones		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	1	Autorizaciones		



# Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

## Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REGINA	40	CENTRO	Colocación de cubierta, arreglo de reja perimetral de cancha deportiva y obras preliminares de acabados y limpieza.	Obra mayor
-	APARTADO	31	CENTRO	Restauración de fachada consistente en la recuperación de vanos en planta baja, reposición de puertas y ventanas, recuperación de herrería en balcones, reposición de aplanados, aplicación de pintura a la cal en fachada y de esmalte en herrería así como limpieza en general.	Obra mayor
-	REPUBLICA DEL SALVADOR	46	CENTRO	LIMPIEZA Y PINTURA DE CORTINAS, PUERTAS Y BARANDAL	Obra menor
-	REPÚBLICA DE CUBA	59	CENTRO	Cambio de lonas, pintura en columnas de cemento, limpieza en cortinas y pintura, cambio de lámparas	Obra menor
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO	TERMINACIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA EN FACHADA PRINCIPAL.	Obra menor
-	REPÚBLICA DE NICARAGUA	36	CENTRO	Basándose en el levantamiento del terreno y recuperando la 1er crujía para su rehabilitación, se propone ampliación de vivienda nueva en el terreno.	Obra mayor
-	REPÚBLICA DE NICARAGUA	111	CENTRO	FUSIÓN DE PREDIOS DE REPUBLICA DE ECUADOR 111 CON REPUBLICA DE ECUADOR 113.	Obra menor

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE ECUADOR	111	REPÚBLICA DE ECUADOR	DEMOLICIÓN PARCIAL DEL INMUEBLE.	Obra mayor
-	DONCELES	26	DONCELES	Remodelación de local comercial para departamento habitacional.	Obra menor
-	SAN JUAN DE LETRAN	88	SAN JUAN DE LETRAN	Mantenimiento al edificio: Limpieza y consolidación de recubrimientos vidriados de la fachada, reintegración de material vidriado faltante con igualación de colores, sustitución de cancelería con materiales contemporáneos, conservando la modulación y diseño original retiro de elementos no originales en la fachada consolidación y reposición de aplanados.	Obra mayor
-	CORREO MAYOR	75	CORREO MAYOR	Mantenimiento general en todos los niveles en acabados, herrería, carpintería, cambio de muebles, sin afectar elementos estructurales.	Obra menor

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

### Solicitudes de colocación de enseres.

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	5 DE MAYO	10	CENTRO	Colocación de enseres desmontables	Obra menor
-	AVENIDA INDEPENDENCIA	46	CENTRO	Colocación de enseres, prórroga a autorización N° 209/21	Obra menor
-	DOLORES	27	CENTRO	Colocación de enseres	Obra menor
-	AVENIDA INDEPENDENCIA	6	CENTRO	Colocación de enseres	Obra menor
-	DOLORES	16	CENTRO	Colocación de enseres	Obra menor

# Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

## Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	VENUSTIANO CARRANZA	6	CENTRO	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN AL INTERIOR DEL INMUEBLE.	OBRA MENOR
-	EMILIANO ZAPATA	68	CENTRO	REGULARIZACIÓN PARA REHABILITACIÓN SANITARIA EN EL NIVEL DE PLANTA BAJA.	OBRA MENOR
-	MANZANARES	1	CENTRO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	TOPACIO	5	CENTRO	ADECUACIÓN DE LOCALES COMERCIALES.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE CUBA	92	CENTRO	TOMA DE MUESTRAS EN FACHADA.	OBRA MENOR
-	SAN ILDEFONSO	30	CENTRO	PRÓRROGA DE AUTORIZACIÓN MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	AV. HIDALGO-PASEO DE LA REFORMA	S/N	CENTRO	MODIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDALGO.	OBRA MAYOR
-	AV. HIDALGO-PASEO DE LA REFORMA	S/N	CENTRO	COLOCACIÓN DE 5 CARPAS PARA USUARIOS DEL METROBUS.	OBRA MENOR

## Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores


### Autorizaciones de colocación de enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	VENUSTIANO CARRANZA	72-74	CENTRO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR

# INAH | Seguimiento de indicadores


## 110

Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH  
enero - junio



## 9


Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre  
enero - junio



# INAH | Seguimiento de indicadores


## 116

Autorizaciones de obra para inmuebles CH  
enero - junio



## 9

Autorización de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre  
enero - junio





# Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

## INBAL | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 04/04/2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Consulta	01) Consulta de calidad artística	12	cantidad	mensual	
Solicitud	02) Solicitud de autorización de obra menor y mayor	9	cantidad		
Autorización	03) Autorización de intervenciones menores	15	cantidad		
	04) Autorización de intervenciones mayores	6	cantidad		

## INBAL | Anexos

1	AV. JUÁREZ	92	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
2	GANTE	1	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
3	CARLOS PACHECO	15	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
4	5 DE FEBRERO	26	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
5	BOLIVAR	34	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
6	BOLIVAR	44	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
7	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	88	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
8	NEZAHUALCOYOTL	75	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
9	TACUBA	8	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
10	20 DE NOVIEMBRE	36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
11	MESONES	111	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO


## INBAL | Anexos

12	5 DE MAYO		CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
13	20 DE NOVIEMBRE	36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
14	FRANCISCO I. MADERO	39-2	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
15	AV. 5 DE MAYO	29	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
16	MESONES	3	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
17	ISABELA CATÓLICA	39	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
18	CHAPULTPEC	43	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
19	AV. CINCO DE MAYO	29	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
20	REPÚBLICA DE ECUADOR	12-12-A	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
21	20 DE NOVIEMBRE	36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006

# INBAL | Seguimiento de indicadores


## 63

Consulta de Calidad Artística  
enero - junio



## 36


Solicitudes de obra menor y mayor  
enero - junio



## INBAL | Seguimiento de indicadores

# 78

Autorización de Obra  
enero - junio





# Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

## SEDUVI | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 01/04/2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Autorización	01) Autorización para obras mayores	15	cantidad	trimestral	04/10/2022
	02) Autorización de obras menores	26	cantidad		
	03) Autorización de colocación de anuncios	2	cantidad		
Consulta	04) Opinión de condición patrimonial y factibilidades	2	cantidad		

## SEDUVI | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 01/04/2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Consulta	05) Certificado de restauración	2	cantidad	trimestral	04/10/2022
Consulta	06) Opinión para fusión y/o subdivisión de predios	2	cantidad		
Consulta	07) Certificación y expedición de copias y constancias	0	cantidad		
Consulta	08) Registro de intervenciones	17	cantidad		

## SEDUVI | Indicadores

### Dictamen demolición total, obra nueva

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Isabel La Católica	94	Favorable	Demolición Total y Obra Nueva
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	República de Argentina	95	Favorable	Retiro de elementos y Obra Nueva
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Magnolia	182	Favorable	Revalidación de oficio
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	San Jerónimo	46	Favorable	Demolición Total y Obra Nueva
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Chapultepec	51	Favorable	Demolición parcial, conservación, restauración y ampliación
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Eje 1 Norte Albañiles	110	No Favorable	Obra Nueva
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Tacuba	53	Favorable	Conservación, rehabilitación, adecuación, restauración y ampliación

## SEDUVI | Indicadores

### Dictamen demolición total, obra nueva

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Eje Central Lázaro Cárdenas	10	Favorable	Revalidación de oficio
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Palma	43	Favorable	Opinión Técnica de Revalidación en A.C.P.
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	San Jerónimo	54	Favorable	Obras Mayores
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Dr. Claudio Bernad	171	Prevención	Proyecto de de Demolición parcial
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	República de Guatemala	16	Favorable	Obra Menor
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Ayuntamiento	161	Favorable	Revalidación del Oficio SEDUVI/DGOU/DPCUEP/992/2021
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Calle 57	1	Favorable	Intervención en Fachadas

## SEDUVI | Indicadores

### Dictamen demolición total, obra nueva

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen demolición total, obra nueva	Obras Mayores	Calle 57	1	Favorable	Proyecto de Reconstrucción en A.C.P

### Dictamen obras menores

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen obras menores	Obras Menores	Apartado	31	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Dr. Lavista	181	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Manzanares	1	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	República del Salvador	9-A	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Palma Norte	308	Favorable	Obra Menor

## SEDUVI | Indicadores

### Dictamen obras menores

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen obras menores	Obras Menores	Topacio	5	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	San Jerónimo	97	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Venustiano Carranza	6	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Balderas	32	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Magnolia	162	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Venustiano Carranza	92	Favorable	Revalidación de oficio
Dictamen obras menores	Obras Menores	Bolivar	39	Favorable	Retiro y sustitución de puerta

## SEDUVI | Indicadores

### Dictamen obras menores

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen obras menores	Obras Menores	J. Joaquín Herrera	17	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Dr. José María Vertiz	12	Favorable	Colocación de torniquetes peatonales, y plumas vehiculares
Dictamen obras menores	Obras Menores	Dr. Río de la Loza	11	Favorable	Colocación de torniquetes peatonales, y plumas vehiculares
Dictamen obras menores	Obras Menores	San Jerónimo	47	Favorable	Reemplazo de la Velaría
Dictamen obras menores	Obras Menores	Manuel Doblado	40	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Bolívar	44	Favorable	Obra Menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Correo Mayor	75	Favorable	Obra Menor

## SEDUVI | Indicadores

### Dictamen obras menores

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen obras menores	Obras Menores	San Idelfonso	30	Favorable	Trabajos de mantenimiento
Dictamen obras menores	Obras Menores	20 de Noviembre	3	Favorable	Obra menor
Dictamen obras menores	Obras Menores	Comonfort	3	Favorable	Trabajos de remodelación
Dictamen obras menores	Obras Menores	Bolivar	34	Favorable	Mantenimiento en fachadas
Dictamen obras menores	Obras Menores	Francisco I. Madero	39	Favorable	Sustitución de Acabados
Dictamen obras menores	Obras Menores	Mesones	3	Favorable	Remodelación y adecuacion de espacios para local
Dictamen obras menores	Obras Menores	Palma	43	Favorable	Revalidación del of. SEDUVI/DGOU/DPCUEP/874/2021

## SEDUVI | Indicadores

### Dictamen técnico de Intervenciones en el Espacio Público

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen Técnico de Intervenciones en el Espacio Público	Dictamen Técnico de Intervenciones en el Espacio Público	Chapultepec	51	Prevención	Intervención en Banqueta en A.C.P,

### Dictamen para Anuncios y tapiales

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Dictamen para Anuncios y tapiales	Dictamen para Anuncios y tapiales	Tacuba	17	Favorable	Instalación de Anuncios tipos Pendones
Dictamen para Anuncios y tapiales	Dictamen para Anuncios y tapiales	5 de Mayo	39	Favorable	Sustitución de cristal de fachada



## SEDUVI | Indicadores

### Certificado de Restauración

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Certificado de Restauración	Certificado de Restauración	Cristóbal Colón	1	1a. Prórroga	Certificado de Restauración
Certificado de Restauración	Certificado de Restauración	Tacuba	53	1a. Prórroga	Certificado de Restauración

### Opinión de condición patrimonial y factibilidades

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Opinión de condición patrimonial y factibilidades	República de Uruguay	56	Prevención	Obras Menores
Opinión de condición patrimonial y factibilidades	Opinión de condición patrimonial y factibilidades	República de Ecuador	111	Prevención	Demolición Parcial

## SEDUVI | Indicadores

### Dictamen técnico de Intervenciones en el Espacio Público

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Opinión para fusión y/o subdivisión de predios	Opinión para fusión y/o subdivisión de predios	República de Ecuador	111 y 113	Prevención	Fusión de predios

### Registro de Intervenciones

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	Apartado	31	No Favorable	Obra Menor
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	Allende	30	No Favorable	Obra Menor
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	Juárez	22	Favorable	Retiro, reparación, sustitución, colocación, mantenimiento y pintura
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	Morelos	50	Favorable	Resanes y aplicación de pintura en muros e iluminarias

## SEDUVI | Indicadores

### Registro de Intervenciones

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	Juárez	100	Favorable	Retiro, sustitución, colocación y pintura
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	J. Joaquín Herrera	17	No Favorable	Obra Menor
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	Correo Mayor	75	No Favorable	Obra Menor
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	Topacio	5	Favorable	Retiro, reparación, sustitución, colocación, instalaciones, mantenimiento y pintura
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	20 de Noviembre	6	No Favorable	sustitución y colocación de crsistales en fachada
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	Manuel Doblado	40	Favorable	Retiro, reparación, sustitución, colocación y pintura
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	Isabel La Católica	92	Favorable	Revisión, reconexión de camaras de vigilancia

## SEDUVI | Indicadores


### Registro de Intervenciones

Tipo de trámite (SITE)	ASUNTO	CALLE	NÚM	RESPUESTA	TIPO DE OBRA
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	5 de Febrero	26	No Favorable	Obra menor
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	Órgano	11	Favorable	Retiro, reparación, sustitución, aplicación de pintura, herrería y vidrios
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	San Juan de Letrán	88	No Favorable	Obra menor
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	República de Perú	77	Favorable	Retiro, reparación, colocación, impermeabilización y pintura
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	López	35	No Favorable	Obra menor
Registro de Intervenciones	Registro de Intervenciones	San Juan de Letrán	88	No Favorable	Obra menor

# SEDUVI | Seguimiento de indicadores


## 94

Autorizaciones de obra, anuncios y registro de intervenciones  
enero - junio



## 8

Opiniones, certificados y constancias  
enero - junio





# Procuraduría Social

## LISTADO DEFINITIVO DE UNIDADES HABITACIONALES BENEFICIADAS BIENESTAR EN U.H. 2021

ALCALDIA

No. DE UNIDADES

CUAUHTEMOC


21

VENUSTIANO CARRANZA

7

# PROSOC |


## PROSOC TOTAL DE OBRAS EJERCICIO 2021



■ OBRAS ■ TERMINADAS

# PROSOC |

## PROSOC TOTAL DE OBRAS CUAUHEMOC Y VENUSTIANO CARRANZA 2021



	CUAUHEMOC	VENUSTIANO C.
■ OBRAS	21	7
■ TERMINADAS	21	7

# PROSOC |

## B.U.H.- CUAUHTEMOC 2021

## LISTADO DEFINITIVO

No.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	LUIS MOYA 115	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
2	REPUBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
3	JOSE JOAQUIN HERRERA 6	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
4	MARQUEZ STERLING 2	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
5	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
6	BELIZARIO DOMINGUEZ 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
7	MARIANA DEL TORO 19	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA

## PROSOC |

## B.U.H.- CUAUHEMOC 2021

## LISTADO DEFINITIVO

No.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	ITURBIDE 18	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
9	VIZCAINAS 18	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
10	SOL 58 – 66	GUERRERO	CUAUHEMOC	ALBAÑILERIA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
11	3RA. CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
12	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
13	CALLEJON DEL NIÑO PERDIDO 17	CENTRO	CUAUHEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA
14	REPUBLICA DE CHILE 38	CENTRO	CUAUHEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA

# PROSOC |

## B.U.H.- CUAUHTEMOC 2021

## LISTADO DEFINITIVO

No	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
15	PRIMERA CERRADA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA EN GENERAL	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
16	PENSADOR MEXICANO Y/O 2 DE ABRIL	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
17	RIVA PALACIOS 45	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
18	CALLEJON CANAL 5	TRANSITO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

# PROSOC |

## B.U.H.- CUAUHEMOC 2021

## LISTADO DEFINITIVO

No	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
19	TIZAPAN 8	CENTRO	CUAUHEMOC	ESCALERAS	PROCESO	100%	A	NO CATALOGADA
20	GRUPO LA MANSION MAZAHUA	CENTRO	CUAUHEMOC	CELDAS DE CIMENTACION	PROCESO	100%	A	NO CATALOGADA
21	LECHERAS 19	CENTRO	CUAUHEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADA



## PROSOC |



## B.U.H.- VENUSTIANO CARRANZA 2021

## LISTADO DEFINITIVO

No	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	CORREGIDOR A 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
2	HABITACIONAL CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA II	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
3	NACIONAL 52	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
4	NACIONAL 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
5	JARDINEROS 9	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
6	CIRCUNVALACION 48	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
7	NACIONAL 31	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA


# PROSOC |

## CALLEJON DEL CANAL 5



## PROSOC |

### UNIDADES HABITACIONALES BENEFICIADAS - RIPUH 2021



■ TERMINADAS

# 100 %

Avance Promedio del Ejercicio 2021  
enero - Mayo

**28** UNIDADES HAB.  
TERMINADAS





# Fideicomiso Centro Histórico



## FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
---	<b>SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO LOCAL.</b>	100	<b>100</b>	CONCLUIDO
<b>F-54/007/2021</b>	<b>SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.</b>	75	<b>75</b>	2022
<b>F-54/008/2021</b>	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95	<b>100</b>	2022
<b>F-54/021/2021</b>	ARREGLO DE FACHADAS CALLE <b>BUCARELI</b> Y PUNTUALES <b>BLOQUE A</b> (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	20	<b>25</b>	2022
<b>F-54/022/2021</b>	ARREGLO DE FACHADAS CALLE <b>BUCARELI</b> Y PUNTUALES <b>BLOQUE B</b> (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	22	<b>27</b>	2022
<b>F-54/023/2021</b>	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL <b>PORTAL DE ESCRIBANOS</b> (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	25	<b>40</b>	2022
<b>F-54/025/2021</b>	<b>MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS</b> EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ( <b>PERÚ No. 88</b> )	55	<b>56</b>	2022
<b>F-54/026/2021</b>	ARREGLO DE FACHADAS CALLE <b>REPUBLICA DE BRASIL</b> . (REPUBLICA DE BRASIL No. 04, 22,42,47,54,60,61,65,67,68,92,94, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	38	<b>46</b>	2022
<b>F-54/001/2022</b>	ARREGLO DE <b>FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C</b> (CALLEJON DE ECUADOR No. 06, 08-12, LEONA VICARIO No. 5,7,8,10 Y SEMINARIO No. 14. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	41	<b>51</b>	2022

## FCH | Obras en Proceso.



Bucareli No. 157: Tratamiento integral de puertas de madera.



Bucareli No. 157: Limpieza de marcos de ventanas.



Bucareli No. 174: Aplicación de tratamiento hidrofugante en elementos de cantera.



Bucareli No. 154: Limpieza de marcos de cantera.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A .


## FCH | Obras en Proceso.



**Bucareli No. 66:** Lavado acuoso y retiro de pintura de elementos ornamentales de granito.



**Bucareli No. 53:** Consolidación de muro en planta baja para recuperación de fachada original.



**Bucareli No. 40:** Aplicación de pintura vinílica.



**Bucareli No. 69:** Consolidación de fisuras.

**ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B .**

## FCH | Obras en Proceso.



Liberación de vigería y tablado de madera por encontrarse con presencia de carbón, para su posterior sustitución.




Liberación de suciedad impregnada en vigería de madera.



Integración de pináculos y remoldeo de elementos de piedra natural.

**REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS .**

## FCH | Obras en Proceso.



Trabajos de colocación de chapas en herrerías y colocación de lambrín de loseta cerámica en núcleo de sanitarios de nivel dos.

**MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
REPÚBLICA DEL PERÚ No. 88**

## FCH | Obras en Proceso.



**Brasil No. 60: Preparación para integrar pintura vinílica.**



**Brasil No. 60: Consolidación de nicho de hornacina.**



**Brasil No. 60: Consolidación de escultura en nicho de hornacina.**



**Brasil No. 67: Aplicación de pintura vinílica.**

**ARREGLO DE FACHADAS CALLE BRASIL.**

## FCH | Obras en Proceso.



**Ecuador No. 8 - 12, Tratamiento integral de portón de madera.**



**Ecuador No. 8 - 12, Restauración de portada.**



**Leona Vicario No. 8, Aplicación de pintura de acuerdo a muestra aprobada por INAH.**



**Leona Vicario No. 8, Aplicación de pintura en puertas de herrería.**

**ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C. CALLEJÓN DE ECUADOR.**

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

<b>PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.</b>	<b>AVANCE FISICO ANTERIOR (%)</b>	<b>AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)</b>	<b>TERMINACIÓN PROGRAMADA</b>
<b>CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON SECRETARÍA DE CULTURA SC/DGSMPC/COLAB/01957/21 y SC/DGSMPC/COLAB/01971/21.</b>			
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA CONDE DE REGLA”, TERCERA ETAPA.	86	<b>100</b>	Terminado
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA TALAVERA”, TERCERA ETAPA.	100	<b>100</b>	Terminado
RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE “SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA”, SEGUNDA ETAPA.	100	<b>100</b>	Terminado
REHABILITACIÓN DE LA “CAPILLA DE LA EXPIRACIÓN”, SEGUNDA ETAPA.	100	<b>100</b>	Terminado
PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)	100	<b>100</b>	Terminado

## FCH | Obras en Proceso. PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EJERCICIO 2021.




**Trabajos Terminados. Limpiezas y colocación de barandales.**

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE "CASA CONDE DE REGLA",  
TERCERA ETAPA.**

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO <b>SAN JUAN DE DIOS</b>	75	75 <b>Suspensión temporal</b>	DICIEMBRE 2021
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE <b>SANTA CATARINA</b>	96	96 <b>Suspensión temporal</b>	DICIEMBRE 2021



# Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

## C5 | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 13 al 25/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Cámaras	No. cámaras con falla o intermitencia	11	Piezas	Quincenal	12 de julio
	Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura	2			

*NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5*

## C5 | Seguimiento de indicadores


# 94


Cámaras con falla o intermitencia  
enero - junio



# 22

Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámara  
enero - junio





# SSC Tránsito

## SSC-Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	80	cantidad	quincenal	12 de julio
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	10	cantidad		
	03) Mantenimiento preventivo a cámaras	0	cantidad		
	04) Mantenimiento correctivo a cámaras	0	cantidad		

# SSC-Tránsito | Indicadores


## CORRECTIVO

ACOMETIDA	7
APAGADO	10
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	3
CORTO	9
DESCOORDINADO	1
DESINSTALACION	1
DESORIENTADO	8
FOCO FUNDIDO	2
FY-CINTILANTE	13
IMPACTADO	8
INSTALACION DE SEMAFORO	1
INSTALACION POSTE	1
LIMPIEZA DE COMPONENTES	1
OBRA CIVIL	1
PEATON DAÑADO	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	13

## PREVENTIVO

LIMPIEZA DE COMPONENTES	10
TOTAL GENERAL	90


## MANTENIMIENTO SEMAFORCO



## SSC-Tránsito | Seguimiento de indicadores

# 605

Mantenimientos a semáforos  
enero - junio



Reportes

**Turnos e incidencias urbanas**

Asuntos generales

Acuerdos

## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - junio 2022

**83%  
atención**

<i>Matriz de Turnos</i>	<i>ESTATUS</i>		
	Atendido	En proceso	Suma total
ACH	4	1	5
Al. Cuauhtémoc	3	1	4
CFE	2		2
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN	1		1
SACMEX-Drenaje	2	1	3
SOS-DGSUS	1		1
SSC-Tránsito	1		1
Telmex	1		1
<b>Suma total</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>

# ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCIÓN	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-108 3/11/2021 11/01/2022	ACH	Retorne turno pendiente de apuntalamiento del predio de Violeta número 62. (ACH compartirá el acuse del oficio)	Al. Cuauhtémoc			En proceso	<p>El miércoles 8 de agosto se contactó a la vecina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se generó folio SUAC</li> <li>-ACH compartió el reporte al Ing. Fernando Corso del Área de Protección Civil de la Alcaldía</li> <li>-El dictamen está en proceso. La vecina Ma. Cristina tuvo cita el Lunes 27/09</li> <li>-Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio (Patricia Ramiro Administración Néstor Núñez)</li> <li>-Se retoma el turno con nuevo enlace de la alcaldía en la 22a MIO</li> <li>-Se compartirá acuse de oficio que se remitió a la alcaldía, para que nuevo enlace apoye con el seguimiento</li> </ul> <p><b>-25a. MIO - Roxana de la O indicó que se turnó el oficio a la Dirección General de Obras, compartirá la respuesta a ACH y dará</b></p>
TCH-118 25/1/2022	CFE	Preste apoyo para resolver el tema de las filtraciones en la zona de Márquez Sterling, Balderas y Revilagigedo	SACMEX-Drenaje			En proceso	Se solicitó el apoyo a SACMEX, en espera de respuesta para realizar los trabajos en conjunto con CFE
TCH-126 3/5/2022	CFE	En seguimiento del TCH-125, proporcione un mapeo de los puntos donde han tenido siniestros de robo a su infraestructura para compartirlo con SSC para que puedan mejorar sus estrategias de vigilancia	ACH			En proceso	



## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - junio 2022

**77%**  
**atención**

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	<b>Dependencia</b>	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>
ACH	59	21	80
Al. Cuauhtémoc	33	16	49
C5	4		4
CFE	162	26	188
SACMEX	49	24	73
SOS-AP	37		37
SOS-DGOIV	20	38	58
SOS-DGSUS	48	1	49
TELMEX	15	5	20
Tránsito	19	1	20
<b>Suma total</b>	<b>446</b>	<b>132</b>	<b>578</b>

# Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 14 al 27 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-226	Estructura de Supervisión ACH	1/12/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones	Jesús María			SACMEX			Atendido
IUCH-521	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	8/10/2021	Baches	Isabel La Católica	Fray Servando Teresa de Mier		Renivelación de cajas de válvulas	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-533	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	7/12/2021	Baches	San Jerónimo	José María Pino Suárez	20 de noviembre	Bacheo en arroyo vehicular	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-539	V8 - San Pablo	10/10/2021	Baches	Roldán	Fray Servando Teresa de Mier	Carretones	Antes de la calle Puente de Santo Tomás Bacheo en arroyo vehicular	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-541	V8 - San Pablo	10/10/2021	Baches	Escuela Médico Militar	San Pablo		calle Escuela Médico Militar casi esquina con calle San Pablo Bacheo en arroyo vehicular	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-544	Reunión en Moctezuma (Asistió el Arq. Jaral)	9/11/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Lerdo	Magnolia	Soto	36A	SACMEX			Atendido

# Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 14 al 27 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-583	VI - Santa María la Redonda	18/1/2022	Mal estado de cables o equipamiento	Violeta	Zarco			CFE			Atendido
IUCH-587	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	24/1/2022	Mal estado de cables o equipamiento	Ignacio Allende	Donceles	República de Cuba		TELMEX			Atendido
IUCH-606	Estructura de Supervisión ACH	14/1/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Santísima	Emiliano Zapata		Pasaje Santísima	SACMEX			Atendido
IUCH-626	VI - Santa María la Redonda	29/1/2022	Robo de cables, tapas, registros	Lerdo	Magnolia			CFE			Atendido
IUCH-652	V8 - San Pablo	11/2/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Puente de Santo Tomás	Roldán		frente a jarrieras a la altura del No. 21	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-653	Estructura de Supervisión ACH	10/2/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Roldán	San Pablo	Misioneros		SACMEX			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 14 al 27 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-654	SOS-DGOIV	44599.0	Mal estado de cables o equipamiento	San Ildefonso				TELMEX			Atendido
IUCH-655	SOS-DGOIV	8/2/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Justo Sierra				SACMEX			Atendido
IUCH-661	Estructura de Supervisión ACH	12/2/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Hidalgo	Valerio Trujano			ACH			Atendido
IUCH-662	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	44608.0	Mal estado de cables o equipamiento	Justo Sierra	Loreto			TELMEX	sin imagen		Atendido
IUCH-668	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	18/2/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo	Isabel La Católica		a la altura del #40	SACMEX			Atendido
IUCH-670	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	20/2/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo			Plaza San Jerónimo	SACMEX	sin imagen		Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 14 al 27 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-732	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	19/3/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Soledad	Jesús María			SACMEX			Atendido
IUCH-798	V8 - San Pablo	08/04/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones	Jesús María		Casi esquina	SACMEX			Atendido
IUCH-800	V8 - San Pablo	08/04/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Misioneros	Santo Tomás			SACMEX			Atendido
IUCH-806	V1 - Santa María la Redonda	15/04/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Moctezuma	Eje Central						Atendido
IUCH-807	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	04/04/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú			#5 #7 #10	SACMEX	 <small>Frente #5</small>		Atendido
IUCH-810	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	14/04/2022	Robo de cables, tapas, registros	Belisario Domínguez			En el sindicato textil #16		 <small>Frente #10 Frente #11</small>		Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 14 al 27 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-815	V3 - Santo Domingo	12/04/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Chile	Mariana Rodríguez Del Toro		Tapa se encuentra a un lado del módulo de policía				Atendido
IUCH-838	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	19/04/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Margil			30	CFE	M2133593169	sin imagen	Atendido
IUCH-839	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	20/04/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Margil			30	CFE	M2133594131	sin imagen	Atendido
IUCH-840	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	20/04/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Soledad			66	CFE	966170404221	sin imagen	Atendido
IUCH-841	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	20/04/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Justo Sierra				CFE		sin imagen	Atendido
IUCH-842	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	20/04/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	San Ildefonso			55	CFE	M2133594131	sin imagen	Atendido

# Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 14 al 27 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-843	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	20/04/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Guatemala				CFE	2133594131	sin imagen	Atendido
IUCH-844	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	20/04/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María				CFE		sin imagen	Atendido
IUCH-845	Estructura de Supervisión ACH	24/04/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Misioneros	Santo Tomás			SACMEX			Atendido
IUCH-846	Estructura de Supervisión ACH	23/04/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Roldán	República de Uruguay			SACMEX			Atendido
IUCH-847	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	24/04/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Del Carmen	Justo Sierra			TELMEX			Atendido
IUCH-848	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	26/04/2022	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Corregidora	Venustiano Carranza		CFE			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **EN PROCESO** - del 14 al 27 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-018	V5 - Zócalo	12/6/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica	5 de mayo		15	Sacmex			En Proceso
IUCH-025	V4 - Alameda-Sector Financiero	7/7/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Juárez	Dolores			CFE			En Proceso
IUCH-067	V1 - Santa María la Redonda	27/9/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Cda. de Camelia	Camelia	Santos Degollado		SACMEX			En Proceso
IUCH-373	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	Lecumberri	Callejón de Mixcalco	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		Al. Cuauhtémoc			En Proceso



## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 14 al 27 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1059	V8 - San Pablo	14/06/2022	Baches	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Ramón Corona			ACH			Pendiente
IUCH-1060	V8 - San Pablo	14/06/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Ramón Corona			TELMEX			Pendiente
IUCH-1064	V8 - San Pablo	17/06/2022	Desperfectos en banquetas	Mesones	Las Cruces		Afuera de papelería Gutiérrez	ACH			Pendiente
IUCH-1077	V8 - San Pablo	19/06/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	20 de noviembre			SACMEX			Pendiente
IUCH-1082	V4 - Alameda-Sector Financiero	22/06/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Hidalgo			A la altura del museo Franz Meyer	SACMEX			Pendiente
IUCH-1083	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	22/06/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez	Mesones			CFE			Pendiente

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 14 al 27 de mayo 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1084		21/06/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Bolívar	Fray Servando Teresa de Mier			Tránsito			Pendiente
IUCH-1085		21/06/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Palma Norte	Callejón de Rayón						Pendiente
IUCH-1091	V1 - Santa María la Redonda	27/06/2022	Falla en semáforo	Violeta				Tránsito			Pendiente
IUCH-1103	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	23/06/2022	Mal estado de cables o equipamiento					TELMEX			Pendiente
IUCH-1105	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	24/06/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Callejón del 57				CFE			Pendiente
IUCH-1116	V3 - Santo Domingo	15/06/2022	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Honduras				CFE			Pendiente

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

**Asuntos generales**