



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE CULTURA
DIRECCIÓN DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XVI SESIÓN - Evaluación Julio

06 de agosto de 2024



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 2 de agosto de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	61	cantidad	quincenal	16 de agosto de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica y fotocivicos	14	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	86	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Atención áreas verdes y espacios públicos - ACH	2	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

República de
Perú
Peña y Peña
República de
Guatemala
República de
Argentina
Isabel la
Católica
San Jerónimo
Regina
Madero
5 de Febrero
República del
Salvador

- Colocación de 7 bolardos en República de Perú esquina Leandro Valle.
- Colocación de 1 bolardo en República de Perú esquina República de Brasil.
- Reposición de 3 tapas de registro en Peña y Peña.
- Colocación de 1 fotografía en República de Guatemala entre República de Brasil y Plaza Seminario.
- Reposición de 2 tapas de registro metálicas en República de Argentina entre Donceles y González Obregón.
- Colocación de 6 vinilos en diversos puntos del Centro Histórico
- Retiro de espárragos en Isabel la Católica esquina Venustiano Carranza.
- Colocación de 1 bolardo en San Jerónimo esquina 5 de Febrero.
- Retiro de 1 m3 de cascajo en Regina entre Las Cruces y Jesús María.
- Reparación de 1 bache de 1 m2 en Madero e Isabel la Católica.
- Retiro de espárragos en 5 de Febrero entre República del Salvador y República de Uruguay.
- Colocación de 2 bolardos en República del Salvador esquina Pino Suárez.



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Plaza del
Empedradillo
República de
Guatemala
Rodríguez
Puebla
República de
Brasil
Regina
Tacuba
Plaza Zarco
San
Fernando
16 de
Septiembre
San Jerónimo

- Reposición de 5 tapas de dren en Plaza del Empedradillo.
- Reparación de 8.00 m2 de banqueta en República de Guatemala entre República de Brasil y República de Argentina.
- Colocación de 2 bolardos en Rodríguez Puebla y República de Colombia.
- Reposición de 5 piezas de dren en Plaza del Empedradillo.
- Reposición de 1 bolardo y reparación de 1.00 m2 en República de Brasil y República de Colombia.
- Retiro de 1 estela informativa tirada en Regina y 20 de Noviembre.
- Retiro de 2 bolardos en Plaza Zarco.
- Reparación de 1.00 m2 de banqueta en Plaza Zarco.
- Reparación de 1.00 m2 de banqueta en San Fernando entre Zarco y Héroes.
- Reparación de 3.00 m2 de banqueta con piezas de recinto en Plaza Zarco.
- Retiro de 1 banca de mármol destruida en 16 de Septiembre casi esquina Gante.
- Reparación de 6.00 m2 de concreto estampado en San Jerónimo esquina 5 de Febrero.



Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas



Reposición de bolardos en Leandro Valle y República de Perú



Reposición de tapas de registro en Peña y Peña



Retiro de esparragos en Isabel la Católica

Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas



Reparación de piso en República de Guatemala



Reposición de tapas de dren en Plaza del Empedrado



Reparación de bolardo en República de Brasil



Autoridad del Centro Histórico | Retiro de grafiti



Retiro de grafiti en Alhóndiga, 22 de julio de 2024



Retiro de grafiti en Allende, 26 de julio de 2024

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes e infraestructura



Poda en Plaza Zarco, 31 de julio de 2024



Lavado en Regina, 2 de agosto de 2024


Autoridad del Centro Histórico | Atención de desazolves



Eje 1 Poniente Guerrero entre Carlos J. Meneses y Pedro Moreno, 25 de julio de 2024



Mosqueta esquina Paseo de la Reforma, 25 de julio de 2024



Miguel Alemán, 1 de agosto de 2024

Autoridad del Centro Histórico | Atención de desazolves



Plaza Vizcaínas, 30 de julio de 2024



República de Chile, 25 de julio de
2024


Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Reparación de incidencias en banquetas



Limpieza de drenes




Aplicación de barniz protector a los alebrijes

Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Apoyo en operativo por Reliquias de San Judas
Tadeo en Catedral




Apoyo para desazolve en Plaza Vizcaínas



Poda en Plaza Zarco

Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos




Limpeza de plazas



Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


1,921

Incidencias de infraestructura del
perímetro ACH
julio



187


Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con
apoyo de Justicia Cívica y Foto Cívicos
julio



Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


1,394 m²

Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH
julio



56

Riegos de áreas verdes
julio





Alcaldía Cuauhtémoc



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 2 de agosto de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	16 de agosto de 2024
	Desazolve de tubería	78	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	890	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	6,400	metros cuadrados		
	Poda de pasto	7,200	metros cuadrados		
	Cultivo	1,235	metros cuadrados		
	Poda de seto	1,079	metros lineales		



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 2 de agosto de junio de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	2,760	Kilómetros	quincenal	16 de agosto de 2024
	Recolección orgánica domiciliaria	619.3	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,394	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	441.5	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	115	piezas		
	Reconexión de circuitos	23	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	17	piezas		
	Derribo de árbol	0	piezas		

Al. Cuauhtémoc | Mantenimiento hidráulico

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	U.M.	CANTIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN
1	LÓPEZ Y ARCOS DE BELÉN (MERCADO SAN JUAN)	DESAZOLVE DE ATARJEA	ML	120	18/JUL/2024
2	LUIS MOYA N° 5 ENTRE INDEPENDENCIA Y AV. JUÁREZ	DESAZOLVE DE ATARJEA	ML	60	18/JUL/2024
3	VICTORIA N° 82	DESAZOLVE DE ATARJEA	ML	70	18/JUL/2024
4	ERNESTO PUGIBET N°. 43 ENTRE REVILLAGIGEDO Y CALLEJÓN DE LA CANDELARIA"	DESAZOLVE DE ATARJEA	ML	90	22/JUL/2024
5	REPÚBLICA DE COSTA RICA N° 93 ESQUINA GONZÁLEZ ORTEGA	DESAZOLVE DE ATARJEA	ML	150	23/JUL/2024

Al. Cuauhtémoc | Gráficas



Poda en República de Cuba y Allende



Reparación de alumbrado público en Garibaldi



Reparación de alumbrado público en plaza Zarco



Desazolve en el mercado San Lucas



Poda en Arcos de Belén 31




Desazolve sobre calle Lecumberri

Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


9,685.3

Toneladas de recolección orgánica
julio



21,587.5


Toneladas de recolección inorgánica
julio



Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


10

Fugas de agua reparadas
julio



404

Reparaciones de luminarias
julio





SACMEX DRENAJE



AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	20,320	330	20,650
POZOS DE VISITA	360	6	366
REJILLAS DE PISO	404	1	405
COLADERA PLUVIAL	287	5	292
ALBAÑAL (METROS)	1,544	24	1,568

REPORTE FOTOGRÁFICO



AV. RAMÓN CORONA
(ESQ. SANTO TÓMAS)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 8 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



AV. EJE CENTRAL (ESQ. CALLE BELISARIO DOMINGUEZ)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 CP, 8 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



AV. PEÑA Y PEÑA #28
(ESQ. CALLE GONZALEZ ORTEGA)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 60 ML DE ATARJEA, 1 PV, 1 CP, 1 RP, 8 ML DE ALBAÑAL.



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público





SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	19 Jul 2024	1,262	Pza.(luminarias)	quincenal	16 Ago 2024



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 29 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	De La Palma y Eje Central	Centro	3	Cambio de balastro y luminaria	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Palma y calle Bolívar	Centro	2	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
5 de Mayo	Motolinía Isabel la Católica	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Academia	Soledad y calle Corregidora	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Av. 20 de Noviembre	José María Izazaga y San Jerónimo	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Av. 20 de Noviembre	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	Centro	112	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Av. 20 de Noviembre	Plaza Nezahualcóyotl y calle Nezahualcóyotl	Centro	29	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Av. 20 de Noviembre	San Jerónimo y Regina	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
		Subtotal:	92		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 29 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Bolívar	Tacuba y Av. 5 de Mayo	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Comonfort	Ignacio Comonfort - República de Ecuador	Centro	2	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
Donceles	Esquina con República de Chile	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Ignacio Allende	República de Honduras y República de Perú	Centro	5	Cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
Isabel La Católica	República del Salvador - 16 de septiembre	Centro	35	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Isabel La Católica	República del Uruguay - República de el Salvador	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
José Joaquín de Herrera	Leona Vicario y calle Torres Quintero	Centro	7	Cambio de balastro y fotocelda	Circuito apagado
Loreto	Justo Sierra y San Idelfonso	Centro	20	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Loreto	República de Guatemala y calle Justo Sierra	Centro	20	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	92		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 29 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Manuel de la Peña y Peña	Girón y calle Torres Quintero	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Matutino	Esq. Ramón Corona	Centro	1	Instalación de luminaria	Colocación de luminaria
Mesones	Simón Bolívar - Aldaco	Centro	1	Instalación de luminaria	Colocación de luminaria
Moneda	Academia y calle Correo Mayor	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Motolinía	Av. 5 de Mayo y Av. Francisco I. Madero	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Argentina y Girón	Centro	2	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Retiro de componentes	Retiro de luminaria
República de Ecuador	República Dominicana y calle República de Brasil	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Honduras	Ignacio Comonfort y Altuna	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria encendida de día
		Subtotal:	14		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 29 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Perú	Eje Central y calle Ignacio Allende	Centro	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Perú	República de Chile y calle Leandro Valle	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
San Idefonso	Del Carmen y calle República de Brasil	Centro	32	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
San Jerónimo	Correo Mayor y Av. José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Santo Tomás	Esquina Román Corona	Centro	1	Reacomodo de componentes	Luminaria apagada
Segundo callejón de Manzanares	Manzanares y Corregidora	Centro	1	Reacomodo de componentes	Luminaria apagada
Talavera	República de El Salvador y Calle de Mesones	Centro	1	Instalación de luminaria	Colocación de luminaria
Venustiano Carranza	Esquina Erasmo Castellanos	Centro	1	Reacomodo de componentes	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Simón Bolívar e Isabel La Católica	Centro	1	Instalación de luminaria	Luminaria apagada
		Subtotal:	68		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 29 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Cambio de balastro y foco	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de foco, socket y balastro	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Canalización	Obra
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Recableado	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
		Subtotal:	9		



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 29 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Edificio Nuevo de Gobierno	Plaza de la Constitución No. 1	Centro	28	Se sustituyen 15 proyectores tipo color graze de 2 ft y 13 proyectores de 3 ft tipo color graze, se cambian conectores	Mantenimiento
		Subtotal:	28		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 29 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Américas, Géiser Hidalgo, Géiser Hilton, Géiser Madero, Géiser Teatro, Mercurio, Neptuno, Primavera, Venus, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Américas, Venus, Danaides, Primavera, Neptuno, Mercurio, Géiser Hidalgo, Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	9	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Américas, Venus, Danaides, Primavera, Neptuno, Mercurio, Géiser Hidalgo, Géiser Teatro, Ninfa 1, Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de filtros en zona de succión de bombas sumergibles	Mantenimiento
		Subtotal:	31		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 29 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Venus, Géiser Madero, Danaides, Américas, Primavera, Neptuno, Géiser Hilton, Mercurio, Géiser Hidalgo, Ninfa 2, Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	11	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1Y2	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
		Subtotal:	120		
		TOTAL:	518		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 29 DE JULIO

16 DE SEPTIEMBRE



CAMBIO DE BALASTRO Y LUMINARIA

AV. 20 DE NOVIEMBRE



RESTABLECIMIENTO ITM

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 29 DE JULIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CAMBIO DE BALASTRO

IGNACIO ALLENDE



CAMBIO DE FOTOCELDA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 29 DE JULIO

LORETO





MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos



ALAMEDA CENTRAL



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-IE's | Anexos


EDIFICIO NUEVO DE GOBIERNO



SE SUSTITUYEN 15 PROYECTORES , SE CAMBIAN CONECTORES

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

EDIFICIO NUEVO DE GOBIERNO



SE SUSTITUYEN 15 PROYECTORES , SE CAMBIAN CONECTORES

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE NEPTUNO



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS

FUENTE TENOCHTILÁN



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE DANAIDES



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS



APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUCIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 02 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de septiembre	De La Palma y Eje Central	Centro	2	Cambio de balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Esq. 5 de Febrero	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
20 de Noviembre	República de el Salvador y calle Venustiano Carranza	Centro	2	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución	Centro	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
5 de Mayo	Isabel La Católica y Palma	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Academia	Corregidora y calle Soledad	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Academia	Corregidora y calle Soledad	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Alhóndiga	Corregidora y calle Soledad	Centro	2	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		Subtotal:	45		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 02 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Av. Fray Servando Teresa de Mier	Tlaxcoaque y Calzada de Tlalpan	Centro	15	Cambio de luminaria y balastro	Circuito apagado
Bolívar	Tacuba - Av. 5 de Mayo	Centro	20	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Callejón de San Ignacio	Vizcaínas y plaza de las Vizcaínas	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Diagonal 20 de Noviembre	5 de Febrero y Ejido	Centro	4	Conexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Donceles	Allende y calle República de Chile	Centro	32	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Donceles	Bolívar y calle República de Chile	Centro	32	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Isabel la Católica	Regina y calle Mesones	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Isabel la Católica	República de El Salvador y República de Uruguay	Centro	22	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Isabel la Católica	Venustiano Carranza y 16 de Septiembre	Centro	1	Cambio de balastro y luminaria	Luminaria apagada
		Subtotal:	129		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 02 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
José María Pino Suárez	San Jerónimo y José María Izazaga	Centro	1	Cambio de luminaria, socket, y balastro	Luminaria apagada
La Academia	Soledad y Corregidora	Centro	7	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Manuel de la Peña y Peña	Florida y calle González Ortega	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín	República de Chile y Ignacio Allende	Centro	20	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Mesones	Calle 5 de Febrero y calle Isabel la Católica	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro electrónico, socket	Luminaria apagada
Mesones	Las Cruces y Calle del Correo Mayor	Centro	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Mesones	Pino Suárez y Correo Mayor	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Mesones	Talavera y calle Jesús María	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Mixcalco	General Miguel Alemán y calle San Antonio Tomatlán	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	36		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 02 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Mixcalco	Mixcalco y Eje 1 Oriente	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Moneda	De la Academia y calle Lic.- Verdad	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Moneda	Lic. verdad y calle Correo Mayor	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Regina	Isabel la Católica y calle 5 de Febrero	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro electrónico, socket	Luminaria apagada
Regina	José María Pino Suárez y Correo Mayor	Centro	2	Cambio de balastro y luminaria	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Paraguay y calle República de Nicaragua	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Bolivia	Del Carmen y calle República de Argentina	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Perú y calle República de Honduras	Centro	13	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Chile	República de Perú y calle República de Honduras	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	24		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 02 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Colombia	República de Argentina y calle del Carmen	Centro	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
República de El Salvador	Isabel la Católica y calle 5 de Febrero	Centro	2	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de el Salvador	Roldán y calle Talavera	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Guatemala	Jesús María y De la Santísima	Centro	9	Cambio de lámpara, balastro y socket	Circuito encendido de día
República de Honduras	Ignacio Allende e Incas	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
República de Honduras	Paseo Honduras y Cjón. Vaquitas	Centro	2	Cambio de fotocelda	Luminaria apagada
República de Nicaragua	República de Brasil y calle República de Argentina	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Paraguay	Palma Norte y República de Chile	Centro	12	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Paraguay	República de Brasil y calle Comonfort	Centro	11	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	41		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 02 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Uruguay	Av. Circunvalación y Calle Santo Tomás	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República del Ecuador	República de Brasil y calle Palma Norte	Centro	1	Cambio de balastro electrónico	Luminaria apagada
Roldán	Ramón Corona y República de El Salvador	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Santísima	República de Guatemala y calle de Soledad	Centro	5	Cambio de balastro y luminaria	Luminaria apagada
Simón Bolívar	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Simón Bolívar	Mesones y José María Izazaga	Centro	17	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Simón Bolívar	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Xicoténcatl	Donceles y calle de Tacuba	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	43		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de foco y balastro	Luminarias apagadas
		Subtotal:	1		



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE AGOSTO

EDIFICIO O MONUMENTO	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Corredor República de Guatemala	Monte de Piedad y República de Argentina	Centro	2	Cambio de proyectores color reach y color blast	Mantenimiento
Edificio Nuevo de Gobierno	Plaza de la Constitución No. 1	Centro	160	Sustitución de tira led icolor flex	Mantenimiento
Fuente Salto del Agua	Eje Central y Eje 1a Sur	Centro	70	Instalación de proyectores con sus respectivas conexiones	Obra nueva
		Subtotal:	232		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente de la Plaza Solidaridad 1	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Diagnóstico de la bomba centrífuga de la fuente	Mantenimiento
Fuente Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Se detectan cortes en las líneas de alimentación de la fuente	Mantenimiento
Fuentes Américas, Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Suministro y llenado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes Danaides, Venus, Américas, Neptuno, Primavera, Mercurio, Géiser Hidalgo, Géiser Hilton, Géiser Teatro, Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes Danaides, Venus, Ninfa 2, Américas, Neptuno, Ninfa 1, Primavera, Mercurio, Géiser Madero, Géiser Teatro, Géiser Hilton, Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		Subtotal:	26		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuentes Danaides, Venus, Ninfa 2, Américas, Neptuno, Ninfa 1, Primavera, Mercurio, Géiser Madero, Géiser Teatro, Géiser Hilton, Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	36	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Cistemas generales; suministro y llenado	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	16	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes Mercurio, Géiser Hilton, Venus, Américas, Danaides, Neptuno, Primavera, Ninfa 1, Géiser Hilton, Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		Subtotal:	167		
		TOTAL:	744		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 02 DE AGOSTO

XICOTÉNCATL



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR



CAMBIO DE BALASTRO ELECTRÓNICO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 02 DE AGOSTO

REPÚBLICA DE GUATEMALA



CAMBIO DE LÁMPARA, BALASTRO Y SOCKET

REGINA



CAMBIO DE LÁMPARA, BALASTRO ELECTRÓNICO, SOCKET

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 02 DE AGOSTO

MONEDA



CAMBIO DE LUMINARIA

CALLEJÓN DE SAN IGNACIO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE FOCO Y BALASTRO


SOS-DGSUS-IE's | Anexos

REPÚBLICA DE GUATEMALA



CAMBIO DE PROYECTORES COLOR REACH Y COLOR BLAST

FUENTE SALTO DEL AGUA



**INSTALACIÓN DE
PROYECTORES CON SUS
RESPECTIVAS CONEXIONES**

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE TENOCHTILÁN



ENCENDIDO DE FUENTE

FUENTE NEPTUNO



APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUCIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PRIMAVERA



FUENTE GÉISER HIDALGO









LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS

SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

21,377

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
julio





Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 04/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	20 de Agosto
Limpieza	02) Barrido de Corredor Peatonal Circuito Plaza de la Constitución	2,716,000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,663	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	91.75	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	570,220	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 04/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas	quincenal	20 de Agosto
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	672,032	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	14,631	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	5,605	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	0	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	3,067	piezas		



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 22 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	26	58,500	7.40	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	4	6	18,000	1.50	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	26	2,600	7.30	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	26	63,284	7.30	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	26	58,240	12.50	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	11	20	2,000	4.90	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	20	12,000	19.00	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	9	9	1,260	33.40	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	1	1	250	3.00	
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE NICARAGUA	4	4	11,492	4.90	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 23	ENTRE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA (FRENTE AL CINE MARISCALA)	1	1	100	2.00
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	1	1	980	0.50
JARDÍN ALLENDE	AV. PASEO DE LA REFORMA ESQUINA PEDRO MORENO	1	1	3,080	0.50
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y REPÚBLICA DE CUBA (FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL)	1	1	100	0.20
PLAZA ZARCO	PASEO DE LA REFORMA Y CALLE ZARCO	1	1	4,225	2.20

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE BOLIVIA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE A POBLACIONES ATENCIÓN PRIORITARIAS (IAPP), Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23 (FRENTE AL CINE MARISCALA) EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN JARDÍN ALLENDE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL) EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN POBLACIONES VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EVENTO EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, “FERIA DE LAS AFORES 2024, EN LA EXPLANADA DEL ZÓCALO CAPITALINO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

DESMONTAJE DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, “FERIA DE LAS AFORES 2024, EN LA EXPLANADA DEL ZÓCALO CAPITALINO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL EVENTO “SEGUNDO PASO CENTAL DEL SOL Y LA MAGNA FIESTA DE LA FUNDACIÓN DE LA GRAN MÉXICO TENOCHTITLAN”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DEL EVENTO “SEGUNDO PASO CENTAL DEL SOL Y LA MAGNA FIESTA DE LA FUNDACIÓN DE LA GRAN MÉXICO TENOCHTITLAN”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

**LAVADO DE
PAPELERAS**



**RETIRO DE
PROPAGANDA**



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES






SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

152,462 m³

Residuos sólidos y recolección producto de barrido
julio


Recolección de residuos sólidos levantados en
tiraderos clandestinos



1851.25 m³

Tierra recolectada en PA del CH
julio


Recolección de tierra



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores


51,164 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH
julio



108,031 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
julio




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

25,631.5 m2

Eliminación de grafiti en PA de CH
julio


Eliminación de grafiti



5,600 pzas

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos
julio

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos





Sistema de Transporte Colectivo - Metro

STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 05 de agosto	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	0/3	Unidades fuera de servicio por Mod./Mant.	quincenal	19 de agosto
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	0/1	Unidades fuera de servicio por Mod./Mant.		

ESCALERAS

Perímetro A		Perímetro B	
		Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes K5	Línea 8	Fray Servando 2515	Línea 4
Zocalo	Línea 2	Garibaldi S4	Línea 8
		Guerrero R4	Línea B

ELEVADORES

Balderas BAL-3-ET3	Línea 3
Juárez JUA-3-ET3	Línea 3



STC-Metro | Indicadores


DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ELEVADOR	OPERÓ CORRECTAMENTE														OBSERVACIONES
				Del 19 julio al 01 de agosto del 2024														
				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	
M	J	V	S	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J					
PERÍMETRO A																		
1	1	Pino Suárez	PIN1-ET1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2	1	Pino Suárez	PIN1-ET2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
3	2	Pino Suárez	PIN2-ET1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
4	2	Pino Suárez	PIN-2-ET2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
5	2	Zócalo	ZOC2-ET1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
6	2	Zócalo	ZOC-2-ET2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
7	2	Zócalo	ZOC-2-ET3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
PERÍMETRO B																		
8	1	MERCED	MRD1-1ET	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
9	1	MERCED	MRD1-2ET	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
10	1	SALTO DEL AGUA	1ESAA21	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Apagadas por proyecto - Modernización Integral de Línea 1
11	1	SALTO DEL AGUA	1ESAA11	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
12	1	BALDERAS	BAL1-ET1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Apagadas por proyecto - Modernización Integral de Línea 1, FASE 2
13	1	CUAUHTEMOC	CUA-1ET	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
14	1	CUAUHTEMOC	CUA-2ET	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
15	3	JUÁREZ	JAZ3-1ET	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
16	3	JUÁREZ	JAZ3-2ET	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Cabina desnivelada, se requiere ajuste.
17	3	BALDERAS	BAL3-ET1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
18	3	BALDERAS	BAL3-ET2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
19	3	BALDERAS	BAL3-ET3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


93.33%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas
julio



94%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
julio





Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 23 de julio al 6 de agosto de 2024	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	20 de agosto de 2024
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	36	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	14	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
TOTAL				0	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO ENTRE EJE CENTRAL Y MOTOLINIA	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
AV. JUÁREZ ENTRE LUIS MOYA Y LÓPEZ	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
CUADRANTE DE BELISARIO DOMÍNGUEZ + REP. DE CHILE + EJE CENTRAL Y EJE 1 NORTE	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			36	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT.O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE ECUADOR 99	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
BELISARIO DOMÍNGUEZ 42	ALLENDE	REP. DE CHILE	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
LORETO 13	MIXCALCO	REP. DE GUATEMALA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
CALLEJÓN DE MIXCALCO 5	MIXCALCO	SAN ANTONIO TOMATLAN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MISIONEROS 7	TOPACIO	ROLDÁN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
RODRÍGUEZ PUEBLA 27	LECUMBERRI	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
LEONA VICARIO 24	MIXCALCO	SAN ANTONIO TOMATLAN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE DOMINICANA 2	REP. DE HAITÍ	REP. DE COSTA RICA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
CORREGIDORA 62	JESÚS MARÍA	ALHÓNDIGA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
LÓPEZ 22	INDEPENDENCIA	ARTÍCULO 123	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
EJE CENTRAL 27	INDEPENDENCIA	ARTÍCULO 123	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
PLAZA DEL ESTUDIANTE 10	AZTECAS	FLORIDA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE COLOMBIA 96	CALLEJÓN DE GIRÓN	RODRÍGUEZ PUEBLA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE GUATEMALA 124	LEONA VICARIO	MANUEL DOBLADO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
					14	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
BALDERAS ENTRE MORELOS Y ARTÍCULO 123		SIN DATO	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE TAPAS
TOTAL				1	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE COLOMBIA	REP. DE BRASIL Y REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSIÓN
JUSTO SIERRA	DEL CARMEN Y JESÚS MARÍA	SIN DATO	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSIÓN
			TOTAL	2	



Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores


4

Siniestro de robo de registro
julio



486

Bóvedas atendidas de desagüe
julio




Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores

168

Atenciones a fallas de suministro.
julio


Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica



15

Obra que implica rompimiento en vía pública.
julio

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública





Fideicomiso del Centro Histórico




FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/001/2024	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL INDIGENA UBICADO EN DR. JOSE MA. LUIS MORA, NÚMERO 5"	1	70	AGOSTO 2024
FCH/CDI/AD/002/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO".	1	7	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/003/2024	RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN LA "RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA".	1	23	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/004/2024	RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL "TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD".	1	18	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/005/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS".	1	15	SEPTIEMBRE 2024

FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/006/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN-CUAUHEMOC ".	1	20	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/007/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SANTA CATARINA ".	1	10	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/008/2024	"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL PUNTUAL EN EL TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ ".	1	20	AGOSTO 2024
S/N	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO EN LA ANTIGUA LAGUNILLA E INMUEBLES PUNTALES EN EL CENTROHISTÓRICO (AYUDAS)	15.3	20.1	AGOSTO 2024

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Trabajos de acabados con la instalación de plafones, instalación de piso y aplicación de pintura vinílica en muros.

**"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL INDIGENA
UBICADO EN DR. JOSE MA. LUIS MORA, NÚMERO 5"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de andamios para atención a tambor de cúpula.




Atención a grietas al interior del templo,
iniciando por el retiro de aplanados.

**"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN DEL
TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO "**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Consolidación de muros y colocación de puertos de inyección



Retiro de estructura metálica de piso



Liberación de aplanados

RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN LA
"RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA".


FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Liberación de pintura vinílica en intradós de cúpula.



Liberación de aplanados afectados por los sismos.



Armado de andamios y construcción de reclusa en cúpula.

**RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL
"TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Armado de andamios al interior del templo para atención a grietas.



Movimiento de tapial y armado de tapial en fachada principal del templo para atención a grietas.

"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS"


FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/001/2024	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL INDIGENA UBICADO EN DR. JOSE MA. LUIS MORA, NÚMERO 5"	1	70	AGOSTO 2024
FCH/CDI/AD/002/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO".	1	7	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/003/2024	RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN LA "RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA".	1	23	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/004/2024	RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL "TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD".	1	18	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/005/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS".	1	15	SEPTIEMBRE 2024

FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/006/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN-CUAUHEMOC ".	1	20	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/007/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SANTA CATARINA ".	1	10	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/008/2024	"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL PUNTUAL EN EL TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ ".	1	20	AGOSTO 2024
S/N	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO EN LA ANTIGUA LAGUNILLA E INMUEBLES PUNTALES EN EL CENTROHISTÓRICO (AYUDAS)	15.3	20.1	AGOSTO 2024

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Trabajos de acabados con la instalación de plafones, instalación de piso y aplicación de pintura vinílica en muros.

**"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL INDIGENA
UBICADO EN DR. JOSE MA. LUIS MORA, NÚMERO 5"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de andamios para atención a tambor de cúpula.




Atención a grietas al interior del templo,
iniciando por el retiro de aplanados.

**"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN DEL
TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO "**


FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Consolidación de muros y colocación de puertos de inyección



Retiro de estructura metálica de piso



Liberación de aplandados

RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN LA
"RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA".


FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Liberación de pintura vinílica en intradós de cúpula.



Liberación de aplanados afectados por los sismos.



Armado de andamios y construcción de reclusa en cúpula.

**RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL
"TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.




Armado de andamios al interior del templo para atención a grietas.




Movimiento de tapial y armado de tapial en fachada principal del templo para atención a grietas.

"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS"

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de andamios para tratar bóvedas de nave principal por intradós.



Libерación de enladrillado en extradós de bóvedas para atención a grietas.



Protección de bienes muebles para atención a grietas en muros.

"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN-CUAUHEMOC"

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.




Atención a grietas al interior de muros del templo mediante la liberación de aplanados y preparación del área.

Armado de andamios para atención a grietas en cúpula por intradós

**"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL
TEMPLO DE SANTA CATARINA"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.




Liberación de aplandados, apertura de caja para colocación de grapas perpendiculares a la trayectoria de la grieta e inyección de mortero cal-arena.

**"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL PUNTUAL EN EL
TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Se continúa el proceso de liberación y reintegración de
aplanados en paramentos de fachadas
Leona Vicario 68



Próximo inicio de trabajos en fachadas.

República de Venezuela 12 y 35



Aplicación de pintura a la cal y rejunte de
elementos pétreos


Del Carmen 57

**CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO EN LA ANTIGUA
LAGUNILLA E**

INMUEBLES PUNTALES EN EL CENTROHISTÓRICO (AYUDAS)

FCH | Seguimiento de indicadores.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 - FCHCM





Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México



ILIFE | Indicadores



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO 02 DE AGOSTO DE 2024

1	Escuela Primaria "Lisandro Calderón" Calzada de Guadalupe, Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06220 Ciudad de México.	32%	En proceso trabajos de mantenimiento en el plantel.
2	Escuela Jardín de Niños "Benito Juárez" Calle Jalapa, Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06760, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
3	Secundaria Laboratorios "Dr. Enrique Beltrán Castillo" Calle Lorenzo Boturini, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06820, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
4	Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra" Calle Vicente Riva Palacio, Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06300, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
5	Escuela Primaria "El Pensador Mexicano" Calle Vicente Riva Palacio, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06400, Ciudad de México.	41%	En proceso trabajos de mantenimiento en el plantel.
6	CAI SEP No 30 "Ovidio Decroly" Calle Naranja, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06400. Ciudad de México.	37%	En proceso trabajos de mantenimiento en el plantel.

ILIFE | Indicadores

7	Escuela Secundaria "República Mexicana" Calle Abraham González, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
8	Escuela Jardín de Niños "Cadetes De La Naval" Avenida Arcos De Belén, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06040, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
9	Escuela Jardín de Niños "José María Luis Mora" Calle Guerrero, Colonia Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06900, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
10	Escuela Primaria "Dr. Agustín Rivera" Avenida Arcos De Belén, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06080, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
11	Escuela Primaria "República De Líbano" Calle Las Cruces 45, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06070, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
12	"Escuela Secundaria Técnica 13" Calle Francisco Ayala, Colonia Ampliación Asturias, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06890, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.



Instituto Nacional de Antropología e Historia



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 02/08/24	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	11	cantidad	quincenal	20/08/24
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	1	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	9	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE ARGENTINA	28	CENTRO HISTÓRICO	ILUMINACION EN FACHADAS SOBRE BRASIL Y ARGENTINA	OBRA MENOR
-	DEL CARMEN	20	CENTRO HISTÓRICO	RETIRO DE APLANADO, LIMPIEZA DE PRETEL Y PINTURA EN FACHADA	OBRA MENOR
-	JUAREZ	38	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICION Y REMODELACION "PATIO JUAREZ"	OBRA MAYOR
-	JUAREZ	70	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO DE HABITACIONES Y PASILLO	OBRA MENOR
-	TACUBA	1	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO A SALAS CENTRALES	OBRA MENOR
-	PLAZA DE LA CONSTITUCION "CATEDRAL Y SAGRARIO METROPOLITANOS"	SN	CENTRO HISTÓRICO	REINTEGRACION DE ENLADRILLADO Y CONSOLIDACION DE GRIETAS	OBRA MAYOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	NACIONAL	12	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN Y HECHURA DE PRETIL PERIMETRAL EN 4 FLANCOS	OBRA MAYOR
-	BALDERAS (PLAZA DE LA CIUDADELA)	SN	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACION PARA HACER LA PLAZA MAS SEGURA	OBRA MAYOR
-	MESONES	90 - B	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACION ELECTRICA	OBRA MENOR
-	FRANCISCO I. MADERO	65	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	NEZAHUALCOYOTL	120	CENTRO HISTÓRICO	DIVISION DE AREAS CON ELEMENTOS LIGEROS COMO TABLAROCA	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	56	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE LONA RETRACTIL	OBRA MENOR
-	MAGNOLIA	182	CENTRO HISTÓRICO	CONSTRUCCIÓN DE UNA TIENDA DE AUTOSERVICIO.	OBRA MAYOR
-	MANZANARES	32	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA HULMILDAD.	OBRA MAYOR
-	SAN ILDEFONSO	30	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MUROS DE MAMPOSTERIA UBICADOS EN PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL Y AZOTEA,	OBRA MAYOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	65	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL INMUEBLE.	OBRA MAYOR
-	ALLENDE	26	CENTRO HISTÓRICO	DESMANTELAMIENTO DE BODEGA.	OBRA MENOR
-	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	2	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN EL ANTIGUO PALACIO DEL AYUNTAMIENTO.	OBRA MAYOR

INAH | Anexos


Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	AV. 20 DE NOVIEMBRE	3	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA TEMPORAL SOBRE FACHADA	OBRA MENOR
-	LIC. PRIMO VERDAD	7	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS CONTEMPORANEAS.	OBRA MAYOIR

INAH | Seguimiento de Indicadores


184

Autorizaciones de obras
enero - julio



219

Solicitudes de autorización de obras
enero - julio





Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito

Tránsito | Indicadores

INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA	
INTERSECCIONES	
SISTEMA CENTRALIZADO	149
SISTEMA AISLADO	13
INFRAESTRUCTURA DE RED DE CAMARAS DE TRANSITO	
10	

Mantenimiento: Mantenimiento de la Red Semafórica y Cámaras de Tránsito del Centro Histórico.

Descripción: Son todas las acciones que tienen como objetivo preservar la infraestructura con la se cuenta o restaurarla a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función designado, requiriendo la necesidad de rehabilitar o sustituir el equipo para poder continuar haciendo uso de él. evitando demoras en tiempo de recorrido así como daños materiales y humanos.


Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 05/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	44	cantidad	quincenal	19 de agosto
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		

Tránsito | Indicadores

MANTENIMIENTO SEMAFORICO

CORRECTIVO	
APAGADO	7
BASE NUEVA	1
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	2
FOCO FUNDIDO	3
FY-CINTILANTE	14
LIMPIEZA DE COMPONENTES	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	16
TOTAL GENERAL	44





STC-Metro | Seguimiento de Indicadores

706

Número de semáforos con mantenimiento correctivo
julio

