GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

I SESIÓN - Enero

9 de enero de 2024

Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales

Reportes Institucionales

Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 5 de enero de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	**9**	cantidad	quincenal	19 de enero de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	**0**	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	**0**	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	**4**	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | **Atención de incidencias de infraestructura**

Plaza Montero
Madero
Plaza del Empedradillo

Los trabajos realizados consistieron en **Retiro de espárragos** en Plaza Montero, **apoyo de logística para escultura de Francisco Villa** en Madero e Isabel la Católica, **reparación de 2 tramos de banqueta** en Pino Suárez esquina San Jerónimo, **reposición de lámina de mapa** en Plaza del Empedradillo.



Autoridad del Centro Histórico | **Atención de áreas verdes**

Se realizó riego de jardineras en Plaza Vizcaínas, 26 de diciembre de 2023.

Se realizó riego de jardineras de San Jerónimo y de Regina, 4 de enero de 2024.

Se realizó riego de jardineras de Av. Bucareli y jardineras de Eje 1 Norte casi esquina con Paseo de la Reforma, 4 de enero de 2024.

Se realizó riego de macetones de Comonfort y de República de Guatemala, 5 de enero de 2024.

Autoridad del Centro Histórico | **Acciones puntuales de agua y drenaje**

Se repuso tapón de toma de agua en Plaza Vizcaínas, 26 de diciembre de 2023

Alcaldía Cuauhtémoc

Al. Cuauhtémoc | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 5 de enero de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	2	fuga	quincenal	19 de enero de 2024
	Desazolve de tubería	157	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	170	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	3,450	metros cuadrados		
	Poda de pasto	5,850	metros cuadrados		
	Cultivo	1,015	metros cuadrados		
	Poda de seto	1,096	metros lineales		

Al. Cuauhtémoc | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 6 de enero de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	20 de enero de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	336.10	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	730.30	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	278.8	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	3	piezas		
	Reconexión de circuitos	4	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	0	piezas		
	Derribo de árbol	0	piezas		

Al. Cuauhtémoc | **Anexos**

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	DELICIAS ENTRE LUIS MOYA Y BUEN TONO	RECONEXIÓN DE UN CIRCUITO	PIEZA	27/12/2023
2	BUEN TONO ENTRE DELICIAS Y ARCOS DE BELEM	SUSTITUCIÓN DE 3 LUMINARIOS	PIEZA	27/12/2023
3	DELICIAS ESQUINA BUEN TONO	SUSTITUCIÓN DE 1 LUMINARIA	PIEZA	27/12/2023
4	HUMBOLT ENTRE ARTÍCULO 123 Y MORELOS	RECONEXIÓN DE UN CIRCUITO	PIEZA	02/01/2024

Al. Cuauhtémoc | **Gráficas**



Reparación de luminarias en calle Delicias

Recolección de residuos en calle Comonfort

Reparación de alumbrado público en la colonia Centro

Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación área de Drenaje.

SACMEX | **Indicadores**

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	0	640	640
POZOS DE VISITA	0	10	10
REJILLAS DE PISO	0	5	5
COLADERA PLUVIAL	0	1	1
ALBAÑAL (METROS)	0	20	20

SACMEX | **Drenaje**

REPORTE FOTOGRÁFICO

EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NO. 83
(ENTRE REPÚBLICA DE ECUADOR Y REPÚBLICA DE PERÚ)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 3 PV, 1 CP, 6 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX | **Drenaje**

REPORTE FOTOGRÁFICO

16 DE SEPTIEMBRE
(ENTRE EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS Y BOLIVAR)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 3 PV, 4 RP, 12 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX | **Drenaje**

REPORTE FOTOGRÁFICO

CORREGIDORA NO. 92
(ESQUINA CIRCUNVLACIÓN)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 260 ML DE ATARJEA, 4 PV, 1 RP, 2 ML DE ALBAÑAL.

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público

SOS-DGSUS-AP | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	**22 Dic 2023**	1,784	Cantidad	quincenal	**19 Ene 2024**

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 29 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
5 DE MAYO	ISABEL LA CATÓLICA Y PALMA	CENTRO	28	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
FRANCISCO I. MADERO	PALMA E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	17	REACOMODO DE FOTOCELDA	
REGINA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
JUSTO SIERRA	DEL CARMEN Y LORETO	CENTRO	10	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
ARTÍCULO 123	LÓPEZ Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA
DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	CHIMALPOPOCA Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	CENTRO	34	RESTABLECIMINETO ITM	CIRCUITO APAGADO
JESÚS MARÍA	CORREGIDORA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	26	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	15	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
LA ACADEMIA	SOLEDAD Y CORREGIDORA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	PARQUE DEL CONDE Y MESONES	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
MESONES	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMON BOLÍVAR	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	ALDACO Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
BOLÍVAR	SAN JERÓNIMO Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	
REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	11	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
LECUMBERRI	MANUEL DOBLADO Y EJE 1 OTE VIDAL ALCOCER	CENTRO	7	CAMBIO DE FOTOCELDA	
		SUBTOTAL	**156**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 29 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
JOSÉ MARÍA IZAZAGA	ESCUELA MÉDICO MILITAR Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	42	RESTABLECIMINETO CONTROLES	CIRCUITOS APAGADOS
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	ESCUELA MÉDICO MILITAR Y JESÚS MARÍA	CENTRO	1	REACOMODO DE COMPONENTES	LUMINARIA APAGADA
LAS CRUCES	MESONES Y REGINA	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
20 DE NOVIEMBRE	SAN JERÓNIMO Y REGINA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	
REPÚBLICA DE CHILE	TACUBA A DONCELES	CENTRO	6	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO Y APLICACION DE SOLDADURA	TAPA DE REGISTRO DAÑADA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	REPOSICION DE CANALIZACIÓN	CANALIZACIÓN DAÑADA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE LUMINARIA Y RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIAS APAGADAS
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	
		SUBTOTAL	**60**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 29 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
EDIFICIO NUEVO GOBIERNO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1	CENTRO	331	CAMBIO DE COLOR	SOLICITUD DE ACUERDO A CALENDARIO
EDIFICIO VIRREINAL	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	268	CAMBIO DE COLOR	
EDIFICIO DE ASAMBLEA	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 10	CENTRO	417	CAMBIO DE COLOR	
EDIFICIO DE JOYERIAS	MONTE DE PIEDAD No. 13	CENTRO	165	CAMBIO DE COLOR	
		SUBTOTAL	**1,181**		

SOS-DGSUS- AP | Anexos

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 29 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTE DANAIDES, NEPTUNO, NINFA 1, NINFA 2, MERCURIO, PRIMAVERA, AMERICAS, GEISER HILTON Y GEISER HIDALGO,	CENTRO	9	APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR	MANTENIMIENTO
	FUENTE NINFA 3	CENTRO	1	VACIADO DE FUENTE, LIMPIEZA DE CISTERNA	
	FUENTE PRIMAVERA	CENTRO	5	INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 1/2 HP	
	FUENTE PRIMAVERA, MERCURIO, NEPTUNO, NINFA 1, NINFA 2, AMERICAS, VENUS, DANAIDES, GÉISER HIDALGO, GÉISER HILTON, GEISER MADERO Y MERCURIO	CENTRO	12	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	
	FUENTE VENUS, DANAIDES, NINFA 3	CENTRO	3	SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE	
	FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	12	ENCENDIDO Y APAGADO DE FUENTES	
	GEISER HIDALGO	CENTRO	1	SUMINISTRO Y LLENADO DE BROCAL DE GEISER	
	GEISER HIDALGO, GÉISER MADERO Y GÉISER HILTON	CENTRO	2	LIMPIEZA DE LA BOMBA SUMERGIBLE	
	GÉISER MADERO	CENTRO	1	APLICACIÓN DE PINTURA EN CISTERNA	
PLAZA SOLIDARIDAD	FUENTE DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	CENTRO	1	SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE	
	FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1, 2, 3 Y 5	CENTRO	4	LIMPIEZA GENERAL DE BOVEDA	
	FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1, 2, 3 Y 5	CENTRO	4	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	
PLAZA TLAXCOAQUE	FUENTE DE TLAXCOAQUE	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE DE 1HP EN CÁRCAMO DE BOMBEO DE LA BÓVEDA Y 1 CONECTOR (CRE) DE 2"	
		SUBTOTAL	**56**		
		TOTAL	**1,453**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE



RESTABLECIMIENTO ITM

BOLÍVAR

CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

FRANCISCO I MADERO

REACOMODO DE FOTOCELDA

LAS CRUCES

RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

ALAMEDA CENTRAL

SE ATIENDE LA INCIDENCIA A-DC008: SE SUSTITUYE TAPA DE REGISTRO DE PDL 081372, SE RELLENA CON GRAVILLA Y SE APLICA UN CORDÓN DE SOLDADURA PARA REFORZARLA.

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

ALAMEDA CENTRAL





CAMBIO DE LUMINARIA Y RECONEXIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN EN PDL 081696

SOS-DGSUS-IE | **Anexos (fotografías)**

EDIFICIO NUEVO GOBIERNO

EDIFICIO DE ASAMBLEA

PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

FUENTE TLAXCOAQUE

ENCENDIDO DE FUENTES

FUENTES DE LA PLAZA DE LA SOLIDARIDAD

LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA Y PERIMETRO DE LAS FUENTES

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 05 DE ENERO 2024

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPUBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	1	CAMBIO DE FOTOCELDA	CIRCUITO ENCENDIDO DE DÍA
DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	TLALPAN Y TLAXCOAQUE	CENTRO	4	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	12	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
TACUBA	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMON BOLIVAR	CENTRO	28	CAMBIO DE FOTOCELDA	LUMINARIA ENCENDIDA DE DIA
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y IGNACIO ALLENDE	CENTRO	9	REPROGRAMACION DE TIMER	
FRANCISCO I. MADERO	ISABELA CATÓLICA Y MOTOLINIA	CENTRO	7	CAMBIO DE FOTOCELDA	
FRANCISCO I. MADERO	ISABEL LA CATÓLICA Y MOTOLINIA	CENTRO	10	RESTABLECIMINETO ITM	CIRCUITO APAGADO
CALLEJÓN MIXCALCO	MIXCALCO Y GENERAL MIGUEL ALEMÁN	CENTRO	10	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
JUSTO SIERRA	CALLE DEL CARMEN Y CALLE LORETO	CENTRO	6	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE PARAGUAY Y REPÚBLICA DE ECUADOR	CENTRO	13	CAMBIO DE FOTOCELDA Y BASE RECEPTACULO	
		SUBTOTAL	**100**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO/SEMANA AL 05 DE ENERO 2024

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE PARAGUAY Y REPÚBLICA DE ECUADOR	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA ENCENDIDA DE DIA
SAN CAMILITO	REPÚBLICA DE ECUADOR Y PLAZA GARIBALDI	CENTRO	19	CAMBIO DE FOTOCELDA	CIRCUITO ENCENDIDO DE DÍA
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	9	CAMBIO DE FOTOCELDA	
MONTE DE PIEDAD	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA EN INTERMITENCIA
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	MESONES Y REGINA	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA	
MONEDA	LA ACADEMIA Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA	
CORREGIDORA	LA ACADEMIA Y JESÚS MARÍA	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DE PERÚ	IGNACIO ALLENDE Y REPÚBLICA DE CHILE	CENTRO	20	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	AJUSTE DE FOTOCELDA	LUMINARIA ENCENDIDA DE DÍA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	32	RECONECCIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	COMERCIO INFORMAL CONECTADO
		SUBTOTAL	**90**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 05 DE ENERO 2024

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	LIC. PRIMO DE VERDAD No. 10 ESQ. MONEDA	CENTRO	60	CONFIGURACIÓN DE RELOJ Y RECONECCIÓN DE PROYECTOR	LUNIMARIOS APAGADOS
TEATRO DE LA CIUDAD	DONCELES No. 36	CENTRO	40	RECONEXIÓN DE PROYECTORES	
		SUBTOTAL	**100**		

SOS-DGSUS-IE´S | **Fuentes**

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 05 DE ENERO 2024

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTE AMERICAS, VENUS, DANAIDES, MERCURIO, PRIMAVERA Y GÉISER MADERO	CENTRO	6	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES	MANTENIMIENTO
	FUENTE NEPTUNO, AMERICAS Y NINFA 1	CENTRO	3	SUMINISTRO DE AGUA Y LLENADO DE FUENTE	
	FUENTE PRIMAVERA, MERCURIO, DANAIDES, VENUS	CENTRO	4	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	
	FUENTE PRIMAVERA, MERCURIO, NEPTUNO, AMERICAS, DANAIDES,VENUS, GÉISER HILTON, GÉISER HIDALGO, GÉISER MADERO	CENTRO	9	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	
	FUENTE PRIMAVERA, MERCURIO, NEPTUNO, NINFA 1, AMERICAS	CENTRO	5	APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR	
	FUENTE PRIMAVERA, MERCURIO, NEPTUNO, NINFA 1, AMERICAS, VENUS, DANAIDES, GÉISER TEATRO	CENTRO	8	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	
	FUENTE PRIMAVERA, MERCURIO, NEPTUNO, NINFA 2 Y GÉISER HILTON	CENTRO	5	LIMPIEZA DE BÓVEDA MEDIANTE MEDIOS MANUALES	
PLAZA SOLIDARIDAD	FUENTE DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	CENTRO	1	SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE	
		SUBTOTAL	**41**		
		TOTAL	**331**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

REPÚBLICA DE BRASIL

CAMBIO DE FOTOCELDA Y BASE RECEPTACULO

REPÚBLICA DE PERÚ

RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

ALAMEDA CENTRAL

CAMBIO DE BALASTRO



RECONEXION DE LÍNEAS

SOS-DGSUS-IE´S | **Anexos (fotografías)**

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA

PROGRAMACION DE COLORES DE ACUERDO AL CALENDARIO PROPUESTO Y RECONEXIÓN DE UN PROYECTOR APAGADO

TEATRO DE LA CIUDAD

RECONEXION DE PROYECTORES

SOS-DGSUS-IE´S | **Fuentes**

GÉISER HILTON

SUMINISTRO Y LLENADO DE CISTERNA Y BROCAL

INSTALACION DE 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO FAL DE 3X200 AMP

SOS-DGSUS-IE´S | **Fuentes**

FUENTE PRIMAVERA

LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA Y PERIMETRO

FUENTE VENUS

APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

SOS-DGSUS | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 07/01	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	**12,312.16**	kilómetros	quincenal	23 de enero
	02) Barrido mecánico en PA del CH	**1,279.04**	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	**10,080**	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	**111.25**	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	**1,120**	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	**647,356**	metros cuadrados		

SOS-DGSUS | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 07/01	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	**256**	sitios	quincenal	23 de enero
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	**350**	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, y Av. Hidalgo	**3,699**	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	**99**	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	**2,406**	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	**0**	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	**0**	metros cuadrados		

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
5 DE FEBRERO	19	m2
MESONES	17	m2
ISABEL LA CATÓLICA	13	m2
REPÚBLICA DE CHILE	11	m2
ALLENDE	14	m2
SIMÓN BOLÍVAR	16	m2
FRANCISCO I. MADERO, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD	09	m2
T O T A L	99	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 99 M2

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 04 DE ENERO DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	31	69,750	7.80	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	08	08	24,000	1.90	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	31	3,100	7.10	
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	31	75,454	7.90	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	31	69,440	8.10	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	20	12,000	21.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	4	4	400	1.80	
CALLE LÓPEZ	ESQUINA AV. JUÁREZ	1	1	100	0.30	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLE VIOLETA	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	1	1	100	0.20	
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	2	2	8,450	0.80	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
AV. BUCARELI	ESQUINA AYUNTAMIENTO	4	4	400	1.40	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 23 (FRENTE AL CINE MARISCALA)	ENTRE CALLE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA	2	2	200	0.60	
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	1	1	100	7.40	
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	2	2	1,960	0.60	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	1	1	250	0.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	1	1	2,873	1.20	
RINCONADA DE JESÚS	ESQUINA REPÚBLICA DEL SALVADOR	1	1	100	0.20	
REPÚBLICA DE GUATEMALA	ESQUINA CALLE DEL CARMEN	1	1	100	0.60	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE







SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.







SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE LÓPEZ, ESQUINA AV. JUÁREZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. BUCARELI EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

AVENIDA BUCARELI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23, FRENTE AL CINE MARISCALA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN RINCONADA DE JESÚS EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE GUATEMALA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO







SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DE LA “VERBENA NAVIDEÑA”







SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DE LA “VERBENA NAVIDEÑA”








SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DE LA “VERBENA NAVIDEÑA”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL RETIRO DE LA LOGISTICA DE LA “ VERBENA NAVIDEÑA”







SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LAVADO EN CALLE MADERO, POR LA “DEVELACIÓN DE LA ESCULTURA DE FRANCISCO VILLA”

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES







Sistema de Transporte Colectivo - Metro

STC-Metro | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte del 22 de Diciembre al 04 de Enero	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por modernización / mantenimiento de las **75** ubicadas en las estaciones del **CH**	**0/5**	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	22 de Enero
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por modernización / mantenimiento de los **19** ubicados en las estaciones del **CH**	**0**	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		**Perímetro B**	
		Balderas 7674	**Línea 1**
Bellas Artes K5	**Línea 8**	**Fray Servando 2515**	**Línea 4**
		Garibaldi S4	**Línea 8**
		Guerrero R4	**Línea B**

ELEVARDORES	
Balderas BAL-3-ET3	**Línea 3**

Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 26 de diciembre de 2023 al 8 de enero de 2024	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	**0**	23 de enero de 2024
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	**43**	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	**15**	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	**0**	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	**0**	

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 1. Detalle de ubicaciones
Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
TOTAL				0	

Anexo 2. Detalle de ubicaciones
Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO- MONEDA, ENTRE CONDESA Y CORREO MAYOR	SIN DATO	CENTRO	20	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EJE CENTRAL Y CORREGIDORA	SIN DATO	CENTRO	23	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			43	

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CIRCUNVALACION 307	MANZANARES	REP. DE URUGUAY	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
EMILIANO ZAPATA 49	SOLEDAD	JESUS MARIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
SANTISIMA 23	EMILIANO ZAPATA	SOLEDAD	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
COLOMBIA 66	REP. DE ARGENTINA	EL CARMEN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE URUGUAY 136	CORREO MAYOR	LAS CRUCES	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
CORREGIDORA 83	2° CERRADA DE CORREGIDORA	2° CALLEJON DE MANZANARES	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
HAITI 5	REP. DE VENEZUELA	REP. DOMINICANA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE ARGENTINA 34	RODRIGUEZ PUEBLA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE COLOMBIA 96	EL CARMEN	. GIRÓN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
JUSTO SIERRA 29	GONZALEZ ORTEGA	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE COSTA RICA 85	REP. DE BRASIL	FLORIDA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
SAN ILDEFONSO 65	EL CARMEN	LORETO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE COSTA RICA 66	FLORIDA	AZTECAS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
JUSTO SIERRA 81	EL CARMEN	LORETO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
ROLDAN 38	REP. DE URUGUAY	REP. DEL SALVADOR	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
					15	

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 4. Detalle de ubicaciones
Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				0	

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
				TOTAL	0	

Fideicomiso del Centro Histórico

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	**SEÑALÉTICA** PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. **RECURSO F/54.**	79	**100**	AGOSTO 2023
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE **REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.**	40		CONVENIO MODIFICATORIO. DICIEMBRE 2023
F54/008/2023	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL **CALLEJÓN LEANDRO VALLE.**	20	**80**	ENERO 2024
F-54/009/2023	ARREGLO DE LAS 3 FACHADAS DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO **“CASA XOCHIQUETZAL”**	20	**85**	ENERO 2024

FCH | **Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.**

Trabajos concluidos

FCH | **Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.**



Trabajos de rehabilitación de firmes y pisos. Se ha realizado la sustitución de piezas de piso de cantera acabado punzonado dañadas, el desazolve del dren de desagüe pluvial y el mantenimiento a la fuente realizando remoldeos de cantera y limpieza de piezas de talavera existentes en su interior.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN
CALLEJÓN LEANDRO VALLE

FCH | **Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.**



Trabajos de mantenimiento integral de herrerías históricas, aplicación de pintura a la cal e impermeabilización de azoteas

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/INV/001/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO"** *San Ildefonso 80, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Cuauhtémoc, CDMX*	87	**99**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO"** *Donceles 99, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX*	85	**99**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ"** *Calle del rosario no. 5, col. candelaria de los patos, Alc. Venustiano Carranza, c.p. 15100. Perímetro "B" del Centro Histórico de la Ciudad de México.*	79	**99**	DICIEMBRE 2023

FCH | **Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.**






Sellado de grietas mediante inyección de mortero fluido de cal, reintegración de enladrillado de cúpula para cubrir los cinturones de refuerzo estructural y aplanado

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO"

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.





Cierre de ventanas arqueológicas con arena cernida autorizado por el INAH para preservar el vestigio, reintegración de fachada principal y salones.

FCH | **Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.**

Reintegración de losa y colocación de enladrillado.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ"

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL 2023				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/005/2023	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES EN EL CENTRO HISTÓRICO con ubicación en las calles de **Héroes No. 35, 43, 60, 88, 118-120, Magnolia no. 149, 151 y Violeta no. 47, 54, 60.**	58	**85**	DICIEMBRE 2023

FCH | **Obras en Proceso.** Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2023.



Fachada terminada

FCH | **Obras en Proceso. Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2023.**

Fachada terminada

FCH | **Obras en Proceso.** Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2023.

Fachada terminada

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO

HÉROES 118-120

FCH | **Obras en Proceso.** Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2023.

Fachada terminada

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO

MAGNOLIA 151

FCH | **Obras en Proceso.** Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2023.



Fachada finalizada

FCH | **Obras en Proceso. Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2023.**

Liberación de aplanados y preparación para aplicación de pintura

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO

VIOLETA 54

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.

ILIFE | Cuadro Resumen

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO 05 DE ENERO DE 2024			
1	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Júarez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	DESAZOLVE DE DENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Rio de la Loza No. 39, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano" C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS, CAMBIO DE ACABADO EN PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA
5	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	98%	TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE AULAS
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	48%	EN PROCESO TRABAJOS DE REFORZAMIENTO
7	IEMS, Plantel Justo Sierra, Calle Justo Sierra 49, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	13%	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA DEL PLANTEL

ILIFE | Escuela Secundaria “ Heroes de Chapultepec “

Trabajo de Reforzamiento en Aulas

ILIFE | Escuela Secundaria “ Adriana García Corral “





Trabajo de Rehabilitación en Aulas

ILIFE | IEMS “ Justo Sierra “

Trabajos de Rehabilitación de Muro de Colindancia

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | Cuadro Resumen

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS

COMITÉ DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS (CIS)

EJERCICIO 2023

01 AL 08 DE ENERO DE 2024

N	VOLANTE	ESTATUS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DGAR/SGIRPC	Fecha de ingre	Fecha de atenci	OBV	añ	TIPO PROYECTO	MES	mL	poblaci	poste	registro	CAJAS	cruceros para interoc	SONDEOS	POZOS	TROPEZONES	BÓVEDA	ANCLAS	Tmas domiciliarias	Receptores s´smicos
1	5597	Ruta	AE. VALSABA, S.A. de C.V. josé antonio alzate 62. Calle Eje 1 Norte José A. Alzate no. 62. Col. Sta. Ma. La Ribera. ACUAH.	33/24	21.11.2023	05.01.2024	OT-MPC	2024	AE	ENERO	49.10	9,947	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5685	Ruta	**FO**. CIRION TECH. Juan Carlos Castañeda Cid del Prado, . TELEMARK	35/24	24.11.2023	05.01.2024	OT-MPC	2024	FO	ENERO	241.00	4300	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NOT-MPC	NEGATIVA A OPINIÓN TÉCNIKCAEN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL									**290.10**	**14,247.00**	**0**	**5**									
	OT-MPC	OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL																					
	AVOT-MPC	AMPLIACIÓN DE VIGENCIA A OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL																					

Turnos e incidencias urbanas

ACH | **Matriz de seguimiento a incidencias urbanas** - enero 2024

37% atención

Matriz de Incidencias	*Estado*		
Dependencia	**Atendido**	**Pendiente**	**Suma total**
Al. Cuauhtémoc		2	2
CFE		2	2
SACMEX		1	1
SOS-DGSUS	3		3
Suma total	**3**	**5**	**8**

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 01 al 08 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-135	22/06/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Chile			Frente al #49	SACMEX			Atendido
IUCH-325	5/12/2023	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Guatemala			Luces prendidas de día	SOS-AP			Atendido
IUCH-353	3/01/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-355	3/01/2024	V12 - Doctores	Limpieza	Dr. Andrade				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-359	3/01/2024	ACH	Limpieza	Plaza 23 de mayo				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias PENDIENTES** - del 01 al 08 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-354	3/01/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	16 de septiembre	Isabel La Católica			CFE			Pendiente
IUCH-356	3/01/2024	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Corregidora			Solicitud de Vactor en el #92	SACMEX			Pendiente
IUCH-357	3/01/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Apartado			Frente al #34	CFE			Pendiente
IUCH-358	3/01/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Eje Central	Camelia		Cerca de la Gasolinera	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-360	3/01/2024	V12 - Doctores	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Moctezuma	Zarco			Al. Cuauhtémoc			Pendiente

Asuntos generales