



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

XIII Sesión Ordinaria

11 de julio 2025



ORDEN DEL DÍA

- ❏ Mensaje de bienvenida
- ❏ Reportes institucionales
- ❏ Turnos
- ❏ Asuntos generales



REPORTES INSTITUCIONALES



01

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 10 de Junio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	121	Acciones	Quincenal	25 de julio
Justicia Cívica	Atención parques, plazas o áreas verdes y mantenimientos menores con apoyo de justicia cívica y foto cívicos	1	Acciones		
Eliminación de grafiti	Eliminación de grafiti en CH	0	Sitios/M2		
Riego de áreas verdes	Atención áreas verdes y espacios públicos - ACH	0	jornadas		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
01/07/2025	Se hace retiro de 150 basaltines de 15X15 cm	San Ildefonso #40 entre calle del Carmen y Rep. de Argentina		
	Se retira 1.00 m2 de concreto			
	Se lleva a cabo la limpieza de mezcla de los 150 basaltines			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
01/07/2025	Se nivela área 8.85 m ²	San Ildefonso #40 entre calle del Carmen y Rep. de Argentina		
	Se hace retiro de 4 locetas de 40X40 cm			
	Se demuele y se colocan nuevamente las 4 losetas			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
01/07/2025	Se coloca 1.00 m ² de basaltines, se deja confinado y señalizado así como material sobrante	San Ildefonso #40 entre calle del Carmen y Rep. de Argentina		
02/07/2025	Se realiza movimiento de maceton para reubicarlo de lugar en, Guatemala entre Brasil a Templo Mayor. NOTA: Se hace el apoyo a Armando	República de Guatemala frente al #24		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
03/07/2025	Se colocan 3 locetas de 40X40 cm	San Ildefonso #40 entre del Carmen y Rep. de Argentina		
	se coloca basaltin de 15X15 cm con un área de 8.00 m2			
	se coloca arena con cemento para junteo de basaltines en una área de 9:00 m2			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
03/07/2025	Se hace limpieza de dren	Leandro Valle entre República de Perú a Belisario Domínguez		
	Se nivela área para recibir mezcla			
	se coloca 1 loseta de 40X40 cms			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
03/07/2025	Se endereza cabezal de 1 bolardo	San Ildefonso #40 entre Del Carmen y Rep. de Argentina		
	Se hace colado de tapa			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
03/07/2025	Se retira bolardo	San Ildefonso #40 entre Del Carmen y Rep. de Argentina		
	Se hace la demolición			

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
03/07/2025	Se reubica bolardo	San Ildefonso #40 entre Del Carmen y Rep. de Argentina		
	Colando el área con concreto estampado			

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
05/06/2025	Se hace la nueva traza para la reubicación de 2 bolardos,	Leandro Valle esq. Rep. de Perú		
	Se hace el corte en banqueta,			
	Demolición			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
03/07/2025	Colocación de 2 bolardos,	Leandro Valle esq. Rep. de Perú		
	Se hace colado de 1:00 m2 de banqueta en color negro estampado			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
04/07/2025	Recepción de Materiales	San Antonio Abad #65		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
07/07/2025	Se realiza el retiro de 2.5 m ³ de material sobrante de obra frente a Casa Tlaxcala.	San Ildefonso #40 entre Rep. de Argentina a Del Carmen		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
08/07/2025	<p>Se continua con la recepción de materiales</p> <p>Se hace apoyo para recibir materiales y acomodo de los mismos en el campamento.</p>	San Antonio Abad #65		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/07/2025	Colocación de vinilo	5 de Mayo y Bolívar 122		
	Colocación de vinilo	16 de Septiembre esq Palma 026		
	Colocación de vinilo	16 de Septiembre esq Isabel La Católica 054		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/07/2025	Colocación de vinilo	16 de Septiembre esq Palma, 016		
	Colocación de vinilo	16 de Septiembre esq 5 de Febrero, 013		
	Colocación de vinilo	5 de Febrero esq V Carranza, 005		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/07/2025	Colocación de vinilo	5 de Febrero esq V Carranza, 019		
	Colocación de vinilo	5 de Febrero esq V Carranza 007		
	Colocación de vinilo	5 de Febrero esq Uruguay, 045		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/07/2025	Colocación de vinilo	5 de Febrero esq Mesones, 097		
	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq San Jerónimo 087		
	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq Regina 106		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/07/2025	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq Regina 088		
	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq Salvador 096		
	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq Salvador 090		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/07/2025	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq Uruguay 033		
	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq Uruguay 034		
	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq Uruguay 036		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/07/2025	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq V Carranza 032		
	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq V Carranza 037		
	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq Plaza de la Constitución 004		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/07/2025	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq Plaza de la Constitución 079		
	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq Regina 083		
	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq. V. Carranza 039		

Seguimiento

Recorrido interinstitucional para la evaluación de infraestructura y ordenamiento Plaza Regina y Plaza San Jerónimo.

En seguimiento a los acuerdos establecidos en la 12ª Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras, celebrada el viernes 27 de junio, se llevó a cabo el recorrido en Plaza Regina y Plaza San Jerónimo, el jueves 03 de julio ubicado en ubicadas entre Simón Bolívar e Isabel la Católica como parte de la atención a plazas, parques y jardines del perímetro A del Centro Histórico.

El objetivo fue revisar las **condiciones actuales** de la plaza e identificar áreas de oportunidad en materia de infraestructura, mantenimiento y entorno urbano, así como **retomar acciones conjuntas entre dependencias** para su mejora integral.

- Participaron representantes de diversas dependencias:
 - ACH.
 - Fideicomiso.
 - Alcaldía Cuauhtémoc.
 - Arbolado SOBSE.
 - Alumbrado público de SOBSE.
 - Servicios Urbanos SOBSE.
 - SEBIEN.



Seguimiento

Mesa de trabajo con el Colegio Vizcaínas

Dando cumplimiento a la indicación de nuestra jefa de Gobierno, se realizó una mesa de trabajo con el Colegio Vizcaínas, con la participación de las siguientes áreas; ACH, SOBSE, SSC, SEBIEN, Turismo, dónde cada área será responsable de atender el tema del ámbito de su competencia.

Acuerdos

- podas alrededor del colegio. Arbolado SOBSE
- mantenimiento y reparación de luminarias. Alumbrado SOBSE
- limpieza y recolección de basura en las inmediaciones del colegio.

Servicios Urbanos SOBSE

- personas vulnerables y en situación de calle. SEBIEN
- Realizar corredores turísticos. Turismo
- Proyecto de Biblioteca Pública. Secretaria de Educación y Colegio

Vizcaínas

- Se formará un grupo de Whatsapp, para generar una mayor comunicación.
- El día 18 de Julio 2025, se agenda una próxima reunión a las 18:00 hrs para continuar con las mesas de trabajo.



Seguimiento

Recorrido en diferentes puntos; Regina #81, Guerrero #43, Magnolia #111 y #131, Soto #96, para revisar la problemática con el cableado de las fachadas

Derivado de la reunión de trabajo el pasado miércoles 02 de julio con el tema de cableado en 14 fachadas del Centro Histórico, el día de hoy se llevó a cabo un recorrido en diferentes puntos; Regina #81, Guerrero #43, Magnolia #111 y #131, Soto #96, para revisar la problemática con el cableado de las fachadas, con la participación de:

- ACH.
- Fideicomiso del CH.
- Obras y Servicios SOBSE.
- Telmex.
- CFE.

Acuerdos


- Las fachadas se intervendrán con Karcher.
- Se limpiarán de cables muertos y en mal estado.
- Se realizará poda dónde sea necesario para la liberación de cables.
- Se sustituirán postes en mal estado.



Seguimiento

Prueba piloto del Programa de Iluminación Integral en el Centro Histórico.

La Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Dirección de Alumbrado Público el día de hoy concluyó los trabajos de instalación de luminarias en la calle 20 de noviembre, Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza, para la Prueba piloto del Programa de Iluminación Integral en el Centro Histórico.



Seguimiento

Reunión de trabajo con el Arq. Adrián Hernández Molina Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Arq. Adrián Hernández Molina Director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y el Arq. Martín Ruiz Arteaga Director de Construcción para Servicios Urbanos, en el campamento de material y herramienta ubicado en Av. San Antonio Abad no. 65, con el propósito de recortar una jardinera y reubicar un bolardo, para que facilite el acceso a vehículos oficiales y/o pesados que entran a descargar materiales al campamento.



Seguimiento

Recorrido en Plaza Santo Domingo, Plaza 23 de mayo y Andador Leandro Valle conocido también como portal del Escribano

Derivado de la 12a. Mesa de Infraestructura Interinstitucional y de Obras se realizó recorrido con diversas Dependencias del Gobierno de la CDMX, en Plaza Santo Domingo, Plaza 23 de mayo y Andador Leandro Valle conocido también como portal del Escribano ubicadas entre República de Brasil y República de Cuba, con el propósito de supervisar las condiciones en las que se encuentran y coordinar los trabajos de mantenimiento para su mejora.

Dependencias que asistieron

- ACH.
- Fideicomiso.
- INAH.
- Alcaldía Cuauhtémoc.
- Arbolado SOBSE.
- Alumbrado público de SOBSE.
- Servicios Urbanos SOBSE.
- SEBIEN.



Seguimiento

Realizó recorrido para verificar Baches

Personal de la ACH en conjunto con personal de SOBSE y el acompañamiento de la Arq. Analleli Ramirez, Directora de Mejoramiento de la Infraestructura Vial, realizó recorrido para verificar Baches en las calles de; Palma, Donceles, Eje Central, Delicias, López, Vizcaínas, San Jerónimo, 20 de Noviembre y otras más del Centro Histórico, se detectó que la mayoría de las calles son de los materiales de concreto hidráulico y basaltin.

Se acordó con la Arq. Analleli Ramirez llevar a cabo una capacitación al personal para identificar el tipo de materiales de los Baches y así poder realizar un proyecto. Tentativamente el viernes 18 de julio a las 11:00 horas en las oficinas de la ACH.

- Asfalto.
- Concreto hidráulico.
- Basaltin.



REPORTE FOTO CÍVICOS 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico



**TURNO MATUTINO
FECHA 25 DE JUNIO 2025**

**ASISTENCIA: 8
Personas sancionadas**

**Servicio Comunitario:
Barrido de 40 metros
lineales, lavado de
Mobiliario (sillas y mesas)**

**Ubicación: Museo Panteón
San Fernando**



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Desazolve
Calle Venustiano Carranza frente al #71



Desazolve
Calle Donceles frente al # 87

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Preparación de contrapesos para dispositivos
(banners)
**San Antonio Abad #65 a República de
Argentina #8**




Rehabilitación de banqueta y retiro de tocón
Mesones entre Las Cruces a Correo Mayor



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




Desazolve
Plaza San Lucas



Desazolve
Calle Jesus Maria casi esquina con AV. San Pablo



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Desazolve
Calle Independencia a la altura de calle José
María Marroquí



Desazolve
Calle roldan #79



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Plantación de árbol
Calle Regina frente al # 3



Reubicación de Maceton
Calle República de Guatemala frente al #24

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Desazolve
Jardín de San Miguel



Desazolve
calle Roldan entre la Av. San Pablo y calle
Misioneros

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Recepción de Materiales
San Antonio Abad #65



Retiro de cascajo
San Ildefonso #40 entre
República de Argentina a Del
Carmen



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Renivelación de banqueta
Mesones entre Las Cruces a Correo Mayor



Se continúa con actividades
San Idelfonso #40 entre Rep. de Argentina a Del
Carmen



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Continuación de rehabilitación de superficie peatonal
con loseta y basaltin
**San Ildefonso #40 entre Rep. de Argentina a Del
Carmen**



Rehabilitación de banqueta con reubicación de
bolardos, limpieza de drenaje y colado de superficie
estampada
**Leandro Valle entre Rep. de Perú y Belisario
Domínguez**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Bombeo
Calle República de Brasil frente al # 15



se hace acompañamiento con SOBSE para colocación
de cebos para erradicar la fauna nociva.
Predio república de chile #47

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Continúa con la recepción de materiales
San Antonio Abad #65



Preparación para la instalación de viniles en puestos
de periódicos.
San Antonio Abad #65



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Acompañamiento con Personal de SOBSE que realiza trabajos de reposición de piezas rotas de losetas.

Costado de la catedral



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Desazolve
calle Roldan al cruce con calle República de el
Salvador



02

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 6 de julio	U. Medida	Período
Mantenimiento Hidráulico	Instalación de rejilla	1	Pieza	Quincenal
	Limpieza de pozo de visita	14	Acciones	
	Desazolve de coladeras pluviales y sondeo de atarjea con equipo hidroneumático	742	ML	
	Reconstrucción de albañal	6	ML	
	Suministros de agua potable	20,000	Litros	
Infraestructura	Reparación de juegos infantiles, ejercitadores y mobiliario urbano	2	Piezas	
	Lavado, limpieza y desinfección de fuentes	20	Acciones	



Al. Cuauhtémoc | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 6 de julio	U. Medida	Período
Limpieza y recolección	Barrido manual	2,894	Kilómetros	Quincenal
	Recolección orgánica domiciliaria	592.4	Toneladas	
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,042.5	Toneladas	
	Recolección de tiraderos clandestinos	478.5	Toneladas	
Alumbrado	Cambio de fotoceldas	1	Pieza	
	Cambio de lámpara de 400 watts	2	Piezas	
	Cambio de luminario tipo futura de 150 watts	6	Piezas	
	Reconexión de circuitos	3	Acciones	
	Cambio de balastra	2	Acciones	
	Instalación de toma de corriente	2	Acciones	



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 7 de julio	U. Medida	Período
Parques y Jardines	Poda de pasto	4,200	Metros cuadrados	Quincenal
	Poda de seto	614	ML	
	Cultivo	745	Metros cuadrados	
	Recorte	1,315	ML	
	Limpieza	206,100	Metros cuadrados	
	Recolección de ramas	1,150	Kilogramos	
Monumentos	Barrido y lavado de bustos	3	Acciones	
	Limpieza y lavado de Plaza	2	Acciones	

Al. Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica





03

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Alumbrado Público**



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas; Atención a Iluminaciones Artísticas y Fuentes en PA del CH	20 Jun 2025	1,267	(ACCIONES)	quincenal	18 Jul 2025



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	20 Jun 2025	733	(ACCIONES)	quincenal	18 Jul 2025
Iluminaciones Artísticas	Atención a Iluminaciones Artísticas en PA del CH	20 Jun 2025	12	(ACCIONES)	quincenal	18 Jul 2025
Fuentes	Atención a Fuentes en PA del CH	20 Jun 2025	522	(ACCIONES)	Quincenal	18 Jul 2025



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 04 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
8va. de Jesús María	San Pablo y República del Salvador	Centro	13	Cableado
Bolívar	Mesones y República de Uruguay	Centro	22	Cableado
Bolívar	Esquina República del Salvador	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Condesa	5 de Mayo y Tacuba	Centro	10	Cambio / instalación de Fotocelda
Corregidora	Correo Mayor y Jesús María	Centro	16	Cambio / instalación de Fotocelda
Corregidora	Callejón de Corregidora y Eje 1 Oriente	Centro	2	Cableado
Donceles	Manuel de la Peña y Peña y República de Colombia	Centro	15	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Emiliano Zapata	Margil y Jesús María	Centro	7	Cableado
Fray Servando Teresa de Mier	Isabel La Católica y 5 de Febrero	Centro	12	Cableado
Fray Servando Teresa de Mier	Circunvalación y Congreso de la Unión	Centro	16	Cableado
		Subtotal:	114	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 04 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
Fray Servando Teresa de Mier	Escuela México Militar y Francisco Clavijero	Centro	20	Restablecimiento de ITM
Isabel la Católica	16 de Septiembre y 5 de Mayo	Centro	1	Cambio / Instalación de Luminaria 1900
Isabel la Católica	Regina y Mesones	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
José Joaquín Herrera	Manuel Doblado y Leona Vicario	Centro	2	Cambio / Instalación de Balastro
Justo Sierra	Del Carmen y Loreto	Centro	3	Cableado
Justo Sierra	Del Carmen y Loreto	Centro	2	Cableado
Las Cruces	Regina y San Pablo	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
Manzanares	Roldan y Eje 1 Oriente	Centro	14	Cableado
Manzanares	2do. Callejón de Manzanares y Eje 1 Oriente	Centro	1	Cableado
Meave	Aldaco y Eje Central	Centro	9	Restablecimiento de ITM
		Subtotal:	54	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 04 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
Mesones	Isabel La Católica y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Mesones	Isabel La Católica y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Mesones	Jesús María y Las Cruces	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Motolinia	16 de Septiembre y Francisco I. Madero	Centro	16	Restablecimiento de ITM
Palma Norte	Donceles y Tacuba	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara E-39
Paseo de la Condesa	Tacuba y Av. 5 de Mayo	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
República de Argentina	San Ildefonso y República de Venezuela	Centro	1	Cableado
República de Bolivia	Carmen y República de Argentina	Centro	4	Cableado
República de Chile	Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	5	Cableado
República de Colombia	Del Carmen y República de Argentina	Centro	1	Cableado
		Subtotal:	32	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 04 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
República de Costa Rica	República Dominicana	Centro	1	Cambio / instalación de Lámpara PGZ
República de Cuba	República de Brasil	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
República de Ecuador	Palma Norte y República de Brasil	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
República de Ecuador	San Camilito y Eje Central	Centro	6	Cambio / Instalación de Luminaria 1900
República de Ecuador	Allende y Eje Central	Centro	4	Cambio / Instalación de Luminaria LED 100 y 50W
República de Ecuador	Ignacio Allende y San Camilito	Centro	4	Cambio / Instalación de Luminaria LED 100 y 50W
República de Ecuador	Comonfort y Eje Central	Centro	6	Colocación de luminarias (Nuevas)
República de Guatemala	Del Carmen y Monte de Piedad	Centro	22	Restablecimiento de ITM
República de Honduras	Aceituna y República de Brasil	Centro	8	Cableado
República de Perú	República de Chile y Altuna	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
		Subtotal:	54	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 04 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
República de Uruguay	5 de Febrero e Isabel la Católica	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
República de Uruguay	Isabel La Católica y 5 de Febrero	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
República de Uruguay	Isabel la Católica y Bolívar	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Roldán	Corregidora y Manzanares	Centro	4	Cableado
Soledad	Jesús María y Correo Mayor	Centro	16	Cableado
Soledad	Callejón de Lecherías y Eje 1 Oriente	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Topacio	Regina y San Pablo	Centro	4	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Torres Quintero	Torres Quintero y José Joaquín Herrera	Centro	1	Cambio / instalación de Lámpara PGZ
Venustiano Carranza	Eje Central y Bolívar	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
		Subtotal:	30	
	Perímetro "A"	Subtotal:	284	



SOS-DGSUS-AP/IE's | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
	LUM REP CH	Subtotal:	2	
	AP REPARADO	Subtotal:	286	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LUMINARIOS INTERMITENTES
KIOSKO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	ILUMINACIÓN APAGADA
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PLAZA DE LA REPÚBLICA S/N	TABACALERA	1	PROYECTOR EN COLOR DISTINTO
	IES	Subtotal:	3	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	38	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	30	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	30	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GÉISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GÉISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GÉISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
		Subtotal:	28	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
		Subtotal:	26	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	REPOSICION DE LINEAS DE ALIMENTACION
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	29	
	Fuentes	Subtotal	261	
		TOTAL:	550	

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



JUSTO SIERRA



CABLEADO

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

MEAVE



REPÚBLICA DE GUATEMALA



RESTABLECIMIENTO DE ITM



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LÁMPARA



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-IE's | Anexos


KIOSKO (ALAMEDA CENTRAL)



MANTENIMIENTO A ILUMINACIÓN APAGADA

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN



PROYECTOR EN COLOR DISTINTO



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE



ENCENDIDO DE FUENTE

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILAN



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE MERCURIO



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS



APLICACIÓN DE QUÍMICOS



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 10 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
20 de Noviembre	Chimalpopoca y Ejido	Centro	40	Restablecimiento de ITM
Av. Balderas	Ayuntamiento y José María Morelos	Centro	66	Cableado
Av. Balderas	Ayuntamiento y José María Morelos	Centro	7	Cableado
Av. Balderas	Emilio Dondé y Tolsá	Centro	1	Cableado
Bolívar	Francisco I. Madero y Venustiano Carranza	Centro	24	Restablecimiento de ITM
Corregidora	Jesús María y Circunvalación	Centro	1	Cableado
Corregidora	Jesús María y 2do Callejón Manzanares	Centro	2	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Correo Mayor	Río Churubusco y Ermita Iztapalapa	Centro	5	Cableado
Donceles	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Donceles	Esquina Palma Norte	Centro	1	Cableado
		SUBTOTAL:	148	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 10 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
Eje Central	Paseo de la reforma Norte	Centro	8	Cableado
Emilio Dondé	Enrico Martínez y Balderas	Centro	8	Cableado
Emilio Dondé	Enrico Martínez y Balderas	Centro	13	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara E-39
Emilio Dondé	Enrico Martínez y Balderas	Centro	5	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara E-39
Fray Servando Teresa de Mier	Bolívar y Triunfo	Centro	67	Restablecimiento de ITM
Jesús María	Mesones y República de Uruguay	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Leandro Valle	Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	3	Cableado
Leandro Valle	República de Perú y Belisario Domínguez	Centro	7	Cableado
Leandro Valle	República de Perú y Belisario Domínguez	Centro	8	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara E-39
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán y Mixcalco	Centro	14	Restablecimiento de ITM
		SUBTOTAL:	134	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 10 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán y Mixcalco	Centro	14	Restablecimiento de ITM
Loreto	San Antonio Tomatlán y Mixcalco	Centro	20	Cableado
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	Centro	8	Cableado
Manzanares	Roldan y Eje 1 Oriente	Centro	23	Cableado
Mesones	Isabel la Católica y Bolívar	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Mesones	Roldan y Eje 1 Oriente	Centro	11	Cambio / instalación de Fotocelda
Mesones	Isabel la Católica y Bolívar	Centro	14	Cableado
Mesones	Las Cruces y Correo Mayor	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
Motolinía	Esquina 16 de Septiembre	Centro	1	Cableado
Palma Norte	Francisco I Madero y 16 de Septiembre	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
		SUBTOTAL:	94	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 10 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
Regina	20 de Noviembre y 5 de Febrero	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
Regina	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
Regina	José María Pino Suárez y Correo Mayor	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
República de Brasil	Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	1	Cambio / Instalación de Luminaria E-39 y Socket Mogul
República de Brasil	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	7	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara E-39
República de Cuba	Esquina Palma Norte	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
República de Cuba	Ignacio Allende y Callejón del 57	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
República de Cuba	Callejón Héroes del 57 y Eje Central	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
República de Cuba	República de Brasil y Palma Norte	Centro	5	Cableado
República de Ecuador	República de Brasil y Palma Norte	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
		SUBTOTAL:	20	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 10 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
República de Perú	Incas y República de Chile	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
República de Uruguay	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
República de Uruguay	5 de Febrero e Isabel la Católica	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
República de Uruguay	República de Uruguay y Republica del Salvador	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Socket PGZ
República de Uruguay	Las Cruces y Correo Mayor	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
Tolsá	Balderas y Enrico Martínez	Centro	10	Cableado
Tolsá	Niños Héroe y Rafael Lucio	Centro	11	Colocación de luminarias (Nuevas)
Tolsá	Enrico Martínez y Balderas	Centro	12	Cambio / instalación de Fotocelda
Tolsá	Balderas y Enrico Martínez	Centro	6	Cambio / Instalación de Fotocelda y Lámpara E-39
Venustiano Carranza	Pasaje de yucatán y Correo Mayor	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro
Vizcaínas	Aldaco y Eje Central	Centro	1	Ajuste de componentes
		Subtotal:	46	
	Perímetro "A"	Subtotal:	442	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE LÁMPARA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE BALASTRO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
	LUM REP CH	Subtotal:	5	
	AP REPARADO	Subtotal:	447	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
CORREDOR REPÚBLICA DE GUATEMALA	REPUBLICA DE GUATEMALA (ENTRE MONTE DE PIEDAD Y REPÚBLICA DE ARGENTINA)	CENTRO	2	ILUMINACIÓN APAGADA
EDIFICIO VIRREINAL	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	2	REPOSICIÓN DE CABLE
GLORIETA DEL ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA	AV. PASEO DE LA REFORMA (ENTRE RÍO TIBER Y FLORENCIA)	JUAREZ	2	ILUMINACIÓN APAGADA
MONUMENTO A BEETHOVEN	ANGELA PERALTA S/N	CENTRO	3	LUMINARIOS APAGADOS
	IES	Subtotal:	9	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
		Subtotal:	30	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	34	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	26	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		Subtotal:	21	
	Fuentes	Subtotal	261	
		TOTAL:	717	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

REGINA



DONCELES



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO Y LÁMPARA PGZ



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

REPÚBLICA DE CUBA



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO Y LÁMPARA PGZ

20 DE NOVIEMBRE



RESTABLECIMIENTO DE ITM

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

EMILIO DONDÉ



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO Y LÁMPARA E-39

REPÚBLICA DE ECUADOR



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



REEMPLAZO DE BALASTRO Y FOCO



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



SUSTITUCIÓN DE FOCO

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

CORREDOR REPÚBLICA DE GUATEMALA



CAMBIO DE DATA

MONUMENTO A BEETHOVEN



MANTENIMIENTO A LÍNEAS DE
CONEXIÓN

EDIFICIO NUEVO DE GOBIERNO



MANTENIMIENTO A LÍNEA DE CABLES




SOS-DGSUS-IE's | Anexos

EDIFICIO VIRREINAL



CAMBIO DE CABLE



CAMBIO DE COLOR CORRESPONDIENTE



SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILÁN



FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE



ENCENDIDO DE FUENTE

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE SALTO DEL AGUA



FUENTE PRIMAVERA



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS



04

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Subdirección de Limpieza Zona
Centro**



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 09/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	24 de Julio
Limpieza	02) Barrido de Corredor peatonal Circuito Plaza de la Constitución	2,716,000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,583	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	105.75	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	169,960	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 09/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas	quincenal	24 de Julio
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	708,210	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	12,417	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpeza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo , Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución	9,204	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH, Corredor Peatonal, Plaza de la Constitución y Alameda Central.	386.50	metros cuadrados		
Limpeza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,661	piezas		


ELIMINACIÓN DE GRAFITI



VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ ESQUINA LUIS MOYA (VANDÁLICO)	11.50	m2
AV. JUÁREZ (HEMICICLO A JUÁREZ) ENTRE DOLORES Y LUIS MOYA (VANDÁLICO Y PROTESTA)	375.00	m2
TOTAL	386.50	m2



ELIMINACIÓN DE GRAFITI VANDÁLICO 186.50 m2





ELIMINACIÓN DE GRAFFITI DE PROTESTA 200 m2



Informe de apoyo realizado a la Secretaria de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) Perímetros A y B



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Periodo: del 26 de junio al 10 de julio de 2025

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	13	23	51,750	4.60	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	13	23	2,300	4.60	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	14	24	58,416	4.80	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	13	23	51,520	6.10	
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	12	11	1,100	7.20	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	10	10	6,000	27.00	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	10	10	1,400	38.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
AV. PASEO DE LA REFORMA	ESQUINA EJE 1 NORTE	1	1	1,200	32.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN CAMELLÓN
CALLEJÓN JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	ESQUINA CALLEJÓN DE LA ESPERANZA	1	1	100	20.00	
JESÚS MARÍA	ENTRE CORREGIDORA Y SOLEDAD	1	1	350	12.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
SOLEDAD	ENTRE ACADEMIA Y JESÚS MARÍA	1	1	250	16.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
EMILIANO ZAPATA	ENTRE MARFIL Y SANTÍSIMA	1	1	300	8.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	5	5	14,365	20.20	
CALLE SANTÍSIMA	ENTRE EMILIANO ZAPATA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	2	2	200	22.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
AV. PASEO DE LA REFORMA	NO. 46 - 8	1	1	100	0.30	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
BELISARIO DOMINGUEZ	ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	2	2	200	1.20	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERAS DEL PASILLO 5	4	4	400	1.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN JARDÍN



VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA CARLOS PACHECO	DE ERNESTO PUGIBET Y REVILLAGIGEDO	1	1	1,100	8.00	
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	1	1	10	0.20	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ENTRE PEDRO MORENO Y VIOLETA	1	1	100	2.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
ANDADOR 2 DE ABRIL	DE PENSADOR MEXICANO A MINA	1	1	1,264	6.00	
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA ESQUINA AV. HIDALGO	1	1	4,425	11.00	
CALLE VIOLETA	ENTRE GALEANA Y RIVA PALACIO	1	1	100	0.20	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SANTISIMA	REPÚBLICA DE GUATEMALA ESQUINA SANTÍSIMA	1	1	480	2.00	
PLAZA LORETO	ESQUINA JUSTO SIERRA	1	1	250	5.00	
REPÚBLICA DE VENEZUELA	ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	1	1	100	7.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
CALZADA DE TLALPAN	ESQUINA RÍO DE LA PIEDAD	1	1	50	5.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN ÁREA VERDE DEL DISTRIBUIDOR
RÍO DE LA PIEDAD	ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y MARCOS CARRILLO	1	1	50	1.50	SE REALIZÓ BARRIDO EN ÁREA VERDE DEL DISTRIBUIDOR
RÍO DE LA PIEDAD	ENTRE AV. DE LAS TORRES Y CALZADA DE LA VIGA	1	1	50	0.50	SE REALIZÓ BARRIDO EN ÁREA VERDE DEL CAMELLÓN
VIADUCTO	ESQUINA CALZADA DE LA VIGA	1	1	50	5.00	SE REALIZÓ BARRIDO SOBRE ACUEDUCTO





VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
VIADUCTO	ESQUINA CONGRESO DE LA UNIÓN	1	1	50	5.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN ÁREA VERDE DEL DISTRIBUIDOR
VIADUCTO	ESQUINA MARCOS CARRILLO	1	1	50	6.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN ÁREA VERDE DEL DISTRIBUIDOR
VIADUCTO	ESQUINA CALZADA DE TLALPAN	1	1	50	1.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN ÁREA VERDE DEL DISTRIBUIDOR
SAN ANTONIO ABAD	ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	1	1	50	1.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN ÁREA VERDE DEL CAMELLÓN
REVILLAGIGEDO	ESQUINA INDEPENDENCIA	1	1	50	0.30	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
ALAMEDA	JARDINERA DE PASILLO 3 Y 4	1	1	100	0.25	SE REALIZÓ BARRIDO EN JARDÍN




VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
EJE 3 SUR	ESQUINA CALZADA CHABACANO	1	1	100	7.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN EXPLANADA DEL METRO CHABACANO
EJE 3 SUR	ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	1	1	100	5.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN EXPLANADA DEL METRO LÁZARO CÁRDENAS
DR. BARRAGAN	ESQUINA NEVA	1	1	100	1.50	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
AV. CUAUHTÉMOC	ESQUINA VIADUCTO	1	1	60	9.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN ACUEDUCTO
VIOLETA	ESQUINA RIVA PALACIO	1	1	100	18.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL
CORREDOR PEATONAL SAN
ILDEFONSO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA
23 DE MAYO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA
DE BOLIVIA, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR EN APOYO A E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1
ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA
LECUMBERRI, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y EJE 1 NORTE POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC), ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM), DERECHOS HUMANOS, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC), ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM), DERECHOS HUMANOS, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE JESÚS MARÍA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC), ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM), DERECHOS HUMANOS, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF)

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE SOLEDAD, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC), ESCUADRÓN DE RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS (ERUM), DERECHOS HUMANOS, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE SANTÍSIMA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA, NO. 46, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA CARLOS PACHECO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL
LÁZARO CÁRDENAS, DE BELISARIO DOMÍNGUEZ
A REPÚBLICA DE PERÚ, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN
APOYO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE
CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE
PEDRO MORENO Y VIOLETA, POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO DE LA POLICÍA
TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ANDADOR
2 DE ABRIL, DE PENSADOR MEXICANO A
MINA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO
DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC). Y PERSONAL DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE VIOLETA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA LA
SANTÍSIMA, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE,
EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA LORETO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
REPÚBLICA DE VENEZUELA POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN CALZADA DE TLALPAN ESQUINA RÍO DE LA PIEDAD, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).







**APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR
E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN RÍO DE LA PIEDAD
ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y
MARCOS CARRILLO EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).**





APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN RÍO DE LA PIEDAD ENTRE AV. DE LAS TORRES Y LA VIGA, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN VIADUCTO Y CALZADA DE LA VIGA, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN VIADUCTO Y CONGRESO DE LA UNIÓN, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SE BIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN VIADUCTO Y MARCOS CARRILLO, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN VIADUCTO ESQUINA TLALPAN, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN SAN ANTONIO ABAD ESQUINA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).





APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN REVILLAGIGEDO ESQUINA INDEPENDENCIA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).





APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN JARDINERA DE PASILLO 3 Y 4 ENTRE PASILLO 3 Y DR. MORA, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).





APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EJE 2 SUR Y CALZADA CHABACANO EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).

APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EJE 2 SUR ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN DR. BARRAGAN ESQUINA DR. NEVA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN AV. CUAUHTÉMOC Y VIADUCTO, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN VIOLETA ESQUINA RIVA PALACIO EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).





**APOYO A LA POLICÍA TURÍSTICA DE
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC), POR EL RETIRO
DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE EN PLAZA LA
CONCEPCIÓN CUECOPAN**



PLANTÓN INDEFINIDO, HASTA LA VICTORIA ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! DE LA UNIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA (UPREZ), EN HUELGA DE HAMBRE EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



PLANTÓN INDEFINIDO, HASTA LA VICTORIA ¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE! DE LA UNIÓN POPULAR REVOLUCIONARIA EMILIANO ZAPATA (UPREZ), EN HUELGA DE HAMBRE EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN






**RETIRO DEL PLANTÓN
INDEFINIDO, HASTA LA VICTORIA
¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!
DE LA UNIÓN POPULAR
REVOLUCIONARIA EMILIANO
ZAPATA (UPREZ), EN HUELGA DE
HAMBRE DE PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN**



**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL
EVENTO DEL 47 EDICIÓN DE LA
MARCHA DEL ORGULLO
LGBTIQ, DENOMINADA
“DIVERSIDAD SIN FRONTERAS
JUSTICIA Y RESISTENCIA
UNIDAD”**




**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL
EVENTO “MEMORIA
LUMINOSA III –
TENOCHTITLAN: 700 AÑOS”**



**LIMPIEZA EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN, POR
EL EVENTO “MEMORIA
LUMINOSA III –
TENOCHTITLAN: 700
AÑOS”**



**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LAS
“AUDIENCIAS ZÓCALO DE
GOBIERNO CIUDADANO”,
PARA ATENDER
DIRECTAMENTE LAS
DEMANDAS, NECESIDADES,
PROPUESTAS Y
PROBLEMÁTICAS DE LOS
CAPITALINOS, POR PARTE DE
LA JEFA DE GOBIERNO LA
LIC. CLARA MARINA
BRUGADA MOLINA.**



**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL
PROGRAMA PILARES, ZÓCALO -
TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD
QUE SE REALIZARÁ
PERMANENTEMENTE HASTA EL
MES DE DICIEMBRE DEL MISMO
AÑO, DONDE SE IMPARTIRÁN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
EDUCATIVAS, CULTURALES Y
AUTO ECONÓMICAS EN
CORREDOR PEATONAL.**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL PROGRAMA SOCIAL “INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL” POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO, LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.



**LIMPIEZA CON MOTIVO DE
LOS EVENTOS SOCIO
CULTURALES A CARGO DEL
FIDEICOMISO CENTRO
HISTÓRICO EVENTO
DENOMINADO "TEATRO
ALEGRISIMO"**




**EN RESPUESTA AL OFICIO
ACH/DEPPMCCH/SPYEP/052/2025, SIGNADO POR
LA MTRA. JULIA CORTÉS BONILLA, SUBDIRECTORA
DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO, DONDE SE
SOLICITA LA LIMPIEZA CADA PRIMER SÁBADO DE
MES EN CORREDOR REGINA, CON MOTIVO DEL
“BAZAR CULTURAL”**





BARRIDO MANUAL






RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS






RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





LAVADO





LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA





RETIRO DE CHICLES





ALAMEDA CENTRAL

**FERIA DE LAS ARTESANÍAS DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX EN
PLAZA ALAMEDA CENTRAL**



**FERIA DE LAS ARTESANÍAS DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX EN
PLAZA ALAMEDA CENTRAL**




**FERIA DE LAS ARTESANÍAS DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX EN
PLAZA ALAMEDA CENTRAL**






**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA
CENTRAL - HEMICICLO A JUÁREZ, POR LA
CONCENTRACIÓN POR PARTE DE LA
"ALIANZA POR LA DESIGUALDAD".**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ANGELA PERALTA, ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO, POR EL EVENTO DENOMINADO “FERIA DE SERVICIOS DE SALUD, COMUNITARIOS CON PERSPECTIVA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS”, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CDMX (SEDESA), INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVISIÓN DE LAS ADICCIONES (IAPA), SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB).





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA
CENTRAL – KIOSCO POR EL CONCIERTO
ORGANIZADO POR LA C. MARCELA FUENTE
CASTILLO, DIRECTORA DEL INSTITUTO DEL
DEPORTE POR EL “DÍA INTERNACIONAL DEL
ORGULLO LGBT+”**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CON MOTIVO DE LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN EL MONUMENTO DE FRANCISCO I. MADERO, CABE HACER MENCIÓN QUE SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DEL C. CARLOS IVÁN ORTEGA, PERSONAL DEL INBAL Y EL C. HUGO PACHECO VELASCO, ENLACE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN AV. JUÁREZ.





05

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 20 de junio al 03 de Julio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	7	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	24 de julio
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	2	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
Allende	Línea 2	Balderas	Línea 1
Bellas Artes	Línea 8	Salto del agua	Línea 8
		Guerrero	Línea B

ELEVADORES	
Salto del agua	Línea 1
Balderas	Línea 3



STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ESCALERA	OPERÓ CORRECTAMENTE Del 20 de junio al 03 de julio del 2025													OBSERVACIONES	
				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2		3
				V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M		J
PERIMETRO A																		
13	2	Allende	7697	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	BOBINAS DE MOTOR EN CORTO
33	8	Bellas Artes	K7.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EMBOBINADO DE MOTOR
34	8	Bellas Artes	K8.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	REPARACIÓN FUGA DE ACEITE EN REDUCTOR.
35	8	Bellas Artes	K9.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	RODAJAS DAÑADAS Y FUGA DE ACEITE EN REDUCTOR.
PERIMETRO B																		
42	1	Balderas	7676	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS DAÑADO
63	8	Salto del Agua	8SA11S	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS IZQUIERDO DAÑADO
68	B	Guerrero	R1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	FILTRACION EN PASAMANOS DERECHO PARTE INFERIOR



06

**INSTITUTO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA E
HISTÓRIA**



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 26 de junio al 9 de julio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	15	cantidad	quincenal	24 de junio
	02) Solicitud de colocación de enseres	0	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	8	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres	0	cantidad		



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX					
No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
1	ACADEMIA	32	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	MENOR
2	TACUBA	12	CENTRO HISTÓRICO	PENDONES	MENOR
3	SIMON BOLIVAR	19	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	MENOR
4	SIMON BOLIVAR	74	CENTRO HISTÓRICO	TOLDO	MENOR
5	SIMON BOLIVAR	74	CENTRO HISTÓRICO	TOLDO	MENOR
6	SIMON BOLIVAR	76	CENTRO HISTÓRICO	TOLDO	MENOR
7	AVENIDA HIDALGO	85	CENTRO HISTÓRICO	PENDÓN	MENOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX					
No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
8	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	351	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	MENOR
9	AV JUAREZ	38-12	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE ANDAMIOS	MENOR
10	REPUBLICA DE PERU	112	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACIÓN	MAYOR
11	CRUCES	19	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	MENOR
12	EJE LAZARO CARDENAS	19	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	MENOR
13	5 DE MAYO	2	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	MENOR
14	5 DE FEBRERO	28	CENTRO HISTÓRICO	DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO POR CIERRE DE ESTABLECIMIENTO	MENOR
15	PALMA	19	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	MENOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 26 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DE 2025					
No.	UBICACIÓN	No.	AUTORIZACIÓN	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
1	DR. MORA	11	AUTORIZACIÓN-281/25	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y PROYECTO ESTRUCTURAL.	OBRA MAYOR
2	REPÚBLICA DE COLOMBIA	88	AUTORIZACIÓN-283/25	REGULARIZACIÓN DE OBRA AL INTERIOR DEL INMUEBLE Y SOBRE FACHADA.	OBRA MAYOR
3	DR. RÍO DE LA LOZA	11	AUTORIZACIÓN-285/25	TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN.	OBRA MAYOR
4	DONCELES ESQ. ALLENDE	SN	AUTORIZACIÓN-286/25	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLATAFORMA SALVA ESCALERA.	OBRA MAYOR
5	ACADEMIA	32	AUTORIZACIÓN-287/25	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS PORTONES DE MADERA.	OBRA MENOR
6	PALMA	43	AUTORIZACIÓN-289/25	INSTALACIÓN DE MONTACARGAS.	OBRA MAYOR
7	VENUSTIANO CARRANZA	65	AUTORIZACIÓN-292/25	ADECUACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES.	OBRA MENOR
8	5 DE MAYO	2	AUTORIZACIÓN-296/25	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MONTACARGAS.	OBRA MENOR



07

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 27 de junio al 10 de julio	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	2	25 de julio 2025
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	32	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	17	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	1	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de Infraestructura

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Jesús María casi esq. Corregidora	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA
Jesús María esq. Zapata	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Rep. de Brasil entre Belisario Domínguez y Rep. de Ecuador	SIN DATO	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
San Pablo, Correo Mayor y Circunvalación	SIN DATO	CENTRO	6	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
5 de Mayo entre Condesa y Rep. de Chile	SIN DATO	CENTRO	8	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
Belisario Domínguez entre Callejón del 57 y Rep. de Brasil	SIN DATO	CENTRO	8	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			32	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE BOLIVIA 76	GIRON	TORRES QUINTERO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REVILLAGIGEDO 25	ART.123	INDEPENDENCIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
LOPEZ 61	VICTORIA	AYUNTAMIENTO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE URUGUAY 204	SANTO TOMAS	3ER CJON MANZANAREZ	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
NEZHUALCOYOTL 162	5 DE FEBRERO	20 DE NOVIEMBRE	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
CHIMALPOPOCA 47	BOLIVAR	3CJON CHIMALPOPOCA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE COLOMBIA 54	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE ARGENTINA 36	Rep. De Venezuela	REP. DE COLOMBIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
J.J. HERRERA 17	LEONA VICARIO	MANUEL DIBLADO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
NACIONAL 11	CIRCUNVALACION	MANUEL DOBLADO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
GRANADITAS 139	CIRCUNVALACION	MANUEL DOBLADO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
PERU 100	ALTUNA	REP. DE BRASIL	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
JESUS MARIA 14	ZAPATA	GUATEMALA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
ROLDAN 40	REP. DEL SALVADOR	REP. DE URUGUAY	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
PARAGUAY 11	PALMA NORTE	COMONFORT	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
LAS CRUCES 6	MANZANARES	REP. DE URUGUAY	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
SAN PABLO 46	ROLDAN	TOPACIO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
INCAS	REP. DE PERU	REP. DE HONDURAS	-----	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSION



08

METROBÚS



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

MOVILIDAD
INTEGRADA
#UNACIUDADUNSISTEMA

**Prueba Piloto
Propuesta de Acoples en Parabus
Mixcalco Ruta Norte Linea 4
Ciudad de México**




*Jefatura de Unidad Departamental de
Supervisión a las Estaciones*



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN





- Se mantienen 2 acoples para ascenso de pasajeros separando las rutas con destino a: Buenavista -San Lázaro (ECO 3), Hidalgo-Pantitlán (ECO4) e Hidalgo - Alameda Oriente (ECO5)
- Se realiza el Descenso en el acople 3 para que se posicione en el punto de abordaje de acuerdo a la ruta destino.
- Se pretende realizar la debitación de las personas usuarias al ingreso al área de ascensos, con la finalidad de ser más eficiente el abordaje y permita el ascenso seguro y ágil
 - o 1 Validador
- Se tendrán áreas de dosificación para acceso a plataforma teniendo dentro 2 filas:

- o 1 Fila para Ascenso a San Lfizaro
- o 1 Fila para Ascenso a Pantitfin -Alameda Oriente

- Se refuerza con:
 - o 4 Supervisores de Estaciones (como se muestra en el esquema)
 - o 3 Elementos de la Policía Auxiliar (1 en validador"elemento armado" + 1 en acceso a firea de ascensos + 1 acceso preferente) 1 coordinador de Estaciones
 - o

-La finalidad de implementar este esquema es dar seguimiento en conjunto con la JUD de Operaciones el paso de unidades sobre el cruce entre (Av. Rep. de Venezuela y Eje 1 ote. Vidal y Alcocer) y agilizar el ascenso de usuarios a las unidades para las rutas: Buenavista -San Lfizaro (ECO 3), Hidalgo-Pantitfin (ECO4) e Hidalgo - Alameda Oriente (ECO5)

-Se tiene en consideración que de miércoles a viernes se implementa el dispositivo en un horario de 16:00 hrs. a 19:30 ya que por antecedente de la zona es cuando se requiere implementar el dispositivo, no obstante en caso de que se identifique un incremento los días lunes y martes se hará de igual forma.


-Se identifica el incremento de la demanda del servicio a consecuencia del incremento de la demanda por la zona de comercio en el centro de la ciudad



TURNOS E INCIDENCIAS

ASUNTOS GENERALES





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO