



## MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

## **AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO**

**XVII Sesión Ordinaria** 

12 de Septiembre de 2025



## ORDEN DEL DÍA

- Mensaje de bienvenida
- Reportes institucionales
- Turnos
- Asuntos generales



## REPORTES INSTITUCIONALES



# 01

## AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



Estrategia	Indicador	Reporte al 11 de Septimebre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	221	Acciones		
Justicia Cívica	Atención parques, plazas o áreas verdes y mantenimientos menores con apoyo de justicia cívica y foto cívicos	1	Acciones	Quincenal	25 de septiembre
Eliminación de grafiti	Eliminación de grafiti en CH	2/167	Sitios/M2		
Riego de áreas verdes	Atención áreas verdes y espacios públicos - ACH	0	jornadas		



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	- Habilitado de varilla V#4 para adosar mecanismo de sujeción.			
01/09/2025	- Instalación de cadena metálica de 1" de diámetro entre dos bolardos de acceso.	República de Guatemala esquina República de Brasil		
	Colocación de candado para control de apertura y cierre.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
01/09/2025	limpieza del área intervenida.	República de Guatemala esquina República de Brasil		
02/09/2025	Reacomodo de mobiliario urbano: - Acomodo de 4 macetones en zona peatonal.	República de Guatemala esquina		
02/09/2025	- Reacomodo de 4 cubos de concreto, alineándolos con el mobiliario existente.	República de Brasil		



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
02/09/2025	Verificación de estabilidad y alineación de cada elemento.	República de Guatemala esquina República de Brasil		
	Limpieza del área intervenida.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Perforación de drenaje en macetones: Barreno de 2 orificios por pieza en un total de 28 macetones.			
02/09/2025	Se ejecuta un total de 56 perforaciones con herramienta manual para facilitar el drenaje de agua pluvial.	Calle Comonfort, entre Honduras y Paraguay		
	Reacomodo de piezas en su sitio original y limpieza final del área.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
02/09/2025	Retiro y traslado de residuos de construcción: Carga de 2.00 m³ de material producto de obra (demoliciones, colados y excavaciones).	San Antonio Abad #65 a La Ciudadela		
	Traslado para su disposición final.		CH-043	
	Limpieza del área de origen y descarga.		NP 900	The second secon



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Retiro de losetas en mal estado en el área peatonal intervenida.			
03/09/2025	Retiro de material sobrante para nivelación del terreno.	Calle San Ildefonso #43, entre Argentina y El Carmen		
	Corte de 20 losetas de 40x40 cm para su correcto ajuste al área.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Recuperación de basaltines en buen estado para reutilización conforme a criterios de conservación.	Calle San Ildefonso #43, entre Argentina y El Carmen		
03/09/2025	Limpieza y confinamiento del área.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Colado de concreto estampado en color negro para integración en la superficie vial.	Calle Tacuba, entre Filomeno Mata y Condesa, frente a entradas principales del Palacio de Minería		
04/09/2025	Limpieza del área intervenida.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Rehabilitación de superficie en cajete: Retiro de loseta de 40x40 cm en mal estado en zona de cajete.			
04/09/2025	Retiro parcial de raíz que obstruía el nivel de superficie.	Plaza Juárez		
	Preparación del área intervenida.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Colocación de 1 loseta nueva de 40x40 cm.	Plaza Juárez		
04/09/2025	Limpieza y nivelación final.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Reposición de loseta en acceso peatonal: Retiro de 3 losetas de 40x40 cm en mal estado.	Acceso principal a edificio de Relaciones Exteriores		
04/09/2025	Limpieza y Preparación de superficie para instalación.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Colocación de 3 losetas nuevas de 40x40 cm.	Acceso principal a edificio de Relaciones Exteriores		
04/09/2025	Verificación de nivel y Limpieza posterior.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
04/09/2025	Retiro de loseta en área de cajete: Retiro de 3 losetas de 40x40 cm en mal estado ubicadas dentro del perímetro de un cajete.	Plaza Juárez		
	Evaluación del área para ampliación del espacio de plantación.	Plaza Juárez		



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
04/09/2025	No se realizó reposición de loseta para favorecer el desarrollo del árbol.	Plaza Juárez		
	Limpieza del perímetro intervenido.	Plaza Juárez		



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Se realiza colado, reposición de loseta y mantenimiento de infraestructura urbana; estos son los siguientes trabajos realizados: Preparación del área.			
05/09/2025	Colado de caja de válvula de 30x30 cm.	Plaza Juárez		
	Acabado con concreto estampado color negro.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Retiro de 3 losetas en mal estado.			
05/09/2025	Perfilado del perímetro para su correcta instalación.	Plaza Juárez		
	Colocación de 3 losetas de 20x40 cm.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	- Retiro de 3 losetas de 40x40 cm y 2 losetas de 40x60 cm en mal estado.			
05/09/2025	Perfilado del área de colocación.	Plaza Juárez		
	Perfilado del área de colocación.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Instalación de las 5 losetas nuevas correspondientes.			
05/09/2025	Colocación de 1 loseta de 20x40 cm y 1 loseta de 40x40 cm en zonas faltantes.	Plaza Juárez		
	Se realizo la limpieza y verificación final en todas las áreas intervenidas para garantizar la nivelación y dejar las áreas intervenidas en condiciones óptimas.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Nuevo trazo de banqueta, ajustado para dar mayor amplitud al radio de giro de autobuses.			
08/09/2025	Demolición del tramo existente para modificar el perímetro.	Valerio Trujano esquina Hidalgo, lado poniente junto al SAT		
	- Colocación de 3 bolardos metálicos, alineados conforme al nuevo trazo.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
08/09/2025	Colado de 2.80 m² de banqueta con concreto en dos colores: negro y avellana (con acabado estampado).	Valerio Trujano esquina Hidalgo, lado poniente junto al SAT		
	El área intervenida fue dejada con escombro controlado, como medida provisional para prevenir vandalismo mientras fragua el concreto.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Retiro del bolardo anterior, dañado y mal alineado.			
08/09/2025	Demolición del área base para liberar dado previo.	Ángela Peralta esquina Hidalgo		
	Enderezado de varilla de refuerzo V #3, con estribos de 1/4" para reutilización estructural.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
	Nivelación del terreno y preparación del espacio para colado.			
08/09/2025	Colado de concreto estampado en color negro, con un área total de 0.16 m².	Ángela Peralta esquina Hidalgo		
	Colocación de 1 bolardo fijo, dejando delimitada el área intervenida.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/09/2025	colocación de vinilos y limpieza del área	* Plaza Empedradillo 030  * Plaza Empedradillo 040  * Monte de Piedad y Tacuba 006  * Monte de Piedad y 5 de Mayo 021  * Monte de Piedad y 5 de Mayo 002  * 2p de Noviembre esq. V Carranza 032  * Pino Suarez esq. Mesones 084  * Uruguay esq. 5 de Febrero 056  * 5 Febrero esq. Uruguay 045  * Uruguay esq. Isabel La Católica 055  * Isabel La Católica esq. V Carranza 035	NO ES SÓLO TENERLOS, TAMBIÉN CUIDARLOS	TOOCTAN IN. Sp. PROCEEDINA AND PROCEED THE PROCESS OF THE PROCESS
			Así late (A CAPUTA  DE LA TRANSFORM. #CapitalDel.osCol.	ACIÓN



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/09/2025	colocación de vinilos y limpieza del área	* V Carranza esq. Isabel La Católica 047  * 16 de Septiembre esq. Isabel La Católica 054  * Isabel La Católica esq. Tacuba 058  * Donceles esq. Chile 068  * Cuba esq. Chile 020  * Cuba esq. Chile 126  * Palma esq. B Domínguez 123  * Palma esq. Cuba 076  * Palma esq. Donceles 048  * Palma esq. Donceles 050  * Palma esq. Tacuba 025  * Palma esq. Tacuba 080  * Palma esq. 5 de Mayo 089		COOLIN MICHO SERVIN ROSCAMACIO  SERVIN SERVIN SERVIN ROSCAMACIO  SERVIN SERVIN SERVIN ROSCAMACIO  CONTRA LA CONTRA



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/09/2025	Retiro de elementos irregulares y demolición de superficie en vía pública: * Retiro de 2 polines de 4" x 4" x 2.50 m que delimitaban informalmente un área pública.	Peña y Peña, entre Manuel Doblado y González Ortega		
	* Demolición de superficie de 1.60 x 5.15 x 0.15 m para liberar el espacio (volumen total: 1.61 m³, considerando factor de expansión).			
	* Carga y traslado de escombro a San Antonio Abad #65 de aprox. 3.00 m³.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/09/2025	Acondicionamiento para su posterior disposición final vía carga trasera.	Peña y Peña, entre Manuel Doblado y González Ortega		
	* Limpieza del área intervenida.		5	



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
10/09/2025	colocación de vinilos y limpieza del área	* 20 de Noviembre esq. San Jerónimo 087  * 20 de Noviembre esq. Regina 107  * 20 de Noviembre esq. Regina 106  * 20 de Noviembre esq. Regina 083  * 20 de Noviembre esq. Salvador 090  * 20 de Noviembre esq. Salvador 096  * 20 de Noviembre esq. V Carranza 032  * Pino Suarez esq. Mesones 084  * Uruguay esq. 5 de Febrero 056  * 5 Febrero esq. Uruguay 045  * Uruguay esq. Isabel La Católica 055  * Isabel La Católica esq. V Carranza 035  * V Carranza esq. Isabel La Católica 047  * 16 de Septiembre esq. Isabel La Católica 054  * Isabel La Católica esq. Tacuba 058	Si vives con alguna de persona usuaria de un puedes acceder on el integrada, atendiend integrada, atendiend persona usuaria de un puedes acceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada, atendiend persona usuaria de un puede sacceder on el integrada	perro de asistencia



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
10/09/2025	colocación de vinilos y limpieza del área	* Donceles esq. Chile 068  * Cuba esq. Chile 020  * Cuba esq. Chile 126  * Palma esq. B Domínguez 123  * Palma esq. Cuba 076  * Palma esq. Donceles 048  * Palma esq. Donceles 050  * Palma esq. Tacuba 025  * Palma esq. Tacuba 080  * Palma esq. 5 de Mayo 089		la Red de Movilidad
			Así late (a Cap) DE LA TRAI RCGE COMO MENTON	STOPMACION of COMMISSION OF CO



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
10/09/2025	Soldadura en tapa pluvial por solicitud ciudadana: * Revisión de tapa metálica de 60x90 cm para aplicación de soldadura en el perímetro de la tapa para asegurarla a su marco.			
	* Supervisión del cierre y nivel del elemento reforzado.	Calle 5 de Mayo, entre Eje Central y Bolívar		
	* Limpieza del área intervenida.			



FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓNES	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
10/09/2025	raslado para su disposición final.	San Antonio Abad #65 a Escuela Médico Militar		
	-Descarga de 3.00 m³ aprox. de material producto de obra (demolición).			
	*Limpieza del área de origen y descarga.			

## Seguimiento



### Recorrido en calle Revillagigedo y Luis Moya alrededor de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Derivado de petición ciudadana se realiza el 03 de septiembre recorrido en calle Revillagigedo y Luis Moya alrededor de la Secretaría de Relaciones Exteriores encontrando las calles en buen estado y únicamente una tapa dañada (telecom), en calle de

Independencia # 44, frente a mazapanes Toledo.







#### Recorrido en Plaza de la Concepción

Derivado de los acuerdos de la 16a. Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras, el día de hoy 03 de septiembre se realizó Recorrido con diferentes dependencias del Gobierno de la CDMX, en Plaza de la Concepción, con el propósito de inspeccionar las condiciones del espacio público y coordinar las acciones conjuntas para su mejora.

Dependencias que nos Acompañaron:

- ·ALUMBRADO PÚBLICO DE SOBSE.
- •SERVICIOS URBANOS DE SOBSE.
- •SEBIEN.
- •ACH CDMX.

#### Algunos de los Acuerdos:

- •Reforzamiento y mejoramiento de la iluminación. Colocación de 7 reflectores de 800 watts y reparación de 6 Candelabros con Aditivos Metálicos de 400 watts. Alumbrado Público de SOBSE.
- •Retiro de cascajo de jardinera. Servicios Urbanos de SOBSE.
- •Limpieza y barrido de Plaza tres veces al día. Servicios Urbanos de SOBSE.





#### Recorrido en Plaza Pino Suárez y Plaza San Lucas

Derivado de la 16a. Mesa Interinstitucional , el 04 de septiembre se llevó a cabo recorrido en Plaza Pino Suárez y Plaza San Lucas, ubicada en Izazaga y Pino Suárez, con el propósito de inspeccionar las condiciones del espacio público y coordinar las acciones conjuntas para su mejora.

#### Dependencias que Asistieron:

- •ACH.
- Fideicomiso.
- Alumbrado SOBSE.
- Servicios Urbanos SOBSE.
- Metro.
- ·Alcaldía Cuauhtémoc.
- •Reordenamiento en vía pública.

#### Algunos de los Acuerdos:

- •cambio de luminarias de aditivos metálicos a led. Alumbrado SOBSE
- ·limpieza permanente dos veces al día en toda la plaza.

Servicios Urbanos SOBSE

Arbolado SOBSE

- •Fauna Nociva en jardineras.
- •solicitar al comercio que no se amarre en postes metálicos de luminarias, no en los árboles.



## Supervisión de los trabajos de Bacheo y Desazolve, en Calle de 20 de Noviembre y Plancha del Zócalo

El día de hoy 04 de septiembre se realizó Supervisión de los trabajos de Bacheo y Desazolve, en Calle de 20 de Noviembre y Plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Dependencias que nos Acompañaron:

- Seguridad y Vigilancia de Edificios de la Jefatura de Gobierno.
- Direccion General de Obras Viales de SOBSE
- SEGIAGUA
- ACH

#### TRABAJOS REALIZADOS:

- 1. Reparación de Bache en Calle 20 de Noviembre, frente a la puerta de servicio de la Tienda Palacio de Hierro, entre Calle Venustiano Carranza y Plancha del Zócalo Capitalino. Aplicándose 12 m2 de asfalto. Quedando totalmente concluido.
- 2. Desazolve en la red hidrosanitaria del Zócalo Capitalino con equipo de Vactor y personal de SEGIAGUA. Iniciándose los trabajos que se llevará varios días para su conclusión.





Recorrido para detectar cemento en los cajetes de árboles, en calle Mesones y calle Bolívar, hasta llegar a Plaza la Aguilita.

El día 08 de septiembre, Se realiza recorrido para detectar cemento en los cajetes de árboles, en calle Mesones y calle Bolívar, hasta llegar a Plaza la Aguilita.

#### Encontrando los siguientes:

- 1. Cajete con cemento Mesones #73 casi esquina con 1er. Callejón de Mesones.
- 2. Cajete dañado con cemento Mesones # 152.
- 3. Mesones #160 bis frente a Papelera "Tony"
- 4. Cajete cubierto con cemento en calle Mesones casi esquina con Las Cruces frente a Grupo papelero "Gutiérrez"
- 5. Mesones # 180 frente a Papelera "Marchand"
- 6. Mesones # 184- B frente a papelería "Uno por uno"
- 7. Mesones 119 entre 20 de Noviembre y Pino Suárez.
- 8•Frente a Tienda Salvaje Tentación, entre Pino Suárez y un estacionamiento.
- 9•Cajete sin Árbol con cemento. Mesones 89. Casi esquina con la Plaza del Aguilita.
- 10. Cajete con una parte de Cemento. Mesones esquina con plaza del Aguilita.






## Reunión con SEGIAGUA y con personal del MUNAL y con los responsables de parte del MUNAL.

Reunión el dia 02 de septiembre con el Ing. Ledezma de SEGIAGUA y con personal del MUNAL y con los responsables de parte del MUNAL que se harán responsables de la fabricación del registro de descarga de las aguas residuales del Inmueble sobre la calle de Marconi de parte del Ing Ledezma ya compartió las especificaciones y el lugar donde se.tendrá que fabricar el registro, dejando la preparación para que el área de conexiones de SEGIAGUA posteriormente realice los trabajos de conexión hacia la red de aguas residuales.







#### Por petición de la ACH, el día de hoy personal de Servicios Urbanos SOBSE, realiza trabajos de barrido

Por petición de la ACH, el día de hoy 09 de septiembre personal de Servicios Urbanos SOBSE, realiza trabajos de barrido para el retiro de agua derivada de la fuerte lluvia, en la Plaza de la constitución dónde se lleva a cabo la Audiencia Ciudadana de la jefa de Gobierno.







### Recorrido en Plaza de la Ciudadela, Plaza del Danzón y Plaza Tolsá

Derivado de la 16a. Mesa Interinstitucional, se llevó a cabo hoy 11 de septiembre recorrido en Plaza de la Ciudadela, Plaza del Danzón y Plaza Tolsá, ubicada entre Emilio Dondé y Av. Balderas, Col. Centro, con el propósito de supervisar las condiciones del espacio público y reforzar las acciones conjuntas para su mejora.

#### Asistieron

- •ACH.
- Fideicomiso.
- ·Alumbrado SOBSE.
- Alcaldía Cuauhtémoc.

#### Algunos acuerdos:

#### Plaza de la Ciudadela

·Clareo y Poda. Arbolado SOBSE

#### Plaza del Danzón

•revisar y reparar luminarias. Alumbrado Público SOBSE

#### **Parque Tolsa**

•retiro de grafiti en bancas. ACH y Servicios Urbanos SOBSE



#### REPORTE FOTO CÍVICOS 2025









## **TURNO MATUTINO FECHA 09 DE Septiembre 2025**

ASISTENCIA: 4
Personas sancionadas

Barrido manual en andadores 240 M² Papeleo en áreas verdes 200 M²Se realizó barrido manual y papeleo en áreas verdes con el apoyo de cuatro infractores a la Ley de Cultura Cívica

Ubicación: Jardín del Obispo ( calle Pedro Moreno y calle Riva Palacio).











#### TURNO MATUTINO FECHA 09 DE Septiembre 2025

ASISTENCIA: 4
Personas sancionadas

Barrido manual en andadores 550 M² Papeleo en áreas verdes 870 M²Se realizó barrido manual y papeleo en áreas verdes con el apoyo de cuatro infractores a la Ley de Cultura Cívica


Ubicación: Jardín Allende (calle Pedro Moreno y Av. Paseo de la Reforma).





#### Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve








limpieza y desazolve de dos accesorios pluviales calle República de Chile



#### Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Azolvamiento en Plaza Alhóndiga plaza alhóndiga



limpieza y desazolve sobre la calle Corregidora desde calle Jesús María calle Corregidora desde calle Jesús María







Rehabilitación de superficie peatonal Plaza Empedradillo Retiro y traslado de residuos de construcción
San Antonio Abad #65 a La Ciudadela







Nivelación y colado de arroyo vehicular República de Guatemala entre República de Brasil y Templo Mayor

Habilitado de cadena de control en acceso peatonal

República de Guatemala esquina República de Brasil







Reacomodo de mobiliario urbano República de Guatemala esquina República de Brasil

Perforación de drenaje en macetones

Calle Comonfort, entre Honduras y Paraguay





Rehabilitación de superficie peatonal

Calle San Ildefonso #43, entre Argentina

y El Carmen



Retiro y traslado de residuos de construcción
San Antonio Abad #65 a La Ciudadela





Colocación de bolardo en vía pública Calle Tacuba, entre Filomeno Mata y Condesa



Rehabilitación de superficie en cajete **Plaza Juárez** 





Reposición de loseta en acceso peatonal Acceso principal a edificio de Relaciones Exteriores



Retiro de loseta en área de cajete **Plaza Juárez** 





Eliminación de grafiti.

Calle Mariana Rodriguez del Toro de

Lazarin




Eliminación de grafiti y retiro de propaganda de espectáculos.

Eje Central Lázaro Cárdenas y plaza Garibaldi






Rehabilitación de infraestructura peatonal y mobiliario urbano Plaza Juárez



Rehabilitación de infraestructura peatonal y mobiliario urbano Plaza Juárez





Colocación de bolardo en acceso peatonal Calle Ángela Peralta esquina Hidalgo



Reconfiguración de banqueta y colocación de bolardos Valerio Trujano esquina Hidalgo, lado poniente junto al SAT






Colocación de vinilos de 5 tipos y limpieza superficial del área

Varias ubicaciones



Colocación de vinilos de 5 tipos y limpieza superficial del área **Varias ubicaciones** 





Soldadura en tapa pluvial por solicitud ciudadana

Calle 5 de Mayo, entre Eje Central y Bolívar



Traslado de residuos de construcción para su descarga
San Antonio Abad #65 a Escuela
Médico Militar




## 02

## FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO




### REPORTE DE AVANCE DE OBRA 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025

Fachadas y Templos del Centro Histórico



#### LISTADO DE INMUEBLES EN PROCESO

Línea de Acción de Arreglo de Fachadas 2025







#### MAGNOLIA 111







ACTIVIDADES. Conclusión de trabajos de intervención.

#### MAGNOLIA 131













#### **ACTIVIDADES.**

- I. Recuperación de placas históricas.
- 2. Recuperación de farol original.
- 3. Integración de remate en pretil.
- 4. Aplicación de muestras de pintura.
- 5. Protección de marcos de talavera durante integración de aplanados.
- Aplicación de acabado final de pintura.

## **GUERRERO** 43









#### **ACTIVIDADES.**

- 1. Labrado de sillares de cantera.
- 2. Injerto en balcón de balaustrada
- 3. Apertura de cajas para restitución de sillares en cornisa
- 4. Remoldeo en arco de vanos.

#### **REGINA 81**



#### **ACTIVIDADES.**

- 1. Liberación de toldos fuera de normativa.
- 2. Liberación de aplanados deteriorados.
- 3. Estado previo a intervención.
- 4. Armado de andamiaje.
- 5. Liberación de aplanados en paramentos.

**AVANCE FÍSICO A LA FECHA: 45%** 

#### Inicio de obra en Templos 2025

- 1. Templo de la Santísima Trinidad
- 2. Templo de San Lorenzo Diacono Mártir



# 03

## ALCALDÍA CUAUHTÉMOC



#### Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 7 de septiembre	U. Medida	Período
Mantenimiento Hidráulico	Reparación de fuga de agua	2	Fugas	
	Desazolve de coladeras pluviales y sondeo de atarjea con equipo	1,500	ML	
	Reconstrucción de albañal	3	ML	
	Suministros de agua potable	20,000	Litros	Quincenal
Mantenimiento a vialidades	Bacheo	114	M2	
Infraestructura	Protecciones de jardineras	14	ML	
	Mantenimiento de tazones y caseta de fuente	2	Acciones	
	Lavado, limpieza y desinfección de fuentes	23	Acciones	



#### Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 7 de septiembre	U. Medida	Período
Limpieza y recolección	Barrido manual	3,140.00	Kilómetros	Quincenal
	Recolección orgánica domiciliaria	656.60	Toneladas	
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,142.10	Toneladas	
	Recolección de tiraderos clandestinos	495.50	Toneladas	
Alumbrado	Instalación y/o cambio de luminarios	5	Piezas	
	Cambio de poste	1	Pieza	
	Cambio de fotocelda	6	Piezas	
	Cambio de contactores	1	Piezas	
	Reconexión de circuitos	6	Acciones	
	Instalación, revisión o reconexión de tomas de corriente	2	Acciones	



#### Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 8 de septiembre	U. Medida	Período
Parques y Jardines	Poda de pasto	8,310	Metros cuadrados	Quincenal
	Poda de seto	1,303	ML	
	Cultivo	1,560	Metros cuadrados	
	Recorte	854	ML	
	Limpieza	501,700	Metros cuadrados	
	Riego	1,800	Metros cuadrados	
	Recolección de ramas	2,300	Kilogramos	
Monumentos	Mantenimiento a monumentos	3	Acciones	
	Limpieza y lavado de Plazas	14	Acciones	



#### Al. Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



















# 04

# SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad - **Alumbrado Público** 



# SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas; Atención a lluminaciones Artísticas y Fuentes en PA del CH	29 Ago 2025	1,159	(LUMINARIAS)	quincenal	26 Sept 2025



# SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	29 Ago 2025	628	(LUMINARIAS)	quincenal	26 Sept 2025
Iluminaciones Artísticas	Atención a Iluminaciones Artísticas en PA del CH	29 Ago 2025	7	(LUMINARIAS)	quincenal	26 Sept 2025
Fuentes	Atención a Fuentes en PA del CH	29 Ago 2025	524	(LUMINARIAS)	Quincenal	26 Sept 2025



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
20 DE NOVIEMBRE	ENTRE REPÚBLICA DE URUGUAY Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	14	Restablecimiento de ITM
BERRIOZÁBAL	ENTRE MANUEL DOBLADO Y GONZÁLEZ ORTEGA	CENTRO	3	Reconexión a líneas de alimentación
CALLEJÓN MIXCALCO	CALZADA MIXCALCO Y TOMATLÁN	CENTRO	1	Cambio de luminaria
CORREGIDORA	ENTRE LIMÓN Y ROSARIO	CENTRO	33	Rehabilitado de cable y reconexión a líneas de alimentación
CORREO MAYOR	MESONES Y SAN JERÓNIMO	CENTRO	13	Reconexión de líneas de alimentación
FILOMENO MATA	5 DE MAYO Y FRANCISCO I. MADERO	CENTRO	4	Cableado y reconexión a líneas de alimentación
FLORIDA	ENTRE REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EJE 1 NORTE.	CENTRO	12	Reconexión a líneas de alimentación
FLORIDA	ENTRE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA Y REPUBLICA DE COSTA RICA	CENTRO	1	Instalación de luminaria
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	ENTRE SIMÓN BOLÍVAR Y CALLEJÓN DE NEZAHUALCÓYOTL	CENTRO	1	Cambio de componentes
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	C. 5 DE FEBRERO - 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	42	Restablecimiento de ITM
		Subtotal:	124	



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
GONZÁLEZ ORTEGA	ENTRE EJE 1 NORTE Y REPUBLICA DE COSTA RICA	CENTRO	2	Reconexión a líneas de alimentación
IGNACIO ALLENDE	DONCELES Y TACUBA	CENTRO	1	Cambio de luminaria
JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	ENTRE REGINA Y REPUBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	16	Reconexión de líneas de alimentación
JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	REPUBLICA DE URUGUAY Y CDA. DE JESÚS	CENTRO	4	Reconexión de líneas de alimentación
JUAN ÁLVAREZ	CALLE DE IGNACIO ALLENDE Y COMONFORT	CENTRO	26	Restablecimiento de ITM
JUAN ÁLVAREZ	PJE. ALLENDE Y COMONFORT	CENTRO	25	Restablecimiento de ITM
LORETO	JUSTO SIERRA Y SAN ILDEFONSO	CENTRO	22	Reconexión de líneas de alimentación
MANUEL DOBLADO	ENTRE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA Y NACIONAL	CENTRO	2	Reconexión a líneas de alimentación
MESONES	ESQ. 5 DE FEBRERO	CENTRO	1	Reacomodo de componente y limpieza de difusor
PLAZA SEMINARIO	CALLE DE MONEDA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	6	Reconexión a líneas de alimentación
		Subtotal:	105	



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPUBLICA DE BRASIL	REPUBLICA DE CUBA - BELISARIO DOMÍNGUEZ	CENTRO	7	Restablecimiento de ITM
REPUBLICA DE BRASIL	TACUBA Y DONCELES	CENTRO	1	Cambio de luminaria
REPUBLICA DE COSTA RICA	ENTRE REPUBLICA DE ARGENTINA Y REPUBLICA DOMINICANA	CENTRO	5	Rehabilitado de cable y reconexión de líneas de alimentación
REPUBLICA DE ECUADOR	ALLENDE Y SAN CAMILITO	CENTRO	1	Cambio de luminaria
REPUBLICA DE NICARAGUA	ENTRE REPUBLICA DE BRASIL Y REPUBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	16	Reconexión a líneas de alimentación
REPUBLICA DE PERÚ	REPUBLICA DE BRASIL Y REPUBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	8	Conexión de línea de alimentación en mufa de CFE
ROLDAN	ENTRE SAN PABLO Y REPUBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	14	Reconexión de líneas de alimentación
SIMÓN BOLÍVAR	FRANCISCO I. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	24	Restablecimiento de ITM
TORRES QUINTERO	ENTRE PL. TORRES QUINTERO Y TORRES QUINTERO.	CENTRO	3	Cambio de componentes y reconexión de líneas de alimentación
VENUSTIANO CARRANZA	LAS CRUCES - CORREO MAYOR	CENTRO	1	Instalación de luminaria
VIZCAÍNAS	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL	CENTRO	14	Restablecimiento de ITM
		Subtotal:	91	
	Perímetro "A"	Subtotal:	323	



# SOS-DGSUS-AP/IE's | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO
	LUM REP CH	Subtotal:	1	
	AP REPARADO	Subtotal:	324	

## REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 04 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
MONUMENTO A BEETHOVEN	ANGELA PERALTA S/N	CENTRO	1	ILUMINACIÓN APAGADA
	IES	Subtotal:	1	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ÁNGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	26	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	26	
	Fuentes	Subtotal	262	
		TOTAL:	587	



### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

### **CALLEJÓN MIXCALCO**



### FILOMENO MATA



**CAMBIO DE LUMINARIA** 

CABLEADO Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



89

# SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

### FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



### **VENUSTIANO CARRANZA**



RESTABLECIMIENTO DE ITM INSTALACIÓN DE LUMINARIA



# SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | **Anexos**



### **ALAMEDA CENTRAL**







90




# SOS-DGSUS-IE's | **Anexos**



### **MONUMENTO A BEETHOVEN**




RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN





# SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

### **FUENTE SALTO DEL AGUA**



### FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLÁN




ENCENDIDO DE FUENTE 92



# SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

### **FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE**



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA

### **FUENTE SALTO DEL AGUA**



APLICACIÓN DE QUÍMICOS



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
EJE 1 ORIENTE	BERRIOZÁBAL - MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	CENTRO	1	Cambio de componente
LA ACADEMIA	SOLEDAD Y CORREGIDORA	CENTRO	7	Reconexión de líneas de alimentación
AYUNTAMIENTO	ENTRE LUIS MOYA Y JOSÉ MARÍA MARROQUÍ	CENTRO	1	Retiro de luminaria
CORREGIDORA	ALHÓNDIGA Y 1ER. CALLEJÓN DE CORREGIDORA	CENTRO	6	Reconexión de líneas de alimentación
MONTE DE PIEDAD	ENTRE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	10	Rehabilitado de cable y reconexión de líneas de alimentación
AV. HIDALGO	ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y DR. MORA.	CENTRO	13	Cambio de componentes y reconexión de líneas de alimentación
MONEDA	ENTRE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	26	Reconexión de líneas de alimentación
MANUEL DOBLADO	BERRIOZÁBAL Y MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	CENTRO	3	Reconexión de líneas de alimentación
LECUMBERRI	MANUEL DOBLADO Y EJE 1 ORIENTE	CENTRO	1	Reconexión de líneas de alimentación
REPÚBLICA DE BRASIL	ENTRE REPÚBLICA DE PERÚ Y REPÚBLICA DE HONDURAS	CENTRO	13	Restablecimiento de ITM
		SUBTOTAL:	81	



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
EJE 1 ORIENTE	PLAZA DE SAN PABLO Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER.	CENTRO	15	Reconexión de líneas de alimentación
MONTE DE PIEDAD	ENTRE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	10	Rehabilitado de cable y reconexión de líneas de alimentación
JESÚS MARÍA	PLAZA DE SAN PABLO Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	13	Reconexión de líneas de alimentación
SOLEDAD	JESÚS MARÍA Y CORREO MAYOR	CENTRO	28	Reconexión de líneas de alimentación
SAN JERÓNIMO	ENTRE ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS.	CENTRO	14	Restablecimiento de ITM
EJE 1 NORTE AVENIDA DEL TRABAJO	ENTRE EJE 1 ORIENTE Y FERROCARRIL DE CINTURA.	CENTRO	27	Restablecimiento de ITM
ROLDÁN	MANZANARES Y CORREGIDORA	CENTRO	4	Instalación de componentes y reconexión a mufa de CFE
REPÚBLICA DE BOLIVIA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	10	Cableado interpostal
DONCELES	ENTRE IGNACIO ALLENDE Y REPÚBLICA DE CHILE.	CENTRO	31	Rehabilitado de cable y conexión de mufa de CFE
LORETO	MIXCALCO Y SAN IDELFONSO	CENTRO	39	Restablecimiento de ITM
		SUBTOTAL:	191	



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE BRASIL	CALLE DE TACUBA Y DONCELES	CENTRO	1	Cambio de componentes
TALAVERA	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MESONES	CENTRO	3	Reconexión de líneas de alimentación
MESONES	ENTRE 5 DE FEBRERO E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	Cambio de componentes
ALDACO	ENTRE MEAVE Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	1	Cambio de componente
MESONES	TALAVERA Y LAS CRUCES	CENTRO	2	Cambio de componentes
SIMÓN BOLÍVAR	ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	Cambio de componente
VENUSTIANO CARRANZA	ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	Cambio de componentes
CONDESA	ENTRE 5 DE MAYO Y TACUBA	CENTRO	1	Cambio de componentes
JESÚS MARÍA	SAN PABLO Y REPÚBLICA DE VENEZUELA	CENTRO	5	Cambio de componentes
REPÚBLICA DE URUGUAY	CALLE 5 DE FEBRERO Y ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	Cableado y conexión a líneas de alimentación
		SUBTOTAL:	17	



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE URUGUAY	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación
20 DE NOVIEMBRE	JOSÉ MARÍA IZAZAGA Y SAN JERÓNIMO	CENTRO	1	Cambio de componentes
MESONES	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	Cambio de componentes
16 DE SEPTIEMBRE	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	Cambio de componentes
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CORREGIDORA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	2	Cambio de componente
ISABEL LA CATÓLICA	ENTRE 5 DE MAYO Y TACUBA	CENTRO	1	Cambio de componente
MONEDA	LICENCIADO VERDAD Y CORREO MAYOR	CENTRO	2	Cambio de componente y conexión de líneas de alimentación
PALMA	DONCELES Y TACUBA	CENTRO	1	Cambio de componentes
		SUBTOTAL:	11	
	Perímetro "A"	Subtotal:	300	



### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 11 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	3	CAMBIO DE BALASTRO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA
	LUM REP CH	Subtotal:	4	
	AP REPARADO	Subtotal:	304	

### REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 11 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	AV. ARCOS DE BELÉN Y EJE CENTRAL	CENTRO	1	REACOMODO DE LUMINARIO EMPOTRABLE
HEMICICLO A JUÁREZ	AV. JUAREZ 50	CENTRO	3	ILUMINACIÓN APAGADA
MONUMENTO A BEETHOVEN	ANGELA PERALTA S/N	CENTRO	2	ILUMINACIÓN APAGADA
	IES	Subtotal:	6	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) CENTRO 6		LIMPIEZA DE LA PERIFERIA	
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	A Y ANGELA CENTRO 1		LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA CANTIDAD		INCIDENCIA	
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO 1		APLICACIÓN DE QUÍMICOS	
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO 6		LAVADO DE FUENTE	
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO 6		LIMPIEZA DE LA PERIFERIA	
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE	
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS	
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	BRE CENTRO 6		LAVADO DE FUENTE	
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA	
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE	
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS	
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO 6		LAVADO DE FUENTE	
		Subtotal:	35		



FUENTE	UBICACIÓN COLONIA		CANTIDAD	INCIDENCIA	
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)		6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA	
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)		1	LLENADO DE FUENTE	
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN CENTRO 1		APLICACIÓN DE QUÍMICOS	
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE	
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA	
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN CEN		1	LLENADO DE FUENTE	
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS	
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE	
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)  CENTRO		6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA	
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE	
		Subtotal:	35		



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO 1		APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO 5		LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	26	



FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	26	
	Fuentes	Subtotal	262	
		TOTAL:	572	




### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

### **DONCELES**



### ISABEL LA CATÓLICA




REHABILITACIÓN DE CABLE Y RECONEXIÓN DE MUFA

CAMBIO DE COMPONENTES



### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

### **LORETO**



### REPÚBLICA DE BRASIL



**RESTABLECIMIENTO DE ITM** 


**CAMBIO DE COMPONENTES** 



# SOS-DGSUS-AP | **Anexos**


### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

#### **SOLEDAD**



#### RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

#### **VENUSTIANO CARRANZA**



10



# SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | **Anexos**



#### **ALAMEDA CENTRAL**



SUSTITUCIÓN DE BALASTRO





# SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | **Anexos**



#### **ALAMEDA CENTRAL**



**CAMBIO DE FOCO Y BALASTRO** 







# SOS-DGSUS-IE's | **Anexos**



#### **HEMICICLO A JUÁREZ**



**RECONEXIÓN DE 2 PROYECTORES** 





# SOS-DGSUS-IE's | **Anexos**

#### PASEO DE LA REPUBLICA








# SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

#### **FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN**



#### **FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE**





# SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

#### **FUENTE MERCURIO**



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE

#### **FUENTE 4 PLAZA SOLIDARIDAD**



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE



# 05

# SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad - **Subdirección de Limpieza Zona Centro** 



# SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 10/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros		
Limpieza	02) Barrido de Corredor peatonal Circuito Plaza de la Constitución	2,716,000	metros cuadrados	quincenal	26
Danalanián	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,564.00	metros cúbicos	quineendi	de Septiembre
Recolección	04) Tierra recolectada en PA del CH	101.25	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	169,960	metros cuadrados		



# SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 13/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
Lavado	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	662,945	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	ticos lavados en PA de CH 256			
	09) Lavado de mobiliario urbano	12,417	Metros cuadrados		27 de
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios	quincenal	Agosto
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo , Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución  12) Eliminación de grafiti en PA de CH, Corredor Peatonal, Plaza de la Constitución y Alameda Central.		piezas		
Eliminación de grafiti			metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,221	piezas		






VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (VANDÁLICO) AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (VANDÁLICO) ALAMEDA CENTRAL (VANDÁLICO)	38 45 5	m2
TOTAL	88	m2



# ELIMINACIÓN DEGRAFITI VANDÁLICO 88 m2















# Informe de apoyo realizado a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) Perímetros A y B

Periodo: del 28 de agosto al 10 de septiembre de 2025

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	18	40,500	3.70	
PLAZA CONCEPCIÓN	BELISARIO DOMIGUEZ ENTRE EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS Y HÉROES	2	2	4,500	6.20	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	18	1,800	3.70	BARRIDO EN CORREDOR SEMI - PEATONAL
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	18	43,812	3.80	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	18	40,320	3.80	



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	11	16	1,600	3.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	7	8	4,800	23.00	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	8	8	1,120	25.00	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
SANTÍSIMA	ENTRE EMILIANO ZAPATA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	2	2	200	8.00	SE REALIZO BARRIDO EN CORREDOR PEATONAL
PLAZA SANTÍSIMA	REPÚBLICA DE GUATEMALA, ESQUINA LA SANTÍSIMA	2	2	200	6.00	SE REALIZO BARRIDO EN CORREDOR PEATONAL
PLAZA LORETO	ESQUINA JUSTO SIERRA	2	2	200	8.00	



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE VENEZUELA	ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	2	2	60	6.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE NICARAGUA	2	2	200	8.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	6	6	17,238	18.20	
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERAS 2, 3 Y 4 DE DR. MORA	2	2	100	0.50	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN
ISABEL LA CATÓLICA	ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 5 DE MAYO	1	1	100	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
REVILLAGIGEDO	AV. JUÁREZ E INDEPENDENCI A	1	1	50	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	2	2	1,960	6.00	
EJE 2 ORIENTE	CALZADA MAGDALENA MIXCHUCA	1	1	100	3.00	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN
H. CONGRESO DE LA UNIÓN	LORENZO BOTURINI	1	1	100	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN
H. CONGRESO DE LA UNIÓN	ENTRE LORENZO BOTURINI Y ZOQUIPA	1	1	100	1.50	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN
H. CONGRESO DE LA UNIÓN	ENTRE LUCAS ALAMAN Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	1	1	100	3.00	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN
H. CONGRESO DE LA UNIÓN	ENTRE UNIÓN Y OLVERA	1	1	100	8.00	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
H. CONGRESO DE LA UNIÓN	ENTRE CORREGIDORA Y CANDELARIA	1	1	100	5.00	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN
EDUARDO MOLINA	Y ARTILLEROS	1	1	200	17.00	SE REALIZO BARRIDO EN EXPLANADA
16 DE SEPTIEMBRE	Y SIMÓN BOLÍVAR	1	1	100	0.40	BARRIDO EN CORREDOR SEMI - PEATONAL
ALDACO	VIZCAÍNAS Y SAN JERÓNIMO	1	1	200	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ENTRE DR. IGNACIO MORONES PRIETO Y DR. BOLAÑOS CACHO	1	1	100	12.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA DE LA REPÚBLICA		1	1	150	0.75	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SAN FERNANDO		1	1	250	4.00	
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERAS 1 Y 2 DE AV. HIDALGO	1	1	50	0.25	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN
DR. MORA	ESQUINA CALLEJÓN DE COLÓN	1	1	10	0.25	SE REALIZO BARRIDO EN ANDADOR PEATONAL
5 DE FEBRERO	ESQUINA MESONES	1	1	100	0.30	BARRIDO EN CORREDOR SEMI - PEATONAL







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN

PLAZA CONCEPCIÓN, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

CIUDADANA (SSC)




















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
CALLE LUIS GONZÁLEZ
OBREGÓN, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)

















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)


















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE BOLIVIA, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR EN APOYO A E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)
































ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE SANTÍSIMA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).













ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTÍSIMA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).













ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA LORETO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)













ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE VENEZUELA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE NICARAGUA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DELA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

































SANTA CATARINA, POR EL RETIRO SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN CIUDADANA (SSC)

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS PASILLO 2, 3 Y 4 DE DR. MORA POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ISABEL LA CATÓLICA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REVILLAGIGEDO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).











ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURISTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 2
ORIENTE, (METRO JAMAICA), POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO
A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC).









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN H.
CONGRESO DE LA UNIÓN Y
LORENZO BOTURINI, POR EL RETIRO
DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)













ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, ENTRE
LORENZO BOTURINI Y ZOQUIPA,
POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO
A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)













ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, ENTRE
LUCAS ALAMAN Y FRAY SERVANDO
TERESA DE MIER, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)











ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN H.
CONGRESO DE LA UNIÓN Y OLVERA,
, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO
A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, ENTRE
CORREGIDORA Y CANDELARIA, POR
EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO
A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)











ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EDUARDO MOLINA, EN APOYO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE 16
DE SEPTIEMBRE, EN APOYO LA
SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE,
EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE ALDACO, (AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN) EN APOYO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)













ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, EN APOYO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA REPÚBLICA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN).





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTODE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).













ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURISTÍCA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS PASILLO 1 Y 2 DE AV. HIDALGO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DR. MORA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURISTÍCA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)











ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN 5
DE FEBRERO, POR EL RETIRO
DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN)









LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR LA "ENTREGA DEL PROGRAMA HOMBRES BIENESTAR E INGRESO UNIVERSAL", POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.
























LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EI

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR LA ENTREGA SIMBÓLICA DE BASTONES DE MANDO, PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LOS NUEVOS MAGISTRADOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN), EVENTO PRESIDIDO POR LA PRESIDENTA DE MÉXICO, LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.




















LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN POR LOS
EVENTOS DE LOS GRANDES
FESTIVALES COMUNITARIOS,
PARA FORTALECER LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL
DESARROLLO CULTURAL, ASI
COMO DE PROTEGER LOS
DERECHOS CULTURALES DE
NUESTRA COMUNIDAD,
CONCIERTO MASIVO
"RESIDENTE EN EL ZÓCALO"


















LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CORREDOR, POR EL EVENTO DE GRANDES FESTIVALES COMUNITARIOS, PARA FORTALECER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO CULTURAL, ASI COMO DE PROTEGER LOS DERECHOS CULTURALES DE NUESTRA COMUNIDAD, CONCIERTO MASIVO "RESIDENTE EN EL ZÓCALO"












LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL EVENTO
"PROGRAMA DE BASIFICACIÓN DE
NÓMINA 8", EVENTO PRESIDIDO POR LA
JEFA DE GOBIERNO LA LIC. CLARA
MARINA BRUGADA MOLINA.











LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LAS
"AUDIENCIAS ZÓCALO DE
GOBIERNO CIUDADANO",
PARA ATENDER
DIRECTAMENTE LAS
DEMANDAS, NECESIDADES,
PROPUESTAS Y
PROBLEMÁTICAS DE LOS
CAPITALINOS, POR PARTE
DE LA JEFA DE GOBIERNO
LA LIC. CLARA MARINA
BRUGADA MOLINA.














GOBIERNO CIUDADANO










LIMPIEZA EN PLAZA DE LA



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA
PILARES, ZÓCALO - TENOCHTITLAN,
ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ
PERMANENTEMENTE HASTA EL MES
DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO,
DONDE SE IMPARTIRAN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, EDUCATIVAS,
CULTURALES Y AUTO ECONOMICAS
EN CORREDOR PEATONAL.













LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA
PILARES, ZÓCALO - TENOCHTITLAN,
ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ
PERMANENTEMENTE HASTA EL MES
DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO,
DONDE SE IMPARTIRAN ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, EDUCATIVAS,
CULTURALES Y AUTO ECONOMICAS
EN CORREDOR PEATONAL.
















### BARRIDO MANUAL










#### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS









### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS












**LAVADO** 









# LAVADO DE PAPELERAS






### RETIRO PROPAGANDA





# RETIRO DE CHICLES









### **ALAMEDA CENTRAL**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
LA ALAMEDA CENTRAL
(HEMICICLO A JUÁREZ) POR LA
CONCENTRACIÓN DENOMINADA
"PUERTA DECLA
RESISTENCIA Y LA VIDA SE
QUEDA" POR INTERGRANTES
DEL COLECTIVO PALESTINA









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, HEMICICLO A JUÁREZ, POR PARTE DEL C. HUGO VELASCO PACHECO, ENLACE EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, HEMICICLO A JUÁREZ, POR PARTE DEL C. HUGO VELASCO PACHECO, ENLACE EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.













ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, FUENTE NO. 8, POR EL EVENTO DE "KULTURA MÉXICO 2025 (UNIDKS)"










ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, (KIOSCO), POR EL EVENTO "TWENTY ONE PILOTS"











# 06

### SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad - CAVEP - **Subdirección de Áreas Verdes Zona Centro** 





### CENTRO HISTÓRICO

ATENCIONES EN POLÍGONO DEL CENTRO HISTÓRICO



#### **APOYOS EMERGENTES**

PETICION: RECOLECCION DE ARBOL

**DERRIBADO** 

FECHA DE ATENCION: 01 DE SEPTIEMBRE

**UBICACIÓN: LORETO ESQ. SAN ANTONIO** 

TOMATLAN, COL. CENTRO

#### **ACCIONES REALIZADAS:**

- RETIRO DE ARBOL DERRIBADO 1 PZA
- BARRIDO FINO 110 M2
- RETIRO DE DESECHO 5 M3









#### **APOYOS EMERGENTES**

PETICION: PODA DE ARBOL

FECHA DE ATENCION: 2 SEPTIEMBRE DE

2025

UBICACIÓN: SAN JERONIMO ENTRE BOLIVAR E ISABE LA CATOLICA

#### **ACCIONES REALIZADAS:**

- PODA DE ARBOL 1 PZA.
- BARRIDO FINO 40 M2
- RETIRO DE DESECHO VEGETAL 0.5 M3









#### **APOYOS EMERGENTES**


PETICION: PODA DE SETO FECHA DE ATENCION: 10 DE

**SEPTIEMBRE 2025** 

UBICACIÓN: RODRIGUEZ PUEBLA ENTRE LECUMBERRI Y J.J. HERRERA, COL. CENTRO

#### **ACCIONES REALIZADAS**

- BARRIDO FINO 80 M2
- RETIRO DE DESECHO VEGETAL 1 M3
- PODA DE SETO 20 M2







## 

# SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO



#### STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 29 al 11 de Septiembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte	
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por modernización / mantenimiento de las <b>75</b> ubicadas en las estaciones del <b>CH</b>	6	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quinoppel	25 de septiembre	
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por modernización / mantenimiento de los 19 ubicados en las estaciones del CH	2	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal		

ESCALERAS									
Períme	tro A	Perímetro B							
		Balderas	Línea 1						
Bellas Artes	Línea 8	Salto del agua	Línea 8						
		Guerrero	Línea 3						

ELEVADORES							
Cuauhtémoc	Línea 1						
Juárez	Línea 3						
Balderas	Línea 3						



#### STC-Metro | Indicadores

#### DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

									OPERÓ	CORREC	TAMENT	E						
N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ESCALERA					Del 29	de agoste	al 11 de	septiembr	e del 2025						OBSERVACIONES
IN	LINEA	ESTACION	ESCALERA	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	OBSERVACIONES
	S. 1414 141			V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	
PER	METR	OA																
33	8	Bellas Artes	K7.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EMBOBINADO DE MOTOR DAÑADO
34	8			NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	DEBIDO AL TIEMPO DE USO Y VIDA UTIL EL MOTO-REDUCTOR SE
		Bellas Artes	K8.		53	23												ENCUENTRA CON DAÑO/ PROCESO DE SUSTITUCIÓN 20 ESCALERAS 2025
35	8	Bellas Artes	K9.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	RODAJAS DAÑADAS Y FUGA EN MOTO-REDUCTOR, TAPIADA / PROCESO DE SUSTITUCIÓN 20 ESCALERAS 2025
PER	METRO	В			100			120	***	200						5		:
42	1	Balderas	7676	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS DERECHO DAÑADO
48	3	Guerrero	3GU11S	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	Sİ	SÍ	Sİ	Sİ	Sİ	SÍ	NO	Sİ	Sİ	FUERA DE SERVICIO MANTENIMIENTO T2
54	1	Balderas	1BAL11S	SÍ	SÍ	SÍ	Sİ	SÍ	Sİ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	FOSA INUNDADA, NO PUEDEN SACAR POR CARCAMOS SE
51	2		12,12110															ENCUENTRA INUNDADOS
63	8	Salto del Agua	8SA11S	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS IZQUIERDO DAÑADO



#### STC-Metro | Indicadores

#### DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LOS ELEVADORES DE LA RED DEL S.T.C INSTALADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO

E-5	LÍNEA ESTACIÓN ELEV		OPERÓ CORRECTAMENTE															
N°		<b>ESTACIÓN</b>	ELEVADOR	Del 29 de agosto al 11 de septiembre del 2025													OBSERVACIONES	
10000		LUTACION	Lomoion	ELLTABOR	29 30 31 1 2 3	4	4 5 6 7 8			9	10	11	OBOLINVACIONES					
				M	J	V	S	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	
									PERÍME	TRO B			*			*		
13	1	CUAUHTEMOC	CUA-1ET	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	POR FALLA INTERMITENTE EN
		CUAUHTEMOC							1111111						100	1 1	111111111111111111111111111111111111111	TARJETA AL1
16	3	JUÁREZ	JAZ3-2ET	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	TARJETAS DAÑADAS
18	3	BALDERAS	BAL3-ET2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SÍ	Sİ	SÍ	SÍ	Sİ	SÍ	SÍ	SÍ	FALLA INTERMITENTE



# INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTÓRIA



#### INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 28 de agosto al 10 de septiembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte	
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	21	cantidad			
	02) Solicitud de colocación de enseres	0	cantidad	quincenal	25 de	
Autorino ai án	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	6	cantidad		septiembre	
Autorización	04) Autorizaciones de colocación de enseres	0	cantidad			



#### Solicitudes de obra

#### TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 28 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX

No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
1	MOCTEZUMA	116	GUERRERO	PRORROGA 218/24 REHABILITACION DE VIVIENDAS	MAYOR
2	TACUBA	24	CENTRO ADECUACION		MENOR
3	PUENTE DE ALVARADO O MEXICO-TENOCHTITLAN	102	BUENAVISTA	ANUNCIO	MENOR
4	AV. CUAUHTEMOC	19	ROMA NORTE	REMODELACION	MENOR
5	JOSE MARIA PINO SUAREZ	32-34	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
6	FRANCISCO I MADERO	8	CENTRO	REMODELACION	MENOR
7	FRANCISCO I MADERO	10	CENTRO	REMODELACION	MENOR



#### Solicitudes de obra

#### TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 28 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX

No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	COLONIA OBRA	
8	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	2	CENTRO	REMODELACION	MENOR
9	NIÑO PERDIDO	24	CENTRO ANUNCIO		MENOR
10	AV CUAUHTEMOC	44	DOCTORES	ANUNCIO	MENOR
11	FRANCISCO I MADERO	6	CENTRO	REMODELACION	MENOR
12	BOLIVAR	109	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
13	ISABEL LA CATOLICA	52	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
14	LAS CRUCES	36	CENTRO	PRORROGA 354/24MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DEPARTAMENTOS	MAYOR



#### Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 28 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX

No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
15	TACUBA	71	CENTRO	RESTAURACION Y ADECUACION	MAYOR
16	TACUBA	84	CENTRO RESTAURACION Y ADECUACION		MAYOR
17	16 DE SEPTIEMBRE	58	CENTRO	ANUNCIO PRORROGA	MENOR
18	BOLIVAR	100	CENTRO	REMODELACION	MENOR
19	ALHONDIGA	28	CENTRO	ANUNCIO	MENOR
20	COLOMBIA	90	CENTRO	MANTENIMIENTO	MENOR
21	FELIPE BERRIOZAL	8	CENTRO	DEMOLICION	MAYOR



#### Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 28 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE	
DE 2025	

No	. UBICACIÓN	UBICACIÓN No. COLONIA TRABAJOS		TRABAJOS	TIPO DE OBRA
1	REPÚBLICA DE PERÚ No. 19	REPÚBLICA DE PERÚ No. 19		LIBERACIÓN, DESMANTELAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN AL INTERIOR DEL PREDIO	MAYOR
2	AV. HIDALGO No. 33		AV. HIDALGO No. 33 CENTRO TRABAJOS DE RESTAURACIÓN AL TEMPLO		MAYOR
3	ISABEL LA CATÓLICA No. 38		ISABEL LA CATÓLICA No. 38 CENTRO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA		MENOR
4	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1 "VENTANAS"		CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CARPINTERIA DEL EDIFICIO XII ANEXO, DENTRO DEL PALACIO NACIONAL	MENOR
5	LIC. PRIMO VERDAD No. 3		CENTRO	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO DE SEPTIEMBRE DE 2017 (SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCIÓN)	MAYOR
6	SOLEDAD No. 52		CENTRO	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO	MENOR





## COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 28 de agosto al 12 de septiembre	Próximo reporte		
	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0			
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	63	26 de septiembre 2025		
Mantenimiento a infraestructura	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	16			
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	2			
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2			



Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO ENTRE CONDESA Y MONTE DE PIEDAD		CENTRO	12	DESAGUE, INSPECCION A EQUIPOS
TACUBA ENTRE MARCONI Y REP. DE GAUTEMALA		CENTRO	14	DESAGUE, INSPECCION A EQUIPOS
MADERO ENTRE EJE CENTRAL Y MONTE DE PIEDAD		CENTRO	15	DESAGUE, INSPECCION A EQUIPOS
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EJE CENTRAL Y 20 DE NOVIEMBRE		CENTRO	12	DESAGUE, INSPECCION A EQUIPOS
REP. DE URUGUAY ENTRE EJE CENTRAL E ISABEL LA CATOLICA		CENTRO	10	DESAGUE, INSPECCION A EQUIPOS
	63			



#### Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE COLOMBIA 27	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MISIONEROS 18	ROLDAN	RAMON CORONA		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE URUGUAY 182	ROLDAN	SANTO TOMAS		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MESONES 171	LAS CRUCES	JESUS MARIA		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
JESUS MARIA 110	REP. DEL SALVADOR	MESONES		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
DONCELES 90	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
EJE CENTRAL 40	CUENCA	FERNANDO DE ALVA		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
TORRES QUINTERO 14	PEÑA Y PEÑA	REP. DE BOLIVIA		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
ALLENDE 78	JUAN ALVAREZ	REP. DE HONDURAS		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
RODRIGUEZ PUEBLA 17	REP. DE COLOMBIA	REP. DE VENEZUELA		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
EMILIANO ZAPATA 71	MARGIL	SAN MARCOS		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE PERU 48	INCAS	REP. DE CHILE		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE ECUADOR 13	SAN CAMILITO	ALLENDE		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MARGIL 30	SOLEDAD	ZAPATA		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
LEONA VICARIO 21	MIXCALCO	SAN ANTONIO TOMATLAN		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE HONDURAS 5	MONTERO	ALLENDE		CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION



#### Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIR	RECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
LUIS MOYA ESQ. JUAREZ			CENTRO	1	REPOSICIÓN DE TAPAS	
INDEPENDENCIA ENTRE REVILLAGIGEDO Y JOSÉ AZUETA			CENTRO	1	REPOSICIÓN DE TAPAS	

#### Anexo 5. Detalle de ubicaciones Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE PARAGUAY	COMONFORT	PALMA NORTE		CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSION
LEANDRO VALLE	REP .DE PERU			CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSION



### TURNOS E INCIDENCIAS

### ASUNTOS GENERALES



