



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XII SESIÓN - Junio

13 de junio de 2023



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 9 de junio de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	134	cantidad	quincenal	23 de junio de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	1	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	44	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	5	jornadas		



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Plaza de la
Aguilita
Talavera
Justo Sierra
Lecumberri
Monte de Piedad
República de
Uruguay
República de
Chile
República de
Ecuador
Lazarín del Toro
Plaza Tolsá
San Jerónimo
20 de Noviembre
Pino Suárez
5 de Febrero
Plaza Juárez

Los trabajos realizados consistieron en **Colocación de 3 bolardos** en Plaza de la Aguilita, **reposición de 2 tapas de dren** en Talavera entre Mesones y República del Salvador, **colocación de 5 m2 de asfalto** en Justo Sierra entre El Carmen y Jesús María, **reposición de 1 tapa de registro** en Lecumberri entre Manuel Doblado y Leona Vicario, **reposición de 1 tapa de registro**, en Monte de Piedad entre 5 de mayo y Tacuba, **reposición de una rejilla tipo Irving** en República de Uruguay entre Isabel la Católica y Bolívar, **colocación de 1 apuntalamiento tipo portería, reforzamiento de 1 barandal y 1 puerta** en República de Chile 47, **retiro de 6 ejercitadores** en Callejón de República de Ecuador, **reposición de 4 tapas de dren** en Lazarín del Toro entre Allende y República de Chile, **retiro de 4 bancas** en Plaza Tolsa, **colocación de 1 bolardo** en San Jerónimo entre Isabel la Católica y Bolívar, **colocación de 20 polines, 12 láminas, emboquillado de 26 ml, sellado de grietas, lechereada e impermeabilización de 35 m2** en Lazarín del Toro 16, **retiro y colocación de 20 vinilos en puestos de periódico**, en 20 de Noviembre, Pino Suárez y 5 de Febrero, **retiro de 1 bolardo** en Plaza Santa Catarina, **reposición de 2 tapas de dren y 12 piezas de piso tipo recinto** en Plaza Juárez.



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



Autoridad del Centro Histórico | Retiro de grafiti



Se retiraron 18.00 m2 de grafiti en Eje Central esquina Av. Hidalgo, 31 de mayo de 2023.



Se retiraron 26.00 m2 de grafiti en Eje 1 Norte esquina Héroes, 31 de mayo de 2023.

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes



Se realizó riego en Jardín del Obispo y Jardín Allende, 29 de mayo de 2023



Se realizó riego en Bucareli, Turín y jardineras del Eje 1 Norte, 30 de mayo de 2023.



Se realizó riego en Plaza Vizcaínas, 31 de mayo de 2023



Se realizó riego en Plaza Loreto y jardineras del Eje 1 Norte, 5 de junio de 2023.

Autoridad del Centro Histórico | Atención con infractores de Justicia Cívica



Se realizó jornada de trabajo comunitario con 17 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó limpieza y riego de jardineras de Plaza Vizcaínas, así como lavado de ventanas arqueológicas de República de Argentina, 6 de junio de 2023

Autoridad del Centro Histórico | Acciones puntuales




Se apoyó a descargar y regar 8,000 plantas en el Vivero Nezahualcóyotl de SEDEMA, dentro del convenio con el Claustro de San Jerónimo, de Verdad y Ramos, 7 y 9 de junio de 2023.



Se descubrió tubo de drenaje roto en jardinera de San Jerónimo, SACMEX lo rehabilito, 31 de mayo de 2023.



Alcaldía Cuauhtémoc





Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 9 de junio de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	23 de junio de 2023
	Desazolve de tubería	83	metros lineales		
Vialidades	desazolve de atarjea	320	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	2,850	metros cuadrados		
	Poda de pasto	2,600	metros cuadrados		
	Cultivo	645	metros cuadrados		
	Poda de seto	804	metros lineales		



Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 9 de junio de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	23 de junio de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	682	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,210.16	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	1,214.34	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	4	piezas		
	Cambio de lámparas	15	piezas		
	Reconexión de circuitos	1	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	1	piezas		
	Retiro de árbol	34	piezas		



Alcaldía Cuauhtémoc | DESAZOLVE

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	AYUNTAMIENTO N° 11 ENTRE EJE CENTRAL Y LÓPEZ	DESAZOLVE DE ATARJEA	60.00	ML	31/05/2023
2	SANTO TOMÁS N° 41 Y 48	DESAZOLVE DE ATARJEA	120.00	ML	30/05/2023
3	SANTO TOMÁS N° 48	DESAZOLVE DE ATARJEA	80.00	ML	29/05/2023
4	VICTORIAN° 100 ENTRE REVILLAGIGEDO Y BALDERAS	DESAZOLVE DE TATARJEA	60.00	ML	25/05/2023

Alcaldía Cuauhtémoc | DESAZOLVE

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
5	EJE 1 NORTE Y ALLENDE	DESAZOLVE DE TUBERÍA	10.00	ML	30/05/2023
6	AV. JUÁREZ ENTRE DR. NORMA Y AV. BALDERAS (PLAZA SOLIDARIDAD)	DESAZOLVE DE TUBERÍA	10.00	ML	02/06/2023
7	AYUNTAMIENTO N° 11 ENTRE EJE CENTRAL Y LÓPEZ	DESAZOLVE DE TUBERÍA	24.00	ML	31/05/2023
8	REPÚBLICA DE BRASIL N° 109	DESAZOLVE DE TUBERÍA	4.00	ML	04/06/2023
9	SANTO TOMÁS N° 41 Y 48	DESAZOLVE DE TUBERÍA	35.00	ML	30/05/2023

Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas



Reconexión de circuito en San Salvador el Seco



Desazolve manual de coladera pluvial



Barrido sobre eje central Lázaro Cárdenas



Derribo de árbol sobre calle Bolívar



Barrido sobre calle República de Honduras



Reparación de alumbrado en calle Bolívar



Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Operación área de Drenaje.

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	6,420	480	6,900
POZOS DE VISITA	102	7	109
REJILLAS DE PISO	87	6	93
COLADERA PLUVIAL	90	5	95
ALBAÑAL (METROS)	466	20	488

REPORTE FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE CHILE (ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 220 ML DE ATARJEA, 4 PV, 4 CP, 2 RP, 12 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



5 DE MAYO
(ENTRE 2DA. CDA. DE 5 DE MAYO Y PALMA)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 260 ML DE ATARJEA, 3 PV, 1 CP, 4 RP, 8 ML DE ALBAÑAL.



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público





SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 09/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	520	cantidad	quincenal	23 de junio



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 02 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Argentina	Esq. Rep. De Venezuela	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Bolívar	Nezahualcōyotl y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	15	Restablecimiento ITM	Circuito Apagado
Regina	Simón Bolívar e Isabel la Católica	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria Apagada
Vizcaínas	Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria Apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Escuela Medico Militar y Jesús María	Centro	17	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito Apagado
Mesones	Isabel la Católica y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria Apagada
República de Honduras	Incas y Callejón de Vaquitas	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Palma Norte	República de Paraguay y República de Ecuador	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
República de Colombia	República de Brasil y república de Argentina	Centro	10	Cambio de líneas de alimentación en mufa	Circuito Apagado
Corregidora	La Academia y Jesús María	Centro	1	Cambio de balastro electrónico y lámpara	Luminaria Apagada
		Subtotal:	52		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 02 JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDA	INCIDENCIA	MOTIVO
Arcos de Belén	Revillagigedo y Balderas	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito Apagado
República de Brasil	Esquina República de Nicaragua	Centro	1	Cambio de balastro electrónico, y tapa metálica	Luminaria Apagada
Talavera	República de El Salvador y República de Uruguay	Centro	1	Cambio de balastro electrónico y lámpara	Luminaria Apagada
Isabel la Católica	República de Uruguay y Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de balastro electrónico y lámpara	Luminaria Apagada
Isabel la Católica	Esquina con San Jerónimo	Centro	1	Cambio de balastro electrónico	Luminaria Apagada
Tacuba	Calle Isabel La Católica y Calle Ignacio Allende	Centro	24	Restablecimiento ITM	Circuito Apagado
Ignacio Allende	Belisario Domínguez y República de Cuba	Centro	1	Cambio de balastro electrónico y lámpara	Luminaria Apagada
Plaza de la Constitución	Seminario y Monte de Piedad	Centro	1	Cambio de balastro electrónico	Luminaria Apagada
José Joaquín Herrera	Torres Quintero y Leona Vicario	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito Apagado
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Paraguay	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria Apagada
Subtotal:			44		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 02 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Plaza de la Constitución	Corregidora y Moneda	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Bolívar	Mesones y San Jerónimo	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Santo Tomás	República de Uruguay y República de El Salvador	Centro	5	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito Apagado
Juan Álvarez	Esquina con Ignacio Allende	Centro	1	Cambio de balastro electrónico y lámpara	Luminaria Apagada
Talavera	Manzanares y República de Uruguay	Centro	1	Cambio de balastro electrónico y lámpara	Luminaria Apagada
5 de Febrero	José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	33	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito Apagado
Francisco I. Madero	C. De la Palma y C. De Isabel la Católica	Centro	17	Restablecimiento ITM	Circuito Apagado
20 de Noviembre	San Jerónimo y Regina	Centro	12	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito Apagado
San Marcos	Soledad y Emiliano Zapata	Centro	5	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito Apagado
República de Uruguay	Tabaqueros y José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio de balastro electrónico	Luminaria Apagada
Subtotal:			78		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 02 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Perú	República de Chile y República de Brasil	Centro	37	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
San Ildefonso	Carmen y República de Brasil	Centro	34	Cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
Isabel la Católica	José María izazaga y Regina	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Isabel la Católica	Esquina Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de socket	Luminaria Apagada
Palma Norte	Esquina con República del Ecuador	Centro	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
Motolinía	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria intermitente
Manuel de la Peña y Peña	Girón y Torres Quintero	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Tacuba	Ignacio Allende y Filomeno Mata	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Manuel de la Peña y Peña	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	Centro	1	Cambio de lámpara y fotocelda	Luminaria Apagada
República de Perú	Ignacio Allende e Incas	Centro	5	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria encendida de día
Subtotal:			95		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 02 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Bolivia	Torres Quintero y calle Del Carmen	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito Apagado
Fray Servando Teresa de Mier	San Miguel y Jesús María.	Centro	18	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito Apagado
Mesones	Las Cruces y Correo Mayor	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria Apagada
Manuel de la Peña y Peña	Girón y Torres Quintero	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Jose María Pino Suárez y San Miguel	Centro	23	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito Apagado
República de Perú	Ignacio Allende e Incas	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito Apagado
		Subtotal:	59		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 09 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Regina	Jose Maria Pino Suárez y calle del Correo Mayor	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
República de Bolivia	Rodríguez Puebla y Callejón Girón	Centro	1	Cambio de balastro Electrónico	Luminaria Apagada
José Joaquín Herrera	Eje 1 Oriente y Manuel Doblado	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
2 °Callejón de Mesones	Esquina con Mesones	Centro	1	Cambio de balastro, y lámpara	Luminaria Apagada
Aztecas	República de Nicaragua y Apartado	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Rodríguez Puebla	República de Colombia y José Joaquín Herrera	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
República de Perú	Entre Ignacio Allende e Incas	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Mixcalco	Callejón de Mixcalco y Eje 1 Oriente	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria Apagada
Callejón del 57	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	2	Cambio de balastro	Luminaria Apagada
Juan Álvarez	Callejón de Vaquitas e Ignacio Allende	Centro	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria Apagada
Subtotal:			11		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 09 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Honduras	Callejón de la Amargura e Ignacio Allende	Centro	30	Cambio de fotocontactor y fotocelda	Circuito Apagado
Del Carmen	Calle apartado y República de Colombia	Centro	15	Conexión de líneas de alimentación	Circuito Apagado
16 de Septiembre	Calle Palma e Isabel la Católica	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria Apagada
Manuel de la Peña y Peña	Esquina Florida	Centro	2	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria Apagada
Francisco I. Madero	Monte de Piedad y Calle Palma	Centro	10	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Bolivia	Esquina con Calle del Carmen	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Paraguay	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Justo Sierra	Calle del Carmen y Loreto	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
La Santísima	Soledad y Emiliano Zapata	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Venustiano Carranza	Esquina con José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria Apagada
Subtotal:			68		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 09 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Eje 1 Oriente	Esquina con República de El Salvador	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Jesús María	Corregidora y Soledad	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria Apagada
Ignacio Allende	República de Cuba y Donceles	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria Apagada
Lecumberri	Rodríguez Puebla y Leona Vicario	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Palma Norte	República de Ecuador y República de Paraguay	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria Apagada
José Joaquín Herrera	Eje 1 Oriente y Manuel Doblado	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Belisario Domínguez	Palma Norte y República de Brasil	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria Apagada
Belisario Domínguez	República de Chile y Palma Norte	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Francisco I. Madero	Plaza de la Constitución y Palma	Centro	2	Instalación de luminaria y proyector	Instalación de luminaria
Callejón del 57	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	1	Cambio de balastro electrónico	Luminaria Apagada
Subtotal:			11		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 09 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Mesones	Segundo Callejón de Mesones y José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio de balastro electrónico	Luminaria Apagada
Plaza Seminario	Plaza de la Constitución y República de Guatemala	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Callejón del 57	Belisario Domínguez y República de Cuba	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Uruguay	Calle de Roldan y Jesús María	Centro	12	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Colombia	República de Argentina y Calle del Carmen	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Correo Mayor	República de El Salvador y Mesones	Centro	6	Cambio de fotocelda	Circuito apagado
Talavera	Mesones y República de El Salvador	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Donceles	República de Chile y República de Brasil	Centro	27	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Plaza de la Constitución y Palma	Centro	2	Instalación de luminaria y reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	1	Retiro e instalación de luminaria	instalación de lámpara
Subtotal:			64		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 09 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Donceles	Esquina Norte Palma	Centro	1	Cambio de balastro electrónico	Luminaria Apagada
Tacuba	República de Chile y calle de Bolívar	Centro	1	Reacomodo de componentes	Circuito apagado
Eje 1 Oriente	Jesús María y Manzanares	Centro	29	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
20 de Noviembre	Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución	Centro	1	Cambio de balastro electrónico	Luminaria Apagada
Belisario Domínguez	Ignacio Allende y Eje Central	Centro	1	Reacomodo de componentes	Luminaria apunto de caer
Manuel de la Peña y Peña	Girón y Florida	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Bolívar	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Cambio de balastro electrónico	Luminaria Apagada
República de Costa Rica	Aztecas y República de Argentina	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Subtotal:			38		


SOS-DGSUS-AP | Anexos

VIZCAÍNAS



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

TALavera



**CAMBIO DE BALASTRO
ELECTRÓNICO Y LÁMPARA**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

SIMÓN BOLÍVAR



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SAN ILDEFONSO



CAMBIO DE FOTOCELDA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPÚBLICA DE URUGUAY



**CAMBIO DE BALASTRO
ELECTRÓNICO**

REPÚBLICA DE BRASIL



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REGINA



CAMBIO DE LUMINARIA

JUAN ÁLVAREZ



**CAMBIO DE BALASTRO
ELECTRÓNICO Y LÁMPARA**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

SIMÓN BOLÍVAR



**CAMBIO DE BALASTRO
ELECTRÓNICO**

RODRÍGUEZ PUEBLA



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPÚBLICA DE PERÚ



RECONEXIÓN DE LÍNEAS

MESONES



CAMBIO DE BALASTRO
ELECTRÓNICO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

JUAN ÁLVAREZ



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA


CALLEJÓN HÉROES DEL 57



CAMBIO DE LÁMPARA

SOS-DGSUS-AP | Solicitudes | Rehabilitación de Alumbrado Público en Eje 1 Sur (San Pablo)

CAMBIO DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO



SOS-DGSUS-AP | Solicitudes | Rehabilitación de Alumbrado Público en Eje 1 Sur (San Pablo)

SOLICITUD DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO DE PUESTOS SEMIFIJOS



SOS-DGSUS-AP | Solicitudes | Rehabilitación de Alumbrado Público en Eje 1 Sur (San Pablo)

SOLICITUD DE APOYO PARA EL RETIRO DE CABLES DE TELMEX





Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	27 de junio
	02) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.04	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,465	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	125.75	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	664,994	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	sitios	quincenal	13 de junio
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	10,769	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	327	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	2,641	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	576	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 327 M2

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ DE AV. BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	45	m2
AV. 5 DE MAYO, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD	40	m2
ISABEL LA CATÓLICA, DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A TACUBA	22	m2
TACUBA, DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	41	m2
AV. HIDALGO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A AV. PASEO DE LA REFORMA	23	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, A REPÚBLICA DE ARGENTINA	14	m2
AV. 20 DE NOVIEMBRE, DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	08	m2
5 DE FEBRERO, DE CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	23	m2
PALMA, DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A VENUSTIANO CARRANZA	31	m2
REPÚBLICA DE CHILE, DE TACUBA A BELISARIO DOMÍNGUEZ	28	m2
ALLENDE DE BELISARIO DOMÍNGUEZ, A TACUBA	21	m2
16 DE SEPTIEMBRE, DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	12	m2
VENUSTIANO CARRANZA, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A LAS CRUCES	19	m2
TOTAL	327	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B PERIODO: DEL 29 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2023

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADO	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	33	74,250	8.15	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER	ESQUINA LECUMBERRI	10	10	1,400	44.25	SE REALIZÓ BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN LUCAS	CALLE SAN LUCAS Y CERRADA NEZAHUALCOYOTL	4	4	6,808	4.00	
PLAZA PINO SUÁREZ	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA AV. SAN PABLO	4	4	21,696		
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	22	13,200	8.00	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	3,300	7.90	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	4	4	11,492	2.90	



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	11	22	66,000	5.70	
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	80,322	8.20	
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23	ENTRE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA	1	1	100	0.50	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 10	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 10 FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL, DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	1	1	90	0.20	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	38	85,120	11.20	
AV. PASEO DE LA REFORMA	AV. PASEO DE LA REFORMA Y EJE 1 NORTE	3	3	300	4.20	SE REALIZÓ BARRIDO EN CAMELLÓN
ARTÍCULO 123	CALLE ARTICULO 123	1	1	100	0.50	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REVILLAGIGEDO	DE AV. INDEPENDENCIA A ARTÍCULO 123	4	4	400	1.70	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA PRIMO DE VERDAD	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y REPÚBLICA DEL SALVADOR	1	1	1,450	0.50	
NEZAHUALCOYOTL	NEZAHUALCOYOTL	1	1	100	3.00	
MARGIL	MARGIL, ESQUINA EMILIANO ZAPATA	1	1	100	0.40	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTOS DEGOLLADO	AV. INDEPENDENCIA ESQUINA MARRIQUÍ	1	1	1,600	0.40	


SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y LAVADO EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN LUCAS Y PLAZA PINO SUÁREZ, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLAZA SAN LUCAS Y PLAZA PINO SUÁREZ



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23, ENTRE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 10, FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL, ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y EJE 1 NORTE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE ARTICULO 123, ENTRE BALDERAS Y REVILLAGIGEDO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE REVILLAGIGEDO, DE AV. INDEPENDENCIA A ARTÍCULO 123, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP),
POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABLE EN PLAZA PRIMO DE VERDAD



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP),
POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABLE EN LA CALLE MARGIL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP),
POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABLE EN PLAZA SANTOS DEGOLLADO**



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, A CARGO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO, EVENTO DENOMINADO “ CORO DESCUBRIENDO MI VOZ”, EN PLAZA SANTA CATARINA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO DENOMINADO “TERTULIA HISTÓRICA”, A CARGO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO, EN EL CALLEJÓN DEL CONDE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA CON MOTIVO DEL TALLER “POESIA ENTRE AMIGOS”, A CARGO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO, EN EL CORREDOR PEATONAL MARIANA RODRÍGUEZ DEL TORO DE LARARÍN




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLANTÓN DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL, FRENTE A PALACIO NACIONAL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE NACIONAL DE DIRECTORES DEL ESTADO DE GUERRERO, EN PLAZA SEMINARIO




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO “LOS FABULOSOS CADILLACS EN EL ZÓCALO”.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LAVADO Y ELIMINACIÓN DE MANCHAS EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL RETIRO DE LOGISTICA DEL EVENTO DENOMINADO “ LOS FABULOSOS CADILLACS EN EL ZÓCALO”



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ATENCIÓN FAUNA NOCIVA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	Balderas, Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 23 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 47 Cebos Cereal B, en un área de 33,000 m2.
Parque s/n	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 10 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Vialidad	B	Eje 1 Oriente esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 8 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 6 Cebos Cereal B, en un área de 100 m2.
Vialidad	B	Héroes de Granaditas, de Vidal Alcocer a Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 150 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 30 Cebos Cereal B, en un área de 1,600 m2.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 80 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala, a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 55 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Exterior Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 07 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	B	Av. Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 09 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 20 Cebos Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	A	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 13 Cebos de Cereal B, en un área de 1,200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	Juan de la Granja, de General Anaya a Callejón San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 10 Cebos de Cereal B, en un área de 350 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 40 Cebos Cereal B, en un área de 3,800 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, Puente de Alvarado a Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 700 m2.
Vialidad	A	Balderas, Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Cebos Cereal B, en un área de 33,000 m2.
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente, a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero, a Av. Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 20 Cebos Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Av. Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 10 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	Av. 20 de Noviembre, Av. José María Pino Suárez, Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 46,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Av. Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 650 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 26 Cebos Cereal B, en un área de 860 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 10 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS




RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Sistema de Transporte Colectivo - Metro

STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 24 de Abril al 6 de Junio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	4	Unidades fuera de servicio	quincenal	27 de junio
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	1	Unidades fuera de servicio		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
		Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes k5	Línea B	Fray Servando 2515	Línea 4
		Garibaldi	Línea 8

ELEVADORES	
Balderas Bal3-ET3	Línea 1



Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 30 de mayo al 13 de junio 2023	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	13 de junio de 2023
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	25	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	11	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				SIN DATO	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CUADRANTE BELISARIO DOMÍNGUEZ, REPÚBLICA DE BRASIL, EJE CENTRAL Y EJE 1 NORTE	SIN DATO	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
5 DE MAYO ENTRE EJE CENTRAL Y LIC. VERDAD	SIN DATO	CENTRO	15	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			25	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO EXTO REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
EL CARMEN 72	APARTADO	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
MEDICO MILITAR 32	FRAY SERVANDO	HORMIGUERO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
DOLORES 12	INDEPENDENCIA	AV. JUÁREZ	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
EL CARMEN 41	REP. DE COLOMBIA	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
GONZÁLEZ ORTEGA 24	BERRIOZABAL	REP. DE COSTA RICA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
RAMÓN CORONA 25	CIRCUNVALACIÓN	SANTO TOMÁS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
LAZARÍN DEL TORO 26	ALLENDE	REP. DE CHILE	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CORREGIDORA 83	2º CALLEJÓN DE MANZANARES	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
MIXCALCO 15	LEONA VICARIO	MARGIL	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE VENEZUELA	MERCADO RODRÍGUEZ PUEBLA		SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
16 DE SEPTIEMBRE 82	PALMA	5 DE MAYO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
				TOTAL	11	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				SIN DATO	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
RAMÓN CORONA 25	SANTO TOMÁS	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
LAZARÍN DEL TORO 24	ALLENDE	REP. DE CHILE	SIN DATO	CENTRO	1	
				TOTAL	2	



Instituto Nacional de Antropología e Historia



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 09/06/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	17	cantidad	quincenal	27/06/23
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	1	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	13	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	1	cantidad		

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	ISABEL LA CATOLICA	29	Centro Histórico	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS ORNAMENTALES DEL SALÓN DE LOS REYES. (LIMPIEZAS, CONSOLIDACIONES Y REINTEGRACIONES)	Obra menor
-	EMILIANO ZAPATA	37	Centro Histórico	TERMINACIÓN DE OBRA, TRABAJOS DE LIBERACIÓN DE VANO, EN EL ANEXO DE LA ACADEMIA DE SAN CARLOS.	Obra menor
-	BALDERAS	92	Centro Histórico	Mantenimiento a las fachadas (fachada principal sobre la calle Balderas y de la sucursal bancaria, con la finalidad de mejorar la imagen de dicha sucursal.	Obra Menor
-	Lic. Verdad	10	Centro Histórico	Instalación de dos anuncios temporales para anunciar las exposiciones, adosados a la fachada, sobre Calle Moneda, estos se ajustarán a las entrecalles de los balcones,	Obra menor
-	República de Guatemala	24	Centro Histórico	1.- Instalación de 1 registro prefabricado de concreto sobre el arroyo vehicular. 2.- Excavación de 15 mts lineales de zanja para la instalación de banco de ductos con TUBO PAD de 3 pulgadas.	Obra mayor

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	República de Guatemala	126	Centro Histórico	Reforzamiento de muros: Consiste en la colocación de aplanados de concreto en diferentes espesores, con armados de malla electrosoldada. Reforzamiento de losas.	Obra mayor
-	REGINA	56	Centro Histórico	PRORROGA DE LICENCIA 042/22 mantenimiento	Obra menor
-	Tacuba	12	Centro Histórico	Pintura en fachada	Obra menor
-	VENUSTIANO CARRANZA	109	Centro Histórico	REPARACION DE LOS ACABADOS DE LA CONSTRUCCION EN MURO EXTERIOR LATERAL DERECHO DE COLINDANCIA	Obra menor
-	SAN ILDEFONSO	30	Centro Histórico	SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN QUE AMPARA LOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN EN DIVERSOS ESPACIOS, DE LA ANTIGUA ESCUELA DE JURISPRUDENCIA.	Obra mayor
-	AV 20 NOVIEMBRE	196	Centro Histórico	ADECUACIÓN PARA SUCURSAL BANCARIA	Obra menor

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	Florida	40	Centro Histórico	DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE	Obra mayor
-	República de Chile	8	Centro Histórico	Mantenimiento menor a gárgolas en primer patio ubicadas en planta baja, así como escalones en el primer patio en planta baja y en las cornisas de los pretilos de azotea en el primer patio.	Obra menor
-	Gante	21	Centro Histórico	Reparación y mantenimiento de 14 puertas I	Obra Menor
-	16 DE SEPTIEMBRE	58	Centro Histórico	Retiro de elementos metálicos que se encuentran fuera de los vanos. Ordenamiento de panel metálico dentro del vano, para recibir posteriormente anuncio, una vez que se rente el local	Obra menor
-	AV. HIDALGO	81	Centro Histórico	COLOCACIÓN DE MARQUESINA TEMPORAL	Obra menor
-	5 DE MAYO	2	Centro Histórico	RESTAURACIÓN DE FACHADAS DE CANTERA, ELEMENTOS DE HERRERÍA Y BRONCE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BANCO DE MÉXICO	Obra mayor



INAH | Anexos

Solicitudes de colocación enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	5 de mayo	10	Centro Histórico	Enseres Colocación de mobiliario desmontable 4 mesas 4 sombrillas color vino 20 sillas 4 macetas pequeñas	Obra menor

INAH | Anexos

Autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	8	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL PORTÓN.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE ECUADOR	111	CENTRO HISTÓRICO	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN.	OBRA MAYOR
-	DONCELES	101	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA FACHADA DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE ECUADOR	113	CENTRO HISTÓRICO	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN.	OBRA MAYOR
-	SAN ILDEFONSO	30	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE VENEZUELA	93	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACIÓN DE LOSAS.	OBRA MAYOR
-	DR. LAVISTA	181	DOCTORES	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR

INAH | Anexos

Autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	HÉROES	45	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL Y ADECUACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA.	OBRA MENOR
-	MONEDA - SOLEDAD	8	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	17	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN DE FACHADA.	OBRA MAYOR
-	PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO	14	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADAS.	OBRA MENOR
-	BOLÍVAR	25	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INTERIOR Y SOBRE FACHADAS.	OBRA MENOR
-	TACUBA	87	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE CORTINAS METÁLICAS Y ADECUACIONES.	OBRA MENOR

INAH | Anexos

Autorización de colocación de enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	MOTOLINIA	34	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-COLOCACIÓ DE ENSERES.	OBRA MENOR




Fideicomiso del Centro Histórico


FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	2022
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	95	95	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	93	93	2022
F-54/011/2022	INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS	45	46	SEPTIEMBRE 2023
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	28	28	MAYO 2023
F-54/003/2023	REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN DE ECUADOR ENTRE REPUBLICA DE ECUADOR Y EJE 1 NORTE IGNACIO LOPEZ RAYÓN (CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	37	48	AGOSTO 2023
F-54/004/2023	REHABILITACIÓN DE MALLA PERIMETRAL Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN LA CANCHA "JARDIN REGINA"	25	45	MAYO 2023

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de adocreto en banquetas.



Demolición de banqueta deteriorada existente.



Elaboración de canal de captación de agua pluvial, cimbrado.



Elaboración de canal de captación de agua pluvial, descimbrado.

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.




Construcción de zapatas de cimentación, dados y castillos de concreto armado en muro norte de la cancha de usos múltiples, para la colocación de la Estructura Metálica

**REHABILITACIÓN DE LA MALLA PERIMETRAL Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN LA CANCHA
DEL JARDIN REGINA**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



**INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL
TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS**



Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito

Tránsito | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 11/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	84	cantidad	quincenal	26 de junio
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	1	cantidad		



Tránsito | Indicadores

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	4
APAGADO	12
BASE NUEVA	2
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	4
CORTO	8
DERRIBADO	2
DESCOORDINADO	1
DESINSTALACIÓN	2
FOCO FUNDIDO	5
FY-CINTILANTE	12
IMPACTADO	1
INSTALACIÓN DE SEMÁFORO	1
INSTALACIÓN POSTE	1
LIMPIEZA DE COMPONENTES	1
OBRA CIVIL	1
PEATÓN APAGADO	1
PEATÓN DAÑADO	1
REINSTALACIÓN	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	21
TARJETA PROCESADORA	2
PREVENTIVO	1
TOTAL GENERAL	85

Mantenimiento Semaforico
Periodo 29/05/2023 al 11/06/2023





Turnos e incidencias urbanas

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - junio 2023

75%
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	Dependencia	Atendido	Pendiente
ACH	31	4	35
Al. Cuauhtémoc	37	28	65
C5	1		1
CFE	60	35	95
Metrobús	2		2
SACMEX	40	22	62
SOS-AP	42	4	46
SOS-DGOIV	5	9	14
SOS-DGSUS	56		56
TELMEX	54	10	64
Tránsito	20	1	21
Suma total	348	113	461

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 13 de junio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUES	Estado
IUCH-04	1/6/2021	V3 - Santo Domingo	Desperfectos en banquetas	República de Bolivia	República de Brasil	República de Argentina	Frente a no. 2	CFE			Atendido
IUCH-11	44406.0	V3 - Santo Domingo	Desperfectos en banquetas	República de Bolivia	República de Brasil		no. 2 Acera norte	TELMEX			Atendido
IUCH-24	27/9/2021	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Cda. de Camelia	Camelia	Santos Degollado		SACMEX			Atendido
IUCH-57	44503.0	V1 - Santa María la Redonda	Mal estado de cables o equipamiento	Violeta	Av. Guerrero	Soto		TELMEX			Atendido
IUCH-164	7/12/2021	V7 - Vizcainas-Corred or Cultural Regina	Baches	San Jerónimo	20 de noviembre	5 de febrero	Bacheo en arroyo vehicular	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-165	10/10/2021	V8 - San Pablo	Baches	José María Pino Suárez	José María Izazaga		Casi esquina con calle Nezahualcóyotl	SOS-DGOIV			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 13 de junio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-166	7/1/2022	V8 - San Pablo	Baches	Santo Tomás	San Pablo		Esquina	SOS-DCOIV			Atendido
IUCH-167	6/1/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Baches	Jesús María	República de Guatemala		ESQUINA	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-169	25/1/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Daño al equipamiento urbano	República de Chile			68-70	SOS-DCOIV			Atendido
IUCH-170	5/2/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Regina			afuera del pasaje No. 97	Al. Cuauhtémoc	pendiente subir imagen		Atendido
IUCH-172	11/2/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones			a la altura del 78 afuera del pasaje Capital	Al. Cuauhtémoc	pendiente imagen		Atendido
IUCH-173	11/2/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones			a la altura del número 9, antes de 20 de noviembre	Al. Cuauhtémoc	pendiente imagen		Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 13 de junio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-174	10/2/2022	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Desperfectos en banquetas	Mesones	5 de febrero		casi esquina, del lado de la Villa de Cáceres	ACH	pendiente imagen		Atendido
IUCH-176	17/2/2022	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica	República de El Salvador			SACMEX			Atendido
IUCH-178	44613.0	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Problemas con cableado	Vizcaínas				TELMEX			Atendido
IUCH-180	2/1/2022	V1 - Santa María la Redonda	Daño al equipamiento urbano	Pedro Moreno	Paseo de la Reforma	Galeana		ACH			Atendido
IUCH-181	21/1/2022	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Obraje			3	CFE			Atendido
IUCH-183	1/3/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Roldán			CFE	pendiente foto		Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 13 de junio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-809	1/06/2023	ACH	Falla en semáforo	Ignacio Allende	República de Honduras			Tránsito			Atendido
IUCH-810	1/06/2023	V7 - Vizcainas-Corred or Cultural Regina	Falla en semáforo	Bolívar	Nezahualcoyotl			Tránsito			Atendido
IUCH-811	2/06/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María	República de Guatemala			CFE			Atendido
IUCH-813	2/06/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay			Frente al #161	SACMEX			Atendido
IUCH-814	3/06/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Limpieza	República de Uruguay				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-815	3/06/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 13 de junio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-798	31/05/2023	V8 - San Pablo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Roldán	Ramón Corona	San Pablo		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-799	26/05/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Donceles			Frente al #62	TELMEX			Atendido
IUCH-801	27/05/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	5 de Febrero	José María Izazaga	Fray Servando Teresa de Mier		SOS-AP			Atendido
IUCH-803	29/05/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay				ACH			Atendido
IUCH-805	29/05/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza	República de Chile				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-806	30/05/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Limpieza	Emiliano Zapata				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 13 de junio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-784	22/05/2023	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Donceles			Frente al #53	SACMEX			Atendido
IUCH-785	22/05/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Belisario Domínguez				SOS-AP			Atendido
IUCH-792	24/05/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica	Venustiano Carranza		Frente al #53	SACMEX			Atendido
IUCH-793	24/05/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Belisario Domínguez	Cjon. del 57			CFE			Atendido
IUCH-796	26/05/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Talavera	República de El Salvador			ACH			Atendido
IUCH-797	26/05/2023	V8 - San Pablo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Talavera				SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 13 de junio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-816	6/06/2023	V1 - Santa María la Redonda	Falla en semáforo	Reforma	Violeta			Tránsito			Pendiente
IUCH-817	8/06/2023	ACH	Desperfectos en banquetas	José Joaquín Herrera	Manuel Doblado		esquina	SOS-DGOIV			Pendiente
IUCH-818	8/06/2023	ACH	Baches	Leona Vicario	José Joaquín Herrera		esquina	SOS-DGOIV			Pendiente
IUCH-819	8/06/2023	ACH	Desperfectos en banquetas	Dr. Mora	Av. Hidalgo		esquina				Pendiente
IUCH-820	8/06/2023	ACH	Desperfectos en banquetas	Magnolia	Paseo de la Reforma		frente al 61	SOS-DGOIV			Pendiente
IUCH-821	8/06/2023	ACH	Desperfectos en banquetas	Magnolia	Paseo de la Reforma		frente al 61	SOS-DGOIV			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 13 de junio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-800	27/05/2023	V14 - Juárez - Tabacalera	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Barcelona	Abraham Gonzáles			Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-802	28/05/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Perú			Frente a la Arena Coliseo	SACMEX			Pendiente
IUCH-804	29/05/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Cjon. de Mesones				TELMEX			Pendiente
IUCH-807	30/05/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Problemas con cableado	República de Perú			Frente al #19	CFE			Pendiente
IUCH-808	31/05/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica			Frente al #15	SACMEX			Pendiente
IUCH-812	2/06/2023	V14 - Juárez - Tabacalera	Poda de árboles	Bucareli			Frente al #73	Al. Cuauhtémoc			Pendiente

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - junio 2023

66 %
atención

Matriz de Turnos	ESTATUS		
	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc	2	3	5
CFE	1		1
FCH	1		1
SACMEX-Obra	1		1
SOS-DGCOP		1	1
SOS-DGOIV	1		1
Suma total	8	4	12

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - junio 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
10	4/4/2023	ACH	con desazolve en Justo Sierra #61 sin embargo, ahí ese inmueble no se encuentra conectado al drenaje, por lo que se requiere una acción de rompimiento y conexión al drenaje	SACMEX-Obr a		Atendido	
11	18/4/2023	SOS-DGSUS	Retiro de camiones de colección de residuos sólidos urbanos en Filomeno Mata, 5 de Mayo, Palma, Venustiano Carranza, Guatemala.	Al. Cuauhtémoc		Atendido	
11	18/5/2023	CFE	Reubicación o concientización de puestos en Palma Norte Esquina con Donceles, ya que tiran sus grasas a las bóvedas de CFE	SOS-DGCOP		Pendiente	
11	30/5/2023	SOS-AP	Reacomodo de dos puestos ambulantes que se encuentran San Pablo casi esquina Circunvalación	SOS-DGCOP		Pendiente	
11	30/5/2023	SOS-AP	Reacomodo de cableado sobre San Pablo	Telmex		Pendiente	



Asuntos generales



ACH | Atención a tapas, coladeras, registros y rejas faltantes o dañados


32%

Avance global
Segundo semana de junio

DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN	OTRAS IDENTIFICADAS
ACH	31	31	0	100%	12
SOS - DGSUS- AP	48	32	16	67%	0
TELMEX	17	16	1	94%	0
SACMEX	202	80	122	40%	69
CFE	126	45	81	36%	0
AL CUAUHTÉMOC	115	30	85	26%	38
SOS - DGOIV	23	1	22	4%	22
AL. V. CARRANZA	51	0	51	0%	0
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	133	1	132	1%	0
TOTAL	746	236	378	32%	141

Tabla de atención por reportada por las dependencias
Segunda semana de junio

Gráfica comparativa de incidencias atendidas y pendientes
Segunda semana de junio



Gráfica de avance semanal
Segunda semana de mayo

