



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VIII SESIÓN - Abril

18 de abril de 2023



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 14 de abril de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	72	cantidad	quincenal	28 de abril de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	2	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	10	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	4	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

República de
Paraguay
San Ildefonso
Plaza Seminario
Peña y Peña
Donceles
Regina
Plaza 23 de Mayo
Barcelona
20 de Noviembre
Callejón de la
Condesa
Zarco
Madero
16 de Septiembre
República de
Guatemala
Pino Suárez
Magnolia
Eje 1 Norte
Motolinía
Corregidora

Los trabajos realizados consistieron en **Reposición de 1 tapa de registro** en República de Paraguay 62, **reposición de 3 piezas de dren** en San Ildefonso entre El Carmen y República de Argentina, **reposición de 1 pieza de dren** en Plaza Seminario, **reposición de 1 tapa de registro** en Peña y Peña entre Florida y Manuel Doblado, **reposición de 1 tapa de registro** en Donceles entre Bolívar e Isabel la Católica, **reparación de 8 tramos de banqueta** en Regina entre Isabel la Católica y Bolívar, **retiro de 2 bolardos** en Plaza 23 de Mayo, **reparación de 1.00 m2 de banqueta de concreto** en Barcelona entre Abraham González y Versalles, **reposición de 11 piezas de recinto** en 20 de Noviembre entre Regina y Mesones, **colocación de 12 mantas** en diversos puntos del Centro Histórico, **colocación de 2 bolardos** en Callejón de la Condesa esquina 5 de Mayo, **reparación de 4.00 m2 de banqueta de concreto** en Zarco y Mosqueta, **colocación de 50 pendorones** en Madero y 16 de Septiembre, **retiro de 5 cristales rotos** en República de Guatemala esquina República de Brasil, **reposición de 1 tapa de registro** en Pino Suárez esquina Rinconada de Jesús, **reparación de 1.00 m2 de banqueta de concreto** en Eje 1 Norte entre Lerdo y Soto, **reparación de 1.00 m2 de banqueta de concreto** en Magnolia entre Eje 1 Norte y Héroes, **retiro de base de biciestacionamiento** en Motolinía entre 16 de Septiembre y Madero, **reparación de 3.00 m2 de banqueta de mármol** en Corregidora frente al 29, **colocación de 1 bolardo** en San Ildefonso esquina República de Argentina.



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes




Se retiró grafiti en 5 de Febrero entre Diagonal 20 de Noviembre y
Lucas Alamán, 13 de abril de 2023.

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes



Se realizó poda de seto en jardinera de San Ildefonso esquina El Carmen, 3 de abril de 2023



Se realizó riego en República de Honduras, República de Nicaragua, González Obregón y República de Guatemala, 6 de abril de 2023



Se realizó riego en Bucareli, Turín, Regina y San Jerónimo, 5 de abril de 2023.



Se realizó riego en Jardín Allende, 12 de abril de 2023.

Autoridad del Centro Histórico | Atención con infractores de Justicia Cívica




Se realizó jornada de trabajo comunitario con 13 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó limpieza de jardineras y riego de Jardín Allende, Jardín del Obispo y limpiezas de ventanas arqueológicas de República de Argentina, 4 de abril de 2023.



Se realizó jornada de trabajo comunitario con 27 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó limpieza y riego de jardineras de Plaza Vizcaínas, 11 de abril de 2023



Alcaldía Cuauhtémoc





Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 14 de abril de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	28 de abril de 2023
	Renivelación de brocal completo	1	pieza		
Vialidades	Balizamiento vehicular y peatonal	190	metros		
Parques y Jardines	Riego	5,300	metros cuadrados		
	Poda de pasto	4,950	metros cuadrados		
	Cultivo	1,565	metros cuadrados		
	Poda de seto	1,603	metros lineales		



Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 14 de abril de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	28 de abril de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	678.4	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,492.3	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	1,321.6	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	1	piezas		
	Cambio de lámparas	4	piezas		
	Reconexión de circuitos	5	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	0	piezas		
	Retiro de árbol	0	piezas		

Alcaldía Cuauhtémoc | DESAZOLVE

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	AZTECAS ENTRE REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EJE 1 NORTE RAYÓN	RETIRO DE ESCOMBRO	2	M3	05/03/2023
2	TRIUNFO ENTRE FRAY SERVANDO Y CHIMALPOPOCA	SE RENIVELÓ BROCAL COMPLETO A POZO DE VISITA	1	PIEZA	07/03/2023
3	ENRICO MARTÍNEZ Y EMILIO DONDÉ	BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL	190	ML	05/03/2023

Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas



Barrido en República de Honduras






Barrido sobre calle República de Chile



Barrido sobre callejón Vaquitas





Renivelación de brocal en calle Triunfo



Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Operación área de Drenaje.



AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	4,130	610	4,740
POZOS DE VISITA	65	9	74
REJILLAS DE PISO	56	3	59
COLADERA PLUVIAL	59	4	63
ALBAÑAL (METROS)	317	34	351



REPORTE FOTOGRÁFICO



JUSTO SIERRA NO. 61
(ENTRE DEL CARMEN Y LORETO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 160 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 CP, 6 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE PERÚ NO. 77

(ENTRE REPÚBLICA DE CHILE Y REPÚBLICA DE BRASIL)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 CP, 6 ML DE ALBAÑAL.


REPORTE FOTOGRÁFICO



LEONA VICARIO
(ENTRE SAN ANTONIO Y MIXCALCO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 CP, 3 RP, 12 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



IGNACIO ALLENDE NO. 47
(ESQUINA REPÚBLICA DE PERÚ)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 REGISTRO, 10 ML DE ALBAÑAL.



Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación área de Sectorización Alcaldía Cuauhtémoc.



SACMEX | Sectorización



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX



SECTOR 5-C



1. Se encuentra en gestión el dictamen emitido por INAH por los periodos de ejecución, para poder continuar con los trabajos de excavación por medios manuales.

SACMEX | Sectorización



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

SECTOR 9-A

Se colocará relleno fluido y concreto estampado ésta semana, con el acabado final, para finalizar con la interrupción vial.

Quedará pendiente limpieza interna de la caja de válvulas, registro eléctrico, base de gabinete y canalizaciones, en banquetta.



SACMEX | Sectorización



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECTOR 9-D



Se colocará relleno fluido y concreto estampado ésta semana, con el acabado final, para finalizar con la interrupción vial.

Quedará pendiente limpieza interna de la caja de válvulas, registro eléctrico, base de gabinete y canalizaciones, en banqueta.



SACMEX | Sectorización



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX



ANTERIORMENTE

SECTOR 9-C

1. Se continúa con los trabajos de excavación por medios manuales.

2. Se realiza continuamente el retiro del material producto de la excavación fuera del área de trabajo durante jornadas nocturnas.



ACTUALMENTE

SACMEX | Sectorización



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX




AVANCE POR SECTOR

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Sector 5-C --- 03.00% --- | Dr. Mora y Av. Hidalgo |
| 2. Sector 9-A --- 87.00% --- | Isabel la Católica y 5 de Mayo |
| 3. Sector 9-B --- 98.00% --- | Mixcalco y Manuel Doblado |
| 4. Sector 9-C --- 32.00% --- | Moneda y Correo Mayor |
| 5. Sector 9-D --- 92.00% --- | Isabel la Católica y 5 de Mayo |



Avance Sectorización - Centro Histórico





Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público





SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 31/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	700	cantidad	quincenal	28 de abril

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 07 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
5 de Mayo	Eje Central Lázaro Cárdenas y Filomeno Mata	Centro	14	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
José Joaquín Herrera	Esquina Vidal Alcocer	Centro	3	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Bolivia	Torres Quintero a Girón	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Chile	Tacuba y Donceles	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Ecuador y República de Paraguay.	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Ignacio Allende	República de Ecuador y República de Honduras	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Escuela Médico Militar y Topacio	Centro	12	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
González Ortega	Esquina con Eje 1 Norte	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Torres Quintero	Entre José Joaquín Herrera y Pl. Torres Quintero	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Honduras	Ignacio Comonfort y República de Brasil	Centro	1	Se realiza cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	36		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 07 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Simón Bolívar	Tacuba y 5 de Mayo	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Luis González Obregón	República de Argentina y República de Brasil	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Justo Sierra	Calle del Carmen y Leona Vicario	Centro	23	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Isabel la Católica	República de Uruguay y Venustiano Carranza	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	4 de Febrero y 20 de Noviembre	Centro	1	Re acomodó de componentes	Luminaria apagada
Eje 1 Oriente	Esquina con Felipe Berriozabal	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Corregidora	Entre José María Pino Suárez y La Academia	Centro	19	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	C. de las Cruces y C. Del Correo Mayor	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Manuel Doblado y Leona Vicario	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Leona Vicario	Lecumberri y José Joaquín Herrera	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	51		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 07 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Eje 1 Oriente	República de Costa Rica y Felipe Berriozabal	Centro	7	Se realiza reconexión de líneas de comunicación	Luminaria apagada
Lecumberri	Leona Vicario y Manuel Doblado	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Talavera	Mesones y República del Salvador	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Vizcaínas	Aldaco y Eje Central	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Mesones	5 de Febrero e Isabel la Católica	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Isabel la Católica	San Jerónimo y Regina	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución	Centro	1	Se realiza cambio de cambio de lámpara y socket	luminaria apagada
Manuel Doblado	José Joaquín Herrera y Lecumberri	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	luminaria apagada
Soledad	La Santísima y Jesús María	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	luminaria apagada
16 de Septiembre	Isabel la Católica y Motolinia	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	luminaria apagada
		SUBTOTAL	16		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 07 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Bolivia	Esquina con Girón	Centro	2	Se realiza cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Correo Mayor y Las Cruces	Centro	1	Se realiza cambio de balastro electrónico	Luminaria Apagada
Callejón de san Ignacio	Esquina plaza Vizcainas	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
San Jerónimo	Jose Mria Pino Suarez y 20 de Noviembre	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria Apagada
Manuel de la Peña y Peña	Gonzales Ortega y Manuel Doblado	Centro	1	Se realiza cambio de fotocelda	Luminaria Apagada
Bolívar	Izazaga a Fray Servando	Centro	0	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Plaza de la Constitución	5 de Febrero - José María Pino Suárez y Corregidora - Moneda	Centro	26	Se realiza reprogramación Timer dejando	Luminaria Apagada
República de Costa Rica	Esquina Gonzales Ortega	Centro	3	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria encendida de día
Girón	República de Colombia y 3a calle de República de Bolivia	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara, balastro y fotocelda	Luminaria encendida de día
Motolinia	16 de Septiembre y Francisco I Madero	Centro	1	Se coloca luminaria en posición correcta	Luminaria Apagada
SUBTOTAL			37		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 07 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Venezuela	República de Brasil y C. Rodríguez Puebla	Centro	17	Se realiza restablecimiento de ITM,	Circuito apagado
16 de Septiembre.	Esquina con Bolívar	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y lámpara	Circuito apagado
República de Perú	Incas y República de Chile	Centro	1	Se realiza cambio de balastro,	Luminaria a punto de Caer
Plaza de la Constitución	5 de Febrero y María. J. Pino Suárez	Centro	26	Se realiza restablecimiento de ITM,	Luminaria Apagada
Belisario Domínguez	Allende y eje central Lázaro Cardenas	Centro	17	Se realiza restablecimiento de ITM,	Luminaria Apagada
Corregidora	José M. Pino Suárez y Academia	Centro	19	Se realiza restablecimiento de ITM,	Luminaria Apagada
Monte de Piedad	Plaza de la Constitución y República de Guatemala	Centro	1	Se realiza traslado de 13 luminarias bellota	Luminaria Apagada
Alhóndiga	Manzanares y Corregidora	Centro	5	Se realiza reprogramación Timer	Circuito apagado
		SUBTOTAL	87		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 14 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Cuba	Calle Ignacio Allende y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	32	Se realiza restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República de Nicaragua	R. Brasil y R. Argentina	Centro	16	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Vizcaínas	Aldaco y Eje Central	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria Apagada
Talavera	República del Salvador y República de Uruguay	Centro	4	Se realiza reprogramación de Timer	Circuito apagado
Avenida Balderas	Calle Victoria y Av. Independencia	Centro	26	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
San Jerónimo	Simón Bolívar e Isabel la Católica	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria Apagada
Regina	20 de Noviembre y José María Pinosuarez	Centro	8	Se realiza cambio de Fotocelda	Circuito apagado
5 de Febrero	C. De mesones y J. M. Izazaga	Centro	10	Se realiza cambio de fotocelda	Circuito apagado
Av. Balderas	Arcos de Belén y Manuel Márquez Sterling	Centro	19	Se realiza restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Lecumberri	Callejón de Mixcalco y Vidal Alcocer	Centro	1	Se realiza cambio de balastro electrónico	Luminaria Apagada
		SUBTOTAL	118		8

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 14 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Callejón Condesa	Calzada Tacuba y Avenida 5 de Mayo	Centro	1	Se realiza cambio de balastro electrónico	Luminaria Apagada
Venustiano Carranza	20 de Noviembre	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y de lámpara	Luminaria Apagada
Corregidora	Correo Mayor y La Academia	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y de lámpara	Luminaria Apagada
Corregidora	Roldan y 2o Callejón de Manzanares	Centro	1	Se realiza cambio de balastro y de lámpara	Luminaria Apagada
Roldan	República de El Salvador y República de Uruguay	Centro	1	Se realiza cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria Apagada
República de Uruguay	Simón Bolívar y Eje Central	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria Apagada
República de Costa Rica	Aztecas y República Dominicana	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria Apagada
Berriozábal	Manuel Doblado y González Ortega	Centro	3	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Manuel de la Peña y Peña	Torres Quintero, Giron	Centro	1	Se realiza cambio de Fococelda	Luminaria encendida de día
Tacuba	Motolinía e Ignacio Allende	Centro	20	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
SUBTOTAL			31		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 14 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Mesones	Esquina con Bolívar	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria Apagada
Eje 1 Oriente	Esquina Eje 1 Norte	Centro	14	Se realiza restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República de el Salvador	Bolívar y Aldaco	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria Apagada
República de El Salvador	Las Cruces y Talavera	Centro	9	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	circuito apagado
Callejón de San Ignacio	Esquina Plaza Vizcainas	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Plaza de la Constitución	José María Pino Suárez y 5 de Febrero	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
República de Argentina	República de Bolivia y República de Colombia	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Motolinia	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Talavera	Mesones a República del Salvador	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria Apagada
Republica de Ecuador	Callejón vaquitas y Ignacio Allende	Centro	1	Se eliminan empalmes sulfatados y se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
SUBTOTAL			31		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 14 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Colombia	Girón y Rodríguez Puebla	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria Apagada
Soledad	Esquina con la Academia	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara, socket, y balastro	Luminaria Apagada
Correo Mayor	Esquina con Regina	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria Apagada
Manzanares	Tercer Callejón de Manzanares y Circunvalación	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y socket	Luminaria Apagada
Simón Bolívar	José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	15	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
Simón Bolívar	5 de Mayo y 16 de Septiembre	Centro	3	Se realiza reconexión a líneas de alimentación	Luminaria Apagada
20 de Noviembre	Esquina Mesones	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Plaza de la Constitución	José María Pino Suárez y 5 de Febrero	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria Apagada
Callejón Mixcalco	General Miguel Alemán y Mixcalco	Centro	11	Se realiza reconexión, y cambio de fotocelda	Circuito apagado
Donceles	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara, socket, y balastro	Luminaria Apagada
SUBTOTAL			37		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 14 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
José María Pino Suárez	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Se realiza cambio de balastro, lámpara, y socket	Luminaria Apagada
Aldaco	Echeveste y Vizcaínas	Centro	2	Se realiza cambio de balastro, lámpara, y socket	Luminaria Apagada
Fray Servando Tereza de Mier	Simón bolívar a Isabel la católica	Centro	1	Se realiza rea comodo de componentes	Luminaria Apagada
Plaza de la Constitución	Corregidora y Moneda	Centro	12	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
Corregidora	José María Pino Suárez y La Academia	Centro	19	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
5 de Febrero	José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	33	Se realiza cambio de contactor	Circuito apagado
Eje 1 Sur	Niños Héroes y General Gabriel Hernández	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
20 de Noviembre	Fray Servando Teresa de Mier y José María Izazaga	Centro	28	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Cuba	República de Chile e Ignacio Allende	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
Diagonal 20 de Noviembre	5 de Febrero y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	18	Se realiza cambio de base receptáculo y de fotocelda	circuito apagado
SUBTOTAL			117		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Aztecas	República de Costa Rica y República de Nicaragua	Centro	9	Se realiza reconexión de líneas de alimentación y cambio de balastro, lámpara y socket	circuito apagado
Talavera	Mesones a República del Salvador	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria Apagada
Mesones	5 de Febrero e Isabela Católica	Centro	1	Se realiza instalación de luminaria	Colocación de luminaria
San Jerónimo	20 de noviembre y Pinosuarez	Centro	27	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Chile	Tacuba y Donceles	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria Apagada
Venustiano Carranza	Simón Bolívar e Isabel la Católica	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria Apagada
Eje 1 Sur	Avenida Cuauhtémoc y Doctor Rafael Lucio	Centro	14	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	1	Se realiza instalación de luminaria	Colocación de luminaria
Isabel la Católica	San Jerónimo y Mesones	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y de balastro	Luminaria Apagada
Nacional	Eje 1 Ote. Vidal Alcocer y Manuel Doblado	Centro	5	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria Apagada
		SUBTOTAL	61		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 14 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Seminario	Moneda y República de Guatemala	Centro	68	Se realiza restablecimiento ITM y revisión de cargas	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	Jesús María y Topacio	Centro	1	Se realiza cambio de luminaria	Luminaria Apagada
Rodríguez Puebla	Esquina con Lecumberri	Centro	8	Se realiza reconexión de líneas de alimentación, y cambio de balastro	Circuito apagado
República de Uruguay	Las Cruces y Correo Mayor	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria Apagada
		SUBTOTAL	78		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

VIZCAÍNAS



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

VENUSTIANO CARRANZA



**CAMBIO DE BALASTRO
ELECTRÓNICO**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

TALAVERA



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN**

SAN JERÓNIMO



CAMBIO DE LÁMPARA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPÚBLICA DE BOLIVIA



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA

LEONA VICARIO



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

JOSÉ JOAQUÍN HERRERA



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN**

CALLEJÓN SAN IGNACIO



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

AV. BALDERAS



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

CALLEJÓN CONDESA



CAMBIO DE BALASTRO ELECTRÓNICO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

CORREGIDORA



RESTABLECIMIENTO DE ITM

LECUMBERRI



CAMBIO DE BALASTRO ELECTRÓNICO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



RESTABLECIMIENTO DE ITM

REGINA



CAMBIO DE FOTOCELDA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPÚBLICA DE COSTA RICA



REPÚBLICA DE URUGUAY



CAMBIO DE BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

ROLDAN



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA

VIZCAÍNAS



CAMBIO DE LÁMPARA



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16/04	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	02 de mayo
	02) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.04	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,511	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	110.75	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	657,518	metros cuadrados		

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16/04	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	256	sitios	quincenal	02 de mayo
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	10,417	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	178	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	2,159	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	1,006	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	17	m2
PLAZA SEMINARIO	54	m2
PLAZA DEL EMPEDRADILLO	36	m2
REPÚBLICA DE GUATEMALA DE MONTE DE PIEDAD A PLAZA SEMINARIO	17	m2
TOTAL:	178	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI DE PROTESTA 178 m2





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B PERIODO: DEL 03 AL 13 DE ABRIL DE 2023

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	19	56,250	29.00	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	11	11	770	25.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
	ESQUINA MIXCALCO	4	4	225	4.00	
PLAZA SAN LUCAS	CALLE SAN LUCAS Y CERRADA NEZAHUALCOYOTL	4	4	6,808	4.50	
PLAZA PINO SUÁREZ	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA AV. SAN PABLO	4	4	21,696	6.50	
REPÚBLICA DE PARAGUAY # 55	ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	10	10	820	11.00	SE REALIZÓ BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	14	8,400	35.00	
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	EDIFICIO SAN RAFAEL ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ	4	4	360	1.30	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
	ENTRE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA	1	1	180	0.25	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	1	1	3,150	0.25	SE REALIZÓ BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	4	4	11,492	3.00	
CORREDOR PEATONAL GANTE	DE CORREDOR MADERO A CORREDOR 16 DE SEPTIEMBRE	1	1	1,420	1.00	
AV. PASEO DE LA REFORMA	ESQUINA EJE 1 NORTE	1	1	200	5.75	SE REALIZÓ BARRIDO EN CAMELLÓN
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	1	1	3,000	0.80	
CORREDOR PEATONAL SAN JERÓNIMO	DE ISABEL LA CATÓLICA A 5 DE FEBRERO	1	1	2,149	0.20	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y LAVADO EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE PARAGUAY NÚMERO 55 Y 57 EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

REPÚBLICA DE PARAGUAY



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN LUCAS Y PLAZA PINO SUÁREZ, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL No. 10 ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ EDIFICIO SAN RAFAEL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 10 ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER, ESQUINA MIXCALCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CORREDOR PEATONAL GANTE, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CORREDOR PEATONAL SAN JERÓNIMO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA ESQUINA EJE 1 NORTE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ATENCIÓN CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, EVENTO DENOMINADO POESÍA ENTRE AMIGOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS (BOX Y BAILE) EN PLAZA SANTA CATARINA




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ATENCIÓN CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, EVENTO DENOMINADO
ACTIVIDADES FÍSICAS (BOX Y BAILE) EN PLAZA LA CONCHITA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ATENCIÓN FERIA DE LA REAL ACADEMIA DE LOS LIBROS, EN PLAZA TOLSA.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros (de Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, esquina Congreso de la Unión, Col. Parque , Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Exterior del Metro Candelaria (lado Oriente)	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Cebos Cereal B, en un área de 1,140 m2.
Camellón	B	Av. Fray Servando Teresa de Mier, de San Ciprian a Anillo de Circunvalación, Col. Merced, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 20 Cebos Cereal B, en un área de 250 m2.
Vialidad	B	Av. Del Trabajo de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 680 m2
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión de Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2
Parque s/n	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 13 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	B	Eje 1 Oriente esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 50 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 Cebos Cereal B, en un área de 100 m2.
Vialidad	B	Héroes de Granaditas, de Vidal Alcocer a Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 150 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 Cebos Cereal B, en un área de 1,600 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 19 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 120 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Exterior Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	B	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Cebos Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Cebos Cereal B, en un área de 1,200
Vialidad	A	Juan de la Granja, de General Anaya a Callejón San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cebos de Cereal B, en un área de 350 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cebos Cereal B, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cebos Cereal B, en un área de 3,800 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, Puente de Alvarado a Reforma, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 700 m2.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva


Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	Balderas, Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col Centro Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 60 Cebos Cereal B, en un área de 33,000 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, esquina Balderas Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero, a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Cebos Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 46,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cebos Cereal B, en un área de 650 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros (de Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, esquina Congreso de la Unión, Col. Parque , Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Exterior del Metro Candelaria (lado Oriente)	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cebos Cereal B, en un área de 1,140 m2.
Camellón	B	Av. Fray Servando Teresa de Mier, de San Ciprian a Anillo de Circunvalación, Col. Merced, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 Cebos Cereal B, en un área de 250 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Sistema de Transporte Colectivo - Metro



STC-Metro | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte del 29 al 11 de Abril	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	7	Unidades fuera de servicio	quincenal	02 de mayo
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	2	Unidades fuera de servicio		

ESCALERAS


Perímetro A		Perímetro B	
Allende	Línea 2	Balderas 2	Línea 4
Bellas Artes	Línea B	Fray Servando 2515	Línea 4
		Guerrero R4	Línea B
		Morelos T1	Línea B

ELEVADORES

Pino Suarez PIN2-ET1	Línea 2
Balderas BAL-ET1	Línea 1



Instituto Nacional de Antropología e Historia





INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 14/04/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	15	cantidad	quincenal	02/05/23
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	1	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	24	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	2	cantidad		

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuahtémoc	Obra	Tipo
-	20 DE NOVIEMBRE	42	Centro Histórico	Mantenimiento a la marquesina del edificio, reparación de áreas dañadas, resane y pintura. Mantenimiento a dos placas de cantera a un costado del edificio en el piso 3 que están despegadas.	Obra Menor
-	Correo Mayor	77	Centro Histórico	Ampliación de plazo para terminar obra menor, se solicitan 4 meses.	Obra menor
-	GUERRERO	104	Guerrero	Prórroga de autorización para mantenimiento.	Obra menor
-	Donceles	60	Centro Histórico	Reparación de 3 cortinas de acero y pintura similar al existente.	Obra menor
-	REPÚBLICA DE CUBA	92	Centro Histórico	Trámite de renovación de autorización, para trabajos de acondicionamiento de elevadores y mantenimiento de los espacios vestibulares de la Antigua Escuela de Economía.	Obra menor
-	Tacuba	5	Centro Histórico	Mantenimiento menor a las puertas y ventanas de madera. Mantenimiento a herrerías. inyección de grietas en los muros de la biblioteca. Aplicación de pintura en los muros.	Obra menor
-	Juan Álvarez 6 y 8 y Rep. de Ecuador	39	Centro Histórico	Limpieza, pintura y resane de fachada	Obra menor

INAH | Anexos

Solicitudes de colocación de enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	Filomeno Mata	15	Centro Histórico	Solicitud de permiso para la colocación de enseres (mesas y sillas desmontables) en un área no mayor al 75% de las mesas disponibles al interior del establecimiento.	Obra menor

Autorización de colocación de enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REGINA	51	CENTRO HISTORICO	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
	REVILLAGIGEDO	18-22	CENTRO HISTORICO	PRÓRROGA-COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	BOLIVAR	43	CENTRO HISTORICO	REMODELACIÓN DE FACHADA.	OBRA MAYOR
-	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO HISTORICO	PRÓRROGA-ELABORACIÓN DE CALAS, AUDITORIO SIMÓN BOLIVAR.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	70	CENTRO HISTORICO	PRÓRROGA-ADECUACIÓN EN EL ATRIO DEL TEMPLO.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE BRASIL	33	CENTRO HISTORICO	MANTENIMIENTO EN ESCALERA NOR-ORIENTE DEL PATIO DE PIEDRA.	OBRA MAYOR
-	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO HISTORICO	PRÓRROGA-INTERVENCIÓN EN GRIETAS EN EL SALÓN EL GENERALITO.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	59	CENTRO HISTORICO	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL.	OBRA MAYOR
-	APARTADO	14	CENTRO HISTORICO	MANTENIMIENTO DE FACHADA.	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	PASEO DE LA REFORMA	159	CENTRO HISTORICO	MODIFICACIÓN A PROYECTO, SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS.	OBRA MAYOR
-	TACUBA	4	CENTRO HISTORICO	MANTENIMIENTO SOBRE CORTINAS METÁLICAS.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE URUGUAY	156	CENTRO HISTORICO	PRÓRROGA-RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE.	OBRA MAYOR
-	AV. JUÁREZ	52	CENTRO HISTORICO	MANTENIMIENTO (PINTURA).	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	16	CENTRO HISTORICO	CONTINUIDAD DE TRABAJOS OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN.	OBRA MAYOR
-	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER-DR. RÍO DE LA LOZA	S/N	CENTRO HISTORICO	HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	192	CENTRO HISTORICO	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN.	OBRA MAYOR



INAH | Anexos

Autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	FRAY PEDRO DE GANTE	6	CENTRO HISTORICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	MINA	52	CENTRO HISTORICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE VENEZUELA	6	CENTRO HISTORICO	MANTENIMIENTO DE FACHADA.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE VENEZUELA	8	CENTRO HISTORICO	MANTENIMIENTO EN CARPINTERIAS.	OBRA MENOR
-	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	30	CENTRO HISTORICO	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE VELARIA EN EL SEGUNDO PATIO.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE VENEZUELA	10	CENTRO HISTORICO	MANTENIMIENTO EN CARPINTERIAS.	OBRA MENOR
-	MORELIA	4	CENTRO HISTORICO	DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE.	OBRA MAYOR

INAH | Anexos

Autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	FRANCISCO I. MADERO	43	CENTRO HISTORICO	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
-	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	11	CENTRO HISTORICO	PRÓRROGA-PROYECTO "BARRIO LETRAN-IZAZAGA".	OBRA MAYOR
-	MANUEL CARPIO	SN	CENTRO HISTORICO	REINTEGRACIÓN DE UN TRAMO DEL BARANDAL DEL KIOSCO MORISCO.	OBRA MENOR



Fideicomiso del Centro Histórico



FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	2022
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	93	95	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	93	93	2022
F-54/025/2021	MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)	99	99	2022
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	20	25	MAYO 2023
F-54/003/2023	REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN DE ECUADOR ENTRE REPUBLICA DE ECUADOR Y EJE 1 NORTE IGNACIO LOPEZ RAYÓN (CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	0	10	AGOSTO 2023

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Bucareli No. 145: Finalizada.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES
BLOQUE A

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.





Demolición de guarnición y banqueta, remoción de herrerías y mobiliario urbano.

FCH | Gráficas de obras en proceso.

PNR 2022. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL SC/DGSMPC/COLAB/01835/22				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/INV/003/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”.	90	100	Febrero 2023
FCH/CDI/AD/003/2022	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN PABLO APOSTOL (EL NUEVO)”, SEGUNDA ETAPA.	95	100	Diciembre 2022
FCH/CDI/AD/005/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR”	90	100	Marzo 2023
FCH/CDI/AD/006/2022	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD”	97	100	Marzo 2023

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Trabajos terminados.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”.**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Trabajos Terminados. Pintura en cúpula y muros de la capilla de la Preciosa Sangre, integración de impermeabilizante en cúpula y bóveda de capilla e integración de pintura en muros de sacristía.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR”

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2022.



Trabajos Terminados. Colocación de enladrillado en bóvedas de transepto norte, transepto sur y presbiterio; tratamiento de enladrillado y mosaico cerámico de cúpula; detallado de aplanados y colocación de botaguas entre cimborrio y bóvedas; detallado y pintura en intradós de bóvedas de transepto. Retiro de andamajes y protecciones de madera.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD”**



Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito

Tránsito | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 15/04	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	96	cantidad	quincenal	02 de mayo
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	19	cantidad		

Tránsito | Indicadores

CORRECTIVO

AISLADA	1
APAGADO	16
BASE NUEVA	1
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	3
CABLES EXPUESTOS	1
CORTO	6
DESORIENTADO	2
FLEJADO	1
FOCO FUNDIDO	6
FY-CINTILANTE	11
INSTALACIÓN DE SEMÁFORO	7
OBRA CIVIL	2
PUERTA ABIERTA	1
REGISTRO NUEVO	2
REUBICACIÓN	2
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	15
PREVENTIVO	19
TOTAL GENERAL	96

Mantenimiento SEMAFORICO Periodo 13/04/2023 al 15/04/2023





Turnos e incidencias urbanas

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - abril 2023

70%
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	Dependencia	Atendido	Pendiente
ACH	9	7	16
Al. Cuauhtémoc	15	12	27
C5	1		1
CFE	27	23	50
SACMEX	18	18	36
SOS-AP	22	3	25
SOS-DGOIV	2	3	5
SOS-DGSUS	29		29
TELMEX	38	7	45
Tránsito	8	1	9
Suma total	169	74	243

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 04 al 16 de abril 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-592	8/04/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Daño al equipamiento urbano	5 de Mayo	Condesa		Frente al Sanbors Azulejos	ACH			Atendido
IUCH-593	9/04/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Moctezuma			Frente al #59	SACMEX			Atendido
IUCH-596	11/04/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Limpieza	Av. Juárez	Balderas			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-598	28/03/2023	V8 - San Pablo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Pablo	Santo Tomás			SACMEX			Atendido
IUCH-599	30/03/2023	V8 - San Pablo	Limpieza	Jesús María	San Pablo	Fray Servando Teresa de Mier		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-600	11/04/2023	V8 - San Pablo	Limpieza	Regina				SOS-DGSUS			Atendido



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 04 al 16 de abril 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-578	6/04/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Justo Sierra			Frente al #61	SACMEX			Atendido
IUCH-581	6/04/2023	V7 - Vizcañas-Corredor Cultural Regina	Mal estado de cables o equipamiento	Mesones			Frente al #123	TELMEX			Atendido
IUCH-583	6/04/2023	V9 - Guerrero	Desperfectos en banquetas	Zarco	Eje 1 Norte		Afuera del Metro Guerrero dirección Indios Verdes	ACH			Atendido
IUCH-587	7/04/2023	V1 - Santa María la Redonda	Daño al equipamiento urbano	Magnolia	Riva Palacio			SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-588	8/04/2023	V11 - Obrera - Transito	Limpieza	20 de Noviembre	Nezahualcoyotl		Plaza Ho Chi Minh	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-591	8/04/2023	V9 - Guerrero	Tapas, registros o corderas faltantes o dañados	Héroes	Camelia			SOS-DGSUS			Atendido



Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 04 al 16 de abril 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-567	4/04/2023	V5 - Zócalo	Daño al equipamiento urbano	Motolinia	Francisco I. Madero			ACH			Atendida
IUCH-570	4/04/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Belisario Domínguez	Ignacio Allende	Eje Central		SOS-AP			Atendida
IUCH-571	4/04/2023	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Parque Pedro Moreno	Magnolia			SOS-AP			Atendida
IUCH-572	4/04/2023	V14 - Juárez - Tabacalera	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Reforma				SOS-AP			Atendida
IUCH-573	4/04/2023	V12 - Doctores	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje				Plaza Gordino Bruno	Al Cuauhtémoc			Atendida
IUCH-575	5/04/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Nicaragua	República de Brasil	República de Argentina		SOS-AP			Atendida






Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 04 al 16 de abril 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-586	7/04/2023	V9 - Guerrero	Mal estado de cables o equipamiento	Pedro Moreno	Soto			CFE			Pendiente
IUCH-589	8/04/2023	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Isabel La Católica		Esquina	TELMEX			Pendiente
IUCH-590	8/04/2023	V9 - Guerrero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Héroes	Camelia			CFE			Pendiente
IUCH-594	10/04/2023	VI - Santa María la Redonda	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Héroes	Violeta	Mina		SACMEX			Pendiente
IUCH-595	11/04/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú	República de Chile			CFE			Pendiente
IUCH-597	11/04/2023	V9 - Guerrero	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Eje 1 Norte	Reforma			SACMEX			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 04 al 16 de abril 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-563	3/04/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica	5 de Mayo	Tacuba		CFE			Pendiente
IUCH-565	4/04/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Corregidora	Roldán		Frente a la Cantina Peninsular	TELMEX			Pendiente
IUCH-568	4/04/2023	V3 - Santo Domingo	Daño al equipamiento urbano	Palma	Tacuba			ACH			Pendiente
IUCH-569	4/04/2023	V12 - Doctores	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Dr. Andrade	Dr. Río de la Loza			SACMEX			Pendiente
IUCH-574	5/04/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú	República de Chile		Esquina	CFE			Pendiente
IUCH-576	5/04/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Balderas	Victoria	Av. Independencia		SOS-AP			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 04 al 16 de abril 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-577	6/04/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Juárez	Angela Peralta		Alameda	ACH			Pendiente
IUCH-579	6/04/2023	V9 - Guerrero	Mal estado de cables o equipamiento	Magnolia			Frente al #75	TELMEX			Pendiente
IUCH-580	6/04/2023	V10 - Morelos	Poda de árboles	Jesús Carranza	Libertad		Frente al #22	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-582	6/04/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Belisario Domínguez			Frente al #13	SACMEX			Pendiente
IUCH-584	6/04/2023	ACH	Desperfectos en banquetas	Zarco			Plaza Zarco	ACH			Pendiente
IUCH-585	7/04/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Francisco I. Madero	Bolívar			CFE			Pendiente

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - abril 2023

40 %
atención

Matriz de Turnos	ESTATUS		
	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc		4	4
CFE		1	1
FCH	1		1
SACMEX-Obra		1	1
SOS-DGOIV	1		1
Suma total	4	6	10



ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - abril 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCI	EVIDENCIA	ESTATUS
4	7/3/2023	ACH	Apoyo para que se realice poda en la Plaza Torres Quintero	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
5	7/3/2023	FCH	Realice poda de árbol en República de El Salvador 180	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
6	7/3/2023	ACH	Petición de los vecinos y la UACM para que se revise el tema de recolección de basura en Fray Servando porque no pasa camión diario y se generan tiraderos de basura	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
7	7/3/2023	ACH	Que a petición de los vecinos se repare la iluminación en la calle Francisco de Garay entre Tolsá y Av. Chapultepec.	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
8	9/3/2023	FCH	respecto de la tapa de CFE, de Plaza Santa Catarina	CFE			Pendiente
10	4/4/2023	ACH	con desazolve en Justo Sierra #61 sin embargo, ahí ese inmueble no se encuentra conectado al drenaje, por lo que se requiere una acción de rompimiento y conexión al drenaje	SACMEX-Obr a			Pendiente



Asuntos generales



ACH | Atención a tapas, coladeras, registros y rejas faltantes o dañados

22%

Avance

Atención a tapas, coladeras registros faltantes o dañados


Tabla de atención por dependencia

VIII Mesa de Infraestructura y Obra del Centro Histórico

DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN	OTRAS IDENTIFICADAS
ACH	31	31	0	100%	12
SOS - AP	48	32	16	67%	0
TELMEX	17	11	6	65%	0
SACMEX	202	46	156	23%	21
CFE	126	29	97	23%	0
AL CUAUHTÉMOC	115	15	100	13%	5
SOS - DGOIV	23	1	22	4%	22
AL V. CARRANZA	51	0	51	0%	0
TOTAL	746	165	448	22%	60

Gráfica comparativa de incidencias atendidas y pendientes
Dependencias federales, locales y empresas de la MIO

■ ATENDIDAS ■ PENDIENTES



Gráfica de avance por quincena
VIII Mesa de Infraestructura y Obra del Centro Histórico

