



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

IV SESIÓN - Febrero

20 de febrero de 2024



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16 de febrero de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	167	cantidad	quincenal	1 de marzo de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica y fotocívicos	9	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	78	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	2	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Moneda
Primo de
Verdad
República de
Brasil
Santo Tomás
Circunvalación
Margil
Balderas
5 de Mayo
Plaza Seminario
Plaza San
Miguel
Plaza Vizcaínas
República de
Argentina

- Cambio de 45 vinilos en puestos de periódicos en diversos puntos del centro Histórico, como apoyo a la Secretaría de Gobierno.
- Reposición de 3 tapas de dren en Moneda entre Seminario y Primo de Verdad.
- Reposición de 2 tapas de dren en Primo de Verdad casi esquina Moneda.
- Reparación de arroyo vehicular en República de Brasil esquina República de Venezuela.
- Reparación de 1 tapa de registro en Santo Tomás frente al No. 69.
- Colocación de 1 bolardo en Circunvalación esquina Miguel Alemán.
- Reparación de 1 tapa de registro en Santo Tomás frente al No. 67.
- Retiró de un bolardo en Margil esquina Zapata.
- Reacomodo de 25 maceteros y 40 bancos de concreto en Balderas entre Av. Juárez y Paseo de la Reforma.
- Reparación de 7 m2 de piso de concreto estampado en 5 de Mayo casi esquina Isabel la Católica.
- Reposición de 1 tapa de dren en Plaza Seminario.
- Reposición de 1 rejilla tipo Irving de Plaza San Miguel.
- Reposición de 2 bolardos en Plaza Vizcaínas.
- Renivelación de 1 pieza perforada de recinto en República de Argentina entre Donceles y González Obregón.



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Belisario
Domínguez
Tacuba
Isabel la
Católica
Pino Suárez
Mesones
Moctezuma
Av. Juárez
República de
Perú
República de
Guatemala

- Colocación de 1 bolardo en Belisario Domínguez esquina República de Chile.
- Renivelación de 2 rejillas tipo Irving en Tacuba entre Filomeno Mata y Callejón de la Condesa.
- Reparación de 1.00 m² de banqueta de concreto estampado en Isabel la Católica entre República del Salvador y República de Uruguay.
- Reparación de 2 tramos de banqueta de concreto estampado en Pino Suárez entre Regina y San Jerónimo.
- Renivelación de 1 tapa de registro en 5 de Febrero entre Mesones y Regina.
- Colocación de 6 bolardos en Moctezuma esquina Eje Central.
- Colocación de 1 bolardo en Av. Juárez entre Azuela y Revillagigedo.
- Reacomodo de 8 bancos de concreto en Primo de Verdad.
- Levantamiento de cascajo de República de Perú frente al No. 19 y relleno de jardineras de la ciclovía de República de Perú, aproximadamente 6.00m³.
- Colocación de 7 bolardos en Moctezuma entre Rivapalacio y Eje Central.
- Colocación de manta de 6.00 x 9.00 m² en el Museo Archivo de la Fotografía.



Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas



Vinilos de información oficial en puestos de periódico

Moneda

Santo Tomás

Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas



Miguel Alemán y Circunvalación

Plaza San Miguel

Isabel la Católica

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes e infraestructura



Reparación de tinaco en Centro Artesanal de Garibaldi, 6 de febrero de 2024



Lavado de cisterna y tinacos en Centro Artesanal de Garibaldi, 6 de febrero de 2024



Se realizó riego de macetones en González Obregón, 12 de febrero de 2024



Se realizó riego de macetones en República de Guatemala, 12 de febrero de 2024

Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de Justicia Cívica



Se realizó jornada de trabajo Comunitario con 7 Infractores a la Ley de cultura Cívica, atienden limpieza en andadores y jardineras de jardín del Obispo y jardín Allende 6 de febrero de 2024.

Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Se realizó limpieza del mapa informativo de República de Guatemala, 6 de febrero de 2024, vespertino



Se realizó limpieza de los cristales de Templo Mayor y de 3 alebrijes, 7 de febrero de 2024



Se realizó limpieza de bancas y lamina informativa de República de Guatemala, 8 de febrero de 2024, matutino



Se realizó limpieza de áreas verdes y andadores en Plaza San Juan, 9 de febrero de 2024, matutino



Se realizó limpieza de las ventanas arqueológicas de República de Argentina, 9 de febrero de 2024, vespertino



Se realizó limpieza de las ventanas arqueológicas y tótem de República de Argentina, 13 de febrero de 2024, vespertino

Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Retiro de grafiti en Donceles 59, 9 de febrero de 2024




Retiro de grafiti en República de Perú 57, 7 de febrero de 2024



Retiro de grafiti en las bases de los bustos de locutores en Plaza San Juan, del 7 al 16 de febrero de 2024



Alcaldía Cuauhtémoc





Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16 de febrero de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	1 de marzo de 2024
	Desazolve de tubería	52	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	620	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	5,450	metros cuadrados		
	Poda de pasto	6,850	metros cuadrados		
	Cultivo	1,300	metros cuadrados		
	Poda de seto	891	metros lineales		



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16 de febrero de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	1 de marzo de 2024
	Recolección orgánica domiciliaria	644.4	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,409.4	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	513.7	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	7	piezas		
	Reconexión de circuitos	3	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	0	piezas		
	Derribo de árbol	0	piezas		

Al. Cuauhtémoc | Alumbrado Público

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	TOPACIO ENTRE PUENTE SANTO TOMÁS Y CARRETONES	CIRCUITO RECONECTADO	PIEZA	8/FEB/2024
2	TOPACIO (ALREDEDOR DEL JARDÍN)	CAMBIO DE LUMINARIAS CON SUS BALASTRAS DE 150 W	PIEZA	8/FEB/2024
3	PLAZA SAN SALVADOR EL VERDE ENTRE BOLÍVAR Y FRAY SERVANDO	CAMBIO DE LUMINARIO LED DE 54 W	PIEZA	12/FEB/2024
4	LÓPEZ ENTRE DELICIAS Y VIZCAÍNAS	CAMBIO DE LUMINARIO OV. DE 150 W	PIEZA	12/FEB/2024

Al. Cuauhtémoc | Gráficas




Desazolve de atarjea en calle Allende



Barrido de residuos en República de Honduras



Instalación de luminaria LED en la plaza San Salvador el seco



Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación área de Drenaje.



AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	1,220	500	1,720
POZOS DE VISITA	19	9	28
REJILLAS DE PISO	14	13	27
COLADERA PLUVIAL	8	4	12
ALBAÑAL (METROS)	51	27	78

REPORTE FOTOGRÁFICO



MANUEL DOBLADO (ESQUINA LECUMBERRI)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 1 RP, 4 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DEL SALVADOR NO. 80
(ENTRE ISABEL LA CATOLICA Y 5 DE FEBRERO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 CP, 2 RP, 8 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO




PALACIO DE MINERIA (TACUBA ENTRE EJE CENTRAL Y FILOMENO MATA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 4 PV, 10 RP, 15 ML DE ALBAÑAL.



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público





SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	02 Feb 2024	1,401	Pza.(luminarias)	quincenal	01 marzo 2024



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 09 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Argentina	República de Costa Rica y República de Nicaragua	Centro	10	Cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
Isabel La Católica	5 de Mayo y Tacuba	Centro	11	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
Diagonal 20 de noviembre	Ejido y Chimalpopoca	Centro	20	Reconexión de líneas de alimentación	
Corregidora	Correo Mayor y La Academia	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Bolivia	Del Carmen y República de Argentina	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	16	Reacomodo de fotocelda	Circuito apagado
De la Concepción	Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Regina	Simón Bolívar e Isabel La Católica	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	
5 de Febrero	República de Uruguay y República de El Salvador	Centro	1	Cambio de lámpara	
20 de Noviembre	República de Uruguay y República de El Salvador	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	
		SUBTOTAL	63		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 09 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Guatemala	Jesús María y La Santísima	Centro	9	Cambio de fotocelda y reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	9	Restablecimiento de Interruptor	
Plaza de la Constitución	Corregidor y Moneda	Centro	1	Cierre de tapa	Luminaria en riesgo de caer
Fray Servando	Nezahualcōyotl y San Miguel	Centro	11	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Bolivia y República de Colombia	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	
De la Concepción	Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	
San Jerónimo	Isabel la Católica y 5 de Febrero	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	
Meave	Eje Central y Aldaco	Centro	1	Cambio de balastro	
Plaza de la Fundación	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	Centro	24	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
		SUBTOTAL	59		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 09 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Justo Sierra	Del Carmen y Leona Vicario	Centro	20	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Cuba	República de Brasil y Palma Norte	Centro	3	Cambio de lámpara y balastro, y reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Correo Mayor	Esq. Venustiano Carranza	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	
Santo Tomás	Manzanares y República de Uruguay	Centro	1	Cambio de balastro y reconexión de líneas de alimentación	
Corregidora	Alhóndiga y Roldán	Centro	1	Cambio de balastro	
República de Argentina	República de Bolivia y República de Colombia	Centro	1	Cambio de lámpara	
Leona Vicario	Esq. República de Venezuela	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	
2° Cjón 5 de Mayo	Esq. 5 de Mayo	Centro	1	Cambio de balastro	
Palma	16 de septiembre y Venustiano Carranza	Centro	1	Cierre de tapa	Luminaria en riesgo de caer
Santo Tomás	Manzanares y República de Uruguay	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	31		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 09 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Chile	República de Honduras y República de Perú	Centro	13	Cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	9	Ajuste de fotocelda	Circuito apagado
Diagonal 20 de noviembre	Fray Servando y Chimalpopoca	Centro	3	Cambio de lámpara y balastro, y reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
16 de septiembre	Simón Bolívar y Fray Pedro Gante	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Colombia y República de Perú	Centro	24	Ajuste de fotocelda	Circuito apagado
Justo Sierra	Del Carmen y Leona Vicario	Centro	20	Cambio de fotocontrol	
Plaza Garibaldi	Ignacio Allende y Eje Central	Centro	34	Restablecimiento de Interruptor	
Manuel Doblado	José Joaquín Herrera y Lecumberri	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	9	Cambio de fotocelda	Circuito apagado
República de Uruguay	Bolívar y Eje Central	Centro	15	Restablecimiento de Interruptor	
		SUBTOTAL	129		



REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 09 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Vizcaínas	Cjón San Ignacio y Aldaco	Centro	1	Cierre de tapa	Luminaria en riesgo de caer
República de Cuba	República de Chile e Ignacio Allende	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	9	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Chile	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Perú	República de Chile y Leandro Valle	Centro	1	Cambio de balastro	
República de Argentina	República de Nicaragua y República de Perú	Centro	1	Cambio de lámpara	
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	9	Cambio de fotocelda	Circuito apagado
José María Pino Suárez	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Mesones y Regina	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	
República de Brasil	República de Guatemala y Luis González Obregón	Centro	11	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		SUBTOTAL	40		



REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 09 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Ignacio Allende	Esquina con Belisario Domínguez	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Ignacio Allende	Donceles y Tacuba	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	
5 de febrero	Mesones y Regina	Centro	1	Cambio de balastro	
Santo Tomás	Misioneros y San Pablo	Centro	1	Cambio de lámpara	
		SUBTOTAL	4		



REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	22	Reconexión de acometida	Circuito apagado
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	26		



REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Casa de la Primera Imprenta	Lic. Primo de verdad no. 10 esq. Moneda	Centro	60	programación de cambio de color	Cambio de color de acuerdo al programa
		SUBTOTAL	60		



REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE FEBRERO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente, succión de bombas sumergibles y cisterna	
	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Vaciado de fuente	
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Encendido de fuentes	
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	
Fuentes de la Plaza Solidaridad 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	4	Vaciado de fuente y limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	
Fuentes de la Plaza Solidaridad 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	4	Suministro y llenado de fuentes	
Fuentes de la Plaza Solidaridad 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	5		
Fuentes Neptuno, Mercurio, Primavera, Américas y Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	
		SUBTOTAL	43		

REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE FEBRERO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuentes Primavera, Mercurio, Neptuno, Américas, Venus y Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes Primavera, Neptuno, Danaides y Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	
Fuentes Primavera, Neptuno, Venus, Danaides, Américas, Ninfa 1 y Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	
Fuentes Primavera, Neptuno, Venus, Danaides, Américas, Ninfa 1, Ninfa 2, Géiser Hilton, Géiser Madero y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	
Fuentes Venus, Danaides, Mercurio, Primavera, Neptuno, Américas y Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	
Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de succión de bomba sumergible	
	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	3	Suministro y llenado de fuente	
Géiser Hidalgo, Géiser Hilton y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de espejo de agua	
Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	
	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	
		SUBTOTAL	42		
		TOTAL	497		

**REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”
SEMANA AL 05 DE FEBRERO**



REPÚBLICA DE PERÚ



PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

**REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”
SEMANA AL 05 DE FEBRERO**



REPÚBLICA DE CUBA



FRAY SERVANDO

**REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”
SEMANA AL 05 DE FEBRERO**




REPÚBLICA DE ARGENTINA



MEAVE

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)


ALAMEDA CENTRAL



SE ATIENDE LA INCIDENCIA A-EN023 DEL PDL 081624

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL



RECONEXION DE LINEAS EN ACOMETIDA , DEBIDO A CONEXIONES AJENAS, QUEDA ENCENDIDA CORRECTAMENTE

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)


ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LAMPARA Y BALASTRO , QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA



SE REALIZA LA PROGRAMACION DE COLORES

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

GÉISER HILTON



SUMINISTRO y LLENADO DE FUENTE

FUENTE AMERICAS



APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUCIDA, HIPOCLORITO y CLARIFICADOR

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

GÉISER HIDALGO



LIMPIEZA DE SUCCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE

FUENTE PRIMAVERA



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA y ZONAS ALEDAÑAS



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 16 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Guatemala	Jesús María y Margil	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Mesones	Simón Bolívar e Isabel La Católica	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	
República de Ecuador	Entre República de Argentina y República de Brasil	Centro	1	Cableado	
José María Pino Suárez	Entre Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara	
San Jerónimo	Entre Correo Mayor y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara	
Meave	Entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Aldaco	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	
Calle de Tlaxcoaque	Calle de Nezahualcōyotl y José María Pino Suárez	Centro	13	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Corregidora	Entre Correo Mayor y Jesús María	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Corregidora	Entre Jesús María y Alhondiga	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	
Eje 1 Oriente	Entre José Joaquín Herrera y Corregidora	Centro	20	Reacomodo de fotocelda	Circuito apagado
		SUBTOTAL	41		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 16 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Del Carmen	San Idelfonso & República de Guatemala	Centro	7	Cambio de Base receptáculo y Fococelda	Circuito encendido de día
República de Guatemala	Santísima & Margil	Centro	24	Cambio de Base receptáculo y Fococelda	
República de Perú	República de Chile y Leandro Valle	Centro	17	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Moneda	Jesús María y Correo Mayor	Centro	18	Reconexión de líneas de alimentación y Restablecimiento de ITM	
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	8	Cableado	Luminarias encendidas de día
Jesús María	Manzanares y Corregidora	Centro	46	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
José María Pino Suárez	Entre Regina y San Jerónimo	Centro	2	Cambio/Instalación de balastro, lámpara y socket	Luminarias apagadas
Emiliano Zapata	Entre Jesús María y La Santísima	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	
Callejón Lecheras	Esquina Soledad	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro, lámpara y socket	
Manuel de la Peña y Peña	Esquina González Ortega	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	
		SUBTOTAL	126		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 16 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Misioneros	Entre 1a calle de Topacio y Plaza Juan José Baz	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
República de Chile	Entre República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	2	Cableado	Luminarias apagadas
Manzanares	Entre 2o Callejón de Manzanares y Anillo de Circunvalación	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Cuba	Entre República de Brasil y Palma Norte	Centro	2	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminarias apagadas
Justo Sierra	Entre Del Carmen y Loreto	Centro	10	Cableado y reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Bolivia	Entre Torres Quintero y Calle del Carmen	Centro	12	Cableado y reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Ecuador	Entre República de Argentina y República de Brasil.	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Cuba	Entre Callejón Héroes del 57 y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	14	Cableado y reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Calle de Apartadó	República de Brasil y República de Argentina	Centro	9	Reconexión de líneas de alimentación	
República de Brasil	Entre República de Ecuador y Eje 1 Norte	Centro	12	Cableado y reconexión de líneas de alimentación	Circuito en intermitencia
		SUBTOTAL	64		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 16 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Cuba	Entre Callejón Héroes del 57 y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Callejón Héroes del 57	Entre República de Cuba y Donceles	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Argentina	Entre República de Ecuador y República de Paraguay	Centro	13	Cambio/Instalación de Contactor	Circuito apagado
República de Chile	Entre República de Cuba y Donceles	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Fray Servando Teresa de Mier	Jesús María & Xocongo	Centro	29	Cableado y cambio de contactor	Circuito en intermitencia
Donceles	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Roldán	Entre San Pablo y Misioneros	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara	Luminaria apagada
Manuel Doblado	Esquina con San Antonio Tomatlan	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	
República de Ecuador	Entre Ignacio Allende y San Camilito	Centro	1	Cambio/Instalación de luminaria	Colocación de luminaria (Nueva)
Diagonal 20 de Noviembre	Entre Chimalpopoca y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro, lámpara, socket y cableado	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	78		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 16 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA	
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA Y BALASTRO	
		SUBTOTAL	3		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 16 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	LIC. PRIMO DE VERDAD No. 10 ESQ. MONEDA	CENTRO	60	PROGRAMACION DE COLOR	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL PROGRAMA
EDIFICIO DE ASAMBLEA	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 10	CENTRO	417		
TEATRO DE LA CIUDAD	DONCELES No. 36	CENTRO	40		
		SUBTOTAL	517		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 16 DE FEBRERO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Danaides, Venus, Américas, Neptuno, Mercurio y Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas por medios manuales.	Mantenimiento
Fuente de la República	Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	
Fuente Géiser Hidalgo y Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Suministro y llenado de fuente	
Fuente Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente, succión de bombas sumergibles y cisterna de fuente	
Fuente Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	
Fuente Mercurio, Neptuno, Primavera, Géiser Hidalgo y Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas por medios manuales.	
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Apagado de fuentes	
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Encendido de fuentes	
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	
		SUBTOTAL	42		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 16 DE FEBRERO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	4	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas por medios manuales.	
Fuentes Venus y Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Suministro y llenado de fuente	
Fuentes Venus, Danaides, Américas, Neptuno y Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas por medios manuales.	
Fuentes Venus, Danaides, Américas, Neptuno, Primavera, Ninfa 1, Ninfa 2, Géiser Hidalgo, Géiser Hilton, Géiser Madero y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	11	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución Esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Lavado profundo de fuente, succión de bombas sumergibles y cisterna de fuente	
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	
Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	
Géiser Hidalgo, Géiser Hilton, Géiser Madero y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Limpieza de espejo de agua	
		SUBTOTAL	33		
		TOTAL	904		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 12 DE FEBRERO



CALLEJÓN LECHERAS



REPÚBLICA DE GUATEMALA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 12 DE FEBRERO



SAN JERÓNIMO



REPÚBLICA DE CUBA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 12 DE FEBRERO



REPÚBLICA DE ECUADOR



JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL



SE DESOLTA TAPA DE BOVEDA, SE RECONECTAN LOS CABLES



CAMBIO DE FOCO Y SOQUET

SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

EDIFICIO DE ASAMBLEA



CAMBIO DE UN PROYECTOR

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA



PROGRAMCION DE COLOR

SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

TEATRO DE LA CIUDAD



PROGRAMACION DE COLOR

EDIFICIO DE ASAMBLEA



SE REINICIA PHAROS DEL EDIFICIO DE ASAMBLEA

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TLAXCOAQUE



ENCENDIDO DE FUENTE

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILAN



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE DANAIDES



APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUCIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR

FUENTE PLAZA DE LA SOLIDARIDAD 1



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 18/02	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	05 De Marzo
Recolección	02) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,375	metros cúbicos		
	03) Tierra recolectada en PA del CH	120.25	metros cúbicos		
Lavado	04) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	05) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	681,156	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 18/02	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	sitios	quincenal	05 De Marzo
Recolección	07) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	08) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	6,838	piezas		
Eliminación de grafiti	9) Eliminación de grafiti en PA de CH	238	metros cuadrados		
Limpieza	10) Retiro de propaganda en PA de CH	2,997	Piezas Piezas		
Eliminación de plagas	11) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	0	piezas		
	12) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE A JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROTESTA)	49	m2
AV. JUÁREZ, DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	35	m2
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN A IZAZAGA	27	m2
DONCELES, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE ARGENTINA	10	m2
BELISARIO DOMÍNGUEZ DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	27	m2
REPÚBLICA DE VENEZUELA DE REPÚBLICA DE BRASIL A RODRÍGUEZ PUEBLA	13	m2
DONCELES ESQUINA ALLENDE (PROTESTA)	11	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	20	m2
MESONES DE JESÚS MARÍA A ALDACO	19	m2
AV. HIDALGO, DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	27	m2
TOTAL	238	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 178 M2 Y PROTESTA 60 M2





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 05 AL 18 DE FEBRERO DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	29	65,250	7.30	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	9	10	30,000	2.00	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	29	2,900	6.30	
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	29	70,586	11.30	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	29	64,960	9.30	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIA DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	11	22	2,200	4.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	16	9,600	13.40	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER	ESQUINA LECUMBERRI	8	8	1,120	31.20	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	4	4	400	1.50	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
5 DE FEBRERO	ESQUINA SAN JERÓNIMO	1	1	100	0.20	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUA L M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	3	3	8,619	4.80	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
AV. BUCARELI	ESQUINA AYUNTAMIENTO	3	3	300	0.70	
BELISARIO DOMÍNGUEZ	ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	1	1	100	0.80	
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	2	2	500	2.20	
REPÚBLICA DE BOLIVIA	ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL	1	1	100	0.40	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3
CALLE ATENAS	ESQUINA ABRAHAM GÓNZALEZ	1	1	100	3.20
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	1	1	4,225	0.20
PLAZA LORETO	ESQUINA JUSTO SIERRA	1	1	250	6.40
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	DE CALLE MINA A VIOLETA	1	1	250	0.20

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. BUCARELI EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA SANTA CATARINA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN 5 DE FEBRERO, ESQUINA SAN JERÓNIMO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN BELISARIO DOMINGUEZ, ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BOLIVIA, ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE ATENAS, ESQUINA ABRAHAM GÓNZALEZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA LORETO, ESQUINA JUSTO SIERRA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, DE MINA A VIOLETA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LAS COLONIAS GUERRERO Y MORELOS DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE PERSONAS ENSITUACIÓN DE CALLE Y TRABAJO.




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LAS COLONIAS GUERRERO Y MORELOS DE LA ALCALDÍA CUAUHEMOC



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO “JARDÍN CULTURAL EN EL ZÓCALO 2024”




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

“JARDÍN CULTURAL EN EL ZÓCALO 2024”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

“JARDÍN CULTURAL EN EL ZÓCALO 2024”




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR LA OBRA DE TEATRO “PÁSELE MI GENTE, AHÍ VIENE EL CONSTITUYENTE”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN EL CENTRO HISTÓRICO POR EL EVENTO “BAILA CON TU AMOR CON LA SONORA SANTANERA, AARÓN Y SU GRUPO ILUSIÓN Y RAYMIX”




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL POR EL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO INDÍGENA ARTESANAL ORIGINARIO DE MÉXICO, A. C.”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA POR LA CELEBRACIÓN “VEINTENA IZACALLI - EL RESURGIMIENTO” EN EL ZÓCALO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, POR EL EVENTO “POESÍA ENTRE AMIGOS”, PROGRAMADA POR EL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LAVADO Y BARRIDO MANUAL, EN LAS INMEDIACIONES DE LA ACADEMIA DE SAN CARLOS



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS




RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Sistema de Transporte Colectivo - Metro



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 02 al 15 de Febrero	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	0/5	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	04 de Marzo
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	Todos en función	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS

Perímetro A		Perímetro B	
		Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes K5	Línea 8	Fray Servando 2515	Línea 4
		Garibaldi S4	Línea 8
		Guerrero R4	Línea B

ELEVADORES

Balderas BAL-3-ET3	Línea 3
---------------------------	----------------



Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 7 al 20 de febrero de 2024	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	5 de marzo de 2024
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	27	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	14	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	0	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
TOTAL				0	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
AV. JUÁREZ ENTRE LUIS MOYA Y EJE CENTRAL	SIN DATO	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
CUADRANTE DE AV. JUÁREZ+MINA+HIDALGO Y REFORMA	SIN DATO	CENTRO	7	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
CUADRANTE DE EJE CENTRAL. EJE 1 NORTE, RODRÍGUEZ PUEBLA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ- REPÚBLICA DE VENEZUELA	SIN DATO	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			27	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
COLOMBIA EDIF. 84 D-5	DEL CARMEN	RODRÍGUEZ PUEBLA	84	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
JESÚS MARÍA 22-27	MONEDA	SOLEDAD	22	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DEL SALVADOR 114-4	20 DE NOVIEMBRE	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	114	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PERÚ 96-205	ALTUNA	REP. DE BRASIL	96	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PERÚ 88 PB	ALTUNA	REP. DE BRASIL	88	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
TACUBA 37-216	IGNACIO ALLENDE	MOTOLINIA	37	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
RINCONADA DE JESÚS 15 LOC-A	20 DE NOVIEMBRE	CERRADA DE JESÚS	15	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
VIDAL ALCOCER 92-13	BERRIOZABAL	MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	92	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
AV. AYUNTAMIENTO 78 LT-14	REVILLAGIGEDO	LUIS MOYA	78	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE BOLIVIA 71 ACC. A	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	71	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE ARGENTINA 64 LOC-1	APARTADO	REP. DE BOLIVIA	64	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
MARGIL 12	REP. DE GUATEMALA	EMILIANO ZAPATA	12	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
H. GRANADITAS 165	MANUEL DOBLADO	VIDAL ALCOCER	165	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
EMILIANO ZAPATA 78-2	SAN MARCOS	CIRCUNVALACIÓN	78	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
					14	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				0	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
				TOTAL	0	



Fideicomiso del Centro Histórico

FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO	4	18	JULIO 2024
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	43	51	CONVENIO MODIFICATORIO. DICIEMBRE 2023
F54/008/2023	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN LEANDRO VALLE.	95	100	ENERO 2024
F-54/009/2023	ARREGLO DE LAS 3 FACHADAS DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO "CASA XOCHIQUETZAL"	92	96	ENERO 2024

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Retiro de herrería



Demolición de loseta y firme de concreto

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de capitel de columna y exploración de grietas

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Trabajos concluidos



PROYECTO DE REHABILITACIÓN
CALLEJÓN LEANDRO VALLE

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Suministro y colocación de puertas.



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS
CASA XOCHIQETZAL



Instituto Nacional de Antropología e Historia



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 16/02/24	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	18	cantidad	quincenal	05/03/24
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	17	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	DEL CARMEN	31	Centro Histórico	PENDON	Obra menor
-	REP SALVADOR	1	Centro Histórico	ANUNCIO	Obra menor
-	20 DE NOVIEMBRE	3	Centro Histórico	MANTENIMIENTO	Obra menor
-	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	107	Centro Histórico	PRORROGA MANTENIMIENTO	Obra menor
-	REP ARGENTINA	49	Centro Histórico	DEMOLICION	Obra mayor
-	REP ARGENTINA	49	Centro Histórico	REHABILITACION	Obra mayor
-	EMILIANO ZAPATA	37	Centro Histórico	RESTAURACION	Obra mayor



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	SOLEDAD	52	Centro Histórico	TRABAJOS PREVENTIVOS	Obra menor
-	VARIAS CALLES	SN	Centro Histórico	MANTENIMIENTO	Obra menor
-	CHAPULTEPEC	49	Centro Histórico	DEMOLICION PARCIAL	Obra mayor
-	CALLEJON FLAMENCOS	1	Centro Histórico	REPARACION DE BANQUETA COLINDANTE,	Obra menor
-	LEONA VICARIO	63 A	Centro Histórico	REMODELACION	Obra menor
-	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	351	Centro Histórico	MANTENIMIENTO DE FACHADA	Obra menor
-	ZARAGOZA	155	Centro Histórico	DEMOLICION DE MURO DE FACHADA	Obra mayor



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	CALLEJÓN MIXCALCO	26	CENTRO HISTÓRICO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA USO COMERCIAL.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE ARGENTINA	8	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO,	OBRA MENOR
-	GENERAL GABRIEL HERNÁNDEZ	57	DOCTORES	DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE CONTEMPORÁNEO.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE ARGENTINA	28	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN,	OBRA MAYOR
-	MÉXICO-TENOCHTITLAN	50	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ILUMINACIÓN, MESA DE CONTROL, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE SILLAS PLEGABLES COMO PARTE DEL MONTAJE DE UNA PROPUESTA ESCÉNICA INTERDISCIPLINARIA DENOMINADA "DEL MAGO AL LOCO"; LA CUAL TENDRÁ UNA TEMPORALIDAD DEL 2 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.	OBRA MENOR
-	CUAUHTÉMOC	26-B	DOCTORES	REMODELACIÓN DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	TACUBA	73	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN EN LAS FACHADAS DE LA CALLE TACUBA Y PALMA;	OBRA MAYOR
-	GENERAL PRIM	30	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	GENERAL PRIM	32	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE CUBA	92	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PORTÓN PRICIPAL.	OBRA MENOR
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE ALAMBRE TIPO CONCERTINA SOBRE EL MURO DE COLINDANCIA ORIENTE.	OBRA MENOR
-	TACUBA	73	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE UN TRANSFORMADOR.	OBRA MENOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	CALLEJÓN MIXCALCO	26	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE CONTEMPORÁNEO.	OBRA MAYOR
-	ARTICULO 123	132	CENTRO HISTÓRICO	CONSTRUCCIÓN DE UN INMUEBLE DESTINADO A VIVIENDA PLURIFAMILIAR CON 30 VIVIENDAS Y UN LOCAL COMERCIAL.	OBRA MAYOR
-	EMILIANO ZAPATA	45	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE INTERVENCIÓN SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL.	OBRA MAYOR
-	VARIAS CALLES	SN	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO SOBRE LAS FACHADAS DE INMUEBLES UBICADOS EN LAS CALLES DE REPÚBLICA DE NICARAGUA, REPÚBLICA DE HONDURAS, REPÚBLICA DE CHILE, CALLE DEL CARMEN, REPÚBLICA DE VENEZUELA, LEONA VICARIO, MAGNOLIA Y PEDRO MORENO	OBRA MAYOR



Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO




2024
Felipe Carrillo
PUERTO

**INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO
19 FEBRERO DE 2024**

1	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	DESAZOLVE DE DENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Río de la Loza No. 39, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano" C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS CAMBIO DE ACABADO EN PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA
5	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	TRABAJOS CONCLUIDOS DE HABILITACIÓN DE AULAS
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	93%	EN PROCESO TRABAJOS DE REFORZAMIENTO
7	IEMS, Plantel Justo Sierra, Calle Justo Sierra 49, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA DEL CONCLUIDOS

ILIFE |

Escuela Secundaria “ Heroes de Chapultepec “



Trabajo de Reforzamiento en Aulas

ILIFE |

Escuela Secundaria “Adriana García Corral”



Trabajo de Rehabilitación

ILIFE |

IEMS “ Justo Sierra “



Trabajos de Rehabilitación de Muro de Colindancia



Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil



SGIRyPC | Indicadores



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

COMITÉ DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS (CIS)

EJERCICIO 2024

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS

05 AL 16 DE FEBRERO DE 2024

No.	VOLANTE	ESTATUS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DGAR/SGIRyPC	Fecha de ingres	Fecha de atención	OBV	año	TIPO PROYECTO	MES	mL	población	postes	registros	CAJAS	cruceros para interconex	SONDEOS	POZOS	TROPEZONES	BÓVEDA	ANCLAS	Tmas domicilia- rias	Receptores sismicos
1	6135	Ruta	ANCL. VASCONDES 118, S.A. de C.V. FEDERICO LÓPEZ ANCONA. Calle: Circuito	447/24	13.12.2023	07.02.2024	OTMPC	2024	ANCLAS	FEBRERO	---	27,561	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
2	321	Ruta	AMPL. VIGENCIA. GN. NATURGY. COL. CUAHTÉMOC 2A. ETAPA	557/24	19.01.2024	14.02.2024	AVOTMPC	2024	GN	FEBRERO	5,488.00	7,928		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	324	Ruta	AMPL. VIGENCIA. GN. NATURGY. AV. CUAHTÉMOC 421	454/24	19.01.2024	07.02.2024	AVOTMPC	2024	GN	FEBRERO	151.00	11,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NOT-MPC	NEGATIVA A OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL									5,639.00	46,596.00	0	0									
	OT-MPC	OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL																					
	AVOT-MPC	AMPLIACIÓN DE VIGENCIA A OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL																					



Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito

Tránsito | Indicadores

INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA	
INTERSECCIONES	
SISTEMA CENTRALIZADO	149
SISTEMA AISLADO	13
INFRAESTRUCTURA DE RED DE CAMARAS DE TRANSITO	
10	

Mantenimiento: Mantenimiento de la Red Semafórica y Cámaras de Tránsito del Centro Histórico.

Descripción: Son todas las acciones que tienen como objetivo preservar la infraestructura con la se cuenta o restaurarla a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función designado, requiriendo la necesidad de rehabilitar o sustituir el equipo para poder continuar haciendo uso de él. evitando demoras en tiempo de recorrido así como daños materiales y humanos.



Tránsito | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 19/02	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	60	cantidad	quincenal	04 de marzo
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		



Tránsito | Indicadores

CORRECTIVO	
CINTILANTE	2
APAGADO	4
CAMBIO DE MEMORIA	1
CINTILANTE	15
CORTO	1
DESCONECTADO	30
DESINTALACIÓN	3
FOCO FUNDIDO	4
SEMAFORO DERRIBADO	1
TOTAL GENERAL	68

MANTENIMIENTO SEMAFORICO PERIODO 06/02/2024 AL 19/02/2024





Turnos e incidencias urbanas

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - febrero 2024

52%
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		Suma total
	Dependencia	Atendido	
ACH	4	7	11
Al. Cuauhtémoc	6	13	19
CFE	4	16	20
SACMEX	10	13	23
SOS-AP	14	4	18
SOS-DGOIV		1	1
SOS-DGSUS	26		26
TELMEX	4	7	11
Tránsito	7	6	13
Suma total	75	67	142

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 06 al 19 de febrero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-482	13/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	República de Brasil	Luis González Obregón			Tránsito			Atendido
IUCH-487	13/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Cuba	República de Chile	Eje Central		SOS-AP			Atendido
IUCH-491	15/02/2024	ACH	Limpieza	José María Izazaga				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-494	16/02/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-495	16/02/2024	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Limpieza	Bolívar				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 06 al 19 de febrero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-469	9/02/2024	V8 - San Pablo	Falla en semáforo	Regina	Las Cruces			Tránsito			Atendido
IUCH-470	10/02/2024	V1 - Santa María la Redonda	Falta de bolardos	Pedro Moreno				ACH			Atendido
IUCH-475	12/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Venezuela	República de Brasil			CFE			Atendido
IUCH-477	12/02/2024	V8 - San Pablo	Limpieza	Jesús María				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-479	12/02/2024	V8 - San Pablo	Limpieza	Misioneros				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 06 al 19 de febrero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-464	8/02/2024	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Santa Veracruz				SACMEX			Atendido
IUCH-465	8/02/2024	V5 - Zócalo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Moneda				SOS-AP			Atendido
IUCH-466	8/02/2024	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Eje 1 Norte	Reforma			SOS-AP			Atendido
IUCH-467	9/02/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Eje 1 Norte	Lerdo		Esquina	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-468	9/02/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Luis González Obregón				ACH			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 06 al 19 de febrero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-448	2/02/2024	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tiraderos de basura	Manuel Doblado				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-449	2/02/2024	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Puente de Santo Tomás				SACMEX			Atendido
IUCH-451	3/02/2024	ACH	Limpieza	Manuel Doblado				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-456	5/02/2024	V4 - Alameda-Sector Financiero	Limpieza	5 de Mayo	Isabel La Católica			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-459	5/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Perú	República de Brasil	República de Argentina		SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 06 al 19 de febrero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-440	30/01/2024	V15 - Ciudadela San Juan	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Av. Independencia	Revillagigedo	Luis Moya		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-442	31/01/2024	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Guatemala			Frente al 34	SOS-AP			Atendido
IUCH-443	31/01/2024	V15 - Ciudadela San Juan	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Buen Tono				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-444	1/02/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados					Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-446	1/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Perú				SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 06 al 19 de febrero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-488	14/02/2024	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fugas de agua	Eje Central			Frente al #125	SACMEX			Pendiente
IUCH-489	15/02/2024	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Leona Vicario	José Joaquín Herrera	Lecumberri		SACMEX			Pendiente
IUCH-490	15/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Daño al equipamiento urbano	Comofort	República de Paraguay			SOS-AP			Pendiente
IUCH-492	15/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Daño al equipamiento urbano	Leandro Valle				SOS-AP			Pendiente
IUCH-493	15/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Cuba	Bolívar	Eje Central		SOS-AP			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 06 al 19 de febrero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-481	13/02/2024	V1 - Santa María la Redonda	Cascajo	Av. Hidalgo	Héroes	San Fernando	Piedras en el camino	ACH			Pendiente
IUCH-483	13/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	República de Brasil	República de Nicaragua			Tránsito			Pendiente
IUCH-484	13/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	República de Brasil	República de Ecuador			Tránsito			Pendiente
IUCH-485	13/02/2024	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Soledad	Jesús María	Alhóndiga	Frente al #34 y #35	SACMEX			Pendiente
IUCH-486	13/02/2024	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Uruguay	Eje Central	Bolívar		SACMEX			Pendiente