GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

II SESIÓN - Enero

23 de enero de 2024

Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales

Reportes Institucionales

Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 19 de enero de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	**116**	cantidad	quincenal	2 de febrero de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica y fotocivicos	**7**	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	**0**	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	**4**	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | **Atención de incidencias de infraestructura**

Pino Suárez
República de Chile
República de Perú
Plaza del Empedradillo
Regina
San Ildefonso
Madero
Margil
Balderas
5 de Mayo

- Reparación de 2 tramos de banqueta en San Jerónimo esquina Pino Suárez.
- Reparación de 1 barandal en república de Chile 47, entre Lazarín del Toro y Belisario Domínguez.
- Reparación de 2 tramos de banqueta en República de Perú frente al No. 50 y colocación de 2 bolardos.
- Reposición de 2 piezas de dren en Plaza del Empedradillo.
- Reparación de una tapa de registro en Pino Suárez esquina Regina.
- Reacomodo de una banca artística en Regina.
- Reposición de 7 piezas de basaltin y reposición de 4 tapas de dren en San Ildefonso entre República de Argentina y El Carmen.
- Apoyo con andamios para trabajos complementarios de la escultura de Francisco Villa en Madero e Isabel la Católica.
- Cambio de 15 vinilos en puestos de periódicos en diversos puntos del Centro Histórico, como apoyo a la Secretaría de Gobierno.
- Reparación de 3 piezas de base de escultura en Madero e Isabel la Católica.
- Relleno de 2 jardineras en República de Perú.
- Retiró de un bolardo en Margil esquina Zapata.
- Reacomodo de 25 maceteros y 40 bancos de concreto en Balderas entre Av. Juárez y Paseo de la Reforma.
- Reparación de 7 m2 de piso de concreto estampado en 5 de Mayo casi esquina Isabel la Católica.

Autoridad del Centro Histórico | **Infraestructura gráficas**

5 de Mayo casi esquina Isabel la Católica

República de Perú

Autoridad del Centro Histórico | **Atención de áreas verdes**

Se realizó riego de Jardín del Obispo y Jardín Allende, 8 de enero de 2024

Se realizó poda en República de Perú frente al no. 115, 10 de enero de 2024.

Se realizó riego de Jardín Allende, 17 de enero de 2024.

Se realizó riego de San Jerónimo y Regina, 11 de enero de 2024

Autoridad del Centro Histórico | **Atención con apoyo de Justicia Cívica**

Se realizó jornada de trabajo Comunitario con 11 Infractores a la Ley de cultura Cívica, atienden limpieza en andadores y jardineras del Jardín Allende y Jardín del Obispo, lavado de ventanas Arqueológicas en la calle República de Argentina y por último riego en Jardineras de calle Violeta en el tramo de Paseo de la Reforma a Eje Central 9 de enero de 2024.

Se realizó jornada de trabajo Comunitario con 8 Infractores a la Ley de cultura Cívica, atienden limpieza en andadores y jardineras de Plaza Vizcaínas 16 de enero de 2024.

Autoridad del Centro Histórico | **Atención con apoyo de foto cívicos**



Se realizó limpieza del barandal del Templo Mayor, 17 de enero de 2024

Se realizó limpieza de las ventanas arqueológicas de República de Argentina, 17 de enero de 2024

Se realizó riego de Plaza Loreto, 18 de enero de 2024



Retiro de propaganda en Av. Hidalgo esquina Eje Central, 19 de enero de 2024

Se realizó limpieza de las ventanas arqueológicas de República de Argentina, 19 de enero de 2024

Alcaldía Cuauhtémoc

Al. Cuauhtémoc | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 19 de enero de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	3	fuga	quincenal	2 de febrero de 2024
	Desazolve de tubería	148	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	80	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	5,200	metros cuadrados		
	Poda de pasto	6,900	metros cuadrados		
	Cultivo	1,390	metros cuadrados		
	Poda de seto	801	metros lineales		

Al. Cuauhtémoc | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 19 de enero de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	2 de febrero de 2024
	Recolección orgánica domiciliaria	607.9	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,397.1	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	491.5	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	3	piezas		
	Reconexión de circuitos	9	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	0	piezas		
	Derribo de árbol	0	piezas		

Al. Cuauhtémoc | **Alumbrado Público**

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	REVILLAGIGEDO ENTRE ARTÍCULO 123 E INDEPENDENCIA	SE REVISÓ CIRCUITO, SE ENCONTRÓ EN SERVICIO	PIEZA	10/ene/2024
2	DELICIAS ENTRE LUIS MOYA Y EJE CENTRAL	SE REPARÓ CIRCUITO CAMBIANDO FOTOCELDA A 220 V. SE REVISÓ CIRCUITO EN SERVICIO	PIEZA	10/ene/2024
3	CERRADA DE FRAY SERVANDO ESQUINA FRAY SERVANDO	SE RECONECTÓ CIRCUITO REPONIENDO TRAMO DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN UTILIZANDO 4 MTS. DE CABLE N° 10	PIEZA	11/ene/2024
4	SANTA ESMERALDA ENTRE REFORMA Y ZARCO	SE REPARÓ CIRCUITO REPONIENDO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN UTILIZANDO 11 MTS. DE CABLE N° 12, QUEDANDO EN SERVICIO 4 LUMINARIOS	PIEZA	11/ene/2024

Al. Cuauhtémoc | **Gráficas**

Barrido sobre calle Ignacio Comonfort

Barrido sobre calle Órgano

Barrido sobre calle Allende

Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación área de Drenaje.

SACMEX | **Indicadores**

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	640	580	1220
POZOS DE VISITA	10	9	19
REJILLAS DE PISO	5	9	14
COLADERA PLUVIAL	1	7	8
ALBAÑAL (METROS)	20	31	51

SACMEX | **Drenaje**

REPORTE FOTOGRÁFICO

LECUMBERRI
(ESQUINA RODRÍGUEZ PUEBLA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 3 PV, 3 CP, 3 RP, 12 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX | **Drenaje**

REPORTE FOTOGRÁFICO

LEONA VICARIO NO. 17
(ESQUINA SAN ANTONIO TOMATLAN)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 2 RP, 8 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX | **Drenaje**

REPORTE FOTOGRÁFICO

MIGUEL ALEMÁN NO. 38
(ESQUINA CIRCUNVALACIÓN)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 1 PV, 1 CP, 2 RP, 6 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX | **Drenaje**

REPORTE FOTOGRÁFICO



CORREGIDORA NO. 92
(ESQUINA CIRCUNVALACIÓN)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 80 ML DE ATARJEA, 1 PV, 1 RP, 1 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX | **Drenaje**

REPORTE FOTOGRÁFICO



JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ NO. 46
(ESQUINA REGINA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 RP, 1 CP, 4 ML DE ALBAÑAL.

Secretaria de Obras y Servicios Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial.

SOS-DGCOIV



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAETSRUCTURA VIAL

- DIAGNÓSTICO DE LAS OBRAS EN EL CENTRO HISTÓRICO.

Octubre – Diciembre 2023

SOS-DGCOIV

DGOIV – MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Manzanares.

- 140 m2 de recinto.
- 2.6 ml de rejilla para dren pluvial.

SOS-DGCOIV

DGOIV – MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS



UBICACIÓN: CALLE DE MANZANARES, CIUDAD DE MÉXICO.

SOS-DGCOIV

DGOIV – MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Belisario Domínguez

Suministro y colocación de 86 bolardos.



SOS-DGCOIV

DGOIV – MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS

República de Perú.

Construcción de 6 jardineras.

SOS-DGCOIV

DGOIV – MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS



UBICACIÓN: CALLE PERÚ, CIUDAD DE MÉXICO.

SOS-DGCOIV

DGOIV – MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Balderas

- 1,700 m2 de construcción de arroyo vehicular.
- 46 ml de rejilla metálica para dren pluvial.

SOS-DGCOIV

DGOIV – MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS

UBICACIÓN: BALDERAS, CIUDAD DE MÉXICO.

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público

SOS-DGSUS-AP | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	**05 de Enero**	**1247**	Pza.(luminarias)	quincenal	**02 de Febrero**

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”

SEMANA AL 12 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y CALLE DE MONEDA	CENTRO	38	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE PERÚ	IGNACIO ALLENDE Y REPÚBLICA DE CHILE	CENTRO	1	CAMBIO DE FOTOCELDA	
JESÚS MARÍA	REPÚBLICA DE GUATEMALA Y JUSTO SIERRA/C. DEL CARMEN Y LEONA VICARIO	CENTRO	20	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
JESÚS MARÍA	CORREGIDORA Y SOLEDAD	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
LORETO	JUSTO SIERRA Y SAN IDELFONSO	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	NEZAHUALCÓYOTL Y SAN MIGUEL	CENTRO	11	RESTABLECIMINETO ITM	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y CALLE DE MONEDA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
REGINA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
ROLDÁN	PLAZA SAN PABLO Y MISIONEROS	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
		SUBTOTAL	**76**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”

SEMANA AL 12 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
IGNACIO ALLENDE	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PERÚ	CENTRO	8	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
DONCELES	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLEJÓN HÉROES DEL 57	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
SANTO TOMAS	CIRCUNVALACIÓN Y CALLE DE ROLDAN	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
BOLÍVAR	VIZCAINAS Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
ROLDÁN	REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
PLAZA SEMINARIO	MONEDA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
20 DE NOVIEMBRE	VENUSTIANO CARRANZA Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DEL SALVADOR	ISABEL LA CATÓLICA Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
CALLEJÓN DE MARCONI	DONCELES Y TACUBA	CENTRO	3	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
SAN IDELFONSO	LORETO Y DEL CARMEN	CENTRO	14	CAMBIO DE FOTOCELDA	CIRCUITO ENCENDIDO DE DÍA
		SUBTOTAL	**32**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”

SEMANA AL 12 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE VENEZUELA	RODRIGUEZ PUEBLA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	22	RESTABLECIMINETO ITM	CIRCUITO APAGADO
20 DE NOVIEMBRE	TLAXCOAQUE Y CHIMALPOPOCA	CENTRO	34	RESTABLECIMINETO ITM	
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA, BALASTRO Y SOCKET	LUMINARIA APAGADA
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	MESONES Y REGINA	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DE CHILE	DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA	CENTRO	4	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
CORREGIDORA	LA ACADEMIA Y JESÚS MARÍA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA	
REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE BRASIL Y PALMA NORTE	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
CORREGIDORA	ALHÓNDIGA Y PRIMER CALLEJÓN DE CORREGIDORA	CENTRO	2	CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA	
REPÚBLICA DE URUGUAY	LAS CRUCES Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA	
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	39	CAMBIO DE CONTACTOR	CIRCUITO APAGADO
		SUBTOTAL	**106**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”

SEMANA AL 12 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
BOLÍVAR	ESQUINA CON SAN JERÓNIMO	CENTRO	1	CIERRE DE DIFUSOR	LUMINARIA APAGADA
MISIONEROS	SANTO TOMÁS Y CIRCUNVALACIÓN	CENTRO	1	CIERRE DE DIFUSOR	
REPÚBLICA DE CUBA	PALMA NORTE Y REPÚBLICA DE CHILE	CENTRO	2	REACOMODO DE COMPONENTES	
20 DE NOVIEMBRE	TLAXCOAQUE Y NEZAHUALCOYOTL	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA	
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
20 DE NOVIEMBRE	NEZAHUALCOYOTL Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA	CENTRO	2	CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA	
CORREGIDORA	CORREO MAYOR Y JESÚS MARÍA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA	
REPÚBLICA DE PARAGUAY	ESQUINA CON COMONFORT	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
MIXCALCO	LORETO Y LEONA VICARIO	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA	
		SUBTOTAL	**12**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”
SEMANA AL 12 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
SOLEDAD	CALLEJON DE LECHERAS Y CIRCUNVALACIÓN	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA	LUMINARIA APAGADA
JESÚS MARÍA	REPÚBLICA DE URUGUAY Y MANZANARES	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
SANTO TOMAS	REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
SANTO TOMAS	REPÚBLICA DEL URUGUAY ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	CENTRO	15	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DEL SALVADOR	ROLDAN Y ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	CENTRO	11	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DEL SALVADOR	TALAVER Y ROLDAN	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
LA SANTÍSIMA	SOLEDAD Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	2	CAMBIO DE LUMINARIA	
REPÚBLICA DE PERÚ	REPÚBLICA DE CHILE Y LEANDRO VALLE	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	
MANUEL DOBLADO	LECUMBERRI Y JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA, BALASTRO Y SOCKET	
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	10	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
		SUBTOTAL	**44**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 12 DE ENERO

DIRECCION	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LINEAS	LUMINARIA APAGADA
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO EN BALASTRO , LAMPARA Y RECONECCION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LINEAS	
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO EN BALASTRO , LAMPARA Y RECONECCION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO EN BALASTRO , LAMPARA Y RECONECCION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
		SUBTOTAL	**5**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 12 DE ENERO

DIRECCION	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
EDIFICIO NUEVO GOBIERNO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1	CENTRO	331	CAMBIO DE COLOR Y REVISION GENERAL DE LA ILUMINACION	MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL PROGRAMA
EDIFICIO VIRREINAL	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	268	CAMBIO DE COLOR Y REVISION GENERAL DE LA ILUMINACION	
		SUBTOTAL	**599**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 12 DE ENERO

UBICACIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTE AMERICAS, DANAIDES, NINFA 1, NINFA 2, VENUS, NEPTUNO, MERCURIO, PRIMAVERA, GÉISER HIDALGO, GÉISER HILTON, GÉISER MADERO Y GÉISER TEATRO	CENTRO	12	ENCENDIDO DE FUENTES 9:00 AM	MANTENIMIENTO
	FUENTE AMERICAS, DANAIDES, NINFA 1, NINFA 2, VENUS, NEPTUNO, MERCURIO, PRIMAVERA, GÉISER HIDALGO, GÉISER HILTON, GÉISER MADERO Y GÉISER TEATRO	CENTRO	12	APAGADO DE FUENTES 22:00 A 23:00 HRS	
	FUENTE AMERICAS, DANAIDES, NINFA 1, NINFA 2, VENUS, NEPTUNO, MERCURIO, PRIMAVERA, GÉISER HIDALGO, GÉISER HILTON, GÉISER MADERO Y GÉISER TEATRO	CENTRO	12	LIMPIEZA GENERAL DE BOVEDA POR MEDIOS MANUALES	
	FUENTE AMERICAS, DANAIDES, VENUS, NEPTUNO Y PRIMAVERA	CENTRO	-	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	
PLAZA FUNDACION	FUENTE FUNDACION	CENTRO	1	ENCENDIDO Y APAGADO DE FUENTE	
PLAZA FUNDACION	FUENTE FUNDACION	CENTRO	1	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA	
PLAZA SOLIDARIDAD	FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1, 2, 3 Y 5	CENTRO	4	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	
AV. PASEO DE LA REFORMA	FUENTE DE LA REPÚBLICA	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE 10 LAMPARAS LED DENTRO DE LA BÓVEDA	
		SUBTOTAL	**43**		
		TOTAL	**917**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

ALAMEDA CENTRAL





RECONEXIÓN DE ALIMENTACION DE CFE TROZADA EN LOS REGISTROS DE LA ALAMEDA

SOS-DGSUS-IE | **Anexos (fotografías)**

EDIFICIO NUEVO GOBIERNO

CAMBIO DE COLOR Y REVISION GENERAL A TODA LA ILUMINACION DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

EDIFICIO VIRREINAL

CAMBIO DE COLOR Y REVISION GENERAL A TODA LA ILUMINACION DEL EDIFICIO VIRREINAL Y SUS ALREDEDORES

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

ENCENDIDO DE FUENTES

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN

FUENTE DE LA REPUBLICA

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

FUENTE NEPTUNO

LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

FUENTE PLAZA DE LA SOLIDARIDAD 1

SE REALIZAN TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN EL ESPEJO DE AGUA Y TUBERÍAS DENTRO DE LA FUENTE

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”
SEMANA AL 19 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
MESONES	BOLÍVAR E ISABELA CATOLICA	CENTRO	16	RESTABLECIMINETO ITM	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	16	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE ECUADOR Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	13	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO EN INTERMITENCIA
SAN IDELFONSO	DEL CARMEN Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	50	RESTABLECIMINETO ITM	CIRCUITO APAGADO
LEONA VICARIO	JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA Y LECUMBERRI	CENTRO	2	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	ROSARIO Y CIRCUNVALACIÓN	CENTRO	11	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
CORREGIDORA	JESÚS MARÍA Y ALHODIGA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
SANTO TOMAS	REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
VIZCAÍNAS	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	14	CAMBIO DE FOTOCELDA	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE PERÚ	ESQUINA CON LEANDRO VALLE	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA
		SUBTOTAL	**126**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”
SEMANA AL 19 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE URUGUAY	LAS CRUCES Y CORREO MAYOR	CENTRO	2	CAMBIO DE LÁMPARA, SOCKET Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
SAN CAMILITO	REPÚBLICA DE ECUADOR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	5	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
SANTO TOMAS	REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DEL SALVADOR	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
MONEDA	LICENCIADO VERDAD Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA Y BALASTRO	
REPÚBLICA DE ARGENTINA	LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN Y DONCELES	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALSTRO	
REPÚBLICA DE ECUADOR	ESQUINA CON COMONFORT	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DE ARGENTINA	REPÚBLICA DE COLOMBIA Y REPÚBLICA DE VENEZUELA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
PALMA NORTE	ESQUINA CON REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
REPÚBLICA DE ARGENTINA	REPÚBLICA DE ECUADOR Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALSTRO	
16 DE SEPTIEMBRE	BOLÍVAR Y FRAY DE PEDRO GANTE	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALSTRO	
		SUBTOTAL	**15**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”
SEMANA AL 19 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE GUATEMALA	SAN MACOS Y ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
MANZANARES	2O CALLEJÓN DE MANZANARES Y ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
MESONES	CORREO MAYOR Y 2O CALLEJÓN DE MESONES	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
LAS CRUCES	REGINA Y MESONES	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y IGNACIO ALLENDE	CENTRO	9	INSTALACION DE COMPONENTES	CIRCUITO ENCENDIDO DE DÍA
MONTE DE PIEDAD	FRANCISCO I MADERO Y 5 DE MAYO	CENTRO	6	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
CORREGIDORA	JESÚS MARÍA Y ALHODIGA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALSTRO	LUMINARIA APAGADA
VIZCAÍNAS	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
SAN IDELFONSO	LORETO Y 2A DEL CARMEN	CENTRO	16	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
SOLEDAD	MARGIL Y DE LA SANTISIMA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
		SUBTOTAL	**38**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”
SEMANA AL 15 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE ECUADOR	REPÚBLICA DE BRASIL Y PALMA NORTE	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALSTRO	LUMINARIA APAGADA
ROLDAN	REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	ESCUELA MÉDICO MILITAR Y REGINA	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA EN INTERMITENCIA
ISABEL LA CATÓLICA	5 DE MAYO Y TACUBA	CENTRO	11	RESTABLECIMINETO ITM	CIRCUITO APAGADO
CORREGIDORA	ERASMO CASTELLANOS Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	GONZÁLES ORTEGA Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DE PERÚ	IGNACIO ALLENDE E INCAS	CENTRO	4	CAMBIO DE FOTOCELDA Y BASE RECEPTÁCULO	
MISIONEROS	SANTO TOMÁS Y CIRCUNVALACIÓN	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE BOLIVIA Y REPÚBLICA DE COLOMBIA	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
INCAS	REPÚBLICA DE PERÚ Y REPÚBLICA DE HONDURAS	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
		SUBTOTAL	**23**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”
SEMANA AL 15 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
CORREGIDORA	LA ACADEMIA Y JESÚS MARÍA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
VIZCAÍNAS	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	15	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
MANUEL DOBLADO	JOSÉ JOAQUÍN HERRERA Y LECUMBERRI	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA
CONDESA	5 DE MAYO Y TACUBA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	
VENUSTIANO CARRANZA	SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	
16 DE SEPTIEMBRE	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	
REPÚBLICA DE URUGUAY	ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
CORREGIDORA	CORREO MAYOR Y JESÚS MARÍA	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
20 DE NOVIEMBRE	NEZAHUALCÓYOTL Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	
CORREGIDORA	JESÚS MARIA Y ALHONDIGA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	
		SUBTOTAL	**24**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”
SEMANA AL 15 DE ENERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	FRANCISCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	12	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE CUBA	REPÚBLICA DE CHILE E IGNACIO ALLENDE	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
LAS CRUCES	REGINA Y MESONES	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
		SUBTOTAL	**16**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE ENERO

DIRECCION	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	25	RECONECCION DE LINEAS	CIRCUITO APAGADO
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	12	RECONECCION DE LINEAS	
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO BALASTRO Y LAMPARA	LUMINARIA APAGADA
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA Y RECONECCION DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA Y RECONECCION DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA, REPARACION DE CORTO	
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA	
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA	
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA Y RECONECCION DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN	
		SUBTOTAL	**44**		

SOS-DGSUS-IE´S | **Fuentes Centro Histórico**

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE ENERO

UBICACIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTE AMERICAS, DANAIDES, NINFA 1, NINFA 2, VENUS, NEPTUNO, MERCURIO, PRIMAVERA, GÉISER HIDALGO, GÉISER HILTON, GÉISER MADERO Y GÉISER TEATRO	CENTRO	12	ENCENDIDO DE FUENTES 9:00 AM	MANTENIMIENTO
	FUENTE AMERICAS, DANAIDES, NINFA 1, NINFA 2, VENUS, NEPTUNO, MERCURIO, PRIMAVERA, GÉISER HIDALGO, GÉISER HILTON, GÉISER MADERO Y GÉISER TEATRO	CENTRO	12	APAGADO DE FUENTES 22:00 A 23:00 HRS	
	FUENTE AMERICAS, DANAIDES, NINFA 1, NINFA 2, VENUS, NEPTUNO, MERCURIO, PRIMAVERA, GÉISER HIDALGO, GÉISER HILTON, GÉISER MADERO Y GÉISER TEATRO	CENTRO	12	LIMPIEZA GENERAL DE BOVEDA POR MEDIOS MANUALES	
	FUENTE AMERICAS, DANAIDES, VENUS, NEPTUNO Y PRIMAVERA	CENTRO		LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	
PLAZA FUNDACION	FUENTE FUNDACION	CENTRO	1	ENCENDIDO Y APAGADO DE FUENTE	
PLAZA FUNDACION	FUENTE FUNDACION	CENTRO	1	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA	
PLAZA TLAXCOAQUE	FUENTE TLAXCOAQUE	CENTRO	1	ENCENDIDO Y APAGADO DE FUENTE	
PLAZA SOLIDARIDAD	FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1, 2, 3 Y 5	CENTRO	4	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	
AV. PASEO DE LA REFORMA	FUENTE DE LA REPÚBLICA	CENTRO	1	LIMPIEZA DE REGISTRO DE CFE PARA LA RECONEXION DE ALIMENTACION DE LA FUENTE	
		SUBTOTAL	**44**		
		TOTAL	**330**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER

RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

MANZANARES

CAMBIO DE BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

REPÚBLICA DE BRASIL

RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

VIZCAINAS

RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

ALAMEDA CENTRAL

REPARACION DE LINEAS DE ALIMENTACION

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

FUENTE NEPTUNO

ENCENDIDO DE FUENTE

FUENTE TLAXCOAQUE

ENCENDIDO DE FUENTE

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

FUENTE DE LA REPÚBLICA



DESASOLVE DE REGISTRO DE LA ACOMETIDA DE LA CFE, QUEDA LISTO PARA QUE EL PERSONAL DE LA CFE REALICE LA REPARACIÓN DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

SOS-DGSUS | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 21/01	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	**12,312.16**	kilómetros	quincenal	06 de febrero
Recolección	02) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	**9,349**	metros cúbicos		
	03) Tierra recolectada en PA del CH	**121.75**	metros cúbicos		
Lavado	04) Lavado de papeleras	**1,120**	piezas		
	05) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	**620,565**	metros cuadrados		

SOS-DGSUS | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 21/01	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Sitios críticos lavados en PA de CH	**255**	sitios	quincenal	06 de febrero
Recolección	07) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	**350**	sitios		
Limpieza	08) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	**5,671**	piezas		
Eliminación de grafiti	9) Eliminación de grafiti en PA de CH	**636**	metros cuadrados		
Limpieza	10) Retiro de propaganda en PA de CH	**1,757**	Piezas Piezas		
Eliminación de plagas	11) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	**0**	piezas		
	12) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	**0**	metros cuadrados		

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
BELISARIO DOMÍNGUEZ DE ALLENDE A CALLEJÓN DE HÉROES DEL 57	7	m2
CALLEJÓN SAN IGNACIO DE VIZCAÍNAS A PLAZA VIZCAÍNAS	20	m2
PALMA DE TACUBA A 5 DE MAYO	8	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	186	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS DE AV. JUÁREZ A 5 DE MAYO (PROTESTA)	148	m2
5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	157	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE MONEDA A CORREGIDORA (PROTESTA)	110	m2
T O T A L	**636**	**m2**

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 35 M2 Y PROTESTA 601 M2



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 08 AL 18 DE ENERO DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	31	69,750	8.10	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	11	14	42,000	3.70	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	25	2,500	7.60	
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	31	75,454	8.10	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	31	69,440	9.10	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	21	12,600	20.70	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	4	4	560	25.00	
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	3	3	750	1.50	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	4	4	400	0.80	
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	2	2	8,450	0.50	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	3	3	8,619	11.10	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
AV. BUCARELI	ESQUINA AYUNTAMIENTO	3	3	300	0.80	
REPÚBLICA DE GUATEMALA	ESQUINA CALLE DEL CARMEN	1	1	100	0.20	
PLAZA LORETO	ESQUINA JUSTO SIERRA	1	1	250	12.60	
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	1	1	980	0.20	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA MONTERO	REPÚBLICA DE PERÚ, ENTRE ALLENDE Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	1	1	1,125	1.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
REPÚBLICA DE BOLIVIA	ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL	1	1	100	0.60	
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	3	5	500	1.00	
CALLE VIOLETA	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	1	1	100	19.80	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA SANTA CATARINA

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. BUCARELI EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE GUATEMALA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA LORETO, ESQUINA JUSTO SIERRA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA MONTERO, EN REPÚBLICA DE PERÚ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BOLIVIA, ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE VIOLETA, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA TOLSA, EN LA ENTREGA DE TARJETAS “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO “ VUELO MUNDIAL DE PAPALOTES”







SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS

RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Sistema de Transporte Colectivo - Metro

STC-Metro | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte del 5 al 18 de Enero	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por modernización / mantenimiento de las **75** ubicadas en las estaciones del **CH**	**0/5**	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	05 de Febrero
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por modernización / mantenimiento de los **19** ubicados en las estaciones del **CH**	**0/1**	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		**Perímetro B**	
		Balderas 7674	**Línea 1**
Bellas Artes K5	**Línea 8**	**Fray Servando 2515**	**Línea 4**
		Garibaldi S4	**Línea 8**
		Guerrero R4	**Línea B**

ELEVARDORES	
Balderas BAL-3-ET3	**Línea 3**

Metrobús

Metrobús

Jefatura de Unidad
Departamental de Estaciones

Pantallas informativas

Necesidad:

Informar a los usuarios del servicio de Metrobús en Línea 4

Objetivo:

Colocar un medio de comunicación (pantallas) en el Corredor de Línea 4 "Centro Histórico" con fines Informativos respecto a: programación de los arribos de autobuses, informe a los usuarios de los ajustes del servicio por presencia de manifestaciones e informe a los usuarios todas las eventualidad que se presenten dentro de la Red de Metrobús.
Dicha instalación se realizará de Buenavista hasta Pantitlán (se anexa cuadro de ubicación).

Corredor Centro Histórico L4 4

Metrobús

Con base a la necesidad se indica en el cuadro el nombre de la estación o para bus, donde se colocaran las pantallas informativas.

	Septiembre																				OCT						
Estaciones Línea 4	10	11	12	#	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	Estación a Trabajar
Estación 1																													PATITLAN
Estación 2																													ALAMEDA ORIENTE
Estación 3																													SAN LAZARO
Estación 4																													MERCADO SONORA SUR
Estación 5																													PINO SUAREZ SUR
Estación 6																													PINO SUAREZ
Estación 7																													MIXCALCO
Estación 8																													20 DE NOVIEMBRE
Estación 9																													MUSEO DE LA CIUDAD
Estación 10																													TEATRO DEL PUEBLO
Estación 11																													ISABEL CATOLICA
Estación 12																													ARGENTINA
Estación 13																													REPUBLICA DE CHILE
Estación 14																													EJE CENTRAL
Estación 15																													TEATRO BLANQUITA
Estación 16																													MERCADO SAN JUAN
Estación 17																													BELLAS ARTES
Estación 18																													JUAREZ
Estación 19																													HUDALGO
Estación 20																													GLORIETA COLON
Estación 21																													México Tenochtitlan
Estación 22																													BUENA VISTA

Metrobús (Tabla de Potencia de los equipos)

	CONPONENTE ELECTRÓNICO	VOLTAJE DE ENTRADA	CORRIENTE DE ENTRADA	CONSUMO DE POTENCIA
1	NVR	120V	3.2A	384 W
3	PANEL INFORMATIVO	120V	18A	2160 W
1	FORTINET	120V	3.0A	360 W
2	BOCINAS	120V	1.2A	144 W
1	SWITCH	120V	0.6A	72 W
1	UPS	120V	13.0 A	1560 W
1	MODEM	120V	0.6A	72 W
				PT= 4752W

4752W/120V= 39.6 A

CALIBRE DE COBRE	AMPERAJE SOPORTADO		
TIPO DE AISLANTE	60ºC	72ºC	90ºC
14 AWG	15A	15A	15A
12 AWG	20A	20A	20A
10 AWG	30A	30A	30A
8 AWG	40A	40A	55A
6 AWG	55A	65A	75A
4 AWG	70A	85A	95A

PASTILLA TERMOMAGNETICA

El interruptor termomagnético de seguridad soporta una temperatura y choque eléctrico de 30A, tomando en cuenta el consumo eléctrico y el voltaje proporcionado por el proveedor de servicio. Entrando en un estándar de 120v ya que en algunas estaciones no se cuenta con los 127V reales a una máxima temperatura el calibre de cable 10 AWG y un interruptor de 30A, creando una armonía de trabajo y evitando el sobre calentamiento en la instalación.

Metrobús (Gabinete)

- Fabricado en lámina A36 Cal. 14, con un tamaño de 1.52 m x 1.950 m x .20 m.
- Cuenta con un sistema de seguridad que protege la pantalla mediante un sistema de poleas, cable de acero Cal. 16, redondos de 3/8”, piezas maquinadas especiales y una placa Cal. 10 de 80 cm x 55 cm, ubicada entre la pantalla y el acrílico.
- Cuenta con una estructura interior en ángulo de Cal. 14 de 1.5” x 1.5”.
- La base de soporte está hecha de PTR de 8” x 3” Calibre 1/8”, constando de dos piezas de 70 cm cada una.
- El acrílico de la pantalla tiene un grosor de 9 mm y sus dimensiones son de 80.5 cm x 55 cm.
- Se incorporan perforaciones de ventilación en la parte trasera del gabinete.
- El gabinete dispone de 2 puertas traseras, una para acceder a la pantalla y otra para los equipos de comunicaciones y eléctricos. Ambas puertas están equipadas con cerraduras de seguridad de 2 puntos, modelo 679 TT-N Austral, con redondos de acero 3/8” y bisagras de acero especiales interiores.
- Incluye placas de soporte y tornillería para la fijación del acrílico, la protección y la pantalla.
- Incluye abrazaderas, placas y tornillería para su fijación a estructura actual de estación del Metrobús.



Metrobús







Metrobús | **Graficas**

ESTACIÓN: DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
TIPO: PARABÚS CON TECHUMBRE DIRECCIÓN: ORIENTE (SAN LÁZARO)

Metrobús | **Graficas**

ESTACIÓN: BELLAS ARTES
TIPO: PARABÚS CON TECHUMBRE DIRECCIÓN: PONIENTE (BUENAVISTA)

Metrobús (Estela)

ESTELA-GABIENTE DE LINEA 4 (altura total 3.065m):

- Fabricado en lámina A36 Cal. 14, con un tamaño de 3.05m x .90m x .20m
- Cuenta con un sistema de seguridad que protege la pantalla mediante un sistema de poleas, cable de acero Cal. 16, redondos de 3/8", piezas maquinadas especiales y una placa Cal. 10 de 80 cm x 55 cm, ubicada entre la pantalla y el acrílico.
- Cuenta con una estructura interior en ángulo de Cal. 14 de 1.5" x 1.5".
- La placa base, de 5/8" de espesor, tiene medidas de .304 m x 1m, y cuenta con 12 perforaciones cada una para tornillos de ½". Se realizará el anclaje al piso con tornillos de ½" x 12cm y epóxico Hilti o 3M.
- El acrílico de la pantalla tiene un grosor de 9 mm y sus dimensiones son de 80.5 cm x 55 cm.
- Se incorporan perforaciones de ventilación en la parte trasera del gabinete.
- El gabinete dispone de 2 puertas traseras, una para acceder a la pantalla y otra para los equipos de comunicaciones y eléctricos. Ambas puertas están equipadas con cerraduras de seguridad de 2 puntos, modelo 679 TT-N Austral, con redondos de acero 3/8" y bisagras de acero especiales interiores.
- Incluye placas de soporte y tornillería para la fijación del acrílico, la protección y la pantalla.



Metrobús (anclaje de Estela)







Metrobús | **Graficas**

ESTACIÓN: TEATRO BLANQUITA

TIPO: ESTELA

DIRECCIÓN: ORIENTE (SAN LÁZARO)

Metrobús | **Graficas**

ESTACIÓN: REPÚBLICA DE CHILE

TIPO: ESTELA

DIRECCIÓN: ORIENTE (SAN LÁZARO)

Metrobús | **Información adicional**

Se realizarán reparaciones al carril confinado, trabajos que ejecuta la **DGCOP** , algunos tramos a ejecutar son entre la terminal San Lázaro y la estación Archivo General de la Nación (sobre Eje 3 Ote.) y Héroe de Nacozari y Sastrería.

Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 10 al 23 de enero de 2024	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	**1**	6 de febrero de 2024
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	**48**	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	**14**	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	**0**	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	**0**	

Anexo 1. Detalle de ubicaciones
Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
REPÚBLICA DE CHILE ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS		SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA DE REGISTRO DE BÓVEDA
TOTAL				0	

Anexo 2. Detalle de ubicaciones
Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO, ENTRE CONDESA Y MOTOLINIA	SIN DATO	CENTRO	9	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
CUADRANTE DE REP. DE CHILE, EJE 1 NORTE, RODRÍGUEZ PUEBLA Y REP. VENEZUELA; ASI COMO MIGUEL ALEMAN, HEROE DE NACOZARI Y MIGUEL DOMÍNGUEZ	SIN DATO	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLEJON 57 Y REP CHILE- VENEZUELA ENTRE REP. ARGENTINA Y MANUEL DOBLADO	SIN DATO	CENTRO	20	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
5 DE MAYO, ENTRE CONDESA Y MOTOLINIA	SIN DATO	CENTRO	9	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			48	

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
GONZALEZ ORTEGA 16 EDIF-2	Berriozabal	Manuel de la Peña y Peña	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
PZA COMONFORT 3	República de Paraguay	República de Honduras	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SANTO TOMAS 71 INT 102 CP.0600	Misioneros	Plaza de San Pablo	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
PROL SAN PABLO 54	Calle de Roldan	Calle Santo Tomas	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
ALLENDE 46 A 201	República de Perú	Belisario Dominguez	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
PERU 43 44 CP.06010	Ignacio Allende	Incas	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
FLORIDA 33 202	Granaditas	República de Costa Rica	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
ALLENDE 46 A 201	República de Perú	Belisario Domínguez	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REPUBLICA DE PERU 25 CENTRO	Eje central	Ignacio Allende	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
EMILIANO ZAPATA 84 C-O LOC-11	San Marcos	Circunvalación	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SN ILDEFONSO 55 3-B	C. Del Carmen	Calle Loreto	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
PEÑ A Y PE ÑA 57	Manuel Doblado	Vidal Alcocer	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
PLAZA CONSTITUCION 82 LOC C	Moneda	Corregidora	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
PERU 85 LOC.C CP.06010	República de Chile	República de Brasil	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
					1	

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 4. Detalle de ubicaciones
Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				0	

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
				TOTAL	0	

Fideicomiso del Centro Histórico

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	REHABILITACIÓN DE LA **PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO**	-	**2**	JULIO 2024
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE **REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.**	40	**43**	CONVENIO MODIFICATORIO. DICIEMBRE 2023
F54/008/2023	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL **CALLEJÓN LEANDRO VALLE.**	80	**90**	ENERO 2024
F-54/009/2023	ARREGLO DE LAS 3 FACHADAS DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO **“CASA XOCHIQUETZAL”**	85	**90**	ENERO 2024

FCH | **Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.**

Realización de levantamiento topográfico

FCH | **Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.**



Liberación de aplanado, trabajos de atención a grietas en muros.

FCH | **Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.**

Trabajos de rehabilitación de firmes y pisos. Se ha realizado la sustitución de piezas de piso de cantera acabado punzonado dañadas.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN
CALLEJÓN LEANDRO VALLE

FCH | **Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.**



Trabajos de rejunteo e injertos de cantera

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/INV/001/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO"** *San Ildefonso 80, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Cuauhtémoc, CDMX*	99	**100**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO"** *Donceles 99, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX*	99	**100**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ"** *Calle del rosario no. 5, col. candelaria de los patos, Alc. Venustiano Carranza, c.p. 15100. Perímetro "B" del Centro Histórico de la Ciudad de México.*	99	**100**	DICIEMBRE 2023

FCH | **Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.**





Trabajos terminados

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
"TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO"

FCH | **Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.**



Trabajos terminados

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO"

FCH | **Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.**

Trabajos terminados

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ"

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL 2023				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/005/2023	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES EN EL CENTRO HISTÓRICO con ubicación en las calles de **Héroes No. 35, 43, 60, 88, 118-120, Magnolia no. 149, 151 y Violeta no. 47, 54, 60.**	85	**100**	DICIEMBRE 2023

FCH | **Obras en Proceso. Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2023.**

Fachada terminada

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO

HÉROES 60

FCH | **Obras en Proceso.** Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial 2023.



Fachada finalizada

Instituto Nacional de Antropología e Historia

INAH | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 19/01/24	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	**18**	cantidad	quincenal	**06/02/24**
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	**-**	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	**18**	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	**-**	cantidad		

INAH | **Anexos**

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	103	CENTRO	PINTURA, RESANES, REINTEGRACIONES, LIMPIEZA Y HERRERIA	OBRA MENOR
-	AV. JUÁREZ	70	CENTRO	TERMINACIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN	OBRA MENOR
-	EMILIANO ZAPATA	45	CENTRO	REGULARIZACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE VENEZUELA	72	CENTRO	ADECUACION	OBRA MENOR
-	FRANCISCO I MADERO	67	CENTRO	REMODELACION	OBRA MENOR
-	FRANCISCO I MADERO	67	CENTRO	INSTALACION ILUMINACION	OBRA MENOR
-	PEDRO MORENO	42	GUERRERO	PRORROGA PARA OBRA NUEVA	OBRA MAYOR

INAH | **Anexos**

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	BELISARIO DOMINGUEZ	12	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE BOLIVIA	56	CENTRO	RESTAURACION DE LA PRIMERA CRUJIA	OBRA MAYOR
-	HIDALGO	81	CENTRO	INTERVENCION DE RESTAURACIÓN	OBRA MAYOR
-	LAS CRUCES	33	CENTRO	PRORROGA PARA OBRAS DE REMODELACIÓN	OBRA MENOR
-	ARGENTINA	28	CENTRO	INTERVENCION GENERAL	OBRA MAYOR
-	JOSE MARIA IZAZAGA	140	CENTRO	INSTALACIÓN DE TOLDO	OBRA MENOR
-	JUAREZ	70	CENTRO	INSTALACIÓN DE ANUNCIO	OBRA MENOR

INAH | **Anexos**

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	ARTICULO 123	132	CENTRO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
-	HIDALGO	85	CENTRO B	INTERVENCION (MUSEO KALUZ)	OBRA MAYOR
-	GENERAL PRIM	32	CENTRO B	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	GENERAL PRIM	30	CENTRO B	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR

INAH | **Anexos**

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE ARGENTINA	54	CENTRO	ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO HISTORICO.	OBRA MAYOR
-	HÉROES	74	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	S/N	CENTRO	INTERVENCIÓN EN LA NAVE CENTRAL	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE BOLIVIA	16	CENTRO	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE 4 LOCALES COMERCIALES.	OBRA MENOR
-	SAN JERÓNIMO	47	CENTRO	COLOCACIÓN DE VEGETACIÓN SOBRE LA AZOTEA DEL INMUEBLE.	OBRA MENOR
-	MESONES	92	CENTRO	REGULARIZACIÓN DE OBRA.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	39	CENTRO	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR

INAH | **Anexos**

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	BALDERAS	95	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	19	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA Y CORTINAS METÁLICAS.	OBRA MENOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	109	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	FRANCISCO I. MADERO-ISABEL LA CATÓLICA	S/N	CENTRO	COLOCACIÓN DE UNA ESCULTURA, ENMARCADA EN EL PROYECTO ESCULTÓRICO "PANCHO VILLA REVOLUCIONANDO LA AVENIDA MADERO".	OBRA MAYOR
-	TALAVERA	20	CENTRO	TRABAJOS PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO CULTURAL "CASA TALAVERA".	OBRA MENOR
-	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	11	CENTRO	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS CONTEMPORÁNEAS.	OBRA MAYOR

INAH | **Anexos**

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	BUCARELI	25	CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE UN CONDOMINIO VERTICAL DE 6 Y 12 NIVELES DE ALTURA.	OBRA MAYOR
-	MOTOLINIA	40	CENTRO	PRÓRROGA-DEMOLICIÓN DE AGREGADOS	OBRA MAYOR
-	CALLEJÓN XICOTÉNCATL	5	CENTRO	PRÓRROGA-MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE FACHADA.	OBRA MAYOR
-	LAS CRUCES	33	CENTRO	EDIFICACIÓN DE UN ESTACIONAMIENTO DE CINCO NIVELES DE ALTURA.	OBRA MAYOR
-	PEDRO MORENO	42	CENTRO	CONTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA VIVIENDAS.	OBRA MAYOR
-	MOTOLINIA	40	CENTRO	PRÓRROGA-DEMOLICIÓN DE AGREGADOS	OBRA MAYOR

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México.

ILIFE | Cuadro Resumen

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2024 Felipe Carrillo PUERTO

INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO
19 DE ENERO DE 2024

1	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Júarez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	**100%**	DESAZOLVE DE DENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Rio de la Loza No. 39, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano" C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	**100%**	SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS, CAMBIO DE ACABADO EN PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA
5	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	**98.50%**	TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE AULAS
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	**58%**	EN PROCESO TRABAJOS DE REFORZAMIENTO
7	IEMS, Plantel Justo Sierra, Calle Justo Sierra 49, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	**65%**	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA DEL PLANTEL

ILIFE | Escuela Secundaria “ Heroes de Chapultepec “

Trabajo de Reforzamiento en Aulas

ILIFE | Escuela Secundaria “ Adriana García Corral “

Trabajo de Rehabilitación en Aulas

ILIFE | IEMS “ Justo Sierra “

Trabajos de Rehabilitación de Muro de Colindancia

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Control de Tránsito

Tránsito | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 21/01	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	**68**	cantidad	quincenal	05 de febrero
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	**0**	cantidad		

Tránsito | **Indicadores**

CORRECTIVO	
ACOMETIDA DAÑADA	6
APAGADOS	13
CINTILANTE	3
DESCONECTADA	19
DESORIENTADO	1
FLEJADO DE CONTROL	1
FOCO FUNDIDO	18
OBRA CIVIL	3
POSTE GOLPEADO	2
INSTALACIÓN POSTE VERTICAL	1
REINSTALACIÓN DE PUERTA	1
TOTAL GENERAL	**68**



Turnos e incidencias urbanas

ACH | **Matriz de seguimiento a incidencias urbanas** - enero 2024

51%
atención

Matriz de Incidencias	*Estado*		
Dependencia	**Atendido**	**Pendiente**	**Suma total**
ACH	2	2	4
Al. Cuauhtémoc	1	4	5
CFE	1	7	8
SACMEX	5	4	9
SOS-AP	2	3	5
SOS-DGSUS	13	1	14
TELMEX	2	1	3
Tránsito	2	5	7
Suma total	**28**	**27**	**55**

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 09 al 22 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-397	16/01/2024	V8 - San Pablo	Limpieza	Jesús María				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-400	18/01/2024	V3 - Santo Domingo	Limpieza	Manuel Doblado				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-402	20/01/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Mosqueta	Lerdo		Frente al #78	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-404	20/01/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Héroes	Violeta		Casa Rivas Mercado	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-407	21/01/2024	V5 - Zócalo	Limpieza	Palma	16 de septiembre			SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 09 al 22 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-391	13/01/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fugas de agua	Leandro Valle				SACMEX			Atendido
IUCH-392	13/01/2024	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	2 de Abril				ACH			Atendido
IUCH-393	13/01/2024	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Emiliano Zapata	Margil			SACMEX			Atendido
IUCH-394	13/01/2024	V5 - Zócalo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	5 de Mayo	Tacuba			SOS-AP			Atendido
IUCH-396	15/01/2024	V8 - San Pablo	Limpieza	Jesús María				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 09 al 22 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-385	12/01/2024	V14 - Juarez - Tabacalera	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Reforma			Budapest	CFE			Atendido
IUCH-386	12/01/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Ignacio Allende	Belisario Domínguez			ACH			Atendido
IUCH-388	12/01/2024	V3 - Santo Domingo	Limpieza	República de Bolivia				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-389	12/01/2024	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Venustiano Carranza	Jesús María			TELMEX			Atendido
IUCH-390	13/01/2024	V8 - San Pablo	Limpieza	Eje 1 Oriente (Circunvalación)				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 09 al 22 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-367	7/01/2024	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Corregidora			Frente al #92	SACMEX			Atendido
IUCH-369	8/01/2024	ACH	Limpieza	Eje 1 Norte				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-375	9/01/2024	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Árboles caídos	José María Izazaga				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-381	10/01/2024	V1 - Santa María la Redonda	Falla en semáforo	Reforma	Violeta			Tránsito			Atendido
IUCH-383	11/01/2024	V4 - Alameda-Sector Financiero	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Dr. Mora				SACMEX			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 09 al 22 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-356	3/01/2024	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Corregidora			Solicitud de Vactor en el #92	SACMEX			Atendido
IUCH-359	3/01/2024	ACH	Limpieza	Plaza 23 de mayo				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-360	3/01/2024	V12 - Doctores	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Moctezuma	Zarco			Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-361	4/01/2024	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Venustiano Carranza				TELMEX			Atendido
IUCH-365	5/01/2024	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Venezuela				SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 09 al 22 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-297	10/11/2023	Estructura de Supervisión ACH	Poda de árboles				SUAC-2311102276060	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-299	11/11/2023	ACH	Árboles caídos	Plaza Solidaridad	Dr. Mora			Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-325	5/12/2023	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Guatemala			Luces prendidas de día	SOS-AP			Atendido
IUCH-353	3/01/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-355	3/01/2024	V12 - Doctores	Limpieza	Dr. Andrade				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias PENDIENTES** - del 09 al 22 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-399	17/01/2024	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Violeta			Frente del Ballet Amalia Hernandez	ACH			Pendiente
IUCH-401	18/01/2024	V1 - Santa María la Redonda	Falla en semáforo	Violeta	Soto	Reforma		Tránsito			Pendiente
IUCH-403	20/01/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma	Violeta			SOS-DGSUS			Pendiente
IUCH-405	20/01/2024	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Chile			Frente al #70	CFE			Pendiente
IUCH-406	20/01/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	Ignacio Allende	República de Perú			Tránsito			Pendiente

Atención VIPPSC | **Incidencias PENDIENTES** - del 09 al 22 de enero 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-380	10/01/2024	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Plaza Santísima				SACMEX			Pendiente
IUCH-382	10/01/2024	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Leona Vicario	Lecumberri			SOS-AP			Pendiente
IUCH-387	12/01/2024	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Fugas de agua	San Jerónimo			Frente al #125	SACMEX			Pendiente
IUCH-395	15/01/2024	ACH	Baches	Nezahualcoyotl	5 de Febrero		Dos Baches	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-398	16/01/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje Central			Frente al Teatro Blanquita	ACH			Pendiente