



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XV SESIÓN - Julio

23 de julio de 2024



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 19 de julio de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	65	cantidad	quincenal	2 de agosto de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica y fotocivicos	16	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	377	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	0	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Regina
Plaza del
Empedradillo
Plaza 23 de
Mayo
Donceles
República de
Perú
República de
Brasil
Plaza
Seminario
16 de
Septiembre


- Retiro de tocón y reparación de 7.00 m² de banqueta de concreto estampado en calle Regina frente al N° 144.
- Reposición de 5 piezas de dren en Plaza del Empedradillo.
- Reposición de 2 bolardos en Plaza 23 de Mayo.
- Retiro de tocón y reparación de 6.00 m² de banqueta de concreto estampado en calle Donceles frente al N° 59.
- Reposición de 1 bolardo en República de Perú esquina República de Chile.
- Reposición de 1 rejilla tipo Irving en República de Brasil esquina República de Cuba.
- Reposición de 1 tapa de registro en Plaza Seminario.
- Reposición de 1 bolardo en Tacuba esquina Allende.
- Reposición de 3 bolardos y reparación de 2.00 m² en 16 de Septiembre esquina Gante.



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Av. Reforma
República de
Argentina
Plaza del
Empedradillo
República de
Perú
República de
Guatemala
Primo de
Verdad

- Reposición de 3 bolardos y reparación de 2.00 m2 en Av. Reforma esquina Av. Hidalgo.
- Reposición de 1 tapa de registro en República de Argentina entre Donceles y González Obregón.
- Reposición de 4 piezas de dren y reposición de 1 tapa de registro en Plaza del Empedradillo.
- Retiro de 7 bolardos en República de Perú y Leandro Valle.
- Retiro de 1 bolaro en República de Perú y República de Brasil.
- Reposición de 1 tapa de registro en República de Guatemala entre República de Argentina y República de Brasil.
- Trabajos de desazolve y rehabilitación de drenaje en Primo de Verdad No. 11, excavación en patio de ventilación, cuarto sanitario y patio posterior, reconstrucción de drenaje y colocación de registro prefabricado en patio de ventilación, reconstrucción de drenaje en patio posterior, relleno de zanjas en los tres espacios, colado de pisos en los 3 espacios.



Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas



Reposición de tapa de dren en Plaza del Empedradillo



Retiro de tocón y reparación de banqueta en Regina



Colocación de bolardos en Plaza 23 de Mayo

Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas



Reposición de bolardos en 16 de Septiembre

Reposición de tapas de dren en plaza del Empedradillo

Reposición de tapa de registro en República de Guatemala

Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas



Rehabilitación de drenaje en Primo de Verdad 11, con el objetivo de eliminar la fuga de aguas negras que se va a los vestigios del museo del palacio del Ex-Arzobispado

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes e infraestructura



Poda de arbustos y árboles en República de Perú

Autoridad del Centro Histórico | Retiro de grafiti




Alhóndiga (Casa del Diezmo)

Eje Central y Av. Hidalgo

Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de infractores de Justicia Cívica



Autoridad del Centro Histórico | Revisión de drenajes



Desazolve plaza San Lucas



Desazolve en coordinación con SACMEX, 20 de
Noviembre e Izazaga



Desazolve San Ildefonso 38



República de Uruguay y Correo Mayor

Autoridad del Centro Histórico | Revisión de drenajes



Leandro Valle, apoyo de SACMEX



Desazolve en República de Guatemala 30 y 32




San Pablo frente al 34, coladera de banqueta



San Antonio Abad entre Fray Servando e Izazaga



Alcaldía Cuauhtémoc





Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 19 de julio de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	1	fuga	quincenal	2 de agosto de 2024
	Desazolve de tubería	161	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	570	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	3,000	metros cuadrados		
	Poda de pasto	7,200	metros cuadrados		
	Cultivo	1,285	metros cuadrados		
	Poda de seto	889	metros lineales		



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 5 de julio de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	3,086	Kilómetros	quincenal	19 de julio de 2024
	Recolección orgánica domiciliaria	652.4	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,515.5	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	452.6	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	41	piezas		
	Reconexión de circuitos	19	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	23	piezas		
	Derribo de árbol	2	piezas		



Al. Cuauhtémoc | Mantenimiento hidráulico

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	COMONFORT ENTRE ECUADOR Y ALLENDE "MERCADO LAGUNILLA ROPA Y TELAS"	DESAZOLVE DE ATARJEA	400.00	ML	09/07/2024
2	LUIS MOYA N° 11 ENTRE INDEPENDENCIA Y AV. JUÁREZ	DESAZOLVE DE ATARJEA	120.00	ML	10/07/2024
3	SAN MIGUEL ENTRE CALLEJÓN DEL HORMIGUERO Y SAN PABLO	DESAZOLVE DE ATARJEA	60.00	ML	12/07/2024
4	SAN JERÓNIMO N° 5 ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y BOLÍVAR	DESAZOLVE DE ATARJEA	60.00	ML	15/07/2024

Al. Cuauhtémoc | Gráficas



Cambio y limpieza de coladera pluvial en
Artículo 123 esquina Balderas



Reparación de alumbrado en Plaza Torres Quintero



Desazolve de coladera en Zapata 72



Reparación de alumbrado en el callejón
Nezahualcóyotl



Poda en calle Apartado



Desazolve sobre calle Victoria esquina López



Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación área de Drenaje.



AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	20,120	200	20,320
POZOS DE VISITA	355	5	360
REJILLAS DE PISO	402	2	404
COLADERA PLUVIAL	285	2	287
ALBAÑAL (METROS)	1,536	8	1,544

REPORTE FOTOGRÁFICO



AV. 20 DE NOVIEMBRE
(ENTRE AV. JOSÉ MA. IZAZAGA Y SAN JERONIMO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 50 ML DE ATARJEA, 2 PV.

REPORTE FOTOGRÁFICO



AV. INDEPENDENCIA (ESQ. CALLE LÓPEZ)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 CP, 2 RP, 8 ML DE ALBAÑAL.



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público

SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	05 Jul 2024	2,547	Pza.(luminarias)	quincenal	02 Ago 2024



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 05 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
5 de Mayo	Isabel la Católica y Palma	Centro	31	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Academia	Soledad y Corregidora	Centro	7	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Av. José María Pino Suárez	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	2	Cambio de socket, balastro y lámpara	Luminaria apagada
Corregidora	Roldan y callejón de Manzanares	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Correo mayor	Esquina con Mesones	Centro	1	Cambio de balastro y socket	Luminaria apagada
De Roldán	Av. Plaza de San Pablo y calle Ramón Corona	Centro	26	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Eje 1Oriente	Corregidora y Manzanares	Centro	2	Cambio de fotocelda	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Calle 5 de Febrero y Av. 20 de Noviembre	Centro	5	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	Calle 5 de Febrero y Av. 20 de Noviembre	Centro	15	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
		Subtotal:	110		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 05 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Isabel la Católica	Av. Francisco I. Madero y Av. 5 de Mayo	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Isabel la Católica	República del Salvador y 16 de Septiembre	Centro	32	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
José María Pino Suárez	República de El Salvador y Regina	Centro	13	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
La Academia	Corregidora y calle Soledad	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
La Academia	Soledad y Corregidora	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Manuel Doblado	Berriozábal y calle Manuel de la Peña y Peña	Centro	35	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Argentina	Costa Rica y República de Perú	Centro	9	Cambio de lámpara y balastro	Circuito apagado
República de Bolivia	del Carmen y calle República de Argentina	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Colombia	Esquina con 3ra del Carmen	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Argentina y calle República de Brasil	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
		Subtotal:	110		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 05 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Costa Rica	República Dominicana y calle República de Argentina	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de El Salvador	5 de Febrero e Isabel la Católica	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
República de Guatemala	Jesús María y De la Santísima	Centro	9	Cambio de fotocelda y base receptáculo	Circuito apagado
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	13	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Uruguay	Av. 20 de Noviembre y calle 5 de Febrero	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República del Salvador	Av. 20 de Noviembre y Av. José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Roldan	Av. Plaza de San Pablo y calle Misioneros	Centro	5	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
San Jerónimo	Av. 20 de noviembre y Calle del 5 de Febrero	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
San Jerónimo	Av. José María Pino Suárez y Av. 20 de Noviembre	Centro	34	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	77		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 05 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Jerónimo	Isabel la Católica y calle 5 de febrero	Centro	13	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Simón Bolívar	José María Izazaga y Mesones	Centro	16	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Simón Bolívar	Tacuba y 5 de Mayo	Centro	1	Cambio de socket, balastro y lámpara	Luminaria apagada
Soledad	Jesús María y calle de la Academia	Centro	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Tabaqueros	Venustiano Carranza y calle República Uruguay	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
Talavera	Manzanares y calle República de Uruguay	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Esquina con 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Simón Bolívar y calle Isabel la Católica	Centro	30	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	79		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 05 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Reparación de corto	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Sustitución de balastro	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	3	Sustitución de lámpara	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Sustitución de lámpara y balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	9		



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 05 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Monumento Metrópoli	Av. Paseo de la Reforma esq. Av. Insurgentes	Cuauhtémoc	6	Cambio de color	Programación de color
Plaza de la Constitución	Plaza de la Constitución No. 1	Centro	214	Instalación y sustitución de 64 proyectores	Obra nueva
Plaza de la Constitución	Plaza de la Constitución No. 1	Centro	150	Instalación y sustitución de 68 proyectores	Obra nueva
Plaza de la Constitución	Plaza de la Constitución No. 1	Centro	293	Instalación y sustitución de 79 proyectores	Obra nueva
Plaza de la Constitución	Plaza de la Constitución No. 1	Centro	82	Sustitución de 32 iluminarias	Obra nueva
Plaza de la República	C. Valentín Gómez Farías	Tabacalera	65	Canalización de 37 metros de tubo pad	Obra nueva
Plaza de la República	C. Valentín Gómez Farías	Tabacalera	65	Encofrado de 15 metros de poliducto	Mantenimiento
Teatro de la Ciudad	Donceles No. 36	Centro	20	Se restablece faros y conexión	Mantenimiento
		Subtotal:	895		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 05 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Danaides, Américas, Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio, Géiser Hilton, Neptuno, Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	8	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Danaides, Géiser Hilton, Américas, Primavera, Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Danaides, Ninfa 2, Venus, Américas, Ninfa 1, Neptuno, Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	9	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
		Subtotal:	24		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 05 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Ninfa 1, Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Primavera, Géiser Hidalgo, Géiser Hilton, Neptuno, Américas, Venus, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio, Neptuno, Américas, Géiser Madero, Géiser Teatro, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	8	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Venus, Géiser Teatro, Primavera, Neptuno, Mercurio, Géiser Hidalgo, Géiser Madero, Danaides, Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	9	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		Subtotal:	26		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 05 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	16	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		Subtotal:	122		
		TOTAL:	1,432		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 05 DE JULIO

ACADEMIA AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 05 DE JULIO

CORREGIDORA



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



RESTABLECIMIENTO ITM

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 05 DE JULIO

ISABEL LA CATÓLICA

REPÚBLICA DE EL SALVADOR



CAMBIO DE BALASTRO



CAMBIO DE LÁMPARA, BALASTRO Y SOCKET

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



REPARACIÓN DE CORTO



SUSTITUCIÓN DE BALASTRO

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PROYECTORES

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

PLAZA DE LA REPÚBLICA



CANALIZACIÓN DE 37 METROS DE TUBO PAD

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE VENUS



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA
Y ZONAS ALEDAÑAS

FUENTE DANAIDES



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 12 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	José María Izazaga y San Jerónimo	Centro	1	Cambio de lámpara, socket y balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Plaza de la Constitución - Venustiano Carranza	Centro	140	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
2do Callejón 5 de mayo	5 de Mayo y Palma	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Apartado	República de Argentina y del Carmen	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Av. José María pino Suarez	Venustiano Carranza y calle República de Uruguay	Centro	1	Cambio de componentes	Luminaria apagada
Calle República de Bolivia	República de Bolivia	Centro	7	Cambio de balastro	Circuito apagado
Comonfort	República de Ecuador y Eje 1 Norte	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Correo Mayor	Mesones y calle Regina	Centro	1	Cambio de Balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	154		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 12 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Correo Mayor	República del Salvador y calle de Mesones	Centro	8	Cambio de componentes	Circuito apagado
Correo Mayor	República del Salvador y calle de Mesones	Centro	16	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
De la Academia	Corregidora y calle Soledad	Centro	7	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Donceles	República de Brasil y República de Argentina	Centro	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Donceles	República de Chile y C. Palma Norte	Centro	1	Retiro de componentes	Luminaria a punto de caer
Donceles	República de Chile y C. Palma Norte	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Eje 1 Oriente	Esquina San Simón	Centro	2	Cambio de fotocelda y base receptáculo	Luminaria apagada
Eje 1 Oriente	San Antonio Tomatlán y C. Mixcalco	Centro	4	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
Fray Servando Teresa de Mier	Eje Central e Isabel la Católica	Centro	65	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	123		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 12 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fray Servando Teresa de Mier	Eje Central e Isabel la Católica	Centro	65	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Isabel la católica	Av. 5 de mayo y de Tacuba	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Isabel la Católica	Esquina con República de Uruguay	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Jesús María	Corregidora y República de Guatemala	Centro	24	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Jesús María	Corregidora y Manzanares	Centro	73	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
La Santísima	Emiliano Zapata y calle Soledad	Centro	20	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán y Gral. Miguel Alemán	Centro	12	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán y Gral. Miguel Alemán	Centro	14	Cambio de lámpara y balastro	Circuito apagado
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	Centro	25	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	242		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 12 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Madero	Av. Isabel la Católica y Eje Central	Centro	2	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Manuel de la peña y peña	Callejón de Girón y Torres Quintero	Centro	1	Cambio de balastro electrónico	Luminaria apagada
Manzanares	Calle Roldán y Av. Circunvalación	Centro	25	Cambio de lámpara	Circuito apagado
Mixcalco	Callejón Mixcalco y Eje 1 Oriente	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Motolinía	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	Centro	30	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Regina	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	8	Cambio de fotocelda	Circuito apagado
República de Brasil	República de Colombia y República de Perú	Centro	25	Cambio de contactor	Circuito apagado
República de Chile	Esquina con Donceles	Centro	1	Colocación de luminaria	Colocación de luminaria
República de Chile	República de Perú y República de Honduras	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	112		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 12 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Cuba	República de Chile e Ignacio Allende	Centro	32	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Guatemala	De la academia y Jesús María	Centro	1	Instalación de luminaria	Colocación de luminaria
República de Honduras	Incas y República de Chile	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito intermitencia
República de Honduras	República de Chile y República de Brasil	Centro	18	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	5 de Febrero e Isabel la Católica	Centro	23	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	Simón Bolívar y Eje Central	Centro	15	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Venezuela	República de Argentina y calle del Carmen	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
San Jerónimo	Av. 20 de Noviembre y calle 5 de febrero	Centro	1	Instalación de base receptáculo	Luminaria encendida de día
San Jerónimo	Av. 20 de Noviembre y calle 5 de febrero	Centro	1	Instalación de luminaria	Colocación de luminaria
		Subtotal:	100		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 12 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Jerónimo	Av. 20 de Noviembre y calle 5 de febrero	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
San Jerónimo	Calle del 5 de Febrero y Calle de Isabel la Católica	Centro	13	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Santo Tomas	Ramón Corona y Republica de el Salvador	Centro	1	Cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
Simón Bolívar	Mesones y José María Izazaga	Centro	16	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Simón Bolívar	Mesones y Regina	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Simón Bolívar	Tacuba y 5 de mayo	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Talavera	República del Salvador y Ramón Corona	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Simón Bolívar y Isabel La Católica	Centro	5	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	39		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 12 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Cambio de foco balastro y socket	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Se reconecta líneas dañadas	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Se reconecta y restablece break	Luminarias apagadas
		Subtotal:	10		



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 12 DE JULIO

EDIFICIO O MONUMENTO	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Catedral Metropolitana	Plaza de la Constitución S/N	Centro	91	Se restablece break y timer desprogramado	Mantenimiento
Corredor República de Guatemala	República de Guatemala (entre Monte de Piedad y República de Argentina)	Centro	76	Se repara pharos e iluminación apagada	Mantenimiento
Edificio de Asamblea	Plaza de la Constitución No. 10	Centro	6	Se arreglan 6 proyectores	Obra nueva
		Subtotal:	173		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 12 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Américas, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Danaides, Ninfa 2, Venus, Américas, Neptuno, Ninfa 1, Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio, Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente de la Plaza de la Republica	Plaza de la República S/N	Tabacalera	3	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Se detecta robo de cableado de alimentación y daño a canalizaciones de fuente	Mantenimiento
Fuente Mercurio, Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Se retira agua estancada en el perímetro de la fuente	Mantenimiento
Fuente Ninfa 1, Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas. El plato se encuentra con sedimento debido al agua pluvial estancada	Mantenimiento
Fuente Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio, Géiser Hilton, Ninfa 1, Américas, Neptuno, Venus, Danaides, Ninfa 2, Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	11	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		Subtotal:	30		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 12 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Primavera, Mercurio, Hilton, Américas, Neptuno, Venus, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Venus, Géiser Madero, Géiser Teatro, Danaides, Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio, Géiser Hilton, Neptuno, Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	49	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2 y 3	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	3	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Madero, Géiser Teatro, Danaides, Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio, Géiser Hilton, Neptuno, Américas, Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		Subtotal:	132		
		TOTAL:	1115		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 12 DE JULIO

20 DE NOVIEMBRE



CAMBIO DE LÁMPARA, SOCKET Y BALASTRO

CORREO MAYOR



CAMBIO DE BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 12 DE JULIO

DONCELES FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



RESTABLECIMIENTO ITM

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 12 DE JULIO

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



CAMBIO DE BALASTRO ELECTRÓNICO

REGINA



CAMBIO DE FOTOCELDA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 12 DE JULIO

REPÚBLICA DE BOLIVIA



CAMBIO DE BALASTRO


REPÚBLICA DE CHILE



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



SE RECONECTAN LÍNEAS DAÑADAS




CAMBIO DE FOCO, BALASTRO Y SOCKET



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos


ALAMEDA CENTRAL



SE RECONECTA Y RESTABLECE BREAK

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

CORREDOR REPÚBLICA DE GUATEMALA



SE REPARA PHAROS E ILUMINACIÓN APAGADA

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

CATEDRAL METROPOLITANA



SE RESTABLECE BREAK Y TIMER DESPROGRAMADO

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PLAZA DE LA REPÚBLICA



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE

FUENTE PLAZA DE LA SOLIDARIDAD 1



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y
ZONAS ALEDAÑAS

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE NEPTUNO



FUENTE AMÉRICAS



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 07/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	23 de Julio
Limpieza	02) Barrido de Corredor Peatonal Circuito Plaza de la Constitución	2,716,000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,493.75	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	119.50	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	570,220	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 21/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas	quincenal	06 de Agosto
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	683,905	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	12,434.50	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	7,327	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	0	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	3,081	piezas		



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y

B

PERIODO: DEL 08 AL 18 DE JULIO DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	22	49,500	5.70	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	7	9	27,000	2.20	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	22	2,200	5.70	
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	22	53,548	6.40	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	22	49,280	11.00	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	11	16	1,600	7.30	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	15	9,000	13.70	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	8	8	1,120	26.10	SE REALIZÓ BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	3	3	750	1.30	
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE NICARAGUA	3	3	8,619	4.20	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	2	2	1,960	1.90	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN BANQUETA
JARDÍN ALLENDE	AV. PASEO DE LA REFORMA ESQUINA PEDRO MORENO	1	1	3,080	4.00	
LA SANTÍSIMA	ESQUINA EMILIANO ZAPATA	1	1	500	18.00	
PLAZA ALHÓNDIGA	DE CORREGIDORA A SOLEDAD	1	1	3,100	24.00	
SOLEDAD	ENTRE ACADEMIA Y JESÚS MARÍA	1	1	200	20.00	


SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE BOLIVIA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA SAN FERNANDO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN JARDÍN ALLENDE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA SANTÍSIMA, ESQUINA EMILIANO ZAPATA, PLAZA ALHONDIGA Y SOLEDAD EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA SANTÍSIMA, ESQUINA EMILIANO ZAPATA, PLAZA ALHONDIGA Y SOLEDAD EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA SANTÍSIMA, ESQUINA EMILIANO ZAPATA, PLAZA ALHONDIGA Y SOLEDAD EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SEMINARIO CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LAVADO POR DEL EVENTO "MUESTRA DE CINE DE LOS PUEBLES
DAEFRSOMDOENSTCAE EN Y
JENDIENT



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL EVENTO MEMORIA LUMINOSA II, EL PUEBLO MAYA Y FELIPE CARRILLO PUERTO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL EVENTO MEMORIA LUMINOSA II, EL PUEBLO MAYA Y FELIPE CARRILLO PUERTO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL EVENTO MEMORIA LUMINOSA II, EL PUEBLO MAYA Y FELIPE CARRILLO PUERTO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EVENTO “FERIA DE LAS AFORES 2024, EN LA EXPLANADA DEL ZÓCALO CAPITALINO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

RECOLECCIÓN DE RAMAS POR ÁRBOL CAÍDO EN CALLE MESONES




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Sistema de Transporte Colectivo - Metro

STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22 de julio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	0/3	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	06 de Agosto
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	0/1	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
		Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes K5	Línea 8	Fray Servando 2515	Línea 4
Zocalo	Línea 2	Garibaldi S4	Línea 8
		Morelos	Línea B

ELEVADORES	
Balderas BAL-3-ET3	Línea 3
Juárez	Línea 3



STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

LÍNEA	ESTACIÓN	ELEVADORES INSTALADOS	OPERÓ CORRECTAMENTE Del 05 al 18 de julio del 2024														OBSERVACIONES
			5 V	6 S	7 D	8 L	9 M	10 M	11 J	12 V	13 S	14 D	15 L	16 M	17 M	18 J	
PERÍMETRO A																	
1	Pino Suárez	2															
2	Pino Suárez	2															
2	Zócalo	3															
1	Isabel la Católica																Estas estaciones no cuentan con elevadores.
2	Hidalgo																
2	Bellas Artes																
2	Allende																
3	Hidalgo																
3	Hidalgo																
8	Bellas Artes																
	TOTAL:	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERÍMETRO B																	
1	Balderas	1															
3	Balderas	3															
1	Merced	2															
1	Salto del Agua	2															
1	Cuauhtémoc	2															
3	Juárez	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Cabina desnivelada, se requiere ajuste.
1	Candelaria																Estas estaciones no cuentan con elevadores.
3	Guerrero																
4	Morelos																
4	Candelaria																
4	Fray Servando																
8	Garibaldi																
8	San Juan de Letrán																
8	Salto del Agua																
8	Doctores																
B	Guerrero																
B	Garibaldi																
B	Lagunilla																
B	Tepito																
B	Morelos																
	TOTAL:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



Comisión Federal de Electricidad



Fideicomiso del Centro Histórico


FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/001/2024	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL INDIGENA UBICADO EN DR. JOSE MA. LUIS MORA, NÚMERO 5"		1	AGOSTO 2024
FCH/CDI/AD/002/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO".		1	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/003/2024	RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN LA "RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA".		1	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/004/2024	RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL "TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD".		1	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/005/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS".		1	SEPTIEMBRE 2024

FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/006/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN-CUAUHEMOC".	0	1	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/007/2024	"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SANTA CATARINA".	0	1	SEPTIEMBRE 2024
FCH/CDI/AD/008/2024	"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL PUNTUAL EN EL TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ".	0	1	AGOSTO 2024
S/N	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO EN LA ANTIGUA LAGUNILLA E INMUEBLES PUNTALES EN EL CENTROHISTÓRICO (AYUDAS)	10	15.3	AGOSTO 2024
F-54/007/2021	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO	97	99.9	JULIO 2024

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Armado y colocación de reforzamiento de estructura existente.

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL INDIGENA UBICADO EN DR. JOSE MA. LUIS MORA, NÚMERO 5"

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.




**"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN DEL
TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO
"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.




CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO EN LA ANTIGUA LAGUNILLA E INMUEBLES PUNTUALES EN EL CENTROHISTÓRICO (AYUDAS)

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



**RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL
"TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS"

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



**"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL
TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN-
CUAUHTEMOC"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



**"RECUPERACIÓN ESTRUCTURAL Y RESTAURACIÓN EN EL
TEMPLO DE SANTA CATARINA"**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL PUNTUAL EN EL TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ"

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Consolidación de muros de mampostería de adobe, tepetate y mixtos a base de aguacal, integración de sillares nuevos en dimensiones y propiedades de materiales similares a los existentes

Leona Vicario 68



Trabajos concluidos con la aplicación de pintura vinílica de acuerdo a la normativa y aprobación del INAH



Integración de sillares faltantes de cantera en balcón de ventana

República de Chile 47
**CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO EN LA ANTIGUA
LAGUNILLA E INMUEBLES PUNTUALES EN EL CENTROHISTÓRICO (AYUDAS)**

Del Carmen 57

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



TRABAJOS CONCLUIDOS.



REHABILITACIÓN DE LA
PLAZA GREGORIO TORRES
QUINTERO



Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México



ILIFE | Indicadores



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO 19 DE JULIO DE 2024

1	Escuela Primaria "Lisandro Calderón" Calzada de Guadalupe, Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06220 Ciudad de México.	30%	En proceso trabajos de mantenimiento en el plantel.
2	Escuela Jardín de Niños "Benito Juárez" Calle Jalapa, Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06760, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
3	Secundaria Laboratorios "Dr. Enrique Beltrán Castillo" Calle Lorenzo Boturini, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06820, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
4	Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra" Calle Vicente Riva Palacio, Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06300, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
5	Escuela Primaria "El Pensador Mexicano" Calle Vicente Riva Palacio, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06400, Ciudad de México.	40%	En proceso trabajos de mantenimiento en el plantel.
6	CAI SEP No 30 "Ovidio Decroly" Calle Naranjo, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06400. Ciudad de México.	25%	En proceso trabajos de mantenimiento en el plantel.

ILIFE | Indicadores

7	Escuela Secundaria "República Mexicana" Calle Abraham González, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
8	Escuela Jardín de Niños "Cadetes De La Naval" Avenida Arcos De Belén, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06040, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
9	Escuela Jardín de Niños "José María Luis Mora" Calle Guerrero, Colonia Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06900, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
10	Escuela Primaria "Dr. Agustín Rivera" Avenida Arcos De Belén, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06080, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
11	Escuela Primaria "República De Líbano" Calle Las Cruces 45, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06070, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.
12	Escuela Secundaria Técnica 13 ^a Calle Francisco Ayala, Colonia Ampliación Asturias, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06890, Ciudad de México.	100%	Se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el plantel.



Instituto Nacional de Antropología e Historia



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23/07/24	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	14	cantidad	quincenal	06/08/24
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	2	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	12	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	DONCELES ESQUINA ALLENDE	SN	Centro Histórico	PRORROGA LIBERACION Y ELIMINACION DE PINTAS	OBRA MENOR
-	REP GUATEMALA	16	Centro Histórico	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	SOTO	72 C	Centro Histórico	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	DR RIO DE LA LOZA	45	Centro Histórico	OBRA NUEVA 12 NIVELES, 3 SOTANOS,	OBRA MAYOR
-	AV 5 DE MAYO	20 LOCAL 2	Centro Histórico	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	MAGNOLIA	182	Centro Histórico	PRORROGA OBRA NUEVA TIENDA DE AUTOSERVICIO	OBRA MAYOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	JUAREZ (EX CONVENTO DE CORPUS CRISTI)	44	Centro Histórico	CAMBIO DE DUELA Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	OBRA MAYOR
-	LERDO "PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES"	178	Centro Histórico	RESTAURACION	OBRA MAYOR
-	AV 20 DE NOVIEMBRE	3	Centro Histórico	ILUMINACION NAVIDEÑA EN FACHADAS	OBRA MENOR
-	RE PERU	88	Centro Histórico	INSTALACION DE LONA	OBRA MENOR
-	ALLENDE	26	Centro Histórico	PRORROGA OBRA NUEVA TIENDA DE AUTOSERVICIO	OBRA MAYOR
-	SAN JUAN DE LETRAN	2	Centro Histórico	ANUNCIO TELCEL EN MARQUESINA	OBRA MAYOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	CHAPULTEPEC	51	Centro Histórico	OBRA NUEVA 5 NIVELES	OBRA MAYOR
-	MANZANARES "CAPILLA DEL SEÑOR DE LA HUMILDAD"	32	Centro Histórico	RESTAURACION E IMPERMEABILIZACION	OBRA MAYOR

Solicitudes de colocación de Enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REGINA	59 Y 61	Centro Histórico	ENSERES EN VIA PUBLICA	OBRA MENOR
-	REGINA HOSTAL REGINA (CANALLAS Y SAN JOCHO)	58 D Y F	Centro Histórico	RENOVACION DE ENSERES	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	BUCARELI	128	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	INDEPENDENCIA	31	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE NICARAGUA	12	CENTRO HISTÓRICO	APUNTALAMIENTO Y CALAS.	OBRA MENOR
-	BELISARIO DOMÍNGUEZ	S/N	CENTRO HISTÓRICO	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO 2017.	OBRA MAYOR
-	SAN ILDEFONSO	80	CENTRO HISTÓRICO	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO 2017.	OBRA MAYOR
-	SANTÍSIMA	10	CENTRO HISTÓRICO	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO 2017.	OBRA MAYOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	21	CENTRO HISTÓRICO	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO 2017.	OBRA MAYOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	AV. HIDALGO	51	CENTRO HISTÓRICO	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO 2017.	OBRA MAYOR
-	AV. EDUARDO MOLINA	113	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA GALERÍA SEIS.	OBRA MAYOR
-	CALLEJÓN DE SAN ANTONIO ABAD	82	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN DE INMUEBLE CONTEMPORÁNEO.	OBRA MAYOR
-	CALLEJÓN DE SAN ANTONIO ABAD	82	CENTRO HISTÓRICO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.	OBRA MAYOR
-	DONCELES-ALLENDE	S/N	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA FACHADA.	OBRA MAYOR



Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil



SGRyPC | Anexos

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS



COMITÉ DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS (CIS)

EJERCICIO 2024

15 AL 19 de Julio 2024/24

	VOLAMEN	ESTATUS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE GARANTÍA RPC	Fecha de ingreso	Fecha de atención	OBJ	año	TIPO PROYECTO	ME	mL	población	post	regist	CAJA	cruceros par-interoc	SONDEOS	POZOS	TROPEZONES	BÓVEDA	ANCLAS	Tmas domiciliarias	Receptores sísmicos
1			SIN EMISIÓN																				
2			SIN EMISIÓN																				
3			SIN EMISIÓN																				
			total								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOT-MPC	NEGATIVA A OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL																						
OT-MPC	OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL																						
AYOT-MPC	AMPLIACIÓN DE VIGENCIA A OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL																						

SIN REPORTE EN ESTA QUINCENA



Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito

Tránsito | Indicadores

INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA	
INTERSECCIONES	
SISTEMA CENTRALIZADO	149
SISTEMA AISLADO	13
INFRAESTRUCTURA DE RED DE CAMARAS DE TRANSITO	
10	

Mantenimiento: Mantenimiento de la Red Semafórica y Cámaras de Tránsito del Centro Histórico.

Descripción: Son todas las acciones que tienen como objetivo preservar la infraestructura con la se cuenta o restaurarla a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función designado, requiriendo la necesidad de rehabilitar o sustituir el equipo para poder continuar haciendo uso de él. evitando demoras en tiempo de recorrido así como daños materiales y humanos.



Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	44	cantidad	quincenal	06 de agosto
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		





Tránsito | Indicadores

MANTENIMIENTO SEMAFORICO

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	1
APAGADO	6
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	1
CORTO	2
FY-CINTILANTE	14
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	19
TIEMPOS (EXTRACCIÓN O REVISIÓN)	1
TOTAL GENERAL	44

