



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

XIV Sesión Ordinaria

25 de julio 2025



ORDEN DEL DÍA

- ❑ Mensaje de bienvenida
- ❑ Reportes institucionales
- ❑ Turnos
- ❑ Asuntos generales



REPORTES INSTITUCIONALES



01

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de Julio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	330	Acciones	Quincenal	07 de Agosto



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
10/07/2025	Colocación de vinilo	Palma esq Cuba 076 Palma esq Donceles 048 Palma esq Donceles 050 Palma esq Donceles 050 Palma esq Tacuba 080 Palma esq 5 de Mayo 089		
	Colocación de vinilo	Palma esq Madero 017 Palma esq Madero 081 V.Carranza y Palma 028 V Carranza esq Isabel La Catolica 047 V. Carranza esq Pasaje Yucatan 044 V. Carranza esq Correo Mayor 064 Plaza Seminario 015		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
10/07/2025	Colocación de vinilo	Plaza Seminario 014 Plaza Seminario 011 Plaza Seminario 008 Plaza Seminario 009 Monte de Piedad 021 Monte de Piedad esq Tacuba 006		
	Colocación de vinilo	Plaza de la Constitución 012 Plaza de la Constitución 010 Plaza de Constitución esq 16 de Septiembre 003 Guatemala 030 Guatemala 040 Uruguay esq Pino Suarez 057		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
10/07/2025	Colocación de vinilo	Uruguay esq 5 de Febrero 056 Uruguay esq Isabel La Católica 055 Uruguay esq Isabel La Católica 046 Isabel La Católica esq V Carranza 035 Isabel La Católica esq Tacuba 058 Pino Suarez esq Salvador 098 Pino Suarez esq Regina 084 Pino Suarez esq Regina 095		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
10/07/2025	Recepción de Materiales	San Antonio Abad #65		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
10/07/2025	Demolición	16 de Septiembre entre Palma a Isabel La Católica		
	Colado de banqueteta con área de 3.50 m2,			
	nivelacion de 1 loseta de 80X60 cm			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
10/07/2025	Se recogen 24 sujetos forestales donados por la fundación Reforestamos México S.A. de C.V. y se resguardan en campamento de la DEPPMCCH	Culiacan 115, Col. Hipódromo - San Antonio Abad #65		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
11/07/2025	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq Mesones 075 Tacuba esq Motolinia 049 Tacuba afuera del metro Allende 070 Tacuba casi esq Allende 067 Donceles esq Chile 068 Donceles esq Brasil 065 Brasil esq Tacuba 061 Brasil esq Luis González Obregón 093 Plaza Sto Domingo 078 Brasil esq Tacuba 029 Donceles esq Argentina 066 Argentina esq San Idelfonso 100 Argentina esq Luis González Obregón 077	  	  



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
11/07/2025	Colocación de vinilo	El Carmen esq Justo Sierra 059 El Carmen esq Justo Sierra 062 El Carmen esq Guatemala 063 Moneda esq Corregidora 022 Moneda esq Primo de Verdad 018 Corregidora esq Correo Mayor 024	  	  



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
11/07/2025	Colocación de vinilo	El Carmen esq Seminario 027, no se pudo colocar por estar amarrado al poste de Alumbrado Público		
		No se puede colocar el vinilo por las vallas metálicas 023		
		Corregidora esq Correo Mayor 024		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
14/07/2025	Colocación de vinilo	20 de Noviembre esq Regina 107 20 de Noviembre esq Salvador 086 5 de Mayo esq Motolinia 130 5 de Mayo esq Isabel La Católica 051 5 de Mayo esq Palma 052 5 de Mayo esq Monte de Piedad 002 B. Dominguez esq Bolivar 125 Bolivar esq Donceles 128 Bolivar esq Madero 060 Bolivar esq Madero 071 Bolivar esq V. Carranza 074 Bolívar y V Carranza 101 Bolivar esq Uruguay 073 Bolivar esq Salvador 085	     	  



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
14/07/2025	Colocación de vinilo	El Salvador esq 5 de Febrero 119 5 de Febrero esq Regina 116 Regina esq Bolivar 111	  	  



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
15/07/2025	Habilitado de acero para marco de 2" y contramarco de 13/4"	San Antonio Abad #65		
	en la cual se sueldan la rejilla Irving, 2 rejillas de 40X40 cm, y 1 de 40X80 cm, incluye: cortes, esmerilado, soldaduras requeridas para su correcta elaboración			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
15/07/2025	Se hace retiro de agua estancada en area por trabajar y se hace colado en arroyo vehicular con una area $1:00 \times 1:20 = 1:20 \text{ m}^2$, en color negro	Santo Tomás 50 y 48 entre Mesones a Misioneros		

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
16/07/2025	Colocación de vinilo	Pino Suarez esq Mesones 121 Plaza Seminario 109		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
16/07/2025	Se hace el retiro de 1 candado en acceso a la calle de Argentina hacia el templo mayor	República de Argentina #8		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/07/2025	Cimbrado	República de Uruguay entre José María Pino Suárez a 20 de Noviembre		
	y colado de tapa de 50 X 60 cm en color negro estampado			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/07/2025	Retiro de 8 losetas en mal estado	República de Chile entre Donceles y República de Cuba		
	Demolición			
	Retiro de raíz de 20 cm de diámetro.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/07/2025	Retiro de mezcla para alcanzar nivel	República de Chile entre Donceles y República de Cuba		
	Compactación del área			
	,y la colocación de 8 losetas de 40X60 cm		 	



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/07/2025	Retiro de capa de concreto "pobre", en cajete de 1.60 X .80 m	República de Chile #10 entre Donceles y República de Cuba		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
21/07/2025	Recepción de Materiales: se reciben 100 bolardos de tubo y 20 bolardos restantes de triángulo	San Antonio Abad #65		
	Se realiza el acomodo de 64 cubos de concreto en el arroyo vehicular dejando un espacio de 50 cm de la guarnición	República de Guatemala entre Templo Mayor a República de Brasil		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
21/07/2025	Se lleva a cabo canalón para el paso de aguas pluviales de 10X1010 cm, con una longitud de 16 m	Academia entre Soledad a Corregidora		
	Demolición de 16m			
	Limpieza de registro para su desagüe			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
22/07/2025	Se realiza la carga y descarga de escombro de trabajos efectuados con un volumen de 3.5 m ³	San Antonio Abad 65 a Diagonal 20 de Noviembre		
	Se hace el apoyo a SACMEX para la apertura de tapas de coladeras de banqueta y atarjeas de banqueta trabajos realizados por los 2 equipos de la ACH	Eje 1 Norte entre Allende a Cjón de Honduras		
	Se pasa a recoger 1 bolardos impactado en la Fiscalía Cuauhtémoc 4	República de Paraguay #37 entre República de Brasil a Palma Norte		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
23/07/2025	Demolición de dado de 50X50X40 cm	Comonfort esq. República de Paraguay		
	Armado de varilla de 3/8"			
	Nivelación			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
23/07/2025	Colocación	Comonfort esq. República de Paraguay		
	y nivelado de 1 bolardo			
	colado en color negro estampado con una area de 0.50 m2			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
24/07/2025	Corte en perímetro,	Tacuba esq. Allende		
	Demolición de concreto para alcanzar nivel,			
	la colocación de 1 bolardo,			
	colado de 1.10 m2, con concreto estampado negro			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
24/07/2025	Se hace el retiro de caseta telefónica (01) haciendo el retiro de 6 pernos y base metálica ya que reportaron que tenía fauna nociva	Santa Veracruz #7 entre 2 de Abril a Eje Central		
	Reacomodo de 76 rejillas de plástico para dren de 10X50 cm	20 de Noviembre entre San Jerónimo a Regina		
	Se hace limpieza de dren de raíces y se reacomodan 04 rejillas de plástico para dren	20 de Noviembre entre Regina a Mesones		

Seguimiento

Recorrido para la revisión de la instalación de diversas luminarias del Programa de Iluminación Integral del Centro Histórico

Se realiza recorrido el viernes 11 de julio con Personal de la Secretaría de Obras y Servicios para revisar la Maqueta o instalación de diversas luminarias del Programa de Iluminación Integral del Centro Histórico.

En calles; 20 de Noviembre, Venustiano Carranza y República de Uruguay.

Dependencias de Gobierno presentes:

- ACH.
- INAH.
- Fideicomiso del Centro Histórico.
- Alumbrado Público de SOBSE.

se toman los siguientes acuerdos:

Próxima reunión Miércoles 16 de julio, a las 11:00 horas en las Oficinas de la ACH, para la revisión de la información, su análisis y correspondientes acuerdos.





Seguimiento

Colocación de dados de concreto en Eje Central Lázaro Cárdenas para postes

El miércoles 16 de julio, personal de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, realizó la colocación de dados de concreto en Eje Central Lázaro Cárdenas, el día de mañana se instalarán los postes, por lo que se hace el seguimiento.

Posteriormente el jueves 17 de julio, Personal de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad SOBSE, sigue trabajando en la colocación de 5 Superpostes en Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Garibaldi e Izazaga.



Seguimiento

Derivado del recorrido el pasado jueves 10 de Julio, el día de hoy 18 de julio se llevó a cabo una capacitación para identificar el tipo de materiales de los baches ubicados en el perímetro A y B del Centro Histórico

Este curso fue impartido por la arquitecto Analleli Ramirez Directora de Mejoramiento de Infraestructura Vial de la CDMX con su equipo de trabajo de la Secretaría de Obras y Servicios, Donde se acordó agendar un levantamiento con personal de la ACH y con el acompañamiento de Arquitectos de SOBSE, para aprender a manejar la aplicación en campo y poder realizar en conjunto un informe más detallado de los materiales, medidas, ubicación, etc.,

Y posteriormente la Dirección de Mejoramiento de Infraestructura y vialidad realizará un proyecto para presentarlo al Secretario de Obras y Servicios, para su visto bueno.

No obstante seguirán apoyando con los trabajos de bacheo. Queda pendiente la Fecha por parte de la ACH, para iniciar el levantamiento.



Seguimiento

Recorrido en Eje Central Lázaro Cárdenas e Izazaga, para supervisión de la colocación de luminarias y superpostes

En continuación a los trabajos del 16 y 17 de julio, el lunes 21 de julio personal de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad SOBSE, sigue trabajando en la colocación de 5 Superpostes en Eje Central Lázaro Cárdenas, entre Garibaldi e Izazaga nos entrevistamos con el Arq. Diego Cortés, supervisión externa, de las obras del Próximo Camino Seguro de Eje Central que comienza desde el Eje 2 sur y finaliza hasta el Eje 1 norte.

En dónde se colocarán:

- 285 luminarias de 250 Wats.
- 190 luminarias de 170 Wats.
- 280 cerillos ámbar.
- 5 superpostes distribuidos en:
 - 1 en Eje Central esquina con la calle de Tacuba.
 - 2 frente al Teatro “Blanquita”.
 - 2 frente al Museo del Mezcal.

La conclusión de los trabajos está planeado para dos meses aproximadamente.



Seguimiento

Se realizó recorrido en la Plaza Santo Domingo

El día 21 de julio se realizó un recorrido en la Plaza Santo Domingo, en conjunto con personal de alumbrado público (SOBSE) y el C. René González, líder de comerciantes de la zona, para la intervención del edificio principal en la plaza, toda vez que realizarán trabajos de mantenimiento a los reflectores que se encuentran colocados en la parte de la azotea.



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




Se atienden reportes SUAC-2503303192769
Con ubicación en calle San Jerónimo #20



Se atiende reporte SUAC-2503283190701
Con ubicación en calle San Jerónimo #66

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



limpieza de bóveda en coordinación con CFE
Calle República de Brasil casi esquina con calle Donceles

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Desazolve
Calle Enrico Martínez #25



Desazolve
Calle Emilio Dónde esquina con calle tres Guerras

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Se atiende reporte SUAC-3103253194210
Calle Dolores frente a los números 2 y 4 ubicado
entre Av. Juarez y calle Independencia



pozos de visita y cuatro coladeras pluviales de
Guarnición
calle República de Paraguay entre calle República de
Brasil y calle República de Argentina

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




Se atendieron 5 coladeras pluviales de Guarnición
Calle Apartado entre los números 12 y 30 los cuales
están ubicados entre la calle de República de
Argentina y calle del Carmen

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




Desazolve
Calle Regina en el predio #27



Desazolve
Calle República de Ecuador #13

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




limpieza de tres registros de guarnición, y tres pozos de visita
Calle Academia entre calle Soledad y calle Corregidora




Pozos de visita y cuatro coladeras pluviales de Guarnición
Calle Jesus Maria entre calle Manzanares y la calle Corregidora



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




2 coladeras pluviales de Guarnición
Calle Soledad frente al # 34



Desazolve
Callejón Vaquitas entre calle Honduras y calle Juan
Alvarez



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Se realizó limpieza y desazolve en varios inmuebles y
en varios registros
Calle República de Honduras frente del #53 al #59


Desazolve y limpieza de varios registros
Calle republica de chile #17, #49, #68 y #70,

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Desazolve y limpieza de dos registros pluviales de
guarnición
Calle de Mariana Rodríguez del Toro de Lazarin frente
a los #11 y # 12

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



se realizó limpieza y desazolve de de tres Pozos de
visita
**Callejón de Dolores entre calle Independencia, calle
Artículo 123**



Se realizó desazolve y limpieza cinco accesorios
pluviales
**Av. Hidalgo #121 entre calle Héroes y calle San
Fernando**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



se realizó limpieza de dos accesorios pluviales
**Eje Central Lázaro Cárdenas frente al # 83 entre calle
República de Honduras y Calle República de Ecuador**




se realizó desazolve y limpieza en una rejilla pluvial
Calle Belisario Domínguez # 13

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Ya no se realizó trabajo ya que SEGIAGUA atendió
reporte SUAC 3103253193409 pero se hizo
acompañamiento
**Calle Ignacio Allende #90 entre calle Órgano y Calle
República de Ecuador**



se realizó desazolve y se trabaja en coordinación con
SEGIAGUA
Eje 1 norte



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Recepción de sujetos forestales
San Antonio Abad #65



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Colocación de vinilos
Diversas calles en centro histórico



Colado en arroyo vehicular
Calle Santo Tomás #50

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Fabricación y habilitado de rejillas con marco y
contramarco
San Antonio Abad #65



Retiro de candado
República de Argentina #8



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Colocación de vinilos faltantes
Pino Suarez esq. Mesones 121
Plaza Seminario 109



Rehabilitación de banqueta y nivelación de loseta
16 de Septiembre entre Palma a Isabel La Católica




Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Colocación de vinilos
varias ubicaciones



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Rehabilitación de banqueta con retiro de raíz y
colocación de loseta

**República de Chile #10 entre Donceles a República de
Cuba**

Fabricación de tapa pluvial con concreto
estampado

**República de Uruguay entre José María Pino
Suárez a 20 de Noviembre**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento




Se tiene conocimiento de trabajos de construcción de banco de ductos

Calle República de Paraguay, entre República de Brasil y República de Argentina



Recepción de materiales
San Antonio Abad #65

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Acomodo de mobiliario urbano
República de Guatemala entre Templo Mayor a
República de Brasil




Construcción de canal pluvial
Academia entre Soledad a Corregidora

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento




Carga y descarga de escombros
San Antonio Abad #65 a Diagonal 20 de Noviembre



Apertura de tapas pluviales en vía peatonal
Eje 1 Norte entre Allende a Cjón. de Honduras

1,403

Atención a incidencias de daño en
infraestructura de los perímetro A y B
ACH
JULIO





51

Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Foto Cívicos

JULIO

Atención de áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica




1,165 m2

Atenciones a Eliminación de grafiti en los perímetro del CH
JULIO



99 Jornadas


Riego de áreas verdes
JULIO





02

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO



**LÍNEA DE ACCIÓN
ARREGLO DE FACHADAS
2025**

Centro Histórico de la Ciudad de México

AVANCE DE OBRAS





Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

UBICACIÓN DE LAS FACHADAS CON TRABAJOS A EJECUTAR



LISTADO DE INMUEBLES EN PROCESO

Línea de Acción de Arreglo de Fachadas 2025

	MAGNOLIA	111 Y 131
	GUERRERO	43



Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



UBICACIÓN MAGNOLIA No. 131


MAGNOLIA 131

5



ACCIONES PREVIAS A CONSIDERAR ANTES DE INICIAR TRABAJOS EN FACHADAS

ARBOLES	CFE	TELMEX
SE REQUIERE APOYO PARA EL CLAREO DE FRONDA DE ARBOLES SOBRE LA FACHADA DE ZARCO PARA FAVORECER LA COLOCACIÓN DE ANDAMIOS DE TRABAJO	DEPURAR CABLEADO FUERA DE USO U OBSOLETO	DEPURAR CABLEADO FUERA DE USO U OBSOLETO



ACTIVIDADES.

- Montaje de marcos puentes y andamiaje así como tapial de protección peatonal a base de madera y polines
- Colocación de malla sombra de protección
- Liberación de aplanados en paramentos de fachadas con a base de morteros de cemento –arena.
- Recuperación de rodapié de recinto perdido en fachada



Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



UBICACIÓN MAGNOLIA No. 111




ACCIONES PREVIAS A CONSIDERAR ANTES DE INICIAR TRABAJOS EN FACHADAS

ARBOLES	CFE	TELMEX
	DEPURAR FUERA DE USO U OBSOLETO	CABLEADO DE USO U OBSOLETO



3

MAGNOLIA 111



ACTIVIDADES.

- Montaje de marcos puentes y andamiaje así como tapial de protección peatonal a base de madera y polines.
- Colocación de malla sombra de protección
- Liberación de aplanados en paramentos de fachadas con problemas de humedad.



Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



UBICACIÓN

GUERRERO No. 43



ACCIONES PREVIAS A CONSIDERAR ANTES DE INICIAR TRABAJOS EN FACHADAS

ARBOLES	CFE	TELMEX
	DEPURAR FUERA DE USO U OBSOLETO	CABLEADO FUERA DE USO U OBSOLETO



GUERRERO 43

4



ACTIVIDADES.

- Montaje de marcos puentes y andamiaje así como tapial de protección peatonal a base de madera y polines
- Colocación de malla sombra de protección
- Liberación de adendas sobre superficie de cantera.
- Preparación para lavado de superficies de cantera de acuerdo a los procedimientos técnicos avalados por el INAH

AVANCE FÍSICO A LA FECHA : 8.3%



03

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 20 de julio	U. Medida	Período
Mantenimiento Hidráulico	Suministro de pipa de agua potable	20,000	Litros	Quincenal
Infraestructura	Mantenimiento eléctrico de fuente	2	Acciones	
	Lavado, limpieza y desinfección de fuentes	27	Acciones	



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 20 de julio	U. Medida	Período
Limpieza y recolección	Barrido manual	2,943	Kilómetros	Quincenal
	Recolección orgánica domiciliaria	593.5	Toneladas	
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,034.2	Toneladas	
	Recolección de tiraderos clandestinos	472.8	Toneladas	
Alumbrado	Cambio de fotoceldas	4	Piezas	
	Cambio de lámpara 150 watts	1	Pieza	
	Cambio de luminarios Led	5	Piezas	
	Cambio de luminario tipo futura de 150 watts	4	Piezas	
	Reconexión de circuitos	12	Acciones	
	Reparación de tapa de registro	1	Acción	
	Instalación de toma de corriente	1	Acción	





Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22 de junio	U. Medida	Período
Parques y Jardines	Poda de pasto	4,150	Metros cuadrados	Quincenal
	Poda de seto	614	ML	
	Cultivo	705	Metros cuadrados	
	Recorte	498	ML	
	Limpieza	206,100	Metros cuadrados	
	Recolección de ramas	1,150	Kilogramos	
	Plantación	1,000	Piezas	
Monumentos	Barrido y lavado de bustos	4	Acciones	
	Limpieza y lavado de Plaza	6	Acciones	


7,784

Toneladas de recolección de residuos orgánicos
JULIO




14,179.95

Toneladas de recolección de residuos inorgánicos
JULIO




8

Fugas de agua reparadas
JULIO





67

Reparación de luminarias
JULIO





Al. Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica





04

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Alumbrado Público**



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas; Atención a Iluminaciones Artísticas y Fuentes en PA del CH	11 Jul 2025	1,349	(ACCIONES)	quincenal	08 Ago 2025



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	11 Jul 2025	835	(ACCIONES)	quincenal	08 Ago 2025
Iluminaciones Artísticas	Atención a Iluminaciones Artísticas en PA del CH	11 Jul 2025	4	(ACCIONES)	quincenal	08 Ago 2025
Fuentes	Atención a Fuentes en PA del CH	11 Jul 2025	510	(ACCIONES)	Quincenal	08 Ago 2025



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 18 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
20 DE NOVIEMBRE	VENUSTIANO CARRANZA Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	Centro	1	Cableado
BELISARIO DOMÍNGUEZ	ALLENDE Y EJE CENTRAL	Centro	16	Restablecimiento de ITM
BOLÍVAR	REPUBLICA DE EL SALVADOR Y MESONES	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
CONDESA	5 DE MAYO Y TACUBA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
DEL CARMEN	MANUEL DE PIÑA Y REPUBLICA DE BOLIVIA	Centro	1	Cableado
DONCELES	IGNACIO ALLENDE Y REPUBLICA DE CHILE	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
ESCUELA MÉDICO MILITAR	SAN PABLO Y FRAY SERVANDO	Centro	17	Cambio / Instalación de Balastro, Lámpara PGZ y Lámpara E-39
FILOMENO MATA	ESQUINA TACUBA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
FILOMENO MATA	5 DE MAYO Y TACUBA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
IGNACIO ALLENDE	JUAN ALVAREZ Y REPUBLICA DE ECUADOR	Centro	1	Cableado
		Subtotal:	41	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 18 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ISABEL LA CATÓLICA	16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara E-39
JESÚS MARÍA	MESONES Y REPUBLICA DE EL SALVADOR	Centro	3	Cableado
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y BIENESTAR SOCIAL	Centro	1	Cableado
LEONA VICARIO	MIXCALCO Y ANTONIO TOMATLAN	Centro	14	Restablecimiento de ITM
LEONA VICARIO	REPUBLICA DE VENEZUELA Y MIXCALCO	Centro	19	Cambio / Instalación de Fococelda y Lámpara PGZ
MESONES	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
MESONES	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
MONEDA	LA ACADEMIA Y CORREO MAYOR	Centro	1	Cableado
PALMA NORTE	16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
PLAZA CARLOS PACHECO	CALLEJON DE LA CANDELARIA Y REVILLAGIGEDO	Centro	2	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara E-39
		Subtotal:	44	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 18 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	PLAZA EMPEDRADILLO Y SEMINARIO	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	PLAZA EMPEDRADILLO Y PLAZA SEMINARIO	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
REPÚBLICA DE ARGENTINA	APARTADO Y REPÚBLICA DE VENEZUELA	Centro	22	Cableado
REPÚBLICA DE BOLIVIA	REPUBLICA DE ARGENTINA Y REPUBLICA DE BRASIL	Centro	10	Cableado
REPÚBLICA DE CUBA	ESQUINA CALLE PALMA	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
REPÚBLICA DE ECUADOR	VAQUITAS Y ALLENDE	Centro	1	Cambio / instalación de Fotocelda
REPÚBLICA DE NICARAGUA	REPUBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DOMINICANA	Centro	5	Cableado
REPÚBLICA DE PERÚ	LÁZARO CÁRDENAS Y ALLENDE	Centro	10	Cableado
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL Y ALLENDE	Centro	20	Cableado
REPÚBLICA DE URUGUAY	SIMON BOLIVAR Y EJE CENTRAL	Centro	9	Cableado
		Subtotal:	80	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 18 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE URUGUAY	ROLDAN Y JESUS MARIA	Centro	16	Cableado
REPÚBLICA DE URUGUAY	ISABEL LA CATOLICA Y 5 DE FEBRERO	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
REPÚBLICA DE URUGUAY	SIMON BOLIVAR Y EJE CENTRAL	Centro	1	Cambio / Instalación de Balastro y Lámpara PGZ
ROLDÁN	MISIONEROS Y SAN PABLO	Centro	5	Cableado
SANTO TOMAS	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y SANTO TOMAS	Centro	12	Cableado
TOPACIO	SAN PABLO Y MISIONEROS	Centro	3	Cableado
		Subtotal:	38	
	Perímetro "A"	Subtotal:	203	



SOS-DGSUS-AP/IE's | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	0	REPARACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO
	LUM REP CH	Subtotal:	0	
	AP REPARADO	Subtotal:	203	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
EDIFICIO DE JOYERÍAS	MONTE DE PIEDAD No. 13	CENTRO	1	CAMBIO DE PROYECTORES
	IES	Subtotal:	1	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
		Subtotal:	30	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	33	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	26	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE JULIO


FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		Subtotal:	14	
	Fuentes	Subtotal	248	
		TOTAL:	452	



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ



CABLEADO

REPÚBLICA DE PERÚ



CABLEADO



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

BOLÍVAR



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO Y LÁMPARA PGZ

ISABEL LA CATÓLICA



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO Y LÁMPARA E-39



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



REPARACIÓN DE TAPA DE REGISTRO



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

EDIFICIO DE JOYERÍAS



MANTENIMIENTO A ILUMINACIÓN APAGADA



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

PASEO DE LA REPÚBLICA



REACOMODO DE LUMINARIO EMPOTRABLE

MONUMENTO A BEETHOVEN



REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE SALTO DEL AGUA



ENCENDIDO DE FUENTE

FUENTE 1 PLAZA DE LA SOLIDARIDAD



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE GEISER MADERO



FUENTE DE CIBELES



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 24 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
JUSTO SIERRA	CARMEN Y LORETO	CENTRO	10	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
REVILLAGIGEDO	CERRADA PUGIBERT Y PLAZA CARLOS PACHECO	CENTRO	10	CAMBIO DE COMPONENTES Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
REPÚBLICA DE BOLIVIA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y CALLE DEL CARMEN	CENTRO	4	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
VIZCAÍNAS	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	3	CAMBIO DE COMPONENTES
AV. FRANCISCO I. MADERO	BOLÍVAR Y ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	17	REACOMODO DE COMPONENTES
REVILLAGIGEDO	CERRADA PUGIBERT Y PLAZA CARLOS PACHECO	CENTRO	10	CAMBIO DE COMPONENTES Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
VIZCAÍNAS	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	2	INSTALACIÓN DE COMPONENTES
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	PENSADOR MEXICANO Y CALLE DE MINA	CENTRO	2	CAMBIO DE COMPONENTES
MESONES	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
REPÚBLICA DEL SALVADOR	SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	2	CAMBIO DE COMPONENTES
		SUBTOTAL:	61	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 24 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ISABEL LA CATÓLICA	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
REPÚBLICA DE URUGUAY	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
REGINA	SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	6	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
SAN JERÓNIMO	SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
LEONA VICARIO	CALLEJÓN DE MIXCALCO Y SAN ANTONIO TOMATLÁN	CENTRO	10	RESTABLECIMIENTO ITM
GALEANA	VIOLETA Y PEDRO MORENO	CENTRO	1	CANALIZACIÓN DE CABLEADO Y CONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE VENEZUELA Y REPÚBLICA DE COLOMBIA	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
AV. INDEPENDENCIA	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ Y REVILLAGIGEDO	CENTRO	85	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
CORREGIDORA	ALHÓNDIGA Y JESÚS MARÍA	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
SANTO TOMAS	REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	17	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		SUBTOTAL:	124	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 24 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
MESONES	TALAVERA Y JESÚS MARÍA	CENTRO	2	CAMBIO DE COMPONENTES
REPÚBLICA DE VENEZUELA	RODRÍGUEZ PUEBLA Y LEONA VICARIO	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
LA ACADEMIA	SOLEDAD Y CORREGIDORA	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
MARGIL	REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EMILIANO ZAPATA	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
20 DE NOVIEMBRE	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	17	CAMBIO DE COMPONENTES
MOTOLINÍA	SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	8	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
SOLEDAD	EJE 1 ORIENTE Y CORREO MAYOR	CENTRO	2	CAMBIO DE COMPONENTES
AV. FRANCISCO I. MADERO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE DE PALMA	CENTRO	3	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
REPÚBLICA DE ECUADOR	COMONFORT Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	25	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
AV. INDEPENDENCIA	LUIS MOYA Y REVILLAGIGEDO	CENTRO	4	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		SUBTOTAL:	64	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 24 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
SAN JERÓNIMO	CORREO MAYOR Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
EJE 1 NORTE	AZTECAS Y FLORIDA	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
GENERAL MIGUEL ALEMÁN	EJE 1 ORIENTE Y CALLEJÓN MIXCALCO	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
SAN ANTONIO TOMATLÁN	LEONA VICARIO Y C. LORETO	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
REGINA	BOLÍVAR Y ISABELA CATÓLICA	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE COMPONENTES
VIZCAÍNAS	ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS.	CENTRO	5	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
IGNACIO ALLENDE	REPÚBLICA DE PERÚ Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
VIZCAÍNAS	ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS.	CENTRO	15	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
VIZCAÍNAS	ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
SANTO TOMAS	MANZANARES Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
		SUBTOTAL:	28	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 24 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE URUGUAY	CORREO MAYOR Y LAS CRUCES	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
VENUSTIANO CARRANZA	CORREO MAYOR Y JESÚS MARÍA	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
REPÚBLICA DE COSTA RICA	AZTECAS Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	6	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
SENDERO SEGURO AV. CIRCUNVALACIÓN	PELUQUEROS Y CIRCUNVALACIÓN	CENTRO	43	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
SENDERO SEGURO AV. CIRCUNVALACIÓN	AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SENDERO SEGURO	CENTRO	3	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
REPÚBLICA DE GUATEMALA	REPÚBLICA DE BRASIL Y PLAZA SEMINARIO	CENTRO	22	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
REPÚBLICA DE CUBA	ESQUINA CON PALMA NORTE	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
PALMA	FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
REPÚBLICA DE URUGUAY	ESQUINA CON 5 DE FEBRERO	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	PLAZA EMPEDRADILLO Y PLAZA SEMINARIO	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
		SUBTOTAL:	80	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 24 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
LEONA VICARIO	SAN ANTONIO TOMATLÁN Y MIXCALCO	CENTRO	18	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
REPÚBLICA DE ECUADOR	ESQUINA CON PALMA NORTE	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
SAN JERÓNIMO	EJE CENTRAL Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	REACOMODO DE COMPONENTES
BOLÍVAR	5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	SIMÓN BOLIVAR E ISABELA CATÓLICA	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	EJE 1 ORIENTE Y TORRES QUINTERO	CENTRO	11	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
MANUEL DOBLADO	BERRIOZÁBAL Y JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	CENTRO	15	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	1	CAMBIO DE COMPONENTES
BELISARIO DOMÍNGUEZ	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y ALLENDE	CENTRO	8	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		Subtotal:	58	
	Perímetro "A"	Subtotal:	625	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 24 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	ILUMINACIÓN APAGADA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	4	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE LAMPARA
	LUM REP CH	Subtotal:	7	
	AP REPARADO	Subtotal:	632	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 24 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
HEMICICLO A JUÁREZ	AV. JUAREZ NUM. 50	CENTRO	1	ILUMINACIÓN APAGADA
MONUMENTO A BEETHOVEN	ANGELA PERALTA S/N	CENTRO	1	LUMINARIOS APAGADOS
MONUMENTO A BEETHOVEN	ANGELA PERALTA S/N	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE CABLE
	IES	Subtotal:	3	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 24 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 24 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 24 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 24 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 24 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
		Subtotal:	30	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 24 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	33	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 24 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 24 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	28	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 24 DE JULIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	26	
	Fuentes	Subtotal	262	
		TOTAL:	452	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

JESÚS MARÍA



REACOMODO DE COMPONENTES

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ



CAMBIO DE COMPONENTES

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

REPÚBLICA DE BRASIL



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

REVILLAGIGEDO



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO Y LÁMPARA E-39

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

SOLEDAD



CAMBIO/INSTALACIÓN DE BALASTRO Y LÁMPARA E-39

MESONES



CAMBIO DE COMPONENTES



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL




REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN




SUSTITUCIÓN DE FOCO



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

MONUMENTO A BEETHOVEN



CAMBIO DE CABLE DEL PROYECTOR

HEMICICLO A JUÁREZ



RECONEXIÓN DE LÍNEAS



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

OBELISCO SIMÓN BOLÍVAR



CAMBIO DE COLOR CORRESPONDIENTE

CALZADA FLOTANTE



RESTABLECIMIENTO DE ITM



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILÁN



ENCENDIDO DE FUENTE

FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE 1 PLAZA DE LA SOLIDARIDAD



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE

FUENTE PRIMAVERA



APLICACIÓN DE QUÍMICOS



SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

14,353

Reparaciones a luminarias del perímetro CH
JULIO





05

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Subdirección de Limpieza Zona
Centro**



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	7 de Agosto
Limpieza	02) Barrido de Corredor peatonal Circuito Plaza de la Constitución	2,716,000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,610	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	97.25	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	169,960	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas	quincenal	7 de Agosto
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	677,479	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	12,293	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo, Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución	8,105	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH, Corredor Peatonal, Plaza de la Constitución y Alameda Central.	413	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,816	piezas		

ELIMINACIÓN DE GRAFITI



VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ (HEMICICLO A JUÁREZ) EN EL TAPIAL QUE RESGUARDA EL MONUMENTO	(PROTESTA)	413
	TOTAL	413
		m2

ELIMINACIÓN DE GRAFITI PROTESTA 413 m2



Informe de apoyo realizado a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) Perímetros A y B



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Periodo: del 10 al 23 de julio de 2025

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	13	21	47,250	4.20	
PLAZA CONCEPCIÓN	BELISARIO DOMIGUEZ ENTRE EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS Y HÉROES	3	3	9,000	13.00	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	13	21	2,100	4.40	BARRIDO EN CORREDOR SEMI - PEATONAL
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	13	21	51,114	4.40	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	13	21	47,040	6.10	



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	10	11	1,100	2.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	8	8	4,800	24.00	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	7	7	980	25.00	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	3	3	8,619	9.00	
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERAS DE PASILLO 4 Y 1	2	2	200	0.50	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN
EDIFICIO JUANA DE ARCO	ENTRE SAN ANTONIO ABAD Y TLAXCOAQUE	1	1	100	3.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA TLAXCOAQUE	ENTRE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ESQUINA DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	2	2	200	6.00	
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA ESQUINA AV. HIDALGO	1	1	100	2.00	
CALLE VIOLETA	ENTRE GALEANA Y RIVA PALACIO	1	1	100	4.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
CALLE SANTÍSIMA	ENTRE EMILIANO ZAPATA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	1	1	100	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERA DE PASILLO 5	2	2	200	0.50	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN
PLAZA LORETO	ESQUINA JUSTO SIERRA	1	1	100	4.00	



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE VENEZUELA	ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	1	1	10	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	1	1	200	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
REPÚBLICA DE CUBA		1	1	100	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
AV. PASEO DE LA REFORMA	NO. 96	2	2	200	3.30	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
REVILLAGIGEDO	ESQUINA INDEPENDENCIA	2	2	150	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
AV. 20 DE NOVIEMBRE	DE CHIMALPOPOCA A PLAZA TLAXCOAQUE	1	1	600	5.00	SE REALIZO BARRIDO EN PUENTE SUBTERRANEO PEATONAL




VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
ARTÍCULO 123	DE BALDERAS A HUMBOLTD	1	1	100	0.20	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PARQUE ALEJANDRO FLORES	AV. PASEO DE LA REFORMA ENTRE PEDRO MORENO Y OBRAJE	1	1	100	0.40	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN
MONUMENTO A SIMÓN BOLÍVAR	AV. PASEO DE LA REFORMA Y VIOLETA	1	1	100	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN
JUSTO SIERRA	ENTRE LORETO Y CALLE DEL CARMEN	1	1	100	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERAS DE PASILLO 1 Y 2	2	2	200	0.50	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN
VIADUCTO	ENTRE CALZADA DE TLALPAN Y NICETO ZAMACOIS	1	1	50	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN ÁREA VERDE DEL DISTRIBUIDOR



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
VIADUCTO	ESQUINA ANDRÉS MOLINA	1	1	50	3.00	SE REALIZO BARRIDO EN ÁREA VERDE DEL DISTRIBUIDOR
VIADUCTO	ESQUINA CALZADA DE LA VIGA	1	1	50	5.00	SE REALIZO BARRIDO SOBRE ACUEDUCTO
VIADUCTO	ESQUINA CONGRESO DE LA UNIÓN	1	1	150	10.00	SE REALIZO BARRIDO EN ÁREA VERDE DEL DISTRIBUIDOR
VIADUCTO	ESQUINA EJE CENTRAL LAZÁRO CÁRDENAS	1	1	50	6.00	SE REALIZO BARRIDO EN ÁREA VERDE DEL CAMELLÓN
VIADUCTO	ESQUINA EJE 1 PONIENTE	1	1	50	8.00	SE REALIZO BARRIDO SOBRE ACUEDUCTO
VIADUCTO	ESQUINA ISABEL LA CATÓLICA	1	1	50	5.00	SE REALIZO BARRIDO EN ÁREA VERDE DEL CAMELLÓN



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
EJE 3 ORIENTE	ESQUINA JUAN ÁLVAREZ	1	1	50	6.00	BARRIDO MANUAL EN CAMELLÓN
EJE 3 ORIENTE	ESQUINA CANAL DE APATLACO	1	1	50	12.00	BARRIDO MANUAL EN CAMELLÓN





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA CONCEPCIÓN, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA
23 DE MAYO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE BOLIVIA, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR EN APOYO A E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS PASILLO 4 Y 1 POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERA PASILLO 5 Y 4 POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURISTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)






ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS PASILLO 1 Y 2 POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EDIFICIO JUANA DE ARCO, ENTRE SAN ANTONIO ABAD Y TLAXCOAQUE, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA TLAXCOAQUE, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA TLAXCOAQUE, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE VIOLETA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE SANTÍSIMA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA LORETO,
POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y
EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE VENEZUELA POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO DE LA POLICIA TURISTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE CUBA POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA, NO. 96, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA, NO. 96, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REVILLAGIGEDO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. 20 DE NOVIEMBRE POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE ARTÍCULO 123, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL PARQUE ALEJANDRO FLORES, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL MONUMENTO SIMÓN BOLÍVAR, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA POLICIA TURISTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE JUSTO SIERRA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN).




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIADUCTO ENTRE CALZADA DE TLALPAN Y NICETO ZAMACOIS, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIADUCTO ESQUINA ANDRES MOLINA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIADUCTO ESQUINA CALZADA DE LA VIGA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIADUCTO ESQUINA CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIADUCTO ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



**MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIADUCTO ESQUINA EJE 1 PONIENTE, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIADUCTO SOBRE ACUEDUCTO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIADUCTO ESQUINA ISABEL LA CATÓLICA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 3 ORIENTE, ESQUINA JUAN ÁLVAREZ, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 3 ORIENTE, ESQUINA AV. CANAL DE APATLACO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).






**PLANTÓN DE LA "ASAMBLEA NACIONAL DE
USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ANUEE), EN
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN**






RETIRO DEL PLANTÓN DE LA "ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ANUEE), EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN




**LAVADO POR EL RETIRO DEL PLANTÓN DE LA
"ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA (ANUEE), EN PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN**





LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL
"MEMORIA LUMINOSA III -
TENOCHTITLAN: 700 AÑOS"



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL
"MEMORIA LUMINOSA III -
TENOCHTITLAN: 700 AÑOS"







LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL
"MEMORIA LUMINOSA III -
TENOCHTITLAN: 700 AÑOS"



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL EVENTO
"MEMORIA LUMINOSA III -
TENOCHTITLAN: 700 AÑOS"



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR LA ENTREGA DEL PROGRAMA SOCIAL "DESDE LA CUNA", POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO, LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.




**MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**


LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR LA ENTREGA DEL PROGRAMA SOCIAL “BECAS A UNIVERSITARIAS Y UNIVERSITARIOS PARA TRANSPORTE Y MÁS 2025”, POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO, LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR LAS "AUDIENCIAS ZÓCALO DE GOBIERNO CIUDADANO", PARA ATENDER DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS, NECESIDADES, PROPUESTAS Y PROBLEMÁTICAS DE LOS CAPITALINOS, POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR LAS "AUDIENCIAS ZÓCALO DE GOBIERNO CIUDADANO", PARA ATENDER DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS, NECESIDADES, PROPUESTAS Y PROBLEMÁTICAS DE LOS CAPITALINOS, POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA PILARES, ZÓCALO - TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ PERMANENTEMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, DONDE SE IMPARTIRAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURALES Y AUTO ECONOMICAS EN CORREDOR PEATONAL.




MEZA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA PILARES, ZÓCALO - TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ PERMANENTEMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, DONDE SE IMPARTIRAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURALES Y AUTO ECONOMICAS EN CORREDOR PEATONAL.






MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

LAVADO PREVIO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, PARA LA INAUGURACIÓN A REALIZARSE EL PRÓXIMO SÁBADO 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LA PRESIDENTA DE MÉXICO, LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, EN LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN LA ESPIGA FRENTE A PALACIO NACIONAL.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LAS VIZCAÍNAS



LIMPIEZA PLAZA SANTA CATARINA, POR LOS EVENTOS SOCIO - CULTURALES, REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENOMINADO "TEATRO EL CAMINO Y LA PIEDRA"



LIMPIEZA PLAZA SANTA CATARINA, POR LOS EVENTOS SOCIO - CULTURALES, REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENOMINADO "GUELAGUETZA"




LIMPIEZA PLAZA SANTA CATARINA, POR LOS EVENTOS SOCIO - CULTURALES, REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENOMINADO "POESÍA ENTRE AMIGOS"





BARRIDO MANUAL







RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS






RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





LAVADO







LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA




RETIRO DE CHICLES






ALAMEDA CENTRAL

**FERIA DE LAS ARTESANIAS DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX EN
PLAZA ALAMEDA CENTRAL**



**FERIA DE LAS ARTESANIAS DE LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA CDMX EN
PLAZA ALAMEDA CENTRAL**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
ALAMEDA CENTRAL - DR. MORA
POR EL EVENTO DE LA "4ª FERIA DE
LA MUÑECA CHIQUI MALELE
NR'OTR' I"**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL MONUMENTO A HEMICICLO A JUÁREZ A SOLICITUD DEL C. HUGO PACHECO VELASCO, ENLACE EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, POR LA CONCENTRACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN CIRCULOS DE ESTUDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INFOMES EN POLÍTICA LUCHEMOS – GRUPO CEDROS, DONDE RINDEN UN “HOMENAJE PÓSTUMO A LA LUCHADORA SOCIAL Y PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN MATEO PIÑAS, DEL ESTADO DE OAXACA”.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, POR LA CONCENTRACIÓN DENOMINADA "BRIGADA MURALISTA", EN APOYO AL PUEBLO PALESTINO EN CONTRA DE LOS CONTRATOS ENTRE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA) Y LA CURP BIOMÉTRICA Y ROMPA RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON ISRAEL.






SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

135,550 m³

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos
JULIO

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos



1,498.75 m³

Tierra recolectada en PA del CH
JULIO

Recolección de tierra





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


44,515 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH
JULIO


72,271 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
JULIO

Retiro de propaganda



Piezas de chicles retiradas en el perímetro "A"





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


23,470.5 m²

Eliminación de grafiti en PA de CH
JULIO


5,250 pzas

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos
JULIO

Eliminación de grafiti



Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


16,800 pzas

Lavado de Papeleras PA de CH
JULIO


160,058.8 km

Barrido Manual
JULIO

Lavado de papeleras



Barrido manual en guarnición





06

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 4 al 17 de Julio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	6	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	7 de agosto
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	2	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
Allende	Línea 2	Salto del Agua	Línea 8
Bellas Artes	Línea 8	Balderas	Línea 1

ELEVADORES	
Cuauhtémoc CUA-1ET	Línea 1
Pino Suarez	Línea 2



STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS DE LA RED DEL S.T.C. INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO																		
N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ESCALERA	OPERÓ CORRECTAMENTE Del 04 al 17 de julio del 2025													OBSERVACIONES	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
				V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M		J
PERÍMETRO A																		
13	2	Allende	7697	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SE RETIRO MOTOR PARA REPARACION
33	8	Bellas Artes	K7.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EMBOBINADO DE MOTOR DAÑADO
34	8	Bellas Artes	K8.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	DEBIDO AL TIEMPO DE USO Y VIDA UTIL EL MOTO-REDUCTOR SE ENCUENTRA CON DAÑO
35	8	Bellas Artes	K9.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	RODAJAS DAÑADAS Y FUGA EN MOTO-REDUCTOR. TAPIADA
PERÍMETRO B																		
42	1	Balderas	7676	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS DERECHO DAÑADO
63	8	Salto del Agua	8SA11S	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS IZQUIERDO DAÑADO





STC-Metro | Seguimiento de Indicadores

92%

Porcentaje de eficiencia en escaleras
eléctricas
JULIO

89.47%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
JULIO





07

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 10 al 24 de julio	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	1	7 de agosto 2025
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	30	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	17	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de Infraestructura

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Jesús María esq. Zapata	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ALLENDE ENTRE HONDURAS Y BELISARIO	SIN DATO	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
REP. DE CHILE ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y JUAN ALVAREZ	SIN DATO	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
REP. DE BRASIL ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y REP. DE HONDURAS	SIN DATO	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			30	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CIRCUNVALACION #307	MANZANARES	REP. DE URUGUAY	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
EMILIANO ZAPATA 71	SAN MARCOS	MARGIL	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
TOMATLAN 36	CJON MIXCALCO	CIRCUNVALACION	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE PERU 132	REP. DE BRASIL	REPE. DE ARGENTINA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE PARAGUAY 65	REP. DE BRASIL	REPE. DE ARGENTINA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
AZTECAS 17	REP. DE COSTA RICA	PEÑA Y PEÑA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
LAZARIN DEL TORO 16	ALLENDE	REP. DE CHILE	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE COLOMBIA 54	DEL CARMEN	REP. DE ARGENTINA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MONTERO 7	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERU	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DEL SALVADOR 206	SANTO TOMAS	CIRCUNVALACION	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE ECUADOR 72	COMONFORT	PALMA NORTE	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MISIONEROS 9	TOPACIO	ROLDAN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
ALLENDE 54	REP. DE PERU	REP. DE HONDURAS	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE COSTA RICA 112	MANUEL DOBLADO	GONZALEZ ORTEGA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
CRUCES 6	V. CARRANZA	REP. DE URUGUAY	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
PZA J. JOSE BAZ 10	MISIONEROS	RAMON CORONA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
ROLDAN 74	MISIONEROS	SAN PABLO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION




Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

8

Obras de mantenimiento que
impliquen rompimiento en vía pública
JULIO


Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública₃



318

Bóvedas atendidas con acciones de
desagüe
JULIO

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe






Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

5

Tapas de registros y/o bóvedas
reparadas
JULIO


Tapas de registros y/o bóvedas reparadas



138

Atenciones a fallas en el suministro
de energía eléctrica
JULIO

Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica





Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

13

Siniestro de robo registrados
JULIO





08

**INSTITUTO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA E
HISTÓRIA**



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 10 al 23 de julio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	9	cantidad	quincenal	7 de agosto
	02) Solicitud de colocación de enseres	0	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	15	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres	0	cantidad		



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 10 AL 23 DE JULIO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX

No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
1	LIC PRIMO VERDAD	10	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
2	AV JUAREZ	18	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACION	OBRA MENOR
3	ALLENDE	38	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
4	JOSE MARIA IZAZAGA	11-A	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA 344/24 CORRECCION DE DATOS EN AUTORIZACION	OBRA MAYOR
5	CALLE DIGNA OCHOA Y PLACIDO	57	CENTRO HISTÓRICO	INTRODUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA	OBRA MENOR
6	ABRAHAM GONZALEZ (HOY ATENAS)	22 (HOY 1)	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACION, ADECUACION Y RESTAURACION DE LOS ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES DE 6 CRUJIAS, RESTAURACION DE FACHADAS	OBRA MAYOR
7	VARIAS UBICACIONES	N/A	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACION DE SEÑALETICA EN EL PERIMETRO DE REGINA, PINO SUAREZ Y ANTIGUA MERCED- COLOCACION DE PLACAS NOMENCLATURA	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX

No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
8	TACUBA	87	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA RED ELECTRICA SOBRE BANQUETA	OBRA MAYOR
9	AV. JUAREZ	20	CENTRO HISTÓRICO	TOLDO	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 10 AL 23 DE JULIO DE 2025				
No.	UBICACIÓN	No.	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
1	TACUBA	5	TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA Y ANTENAS DE WIFI EN INTERIORES Y EXTERIORES.	OBRA MENOR
2	JESÚS MARÍA	25	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
3	PALMA	24	TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIETO.	OBRA MAYOR
4	BUCARELI	80	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN.	OBRA MAYOR
5	VENUSTIANO CARRANZA	151	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA MARQUESINA.	OBRA MAYOR
6	AV. JUÁREZ	38	COLOCACIÓN DE ANDAMIOS.	OBRA MENOR
7	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	351	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
8	LAS CRUCES	19	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL.	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 10 AL 23 DE JULIO DE 2025				
No.	UBICACIÓN	No.	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
9	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	11	CONTINUIDAD PARA LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN.	OBRA MAYOR
10	AV. JUÁREZ	18	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
11	5 DE FEBRERO	28	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES AL INTERIOR.	OBRA MENOR
12	AV. 16 DE SEPTIEMBRE	82	SUSTITUCIÓN DE CORTINA METÁLICA.	OBRA MENOR
13	DIGNA OCHOA Y PLACIDO	57	COLOCACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRANEA.	OBRA MENOR
14	REPÚBLICA DE BRASIL	33	CONTINUIDAD PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
15	REPÚBLICA DE ECUADOR	111	CONTINUIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA PARTE POSTERIOR DEL PREDIO.	OBRA MAYOR



INAH | Seguimiento de Indicadores

213

Solicitudes de autorización de obras
JULIO



192

Autorizaciones de obra
JULIO





10

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - CAVEP - **Subdirección de Áreas
Verdes Zona Centro**



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**

CENTRO HISTÓRICO

ATENCIONES EN POLÍGONO DEL CENTRO HISTÓRICO



APOYOS EMERGENTES

PETICION: PODA DE ARBOLES PARA LIBERACION DE CAMARA C5
FECHA DE ATENCION: 14-JULIO

UBICACIÓN: CALLEJON DE GANTE ENTRE 16 DE SET. Y V. CARRANZA

ACCIONES REALIZADAS:

- **PODA DE ARBOL 3 PZAS**
- **BARRIDO FINO 150 M2**
- **RETIRO DE DESECHO 4 M3**





APOYOS EMERGENTES

PETICION: PODA DE ARBOL

FECHA DE ATENCION: 15 DE JULIO 2025

UBICACIÓN: REPUBLICA DE PARAGUAY, COL. CENTRO

ACCIONES REALIZADAS

- **PODA DWE ARBOL 1 PZA**
- **BARRIDO FINO 20 M2**
- **RETIRO DE DESECHO VEGETAL 0.5 M3**





APOYOS EMERGENTES

PETICION: PODA DE ARBOLES

FECHA DE ATENCION: 20 DE JULIO 2025

UBICACIÓN: TERCER CALLEJON DE JUAN DE DIOS BATIS

ACCIONES REALIZADAS:

- **PODA DE ARBOL 2 PZA.**
- **BARRIDO FINO 80 M2**
- **RETIRO DE DESECHO VEGETAL 3 M3**





APOYOS EMERGENTES

PETICION: PODA DE PALMERAS

FECHA DE ATENCION: 8 AL 11 DE JULIO 2025

UBICACIÓN: PLAZA GARIBALDI

ACCIONES REALIZADAS:

- PODA DE PALMERAS 23 PZA.
- BARRIDO FINO 560 M2
- RETIRO DE DESECHO VEGETAL 27 M3






APOYOS EMERGENTES

PETICION: PODA DE ARBOL EN CALLE IGNACIO ALLENDE
FECHA DE ATENCION: 16 DE JULIO 2025

UBICACIÓN: EN CALLE IGNACIO ALLENDE , COL CENTRO

ACCIONES REALIZADAS:

- **PODA DE ARBOL 1 PZA.**
- **BARRIDO FINO 60 M2**
- **RETIRO DE DESECHO VEGETAL 1 M3**





APOYOS EMERGENTES

PETICION: PODA DE ARBOL

FECHA DE ATENCION: 20 DE JULIO 2025

UBICACIÓN: EN CALLE REPUBLICA DE CHILE, COL CENTRO

ACCIONES REALIZADAS:

- **PODA DE ARBOL 4 PZA.**
- **BARRIDO FINO 120 M2**
- **RETIRO DE DESECHO VEGETAL 2 M3**






APOYOS EMERGENTES

PETICION: RETIRO DE RAMA DESGAJADA
FECHA DE ATENCION: 24 DE JULIO 2025

UBICACIÓN: EJE CENTRAL Y REP. DEL SALVADOR, COL. CENTRO

ACCIONES REALIZADAS:

- **BARRIDO FINO 60 M2**
- **RETIRO DE DESECHO VEGETAL 2 M3**







APOYOS EMERGENTES

PETICION: LIBERACIÓN DE CAMARAS C5
FECHA DE ATENCION: 24 DE JULIO 2025

UBICACIÓN: ALAMEDA CENTRAL, COL. CENTRO

ACCIONES REALIZADAS:

- PODA DE ÁRBOLES 2PZA
- CAMARA LIBERADA ID2380 1PZA
- BARRIDO FINO 260 M2
- RETIRO DE DESECHO VEGETAL 4 M3






TURNOS E INCIDENCIAS

ASUNTOS GENERALES





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO