



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

XVIII Sesión Ordinaria

26 de Septiembre 2025



ORDEN DEL DÍA

- ❑ Mensaje de bienvenida
- ❑ Reportes institucionales
- ❑ Turnos
- ❑ Asuntos generales



REPORTES INSTITUCIONALES



01

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 25 de Septiembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	200	Acciones	Quincenal	Por definir
Justicia Cívica	Atención parques, plazas o áreas verdes y mantenimientos menores con apoyo de justicia cívica y foto cívicos	0	Acciones		
Eliminación de grafiti	Eliminación de grafiti en CH	2/359	Sitios/M2		
Riego de áreas verdes	Atención áreas verdes y espacios públicos - ACH	0	jornadas		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
17/09/2025	Instalación de mobiliario urbano para control peatonal	República de Venezuela esquina Rodríguez Puebla y tramo hacia El Carmen		
	Perfilado y demolición de superficie de dos puntos de intersección para anclaje de bolardos.			
	Colocación de 2 bolardos sobre el tramo de República de Venezuela esquina Rodríguez Puebla.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
17/09/2025	Colado con concreto estampado en color negro sobre una superficie total de 1.30 m ² .	República de Venezuela esquina Rodríguez Puebla y tramo hacia El Carmen		
	Señalización del área intervenida para permitir el correcto fraguado y prevenir incidentes			
	A unos metros del primer punto, sobre el mismo tramo de República de Venezuela entre Rodríguez Puebla hacia El Carmen, se realizó: - Perfilado y retiro de material sobrante en área asignada.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
17/09/2025	Colocación de 1 bolardo adicional.	República de Venezuela esquina Rodríguez Puebla y tramo hacia El Carmen		
	Colado con concreto estampado en color negro.			
	Señalización final del punto intervenido.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
17/09/2025	Se atendió petición ciudadana relacionada con la instalación de un nuevo registro con marco y tapa	República de Chile #47		
	A la llegada del personal se constató que el registro ya había sido reparado previamente, por lo que no fue necesaria su instalación			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/09/2025	Retiro de 4 losetas de 40x60 cm en mal estado incluyendo:	Moneda esquina Academia		
	Corte perimetral			
	Retiro de mezcla adherida a la base			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/09/2025	Nivelación de superficie y limpieza del área intervenida	Moneda esquina Academia		
	Colocación de 4 losetas nuevas de 40x60 cm cortadas con esmeril			
	Retiro de 9 espárragos metálicos incrustados en la banqueta:			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/09/2025	Corte con esmeriladora	Moneda esquina Academia		
	Pulido de superficie expuesta para prevenir tropiezos			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/09/2025	Carga de escrombro almacenado previamente en bodega de San Antonio Abad 65	De San Antonio Abad #65 hacia punto de acopio en La Ciudadela		
	Volumen total transportado: 3.5 M3 de material residual			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/09/2025	Traslado al punto de carga en La Ciudadela para su disposición final	De San Antonio Abad #65 hacia punto de acopio en La Ciudadela		
	Limpieza de bodega tras el retiro del escombro			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
19/09/2025	Se procede al retiro de loseta dañada en tramo de banqueteta.	Moneda entre Seminario a Primo de Verdad		
	Se realiza el retiro y limpieza de la junta constructiva para garantizar correcta instalación.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
19/09/2025	Se lleva a cabo la colocación de 1 loseta de concreto de 40x40 cm, nivelada y alineada.	Moneda entre Seminario a Primo de Verdad		
	Se deja limpia y transitable el área intervenida para uso peatonal.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
19/09/2025	Se cargan residuos sólidos y escombro acumulado derivado de obras en la bodega San Antonio Abad #65.	De San Anotnio Abad #65 hacia punto de acopio en Escuela Medico Militar		
	Se realiza el traslado con camión de carga hacia el punto de disposición.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
19/09/2025	El volumen estimado del material transportado es de 3.5 m ³ .	De San Antonio Abad #65 hacia punto de acopio en Escuela Medico Militar		
	El destino final fue Escuela Medico Militar, frente al Mercado San Lucas, conforme a logística establecida.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
19/09/2025	Se procede al retiro manual y con herramientas adecuadas de 4 bolardos metálicos.	Moneda entre Jesús María y Academia		
	Se limpia el perímetro de instalación, retirando residuos de concreto suelto.			
	Se deja el área sin protuberancias ni obstáculos, y se recuperan 4 bolardos para su reposición.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
19/09/2025	Se retira concreto residual para liberar la base y permitir futura reposición.	Moneda entre Academia y Correo Mayor		
	Se realiza limpieza general del área trabajada dejando el área sin protuberancias ni obstáculos, y se recuperan 4 bolardos para su reposición.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
22/09/2025	Se habilita varilla corrugada del #3 (V#3) para su uso como gancho de sujeción.	República de Guatemala esquina República de Brasil		
	Se realiza soldadura directa de la varilla a los eslabones de la cadena existente;			
	Y realiza gancho al final de la varilla para permitir el tensado del acceso.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
22/09/2025	Se realiza identificación y marcaje de 4 cajetes con dimensiones de 80x80 cm.	Mesones, entre Jesús María y Correo Mayor		
	Se lleva a cabo la demolición Y retiro de concreto en los cuatro espacios.			
	Se retiran fragmentos Y residuos, Y Se limpian los perímetros intervenidos.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
22/09/2025	Se realiza identificación y marcaje de 4 cajetes con dimensiones de 80x80 cm.	Mesones, entre Jesús María y Correo Mayor		
	Se lleva a cabo la demolición Y retiro de concreto en los cuatro espacios.			
	Se retiran fragmentos Y residuos, Y Se limpian los perímetros intervenidos.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
23/09/2025	Colado de banqueta con concreto estampado: Se delimita el perímetro para la nivelación	República de Colombia esquina El Carmen		
	Se realiza el perfilado y la demolición del área con el fin de alcanzar el nivel de desplante requerido.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
23/09/2025	Se realiza el colado de banqueta con concreto estampado en color negro, sobre una superficie de 2.00 m ² .	República de Colombia esquina El Carmen		
	Se genera un volumen aproximado de 0.300 m ³ de escombros, el cual se recogerá posteriormente.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
23/09/2025	Aseguramiento y reforzamiento de control de acceso con cadena: - Se realiza el aumento de longitud de la cadena con la integración de 4 eslabones adicionales para permitir el cierre con candado.	República de Guatemala esquina República de Brasil		
	-Se refuerza el punto de sujeción mediante soldadura en varilla del número 3 (V#3), ya previamente instalada.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
24/09/2025	Se lleva a cabo la limpieza manual del drenaje pluvial, retirando residuos sólidos y mezcla endurecida del marco metálico.	Plaza La Conchita, entre República de Perú y Belisario Domínguez		
	Se efectúa el perfilado de superficie y preparación de base para restitución de acabados.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
24/09/2025	Se perfilan y colocan: 20 losetas de 40 x 40 cm y 6 losetas de 20 x 40 cm	Plaza La Conchita, entre República de Perú y Belisario Domínguez		
	El volumen estimado del desazolve acumulado fue de 0.225 m ³ , el cual fue debidamente confinado para su recolección posterior.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
25/09/2025	Se realiza el retiro de 20 losetas en mal estado y vandalizadas, como parte del mantenimiento preventivo y correctivo en la zona.	Plaza La Conchita, entre República de Perú y Belisario Domínguez		
	Se realiza la limpieza manual del drenaje pluvial, retirando residuos sólidos y azolve acumulado.			
	Volumen estimado del desazolve: 0.125 m ³ .			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores


FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
25/09/2025	Se realizan cortes con esmeril en 20 losetas para ajustar al marco existente y lograr su correcta alineación y nivelación.	Plaza La Conchita, entre República de Perú y Belisario Domínguez		
	Se hace la colocación de 20 losetas de 40x40 cm, restituyendo la superficie dañada dejándolo uniforme.			

Seguimiento

Recorrido realizado el día de hoy 18 de septiembre de 2025

Derivado de un recorrido realizado el día de hoy 18 de septiembre de 2025, solicitamos su valioso apoyo para las siguientes reparaciones:

- reparación de tapa de registro e CFE en Avenida Eje Central y Dr. Lavista.
- Reparación de tapa de registro de cableado de alta tensión CFE en las calles de Dr. Rio de la Loza esquina con Dr. Valenzuela.



Seguimiento

Supervisión de los trabajos de reparación y reconexión de drenaje del MUNAL

Se realizó supervisión el día de hoy 18 de septiembre de 2025 de los trabajos de reparación y reconexión de drenaje del MUNAL, sobre la calle Guillermo Marconi casi esq. Donceles, trabajos en coordinación con personal de la ACH, SEGIAGUA y empresa contratista del Munal, donde nuestro director "solicitó al encargado del Restaurante El Cardenal eviten tirar grasa y residuos sólidos al drenaje público"

Así mismo solicito al Ing. Alberto García de Alumbrado Público, apoyo para mover un poste metálico ubicado en Guillermo Marconi para poder realizar los trabajos de reparación.



Seguimiento

Recorrido con diferentes dependencias del Gobierno de la CDMX, en Plaza Tlaxcoaque

Derivado de los acuerdos de la 17a. Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras, el día de hoy 18 de septiembre se realizó Recorrido con diferentes dependencias del Gobierno de la CDMX, en Plaza Tlaxcoaque, ubicada en diagonal 20 de Noviembre y Fray Servando, con el propósito de inspeccionar las condiciones del espacio público y coordinar las acciones conjuntas para su mejora.

Autoridades presentes:

- * Servicios Urbanos. SOBSE.
- * Alumbrado Público. SOBSE.
- * Fideicomiso del C. H.
- * SEBIEN.
- * Alcaldía Cuauhtémoc.
- * ACH CDMX.

Algunos Acuerdos:

Se pintaran los postes metálicos. Las luminarias en buen estado.
Alumbrado Público. SOBSE.

Retiro de Campamento de personas en situación de Calle. SEBIEN y SSC.



Seguimiento

Recorrido en Plaza San Juan.


Derivado de los acuerdos del Gabinete de Seguridad y Justicia el día de hoy 22 de septiembre de 2025 se realiza recorrido en Plaza San Juan. (C. Ayuntamiento y C. Ernesto Pugibet). Para la reparación y reforzamiento de luminarias. Dragones y Postes metálicos.



Seguimiento

Recorrido en el Eje Central Lázaro Cárdenas desde el Eje 2 Sur y hasta el Eje 1 Norte

El día de hoy 22 de septiembre de 2025 por indicación del Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, se realizó recorrido en el Eje Central Lázaro Cárdenas desde el Eje 2 Sur y hasta el Eje 1 Norte (Metro Salto del Agua y Metro Garibaldi/Lagunilla), con el objetivo de revisar los avances en materia de iluminación, así mismo solicitar el retiro de cascajo y materiales sobrantes de las obras realizadas.



Seguimiento

Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización y renovación de la infraestructura de alumbrado público con tecnología led


El día 22 de septiembre se revisa la Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización y renovación de la infraestructura de alumbrado público con tecnología led, como parte del programa de gobierno Ciudad Iluminada, Comunidad Segura, en las calles del Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México”.

Empresa: MCM HUMANIIA MODERNIZACIÓN Y CONSULTORES MUNICIPALES, S.A. DE C.V.

Se realizaron trabajos de revisión de circuitos eléctricos dentro del “Polígono A” del Centro Histórico, como revisión de condiciones generales de la infraestructura, conformación de circuitos, calidad y capacidad de foto contactores, condiciones de los gabinetes eléctricos, así como canalizaciones en general.

En las siguientes calles:

- República de Uruguay, entre Eje Central e Isabel la Católica.
- Calle Vizcaínas, entre Eje Central y Simón Bolívar.
- Calle Mesones, entre Simón Bolívar y Av. 20 de noviembre.




Seguimiento

Supervisión de trabajos de obras viales, reparación de fracturas en el concreto hidráulico en la calle de Tacuba

Personal de la ACH, realizó supervisión de trabajos de obras viales, reparación de fracturas en el concreto hidráulico en la calle de Tacuba entre Palma hasta República de Chile. Los trabajos se realizarán en dos tramos:

1. Con una longitud de 15 metros x 20 centímetros de profundidad.
2. Una longitud de 6.50 metros x 20 centímetros de profundidad.



Seguimiento

Supervisión de trabajos por personal de Alumbrado Público

El día de hoy 24 de septiembre Personal de Alumbrado público, realiza el retiro de luminaria en calle Guillermo Marconi esq. Donceles, con el propósito de permitir los trabajos de reparación de drenaje del MUNAL.



Seguimiento


Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización y renovación de la infraestructura de alumbrado público con tecnología led

El día de hoy 24 de septiembre y en base al Contrato: DGSUS-IRS-L-P-087-2025

Relativo: “Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización y renovación de la infraestructura de alumbrado público con tecnología led, como parte del programa de gobierno Ciudad Iluminada, Comunidad Segura, en las calles del Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México”.

Empresa: MCM HUMANIIA MODERNIZACIÓN Y CONSULTORES MUNICIPALES, S.A. DE C.V.


Para estos trabajos participan 3 Cuadrillas para levantamiento de sistema eléctrico del estado actual del alumbrado.



Seguimiento

Revisión de cableado para eliminar el que está en desuso

El día de hoy 24 de septiembre Personal de la ACH, realizó revisión de cableado para eliminar el que está en desuso, en la Iglesia Santa Veracruz, en calle 2 de abril esq. Av. Hidalgo, con las diferentes áreas correspondientes; INAH, Fideicomiso, Telmex, Empresa constructora Tares.



Seguimiento

Personal de la ACH, realizó revisión de canaleta en entrada principal de jefatura de Gobierno

El día de hoy 24 de septiembre Personal de la ACH, realizó revisión de canaleta en entrada principal de jefatura de Gobierno, el día de mañana se realizarán trabajos para limpiar la misma, así mismo se colocará tarjea para conectar dos registros y evitar encharcamientos en Plaza de la Constitución.



Seguimiento



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Supervisión de la Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización y renovación de la infraestructura de alumbrado público con tecnología led

El día de hoy 25 de septiembre Personal de la ACH, realizó revisión de los trabajos que se realizaron en 18 circuitos eléctricos dentro del “Polígono A” del Centro Histórico, como revisión de condiciones generales de la infraestructura, conformación de circuitos, conexiones, calidad y capacidad de fotocontactores, condiciones de los gabinetes eléctricos, así como canalizaciones en general, en las sig. Calles:

Cuadrilla 1 Grúa: Isabel la Católica

Cuadrilla 2 Grúa: Simón Bolívar

Cuadrilla 3 Escalera: Callejón de la Soledad

Contrato: DGSUS-IRS-L-P-087-2025

Relativo: “Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización y renovación de la infraestructura de alumbrado público con tecnología led, como parte del programa de gobierno Ciudad Iluminada, Comunidad Segura, en las calles del Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México”.

Empresa: MCM HUMANIIA MODERNIZACIÓN Y CONSULTORES MUNICIPALES, S.A. DE C.V.



Seguimiento

Recorrido con diferentes dependencias del Gobierno de la CDMX, en Plaza Arcos de Belén

Derivado de los acuerdos de la 17a. Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras, el día de hoy 25 de septiembre se realizó Recorrido con diferentes dependencias del Gobierno de la CDMX, en Plaza Arcos de Belén, ubicada entre Dr. Vértiz y Dr. Andrade, Col. Centro, con el propósito de inspeccionar las condiciones del espacio público y coordinar las acciones conjuntas para su mejora.

PRESENTES:

- ACH.
- Servicios Urbanos. SOBSE.
- Alumbrado Público. SOBSE.

Acuerdos:

- Limpieza y barrido de las Plazas todos los días por Servicios Urbanos. SOBSE.
- Revisión permanente por parte de luminarias y red eléctrica. Alumbrado Público SOBSE.
- Se solicita trabajo de jardinería, corte del pasto de todas las jardineras. Arbolado SOBSE.



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Destapando coladeras pluviales con personal de sobse




Apoyo al MUNAL con bombas para permitir que continúen los trabajos del cárcamo
calle de Marconi



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Desazolve
Monte de Piedad frente al #11



limpieza y desazolve de 33 Metros Lineanes de
Atarjea
Calle Lecumberri # 19


Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



limpieza y desazolve de cuatro accesorios pluviales
calle Palma entre calle Belisario Domínguez y calle
República de Cuba

limpieza y sondeo en dos accesorios pluviales y en
dos pozos de visita
calle Lopez frente al #23 y del Hotel Toledo

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



sondeo de las Atarjea y no se logró destaparla en su totalidad ya que esta colapsado el tubo **calle Calle Bolivar frente al #24**



limpieza y desazolve de tres pozos de visita. **Calle de San Jerónimo entre la calle de 5 de Febrero y Av. 20 de Noviembre**



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Se realizó limpieza y desazolve en un registro con rejilla tipo irving.
Arcos de Belen #37




Se realizó limpieza y desazolve.
Calle Donceles # 87



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



limpieza y desazolve de 85 Metros Lineales de Atarjea
calle Leona Vicario entre calle Lecumberri y calle
Miguel Alemán



reporte de coladera tapada en calle San Pablo
frente al #20 donde no se pudo realizar el desazolve
calle San Pablo frente al #20



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento

Traslado de residuos de construcción para su
descarga
San Ildefonso a La Ciudadela

Liberación de cajetes con concreto en calle Mesones
(seguimiento al recorrido del 08 de septiembre)
Calle Mesones, entre Las Cruces, Correo Mayor

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Liberación de cajetes con concreto en calle Mesones
(seguimiento al recorrido del 08 de septiembre)
Calle Mesones #170 entre Jesús María a Las Cruces



Liberación de cajetes con concreto en calle Mesones
(seguimiento al recorrido del 08 de septiembre)
Calle Mesones #180 entre Jesús María a Las Cruces



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Liberación de cajetes con concreto en calle Mesones
(seguimiento al recorrido del 08 de septiembre)
Mesones entre Plaza La Aguilita a Jesús María



Reposición de bolardos en atención a solicitud
ciudadana
**República de Venezuela esquina Rodríguez Puebla y
tramo hacia El Carmen**



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Verificación y seguimiento para instalación de registro

Calle Chile No. 47, entre Belisario Domínguez y Mariana Rodríguez del Toro de Lazarína



Retiro de losetas y espárragos
Calle Moneda esquina Academia



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Retiro de residuos de obra
De San Antonio Abad 65 hacia punto de acopio en La
Ciudadela



Colocación de losetas
Moneda entre Seminario a Primo de Verdad

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Tiro de escombro para disposición final
De San Antonio Abad #65 a Escuela Medico Militar



Retiro de bolardos vandalizados
Moneda entre Jesús María y Academia



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Retiro de bolardos vandalizados
Moneda entre Academia y Correo Mayor



Habilitación de varilla y aseguramiento de cadena en
acceso vehicular
República de Guatemala esquina República de Brasil



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Liberación de cajetes cubiertos con concreto
Calle Mesones, entre Jesús María y Correo Mayor



Mantenimiento correctivo de banqueta y limpieza de
drena
**Plaza La Conchita, entre República de Perú y
Belisario Domínguez**



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento




Colado de banqueta con concreto estampado
Calle Colombia esquina El Carmen



Trabajos de limpieza y retiro de grafiti en mobiliario urbano
Plaza de la Concepción Cuexpopan



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Eliminación de graffiti con aplicación de pintura.
Plaza de la Concepción Cuepopan



Cambio de losetas y limpieza de drenaje
Plaza La Conchita, entre Perú y Belisario Domínguez 59

2,374

Atención a incidencias de daño en
infraestructura de los perímetro A y B
ACH
SEPTIEMBRE



54

Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Foto Cívicos
SEPTIEMBRE



1,609 m²

Atenciones a Eliminación de grafiti en los perímetro del CH
SEPTIEMBRE



99 Jornadas

Riego de áreas verdes
SEPTIEMBRE





02

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO



LISTADO DE INMUEBLES EN PROCESO

Línea de Acción de Arreglo de Fachadas 2025

	MAGNOLIA	111 Y 131
	GUERRERO	43
	REGINA	81





ACTIVIDADES.
Conclusión de trabajos de
intervención.



ACTIVIDADES.

1. Recuperación de placas históricas.
2. Recuperación de farol original.
3. Integración de remate en pretil.
4. Aplicación de muestras de pintura.
5. Protección de marcos de talavera durante integración de aplanados.
6. Aplicación de acabado final de pintura.



1



2



3



4

ACTIVIDADES.

1. Labrado de sillares de cantera.
2. Injerto en balcón de balaustrada
3. Apertura de cajas para restitución de sillares en cornisa
4. Remoldeo en arco de vanos.



ACTIVIDADES.

1. Liberación de toldos fuera de normativa.
2. Liberación de aplanados deteriorados.
3. Estado previo a intervención.
4. Armado de andamiaje.
5. Liberación de aplanados en paramentos.


AVANCE FÍSICO A LA FECHA : 55 %



Inicio de obra en Templos 2025

Templo de San Lorenzo Diacono Mártir

Trabajos de continuidad para la de las acciones de consolidación, restauración y rehabilitación del "Templo de San Lorenzo Mártir", para la atención de daños ocasionados por la ocurrencia de los sismos de septiembre de 2017 Avance físico del 10%



Inicio de obra en Templos 2025

Templo de la Loreto

Templo de Loreto, avance del 5%, trabajos preliminares de protección de bienes muebles e inicio de liberación de aplanados en muros





Inicio de obra en Templos 2025

Templo de la Santísima Trinidad

Santísima Trinidad: Avance del 5%





03

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 21 de septiembre	U. Medida	Período
Mantenimiento Hidráulico	Reparación de fuga de agua	0	Fugas	Quincenal
	Sondeo por falta de agua	1	Acción	
	Desazolve de coladeras pluviales y sondeo de atarjea con equipo	318	ML	
	Suministros de agua potable	10,000	Litros	
Infraestructura	Lavado, limpieza y desinfección de fuentes	38	Acciones	



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23 de septiembre	U. Medida	Período
Limpieza y recolección	Barrido manual	3,070.00	Kilómetros	Quincenal
	Recolección orgánica domiciliaria	601.30	Toneladas	
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,060.80	Toneladas	
	Recolección de tiraderos clandestinos	408.80	Toneladas	
Alumbrado	Instalación y/o cambio de luminarios	1	Pieza	
	Cambio de fotocelda	2	Piezas	
	Reconexión de circuitos	2	Acciones	
	Instalación, revisión o reconexión de tomas de corriente	3	Acciones	





Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 20 de septiembre	U. Medida	Período
Parques y Jardines	Poda de pasto	3,650	Metros cuadrados	Quincenal
	Poda de seto	644	ML	
	Cultivo	475	Metros cuadrados	
	Recorte	433	ML	
	Limpieza	191,750	Metros cuadrados	
	Retiro de árbol	1	Pieza	
	Recolección de ramas y troncos	4,130	Kilogramos	
Monumentos	Mantenimiento a monumentos	3	Acciones	
	Limpieza y lavado de Plazas	11	Acciones	


11,744.1

Toneladas de recolección de residuos orgánicos
hasta el 23 de
SEPTIEMBRE




21,106.25

Toneladas de recolección de residuos inorgánicos
hasta el 23 de
SEPTIEMBRE




13

Fugas de agua reparadas hasta el 21 de SEPTIEMBRE



96

Reparación de luminarias hasta el 23 de
SEPTIEMBRE





Al. Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica





04

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Alumbrado Público**



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas; Atención a Iluminaciones Artísticas y Fuentes en PA del CH	12 Sept 2025	1,044	(LUMINARIAS)	quincenal	10 Oct 2025



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	12 Sept 2025	520	(LUMINARIAS)	quincenal	10 Oct 2025
Iluminaciones Artísticas	Atención a Iluminaciones Artísticas en PA del CH	12 Sept 2025	2	(LUMINARIAS)	quincenal	10 Oct 2025
Fuentes	Atención a Fuentes en PA del CH	12 Sept 2025	522	(LUMINARIAS)	Quincenal	10 Oct 2025



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
1RA. DE TOPACIO	PLAZA JUAN JOSÉ BAZ (REGINA Y MESONES)	CENTRO	12	Reconexión a líneas de alimentación
20 DE NOVIEMBRE	SAN JERÓNIMO E IZAZAGA	CENTRO	1	Cambio de fotocelda
20 DE NOVIEMBRE	REGINA Y SAN JERÓNIMO	CENTRO	2	Cambio de fotocelda
ALHÓNDIGA	CORREGIDORA Y ZAPATA	CENTRO	14	Reconexión a líneas de alimentación
AV. 5 DE MAYO	FILOMENO MATA Y BOLÍVAR	CENTRO	6	Reconexión a líneas de alimentación
BELISARIO DOMÍNGUEZ	EJE CENTRAL Y PJE. ALLENDE	CENTRO	16	Reconexión a líneas de alimentación
CJÓN DE SAN IGNACIO	PLAZA DE LAS VIZCAÍNAS Y VIZCAÍNAS	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro
CJÓN. VAQUITAS	HONDURAS Y JUAN ÁLVAREZ	CENTRO	1	Cambio de balastro
COMONFORT	HONDURAS Y PARAGUAY	CENTRO	2	Cambio de fotocelda
COMONFORT	PARAGUAY Y HONDURAS	CENTRO	2	Cambio de lámpara, balastro y socket
		Subtotal:	57	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
CORREGIDORA	EJE 1 ORIENTE Y 2DO CJÓN DE MANZANARES	CENTRO	3	Reconexión a líneas de alimentación
CORREO MAYOR	MESONES Y EL SALVADOR	CENTRO	1	Reconexión a líneas de alimentación
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	ROLDÁN Y JESÚS MARÍA	CENTRO	5	Reconexión a líneas de alimentación
INCAS	PERÚ Y HONDURAS	CENTRO	8	Reconexión a líneas de alimentación
ISABEL LA CATÓLICA	SAN JERÓNIMO Y REGINA	CENTRO	1	Cambio de balastro
LA ACADEMIA	CORREGIDORA Y SOLEDAD	CENTRO	7	Reconexión a líneas de alimentación
MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	AZTECAS Y TORRES QUINTERO	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro
MESONES	CORREO MAYOR Y LAS CRUCES	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro
MISIONEROS	TOPACIO Y ROLDÁN	CENTRO	14	Reconexión a líneas de alimentación
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	20 DE NOVIEMBRE Y PINO SUÁREZ	CENTRO	10	Restablecimiento de ITM
		Subtotal:	51	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REGINA	PINO SUÁREZ Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	Reconexión a líneas de alimentación
REGINA	BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	Cambio de fotocelda
REPÚBLICA DE BRASIL	VENEZUELA Y CUBA	CENTRO	7	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE CHILE	TACUBA Y DONCELES	CENTRO	6	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE CUBA	EJE CENTRAL Y HÉROES DEL 57	CENTRO	1	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE ECUADOR	COMONFORT Y PALMA NORTE	CENTRO	18	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE ECUADOR	SAN CAMILITO Y ALLENDE	CENTRO	1	Cambio de balastro
REPÚBLICA DE HONDURAS	ALTUNA Y BRASIL	CENTRO	9	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE HONDURAS	INCAS Y CHILE	CENTRO	2	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE HONDURAS	ALTUNA Y BRASIL	CENTRO	9	Reconexión a líneas de alimentación
		Subtotal:	55	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL Y PJE. ALLENDE	CENTRO	10	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE URUGUAY	20 DE NOVIEMBRE Y PINO SUÁREZ	CENTRO	1	Cambio de fotocelda
REPÚBLICA DE URUGUAY	PINO SUÁREZ Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	Cambio de lámpara
SAN JERÓNIMO	BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	Cambio de lámpara
SAN JERÓNIMO	PINO SUÁREZ Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	Cambio de balastro
SIMÓN BOLÍVAR	V. CARRANZA Y URUGUAY	CENTRO	1	Cambio de fotocelda
SIMÓN BOLÍVAR	V. CARRANZA Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	1	Cambio de lámpara
SOLEDAD	LA ACADEMIA Y EJE 1 ORIENTE	CENTRO	26	Restablecimiento de ITM
VENUSTIANO CARRANZA	CORREO MAYOR Y LAS CRUCES	CENTRO	5	Reconexión a líneas de alimentación
VICTORIA	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ Y DOLORES	CENTRO	23	Restablecimiento de ITM
		Subtotal:	70	
	Perímetro "A"	Subtotal:	233	



SOS-DGSUS-AP/IE's | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	3	CAMBIO DE BALASTRO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA
	LUM REP CH	Subtotal:	4	
	AP REPARADO	Subtotal:	237	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
MONUMENTO A BEETHOVEN	ANGELA PERALTA S/N	CENTRO	1	ILUMINACIÓN APAGADA
	IES	Subtotal:	1	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	33	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	28	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
		Subtotal:	27	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	32	
	Fuentes	Subtotal	260	
		TOTAL:	498	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



RESTABLECIMIENTO DE ITM

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

5 DE MAYO



REPÚBLICA DE BRASIL



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL




CAMBIO DE BALASTRO



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL




CAMBIO DE LÁMPARA



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

MONUMENTO A BEETHOVEN



RECONEXIÓN DE LÍNEAS



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE



FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILAN



ENCENDIDO DE FUENTE



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILAN



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE

FUENTE SALTO DEL AGUA



APLICACIÓN DE QUÍMICOS



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
1RA. DE TOPACIO	MESONES Y MISIONEROS	CENTRO	18	Migración a LED
AV. 20 DE NOVIEMBRE	ESQ. CON MESONES	CENTRO	1	Cambio de balastro
AV. 20 DE NOVIEMBRE	MESONES Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	14	Cambio de fotocelda
BELISARIO DOMÍNGUEZ	ALLENDE Y EJE CENTRAL	CENTRO	1	Cambio de fotocelda
CJÓN. DE MESONES	MESONES Y REGINA	CENTRO	1	Cambio de lámpara
CORREGIDORA	PINO SUÁREZ Y JESÚS MARÍA	CENTRO	6	Reconexión a líneas de alimentación y cambio de lámpara y balastro
CORREGIDORA	CORREO MAYOR Y 5 DE MAYO	CENTRO	1	Cambio de balastro
CORREGIDORA	LA ACADEMIA Y JESÚS MARÍA	CENTRO	15	Reconexión a líneas de alimentación
CORREO MAYOR	REPÚBLICA DE GUATEMALA Y MONEDA	CENTRO	1	Cambio de componente
DEL CARMEN	SAN IDELFONSO Y REPÚBLICA DE VENEZUELA	CENTRO	1	Cambio de componentes
		SUBTOTAL:	59	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
EJE 1 NORTE	FLORIDA Y C. MANUEL DOBLADO	CENTRO	19	Cambio de línea en mufa de CFE
ERASMO CASTELLANOS	CORREGIDORA Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	1	Sustitución de luminaria
FILOMENO MATA	5 DE MAYO Y AV. FRANCISCO I. MADERO	CENTRO	1	Cambio de balastro
IGNACIO ALLENDE	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PERÚ	CENTRO	2	Reconexión a líneas de alimentación
IGNACIO ALLENDE	DONCELES Y TACUBA	CENTRO	43	Restablecimiento de ITM
JESÚS MARÍA	MANZANARES Y CORREGIDORA	CENTRO	24	Restablecimiento de ITM
JESÚS MARÍA	EMILIANO ZAPATA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara
JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA	TORRES QUINTERO Y GREGORIO TORRES QUINTERO	CENTRO	1	Cambio de componentes
JUAN JOSÉ BAZ	REGINA Y MESONES	CENTRO	8	Reconexión a líneas de alimentación
JUAN JOSÉ BAZ	MISIONEROS Y RAMÓN CORONA	CENTRO	2	Reconexión a líneas de alimentación
		SUBTOTAL:	102	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
JUSTO SIERRA	DEL CARMEN Y LORETO	CENTRO	29	Reconexión a líneas de alimentación
JUSTO SIERRA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y CARMEN	CENTRO	1	Cambio de componente
LA ACADEMIA	SOLEDAD Y CORREGIDORA	CENTRO	14	Reconexión a líneas de alimentación
MONEDA	LIC. VERDAD Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	Cambio de balastro
MONTE DE PIEDAD	AV. 5 DE MAYO Y AV. FRANCISCO I. MADERO	CENTRO	4	Reconexión a líneas de alimentación
ÓRGANO	EJE CENTRAL E IGNACIO ALLENDE	CENTRO	8	Reconexión a líneas de alimentación
PINO SUÁREZ	SAN JERÓNIMO E IZAZAGA	CENTRO	3	Reconexión a líneas de alimentación y cambio de lámpara y balastro
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	MONTE DE PIEDAD Y SEMINARIO	CENTRO	6	Reconexión a líneas de alimentación
PLAZA MONTERO	CERRADA DE GARIBALDI Y REPÚBLICA DE PERÚ	CENTRO	7	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE ARGENTINA	REPÚBLICA DE COLOMBIA Y REPÚBLICA DE VENEZUELA	CENTRO	21	Reconexión a líneas de alimentación
		SUBTOTAL:	94	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE ARGENTINA	REPÚBLICA DE COLOMBIA Y REPÚBLICA DE VENEZUELA	CENTRO	1	Sustitución de luminaria
REPÚBLICA DE COLOMBIA	DEL CARMEN Y GIRÓN	CENTRO	1	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE ECUADOR	SAN CAMILITO Y EJE CENTRAL	CENTRO	2	Cambio de fotocelda
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	EJE 1 ORIENTE Y ROLDÁN	CENTRO	10	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	PINO SUÁREZ Y CORREO MAYOR	CENTRO	2	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	TALAVERA Y JESÚS MARÍA	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPÚBLICA DE URUGUAY	20 DE NOVIEMBRE Y PINO SUÁREZ	CENTRO	1	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE URUGUAY	JESÚS MARÍA Y LAS CRUCES	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro
REPÚBLICA DE URUGUAY	LAS CRUCES Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	Reconexión a líneas de alimentación
REPÚBLICA DE VENEZUELA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	1	Ajuste de fotocelda
ROLDÁN	REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	4	Reconexión a líneas de alimentación
VENUSTIANO CARRANZA	SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	CENTRO	1	Cambio de balastro
		SUBTOTAL:	26	
	Perímetro "A"	Subtotal:	281	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	REPARACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO
	LUM REP CH	Subtotal:	2	
	AP REPARADO	Subtotal:	283	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
MONUMENTO A BEETHOVEN	ANGELA PERALTA S/N	CENTRO	1	ILUMINACIÓN APAGADA
	IES	Subtotal:	1	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	26	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE SEPTIEMBRE

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	26	
	Fuentes	Subtotal	262	
		TOTAL:	546	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

JUAN JOSÉ BAZ



JUSTO SIERRA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

LA ACADEMIA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

MONEDA



CAMBIO DE BALASTRO



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

REPÚBLICA DE ECUADOR



CAMBIO DE FOTOCELDA

REPÚBLICA DE VENEZUELA



AJUSTE DE FOTOCELDA



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL




REINSTALACIÓN DE TAPA DE REGISTRO



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

MONUMENTO A BEETHOVEN



RESTABLECIMIENTO DE CONTACTOR



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE



ENCENDIDO DE FUENTE

FUENTE SALTO DEL AGUA



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE




SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE VENUS



FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE




SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

18,735

Reparaciones a luminarias del perímetro CH
SEPTIEMBRE

Número de reparaciones a luminarias





05

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Subdirección de Limpieza Zona
Centro**



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	10 de Octubre
Limpieza	02) Barrido de Corredor peatonal Circuito Plaza de la Constitución	2,716,000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,686.80	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	87.50	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	169,960	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas	quincenal	10 de Octubre
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	699,919	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	254	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	12,293	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo , Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución	9,229	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH, Corredor Peatonal, Plaza de la Constitución y Alameda Central.	393.50	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,822	piezas		

ELIMINACIÓN DE GRAFITI



VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (VANDÁLICO)	134.00	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (VANDÁLICO)	250.00	
ALAMEDA CENTRAL (VANDÁLICO)	9.50	
TOTAL	393.50	m2

ELIMINACIÓN DE GRAFITI VANDÁLICO 143.50 Y DE PROTESTA 250.00 M2



ELIMINACIÓN DE GRAFITI





ELIMINACIÓN DE GRAFITI





Informe de apoyo realizado a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) Perímetros A y B

Periodo: del 11 al 24 de septiembre de 2025

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	9	12	27,000	2.60	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	9	12	1,200	2.40	BARRIDO EN CORREDOR SEMI - PEATONAL
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	9	12	29,208	2.60	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	9	12	26,880	2.60	



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	9	12	1,200	2.40	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	8	8	4,800	22.00	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	5	5	700	14.00	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
SANTÍSIMA	ENTRE EMILIANO ZAPATA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	2	2	200	4.00	SE REALIZO BARRIDO EN CORREDOR PEATONAL
PLAZA LORETO	ESQUINA JUSTO SIERRA	2	2	200	4.00	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN
REPÚBLICA DE VENEZUELA	ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	2	2	60	6.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	5	5	14,365	20.00	
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE NICARAGUA	2	2	200	4.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
ANDADOR 2 DE ABRIL	DE PENSADOR MEXICANO A MINA	1	1	1,264	6.00	SE REALIZO BARRIDO EN ANDADOR
PLAZA TLAXCOAQUE	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ESQUINA DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	1	1	100	3.00	
20 DE NOVIEMBRE	Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	1	1	100	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN ANDADOR
DR. BARRAGÁN NO. 314		1	1	100	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
AV. RIO DE LA LOZA	DE JOSÉ MARÍA VERTÍZ A DR. VALENZUELA	1	1	100	20.00	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	FRENTE AL CINE MARISCALA	1	1	100	13.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
EJE 01 ORIENTE	DE REPÚBLICA DE COSTA RICA A ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	1	1	150	12.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	MANUEL PEÑA Y PEÑA	1	1	100	4.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	Y NACIONAL	1	1	100	3.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	Y LECUMBERRI	1	1	150	7.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	ESQUINA MIXCALCO	1	1	150	14.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA Y ARROLLO VEHICULAR
REVILLAGIGEGO	AV. JUÁREZ E INDEPENDENCIA	1	1	50	3.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
AV. PASEO DE LA REFORMA	FLORENCIA	1	1	50	0.50	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERAS 2 Y 3 DE DR. MORA	1	1	150	0.50	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN
CORREDOR REGINA	SIMÓN BOLIVAR E ISABEL LA CATOLICA	1	1	50	0.40	
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERAS 1 Y 2 DE PASILLO 2	1	1	50	0.25	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALZADA DE LA VIGA	ESQUINA CON AV. DEL TALLER	1	1	100	5.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
CALZADA DE LA VIGA	ENTRE AV. CHABACANO Y FRANCISCO AYALA	1	1	200	5.00	SE REALIZO BARRIDO EN EXPLANADA
REPÚBLICA DE CHILE	ESQUINA TACUBA	2	2	200	8.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
DR. JOSÉ MARÍA VERTIZ	ENTRE DR. GARCÍA DIEGO Y DR. JOSÉ TERROS	1	1	200	5.00	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN
AV. JOSÉ PEÓN CONTRERAS	ENTRE FRANCISCO AYALA Y JOSÉ ANTONIO TORRES	1	1	100	3.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
TACUBA	ESQUINA PALMA	1	1	100	0.70	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERAS 3 Y 4 DE DR. MORA	2	2	100	0.50	SE REALIZO BARRIDO EN JARDIN
AV. PASEO DE LA REFORMA	ENTRE RIO GUADALQUIVIR Y EJE 2 PONIENTE	1	1	100	1.50	
AV. INSURGENTES NORTE	Y PAGANINI	1	1	50	1.50	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	AV. INSURGENTES NORTE (METRO CONSULADO)	1	1	50	4.00	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ESQUINA INSURGENTES NORTE (CENTRAL DE AUTOBUSES DEL NORTE)	1	1	100	1.50	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	(METRO POLITECNICO)	1	1	200	6.00	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
AV. PASEO DE LA REFORMA	ENTRE VERSALLES Y IGNACIO RAMIREZ	1	1	200	1.00	SE REALIZO BARRIDO EN AREA VERDE
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	AV. INSURGENTES NORTE	1	1	10	1.50	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ESQUINA PONIENTE 152	1	1	20	8.00	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ENTRE PONIENTE 118 Y PONIENTE 116	1	1	20	1.50	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	Y AV. CUITLAHUAC	1	1	50	1.50	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL
CORREDOR PEATONAL SAN
ILDEFONSO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
CALLE LUIS GONZÁLEZ
OBREGÓN, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE BOLIVIA, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR EN APOYO A E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE
1 ORIENTE VIDAL ALCOCER
ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO
A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE SANTÍSIMA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA LORETO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE VENEZUELA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN SANTA CATARINA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
REPÚBLICA DE BRASIL,
ESQUINA REPÚBLICA DE
NICARAGUA, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ANDADOR 2 DE ABRIL, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA TLAXCOAQUE, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN 20 DE NOVIEMBRE, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DR. BARRAGÁN, EN APOYO A LA INTERVENCIÓN NOCTURNA Y A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. RIO DE LA PLATA EN APOYO A LA INTERVENCIÓN NOCTURNA Y A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, (FRENTE AL CINE MARISCALA), EN APOYO A LA INTERVENCIÓN NOCTURNA Y A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 01 ORIENTE, EN APOYO A LA INTERVENCIÓN NOCTURNA Y A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, ESQUINA PEÑA Y PEÑA, EN APOYO A LA INTERVENCIÓN NOCTURNA Y A LA BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, ESQUINA NACIONAL, EN APOYO A LA INTERVENCIÓN NOCTURNA Y A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN Y LECUMBERRI, EN APOYO A LA INTERVENCIÓN NOCTURNA Y A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, ESQUINA MIXCALCO, EN APOYO A LA INTERVENCIÓN NOCTURNA Y A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REVILLAGIGEDO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA, DE FLORENCIA A GÉNOVA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REGINA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS PASILLO 2 Y 3 DE DR. MORA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS PASILLO 1 Y 2 DE PASILLO 2, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. CALZADA DE LA VIGA, ESQUINA AV. DEL TALLER, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. CALZADA DE LA VIGA, DE AV. CHABACANO Y FRANCISCO AYALA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE CHILE, EN APOYO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DR. JOSÉ MARÍA VERTIZ, (JARDÍN DE LAS ARTES GRÁFICAS), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. JOSÉ PEÓN CONTRERAS, ENTRE FRANCISCO AYALA Y JOSÉ ANTONIO TORRES, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CALLE TACUBA,
POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO
DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS PASILLO 3 Y 4 DE DR. MORA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 347, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURISTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).






ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. INSURGENTES NORTE, (METRO LA RAZA, LINEA 5), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN CIVIL.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (METRO CONSULADO, LINEA 5), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN CIVIL.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ESQUINA AV. INSURGENTES NORTE, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN CIVIL,



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
EJE CENTRAL LÁZARO
CÁRDENAS, (METRO
POLITECNICO, LINEA 5), POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL Y EN
(SEBIEN) DE
SECRETARÍA DE
DE COMPAÑAMIENTO LA
DE CIUDADANA
(SBC) SECCIÓN CIVIL. SEGURIDAD





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA, ENTRE VERSALLES (GLORIETA DE LAS MUJERES QUE LUCHAN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS,
ESQUINA AV. AV.
NORTE, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPañAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN
CIVIL





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ESQUINA CON PONIENTE 152, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN CIVIL





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS,, ESQUINA CON PONIENTE 118 Y PONIENTE 116, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN CIVIL





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y AV. CUITLAHUAC, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC) Y PROTECCIÓN CIVIL



LIMPIEZA EN PLAZA DE CONSTITUCIÓN, POR LA "ENTREGA DE VALES PROGRAMAS COMUNA, (MERCADO, COMUNIDAD Y ABASTO)", EVENTO PRESIDIDO POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.






LIMPIEZA EN PLAZA DE CONSTITUCIÓN, POR LA "ENTREGA DE VALES PROGRAMA MERCOMUNA, (MERCADO, COMUNIDAD Y ABASTO)", EVENTO PRESIDIDO POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.



**OPERATIVO DE LIMPIEZA EN
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN,
POR EL “CCXV ANIVERSARIO DE
INICIO DE LA
INDEPENDENCIA DE MÉXICO”.**



**OPERATIVO DE LIMPIEZA EN
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN,
POR EL "CCXV ANIVERSARIO DE
INICIO DE LA
INDEPENDENCIA DE MÉXICO".**





LIMPIEZA DE LA PLAZA DE CONSTITUCIÓN, POR EL “DESFILE MILITAR”




LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL “DESFILE MILITAR”




LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LAS
“AUDIENCIAS ZÓCALO DE
GOBIERNO CIUDADANO”, PARA
ATENDER DIRECTAMENTE LAS
DEMANDAS, NECESIDADES,
PROPUESTAS Y PROBLEMÁTICAS
DE LOS CAPITALINOS, POR
PARTE DE LA JEFA DE
GOBIERNO LA LIC. CLARA
MARINA BRUGADA MOLINA.



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA PILARES, ZÓCALO - TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ PERMANENTEMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, DONDE SE IMPARTIRAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURALES Y AUTO ECONOMICAS EN CORREDOR PEATONAL.



BARRIDO MANUAL




RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



LAVADO



**LAVADO
PAPELERAS**

DE





**RETIRO
PROPAGANDA**

DE



RETIRODE CHICLES



ALAMEDA CENTRAL


ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, (HEMICICLO A JUÁREZ) POR LA CONCENTRACIÓN DENOMINADA “MOVIMIENTO GLOBAL POR GAZA EN MÉXICO”



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, HEMICICLO A JUÁREZ, POR LA CONCENTRACIÓN, “GRITO GENTRIFICACIÓN POR UNA CIUDAD CONTRA EL DESPOJO, MERCANTILIZACIÓN Y LA EXPULSIÓN”.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, (PLAZA DE LA SOLIDARIDAD), DONDE SE REALIZARA UNA CEREMONIA CIVICA EL 19 DE SEPTIEMBRE.







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, (PLAZA DE LA SOLIDARIDAD), POR LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DE LOS 40 AÑOS DEL TERREMOTO DE 1985, DONDE SE CONTO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA JEFA DE GOBIERNO LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, EN DR. MORA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO, INAUGURACIÓN DE PABELLONES EXPO METRÓPOLI, ESPACIO DE ENCUENTROS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A TRAVÉS DE CONFERENCIAS, EXPOSICIONES, DIÁLOGOS, PRESENTACIÓN DE LIBROS Y MÁS.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, (HEMICICLO A JUÁREZ), BRINDADO POR PARTE DEL C. HUGO VELASCO PACHECO, ENLACE EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.






SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

178,862.8 m³

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos
SEPTIEMBRE

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos



1,947.5 m³

Tierra recolectada en PA del CH
SEPTIEMBRE

Recolección de tierra





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


56,071 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH
SEPTIEMBRE


109,916 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
SEPTIEMBRE

Retiro de propaganda



Piezas de chicles retiradas en el perímetro "A"





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


24,640 m²

Eliminación de grafiti en PA de CH
SEPTIEMBRE


6,825 pzas

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos
SEPTIEMBRE

Eliminación de grafiti



Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos






SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

21,840 pzas

Lavado de Papeleras PA de CH
SEPTIEMBRE

215,462.8 kms

Barrido Manual
SEPTIEMBRE





06

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 12 al 25 de septiembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	8	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	17 de Octubre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	3	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
Pino Suarez	1/Línea 2	Salto del Agua	1 / Línea 8
Bellas Artes	5 / Línea 8	Balderas	1 / Línea 1

ELEVADORES	
Balderas	Línea 1
Cuauhtemoc	Línea 1
Juarez	Línea 3



STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ESCALERA	OPERÓ CORRECTAMENTE Del 12 al 25 de septiembre del 2025												OBSERVACIONES		
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25
				V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M		M	J
PERÍMETRO A																		
21	2	Pino Suárez	8731	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	BOBINA DE FRENADO DE EMERGENCIA	
31	8	Bellas Artes	K5.	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
32	8	Bellas Artes	K6.	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	EN CONFINAMIENTO POR SUSTITUCION DE 20 ESCALERAS							
33	8	Bellas Artes	K7.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EMBOBINADO DE MOTOR DAÑADO	
34	8	Bellas Artes	K8.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	DEBIDO AL TIEMPO DE USO Y VIDA UTIL EL MOTO-REDUCTOR SE ENCUENTRA CON DAÑO/ PROCESO DE SUSTITUCIÓN 20 ESCALERAS 2025	
35	8	Bellas Artes	K9.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	RODAJAS DAÑADAS Y FUGA EN MOTO-REDUCTOR, TAPIADA / PROCESO DE SUSTITUCIÓN 20 ESCALERAS 2025	
PERÍMETRO B																		
42	1	Baideras	7676	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS DERECHO DAÑADO	
63	8	Saito del Agua	8SA11S	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS IZQUIERDO DAÑADO	



STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LOS ELEVADORES DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

Nº	LÍNEA	ESTACIÓN	ELEVADOR	OPERÓ CORRECTAMENTE														OBSERVACIONES
				Del 12 al 25 de septiembre del 2025														
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
M	J	V	S	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J					
				PERÍMETRO A														
				PERIMETRO B														
12	1	BALDERAS	BAL1-ET1	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	NO	FUERA DE SERVICIO POR FILTRACIÓN
13	1	CUAUHTEMOC	CUA-1ET	NO	NO	NO	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	NO	NO	NO	POR FALLA INTERMITENTE EN TARJETA AL1
16	3	JUÁREZ	JAZ3-2ET	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	TARJETAS DAÑADAS





STC-Metro | Seguimiento de Indicadores

90%

Porcentaje de eficiencia en escaleras
eléctricas
SEPTIEMBRE

84.3%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
SEPTIEMBRE





07

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 12 de septiembre al 25 de septiembre	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	10 de Octubre
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	41	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	16	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	2	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desague

DIRECCION	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CJON DEL 57 Y BRASIL	-----	CENTRO	12	DESAGUE, INSPECCION A EQUIPOS
5 DE MAYO ENTRE CONDESA MONTE DE PIEDAD	-----	CENTRO	14	DESAGUE, INSPECCION A EQUIPOS
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EJE CENTRAL Y 20 DE NOVIEMBRE	-----	CENTRO	15	DESAGUE, INSPECCION A EQUIPOS
			41	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REVILLAGIGEDO 25	INDEPENDENCIA	ART. 123	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MANZANARES 12	ROLDAN	2DO CJON DE MANZANARES	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE COSTA RICA 19	REP. DE ARGENTINA	AZTECAS	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
SOLEDAD 45	SANTISIMA	MARGIL	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
ROLDAN 67	MISIONEROS	RAMON CORONA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
SANTO TOMAS 58	MISIONEROS	RAMON CORONA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MANZANARES 12	ROLDAN	2DO CJON DE MANZANARES	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE BOLIVIA 7	REP DE BRASIL	REP DE ARGENTINA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
GONZALEZ ORTEGA 16	HEROE DE GRANADITAS	REP. DE COSTA RICA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE CHILE 39	BELISARIO DOMINGUEZ	LAZARIN DEL TORO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
NACIONAL 7	MANUEL DOBLADO	VIDAL ALCONCER	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
16 DE SEPTIEMBRE 66	ISABEL LA CATOLICA	PALMA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
ARGENTINA 36	REP DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
ZAPATA 75	SAN MARCOS	MARGIL	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
SAN SALVADOR EL VERDE 5	FRAY SERVANDO	CHIMALPOPOCA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
ALLENDE 87	REP. DE ECUADOR	JUAN ALVAREZ	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	LUIS MOYA ESQ. JUAREZ	-----	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE TAPAS
	INDEPENDENCIA ENTRE REVILLAGIGEDO Y JOSÉ AZUETA	-----	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE TAPAS

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCION	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE PARAGUAY	COMONFORT PALMA NORTE	-----	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSION
LEANDRO VALLE	REP .DE PERU	-----	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSION



Gobierno de
México



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Mejora en la red de Baja Tensión Subterránea (Electromecánica y Civil) La Lagunilla

Septiembre 2025




2025
Año de
La Mujer
Indígena

Polígono en proceso Calle Rep. De Perú

Rep. Perú y Leandro Valle



- Inicio de obra por tercero: 25 de agosto 2025
- Contratista asignado: LICENSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- Avance Programado: 30%
- Avance Real: 30%
- Monto de material: \$3,817,355.36
- Monto total: \$7,734,100.78
- Km obra civil : 1.58 km
- Km obra electromecánica: 2.86 km
- Duración: 64 días



Gobierno de
México



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA




Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

15

Obras de mantenimiento que
impliquen rompimiento en vía pública
SEPTIEMBRE


Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública



521

Bóvedas atendidas con acciones de
desagüe
SEPTIEMBRE

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe






Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

13

Tapas de registros y/o bóvedas
reparadas
SEPTIEMBRE


Tapas de registros y/o bóvedas reparadas



204

Atenciones a fallas en el suministro
de energía eléctrica
SEPTIEMBRE

Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica





Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

14

Siniestro de robo registrados
SEPTIEMBRE





08

TELMEX



Teléfonos de México | Trabajos de infraestructura

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
16 SEPTIEMBRE 2025	TAPA ROTA Y DESOLDADA	CLL ART 123 ESQ HUMBOLDT		
17 SEPTIEMBRE 2025	REGISTROSIN TAPA	CLL SANTA VERACRUZ ESQ CLL 2 DE ABRIL		
24 SEPTIEMBRE 2025	POZO DESOLDADO	CLL REGINA NO 149 FRENTE A NADER		



09

**INSTITUTO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA E
HISTÓRIA**



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte Segunda quincena de Septiembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	-	cantidad	quincenal	Por definir
	02) Solicitud de colocación de enseres	0	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	15	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres	0	cantidad		



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP					
No.	UBICACIÓN	No.	AUTORIZACIÓN	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
1	BASILIO BADILLO	40	AUTORIZACIÓN-388/25	INSTALACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA.	OBRA MENOR
2	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	32-34	AUTORIZACIÓN-389/25	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
3	MOCTEZUMA	116	AUTORIZACIÓN-390/25	CONTNUIDAD PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA EDIFICIO DE VIVIENDAS.	OBRA MAYOR
4	TACUBA	24	AUTORIZACIÓN-391/25	REGULARIZACIÓN PARA LA REMODELACIÓN INTERIOR DEL LOCAL.	OBRA MENOR
5	ISABEL LA CATÓLICA	108	AUTORIZACIÓN-392/25	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
6	ISABEL LA CATÓLICA	99	AUTORIZACIÓN-393/25	CONTINUIDAD PARA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN.	OBRA MAYOR
7	BOLIVAR	100	AUTORIZACIÓN-394/25	TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
8	BOLIVAR	109	AUTORIZACIÓN-397/25	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra


AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP					
No.	UBICACIÓN	No.	AUTORIZACIÓN	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
9	BOLIVAR	109	AUTORIZACIÓN-397/25	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
10	LAS CRUCES	36	AUTORIZACIÓN-398/25	CONTINUIDAD PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN.	OBRA MAYOR
11	AV. CUAUHTÉMOC	19	AUTORIZACIÓN-399/25	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO INTERIORES Y SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
12	FRANCISCO I. MADERO	8	AUTORIZACIÓN-400/25	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN AL INTERIOR EN PLANTA BAJA.	OBRA MENOR
13	FRANCISCO I. MADERO	10	AUTORIZACIÓN-401/25	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOCAL COMERCIAL EN LA PLANTA BAJA.	OBRA MENOR
14	FRANCISCO I. MADERO	6	AUTORIZACIÓN-402/25	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOCAL COMERCIAL EN LA PLANTA BAJA.	OBRA MENOR
15	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	2	AUTORIZACIÓN-404/25	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOCAL COMERCIAL EN LA PLANTA BAJA.	OBRA MENOR
16	BOLIVAR	25	AUTORIZACIÓN-405/25	TRABAJOS DE INTERVENCIÓN AL INTERIOR DEL INMUEBLE.	OBRA MAYOR



INAH | Seguimiento de Indicadores


252

Solicitudes de autorización de obras
SEPTIEMBRE



248

Autorizaciones de obra
SEPTIEMBRE





10

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Dirección de Construcción de
Obras de Infraestructura Vial**




MANTENIMIENTO A CONCRETO ESTAMPADO EN CENTRO HISTÓRICO



SOBSE-DGOIV | Pavimentación

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CONCRETO ESTAMPADO EN CENTRO
HISTORICO, CALLE VENUSTIANO
CARRANZA ESQ. CERRADA DE LA PALMA






SOBSE-DGOIV | Pavimentación

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CONCRETO ESTAMPADO EN CENTRO
HISTORICO CALLE 5 DE FEBRERO ESQ.
CALLE REGINA






SOBSE-DGOIV | Pavimentación

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CONCRETO ESTAMPADO EN CENTRO
HISTORICO CALLE 5 DE FEBRERO ESQ.
CALLE REGINA





SOBSE-DGOIV | Pavimentación

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CONCRETO ESTAMPADO EN CENTRO
HISTORICO CALLE DONCELES ESQ.
MARCONI.





SOBSE-DGOIV | Pavimentación

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CONCRETO ESTAMPADO EN CENTRO
HISTORICO CALLE DONCELES ESQ.
IGNACIO ALLENDE.





SOBSE-DGOIV | Pavimentación

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CONCRETO ESTAMPADO EN CENTRO HISTORICO CALLE TACUBA





SOBSE-DGOIV | Pavimentación

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CONCRETO ESTAMPADO EN CENTRO HISTORICO CALLE TACUBA





SOBSE-DGOIV | Pavimentación

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL


CONCRETO ESTAMPADO EN CENTRO HISTORICO CALLE TACUBA



24 sep. 2025 11:17:48 a. m.
#5 Calle de la Palma
Centro
Ciudad de México



25 sep. 2025 5:19:45 p. m.
Calle de la Palma
Centro
Ciudad de México





SOBSE-DGOIV | Información


UBICACIÓN	ÁREA M2	MATERIAL	IMPORTE
VENUSTIANO CARRANZA ESQ. CDA DE LA PALMA	8 M2	CONCRETO ESTAMPADO	\$ 10,657.76
5 DE FEBRERO ESQ. CALLE REGINA	4.30 M2	CONCRETO ESTAMPADO	\$5,728.55
DONCELES DE EJE CENTRAL A PJE. ALLENDE	158 M2	CONCRETO ESTAMPADO	\$ 210,490.76
CALLE TACUBA	45 M2	CONCRETO ESTAMPADO	\$ 59,949.90
<u>TOTAL</u>			<u>\$ 286,826.97</u>



TURNOS E INCIDENCIAS

ASUNTOS GENERALES





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO