



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XXVI SESIÓN - Evaluación de diciembre

26 de diciembre de 2023



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico





Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22 de diciembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	27	atenciones		
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	2	jornadas	quincenal	5 de enero de 2024
Eliminación de grafiti	ón de grafiti 03) Eliminación de grafiti en CH		metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	o de áreas verdes 04) Riego áreas verdes - ACH		jornadas		



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Los trabajos realizados consistieron en:

Madero San Jerónimo

- Colocación de 15 vinilos en puestos de periodicos ubicados en diferentes puntos del Centro Histórico.
- Demolición de 3.00 m2 de piso de recinto, excavación de 1.00 m3, armado con varilla de ½ ", colado de 1.5 m3 de concreto y descimbrado para base de escultura en Madero esquina Isabel la Católica.
- Se retiraron 2 bolardos en San Jerónimo esquina Pino Suárez.









Autoridad del Centro Histórico | **Atención de incidencias de infraestructura**











Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura











Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes ACH



Se realizó limpieza en Plaza Vizcaínas con apoyo de 1 infractor de Justicia Cívica, 12 de diciembre de 2023



Se realizó limpieza en Jardín del Obispo y Jardín Allende con apoyo de 11 infractores de Justicia Cívica, 19 de diciembre de 2023



Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

2,496

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH


enero - diciembre



35

Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica enero - diciembre

Atención de áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica






Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

1,428 m2

Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH

enero - diciembre


Eliminación de grafiti (m2)



106

Riegos de áreas verdes enero - diciembre

Riegos de árgas verdes Centro Histórico





Alcaldía Cuauhtémoc



Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22 de diciembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
	Reparación de fuga de agua	1	fuga		
Drenaje	Desazolve de tubería	32	metros lineales		5 de enero de 2024
	Desazolve de atarjea	160	metros lineales		
	Riego	4,600	metros cuadrados	quincenal	
Parques y Jardines	Poda de pasto		metros cuadrados		
	Cultivo	955	metros cuadrados		
	Poda de seto		metros lineales		12



Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22 de diciembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	io 283 Kilómetros			
	Recolección orgánica domiciliaria	674.8	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,503.9	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	524.4	Toneladas	quincenal	5 de enero
Alumbrado	Luminarias	2	piezas	·	de 2024
Alumbrado	Reconexión de circuitos	1	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	0	piezas		
	Derribo de árbol	3	piezas		



Alcaldía Cuauhtémoc | **Alumbrado público**

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN
1	REVILLAGIGEDO ENTRE INDEPENDENCIA Y JUÁREZ	SE CAMBIÓ LUMINARIO LED DE 54 W CON FOTOCELDA MULTIVOLTAJE DE REUSO Y SE REPARARON 2 LUMINARIOS OV	110DIC/2023
2	KIOSKO A ESPALDAS DE GARIBALDI	SE RECONECTARON LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN SULFATADAS EN LUMINARIOS	20/DIC/2023
3	REPÚBLICA DE PERÚ ENTRE EJE CENTRAL Y ALLENDE	SE INSTALARON 2 REFLECTORES DE 600 WTS. UTILIZANDO 15 MTS. DE CABLE DEL N° 6	20/DIC/2023
4	EXPLANADA DE LA CATEDRAL METROPOLITANA	SE INSTALÓ REFLECTOR DE 600 WTS. UTILIZANDO 10 MTS. DE CABLE DEL N° 6	21/DIC/2023



Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Derribo de árbol en Monte de Piedad y Guatemala



Recolección de residuos en el callejón de la Concepción y Perú



Recolección de cascajo en Belisario Domínguez



Barrido sobre Eje Central Lázaro Cárdenas



Barrido en la colonia Centro



Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


18,351.46

Toneladas de recolección orgánica enero - diciembre

38,611.07

Toneladas de recolección inorgánica enero - diciembre

Recolección inorgánica domiciliaria y barrido






Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

31


Fugas de agua reparadas enero - diciembre



224

Reparaciones de luminarias

enero - diciembre





Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación. Drenajes.



AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	13,010	440	13,450
POZOS DE VISITA	232	6	238
REJILLAS DE PISO	228	9	237
COLADERA PLUVIAL	209	9	218
ALBAÑAL (METROS)	992	26	1,018



REPORTE FOTOGRÁFICO





5 DE MAYO (ENTRE EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS Y 5 DE FEBRERO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 160 ML DE ATARJEA, 2 PV, 3 CP, 3 RP, 12 ML DE ALBAÑAL.



REPORTE FOTOGRÁFICO






JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (ENTRE JOSÉ MARÍA IZAZAGA Y MESONES)




12,740 ML.

Atención de Atarjeas enero - diciembre



227 Pzas.


Atención de Pozos de Visita enero - diciembre






223 Pzas

Atención de Rejillas de Piso enero - diciembre



204 Pzas

Atención de Coladeras Pluviales enero - diciembre






977 ML.

Atención de Albañal

enero - diciembre





Secretaría de Obras y Servicios

- Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
 - **Alumbrado Público**



Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	08 Diciembre	2741	Pza.(luminarias)	quincenal	05 Enero



REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
REPÚBLICA DE GUATEMALA	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	22	REPROGRAMACION DE TIMER	CIRCUITO ENCENDIDO DE DIA	
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	ROLDÁN Y EJE 1 OTE CIRCUNVALACIÓN	CENTRO	15	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO	
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	I UMINARIA APAGADA	
LECUMBERRI	MANUEL DOBLADO Y VIDAL ALCOCER	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	Edwin Vita Non Dri	
REPÚBLICA DE CUBA	REPÚBLICA DE BRASIL Y PALMA NORTE	CENTRO	15	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO	
5 DE MAYO	FILOMENO MATA Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA	LUMINARIA APAGADA	
ISABEL LA CATÓLICA	5 DE MAYO Y CALLE DE TACUBA	CENTRO	11	RESTABLECIMINETO ITM	CIRCUITO APAGADO	
CORREGIDORA	ROLDAN Y SEGUNDO CALLEJÓN DE MANZANARES	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA		
DONCELES	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA	LUMINARIA APAGADA	
SOLEDAD	EJE 1 ORIENTE Y CALLEJÓN DE LECHERAS	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA		
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	24	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO	
SANTO TOMÁS	REPÚBLICA DE URUGUAY Y MANZANARES	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA	
ISABEL LA CATÓLICA	16 DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO I MADERO	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA	
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO Y XOCONGO	CENTRO	2	CAMBIO DE FOTOCELDA	LUMINARIA INTERMITENTE	
MONTE DE PIEDAD	TACUBA Y 5 DE MAYO	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA	
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	13	INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6	ROBO DE CABLE	
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	9	INSTALACIÓN DE POSTES	ADICION DE ALUMBRADO	
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO EN PDL 081388	LUMINARIAS APAGADAS	
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	4	CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA		
		TOTAL	126			



REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
MISIONEROS	TOPACIO Y PLAZA JUAN JOSÉ BAZ	CENTRO	22	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO	
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA		
20 DE NOVIEMBRE	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y REPÚBLICA URUGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA	
REPÚBLICA DE URUGUAY	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	2	CAMBIO DE SOCKET, LÁMPARA Y BALASTRO		
MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	MANUEL DOBLADO Y VIDAL ALCOCER	CENTRO	1	REACOMODO DE FOTOCELDA	LUMINARIA INTERMITENTE	
REPÚBLICA DE CUBA	REPÚBLICA DE CHILE E IGNACIO ALLENDE	CENTRO	22	RESTABLECIMINETO ITM	CIRCUITO APAGADO	
REPÚBLICA DE URUGUAY	ESQUINA JESÚS MARIA	CENTRO	1	RETIRO DE LUMINARIA	LUMINARIA APUNTO DE CAE	
5 DE MAYO	FILOMENO MATA Y SIMON BOLÍVAR	CENTRO	26	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO	
MANUEL DOBLADO	MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA Y NACIONAL	CENTRO	3	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA	
REPÚBLICA DE GUATEMALA	JESÚS MARIA Y LA SANTÍSIMA	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO	
MANUEL DOBLADO	SAN ANTONIO TOMATLÁN Y CALLEJÓN DE MIXCALCO	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA	LUMINARIA APAGADA	
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CORREGIDORA Y MONEDA	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA	
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	9	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO	
2° CALLEJÓN DE MANZANARES	MANZANARES Y CORREGIDORA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA	
SAN JERÓNIMO	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	13	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO	
		SUBTOTAL	106			



REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y RINCONADA DE JESÚS	CENTRO	2	CAMBIO DE SOCKET, LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA
SAN JERÓNIMO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	34	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE URUGUAY	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA
MIXCALCO	CJON MIXCALCO Y ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
FRANCISCO I. MADERO	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	19	REACOMODO DE COMPONENTES	CIRCUITO APAGADO
		SUBTOTAL	58		



SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ



CAMBIO DE SOCKET, LÁMPARA Y BALASTRO

REPÚBLICA DE GUATEMALA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

DONCELES



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA


LECUMBERRI



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN




SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)



ALAMEDA CENTRAL





CABLEADO DE 90 METROS DE CABLE DE ALUMINIO 26+1 CALIBRE 6 PARA ALIMENTAR 4 PDL CERCANOS A LA BÓVEDAS DE MERCURIO, NINFA 2, GEISER TEATRO Y GEISER MADERO, PDL'S: DEL 081253 AL 081255 Y DEL 081214 AL 081222



REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
EDIFICIO DE JOYERIAS	MONTE DE PIEDAD No. 13	CENTRO	165		
EDIFICIO VIRREINAL	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	114		
TEATRO DE LA CIUDAD	DONCELES No. 36	CENTRO	40	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	LIC. PRIMO DE VERDAD No. 10 ESQ. MONEDA	CENTRO	23		
EDIFICIO NUEVO GOBIERNO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1	CENTRO	134	FIJACIÓN DE PROYECTORES	FIJACIÓN DE PROYECTORES CO PIJAS Y TAQUETES NUEVOS
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	LIC. PRIMO DE VERDAD No. 10 ESQ. MONEDA	CENTRO	23		
EDIFICIO DE JOYERIAS	MONTE DE PIEDAD No. 13	CENTRO	165		
EDIFICIO VIRREINAL	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	114	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
TEATRO DE LA CIUDAD	DONCELES No. 36	CENTRO	40		
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PLAZA DE LA REPÚBLICA S/N	CENTRO	95		
EDIFICIO NUEVO GOBIERNO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1	CENTRO	134		
		SUBTOTAL	1,047		



EDIFICIO VIRREINAL



PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO

EDIFICIO NUEVO GOBIERNO



FIJACIÓN DE PROYECTORES



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
	FUENTE AMERICAS	CENTRO	1	COLOCACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING	MANTENIMIENTO
	FUENTE DANAIDES	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE GABINETE CON SISTEMA DE GESTIÓN REMOTA	MANTENIMIENTO
	FUENTE MERCURIO	CENTRO	16	INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 0.5HP	MANTENIMIENTO
	FUENTE NEPTUNO	CENTRO	7	INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 1.5HP	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	FUENTE NINFA 2	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO PISCINA DE 1HP	MANTENIMIENTO
	FUENTE NINFA 2, DANAIDES, AMÉRICAS, NEPTUNO Y PRIMAVERA	CENTRO	5	SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE	MANTENIMIENTO
	FUENTE NINFA 2, VENUS, DANAIDES, MERCURIO	CENTRO	5	SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE	MANTENIMIENTO
	FUENTE PRIMAVERA	CENTRO	10	INSTALACIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA DE 2HP	MANTENIMIENTO
		SUBTOTAL	46		
		TOTAL	1383		



SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

GÉISER TEATRO



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES

FUENTE TLAXCOAQUE



INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO PISCINA DE 1HP



SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PRIMAVERA



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES

BÓVEDA DE FUENTE MERCURIO



INSTALACIÓN DE 16 BOMBAS SUMERGIBLES DE 0.5HP MARCA ORANGEPUMPS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFICA QUE SE INSTALARON CORRECTAMENTE




REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 22 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
AV. JUÁREZ	JOSÉ AZUETA Y DOLORES	CENTRO	30	CIRCUITO APAGADO	DECONEVIÓN
AV. JUÁREZ	DOLORES Y C. LUIS MOYA	CENTRO	20	CIRCUITO APAGADO	RECONEXIÓN
REPÚBLICA DE HONDURAS	REPÚBLICA DE CHILE Y INCAS	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA
VIZCAÍNAS	ALDACO Y EJE CENTRAL	CENTRO	8	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
ISABEL LA CATÓLICA	REPÚBLICA DEL SALVADOR Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	13	CAMBIO DE FOTOCELDA	CIRCUITO ENCENDIDO DE I
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	5 DE FEBRERO Y DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	13	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	CIRCUITO APAGADO
RODRÍGUEZ PUEBLA	SAN ILDEFONSO Y REPÚBLICA DE VENEZUELA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
CALLEJÓN LECHERAS	ESQUINA SOLEDAD	CENTRO	2	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
GENERAL MIGUEL ALEMÁN	LEONA VICARIO Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
ISABEL LA CATÓLICA	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	34	CAMBIO DE FOTOCONTACTOR 2*40	
REPÚBLICA DE PERÚ	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS E IGNACIO ALLENDE	CENTRO	12	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
FRAY PEDRO DE GANTE	FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	10	REACOMODO DE COMPONENTES	CIRCUITO APAGADO
ADIP INTERNET PARA TODOS	CJON LECHERAS Y JESÚS MARÍA	CENTRO	27	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
MARGIL	REPÚBLICA DE GUATEMALA Y SOLEDAD	CENTRO	11	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
SAN ANTONIO TOMATLÁN	VIDAL ALCOCER Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	16	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
PLAZA SEMINARIO	REPÚBLICA DE GUATEMALA Y MONEDA	CENTRO	68	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
		SUBTOTAL	269		




SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)









RECONEXIÓN



REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 22 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REGINA	CORREO MAYOR Y LAS CRUCES	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y SOCKET	LUMINARIA APAGADA
LA ACADEMIA	CORREGIDORA Y SOLEDAD	CENTRO	7	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
VIZCAÍNAS	ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	7	CAMBIO DE LÁMPARA Y FOTOCELDA	CIRCUITO APAGADO
ISABEL LA CATÓLICA	REGINA Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	14	RESTABLECIMINETO ITM	SINCOTTO AL AGABO
ISABEL LA CATÓLICA	5 DE MAYO Y TACUBA	CENTRO	11	RESTABLECIMIENTO ITM	
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	MESONES Y REGINA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
REPÚBLICA DE CUBA	REPÚBLICA DE BRASIL Y PALMA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
COSTA RICA	FLORIDA Y AZTECAS	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
VENUSTIANO CARRANZA	PALMA Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	
APARTADO	REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE DEL CARMEN	CENTRO	11	CAMBIO DE FOTOCELDA	CIRCUITO ENCENDIDO DE I
ACAREMIA	CALLE DE CORREGIDORA Y	CENTRO		REACOMODO DE COMPONENTES	
ACADEMIA	CALLE DE SOLEDAD	CENTRO	1	REACOMODO DE COMPONENTES	
CORREGIDORA	ALHODIGA Y 1ER CALLEJÓN DE CORREGIDORA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	5	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE ECUADOR	CENTRO	3	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	
		SUBTOTAL	66		



REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 22 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
DONCELES	IGNACIO ALLENDE Y REPÚBLICA DE CHILE	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA		
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y DEL CARMEN	CENTRO	6	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	LUMINARIA APAGADA	
1A. CERRADA 5 DE MAYO	5 DE MAYO Y PALMA NORTE	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN		
ISABEL LA CATÓLICA	SAN JERONIMO Y REGINA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO		
REPÚBLICA DE GUATEMALA	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	22	REACOMODO DE COMPONENTES	CIRCUITO ENCENDIDO DE DÍA	
LECUMBERRI	RODRIGUEZ PUEBLA Y LEONA VICARIO	CENTRO	1	REACOMODO DE COMPONENTES	LUMINARIA INTERMITENTE	
MISIONEROS	1A CALLE DE TOPACIO Y ROLDAN	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO		
DONCELES	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA	
SAN ANTONIO TOMATLÁN	ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN Y CALLEJÓN MIXCALCO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA		
		SUBTOTAL	35			



SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

GENERAL MIGUEL ALEMÁN



CAMBIO DE BALASTRO

REPÚBLICA DE PERÚ



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

SEMINARIO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

ISABEL LA CATÓLICA



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos


REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 22 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	ACTIVIDAD REALIZADA
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	LIC. PRIMO DE VERDAD No. 10 ESQ. MONEDA	CENTRO	60	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
EDIFICIO DE JOYERIAS	MONTE DE PIEDAD No. 13	CENTRO	165	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
EDIFICIO VIRREINAL	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	114	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
EDIFICIO NUEVO GOBIERNO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1	CENTRO	134	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
EDIFICIO DE ASAMBLEA	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 10	CENTRO	417	CAMBIO DE COLOR DE ACUERDO AL CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	LIC. PRIMO DE VERDAD No. 10 ESQ. MONEDA	CENTRO	60	CONFIGURACIÓN DE RELLOJ	LUMINARIOS ENCENDIDOS DE DÍA
		SUBTOTAL	950		



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

EDIFICIO NUEVO GOBIERNO



EDIFICIO DE ASAMBLEA



PROGRAMACION DE COLORES DE ACUERDO AL CALENDARIO PROPUESTO



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA





PROGRAMACIÓN DEL RELOJ ASTRONÓMICO



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 22 DE DICIEMBRE

DIRECCIÓN	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	ACTIVIDAD REALIZADA
	FUENTE DANAIDES, NINFA 1. NINFA 2 Y PRIMAVERA	CENTRO	4	LLENADO DE FUENTE	
	FUENTE MERCURIO, PRIMAVERA, VENUS Y DANAIDES	CENTRO	4	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE	
	FUENTE NEPTUNO	CENTRO	2	INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2X16 AMP	
	FUENTE NEPTUNO Y AMERICAS	CENTRO	2	SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTES	
	FUENTE PRIMAVERA, NEPTUNO, AMÉRICAS, VENUS, DANAIDES, Y MERCURIO	CENTRO	6	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE	
ALAMEDA CENTRAL	FUENTE PRIMAVERA, NEPTUNO, DANAIDES, MERCURIO, NINFA 1, NINFA 2, AMERICAS, VENUS, DANAIDES, GÉISER HILTON Y GÉISER HIDALGO,	CENTRO	11	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR	MANTENIMIENTO
	GÉISER HIDALGO	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO IRVING EN BÓVEDA	
	GÉISER HILTON	CENTRO		INSTALACIÓN DE 2 VARIADORES DE FRECUENCIA DE 2HP	
	GÉISER MADERO	CENTRO	1	VACIADO Y LIMPIEZA DE CISTERNA	
	GÉISER TEATRO	CENTRO	1	CAMBIO DE CONTACTOR EN GABINETE DE GESTIÓN REMOTA	
	GÉISER TEATRO Y GÉISER MADERO	CENTRO	2	SUMINISTRO Y LLENADO DE CISTERNA	
	FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1, 2, 3 y 4	CENTRO	4	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE	
		SUBTOTAL	38		
		TOTAL	1358		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

FUENTE MERCURIO



ENCENDIDO DE FUENTES

GÉISER HIDALGO




INSTALACIÓN DE 1.36 m2 DE REJILLA TIPO IRVING EN BÓVEDA



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

GÉISER TEATRO



APLICACIÓN DE QUÍMICOS

FUENTE NEPTUNO



INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES EN LA BÓVEDA: 2 ITM DE 2X16 AMP, 1.22m2 DE REJILLA TIPO IRVING, 1 ITM DE 3X100 AMP Y 1 GABINETE QO6




SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

23,228

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH enero - diciembre

Número de reparaciones a luminarias





Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24/12	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte	
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros			
Limpieza	02) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.04	kilómetros			
	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,179	metros cúbicos		09 de enero	
Recolección	04) Tierra recolectada en PA del CH	114.25	metros cúbicos	quincenal	09 de enero	
Lavado	05) Lavado de papeleras	1,120	piezas			
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	635,387	metros cuadrados			



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24/12	U. Medida	Periodicida d	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	sitios		
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	3,726	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	239	metros cuadrados	quincenal	09 de enero
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	2,974	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	0	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		



ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DE CORREGIDORA A VENUSTIANO CARRANZA (PROTESTA)	95	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	35	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE MONEDA A CORREGIDORA (PROTESTA)	109	m2

TOTAL 239 m2



ELIMINACIÓN DE GRAFITTI DE PROTESTA 239 M2













INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

PERIODO: DEL 11 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS	FRECUENCIAS	BARRID	RECOLECCIÓN	OBSERVACIONES
		LABORADOS	DE ATENCIÓN	0	DE RESIDUOS	
				MANUAL	M3	
				M2		
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	10	27	67,500	6.90	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	5	5	15,000	1.10	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	10	27	2,700	6.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	10	27	65,718	6.30	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	10	29	64,960	11.20	57



INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRID O MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	10	16	9,600	12.30	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	5	5	700	32.10	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	3	3	750	1.20	
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	2	2	200	3.20	
PLAZA LORETO	ESQUINA JUSTO SIERRA	1	1	250	10.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA



INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS	FRECUENCIAS	BARRID	RECOLECCIÓN	OBSERVACIONES
		LABORADOS	DE ATENCIÓN	О	DE RESIDUOS	
				MANUAL	М3	
				M2		
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	3	3	300	0.70	
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	2	2	1,960	0.90	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	2	2	8,450	0.50	
AV. BUCARELI	ESQUINA AYUNTAMIENTO	2	2	200	0.40	SE REALIZO EL BARRIDO
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	4	5	14,365	4.30	EN BANQUETA 59



INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRID O MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 23 (FRENTE AL CINE MARISCALA)	ENTRE CALLE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA	2	2	200	1.40	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
SAN JERÓNIMO	ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y BOLÍVAR	1	1	100	0.20	SE DEALIZO EL BADDIDO
CORREDOR SANTISIMA	ZAPATA ESQUINA MARGIL	1	1	100	2.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN












ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE















CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















PLAZA 23 DE MAYO















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE

ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI













ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA LORETO, ESQUINA JUSTO SIERRA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE











ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.











ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS

(IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE











ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. BUCARELI EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS

(IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE











ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE















LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23 FRENTE AL CINE MARISCALA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN SAN JERÓNIMO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ZAPATA Y MARGIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE









PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO
















PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO















LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA POR LAS ACTIVIDADES DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO EN LA PRESENTACIÓN DEL CORO "DESCUBRIENDO MI VOZ"











LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA CON MOTIVO DEL EVENTO "TRADICIONALES POSADAS NAVIDEÑAS DEL CENTRO HISTÓRICO 2023"











LIMPIEZA EN PLAZA JUAN JOSÉ BAZ CON MOTIVO DEL EL EVENTO "TRADICIONALES POSADAS NAVIDEÑAS DEL CENTRO HISTÓRICO 2023"













LIMPIEZA EN CORREDOR MARIANA RODRIGUEZ DEL TORO DE LAZARÍN, CON MOTIVO DEL EVENTO "TRADICIONALES POSADAS NAVIDEÑAS DEL CENTRO HISTÓRICO 2023"











LIMPIEZA EN PLAZA 2 DE ABRIL, CON MOTIVO DEL EVENTO "TRADICIONALES POSADAS NAVIDEÑAS DEL CENTRO HISTÓRICO 2023"











LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO, CON MOTIVO DEL EVENTO "TRADICIONALES POSADAS NAVIDEÑAS DEL CENTRO HISTÓRICO 2023"











LIMPIEZA EN PLAZA CARLOS PACHECO CON MOTIVO DEL EVENTO DE LAS "TRADICIONALES POSADAS NAVIDEÑAS DEL CENTRO HISTÓRICO 2023"











LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DE LA "VERBENA NAVIDEÑA"















LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DE LA "VERBENA NAVIDEÑA"












LIMPIEZA EN PLAZA JUAN JOSÉ BAZ POR EL RETIRO DE RAMAS POR ARBÓL CAÍDO







BARRIDO MANUAL









RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS









RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS










LAVADO










LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA





RETIRO DE CHICLES










320,116.16 m3

Residuos sólidos y recolección producto de barrido enero - diciembre

3074.75 m3

Tierra recolectada en PA del CH enero - diciembre

Recolección de tierra





70,891 pzas


Retiro de propaganda PA y PB de CH enero - diciembre



281,029 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución enero - diciembre

Piezas de chicles retiradas en el perímetro "A"






31,733 m²

Eliminación de grafiti en PA de CH enero - diciembre

Eliminación de grafiti






23,425 pzas

Desratización de PA y PB de CH enero - diciembre

Desratización en el Perímetro "A" y "B"





Sistema de Transporte Colectivo



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 08 a 21 de Diciembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por modernización / mantenimiento de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	0/6	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		8 de Enero
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por modernización / mantenimiento de los 19 ubicados en las estaciones del CH	0/0	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	

	ESC	ALERAS			
Perímetro A		Perímetro B			
		Balderas 7674 Línea			
Bellas Artes k5	Línes 0	Fray Servando	Línes 4		
	Línea 8	2515	Línea 4		
		Garibaldi S4	Línea 8		
		Guerrero R4	Línea B		


ELEVARDORES	
Balderas BAL-3-ET3	Línea 3



STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


92%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas enero - diciembre



94.73%

Porcentaje de eficiencias en elevadores enero - diciembre





Fideicomiso del Centro Histórico





FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	СОМСЕРТО	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	79	79	AGOSTO 2023
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	40	40	CONVENIO MODIFICATORIO. DICIEMBRE 2023
F54/008/2023	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN LEANDRO VALLE .	20	20	ENERO 2024
F-54/009/2023	ARREGLO DE LAS 3 FACHADAS DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO "CASA XOCHIQUETZAL"	20	20	ENERO 2024





FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.











Trabajos de rehabilitación de firmes y pisos. Se ha realizado la sustitución de piezas de piso de cantera acabado punzonado dañadas, el desazolve del dren de desagüe pluvial y el mantenimiento a la fuente realizando remoldeos de cantera y limpieza de piezas de talavera existentes en su interior.






FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.












Trabajos de mantenimiento integral de herrerías históricas, liberación de pintura y aplanados deteriorados y remoldeos en marcos de ventanas.





FCH | Seguimiento de indicadores.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 - FCHCM









FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023

NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/INV/001/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO" San Ildefonso 80, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Cuauhtémoc, CDMX	73	87	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO" Donceles 99, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX	70	85	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA" República de Brasil, Cuauhtémoc, Centro, 06020 Ciudad de México, CDMX	92	100	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA "RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA" Isabel La Católica 21, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX	96	100	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/006/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE "CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA" República del Salvador 59, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX	91	100	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/009/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA" Emiliano Zapata 60 esq. santísima, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de México, CDMX	99	100	DICIEMBRE 2023





FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	СОМСЕРТО	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL " TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR " Belisario Domínguez 28, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX	85	100	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ" Calle del rosario no. 5, col. candelaria de los patos, Alc. Venustiano Carranza, c.p. 15100. Perímetro "B" del Centro Histórico de la Ciudad de México.	45	79	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN" Belisario Domínguez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX	85	100	DICIEMBRE 2023









Realización de calas exploratorias en cimentación; trabajos de liberación de aplanados deteriorados en extradós de cúpula y consolidación de muros.









Trabajos de reintegración de aplanados gruesos y finos en interiores, liberación de piezas sueltas y materiales incompatibles.
















Trabajos de reintegración de aplanados en interior y exterior de capilla de "La dolorosa", consolidación de grietas por intradós y extradós de la bóveda de la capilla del "Sagrado Corazón".










Trabajos finalizados.












Trabajos finalizados.







Trabajos terminados.



REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA"















Trabajos finalizados.










Reintegración de losa y colocación de enladrillado.








Consolidación de bóvedas por intradós y aplicación de aplanado fino.





FCH | Seguimiento de indicadores.









FCH | Gráficas de obras en proceso.

ARREGLO DE FACHADAS 2023. RECURSO PROPIO DEL FCHCM.					
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA	
	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES DEL CENTRO HISTÓRICO. REP. DE VENEZUELA 18, REP. DE ECUADOR 90, REP. DE PERÚ 96, MONTERO 7, ALARCÓN 17, SOTO 164.	98	100	NOVIEMBRE 2023	









Fachada finalizada









Trabajos finalizados







Trabajos finalizados







Trabajos finalizados














FCH | Seguimiento de indicadores.









FCH | Gráficas de obras en proceso.

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL 2023					
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA	
FCH/CDI/AD/005/2023	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES EN EL CENTRO HISTÓRICO con ubicación en las calles de Héroes No. 35, 43, 60, 88, 118-120, Magnolia no. 149, 151 y Violeta no. 47, 54, 60.	45	58	DICIEMBRE 2023	











Fachada terminada







Fachada terminada








Fachada terminada








Fachada terminada









Fachada finalizada








Liberación de aplanados y preparación para aplicación de pintura





FCH | Seguimiento de indicadores.

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL 2023





Instituto Nacional de Antropología e Historia



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 08/12/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte	
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	16	cantidad			
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad	quincenal	09/12/24	
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	16	cantidad	·		
Autorización	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad			



Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	JUAREZ	22	CENTRO	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOS NIVELES	OBRA MAYOR
-	JUAREZ	22	CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO HABITACIONAL DE DOS NIVELES Y DOS SOTANOS	OBRA MAYOR
-	BALDERAS	95	CENTRO	SUSTITUCIÓN DE APLANADOS EN MUROS CON HUMEDAD	OBRA MENOR
-	JUSTO SIERRA	49	centro	REMODELACIÓN INTERIOR	OBRA MENOR
-	EJE 1 PTE. AV. CUAUHTEMOC	19	ROMA	PINTURA EN FACHADA	OBRA MENOR
-	REP. DE ARGENTINA	28	CENTRO	PROYECTO INTEGRAL PARA RESTAURACION REHABILITACION, MANTENIMIENTO, MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFIA EN EL MUSEO VIVO DEL MURALISMO	OBRA MAYOR
-	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CATEDRAL METROPOLITANA	sn	CENTRO	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO DE 2017	OBRA MAYOR



Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	GRAL. GABRIEL HERNÁNDEZ	57	DOCTORES	DEMOLICION TOTAL	OBRA MAYOR
-	AYUNTAMIENTO	50	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	LOPEZ	1	CENTRO	LIBERACION Y DESMANTELAMIENTO POR MEDIOS MANUALES EN AZOTEA Y REUBICACIÓN DE INSTALACION HIDRAULICA	OBRA MAYOR
-	REP. DE BOLIVIA	16	CENTRO	ACONDICIONAMIENTO DE 4 LOCALES	OBRA MENOR
-	REP. DE ARGENTINA	54	CENTRO	MODIFICACION/REESTRUCTURACION	OBRA MAYOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	95	CENTRO	ADECUACION	OBRA MENOR
-	EJE 1 PONIENTE BUCARELI	43	CENTRO	REPARACION Y CONSOLIDACION DE FISURAS, LIMPIEZA Y PUERTA DE HERRERIA	OBRA MENOR



Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	MOTOLINIA	40	CENTRO	PRORROGA AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	CALLEJON XICOTENCATL	5	CENTRO	PRORROGA DE AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO	OBRA MENOR



Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No. Alcaldía - Cuauhtémoc		Obra	Tipo
-	HÉROES	43	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN.	OBRA MAYOR
-	PUENTE DE PEREDO	14	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	79	CENTRO HISTÓRICO	SUSTITUCIÓN DE CÁMARA DE VIGILANCIA.	OBRA MENOR
-	AV. 5 DE MAYO	2	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO A LAS CELDAS DE RESGUARDO, UBICADAS EN EL SÓTANO.	OBRA MENOR
-	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO A SALAS DE EXHIBICIÓN.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	71	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN.	OBRA MAYOR
-	LORETO	10	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR



Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	BUCARELI	80	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO.	OBRA MAYOR
-	BALDERAS	138	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE.	OBRA MAYOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	21	CENTRO HISTÓRICO	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO 2017.	OBRA MAYOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	32	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	20	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO AL INTERIOR DEL LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE COLOMBIA	15	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	43 Y47	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN EN LA OFICINA DE ACTIVIDADES CULTURALES.	OBRA MAYOR



Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	ón No. Alcaldía - Cuauhtémoc		Obra	Tipo
-	AV. HIDALGO	119	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	VICTORIA	66	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN DE LAS FACHADAS.	OBRA MAYOR




INAH | Seguimiento de Indicadores

353


Autorizaciones de obras

enero - diciembre



Autorización de colocación de Enseres enero - diciembre








INAH | Seguimiento de Indicadores

316


Solicitudes de autorización de obras enero - diciembre



21

Solicitudes de colocación de Enseres enero - diciembre

Solicitudes de colocación de enseres



Instituto Local de la
 Infraestructura Física Educativa
 de la Ciudad de México



ILIFE



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO 22 DE DICIEMBRE DE 2023

		0	
1.	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Júarez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	DESAZOLVE DE DENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Rio de la Loza No. 39, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	1a 100%	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano" C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS, CAMBIO DE ACABADO EN PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA
5	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México	83%	EN PROCESO TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE AULAS
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	39%	EN PROCESO TRABAJOS DE REFORZAMIENTO



ILIFE AVANCE DE TRABAJOS EN ESC SEC. ADRIANA GARCÍA CORRAL









REHABILITACIÓN EN AULAS



ILIFE AVANCE DE TRABAJOS EN ESC SEC. HEROES DE CHAPULTEPEC





IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS



Turnos e incidencias urbanas



ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - diciembre 2023

80% atención

Matriz de Incidencias	Estado			
Dependencia	Atendido	Pendiente	Suma total	
ACH	94	20	114	
Al. Cuauhtémoc	91	79	170	
C5	2		2	
CFE	146	58	204	
Metrobús	3		3	
SACMEX	115	37	152	
SOS-AP	107	27	134	
SOS-DGOIV	24	5	29	
SOS-DGSUS	234		234	
TELMEX	123	21	144	
Tránsito	55	15	70	
Suma total	994	262	1256	



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado 🍸
IUCH-1544	22/11/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Lecumberri •		·		CFE →			Atendido 👻
IUCH-1547	22/11/2023	V9 - Guerrero ▼	Limpieza 🔻	Reforma ▼				SOS-DGSUS *			Atendido
IUCH-1548	23/11/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza 🔻	República de Nicaragua				SOS-DGSUS *	TIME IN		Atendido
IUCH-1555	24/11/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcal ▼ co	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María 🔻	San Pablo 💌			CFE *			Atendido •
IUCH-1556	26/11/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Cuba	*			CFE *			Atendido 🔻



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA ₹	SOLICITUD =	CALLE	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA = A	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado 🍸
IUCH-1534	20/11/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Chile	*	¥		CFE ▼	S		Atendido
IUCH-1537	21/11/2023	ACH ▼	Falta de bolardos	República de Guatemala	•	·		ACH 🕶			Atendido
IUCH-1538	21/11/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Limpieza 🔻	Regina ▼	•	¥	sc	DS-DGSUS ▼	8		Atendido
IUCH-1539	21/11/2023	VI - Santa María la ▼ Redonda	Limpieza 💌	Riva Palacio 💌	*	*	sc	DS-DGSUS ▼			Atendido
IUCH-1540	21/11/2023	VI - Santa María la ▼ Redonda	Limpieza ▼	Valerio Trujano ▼	•	*	sc	DS-DGSUS ▼			Atendido 🔻



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA ₹	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE -	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 🔻	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado 🍸
IUCH-1527	15/11/2023	V15 - Ciudadela San ▼ Juan	Limpieza ▼	Ayuntamiento *	·			SOS-DGSUS ▼			Atendido
IUCH-1528	16/11/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcal ▼ co	Limpieza ▼	República de Guatemala	·			SOS-DGSUS ¥	100-		Atendido v
IUCH-1529	16/11/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Leona Vicario ▼	San Antonio Tomatlán	Mixcalco ▼	Frente al #24	SOS-AP ▼			Atendido 🔻
IUCH-1531	18/11/2023	V3 - Santo Domingo	Falta de bolardos	República de Argentina	*	•		ACH ▼			Atendido ×
IUCH-1533	18/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Belisario Domínguez	Ignacio Allende	Eje Central ▼		SOS-AP ▼			Atendido •



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado ▼
IUCH-1513	9/11/2023	VI - Santa María la ▼ Redonda	Limpieza 🔻	San Fernando ▼				SOS-DGSUS ¥		ite	Atendido •
IUCH-1523	13/11/2023	ACH ▼	Limpieza ▼	Plaza Torres Quintero	·	·		SOS-DGSUS ▼			Atendido
IUCH-1524	14/11/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza ▼	Leona Vicario 💌	San Antonio Tomatlán	Mixcalco 💌		SOS-DGSUS *			Atendido •
IUCH-1525	14/11/2023	VI - Santa María la ▼ Redonda	Limpieza 💌	Pedro Moreno ▼	Soto 👻			SOS-DGSUS ¥			Atendido 🔻
IUCH-1526	15/11/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Guatemala	Correo Mayor ▼	*		TELMEX *	-ac	Nesses appropriate to the control of	Atendido 🗡



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-1507	8/11/2023	VI - Santa María la ▼ Redonda	Limpieza ▼	Soto ▼	Violeta ▼	·		SOS-DGSUS ▼			Atendido •
IUCH-1508	8/11/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje 1 Oriente (Circunvalació 🕶 n)	República de El Salvador			SACMEX *			Atendido •
IUCH-1510	8/11/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Limpieza 🔻	San Jerónimo 🔻	¥			SOS-DGSUS ▼			Atendido
IUCH-1511	9/11/2023	V15 - Ciudadela San ▼ Juan	Árboles caídos 💌	Emilio Donde 💌				Al. Cuauhtémoc			Atendido •
IUCH-1512	9/11/2023	V9 - Guerrero ▼	Limpieza 🔻		*	•		SOS-DGSUS ▼			Atendido 🔻



FOLIO =	FECHA DE F	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 😾	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado ▼
IUCH-42	12/10/2021	Estructura de Supervisión * ACH	Desperfectos en banquetas	Donceles •	Palma Norte 💌	*		Al. Cuauhtémoc	17		Atendido
IUCH-54	28/10/2021	Estructura de Supervisión * ACH	Mal estado de cables o equipamiento	República de Guatemala	Loreto ▼	*		CFE ▼			Atendido
IUCH-58	44503.0	VI - Santa María la Redonda	Mal estado de cables o equipamiento	Mina 🔻	Av. Guerrero 🔻	Paseo de la Reforma		TELMEX *			Atendido
IUCH-72	6/1/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcal ▼ co	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay	Santo Tomás 💌	*		SOS-DGOIV *			Atendido
IUCH-82	7/12/2021	V1 - Santa María la ▼ Redonda	Desperfectos en banquetas	Eje Central ▼	Belisario Domínguez	•	Cruce peatonal	SOS-DGOIV *			Atendido 🔻



FOLIO =	FECHA DE FEPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 😾	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-205	06/04/2022	V1 - Santa María la ▼ Redonda	Poda de árboles	Mina ▼	Soto ▼			Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-210	19/04/2022	V5 - Zócalo ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Tabaqueros 💌			Frente al No. 16	SACMEX *			Atendido ·
IUCH-342	13/12/2022	V8 - San Pablo ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	República de Uruguay	Eje 1 Oriente (Circunvalaci • ón)	#183	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-428	27/01/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Desperfectos en banquetas	República de Perú			Frente al #19	CFE ▼			Atendido
IUCH-473	21/02/2023	ACH ▼	Falta de bolardos	Eje 1 Oriente (Circunvalació ▼ n)	Miguel Alemán		Esquina	SOS-DGOIV ▼			Atendido 🔻



FOLIO =	FECHA DE FEPORTE	REPORTA ₹	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado 🍸
IUCH-474	21/02/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María ▼	República de El Salvador	·	Frente al #106-D	TELMEX ~			Atendido •
IUCH-475	21/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	Ignacio Allende	República de Cuba		Esquina	Tránsito 💌			Atendido
IUCH-476	22/02/2023	V5 - Zócalo ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez	Plaza de la Constitución		Esquina	CFE ▼			Atendido
IUCH-477	23/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Isabel La Católica	5 de febrero ▼	Entreda de estacionamiento	TELMEX *			Atendido •
IUCH-478	23/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Las Cruces ▼	República de Uruguay	*	Esquina	CFE ▼			Atendido •



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-479	23/02/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	5 de mayo ▼	Filomeno Mata	•		TELMEX *			Atendido 👻
IUCH-480	23/02/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Isabel La Católica		Esquina	TELMEX *		E	Atendido 👻
IUCH-482	25/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú	República de Chile	*	Esquina	SOS-AP ▼			Atendido
IUCH-483	25/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú	República de Chile	*	Esquina	ADIP ▼			Atendido ·
IUCH-484	25/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras ♥ faltantes o dañados	República de Honduras	•	*	Frente al #34	CFE ▼			Atendido •



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA ₹	SOLICITUD =	CALLE ₹	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	F REFERENCIA F	F ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 😾	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	₹ Estado ▼
IUCH-485	27/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Chile	Tacuba	¥	▼ Esquina	CFE *			Atendido
IUCH-486	27/02/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Problemas con cableado	Palma ▼	Venustiano Carranza	•	·	TELMEX *			Atendido
IUCH-487	27/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Problemas con cableado	Corregidora *		•	▼ Frente al #72	CFE ¥		No.	Atendido
IUCH-488	28/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Mal estado de cables o equipamiento	Fray Servando Teresa de Mier	20 de noviembre	▼ 5 de febrero	•	Al. Cuauhtémoc			Atendido 🔻
IUCH-490	6/03/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Mal estado de cables o ▼ equipamiento	Fray Servando Teresa de Mier	20 de noviembre	▼ 5 de febrero	-	Al. Cuauhtémoc		_	Atendido •



FOLIO =	FECHA DE F	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE 😾	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado Y
IUCH-495	8/03/2023	V5 - Zócalo ▼	Desperfectos en banquetas	República de Bolivia	*	*	Frente al #56	CFE ▼			Atendido
IUCH-497	9/03/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez	Nezahualcoyo tl			Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-498	2/03/2023	V8 - San Pablo ▼	Poda de árboles	Misioneros 🔻	Ramón Corona	Plaza Juan José Baz		Al. Cuauhtémoc	d I		Atendido ·
IUCH-499	22/03/2023	V8 - San Pablo ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Misioneros 🔻	Eje 1 Oriente (Circunvalació 🕶 n)	*		CFE *			Atendido
IUCH-500	9/03/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Limpieza ▼	Fray Servando Teresa de Mier	20 de noviembre	*		SOS-DGSUS *			Atendido v



FOLIO =	FECHA DE FEPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-501	9/03/2023	V4 - Alameda-Sect * or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje Central ▼	República de Uruguay			TELMEX *			Atendido 🔻
IUCH-502	9/03/2023	ACH ▼	Baches ▼	Dr. Mora ▼			Esquina con Colon	SOS-DGOIV *			Atendido 🔻
IUCH-503	10/03/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza 💌	Luis González Obregón	República de Argentina		Esquina	SOS-DGSUS ¥			Atendido 🔻
IUCH-506	13/03/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	Ignacio Allende	República de Ecuador		Esquina	Tránsito 🔻			Atendido 🔻
IUCH-507	13/03/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	San Ildefonso ▼	Justo Sierra ▼	*	Plaza Loreto	CFE ▼			Atendido 🗡



FOLIO =	FECHA DE F	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 🔻	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-509	15/03/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Vizcaínas ▼			Frente al #28	TELMEX *			Atendido
IUCH-510	15/03/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Mal estado de cables o equipamiento	Vizcaínas 🔻			Frente al #28	TELMEX *			Atendido ·
IUCH-511	15/03/2023	V5 - Zócalo ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	20 de noviembre	República de Uruguay		Esquina	TELMEX *			Atendido
IUCH-512	15/03/2023	ACH ▼	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Emiliano Zapata				SOS-AP ▼			Atendido
IUCH-513	15/03/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Chile	*	*	Frente al #47 y 49	SOS-AP ▼			Atendido •



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE ₹	ENTRE CALLE 1	₹	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 🔻	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ੁ Estado ▼
IUCH-514	16/03/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Margil 💌	Emiliano Zapata	·	·	Esquina	TELMEX *	0		Atendido
IUCH-515	16/03/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza ▼	República de Costa Rica		•	¥	Frente al #136	SOS-DGSUS *			Atendido
IUCH-516	16/03/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Brasil		*	*	Plaza Santa Catarina	CFE ▼			Atendido •
IUCH-517	17/03/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	5 de mayo ▼	Monte de Piedad	•			TELMEX			Atendido -
IUCH-518	17/03/2023	V5 - Zócalo ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Guatemala		·	·		CFE ▼		las.	Atendido 👻



FOLIO =	FECHA DE F	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 🔻	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-1551	23/11/2023	ACH ▼	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Luis González Obregón	República de Argentina	República de Brasil		SOS-AP ▼			Pendiente 🔻
IUCH-1552	23/11/2023	VI - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Plaza de San Fernando				Al. Cuauhtémoc			Pendiente 🔻
IUCH-1553	24/11/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Santísima 💌	República de Guatemala		Frente al #2	TELMEX			Pendiente 🔻
IUCH-1554	24/11/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo 💌			Frente al #34	SACMEX *			Pendiente 🔻
IUCH-1557	27/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	Ignacio Allende	República de Honduras			Tránsito 🔻	O Sall V		Pendiente 🕶



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE -	F REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado 🍸
IUCH-1543	22/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mariana Rodríguez Del ▼ Toro	República de Chile	Ignacio Allende	*	SOS-AP ▼			Pendiente 🔻
IUCH-1545	22/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mariana Rodríguez Del 🔻 Toro	Ignacio Allende	,	▼ Afuera del Aurrera	TELMEX *			Pendiente 🕶
IUCH-1546	22/11/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Falla en semáforo	Francisco I. Madero	Palma ▼	,	-	Tránsito 💌			Pendiente 🗡
IUCH-1549	23/11/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Corregidora ▼	*	,	Frente al #16	SOS-AP ▼			Pendiente *
IUCH-1550	23/11/2023	ACH 🕶	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Corregidora ▼	*	,	Frente al #26	SOS-AP ▼			Pendiente 🗡



ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - diciembre 2023

88 % avance

Matriz de Turnos	ESTATUS		
ATIENDE	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc	4	2	6
CFE	2		2
FCH	1		1
SACMEX-Drenaje	1		1
SACMEX-Obra	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	1		1
Telmex	1		1
Suma total	15	2	17



ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - noviembre 2023

FOLIO =	FECHA DE MESA	SOLICITANTE =	SOLICITUD =	ATIENDE =	EVIDENCIA =	ESTATUS Y
7	7/3/2023	ACH 🕶	Que a petición de los vecinos se repare la iluminación en la calle Francisco de Garay entre Tolsá y Av. Chapultepec.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente 🔻
17	25/7/2023	ACH +	Atención a la petición de la selección de residuos sólidos sobre la calle Isabel la Católica esquina con Madero por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente 🔻




ACH | Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas - Diciembre 2023

Tabla de atención reportada por las dependencias a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas







DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN
ACH	31	31	0	100%
TELMEX	19	18	1	95%
SOS - DGSUS- AP	51	46	5	90%
AL CUAUHTÉMOC	115	92	23	80%
SOS - DGOIV	23	18	5	78%
SACMEX	203	146	57	72%
CFE	133	96	37	72%
AL. V. CARRANZA	51	22	29	43%
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	120	43	77	36%
TOTAL	746	512	234	69%



Asuntos generales