



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

XVI Sesión Ordinaria

29 de Agosto 2025



ORDEN DEL DÍA

- ❑ Mensaje de bienvenida
- ❑ Reportes institucionales
- ❑ Turnos
- ❑ Asuntos generales



REPORTES INSTITUCIONALES



01

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 28 de Agosto	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	343	Acciones	Quincenal	12 de Septiembre



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
14/08/2025	Se lleva a cabo el retiro de maleza, fronda y residuos vegetales en tres jardineras ubicadas en el camellón de República de Ecuador esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas.	República de Ecuador y Eje Central Lázaro Cárdenas		
	Una jardinera ya intervenida previamente, con una superficie aproximada de 7.50 m ²			




Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
14/08/2025	una tercera jardinera de mayor extensión, con una superficie aproximada de 11.00 m ² .	República de Ecuador y Eje Central Lázaro Cárdenas		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
15/08/2025	Se hace retiro	Plaza Seminario esquina Moneda		
	Y colocación de rejilla irving de 40X70 cm			
	Se hace retiro de 5 losetas			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
15/08/2025	Se hace colocación de 5 losetas de 20X60 cm	Plaza Seminario esquina Moneda		
	Retiro de 10 losetas de 40X60 cm	Moneda entre Plaza Seminario y Del Carmen		
	Colocación de 10 losetas de 40X60 cm			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
15/08/2025	Se lleva acabo retiro de 4 losetas de 40X60 cm	Moneda entre Lic. Primo de Verdad y Del Carmen		
	Se colocan 4 losetas de 40X60 cm para corregir daños en superficie peatonal			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/08/2025	Trabajos realizados: en continuación a los trabajos realizados por SEGIAGUA y Protección Civil del Metro en instalaciones de STC-Metro para evitar, otro corto circuito o explosión como el registrado el pasado jueves 14 de agosto en la Línea 2 de la estación Pino Suárez debido a la alta filtración de agua:	José María Pino Suárez entre Regina y San Jerónimo		
	Se llevó a cabo el perfilamiento de perímetro en el área intervenida,			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/08/2025	seguido del relleno con tepetate	José María Pino Suárez entre Regina y San Jerónimo		
	compactación mediante apisonado, con el fin de asegurar una base sólida para los trabajos de rehabilitación.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/08/2025	Se realizó el corte en 23 losetas existentes (de medio a un centímetro) para garantizar una correcta alineación y asentamiento de 46 losetas nuevas de 40x40 cm.	José María Pino Suárez entre Regina y San Jerónimo		
	Se ejecutó el colado de 0.50 m ² de banqueteta en color negro como parte del acabado estético y funcional del tramo.			




Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
18/08/2025	Para la junta constructiva y el confinamiento del área intervenida,	José María Pino Suárez entre Regina y San Jerónimo		
	Se esparció arena con cemento en una superficie de aproximadamente 7.50 m ² , asegurando uniformidad en el tratamiento del área peatonal.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
19/08/2025	Colocación de vinilo	<ul style="list-style-type: none"> - Uruguay esq Pino Suarez 057 - Rinconada de Jesus esq Pino Suarez 113 - V Carranza esq Yucatan 044 - V Carranza esq Correo Mayor 064 - Carmen esq Justo Sierra 062 - Carmen esq Justo Sierra 059 - Retiro de vinil 063 - Carmen esq Guatemala 063 - Moneda esq Carmen 022 - Corregidora esq Correo Mayor 024 - 5 de Mayo esq Bolívar 122 - 5 de Mayo esq Motolinia 130 		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
19/08/2025	Colocación de vinilo	<ul style="list-style-type: none">- Isabel La Católica esq Tacuba 058- Cuba esq Chile 126- Cuba esq Chile 020- B Domínguez esq Allende 125- 5 de Mayo esq Isabel La Católica 051- Uruguay esq 5 de Febrero 056- Uruguay esq 5 de Febrero 045- Uruguay esq Isabel La Católica 055- Brasil esq Venezuela 124- Palma esq B Dominguez 123- Palma esq Tacuba 080		  



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
20/08/2025	Se realizó la demolición en arroyo vehicular con un volumen aproximado de 0.325 m ³ ,	República de Guatemala, entre República de Brasil y Templo Mayor		
	para llevar a cabo el retiro de un bolardo metálico, el cual se encuentra anclado a un dado de cimentación de 50x50 cm,			
	con refuerzo de varilla V#4, misma que fue cortada para liberar el mobiliario.			

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
21/08/2025	<p>Se continúan los trabajos de demolición iniciados el día anterior, ampliando el área intervenida a dimensiones aproximadas de 1.00 x 1.00 x 0.55 m.</p>	<p>República de Guatemala, entre República de Brasil y Templo Mayor</p>		
	<p>Como parte de las labores, se hace corte de varilla V#4 del dado de cimentación existente.</p>			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
22/08/2025	<p>Como parte de los trabajos iniciados el 20 de agosto, se llevó a cabo la demolición de arroyo vehicular con dimensiones aproximadas de 1.00 x 1.00 m y una profundidad de 55 cm para el retiro de un bolardo.</p>	República de Guatemala entre República de Brasil y Templo Mayor		
	<p>Durante la intervención, se retiraron varillas de refuerzo V#4 colocadas de 15 cm en ambos sentidos, y se realizó el retiro de dos bolardos metálicos de 1.30 m de longitud cada uno, los cuales fueron liberados del dado de cimentación existente.</p>			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
22/08/2025	y se realizó el retiro de dos bolardos metálicos de 1.30 m de longitud cada uno, los cuales fueron liberados del dado de cimentación existente.	República de Guatemala entre República de Brasil y Templo Mayor		
	Se procedió al relleno del área intervenida con material producto de la demolición, y se hace el retiro del resto de material sobrante.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
22/08/2025	Los bolardos fueron trasladados y resguardados en bodega para su posterior reinstalación en sitio..	República de Guatemala entre República de Brasil y Templo Mayor		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
25/08/2025	En seguimiento a los trabajos iniciados el 20 de agosto, se realizaron labores de perfilamiento en un perímetro de 8.00 metros,	República de Guatemala esquina República de Brasil		
	Se realiza corte con esmeril			
	Se realiza demolición en la zona			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
25/08/2025	con excavación a 50–60 cm de profundidad,	República de Guatemala esquina República de Brasil		
	retirando un volumen estimado de $V = .60\text{m}^3 \times 2 = 1.20\text{m}^3 \times 1.30 = 1.56 \text{m}^3$ de material.			
	El área intervenida quedó acordonada, en preparación para el reacomodo de bolardos previamente resguardados.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
25/08/2025	En seguimiento a los trabajos iniciados el 20 de agosto, se realizaron labores de perfilamiento en un perímetro de 8.00 metros,	República de Guatemala esquina República de Brasil		
	Se realiza corte con esmeril			
	Se realiza demolición en la zona			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
25/08/2025	con excavación a 50–60 cm de profundidad,	República de Guatemala esquina República de Brasil		
	retirando un volumen estimado de $V = .60\text{m}^3 \times 2 = 1.20\text{m}^3 \times 1.30 = 1.56 \text{m}^3$ de material.			
	El área intervenida quedó acordonada, en preparación para el reacomodo de bolardos previamente resguardados.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
25/08/2025	<p>En atención a la solicitud realizada por vecinos de República de Ecuador, se llevó a cabo la instalación de cercas provisionales en dos jardineras ubicadas sobre el camellón de Eje Central Lázaro Cárdenas esquina República de Ecuador, con el objetivo de evitar el ingreso de animales y mascotas a las zonas recién reforestadas.</p>	Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con República de Ecuador		
	<p>Se realizó la colocación de 24 estacas de madera</p>			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
25/08/2025	y el tensado de aproximadamente 5 kg de alambre galvanizado, para delimitar de manera temporal las jardineras con superficies aproximadas de 7.50 m ² y 7.00 m ² , respectivamente.	Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con República de Ecuador		



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
25/08/2025	Como parte del seguimiento a la instalación de las cercas provisionales en las dos jardineras ubicadas sobre el camellón de Eje Central esquina República de Ecuador	San Antonio Abad #65		
	Se hace el habilitado de rejilla tipo Armex como elemento de contención			
	Así como el habilitado y la colocación de perfiles tubulares de 2" x 2" para postes estructurales de soporte.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
26/08/2025	En continuidad a las labores para la protección de cajetes, el día de hoy se ejecutaron las siguientes acciones: - Excavación de cepas de 40 x 40 x 50 cm para el anclaje de postes estructurales.	Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con República de Ecuador		
	- Habilitación e instalación de perfiles PTR de 2" x 2", dispuestos perimetralmente en las dos jardineras.			
	Soldadura de malla tipo electrosoldada de 12 x 12 cm a los postes colocados para dar rigidez			




Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
26/08/2025	Colocación total de 24 metros de malla, distribuidos entre ambas jardineras.	Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con República de Ecuador		
	Limpieza y confinamiento del área intervenida			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
27/08/2025	En continuidad a las labores iniciadas el pasado 20 de agosto, el día de hoy se ejecutaron las siguientes acciones	República de Guatemala esq. República de Brasil		
	Corte en sitio de varilla V #4, para acero por temperatura en ambos sentidos.			
	Habilitado y armado de anillo de varilla V #4 para dado de cimentación.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
27/08/2025	Construcción de 2 dados de cimentación de 50x50x55 cm.	República de Guatemala esq. República de Brasil		
	Colocación y nivelación de 2 bolardos metálicos			
	Colado de arroyo vehicular en 2 zonas de 1.00 x 1.00 m, con concreto estampado en color negro.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS	
27/08/2025	Limpieza y confinamiento del área intervenida.	República de Guatemala esq. República de Brasil			
	En continuidad a las labores iniciadas el pasado 20 de agosto, el día de hoy se ejecutaron las siguientes acciones:				
	Corte en sitio de varilla V #4, para acero por temperatura en ambos sentidos.				



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
27/08/2025	Habilitado y armado de anillo de varilla V #4 para dado de cimentación.	República de Guatemala esq. República de Brasil		
	Construcción de 2 dados de cimentación de 50x50x55 cm.			
	Colocación y nivelación de 2 bolardos metálicos.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
27/08/2025	Colado de arroyo vehicular en 2 zonas de 1.00 x 1.00 m, con concreto estampado en color negro.	República de Guatemala esq. República de Brasil		
	Limpieza y confinamiento del área intervenida			

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
28/08/2025	En continuidad a las labores del día de ayer 27 de agosto, el día de hoy se ejecutaron las siguientes acciones: Retiro de material sobrante de obra civil.	República de Guatemala esq. República de Brasil		
	Volumen retirado: 0.80 m ³ de material de demolición y concreto residual.			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
28/08/2025	<p>En seguimiento a la jornada de reforestación coordinada por esta Autoridad con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y compañeros de la Territorial Centro Histórico, el día de hoy se ejecutaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Carga y traslado de 27 sujetos forestales (especímenes arbóreos entre manzanos y ciruelos).	Calle Comonfort entre Honduras y Paraguay		
	<p>Entrega en punto programado para plantación dentro de jornada de reforestación frente a Deportivo Guelatao.</p>			



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
28/08/2025	Supervisión de descarga y resguardo en sitio para su colocación.	República de Guatemala esq. República de Brasil		
	Acompañamiento en los trabajos de plantación.			
	Limpieza de las áreas			

Seguimiento

REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE EN AV. PINO SUÁREZ ENTRE SAN JERÓNIMO E IZAZAGA.

16 de agosto de 2025.

ANTECEDENTE: El jueves 14 de agosto, por la tarde, ocurre corto circuito en el túnel del Metro Pino Suárez, línea 2, por filtración de agua de drenaje, ocasionando suspensión del servicio por dos horas y traslado de cientos de pasajeros por el túnel.

Grado de Atención: Urgente.

Para evitar, otro corto circuito o explosión al interior de las instalaciones de la Sistema de Transporte Colectivo Metro, se inician trabajos de reparación de drenaje en Av. Pino Suárez, entre Calle San Jerónimo y Av. IZAZAGA por personal de SEGIAGUA y Protección Civil del Metro, con la asistencia de la Autoridad del Centro Histórico.


Contando con el apoyo de la SSC y Tránsito.



Seguimiento

Revisión por parte de personal de la ACH de registro eléctrico

El lunes 18 de agosto de 2025 se realiza la revisión por parte de personal de la ACH de un registro eléctrico frente a tienda Liverpool, en Venustiano Carranza y 20 de Noviembre, por brote de aguas pluviales por lluvia intensa del día 10 de agosto. Se detecta que este registro pertenece a CFE, y el brote de agua se debe a bóvedas que tenían agua pluvial que buscaban salida en ese punto.



Seguimiento

Rehabilitación de banqueta y colocación de loseta con confinamiento de superficie

18 de agosto de 2025 en continuación a los trabajos realizados por SEGIAGUA y Protección Civil del Metro en instalaciones de STC-Metro para evitar, otro corto circuito o explosión como el registrado el pasado jueves 14 de agosto en la Línea 2 de la estación Pino Suárez debido a la alta filtración de agua:

- * Se llevó a cabo el perfilamiento de perímetro en el área intervenida,
- * seguido del relleno con tepetate
- * y compactación mediante pisoneado, con el fin de asegurar una base sólida para los trabajos de rehabilitación.
- * Se realizó el corte en 23 losetas existentes (de medio a un centímetro) para garantizar una correcta alineación y asentamiento de 46 losetas nuevas de 40x40 cm.
- * Se ejecutó el colado de 0.50 m² de banqueta en color negro como parte del acabado estético y funcional del tramo.
- * Para la junta constructiva y el confinamiento del área intervenida,
- * Se esparció arena con cemento en una superficie de aproximadamente 7.50 m², asegurando uniformidad en el tratamiento del área peatonal.




Seguimiento

Reparación de banqueta por parte de personal de la ACH de la CDMX

Lunes 18 de Agosto de 2025 se realiza la reparación de banqueta por parte de personal de la ACH de la CDMX en Av. Pino Suárez casi esquina con San Jerónimo, colocando Basaltines de 40 x 40 cm, siendo aproximadamente 8 metros lineales.

Antecedentes: se realizaron trabajos de reparación de tubería de agua dañada por parte de personal de SEGIAGUA y Protección Civil del Metro, el pasado sábado 16 de agosto del presente año por filtraciones de de agua a las instalaciones del STC Metro.

Atendiendo la emergencia.



Seguimiento

Capacitación para el Uso de la aplicación para el levantamiento de anomalías Urbanas del C.H. perímetro A y B

El día de hoy 22 de agosto de 2025 personal de la Dirección de Mejoramiento de la Infraestructura Vial, SOBSE llevó a cabo una capacitación para el Uso de la aplicación para el levantamiento de anomalías Urbanas del C.H. perímetro A y B.

Con la participación de personal de la Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del C.H., toda vez que se realizará en conjunto un proyecto para presentarlo al Secretario de Obras. Quedando pendiente por parte de la DMIV la plantilla a trabajar de el levantamiento.



Seguimiento

Reunión con vecinos de Chapultepec # 45

El día de hoy 26 de agosto de 2025 se llevó a cabo Reunión con vecinos de Chapultepec # 45.

Quiénes manifiestan que tienen afectaciones derivadas de filtraciones de agua, caída de concreto, cemento, rocas, etc.

Por la construcción de viviendas en predio adjunto, con la participación de la ACH, vecin@s y supervisores de la obra.



Seguimiento

Recolección de ejemplares donados para reforestación

26 de agosto de 2025 Se recogen en las instalaciones de Viveros Nezahualcóyotl 15 ejemplares de ciruelo y 15 ejemplares de manzano para su traslado, mismos que fueron donados para su posterior plantación como parte de las acciones programadas dentro de las jornadas de reforestación en espacios del Centro Histórico.



Seguimiento

Recorrido en Plaza Garibaldi

El día 28 de Agosto de 2025 y derivado de la 15a. Mesa Interinstitucional, se llevó a cabo recorrido en Plaza Garibaldi ubicada en Av. Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Honduras, Col. Centro, con el propósito de inspeccionar las condiciones del espacio público y coordinar las acciones conjuntas para su mejora.

Asistieron

- ACH.
- Alumbrado SOBSE

Acuerdos


- revisión y reparación de luminarias. Alumbrado SOBSE
- valoración para retiro de grafiti ACH
- Retiro de ramas. Servicios Urbanos SOBSE
- Plantación en jardinera. Arbolado SOBSE
- retiro o acomodo de arena.
- reparación de basaltines. ACH
- retiro de tapa.
- reparación de registro.



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




limpieza y desazolve de 01 Cárcamo y dos
Accesorios pluviales
Calle Mesones #87



limpieza y desazolve de 24 registros y un pozos de
visita
Doctor Jiménez #34 y #40

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




limpieza y desazolve de 02 Accesorios pluvial
calle Donceles #86



limpieza y desazolve de tres rejillas de piso
calle República de Brasil frente al #74



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Bombeo
Calle República Bolivia # 43

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Desazolve al interior del Instituto Cultural
México-Israel
Calle República de el Salvador #44



limpieza y desazolve de 04 Accesorios pluviales
**Calle Nezahualcóyotl entre calle 5 de Febrero y calle
Isabel la Católica**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



limpieza y desazolve de un registro pluvia
Calle República de Brasil casi esquina con calle
Donceles




limpieza y desazolve
Calle Independencia entre la calle Revillagigedo y
Av. Baldera

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



limpieza y desazolve de 05 registros
calle Donceles # 86



limpieza y desazolve de cuatro registros pluviales
Calle Cruces entre calle V. Carranza y calle República
de Uruguay

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




limpieza y desazolve de tres accesorios pluviales
Calle Mesones frente a los # 173 y 174



limpieza y desazolve de un accesorios pluvial
Calle Mesones frente al # 154



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




revisión del drenaje y se encuentra trabajando
correctamente
interior del #47 de la la calle República de Chile




Revisión del drenaje
Calle República del Salvador

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



se realizó limpieza y desazolve de dos accesorio
pluvial
calle República de Argentina frente al # 109




se atendió dos accesorios pluviales
Calle Donceles # 36 enfrente del Teatro de la ciudad

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Limpieza de vegetación y preparación de área verde
para reforestar
República de Ecuador y Eje Central Lázaro Cárdenas




Rehabilitación de rejilla pluvial y superficie peatonal
Plaza Seminario esquina Moneda

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Reposición de loseta en banqueta
Calle Moneda entre Plaza Seminario y El Carmen



Reposición de loseta en banqueta
Calle Moneda, entre Primo de Verdad y El Carmen



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Colocación de vinilos
varias ubicaciones



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Retiro de material en obra y demolición en arroyo vehicular para retiro de mobiliario urbano
Calle Moneda, entre Plaza Seminario y Primo de Verdad




Retiro de un bolardo metálico
Calle República de Guatemala, entre República de Brasil y Templo Mayor

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Retiro de un bolardo metálico
**Calle República de Guatemala, entre República de
Brasil y Templo Mayor**



Demolición de arroyo vehicular y retiro de bolardos
(continuación de trabajos)
**Calle República de Guatemala, entre República de
Brasil y Templo Mayor**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Recubrimiento de registro Pluvial.
Calle República de Chile




Reposición de tapa de registro
Calle Venustiano Carranza casi esquina con calle 20 de Noviembre



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Seguimiento – Reubicación de Bolardos
Calle República de Guatemala esquina República de
Brasil.



Instalación de cerca provisional en jardineras
Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con República
de Ecuador

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Mejora en infraestructura provisional
San Antonio Abad #65



Instalación de malla metálica en jardineras
**Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con República
de Ecuador**

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Reubicación y colado de bolardos en arroyo
vehicular

República de Guatemala esq. República de Brasil

Limpieza posterior a obra civil

República de Guatemala esq. República de Brasil

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Traslado y reforestación de sujetos forestales
Calle Comonfort entre Honduras y Paraguay


1,953

Atención a incidencias de daño en
infraestructura de los perímetro A y B
ACH
AGOSTO




53

Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Foto Cívicos
AGOSTO




1,248 m²

Atenciones a Eliminación de grafiti en los perímetro del CH
AGOSTO



99 Jornadas


Riego de áreas verdes
AGOSTO





02

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO



**LÍNEA DE ACCIÓN
ARREGLO DE FACHADAS
2025**

Centro Histórico de la Ciudad de México

AVANCE DE OBRAS



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA



Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

UBICACIÓN DE LAS FACHADAS CON TRABAJOS A EJECUTAR



LISTADO DE INMUEBLES EN PROCESO

Línea de Acción de Arreglo de Fachadas 2025

	MAGNOLIA	111Y131
	GUERRERO	43

AVANCE FÍSICO A LA FECHA: 22.52%





Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



UBICACIÓN

MAGNOLIA No. 111

MAGNOLIA 111

3



ACTIVIDADES.

1. Limpieza y pasivado de herrería histórica.
2. Integración de aplanado grueso y fino.
3. Integración de cancelería de ventanas deterioradas.
4. Integración de portón metálico.
5. Integración de acabado final de pintura en paramentos.



Fideicomiso Centro Histórico | Seguimiento



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

FIDEICOMISO
CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO




UBICACIÓN

GUERRERO No. 43

GUERRERO 43

5



ACTIVIDADES.

1. Limpieza de cantera.
2. Aplicación de consolidante en cantera deteriorada.
3. Resane en remates de pretil.
4. Integración de injertos y tapa de cantera.
5. Rejunteo en placas laminadas de mansarda.
6. Recuperación de balaustros fragmentados.
7. Colocación de entramado de alambre de latón para remoldeos.



03

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de agosto	U. Medida	Período
Mantenimiento Hidráulico	Reparación de fuga de agua	3	Fugas	Quincenal
	Desazolve de coladeras pluviales y sondeo de atarjea	1,181	ML	
	Suministro de pipa de agua potable	20,000	Litros	
Mantenimiento a Vialidades	Reconstrucción de registro	1	Pieza	
	Bacheo	19	M2	
Infraestructura	Lavado, limpieza y desinfección de fuentes	28	Acciones	



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de agosto	U. Medida	Período
Limpieza y recolección	Barrido manual	2,628	Kilómetros	Quincenal
	Recolección orgánica domiciliaria	571.20	Toneladas	
	Recolección inorgánica domiciliaria	990.40	Toneladas	
	Recolección de tiraderos clandestinos	439.60	Toneladas	
Alumbrado	Cambio de balastra	1	Pieza	
	Cambio de fotocelda	5	Piezas	
	Cambio de contactores	2	Piezas	
	Reconexión de circuitos	6	Acciones	
	Instalación, revisión o reconexión de tomas de corriente	3	Acciones	




Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de agosto	U. Medida	Período
Parques y Jardines	Poda de pasto	12,650	Metros cuadrados	Quincenal
	Poda de seto	2,077	ML	
	Cultivo	2,355	Metros cuadrados	
	Recorte	1,644	ML	
	Limpieza	617,600	Metros cuadrados	
	Riego	1,000	Metros cuadrados	
	Recolección de ramas	3,570	Kilogramos	
Árbolado	Retiro de árbol caído	1	Pieza	
	Poda de raíz	1	Acción	
Monumentos	Barrido y lavado de bustos	13	Acciones	
	Limpieza y lavado de Plaza	10	Acciones	


10,054.30

Toneladas de recolección de residuos orgánicos
AGOSTO



18,194.80



Toneladas de recolección de residuos inorgánicos
AGOSTO



11


Fugas de agua reparadas
AGOSTO

Fugas de agua reparadas



90

Reparación de luminarias
AGOSTO





Al. Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica





04

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Alumbrado Público**



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas; Atención a Iluminaciones Artísticas y Fuentes en PA del CH	15 Ago 2025	1,077	(LUMINARIAS)	quincenal	12 Sep 2025



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	15 Ago 2025	550	(LUMINARIAS)	quincenal	12 Sep 2025
Iluminaciones Artísticas	Atención a Iluminaciones Artísticas en PA del CH	15 Ago 2025	3	(LUMINARIAS)	quincenal	12 Sep 2025
Fuentes	Atención a Fuentes en PA del CH	15 Ago 2025	524	(LUMINARIAS)	Quincenal	12 Sep 2025



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 21 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
EJE 1 ORIENTE	MIXCALCO Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	3	Reconexion de lineas de alimentacion
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE CUBA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	CENTRO	7	Cambio de componentes
20 DE NOVIEMBRE	CHIMALPOPOCA Y EJIDO	CENTRO	40	Reconexion de lineas de alimentacion
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE CUBA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	CENTRO	5	Reacomodo de componentes
5 DE FEBRERO	EJIDO Y SAN SALVADOR EL VERDE	CENTRO	5	Reconexion de lineas de alimentacion
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	ESQUINA CON SAN SALVADOR EL VERDE	CENTRO	2	Reconexion de lineas de alimentacion
PLAZA DE LAS VIZCAINAS	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	14	Reconexion de lineas de alimentacion
BOLIVAR	DONCELES Y TACUBA	CENTRO	1	Cambio de componentes
ISABEL LA CATÓLICA	ESQUINA CON 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	1	Cambio de componentes
AV. FRANCISCO I. MADERO	PEDRO DE GANTE Y FILOMENO MATA	CENTRO	1	Instalación de componentes
		Subtotal:	79	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 21 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE CUBA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	CENTRO	2	Cambio de componentes
REPÚBLICA DE BRASIL	CALLE REPÚBLICA DE PARAGUAY Y REPÚBLICA DE ECUADOR	CENTRO	13	Cambio de componentes
DONCELES	CJON. HEROES DEL 57 Y PJE. ALLENDE	CENTRO	1	Instalacion de componentes
VENUSTIANO CARRANZA	ERASMO CASTELLANOS Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	Instalacion de componentes
ALHÓNDIGA	CORREGIDORA Y SOLEDAD	CENTRO	1	Instalacion de componentes
20 DE NOVIEMBRE	REPÚBLICA DE URUGUAY Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	4	Reconexion de lineas de alimentacion
AV. 5 DE MAYO	ISABEL LA CATÓLICA Y PALMA	CENTRO	25	Restablecimiento ITM
INCAS	REPÚBLICA DE PERÚ Y REPÚBLICA DE HONDURAS	CENTRO	10	Restablecimiento ITM
JOSÉ MARÍA IZAZAGA	ESQUINA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	Instalación de poste y sus componentes
REPÚBLICA DE ECUADOR	REPÚBLICA DE ECUADOR Y EJE 1 NTE. LÓPEZ RAYÓN	CENTRO	6	Cableado inter postal y reconexión de líneas de alimentación
		Subtotal:	64	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 21 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
PALMA NORTE	TACUBA Y AV. 5 DE MAYO	CENTRO	1	Cambio de componentes
BOLÍVAR	TACUBA Y AV. 5 DE MAYO	CENTRO	1	Cambio de componentes
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y CORREGIDORA	CENTRO	1	Cambio de componentes
LA ACADEMIA	MONEDA Y SOLEDAD	CENTRO	7	Reconexion de lineas de alimentacion
REGINA	JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPÚBLICA DE ECUADOR	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y PALMA NORTE	CENTRO	1	Reconexion de lineas de alimentacion
REPÚBLICA DEL SALVADOR	CIRCUNVALACIÓN Y SANTO TOMÁS	CENTRO	11	Reconexion de lineas de alimentacion
BELISARIO DOMÍNGUEZ	ALLENDE Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	2	Reacomodo de componentes
REPÚBLICA DE URUGUAY	ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPÚBLICA DE URUGUAY	SIMÓN BOLÍVAR Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	Cambio de componentes
		Subtotal:	27	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 21 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPÚBLICA DE HONDURAS	INCAS Y REPÚBLICA DE CHILE	CENTRO	2	Cableado inter postal y reconexion de lineas de alimentacion
IGNACIO ALLENDE	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PERÚ	CENTRO	1	Cambio de componentes
BELISARIO DOMÍNGUEZ	CALLEJÓN DE LA CONCEPCIÓN Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	Reconexion de lineas de alimentacion
FILOMENO MATA	5 DE MAYO Y TACUBA	CENTRO	1	Cambio de componentes
PALMA NORTE	DONCELES Y TACUBA	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPÚBLICA DEL SALVADOR	ROLDÁN Y EJE 1 ORIENTE	CENTRO	10	Reconexión de líneas de alimentación
		Subtotal:	16	
	Perímetro "A"	Subtotal:	186	



SOS-DGSUS-AP/IE's | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 21 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE LAMPARA
	LUM REP CH	Subtotal:	2	
	AP REPARADO	Subtotal:	188	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 21 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
EDIFICIO NUEVO GOBIERNO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	1	TIRAS LED APAGADAS
	IES	Subtotal:	1	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 21 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 21 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	33	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 21 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	28	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 21 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	30	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 21 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 21 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		Subtotal:	30	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 21 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	32	



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 21 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUÁREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	33	
	Fuentes	Subtotal	261	
		TOTAL:	450	



SOS-DGSUS-AP | Anexos


REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

PALMA NORTE



CAMBIO DE COMPONENTES



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

LA ACADEMIA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

ALHÓNDIGA





INSTALACIÓN DE COMPONENTES



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE FOCO Y RESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS EN BALASTRO



SOS-DGSUS-IE's | Anexos


HEMICICLO A JUÁREZ



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



KIOSKO (ALAMEDA CENTRAL)



RESTABLECIMIENTO DE ITM



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

EDIFICIO NUEVO DE GOBIERNO



RECONEXIÓN DE PROYECTORES



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILÁN



FUENTE SALTO DEL AGUA




ENCENDIDO DE FUENTE



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE GÉISER HILTON



FUENTE MERCURIO



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 28 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
5 DE FEBRERO	ESQUINA CON SAN JERONIMO	CENTRO	1	Cambio de componentes
BELISARIO DOMÍNGUEZ	PALMA NORTE Y REPUBLICA DE BRASI	CENTRO	1	Cambio de componentes
BELISARIO DOMINGUEZ	ALLENDE Y EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	CENTRO	20	Retiro de componentes
BELISARIO DOMINGUEZ	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPUBLICA DE PERÚ	CENTRO	20	Instalacion de componentes
BELISARIO DOMINGUEZ	ALLENDE Y EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	CENTRO	24	Instalacion de componentes
BELISARIO DOMINGUEZ	ALLENDE Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	24	Cambio de componentes y pintado de postes
BOLIVAR	TACUBA Y 5 DE MAYO	CENTRO	1	Cambio de componentes
CALLEJON DE MIXCALCO	ENTRE LECUMBERRI Y GRAL. MIGUEL ALEMAN	CENTRO	7	Reconexion a lineas de alimentacion
CORREO MAYOR	MESONES Y REPUBLICA DE EL SALVADOR	CENTRO	6	Reconexión de líneas de alimentación
CORREO MAYOR	ESQ. SAN JERONIMO	CENTRO	1	Instalación de componentes
		SUBTOTAL:	105	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 28 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
DEL CARMEN	3RA REPUBLICA DE BOLIVAR Y REP DE COLOMBIA	CENTRO	1	Rreacomodo de componentes
DONCELES	REPUBLICA DE CHILE Y REPUBLICA DE BRASIL	CENTRO	44	Restablecimiento de ITM
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	5 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	62	Cambio de componentes
GANTE	FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	9	Reconexion de lineas de alimentacion
IGNACIO ALLENDE	ENTRE EJE 1 NORTE Y CALLE ÓRGANO	CENTRO	1	Reconexion de lineas de alimentacion y cambio de componentes
IGNACIO COMONFORT	ENTRE COMONFORT Y CALLEJÓN DE VAQUITAS	CENTRO	2	Reconexion a lineas de alimentacion
JESUS MARIA	CALLE CORREGIDORA Y REPUBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	26	Cableado y reconexion a lineas de alimentacion
JOSE MARIA PINO SUAREZ	VENUSTIANO CARRANZA Y REPUBLICA DE URUGUAY	CENTRO	1	Cambio de componentes
LECUMBERRI	LEONA VICARIO Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	1	Reconexion de lineas de alimentacion
LEONA VICARIO	REPUBLICA DE GUATEMALA Y MIXCALCO	CENTRO	4	Cambio de componente y reconexión de líneas de alimentación
		SUBTOTAL:	151	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 28 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
LORETO	JUSTO SIERRA Y SAN ILDEFONSO	CENTRO	3	Reconexion de lineas de alimentacion
LORETO	REPUBLICA DE GUATEMALA Y MIXCALCO	CENTRO	1	Reconexion de lineas de alimentacion y cambio de componente
LORETO	ENTRE JUSTO SIERRA Y SAN ILDEFONSO	CENTRO	5	Cableado y reconexion a lineas de alimentacion
MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	TORRES QUINTERO Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	2	Reconexion de lineas de alimentacion
MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	ENTRE TORRES QUINTERO Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	3	Reconexion de lineas de alimentacion
MANUEL DOBLADO	GRAL. MIGUEL ALEMAN Y SAN ANTONIO TOMATLAN	CENTRO	1	Cambio de componente y reconexion de lineas de alimentacion
MARGIL	EMILIANO ZAPATA Y REPUBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	1	Cambio de componentes
MARGIL	EMILIANO ZAPATA Y SOLEDAD	CENTRO	1	Reconexion de lineas de alimentacion
PLAZA DE LA CONSTITUCION	ESQUINA CON MONTE DE PIEDAD	CENTRO	2	Reconexión de líneas de alimentación y cambio de componentes
PLAZA SEMINARIO	ENTRE MONEDA Y REPUBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	32	Cambio de componente, cableado y restablecimiento de ITM
		SUBTOTAL:	51	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 28 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REGINA	LAS CRUCES Y JESUS MARIA	CENTRO	1	Instalacion de componentes
REPUBLICA DE BOLIVIA	CARMEN Y REPUBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	2	Cambio de componentes
REPUBLICA DE BOLIVIA	TORRES QUINTERO Y GIRÓN	CENTRO	2	Cambio de componente
REPUBLICA DE BOLIVIA	ENTRE GIRÓN Y CARMEN	CENTRO	1	Reconexion de lineas de alimentacion
REPUBLICA DE BRASIL	REPUBLICA DE PERÚ Y REPUBLICA DE HONDURAS	CENTRO	13	Restablecimiento ITM
REPUBLICA DE COSTA RICA	AZTECAS Y REPUBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	10	Reconexion de lineas de alimentacion
REPUBLICA DE ECUADOR	PALMA NORTE Y COMONFORT	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPUBLICA DE ECUADOR	ESQUINA CON PALMA NORTE	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPUBLICA DE PERU	IGNACIO ALLENDE Y REPUBLICA DE CHILE	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPUBLICA DE URUGUAY	LAS CRUCES Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	Reconexión de líneas de alimentación
		SUBTOTAL:	33	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 28 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
REPUBLICA DE URUGUAY	LAS CRUCES Y CORREO MAYOR	CENTRO	1	Cambio de componentes
REPUBLICA DE EL SALVADOR	LAS CRUCES Y JESUS MARIA	CENTRO	1	Cambio de componentes
RODRIGUEZ PUEBLA	REPUBLICA DE VENEZUELA Y GIRON	CENTRO	1	Cambio de componentes
ROLDAN	CORREGIDORA Y MANZANARES	CENTRO	4	Reconexion de lineas de alimentacion
ROLDAN	REPUBLICA DE EL SALVADOR Y REPUBLICA DE URUGUAY	CENTRO	3	Reconexion de lineas de alimentacion
ROLDAN	SAN PABLO Y MISIONEROS	CENTRO	2	Reconexion de lineas de alimentacion
TORRES QUINTERO	GREGORIO TORRES QUINTERO Y TORRES QUINTERO	CENTRO	5	Reconexion de lineas de alimentacion a mufa de CFE
VENUSTIANO CARRANZA	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS Y SIMON BOLIVAR	CENTRO	1	Cambio de componentes
VENUSTIANO CARRANZA	ENTRE SIMON BOLIVAR E ISABEL LA CATOLICA	CENTRO	3	Reconexión a líneas de alimentación
		SUBTOTAL:	21	
	Perímetro "A"	Subtotal:	361	



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 28 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO
	LUM REP CH	Subtotal:	1	
	AP REPARADO	Subtotal:	362	

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 28 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
MONUMENTO A BEETHOVEN	ANGELA PERALTA S/N	CENTRO	1	ILUMINACIÓN APAGADA
ILUMINACIÓN CATEDRAL	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N	CENTRO	1	CAMBIO DE INTERRUPTOR DE HORARIO
	IES	Subtotal:	2	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 28 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 28 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 28 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 28 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	35	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 28 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
		Subtotal:	30	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 28 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	40	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 28 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		Subtotal:	26	



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 28 DE AGOSTO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		Subtotal:	27	
	Fuentes	Subtotal	263	
		TOTAL:	627	

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

5 DE FEBRERO



CAMBIO DE COMPONENTES

DONCELES



RESTABLECIMIENTO DE ITM

SOS-DGSUS-AP | Anexos


REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

IGNACIO ALLENDE



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y CAMBIO DE COMPONENTES

IGNACIO COMONFORT



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

LECUMBERRI



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

LEONA VICARIO



CAMBIO DE COMPONENTES Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL





SUSTITUCIÓN DE BALASTRO Y FOCO



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

MONUMENTO A BEETHOVEN



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE



ENCENDIDO DE FUENTE

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN



LIMPIEZA GENERAL, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE AMERICAS



FUENTE 3 PLAZA DE LA SOLIDARIDAD



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE




SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

16,532

Reparaciones a luminarias del perímetro CH
AGOSTO

Número de reparaciones a luminarias





05

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Subdirección de Limpieza Zona
Centro**



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	12 de Septiembre
Limpieza	02) Barrido de Corredor peatonal Circuito Plaza de la Constitución	2,716,000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,607.25	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	105.75	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	169,960	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,120	piezas	quincenal	12 de Septiembre
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	752,759	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	256	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	12,293	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo, Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución	7,439	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH, Corredor Peatonal, Plaza de la Constitución y Alameda Central.	0	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,491	piezas		

Informe de apoyo realizado a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) Perímetros A y B

Periodo: del 14 al 27 de agosto de 2025

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	14	21	47,250	4.20	
PLAZA CONCEPCIÓN	BELISARIO DOMIGUEZ ENTRE EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS Y HÉROES	2	2	6,000	6.00	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	14	21	2,100	4.30	BARRIDO EN CORREDOR SEMI - PEATONAL
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	14	21	51,114	4.20	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	14	21	47,040	5.10	



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	14	16	1,600	3.50	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	12	7,200	37.00	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	9	9	1,260	31.00	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
DONCELES	ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	1	1	30	0.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	6	6	17,238	27.00	
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	1	1	100	6.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
DR. PASTEUR	Y DR. LUCIO	1	1	300	6.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
DR. MARQUEZ	ESQUINA DR. JIMÉNEZ	1	1	120	4.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
DR. IGNACIO MORONES PRIETO		1	1	100	10.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
DR. IGNACIO MORONES PRIETO	ESQUINA AV. CUAUHEMOC	1	1	100	6.00	SE REALIZO BARRIDO EN EXPLANADA DEL METRO CENTRO MÉDICO
IGNACIO CHÁVEZ (JARDÍN)	ENTRE AV. CUAUHEMOC Y DR. J. NAVARRO	1	1	100	10.00	SE REALIZO BARRIDO EN ANDADOR PEATONAL
REVILLAGIGEDO	AV. JUÁREZ E INDEPENDENCIA	1	1	50	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
INSURGENTES NORTE		1	1	100	4.00	SE REALIZO BARRIDO CAMELLÓN
INSURGENTES NORTE	ENTRE EUSKARO Y PONIENTE 112	1	1	100	2.00	SE REALIZO BARRIDO CAMELLÓN
INSURGENTES NORTE	ENTRE EUSKARO Y MONTEVIDEO	1	1	100	4.00	SE REALIZO BARRIDO CAMELLÓN
INSURGENTES NORTE	ENTRE PONIENTE 112 Y EUSKARO	1	1	100	1.60	SE REALIZO BARRIDO CAMELLÓN
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERAS 1, 2 Y 3 DE DR. MORA	2	2	100	0.50	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN
PLAZA SOLEDAD		1	1	300	1.00	



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
TACUBA	ESQUINA PALMA	1	1	100	1.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA EMPEDRADILLO	MONTE DE PIEDAD ESQUINA REPÚBLICA DE GUATEMALA	1	1	100	0.30	
EJE 3 SUR	ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	1	1	100	5.00	SE REALIZO BARRIDO EN EXPLANADA DEL METRO LÁZARO CÁRDENAS
DR. BARRAGÁN	DR. NEVA	1	1	100	3.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
GALEANA	ESQUINA MOCTEZUMA	1	1	100	8.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
CALLE VIOLETA	ESQUINA RIVA PALACIO	1	1	100	19.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA




VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ESQUINA BELISARIO DOMÍNGUEZ	1	1	100	0.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
ALAMEDA CENTRAL	JARDINERAS 1 Y 2 DE AV. HIDALGO	2	2	100	0.50	SE REALIZO BARRIDO EN JARDÍN
SAN ANTONIO ABAD	TLAXCOAQUE (EDIFICIO JUANA DE ARCO)	1	1	100	12.00	
PLAZA TLAXCOAQUE (ZONA FLOW)	ENTRE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ESQUINA DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	1	1	100	1.00	
PLAZA TLAXCOAQUE	ENTRE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ESQUINA DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	1	1	100	0.30	
PLAZA SANTÍSIMA	ENTRE EMILIANO ZAPATA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	1	1	100	6.00	SE REALIZO BARRIDO EN CORREDOR PEATONAL



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA LORETO	ESQUINA JUSTO SIERRA	1	1	100	6.00	
REPÚBLICA DE VENEZUELA	ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	1	1	50	2.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE NICARAGUA	1	1	100	4.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
EJE 1 NORTE	Y CALLE ALBAÑILES	1	1	350	26.00	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN 12 M3 Y EN BAJO PUENTE 14 M3
HEROES DE NACUZARI	E IZTACCIHUATL	1	1	100	6.00	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLÓN
HEROES DE NACUZARI	Y ARTILLEROS	1	1	250	22.00	SE REALIZO BARRIDO EN ACUEDUCTO



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
VENUSTIANO CARRANZA	ESQUINA 20 DE NOVIEMRBE	1	1	100	0.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA VIZCAINAS	SAN JERÓNIMO ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	1	1	150	0.60	



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL
CORREDOR PEATONAL SAN
ILDEFONSO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA
CONCEPCIÓN, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA
23 DE MAYO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA
DE BOLIVIA, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**








ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR EN APOYO A E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1
ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA
LECUMBERRI, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
DONCELES, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN).**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)


ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. 20 DE NOVIEMBRE, (EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DR. PASTEUR Y DR. LUCIO, EN APOYO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DR. MARQUEZ
ESQUINA DR. JÍMENEZ, EN APOYO LA
SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DR. IGNACIO MORONES PRIETO, EN APOYO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DR. IGNACIO MORONES PRIETO, ESQUINA AV. CUAUHEMOC, EN APOYO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN IGNACIO CHÁVEZ, (JARDÍN) POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURISTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REVILLAGIGEDO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN INSURGENTES NORTE, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC), EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEGURIDAD DEL METROBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN INSURGENTES NORTE, ENTRE EUSKARO Y PONIENTE 112, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC), EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEGURIDAD DEL METROBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN INSURGENTES NORTE, ENTRE EUSKARO Y MONTEVIDEO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC), EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEGURIDAD DEL METROBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN INSURGENTES NORTE, ENTRE PONIENTE 112 Y EUSKARO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC), EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEGURIDAD DEL METROBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS PASILLO 1, 2, Y 3 DE DR. MORA POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SOLEDAD, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN TACUBA, POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA
DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN),
EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA EMPEDRADILLO, EN APOYO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 3 SUR,
ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS,
POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA
DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC).**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DR.
BARRAGÁN Y DR. NEVA, POR EL RETIRO
DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE,
EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y
EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE GALEANA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE VIOLETA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL
LÁZARO CÁRDENAS, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC).**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS PASILLO 1 Y 2 DE AV. HIDALGO POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN SAN ANTONIO ABAD, (EDIFICIO SOR JUANA DE ARCO), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA
TLAXCOAQUE, (ZONA FLOW), POR EL RETIRO
DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN
APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPañAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**






**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA
TLAXCOAQUE, POR EL RETIRO DE PERSONAS
EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE
SNTÍSIMA, POR EL RETIRO DE PERSONAS
EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A
LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC).**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA LORETO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE VENEZUELA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)






ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE NICARAGUA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE Y ALBAÑILES, EN CAMELLÓN, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE Y ALBAÑILES, EN BAJO PUENTE, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN HÉROES DE NACAZARI E IZTACCIHUATL, CAMELLÓN POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN HÉROES DE NACAZARI Y ARTILLEROS, CUEDUCTO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)









**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VENUSTIANO
CARRANZA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA VIZCAINAS, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL EVENTO
DENOMINADO “FIESTA DE LAS
CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS
Y BARRIOS, ORIGINARIOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO”.**



**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL
EVENTO DENOMINADO “FIESTA
DE LAS CULTURAS INDÍGENAS,
PUEBLOS Y BARRIOS,
ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO”.**





LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL EVENTO DENOMINADO “FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS, ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.





**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL
EVENTO DENOMINADO “FIESTA
DE LAS CULTURAS INDÍGENAS,
PUEBLOS Y BARRIOS,
ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO”.**




LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL EVENTO DENOMINADO “FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS, ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.



LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL EVENTO DENOMINADO “FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS, ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.






LAVADO EN CORREDOR PEATONAL, POR EL DESMONTAJE DEL EVENTO DENOMINADO "FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS, ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN POR LA ENTREGA
DE VALES MERCADO, COMUNIDAD
Y ABASTO, "MERCOMUNA",
EVENTO QUE PRESIDIO LA JEFA DE
GOBIERNO, LA LIC. CLARA MARINA
BUGADA MOLINA.**



**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN POR EL
PROGRAMA SOCIAL “DESDE LA
CUNA”, QUE PRESIDIO LA JEFA DE
GOBIERNO, LA LIC. CLARA MARINA
BUGADA MOLINA.**



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR LAS “AUDIENCIAS ZÓCALO DE GOBIERNO CIUDADANO”, PARA ATENDER DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS, NECESIDADES, PROPUESTAS Y PROBLEMÁTICAS DE LOS CAPITALINOS, POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR LAS “AUDIENCIAS ZÓCALO DE GOBIERNO CIUDADANO”, PARA ATENDER DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS, NECESIDADES, PROPUESTAS Y PROBLEMÁTICAS DE LOS CAPITALINOS, POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA PILARES, ZÓCALO - TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ PERMANENTEMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, DONDE SE IMPARTIRAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURALES Y AUTO ECONOMICAS EN CORREDOR PEATONAL.




**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN,
POR EL PROGRAMA PILARES, ZÓCALO -
TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD QUE SE
REALIZARÁ PERMANENTEMENTE HASTA EL
MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, DONDE
SE IMPARTIRAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
EDUCATIVAS, CULTURALES Y AUTO
ECONOMICAS EN CORREDOR PEATONAL.**





LAVADO PLAZA SANTA
CATARINA, POR LOS EVENTOS
SOCIO - CULTURALES,
REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO
DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO,
DENOMINADO "TEATRO CAJAS
MÁGICAS"






LAVADO PLAZA SANTA CATARINA,
POR LOS EVENTOS SOCIO -
CULTURALES, REALIZADAS POR EL
FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DENOMINADOS "ENSAMBLE MÚSICAL"
Y "TALLER POESÍA ENTRE AMIGOS"





BARRIDO MANUAL






RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS







RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





LAVADO



LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA





RETIRO DE CHICLES






ALAMEDA CENTRAL

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL KIOSKO DE LA ALAMEDA CENTRAL, POR EL EVENTO DE "FESTIVAL DE LAS JUVENTUDES 2025", ENCUENTRO MÁS GRANDE Y DIVERSO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL KIOSKO DE LA ALAMEDA CENTRAL, POR EL EVENTO DE “FESTIVAL DE LAS JUVENTUDES 2025”, ENCUENTRO MÁS GRANDE Y DIVERSO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, HEMICICLO A JUÁREZ, POR LA CONCENTRACIÓN POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN PLATAFORMA COMÚN POR PALESTINA.



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, HEMICICLO A JUÁREZ, POR PARTE DEL C. HUGO VELASCO PACHECO, ENLACE EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.






SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

159,612 m³

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos
AGOSTO

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos



1,758.75 m³

Tierra recolectada en PA del CH
AGOSTO

Recolección de tierra





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


51,028 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH
AGOSTO


92,072 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
AGOSTO

Retiro de propaganda



Piezas de chicles retiradas en el perímetro "A"





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


24,158.5 m²

Eliminación de grafiti en PA de CH
AGOSTO


6,125 pzas

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos
AGOSTO

Eliminación de grafiti



Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores


19,600 pzas

Lavado de Papeleras PA de CH
AGOSTO


190,838.48 kms

Barrido Manual
AGOSTO

Lavado de papeleras



Barrido manual en guarnición





06

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 15 al 28 de Agosto	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	5	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	12 de septiembre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	1	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
Allende	Línea 2	Salto del Agua	1 / Línea 8
Bellas Artes	3 / Línea 8	Balderas	1 / Línea 1

ELEVADORES	
Balderas	Línea 1
Pino Suarez	Línea 2



STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ESCALERA	OPERÓ CORRECTAMENTE Del 15 al 28 de agosto del 2025														OBSERVACIONES
				15 V	16 S	17 D	18 L	19 M	20 M	21 J	22 V	23 S	24 D	25 L	26 M	27 M	28 J	
PERÍMETRO A																		
12	2	Bellas Artes	7694	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	SÍ	SÍ	FUERA DE SERVICIO MANTENIMIENTO TIPO 2/DURANTE EL MANTENIMIENTO T-2 SE DE DETECTA FALLA EN EL CIRCUITO DE RANQUE
33	8	Bellas Artes	K7.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	EMBOBINADO DE MOTOR DAÑADO DEBIDO AL TIEMPO DE USO Y VIDA UTIL EL MOTO-REDUCTOR SE ENCUENTRA CON DAÑO/ PROCESO DE SUSTITUCIÓN 20 ESCALERAS 2025
34	8	Bellas Artes	K8.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	RODAJAS DAÑADAS Y FUGA EN MOTO-REDUCTOR, TAPIADA / PROCESO DE SUSTITUCIÓN 20 ESCALERAS 2025
35	8	Bellas Artes	K9.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	RODAJAS DAÑADAS Y FUGA EN MOTO-REDUCTOR, TAPIADA / PROCESO DE SUSTITUCIÓN 20 ESCALERAS 2025
PERÍMETRO B																		
42	1	Balderas	7676	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS DERECHO DAÑADO
53	3	Balderas	3BA22S	NO	SÍ	FUERA DE SERVICIO POR FILTRACION EN FOSA INFERIOR. CON MANIOBRA #2443												
61	8	Garibaldi	S5	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	FUERA DE SERVICIO MANTENIMIENTO T2								
62	8	Garibaldi	S6	NO	SÍ	FUERA DE SERVICIO MANTENIMIENTO T2												
63	8	Salto del Agua	8SA11S	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	PASAMANOS IZQUIERDO DAÑADO
68	B	Guerrero	R1	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	SÍ	SE DETECTA HUMEDAD EN LONA DE PASAMANOS DERECHO NO PERMITE QUE PASAMANOS DESLIZE Y LA ESCALERA SE DETIENE CONSTANTEMENTE.						
74	B	Morelos	T1	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	FUERA DE SERVICIO POR 3CADENAS DE IMPULSION DAÑADAS



STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LOS ELEVADORES DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO



N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ELEVADOR	OPERÓ CORRECTAMENTE Del 15 al 28 de agosto del 2025														OBSERVACIONES
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				M	J	V	S	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	
				PERÍMETRO A														
4	2	Pino Suárez	PIN-2-ET2	NO	NO	NO	SÍ	FALLA INTERMITENTE										
				PERÍMETRO B														
8	1	MERCED	MRD1-1ET	NO	NO	NO	SÍ	INGRESO DE AGUA PLUVIAL										
9	1	MERCED	MRD1-2ET	NO	NO	NO	SÍ	INGRESO DE AGUA PLUVIAL										
12	1	BALDERAS	BAL1-ET1	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	EN ESPERA DE CAMBIO DE CHAPA DE CORTINA
13	1	CUAUHTEMOC	CUA-1ET	NO	NO	NO	SÍ	NO	NO	SÍ	SÍ	POR FALLA INTERMITENTE EN TARJETA AL1						
16	3	JUÁREZ	JAZ3-2ET	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	TARJETAS DAÑADAS								
18	3	BALDERAS	BAL3-ET2	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	FALLA INTERMITENTE

STC-Metro | Protección Civil

TRABAJOS EN EL SR PINO SUÁREZ L-2


Se realizan trabajos de SEGIAGUA para sustitución de drenaje en red secundaria.

Antes de los trabajos:




STC-Metro | Protección Civil

TRABAJOS EN EL SR PINO SUÁREZ L-2



STC-Metro | Protección Civil

TRABAJOS EN EL SR PINO SUÁREZ L-2




Trabajos





STC-Metro | Protección Civil

TRABAJOS EN EL SR PINO SUÁREZ L-2





STC-Metro | Protección Civil

TRABAJOS EN EL SR PINO SUÁREZ L-2





STC-Metro | Protección Civil

TRABAJOS EN EL SR PINO SUÁREZ L-2





STC-Metro | Protección Civil

TRABAJOS EN EL SR
PINO SUÁREZ L-2


Después de los trabajos





STC-Metro | Protección Civil

TRABAJOS EN EL SR PINO SUÁREZ L-2







STC-Metro | Seguimiento de Indicadores

92%

Porcentaje de eficiencia en escaleras
eléctricas
AGOSTO

94.37%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
AGOSTO





07

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 14 de agosto al 28 de agosto	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	1	12 de septiembre de 2025
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	63	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	17	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	2	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO ENTRE CONDESA Y MONTE DE PIEDAD	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TACUBA ENTRE MARCONI Y REP. DE GUATEMALA	SIN DATO	CENTRO	14	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
MADERO ENTRE EJE CENTRAL Y MONTE DE PIEDAD	SIN DATO	CENTRO	15	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EJE CENTRAL Y 20 DE NOVIEMBRE	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
REP. DE URUGUAY ENTRE EJE CENTRAL E ISABEL LA CATOLICA	SIN DATO	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			63	



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
MISIONEROS 9	ROLDAN	TOPACIO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CORREGIDORA 73	ROLDAN	2 CJON MANZANARES	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SAN ANTONIO TOMATLAN 36	CJON MIXCALCO	CIRCUNVALACION	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
LAZARO CARDENAS 5	AV. JUAREZ	INDEPENDENCIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SOLEDAD 64	MARGIL	SAN MARCOS	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
PZA JUAN JOSÉ BÁEZ 9	MISIONEROS	RAMON CORONA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
STO TOMÁS 58	MISIONEROS	RAMON CORONA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
VIDAL ALCOCER 2	LECUMBERRI	MIGUEL ALEMAN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP DE CHILE 39	LAZARIN DEL TORO	BELISARIO DOMINGUEZ	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE COLOMBIA 96	RODRÍGUEZ PUEBLA	CJON DE GIRÓN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
TALAVERA 4	MANZANARES	REP. DE URUGUAY	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE ARGENTINA 41	REP. DE COLOMBIA	REP. DE VENEZUELA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP .DE SALVADOR 210	SANTO TOMAS	CIRCUNVALACION	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PERU 43	INCAS	ALLENDE	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
AV. CIRCUNVALACIÓN 409	REP. DE URUGUAY	REP. DEL SALVADOR	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE URUGUAY 219	3 CJON DE MANZANARES	CIRCUNVALACION	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
LECHERAS 24	MARGIL	SAN MARCOS	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE PARAGUAY		COMONFORT	PALMA NORTE	-----	CENTRO	1
LEANDRO VALLE		REP .DE PERU		-----	CENTRO	1

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE PARAGUAY	COMONFORT	PALMA NORTE	-----	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSIÓN
LEANDRO VALLE	REP .DE PERU		-----	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSIÓN




Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

11

Obras de mantenimiento que
impliquen rompimiento en vía pública
AGOSTO


Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública₃



417

Bóvedas atendidas con acciones de
desagüe
AGOSTO

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe₉₉






Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

9

Tapas de registros y/o bóvedas
reparadas
AGOSTO


Tapas de registros y/o bóvedas reparadas



172

Atenciones a fallas en el suministro
de energía eléctrica
AGOSTO

Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica





Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

14

Siniestro de robo registrados
AGOSTO





Gobierno de
México



Mejora en la red de Baja Tensión Subterránea (Electromecánica y Civil) La Lagunilla

Agosto 2025



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Polígono en proceso Calle Leandro Valle

Rep. Perú y Leandro Valle



- Inicio de obra por tercero: 25 de agosto 2025
- Contratista asignado: LICENSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- Avance Programado: 10%
- Avance Real: 10%
- Monto de material: \$3,817,355.36
- Monto total: \$7,734,100.78
- Km obra civil : 1.58 km
- Km obra electromecánica: 2.86 km
- Duración: 64 días



Gobierno de
México



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA




08

TELMEX




Teléfonos de México | Trabajos de infraestructura

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
20 AGOSTO 2025	POZO DESOLDADO	BOLIVAR E IZAZAGA		
20 AGOSTO 2025	POZO DESOLDADO	BOLIVAR E IZAZAGA		
21 AGOSTO 2025	POZO DESOLDADO	5 DE MAYO ESQ ISABEL LA CATOLICA		



Teléfonos de México | Trabajos de infraestructura

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
21 AGOSTO 2025	SIN TAPA EN POZO	HIDALGO ESQ ANGELA PERALTA		
21 AGOSTO 2025	SERVICIOS AFECTAODS CD SEGURA, POZO CUBIERTO POR ASFALTO	REP ECUADOR ENTRE ALLENDE Y VAQUITAS		
21 AGOSTO 2025	POZO DESOLDADO	REP URUGUAY 17 ENTRE LAZARO CARDENAS Y SIMON BOLIVAR		



Teléfonos de México | Trabajos de infraestructura

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
21 AGOSTO 2025	TELEFONO PUBLICO	REP URUGUAY ESQ JESUS MARIA		
24 AGOSTO 2025	POZO DESOLDADO	REGINA ESQ ISABEL LA CATOLICA		 <p>19.42711, -99.13723, 2267.7m, 243° 25 ago 2025 5:13:40 p. m.</p>
27 AGOSTO 2025	POZO DESOLDADO	JESUS MARIA 88 ENTRE SALVADOR Y URUGUAY		 <p>19.42918, -99.12841, 2267.7m, 191° 27 ago 2025 2:27:00 p. m.</p>



09

**INSTITUTO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA E
HISTÓRIA**



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 7 al 27 de agosto	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	28	cantidad	quincenal	12 de septiembre
	02) Solicitud de colocación de enseres	0	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	23	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres	0	cantidad		



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 7 AL 27 DE AGOSTO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX					
No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
1	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	11	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
2	REPUBLICA DE PERU	19	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICION PARCIAL	OBRA MAYOR
3	REPUBLICA DEL SALVADOR	70	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA 086/20 ADECUACION	OBRA MENOR
4	REPUBLICA DE BRASIL	33	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA 219/24 RESTAURACION DE FACHADA	OBRA MAYOR
5	DEL CARMEN	31	CENTRO HISTÓRICO	PENDÓN	OBRA MENOR
6	AV JUAREZ	30	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACION	OBRA MENOR
7	REPUBLICA DEL SALVADOR	70	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA 181/24 ADECUACION DE ATRIO	OBRA MAYOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 7 AL 27 DE AGOSTO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX					
No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
8	5 DE FEBRERO	39	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
9	MESONES	48	CENTRO HISTÓRICO	TOLDO	OBRA MENOR
10	EMILIANO ZAPATA	60	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA 358/24ENSERES	OBRA MENOR
11	VENUSTIANO CARRANZA	72-74	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
12	VENUSTIANO CARRANZA	92	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACION	OBRA MENOR
13	JOSE MARIA IZAZAGA	18	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE USOS MIXTOS	OBRA MAYOR
14	REPUBLICA DEL SALVADOR	43-47	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 7 AL 27 DE AGOSTO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX					
No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
15	REPUBLICA DEL SALVADOR	46	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACION	OBRA MENOR
16	5 DE FEBRERO	41	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
17	5 DE FEBRERO	41	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
18	5 DE FEBRERO	39	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
19	20 DE NOVIEMBRE	3	CENTRO HISTÓRICO	ILUMINACION DE FACHADA	OBRA MENOR
20	AVENIDA HIDALGO	33	CENTRO HISTÓRICO	TERCERA ETAPA DE RESTAURACION	OBRA MAYOR
21	EJE 1 PONIENTE GUERRERO	166	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICION	OBRA MAYOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 7 AL 27 DE AGOSTO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX					
No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
22	ISABEL LA CATOLICA	38	CENTRO HISTÓRICO	RETIRO Y CAMBIO DE PIEZAS EN MARQUESINA DE FACHADAS	OBRA MAYOR
23	LICENCIADO VERDAD	3	CENTRO HISTÓRICO	SEGUNDA ETAPA DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO DE 2017	OBRA MAYOR
24	EJE 1 PONIENTE BUCARELI	6	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA VALLAS PUBLICITARIAS EN LOTE BALDIO	OBRA MENOR
25	ISABEL LA CATOLICA	108	CENTRO HISTÓRICO	PINTURA E IMPERMEABILIZACION	OBRA MENOR
26	SAN ILDEFONSO	30	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACION	OBRA MAYOR
27	AV. JUAREZ	22	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
28	REPUBLICA DEL SALVADOR	73	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 7 AL 27 DE AGOSTO DE 2025				
No.	UBICACIÓN	No.	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
1	EHEVESTE	7	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
2	BELISARIO DOMÍNGUEZ	28	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN.	OBRA MENOR
3	REPÚBLICA DEL SALVADOR	151	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
4	REPÚBLICA DE BRASIL	37	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO.	OBRA MAYOR
5	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	11	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
6	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	10	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LAS FACHADAS.	OBRA MENOR
7	AV. JUÁREZ	70	CONTINUIDAD PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN.	OBRA MENOR
8	RODRIGUEZ PUEBLA	46	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA PARROQUIA.	OBRA MAYOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 7 AL 27 DE AGOSTO DE 2025				
No.	UBICACIÓN	No.	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
9	REPÚBLICA DEL SALVADOR	43-47	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PISO.	OBRA MENOR
10	PINO SUÁREZ	45	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
11	LIC. PRIMO VERDAD	10	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
12	VENUSTIANO CARRANZA	92	COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS.	OBRA MENOR
13	SAN ILDEFONSO	80	TRABAJOS DE INTERVENCIÓN EN EL TEMPLO (TERCERA ETAPA).	OBRA MAYOR
14	AV. HIDALGO	51	TRABAJOS DE INTERVENCIÓN EN EL TEMPLO (QUINTA ETAPA).	OBRA MAYOR
15	REPÚBLICA DE BRASIL	33	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN SOBRE LA FACHADA SUR.	OBRA MAYOR
16	REPÚBLICA DEL SALVADOR	70	CONTINUIDAD PARA TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN EL ATRIO DEL TEMPLO.	OBRA MAYOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra


AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 7 AL 27 DE AGOSTO DE 2025				
No.	UBICACIÓN	No.	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
17	REPÚBLICA DEL SALVADOR	70	CONTINUIDAD PARA TRABAJOS DE ADECUACIÓN INTERIOR DEL TEMPLO Y CAPILLA DE LA TERCER ORDEN.	OBRA MAYOR
18	AV. JUÁREZ	30	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN EL INMUEBLE.	OBRA MENOR
19	VENUSTIANO CARRANZA	72-74	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL PORTÓN EXISTENTE.	OBRA MENOR
20	SANTÍSIMA	12	TRABAJOS DE INTERVENCIÓN AL TEMPLO.	OBRA MAYOR
21	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	1	CONTINUIDAD PARA TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO V DE PALACION NACIONAL.	OBRA MAYOR
22	5 DE MAYO	10	COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
23	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	18	CONTINUIDAD PARA TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA.	OBRA MAYOR



INAH | Seguimiento de Indicadores


252

Solicitudes de autorización de obras
AGOSTO



227

Autorizaciones de obra
AGOSTO





10

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Dirección de Construcción de
Obras de Infraestructura Vial**




SOBSE-DCOIV | Pavimentación



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL



TRAMO EN MAL ESTADO

UBICACIÓN

**CALLE PALMA DE REPÚBLICA
DE REPÚBLICA DE CUBA A
DONCELES**

CENTRO HISTÓRICO, CUAUHTÉMOC, CDMX




SOBSE-DCOIV | Pavimentación



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

PLANO



SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
CIUDAD DE MEXICO

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

INDICADA

- PAVIMENTO HIDRAULICO
- PROYECTO
- AREA
- VEREDA

ESPECIFICACIONES | COMENTARIOS

ESCALA 1:200

CROQUIS DE SITUACION

LOCALIZACION

AREA TOTAL ESTUDIO
679 335 m²

UNIDAD DE
EJECUCION DE OBRAS
PROMOTOR DE OBRAS Y SERVICIOS

PROYECTO
DE OBRAS Y SERVICIOS



SOBSE-DCOIV | Pavimentación



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

INFORMACIÓN

EN LA CALLE PALMA NORTE, ENTRE C. DONCELES Y C. REPÚBLICA DE CUBA, SE PRESENTA DETERIORO EN LA CARPETA ASFÁLTICA, SE OBSERVA ACOCODRILAMIENTO Y BACHES A LO LARGO DEL TRAMO.

EL COSTO DE LOS TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN **EJECUTADOS** SE PRESENTA EN LA SIGUIENTE TABLA:

CALLE	ÁREA M2	MATERIAL ASFÁLTICO	IMPORTE
CALLE PALMA NORTE	630.00	150.00 TON	\$730,762.20
<u>TOTAL</u>	<u>630.00</u>	<u>150.00 TON</u>	<u>\$730,762.20</u>



SOBSE-DCOIV | Pavimentación



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

REPORTE FOTOGRÁFICO





SOBSE-DCOIV | Banquetas y Guarniciones



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

**CAMBIO DE MÁRMOL EN
LA ALAMEDA CENTRAL**




500 M2

META DE
MÁRMOL

500 M2

EJECUTADO






SOBSE-DCOIV | Banquetas y Guarniciones



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

CAMBIO DE MÁRMOL EN
LA ALAMEDA CENTRAL





SOBSE-DCOIV | Banquetas y Guarniciones



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

**CAMBIO DE RECINTO EN
PLAZA EMPEDRADILLO**



190 M2

RECINTO

190 M2

RECINTO
ATENDIDO





SOBSE-DCOIV | Banquetas y Guarniciones



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ARCOS DE BELÉN





SOBSE-DCOIV | Banquetas y Guarniciones



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

BANQUETAS Y GUARNICIONES EN BALDERAS





SOBSE-DCOIV | Banquetas y Guarniciones



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

BANQUETAS Y GUARNICIONES METRO MORELOS





SOBSE-DCOIV | Banquetas y Guarniciones



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL

INFORMACIÓN


UBICACIÓN	ÁREA M2	MATERIAL	IMPORTE
ALAMEDA CENTRAL	527	MÁRMOL	\$935,965.00
ARCOS DE BELÉN	1,000	CONCRETO	\$1,100,000.00
BALDERAS	67.49	CONCRETO	\$74,239.00
METRO MORELOS	250	CONCRETO	\$275,000.00
PLAZA EMPEDRADILLO	190	RECINTO	\$138,441.00
TOTAL	2,007.49		\$2,523,645.00



TURNOS E INCIDENCIAS

ASUNTOS GENERALES





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

| AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO