



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

## VII SESIÓN - Evaluación de marzo

2 de abril de 2024



# Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico

## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29 de marzo de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	<b>71</b>	cantidad	quincenal	12 de abril de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	<b>9</b>	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	<b>410</b>	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	<b>2</b>	jornadas		


## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Tacuba  
Plaza Ciudadela  
San Ildefonso  
República de  
Argentina  
Av.  
Circunvalación  
5 de Mayo  
Plaza Seminario  
República de  
Perú  
Correo Mayor  
República de  
Guatemala  
República de  
Chile  
República de  
Nicaragua  
Madero

- Colocación de 1 bolardo en Tacuba entre Callejón de Condesa y Filomeno Mata.
- Retiro de 44 ml de barandal en Plaza de la Ciudadela.
- Colocación de tapa de madera en registro de CFE, sobre San Ildefonso entre República de Argentina y El Carmen.
- Colocación de cadena en República de Argentina esquina San Ildefonso.
- Reposición de 2 tapas de registro en Av. Circunvalación entre Soledad y Corregidora.
- Retiro de 2 bolardos en 5 de Mayo esquina Callejón de la Condesa.
- Retiro de banca vandalizada en Plaza del Seminario.
- Colocación de 8 aparatos ejercitadores en República de Perú esquina Incas.
- Demolición y reparación de 6.00 m2 de banqueta de concreto en Correo Mayor e Izazaga.
- Reparación de 1 bolardo en República de Guatemala casi esquina Plaza Seminario.
- Reposición de 1 bolardo en República de Chile esquina República de Honduras.
- Reparación de 1 bolardo en República de Nicaragua esquina República de Brasil.
- Retiró de techumbre en Correo Mayor e Izazaga.
- Reposición de 1 tapa de registro en Madero esquina Monte de Piedad.




## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por Justicia Cívica y Fotocívicos



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 4 infractores de Fotocívicos, se realizó limpieza de andadores y áreas verdes en Plaza Vizcaínas y riego de Jardín Allende, 19 de marzo de 2024, turno matutino



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 1 infractor de Fotocívicos, se realizó limpieza de barandales en el Puente de liga de República de Argentina, 21 de marzo de 2024, turno matutino



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 1 infractor de Fotocívicos, se realizó limpieza de ventanas arqueológicas y tótem en República de Argentina, 19 de marzo de 2024, turno vespertino



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 2 infractores de Fotocívicos, se realizó limpieza de ventanas arqueológicas, tótem en República de Argentina y alebrijes, 20 de marzo de 2024, turno vespertino


## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por Justicia Cívica y Fotocívicos



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 2 infractores de Fotocívicos, se realizó limpieza de fotomurales, mapa y bancas de República de Guatemala, 22 de marzo de 2024, turno matutino



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 1 infractor de Fotocívicos, se realizó limpieza de barandales en el Puente de liga de República de Argentina, 26 de marzo de 2024, turno matutino



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 1 infractor de Fotocívicos, se realizó limpieza de ventanas arqueológicas y tótem en República de Argentina, 25 de marzo de 2024, turno vespertino



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 4 infractores de Fotocívicos, se realizó limpieza de barandales en el Puente de liga de República de Argentina y escultura de Francisco Villa en Madero e Isabel la Católica, 25 de marzo de 2024, turno vespertino

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por Justicia Cívica y Fotocívicos



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 1 infractor de Fotocívicos, se realizó limpieza de ventanas arqueológicas y tótem en República de Argentina, 27 de marzo de 2024, turno matutino

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por ACH




Se realizó riego en San Jerónimo y Regina



Se retiró rama caída en calle Héroes No. 43 y 45<sub>1</sub>

## Autoridad del Centro Histórico | Retiro de grafiti y colocación de antigrafiti



Retiro de grafiti en Emiliano Zapata y  
Santísima




Retiro de grafiti en 2° Callejón de 5 de Mayo  
esquina Palma



## Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


**839**

Incidencias de infraestructura del  
perímetro ACH  
marzo



**48**

Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con  
apoyo de Justicia Cívica y Foto Cívicos  
marzo






## Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


# 624 m<sup>2</sup>


Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH  
marzo




# 28

Riegos de áreas verdes  
marzo





# Alcaldía Cuauhtémoc





## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29 de marzo de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	1	fuga	quincenal	12 de abril de 2024
	Desazolve de tubería	62	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	478	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	17,300	metros cuadrados		
	Poda de pasto	6,650	metros cuadrados		
	Cultivo	1,021	metros cuadrados		
	Poda de seto	952	metros lineales		



## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29 de marzo de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	12 de abril de 2024
	Recolección orgánica domiciliaria	667.9	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,456.2	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	493.7	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	8	piezas		
	Reconexión de circuitos	3	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	5	piezas		
	Derribo de árbol	0	piezas		

## Alcaldía Cuauhtémoc | Alumbrado público

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN
1	JOSÉ MARÍA MARROQUÍ ENTRE INDEPENDENCIA Y ARTÍCULO 123	REPARACIÓN DE CIRCUITO RECONECTANDO LÍNEAS Y PUNTAS DE ALIMENTACIÓN EN REGISTRO	15/03/2024
2	JUÁREZ ESQUINA AZUETA	CAMBIO DE 2 LÁMPARAS DE 150 W.A.M. Y BALASTRA DE 150 W.A.M. DE REUSO	21/03/2024
3	PLAZA SAN SALVADOR EL SECO	CAMBIO DE 2 LÁMPARAS DE 150 W.A.M. Y BALASTRA DE 150 W.A.M. DE REUSO	20/03/2024
4	DOLORES ENTRE AYUNTAMIENTO Y VICTORIA	REPARACIÓN DE CIRCUITO RECONECTANDO PUNTAS DE ALIMENTACIÓN	20/03/2024

## Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Reparación de luminarias en República de Chile



Poda de árbol en 5 de Febrero




Barrido sobre República de Honduras



## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 4,237.1

Toneladas de recolección orgánica  
marzo



# 9,353.5


Toneladas de recolección inorgánica  
marzo



## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


6

Fugas de agua reparadas  
marzo



36

Reparaciones de luminarias  
marzo





# Sistema de Aguas de la Ciudad de México

## Operación. Drenajes.



## AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	16,060	600	16,660
POZOS DE VISITA	284	11	295
REJILLAS DE PISO	319	10	329
COLADERA PLUVIAL	236	8	244
ALBAÑAL (METROS)	1,205	27	1,232

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**BOLIVAR NO. 19**  
(ESQUINA 5 DE MAYO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 2 RP, 8 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### **EJE 1 LÓPEZ RAYÓN** (ENTRE ALLENDE Y COMONFORT)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 300 ML DE ATARJEJA, 6 PV, 4 CP, 7 RP, 14 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**COMONFORT**  
(ENTRE EJE 1 Y REPÚBLICA DE ECUADOR)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 CP, 1 RP, 5 ML DE ALBAÑAL.



# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público





## SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	25 Mar 2024	<b>1,961</b>	Pza.(luminarias)	quincenal	<b>12 Abr 2024</b>



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 18 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Ignacio Allende	República de Honduras y República de Perú	Centro	1	Ajuste de componente	Componente mal ubicado
Ignacio Allende	República de Perú y Belisario Domínguez	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Moneda	Jesús María y La Academia	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ	Luminaria apagada
Corregidora	Jesús María y Alhondiga	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria apagada
Vizcaínas	Aldaco y Lázaro Cárdenas	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
5 de Febrero	Nezahualcōyotl y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Motolinía	Francisco I. Maduroa y 16 de Septiembre	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Paraguay	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ	Luminaria apagada
Balderas	Arcos de Belén y Ernesto Pugibet	Centro	14	Sustitución de Fococelda	Circuito encendido de día
Venustiano Carranza	Palma y 5de Febrero	Centro	24	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>48</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 18 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Eje 1 Norte	República de Brasil y República de Argentina	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Guatemala	Correo Mayor y Lic. Verdad	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Eje 1 Norte	Florida y Gonzalez Ortega	Centro	1	Sustitución Luminaria LED 100W	Luminaria apagada
Eje 1 Norte	Florida y Gonzalez Ortega	Centro	1	Sustitución Luminaria LED 100W	Luminaria apagada
Jesús María	Soledad y Moneda	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico y lámpara E-39	Luminaria apagada
Callejón Héroes del 57	República de Cuba y Donceles	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico y lámpara PGZ	Luminaria apagada
Vizcaínas	Aldaco y Eje Central	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
República de Colombia	Del Carmen y República de Venezuela	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Comonfort	República de Paraguay	Centro	1	Limpieza de componentes	Luminaria encendida de día
Ignacio Allende	República de Perú	Centro	1	Sustitución de Fotocelda	Luminaria encendida de día
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>12</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 18 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
José María Pino Suárez	República del Salvador y Regina	Centro	13	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	Belisario Dominguez y República de Perú	Centro	18	Sustitución de Fotocelda	Circuito apagado
República de Brasil	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Argentina	República Costa Rica y Reñubi	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Guatemala	La Academia y Jesús María	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Del Carmen	República de Colombia y San Idelfonso	Centro	22	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Circuito apagado
Playa Erizo	Santiago sur	Centro	1	Sustitución de luminaria LED 100W y Fotocelda	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	5 de Febrero y 20 de Noviembre	Centro	27	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República de Chile	Belisario dominguez y República de Perú	Centro	21	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
José María Pino Suárez	República del Salvador y Regina	Centro	13	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>118</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 18 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Brasil	República de Cuba y República de Perú	Centro	22	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Colombia	Del Carmen y Giron	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel Doblado	Lecumberri y General Miguel Alemán	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Florida	Esquina Eje 1 Norte	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Eje 1 Oriente	Emiliano zapata y San Simón	Centro	14	Sustitución de fotocelda y base receptáculo	Circuito apagado
Bolívar	Francisco I. Madero y Venustiano Carranza	Centro	24	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Ignacio Allende	Esquina República de Perú	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel Doblado	Lecumberri y General Miguel Alemán	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Donceles	Callejón Héroes del 47 e Ignacio Allende	Centro	1	Sustitución de Balastro electrónico	Luminaria apagada
Lecumberri	Callejón de Mixcalco y Vidal Alcocer	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>67</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 18 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Eje 1 Norte	Esquina Eje Central	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Roldán	República de Uruguay y Corregidora	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación y sustitución de balastro electrónico	Luminarias apagadas
Isabel la Católica	5 de Mayo y La Esperanza	Centro	10	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
José María Pino Suárez	República de Uruguay y República del Salvador	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Soledad	Jesús María y La Academia	Centro	1	Sustitución de lampara y socket PGZ, y balastro electrónico	Luminaria apagada
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán y Gral Miguel Alemán	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Callejón Héroes del 57	Donceles y República de Cuba	Centro	2	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminarias apagadas
Bolívar	Mesones y José María Izazaga	Centro	17	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Paraguay	Centro	21	Restablecimiento a líneas de alimentación	Circuito apagado
Soledad	Margil y La Santísima	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>57</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 18 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Emiliano Zapata	San Marcos y Margil	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Santo Tomas	Misioneros y Ramón Corona	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Bolívar	Francisco I. Madero y Venustiano Carranza	Centro	24	Luminarias a punto de caer	Tornillería Floja
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>26</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	15	Conexión de la bobina de contactor del tablero de alimentación	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Cambio de foco y balastro de 140 watts	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	19	Cambio de contactor, se reconectan y rastrean las líneas de alimentación	Mantenimiento de acuerdo al programa
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	27	Se corrige en corto circuito en el control principal de la bóveda Hidalgo	Mantenimiento de acuerdo al programa
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de contactor, se reconectan y rastrean las líneas de alimentación	Mantenimiento de acuerdo al programa
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de foco y balastro	Luminarias apagadas
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>65</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Casa de la Primera Imprenta	Lic. Primo de Verdad No. 10 esq. Moneda	Centro	60	Programación de iluminación, se revisan proyectores	De acuerdo al calendario
Edificio de Joyerías	Monte de Piedad No. 13	Centro	165	Programación de iluminación	De acuerdo al calendario
Edificio de Asamblea	Plaza de la Constitución No. 10	Centro	24	Programación de iluminación	De acuerdo al calendario
Edificio Nuevo de Gobierno	Plaza de la Constitución No. 1	Centro	331	Programación de iluminación, se revisan proyectores	De acuerdo al calendario
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>580</b>		



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE MARZO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Américas, Primavera y Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	3	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Danaides, Venus, Américas, Neptuno, Primavera, Mercurio, Géiser Teatro y Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	8	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente de la Plaza de la Republica	Plaza de la República S/N	Tabacalera	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de la República	Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de la República	Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Primavera, Américas, Venus, Danaides y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>25</b>		



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 18 DE MARZO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Primavera, Mercurio, Américas, Danaides y Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Primavera, Mercurio, Danaides, Venus, Américas, Neptuno, Ninfa 1, ninfa 2, Géiser Teatro, Géiser Madero, Géiser Hidalgo y Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Primavera, Neptuno, Mercurio, Géiser Hidalgo y Géiser Hilton.	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Venus, Danaides, Américas, Neptuno y Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Venus, Danaides, Neptuno y Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	4	Lavado profundo de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	8	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>61</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>1,059</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 18 DE MARZO



**SANTO TOMÁS**



**EMILIANO ZAPATA**

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 18 DE MARZO



SOLEDAD



LEONA VICARIO

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 18 DE MARZO



ISABEL LA CATÓLICA



EJE 1 NORTE

## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

### ALAMEDA CENTRAL



**CAMBIO DE CONTACTOR, SE RECONECTAN y RASTREAN LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN**

## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

### ALAMEDA CENTRAL



SE CORRIGE EN CORTO CIRCUITO EN EL CONTROL PRINCIPAL DE LA BÓVEDA HIDALGO

## SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

### CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA



PROGRAMACIÓN DE ILUMINACIÓN, SE REVISAN PROYECTORES

## SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

### EDIFICIO DE ASAMBLEA



### PROGRAMACIÓN DE ILUMINACIÓN

## SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

### EDIFICIO DE JOYERIAS



### PROGRAMACIÓN DE ILUMINACIÓN

## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

**FUENTE TENOCHTITLAN**



**ENCENDIDO DE FUENTE**

**FUENTE DE LA REPÚBLICA**



**LAVADO PROFUNDO DE FUENTE**

## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

### FUENTE PRIMAVERA



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA y ZONAS ALEDAÑAS

### FUENTE NEPTUNO



SUMINISTRO y LLENADO DE FUENTE



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 25 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Mariana Del Toro R. Lazarán	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Plaza de la Constitución	20 de Noviembre y 5 de Febrero	Centro	14	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
José María Pino Suárez	República del Salvador y República de Uruguay	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria apagada
Roldán	Manzanares y Corregidora	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Diagonal 20 de Noviembre	Chimalpopoca y Ejido	Centro	2	Sustitución de balastro electrónico	Luminarias apagadas
República de Colombia	República de Brasil y República de Argentina	Centro	4	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Brasil	República de Colombia y República de Bolivia	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Alhóndiga	Corregidora y Soledad	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Ignacio Allende	Esquina Eje 1 Norte	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Plaza de San Pablo	Jesús María y Las Cruces	Centro	1	Ajuste de luminaria	Luminaria con riesgo de caída
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>28</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 25 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Regina	5 de Febrero y 20 de Noviembre	Centro	4	Ajuste de componentes	Luminarias apagadas
Mixcalco	Leona Vicario y Manuel Doblado	Centro	1	Ajuste de luminaria	Luminaria con riesgo de caída
Palma	5 de Mayo y 16 de Septiembre	Centro	10	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
José María Pino Suárez	República del Salvador y República de Uruguay	Centro	2	Sustitución de balastro electrónico, lámpara y socket PGZ	Luminarias apagadas
20 de Noviembre	San Jerónimo y Regina	Centro	2	Sustitución de luminaria LED 100	Luminarias apagadas
Corregidora	Roldan y 2do. Callejón de Manzanares	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria apagada
Comonfort	Esquina República Paraguay	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Juan Álvarez	Ignacio Allende y Comonfort	Centro	14	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Bolívar	Francisco I. Madero y Venustiano Carranza	Centro	24	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Ignacio Allende	República de Ecuador y República de Honduras	Centro	13	Sustitución de Fotocontrol	Circuito apagado
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>73</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 25 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Paraguay	Centro	22	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Colombia	Girón y Rodríguez Puebla	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Vizcaínas	Aldaco y Eje Central	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Jesús María	Soledad y Emiliano Zapata	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
República de Perú	Altuna y Leandro Valle	Centro	1	Sustitución de difusor	Luminaria apagada
Corregidora	Jesús María y Alhondiga	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria apagada
Corregidora	2do. Callejón de Manzanares y 1er Callejón de Corregidora	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	Sustitución de luminaria tipo 1900	Luminaria apagada
Corregidora	2o. Callejón de Manzanares y 1er. Callejón de Corregidora	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	Centro	1	Sustitución de luminaria tipo 1900	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>31</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 25 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Colombia	República de Argentina	Centro	1	Ajuste de componentes	Luminaria con riesgo de caída
Callejón Lecheras	Esquina Soledad	Centro	1	Ajuste de componentes	Luminaria con riesgo de caída
Venustiano Carranza	Eje Central y Simón Bolívar	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Manzanares	Santo Tomas y 3er. Callejón de Manzanares	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
República de Nicaragua	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Bolívar	Esquina 16 de Septiembre	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
República de Brasil	Esquina República de Honduras	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Rodríguez Puebla	San Antonio Tomatlán y Gral Miguel Alemán	Centro	1	Sustitución de componentes	Luminaria apagada
República de Paraguay	República de Brasil y República de Argentina	Centro	9	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Palma	5 de Mayo y Francisco I. Mayo	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>18</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 25 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Vizcaínas	Eje Central y Aldaco	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Regina y Mesones	Centro	1	Sustitución de Luminaria LED 100W	Luminaria apagada
Corregidora	Jesús María y Alhóndiga	Centro	1	Ajuste de componentes	Luminaria apagada
República de Venezuela	Leona Vicario y Rodríguez Puebla	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Filomeno Mata	5 de Mayo y Tacuba	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
República de Costa Rica	Aztecas y República de Argentina	Centro	5	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>10</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	19	Cambio de contactor, se reconectan y rastrean las líneas de alimentación	Mantenimiento de acuerdo al programa
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	27	Se corrige en corto circuito en el control principal de la bóveda Hidalgo	Mantenimiento de acuerdo al programa
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de contactor, se reconectan y rastrean las líneas de alimentación	Mantenimiento de acuerdo al programa
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>47</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Edificio Nuevo Gobierno	Plaza de la Constitución No. 1	Centro	20	Se instala color reach en el tercer piso del edificio de nuevo gobierno, se conecta jumpers	Mantenimiento de acuerdo al programa
Edificio Virreinal	Plaza de la Constitución No. 2	Centro	268	Se reestablece conexión, revisión de proyectores	Programación de color de acuerdo al calendario
Edificio Virreinal	Plaza de la Constitución No. 2	Centro	268	Cambio de cable tipo flex leader, se revisan proyectores encontrando varios apagados	Mantenimiento de acuerdo al programa
Teatro de la Ciudad	Donceles No. 36	Centro	40	Se restablece conexión	Mantenimiento de acuerdo al programa
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>596</b>		



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE MARZO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente de la Plaza de la Republica	Plaza de la República S/N	Tabacalera	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de la República	Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de la República	Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Mercurio, Primavera, Ninfa 1, Neptuno, Danaides, Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>14</b>		



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE MARZO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio, Géiser Hilton, Américas, Géiser Madero, Venus y Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	8	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Primavera, Mercurio, Américas, Venus, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Primavera, Mercurio, Neptuno, Américas, Danaides y Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Primavera, Ninfa 1, Ninfa 2, Primavera, Danaides, Neptuno, Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Venus, Danaides, Neptuno, Primavera, Mercurio, Géiser Madero, Géiser Teatro, Géiser Hilton y Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	9	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>51</b>		



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 25 DE MARZO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	16	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 3	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución Esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Instalación de 2 bombas sumergibles de 10 hp	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución Esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado de cisterna	Mantenimiento
Géiser Madero y Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Teatro y Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Géiser Teatro, Danaides, Primavera y Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Llenado de fuente	Mantenimiento
Géiser Teatro, Venus, Danaides, Américas, Ninfa 1 y Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>34</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>902</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 25 DE MARZO



REPÚBLICA DE BRASIL



CALLEJÓN LECHERÍAS

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 25 DE MARZO



IGNACIO ALLENDE



FILOMENO MATA

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 25 DE MARZO



20 DE NOVIEMBRE



16 DE SEPTIEMBRE

## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

### ALAMEDA CENTRAL



**CAMBIO DE CONTACTOR, SE RECONECTAN y RASTREAN LAS LINEAS DE ALIMENTACIÓN**



**SE CORRIGE EN CORTO CIRCUITO EN EL CONTROL PRINCIPAL DE LA BÓVEDA HIDALGO**

## SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

### EDIFICIO NUEVO DE GOBIERNO



SE INSTALA COLOR REACH EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO DE NUEVO GOBIERNO, SE CONECTA JUMPERS

## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

### FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN



ENCENDIDO DE FUENTE



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS

## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

### FUENTE VENUS




LAVADO PROFUNDO DE FUENTE

## SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

# 9,891

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH  
marzo





# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 31/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	<b>12,312.16</b>	kilómetros	quincenal	16 de Abril
Recolección	02) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	<b>9,676</b>	metros cúbicos		
	03) Tierra recolectada en PA del CH	<b>112.00</b>	metros cúbicos		
Lavado	04) Lavado de papeleras	<b>1,120</b>	piezas		
	05) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	<b>670,152</b>	metros cuadrados		



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 31/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Sitio críticos lavados en PA de CH	<b>256</b>	sitios	quincenal	16 de Abril
Recolección	07) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	<b>350</b>	sitios		
Limpieza	08) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	<b>5,685</b>	piezas		
Eliminación de grafiti	9) Eliminación de grafiti en PA de CH	<b>3,823</b>	metros cuadrados		
Limpieza	10) Retiro de propaganda en PA de CH	<b>2,927</b>	piezas		
Eliminación de plagas	11) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	<b>0</b>	piezas		
	12) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	<b>0</b>	metros cuadrados		



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ DE REVILLAGIGEDO A DOLORES (PROTESTA)	124	m2
REPÚBLICA DE URUGUAY DE CORREO MAYOR A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	23	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LAZÁRO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE ARGENTINA	19	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	34	m2
MESONES DE CORREO MAYOR A ALDACO	17	m2
AV. JUÁREZ DE DOLORES A GARCÍA LORCA (PROTESTA)	219	m2
AV. JUÁREZ DE GARCÍA LORCA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	331	m2
AV. JUÁREZ DE MARROQUI A DOLORES (PROTESTA)	395	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE MONTE DE PIEDAD A PLAZA SEMINARIO	261	m2
5 DE MAYO DE SIMÓN BOLÍVAR A PALMA	189	m2
MESONES ESQUINA 20 DE NOVIEMBRE	4	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN PERIFERIA (PROTESTA)	844	m2
AV. JUÁREZ DE DOLORES A LÓPEZ (PROTESTA)	331	m2
MESONES ESQUINA 5 DE FEBRERO	46	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A DOLORES (PROTESTA)	74	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	6	m2
PLAZA DEL EMPEDRADILLO	14	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	16	m2
BELISARIO DOMÍNGUEZ DE REPÚBLICA DE BRASIL A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	28	m2
CALLEJÓN DEL 57 DE DONCELES A BELISARIO DOMÍNGUEZ	12	m2
CALLEJÓN SAN IGNACIO DE VÍZCAINAS A PLAZA VÍZCAINAS	32	m2
REPÚBLICA DE CHILE DE BILISARIO DOMÍNGUEZ A TACUBA	4	m2
AV. JUÁREZ DE LÓPEZ A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	68	m2



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ DE DOLORES A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	315	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE IZAZAGA A TACUBA	27	m2
SAN JERÓNIMO DE 5 DE FEBRERO A SIMÓN BOLÍVAR	22	m2
CORREO MAYOR DE REPÚBLICA DE GUATEMALA A SAN JERÓNIMO	41	m2
JUSTO SIERRA DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A JESÚS MARÍA	22	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LAZÁRO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE ARGENTINA	18	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	123	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS DE AV. JUÁREZ A 5 DE MAYO (PROTESTA)	26	m2
5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	138	m2

**TOTAL**

**3,823**

**m2**

## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 835 M2 Y PROTESTA 2,988 M2



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores





## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B  
PERIODO: DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	14	40	90,000	9.10	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	14	16	48,000	3.90	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	14	40	4,000	9.50	
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	14	40	97,360	10.70	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	14	40	89,600	18.10	



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	14	39	2,800	6.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	14	25	15,000	25.90	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCO CER	ESQUINA LECUMBERRI	13	13	1,820	52.00	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	2	2	8,450	0.40	
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE NICARAGUA	3	3	8,619	4.00	



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 23	ENTRE CALLE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA (FRENTE AL CINE MARISCALA)	1	1	100	0.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
VIOLETA	ESQUINA RIVA PALACIO	1	1	100	6.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	1	1	250	0.40	
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	2	2	200	0.40	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN

## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA 23 DE MAYO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER ESQUINA LECUMBERRI



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA SANTA CATARINA



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL No. 23, FRENTE AL CINE MARISCALA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE VIOLETA ESQUINA RIVA PALACIO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.**



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LIMPIEZA FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL POR EL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO INDÍGENA ARTESANAL ORIGINARIO DE MÉXICO, A.C.”



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LIMPIEZA FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL POR EL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO INDÍGENA ARTESANAL ORIGINARIO DE MÉXICO, A.C.”



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LAVADO Y LIMPIEZA FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL POR EL RETIRO DEL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO INDÍGENA ARTESANAL ORIGINARIO DE MÉXICO, A.C.”



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

**LIMPIEZA EN PLAZA SEMINARIO POR EL PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

**LIMPIEZA EN PLAZA SEMINARIO POR EL PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

**APOYO DE LIMPIEZA A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO, POR EL DESALOJO DE UN DEPARTAMENTO UBICADO EN LA CALLE RODRÍGUEZ PUEBLA, ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA**



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DURANTE Y DESPUES DEL EVENTO “NOCHE DE PRIMAVERA”




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL RETIRO DE LA LOGISTICA DEL EVENTO “NOCHE DE PRIMAVERA”



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN “VIACRUCIS DEL CENTRO HISTÓRICO 2024”




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR LA “PROCESIÓN DEL SILENCIO DEL VIERNES SANTO”



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### LAVADO




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS



### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### RETIRO DE CHICLES




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

# 66,759 m<sup>3</sup>

Residuos sólidos y recolección producto de barrido  
marzo


Recolección de residuos sólidos levantados en  
tiraderos clandestinos



# 823 m<sup>3</sup>

Tierra recolectada en PA del CH  
marzo


Recolección de tierra



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores


# 24,305 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH  
marzo



# 42,092 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución  
marzo






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

# 22,397 m<sup>2</sup>

Eliminación de grafiti en PA de CH  
marzo


Eliminación de grafiti



# 2,450 pzas

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos  
marzo

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos






# Secretaría de Obras y Servicios


## Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Retiro de mobiliario frente sur y fresado ( 1,001 m<sup>2</sup>).





25 m  
249 Pla


Renivelación de rejillas, brocales y guarnición de rampas en jardineras centrales.



Trazo y cortes arquitectónicos en tableros



25 mar 20





Presencia de diferentes manifestaciones en el lado oriente




Colado de concreto tipo White Topping 3,963.66 m<sup>2</sup> al 22 de marzo de 2024




Fresado (224 m<sup>3</sup>) y renivelación mediante asfalto (273.34 m<sup>3</sup>) al 22 de Marzo de 2024.



Cimbra, colado, lavado y de concreto hidráulico White Topping en el tramo sur.



Renivelación de 6 rejillas hidráulicas y 2 pozos de visita existentes





# Sistema de Transporte Colectivo - Metro



## STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 20 de marzo al 1 de abril	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las <b>75</b> ubicadas en las estaciones del <b>CH</b>	<b>0/3</b>	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	16 de Abril
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los <b>19</b> ubicados en las estaciones del <b>CH</b>	<b>0/3</b>	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		


ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
		<b>Balderas 7674</b>	<b>Línea 1</b>
<b>Bellas Artes k5</b>	<b>Línea 8</b>	<b>Fray Servando 2515</b>	<b>Línea 4</b>
		<b>Garibaldi S4</b>	<b>Línea 8</b>
		<b>Guerrero R4</b>	<b>Línea B</b>

ELEVADORES	
<b>Balderas BAL-3-ET3</b>	<b>Línea 3</b>

## STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


# 93.33%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas  
marzo



# 100%

Porcentaje de eficiencias en elevadores  
marzo





# Comisión Federal de Electricidad

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 19 de marzo al 2 de abril de 2024	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	<b>1</b>	16 de abril de 2024
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	<b>42</b>	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	<b>14</b>	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	<b>0</b>	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	<b>0</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones

#### Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
	CORREGIDORA ENTRE ALHÓNDIGA Y CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA
<b>TOTAL</b>				1	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones

#### Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
FRAY SERVANDO ENTRE EJE CENTRAL Y TLAXCOAQUE	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
CUADRANTE DE REP. DE CHILE, EJE 1 NORTE, RODRÍGUEZ PUEBLA Y REP. VENEZUELA; ASÍ COMO MIGUEL ALEMAN, HEROE DE NACUZARI Y MIGUEL DOMÍNGUEZ	SIN DATO	CENTRO	15	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLEJÓN 57 Y REP CHILE- VENEZUELA ENTRE REP. ARGENTINA Y MANUEL DOBLADO	SIN DATO	CENTRO	15	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			42	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE URUGUAY 123	PINO SUÁREZ	CORREO MAYOR	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
ALLENDE 51	REP. DE PERÚ	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
ALLENDE 77	JUAN ALVAREZ	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE BOLIVIA 55	EL CARMEN	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
PALMA 39	16 DE SEPTIEMBRE	MADERO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE BRASIL 42	REP. DE BOLIVIA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DEL SALVADOR 206	SANTO TOMÁS	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
EJE CENTRAL 12	16 DE SEPTIEMBRE	MADERO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PARAGUAY 78	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
AV. CIRCUNVALACIÓN 405	REP. DEL SALVADOR	REP. DE URUGUAY	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
EL CARMEN 82	APARTADO	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SAN ILDEFONSO 69	LORETO	EL CARMEN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE ECUADOR 95	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
JUSTO SIERRA 85	LORETO	EL CARMEN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
					14	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				0	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones

#### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	CENTRO	0	SIN DATO
				TOTAL	0	



## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores


# 3

**Siniestro de robo de registro**  
marzo



# 252

**Bóvedas atendidas de desagüe**  
marzo




## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores

84

Atenciones a fallas de suministro.  
marzo


Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica




3

Obra que implica rompimiento en vía pública.  
marzo

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública






# Fideicomiso del Centro Histórico

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO	30	48	JULIO 2024
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	58	63	CONVENIO MODIFICATORIO. ABRIL 2024

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colado de concreto para pavimento y realización de pruebas de acabado buzardeado.

REHABILITACIÓN DE LA  
PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO


## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Continúan los trabajos de integración de aplanado grueso, fino así como pintura vinílica en muros atendidos

# FCH | Seguimiento de indicadores.

## CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 - FCHCM





# Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito


## Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 25/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	<b>23</b>	cantidad	quincenal	15 de abril
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	<b>0</b>	cantidad		

## Tránsito | Indicadores

### MANTENIMIENTO SEMAFORICO

CORRECTIVO	
APAGADO	4
CABLES DE COMUNICACIÓN DAÑADO	2
CORTO	2
DESINTALACIÓN	1
FOCO FUNDIDO	1
FY-CINTILANTE	2
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	11
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23</b>






## STC-Metro | Seguimiento de Indicadores

# 366

Número de semáforos con mantenimiento correctivo  
marzo





# Turnos e incidencias urbanas

## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - marzo 2024

**63%**  
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		<b>Suma total</b>
	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	
<b>Dependencia</b>			
ACH	13	4	17
Al. Cuauhtémoc	11	14	25
CFE	8	23	31
SACMEX	26	20	46
SOS-AP	22	7	29
SOS-DGOIV	1		1
SOS-DGSUS	37		37
TELMEX	12	10	22
Tránsito	12	5	17
<b>Suma total</b>	<b>142</b>	<b>83</b>	<b>225</b>

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 al 31 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-565	20/03/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Palma	República de Cuba	16 de septiembre		SOS-AP			Atendido
IUCH-572	22/03/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados					SACMEX			Atendido
IUCH-574	22/03/2024	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Limpieza	Eje 1 Oriente (Circunvalación)				SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-575	22/03/2024	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Plaza Santa Veracruz				SOS-AP			Atendido
IUCH-577	25/03/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma				SOS-DCSUS			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 al 31 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-552	11/03/2024	V9 - Guerrero	Falla en semáforo	Eje 1 Norte	Soto			Tránsito			Atendido
IUCH-555	12/03/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-558	12/03/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Argentina	República de Costa Rica			SACMEX			Atendido
IUCH-559	12/03/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Ignacio Allende	República de Perú			SOS-AP			Atendido
IUCH-563	19/03/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Cuba	Palma			SOS-AP		Grafica pendiente	Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 19 al 31 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-568	21/03/2024	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Manuel Doblado			Frente al #14	SACMEX			Pendiente
IUCH-569	21/03/2024	V1 - Santa María la Redonda	Desperfectos en banquetas	Pedro Moreno	Galeana	Riva Palacio		ACH			Pendiente
IUCH-570	21/03/2024	V9 - Guerrero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Zaragoza	Orozco y Berra	Puente de Alvarado	Al fondo de la 1ra Privada de Zaragoza	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-571	21/03/2024	V9 - Guerrero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Reforma	Mina	Esmeralda		SOS-AP			Pendiente
IUCH-573	22/03/2024	ACH	Mal estado de cables o equipamiento	República de Guatemala			Frente al #10	TELMEX			Pendiente

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 19 al 31 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-556	12/03/2024	V4 - Alameda-Sect or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Motolinia	Francisco I. Madero			SACMEX			Pendiente
IUCH-557	12/03/2024	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	2 de Abril				ACH			Pendiente
IUCH-560	13/03/2024	ACH	Falla en semáforo	República de Brasil	República de Perú			Tránsito			Pendiente
IUCH-561	13/03/2024	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Santa Veracruz				SACMEX			Pendiente
IUCH-562	19/03/2024	V1 - Santa María la Redonda	Desperfectos en banquetas	República de Perú	Ignacio Allende			CFE			Pendiente



## ACH | Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas - Marzo 2024

Tabla de atención reportada por las dependencias a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas


DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN
ACH	31	31	0	100%
TELMEX	19	18	1	95%
SOS - DGSUS- AP	51	47	4	92%
SOS - DGOIV	23	21	2	91%
AL CUAUHTÉMOC	115	94	21	82%
CFE	133	109	24	82%
SACMEX	203	160	43	79%
AL. V. CARRANZA	51	27	24	53%
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	120	60	60	50%
<b>TOTAL</b>	<b>746</b>	<b>567</b>	<b>179</b>	<b>76%</b>

# 76 %

## AVANCE

Atención a registros, coladeras y tapas

Gráfica circular  
de atención



● Atendido  
● No Atendido



# Asuntos generales