GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XVIII SESIÓN - Evaluación de agosto

05 de septiembre de 2023

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales

Reportes Institucionales

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 1° de septiembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	**172**	atenciones	quincenal	15 de septiembre de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	**0**	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	**4**	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	**2**	jornadas		

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Autoridad del Centro Histórico | **Atención de incidencias de infraestructura**

16 de Septiembre
5 de Mayo
Monte de Piedad
Marconi
Dr. Barragán
Regina
República de Argentina
Lazarín del Toro
Bolívar
Santísima
Pino Suárez
San Jerónimo
Izazaga

Los trabajos realizados consistieron en **Retiro de 10 mamparas y 20 fotografías** en República de Argentina y República de Guatemala, **colocación de 90 pendones** en 16 de Septiembre, 5 de mayo y Monte de Piedad, **reparación de 6.00 m2 de banqueta de concreto** en 5 de Mayo entre Bolívar y Eje Central, **retiro de 2 bolardos** en Bolívar esquina Regina, **balizado de canchas y pintura de 108.00 m2 de muro** en la escuela primaria Italia, **colocación de una lona** en Marconi y Donceles, **reparación de 1 cárcamo, 7 ml de grieta y renivelación de 1.00 m2 de piso de adoquín** en Dr. Barragán No. 151, **colocación de 2 bolardos** en Regina esquina Bolívar, **reparación de 10.00 m2 de banqueta de concreto en 3 tramos** en República de Argentina entre República de Perú y República de Bolivia, **reposición de 1 tapa de dren** en Lazarín del Toro, **reposición de 1 bolardo y reparación de banqueta** en Bolívar y República de Uruguay, **reparación de 1 m2 de de banqueta y retiro de una base metálica** en Bolívar entre República de Uruguay y República del Salvador, **reparación de 1 m2 de de banqueta y** en Bolívar entre Regina y San Jerónimo, **reposición de 1 tapa de registro** en Soledad y Santísima, **reparación de 12 tramos de banqueta** en Regina entre Bolívar e Isabel la Católica, **reposición de 12 piezas de piso de recinto y colado de 1.5 ml de guarnición** en Pino Suárez entre Izazaga y San Jerónimo, **reposición de 1 bolardo y reparación de banqueta** en Izazaga esquina Pino Suárez, **reparación de 4.00 m2 de banqueta de concreto** en República de Argentina entre Belisario Domínguez y República de Bolivia.

Autoridad del Centro Histórico | **Atención de incidencias de infraestructura**

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Autoridad del Centro Histórico | **Atención de áreas verdes**

Se realizó poda sanitaria en el inmueble ubicado en Av. Fray Servando #344, 23 de agosto de 2023

Se realizó Mantenimiento del Jardin de regina #40, deshierbe, retiro de brote, poda sanitaria de árboles y limpieza de jardineras, 29 de agosto de 2023

Autoridad del Centro Histórico | **Acciones puntuales**

Se realizó lavado y desinfectado de cisterna con 11,700 lts. de capacidad y 6 tinacos de 1,100 lts. de capacidad en la escuela Primaria Italia, 24 de agosto de 2023

Se realizó lavado y desinfectado de cisterna con 18,600 lts. de capacidad en Dr. Barragán No. 151, 28 de agosto de 2023

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Autoridad del Centro Histórico | **Acciones puntuales**

Se retiró el agua estancada en Plaza San Jerónimo, 28 de agosto de 2023

Se realizó retiro de grafiti en Isabel la Católica y Regina, 31 de agosto de 2023

Autoridad del Centro Histórico | **Acciones puntuales**

Se realizó lavado y desinfectado de Cisterna de 13,800 lts. de capacidad, se lavaron y desinfectaron 04 tinacos rotoplas de 1,100 lts. de capacidad y 01 tinaco de 450 lts. de capacidad en la Escuela Primaria Estado de Chihuahua, en Luna #131, 1 de septiembre de 2023

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Autoridad del Centro Histórico | **Seguimiento de indicadores**

1,704

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH

enero - agosto

26

Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica

enero - agosto



Autoridad del Centro Histórico | **Seguimiento de indicadores**

969 m2

Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH

enero - agosto



78

Riegos de áreas verdes

enero - agosto



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Cuauhtémoc | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 1° de septiembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	**1**	fuga	quincenal	15 de septiembre de 2023
	Desazolve de tubería	**117**	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	**460**	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	**4,550**	metros cuadrados		
	Poda de pasto	**2,600**	metros cuadrados		
	Cultivo	**740**	metros cuadrados		
	Poda de seto	**919**	metros lineales		

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Cuauhtémoc | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 1 de septiembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	**283**	Kilómetros	quincenal	15 de septiembre de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	**670.45**	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	**1,675**	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	**590.95**	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	**8**	piezas		
	Cambio de lámparas	**4**	piezas		
	Reconexión de circuitos	**10**	piezas		
Arbolado urbano	Retiro de árbol	**0**	piezas		
	Poda de árbol	**9**	piezas		

Alcaldía Cuauhtémoc | **Alumbrado público**

N°	UBICACIÓN	ENTRE CALLES	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN
1	CALLEJÓN DEL TRIUNFO	CHIMALPOPOCA Y FRAY SERVANDO	SE CAMBIÓ LÁMPARA DE 150 W.A.M. Y SE RECONECTÓ LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EN LUMINARIA	16/AGO/2023
2	ENRICO MARTÍNEZ	EMILIO DONDÉ Y TOLSÁ	SE REPARÓ CIRCUITO RECONECTANDO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	18/AGO/2023
3	DELICIAS	LUIS MOYA Y BUEN TONO	SE CAMBIÓ DOS LUMINARIOS LED DE 54 WATTS CON 2 FOTOCELDAS 220 V. SE REPARÓ LUMINARIO CAMBIANDO LÁMPARA 140 WATS Y BALASTRA DE 140 WATTS	21/AGO/2023
4	ARANDAS	AYUNTAMIENTO Y ARCOS DE BELÉN	SE INSTALÓ 2 LUMINARIOS VENUS COMPLETOS DE 150 WATTS CON LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AÉREA UTILIZANDO 30 MTS. DE CABLE DEL N° 12 DE USO RUDO	21/AGO/2023

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Cuauhtémoc | **Evidencia fotográfica**

Reparación de luminarias en Plaza San Lucas

Retiro de cascajo sobre calle Allende



Reconexión de circuitos en calle 2 de abril

Barrido sobre eje centra Lázaro Cárdenas

Reparación de circuito en corto e instalación de luminaria en Enrico Martínez

Alcaldía Cuauhtémoc | **Seguimiento de indicadores**

13,380.66

Toneladas de recolección orgánica
enero - agosto



26,674.28

Toneladas de recolección inorgánica
enero - agosto



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Alcaldía Cuauhtémoc | **Seguimiento de indicadores**

18

Fugas de agua reparadas
enero - agosto



172

Reparaciones de luminarias
enero - agosto



Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Operación. Drenajes .

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SACMEX | Drenajes

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	9,460	660	10,120
POZOS DE VISITA	162	12	174
REJILLAS DE PISO	154	9	163
COLADERA PLUVIAL	152	10	162
ALBAÑAL (METROS)	666	96	762

SACMEX | Drenajes

REPORTE FOTOGRÁFICO

HEROES DE GRANADITAS NO. 109
(ESQ. MANUEL DOBLADO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 3 PV, 1 CP, 1 RP, 6 ML DE ALBAÑAL.

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SACMEX | Drenajes

REPORTE FOTOGRÁFICO

ALLENDE NO. 47
(ESQ. REPÚBLICA DE PERÚ)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 160 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 8 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX | Drenajes

REPORTE FOTOGRÁFICO



LEONA VICARIO
(ESQ. MIXCALCO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 4 PV, 3 CP, 3 RP, 12 ML DE ALBAÑAL.

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SACMEX | Drenajes

REPORTE FOTOGRÁFICO

PALACIO NACIONAL
(PATIO PRINCIPAL)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 3 PV, 5 CP, 4 RP, 10 REGISTROS Y 70 ML DE ALBAÑAL.

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público

SOS-DGSUS-AP | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte anterior al 01/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	1,436	cantidad	quincenal	18 septiembre

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 25 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Tacuba	Motolinia e Ignacio Allende	Centro	20	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Uruguay	Circunvalación y C. Santo Tomás	Centro	30	Se realiza reconexión de línea de alimentación	Circuito apagado
Talavera	Republica de Uruguay y República del Salvador	Centro	5	Se realiza cambio de Timer	Circuito encendido de día
Venustiano Carranza	Eje central Lázaro Cárdenas y C. De Simón Bolívar	Centro	41	Se realiza cambio de Fotocontactor	Circuito apagado
Mesones	De correo mayor y José María pino Suárez	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Eje 1 Norte	Callejón de Rayón e Ignacio Allende	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara, fotocelda y balastro	Luminaria apagada
2° Callejón de Mesones	Mesones y Regina	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Regina	Correo Mayor y Las Cruces	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
San Ildefonso	Tercera Calle del Carmen y República de Argentina	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Honduras	Incas y República de Chile	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	**103**		

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 25 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Venustiano Carranza	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Isabel la Católica y Simon Bolívar	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Corregidora	José M. Pino Suárez y Academia	Centro	19	Se realiza reajuste de tornillería	Circuito apagado
San Jerónimo	Eje central Lázaro Cárdenas y C. Simón Bolívar	Centro	14	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
San Antonio Tomatlán	Leona Vicario y Loreto	Centro	1	Se realiza cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
Mesones	5 de Febrero e Isabel la Católica	Centro	1	Se realiza cambio de luminaria, socket y balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Isabel la Católica y Motolinia	Centro	1	Se realiza cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
Bolívar	5 de Mayo y Francisco I Madero	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Mesones y República de El Salvador	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	**41**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 25 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Jerónimo	Simón Bolívar e Isabel la Católica	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Nicaragua y República de Perú	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Uruguay	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Florida	Manuel de la Peña y Peña y República de Costa Rica	Centro	2	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Honduras	Ignacio Comonfort y República de Brasil	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
5 de Mayo	Palma, Monte de Piedad	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Isabel la católica y De la Palma	Centro	17	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Argentina	República de Nicaragua y Calle Apartado	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
Gante	16 de Septiembre y Venustiano Carranza.	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Nicaragua y República de Perú	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	**27**		

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 25 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Marcos	Emilio Zapata y República de Guatemala	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de El Salvador	Isabel la católica y Simón Bolívar	Centro	14	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	Eje 1 Oriente y calle Santo Tomas Referencia:	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Chile	Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	6	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	20 de Noviembre y 5 de Febrero	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación y cambio de lámpara, socket y balastro	Luminaria apagada
Del Carmen	República de Colombia y República de Venezuela	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
Rodríguez Puebla	San Antonio Tomatlán y República de Venezuela	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Cuba	Esquina con República de Brasil	Centro	15	Se realiza cambio de contactor 2*40	Circuito apagado
Donceles	Palma Norte y República de Brasil	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Se realiza ajuste de difusor	Luminaria con difusor abierto
		Subtotal:	**42**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 25 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Juan Álvarez	Ignacio Comonfort y Ignacio Allende	Centro	7	Se realiza cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
Costa Rica	Aztecas y República de Argentina	Centro	5	Se realiza cambio de fotocelda y base receptaculo	Circuito encendido de día
Isabel la Católica	Venustiano Carranza y 16 de Septiembre	Centro	7	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Chile	Belisario Domínguez y repibica de Perú	Centro	6	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Perú	Eje centra y Ignacio Allende	Centro	12	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Perú	Ignacio Allende y Incas	Centro	4	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
5 de Febrero	José María izazaga y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	33	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
20 de Noviembre	Chimalpopoca y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	39	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
Arcos de Belén	Revillagigedo y Balderas	Centro	31	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Loreto	República de Guatemala y Justo Sierra	Centro	18	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	**162**		

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 25 DE AGOSTO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Jesús María	San Pablo y Regina	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Cuba	Ignacio Allende y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	38	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	**39**		
		Total:	**414**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

16 DE SEPTIEMBRE

CAMBIO DE BALASTRO

MESONES

CAMBIO DE BALASTRO

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

SAN JERÓNIMO

CAMBIO DE LÁMPARA

SAN ANTONIO TOMATLÁN

CAMBIO DE LUMINARIO Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE ATENCIONES DE ALUMBRADO EN CENTRO HISTÓRICO/ SEMANA AL 25 DE AGOSTO

SITIO	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	INCIDENCIA	CAUSA DE INCIDENCIA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	4	INSTALACION DE PROYECTORES EN LA FUENTE VENUS Y NINFA 2	PRUEBAS DE ILUMINACION	LUMINARIA APAGADA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	4	RETIRO DE POSTE IMPACTADO	POSTE IMPACTADO	SE ENCONTRO EN ESAS CONDICIONES.
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	3	SE METE CABLE Y ENCIENDE CIRCUITO DE 3 LUMINARIAS (0891375 al 081377)	ROBO DE CABLE	CIRCUITO APAGADO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA	MATERIAL TERMINA CICLO DE VIDA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	SE CAMBIA LAMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA	MATERIAL TERMINA CICLO DE VIDA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	4	INSTALACION DE PROYECTORES EN LA FUENTE NEPTUNO	PRUEBAS DE ILUMINACION	LUMINARIA APAGADA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	SE RASTREA CORTO CIRCUITO, SE CORRIGE Y SE DEJAN LUMINARIAS ENCENDIDAS	LUMINARIAS APAGADAS	POSTE ATERRIZADO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	SE CAMBIA SOQUET, LAMPARA Y BALASTRO, RECONEXION DE LÍNEAS	LUMINARIA APAGADA	MATERIAL TERMINA CICLO DE VIDA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	SE CAMBIA CABLE FOCO Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA	MATERIAL TERMINA CICLO DE VIDA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	4	INSTALACION DE PROYECTORES EN LA FUENTE PRIMAVERA	PRUEBAS DE ILUMINACION	LUMINARIA APAGADA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	4	INSTALACION DE PROYECTORES EN LA FUENTE NINFA 1	PRUEBAS DE ILUMINACION	LUMINARIA APAGADA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	56	SE ENCIENDEN LA JARDINERA 3 QUE ESTABA APAGADA	CIRCUITO APAGADO0	ROBO DE CBLE
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	SE METE CABLE Y SE ENCIENDE CIRCUITO APAGADO DE 5 INTERPOSTALES	CIRCUITO APAGADO0	ROBO DE CBLE
		TOTAL	**90**			

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS-IE´S | **Anexos (fotografías)**

EDIFICIO DE LA PRIMERA IMPRENTA

PROGRAMACIÓN DE COLORES DE ACUERDO A CALENDARIO

SOS-DGSUS-IE´S | **Anexos (fotografías)**

EDIFICIOS DEL ZOCALO

ENFOCAR LOS PROYECTORES A MANERA DE DAR UNA ILUMINACIÓN ESTETICA EN LOS PALACIOS

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

ALAMEDA CENTRAL

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN FUENTE DE VENUS

ALAMEDA CENTRAL

RETIRO DE POSTE IMPACTADO

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE SOQUET, LAMPARA Y BALASTRO, RECONEXION DE LÍNEAS

ALAMEDA CENTRAL

INSTALACIÓN DE PROYECTORES EN FUENTE DE NINFA 1

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 01 SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Jesús María	República de El Salvador y República de Uruguay	Centro	1	Se realiza cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Girón y Torres Quintero	Centro	1	Se realiza cambio de fotocelda	Luminaria apagada
Mixcalco	Manuel Doblado y Vidal Alcocer	Centro	1	Se realiza cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
Roldán	San Pablo y República de El Salvador	Centro	14	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de El Salvador	Jesús Maria y Talavera	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
República de El Salvador	Roldan y Jesús María	Centro	4	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Colombia y República de Venezuela	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Chimalpopoca y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	18	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Honduras	Altuna y República de Brasil	Centro	6	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	Nicaragua y República de Paraguay	Centro	29	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
		Subtotal:	**76**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 01 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Diagonal 20 de Noviembre	5 de Febrero y Fray Servando	Centro	19	Se realiza cambio de componentes	Circuito encendido de día
Diagonal 20 de Noviembre	Chimalpopoca y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	18	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Corregidora	José M. Pino Suárez y Academia	Centro	19	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
Isabel la Católica	Republica de el Salvador y República de Uruguay	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Las Cruces	Mesones y Regina	Centro	1	Se realiza reacomodo de componentes	Luminaria apagada
Talavera	Mesones y República de El Salvador	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Correo Mayor	República de El Salvador y Mesones	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
Motolinía	16 de Septiembre y Franciso I. Madero	Centro	1	Se realiza reconexión de lineas de alimentación	Luminaria apagada
República de Uruguay	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Bolívar	5 de Mayo y Franciso I. Madero	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	**63**		

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 01 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Costa Rica	Aztecas y República de Argentina	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Regina y Mesones	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Paraguay	República de Argentina y República de Brasil	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Nicaragua	República de Brasil y República de Argentina	Centro	8	Se realiza reconexión de lineas de alimentación	Circuito apagado
San Jerónimo	5 de Febrero e Isabel la Católica	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Mesones	5 de Febrero e Isabel la Católica	Centro	17	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
Corregidora	Esquina Alhóndiga	Centro	1	Se realiza cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel Doblado	José Joaquín Herrera y Lecumberri.	Centro	1	Se realiza cambio de luminaria balastro y base receptaculo	Luminaria apagada
Diagonal 20 de Noviembre	Chimalpopoca y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	2	Se realiza cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	**34**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 01 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Talavera	Mesones y República de El Salvador	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Apartado	Esquina con Calle del Carmen	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de El Salvador	Isabel la católica & C. 5 de febrero	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Diagonal 20 de Noviembre	Chimalpopoca y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Mesones y Regina	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Costa Rica	Eje 1 Oriente y Manuel Doblado	Centro	3	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Regina y Mesones	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
Apartado	República de Argentina y Calle del Carmen	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Santo Tomás	República del Uruguay Anillo de Circunvalación	Centro	15	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Donceles	Ignacio Allende, República de Chile	Centro	32	Se realiza restablecimiento ITM	Circuito apagado
		Subtotal:	**57**		

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 01 SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Isabel la Católica	16 de Septiembre, 5 de Mayo	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Corregidora	Segundo Callejón de Corregidora y Eje 1 Oriente	Centro	1	Se realiza cambio de balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Regina y Mesones	Centro	12	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Jesús María	San Pablo y Regina	Centro	1	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	5 de Mayo y Francisco I Madero	Centro	1	Se realiza cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
República de Chile	República de Colombia y República de Bolivia	Centro	1	Se realiza reacomodo de luminaria	Luminaria apagada
Callejón Mixcalco	Mixcalco y General Miguel Alemán	Centro	17	Se realiza reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	**34**		
		Total:	**281**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

CORREO MAYOR

CAMBIO DE LÁMPARA

MESONES



CAMBIO DE LUMINARIO Y BALASTRO

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

ROLDÁN

REPÚBLICA DE HONDURAS



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-IE´S | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO/ SEMANA AL 01 DE SEPTIEMBRE

EDIFICIO O MONUMUENTO	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
EDIFICIO DE ASAMBLEA Y JOYERIAS	MONTE DE PIEDAD No. 13	CENTRO	CUAUHTÉMOC	583	SE CAMBIAN 9 DATAS QUE SE DAÑARON	RAYO PEGA EN UN PROYECTOR Y QUEMA VARIOS DATAS
EDIFICIO DE ASAMBLEA Y JOYERIAS	MONTE DE PIEDAD No. 13	CENTRO	CUAUHTÉMOC	2	SE CAMBIAN 2 PROYECTORES COLOR GRACE DE 2"	PROYECTORES LE ENTRO AGUA
			TOTAL	**585**		

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS-IE´S | **Anexos (fotografías)**

EDIFICIO DE ASAMBLEA Y JOYERIAS

SE REALIZA CAMBIO DE DATAS

SOS-DGSUS-IE´S | **Anexos (fotografías)**

EDIFICIO DE JOYERIAS



SE CAMBIAN 2 PROYECTORES COLOR GRAZE Y SE PROGRAMAN EN EL COLOR INDICADO

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE ATENCIONES DE ALUMBRADO EN CENTRO HISTÓRICO/ SEMANA AL 01 DE SEPTIMBRE

EDIFICIO O MONUMENTO	UBICACIÓN	COLONIA	ALCALDIA	CANTIDAD	INCIDENCIA / ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	35	SE CABLEAN INTERPOSTALES Y SE ENCIENDE CIRCUITO DEL 081280 AL 081384	ROBO DE CABLE
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	27	SE CABLEAN INTERPOSTALES Y SE ENCIENDE CIRCUITO DEL 081271 AL 081263	ROBO DE CABLE
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	SE REALIZA RECONEXION DE LÍNEAS 081597	MATERIAL TERMINA CICLO DE VIDA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	SE REALIZA RECONEXION DE LÍNEAS 081443	MATERIAL TERMINA CICLO DE VIDA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	SE REALIZA RECONEXION DE LÍNEAS 081254	MATERIAL TERMINA CICLO DE VIDA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	SE REALIZA RECONEXION DE LÍNEAS 081421	MATERIAL TERMINA CICLO DE VIDA
			TOTAL	**66**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

ALAMEDA CENTRAL

SE CABLEAN INTERPOSTALES Y SE ENCIENDE CIRCUITO

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

ALAMEDA CENTRAL



SE CABLEAN INTERPOSTALES Y SE ENCIENDE CIRCUITO

SOS-DGSUS-AP | **Seguimiento de Indicadores**

11,709

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
enero - agosto



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

SOS-DGSUS | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 03/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	**12,312.16**	kilómetros	quincenal	19 de septiembre
	02) Barrido mecánico en PA del CH	**1,279.04**	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	**9,551**	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	**125.75**	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	**1,120**	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	**714,356**	metros cuadrados		

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 03/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	**257**	sitios	quincenal	19 de septiembre
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	**350**	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	**6,708**	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	**38**	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	**2,583**	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	**772**	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	**0**	metros cuadrados		

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 38 M2

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ, DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	38	m2
TOTAL	38	m2

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI DE VANDÁLICO 38 M2



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	33	74,250	7.80	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	11	11	33,000	2.20	
PLAZA SAN LUCAS	CALLE SAN LUCAS Y CERRADA NEZAHUALCOYOTL	4	4	6,808	2.40	
PLAZA PINO SUÁREZ	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA AV. SAN PABLO	4	4	21,696	2.50	
LUIS GONZÁLEZ OBREGON	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	3,300	8.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	80,322	7.40	

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	33	73,920	8.60	
CALLEJON DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	22	13,200	13.30	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	11	11	1,540	60.70	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	2	2	1960	0.50	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	1	1	2873	0.70	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
CORREDOR GANTE	DE FRANCISCO I. MADERO A 16 DE SEPTIEMBRE	2	2	1620	0.60	
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	3	3	12,675	8.90	

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	2	2	500	6.40	
CALLE ROSALES	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	3	3	300	12.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	2	2	200	1.20	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
CALLE EMILIANO ZAPATA	ESQUINA MARGIL	2	2	200	8.90	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
RINCONADA DE JESÚS	ESQUINA REPÚBLICA DEL SALVADOR	1	1	100	0.20	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	2	2	200	0.50	

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REVILLAGIGEDO	ESQUINA ARTÍCULO 123	2	2	200	0.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN LUCAS, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA PINO SUÁREZ, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)






SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO, UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL GANTE, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE ROSALES, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE RINCONADA DE JESÚS, ESQUINA REPÚBLICA DEL SALVADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.







SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REVILLAGIGEDO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL NACIONAL. (FNLS), FRENTE A PALACIO

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DE LIBERACIÓN SOCIAL (FNLS), FRENTE A PALACIO NACIONAL.



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA POR EL RETIRO DEL PLANTÓN DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL (FNLS), FRENTE A PALACIO NACIONAL.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LAVADO DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL RETIRO DE LA "IX FIESTA DE LAS CULTURAS INDIGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO DEL "XL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO DEL "XL MARATÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO"







MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, POR EL EVENTO REALIZADO DEL "DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES"

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA Y LAVADO EN REGINA No. 40, POR EL EVENTO DE "CANCHA-JARDÍN"






MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	San José Cuauhtémoc, Pablo, María De Pino Suárez, Eje 1 Oriente Col. Centro, a Alcaldía	Desratización en área Cereal B, de 4,500 20 Cebos un m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Reforma, Eje 1 (Lado Sur y Norte), Poniente Guerrero Col. Guerrero, a Paseo de la Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en área 29 B, de 1,400 Cebos Cereal un m2.
Roldán	B	De Fray Tomás, Servando Col. Teresa de Mier Centro, a Puente de Santo Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización un área Cebos Cereal B, de 18 en 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en B, de 13 Cebos Cereal un área 400 m2.
Vialidad	A	Fray Topacio, Servando Teresa de Mier, Col. Centro, de Alcaldía Roldán a Cuauhtémoc	Desratización en un 400 m2. 15 Cebos Cereal B, área de
José María Izazaga	A	De Centro, Isabel la Católica Alcaldía Cuauhtémoc a Bolívar, Col.	Desratización en un 850 m2. 18 Cebos Cereal B, área de
Anillo de Circunvalación (Eje 1Oriente)	B	Fray Servando y Esperanza, Calzada de la Alcaldía Cuauhtémoc Viga, Col.	Desratización en un 650 m2. 18 Cebos Cereal B, área de

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal B, en 41 Cebos un área de 3,600 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 60 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 59 Cebos Cereal B, en un área de 6,800 m2.
Exterior del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 17 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Arcos de Belén	B	De Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 19 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Tolsa	B	Enrico Martínez a Bucareli, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Vialidad	B	Dr. Arce, de Dr. Andrade, Eje Central Lázaro Cárdenas a Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 350 m2.

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	B	Fray Servando Teresa de Mier, De Escuela Militar a San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, De Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 700 m2.
Balderas	A	De Paseo de la Reforma, a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 16 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 21 Cebos Cereal B, en un área de 33,000 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, Esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 13 Cebos Cereal B, en un área de 860 m2.
Vialidad (Juzgados Familiares de la CDMX)	A	Av. Juárez, entre Dolores y Luis Moya, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 1,000 m2.
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 24 Cebos Cereal B, en un área de 4,500 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Norte Mosqueta	A	De Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 23 Cebos Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 21 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, de Pino Suárez, de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 Cebos Cereal B, en un área de 400 m2.
Vialidad	A	Fray Servando Teresa de Mier de Roldán a Topacio Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 17 Cebos Cereal B, en un área de 400 m2.
José María Izazaga	A	De Isabel La Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 21 Cebos Cereal B, en un área de 850 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 650 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 27 Cebos Cereal B, en un área de 7,500 m2.

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Congreso de la Unión (Tiradero Clandestino)	B	De Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 18 Cebos Cereal B,en un área de 200 m2.
Parque S/N	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Esquina Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 21 Cebos Cereal B, en un área de 100 m2.
Héroes de Granaditas	B	De Vidal Alcocer a Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 34 Cebos Cereal B, en un área de 150 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO







SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | **Seguimiento de Indicadores**

173,156 m3

Residuos sólidos y recolección producto de barrido
enero - agosto



2174.5 m3

Tierra recolectada en PA del CH
enero - agosto



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | **Seguimiento de Indicadores**

48,224 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH
enero - agosto



214,892 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
enero - agosto



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | **Seguimiento de Indicadores**

25,570 m2

Eliminación de grafiti en PA de CH
enero - agosto

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | **Seguimiento de Indicadores**

19,142 pzas

Desratización de PA y PB de CH
enero - agosto



Sistema de Transporte Colectivo - Metro

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

STC-Metro | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte del 03 a 20 de Agosto	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	**6**	Unidades fuera de servicio	quincenal	18 de Septiembre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	**1**	Unidades fuera de servicio		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
		Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes k5	Línea 8	Fray Servando 2515	Línea 4
		Garibaldi S4	Línea 8
		Guerrero R4	Línea B

ELEVARDORES	
Balderas BAL-3-ET3	Línea 3

STC-Metro | **Seguimiento de Indicadores**

92.00%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas
enero - agosto



94.37%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
enero - agosto



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 23 de agosto al 5 de septiembre de 2023	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	**0**	19 de septiembre de 2023
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	**43**	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	**15**	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	**0**	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	**2**	

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 1. Detalle de ubicaciones
Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
TOTAL				0	

Anexo 2. Detalle de ubicaciones
Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO + MONEDA ENTRE CONDESA Y CORREO MAYOR	SIN DATO	CENTRO	20	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
16 DE SEPTIEMBRE + PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN + CORREGIDORA ENTRE EJE CENTRAL Y CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	23	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			43	

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 3. Detalle de ubicaciones
Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
BALDERAS 54	ART. 123	INDEPENDENCIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PERÚ 15	EJE CENTRAL	ALLENDE	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PERÚ 43	ALLENDE	INCAS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE CHILE 71	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERÚ	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CORREGIDORA 79	CJON. DE MANZANARES	ROLDÁN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
PEÑA Y PEÑA 4	FLORIDA	GONZÁLEZ ORTEGA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PERÚ 116	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SAN CAMILITO 25	REP. DE HONDURAS	REP. DE ECUADOR	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
JUSTO SIERRA 61	DEL CARMEN	JESÚS MARÍA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DOMINICANA 2	REP. DE HAITÍ	REP. DE NICARAGUA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
MANUEL DOBLADO 74	LECUMBERRI	J. J. HERRERA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
JESÚS MARÍA 52	SOLEDAD	CORREGIDORA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CJÓN MIXCALCO	MIXCALCO	TOMATLAN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
					15	

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 4. Detalle de ubicaciones
Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				0	

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 5. Detalle de ubicaciones
Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE BRASIL	REP. DE PARAGUAY	REP. DE ECUADOR	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE HONDURAS	ALLENDE	CJON. AMARGURA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
				TOTAL	2	

Comisión Federal de Electricidad | **Seguimiento de Indicadores**

11

Robos de elementos de infraestructura
enero - agosto



404

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe
enero - agosto



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Comisión Federal de Electricidad | **Seguimiento de Indicadores**

249

Atención a fallas en el suministro de energía
enero - agosto



33

Tapas de registros y/o bóvedas reparadas
enero - agosto



26

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública
enero - agosto



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Instituto Nacional de Antropología e Historia

INAH | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 07/08/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	**7**	cantidad	quincenal	**22/08/23**
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	**0**	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	**7**	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	**3**	cantidad		

INAH | **Anexos**

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
376/23	DEL CARMEN	51	CENTRO	-	OBRA MENOR
380/23	CRUCES	36	CENTRO	-	OBRA MENOR
381/23	AV. JUÁREZ	14	CENTRO	-	OBRA MENOR
385/23	MAGNOLIA	162-4	GUERRERO	-	OBRA MENOR
392/23	CALLEJÓN FLAMENCOS	S/N	CENTRO	-	OBRA MENOR
393/23	ARCOS DE BELÉN	30	DOCTORES	-	OBRA MENOR
394/23	JUSTO SIERRA	19-23	CENTRO	-	OBRA MENOR

INAH | **Anexos**

Autorizaciones de enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
386/23	2° CALLEJÓN DE 5 DE MAYO	31	CENTRO	PRÓRROGA DE ENSERES	OBRA MENOR
387/23	INDEPENDENCIA	68-2	CENTRO	PRÓRROGA DE ENSERES	OBRA MENOR
390/23	REGINA	64-B	CENTRO	PRÓRROGA DE ENSERES	OBRA MENOR

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

INAH | **Anexos**

Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
23/08/2023	ARCOS DE BELEN	30	DOCTORES	-	OBRA MENOR
23/08/2023	VENUSTIANO CARRANZA	95	CENTRO	-	OBRA MENOR
28/08/2023	MOCTEZUMA	116	GUERRERO	-	OBRA MAYOR
29/08/2023	DR. JOSE MARIA VERTIZ	11	DOCTORES	-	OBRA MENOR
29/08/2023	DR. JOSE MARIA VERTIZ	12	DOCTORES	-	OBRA MENOR
29/08/2023	DR. JOSE MARIA VERTIZ	16	DOCTORES	-	OBRA MENOR
30/08/2023	FRANCISCO I MADERO	47	CENTRO	-	OBRA MENOR

INAH | **Seguimiento de Indicadores**

254

Autorizaciones de obras
enero - agosto



22

Autorización de colocación de Enseres
enero - agosto



MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

INAH | **Seguimiento de Indicadores**

208

Solicitudes de autorización de obras
enero - agosto



17

Solicitudes de colocación de Enseres
enero - agosto



Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

INBAL | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 31/08/2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Consulta	01) Consulta de calidad artística	**20**	cantidad	mensual	30/09/23
Autorización	03) Autorización de intervenciones menores	**10**	cantidad		
	04) Autorización de intervenciones mayores	**0**	cantidad		

INBAL | **Anexos**

1	REPÚBLICA DE VENEZUELA	72	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
2	REPÚBLICA DE COLOMBIA	SN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
3	CALLEJÓN DE CANDELARITA	5	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
4	FILOMENO MATA	17	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
5	EL CARMEN	51	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
6	CALLE 9	310	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
7	AYUNTAMIENTO	92	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
8	MOTOLINIA	22	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
9	TABUBA	13	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
10	AV. CHAPULTEPEC	49	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
11	DONCELES	136	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

INBAL | **Anexos**

12	ISABEL LA CATÓLICA	65	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
13	PALMA	20	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
14	VICTORIA	22	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
15	REPÚBLICA DE CUBA	96	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
16	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	118	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
17	BUCARELI	28	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
18	CARMEN	51	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
19	AV. 16 DE SEPTIEMBRE	81	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
20	ISABEL LA CATÓLICA	81	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
21	AV. JUÁREZ	76	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
22	20 DE NOVIEMBRE	134	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006

INBAL | **Anexos**

23	BOLIVAR	16	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
24	SOLEDAD	66	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
25	DONCELES	67-A	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
26	VICTORIA	22	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
27	MEAVE	21-A	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
28	IZAZAGA	117	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
29	SIMÓN BOLIVAR	34	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
30	DONCELES	66	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO

INBAL | **Seguimiento de Indicadores**

137

Consultas de calidad Artísticas
enero - agosto



79

Autorizaciones de Obras
enero - agosto



Fideicomiso del Centro Histórico

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	**SEÑALÉTICA** PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. **RECURSO F/54.**	78	**79**	Agosto 2023
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE **BUCARELI** Y PUNTUALES **BLOQUE A** (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	95	**100**	FINIQUITADO POR EL CONTRATANTE
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE **BUCARELI** Y PUNTUALES **BLOQUE B** (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	93	--	FINIQUITADO POR EL CONTRATANTE CON DICHO % DE AVANCE
F-54/011/2022	INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL **TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS**	76	**80**	SEPTIEMBRE 2023
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE **REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.**	30	**32**	SEPTIEMBRE 2023
F-54/003/2023	REHABILITACIÓN DEL **CALLEJÓN DE ECUADOR** ENTRE REPUBLICA DE ECUADOR Y EJE 1 NORTE IGNACIO LOPEZ RAYÓN (CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	90	**90**	AGOSTO 2023

FCH | **Obras en Proceso.** Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.

Colocación de puertas de acceso abatibles en cada nivel.

INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FCH | **Obras en Proceso.** Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Lectura de nivelación topográfica.

PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.

FCH | **Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.**

Trabajos detenidos por el desalojo del inmueble de República de Argentina 110.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN DE ECUADOR

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E003 ACCIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO. RECURSO DE LA CDMX.

NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/001/2023	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL CENTRO ARTESANAL HONDURAS No.3	94	**100**	AGOSTO 2023

FCH | **Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.**



Trabajos concluidos.

REHABILITACIÓN DE LA MALLA PERIMETRAL Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN LA CANCHA DEL JARDIN REGINA

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/INV/001/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO"**	8	**9**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO"**	2	**12**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA"**	7	**12**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA **"RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA"**	2	**9**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/006/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE **"CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA"**	6	**11**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/009/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA"**	5	**11**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/010/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA **"PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO"**	3	**4**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/011/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS"**	5	**9**	DICIEMBRE 2023

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR"**	3	**6**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ"**	0	--	EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
FCH/CDI/AD/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN"**	0	--	DICIEMBRE 2023

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.

Se continúa con el habilitado de andamios al interior del templo para atención de grietas en muros, y se continúa con el embalaje de bienes muebles.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO"

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.

Trabajos de habilitación de andamios y liberación de aplanados.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO"

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.

Trabajos de liberación de aplanados en muros y bóveda de la capilla del Sagrado Corazón.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA"

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.

Habilitado de tapiales de protección y pasos para materiales y personal de obra.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA "RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA"

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.

Trabajos de protección de barandales, liberación de acabados y retiro de escombro y flora parásita de niveles superiores.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE "CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA"

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.

Trabajos de liberación de enladrillado y calas.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA"

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.

Realización del levantamiento arquitectónico, de fábricas y deterioros para poder continuar con el proyecto puntual de intervención.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA "PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO"

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.

Realización de calas en grietas ubicadas en intradós de bóveda en presbiterio, retiro de aplanado existente; así como trabajos preliminares en el área del coro como es la colocación de andamios.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS"

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.

Preliminares en coro, arco del coro y fachada sur.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR"

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

ARREGLO DE FACHADAS 2023. RECURSO PROPIO DEL FCHCM.				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONTRATO SIN NÚMERO	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES DEL CENTRO HISTÓRICO. **REP. DE VENEZUELA 18, REP. DE ECUADOR 90, REP. DE PERÚ 96, MONTERO 7, ALARCÓN 17, SOTO 164.**	1	**8**	NOVIEMBRE 2023

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FCH | **Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.**

Liberación de aplanados en mal estado.

ARREGLO DE FACHADAS
ECUADOR NO. 90

FCH | **Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.**

Retiro de empastes incompatibles de cemento en cornisas y elementos de cantera.

ARREGLO DE FACHADAS
VENEZUELA NO. 18

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México

ILIFE

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2023 Francisco VILLA

INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO
31 DE AGOSTO DE 2023

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Júarez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	DESAZOLVE DE DENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Rio de la Loza No. 39, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico de la Cdad. de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	0%	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE AULAS EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE
5	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano" C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico de la Cdad. de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	62%	REHABILITACIÓN DE MURO EN AULAS INICIO DE TRABAJOS PRELIMINARES, CAMBIO DE ACABADO EN PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	0%	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE

Página 1

ILIFE AVANCE DE TRABAJOS EN ESC PRIM.LIC. MIGUEL SERRANO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE LADRILLOS DE 8*13*26 CM PARA REALIZAR LA COSTURA DE MUROS

ILIFE AVANCE DE TRABAJOS EN ESC PRIM.LIC. MIGUEL SERRANO

CONTINUA LA INTEGRACIÓN DE GRAPAS DE PIEDRA LAJA DE RECINTO DE DIMENSIONES 0.60 X 0.40 X 0.15 M COLOCADO AL CENTRO Y PERPENDICULAR A LA GRIETA CON ÁNGULO DE INCLINACIÓN A CADA 80 CM, RELLENAR ESPACIO ANULAR CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3, Y 25% DE CEMENTO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

ILIFE AVANCE DE TRABAJOS EN ESC PRIM.LIC. MIGUEL SERRANO

REMAMPOSTEO DE UNIÓN DE LA GRIETA CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3, Y 25% DE CEMENTO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M; INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ILIFE AVANCE DE TRABAJOS EN ESC PRIM.LIC. MIGUEL SERRANO

REMAMPOSTEO DE UNIÓN DE LA GRIETA CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA PROPORCIÓN 1:3, Y 25% DE CEMENTO A UNA ALTURA MÁXIMA DE 5.00 M; INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

ILIFE AVANCE DE TRABAJOS EN ESC PRIM.LIC. MIGUEL SERRANO

INSTALACIÓN DE PUERTO DE INYECCIÓN A BASE DE TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 1/2" DE Ø DE 35 CM DE LONGITUD EN MURO A CADA 8 CM HASTA UNA ALTURA DE 5 M; INCLUYE: PERFORACIÓN DE MURO CON UN TALADRO MANUAL (SIN PERCUSIÓN) USANDO UNA BROCA DE 1" Y 40 CM DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE MATERIAL DENTRO DE LA PERFORACIÓN CON PERA DE SUCCIÓN, REDUCCIÓN BUSHING COBRE DE 19X13 MM, TUBO DE COBRE DE 19 MM, CONECTOR COBRE REDUCCIÓN ROSCA INTERIOR 19X25 MM, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ILIFE AVANCE DE TRABAJOS EN ESC PRIM.LIC. MIGUEL SERRANO

DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE IMPERBEABILIZANTE EN AZOTEA, CON ACARREO LIBRE HASTA 20.0 M

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

ILIFE AVANCE DE TRABAJOS EN ESC PRIM.LIC. MIGUEL SERRANO

IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA (SISTEMA PREFABRICADO), PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: APLICACIÓN D IMPERCOAT PRIMARIO S, CALAFATEO CON IMPERCOAT CEMENTO PLASTICO WET, COLOCACION POR TERMOFUSION DE UNIPLAS MODI SB 4.5 PG ROJO, CON BANDAS ADHERENTES DISCONTINUAS Y DE ANCHO VARIABLE POR LA PARTE INFERIOR FORMANDO CANALES ANTI- SABOSAMIENTOS Y RECUBRIMIENTOS SILICE-CUARZO ANTIFLAMA, COMPUESTO POR ASFALTOS DESTILADOS MODIFICADOS CO POLIMEROS TIPO SBS O APP PLUS CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE POLIESTER 180 GR/M2 , CON FILAMENTOS LONGITUDINALE ACABADO SUPERIOR CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA , IMPERQUIMIA O SIMILAR.

ILIFE AVANCE DE TRABAJOS EN ESC PRIM.LIC. MIGUEL SERRANO

IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA (SISTEMA PREFABRICADO), PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: APLICACIÓN D IMPERCOAT PRIMARIO S, CALAFATEO CON IMPERCOAT CEMENTO PLASTICO WET, COLOCACION POR TERMOFUSION DE UNIPLAS MODI SB 4.5 PG ROJO, CON BANDAS ADHERENTES DISCONTINUAS Y DE ANCHO VARIABLE POR LA PARTE INFERIOR FORMANDO CANALES ANTI- SABOSAMIENTOS Y RECUBRIMIENTOS SILICE-CUARZO ANTIFLAMA, COMPUESTO POR ASFALTOS DESTILADOS MODIFICADOS CO POLIMEROS TIPO SBS O APP PLUS CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE POLIESTER 180 GR/M2 , CON FILAMENTOS LONGITUDINALE ACABADO SUPERIOR CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA , IMPERQUIMIA O SIMILAR.

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Control de Tránsito

Tránsito | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 21/08	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	**51**	cantidad	quincenal	18 de septiembre
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	**0**	cantidad		

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Tránsito | **Indicadores**

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	3
APAGADO	8
CABLES EXPUESTOS	1
CORTO	2
DESINTALACIÓN	1
FOCO FUNDIDO	4
FY-CINTILANTE	18
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	14
TOTAL GENERAL	**51**



Tránsito | Evaluación

929

Número de atenciones a semáforos
enero - agosto



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Turnos e incidencias urbanas

ACH | **Matriz de seguimiento a incidencias urbanas** - enero - agosto 2023

67% atención

Matriz de Incidencias	*Estado*		
Dependencia	**Atendido**	**Pendiente**	**Suma total**
ACH	42	22	64
Al. Cuauhtémoc	48	71	119
C5	2		2
CFE	85	53	138
Metrobús	3		3
SACMEX	65	54	119
SOS-AP	60	9	69
SOS-DGOIV	7	9	16
SOS-DGSUS	116		116
TELMEX	68	30	98
Tránsito	27	11	38
Suma total	**523**	**259**	**782**

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-375	9/01/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Baches	Ignacio Allende	Tacuba		Esquina	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-376	9/01/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica	Tacuba		Esquina	CFE			Atendido
IUCH-379	9/01/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados				Frente al Monumento de la Revolución	CFE			Atendido
IUCH-380	9/01/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Del Carmen			Frente al #72	SACMEX			Atendido
IUCH-389	11/01/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Ecuador			Junto al Hotel	CFE			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-395	14/01/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	M. Peña y Peña			Frente al #23	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-399	16/01/2023	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Bolívar	Venustiano Carranza			TELMEX			Atendido
IUCH-400	17/01/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Moneda	Academia		Frente al 24	CFE			Atendido
IUCH-405	18/01/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones	José María Pino Suárez	Correo Mayor	Frente al 122	CFE			Atendido
IUCH-406	18/01/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Manzanares	Jesús María			Al. Cuauhtémoc		OFICIO	Atendido

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-410	18/01/2023	V3 - Santo Domingo	Mal estado de cables o equipamiento	República de Nicaragua			Frente al #34	TELMEX			Atendido
IUCH-422	24/01/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falta de bolardos	Belisario Domínguez			Frente al #16	ACH			Atendido
IUCH-424	25/01/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Brasil	República de Colombia		Esquina	TELMEX			Atendido
IUCH-427	27/01/2023	V3 - Santo Domingo	Fugas de agua	Justo Sierra			Frente al #35	SACMEX			Atendido
IUCH-429	28/01/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Belisario Domínguez				SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-431	1/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	20 de noviembre	José María Izazaga		Esquina	TELMEX			Atendido
IUCH-432	2/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Ecuador	Ignacio Allende		Enfrente del Coppel	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-433	5/02/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tiraderos de basura	Callejón de Lecheras				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-434	5/02/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Emiliano Zapata	San Marcos	Santísima		SOS-AP			Atendido
IUCH-435	7/02/2023	V8 - San Pablo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Roldán	Ramón Corona	Misioneros		SOS-AP			Atendido

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1203	30/08/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Poda de árboles	Xicotencatl			Museo del Telegrafó	ACH			Atendido
IUCH-1204	30/08/2023	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica	República de Uruguay			TELMEX			Atendido
IUCH-1206	30/08/2023	ACH	Limpieza	República de Nicaragua				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1208	30/08/2023	V14 - Juarez - Tabacalera	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Barcelona				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1211	31/08/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Limpieza	Balderas				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1191	28/08/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Eje 1 Norte	Zarco			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1194	28/08/2023	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay				TELMEX			Atendido
IUCH-1195	29/08/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Izazaga	José María Pino Suárez			CFE			Atendido
IUCH-1196	29/08/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Eje 1 Norte	Zarco			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1199	29/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Cascajo	Guerrero	Violeta		Esquina	SOS-DGSUS			Atendido

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1179	25/08/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Correo Mayor	República de El Salvador		Frente a Zapatería León	TELMEX			Atendido
IUCH-1182	24/08/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Limpieza	Emiliano Zapata	Academia			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1185	25/08/2023	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Mesones				SOS-AP			Atendido
IUCH-1186	26/08/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Mosqueta				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1190	28/08/2023	ACH	Limpieza	Mosqueta				Al. Cuauhtémoc			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1169	22/08/2023	ACH	Limpieza	República de Honduras	Incas			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1170	22/08/2023	ACH	Limpieza	Cjon. de República de Ecuador				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1172	22/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Guerrero	Mosqueta	Mina		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1173	22/08/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Mosqueta				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1177	23/08/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Misioneros	Eje 1 Oriente (Circunvalación)			SACMEX			Atendido

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1158	19/08/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Plaza Santísima				SACMEX			Atendido
IUCH-1160	19/08/2023	ACH	Limpieza	Plaza Santísima				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1165	20/08/2023	ACH	Limpieza	San Pablo				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1166	20/08/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Chile				SOS-AP			Atendido
IUCH-1168	21/08/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Plaza Garibaldi				Al. Cuauhtémoc			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1152	18/08/2023	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	San Jerónimo	Isabel La Católica			CFE			Atendido
IUCH-1154	18/08/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Chile				SOS-AP			Atendido
IUCH-1155	19/08/2023	V12 - Doctores	Limpieza	Dr. Andrade				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1156	19/08/2023	V12 - Doctores	Limpieza	Dr. Río de la Loza				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1157	19/08/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Ayuntamiento			Frente al #132	CFE			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias PENDIENTES** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1205	30/08/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Falta de bolardos	Dr. Mora				ACH			Pendiente
IUCH-1207	30/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Pensador Mexicano	Eje Central	2 de Abril		SOS-AP			Pendiente
IUCH-1209	31/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Poda de árboles	Guerrero	Violeta	Mina	Frente al Isste - Liberar luminaria.	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1210	31/08/2023	ACH	Falla en semáforo	Ignacio Allende	República de Perú			Tránsito			Pendiente
IUCH-1212	31/08/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Monte de Piedad				TELMEX			Pendiente

Atención VIPPSC | **Incidencias PENDIENTES** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1197	29/08/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Moneda	Plaza Seminario			TELMEX			Pendiente
IUCH-1198	29/08/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Xicotencatl	Tacuba		Esquina	CFE			Pendiente
IUCH-1200	29/08/2023	V9 - Guerrero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Reforma	Violeta			CFE			Pendiente
IUCH-1201	29/08/2023	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Baches	San Jerónimo	20 de Noviembre			SOS-DGOIV			Pendiente
IUCH-1202	29/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	2 de Abril				SOS-AP			Pendiente

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Atención VIPPSC | **Incidencias PENDIENTES** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1187	26/08/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Santo Tomás	República de Uruguay			CFE			Pendiente
IUCH-1188	30/08/2023	V8 - San Pablo	Baches	Jesús María	Fray Servando Teresa de Mier	San Pablo	158	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1189	30/08/2023	V8 - San Pablo	Baches	Fray Servando Teresa de Mier	Jesús María	San Pablo		SOS-DGOIV			Pendiente
IUCH-1192	28/08/2023	V14 - Juarez - Tabacalera	Baches	Barcelona			Frente al #5	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1193	28/08/2023	V1 - Santa María la Redonda	Cascajo	Moctezuma	Zarco			Al. Cuauhtémoc			Pendiente

Atención VIPPSC | **Incidencias PENDIENTES** - del 22 de agosto al 04 de septiembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1178	24/08/2023	V9 - Guerrero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mosqueta			Frente al #114	CFE			Pendiente
IUCH-1180	25/08/2023	V8 - San Pablo	Desperfectos en banquetas	San Pablo	Las Cruces		Frente a Farmacia Similares	ACH			Pendiente
IUCH-1181	25/08/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Las Cruces		#162 de Rep. del Salvador	SACMEX			Pendiente
IUCH-1183	25/08/2023	ACH	Falla en semáforo	Justo Sierra	Del Carmen			Tránsito			Pendiente
IUCH-1184	25/08/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Belisario Domínguez	Cjon. del 57			ACH			Pendiente

ACH | **Matriz de seguimiento a turnos** - enero - agosto 2023

82 % avance

Matriz de Turnos	*ESTATUS*		
ATIENDE	**Atendido**	**Pendiente**	**Suma total**
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc	4	2	6
CFE	2		2
FCH	1		1
SACMEX-Drenaje		1	1
SACMEX-Obra	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	1		1
Telmex	1		1
Suma total	**14**	**3**	**17**

ACH | **Matriz de seguimiento a turnos** - enero - agosto 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS
7	7/3/2023	ACH	Que a petición de los vecinos se repare la iluminación en la calle Francisco de Garay entre Tolsá y Av. Chapultepec.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente
16	11/7/2023	ACH	Desazolve preventivo de Plaza de la Constitución por parte de SACMEX	SACMEX-Drenaje		Pendiente
17	25/7/2023	ACH	Atención a la petición de la selección de residuos sólidos sobre la calle Isabel la Católica esquina con Madero por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente

MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA

Asuntos generales