



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

X SESIÓN - Mayo

14 de mayo de 2024



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 10 de mayo de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	188	cantidad	quincenal	24 de mayo de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica y fotocívicos	10	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	0	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	3	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

República de
Argentina
Rodríguez
Puebla
Justo Sierra
Eje Central
Alameda
Central
Plaza de la
Aguilita
Moneda

- Colocación de cadena en República de Argentina y González Obregón.
- Colocación de barra, reacomodo de 2 ejercitadores y reacomodo de 20.0 m2 de piso de caucho en Rodríguez Puebla y Lecumberri.
- Desazolve frente al 59 de Justo Sierra, se bajó el nivel de residuos, pero sigue el taponamiento, se realizará limpieza con vector.
- Desazolve de 156 ml en Eje Central entre República de Perú y Plaza Garibaldi, se unen espontáneamente comerciantes informales para ayudar con el desazolve.
- Reposición de 4 rejillas tipo Irving en la Alameda.
- Retiro de 2 bolardos en plaza de la Aguilita, entre Jesús María y Santo Tomás.
- Reposición de tapa de registro en Moneda y Academia.



Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas



Colocación de barra en Rodríguez Puebla

Reacomodo de piso de caucho en Rodríguez Puebla

Desazolve de dren pluvial en Eje Central

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes e infraestructura



Riego en áreas verdes de Regina frente al Templo de Regina Coeli, 30 de abril de 2024



Riego en macetones de República de Guatemala, 30 de abril de 2024



Riego en áreas verdes de jardineras en el Eje 1 Norte, 30 de abril de 2024



Riego en macetones de Comonfort, 30 de abril de 2024

Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Se pintó barandal en Tacuba esquina bolívar, 29 de abril de 2024, matutino



Se realizó limpieza de las ventanas arqueológicas y tótem de República de Argentina, 29 de abril de 2024, vespertino




Se realizó limpieza de ejercitadores en paseo de la Reforma y Magnolia, 2 de mayo de 2024, matutino


Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Se realizó limpieza de las ventanas arqueológicas y tótem de República de Argentina, 2 de mayo de 2024, vespertino



Se realizó limpieza de las ventanas arqueológicas, tótem, alebrijes y fotografías de República de Argentina, así como las fotografías de República de Guatemala, 3 de mayo de 2024, matutino



Se realizó limpieza de las ventanas arqueológicas de República de Argentina y barandal del Templo Mayor, 6 de mayo de 2024, matutino

Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Se realizó limpieza de las ventanas arqueológicas de República de Argentina y mapa informativo de República de Guatemala, 6 de mayo de 2024, vespertino




Se realizó limpieza de ejercitadores y jardineras en República de Perú, 7 de mayo de 2024, matutino



Se inició rehabilitación de alebrije, 7 y 8 de mayo de 2024, vespertino



Alcaldía Cuauhtémoc





Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 10 de mayo de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	1	fuga	quincenal	24 de mayo de 2024
	Desazolve de tubería	176	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	0	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	5,550	metros cuadrados		
	Poda de pasto	6,800	metros cuadrados		
	Cultivo	1,230	metros cuadrados		
	Poda de seto	936	metros lineales		



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 10 de mayo de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	24 de mayo de 2024
	Recolección orgánica domiciliaria	655	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,419	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	1,409.2	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	57	piezas		
	Reconexión de circuitos	13	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	14	piezas		
	Derribo de árbol	0	piezas		

Al. Cuauhtémoc | Mantenimiento hidráulico

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	U.M.	CANTIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN
1	CALLEJÓN SAN SALVADOR EL VERDE ENTRE 5 DE FEBRERO Y SAN SALVADOR EL VERDE	SONDEO DE ATARJEA	PIEZA	170	18/ABR/2024
2	LUIS MOYA 9	SONDEO DE ATARJEA	PIEZA	70	23/ABR/2024
3	ERNESTO PUGIBET ESQUINA REVILLAGIGEDO	REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA	PIEZA	1	4/MAY/2024

Al. Cuauhtémoc | Gráficas



Desazolve en calle Fray Servando de Roldán a
Topacio, trabajo realizado con el GCDMX

Reparación de alumbrado público

Al. Cuauhtémoc | Gráficas




Reparación de luminarias en la plaza de la Ciudadela

Barrido sobre calle Lazarín del Toro



Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación área de Drenaje.





AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	17,570	390	17,960
POZOS DE VISITA	314	8	322
REJILLAS DE PISO	346	5	351
COLADERA PLUVIAL	252	2	254
ALBAÑAL (METROS)	1,270	17	1,287

REPORTE FOTOGRÁFICO



SAN IDELFONSO (ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y JESÚS MARÍA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 3 PV, 3 RP, 9 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE URUGUAY
(ENTRE CORREO MAYOR Y JESÚS MARÍA)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 2 PV, 4 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



JESÚS MARÍA
(ENTRE REPUBLICA DE URUGUAY Y MONEDA)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 140 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 CP, 2 RP, 4 ML DE ALBAÑAL.



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público





SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	26 Abr 2024	451	Pza.(luminarias)	quincenal	24 May 2024



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 03 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución	Centro	14	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
2do Callejón de Manzanares	Corregidora y Manzanares	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
3er Callejón de Manzanares	Manzanares y República de Uruguay	Centro	1	Colocación de luminaria	Luminaria apagada
Apartado	República de Argentina y Del Carmen	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Corregidora	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Corregidora	Jesús María y Alhóndiga	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Corregidora	Correo Mayor y Jesús María	Centro	2	Colocación de luminaria	Luminaria apagada
Corregidora	Esq. La Academia	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Corregidora	Correo Mayor y Jesús María	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Corregidora	Correo Mayor a La Academia	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	24		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 03 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Diagonal 20 de noviembre	Chimalpopoca y Ejido	Centro	40	Circuito apagado	Circuito apagado
Eje 1 Norte	Manuel Doblado y Avenida del Trabajo	Centro	1	Cambio de fotocelda y lampara	Luminaria apagada
Eje 1 Norte	Órgano y República de Argentina	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Eje 1 Norte	Palma Norte y Peralvillo	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Eje 1 Oriente	Esq. Melchor Muzquiz	15 de Agosto	1	Cambio de fotocelda y base receptáculo	Luminaria apagada
Eje 1 Oriente	Gumercindo Esquer - Ventura G. Tena	Asturias	1	luminarias apagadas	Luminarias apagadas
Eje 1 Oriente	José Azueta y Pedro Sainz De Baranda	Avante	24	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Eje 1 Oriente	Henry Ford - Av. Victoria Oriente	Bondojito	1	Cableado interpostal	Cableado expuesto
Eje 1 Oriente	Gorostiza y Granada	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Eje 1 Oriente	Playa Erizo y Playa Roqueta	Militar Marte	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	80		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 03 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Eje 1 Oriente	Oriente 159 y Cerrada de Almacenes	Pueblo de Santiago Atzacolco.	1	Cambio de fotocelda y reconexión de líneas	Luminaria apagada
Eje 1 Oriente	Leiria - Porto Alegre	San Andrés Tetepilco	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Eje 1 Oriente	Lorenzo Boturini y Cjón Cuitláhuac	Tránsito	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
Feria del Bienestar	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Francisco I Madero	Palma y Plaza de la Constitución	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	5 de Febrero a 20 de Noviembre	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Isabel la Católica	José María Izazaga - Regina	Centro	12	Circuito apagado	Circuito apagado
Isabel la Católica	República del Salvador - 16 de septiembre	Centro	32	Circuito apagado	Circuito apagado
José María Pino Suárez	Esq. San Jerónimo	Centro	1	Cambio de balastro, lampara y socket	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Plaza de la Constitución y Venustiano Carranza	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	62		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 03 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Leandro Valle	República de Perú y Belisario Domínguez	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
Leona Vicario	San Antonio Tomatlan y General Miguel Alemán	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Manuel De la Peña y Peña	Cjón de Girón y Torres Quintero	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Mesones	5 de Febrero e Isabel la Católica	Centro	16	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Misioneros	Topacio y Roldan	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Monte de Piedad	5 de Mayo y Tacuba	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Palma	16 Septiembre y Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
Palma	5 de Mayo y Francisco I Madero	Centro	1	Reacomodo de componentes	Luminaria apunto de caer
República de Chile	Donceles y República de Cuba	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Cuba	Calle de Palma y República de Chile	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	38		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 03 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Cuba	República de Chile e Ignacio Allende	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
República de Ecuador	Comonfort y Callejón Vaquitas	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Ecuador	República de Brasil a Palma	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Guatemala	Margil - San Marcos	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminarias apagadas
República de Paraguay	Esq. Comonfort	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
República del Salvador	Talavera y Jesús María	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Santo Tomas	República de Uruguay y Manzanares	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Topacio	San Pablo y Misioneros	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
		Subtotal:	9		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 03 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Reemplazo de lámpara y balastro	Luminarias apagadas
		Subtotal:	2		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 03 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Vaciado de fuente	Mantenimiento
Danaides, Venus, Américas, Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
De la Plaza de la Republica	Plaza de la República s/n	Tabacalera	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
De La República	Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
De Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
De Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	Mantenimiento
		Subtotal	17		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 03 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Géiser Madero, Ninfa 1, Géiser Madero, Venus, Danaides, Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
		Subtotal	21		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 03 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Mercurio, Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Primavera, Géiser Hidalgo, Géiser Hilton, Neptuno, Américas, Danaides, Géiser Teatro, Géiser Madero, Venus Y Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio, Géiser Hilton, Neptuno, Américas, Venus, Danaides Y Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	9	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Primavera, Neptuno, Venus, Danaides, Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Primavera, Neptuno, Venus, Danaides, Américas, Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Venus, Géiser Madero, Danaides, Ninfa 2, Américas, Neptuno, Géiser Hilton, Mercurio Y Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	9	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Venus, Neptuno, Danaides, Américas, Primavera, Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
		Subtotal	47		
		TOTAL:	300		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 03 DE MAYO

3er. CALLEJÓN DE MANZANARES

20 DE NOVIEMBRE



COLOCACIÓN DE LUMINARIA



RESTABLECIMIENTO ITM

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 03 DE MAYO

CORREGIDORA



COLOCACIÓN DE LUMINARIA

LEANDRO VALLE



CAMBIO DE LAMPARA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 03 DE MAYO

REPÚBLICA DE CUBA



CAMBIO DE LÁMPARA

REPÚBLICA DE ECUADOR



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



ALAMEDA CENTRAL



REEMPLAZO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



REEMPLAZO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN



REPARACIÓN DE EMPALMES PARA DE PROYECTORES, SE INSTALA DATA

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE TENOCHTILÁN



FUENTE TLAXCOAQUE



ENCENDIDO DE FUENTE

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE DANAIDES



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS

FUENTE VENUS



SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 10 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	5 de febrero y Palma	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
Alhóndiga	Manzanares & Corregidora	Centro	5	Retiro de timer dañado e instalación de fotocelda con receptáculo	Circuito encendido de día
Donceles	Eje Central Lázaro Cárdenas y Callejón Héroes del 57	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Florida	República de Costa Rica y Granaditas	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Regina y Mesones	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación y cambio de balastro	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Regina y San Jerónimo	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	República de Uruguay y Rinconada de Jesús	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación, cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
Juan Álvarez	Allende y Comonfort	Centro	24	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Del Carmen y Callejón Girón	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	38		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 10 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Marconi	Donceles y Tacuba	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación y cambio de balastro	Luminaria apagada
Mesones	Isabel La Católica y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
Mixcalco	Leona Vicario y Manuel Doblado	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
Palma	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
República de Argentina	Eje 1 Norte y República de Costa Rica	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Argentina	República de Bolivia y República de Venezuela	Centro	21	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	1	Cambio de luminaria y reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Costa Rica	Aztecas y República de Argentina	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Guatemala	San Marcos y Eje 1 Oriente	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Guatemala	Plaza de la Santísima	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	31		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 10 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Paraguay	República de Argentina y República de Brasil	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
República de Uruguay	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
República del Salvador	Aldaco y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
República del Salvador	Isabel la Católica y 5 de Febrero	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
San Ildefonso	República de Argentina y Del Carmen	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Santo Tomás	Ramón Corona y Misioneros	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Seminario	Moneda y República de Guatemala	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
Simón Bolívar	Regina y San Jerónimo	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Soledad	La Academia y Del Carmen	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Tabaqueros	República de Uruguay y Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	10		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reemplazo de foco y balastro	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reemplazo de foco y balastro	Luminarias apagadas
		Subtotal:	2		



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE MAYO

EDIFICIO O MONUMENTO	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Edificio Nuevo de Gobierno	Plaza de la Constitución No. 1	Centro	20	Se restablece comunicación con el modem y pharos	Programación de color de acuerdo al calendario
		Subtotal:	20		

SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Américas, Venus, Danaides, Primavera, Neptuno, Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Danaides, Venus, Américas, Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Mercurio, Neptuno, Américas, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Neptuno, Mercurio, Primavera, Danaides y Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Neptuno, Primavera, Danaides, Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
		Subtotal:	19		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Neptuno, Venus, Mercurio, Géiser Madero, Géiser Teatro, Géiser Hilton, Danaides, Géiser Hidalgo, Primavera, Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Ninfa 1, Neptuno, Américas, Ninfa 2, Primavera, Venus, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Primavera, Géiser Hilton, Neptuno, Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Primavera, Mercurio, Géiser Hilton, Neptuno, Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Primavera, Mercurio, Géiser Hilton, Neptuno, Ninfa 1, Ninfa 2, Américas, Venus, Danaides, Géiser Teatro Y Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Venus, Géiser Madero, Ninfa 2, Géiser Teatro, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1 y 2	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		Subtotal:	21		



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 10 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 2 y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 3	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 3 y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlán	Plaza de la Constitución esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlán	Plaza de la Constitución esq. José María Pino Suárez	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Céiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
		Subtotal:	10		
		TOTAL:	151		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 10 DE MAYO

16 DE SEPTIEMBRE



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA

FLORIDA



CAMBIO DE BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 10 DE MAYO

JUAN ÁLVAREZ



RESTABLECIMIENTO DE ITM

PALMA



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 10 DE MAYO

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE
BALASTRO Y LÁMPARA

SANTO TOMÁS



CAMBIO DE BALASTRO

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos


ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos


ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-IE's | Anexos

EDIFICIO NUEVO DE GOBIERNO



SE RESTABLECE COMUNICACIÓN CON EL MODEM Y PHAROS

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE TENOCHTILÁN



FUENTE AMÉRICAS



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PRIMAVERA



SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 12/05	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Sitio críticos lavados en PA de CH	257	sitios	quincenal	28 de Mayo
Recolección	07) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	08) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	7,003	piezas		
Eliminación de grafiti	9) Eliminación de grafiti en PA de CH	368	metros cuadrados		
Limpieza	10) Retiro de propaganda en PA de CH	2,846	piezas		
Eliminación de plagas	11) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	0	piezas		
	12) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 12/05	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	28 de Mayo
Recolección	02) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,350	metros cúbicos		
	03) Tierra recolectada en PA del CH	111.50	metros cúbicos		
Lavado	04) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	05) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	648,715	metros cuadrados		



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PERIFERIA) (PROTESTA)	278	m2
AV. HIDALGO DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	34	m2
PLAZA VIZCAÍNAS ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	36	m2
SAN JERÓNIMO DE ISABEL LA CATÓLICA A 5 DE FEBRERO	20	m2
TOTAL	368	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 90 M2 Y PROTESTA 278 M2





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 29 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	10	30	67,500	13.80	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	08	08	24,000	2.20	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	10	29	2,900	7.10	
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	10	29	70,586	7.10	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	10	29	64,960	13.10	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	10	19	1,900	5.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	10	18	10,800	17.30	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	9	9	1,260	30.50	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	3	3	750	4.70	
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE NICARAGUA	4	4	11,492	4.20	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
SAN JERÓNIMO	ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR	2	2	200	1.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLE DEL CARMEN	ESQUINA JUSTO SIERRA	1	1	100	0.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y REPÚBLICA DE CUBA (FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL)	2	2	200	8.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	1	1	980	3.20	
CORREDOR PEATONAL REGINA	ENTRE SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	1	1	100	0.40	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA SANTA CATARINA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE SAN JERÓNIMO, ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE DEL CARMEN, ESQUINA JUSTO SIERRA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y REPÚBLICA DE CUBA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL REGINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN INSTALADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN INSTALADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SEMINARIO DERIVADO DEL PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN INSTALADO POR EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN DERIVADO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN DERIVADO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE ”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLATÓN “MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE ” EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LOS “43 ESTUDIANTES NORMALISTAS” DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA, FRENTE A PALACIO NACIONAL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLANTÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LOS “43 ESTUDIANTES NORMALISTAS” DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA, FRENTE A PALACIO NACIONAL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, CON MOTIVO DEL EVENTO “CORO-DESCUBRIENDO MI VOZ” REALIZADO POR EL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL EVENTO “CELEBRACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RAMAS EN LAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, GONZÁLEZ ORTEGA Y PLAZA LORETO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS



**RETIRO DE
PROPAGANDA**



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Obras de Infraestructura Vial




SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL AVANCE SEMANAL

-  Frente 1 Norte (Catedral)
-  Frente 2 Poniente (Centros Joyeros)
-  Frente 3 Sur (Gobierno CDMX)
-  Frente 4 Oriente (Palacio Nacional)
-  Dirección de avance de obra
-  Accesos de suministro

Nota:


- Los trabajos se realizarán de Lunes a Viernes las 24 horas.
- Sábados primer turno hasta las 3pm y turno nocturno, se suspende turno vespertino.
- Domingos se trabajará en turnos nocturnos.
- Los días 1°, 8 de marzo, jueves y viernes santo, se trabajará solo turno nocturno y se realizará con anticipación limpieza y confinamiento de todos los frentes de trabajo.



SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL AVANCE SEMANAL

Habilitado de armado, en calle moneda



SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL AVANCE SEMANAL

Colado, lavado y cortes estructurales y arquitectónicos de concreto hidráulico tipo Whitetopping.



SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL AVANCE SEMANAL

Se continúan los trabajos de sello de juntas



10 may 2023
5 Plaza de

SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL AVANCE SEMANAL

Áreas generales por concluir.



SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

DGOIV – TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL Y EL EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

FASE 1



UBICACIÓN: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, CENTRO HISTÓRICO, CIUDAD DE MÉXICO. (RENIVELACIÓN DE REJILLA)

SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

DGOIV – TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL Y EL EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

FASE 1



SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL AVANCE SEMANAL

Obra Concluida.



SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL AVANCE SEMANAL

Obra Concluida.



SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL AVANCE SEMANAL

Obra Concluida.





SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL TRABAJOS POR REALIZAR

- Demolición de tableros
- Colado de tableros
- Cortes Estructurales
- Cortes arquitectónicos
- Colocación de junta
- Aplicación de sellador
- Colocación de Drenes en rejillas
- Ranura de Drenes en Rejillas
- Colocación de rejillas faltantes
- Desazolve y limpieza de accesorios
- Retiro de boca de tormenta y colocación de tapa registro
- Renivelación de rampas peatonales
- Renivelación de guarnición
- Fabricación de dala de concreto en la rampa vehicular
- Limpieza de celotex y perfilado en todo el perímetro
- Sellado de guarnición y dren pluvial



Sistema de Transporte Colectivo - Metro

STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 30 al 13 de mayo	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	0/5	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	27 de Mayo
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	Todos en función	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
		Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes K5	Línea 8	Fray Servando 2515	Línea 4
Zocalo	Línea 2	Garibaldi S4	Línea 8
		Guerrero R4	Línea B

ELEVADORES	
Balderas BAL-3-ET3	Línea 3



Comisión Federal de Electricidad



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 1 al 14 de mayo de 2024	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	28 de mayo de 2024
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	42	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	14	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
TOTAL				0	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO ENTRE EJE CENTRAL Y MOTOLINIA	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EJE CENTRAL Y PALMA	SIN DATO	CENTRO	15	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
SAN PABLO, MÉDICO MILITAR, FRAY SERVANDO Y CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	15	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			42	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE PERÚ 76	ALTUNA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SAN ANTONIO TOMATLAN 10	RODRÍGUEZ PUEBLA	LEONA VICARIO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CJON. MIXCALCO 39	MIGUEL ALEMÁN	LECUMBERRI	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE COLOMBIA 96	MIGUEL ALEMÁN	LECUMBERRI	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CDA. DE JUSTO SIERRA 72	DEL CARMEN	LORETO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
RODRÍGUEZ PUEBLA 25	REP. DE VENEZUELA	LECUMBERRI	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
JESÚS MARÍA 61	CORREGIDORA	VENUSTIANO CARRANZA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PARAGUAY 78	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE ARGENTINA 105	EJE 1 NORTE	REP. DE COSTA RICA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE BOLIVIA 51	DEL CARMEN	DEL CARMEN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE COLOMBIA 50	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
ALLENDE 76	REP. DE ECUADOR	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE COSTA RICA 13	REP. DE ARGENTINA	REP. DOMINICANA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE BOLIVIA 55	DEL CARMEN	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
					14	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
MARGIL ESQUINA SOLEDAD		SIN DATO	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE TAPAS
TOTAL				1	

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
LAZARÍN DEL TORO	ALLENDE Y REP. DE CHILE	SIN DATO	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSIÓN
REP. DE COLOMBIA	REP. DE BRASIL Y REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSIÓN
			TOTAL	2	



Fideicomiso del Centro Histórico

FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO	75	80	JULIO 2024
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	80	95	CONVENIO MODIFICATORIO. ABRIL 2024


FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Elaboración de tabiques trapezoidales para construcción de pozos de absorción, continua demolición de pavimentos, intentando recuperar plantilla para reutilizar como base y colado de concreto.

**REHABILITACIÓN DE LA
PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Continúa el retiro de aplanados en muros afectados por grietas en segundo nivel, así como la aplicación de aplanado en áreas atendidas.



Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México



ILIFE | Indicadores

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
 2024 Felipe Carrillo PUERTO			
INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO 13 DE MAYO DE 2024			
1	Escuela Primaria "Lisandro Calderón" Calzada de Guadalupe, Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06220 Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
2	Escuela Jardín de Niños "Benito Juárez" Calle Jalapa, Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06760, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
3	Secundaria Laboratorios "Dr. Enrique Beltrán Castillo" Calle Lorenzo Boturini, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06820, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
4	Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra" Calle Vicente Riva Palacio, Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06300, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
5	Escuela Primaria "El Pensador Mexicano" Calle Vicente Riva Palacio, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06400, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
6	CAI SEP No 30 "Ovidio Decroly" Calle Naranja, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06400, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
7	Escuela Secundaria "República Mexicana" Calle Abraham González, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
8	Escuela Jardín de Niños "Cadetes De La Naval" Avenida Arcos De Belén, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06040, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
9	Escuela Jardín de Niños "José María Luis Mora" Calle Guerrero, Colonia Nonoalco Tlateloico, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06900, Ciudad de México.	3%	Se iniciaron trabajos de mantenimiento en el plantel.
10	Escuela Primaria "Dr. Agustín Rivera" Avenida Arcos De Belén, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06080, Ciudad de México.	3%	Se iniciaron trabajos de mantenimiento en el plantel.
11	Escuela Primaria "República De Líbano" Calle Las Cruces 45, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06070, Ciudad de México.	3%	Se iniciaron trabajos de mantenimiento en el plantel.
12	Escuela Secundaria Técnica 13" Calle Francisco Ayala, Colonia Ampliación Asturias, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06890, Ciudad de México.	3%	Se iniciaron trabajos de mantenimiento en el plantel.

Página 1



Instituto Nacional de Antropología e Historia



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 10/05/24	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	12	cantidad	quincenal	28/05/24
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	12	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		



Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE BRASIL	33	CENTRO HISTÓRICO	CONSOLIDACIÓN EN CONTRAFUERTE NORTE	OBRA MAYOR
-	ISABEL LA CATOLICA	84-82	CENTRO HISTÓRICO	AMPLIACION	OBRA MAYOR
-	JOSE MARIA IZAZAGA	11	CENTRO HISTÓRICO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
-	REPUBLICA DE ARGENTINA	22 B	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO GENERAL	OBRA MENOR
-	CALLEJON SAN ANTONIO ABAD	82	CENTRO HISTÓRICO	OBRA NUEVA DE EDIFICIOI	OBRA MAYOR
-	5 DE MAYO	1	CENTRO HISTÓRICO	SUSTITUCION DE CORTINA DE PROTECCION	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	2	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACIONES EN PLANTA BAJA	OBRA MENOR

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	PALMA	43	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACION DE ELEVADOR	OBRA MAYOR
-	BOLIVAR	67	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO GENERAL	OBRA MENOR
-	SAN ILDEFONSO	30	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA 232/23 RESTAURACION DE FACHADAS	OBRA MAYOR
-	JUSTO SIERRA	40	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO DE FACHADAS	OBRA MENOR
-	AYUNTAMIENTO	8	CENTRO HISTÓRICO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR



Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	SOLEDAD	52	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTOS	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	70	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-ADECUACIÓN DEL INTERIOR DEL TEMPLO Y CAPILLA DE LA TERCER ORDEN,	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	70	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-DE ADECUACIÓN EN EL ATRIO DEL ANTIGUO TEMPLO DE SAN AGUSTÍN.	OBRA MAYOR
-	JUÁREZ	117	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
-	ENRICO MARTÍNEZ	9	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	AV. CHAPULTEPEC	49	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN PARCIAL DE INMUEBLE CONTEMPORÁNEO.	OBRA MAYOR
-	JOSÉ MARIA PINO SUAREZ	18	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO AL INTERIOR DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	BASILIO BADILLO	45	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE ARGENTINA	22B-24	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN.	OBRA MENOR
-	REPUBLICA DE BOLIVIA	43	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN CONTEMPORÁNEA.	OBRA MAYOR
-	IGNACIO MARISCAL	20	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA PRINCIPAL.	OBRA MENOR
-	HIDALGO	130	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA PRINCIPAL.	OBRA MENOR
-	AV. CHAPULTEPEC	69	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN.	OBRA MAYOR.



Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito

Tránsito | Indicadores

INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA	
INTERSECCIONES	
SISTEMA CENTRALIZADO	149
SISTEMA AISLADO	13
INFRAESTRUCTURA DE RED DE CAMARAS DE TRANSITO	
10	

Mantenimiento: Mantenimiento de la Red Semafórica y Cámaras de Tránsito del Centro Histórico.

Descripción: Son todas las acciones que tienen como objetivo preservar la infraestructura con la se cuenta o restaurarla a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función designado, requiriendo la necesidad de rehabilitar o sustituir el equipo para poder continuar haciendo uso de él. evitando demoras en tiempo de recorrido así como daños materiales y humanos.


Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 13/05	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	22	cantidad	quincenal	27 de mayo
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		

Tránsito | Indicadores

MANTENIMIENTO SEMAFORICO

CORRECTIVO	
APAGADO	2
CORTO	2
DERRIVADO	1
FOCO FUNDIDO	1
FY-CINTILANTE	5
PEGADO	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	9
TOTAL GENERAL	22





Turnos e incidencias urbanas



ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - mayo 2024

71%
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	Dependencia	Atendido	Pendiente
ACH	21	5	26
Al. Cuauhtémoc	17	19	36
CFE	22	24	46
SACMEX	39	14	53
SOS-AP	36	8	44
SOS-DGOIV	1		1
SOS-DGSUS	53		53
TELMEX	17	11	28
Tránsito	14	8	22
Suma total	220	89	309

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 13 de mayo 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-651	25/04/2024	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Limpieza	Dr. Jimenez				SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-652	25/04/2024	V1 - Santa Maria la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Pensador Mexicano	Eje Central			Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-654	29/04/2024	V15 - Ciudadela San Juan	Limpieza	Ayuntamiento				SOS-DCSUS			Atendido
IUCH-656	30/04/2024	V15 - Ciudadela San Juan	Problemas con cableado	Vizcainas				TELMEX			Atendido
IUCH-659	30/04/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Belisario Dominguez	República de Brasil			CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 13 de mayo 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-641	22/04/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Guatemala	Loreto			CFE			Atendido
IUCH-643	23/04/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Cuba			Frente al #57	CFE			Atendido
IUCH-644	23/04/2024	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Rodríguez Puebla	República de Venezuela			SACMEX			Atendido
IUCH-645	23/04/2024	ACH	Árboles caídos	Luis González Obregón				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-649	24/04/2024	ACH	Limpieza	Ignacio Allende				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 13 de mayo 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-655	30/04/2024	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Margil	Soledad			CFE			Pendiente
IUCH-657	30/04/2024	V4 - Alameda-Sector Financiero	Falla en semáforo	Revillagigedo	Av. Juárez			Tránsito			Pendiente
IUCH-658	30/04/2024	V1 - Santa María la Redonda	Poda de árboles	San Fernando			Frente al # 5	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-660	30/04/2024	V1 - Santa María la Redonda	Poda de árboles	2 de Abril	Pensador Mexicano	Plaza Santa Veracruz	Frente al #26	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-661	30/04/2024	V9 - Guerrero	Desperfectos en banquetas	Pedro Moreno			Frente al #174	Al. Cuauhtémoc			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 13 de mayo 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-639	21/04/2024	V1 - Santa María la Redonda	Falta de bolardos	Violeta	Guerrero			ACH			Pendiente
IUCH-642	22/04/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Guatemala	Loreto			Tránsito			Pendiente
IUCH-646	23/04/2024	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fugas de agua	Las Cruces			Frente al #6	SACMEX			Pendiente
IUCH-647	24/04/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	20 de Noviembre			CFE			Pendiente
IUCH-648	24/04/2024	ACH	Fallas en el sistema de	Miguel Alemán			Frente al #38	SACMEX			Pendiente