GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XXIII SESIÓN - Octubre

14 de noviembre de 2023

Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales

Reportes Institucionales

Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 10 de noviembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	**183**	atenciones	quincenal	24 de noviembre de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	**1**	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	**37**	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	**10**	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | **Atención de incidencias de infraestructura**

República de Brasil
Pino Suárez
Regina
Madero
5 de Mayo
16 de Septiembre
República de Guatemala
Belisario Domínguez
Gante
Marconi
República de Argentina
República de Perú

Los trabajos realizados consistieron en:

- Reposición de 1 tapa de registro en República de Brasil esquina República de Venezuela.
- Reposición de 1 tapa de registro en Pino Suárez casi esquina República del Salvador.
- Reacomodo 1 banca en Regina entre Bolívar e Isabel la Católica.
- Colocación de 3 mupis informativos en el corredor peatonal Madero.
- Colocación de 125 pendones informativos en Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre y República de Guatemala.
- Colocación de 8 bolardos en Belisario Domínguez entre Eje Central y Callejón del 57.
- Colocación de 7 bolardos en Gante y 16 de Septiembre.
- Traslado de 3 alebrijes de Paseo de la Reforma a Marconi y a República de Argentina.
- Reposición de 1 tapa de registro en República de Brasil esquina República de Venezuela.
- Reposición de 1 tapa de registro en República de Perú esquina Leandro Valle.



Autoridad del Centro Histórico | **Atención de incidencias de infraestructura**

Talavera
Callejón de la Condesa
Las Cruces
Revillagigedo
República de Brasil
Belisario
República de Guatemala
Santo Domingo
Santísima

Los trabajos realizados consistieron en:

- Colocación de 7 tapas de dren en Talavera entre Ramón Corona y República del Salvador.
- Colocación de 3 bolardos en Callejón de la Condesa y 5 de Mayo.
- Reparación de 1 tapa de registro en Las Cruces frente al No. 8.
- Retiró de 1 tubo sobre arroyo vehicular en Revillagigedo frente al No. 54.
- Reposición de 1 tapa de registro en República de Brasil esquina República de Venezuela.
- Colocación de 3 bolardos en Belisario Domínguez entre Eje Central y Callejón del 57.
- Colocación de 6 bolardos en Belisario Domínguez entre Allende y República de Chile.
- Traslado de 2 alebrijes de República de Guatemala a Marconi y de República de Argentina a República de Guatemala.
- Traslado de 5 mamparas de República de Argentina a Plaza Santo Domingo.
- Colocación de 1 metro de rejilla Irving, reparación de 1 metro de banqueta y se tapó 1 lampara sin funcionamiento en Santísima entre Margil y Jesús María.





Autoridad del Centro Histórico | **Atención de incidencias de infraestructura**

Autoridad del Centro Histórico | **Atención de incidencias de infraestructura**

Autoridad del Centro Histórico | **Atención de áreas verdes**

Se realizó riego en Regina y San Jerónimo, 1 de noviembre de 2023

Se realizó poda de 4 árboles en República de Perú, 2 de noviembre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | **Atención de áreas verdes**

Se realizó riego en República de Guatemala y en San Jerónimo,
6 de noviembre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | **Atención de desazolve**



Se realizó desazolve y limpieza en Talavera entre Ramón Corona y República del Salvador, 7 de noviembre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | **Atención de desazolve**





Se realizó desazolve General Prim, Guaymas, República de Argentina, San Pablo y San Antonio Abad, 1 de noviembre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | **Atención de áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica**

Limpieza de andadores en Jardín Allende con el apoyo de 5 infractores de Justicia Cívica, 7 de noviembre de 2023,

Autoridad del Centro Histórico | **Eliminación de grafiti**

Se eliminaron 11 m2 de grafiti en Obraje y Rivapalacio 2 de noviembre de 2023



Se eliminaron 26 m2 de grafiti en Izazaga entre Pino Suárez y 20 de Noviembre, 2 de noviembre de 2023

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Cuauhtémoc | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 10 de noviembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	**5**	fuga	quincenal	24 de noviembre de 2023
	Reconstrucción de albañal	**8**	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	**80**	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	**5,350**	metros cuadrados		
	Poda de pasto	**1,980**	metros cuadrados		
	Cultivo	**871**	metros cuadrados		
	Poda de seto	**736**	metros lineales		

Alcaldía Cuauhtémoc | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 10 de noviembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	**283**	Kilómetros	quincenal	24 de noviembre de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	**579**	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	**1,446**	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	**484.74**	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	**3**	piezas		
	Reconexión de circuitos	**7**	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	**5**	piezas		
	derribo de árbol	**0**	piezas		

Alcaldía Cuauhtémoc | **Infraestructura Eléctrica**

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN
1	REVILLAGIGEDO ESQUINA VICTORIA	SE RETIRÓ POSTE TIRADO EN VÍA PÚBLICA	30/10/2023
2	PARAGUAY ENTRE BRASIL Y ARGENTINA	SE REVISÓ TOMA DE CORRIENTE EN SERVICIO	31/10/2023
3	ENRICO MARTÍNEZ ENTRE EMILIO DONDÉ Y AYUNTAMIENTO	SE REPARÓ CIRCUITO CAMBIANDO FOTOCELDAS A 220 V.	3/11/2023
4	ENRICO MARTÍNEZ Y TRES GUERRAS	SE REPARÓ CIRCUITO REPONIENDO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN FALTANTE UTILIZANDO 30 MTS. DE CABLE No. 8	3/11/2023

Alcaldía Cuauhtémoc | **Evidencia fotográfica**

Reparación de circuito en Escuela Médico Militar



Poda de liberación de fachada República de Ecuador

Retiro de cascajo sobre Av. Arcos de Belén

Reparación de luminaria



Barrido sobre Eje Central Lázaro Cárdenas

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Operación. Drenajes .

SACMEX | Drenajes

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	12,100	350	12,450
POZOS DE VISITA	213	7	220
REJILLAS DE PISO	205	11	216
COLADERA PLUVIAL	194	3	197
ALBAÑAL (METROS)	925	34	959

SACMEX | Drenajes

REPORTE FOTOGRÁFICO





PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
(ESQUINA AV. 20 DE NOVIEMBRE)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 3 PV, 8 RP, 16 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX | Drenajes

REPORTE FOTOGRÁFICO

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
(ENTRE MESONES Y REGINA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 CP, 1 RP, 6 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX | Drenajes

REPORTE FOTOGRÁFICO



JOSÉ MARÍA IZAZAGA
(ENTRE ISABEL LA CATOLICA Y BOLIVAR)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 2 RP, 12 ML DE ALBAÑAL.

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público

SOS-DGSUS-AP | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte anterior 10 Nov	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	**1473**	cantidad	quincenal	24 de Noviembre

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 10 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
AV. HIDALGO	ÁNGELA PERALTA Y DR.MORA	CENTRO	4	RECONEXIÓN	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	20 DE NOVIEMBRE Y MONTE DE PIEDAD	CENTRO	80	RECONEXIÓN	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE NICARAGUA Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	4	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
COSTA RICA	REPÚBLICA DOMINICANA Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE HONDURAS	REPÚBLICA DE HONDURAS	CENTRO	6	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA EN INTERMITENCIA
IGNACIO ALLENDE	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE CUBA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
VENUSTIANO CARRANZA	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	CAMBIO DE SOCKET, BALASTRO Y LÁMPARA	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE CUBA	REPÚBLICA DE BRASIL Y PALMA NORTE	CENTRO	2	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	8	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
SAN JERÓNIMO	ISABEL LA CATÓLICA Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	13	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
SOLEDAD	LA ACADEMIA Y CORREO MAYOR	CENTRO	3	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
CALLEJÓN SAN IGNACIO	MESONES Y DE LAS VIZCAINAS	CENTRO	4	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	10	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE CUBA	REPÚBLICA DE CHILE E IGNACIO ALLENDE	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
CALLEJÓN MIXCALCO	LECUMBERRI Y GENERAL MIGUEL ALEMÁN	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
		SUBTOTAL	**139**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”SEMANA AL 10 NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE CUBA	IGNACIO ALLENDE Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	2	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
LA SANTÍSIMA	SOLEDAD Y EMILIANO ZAPATA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
20 DE NOVIEMBRE	JOSÉ MARÍA IZAZAGA Y SAN JERÓNIMO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
MIXCALCO	CALLEJÓN DE MIXCALCO Y EJE 1 ORIENTE	CENTRO	5	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
LEANDRO VALLE	REPÚBLICA DE PERÚ Y BELISARIO DOMINGUEZ	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
VIZCAÍNAS	ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
FLORIDA	REPÚBLICA DE COSTA RICA Y MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
CONDESA	5 DE MAYO Y TACUBA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
LOPEZ	ESQUINA CON AVENIDA JUÁREZ	CENTRO	1	CAMBIO DE SOCKET, LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
IGNACIO ALLENDE	REPÚBLICA DE PERÚ Y BELISARIO DOMINGUEZ	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CENTRO	32	RESTABLECIMINETO ITM	CIRCUITO APAGADO
PLAZA SEMINARIO	REPÚBLICA DE GUATEMALA Y MONEDA	CENTRO	68	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO A PINO SUAREZ	CENTRO	20	REPROGRAMACION DE TIMER	CIRCUITO ENCENDIDO DE DIA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
		SUBTOTAL	**139**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”SEMANA AL 30 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	20	INSTALACION DE COMPONENTES	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	8	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	FRANCISCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	14	CAMBIO DE BALASTRO, SOCKET Y LUMINARIA	CIRCUITO APAGADO
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	LEONA VICARIO Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
SOLEDAD	CORREO MAYOR Y LA ACADEMIA	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	16	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
SAN CAMILITO	REPÚBLICA DE ECUADOR Y REPÚBLICA DE HONDURAS	CENTRO	15	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
ISABEL LA CATÓLICA	SAN JERÓNIMO Y MESONES	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
ISABEL LA CATÓLICA	5 DE MAYO Y TACUBA	CENTRO	10	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	RETORNO 29 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y JESÚS GALINDO Y VILLA	CENTRO	16	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	1	CAMBIO DE SOCKET	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE ARGENTINA	ESQUINA LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
20 DE NOVIEMBRE	NEZAHUALCÓYOTL Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA	CENTRO	8	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	I. MADERO Y MONTE DE PIEDAD	CENTRO	0	PROGRAMACION DE TIMER	CIRCUITO ENCENDIDO DE DIA
		SUBTOTAL	**114**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”SEMANA AL 10 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
MONTE DE PIEDAD	MADERO Y 5 DE MAYO	CENTRO	4	PROGRAMACION DE TIMER	LUMINARIA APAGADA
MESONES	JESÚS MARÍA Y LAS CRUCES	CENTRO	8	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	4	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
CORREGIDORA	CORREO MAYOR Y JESÚS MARIA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
CORREGIDORA	JESÚS MARIA Y ALHODIGA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	10	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE CHILE	TACUBA Y DONCELES	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE CUBA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	SAN MIGUEL Y C. NEZAHUALCOYOTL	CENTRO	23	RESTABLECIMINETO ITM	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE COLOMBIA	GIRÓN Y RODRÍGUEZ PUEBLA	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
LECUMBERRI	LEONA VICARIO Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
PASILLO MONTERO	REPÚBLICA DE PERÚ Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
CALLEJÓN MIXCALCO	LECUMBERRI Y GENERAL MIGUEL ALEMÁN	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
		SUBTOTAL	**62**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”SEMANA AL 10 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	ADICIÓN DE POSTES	INSTALACIÓN DE CIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	33	REPOSICIÓN DE CABLE POR ROBO	CIRCUITOS APAGADOS
		SUBTOTAL	**34**		

SOS-DGSUS- DAP | **Fuentes**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”SEMANA AL 10 DE NOVIEMBRE

DIRECCION	FUENTE	COLONIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	DANAIDES Y GEISER MADERO	CENTRO	2	LLENADO DE CISTERNA	OBRA DE MANTENIMIENTO
	FUENTE NINFA 1 Y FUENTE AMERICAS	CENTRO	2	INSTALACIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA	OBRA DE MANTENIMIENTO
	FUENTE PRIMAVERA, DANAIDES, AMERICAS, GÉISER TEATRO, MERCURIO,VENUS, NINFA 1 Y NINFA 2	CENTRO	10	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES	OBRA DE MANTENIMIENTO
	FUENTE VENUS	CENTRO	1	APLICACIÓN DE PINTURA EN CUARTO DE FILTROS Y EN TAPAS DE BÓVEDA Y CISTERNA.	OBRA DE MANTENIMIENTO
	FUENTE VENUS Y NINFA 2	CENTRO	2	LLENDO DE FUENTES.	OBRA DE MANTENIMIENTO
	FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	APAGADO Y ENCENDIDO DE FUENTES	OBRA DE MANTENIMIENTO
	FUENTE PRIMAVERA Y NINFA 1	CENTRO	2	SE REALIZA SUMINISTRO Y LLENDO DE LAS FUENTES	OBRA DE MANTENIMIENTO
	NINFA 2	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE 12 VARIADORES DE FRECUENCIA	OBRA DE MANTENIMIENTO
	PRIMAVERA, NEPTUNO, AMERICAS, VENUS, GÉISER HIDALGO, , MERCURIO, DANAIDES, GEISER HIDALGO Y GÉISER HILTON	CENTRO	10	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES, APLICACIÓN DE QUÍMICOS	OBRA DE MANTENIMIENTO
	GEISER HIDALGO	CENTRO	1	EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA	OBRA DE MANTENIMIENTO
	GEISER MADERO	CENTRO	1	EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA	OBRA DE MANTENIMIENTO
	GEISER TEATRO	CENTRO	1	LLENADO DE CISTERNA	OBRA DE MANTENIMIENTO
PLAZA SOLIDARIDAD	FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1, 2, 3 Y 4	CENTRO	3	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ÁREAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	OBRA DE MANTENIMIENTO
	PLAZA SOLIDARIDAD 3	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE	OBRA DE MANTENIMIENTO
		SUBTOTAL	**48**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”SEMANA AL 10 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRECALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	LIC. PRIMO DE VERDAD No. 10 ESQ. MONEDA	CENTRO	23	PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
TEATRO DE LA CIUDAD	DONCELES No. 36	CENTRO	40	RECONEXIÓN DE CABLE	ILUMINACIÓN ESPECIAL APAGADA
		SUBTOTAL	**63**		
		TOTAL	**599**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

AV. HIDALGO

RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP-IE´S | **Anexos (fotografías)**

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN

PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO

SOS-DGSUS-AP-IE´S | **ILUMINACIONES ARTISTICAS**

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA

PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

ALAMEDA CENTRAL

COLOCACIÓN DE CIMIENTOS

RECONEXIÓN DE CIRCUITOS

SOS-DGSUS-AP | **FUENTES**

FUENTE PRIMAVERA

ENCENDIDO DE FUENTES

FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD

LLENADO DE CISTERNA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

SOS-DGSUS-AP | FUENTES

FUENTE AMÉRICAS

LIMPIEZA DE PLATO Y PERIMETRO

GÉISER MADERO

APLICACIÓN DE QUÍMICOS

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”SEMANA AL 10 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
AV. JUÁREZ	EJE CENTRAL Y CALLE DOLORES	CENTRO	23	RECONEXIÓN	CIRCUITO 24 HRS
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	20 DE NOVIEMBRE Y MONTE DE PIEDAD	CENTRO	75	REPROGRAMACIÓN TIMER	CIRCUITO 24 HRS
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	SAN MIGUEL Y C. NEZAHUALCOYOTL	CENTRO	23	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
20 DE NOVIEMBRE	NEZAHUALCÓYOTL Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA	CENTRO	8	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	CIRCUITO APAGADO
20 DE NOVIEMBRE	JOSÉ MARÍA IZAZAGA Y SAN JERÓNIMO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
CALLEJÓN MIXCALCO	LECUMBERRI Y GENERAL MIGUEL ALEMÁN	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
CALLEJÓN MIXCALCO	LECUMBERRI Y GENERAL MIGUEL ALEMÁN	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
CALLEJÓN SAN IGNACIO	MESONES Y DE LAS VIZCAINAS	CENTRO	4	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
CONDESA	5 DE MAYO Y TACUBA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
CORREGIDORA	CORREO MAYOR Y JESÚS MARIA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
CORREGIDORA	JESÚS MARIA Y ALHODIGA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
COSTA RICA	REPÚBLICA DOMINICANA Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
FLORIDA	REPÚBLICA DE COSTA RICA Y MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	RETORNO 29 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y JESÚS GALINDO Y VILLA	CENTRO	16	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
IGNACIO ALLENDE	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE CUBA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
		SUBTOTAL	**159**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 10 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
IGNACIO ALLENDE	REPÚBLICA DE PERÚ Y BELISARIO DOMINGUEZ	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
ISABEL LA CATÓLICA	SAN JERÓNIMO Y MESONES	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
ISABEL LA CATÓLICA	5 DE MAYO Y TACUBA	CENTRO	10	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	LEONA VICARIO Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
LA SANTÍSIMA	SOLEDAD Y EMILIANO ZAPATA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
LEANDRO VALLE	REPÚBLICA DE PERÚ Y BELISARIO DOMINGUEZ	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
LECUMBERRI	LEONA VICARIO Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
LOPEZ	ESQUINA CON AVENIDA JUÁREZ	CENTRO	1	CAMBIO DE SOCKET, LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
MESONES	JESÚS MARÍA Y LAS CRUCES	CENTRO	8	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
MIXCALCO	CALLEJÓN DE MIXCALCO Y EJE 1 ORIENTE	CENTRO	5	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
MONTE DE PIEDAD	MADERO Y 5 DE MAYO	CENTRO	4	PROGRAMACION DE TIMER	LUMINARIA APAGADA
PASILLO MONTERO	REPÚBLICA DE PERÚ Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	8	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	FRANCISCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	14	CAMBIO DE BALASTRO, SOCKET Y LUMINARIA	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	20	INSTALACION DE COMPONENTES	CIRCUITO APAGADO
		SUBTOTAL	**78**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 10 DE NOVIEMBRE

UBICACIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	I. MADERO Y MONTE DE PIEDAD	CENTRO	12	PROGRAMACION DE TIMER	CIRCUITO ENCENDIDO DE DIA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO A PINO SUAREZ	CENTRO	20	REPROGRAMACION DE TIMER	CIRCUITO ENCENDIDO DE DIA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CENTRO	32	RESTABLECIMINETO ITM	CIRCUITO APAGADO
PLAZA SEMINARIO	REPÚBLICA DE GUATEMALA Y MONEDA	CENTRO	68	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE ARGENTINA	ESQUINA LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE NICARAGUA Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	4	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	16	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	4	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE CUBA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE CHILE	TACUBA Y DONCELES	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	10	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
		SUBTOTAL	**176**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”SEMANA AL 06 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	10	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE COLOMBIA	GIRÓN Y RODRÍGUEZ PUEBLA	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE CUBA	REPÚBLICA DE BRASIL Y PALMA NORTE	CENTRO	2	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE CUBA	REPÚBLICA DE CHILE E IGNACIO ALLENDE	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE CUBA	IGNACIO ALLENDE Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	2	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE HONDURAS	REPÚBLICA DE HONDURAS	CENTRO	6	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA EN INTERMITENCIA
REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	1	CAMBIO DE SOCKET	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	8	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
SAN CAMILITO	REPÚBLICA DE ECUADOR Y REPÚBLICA DE HONDURAS	CENTRO	15	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
SAN JERÓNIMO	ISABEL LA CATÓLICA Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	13	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO
SOLEDAD	LA ACADEMIA Y CORREO MAYOR	CENTRO	3	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA
SOLEDAD	CORREO MAYOR Y LA ACADEMIA	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
VENUSTIANO CARRANZA	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	CAMBIO DE SOCKET, BALASTRO Y LÁMPARA	LUMINARIA APAGADA
VIZCAÍNAS	ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
		SUBTOTAL	**370**		

SOS-DGSUS-AP | **Fuentes**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”SEMANA AL 10 DE NOVIEMBRE

UBICACIÓN	FUENTE	COLONIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	MERCURIO,NEPTUNO, PRIMAVERA, NINFA 1, NINFA 2, AMERICAS, VENUS, DANAIDES, GÉISER MADERO, GÉISER HILTON, GÉISER TEATRO Y GÉISER HIDALGO.	CENTRO	12	ENCENDIDO Y APAGADO DE FUENTES	OBRA DE MANTENIMIENTO
	MERCURIO,NEPTUNO, PRIMAVERA, NINFA 1, NINFA 2, AMERICAS, VENUS, DANAIDES, GÉISER MADERO, GÉISER HILTON, GÉISER TEATRO Y GÉISER HIDALGO.	CENTRO	12	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	OBRA DE MANTENIMIENTO
	NINFA 1, NINFA 2, NEPTUNO, PRIMAVERA, VENUS, BICENTENARIO, DANAIDES, MERCURIO, GÉISER HIDALGO, GÉISER HILTON.	CENTRO	10	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	OBRA DE MANTENIMIENTO
	PRIMAVERA, NEPTUNO, AMÉRICAS, VENUS, NINFA 1, NINFA 2, GÉISER MADERO Y GÉISER HIDALGO.	CENTRO	8	APLICACIÓN DE QUÍMICOS	OBRA DE MANTENIMIENTO
	PRIMAVERA,NEPTUNO, NINFA 1, NINFA 2, AMERICAS, VENUS, DANAIDES, GÉISER MADERO, GÉISER HILTON, GÉISER TEATRO Y GÉISER HIDALGO.	CENTRO	11	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	OBRA DE MANTENIMIENTO
	GEISER HIDALGO	CENTRO	1	APERTURA DE BÓVEDA PARA APLICACIÓN DE PINTURA	OBRA DE MANTENIMIENTO
	GÉISER HILTON	CENTRO	1	APLICACIÓN DE SOLDADURA EN BISAGRA DE PUERTA DE BÓVEDA	OBRA DE MANTENIMIENTO
	GEISER TEATRO Y GEISER HIDALGO	CENTRO	2	COLOCACIÓN DE REJILLAS TIPO IRVING EN BÓVEDA	OBRA DE MANTENIMIENTO
		SUBTOTAL	**57**		

SOS-DGSUS - AP | **Anexos**

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”SEMANA AL 10 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	ADICIÓN DE POSTES	INSTALACIÓN DE CIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	33	REPOSICIÓN DE CABLE POR ROBO	CIRCUITOS APAGADOS
		SUBTOTAL	**34**		
		TOTAL	**874**		

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

AV. JUÁREZ

RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

REPROGRAMACIÓN TIMER

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ

CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

CORREGIDORA

CAMBIO DE BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | **Anexos (fotografías)**

ALAMEDA CENTRAL

COLOCACIÓN DE BASE PARA PDL PEATONAL

SOS-DGSUS-AP | **Fuentes**

FUENTE VENUS

GÉISER MADERO

ENCENDIDO DE FUENTES

SOS-DGSUS-AP | **Fuentes**

FUENTE NINFA 1

INSTALACIÓN DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE 1 HP

FUENTE PRIMAVERA

LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA Y PERIMETRO

SOS-DGSUS-AP | **Fuentes**

FUENTE MONUMENTAL

INSTALACIÓN DE BOMBA, RECONEXIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS EXISTENTES EN TUBERÍA, REPARACIÓN DE FUGAS CON TUBERÍA DE BOMBA DE 20HP, REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

SOS-DGSUS | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 12/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	**12,312.16**	kilómetros	quincenal	28 De Noviembre
	02) Barrido mecánico en PA del CH	**1,279.04**	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	**9,607**	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	**112.25**	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	**1,120**	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	**681,250**	metros cuadrados		

SOS-DGSUS | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 12/11	U. Medida	Periodicida d	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	**255**	sitios	quincenal	14 De Noviembre
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	**350**	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	**13,820**	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	**574**	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	**2,954**	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	**493**	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	**0**	metros cuadrados		

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
REPÚBLICA DE URUGUAY, DE JESÚS MARÍA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	21	m2
MESONES, DE CORREO MAYOR A ALDACO (PROTESTA)	23	m2
ISABEL LA CATÓLICA, DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA A TACUBA (PROTESTA)	27	m2
ALDACO, DE REPÚBLICA DEL SALVADOR A SAN JERÓNIMO (PROTESTA)	16	m2
SIMÓN BOLÍVAR, DE TACUBA A JOSÉ MARÍA IZAZAGA (PROTESTA)	11	m2
AV. JUÁREZ, DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	28	m2
5 DE MAYO, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD	90	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, DE MONTE DE PIEDAD A PLAZA SEMINARIO	45	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, DE MONEDA A CORREGIDORA	140	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	64	m2
AV. JUÁREZ ENTRE LUIS MOYA Y DOLORES	68	m2
DONCELES, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE ARGENTINA	17	m2
MESONES, DE JESÚS MARÍA A ALDACO	24	m2
T O T A L	**574**	**m2**

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 207 M2 Y 367 M2 DE PROTESTA

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 30 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBREDE 2023

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	33	74,250	7.70	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	11	11	33,000	2.90	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	3,300	7.80	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	80,322	8.00	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	33	73,920	7.80	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	22	13,200	18.80	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	11	11	1,540	71.90	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN LUCAS	CALLE SAN LUCAS Y CERRADA NEZAHUALCOYOTL	4	4	6,808	2.00	
PLAZA PINO SUÁREZ	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA AV. SAN PABLO	4	4	21,696	2.10	
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	3	3	750	0.80	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLE ROSALES	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	2	1	100	0.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
AV. BUCARELI	EJE 1 PONIENTE ESQUINA AYUNTAMIENTO	3	3	300	2.70	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	4	4	400	1.10	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
RINCONADA DE JESÚS	ESQUINA REPÚBLICA DEL SALVADOR	2	2	200	0.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	1	1	4,225	0.20	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR GANTE	DE FRANCISCO I. MADERO A 16 DE SEPTIEMBRE	2	2	400	0.40	
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 23 (FRENTE AL CINE MARISCALA)	ENTRE CALLE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA	1	1	100	0.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	1	1	100	3.25	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
JARDÍN DEL ÁRBOL	20 DE NOVIEMBRE ESQUINA NEZAHUALCOYÓTL	1	1	100	5.75	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN LUCAS EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA PINO SUÁREZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE ROSALES EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. BUCARELI EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. BUCARELI EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.













SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN RINCONADA DE JESÚS EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL GANTE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23, FRENTE AL CINE MARISCALA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN JARDÍN DEL ÁRBOL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE DE “DIRECTORES DEL ESTADO DE GUERRERO”, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE DE “DIRECTORES DEL ESTADO DE GUERRERO”, EN PLAZA SEMINARIO

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN Y RETIRO DEL "MOVIMIENTO SOCIAL NACIONAL JUBILADOS PIEDE LUCHA", FRENTE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, UBICADA EN AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DE “DAMNIFICADOS DE ACAPULCO”, FRENTE A PALACIO NACIONAL





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLANTÓN DE “DAMNIFICADOS DE ACAPULCO”, FRENTE A PALACIO NACIONAL







SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, DURANTE LA EXHIBICIÓN DE LA “OFRENDA MONUMENTAL, EN EL ZÓCALO”,

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

“OFRENDA MONUMENTAL, EN EL ZÓCALO”






SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

“OFRENDA MONUMENTAL EN EL ZÓCALO”





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL RETIRO DE LA LOGÍSTICA DE LA “OFRENDA MONUMENTAL EN EL ZÓCALO”







SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EVENTO “GRAN DESFILE DEL DIA DE MUERTOS” EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA POR EVENTO DE “BAZAR CULTURAL” EN CORREDOR REGINA A CARGO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ATENCIÓN FAUNA NOCIVA

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 39 Cebos Cereal B, en un área de 3,600 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 63 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 Cebos Cereal B, en un área de 6,800 m2.
Arcos de Belén	B	De Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 16 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Eje 2 Sur (Tiradero Clandestino)	P	Calle Dr. Olvera, No. Ext. 119, Dr. Torres, Col. Dr. J. Doctores, Dr. Jiménez, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 150 m2.
Fray Servando Teresa de Mier	B	De Escuela Médico Militar a San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 23 Cebos Cereal B, en un área de 3,800 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Poniente Rosales	A	De Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cebos Cereal B, en un área de 700 m2.
Balderas	A	De Av. Juárez, a Av. Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 19 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 26 Cebos Cereal B, en un área de 33,000 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, Esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 06 Cebos Cereal B, en un área de 860 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	B	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 06 Cebos Cereal B, en un área de 80 m2.
San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 14 Cebos Cereal B, en un área de 4,500 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino Suarez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 08 Cebos Cereal B, en un área de 400 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Fray Servando Teresa de Mier	A	De Roldán a Topacio, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 400 m2.
José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 19 Cebos Cereal B, en un área de 850 m2.
Anillo De Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 19 Cebos Cereal B, en un área de 650 m2.
República de Ecuador y Calle Órgano	P	Calle Exterior Eje Central Lázaro Cárdenas 99, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 32 Cebos Cereal B, en un área de 300 m2.
Congreso de la Unión	B	De Oriente Emiliano Zapata a Herreros, (De a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Cebos Cereal B, en un área de 7,500 m2.
Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 14 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Congreso de la Unión (Tiradero Clandestino)	B	De Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a Col. Morelos, Alcaldía Venustiano San Pablo, Carranza	Desratización en 70 Cebos Cereal B, un área de 3,800 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL







SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS





RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Sistema de Transporte Colectivo - Metro

STC-Metro | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte del 26 de Octubre al 10 de Noviembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	**8**	Unidades fuera de servicio	quincenal	25 de Noviembre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	**0**	Unidades fuera de servicio		

ESCALERAS			
Perímetro A		**Perímetro B**	
		Balderas 7674	**Línea 1**
Bellas Artes K5	**Línea 8**	**Fray Servando 2515**	**Línea 4**
		Garibaldi S4	**Línea 8**
		Guerrero R4	**Línea B**

ELEVARDORES	
Balderas BAL-3-ET3	**Línea 3**

Instituto Nacional de Antropología e Historia

INAH | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 10/11/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	**7**	cantidad	quincenal	**28/11/23**
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	**-**	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	**10**	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	**1**	cantidad		

INAH | **Anexos**

Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
	República de Guatemala	71	Centro	Remodelación	obra menor
	Puente de Peredo	14	Centro	Mantenimiento, pintura y cambio de pisos	Obra menor
	Venustiano Carranza	79	Centro	Retiro y colocacion de camaras de seguridad	Obra menor
	Jesus Maria	112	Centro	Instalación de toldo	Obra menor
	Niños Héroes	187	Centro	Demolición parcial y obra nueva	Obra mayor
	República de Guatemala	20	Centro	Colocación de piso e instalacion de tablaroca	Obra menor
	República de Colombia	15	Centro	Cambio de lona en toldos, resanes y pintura en puertas y fachada	Obra menor

INAH | **Anexos**

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
	5 DE MAYO	39	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA.	OBRA MENOR
	ALLENDE	7	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA.	OBRA MENOR
	XICOTENCATL	1	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA COCINA.	OBRA MENOR
	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	61	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
	DONCELES	99	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS PARA RESARCIMIENTO DE DAÑOS DEL SISMO DE 2017.	OBRA MAYOR
	LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	13	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN.	OBRA MAYOR
	TACUBA	53	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-RESTAURACIÓN, RECUPERACIÓN, MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN.	OBRA MAYOR

INAH | **Anexos**

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
	CORREO MAYOR	40-42	CENTRO HISTÓRICO	DESMONTAJE Y RETIRO DE UNA ANTENA.	OBRA MENOR
	JUSTO SIERRA	17	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA-REHABILITACIÓN.	OBRA MAYOR
	VENUSTIANO CARRANZA	95	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y OBRA NUEVA.	OBRA MAYOR

Autorizaciones de colocación de Enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	332	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA PARA COLOCACIÓN DE ENSERES	OBRA MENOR

INAH | **Anexos**

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
	MONEDA	4	CENTRO	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE FACHADA ORIENTE.	OBRA MAYOR
	AYUNTAMIENTO	161	CENTRO	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE.	OBRA MENOR

Autorizaciones de colocación de Enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
	ISABEL LA CATÓLICA	96-B	CENTRO	PRÓRROGA-COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR

Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 31 de octubre al 14 de noviembre de 2023	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	**0**	28 de noviembre de 2023
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	**43**	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	**15**	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	**0**	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	**3**	

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
TOTAL				0	

Anexo 2. Detalle de ubicaciones
Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO- MONEDA, ENTRE CONDESA Y CORREO MAYOR	SIN DATO	CENTRO	20	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
16 DE SEPTIEMBRE- PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN-CORREGIDORA, ENTRE EJE CENTRAL Y CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	23	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			43	

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE COLOMBIA 96, EDIF-C, DEP. 1	RODRIGUEZ PUEBLA	GIRON	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
JESUS MARIA 32, LOCAL F	SOLEDAD	CORREGIDORA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
SAN ANTONIO TOMATLAN 40-2	CJON. DE MIXCALCO	CIRCUNVALACION	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE ARGENTINA 44 104-105	REP. DE VENEZUELA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
MIXCALCO 20 LOCAL 7	MANUEL DOBLADO	LEONA VICARIO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
B. DOMINGUEZ 51 101-B	REP. DE CHILE	ALLENDE	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE BRASIL 65 A-1	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERU	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
ACADEMIA 9-9	REP. DE GUATEMALA	MONEDA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
GANTE 12 LOC. H	16 DE SEPTIEMBRE	MADERO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
ACADEMIA 5 LOC. D	REP. DE GUATEMALA	MONEDA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
CJON. MIXCALCO 17, ALT. 7	MANUEL DOBLADO	LEONA VICARIO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE COLOMBIA 39-4	REP. DE ARGENTINA	EL CARMEN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
ROLDÁN 101-5	CARRETONES	SANTO TOMÁS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE GUATEMALA 99	JESUS MARIA	ACADEMIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
H. GRANADITAS 165	MANUEL DOBLADO	CIRCUNVALACION	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
					15	

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 4. Detalle de ubicaciones
Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				0	

Comisión Federal de Electricidad | **Indicadores**

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE PERÚ	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
INCAS	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERÚ	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
JESÚS MARÍA	SOLEDAD	CORREGIDORA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
				TOTAL	3	

Fideicomiso del Centro Histórico

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	**SEÑALÉTICA** PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. **RECURSO F/54.**	79	**79**	Agosto 2023
F-54/011/2022	INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL **TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS**	92	**97**	SEPTIEMBRE 2023
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE **REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.**	40	**40**	CONVENIO MODIFICATORIO. DICIEMBRE 2023

FCH | **Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.**





Colocación de revestimiento de vidrio templado y detallado de estructura principal.

INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS

FCH | **Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.**







Dictamen estructural concluido, en espera de entrega por parte del contratista para revisión por parte del FCHCM.

PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/INV/001/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO"** *San Ildefonso 80, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Cuauhtémoc, CDMX*	21	**36**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO"** *Donceles 99, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX*	20	**28**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA"** *República de Brasil, Cuauhtémoc, Centro, 06020 Ciudad de México, CDMX*	24	**41**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA **"RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA"** *Isabel La Católica 21, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX*	26	**31**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/006/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE **"CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA"** *República del Salvador 59, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX*	25	**32**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/009/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA"** *Emiliano Zapata 60 esq. santísima, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de México, CDMX*	58	**73**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/010/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA **"PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO"** *C. de José Joaquín de Herrera 36-443, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX*	40	**60**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/011/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS"** *Av. Hidalgo 51, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX*	70	**90**	DICIEMBRE 2023

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR"** ***Belisario Domínguez 28, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX***	35	**40**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ"** ***Calle del rosario no. 5, col. candelaria de los patos, Alc. Venustiano Carranza, c.p. 15100. Perímetro "B" del Centro Histórico de la Ciudad de México.***	9	**13**	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL **"TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN"** ***Belisario Domínguez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX***	12	**29**	DICIEMBRE 2023

FCH | **Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.**



ANÁLISIS PARA FORMULAR PROPUESTA DE BANDAS DE REFORZAMIENTO EN CÚPULA. ARMADO DE ANDAMIAJE EXTERNO. LIBERACIÓN DE APLANADOS EN GRIETAS DE MURO ORIENTE. ARMADO DE ANDAMIAJE INTERNO.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
"TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO"

FCH | **Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.**

TRABAJOS DE EXPLORACIÓN Y LIBERACIÓN DE GRIETAS POR MÉTODOS MANUALES. LIBERACIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA MIXTA DE TABIQUE, TEZONTLE Y PIEDRA BRAZA PARA SU POSTERIOR CONSOLIDACIÓN MEDIANTE REMAMPOSTEO Y GRAPAS. TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN CALAS PARA ESTUDIO DE SUELO, SIN ENCONTRAR HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS. SE CERRARÁ VANO EXISTENTE MEDIANTE REMAMPOSTEO PARA SUSTITUIRLO POSTERIORMENTE EN MURO DE MAMPOSTERÍA DEL EJE F.

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



COLOCACIÓN DE PUERTOS DE INYECCIÓN EN MUROS PARA INYECCIÓN DE MEZCLA FLUIDA DE CAL-ARENA. INTEGRACIÓN DE GRAPAS EN HILADAS DE TABIQUE PARA EVITAR LA DISGREGACIÓN DE TEPOJAL Y POSTERIORMENTE, LA INTEGRACIÓN DE MALLA DE GALLINERO. INTEGRACIÓN DE APLANADO E IMPERMEABILIZANTE PRODUCTO OXICAL PARA PREVENIR HUMEDAD EN MUROS EXTERIORES DE LA CAPILLA DE LA DOLOROSA

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA”

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.

Trabajos en Sacristía del templo: Verificación de procesos y avances con supervisión de la CNMH-INAH, reintegración de aplanados de cal arena en muros y pilastras, liberación de aplanados en intradós de bóvedas y arcos; así como el remamposteo de pilastras con piedras de tezontle sano de mayor tamaño al encontrado originalmente.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA "RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA"

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.




APUNTALAMIENTO DE ENTREPISOS CON ESTRUCTURAS METALICAS Y VIGAS DE ARRASTE. SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LIBERACIÓN DE APLANADOS EN MUROS A LO LARGO DE LAS GRIETAS. SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE REINTEGRACIÓN DE ENTREPISO DE PLANTA BAJA-PRIMER NIVEL, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE CIMBRAPLAY, MEMBRANA ASFÁLTICA, MALLA ELECTROSOLDADA Y CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE
“CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA”

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos en extradós de bóveda principal: Apertura de caja y colocación de grapas de recinto en grietas del tercer entre eje, remamposteos e inyecciones de lechada de cal sobre grietas del tercer entre eje, liberación de las dos capas de entortados deteriorados existentes, reintegración de entortado a base de mezcla de cal arena para re geometrizar el extradós de la nave principal y remamposteo de arcos botareles utilizando elementos de mayor granulometría que los originales.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA"

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.

Liberación de aplanados en muros oriente y poniente al interior del templo, realizando exploración por medio de calas y retiro de material de junta y fabrica disgregado. Retiro de material de escombro producto de las liberaciones. Trabajos de consolidación en grietas en muros; con la integración de reforzamiento a base de piedra braza colocada a cada 90 cm sobre la trayectoria de la grieta y la reintegración de tezontle similar a la fabrica del muro, rejunteo y colocación de puertos de inyección. Consolidaciones en muro oriente del templo que colinda con claustro: realizando previamente apuntalamientos en el sistema de entrepiso en planta baja y primer nivel, mediante la reintegración de piezas de tezontle, junteo y colocación de puertos de inyección. Inyección de muros con de mezcla de cal de alta pureza y la reintegración de aplanado grueso a base de mortero cal arena, sobre las grietas intervenidas en muros oriente y poniente del templo,

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA "PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO"

FCH | **Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.**





RESTITUCIÓN DE APLANADO FINO DE MORTERO CAL-ARENA EN INTRADÓS Y APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN BOVEDA DE PRESBITERIO. RESTITUCIÓN DE APLANADO FINO DE MORTERO CAL-ARENA EN INTRADÓS DE BOVEDA DE SOTOCORO. APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN BÓVEDA Y MUROS DEL CORO. TRASLADO E IZAJE A CORO DE ÓRGANO HISTÓRICO MONUMENTAL (165 PIEZAS EN TOTAL). APLICACIÓN DE PINTURA A LA CAL EN MUROS LATERALES Y DE ALTAR DEL PRESBITERÍO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EXTRADÓS DE BÓVEDAS DE PRESBITERIO

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS"

FCH | **Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.**





En muro sur del coro, se llevó a cabo la liberación de pintura y aplanado para exploración de las grietas. Liberación de dovela de cantera en vano de ventana del muro sur del coro, para su reintegración de acuerdo a análisis estructural. Trabajos en fachada sur: retiro de tubería a base de barro en bajantes pluviales altamente deteriorada, colocación de tubo de pvc de 4", reintegración de piezas de tezontle, para cerrar caja con rejunteos de cal - arena y realización de pruebas de la tubería pluvial instalada. Visita de personal de CENCROPAM para supervisión de los trabajos de restauración en mural a alto relieve "Mano de Dios" ubicado en presbiterio del templo.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
"TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR"

FCH | **Obras en Proceso.** Programa Nacional de Reconstrucción 2023.

Realización de calas estratigráficas en muros. Protección de bienes muebles asociados y elementos decorativos. Colocación de grapas de recinto, rajueleos y rejunteos sobre trayectoria de grietas en muro norte de Capilla de la Santa Escuela.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ"

FCH | **Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.**





Proyecto puntual de intervención, para la restauración y conservación del bien inmueble para su ejecución en obra. Suministro y colocación de plataforma con andamio multidireccional para la ejecución de trabajos de consolidación en bóveda de nave cerca del transepto. Protecciones de bienes muebles del coro para atender las grietas ubicadas en bóvedas. Liberación de aplanado en intradós de bóveda. Trabajos en extradós de bóvedas realizando el retiro del impermeabilizante asfáltico prefabricado.

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

ARREGLO DE FACHADAS 2023. RECURSO PROPIO DEL FCHCM.				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONTRATO SIN NÚMERO	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES DEL CENTRO HISTÓRICO. **REP. DE VENEZUELA 18, REP. DE ECUADOR 90, REP. DE PERÚ 96, MONTERO 7, ALARCÓN 17, SOTO 164.**	38	**43**	NOVIEMBRE 2023

FCH | **Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.**

Reintegración de balcones y cornisas



Muestras de pintura para autorización de supervisión técnica del INAH.

ARREGLO DE FACHADAS
MONTERO NO. 7

FCH | **Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.**

Retiro de aplanados deteriorados.

Reintegración de aplanado con mortero de cal arena.

ARREGLO DE FACHADAS
ALARCÓN NO. 17

FCH | **Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.**



Intervención finalizada con la aplicación de pintura a la cal, según muestra autorizada por la supervisión técnica del INAH.

ARREGLO DE FACHADAS
ECUADOR NO. 90

FCH | **Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.**

Reintegración de juntas en marcos de cantera.

Labrado de sillares de cantera gris de los remedios para sustitución en cornisas.

Retiro de elementos añadidos en balcones.



Tratamiento integral a herrería histórica.

ARREGLO DE FACHADAS
VENEZUELA NO. 18

FCH | **Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.**

Reintegración de aplanado de mortero cal arena.

Tratamiento integral de herrería histórica.

ARREGLO DE FACHADAS
PERÚ NO. 96

FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL 2023				
NO. DE CONTRATO	**CONCEPTO**	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	**AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)**	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/005/2023	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES EN EL CENTRO HISTÓRICO con ubicación en las calles de **Héroes No. 35, 43, 60, 88, 118-120, Magnolia no. 149, 151 y Violeta no. 47, 54, 60.**	0	**5.5**	DICIEMBRE 2023

FCH | **Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.**

Héroes 35



Héroes 60

Héroes 118-120

Suministro y colocación de torres de andamios, mallasombra y trabajos preliminares

FCH | **Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.**

Violeta 47

Suministro y colocación de torres de andamios, mallasombra y trabajos preliminares

Héroes 60

Trabajos preliminares, retiro de aplanados incompatibles con fábrica original del muro

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la CdMx.

ILIFE |

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2023 Francisco VILLA

INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO
10 DE OCTUBRE DE 2023

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Júarez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	DESAZOLVE DE DENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Rio de la Loza No. 39, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano" C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS, CAMBIO DE ACABADO EN PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA
5	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	45%	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE AULAS
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	10%	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO

Página 1

ILIFE | ESCUELA **ADRIANA GARCÍA CORRAL**

Se continua con losa de cimentación

ILIFE | ESCUELA **ADRIANA GARCÍA CORRAL**

Reforzamiento de muro y relleno en cimentación

ILIFE | ESCUELA HEROES DE CHAPULTEPEC

Rehabilitación de salones de clases

ILIFE | ESCUELA HEROES DE CHAPULTEPEC

Rehabilitación salones de clases

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Control de Tránsito

Tránsito | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 12/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	**26**	cantidad	quincenal	25 de noviembre
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	**0**	cantidad		

Tránsito | **Indicadores**

CORRECTIVO	
APAGADO	2
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	1
CORTO	2
DESCOORDINADO	1
FOCO FUNDIDO	3
FY-CINTILANTE	6
OBRA CIVIL	2
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	8
VISERA ROTA	1
TOTAL GENERAL	**26**



Turnos e incidencias urbanas

ACH | **Matriz de seguimiento a incidencias urbanas** - enero - noviembre 2023

73% atención

Matriz de Incidencias	*Estado*		
Dependencia	**Atendido**	**Pendiente**	**Suma total**
ACH	80	28	108
Al. Cuauhtémoc	73	83	156
C5	2		2
CFE	119	69	188
Metrobús	3		3
SACMEX	96	48	144
SOS-AP	91	23	114
SOS-DGOIV	15	13	28
SOS-DGSUS	191	1	192
TELMEX	101	31	132
Tránsito	44	11	55
Suma total	**815**	**307**	**1122**

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 01 al 13 de noviembre 2023

FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
23/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Órgano				CFE			Atendido
25/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Correo Mayor	República de El Salvador		Esquina	TELMEX			Atendido
29/10/2023	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Alameda Central				SOS-AP			Atendido
29/10/2023	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Av. Juárez				SOS-AP			Atendido
30/10/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Alameda Central				SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 01 al 13 de noviembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1421	14/10/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Lerdo	Degollado			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1422	15/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Palma			Frente al #42	CFE			Atendido
IUCH-1423	16/10/2023	ACH	Limpieza	Plaza Torres Quintero				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1426	16/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Falta de bolardos	Violeta				ACH			Atendido
IUCH-1456	23/10/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Magnolia				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 01 al 13 de noviembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1413	13/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Plaza Garibaldi				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1414	13/10/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza	República de Cuba	República de Chile			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1415	13/10/2023	V3 - Santo Domingo	Falla en semáforo	Jesús María	República de El Salvador			Tránsito			Atendido
IUCH-1416	14/10/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Magnolia				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1417	14/10/2023	ACH	Falla en semáforo	Eje 1 Norte				Tránsito			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 01 al 13 de noviembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1404	10/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Guerrero				SOS-AP			Atendido
IUCH-1407	11/10/2023	ACH	Falla en semáforo	Belisario Domínguez	República de Argentina			Tránsito			Atendido
IUCH-1409	12/10/2023	ACH	Fugas de agua	Plaza de la Ciudadela				SACMEX			Atendido
IUCH-1410	12/10/2023	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Leandro Valle			Frente al Fuente de la Aguilita	ACH			Atendido
IUCH-1411	12/10/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Perú			Reportan coladera con Piedras	ACH			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 01 al 13 de noviembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1395	9/10/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza	República de Brasil	Plaza Santo Domingo			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1396	9/10/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza	República de Chile	Mariana Rodríguez Del Toro			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1397	9/10/2023	ACH	Limpieza	Moneda				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1398	9/10/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Violeta				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1402	10/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Héroes	Violeta			SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 01 al 13 de noviembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1377	5/10/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Soledad	Jesús María			SACMEX			Atendido
IUCH-1383	7/10/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Desperfectos en banquetas	Ignacio Allende	República de Perú			ACH			Atendido
IUCH-1391	6/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez	República de El Salvador		Frente al Mural	ACH			Atendido
IUCH-1393	9/10/2023	ACH	Desperfectos en banquetas	Ignacio Allende	República de Perú			ACH			Atendido
IUCH-1394	9/10/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falta de agua	República de Perú			Frente al #38	SACMEX			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 01 al 13 de noviembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1282	19/09/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Justo Sierra	Del Carmen	República de Guatemala	Frente al #27	SACMEX			Atendido
IUCH-1301	25/09/2023	ACH	Baches	José María Izazaga	Bolívar		Frente a la Tortillería	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-1353	2/10/2023	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	General Prim			Esquiena con Calle Milan	ACH			Atendido
IUCH-1370	4/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Galeana	Violeta			ACH			Atendido
IUCH-1373	5/10/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Perú	Ignacio Allende		Frente a la Pulquería la Antigua Roma	ACH			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 01 al 13 de noviembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1251	12/09/2023	ACH	Limpieza	Vidal Alcocer	Nacional			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1252	12/09/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1255	14/09/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Magnolia				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1256	14/09/2023	V9 - Guerrero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Reforma	Violeta		Glorieta	SOS-AP			Atendido
IUCH-1257	14/09/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Perú	República de Brasil	República de Argentina		SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias ATENDIDAS** - del 01 al 13 de noviembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1258	15/09/2023	V5 - Zócalo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Bolívar	Fray Servando Teresa de Mier			ACH			Atendido
IUCH-1260	15/09/2023	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	20 de Noviembre				SOS-AP			Atendido
IUCH-1263	17/09/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Cuba	República de Chile			ACH			Atendido
IUCH-1264	17/09/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Manuel Doblado			Frente al #14	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1265	17/09/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Nicaragua			Frente al #1	Al. Cuauhtémoc			Atendido

Atención VIPPSC | **Incidencias PENDIENTES** - del 01 al 13 de noviembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1465	18/10/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	República de El Salvador			SACMEX			Pendiente
IUCH-1466	22/10/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Talavera			TELMEX			Pendiente
IUCH-1470	25/10/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Av. Morelos	Balderas	Bucareli		Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1478	28/10/2023	V15 - Ciudadela San Juan	Limpieza	Balderas	Ayuntamiento			SOS-DGSUS			Pendiente
IUCH-1480	30/10/2023	V8 - San Pablo	Desperfectos en banquetas	Carretones	San Pablo	Roldán	#10	Al. Cuauhtémoc			Pendiente

Atención VIPPSC | **Incidencias PENDIENTES** - del 01 al 13 de noviembre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1451	19/10/2023	V5 - Zócalo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Moneda				SOS-AP			Pendiente
IUCH-1452	21/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Costa Rica	República de Argentina			CFE			Pendiente
IUCH-1453	21/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Cuba	República de Chile			CFE			Pendiente
IUCH-1455	22/10/2023	V5 - Zócalo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Venustiano Carranza	EJE CENTRAL	GANTE		SOS-AP			Pendiente
IUCH-1460	23/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Reforma	Moctezuma			TELMEX			Pendiente

ACH | **Matriz de seguimiento a turnos** - enero - noviembre 2023

88 % avance

Matriz de Turnos	*ESTATUS*		
ATIENDE	**Atendido**	**Pendiente**	**Suma total**
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc	4	2	6
CFE	2		2
FCH	1		1
SACMEX-Drenaje	1		1
SACMEX-Obra	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	1		1
Telmex	1		1
Suma total	**15**	**2**	**17**

ACH | **Matriz de seguimiento a turnos** - enero - octubre 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS
7	7/3/2023	ACH	Que a petición de los vecinos se repare la iluminación en la calle Francisco de Garay entre Tolsá y Av. Chapultepec.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente
17	25/7/2023	ACH	Atención a la petición de la selección de residuos sólidos sobre la calle Isabel la Católica esquina con Madero por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente

Asuntos generales

INDEPORTE | **2da. Carrera Centro Histórico 5k y 10k**

Calles

-Rep. Brasil
-Rep. Ecuador
-Comonfort
-Rep. Honduras
- Plaza Garibaldi
-Rep. Perú
-Allende
-Belisario Dominguez
-Mina
-V. Trujano
-Hidalgo
-Juarez
-Madero



INDEPORTE | **2da. Carrera Centro Histórico 5k y 10k**

Calles

-Rep. Brasil
-Rep. Bolivia
-Rep. Argentina
-Plaza Loreto
-Justo Sierra
-Correo Mayor
-Alhóndiga
-Talavera
-Regina
-20 Noviembre
-V. Carranza
-5 de Febrero



ACH | **Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas** - Noviembre 2023

64 %

AVANCE

Atención a registros, coladeras y tapas

Tabla de atención reportada por las dependencias a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas

DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN
ACH	31	31	0	100%
TELMEX	19	18	1	95%
SOS - DGSUS- AP	51	45	6	88%
AL CUAUHTÉMOC	115	90	25	78%
SOS - DGOIV	23	17	6	74%
SACMEX	203	143	60	70%
CFE	133	84	49	63%
AL. V. CARRANZA	51	22	29	43%
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	120	31	89	26%
TOTAL	**746**	**481**	**265**	**64%**

Gráfica circular de atención