



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VIII SESIÓN - Abril

16 de abril de 2024



# Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico

## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 12 de abril de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	<b>96</b>	cantidad	quincenal	26 de abril de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica y fotocívicos	<b>13</b>	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	<b>32</b>	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	<b>7</b>	jornadas		

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Lazarín del  
Toro  
República de  
Perú  
Justo Sierra  
Rodríguez  
Puebla  
Callejón de la  
Condesa  
20 de  
Noviembre  
Órgano

- Reparación de 5.00 m<sup>2</sup> de banqueta estampada de concreto en Lazarín del Toro.
- Reposición de 40 piezas de recinto y colado de 6.00 m<sup>2</sup> de concreto en banqueta de República de Perú entre Eje Central y Allende.
- Reposición de una tapa de registro en Justo Sierra frente al No. 58.
- Retiro de 5 elementos de ejercicio en Rodríguez Puebla esquina República de Colombia.
- Reparación de 1.00 m<sup>2</sup> de banqueta estampada de concreto y colocación de 2 bolardos en República de Perú esquina Incas.
- Colocación de 2 bolardos en Callejón de la Condesa esquina 5 de Mayo.
- Colocación de 2 bolardos en 20 de Noviembre esquina Nezahualcoyotl.
- Reparación de 3.00 m<sup>2</sup> de banqueta estampada de concreto en Órgano esquina Comonfort.



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Loreto  
Palma  
El Carmen  
Bolívar  
Eje Central  
Lecheras  
Correo Mayor  
Plaza del  
Empedradillo

- Colocación de 1 bolardo en Loreto entre Justo Sierra y San Ildefonso.
- Colocación de 1 bolardo en Palma esquina Belisario Domínguez.
- Colocación de 1 bolardo en El Carmen esquina Belisario Domínguez.
- Reparación de banqueta y renivelación de tapa de registro en Bolívar entre Madero y 16 de Septiembre.
- Retiro de 1 bolardo en Eje Central esquina Madero.
- Reposición de 4 tapas de registro en Lecheras No. 19.
- Reparación de 1.00 m<sup>2</sup> de banqueta y 2 ml de guarnición en Correo Mayor entre Moneda y Corregidora.
- Retiro y renivelación de 16 piezas de piso tipo recinto en Plaza del Empedradillo.
- Reparación de tapa de registro en Correo Mayor entre Moneda y Soledad.



## Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas



Reparación de banqueta en Lazarín del Toro

República de Perú e Incas

Órgano y Comonfort

## Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas



**Reparación de banqueta en Correo mayor**

**Eje Central esquina Madero**

**Bolívar entre Madero y 16 de Septiembre**



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes e infraestructura



Riego en San Jerónimo, 1 de abril de 2024



Riego en Jardín del Obispo, 3 de abril de 2024



Se realizó poda de 6 árboles en  
República de Perú, 3 de abril de  
2024



Lavado en Regina frente al Templo de Regina  
Coeli, 5 de abril de 2024



Riego en áreas verdes de Regina frente al Templo  
de Regina Coeli, 5 de abril de 2024

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes e infraestructura



Retiro de basura en áreas confinadas junto al templo de la Santísima, 5 de abril de 2024



Riego en áreas verdes de Regina frente al Templo de Regina Coeli y riego de tambos en San Jerónimo, 10 de abril de 2024



Riego en áreas verdes de San Jerónimo, 11 de abril de 2024



riego en macetones de República de Guatemala y en jardín Allende, 12 de abril de 2024

## Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de Justicia Cívica




Se realizó jornada de trabajo Comunitario con 5 Infractores a la Ley de cultura Cívica, atienden limpieza en andadores y jardineras de Jardín Allende 2 de abril de 2024.



Se realizó jornada de trabajo Comunitario con 16 Infractores a la Ley de cultura Cívica, atienden limpieza en andadores y jardineras de Plaza Vizcainas, así como el riego de las áreas verdes 9 de abril de 2024.


## Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Se realizó limpieza del mapa informativo de República de Guatemala, 2 de abril de 2024, matutino



Se realizó limpieza de los cristales de Templo Mayor y de 3 alebrijes, 2 de abril de 2024, vespertino



Se realizó limpieza de las ventanas arqueológicas y tótem de República de Argentina, 3 de abril de 2024, matutino

## Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos




Limpeza de bancas, mesas, juegos infantiles y ejercitadores en Lazarín del Toro, 4 de abril de 2024



Limpeza de juegos infantiles y ejercitadores en Rodríguez Puebla, 8 de abril de 2024



Limpeza y riego de jardineras en República de Perú, 5 de abril de 2024 matutino



Se realizó limpeza de las ventanas arqueológicas y tótem de República de Argentina, 8 de abril de 2024, matutino

## Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Limpeza de barandales del Templo Mayor, 9 de abril de 2024



Se realizó limpieza de las ventanas arqueológicas de República de Argentina, 10 de abril de 2024, vespertino



Se realizó limpieza de bancas, fotos y mapa informativo en República de Guatemala, 12 de abril de 2024, vespertino



Se realizó limpieza de las ventanas arqueológicas de República de Argentina, 12 de abril de 2024, matutino

## Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Retiro de grafiti en Santísima, 5 de abril de 2024



Retiro de grafiti en Madero, del 8 al 11 de abril de 2024



# Alcaldía Cuauhtémoc



## Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 12 de abril de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	2	fuga	quincenal	26 de abril de 2024
	Desazolve de tubería	42	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	120	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	13,550	metros cuadrados		
	Poda de pasto	6,680	metros cuadrados		
	Cultivo	975	metros cuadrados		
	Poda de seto	964	metros lineales		




## Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 12 de abril de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	26 de abril de 2024
	Recolección orgánica domiciliaria	665.6	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,487.3	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	490.6	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	1	piezas		
	Reconexión de circuitos	12	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	0	piezas		
	Derribo de árbol	0	piezas		

## Al. Cuauhtémoc | Alumbrado Público

N° OLÍVARR	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	ESCUELA MÉDICO MILITAR ENTRE SAN PABLO Y FRAY SERVANDO	REPARACIÓN DE CIRCUITO EN CORTO, RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN CONTACTOR	PIEZA	2/ABR/2024
2	CALLEJÓN SAN JUAN DE DIOS ENTRE HIDALGO Y SANTA VERACRUZ	REPARACIÓN DE CIRCUITO EN CORTO, RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN CONTACTOR	PIEZA	4/ABR/2024
3	NEZAHUALCOYOTL ENTRE PINO SUÁREZ Y BOLÍVAR	CAMBIO DE LUMINARIO LED DE 100 WTS. DE REUSO, INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN POSTE UTILIZANDO 15 MTS. DE CABLE DUPLEX N° 14 Y 1 CINTA, RECONEXIÓN DE PUNTAS DE ALIMENTACIÓN EN REGISTROS	PIEZA	8/ABR/2024
4	EXPLANADA DE GARIBALDI	REPARACIÓN DE CIRCUITO EN CORTO, UTILIZANDO 10 MTS. DE CABLE N° 12 Y 1 CINTA.	PIEZA	9/ABR/2024

## Al. Cuauhtémoc | Gráficas



Barrido sobre el callejón Vaquitas



Reparación de alumbrado público en República de Honduras



Barrido sobre Reforma



# Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación área de Drenaje.



## AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	16,660	430	17,090
POZOS DE VISITA	295	8	303
REJILLAS DE PISO	329	7	336
COLADERA PLUVIAL	244	6	250
ALBAÑAL (METROS)	1,232	16	1,248

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**FRAY SERVANDO T. DE MIER**  
(ESQUINA 20 DE NOVIEMBRE)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 160 ML DE ATARJEA, 3 PV, 3 RP, 6 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**REPÚBLICA DE CUBA**  
(ENTRE EJE CENTRAL Y REPÚBLICA DE BRASIL)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV, 4 CP, 2 RP, 4 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### **SAN PABLO** (ESQUINA SANTO TOMAS)



AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 CP, 2 RP, 6 ML DE ALBAÑAL.



# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público



## SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	29 mar 2024	<b>1,099</b>	Pza.(luminarias)	quincenal	<b>26 abr 2024</b>



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 01 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Honduras	Ignacio Allende y Cjón. Vaquitas	Centro	2	Sustitución de Fococelda y base receptáculo	Luminarias encendidas de día
Justo Sierra	Del Carmen y Loreto	Centro	6	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Sustitución de Lámpara	Luminaria apagada
Donceles	Ignacio allende y República de Chile	Centro	1	Sustitución de balastro	Luminaria apagada
5 de Febrero	Regina y San Jerónimo	Centro	1	Sustitución de balastro	Luminaria apagada
Soledad	San Marcos y Margil	Centro	1	Sustitución de lámpara, balastro y Socket	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Mesones y San Jerónimo	Centro	32	Sustitución de Fococelda	Circuito apagado
República de Honduras	Ignacio Allende y Eje Central	Centro	38	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República del Salvador	Bolívar e Isabel la Católica	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Nezahualcóyotl y José María Izazaga	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
<b>Subtotal:</b>			<b>84</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 01 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Regina	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
San Jerónimo	Correo Mayor y José María Pino Suárez	Centro	1	Sustitución de Socket	Luminaria apagada
Ignacio Allende	República de Honduras y República de Perú	Centro	1	Ajuste de componentes	Luminaria apagada
San Jerónimo	Isabel La Católica y 5 de Febrero	Centro	13	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
9na. de Jesús María	Plaza San Pablo y Mesones	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel Doblado	José Joaquín Herrera y Lecumberri	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
República de Perú	Ignacio allende y República de Chile	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
José María Pino Suárez	Regina y San Jerónimo	Centro	1	Sustitución de lámpara, Socket y balastro	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	San Jerónimo y José María Izazaga	Centro	1	Sustitución de balastro	Luminaria apagada
Loreto Fabela	San Ildefonso y Justo Sierra	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
		<b>Subtotal:</b>	<b>23</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 01 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Nacional	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	Centro	5	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Bolivia	Girón y Del Carmen	Centro	2	Sustitución de luminaria 50 LED y Fococelda	Luminarias apagadas
Isabel la Católica	5 de Mayo y Tacuba	Centro	11	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Eje 1 Norte	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	Centro	1	Sustitución de fotocelda	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Esquina calle Palma	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico y lámpara PGZ	Luminaria apagada
Donceles	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	16	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Mesones	20 de Noviembre y 5 de Febrero	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
San Jerónimo	Isabel la Católica y 5 de Febrero	Centro	13	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
República del Salvador	Aldaco y Simón Bolívar	Centro	1	Sustitución de Balastro electrónico	Luminaria apagada
Manzanares	3er. Callejón de Manzanares y Eje 1 Oriente	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
		<b>Subtotal:</b>	<b>54</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Se reconecta la alimentación	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Se cambia foco y balastro	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Trabajos del circuito quemado . se rastrean 30 metros de cable 2+1, se soldan tapas	Mantenimiento de acuerdo al programa
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Se cambia balastro y foco	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Se cambia balastro y foco	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Se deja soldada la bóveda del lado Juárez	Mantenimiento de acuerdo al programa
		<b>Subtotal:</b>	<b>15</b>		



## SOS-DGSUS-IE's | Anexos

### REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Edificio Virreinal	Plaza de la Constitución No. 2	Centro	331	Se actualiza la programación de colores, se revisan proyectores	Mantenimiento de acuerdo al programa
Casa de la Primera Imprenta Lic. Primo de Verdad No. 10 esq. Moneda		Centro	60	Se configura timer para el apagado por la hora del planeta, se revisan proyectores	Programación de color de acuerdo al calendario
		<b>Subtotal:</b>	<b>391</b>		

## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE ABRIL

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Américas, Danaides, Venus, Primavera, Neptuno, Mercurio, Ninfa 1, Ninfa 2, Géiser Hidalgo, Géiser Madero y Géiser Teatro.	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	11	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Américas, Venus, Neptuno y Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Danaides, Américas, Géiser Hilton, Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio, Neptuno, Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	8	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente de la República	Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
		<b>Subtotal:</b>	<b>27</b>		

## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE ABRIL

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Neptuno, Mercurio, Primavera, Américas, Venus y Danaides	Av. Juárez Y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Ninfa 2	Av. Juárez Y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Primavera, Neptuno, Américas, Venus, Ninfa 1, Ninfa 2, Danaides, Géiser Madero, Géiser Hidalgo, Mercurio, Géiser Hilton	Av. Juárez Y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	11	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Venus, Danaides, Neptuno y Primavera	Av. Juárez Y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez Y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez Y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	16	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 3	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		<b>Subtotal:</b>	<b>27</b>		



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE ABRIL

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Hidalgo, Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Géiser Hilton, Neptuno, Ninfa 1, Mercurio, Géiser Hidalgo, Primavera, Américas, Venus, Ninfa 2, Danaides, Géiser Teatro y Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Géiser Hilton, Neptuno, Ninfa 1, Mercurio, Géiser Hidalgo, Primavera, Américas, Venus, Ninfa 2, Danaides, Géiser Teatro y Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Se detecta robo de cable que alimenta la fuente, se realiza la revisión de material dañado y robado en presencia de la supervisión externa	Mantenimiento
Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
		<b>Subtotal:</b>	<b>30</b>		
		<b>TOTAL:</b>	<b>651</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 01 DE ABRIL



REPÚBLICA DE BOLIVIA



MANZANARES

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 01 DE ABRIL



REPÚBLICA DEL SALVADOR



MESONES

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 01 DE ABRIL



20 DE NOVIEMBRE



JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ

## SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

### ALAMEDA CENTRAL



SE CAMBIA FOCO Y BALASTRO



TRABAJOS DEL CIRCUITO QUEMADO, SE RASTREAN 30 METROS DE CABLE  
2+1, SE SOLDAN TAPAS

## SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

### ALAMEDA CENTRAL



SE CAMBIA FOCO Y BALASTRO



SE INSTALA TUBO PARA CANALIZACIÓN DE 4" DE DIÁMETRO

## SOS-DGSUS-IE's | Anexos

### EDIFICIO VIRREINAL



SE ACTUALIZA LA PROGRAMACIÓN DE COLORES, SE REVISAN PROYECTORES

## CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA



SE CONFIGURA TIMER PARA EL APAGADO POR LA HORA DEL PLANETA, SE REVISAN PROYECTORES

## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

**GÉISER MADERO**



**FUENTE DANAIDES**



**LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS**

## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

### FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN



### FUENTE DE LA REPÚBLICA



**APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR**



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 08 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Jerónimo	Isabel la Católica y 5 de Febrero	Centro	13	Reconexion de lineas de alimentacion	Circuito apagado
República del Salvador	Aldaco y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Manzanares	3er Callejón de Manzanares y Eje 1 Oriente	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Esquina con Calle Palma	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
República de Bolivia	Girón y Del Carmen	Centro	2	Cambio de fotocelda y lampara	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Regina y San Jerónimo	Centro	1	Cambio de balastro, lampara y socket	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	San Jerónimo y José María Izazaga	Centro	1	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
Monte de Piedad	5 de Mayo y Tacuba	Centro	1	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
República de Cuba	República de Chile E Ignacio Allende	Centro	1	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
		<b>Subtotal:</b>	<b>23</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 08 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Bolívar	Tacuba y 5 de Mayo	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Brasil y República de Argentina	Centro	9	Cambio de Fotocontrol	Circuito apagado
República de Brasil	República de Colombia y República de Bolivia	Centro	2	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
República de Chile	Tacuba y Donceles	Centro	1	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Esquina con Calle de Regina	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Corregidora y Moneda	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Corregidora y Moneda	Centro	1	Reacomodo de componentes	Luminaria apagada
Aldaco	Vizcainas y Plaza de las Vizcainas	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	2	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
Leandro Valle	República de Perú	Centro	2	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		<b>Subtotal:</b>	<b>21</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 08 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Leona Vicario	San Antonio Tomatlan y General Miguel Alemán	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Correo Mayor	República de Uruguay y República de El Salvador	Centro	1	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
Mesones	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio de balastro, lampara y socket	Luminaria apagada
Av. 5 de Mayo	Isabel la Católica y Palma	Centro	25	Reconexion de lineas de alimentacion	Circuito apagado
Corregidora	Correo Mayor y Jesús María	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Luminaria apagada
1ra. Cerrada 5 de Mayo	5 de Mayo y Calle Palma	Centro	5	Reconexion de lineas de alimentacion	Circuito apagado
Santo Tomas	República de El Salvador y Plaza San Pablo	Centro	15	Reconexion de lineas de alimentacion	Circuito apagado
Roldán	Misioneros y Ramón Corona	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Cuba y República de Perú	Centro	30	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Argentina	República de Ecuador y República de Paraguay	Centro	1	Reacomodo de componentes	Luminaria apagada
		<b>Subtotal:</b>	<b>81</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 08 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Chile	Tacuba y República de Cuba	Centro	6	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
Callejón Héroes del 57	Donceles y Tacuba	Centro	11	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Mesones	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	Recoenxion de lineas de alimetacion	Luminaria apagada
República de Venezuela	Calle del Carmen y República de Argentina	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
República de Colombia	Del Carmen y Rodríguez Puebla	Centro	15	Reconexion de lineas de alimentacion	Circuito apagado
Gral. Miguel Alemán	Callejón de Mixcalco y Eje 1 Ote.	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
Leandro Valle	República de Perú	Centro	8	Reconexion de lineas de alimentacion	Circuito apagado
Mesones	Simón Bolívar y Aldaco	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Callejón Héroes del 57	Donceles y República de Cuba	Centro	2	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Colombia y República de Bolivia	Centro	2	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
		<b>Subtotal:</b>	<b>48</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 08 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Palma Norte	Esquina Donceles	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Luminaria apagada
Leandro Valle	República de Perú	Centro	1	Reajuste de componentes	Luminaria apunto de caer
Fray Servando Teresa de Mier	Eje Central Lázaro Cárdenas y El Triunfo	Centro	41	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Jesus Maria	Manzanares y Corregidora	Centro	1	Reajuste de componentes	Luminaria apunto de caer
Av. Francisco I. Madero	Palma e Isabel La Católica	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Del Carmen y Torres Quintero	Centro	12	Cambio de Fotocontrol	Circuito apagado
Roldán	San Pablo y República de El Salvador	Centro	14	Reconexion de lineas de alimentacion	Circuito apagado
Tabaqueros	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	2	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
República de Ecuador	República de Brasil y Palma Norte	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Luminaria apagada
		<b>Subtotal:</b>	<b>75</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de foco y balastro	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de balastro	Luminarias apagadas
		<b>Subtotal:</b>	<b>2</b>		



## SOS-DGSUS-IE's | Anexos

### REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE ABRIL

EDIFICIO O MONUMENTO	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Edificio de Asamblea	Plaza de la Constitución No. 10	Centro	8	Encendido de iluminación de los proyectores	Programación de color de acuerdo al calendario
Corredor República de Guatemala	República de Guatemala (entre Monte de Piedad y República de Argentina)	Centro	14	Reconexión de líneas	Mantenimiento de acuerdo al programa
Monumento a la Revolución	Plaza de la República s/n	Tabacalera	60	Reconexión de faros, ajuste de proyectores	Mantenimiento de acuerdo al programa
		<b>Subtotal:</b>	<b>82</b>		



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE ABRIL

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Americas, Danaides y Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	3	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Americas, Venus, Neptuno, Primavera, Géiser Teatro, Géiser Madero, Géiser Hilton, Ninfa 1, Ninfa 2 y Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Danaides y Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Danaides, Primavera, Neptuno, Americas y Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Danaides, Primavera, Neptuno, Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Reparación de puerta de bóveda	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Se alinean salidas de chorros de agua de ombas sumergibles	Mantenimiento
Fuente Glorieta la Diana Cazadora	Av. Paseo de la Reforma y Eje 3 Sur (Río Misisipi)	Cuauhtémoc	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		<b>Subtotal:</b>	<b>28</b>		



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE ABRIL

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Neptuno, Ninfa 1, Primavera, Venus, Ninfa 2, Danaides, Mercurio, Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	8	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Neptuno, Primavera, Venus, Géiser Hidalgo, Ninfa 2 y Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Primavera, Neptuno, Ninfa 1, Americas, Danaides, Ninfa 2 y Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Venus, Ninfa 2, Americas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	3	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 2 y 3	Av. Juárez (entre Av. Juarez y Dr. Mora)	Centro	2	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juarez y Dr. Mora)	Centro	4	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		<b>Subtotal:</b>	<b>44</b>		



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 08 DE ABRIL

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juarez y Dr. Mora)	Centro	16	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juarez y Dr. Mora)	Centro	8	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 2 y 3	Av. Juárez (entre Av. Juarez y Dr. Mora)	Centro	2	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Neptuno, Géiser Madero, Ninfa 1 y Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Géiser Hilton y Americas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Géiser Hilton, Americas, Ninfa 1, Venus, Géiser Madero, Géiser Teatro y Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Hilton, Ninfa 1, Géiser Madero, Géiser Hidalgo y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		<b>Subtotal:</b>	<b>44</b>		
		<b>TOTAL:</b>	<b>448</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 08 DE ABRIL



16 DE SEPTIEMBRE



20 DE NOVIEMBRE

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 08 DE ABRIL



MONTE DE PIEDAD



PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 08 DE ABRIL



REPÚBLICA DE CUBA



REPÚBLICA DE BRASIL

## SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

### ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE FOCO Y BALASTRO



CAMBIO DE BALASTRO

## SOS-DGSUS-IE's | Anexos

### EDIFICIO DE ASAMBLEA



ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN DE LOS PROYECTORES

### MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN



RECONEXIÓN DE PHAROS, AJUSTE DE PROYECTORES

## SOS-DGSUS-IE's | Anexos

### CORREDOR REPUBLICA DE GUATEMALA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS

## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

**FUENTE TENOCHTITLAN**



**FUENTE TLAXCOAQUE**



**ENCENDIDO DE FUENTE**

## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

### FUENTE NINFA 2



SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE



# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 14/04	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	<b>12,312.16</b>	kilómetros	quincenal	30 de Abril
Recolección	02) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	<b>9,701</b>	metros cúbicos		
	03) Tierra recolectada en PA del CH	<b>112.25</b>	metros cúbicos		
Lavado	04) Lavado de papeleras	<b>1,120</b>	piezas		
	05) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	<b>740,830</b>	metros cuadrados		

## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 14/04	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Sitio críticos lavados en PA de CH	<b>255</b>	sitios	quincenal	30 de Abril
Recolección	07) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	<b>350</b>	sitios		
Limpieza	08) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	<b>7,105</b>	piezas		
Eliminación de grafiti	9) Eliminación de grafiti en PA de CH	<b>294</b>	metros cuadrados		
Limpieza	10) Retiro de propaganda en PA de CH	<b>2,773</b>	piezas		
Eliminación de plagas	11) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	<b>0</b>	piezas		
	12) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	<b>0</b>	metros cuadrados		



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
MOTOLINIA DE TACUBA A 16 DE SEPTIEMBRE	29	m2
REPÚBLICA DE VENEZUELA DE REPÚBLICA DE BRASIL A RODRÍGUEZ PUEBLA	24	m2
DEL CARMEN DE REPÚBLICA DE VENEZUELA A REPÚBLICA DE GUATEMALA	33	m2
REPÚBLICA DE URUGUAY DE JESÚS MARÍA A JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	26	m2
PLAZA VIZCAÍNAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	18	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE IZAZAGA A TACUBA	18	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	27	m2
SAN JERÓNIMO DE CORREO MAYOR A SIMON BOLÍVAR	8	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	16	m2
SIMÓN BOLÍVAR DE TACUBA A IZAZAGA	9	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	16	m2
PLAZA VIZCAÍNAS EN SAN JERÓNIMO ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	15	m2
PLAZA SAN MIGUEL ÁRCANGEL EN PINO SUÁREZ ESQUINA IZAZAGA	31	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	24	m2

**TOTAL**

**294**

**m2**

## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 278 M2 Y PROTESTA 16 M2



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores





## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B  
PERIODO: DEL 01 AL 11 DE ABRIL DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	28	63,000	6.70	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	10	16	48,000	3.60	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	28	2,800	6.80	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	28	68,152	6.80	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	28	62,720	11.00	



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	11	20	2,000	4.40	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	17	10,200	18.60	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCO CER	ESQUINA LECUMBERRI	9	9	1,260	24.30	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE NICARAGUA	4	4	11,492	7.70	
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	4	4	400	0.80	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLE MORELOS	ENTRE ABRAHAM GONZÁLEZ Y AV. PASEO DE LA REFORMA	1	1	100	0.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	2	2	500	2.10	
VIOLETA	ESQUINA RIVA PALACIO	1	1	100	5.80	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 23	ENTRE CALLE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA (FRENTE AL CINE MARISCALA)	1	1	100	0.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA LORETO	ESQUINA JUSTO SIERRA	1	1	250	5.20	

## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA 23 DE MAYO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER ESQUINA LECUMBERRI



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA SANTA CATARINA



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE MORELOS EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE VIOLETA ESQUINA RIVA PALACIO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL No. 23, FRENTE AL CINE MARISCALA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.**



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA LORETO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

**LIMPIEZA EN PLAZA SEMINARIO POR EL PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

**LIMPIEZA EN PLAZA SEMINARIO POR EL PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN POR EL PLANTÓN DEL “FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL”



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### “FERIA DE LAS LENGUAS MATERNAS” EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### “FERIA DE LAS LENGUAS MATERNAS” EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL EVENTO “FERIA DE LAS LENGUAS MATERNAS”



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

## RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### LAVADO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS





### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### RETIRO DE CHICLES





# Secretaría de Obras y Servicios Dirección General de Obras de Infraestructura Vial





## SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

### AVANCE SEMANAL

CONCEPTO	AVANCE TOTAL	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7	DÍA 8	DÍA 9	DÍA 10	DÍA 11	DÍA 12	DÍA 13	DÍA 14	DÍA 15	DÍA 16	DÍA 17	DÍA 18	DÍA 19	DÍA 20	DÍA 21	DÍA 22	DÍA 23	DÍA 24	DÍA 25
		04-mar	05-mar	06-mar	11-mar	12-mar	13-mar	14-mar	20-mar	21-mar	22-mar	24-mar	25-mar	26-mar	27-mar	01-abr	02-abr	03-abr	04-abr	05-abr	06-abr	08-abr	09-abr	10-abr	11-abr	12-abr
COLADO DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO WHITETOPPING	10222.38 M³	112.5	112.5	112.5	334.58	334.58	362	395	750	725	725	-	-	-	-	-	1100	583.2	576.72	729	440.64	-	587.16	1145	630	467
	1225 M³	13.5	13.5	13.5	40.5	40.5	47	47.5	90	87	87	-	-	-	-	-	112	70	71	90	55.5	-	77	137.5	76	56
ASFALTO TENDIDO	5713.73 M³	2701.73							-	-	-	-	-	1000	-	-	529	423	530	265	-	265	-	-	-	-
	475 TON	250							-	-	-	-	-	25	-	-	50	50	50	25	-	25	-	-	-	-
FRESADO	14163.29 M³	1061.29							1280	800	1870	1600	1600	2300	0	738	-	914	800	800	-	400	-	-	-	-
	1305 M³	113							64	96	224	160	160	184	0	96	-	64	64	64	-	16	-	-	-	-

#### ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS


ACCESORIOS HIDRÁULICOS	53	PZAS
POSTES PINTADOS	39	PZAS
JARDINERAS PINTADAS	31	PZAS
SUSTITUCIÓN DE RECINTO	46	PZAS

#### SEMÁFOROS RETIRADOS

VEHICULARES	34	PZAS
PEATONALES	30	PZAS
POSTES VERTICALES	18	PZAS
POSTES MÉNSULA	13	PZAS
CONTROLADORES	2	PZAS


## SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

*Colado concreto hidráulico Whitetopping en el tramo Sur-Oriente.*




## SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

*Lavado de concreto hidráulico Whitetopping en el tramo Sur-Oriente.*



## SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

*Cortes estructurales de concreto hidráulico Whitetopping en el tramo Oriente y Norte.*




## SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

### Trabajos de renovación y reforzamiento del sistema de drenaje.





11 abr 2024 11:16:51 a. m.  
GDF Plaza de la Constitución  
Centro  
Ciudad de México



## SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

*Suministro de dren, desazolve de rejillas y muestreo de sellador.*



## SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

(RENIVELACIONES)



## SOS-DGOIV | ZÓCALO PEATONAL

*(COLOCACIÓN DE RECINTO)*





# Sistema de Transporte Colectivo - Metro



## STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 02 al 15 de abril	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las <b>75</b> ubicadas en las estaciones del <b>CH</b>	<b>3/3</b>	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	22 de Abril
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los <b>19</b> ubicados en las estaciones del <b>CH</b>	<b>Todos en función</b>	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
		<b>Balderas 7674</b>	<b>Línea 1</b>
<b>Bellas Artes K5</b>	<b>Línea 8</b>	<b>Fray Servando 2515</b>	<b>Línea 4</b>
		<b>Garibaldi S4</b>	<b>Línea 8</b>
		<b>Guerrero R4</b>	<b>Línea B</b>

ELEVADORES	
<b>Balderas BAL-3-ET3</b>	<b>Línea 3</b>



# Comisión Federal de Electricidad

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 3 al 16 de abril de 2024	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	<b>1</b>	30 de abril de 2024
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	<b>42</b>	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	<b>14</b>	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	<b>2</b>	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	<b>2</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones

#### Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
REPÚBLICA DE ECUADOR ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL		SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA
<b>TOTAL</b>				1	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO ENTRE EJE CENTRAL Y MOTOLINIA	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EJE CENTRAL Y PALMA	SIN DATO	CENTRO	15	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE CALLEJÓN DEL 57 Y REP. DE CHILE- REPÚBLICA DE VENEZUELA ENTRE REP. DE ARGENTINA Y MANUEL DOBLADO	SIN DATO	CENTRO	15	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
<b>TOTAL</b>			<b>42</b>	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
GONZÁLEZ OBREGÓN 11	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE COLOMBIA 20	REP. DE BRASIL	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SANTO TOMÁS 50	MISIONEROS	RAMÓN CORONA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE HONDURAS 43	CALLEJÓN DE LA VAQUITA	REP. DE CHILE	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PARAGUAY 78	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE COLOMBIA 26	REP. DE BRASIL	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
PEÑA Y PEÑA 17	TORRES QUINTERO	MANUEL DOBLADO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
ALLENDE 62	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERÚ	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
RAMÓN CORONA 15	SANTO TOMÁS	ROLDÁN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE HONDURAS 19	CALLEJÓN DE LA AMARGURA	ALLENDE	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
APARTADO 13	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE BOLIVIA 56	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
DEL CARMEN 41	REP. DE COLOMBIA	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
LAZARÍN DEL TORO 16	ALLENDE	REP. DE CHILE	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
					14	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CIRCUNVALACIÓN ENTRE ALHÓNDIGA Y CIRCUNVALACIÓN		SIN DATO	CENTRO	2	REPOSICIÓN DE TAPAS
TOTAL				2	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones

#### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CIRCUNVALACIÓN	REP. DE URUGUAY Y MANZANARES	SIN DATO	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSIÓN
REP. DE COLOMBIA	REP. DE BRASIL Y REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSIÓN
			<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	



# Fideicomiso del Centro Histórico



## FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO	48	66	JULIO 2024
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	63	70	CONVENIO MODIFICATORIO. ABRIL 2024

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colado de concreto para pavimento y realización de acabado buzardeado.


## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Timelapse colado de concreto.

**REHABILITACIÓN DE LA  
PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO**

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.




Se concluyen trabajos de colocación de zapata de Madera y tratamiento de conservación de madera de toda la vigería de planta baja en patio



Se continúan trabajos de consolidación de grietas en muros de crujía oriente de inmueble de Argentina 8



# Instituto Nacional de Antropología e Historia



## INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 12/04/24	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	<b>29</b>	cantidad	quincenal	<b>30/04/24</b>
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	<b>1</b>	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	<b>32</b>	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		

## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	PENSADOR MEXICANO	16	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA 163/23 EDIFICIO	OBRA MAYOR
-	PASEO DE LA REFORMA	159	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA 113/23 PROYECTO HABITACIONAL	OBRA MAYOR
-	PASEO DE LA REFORMA	159	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACION DE CASETA DE VENTAS	OBRA MENOR
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO DE PORTON	OBRA MENOR
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA BOLIVIA	43	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICION	OBRA MAYOR
-	IGNACIO COMONFORT	59	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR

## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	ARCOS DE BELEN	47	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACION	OBRA MENOR
-	JOSE MARIA PINO SUAREZ	81	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACION	OBRA MENOR
-	CORREGIDORA	79	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	AV CIRCUNVALACION	127	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACION	OBRA MENOR
-	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO HISTÓRICO	MODERNIZACION DE ELEVADOR	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE BOLIVIA	17	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE BRASIL	33	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	151	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	GANTE	4	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	PALMA	39	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	INDEPENDENCIA	85	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	REP SALVADOR	31	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	REP CUBA	92	CENTRO HISTÓRICO	ACONDICIONAMIENTO DE ELEVADOR	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	70	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO DE FACHADA	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE BRASIL	33	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACION DE FACHADA	OBRA MAYOR
-	FILOMENO MATA	18	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MNEOR
-	REPÚBLICA DE BRASIL	33	CENTRO HISTÓRICO	MONTAJE DE EXPOSICION CON MUROS DE TABLAROCA	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	46	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO GENERAL	OBRA MENOR
-	TACUBA	5	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACION INTEGRAL DE FACHADA	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE ARGENTINA	28	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MUSEO	OBRA MAYOR

## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	HEROES	52	CENTRO HISTÓRICO	TOLDO	OBRA MENOR

### Solicitudes de colocación de enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	5 DE MAYO	61	CENTRO HISTÓRICO	ENSERES EN VIA PUBLICA	OBRA MENOR



## Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	BOLIVAR	105	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	BALDERAS	138	CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO .	OBRA MAYOR
-	FRANCISCO I. MADERO	4	CENTRO	MANTENIMIENTO EN LAS TRES FACHADAS.	OBRA MAYOR
-	SAN ILDEFONSO	30	CENTRO	REPARACIÓN DE MURO.	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	59	CENTRO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN.	OBRA MENOR
-	SOLEDAD	66	CENTRO	MANTENIMIENTO DE FACHADAS.	OBRA MENOR
-	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	351	ESPERANZA	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	ZARAGOZA	155	Buenavista	REPARACIÓN DE DOS MURETES.	OBRA MENOR



## Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	DR. RÍO DE LA LOZA	36	Doctores	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	JOSÉ MARÍA MARROQUI	68	CENTRO	MANTENIMIENTO DE FACHADA Y MARQUESINA.	OBRA MENOR
-	MONTE DE PIEDAD-TACUBA		CENTRO	CANALIZACIÓN DE RED ELECTRICA SOBRE LA BANQUETA.	
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO	RESTAURACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL.	OBRA MAYOR
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO	MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA NORTE.	OBRA MENOR
-	TACUBA	5	CENTRO	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO A ELEMENTOS.	OBRA MENOR
-	REPUBLICA DE VENEZUELA	10	CENTRO	MANTENIMIENTO EN CARPINTERIAS.	OBRA MENOR

## Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPUBLICA DE VENEZUELA	8	CENTRO	MANTENIMIENTO EN CARPINTERIAS.	OBRA MENOR
-	LIC. PRIMO VERDAD	2	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE BRASIL	33	CENTRO	COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA	OBRA MENOR
-	GANTE	21	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	FILOMTO MATA	11	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FACHADA EN CANTERA.	OBRA MENOR
-	SANTO TOMAS	41	CENTRO	RESANADO Y APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL.	OBRA MENOR
-	BUCARELI - ATENAS	59 - 1	JUÁREZ	SUSTITUCIÓN EN 5 NIVELES Y LA REINTEGRACIÓN ARQUITECTONICA.	OBRA MAYOR

## Autorizaciones de obra

<b>Autorización</b>	<b>Ubicación</b>	<b>No.</b>	<b>Alcaldía - Cuauhtémoc</b>	<b>Obra</b>	<b>Tipo</b>
-	PEÑA Y PEÑA	25	CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO .	OBRA MAYOR
-	LEANDRO VALLE	13-15	CENTRO	INTEGRACIÓN DE APLANADOS.	OBRA MENOR
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO	CONSOLIDACIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERIA.	OBRA MENOR
-	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	107	CENTRO	PRÓRROGA-CONSTRUCCIÓN DE UN CONDOMINIO HORIZONTAL PARA ESTACIONAMIENTO.	OBRA MAYOR
-	AV. CIRCUNVALACIÓN	127	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	151	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR

## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	CORREO MAYOR	36	CENTRO	MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA PRINCIPAL.	OBRA MENOR
-	PASEO DE LA REFORMA	159	GUERRERO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS.	OBRA MAYOR
-	PASEO DE LA REFORMA	159	GUERRERO	CONSTRUCCIÓN TEMPORAL DE UNA CASETA DE VENTAS.	OBRA MENOR



# Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito

## Tránsito | Indicadores

INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA	
<b>INTERSECCIONES</b>	
SISTEMA CENTRALIZADO	<b>149</b>
SISTEMA AISLADO	<b>13</b>
INFRAESTRUCTURA DE RED DE CAMARAS DE TRANSITO	
<b>10</b>	

**Mantenimiento:** Mantenimiento de la Red Semafórica y Cámaras de Tránsito del Centro Histórico.

**Descripción:** Son todas las acciones que tienen como objetivo preservar la infraestructura con la se cuenta o restaurarla a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función designado, requiriendo la necesidad de rehabilitar o sustituir el equipo para poder continuar haciendo uso de él. evitando demoras en tiempo de recorrido así como daños materiales y humanos.


## Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 15/04	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	<b>24</b>	cantidad	quincenal	22 de abril
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	<b>0</b>	cantidad		

## Tránsito | Indicadores

### MANTENIMIENTO SEMAFORICO

CORRECTIVO	
APAGADO	5
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	1
CORTO	1
FLEJADO	1
FOCO FUNDIDO	1
FY-CINTILANTE	2
REGISTRO NUEVO	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	12
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24</b>





# Turnos e incidencias urbanas

## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - abril 2024

**65%**  
**atención**


<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		<i>Suma total</i>
	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	
<b>Dependencia</b>			
ACH	18	5	23
Al. Cuauhtémoc	11	17	28
CFE	11	26	37
SACMEX	32	17	49
SOS-AP	28	13	41
SOS-DGOIV	1		1
SOS-DGSUS	44		44
TELMEX	13	11	24
Tránsito	13	5	18
<b>Suma total</b>	<b>171</b>	<b>94</b>	<b>265</b>



## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de abril 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-613	10/04/2024	VB - San Pablo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Santo Tomás	Misioneros			SOS-AP			Atendido
IUCH-614	10/04/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Mariana Rodríguez Del Toro	República de Chile			SOS-AP			Atendido
IUCH-615	11/04/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Leandro Valle				SOS-AP			Atendido
IUCH-616	11/04/2024	V11 - Obrera - Transito	Limpieza	Salvador el Verde	Chimalpopoca			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-618	14/04/2024	V11 - Obrera - Transito	Limpieza	Dr. Andrade				SOS-DGSUS			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de abril 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-605	9/04/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Palma	Venustiano Carranza			CFE			Atendido
IUCH-606	9/04/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-607	9/04/2024	ACH	Limpieza	Lic. Primo de Verdad				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-610	10/04/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	República de Perú				Tránsito			Atendido
IUCH-612	10/04/2024	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Bolivia	República de Argentina	Del Carmen		SOS-AP			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de abril 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-598	5/04/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez	República de Uruguay			CFE			Atendido
IUCH-600	6/04/2024	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Héroes	Eje 1 Norte			SACMEX			Atendido
IUCH-601	7/04/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Eje 1 Norte				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-602	8/04/2024	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María				TELMEX		 <small>10.42017_95.12839_2214_Ser 8 abr. 2024 4:21:21 p. m.</small>	Atendido
IUCH-603	8/04/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Héroes				SACMEX			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de abril 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-588	28/03/2024	V4 - Alameda-Sect or Financiero	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Ignacio Allende	Donceles	Tacuba		SACMEX			Atendido
IUCH-592	3/04/2024	V4 - Alameda-Sect or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Xicotencatl	Tacuba	Donceles		CFE			Atendido
IUCH-593	3/04/2024	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Limpieza	Dr. Jimenez	Echeveste			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-595	4/04/2024	V3 - Santo Domingo	Mal estado de cables o equipamiento	Rodríguez Puebla			Frente al #10	SOS-AP			Atendido
IUCH-596	4/04/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Galeana	Magnolia			SOS-DGSUS			Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 15 de abril 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-604	8/04/2024	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Soto	Moctezuma	Magnolia		Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-608	9/04/2024	ACH	Daño al equipamiento urbano	República de Brasil	Belisario Domínguez			SOS-AP			Pendiente
IUCH-609	10/04/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Cuba	República de Chile	Ignacio Allende		CFE			Pendiente
IUCH-611	10/04/2024	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Lerdo	Mosqueta	Moctezuma		Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-617	12/04/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Roldán	República de El Salvador			CFE			Pendiente



## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 15 de abril 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-590	1/04/2024	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	San Jerónimo				SOS-AP			Pendiente
IUCH-591	2/04/2024	V4 - Alameda-Sector Financiero	Mal estado de cables o equipamiento	Dr. Mora				TELMEX			Pendiente
IUCH-594	4/04/2024	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Juárez	Balderas		Plaza Solidaridad	SOS-AP			Pendiente
IUCH-597	5/04/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Hidalgo	Valerio Trujano			SACMEX			Pendiente
IUCH-599	5/04/2024	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	5 de Mayo	Monte de Piedad	Isabel La Católica		SOS-AP			Pendiente