



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XXI SESIÓN - Octubre

17 de octubre de 2023



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 13 de octubre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	30	atenciones	quincenal	27 de octubre de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	1	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	97	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	5	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Los trabajos realizados consistieron en:

- Retiro de 2 piezas de concreto simple sobre banqueta en República de Perú entre plaza Montero y Allende.
- Colocación de 1 pieza de piso tipo recinto con textura de línea antiderrapante en Soto esquina Mina.
- Retiro de 4 espárragos en 5 de Febrero entre 16 de Septiembre y Venustiano Carranza.
- Elaboración de un registro con tapa, excavación de de 4.5 m. de largo por 0.80 m. de ancho y 1.25 m. de profundidad, se colocaron 12.0 m de tubo de 6" de diámetro y se tapó zanja, en República de Bolivia entre Rodríguez Puebla y Callejón de Girón.
- Retiró de un tapial en el mapa monumental de República de Guatemala casi esquina Monte de Piedad.
- Colocación de 3 bolardos y renivelación de otros 3, en Loreto esquina San Ildefonso.
- Colocación de 2 señalizaciones de no estacionarse en Vizcaínas entre Eje Central y Aldaco.
- Retiro de 4 piezas de vinilo en 20 de Noviembre y colocación 4 nuevos.
- Acomodo de un macetón en República de Guatemala casi esquina República de Brasil.
- Colocación de bolardo y reparación de 1.00 m2 de banqueta, en República de Chile esquina República de Cuba.
- Reposición de una tapa de registro en República de Perú entre República de Chile y Leandro Valle.
- Reposición de dos tapas de registro en Santo Tomás entre Carretones y Puente de Santo Tomás.
- Elaboración de una rampa de acceso en República de Honduras, dentro de Plaza Garibaldi.



República
de Perú
Soto

16 de Septiembre
República de
Bolivia

República de
Guatemala
Loreto

Vizcaínas

20 de Noviembre
República de

Chile

Santo Tomás
República de
Honduras

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



Autoridad del Centro Histórico | Retiro de cascajo



En coordinación con la DGSUyS se retiraron
4.5 m³ de cascajo en Eje Central y Av.
Hidalgo, 2 de octubre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes



Se realizó riego en Pino Suárez y República del Salvador 2 de octubre de 2023



Se realizó riego en Plaza de las Vizcaínas 2 de octubre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes



Se realizó riego en República de Guatemala, González Obregón
y Comonfort, 12 de octubre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | Atención de desazolve



Se realizó desazolve en Violeta y Galeana, 3 de octubre de 2023



Se acompañó y apoyó al SACMEX en los trabajos de reconstrucción de tubería de drenaje colapsada en Santo Tomás entre Ramón Corona y Misioneros entre el 5 y el 10 de octubre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | Atención de desazolve




Se realizó bombeo de 65,000 lts. de agua estancada en Lazarín del Toro No. 4 y se retiraron 0.4 m3 de desazolve, 10 de octubre de 2023



Se realizó desazolve con equipo a cargo de la ACH en Izazaga de Pino Suárez a Bolívar, 11 de octubre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | Atención de desazolve



Se realizó desazolve con equipo a cargo de la ACH en República de Nicaragua, República de Honduras y República de Perú, 13 de octubre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica



Limpieza de andadores y áreas verdes en Jardín Allende y en Jardín del Obispo con el apoyo de 26 infractores de Justicia Cívica, 10 de octubre de 2023, 5 infractores apoyaron en el bombeo de agua en Lazarín del Toro

Autoridad del Centro Histórico | Acciones puntuales



Se apoyó con 4,000 litros de agua para
contrapesos en Plaza Garibaldi, 6 de
octubre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | Eliminación de grafiti



Se eliminó grafiti en Vizcaínas No. 28, 9 de octubre de 2023



Retiro de grafiti en banca ubicada en Regina, 9 de octubre de 2023

Autoridad del Centro Histórico | Eliminación de grafiti




Se eliminaron 90 m2 de grafiti en Eje Central y Av. Hidalgo, 11 de octubre de 2023



Retiro de grafiti en Vizcaínas No. 12, 11 de octubre de 2023



Alcaldía Cuauhtémoc





Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 13 de octubre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	27 de octubre de 2023
	Desazolve de tubería	45	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	290	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	1,500	metros cuadrados		
	Poda de pasto	2,580	metros cuadrados		
	Cultivo	1,218	metros cuadrados		
	Poda de seto	968	metros lineales		

Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 13 de octubre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	27 de octubre de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	589.9	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,429.8	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	495.6	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	6	piezas		
	Reconexión de circuitos	3	piezas		
Arbolado urbano	Ampliación de cepa	2	piezas		
	Poda de árbol	0	piezas		

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Eléctrica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN
1	3 GUERRAS Y ENRICO MARTÍNEZ	SE REVISARON 5 CIRCUITOS EN SERVICIO, SE CAMBIÓ 1 LUMINARIO OV. COMPLETO DE REUSO, 2 LAMPARAS Y 2 BALASTRAS DE 150 W DE REUSO	29/09/2023
2	NIÑOS HÉROES A ENRICO MARTÍNEZ	SE REPARÓ CIRCUITO CAMBIANDO TRAMOS DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN UTILIZANDO 28 MTS. DE CABLE N° 8	3/10/2023
3	FRAY SERVANDO A NEZAHUALCOYOTL	SE REPARÓ CIRCUITO RECONECTANDO PUNTAS DE ALIMENTACIÓN QUEMADAS	3/10/2023
4	BALDERAS Y ENRICO MARTÍNEZ	SE REVISÓ ALUMBRADO FUERA DE SERVICIO POR ROBO DE CABLE	3/10/2023
5	LUIS MOYA Y REVILLAGIGEDO	SE CAMBIÓ LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DE FASE DE CFE	3/10/2023

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Recolección de circuitos en Circunvalación




Reparación de circuitos en calle Tolsá



Ampliación de cepa en calle Mixcalco



Reparación de corto circuito en calle
Fray Servando



Barrido en el callejón Vaquitas



Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Operación. Drenajes .



AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	11,220	340	11,560
POZOS DE VISITA	199	5	204
REJILLAS DE PISO	196	4	200
COLADERA PLUVIAL	185	3	188
ALBAÑAL (METROS)	864	10	874

REPORTE FOTOGRÁFICO



SAN ILDEFONSO
(ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y JESÚS MARÍA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 160 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 CP, 1 RP, 4 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE GUATEMALA
(ENTRE REPÚBLICA DE BRASIL Y MONEDA)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 60 ML DE ATARJEA, 1 PV, 2 CP, 2 RP, 4 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



JESÚS MARÍA (ENTRE REGINA Y SAN PABLO)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 RP, 2 ML DE ALBAÑAL.



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público





SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior 29/09	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	1,091	cantidad	quincenal	27 Octubre



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 06 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	18	Reconexion de lineas de alimentacion	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	19	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Soledad	La Santísima y Jesús María	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Torres Quintero	Torres Quintero y Pl Torres Quintero	Centro	1	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
5 de Febrero	José María izazaga & Fray Servando Teresa de Mier	Centro	32	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Corregidora	Segundo Callejón de Corregidora y Segundo Callejón de Manzanares	Centro	1	Cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
Mesones	Talavera y Jesús María	Centro	2	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
Tacuba	Motolinia e Ignacio Allende	Centro	2	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
Ignacio Allende	República de Perú y Belisario Dominguez	Centro	1	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	78		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 06 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fray Pedro de Gante	16 de Septiembre y Venustiano Carranza	Centro	42	Cambio de contactor	Circuito apagado
República de Perú	Ignacio Allende e Incas	Centro	6	Instalación de base receptáculo y fotocelda	Luminaria encendida de día
República de Colombia	República de Brasil y República de Argentina	Centro	10	Reconexión de línea de alimentación	Circuito apagado
Corregidora	José María Pino Suárez y Academia	Centro	19	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Corregidora	La Academia y Jesús María	Centro	1	Instalación de base receptáculo y fotocelda	Luminaria encendida de día
Motolinía	16 de Septiembre y Francisco I Madero	Centro	16	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Corregidora	Roldan y Segundo Callejón de Manzanares	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Guatemala	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Eje 1 Oriente (Vidal Alcocer) y Manuel Doblado	Centro	1	Reacomodo de componentes	Luminaria en intermitencia
República de Bolivia	Giron y Calle del Carmen	Centro	3	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	100		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 06 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Paraguay	Centro	29	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Berriozabal	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	Centro	1	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
De Meave	Eje Central Lázaro Cárdenas y Aldaco	Centro	8	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Perú	Eje Central Lázaro Cárdenas e Ignacio Allende	Centro	16	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Regina	Isabel La Católica y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Mesones	Isabela la Católica y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Corregidora	Esquina con La Academia	Centro	1	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
Donceles	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Soledad	La Academia y Correo Mayor	Centro	2	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Paraguay	Centro	29	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
		SUBTOTAL	89		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 06 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Ignacio Allende	República de Honduras y República de Perú	Centro	8	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
San Ildelfonso	Calle del Carmen y República de Brasil	Centro	34	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Vizcaínas	Simón Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	15	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Donceles	Palma Norte y República de Brasil	Centro	1	Cambio de socket y luminaria	Luminaria apagada
Loreto	República de Guatemala y Justo Sierra	Centro	18	Reconexión de línea de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	20 de Noviembre y 5 de Ferrero	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Ecuador	Esquina Palma Norte	Centro	1	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
República de Ecuador	Esquina Palma Norte	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Lecumberri	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	Centro	1	Cambio de fotocelda	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	81		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 06 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Francisco I. Madero	Simón Bolívar e Isabel la Católica	Centro	4	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
Juan Álvarez	Comonfort e Ignacio Allende	Centro	11	Cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
José María Pino Suárez	República de El Salvador y República de Uruguay	Centro	1	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
Lecumberri	Callejón Mixcalco y Eje 1 Oriente	Centro	3	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
Av. Balderas	Victoria y Avenida Independencia	Centro	17	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
De la Concepción	Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	15	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
		SUBTOTAL	51		



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos

REPORTE DE ATENCIONES DE ALUMBRADO EN CENTRO HISTÓRICO/ SEMANA AL 02 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN	PLAZA DE LA REPÚBLICA S/N	TABACALERA	52	PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
TEATRO DE LA CIUDAD	DONCELES No. 36	CENTRO	12	PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
		SUBTOTAL	64		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO/ SEMANA AL 02 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	19	RECONEXIÓN DE LINEAS Y SE ENCIENDE CIRCUITO	CABLES CORTADOS EN REGISTROS
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	RECONEXION DE LÍNEAS	CAMBIO DE MATERIAL POR TERMINO DE VIDA
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	42	SINCRONIZACIÓN DE HORA ENCENDIDO DE LUMINARIAS	ENCENDIDO DE LUMINARIAS A DESTIEMPO
		SUBTOTAL	62		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE OCTUBRE

FUENTE	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	ENCENDIDO DE FUENTES	ENCENDIDO FUENTES
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	1	APLICACION DE PINTURA DE BOVEDA DE LA NINFA 2	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO EN CISTERNA GÉISER TEATRO	MANTENIMIENTO
PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	4	LAVADO PROFUNDO Y LLENADO DE LAS 4 FUENTES DE SOLIDARIDAD	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	3	INSTALACIÓN DE CONTACTO, APAGADOR Y LÁMPARA EN BOVEDAS DE GÉISER HILTON, HIDALGO, PRIMAVERA NINFA 1 Y NEPTUNO	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	APAGADO DE FUENTES	APAGADO DE FUENTES
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	ENCENDIDO DE FUENTES	ENCENDIDO DE FUENTES
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	LIMPIEZA DE ESPEJO Y PERIMETRO EN LAS FUENTES AMERICA, DANAIDES, GÉISER HIDALGO, HILTON MADERO, MERCURIO, NEPTUNO, NINFA 1, NINFA 2, PRIMAVERA Y VENUS.	MANTENIMIENTO
	SUBTOTAL	53		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE OCTUBRE

FUENTE	COLONIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	1	NINFA 1, LAVADO DE CUARTOS DE MÁQUINA Y APLICACIÓN DE SELLADOR, EN PLAFON Y MUROS	MANTENIMIENTO
SOLIDARIDAD 2	CENTRO	1	LIMPIEZA Y SECADO DE CUARTO DE MÁQUINAS	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	1	NINFA 2, INSTALACIÓN DE LA REJILLA TIPO IRVING	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	ENCENDIDO DE FUENTES	ENCENDIDO DE FUENTES
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	APAGADO DE FUENTES	APAGADO DE FUENTES
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	1	LIMPIEZA DE FILTRO DE BOMBA EN GEÏSER MADERO	MANTENIMIENTO
PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	3	LIMPIEZA DE CANALES, ESPEJOS Y CUARTOS DE CONTROL	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE LA REJILLA TIPO IRVING	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	LIMPIEZA DE ESPEJO Y RETIRO DE OBJETOS FLOTANTES	MANTENIMIENTO
	SUBTOTAL	41		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE OCTUBRE

FUENTE	COLONIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO EN FUENTE VENUS	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	APAGADO DE FUENTES	APAGADO DE FUENTES
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	ENCENDIDO DE FUENTES	ENCENDIDO DE FUENTES
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE LA REJILLA TIPO IRVING	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	9	APLICACIÓN DE QUÍCOS EN FUENTE AMERICAS, DANAIDES, GÉISER HIDALGO, HILTON Y MADERO, FUENTES, NEPTUNO, NINFA 1 Y PRIMAVERA	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	4	HABILITADO DE PUERTAS DE CUARTO DE MAQUINAS	MANTENIMIENTO
	SUBTOTAL	37		
	TOTAL	656		

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

DONCELES



CAMBIO DE LUMINARIA

LORETO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

REPÚBLICA DEL ECUADOR



CAMBIO DE LUMINARIA

VENUSTIANO CARRANZA



CAMBIO DE LUMINARIA

SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN



RESETEO DE TELEGESTIÓN Y PHAROS

SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

TEATRO DE LA CIUDAD



PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL



RECONEXIÓN DE LINEAS Y ENCENDIDO DE CIRCUITO

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL



RECONEXIÓN DE LINEAS Y ENCENDIDO DE CIRCUITO

SOS-DGSUS-Fuentes | Anexos

FUENTES DE ALAMEDA - NINFA 2



INSTALACIÓN DE LA REJILLA TIPO IRVING

FUENTES DE ALAMEDA - GÉISER MADERO



LIMPIEZA DE FILTRO DE BOMBA

SOS-DGSUS-Fuentes | Anexos

FUENTES DE ALAMEDA - MADERO



LIMPIEZA DE ESPEJO Y RETIRO DE OBJETOS FLOTANTES

FUENTES DE ALAMEDA - NINFA 1



INSTALACIÓN DE CONTACTO, APAGADOR Y LÁMPARA EN BOVEDAS DE CONTROL



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 09 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
AV. JUÁREZ	LÓPEZ Y EJE CENTRAL	CENTRO	1	CAMBIO BALASTRO, LÁMPARA	CAMBIO LÁMPARA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	20 DE NOVIEMBRE Y SEMINARIO	CENTRO	1	CAMBIO LUMINARIA	LÁMPARA APAGADA
		SUBTOTAL	2		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 09 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Manuel de la Peña y Peña	Manuel Doblado y Girón	Centro	2	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
Vizcaínas	Simón Bolívar y Eje central Lázaro Cárdenas	Centro	2	Reacomodo de difusor	Luminaria apunto de Caer
20 de Noviembre	República de Uruguay y Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Monte de Piedad	Plaza de la Constitución y República de Guatemala	Centro	43	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Plaza San Pablo	Circunvalación y Escuela Medico Militar	Centro	23	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Honduras	Incas y República de Chile	Centro	1	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
Justo Sierra	Del Carmen y C. Loreto	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
20 de Noviembre	República de El Salvador y República de Uruguay	Centro	12	Reconexión de línea de alimentación	Circuito apagado
Jesús María	Emiliano Zapata y República de Guatemala	Centro	1	Cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Colombia y República de Venezuela	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	87		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 09 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
José María Pino Suárez	San Jeronimo y José María Izazaga	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Bolivia	Del Carmen y República de Argentina	Centro	11	Reconexión de línea de alimentación	Circuito apagado
Santo Tomás	República de El Salvador y Plaza San Pablo	Centro	15	Reconexión de línea de alimentación	Circuito apagado
Margil	República de Guatemala y Soledad	Centro	10	Reconexión de línea de alimentación	Circuito apagado
Venustiano Carranza	Fray de Pedro Gante y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Soledad	Margil y Eje 1 Oriente	Centro	18	Cambio de fotocelda	Circuito encendido de día
20 de Noviembre	Tlaxcoaque y Chimalpopoca	Centro	34	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
San Antonio Tomatlán	Callejón de Mixcalco y Leona Vicario	Centro	1	Cambio de fotocontactor 2*40	Circuito apagado
5 de Mayo	Isabel La Católica y Palma	Centro	21	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Perú	PL Montero e Ignacio Allende	Centro	13	Cambio de fotocelda	Circuito apagado
		SUBTOTAL	125		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 09 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Perú	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	1	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	2	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
Jesús María	Mesones y República de Uruguay	Centro	2	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
La Santísima	Soledad y Emiliano Zapata	Centro	15	Reconexión de línea de alimentación	Circuito apagado
De la Concepción	Belisario Dominguez y República de Perú	Centro	1	Colocación de luminarias	Colocación de luminarias
República de Perú	Incas y República de Chile	Centro	4	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria intermitente
República de Cuba	Ignacio Allende y eje central Lázaro cárdenas	Centro	38	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
República de Argentina	República de Nicaragua y República de Perú	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Paraguay	Palma Norte y Comonfort	Centro	1	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Manuel Doblado y Leona Vicario	Centro	1	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	66		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A SEMANA AL 09 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Venustiano Carranza	Correo Mayor y Las Cruces	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Las Cruces	República de Uruguay y 6a calle de Jesús María	Centro	1	Reconexión de línea de alimentación	Luminaria apagada
Vizcaínas	Aldaco y Lázaro Cárdenas	Centro	1	Desmante de luminaria	Luminaria apagada
Loreto	República de Guatemala y Mixcalco	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Plaza Seminario	República de Guatemala y Moneda	Centro	68	Reconexión de línea de alimentación	Circuito apagado
		SUBTOTAL	72		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE OCTUBRE

FUENTE	COLONIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	ENCENDIDO DE FUENTES	ENCENDIDO DE FUENTES
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	APAGADO DE FUENTES	APAGADO DE FUENTES
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	10	LIMPIEZA DE ESPEJO Y RETIRO DE OBJETOS FLOTANTES, AMERICAS, DANAIDES, GÉISER HIDALGO, HILTON Y MADERO, NEPTUNO, NINFA 1 Y 2, PRIMAVERA Y VENUS	MANTENIMIENTO
PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	4	LIMPIEZA DE CANALES, ESPEJOS Y ÁREA PERIMETRAL	MANTENIMIENTO
SOLIDARIDAD 1	CENTRO	1	APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON Y MUROS DEL CUARTO DE MÁQUINAS	MANTENIMIENTO
SOLIDARIDAD 4	CENTRO	1	APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON Y MUROS DEL CUARTO DE MÁQUINAS	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	3	INSTALACIÓN DE CONTACTO Y 2 LAMPARAS DE LED DE 40 W	MANTENIMIENTO
NINFA 1	CENTRO	1	INTALACIÓN DE BOMBA Y LA INSTALACIÓN DE EXTRACTORES EN EL GABINETE DE CONTROL	MANTENIMIENTO
NINFA 2	CENTRO	2	INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES	MANTENIMIENTO
	SUBTOTAL	44		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE OCTUBRE

FUENTE	COLONIA	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	10	APLICACIÓN DE QUIMICOS DE LAS SIGUIENTES FUENTES: AMERICAS, DANAIDES, GEISER HIDALGO, HILTON, MADERO, TEATRO, NEPTUNO, NINFA 1 Y 2, PRIMAVERA.	MANTANIEMIETO
GÉISER TEATRO	CENTRO	1	RESANE DE PAREDES Y APLICACION DE PINTURA, INSTALACIÓN DE LAMPARAS	MANTANIEMIETO
FUENTE DANAIDES	CENTRO	1	LIMPIEZA Y LAVADO DE CUARTO DE CONTROL Y FILTRADO	MANTANIEMIETO
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	ENCENDIDO DE FUENTES	ENCENDIDO DE FUENTES
FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	APAGADO DE FUENTES	APAGADO DE FUENTES
PLAZA SOLIDARIDAD	CENTRO	4	LIMPIEZA DE CANALES, ESPEJOS Y ÁREA PERIMETRAL	MANTANIEMIETO
FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	CENTRO	1	SE REALIZA LIMPIEZA Y BARRIDO DE PLATO Y RETIRO DE BASURA, ASI COMO DEL PERIMETRO	MANTANIEMIETO
	SUBTOTAL	39		
	TOTAL	435		

AV. JUÁREZ



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

20 DE NOVIEMBRE



RESTABLECIMIENTO ITM

JESÚS MARÍA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

MARGIL



RECONEXIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



CAMBIO DE LUMINARIA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



RESTABLECER BREAKER

SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN



MONUMENTO METROPOLI



SOS-DGSUS-IE'S | Anexos (fotografías)

FUENTE DE CIBELES



TEATRO DE LA CIUDAD



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

FUENTES DE ALAMEDA - AMERICAS



INSTALACIÓN DE REJILLA Y CONEXIÓN DE EXTRACTORES EN GABINETES DE CONTROL

FUENTES DE ALAMEDA - NINFA 1



INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE ACHIQUE

SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

FUENTES DE LA ALAMEDA – GÉISER MADERO



INSTALACIÓN DE REJILLA Y CONEXIÓN DE EXTRACTORES EN GABINETES DE CONTROL



INSTALACIÓN DE 2 EXTRACTORES PARA VENTILACIÓN EN GABINETES DEL CUARTO ELECTRICO

SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

FUENTES DE ALAMEDA



LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE QUIMICOS DE LAS SIGUIENTES FUENTES: AMERICAS, DANAIDES, GEISER HIDALGO, HILTON, MADERO, TEATRO, NEPTUNO, NINFA 1 Y 2, PRIMAVERA.



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 15/10	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	31 de Octubre
	02) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.04	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,289	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	111.75	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	646,730	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 15/10	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	256	sitios	quincenal	31 de Octubre
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	8,476	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	1,730	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	2,676	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	676	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
5 DE MAYO, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	695	m2
PERIFERIA DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	619	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	30	m2
REPÚBLICA DE CUBA DE REPÚBLICA DE BRASIL A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	58	m2
AV. JUÁREZ, DE AV. BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (VANDALICO Y PROTESTA)	141	m2
SAN JERÓNIMO, DE CORREO MAYOR A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	16	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, DE AV. JUÁREZ A TACUBA	12	m2
MESONES, DE CORREO MAYOR A ALDACO	31	m2
REGINA, DE SIMÓN BOLÍVAR A JESÚS MARÍA	27	m2
ISABEL LA CATÓLICA, DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA A TACUBA	34	m2
DONCELES, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE ARGENTINA	19	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, DE AV. JUÁREZ A 5 DE MAYO (PROTESTA)	48	m2
TOTAL	1,730	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 203 M2 Y 1,527 M2 DE PROTESTA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

PERIODO: DEL 02 AL 12 DE OCTUBRE DE 2023

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	33	74,250	7.70	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	11	11	30,000	2.30	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	3,300	8.10	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	80,322	7.50	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	34	76,160	8.50	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	21	12,600	14.80	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	11	11	1,540	65.10	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN LUCAS	CALLE SAN LUCAS Y CERRADA NEZAHUALCOYOTL	3	3	5,106	2.00	
PLAZA PINO SUÁREZ	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA AV. SAN PABLO	3	3	16,272	2.10	
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	5	5	21,125	1.10	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	3	3	750	1.00	
CALLE ROSALES	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	4	4	400	1.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
RINCONADA DE JESÚS	ESQUINA REPÚBLICA DEL SALVADOR	2	2	200	0.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
REVILLAGIGEDO	ESQUINA ARTÍCULO 123	2	2	200	0.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	3	3	300	1.10	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR GANTE	DE FRANCISCO I. MADERO A 16 DE SEPTIEMBRE	2	2	400	0.40	
AV. BUCARELI	EJE 01 PONIENTE ESQUINA AYUNTAMIENTO	1	1	100	1.80	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	1	1	2,873	0.60	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN LUCAS EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA PINO SUÁREZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE ROSALES EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES
PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE RINCONADA DE JESÚS, ESQUINA REPÚBLICA DEL SALVADOR EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REVILLAGIGEDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL GANTE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. BUCARELI EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN “DEL FRENTE DE DIRECTORES DEL ESTADO DE GUERRERO”, EN REPÚBLICA DE BRASIL FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO INDÍGENA ARTESANAL ORIGINARIOS DE MÉXICO A.C.,” FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN Y RETIRO DE PLANTÓN DE LA “ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, FRENTE A PALACIO NACIONAL.




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

RETIRO DE PLANTÓN DEL FRENTE DE DIRECTORES DEL ESTADO DE GUERRERO, EL CUAL SE ENCONTRABA FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, MISMO QUE SE INSTALO EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

MARCHA EN EL MARCO DE LOS 55 AÑOS DE LUCHA DE 1968 “VENCEREMOS”, ORGANIZADA POR EL COMITÉ 68 POR LIBERTADES, COMISIÓN PERMANENTE CONTRA LA REPRESIÓN.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

MARCHA 12 DE OCTUBRE 531 AÑOS DE RESISTENCIA Y DIGNIDAD INDÍGENA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EVENTO DENOMINADO “BAZAR EN REGINA”, EN EL CORREDOR PEATONAL REGINA




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EVENTO DENOMINADO “TERCERA LLAMADA”, EN EL CORREDOR PEATONAL REGINA, A CARGO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ATENCIÓN FAUNA NOCIVA





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
San Pablo	A	De Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cereal B, en un área de 1,800 m2. 23 Cebos
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cebos un área de 46,800 m2. 9 Cereal B, en de
Fray Servando Teresa de Mier	A	De Roldán a Topacio, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cebos Cereal B, un área de 650 m2. 17 en
José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 300 m2. 21 Cebos Cereal B, de
Anillo De Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 650 m2. 22 Cebos Cereal B, de
Congresode la Unión	B	De Emiliano Zapata Col. Carranza a Herreros, Morelos, (De Oriente a Venustiano Col. Carranza)	Desratización B, en un área de 7,500 m2. 12 Cebos Cereal área de
Parque Periodistas	B	Fray Servando Esquina Congreso de la Unión, Col. Carranza de Mier, Parque, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización un área de 1,500 m2. 18 Cebos Cereal B, en de



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación				Actividad		
Av. Del Trabajo	B	De Gorostiza a Venustiano Carranza	Panaderos, Col.	Morelos, Alcaldía		Desratización Cereal B, área de	14 en 800	Cebos un m2.
Congreso de la Unión (Tiradero Clandestino)	B	Esquina Hortelanos, Col.	Morelos, Alcaldía	Venustiano Carranza		Desratización Cereal B, área m2.	4 en de	Cebos un 100
Parque S/N	A	Caridad, Morelos, Alcaldía	Manuel Doblado y Cuauhtémoc	Obreros, Col.		Desratización	18 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.	
Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad, Col.	Morelos, Alcaldía	Cuauhtémoc		Desratización un Cebos Cereal B, área de	12 en 200 m2.	
Tiradero Clandestino No. 64	B	Eje 1 Oriente, Morelos, Alcaldía	Esquina Manuel Doblado, Col.	Cuauhtémoc		Desratización un Cebos Cereal B, área de	21 en 100 m2.	
Héroes de Granaditas	B	De Vidal Alcocer a Morelos, Alcaldía	Manuel Doblado, Col.	Cuauhtémoc		Desratización un Cebos Cereal B, área de	24 en 150 m2.	
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje Guatemala, Col.	Eje 1 Centro, Norte a República de Cuauhtémoc	Alcaldía		Desratización 39 Cebos Cereal B, en un área de 3,600 m2.		
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Centro, Alcaldía	Cuauhtémoc	Fray Servando, Col.		Desratización 63 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.		



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización B, 10 Cebos Cereal de en área 6,800 m2.
Arcos de Belén	B	De Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización B, 16 Cebos Cereal de en área 1,500 m2.
Eje 2 Sur (Tiradero Clandestino)	P	Calle Dr. Olvera, No. J. Torres, Dr. Jiménez, Col. Ext. 119, Dr. Doctores, Alcaldía	Desratización B, 18 Cebos Cereal de en área 150 m2.
Fray Servando Teresa de Mier	B	De Escuela Médico Militar a San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización B, 18 Cebos Cereal de en área 200 m2.
Eje 1 Oriente		De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización B, 65 Cebos Cereal de en área 3,800 m2.
Eje 1 Poniente Rosales	A	De Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización B, 20 Cebos Cereal de en área 700 m2.
Balderas	A	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización B, 19 Cebos Cereal de en área 1,200 m2.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación					Actividad	
Alameda Central	A	Av. Mora, Ángela	Juárez, Peralta, Col.	Av. Centro,	Hidalgo, Dr. Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cebos Cereal B, área	26 en un de 33,000 m2.	
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, Cuauhtémoc	Esquina Balderas, Col.	Centro,	Alcaldía	Desratización 6 Cebos Cereal B, en un área de 860 m2.		
Bodega de Limpieza Urbana	B	Av. Juárez, Dr. Mora, Ángela, Cuauhtémoc	No. 20, Peralta, Col.	Av. Centro,	Hidalgo, Alcaldía	Desratización en un área de 80 m2.	06 Cebos Cereal B, de	
San Pablo	A	De María Eje Pino	1 Suárez, Col. Centro,	Oriente a	José Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización un Cebos Cereal B, área de 4,500 m2.	14 en m2.	
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje Paseo Norte), Col.	1 de la Reforma, Guerrero, Col.	Poniente (Lado Sur, Alcaldía	Guerrero Sur y Cuauhtémoc	Desratización un Cebos Cereal B, área de 1,400 m2.	22 en m2.	
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Mayo, Cuauhtémoc	Alcaldía	Noviembre, Pino de Septiembre,	Suarez, Col. 5 de	Desratización un Cebos Cereal B, área de 400 m2.	08 en m2.	
Fray Servando Teresa de Mier	A	De Roldán a Cuauhtémoc	Topacio, Col.	Centro,	Alcaldía	Desratización un Cebos Cereal B, área de 400 m2.	15 en m2.	




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
José María Izazaga	A	De Isabel la Católica a Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización Cebos Cereal B, en un área de 19 850 m2.
Anillo De Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 19 Cebos Cereal B, de 650 m2.
República de Ecuador y Calle Órgano	B	Calle Exterior 99, Col. Eje Central, Lázaro Cárdenas No. Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 32 Cebos Cereal B, de 300 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata Col. Venustiano Carranza a Herreros, (De Morelos, Oriente Alcaldía a	Desratización Cebos Cereal B, en un área de 26 7,500 m2.


SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS




RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Sistema de Transporte Colectivo - Metro



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 29 de Septiembre al 12 de Octubre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	8	Unidades fuera de servicio	quincenal	27 de Octubre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	1	Unidades fuera de servicio		

ESCALERAS

Perímetro A		Perímetro B	
		Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes K5	Línea 8	Fray Servando 2515	Línea 4
		Garibaldi S4	Línea 8
		Guerrero R4	Línea B

ELEVADORES

Balderas BAL-3-ET3	Línea 3
---------------------------	----------------



Instituto Nacional de Antropología e Historia

INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 13/10/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	15	cantidad	quincenal	31/10/23
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	9	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	1	cantidad		

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
	REPUBLICA DE BOLIVIA	83	Centro	REGULARIZACIÓN	Obra mayor
	Ayuntamiento	161	Centro	Remodelación	Obra mayor
	Venustiano Carranza	65	Centro	Modificación	Obra mayor
	5 de febrero	111	Centro	Barrera de contencion en barda perimetral para protección	Obra mayor
	20 de noviembre	195	Centro	Anuncio "SANTANDER"	Obra menor
	República de Brasil	104	Centro	Prorroga mantenimiento	Obra menor
	República de Brasil	106	Centro	Prorroga mantenimiento	Obra menor



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
	Av. Chapultepec	92	Centro	mantenimiento	Oba menor
	Correo Mayor	89	Centro	Prorroga remodelación	Obra menor
	Fray Servando Teresa de Mier	3	Centro	MANTENIMIENTO	Obra menor
	16 de Septiembre	79	Centro	MANTENIMIENTO	Obra menor
	Tacuba	19	Centro	ANUNCIO "46 PLAZA DE LENTES 46"	Obra menor
	Tacuba	19	Centro	ANUNCIO "46 PLAZA DE LENTES 46"	Obra menor
	Donceles	12	Centro	PINTURA EN MUROS, COLOCACION DE LOSETA, SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE CABLEADO	Obra menor
	Eje Central Lázaro Cárdenas	70	Centro	REMODELACIÓN DE AGENCIA DE AUTOS	Obra menor

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
	AV. INDEPENDENCIA	32	CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
	REPÚBLICA DE PERÚ	127	CENTRO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN.	OBRA MENOR
	FRANCISCO I. MADERO	67	CENTRO	LIMPIEZA Y MANTEMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
	CARLOS PACHECO	5	CENTRO	ADECUACIÓN EN INMUEBLE.	OBRA MENOR
	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO	PRÓRRGA-REALIZACIÓN DE DOS CALAS.	OBRA MENOR
	DONCELES	106	CENTRO	PRÓRROGA-RESTAURACIÓN DE INMUEBLE.	OBRA MAYOR
	BERRIOZABAL	33	CENTRO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
	MONEDA	4	CENTRO	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE FACHADA ORIENTE.	OBRA MAYOR
	AYUNTAMIENTO	161	CENTRO	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE.	OBRA MENOR

Autorizaciones de colocación de Enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
	ISABEL LA CATÓLICA	96-B	CENTRO	PRÓRROGA-COLOCACIÓ DE ENSERES.	OBRA MENOR



Fideicomiso del Centro Histórico

FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	79	79	Agosto 2023
F-54/011/2022	INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS	90	92	SEPTIEMBRE 2023
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	37	40	CONVENIO MODIFICATORIO. DICIEMBRE 2023
F-54/003/2023	REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN DE ECUADOR ENTRE REPUBLICA DE ECUADOR Y EJE 1 NORTE IGNACIO LOPEZ RAYÓN (CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	93	93	AGOSTO 2023



FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Aplicación de pintura en estructura metálica y colocación de cristales sobre perfiles.

**INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL
TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS**



FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



En este periodo se continúa en la elaboración de Dictamen Estructural, en revisión al momento por parte del D.R.O.

**PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.**

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Debido a la situación de las personas desalojadas del inmueble Argentina 110, asentadas en el callejón, se realizará la terminación anticipada del contrato.

**PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL
CALLEJÓN DE ECUADOR**

FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/INV/001/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO” <i>San Ildefonso 80, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Cuauhtémoc, CDMX</i>	18	21	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO” <i>Donceles 99, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX</i>	19	20	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA” <i>República de Brasil, Cuauhtémoc, Centro, 06020 Ciudad de México, CDMX</i>	22	24	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA “RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA” <i>Isabel La Católica 21, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX</i>	20	26	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/006/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE “CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA” <i>República del Salvador 59, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX</i>	22	25	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/009/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA” <i>Emiliano Zapata 60 esq. santísima, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de México, CDMX</i>	35	58	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/010/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA “PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO” <i>C. de José Joaquín de Herrera 36-443, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX</i>	20	40	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/011/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS” <i>Av. Hidalgo 51, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX</i>	40	70	DICIEMBRE 2023

FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR” <i>Belisario Domínguez 28, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX</i>	22	35	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ” <i>Calle del rosario no. 5, col. candelaria de los patos, Alc. Venustiano Carranza, c.p. 15100. Perímetro “B” del Centro Histórico de la Ciudad de México.</i>	6	9	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/AD/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL “TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN” <i>Belisario Domínguez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX</i>	6	12	DICIEMBRE 2023

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Retiro de escombros en cúpula y liberación de material dañado en grieta exterior.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos de aplanado en muros consolidados, excavación de pozos a cielo abierto para exploración de cimentación en habitaciones y patio central, siendo el de mayor profundidad de 4 metros de profundidad.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
"ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO"**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos de consolidación de muros mediante el cocido con materiales similares a la fabrica, interiores y exteriores, inyección de mortero fluido, de capillas. En capilla del Sagrado Corazón se continua la consolidación de bóveda extradós, mediante cocido de grietas.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE SANTA CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos en Sacristía del templo: Continúan trabajos de liberación de aplandados de cemento en muro de colindancia sur y pilastras; así como su remamposteo y preparación de puertos para inyección de lechada de cal arena.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA
“RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos de consolidación de coronas de muros para recibir vigas de acero, colocación de vigas de acero y consolidación de mechinales.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE
"CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA"**


FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos en extradós de bóveda principal: Cosido de grietas mediante la integración de grapas de recinto. Reintegración controlada de arcos botareles.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA”**


FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos de reintegración de aplanado grueso en muros para posterior colocación de aplanado fino y pintura, inicio de trabajos de reforzamiento estructural en muro colindante con claustro.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA
“PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO”**


FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



inicia actividades para la colocación de órgano al coro, integración de pintura a la cal en muros y bóvedas

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos de reintegración de aplanados en muro sur del coro, retiro de dovelas de cantera desfasadas en marco de ventana, para su posterior reintegración, avance en trabajos de bajantes pluviales de fachada sur, con reintegración de tezontle para cierre de caja, Revisión con restauradores de CENCROPAM, de los trabajos a realizar en mural a alto relieve "La mano de Dios" de Matias Goeritz.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
"TEMPLO DE SAN LORENZO DIÁCONO Y MÁRTIR"**


FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Trabajos de realización de calas en cubierta de bóveda franciscana de la Sacristía, elaboración de procedimiento específico para intervención del área y trabajos de protección y resguardo de bienes muebles.

**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ”**

FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.



Protección y resguardo de bienes muebles asociados.



**REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL
“TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”**

FCH | Gráficas de obras en proceso.

ARREGLO DE FACHADAS 2023. RECURSO PROPIO DEL FCHCM.

NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
CONTRATO SIN NÚMERO	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES DEL CENTRO HISTÓRICO. REP. DE VENEZUELA 18, REP. DE ECUADOR 90, REP. DE PERÚ 96, MONTERO 7, ALARCÓN 17, SOTO 164.	32	38	NOVIEMBRE 2023

FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.




Remoldeo de cornisas y balcones.

FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.




Liberación de aplanados deteriorados, tratamiento integral de herrería, consolidación de arco de acceso y muro interior.

FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Aplicación de pintura a la cal, limpieza y aplicación de pintura en herrería de balcones.

FCH | Obras en Proceso. Arreglo de fachadas. Recurso Propio FCHCM.



Muestras de tinta para acabado en carpinterías de balcones.



Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la CdMx.




ILIFE |

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO			
  GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO		INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
 2023 Francisco VIESCA			
INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO			
13 DE OCTUBRE DE 2023			
No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	DESAZOLVE DE DENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Río de la Loza No. 39, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano" C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS, CAMBIO DE ACABADO EN PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA
5	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	17.48%	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE AULAS
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	6%	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO

ILIFE |

ESCUELA ADRIANA GARCÍA CORRAL

SE CONTINÚAN LAS DEMOLICIONES, DESMANTELAMIENTOS, EXCAVACIONES, ENCOSTALADO Y ACARREOS DE MATERIALES



ILIFE |

ESCUELA HEROES DE CHAPULTEPEC

SE CONTINUA LA DEMOLICIÓN DEMOLICION DE PISOS .



SE CONTINUA DESENCOFRADO DE COLUMNAS EN EDIFICIO 6 PARA REFORZAMIENTO .



ILIFE |

ESCUELA HEROES DE CHAPULTEPEC

SE CONTINUA DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS .



SE CONTINUA LA DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE IMPERMEABILIZANTE .



ILIFE |

ESCUELA HEROES DE CHAPULTEPEC

SE CONTINUA DEMOLICION DE MURO PLANTA BAJA EDIFICIO 3 .



SE CONTINUA LA DEMOLICIÓN DE FALDONES EDIFICIO 4 .



ILIFE |

ESCUELA HEROES DE CHAPULTEPEC

SE CONTINUA DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS.



SE CONTINUA EL RETIRO DE PROTECCIONES METALICAS .



ILIFE |

ESCUELA HEROES DE CHAPULTEPEC

SE CONTINUA EL REFORZAMIENTO DE EDIFICIO 6.



VISTA DE OBRA DE DRO Y CSE PARA ACLARAR DUDAS DEL PROYECTO DE REFORZAMIENTO EN EDIFICIOS 1,2,5 Y 6 ; DIAS JUEVES 5 DE OCTUBRE DE 2023 EN JUNTA SEMANAL Y 07 DE OCTUBRE DE 2023





Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito


Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 15/10	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	43	cantidad	quincenal	22 de octubre
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		

Tránsito | Indicadores

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	2
APAGADO	5
BASE NUEVA	1
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	1
CABLES EXPUESTOS	1
CORTO	1
DESORIENTADO	1
FOCO FUNDIDO	1
FY-CINTILANTE	6
INSTALACIÓN POSTE	1
OBRA CIVIL	2
REGISTRO NUEVO	2
REINTALACIÓN	3
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	16
TOTAL GENERAL	43

Mantenimiento Semafórico Periodo 02/10/2023 al 15/10/2023





Turnos e incidencias urbanas

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - octubre 2023

70%
atención

<i>Matriz de Incidencias</i> Dependencia	<i>Estado</i>		
	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	62	32	94
Al. Cuauhtémoc	63	87	150
C5	2		2
CFE	111	63	174
Metrobús	3		3
SACMEX	96	55	151
SOS-AP	83	21	104
SOS-DGOIV	14	14	28
SOS-DGSUS	178		178
TELMEX	91	31	122
Tránsito	39	15	54
Suma total	742	318	1060

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 a 16 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-06	8/6/2021	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Venezuela	Leona Vicario			CFE			Atendido
IUCH-12	29/7/2021	V3 - Santo Domingo	Desperfectos en banquetas	República de Colombia	República de Brasil	República de Argentina	No. 13 Acera sur	CFE			Atendido
IUCH-28	21/9/2021	Estructura de Supervisión ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	San Pablo	Jesús María			CFE			Atendido
IUCH-31	21/9/2021	Estructura de Supervisión ACH	Baches	Nacional	Vidal Alcocer			Al Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-74	6/1/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay	Santo Tomás	Roldán	casi esquina frente al 182	ACH			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 a 16 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-203	27/03/2022	V3 - Santo Domingo	Poda de árboles	República de Ecuador				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-219	22/02/2022	V8 - San Pablo	Revisión estructural	Roldán			Interior del No.127	ACH			Atendido
IUCH-312	23/09/2022	V3 - Santo Domingo	Desperfectos en banquetas	REPÚBLICA DE COLOMBIA	BRASILY ARGENTINA			ACH			Atendido
IUCH-348	18/12/2022	V1 - Santa María la Redonda	MAL ESTADO DE CABLES O EQUIPAMIENTO	PASEO DE LA REFORMA	QUINA MAGNOL			CFE			Atendido
IUCH-364	4/01/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Venezuela	Del Carmen		Esquina	CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 a 16 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-381	9/01/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú			Frente al museo de la numismática	SACMEX			Atendido
IUCH-436	7/02/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Manzanares	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		303A	TELMEX			Atendido
IUCH-454	10/02/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Plaza Torres Quintero				SACMEX			Atendido
IUCH-455	11/02/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez	Venustiano Carranza		Esquina	STC-Metro			Atendido
IUCH-457	15/02/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Juan Alvarez	Luis Moya		Esquina	CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 a 16 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-458	15/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Belisario Domínguez	Ignacio Allende		Esquina	TELMEX			Atendido
IUCH-459	14/02/2023	V7 - Vizcainas-Corred or Cultural Regina	Limpieza	Gante				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-460	16/02/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Argentina			Frente al #11	SACMEX			Atendido
IUCH-461	16/02/2023	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	2 de abril	Santa Veracruz		Esquino	CFE			Atendido
IUCH-466	2/03/2023	V8 - San Pablo	Poda de árboles	Misioneros	Ramón Corona		en medio de la plaza	Al. Cuauhtémoc			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 a 16 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1379	5/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Héroes	Violeta			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1380	6/10/2023	ACH	Limpieza	Plaza Garibaldi				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1384	7/10/2023	V9 - Guerrero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Zarco	Moctezuma			CFE			Atendido
IUCH-1386	9/10/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Limpieza	Motolinia	Francisco I. Madero	16 de septiembre		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1390	5/10/2023	V8 - San Pablo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Santo Tomás	Misioneros	Ramón Corona		SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 a 16 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1368	4/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Violeta	Reforma			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1371	4/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Héroes	Violeta			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1374	5/10/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú	Ignacio Allende			Tránsito			Atendido
IUCH-1375	5/10/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Magnolia				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1376	5/10/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Limpieza	Eje Central	5 de Mayo			SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 a 16 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1359	3/10/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Motolinía	5 de Mayo	Francisco I. Madero		SOS-AP			Atendido
IUCH-1360	3/10/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	José María Izazaga	San Antonio Abad			SACMEX			Atendido
IUCH-1361	3/10/2023	V4 - Alameda-Sector Financiero	Limpieza	Lic. Primo de Verdad				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1362	3/10/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Regina			Frente al #12	SOS-AP			Atendido
IUCH-1366	4/10/2023	V14 - Juárez - Tabacalera	Limpieza	Atenas				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 a 16 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1351	2/10/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Limpieza	San Jerónimo				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1352	2/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Lucas Alamán	Eje Central			TELMEX			Atendido
IUCH-1356	2/10/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza	República de Ecuador				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-1357	2/10/2023	V14 - Juárez - Tabacalera	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Av. Juárez	Revillagigedo			SOS-AP			Atendido
IUCH-1358	2/10/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Limpieza	Plaza Santo Domingo				SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 a 16 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1268	18/09/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Margil	Emiliano Zapata			SACMEX			Atendido
IUCH-1269	18/09/2023	V3 - Santo Domingo	Falla en semáforo	República de Brasil	República de Colombia			Tránsito			Atendido
IUCH-1270	18/09/2023	V3 - Santo Domingo	Falla en semáforo	República de Brasil	República de Nicaragua			Tránsito			Atendido
IUCH-1346	30/09/2023	V8 - San Pablo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Santo Tomás	Misioneros	Ramón Corona	Frente al #47 al #58	SACMEX			Atendido
IUCH-1349	1/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Limpieza	Guerrero	Violeta			SOS-DGSUS			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 a 16 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1419	14/10/2023	ACH	Desperfectos en banquetas	Nezahualcoyotl			Frente al Corralón Vehicular	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1420	14/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Juárez	López			CFE			Pendiente
IUCH-1424	16/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Lucas Alamán	San Antonio Abad	5 de Febrero		CFE			Pendiente
IUCH-1426	16/10/2023	V1 - Santa María la Redonda	Falta de bolardos	Violeta				ACH			Pendiente
IUCH-1427	16/10/2023	ACH	Mal estado de cables o equipamiento	Santo Tomás	Ramón Corona			TELMEX			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 a 16 de octubre 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1410	12/10/2023	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Leandro Valle			Frente al Fuente de la Aguilita	ACH			Pendiente
IUCH-1411	12/10/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Perú			Reportan coladera con Piedras	ACH			Pendiente
IUCH-1413	13/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Plaza Garibaldi				Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1417	14/10/2023	ACH	Falla en semáforo	Eje 1 Norte				Tránsito			Pendiente
IUCH-1418	14/10/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Nezahualcoyotl			Frente al Corralón Vehicular	CFE			Pendiente

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - octubre 2023

88 %
avance

<i>Matriz de Turnos</i>	<i>ESTATUS</i>		
	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc	4	2	6
CFE	2		2
FCH	1		1
SACMEX-Drenaje	1		1
SACMEX-Obra	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	1		1
Telmex	1		1
Suma total	15	2	17

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - octubre 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS
7	7/3/2023	ACH	Que a petición de los vecinos se repare la iluminación en la calle Francisco de Garay entre Tolsá y Av. Chapultepec.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente
17	25/7/2023	ACH	Atención a la petición de la selección de residuos sólidos sobre la calle Isabel la Católica esquina con Madero por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente



Asuntos generales



ACH | Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas - Octubre 2023



47%

AVANCE

Atención a registros,
coladeras y tapas

DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN	OTRAS IDENTIFICADAS
ACH	31	31	0	100%	12
TELMEX	17	17	0	100%	0
SOS - DGSUS- AP	48	34	14	71%	0
AL CUAUHTÉMOC	115	88	27	77%	42
SOS - DGOIV	23	15	8	65%	22
CFE	126	71	55	56%	0
SACMEX	202	96	106	48%	70
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	133	1	132	1%	0
AL. V. CARRANZA	51	0	51	0%	0
TOTAL	746	353	393	47%	146

Gráfica comparativa de avance semanal por dependencia



Gráfica circular de atención