



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VI SESIÓN

19 de marzo de 2024



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 15 de marzo de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	90	cantidad	quincenal	29 de marzo de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	12	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	0	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	9	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

San
Ildefonso
Moneda
Zapata
Plaza del
Empedradillo
Madero
República de
Cuba


- Colocación de 3 bolardos en San Ildefonso entre Loreto y El Carmen.
- Reparación de banqueteta con 4 piezas tipo recinto en calle Moneda entre Plaza SEminario y Primo de Verdad.
- Desazolve de 8 ml. de rejilla tipo Irving y excavación de cepa de 10 ml. por 50 cm. de profundidad y 50 cm. de ancho, en Zapata entre Margil y Santísima.
- Colocación de 20.0 m2 de tapial de madera al mapa ubicado en Plaza del Empedradillo.
- Colocación de 18.0 m2 de tapial de madera a la escultura de Francisco Villa ubicada en Madero esquina Isabel la Católica.
- Relleno de zanja y colocación de acabado en piso de 10.0 ml. en Zapata.
- Colocación de 2 bolardos en Zapata y Margil.
- Reparación de registro en República de Cuba entre Allende y Callejón del 57.



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Tabaqueros
Madero
Monte de
Piedad
Plaza 2 de
Abril
Santa
Veracruz
Belisario
Domínguez
República de
Perú


- Colocación de pieza de recinto en Tabaqueros, se coloca a modo de tapa removible.
- Colocación de pieza de recinto en base de escultura de Francisco Villa en Madero esquina Isabel la Católica.
- Colocación de bolardo en Madero esquina Isabel la Católica.
- Reposición de 1 pieza de recinto en banqueta en Madero esquina Isabel la Católica.
- Reparación de banqueta de concreto estampado y de tapa de registro, así como renivelación de 2 piezas de piso tipo recinto en Monte de Piedad esquina Madero.
- Reposición de tapa de dren y reposición de tapa de registro en Plaza 2 de Abril.
- Reacomodo de bolardo en Santa Veracruz esquina 2 de Abril.
- Colocación de asfalto en Belisario Domínguez casi esquina Palma.
- Reposición de 1 bolardo en República de Perú e Incas.



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por Justicia Cívica y Fotocívicos




Fotocívicos asiste 1 persona ,
limpieza de vidrios del Templo
Mayor, turno matutino, 4 de marzo
de 2024



Infraestructores de Justicia Cívica asisten
11 personas, limpieza de plaza
Vizcaínas, 5 de marzo de 2024



Fotocívicos asisten 2 personas, riego
de áreas verdes en Plaza Vizcaínas
turno matutino, 5 de marzo de 2024



Fotocívicos asiste 1 persona , limpieza
de ventanas arqueológicas de República
de Argentina, turno vespertino, 5 de
marzo de 2024

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por Justicia Cívica y Fotocívicos



Fotocívicos asiste 1 persona , limpieza de mapa, alebrije y tótem, turno vespertino, 6de marzo de 2024



Fotocívicos asiste 1 persona , limpieza de ventanas arqueológicas de República de Argentina, turno vespertino, 7 de marzo de 2024



Fotocívicos asiste 1 persona, realiza riego de áreas verdes enciclovía de República de Perú, turno matutino, 11 de marzo de 2024

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por Justicia Cívica y Fotocivicos



**Fotocivicos asisten 3 personas ,
limpieza de ventanas arqueológicas de
República de Argentina, turno
vespertino, 11 de marzo de 2024**



**Infraestructores de Justicia Cívica asisten 8 personas,
limpieza y riego de jardín Allende y jardín
delObispo, 12 de marzo de 2024**

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por Justicia Cívica y Fotocívicos



Fotocívicos asisten 2 personas, reparten información y pegan carteles relativos al evento del sábado en el Zócalo, turno matutino, 14 de marzo de 2024



Fotocívicos asiste 1 persona, pega carteles relativos al evento del sábado en el Zócalo, turno vespertino, 14 de marzo de 2024



Fotocívicos asiste 1 persona, realiza limpieza de ventana arqueológica y estela informativa, turno vespertino, 15 de marzo de 2024

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes ACH





Riego en jardín Allende, 4 de marzo de 2024



Lavado de 45 m2 de banqueta en República de Perú frente al no. 57, 8 de marzo de 2024



Riego en macetones de República de Guatemala, González Obregón y Comonfort, 6 de marzo de 2024



Desague de registro y bóveda de CFE, se sacaron 130,000 lts de aguas residuales, también se realizó limpieza de espacios a un costado del Templo de la Santísima y se lavaron 650 m2 de la calle Zapata entre Margil y Santísima, 11 de marzo de 2024

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes ACH



Riego en Bucareli, Turín y Regina, 13 de marzo de 2024




Riego en San Jerónimo y Plaza Vizcaínas, 14 de marzo de 2024



Lavado y desinfectado de cisterna de 13,800 lts, 4 tinacos de 1,100 lts y 1 de 450 lts. en la escuela primaria Estado de Chihuahua, ubicada en Luna No. 131, Col. Guerrero, 15 de marzo de 2024



Alcaldía Cuauhtémoc





Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 15 de marzo de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	29 de marzo de 2024
	Desazolve de tubería	133	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	460	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	5,800	metros cuadrados		
	Poda de pasto	7,200	metros cuadrados		
	Cultivo	1,195	metros cuadrados		
	Poda de seto	1,143	metros lineales		



Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 15 de marzo de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	29 de marzo de 2024
	Recolección orgánica domiciliaria	662	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,476.6	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	507.4	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	9	piezas		
	Reconexión de circuitos	6	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	0	piezas		
	Derribo de árbol	0	piezas		

Alcaldía Cuauhtémoc | Alumbrado público

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN
1	BUEN TONO ESQUINA ERNESTO PUGIBET	REPARACIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN CIRCUITO	4/MARZO/2024
2	ESCUELA MÉDICO MILITAR ENTRE IZAZAGA Y HORMIGUEROS	REPARACIÓN DE CIRCUITO, RECONECTANDO LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN 2 POSTES	5/MARZO/2024
3	ERNESTO PUGIBET ENTRE BALDERAS Y REVILLAGIGEDO	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRABDE 150 W.A.M.	5/MARZO/2024
4	BUEN TONO ESQUINA ERNESTO PUGIBET	REPARACIÓN DE CIRCUITO DIRECTO, CAMBIO DE CONTACTOR, FOTOCELDA A 220 V. INSTALACIÓN DE 3 LUMINARIOS LED DE 100 WTS. INCLUYE MÉNSULA	6/MARZO/2024

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Retiro de árbol caído en Enrico Martínez



Barrido sobre Paseo de la Reforma



Barrido sobre Arcos de Belén



Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Operación. Drenajes.

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	15,660	400	16,060
POZOS DE VISITA	278	6	284
REJILLAS DE PISO	316	3	319
COLADERA PLUVIAL	233	3	236
ALBAÑAL (METROS)	1,187	18	1,205

REPORTE FOTOGRÁFICO



5 DE MAYO
(ESQUINA BOLIVAR)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 3 PV, 1 RP, 1 CP, 4 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



DONCELES (ENTRE EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS Y REPÚBLICA DE ARGENTINA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 RP, 2 CP, 9 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO




SAN PABLO (ESQUINA SANTO TOMAS)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 1 PV, 1 RP, 5 ML DE ALBAÑAL



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público





SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	1 mar 2024	849	Pza.(luminarias)	quincenal	29 mar 2024



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 8 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Idelfonso	Del Carmen y República de Argentina	Centro	23	Sustitución/Instalación de fotocelda	Circuito apagado
Lecumberri	Entre Calle Manuel Doblado y Callejón de Mixcalco	Centro	2	Cambio/Instalación de lámpara, balastro y reconexión de alimentación	Luminarias apagadas
Vizcaínas	Entre Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	2	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminarias apagadas
Justo Sierra	Entre Calle del Carmen y Loreto	Centro	4	Cableado y reconexión de alimentación	Luminarias apagadas
16 de Septiembre	Entre Isabel la Católica y Motolinía	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Echeveste	Aldaco y Simón Bolívar	Centro	4	Sustitución/Instalación de fotocelda	Luminaria encendida de día
Regina	20 de Noviembre y José María Izazaga	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Simón Bolívar	5 de Mayo y Francisco I. Madero	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Entre Del Carmen y Torres Quintero	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Entre San Jerónimo y José María Izazaga	Centro	20	Cambio/Instalación de balastro y reconexión	Circuito apagado
		Subtotal:	59		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A”

SEMANA AL 8 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	Entre 5 de Febrero y Palma	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Bolivia	Entre Girón y C. Del Carmen	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República del Salvador	Entre Isabel la Católica y 5 de Febrero	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
Justo Sierra	República de Argentina y Del Carmen	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Cuba	Rep. de Chile e Ignacio Allende	Centro	24	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República de Bolivia	República de Brasil y República de Argentina	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Correo Mayor	Mesones y Regina	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Honduras	Eje Central e Ignacio Allende	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria en intermitencia
República de Costa Rica	Calle Florida y Calle Aztecas	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro y lámpara	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Fray Pedro de Gante y Eje central	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro y lámpara	Luminaria apagada
		Subtotal:	45		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 8 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Manuel de la Peña y Peña	Florida y González Ortega	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Venustiano Carranza	Eje Central y Fray Pedro de Gante	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
Florida	República de Costa Rica y Manuel de la Peña y Peña	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	5		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 8 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	3	Cambio de foco y balastro	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Se instala proyector para la fuente primavera	Obra nueva
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	40	Se corrige corto	Luminarias apagadas
		Subtotal	44		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 8 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Edificio Virreinal	Plaza de la Constitución No. 2	Centro	268	Se reconectan líneas de alimentación de edificio virreinal, se enciende en edificio, se revisan los proyectores	Mantenimiento de acuerdo al programa
		Subtotal	268		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 8 DE MARZO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Américas, Venus, Neptuno, Ninfa 1, Ninfa 2, Primavera, Nadaides, Mercurio, Géiser Hidalgo, Géiser Hilton y Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	11	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Danaides, Américas, Primavera, Venus y Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Américas, Géiser Hilton, Neptuno, Mercurio, Primavera, Ninfa 1, Venus, Ninfa 2, Danaides y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Danaides, Neptuno, Mercurio, Primavera, Américas y Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente de la República	Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de la República	Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal 20 de Noviembre	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal 20 de Noviembre	Centro	1	Aplicación de pintura en el bajo puente	Mantenimiento
		Subtotal	36		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 8 DE MARZO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Instalación de acometida eléctrica	Mantenimiento
Fuente Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reparación y reposición de infraestructura dañada	Mantenimiento
Fuente Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Verificar el robo de material eléctrico perteneciente a la infraestructura de la fuente	Mantenimiento
Fuente Mercurio	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Neptuno, Ninfa 1, Ninfa 2, Américas y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Neptuno, Primavera, Venus, Américas y Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución Esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Neptuno, Géiser Hilton, Ninfa 1, Mercurio, Primavera, Américas, Venus, Ninfa 2, Danaides y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		Subtotal	26		
		Total	483		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 18 DE MARZO



16 DE SEPTIEMBRE



20 DE NOVIEMBRE

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 18 DE MARZO



SIMÓN BOLÍVAR



SAN IDELFONSO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 18 DE MARZO



PALMA



REGINA

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE FOCO y BALASTRO

SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

EDIFICIO VIRREINAL



SE RECONECTAN LINEAS DE ALIMENTACIÓN

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE TENOCHTITLAN



ENCENDIDO DE FUENTE

FUENTE TLAXCOAQUE



APLICACIÓN DE QUÍMICOS: HIPOCLORITO, CLARIFICADOR y ALGUCIDA

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PRIMAVERA



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA y ZONAS ALEDAÑAS



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 15 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Ignacio Allende	República de Honduras y República de Perú	Centro	12	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito encendido de día
Ignacio Allende	Belisario Domínguez	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria apagada
Moneda	La Academia y Correo Mayor	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Torres Quintero y Manuel Doblado	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Perú	República de Chile y Leandro Valle	Centro	15	Reconexión a líneas de alimentación/ Sustitución de fotocelda	Circuito apagado
República de Nicaragua	República de Argentina y Aztecas	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Aldaco	Esquina República de El Salvador	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Esquina Venustiano Carranza	Centro	1	Sustitución de fotocelda	Luminaria encendida de día
Palma	Tacuba y 5 de Mayo	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria encendida de día
Manuel de la Peña y Peña	Del Carmen y Giron	Centro	1	Sustitución de luminaria	Luminaria apagada
		Subtotal:	36		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 15 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Colombia	Carmen y Girón	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Nezahualcóyotl y José María Izazaga	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria apagada
Corregidora	Jesús María y Alhóndiga	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Mesones	Las Cruces y Correo Mayor	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
Palma Norte	Tacuba y 5 de Mayo	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ	Luminaria apagada
Regina	Callejón de Mesones y 5 de Febrero	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Simón Bolívar e Isabel La Católica	Centro	1	Sustitución de lámpara y socket PGZ, y balastro electrónico	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Del Carmen y Torres Quintero	Centro	6	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Ramón Corona	Anillo de Circunvalación y Santo Tomás	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ	Luminaria apagada
San Marcos	Emiliano Zapata y República de Guatemala	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria apagada
		Subtotal:	15		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 15 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Uruguay	Jesús María y Las Cruces	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Simón Bolívar y Eje Central	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Regina y San Jerónimo	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Nezahualcóyotl y José María Izazaga	Centro	9	Restablecimiento de ITM	Luminaria apagada
Guillermo Marconi	Donceles y Tacuba	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Regina	Correo Mayor y Las Cruces	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	San Jerónimo y José María Izazaga	Centro	1	Sustitución de lámpara y socket PGZ, y balastro electrónico	Luminaria apagada
Corregidora	Roldan y 1er Callejón de Corregidora	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminaria apagada
República de Nicaragua	República de Brasil y República de Argentina	Centro	20	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Soledad	Margil y La Santísima	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	37		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 15 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Chile	República de Perú y República de Honduras	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Justo Sierra	República de Argentina y Calle del Carmen	Centro	14	Restablecimiento de ITM	Circuito encendido de día
República de Chile	República de Perú y República de Honduras	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Isabel La Católica y Motolina	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y balastro electrónico	Luminaria apagada
Girón	República de Colombia y República de Bolivia	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Justo Sierra	Del Carmen y Leona Vicario	Centro	20	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
20 de Noviembre	Regina y Mesones	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
20 de Noviembre	San Jerónimo y Regina	Centro	1	Sustitución de balastro electrónico	Luminarias apagadas
República de Guatemala	Del Carmén y La Academia	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Uruguay	Las Cruces y Correo Mayor	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y reconexión a líneas de alimentación	Luminarias apagadas
San Camilito	República de Ecuador y República de Honduras	Centro	17	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
		Subtotal:	61		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	11	Se realiza la verificación del 11 PDL's que se encuentran en la Bóveda Hidalgo	Mantenimiento de acuerdo al programa
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	11	Se repara en circuito apagado y se realiza protección metálica en la Bóveda Hidalgo	Mantenimiento de acuerdo al programa
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Se reconectan líneas de alimentación y se guardan cableado en nicho	Obra nueva
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	40	Se conecta y se restablecen 2 interruptores botados y una línea de contactor	Luminarias apagadas
		Subtotal	63		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Casa de la Primera Imprenta Lic. Primo De Verdad No. 10 Esq. Moneda		Centro	60	Se realiza la programación de color de acuerdo al calendario, se deja funcionando correctamente	Programación de color de acuerdo al calendario
		Subtotal	60		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE MARZO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Danaides, Américas, Venus, Primavera, Ninfa 1, Neptuno, Mercurio, Géiser Hidalgo, Géiser Madero, Géiser Hilton y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	11	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Américas, Danaides, Venus, Primavera, Neptuno, Mercurio, Venus, Géiser Hilton, Géiser Hidalgo y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Américas, Géiser Teatro, Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	3	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Vaciado de fuente	Mantenimiento
Fuente de la República	Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Primavera, Mercurio, Danaides y Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
		SUBTOTAL	46		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 15 DE MARZO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	4	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	16	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 2 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	2	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución Esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Géiser Hidalgo, Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Neptuno, Mercurio, Ninfa 1, Ninfa 2, Primavera, Américas, Venus, Danaides, Géiser Hidalgo, Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Primavera, Ninfa 1, Ninfa 2, Neptuno, Venus, Danaides, Américas, Géiser Hidalgo, Géiser Hilton, Géiser Madero y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	11	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		SUBTOTAL	48		
		TOTAL	366		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 15 DE MARZO



IGNACIO ALLENDE



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 15 DE MARZO



GUILLERMO MARCONI



JUSTO SIERRA

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL



SE RESTABLECEN 2 INTERRUCTORES BOTADOS Y SE CONECTA UNA LINEA DE CONTACTOR

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL



SE ABRE BOVEDA HIDALGO Y JUAREZ, SE PROGRAMA RELOJ DE ENCENDIDO A LAS 7:00 Y APAGADO A LAS 18.20 PM



VERIFICACIÓN DEL 11 PDL'S QUE SE ENCUENTRAN EN LA BOVEDA HIDALGO

SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA



SE RECONECTAN LINEAS DE ALIMENTACIÓN DE EDIFICIO VIRREINAL

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE TENOCHTILAN



FUENTE TLAXCOAQUE



ENCENDIDO DE FUENTE



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 17/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	02 de Abril
Recolección	02) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,461	metros cúbicos		
	03) Tierra recolectada en PA del CH	117.00	metros cúbicos		
Lavado	04) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	05) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	675,896	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 17/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Sitio críticos lavados en PA de CH	256	sitios	quincenal	02 de Abril
Recolección	07) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	08) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	4,932	piezas		
Eliminación de grafiti	9) Eliminación de grafiti en PA de CH	16,743	metros cuadrados		
Limpieza	10) Retiro de propaganda en PA de CH	8,191	piezas		
Eliminación de plagas	11) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	0	piezas		
	12) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
REPÚBLICA DEL SALVADOR DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	13	m2
REPÚBLICA DE URUGUAY DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	23	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE IZAZAGA A TACUBA	14	m2
5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE A IZAZAGA	12	m2
SAN JERÓNIMO DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	8	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	2,363	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS DE AV. JUÁREZ A 5 DE MAYO (PROTESTA)	24	m2
5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	1,702	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE MONTE DE PIEDAD A PALACIO NACIONAL (PROTESTA)	1,986	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PERIFERIA) (PROTESTA)	9,588	m2
20 DE NOVIEMBRE DE VENUSTIANO CARRANZA A PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	46	m2
16 DE SEPTIEMBRE DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN A PALMA (PROTESTA)	28	m2
MONTE DE PIEDAD DE 5 DE MAYO A TACUBA (PROTESTA)	36	m2
5 DE FEBRERO DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN A VENUSTIANO CARRANZA (PROTESTA)	12	m2
PLAZA EMPEDRADILLO (PROTESTA)	151	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A LUIS MOYA (PROTESTA)	94	m2
5 DE MAYO DE BOLÍVAR A PALMA (PROTESTA)	189	m2
AV. JUÁREZ DE LUIS MOYA A DOLORES (PROTESTA)	244	m2
5 DE MAYO DE PALMA A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	36	m2
MONTE DE PIEDAD DE TACUBA A 16 DE SEPTIEMBRE (PROTESTA)	174	m2
TOTAL	16,743	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 70.00 M2 Y PROTESTA 16,673 M2





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 04 AL 14 DE MARZO DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	30	67,500	6.80	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	11	13	39,000	3.30	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	30	3,000	6.80	
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	30	73,020	7.60	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	30	67,200	11.50	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	11	21	2,100	5.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	17	10,200	20.80	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCO CER	ESQUINA LECUMBERRI	8	8	1,120	22.80	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	3	3	750	4.50	
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE NICARAGUA	5	5	14,365	6.00	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLE PEDRO MORENO	ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	1	1	100	3.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	4	4	400	1.00	
DONCELES	ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	1	1	100	0.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	2	2	8,450	0.40	
CORREDOR SANTÍSIMA	ESQUINA ZAPATA	3	3	300	13.00	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
ENRICO MARTÍNEZ	ESQUINA CIUDADELA	1	1	100	0.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 23	ENTRE CALLE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA (FRENTE AL CINE MARISCALA)	1	1	100	0.30	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOECER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCO CER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA SANTA CATARINA




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE PEDRO MORENO, ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE DONCELES, ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE SANTÍSIMA, ESQUINA ZAPATA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE SANTÍSIMA, ESQUINA ZAPATA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE ENRICO MARTÍNEZ ESQUINA CON CIUDADELA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL No. 23, FRENTE AL CINE MARISCALA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL POR EL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO INDÍGENA ARTESANAL ORIGINARIO DE MÉXICO A.C.”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL POR EL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO INDÍGENA ARTESANAL ORIGINARIO DE MÉXICO A.C.”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SEMINARIO POR EL PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SEMINARIO POR EL PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA FRENTE A PALACIO NACIONAL POR EL PLANTÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA Y LAVADO FRENTE A PALACIO NACIONAL POR EL PLANTÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SEMINARIO POR EL PLANTÓN DEL “FRENTE DE DIRECTORES ENCARGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO”




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO “ENREDO BARROCO”, CON MOTIVO DEL FESTIVAL “TIEMPO DE MUJERES”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, AL FINALIZAR LOS TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE GRAFITTI GENERADO EL PASADO 8 DE MARZO (DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER) MARCHA DE COLECTIVOS FEMINISTAS



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras de Infraestructura Vial
Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial



DCOIV | Avances

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL

Avances Generales

- Inicio de obra: 28/02/2024







DCOIV | Avances

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL

DATOS GENERALES


- 9 semanas de ejecución del proyecto.
- 19,400 m² de intervención.



DCOIV | Avances

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL



Colado de concreto tipo Whitetopping 1,763.66 m² al 15 de marzo de 2024



DCOIV | Avances

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL

Cimbra, colado y lavado de concreto hidráulico Whitetopping



DCOIV | Avances

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL


Renivelación de rejillas hidráulicas existentes.



DCOIV | Avances

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL

Fresado (113 m³) y renivelación mediante asfalto (273.34 m³) al 15 de Marzo de 2024.



DCOIV | Avances

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL


Preparación del área de trabajos para la Marcha 8M y para el evento masivo del 16 de marzo



DCOIV | Avances

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL


Lavado y cortes estructurales y arquitectónicos en tableros colados.



DCOIV | Avances

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL

Inicio de colado de tableros de concreto hidráulico. (311 m²)



DCOIV | Avances

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL


Reemplazo de recinto dañado y colocación de cajones de madera en accesorios renivelados



DCOIV | Avances

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL


Renivelación mediante asfalto



DCOIV | Avances

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL

Reubicación de mobiliario a la calle 20 de noviembre





Sistema de Transporte Colectivo - Metro



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 1 de marzo al 14 de marzo	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	0/5	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	01 de Abril
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	Todos en función	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
		Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes k5	Línea 8	Fray Servando 2515	Línea 4
		Garibaldi S4	Línea 8
		Guerrero R4	Línea B

ELEVADORES	
Balderas BAL-3-ET3	Línea 3



Fideicomiso del Centro Histórico

FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO	23	30	JULIO 2024
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	55	58	CONVENIO MODIFICATORIO. ABRIL 2024
F-54/009/2023	ARREGLO DE LAS 3 FACHADAS DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO "CASA XOCHIQUETZAL"	99	100	ENERO 2024

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Preparación de cimbra para colado de pavimento acabado final y retiro de vegetación invasiva.

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Integración de aplanado grueso, fino así como pintura
vinílica en muros atendidos



Liberación de aplanados en muros para determinar afectaciones en fábricas

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Trabajos concluidos.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS
CASA XOCHIQETZAL



Instituto Nacional de Antropología e Historia



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 15/03/24	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	18	cantidad	quincenal	02/04/24
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	2	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	11	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		



Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	51	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	GANTE	21	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	LIC PRIMO VERDAD	2	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	TACUBA	5	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	JOSE MARIA PINO SUAREZ	18	CENTRO	REMODELACION	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE CUBA	60	CENTRO	REPARACIONES	OBRA MENOR
-	SANTO TOMAS	41 B	CENTRO	MANTENIMEINTO	OBRA MENOR
-	ALLENDE	74	CENTRO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	FLORIDA	40	CENTRO	AMPLIACION DE OBRA NUEVA DE 3 A 7 NIVELES	OBRA MAYOR
-	REP VENEZUELA	10	CENTRO	PRÓRROGA PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS	OBRA MENOR
-	REP VENEZUELA	8	CENTRO	MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PORTONES DE MADERA	OBRA MENOR
-	SOLEDAD	66	CENTRO	MANTENIMIENTO EN FACHADA	OBRA MENOR
-	AV 20 DE NOVIEMBRE	195	CENTRO	MANTENIMIENTO EN MUROS Y HERRERIA	OBRA MENOR
-	FILOMENO MATA	11	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	JOSE MA MARROQUI	68	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	LEANDRO VALLE	13 Y 15	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	ISABEL LA CATOLICA	99	CENTRO	REMODELACION	OBRA MENOR

Solicitudes de Enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	SANTISIMA	22	CENTRO	ENSERES	OBRA MENOR
-	SANTISIMA	23	CENTRO	ENSERES	OBRA MENOR



Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	103	CENTRO	MANTENIMIENTO DE FACHADA	OBRA MENOR
-	PEÑA Y PEÑA	25	CENTRO	DEMOLICIÓN	OBRA MAYOR
-	JESÚS MARÍA	128	CENTRO	PRORROGA PARA RESTAURACIÓN	OBRA MENOR
-	20 DE NOVIEMBRE	3	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO	MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE MUROS Y ARCOS	OBRA MAYOR
-	DONATO GUERRA S/N Y PASEO DE LA REFORMA		CENTRO	PRORROGA, COLOCACIÓN DE FIBRA ÓPTICA	OBRA MENOR
-	BOLÍVAR	21	CENTRO	MANTENIMEINTO Y RERSTAUACIÓN	OBRA MENOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	LAS CRUCES	24	CENTRO	PINTURA EN FACHADA Y LIMPIEZA AL INTERIOR	OBRA MENOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	26	CENTRO	LIMPIEZA DE FLORA PARASITA EN MUSEO DEL ESTANQUILLO	OBRA MENOR
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO	ADECUACIONES AL INTERIOR, ACADEMIA DE SAN CARLOS	OBRA MENOR
-	BALDERAS	92	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR



Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito

Tránsito | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 19/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	110	cantidad	quincenal	02 de abril
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		



Tránsito | Indicadores

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	1
APAGADO	14
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	4
CAMBIO DE COMPONENTE	1
CORTO	4
DERRIBADO	1
DESINTALACIÓN	9
DESORIENTADO	2
FOCO FUNDIDO	5
FY-CINTILANTE	26
IMPACTADO	1
INSTALACIÓN DE SEMAFORO	1
OBRA CIVIL	1
PEATON DAÑADO	2
PUERTA ABIERTA	1
REINTALACIÓN	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	36
TOTAL GENERAL	110

MANTENIMIENTO SEMAFORICO





Turnos e incidencias urbanas

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - marzo 2024

65%
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	13	1	14
Al. Cuauhtémoc	11	10	21
CFE	8	20	28
SACMEX	21	15	36
SOS-AP	18	6	24
SOS-DGOIV	1		1
SOS-DGSUS	34		34
TELMEX	8	10	18
Tránsito	11	4	15
Suma total	125	66	191

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 05 al 15 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-504	20/02/2024	V14 - Juárez - Tabacalera	Falla en semáforo	Tolsa	Bucareli			Tránsito			Atendido
IUCH-515	25/02/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma			Monumento a Simón Bolívar	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-528	3/03/2024	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador			#185	SACMEX			Atendido
IUCH-541	4/03/2024	V8 - San Pablo	Limpieza	Jesús María	Fray Servando Teresa de Mier	San Pablo		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-544	7/03/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	San Ildefonso	Del Carmen		#55	TELMEX		 <small>19-43629-99-12642-2245.0m 7 mar. 2024 8:14:05 p. m.</small>	Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 05 al 15 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-489	15/02/2024	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Leona Vicario	José Joaquín Herrera	Lecumberri		SACMEX			Atendido
IUCH-492	15/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Daño al equipamiento urbano	Leandro Valle				SOS-AP			Atendido
IUCH-496	16/02/2024	VB - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mesones	José María Pino Suárez			CFE			Atendido
IUCH-499	17/02/2024	ACH	Fugas de agua	Eje Central	Arcos De Belén	Delicias		SACMEX			Atendido
IUCH-502	19/02/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma	Eje 1 Norte		Retiro de Traftambos	ACH			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 05 al 15 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-455	5/02/2024	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Guerrero	Mosqueta	Degollado	Frente al #164	TELMEX			Atendido
IUCH-460	6/02/2024	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Fray Servando Teresa de Mier			Frente al #344	SACMEX			Atendido
IUCH-472	10/02/2024	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Reforma	Magnolia	Galeana		CFE			Atendido
IUCH-483	13/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	República de Brasil	República de Nicaragua			Tránsito			Atendido
IUCH-488	14/02/2024	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fugas de agua	Eje Central	Delicias	Arcos De Belén	Frente al #125	SACMEX			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 05 al 15 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-537	2/03/2024	V1 - Santa María la Redonda	Fugas de agua	Av. Guerrero	Mina		Esquina	SACMEX			Pendiente
IUCH-538	2/03/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Cuba			Frente al #57	CFE			Pendiente
IUCH-539	2/03/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Chile			Frente al #6	TELMEX			Pendiente
IUCH-542	7/03/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Corregidora			#84	SACMEX			Pendiente
IUCH-543	7/03/2024	ACH	Mal estado de cables o equipamiento	República de Perú			#51-A	TELMEX			Pendiente



Asuntos generales