



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INIEDA ESTRUCTURA

## **DE INFRAESTRUCTURA**

XIII SESIÓN - Evaluación Junio

25 de junio de 2024



## Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



## Reportes Institucionales



## **Autoridad del Centro Histórico**





### Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 21 de junio de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	168	cantidad		
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica y fotocivicos	17	cantidad	quincenal	5 de julio de 2024
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	0	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	6	jornadas		



#### Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Plaza 23 de Mayo Plaza Empedradillo República de Guatemala República de Uruguay Plaza de la Constitución Talavera Belisario Domínguez Plaza Seminario

- Retiro de 2 bolardos en Plaza 23 de mayo.
- Reposición de 1 tapa de registro y colocación de 23 piezas de loseta tipo recinto, en Plaza del Empedradillo.
- Acomodo de 1 macetón en República de Guatemala casi esquina República de Brasil.
- Rehabilitación de un tramo e banqueta de concreto en República de Uruguay esquina Correo Mayor.
- Reposición de 56 losetas tipo recinto en Plaza de la Constitución.
- Reposición de 6 tapas de dren en Talavera frente al No. 26.
- Retiro de base metálica en Talavera esquina Mesones.
- Rehabilitación de rejillas de dren y colocación de asfalto en Belisario Domínguez esquina República de Brasil.
- Reposición de 2 tapas de dren en Plaza Seminario.









#### Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Rodríguez
Puebla
Tacuba
Plaza
Seminario
Moneda
Plaza del
Empedradillo
Plaza Santa
Cartarina

- Reposición de 1 tapa de registro, en Dr. Lavista y Dr. Andrade.
- Colocación de un ejercitador y reforzamiento de 5 ejercitadores más.
- Retiro de 3 bolardos y reacomodo de 2 macetones, en plaza Ciudadela.
- Reposición de 1 pieza de dren en plaza Juárez.
- Rehabilitación de 2 m2 de banqueta de concreto estampado, en República de Guatemala frente al No. 78, afuera de la clínica de especialidades No. 2.
- Reposición de 2 piezas de dren, renivelación de 1 rejilla tipo Irving y 1 tapa metálica en plaza del Empedradillo.
- Colocación de 3 bolardos y reacomodo de 2 macetones en plaza Ciudadela.
- Acomodo de 30 piezas de piso de foamy y pintura de 91.00 m2 de piso con pintura de esmalte.
- Colocación de 16 lonas informativas en diversos puntos del Centro Histórico.
- Reposición de 3 tapas de dren en Plaza Juárez.









#### Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas









Reposición de tapas de dren, Moneda y Primo de Verdad



Reparación de jardinera, Plaza del Empedradillo



Reparación de banqueta, República de Uruguay y Correo Mayor



### Autoridad del Centro Histórico | Infraestructura gráficas













Reparación de fuga de agua y relleno de socavón, República de Guatemala, Centro de Salud No. 2



#### Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes e infraestructura



Riego en San Jerónimo, 14 de junio de 2024



Riego en Jardín Allende, 18 de junio de 2024



Riego en Regina, 14 de junio de 2024



Riego en macetones de República de Guatemala, 18 de junio de 2024



Riego en Jardín del Obispo, 18 de junio de 2024



#### Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes e infraestructura



República de Paraguay No. 78, desazolve con varillas y bomba charquera, 10 de junio de 2024



Sol No. 19, sopleteo de toma de agua, 10 de junio de 2024



Retiro de cascajo en Rep. de Venezuela No. 25, producto de derrumbe de losa 13 de junio de 2024



Riego de macetones en Comonfort, 18 de junio de 2024



### Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



cambio de macetas para arbustos




Rehabilitación de alebrijes



Limpieza de ventanas arqueológicas en República de Argentina



### Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos



Limpieza de barandales del Templo Mayor




Recolección de basura en el Zócalo




Reparación de banquetas, incidencias menores



### Autoridad del Centro Histórico | Atención con apoyo de foto cívicos







Limpieza de plazas

Trabajos de pintura

Trabajos de apoyo para difusión de eventos



#### Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


1,560

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH junio



141

Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Foto Cívicos junio







#### Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

## 656 m<sup>2</sup>

Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH junio



53
Riegos de áreas verdes junio





## Alcaldía Cuauhtémoc



### Al. Cuauhtémoc | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 21 de junio de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga		5 de julio de 2024
	Desazolve de tubería	351	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	1,310	metros lineales		
	Riego	5,850	metros cuadrados	quincenal	
Darguag v Jardin ag	Poda de pasto	6,150	metros cuadrados		
Parques y Jardines	Cultivo	1,150	metros cuadrados		
	Poda de seto	3,964	metros lineales		



### Al. Cuauhtémoc | **Indicadores**

Estrategia	Indicador	Reporte al 21 de junio de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
	Barrido diario	2,916	Kilómetros		
Limpiazavy regeleppién	Recolección orgánica domiciliaria	597	Toneladas		
Limpieza y recolección	Recolección inorgánica domiciliaria	1,348	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	442.2	Toneladas	quincenal	5 de julio de 2024
Alumahrada	Luminarias	18	piezas	·	GC 2021
Alumbrado	Reconexión de circuitos	13	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	18	piezas		
	Derribo de árbol	0	piezas		



### Al. Cuauhtémoc | Mantenimiento hidráulico

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	U.M.	CANTIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN
1	16 DE SEPTIEMBRE N° 45 ENTRE BOLÍVAR Y MOTOLINÍA	DESAZOLVE DE ATARJEA	ML	60	19/JUN/2024
2	AYUNTAMIENTO ENTRE ARANDA Y BUEN TONO	Desazolve de Atarjea	ML	60	17/JUN/2024
3	CORREGIDORA N° 62	Desazolve de Atarjea	ML	120	9/JUN/2024
4	ERNESTO PUGIBET ENTRE BUEN TONO LUIS MOYA "MERCADO SAN JUAN PUGIBET"	DESAZOLVE DE ATARJEA	ML	70	19/JUN/2024



### Al. Cuauhtémoc | Mantenimiento hidráulico

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	U.M.	CANTIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN
5	GIRÓN (MERCADO ABELARDO RODRÍGUEZ)	DESAZOLVE DE ATARJEA	ML	120	10/JUN/2024
6	IZAZAGA N° 62	Desazolve de Atarjea	ML	70	17/JUN/2024
7	JUAN ÁLVAREZ E IGNACIO ALLENDE "MERCADO LAGUNILLA 3"	Desazolve de Atarjea	ML	60	9/JUN/2024
8	REGINA N° 14 ENTRE BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	DESAZOLVE DE ATARJEA	ML	60	17/JUN/2024



#### Al. Cuauhtémoc | **Gráficas**



Desazolve en Ecuador 107



Poda Granaditas 139



Poda en Tacuba 69



Reparación de Alumbrado Público en la periferia del Deportivo Guelatao



Operativo en Av. Circunvalación y Lecumberri



Retiro de cascajo en República de Chile y Lazarín del Toro



#### Al. Cuauhtémoc | **Gráficas**



Reparación de Alumbrado Público en Pugibet de Revillagigedo a Luis Moya



Desazolve en la Escuela Primaria Alfredo U. ubicada en Manuel Doblado 75



Construcción de banqueta y plantación de 3 árboles en San Salvador el verde



Operativo en la plaza San Juan



Desazolve en Venustiano Carranza 125



#### Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


7,765.7

Toneladas de recolección orgánica junio


17,182.8

Toneladas de recolección inorgánica junio





#### Recolección inorgánica domiciliaria y barrido






#### Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


9

Fugas de agua reparadas junio

239

Reparaciones de luminarias junio







## Secretaría de Obras y Servicios

- Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
- **Alumbrado Público**



### SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	07 Jun 2024	1,439	Pza.(luminarias)	quincenal	05 Jul 2024



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
1ra. Cerrada 5 de Mayo	Isabel la Católica y Palma	Centro	25	Acomodo de componentes	Circuito apagado
20 de Noviembre	Nezahualcóyotl y José María Izazaga	Centro	12	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
20 de Noviembre	Mesones y República de El Salvador	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Nezahualcóyotl y José María Izazaga	Centro	11	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
20 de Noviembre	Mesones y República de El Salvador	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
5 de Febrero	Mesones y Regina	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
Aldaco	Esquina República del Salvador	Centro	1	Sustitución declampara PGZ	Luminaria apagada
Alhóndiga	Manzanares y corregidora	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ	Luminaria apagada
Apartado	República de Argentina y Del Carmen	Centro	1	Sustitución de luminaria PGZ	Luminaria apagada
		Subtotal:	54		



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvo
Bolívar	Mesones y José Ma. Izazaga	Centro	17	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Bolívar	San Jerónimo y José María Izazaga	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y Socket PGZ	Luminaria apagada
Callejón Héroes del 57	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Callejón Mixcalco	San Antonio Tomatlán y General Miguel Alemán	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
Callejón Mixcalco	Mixcalco y San Antonio	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
Callejón San Ignacio	Vizcaínas y de las Vizcaínas	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Condesa	5 de Mayo y Tacuba	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
Corregidora	José María Pino Suárez y Erasmo Castellanos	Centro	2	29 Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	5 de Febrero y 20 de Noviembre	Centro	27	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Ignacio Allende	Donceles y Tacuba	Centro	11	Acomodo de componentes	Circuito apagado
		Subtotal:	63		



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Isabel la Católica	San Jerónimo y Regina	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
Jesús María	Emiliano Zapata y República de Guatemala	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Eje Central y Simón Bolívar	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
José Mariano Jiménez	San Jerónimo y Echeveste	Centro	10	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
José Mariano Jiménez	Callejón Esperanza y Echeveste	Centro	1	Sustitución lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
Lecumberri	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	Centro	4	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Lecumberri	Leona Vicario y Manuel Doblado	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Del Carmen y Torres Quintero	Centro	12	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Manuel de la Peña y Peña	Florida y González Ortega	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Aztecas y Florida	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	34		



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Manzanares	Callejón Manzanares y Eje 51	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
Meave	Eje Central y Aldaco	Centro	7	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Mesones	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
Mesones	Isabel La Católica y Bolívar	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
Palma	16 de Septiembre y Venustiano Carranza	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	República de Guatemala y Calle de Moneda	Centro	1	Acomodo de componentes	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	Centro	1	Sustitución de Luminaria tipo 1900	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Corregidora y moneda	Centro	2	31 Sustitución de luminarias tipo 1900 Bellota 100w	Luminaria apagada
Regina	José María Pino Suárez y Correo Mayor	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
Regina	José María Pino Suarez y Correo	Centro	1	Sustitución de Lámpara y Socket PGZ	Luminaria apagada
		Subtotal:	17		



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Argentina	República de Bolivia y República de Colombia	Centro	2	Acomodo de componentes	Luminaria con riesgo de caída
República de Argentina	República de Perú y República de Nicaragua	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Venezuela y San Ildefonso	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
República de Bolivia	Del Carmen y República de Argentina	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
República de Ecuador	República de Brasil y Calle Palma	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
República de Paraguay	Palma Norte y Comonfort	Centro	5	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
República de Perú	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	10	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	Correo Mayor y José María Pino Suárez	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
República de Uruguay	Isabel La Católica y Simón Bolívar	Centro	1	Sustitución de Balastro, Lámpara y Socket PGZ	Luminaria apagada
República del Salvador	Isabel La Católica y 5 de Febrero	Centro	1	Sustitución de Balastro y Lámpara PGZ	Luminaria apagada
		Subtotal:	24		



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Jerónimo	Correo Mayor y José María Pino Suárez	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
San Jerónimo	Esquina Simón Bolívar	Centro	1	Sustitución de lámpara PGZ y Socket PGZ	Luminaria apagada
Santo Tomás	República de Uruguay y Manzanares	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
Tacuba	Palma Nore y Motolinía	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Venustiano Carranza	Eje Central y Simón Bolívar	Centro	19	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Venustiano Carranza	Esq. Isabel La Católica	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Isabel La Católica y Calle Palma	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ 33	Luminaria apagada
Vizcaínas	Eje Central y Simón Bolívar	Centro	14	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Vizcaínas	Aldaco y Cjón San Ignacio	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
Xicoténcatl	Manzanares y Corregidora	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
		Subtotal:	41		



#### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 14 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reemplazo de balastro y foco	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Reemplazo de balastro y foco	Obra nueva
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Se revisa voltaje	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Se soldan tapas alrededor del pdl	Obra nueva

Subtotal:

9



### SOS-DGSUS-IE's | **Anexos**

#### REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 14 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Casa de la Primera Imprenta	Lic. Primo de Verdad No. 10 esq. Moneda	Centro	417	Cambio de color de proyectores	Programación de color
Edificio de Joyerías	Monte de Piedad No. 13	Centro	340	Cambio de color de proyectores	Programación de color
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución esq. José María Pino Suárez	Centro	12	Se rastrea en fallo y se vuelve a encender	Mantenimiento
		Subtotal:	769		



### **SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico**

#### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 14 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de succión de bombas sumergibles	Mantenimiento
Fuente Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Danaides, Américas, Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio, Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente de la Plaza de la Republica	Plaza de la República S/N	Tabacalera	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Géiser Hidalgo, Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		Subtotal:	12		



## **SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico**

#### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 14 DE JUNIO

fuente	ubicación	colonia	cantidad	incidencia	motivo
Fuente Mercurio, Danaides, Venus, Primavera, Géiser Hidalgo, Géiser Hilton, Neptuno, Américas, Géiser Teatro, Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora Y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Mercurio, Géiser Hilton, Géiser Madero, Géiser Teatro, Américas, Venus, Danaides, Primavera, Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora Y Angela Peralta)	Centro	9	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Neptuno, Ninfa 1, Venus, Géiser Hilton, Ninfa 2, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora Y Angela Peralta)	Centro	6	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Ninfa 2, Neptuno, Primavera, Ninfa 1, Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora Y Angela Peralta)	Centro	5	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuente Primavera, Neptuno, Venus, Danaides, Géiser Teatro, Géiser Madero, Géiser Hilton, Géiser Hidalgo, Ninfa 1, Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora Y Angela Peralta)	Centro	10	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorita 7 clarificador	Mantenimiento
Fuente Primavera, Ninfa 1, Neptuno, Venus, Ninfa 2, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora Y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora Y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora Y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
		subtotal:	55		



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

#### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 14 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	3	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes Neptuno, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuentes Neptuno, Venus, Américas, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
		Subtotal:	19		
		TOTAL:	1,097		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 14 DE JUNIO

#### MEAVE



**RECONEXIÓN A LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN** 

#### **VIZCAÍNAS**



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA PGZ Y BALASTRO



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 14 DE JUNIO

#### **XICOTÉNCATL**



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA PGZ

#### **CORREGIDORA**



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA PGZ Y BALASTRO




## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 14 DE JUNIO

#### PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



**SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA TIPO 1900** 

#### **REPÚBLICA DE ARGENTINA**



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA PGZ Y BALASTRO



## SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | **Anexos**



#### **ALAMEDA CENTRAL**



SE REVISA VOLTAJE



42



## SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos



**ALAMEDA CENTRAL** 



REEMPLAZO DE BALASTRO Y FOCO



43



## SOS-DGSUS-IE's | **Anexos**

#### **CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA**





**CAMBIO DE COLOR DE PROYECTORES** 



## SOS-DGSUS-IE's | **Anexos**

#### **FUNDACIÓN TENOCHTITLÁN**





SE RASTREA EN FALLO Y SE VUELVE A ENCENDER



#### SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

#### **FUENTE TENOCHTITLÁN**



**ENCENDIDO DE FUENTE** 

#### **FUENTE VENUS**



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS



#### SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

#### **FUENTE DANAIDES**



APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR

#### **FUENTE NEPTUNO**



**SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTE** 



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 21 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
5 de Febrero	Mesones y Regina	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Av. 5 de Mayo	Isabel La Católica y Palma	Centro	25	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Bolívar	Calle Madero y 16 de Septiembre	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
Bolívar	Mesones y José María Izazaga	Centro	16	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Comonfort	Comonfort y Callejón Vaquitas	Centro	1	Instalación de luminaria Bellota 1900	Luminaria apagada
Corregidora	Plaza de la Constitución y Correo Mayor	Centro	1	Sustitución de Balastro y Lámpara PGZ	Luminaria apagada
Del Carmen	Manuel de la Peña y Peña y República de Bolivia	Centro	1	Sustitución de Lámpara E-39	Luminaria apagada
Eje 1 Sur	Dr. Valenzuela y Eje Central	Centro	11	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Emiliano Zapata	Margil y Santísima	Centro	7	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
Isabel la Católica	José María Izazaga y Regina	Centro	12	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	76		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 17 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Isabel la Católica	San Jerónimo	Centro	1	Sustitución de Balastro	Circuito apagado
José María Pino Suárez	Esquina Calle Regina	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Mesones y Regina	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Regina y San Jerónimo	Centro	3	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Justo Sierra	Calle Del Carmen y Loreto	Centro	2	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Las Cruces	Esquina República de El Salvador	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ	Luminaria apagada
Leandro Valle	República de Perú y Plaza 23 de Mayo	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Palma	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ , Balastro y Socket PGZ	Luminaria apagada
Regina	Jesús María y 1a Topacio	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
República de argentina	Eje 1 Norte y República de Costa Rica	Centro	6	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
		Subtotal:	60		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 21 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Argentina	República de Bolivia y República de Venezuela	Centro	10	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
República de Bolivia	Callejón Girón y Del Carmen	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
República de Bolivia	Del Carmen y República de Argentina	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	Esquina con República de Nicaragua	Centro	1	Ajuste de componentes	Luminaria con riesgo de caída
República de Brasil	República de Colombia y República de Perú	Centro	18	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	República de Cuba y Belisario Domínguez	Centro	8	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Ecuador	Calle República de Brasil y Calle Palma Norte	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
República de Guatemala	Jesús María y La Santísima	Centro	9	Sustitución de Fotocelda y Base Receptáculo	Luminaria apagada
República de Guatemala	Jesús María y Margil	Centro	9	Sustitución de Fotocelda y Base Receptáculo	Luminaria apagada
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	13	Reconexión a líneas de alimentación	Circuito apagado
		Subtotal:	71		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 21 DE JUNIO

DIRECCI	ÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de l	Uruguay	Eje 1 Oriente y Santo Tomás	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ y Balastro	Luminaria apagada
República de V	/enezuela	Rodríguez Puebla y República de Brasil	Centro	22	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
San Antonio T	omatlán	Leona Vicario y Loreto	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
San Jerón	imo	Esquina Simón Bolívar	Centro	1	Sustitución de Balastro	Luminaria apagada
Soleda	d	Eje 1 Oriente y San Marcos	Centro	1	Sustitución de Lámpara PGZ Balastro y Fotocelda	Luminaria apagada
Venustiano C	arranza	Calle 5 de Febrero y Calle 20 de Noviembre	Centro	1	Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Venustiano C	arranza	Correo Mayor y Las Cruces	Centro	1	51 Reconexión a líneas de alimentación	Luminaria apagada
Venustiano C	arranza	Simón Bolívar e Isabel La católica	Centro	1	Ajuste de componentes	Luminaria con riesgo de caída
Vizcaína	as	Simón Bolívar y Eje Central	Centro	1	Ajuste de componentes	Luminaria apagada
			Subtotal:	30		



#### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 21 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de foco	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reemplazo de balastro	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reemplazo de balastro, foco y socket	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reemplazo de balastro	Obra nueva
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reemplazo de socket y reconexión de lampara	Obra nueva
		Subtotal:	5		



## SOS-DGSUS-IE's | Anexos

#### REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 21 DE JUNIO

MOTIVO
Obra nueva
Obra nueva



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

#### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 17 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотічо
Fuente Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Danaides, Géiser Teatro, Géiser Madero, Venus, Américas, Primavera, Géiser Hidalgo, Mercurio, Géiser Hilton, Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	10	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Neptuno, Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Neptuno, Mercurio, Primavera, Américas, Danaides, Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	54 Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Neptuno, Venus, Ninfa 2, Danaides, Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Venus, Ninfa 2,  Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	3	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
		Subtotal:	28		



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico


#### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 21 DE JUNIO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	12	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 2	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Hidalgo, Géiser Hilton, Géiser Madero, Géiser Teatro, Danaides, Ninfa 2, Venus, Neptuno, Ninfa 1, Mercurio, Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	11	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Géiser Hilton, Américas, Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	3	Suministro y llegado de fuente	Mantenimiento
Géiser Hilton, Géiser Hidalgo, Mercurio, Primavera, Américas, Danaides, Venus, Géiser Madero, Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	9	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Hilton, Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		Subtotal:	52		
		TOTAL:	342		



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 21 DE JUNIO

#### **AV. 5 DE MAYO**



**RESTABLECIMIENTO DE ITM** 

#### COMONFORT




**INSTALACIÓN DE LUMINARIA BELLOTA 1900** 



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 21 DE JUNIO

#### **JUSTO SIERRA**



RECONEXIÓN A LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN

#### **REPÚBLICA DE BRASIL**



**RECONEXIÓN A LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN** 



## REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 21 DE JUNIO

#### **SAN JERÓNIMO**



SUSTITUCIÓN DE BALASTRO

#### **VIZCAÍNAS**



**AJUSTE DE COMPONENTES** 



## SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | **Anexos**



#### **ALAMEDA CENTRAL**



REEMPLAZO DE BALASTRO, FOCO Y SOCKET



59



## SOS-DGSUS-IE's | **Anexos**

#### **CATEDRAL**






PRUEBAS DE ILUMINACIÓN



## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

#### **FUENTE TENOCHTITLAN**



#### **FUENTE TLAXCOAQUE**



**ENCENDIDO DE FUENTE** 



#### SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | **Anexos**

#### **FUENTE VENUS**



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS

#### **FUENTE DANAIDES**



APLICACIÓN DE QUÍMICOS: ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR




## SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

16,294

# Incidencias de infraestructura del perímetro ACH junio

#### Número de reparaciones a luminarias





# Secretaría de Obras y Servicios

**Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad** 

64 =



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros		
Recolección	02) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,593	metros cúbicos		
Recolection	03) Tierra recolectada en PA del CH	124.50	metros cúbicos	quincenal	09 julio
Louada	04) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
Lavado	05) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	621,387	metros cuadrados		



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 23/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Sitio críticos lavados en PA de CH	256	sitios		
Recolección	07) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	08) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	8,637	piezas		
Eliminación de grafiti	9) Eliminación de grafiti en PA de CH	1,307	metros cuadrados	quincenal	09 de Julio
Limpieza	10) Retiro de propaganda en PA de CH	3,024	piezas		
El	11) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	0	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		



## **ELIMINACIÓN DE GRAFITTI**

VIALIDAD		Cantidad	U.M.
AV. HIDALGO DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE MONEDA A CORREGIDORA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS SAN JERÓNIMO DE 5 DE FEBRERO A ISABEL LA CATÓLICA	(PROTESTA) (PROTESTA) (PROTESTA) (PROTESTA)	19 32 17 1,191 32 16	m2 m2 m2 m2 m2 m2

TOTAL 1,307 m2



#### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 48 M2 Y PROTESTA 1,259 M2












































## INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B PERIODO: DEL 10 AL 20 DE JUNIO DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS	FRECUENCIAS	BARRIDO	RECOLECCIÓN	OBSERVACIONES
		LABORADOS	DE	MANUAL	DE RESIDUOS	
			ATENCIÓN	M2	M3	
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	26	58,500	6.30	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	6	8	24,000	1.60	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	26	2,600	6.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	26	63,284	6.60	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	26	58,240	12.90	



#### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	11	20	2,000	4.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	18	10,800	15.30	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	10	10	1,400	30.60	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	3	3	750	2.20	
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE NICARAGUA	4	4	11,492	1.40	
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ	1	1	980	2.00	



#### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	ESQUINA SAN ANTONIO ABAD	1	1	200	12.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA ZARCO	PASEO DE LA REFORMA Y CALLE ZARCO	2	2	8,450	3.40	
EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 1	1	1	100	0.60	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
CORREDOR SANTISIMA	LA SANTISIMA ESQUINA ZAPATA	1	1	100	10.00	
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE CUBA	2	2	200	4.60	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA



# ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















#### **CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO**















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















#### PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN













ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















### CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















#### **PLAZA 23 DE MAYO**













ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















#### **CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE**















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE BOLIVIA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















#### CALLE REPÚBLICA DE BRASIL















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















### CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















#### **EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI**















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















# ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















#### LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ATENCIÓN A POBLACIONES

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER EN APOYO AL INSTITUTO DE PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)











ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN SANTISIMA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y REPÚBLICA DE CUBA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN













## PLANTÓN DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO
















### PLANTÓN DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO









LIMPIEZA EN PLAZA SEMINARIO CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.















# PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.









# LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL "FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL"

















#### LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL "FRENTE LIBERACIÓN SOCIAL"









#### **NACIONAL DE**







# LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DE LA "COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE)"









# RETIRO DE PLANTÓN DE LA "COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE)" EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN









# LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL "MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE"













### PLANTÓN DEL "CONSEJO INDÍGENA", FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL













#### PLANTÓN DEL "CONSEJO INDÍGENA", FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL















#### LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL DEL CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN















#### LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL DEL CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN















#### LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL DEL CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN









#### **BARRIDO MANUAL**









#### **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**









#### **RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS**










#### **LAVADO**









#### **LAVADO DE PAPELERAS**





# RETIRO DE PROPAGANDA





RETIRO DE










#### SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

123,769 m3

Residuos sólidos y recolección producto de barrido junio


Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos



1518.25 m3

Tierra recolectada en PA del CH junio

Recolección de tierra





#### SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores


# 41,968 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH junio


86,601 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución junio

#### Retiro de propaganda



#### Piezas de chicles retiradas en el perímetro "A"






#### SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

25,391.5 m<sup>2</sup>

Eliminación de grafiti en PA de CH junio






# 4,550 pzas

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos junio

#### Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos





# Sistema de Transporte Colectivo - Metro



#### STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de junio	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por modernización / mantenimiento de las <b>75</b> ubicadas en las estaciones del <b>CH</b>	0/5	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	au in ann al	10 de impie
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por modernización / mantenimiento de los <b>19</b> ubicados en las estaciones del <b>CH</b>	0/1	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	10 de junio

ESCALERAS					
Perímetro A Perímetro B					
		Balderas 7674 Línea 1			
Bellas Artes K5	Línea 8	Fray Servando 2515	Línea 4		
Zocalo	Zocalo Línea 2		Línea 8		
		Guerrero R4	Línea B		


<b>ELEVARDORES</b>					
Balderas BAL-3-ET3	Línea 3				
Luíva- IIIA 2 FT2	Línes 2				
Juárez JUA-3-ET3	Línea 3				



#### STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


93.33%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas junio



100%

Porcentaje de eficiencias en elevadores junio





# Fideicomiso del Centro Histórico





#### FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM							
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA			
F-54/007/2021	REHABILITACIÓN DE LA <b>PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO</b>	93	95	JULIO 2024			





#### FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.








Obra civil de colocación de pavimento terminado, se iniciarán trabajos de mejoramiento de áreas ajardinadas y tendido de cableado de luminarias.





#### FCH | Seguimiento de indicadores.

#### CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 - FCHCM





# Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México



#### ILIFE | Indicadores





# Instituto Nacional de Antropología e Historia



#### INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 21/06/24	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	12	cantidad		
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad	quincenal	09/07/24
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	12	cantidad	•	
Autorizacion	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		



#### Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	DR LAVISTA	189	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	LAS CRUCES	32	CENTRO	REMODELACION	OBRA MENOR
-	TACUBA	5	CENTRO	T/O	OBRA MENOR
-	REP VENEZUELA "CARCELES DE LA PERPETUA"	6	CENTRO	T/O	OBRA MAYOR
-	DR LAVISTA	141	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MAYOR
-	GENERAL GABRIEL HERNANDEZ	57	CENTRO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
-	MOCTEZUMA	102	GUERRERO	ANUNCIO	OBRA MENOR



#### Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	JOSE MARIA IZAZAGA	11	CENTRO	DEMOLICION	OBRA MAYOR
-	SAN JUAN DE LETRAN	10	CENTRO	REPARACION DE FACHADA	OBRA MAYOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	92	CENTRO	COLOCACION DE DECORACION NAVIDEÑA	OBRA MENOR
-	CORREO MAYOR	36	CENTRO	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE VENEZUELA	12	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR



#### Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	JUSTO SIERRA	40	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADAS.	OBRA MENOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	39	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	5 DE FEBRERO	171	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN PARCIAL.	OBRA MAYOIR
-	BALDERAS	132	CENTRO HISTÓRICO	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO HABITACIONAL.	OBRA MAYOR
-	VIOLETA	43	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	10	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA PARA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN.	OBRA MAYOR
	LAS CRUCES	32	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN INTERIOR.	OBRA MENOR



#### Autorizaciones de obra


Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	TACUBA	12	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS PARA APLICACIÓN DE PINTURA.	OBRA MENOR
-	PALMA	43	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE UN ELEVADOR.	OBRA MAYOR
-	DR. LAVISTA	189	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	CHAPULTEPEC	49	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR.	OBRA MAYOR
	DR. MORA	5	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN.	OBRA MAYOR



#### **INAH | Seguimiento de Indicadores**


**152** 

Autorizaciones de obras enero - junio



180

Solicitudes de autorización de obras enero - junio





## Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito



#### Tránsito | Indicadores

INFRAESTRUCTURA SEMAFORICA				
INTERSECCIONES				
SISTEMA CENTRALIZADO  149				
SISTEMA AISLADO	13			
INFRAESTRUCTURA DE RED DE CAMARAS DE TRANSITO				
10				

**Mantenimiento:** Mantenimiento de la Red Semafórica y Cámaras de Transito del Centro Histórico.

**Descripción:** Son todas las acciones que tienen como objetivo preservar la infraestructura con la se cuenta o restaurarla a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función designado, requiriendo la necesidad de rehabilitar o sustituir el equipo para poder continuar haciendo uso de él. evitando demoras en tiempo de recorrido así como daños materiales y humanos.



#### Tránsito | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 24/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	23	cantidad		0.5 1 !:
Semáforos	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad	quincenal	05 de julio



#### Tránsito | Indicadores

#### **MANTENIMIENTO SEMAFORICO**

CORRECTIVO					
APAGADO	6				
CORTO	3				
DESORIENTADO	1				
FY-CINTILANTE	6				
ST-DESCONECTADO / FUERA DE	7				
COMUNICACIÓN					
TOTAL GENERAL	23				






#### STC-Metro | **Seguimiento de Indicadores**

**549** 

Número de semáforos con mantenimiento correctivo junio

#### Semáforos con mantenimiento correctivo





### Turnos e incidencias urbanas



#### ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - junio 2024

69% atención

Matriz de Incidencias	Estado		
Dependencia	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	23	8	31
Al. Cuauhtémoc	26	28	54
CFE	29	29	58
SACMEX	45	20	65
SOS-AP	41	10	51
SOS-DGOIV	1		1
SOS-DGSUS	66		66
TELMEX	19	18	37
Tránsito	15	11	<mark>2</mark> 6
Suma total	265	124	389



#### Atención VIPPSC | Incidencias ATENDIDAS - del 11 al 24 de junio 2024

FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE ₹	ENTRE CALLE 1 =	ENTRE CALLE 2 =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA = FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado	
IUCH-726	5/06/2024	ACH ▼	Daño al equipamiento ♥ urbano	República de El Salvador				CFE ▼		Atendido	٠
IUCH-727	5/06/2024	V15 - Ciudadela San Juan	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	López →	Delicias 🕶			SACMEX *		Atendido	*
IUCH-735	9/06/2024	V12 - Doctores	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Av. Niños Héroes	Dr. Lavista →	Dr. Rio de la Loza		Al. Cuauhtémoc		Atendido	•
IUCH-736	10/06/2024	V4 - Alameda-Se ctor Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Tacuba ▼	1.4			SACMEX *		Atendido	*
IUCH-738	11/06/2024	ACH →	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Ignacio Allende 🕶	Belisario Domínguez			SACMEX *	7	Atendido	·



#### Atención VIPPSC | Incidencias ATENDIDAS - del 11 al 24 de junio 2024

FOLIO =	FECHA DE REPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE CALLE 1 =	ENTRE CALLE 2 =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS =	Estado	¥
IUCH-699	23/05/2024	V7 - Vizcaínas-Co rredor Cultural Regina	Limpieza ▼	San Jerónimo 💌				SOS-DGSUS ▼			Atendido	
IUCH-703	23/05/2024	V1 - Santa María la ▼ Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Plaza Santa Veracruz	, •			Al. Cuauhtémoc			Atendido	•
IUCH-711	29/05/2024	ACH ▼	Limpieza ▼	Mosqueta ▼	Lerdo ▼			sos-dosus *			Atendido	
IUCH-712	29/05/2024	ACH ▼	Limpieza ▼	Alameda Central				SOS-DGSUS *			Atendido	•
	a lac haar	V1 - Santa	. Income	Bada Maraa				cor pecur				



#### Atención VIPPSC | Incidencias PENDIENTES - del 11 al 24 de junio 2024

FOLIO =	FECHA DE FEPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE CALLE 1 =	ENTRE CALLE 2 =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA —	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS =	Estado	
IUCH-739	11/06/2024	V3 - Santo Domingo	o coladeras faltantes o dañados	Justo Sierra ▼	Del Carmen ▼	•	Casi frente a la Universidad	TELMEX *			Pendiente	*
IUCH-740	11/06/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Brasil	Belisario Domínguez	٠		CFE ▼			Pendiente	*
IUCH-741	11/06/2024	V15 - Ciudadela * San Juan	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Ernesto Pugibet	Balderas ▼	Revillagigedo ▼		Al. Cuauhtémoc			Pendiente	*
IUCH-742	12/06/2024	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Costa Rica	República de Argentina			SACMEX			Pendiente	-
IUCH-743	12/06/2024	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Correo Mayor ▼	*		Frente al #81	SACMEX			Pendiente	·



#### Solicitudes Mesa de Infraestructura

#### Mesa de Museos y Recintos Culturales

- A partir del ingreso de oficio de la UNAM, convocar a mesa de trabajo para revisión de estudios estructurales del Palacio de Minería.
- Reparación de jardinera al exterior del Museo del Telégrafo, en la Calle Xicoténcatl. Reparación de tapas y registros en la misma calle.
- Solicitar lavado profundo exterior del Museo José Luis Cuevas y los arcos del Museo Panteón de San Fernando.