



## MESA INTERINSTITUCIONAL **DE INFRAESTRUCTURA**

XXIV SESIÓN - Evaluación de noviembre

28 de noviembre de 2023



## Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



## Reportes Institucionales



## **Autoridad del Centro Histórico**





#### Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de noviembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	73	atenciones		
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	O	jornadas	quincenal	8 de
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	o	metros cuadrados	·	diciembre de 2023
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	2	jornadas		
Desazolve	05) limpieza de pozos de visita, rejillas y drenaje	2	puntos		



#### Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

República de Brasil Belisario Domínguez González Obregón Jesús María Nezahualcoyotl Marconi Plaza Santo Domingo San Antonio Abad **Organo** Av. Juárez San Ildefonso República de Guatemala

#### Los trabajos realizados consistieron en:

- Colocación de 1 bolardo en República de Brasil esquina República de Venezuela
- Colocación de 8 bolardos en Belisario Domínguez entre Allende y Callejón del 57.
- Retiro de 1 tocón de árbol y reparación de 2.00 m2 de banqueta de concreto estampado en González Obregón entre República de Argentina y República de Brasil.
- Reparación de 1 tapa de registro en Jesús María frente al No. 57.
- Colocación de 1 bolardo en Nezahualcoyotl esquina 20 de Noviembre.
- Colado de 4 bases para alebrijes en Marconi entre Tacuba y Donceles.
- Retiro de 5 mamparas en Plaza Santo Domingo.
- Reposición de 1 tapa de registro metálica en San Antonio Abad esquina Lorenzo Boturini.
- Reposición de 2 tapas de registro en Órgano frente al No. 73 y 1 más entre Palma Norte y Comonfort.
- Reposición de 1 tapa de registro en Jesús María entre Venustiano Carranza y Corregidora.
- Colocación de 1 bolardo en Av. Juárez entre Eje Central y López.
- Colocación de 1 bolardo rehabilitación de 1.00 m2 de banqueta en San Ildefonso esquina República de Argentina.
- Colocación de 1 bolardo en República de Guatemala entre República de Brasil y República de Argentina.









#### Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Rayón
Plaza de la
Constitución
Belisario
Domínguez
Regina
Madero
Palma
Moneda
Zapata
Soledad

#### Los trabajos realizados consistieron en:

- Reposición de 1 tapa de registro en Rayón entre Palma Norte y Comonfort.
- Reparación de banqueta, reponiendo 4 piezas de loseta tipo recinto en Plaza de la Constitución entre 5 de Febrero y 20 de Noviembre.
- Colocación de 4 rejillas de drenaje, 1 rejilla para registro y 1 pieza de recinto en Belisario Domínguez esquina República de Brasil.
- Reparación de 4 tramos de banqueta de concreto estampado en Regina entre Correo Mayor y Pino Suárez.
- Retiro de 2 bases sin uso y se reparación de 1.00 m2 de banqueta en Madero esquina Bolívar.
- Reparación de 1 tramo de banqueta en Palma entre Madero y 16 de Septiembre.
- Reposición de 2 tapas de drenaje en Moneda entre Primo de Verdad y Correo Mayor.
- Colocación de 1 bolardo en Zapata esquina Jesús María.
- Reparación de 1.00 m2 de banqueta en Soledad entre Jesús María y Margil.
- Reposición de 9 piezas de loseta con botones táctiles en Soledad esquina Alhóndiga.
- Reparación de banqueta sustituyendo 11 piezas de loseta tipo recinto en Soledad esquina Santísima.









#### Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura















#### Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes ACH



Se realizó riego en jardín Allende y jardín del Obispo, 17 de noviembre de 2023



Se realizó riego en San Jerónimo y en Regina, 14 de noviembre de 2023



#### Autoridad del Centro Histórico | Acciones puntuales



Se realizó limpieza y desazolve dentro y fuera de República de Guatemala 86, no se logró dejar funcionando al 100%, se solicito la atención de SACMEX, 15 de noviembre de 2023





Se realizó lavado y se desinfectaron 2 cisternas de 17,000 litros de capacidad cada una en Dr. Erazo 40, 22 de noviembre de 2023



#### Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

2,384

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH

enero - noviembre




**32** 

Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica

enero - noviembre

Atención de áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica






#### Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

## 1,208 m<sup>2</sup>

#### Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH


enero - noviembre

Eliminación de grafiti (m2)



### 100

#### Riegos de áreas verdes enero - noviembre





## Alcaldía Cuauhtémoc



#### Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de noviembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
	Reparación de fuga de agua	2	fuga		
Drenaje	Desazolve de tubería	89	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	290	metros lineales		
	Riego	5,500	metros cuadrados	quincenal	8 de diciembre de 2023
Darques y Jardines	Poda de pasto	3,614	metros cuadrados		
Parques y Jardines	Cultivo	1,065	metros cuadrados		
	Poda de seto	747	metros lineales		



#### Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 24 de noviembre de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
	Barrido diario	283	Kilómetros		
Limpieza y	Recolección orgánica domiciliaria	628.4	Toneladas		
recolección	Recolección inorgánica domiciliaria	1,480.4	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	554.8	Toneladas	quincenal	8 de diciembre de
Alumbrado	Luminarias	3	piezas		2023
Alumbrado	Reconexión de circuitos	7	piezas		
Arbolado urbano	Ampliación de cepa	2	piezas		
Arboiado urbano	Poda de árbol	34	piezas		



#### Alcaldía Cuauhtémoc | **Alumbrado público**

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN
1	PLAZA DEL DANZÓN, EMILIO DONDÉ Y ENRICO MARTÍNEZ	SE REVISÓ Y RECONECTO TOMA DE CORRIENTE	11/NOV/2023
2	TRIUNFO ENTRE CHIMALPOPOCA Y FRAY SERVANDO	SE RECONECTO LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	11/NOV/2023
3	ARTÍCULO 123 ENTRE REVILLAGIGEDO Y BALDERAS	SE CAMBIÓ LÁMPARA DE 150 W.A.M.	12/NOV/2023
4	BOLÍVAR ENTRE NEZAHUALCÓYOTL Y FRAY SERVANDO	SE REPARÓ CIRCUITO RECONECTANDO PUNTAS DE ALIMENTACIÓN CORTADAS Y SULFATAS	12/NOV/2023



#### Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Poda de levantamiento de copa en calle Enrico Martínez



Balizamiento sobre República de Honduras



Poda de levantamiento de copa en calle Enrico Martínez



Barrido en Garibaldi



Barrido en Garibaldi



#### Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


17,048.26

Toneladas de recolección orgánica enero - noviembre

35,626.77

Toneladas de recolección inorgánica enero - noviembre

Recolección inorgánica domiciliaria y barrido






#### Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

29

Fugas de agua reparadas

enero - noviembre



**220** 

Reparaciones de luminarias





# Sistema de Aguas de la Ciudad de México Operación. Drenajes.



#### **AVANCE DE TRABAJO**

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	12,450	290	12,740
POZOS DE VISITA	220	7	227
REJILLAS DE PISO	216	7	223
COLADERA PLUVIAL	197	7	204
ALBAÑAL (METROS)	959	18	977



#### REPORTE FOTOGRÁFICO





RAMÓN CORONA (ESQUINA CIRCUNVALACIÓN)



#### REPORTE FOTOGRÁFICO





RAMÓN CORONA (ESQUINA CIRCUNVALACIÓN)



#### REPORTE FOTOGRÁFICO










## 12,740 ML.

Atención de Atarjeas

enero - noviembre



## **227 Pzas.**

Atención de Pozos de Visita






## 223 Pzas

Atención de Rejillas de Piso enero - noviembre

## 

## 204 Pzas


Atención de Coladeras Pluviales





## 977 ML.

#### Atención de Albañal





## Secretaría de Obras y Servicios

- Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
- **Alumbrado Público**



#### SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	10 Noviembre	725	Pieza	quincenal	8 Diciembre



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
AV. HIDALGO	LUIS MOYA Y DOLORES	CENTRO	1	AJUSTE FOTOCELDA	LÁMBABAC ABACABAC
CALLE SOLEDAD	CALLE SOLEDAD Y CALLE LIMÓN	CENTRO	8	CAMBIO BALASTRO Y FOTOCELDA	LÁMPARAS APAGADAS
		TOTAL	9		



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE NICARAGUA Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	4	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIAS APAGADAS	
COSTA RICA	REPÚBLICA DOMINICANA Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	EUMINANIAS AF AGADAS	
REPÚBLICA DE HONDURAS	REPÚBLICA DE HONDURAS	CENTRO	6	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA EN INTERMITENCIA	
IGNACIO ALLENDE	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE CUBA	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO		
VENUSTIANO CARRANZA	20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	1	CAMBIO DE SOCKET, BALASTRO Y LÁMPARA	LUMINARIAS APAGADAS	
REPÚBLICA DE CUBA	REPÚBLICA DE BRASIL Y PALMA NORTE	CENTRO	2	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO		
REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	8	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITOS APAGADOS	
SAN JERÓNIMO	ISABEL LA CATÓLICA Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	13	RESTABLECIMIENTO ITM		
SOLEDAD	LA ACADEMIA Y CORREO MAYOR	CENTRO	3	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA	
CALLEJÓN SAN IGNACIO	MESONES Y DE LAS VIZCAINAS	CENTRO	4	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO	
		SUBTOTAL	43			



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	10	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO	
REPÚBLICA DE CUBA	REPÚBLICA DE CHILE E IGNACIO ALLENDE	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA		
CALLEJÓN MIXCALCO	LECUMBERRI Y GENERAL MIGUEL ALEMÁN	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO		
REPÚBLICA DE CUBA	IGNACIO ALLENDE Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	2	CAMBIO DE LUMINARIA		
LA SANTÍSIMA	SOLEDAD Y EMILIANO ZAPATA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIAS APAGADAS	
REPÚBLICA DE BRASIL	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO		
20 DE NOVIEMBRE	JOSÉ MARÍA IZAZAGA Y SAN JERÓNIMO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO		
MIXCALCO	CALLEJÓN DE MIXCALCO Y EJE 1 ORIENTE	CENTRO	5	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO	
LEANDRO VALLE	REPÚBLICA DE PERÚ Y BELISARIO DOMINGUEZ	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIAS APAGADAS	
VIZCAÍNAS	ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO		
		SUBTOTAL	24			



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
FLORIDA	REPÚBLICA DE COSTA RICA Y MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
CONDESA	5 DE MAYO Y TACUBA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUNUNARIA ARAGARA
LOPEZ	ESQUINA CON AVENIDA JUÁREZ	CENTRO	1	CAMBIO DE SOCKET, LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
IGNACIO ALLENDE	REPÚBLICA DE PERÚ Y BELISARIO DOMINGUEZ	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CENTRO	32	RESTABLECIMINETO ITM	
PLAZA SEMINARIO	REPÚBLICA DE GUATEMALA Y MONEDA	CENTRO	68	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO A PINO SUAREZ	CENTRO	20	REPROGRAMACION DE TIMER	CIRCUITO ENCENDIDO DE DIA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	CENTRO	20	INSTALACION DE COMPONENTES	CIRCUITO APAGADO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	5 DE FEBRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	8	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA
		SUBTOTAL	155		



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	FRANCISCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	14	CAMBIO DE BALASTRO, SOCKET Y LUMINARIA	CIRCUITO APAGADO	
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	LEONA VICARIO Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO		
SOLEDAD	CORREO MAYOR Y LA ACADEMIA	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA	
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	16	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO	
SAN CAMILITO	REPÚBLICA DE ECUADOR Y REPÚBLICA DE HONDURAS	CENTRO	15	RESTABLECIMIENTO ITM		
ISABEL LA CATÓLICA	SAN JERÓNIMO Y MESONES	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA	
ISABEL LA CATÓLICA	5 DE MAYO Y TACUBA	CENTRO	10	RESTABLECIMIENTO ITM		
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	RETORNO 29 DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y JESÚS GALINDO Y VILLA	CENTRO	16	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO	
REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	1	CAMBIO DE SOCKET	LUMINARIA APAGADA	
REPÚBLICA DE ARGENTINA	ESQUINA LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUIVIINAKIA APAGADA	
		SUBTOTAL	77			



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
20 DE NOVIEMBRE	NEZAHUALCÓYOTL Y JOSÉ MARÍA IZAZAGA	CENTRO	8	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	CIRCUITO APAGADO
MONTE DE PIEDAD	MADERO Y 5 DE MAYO	CENTRO	4	PROGRAMACION DE TIMER	
MESONES	JESÚS MARÍA Y LAS CRUCES	CENTRO	8	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	4	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
CORREGIDORA	CORREO MAYOR Y JESÚS MARIA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	
CORREGIDORA	JESÚS MARIA Y ALHODIGA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
REPÚBLICA DE COLOMBIA	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	CENTRO	10	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO
		SUBTOTAL	38		



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
REPÚBLICA DE CHILE	TACUBA Y DONCELES	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE CUBA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	SAN MIGUEL Y C. NEZAHUALCOYOTL	CENTRO	23	RESTABLECIMINETO ITM	CIRCUITO APAGADO
REPÚBLICA DE COLOMBIA	GIRÓN Y RODRÍGUEZ PUEBLA	CENTRO	2	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA
LECUMBERRI	LEONA VICARIO Y MANUEL DOBLADO	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	
PASILLO MONTERO	REPÚBLICA DE PERÚ Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
CALLEJÓN MIXCALCO	LECUMBERRI Y GENERAL MIGUEL ALEMÁN	CENTRO	1	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	
		SUBTOTAL	33		



#### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 17 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	33	INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN SUBTERRANEO	CIRCUITOS APAGADOS DEBIDO A ROBO DE CABLE
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	REPROGRAMACIÓN DE RELOJ PARA EL ENCENDIDO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN BÓVEDAS HIDALGO Y JUÁREZ	CIRCUITOS APAGADO EN HORARIO DIFERENTE
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	4	RECONEXIÓN LINEAS	CIRCUITOS APAGADOS
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	3	RECONEXIÓN DE LINEAS	LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN CORTADAS DESDE EL REGISTRO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	2	CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA	LUMINARIAS APAGADAS
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	60	INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN SUBTERRANEO	CIRCUITOS APAGADOS DEBIDO A ROBO DE CABLE
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	COLOCACIÓN DE CIMIENTO PARA POSTE DE A.P.	ADICIÓN DE ALUMBRADO
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	COLOCACIÓN DE CIMIENTO PARA POSTE DE A.P.	ADICION DE ALUMBRADO
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	35	INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN SUBTERRANEO	CIRCUITOS APAGADOS DEBIDO A ROBO DE CABLE
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	RECONEXIÓN DE LINEAS	LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN CORTADAS DESDE EL REGISTRO
		SUBTOTAL	142		



#### REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 17 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
EDIFICIO NUEVO GOBIERNO	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1	CENTRO	134	PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA	PRIMO DE VERDAD No. 10	CENTRO	23	PROGRAMACION DE COLORES SEGÚN CALENDARIO	CAMBIO DE COLOR
		SUBTOTAL	157		



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

#### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 17 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
	AMERICAS	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE		
	FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	APAGADO Y ENCENDIDO DE FUENTES		
	GÉISER TEATRO, GÉISER HIDALGO	CENTRO	2	EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA		
.AMEDA CENTRAL	NEPTUNO, NINFA 1, NINFA 2, PRIMAVERA, AMERICAS, GÉISER HIDALGO	CENTRO	7	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.		
ALAMEDA CENTRAL	PRIMAVERA, AMERICAS, GÉISER HIDALGO  7 LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.  1 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL PARA GESTIÓN REMOTA DE FUENTES BASADO EN CONEXIÓN VÍA CLOUD AWS CON PLC.  NINFA 2, GÉISER MADERO, CENTRO 2 APLICACIÓN DE QUÍMICOS	MANTENIMIENTO				
	NINFA 2, GÉISER MADERO,	CENTRO	2	APLICACIÓN DE QUÍMICOS		
	PRIMAVERA, DANAIDES, VENUS, NINFA 2	CENTRO	4	LLENADO DE FUENTE		
	PRIMAVERA, NEPTUNO, NINFA 1, AMERICAS, VENUS, DANAIDES, GÉISER HIDALGO, GÉISER HILTON, GÉISER MADERO, GÉISER TEATRO, NINFA 1, NINFA 2	CENTRO	12	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.		
		SUBTOTAL	40			



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

#### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 17 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
	PLAZA SOLIDARIDAD 1	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL PARA GESTIÓN REMOTA DE FUENTES BASADO EN CONEXIÓN VÍA CLOUD AWS CON PLC.	
PLAZA SOLIDARIDAD	PLAZA SOLIDARIDAD 1, 2, 3 Y 4	CENTRO	4	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.	
	PLAZA SOLIDARIDAD 3	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL PARA GESTIÓN REMOTA DE FUENTES BASADO EN CONEXIÓN VÍA CLOUD AWS CON PLC.	MANTENIMIENTO
PLAZA TLAXCOAQUE	FUENTE DE TLAXCOAQUE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE SOLDADURA PARA SELLAR TODOS LOS ACCESOS A LA BÓVEDA DE LA FUENTE, INSTALACIÓN DE 20 BOMBAS MARCA FLANKLIN ELECTRIC DE 1.5 HP, REPORTE DE ROBO DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 3P 600 AMP	
		SUBTOTAL	7		
		TOTAL	725		



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
AV. HIDALGO	LUIS MOYA Y DOLORES	CENTRO	1	AJUSTE FOTOCELDA	LAMBADA ADAGADA	
CALLE SOLEDAD	CALLE SOLEDAD Y CALLE LIMÓN	CENTRO	8	CAMBIO BALASTRO Y FOTOCELDA	LAMPARA APAGADA	
		TOTAL	9			



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
REPÚBLICA DE BRASIL	REPUBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	20	CAMBIO DE FOTOCELDA	CIRCUITO ENCENDIDO DE DIA	
SANTO TOMÁS	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y PLAZA SAN PABLO	CENTRO	15	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO	
CORREGIDORA	2° CALLEJÓN MANZANARES Y 2° CALLEJÓN DE CORREGIDORA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA	
VIZCAÍNAS	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y SIMÓN BOLÍVAR	CENTRO	12	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO	
LAS CRUCES	MESONES Y REGINA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA	
20 DE NOVIEMBRE	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO	13	CAMBIO DE FOTOCELDA	CIRCUITO APAGADO	
CORREGIDORA	ROLDAN Y 2° CALLEJÓN DE MANZANARES	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO	LUMINARIA APAGADA	
AZTECAS	EJE 1 NORTE Y REPÚBLICA DE COSTA RICA	CENTRO	6	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	OIDOLIITO ADAGADO	
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	9	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO	
IGNACIO ALLENDE	REPÚBLICA DE CUBA Y DONCELES	CENTRO	1	CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO		
LAS CRUCES	MESONES Y REGINA	CENTRO	1	CAMBIO DE LUMINARIA		
MONTE DE PIEDAD	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	3	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION		
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE NICARAGUA Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	4	CAMBIO DE LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA	
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	5 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO		
REPÚBLICA DE GUATEMALA	REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA			CAMBIO DE LUMINARIA, BALASTRO Y SOCKET		
		SUBTOTAL	89			



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
LEONA VICARIO	MIXCALCO Y SAN ANTONIO TOMATLAN	CENTRO	16	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO	
20 DE NOVIEMBRE	TLAXCOAQUE Y CHIMALPOPOCA	CENTRO	34	RESTABLECIMIENTO ITM	CINOSITO AL AGABO	
REPÚBLICA DE GUATEMALA	CORREO MAYOR Y ACADEMIA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO	LUMINARIA APAGADA	
REPÚBLICA DE EL SALVADOR	ROLDÁN Y ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN	CENTRO	11	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO	
SANTO TOMÁS	REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	5	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO	
TORRES QUINTERO	GREGORIO TORRES QUINTERO Y PLAZA TORRES QUINTERO	CENTRO	4	CAMBIO DE BALASTRO Y LUMINARIA	LUMINARIA APAGADA	
BELISARIO DOMÍNGUEZ	IGNACIO ALLENDE A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	17	RESTABLECIMIENTO ITM	CIRCUITO APAGADO	
REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	CENTRO	8	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CINCOTTO AI AGADO	
FLORIDA	REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EJE 1 NORTE.	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO, FOTOCELDA, LAMPARA Y SOCKET	LUMINARIA APAGADA	
SAN CAMILITO	IGNACIO ALLENDE Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	CENTRO	14	RESTABLECIMIENTO ITM		
REPÚBLICA DE COLOMBIA	GIRON Y RODRÍGUEZ PUEBLA	CENTRO	5	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	CIRCUITO APAGADO	
PLAZA SEMINARIO	MONEDA Y TACUBA	CENTRO	60	REACOMODO DE COMPONENTES		
DONCELES	CALLE DE IGNACIO ALLENDE Y	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA		
DONGELES	REPÚBLICA DE CHILE	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA		
NEZAHUALCÓYOTL	20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	3	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIA APAGADA	
CORREGIDORA	2° CALLEJÓN DE MANZANARES Y 2° CALLEJÓN DE CORREGIDORA	CENTRO	1	CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA		
		SUBTOTAL	181			



MOTIVO	INCIDENCIA	CANTIDAD	COLONIA	ENTRE CALLES	DIRECCIÓN
LUMINARIA APUNTO DE CAE	RETIRODE LUMINARIA	1	CENTRO	ESQUINA SAN CAMILITO	REPÚBLICA DE ECUADOR
LUMINADIA ADAGADA	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	9	CENTRO	REPÚBLICA DE HONDURAS Y REPÚBLICA DE PARAGUAY	REPÚBLICA DE BRASIL
LUMINARIA APAGADA	CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA	1	CENTRO	20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	REGINA
LUMINARIA ENCENDIDA DE D	AJUSTE DE FOTOCELDA	15	CENTRO	REPÚBLICA DE CUBA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	REPÚBLICA DE BRASIL
	CAMBIO DE BALASTRO	1	CENTRO	SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	/ENUSTIANO CARRANZA
	REACOMODO DE DIFUSOR	1	CENTRO	ALDACO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	VIZCAÍNAS
	CAMBIO DE LÁMPARA	1	CENTRO	JESÚS MARIA Y LA SANTÍSIMA	REPÚBLICA DE GUATEMALA
LUMINARIA APAGADA	CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA	1	CENTRO	CHIMALPOPOCA Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE
	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	3	CENTRO	BERRIOZABAL Y MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA	MANUEL DOBLADO
	CAMBIO DE BALASTRO	1	CENTRO	REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL	REPÚBLICA DE PARAGUAY
CIRCUITO APAGADO	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	24	CENTRO	IGNACIO ALLENDE Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	REPÚBLICA DE HONDURAS
		58	TOTAL		



DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	3	INSTALACION DE CIMIENTO PARA POSTE DE A.P.	COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE A.P. PEATONAL.
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO	TAPA DE REGISTRO FALTANTE
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	63	APLICACIÓN DE SOLDADURA EN TAPAS DE REGISTRO DE AP.	ROBO CONSTANTE DE CABLEADO
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	3	RECONEXION DE LINEAS DE ALIMENTACION	LUMINARIAS A'PAGADAS DEBIDO AL ROBO DE CABLE
	AV. JUÁREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	8	INSTALACIÓN DE POSTES DE 5 METROS CON LUMINARIA	ADICION DE POSTE
		SUBTOTAL	78		



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes


#### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 24 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO	
	DANAIDES	CENTRO	1	BÓVEDA DE FUENTE DANAIDES: INSTALACIÓN DE 3 LAMPARAS LED, 4 CONTACTOS DUPLEX, 1 APAGADOR SENCILLO, 1 ITM 2X20, 3 BOMBAS DE ACHIQUE DE 1HP, 3 METROS DE TUBO HIDRÁULICO DE 2", Y 3 TRAMOS DE REJILLA TIPO IRVING; (0.50X0.50, 0.60X0.60, Y 2.90X0.40)		
	FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL	CENTRO	11	ENCENDIDO Y APAGADO DE FUENTES		
ALAMEDA CENTRAL	DANAIDES, AMERICAS, PRIMAVERA,NINFA 1, NINFA 2, NEPTUNO, GEISER TEATRO Y GEISER MADERO.	CENTRO	8	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES. VACIADO DE FUENTE		
	DANAIDES, VENUS, NINFA 1, NINFA 2, PRIMAVERA, NEPTUNO, AMERICAS, GEISER MADERO, GEISER HIDALGO, GEISER HILTON Y GEISER TEATRO	CENTRO	11	APLICACIÓN DE QUÍMICOS: HIPOCLORITO, CLARIFICADOR Y ALGICIDA.	MANTENIMIENTO	
	NEPTUNO, NINFA 1, PRIMAVERA, AMERICAS, VENUS, DANAIDES	CENTRO	6	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.		
	PRIMAVERA, DANAIDES, AMERICAS, NINFA 1, NINFA 2, VENUS, MERCURIO, GÉISER TEATRO, GÉISER HILTON	CENTRO	9	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.		
	NINFA 1	CENTRO	1	SUMINISTRO Y LLENADO DE FUENTES		
PLAZA FUNDACION	FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	CENTRO	1	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.		
	FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	CENTRO	1	SUSTITUCIÓN DE CANDADO DE CUARTO DE CONTROL POR UN CANDADO MARCA MEDECO		
PLAZA SOLIDARIDAD	FUENTE DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1,2,3 Y 4	CENTRO	4	LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS POR MEDIOS MANUALES.		
	FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	CENTRO	1	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL PARA GESTIÓN REMOTA DE FUENTES BASADO EN CONEXIÓN VÍA CLOUD AWS CON PLC.		



#### PLAZA DE LA CONSTITUTUCIÓN (PERIFERIA)






**CAMBIO DE LUMINARIA** 



#### **20 DE NOVIEMBRE**



**RESTABLECIMIENTO ITM** 


#### CORREGIDORA



CAMBIO DE BALASTRO Y LAMPARA



LAS CRUCES



**CAMBIO DE LUMINARIA** 

**TORRES QUINTERO** 




**CAMBIO DE BALASTRO Y LUMINARIA** 



#### **ALAMEDA CENTRAL**





RECONEXIÓN DE 42 METROS DE CABLE INTERPOSTAL DE ALIMENTACIÓN



#### **EDIFICIO DE JOYERÍAS**



RECONEXIÓN DE SISTEMA DE ENCENDIDO



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

#### **FUENTE AMERICAS**



#### **FUENTE AMERICAS**



**ENCENDIDO DE FUENTES** 



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes

#### **FUENTE PRIMAVERA**



LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA Y PERIMETRO

#### **FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN**




**APLICACIÓN DE QUIMICOS** 



## SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

18,697

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH enero - noviembre





# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 26/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros		
	02) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.04	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,509	metros cúbicos	quincenal	12 de Diciembre
	04) Tierra recolectada en PA del CH 114.50 metros cúbicos	metros cúbicos			
Lavado	05) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	659,186	metros cuadrados		



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 26/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	257	sitios		
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	10,162	piezas	quincenal	12 4-
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	655	metros cuadrados	quincerial	12 de Diciembre
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	2,831	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	594	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		



#### **ELIMINACIÓN DE GRAFITTI**

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
TACUBA, DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	23	m2
SAN JERÓNIMO, DE CORREO MAYOR A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	26	m2
MESONES, DE JESÚS MARÍA A ALDACO	11	m2
AV. JUÁREZ, DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	42	
MADERO, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	24	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	240	m2
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, DE CORREGIDORA A MONEDA (PROTESTA)	81	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, DE AV. JUÁREZ A 5 DE MAYO (PROTESTA)	24	m2
5 DE MAYO, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	184	m2

TOTAL 655 m2



#### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI DE VANDÁLICO 60 M2 Y 595 M2 DE PROTESTA






































































## INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B PERIODO: DEL 13 DE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS	FRECUENCIAS	BARRID	RECOLECCIÓN	OBSERVACIONES
		LABORADOS	DE ATENCIÓN	0	DE RESIDUOS	
				MANUAL	M3	
				M2		
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	32	72,000	8.00	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	4	5	15,000	1.10	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	32	3,200	8.30	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	32	75,454	7.30	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	32	71,680	8.40	
						64



VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRID O MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	20	12,000	15.20	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	9	9	1,260	57.90	
PLAZA SAN LUCAS	CALLE SAN LUCAS Y CERRADA NEZAHUALCOYOTL	3	3	5,106	1.40	SE REALIZÓ BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA PINO SUÁREZ	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA AV. SAN PABLO	3	3	16,272	1.40	
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	3	3	750	1.20	65



VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS	FRECUENCIAS	BARRID	RECOLECCIÓN	OBSERVACIONES
		LABORADOS	DE ATENCIÓN	Ο	DE RESIDUOS	
				MANUAL	M3	
				M2		
AV. BUCARELI	EJE 1 PONIENTE ESQUINA AYUNTAMIENTO	3	3	300	1.40	
						SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO						LIV DANQUEIA
CÁRDENAS NO. 23 (FRENTE AL CINE MARISCALA)	ENTRE CALLE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA	1	1	100	0.40	
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	4	4	400	1.70	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN CAMELLÓN
RINCONADA DE JESÚS	ESQUINA REPÚBLICA DEL SALVADOR	2	2	200	0.50	SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRID O MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL ZAPATA	ESQUINA MARGIL	1	1	100	2.60	
PLAZA EMPEDRADILLO	MONTE DE PIEDAD Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	1	1	100	0.20	
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	3	3	300	11.40	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	2	2	8,450	3.00	



VIALIDAD	UBICACIÓN	DÍAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR GANTE	DE FRANCISCO I. MADERO A 16 DE SEPTIEMBRE	1	1	200	0.40	
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	3	3	8,619	8.60	SE REALIZÓ EL BARRIDO EN
VIOLETA	ESQUINA RIVA PALACIO	1	1	100	15.80	BANQUETA
REGINA	ENTRE SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATÓLICA	1	1	100	1.60	



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















#### **CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO**















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

















#### PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE
















### CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO, UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















#### **CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE**















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















### CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE

ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)















### **EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI**















## ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA PINO SUÁREZ, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)













ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE















## ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. BUCARELI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23, FRENTE AL CINE MARISCALA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE







ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN RINCONADA DE JESÚS, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE











ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES

















ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIOLETA, ESQUINA RIVA PALACIO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES<sub>|</sub> PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE











### PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO















### PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO















### PLANTÓN DEL FRENTE DE "DIRECTORES DEL ESTADO DE GUERRERO" EN PLAZA SEMINARIO















#### PLANTÓN DEL FRENTE DE "DIRECTORES DEL ESTADO DE GUERRERO" EN PLAZA SEMINARIO















## CELEBRACIÓN "MAÑANITAS AL PRESIDENTE DE MÉXICO", POR EL COLECTIVO "YO SOY MÉXICO", EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN











### RETIRO DEL PLANTÓN DE LA "ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA", FRENTE A PALACIO NACIONAL











RETIRO DE OFRENDA COLOCADA POR LA MARCHA DE COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD "LGBTTI" EXIGIENDO JUSTICIA POR LA MUERTE DE MAGISTRADE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES FRENTE A PALACIO NACIONAL











### " LA PEQUEÑA AMAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO", CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN











### "DESFILE DEL CXIII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA"















### "DESFILE DEL CXIII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA"















"TÚNEL DEL TIEMPO Y FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA" EN CONMEMORACIÓN AL "BICENTENARIO DEL HEROICO COLEGIO MILITAR" EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN















### ATENCIÓN FAUNA NOCIVA













### **Atención Fauna Nociva**

Accident Laura Mociva												
Lugar	Cuadrantes			Ubicac	ión				Д	ctividad		
Eje 1 Poniente Rosales	А	De Puente Reforma, Cuauhtémoc	de Col. Cent	Alvarado tro,	a Alcaldía	Paseo	de la	Desratiz Cereal área		en 700	20 Cebos un m2.	S
Balderas	Α	De Av. Reforma a Cuauhtémoc		Paseo Juárez,	Col. Cen	de itro,	la Alcaldía	Desratiz área	zación Cereal E	19 8,en de	Cebos un 1,200 m	2.
Alameda Central	А	Av. Mora, Ángela	Juárez, Peralta, C		Av. Centro,	Hidalgo, Alcaldía (	Dr. Cuauhtémoc	Desrati	zación Cebos C área	ereal B, de	26 en 33,000 m	un 12.
Plaza de la Solidaridad	Α	Av. Juárez, Cuauhtémoc	Esquina	Balderas,	Col.	Centro,	Alcaldía	Desratiz B, de	zación en 860 m2.	06 Cebos un	Cereal área	
Bodega de Limpieza Urbana	В	Av. Juárez Dr. Mora, Alcaldía Cuauhté	Ángela Pe	20, eralta,	Col.	Av.	Hidalgo, Centro,	Desratiz B,	zación en 3,500	18 Cebos un m2.	Cereal área	de
San Pablo	Α	De Eje María Pino Cuauhtémoc	Suárez,	1 Col. Cen	Oriente tro,	a Alcaldía	José	Desratiz B,	zación en 4,500	14 Cebos un m2.	Cereal área	de
Eje 1 Norte	А	De Mosqueta a P Guerrero, Alcald			(Lado Su	r y Norte),	Col.	Desratiz en 1,400	zación un m2.	22 Cebos área	Cereal E de	3,



Lugar	Cuadrantes		Ubica	ción		Actividad	
Plaza de la Constitución Zócalo	Α		Noviembre, 16 de Septi oc		arez, 5 de ol. Centro,	Cereal B, en	Cebos un m2.
Fray Servando Teresa de Mier	Α	De Roldán a Cuauhtémoc	a Topacio,	Col. Ce	entro, Alcaldía	Cereal B, en	Cebos un m2.
José María Izazaga	Α	De Isabel la Centro, Alcaldía C	la Católica Cuauhtémoc	a Bo	lívar, Col.	Cebos Cereal B,	19 en 850
Anillo De Circunvalación (Eje 1 Oriente)	В	la \	Servando Teresa Viga, Col. Cuauhtémoc	de Mier y Esperanza,	Calzada de	Cebos Cereal B,	19 en 650 m2.
República de Ecuador y Calle Órgano	В	Calle Exterior 99, Col. C	Eje Central Centro,		irdenas No. Iauhtémoc	Cebos Cereal B,	32 en 300
Congreso de la Unión	В	De Emiliano 2 Oriente a Poniente Carranza	•	Herreros, (Do Morelos, Ald		Cebos Cereal B,	26 en un 7,500
Av. Del Trabajo	В	De Gorostiza a Pana	aderos, Col. More	elos, Alcaldía \	Venustiano Carranz	Desratización 14 Cebos Cere área de 800 m2.	al B, en un



Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Congreso de la Unión (Tiradero Clandestino)	В	De Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 17 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Vialidad	В	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino No. 64	В	Eje 1 Oriente, Esquina Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 16 Cebos Cereal B, en un área de 100 m2.
Héroes De Granaditas	В	Vidal Alcocer a Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 21 Cebos Cereal B, en un área de 150 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	В	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 39 Cebos Cereal B, en un área de 3,600 m2.
Anillo de Circunvalación	В	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 63 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	В	De Repúblicade Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 Cebos Cereal B, en un área de 6,800 m2.



Lugar	Cuadrantes	Ubicación Actividad	
Vialidad	В	Cuauhtémoc Cereal B, en ui	Cebos un m2.
Eje 2 Sur (Tiradero Clandestino)	Р	119, Dr. J. Torres, Dr. Jiménez, Col. Cereal B, en ul	Cebos un n2.
Fray Servando Teresa de Mier	В	Centro, Alcaldía Cuauhtémoc Cebos Cereal B, el	12 en 200
Eje 1 Oriente	В	Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza Cebos Cereal B, el	23 en un 3,800
Eje 1 Poniente Rosales	А	De Puente de Alvarado a Paseo de la Desratización 20 Cebos Cereal B, el un área de 70 m2.	
Balderas	Α	Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc Cebos Cereal B, el	19 en un 1,200
Alameda Central	Α	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Desratización 26 Cebos Cerea Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc área de 33,000 m2.	al B, en un



### **Atención Fauna Nociva**

Lugar	Cuadrantes	Ubicación				Actividad		
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, Cuauhtémoc	Esquina	Balderas, Col. Centro,	Alcaldía	Desratización 06 B, en un de 860 m2.	Cebos Cereal área	
Eje 2 Sur (Tiradero	Р	Calle Dr. 119, Dr. Doctores,	J. Alcaldía	Olvera, No. Torres, Dr. Jiménez, Cuauhtémoc	Ext. Col.	Desratización 18 B, en área un	Cebos Cereal de m2. 150	
Clandestino)								



### **BARRIDO MANUAL**









### **RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**









## **RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS**









### SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

#### **LAVADO**










### SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

#### **LAVADO DE PAPELERAS**





# RETIRO DE PROPAGANDA






### SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

#### **RETIRO DE CHICLES**









295,491.84 m3

Residuos sólidos y recolección producto de barrido enero - noviembre

Recolección de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos 28612

20000

18914 19227 19161 19092 18948

19278 18993 18754 19116

10000

o ereto enteto residuos sólidos levantados en tiraderos clandestinos 28612


18914 19227 19161 19092 18948

19278 18993 18754 19116

2846.75 m3

Tierra recolectada en PA del CH enero - noviembre


#### Recolección de tierra





## 64,921 pzas


Retiro de propaganda PA y PB de CH enero - noviembre



## 273,114 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución enero - noviembre

Piezas de chicles retiradas en el perímetro "A"






## 31,168 m<sup>2</sup>

Eliminación de grafiti en PA de CH enero - noviembre

#### Eliminación de grafiti






# 23,425 pzas

#### Desratización de PA y PB de CH enero - noviembre

#### Desratización en el Perímetro "A" y "B"





## Comisión Federal de Electricidad



Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 14 de noviembre al 28 de noviembre de 2023	Próximo reporte
Mantenimient o a infraestructur	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	12 de diciembre de 2023
а	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	43	GG 2020
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	15	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	0	



## Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	0	SIN DATO
TOTAL			0		



## Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO- MONEDA, ENTRE CONDESA Y CORREO MAYOR	SIN DATO	CENTRO	20	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
CUADRANTE EJE CENTRAL, BELISARIO DOMÍNGUEZ, EJE 1 NORTE Y REP. DE BRASIL	SIN DATO	CENTRO	23	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL	43			



#### Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
EL CARMEN 69	PEÑA Y PEÑA	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
RAMÓN CORONA 15	ROLDÁN	SANTO TOMAS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
PLAZA DE LA REPÚBLICA 145	BARANDA	ALCAZAR	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
JESÚS MARIA 164	SAN PABLO	FRAY SERVANDO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
LEONA VICARIO 24	MIXCALCO	TOMATLAN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
REP. DE ARGENTINA 61	APARTADO	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
MANUEL DOBLADO 122	BERRIOZÁBAL	REP. DE COSTA RICA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
ROLDÁN 40	REP. DE URUGUAY	REP. DEL SALVADOR	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
REP. DE COLOMBIA 39	EL CARMEN	. REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
REP. DE HAITÍ 14	REP. DE ARGENTINA	REP. DOMINICANA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
REP. DE PARAGUAY 46	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
BERRIOZÁBAL 2	GONZÁLEZ ORTEGA	MANUEL DOBLADO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
REP. DE ARGENTINA 41	REP. DE COLOMBIA	REP. DE VENEZUELA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
ROLDÁN 66	RAMÓN CORONA	MISIONEROS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
REP. DE ECUADOR 68	EJE CENTRAL	SAN CAMILITO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN	
					15		



Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				0	



#### Anexo 5. Detalle de ubicaciones Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO S		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
				TOTAL	0	




#### Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores

11

Robos de elementos de infraestructura enero - noviembre


Siniestros de robo registrados



**595** 

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe enero - noviembre

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe






#### Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores

324

Atención a fallas en el suministro de energía enero - noviembre


Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica



33

Tapas de registros y/o bóvedas reparadas enero - noviembre

Tapas de registros y/o bóvedas reparadas






#### Comisión Federal de Electricidad | **Seguimiento de Indicadores**

31

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública enero - noviembre

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública





## Sistema de Transporte Colectivo - Metro



## STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 14 a 27 de Noviembre	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por modernización / mantenimiento de las <b>75</b> ubicadas en las estaciones del <b>CH</b>	2/7	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	au in ann al	11 de Diciembre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por modernización / mantenimiento de los <b>19</b> ubicados en las estaciones del <b>CH</b>	0/0	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	

ESCALERAS						
Períme	tro A	Perímetro B				
		Balderas 7674 Línea 1				
Bellas Artes k5	Línea 8	Fray Servando	Línes 4			
		2515	Línea 4			
		Garibaldi S4	Línea 8			
		Guerrero R4	Línea B			


ELEVARDORES				
Balderas BAL-3-ET3	Línea 3			



#### STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


92%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas enero - noviembre



94.73%

Porcentaje de eficiencias en elevadores enero - noviembre





## Fideicomiso del Centro Histórico





## FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM						
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA		
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	79	79	Agosto 2023		
F-54/011/2022	INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS	97	99	SEPTIEMBRE 2023		
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE <b>REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.</b>	40	40	CONVENIO MODIFICATORIO. DICIEMBRE 2023		
54/008/2023	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL <b>CALLEJÓN LEANDRO VALLE.</b>	7	20	ENERO 2024		
-54/009/2023	ARREGLO DE LAS 3 FACHADAS DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO <b>"CASA</b> XOCHIQUETZAL"	10	20	ENERO 2024		













Detalles y ajustes para entrega final del elevador.

INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS













Se dará aviso para reinicio de obra.

PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.















Trabajos de rehabilitación de firmes y pisos. Se ha realizado la sustitución de piezas de piso de cantera acabado punzonado dañadas, el desazolve del dren de desagüe pluvial y el mantenimiento a la fuente realizando remoldeos de cantera y limpieza de piezas de talavera existentes en su interior.















Trabajos de mantenimiento integral de herrerías históricas, liberación de pintura y aplanados deteriorados y remoldeos en marcos de ventanas.





## FCH | Gráficas de obras en proceso.

NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO	AVANCE FÍSICO	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/INV/001/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL <b>"TEMPLO DE NUESTRA</b> SEÑORA DE LORETO" San Ildefonso 80, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Cuauhtémoc, CDMX	ANTERIOR (%)	ACTUAL (%)	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL <b>"ANTIGUO COLEGIO DE CRISTO"</b> Donceles 99, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX	28	55	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL <b>"TEMPLO DE SANTA</b> <b>CATARINA MÁRTIR, 2ª ETAPA"</b> República de Brasil, Cuauhtémoc, Centro, 06020 Ciudad de México, CDMX	41	73	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA "RECTORÍA DE SAN FELIPE NERI, LA PROFESA" Isabel La Católica 21, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX	31	87	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/006/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE "CASA CONDE DE REGLA, 5ª ETAPA" República del Salvador 59, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX	32	65	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/009/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL "TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 2ª ETAPA" Emiliano Zapata 60 esq. santísima, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de México, CDMX	73	95	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/010/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DE LA "PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN ATZACOALCO" C. de José Joaquín de Herrera 36-443, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX	60	90	DICIEMBRE 2023
FCH/CDI/INV/011/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL <b>"TEMPLO DE SAN JUAN DE</b> DIOS" Av. Hidalgo 51, Centro Histórico de la Cdad. de México, Guerrero, Cuauhtémoc, 06300 Ciudad de México, CDMX	90	100	EN PROCESO DE VERIFICACIONES Y DETALLES





## FCH | Gráficas de obras en proceso.

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2023						
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA		
FCH/CDI/AD/002/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL <b>"TEMPLO DE SAN LORENZO</b> DIÁCONO Y MÁRTIR" Belisario Domínguez 28, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX	40	70	DICIEMBRE 2023		
FCH/CDI/AD/003/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL <b>"TEMPLO DE LA SOLEDAD DE LA SANTA CRUZ"</b> Calle del rosario no. 5, col. candelaria de los patos, Alc. Venustiano Carranza, c.p. 15100. Perímetro "B" del Centro Histórico de la Ciudad de México.	13	30	DICIEMBRE 2023		
FCH/CDI/AD/004/2023	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL <b>"TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN"</b> Belisario Domínguez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010  Ciudad de México, CDMX	29	70	DICIEMBRE 2023		











Realización de calas exploratorias en cimentación; trabajos de liberación de aplanados deteriorados en extradós de cúpula y consolidación de muros.















Trabajos de reintegración de aplanados gruesos y finos en interiores, liberación de piezas sueltas y materiales incompatibles, así como los trabajos de consolidación en grietas de fachada.















Trabajos de reintegración de aplanados en interior y exterior de capilla de "La dolorosa", consolidación de grietas por intradós y extradós de la bóveda de la capilla del "Sagrado Corazón".













Trabajos en Sacristía del templo: Aplicación de aplanado fino en intradós de bóvedas. Trabajos en sala Newman de Pinacoteca: consolidación de extradós de bóvedas y aplicación de lechada de cal-arena.











Trabajos de consolidación de muros en tercer nivel y trabajos de reintegración de entrepisos.










Trabajos en extradós de bóveda principal: colocación de enladrillado y aplicación de acabado fino en extradós de arcos botareles.











Consolidaciones en muro oriente del templo, mediante la reintegración de piezas de tezontle, junteo y colocación de puertos de inyección. Inyección de muros con de mezcla de cal de alta pureza.















Trabajos terminados.





### FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.







En muro sur del coro, se llevó a cabo la liberación de pintura y aplanado para exploración de las grietas. Liberación de dovela de cantera en vano de ventana del muro sur del coro, para su reintegración de acuerdo a análisis estructural. Trabajos en fachada sur: retiro de tubería a base de barro en bajantes pluviales altamente deteriorada.





### FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.





Protección de bienes muebles asociados y elementos decorativos. Trabajos de consolidación en muros norte y sur mediante la colocación de grapas de recinto, rajueleos, rejunteos y colocación de puertos de inyección sobre trayectoria de grietas en muro norte de Capilla de la Santa Escuela.





### FCH | Obras en Proceso. Programa Nacional de Reconstrucción 2023.







Consolidación de bóvedas por intradós y aplicación de aplanado fino.





## FCH | Gráficas de obras en proceso.

ARREGLO DE FACHADAS 2023. RECURSO PROPIO DEL FCHCM.									
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA					
	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES DEL CENTRO HISTÓRICO. <b>REP. DE VENEZUELA</b> <b>18, REP. DE ECUADOR 90, REP. DE PERÚ 96, MONTERO 7, ALARCÓN 17, SOTO 164.</b>		83	NOVIEMBRE 2023					











Reintegración de balcones y cornisas

Integración de pintura vinílica









Integración de sillares en cornisa.





Reintegración de aplanado fino de mortero de cal arena con acabado almohadillado.












Limpieza de muros almohadillados compuestos por elementos prefabricados.

Remoldeo de elementos prefabricados.







Integración de pintura vinílica según muestra autorizada por la supervisión técnica del INAH.



Tratamiento integral a herrería histórica.









Reintegración de aplanado de mortero cal arena.






# FCH | Gráficas de obras en proceso.

APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL 2023										
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA						
FCH/CDI/AD/005/2023	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO-URBANO DE LA COLONIA GUERRERO E INMUEBLES PUNTUALES EN EL CENTRO HISTÓRICO con ubicación en las calles de <b>Héroes No. 35, 43, 60, 88, 118-120,</b> Magnolia no. 149, 151 y Violeta no. 47, 54, 60.	23	42	DICIEMBRE 2023						











Retiro de instalaciones en desuso, limpieza de herrerías y aplicación de muestras de pintura para autorización de la supervisión técnica del INAH.











Retiro de aplanado en mal estado y exploración de grietas












Retiro de pintura en elementos prefabricados.













Retiro de pintura vinílica en elementos de cantera.











Retiro de pintura vinílica en elementos de cantera.



# Instituto Nacional de Antropología e Historia



# INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 27/11/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	8	cantidad		
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	1	cantidad	quincenal	12/12/23
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	16	cantidad		
Autorización	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		



### Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	LÓPEZ	163	CENTRO	INSTALACIÓN DE TOLDO	OBRA MENOR
-	HIDALGO	119	CENTRO	REHABILITACIÓN DE PORTONES Y CORTINAS METÁLICAS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS	OBRA MENOR
-	DEL CARMEN	31	CENTRO	PENDÓN-LONA SUJETA A HERRERÍA DE BALCÓN	OBRA MENOR
-	FRANCISCO I MADERO	35	CENTRO	REHABILITACION	OBRA MAYOR
-	ZARCO	42	GUERRER O	RAPARACION DE INSTALACIONES, IMPERMEABILIZACION, PINTURA EN MUROS Y PLAFONES	OBRA MENOR
-	REP ECUADOR	90	CENTRO	2 TOLDOS	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE PERÚ	133	CENTRO	colocacion de estructura reversible en base PTR	OBRA MENOR



Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REP DEL SALVADOR	39	CENTRO	DESMANTELAMIENTO DE TAPANCO, CAMBIO DE PISOS, PINTURA, ETC	OBRA MENOR



Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	HÉROES	43	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN.	OBRA MAYOR
-	PUENTE DE PEREDO	14	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	79	CENTRO HISTÓRICO	SUSTITUCIÓN DE CÁMARA DE VIGILANCIA.	OBRA MENOR
-	AV. 5 DE MAYO	2	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO A LAS CELDAS DE RESGUARDO, UBICADAS EN EL SÓTANO.	OBRA MENOR
-	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO A SALAS DE EXHIBICIÓN.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	71	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN.	OBRA MAYOR
	LORETO	10	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR



Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	BUCARELI	80	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO.	OBRA MAYOR
-	BALDERAS	138	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE.	OBRA MAYOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	21	CENTRO HISTÓRICO	RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR SISMO 2017.	OBRA MAYOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	32	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	20	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO AL INTERIOR DEL LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE COLOMBIA	15	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	43 Y47	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN EN LA OFICINA DE ACTIVIDADES CULTURALES.	OBRA MAYOR




Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	AV. HIDALGO	119	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	VICTORIA	66	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN DE LAS FACHADAS.	OBRA MAYOR



### **INAH | Seguimiento de Indicadores**

377


# Autorizaciones de obras enero - noviembre



# **27**

# Autorización de colocación de Enseres enero - noviembre

#### Autorizaciones de colocacion de enseres






### **INAH | Seguimiento de Indicadores**

300


# Solicitudes de autorización de obras enero - noviembre



# 21

# Solicitudes de colocación de Enseres enero - noviembre

#### Solicitudes de colocación de enseres



Instituto Local de la
 Infraestructura Física Educativa
 de la Ciudad de México



# **ILIFE**



#### SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

	INMUEBLES ESCOLARES CI 24 DE NOVIEMBRE		CO
1	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Júarez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	DESAZOLVE DE DENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Rio de la Loza No. 39, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano"  C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	SE CUNCLUYERON LUS TRABAJOS REHABILITACIÓN DI MUROS EN AULAS, CAMBIO DE ACABADO EN PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTUB.
5	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	53%	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE AULAS
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. 06010. Ciudad de México.	20%	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO



# **ILIFE** AVANCE DE TRABAJOS EN ESC SEC. ADRIANA GARCÍA CORRAL








**REHABILITACIÓN EN AULAS** 



# **ILIFE** AVANCE DE TRABAJOS EN ESC SEC. HEROES DE CHAPULTEPEC





**REFORZAMIENTO EN AZOTEAS** 



# Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito



# Tránsito | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 27/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	34	cantidad		
Semáforos	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	1	cantidad	quincenal	11 de diciembre



### Tránsito | Indicadores

#### **CORRECTIVO** AISLADA 1 APAGADO 4 CORTO 3 DERRIBADO DESINTALACIÓN 4 DESORIENTADO **FOCO FUNDIDO FY-CINTILANTE** 4 **OBRA CIVIL** PEATON DAÑADO REINSTALACIÓN 2 ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN 6 **PREVENTIVO** 1 **FOCO FUNDIDO** 1 **TOTAL GENERAL** 35

### Mantenimiento Semaforico Periodo 13/11/2023 al 27/11/2023






### Tránsito | Evaluación

# 1113

# Número de atenciones a semáforos enero - noviembre

#### Semáforos con mantenimiento correctivo





# Turnos e incidencias urbanas



## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - noviembre 2023

76% atención

Matriz de Incidencias	Estado	Dan Bank	Company to to to
Dependencia	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	71	33	104
Al. Cuauhtémoc	73	82	155
C5	2		2
CFE	118	69	187
Metrobús	3		3
SACMEX	94	51	145
SOS-AP	88	23	111
SOS-DGOIV	14	14	28
SOS-DGSUS	190	2	192
TELMEX	100	33	133
Tránsito	43	12	55
Suma total	796	319	1115



## Atención VIPPSC | Incidencias ATENDIDAS - del 14 al 27 de noviembre 2023

FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE ₹	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-1544	22/11/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Lecumberri 🕶	·			CFE ▼			Atendido
IUCH-1547	22/11/2023	V9 - Guerrero ▼	Limpieza ▼	Reforma ▼				SOS-DGSUS *			Atendido
IUCH-1548	23/11/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza 💌	República de Nicaragua	¥			SOS-DGSUS *			Atendido
IUCH-1555	24/11/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcal ▼ co	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María 💌	San Pablo 💌			CFE ▼			Atendido
IUCH-1556	26/11/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Cuba	*	•		CFE *			Atendido 👻



## Atención VIPPSC | Incidencias ATENDIDAS - del 14 al 27 de noviembre 2023

FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE ₹	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado 🍸
IUCH-1534	20/11/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Chile	·			CFE ▼			Atendido
IUCH-1537	21/11/2023	ACH ▼	Falta de bolardos	República de Guatemala				ACH ▼			Atendido
IUCH-1538	21/11/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Limpieza 💌	Regina ▼				SOS-DGSUS ▼	8		Atendido
IUCH-1539	21/11/2023	VI - Santa María la Redonda	Limpieza 💌	Riva Palacio 👻				SOS-DGSUS →			Atendido •
IUCH-1540	21/11/2023	V1 - Santa María la ▼ Redonda	Limpieza ▼	Valerio Trujano ▼		*		SOS-DGSUS *			Atendido 🕶



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA ₹	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE -	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 🔻	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado 🍸
IUCH-1527	15/11/2023	V15 - Ciudadela San ▼ Juan	Limpieza ▼	Ayuntamiento *	·			SOS-DGSUS ▼			Atendido
IUCH-1528	16/11/2023	V6 - Antigua Merced-Mixcal ▼ co	Limpieza ▼	República de Guatemala	·			SOS-DGSUS ¥	100-		Atendido v
IUCH-1529	16/11/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Leona Vicario ▼	San Antonio Tomatlán	Mixcalco ▼	Frente al #24	SOS-AP ▼			Atendido 🔻
IUCH-1531	18/11/2023	V3 - Santo Domingo	Falta de bolardos	República de Argentina	*	•		ACH ▼			Atendido ×
IUCH-1533	18/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Belisario Domínguez	Ignacio Allende	Eje Central ▼		SOS-AP ▼			Atendido •



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA ₹	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado T
IUCH-1513	9/11/2023	VI - Santa María la ▼ Redonda	Limpieza ▼	San Fernando ▼				SOS-DGSUS ¥		T.	Atendido
IUCH-1523	13/11/2023	ACH ▼	Limpieza ▼	Plaza Torres Quintero	·	·		SOS-DGSUS ▼			Atendido
IUCH-1524	14/11/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza 💌	Leona Vicario ▼	San Antonio Tomatlán	Mixcalco 💌		SOS-DGSUS *			Atendido •
IUCH-1525	14/11/2023	VI - Santa María la Redonda	Limpieza 💌	Pedro Moreno ▼	Soto +			SOS-DGSUS ¥			Atendido ·
IUCH-1526	15/11/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras ▼ faltantes o dañados	República de Guatemala	Correo Mayor ▼	*		TELMEX *	-AC		Atendido 🔻



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-1507	8/11/2023	VI - Santa María la ▼ Redonda	Limpieza ▼	Soto ▼	Violeta ▼			SOS-DGSUS ▼			Atendido ·
IUCH-1508	8/11/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje 1 Oriente (Circunvalació ▼ n)	República de El Salvador			SACMEX +			Atendido
IUCH-1510	8/11/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Limpieza 💌	San Jerónimo 🔻				SOS-DGSUS *			Atendido
IUCH-1511	9/11/2023	V15 - Ciudadela San ▼ Juan	Árboles caídos 🔻	Emilio Donde 💌		*		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1512	9/11/2023	V9 - Guerrero ▼	Limpieza 💌	•	*	*		SOS-DGSUS ▼			Atendido



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE ∓	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 😾	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado 🍸
IUCH-42	12/10/2021	Estructura de Supervisión * ACH	Desperfectos en banquetas	Donceles ▼	Palma Norte 💌			Al. Cuauhtémoc	17		Atendido
IUCH-54	28/10/2021	Estructura de Supervisión * ACH	Mal estado de cables o equipamiento	República de Guatemala	Loreto ▼			CFE ▼			Atendido
IUCH-58	44503.0	VI - Santa María la ▼ Redonda	Mal estado de cables o equipamiento	Mina <b>▼</b>	Av. Guerrero ▼	Paseo de la Reforma		TELMEX *			Atendido
IUCH-72	6/1/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcal ▼ co	Desperfectos en banquetas	República de Uruguay	Santo Tomás 🔻			SOS-DGOIV *			Atendido
JUCH-82	7/12/2021	V1 - Santa María la ▼ Redonda	Desperfectos en banquetas	Eje Central ▼	Belisario Domínguez	*	Cruce peatonal	SOS-DGOIV *			Atendido •



FOLIO =	FECHA DE FEPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 😾	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-205	06/04/2022	V1 - Santa María la ▼ Redonda	Poda de árboles	Mina <b>▼</b>	Soto ▼			Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-210	19/04/2022	V5 - Zócalo ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Tabaqueros 💌			Frente al No. 16	SACMEX *			Atendido ·
IUCH-342	13/12/2022	V8 - San Pablo ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	República de Uruguay	Eje 1 Oriente (Circunvalaci 🕶 ón)	#183	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-428	27/01/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Desperfectos en banquetas	República de Perú			Frente al #19	CFE ▼			Atendido
IUCH-473	21/02/2023	ACH ▼	Falta de bolardos	Eje 1 Oriente (Circunvalació ▼ n)	Miguel Alemán		Esquina	SOS-DGOIV ▼			Atendido 🔻



FOLIO =	FECHA DE F	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA = DESPUÉS	Estado 🍸
IUCH-474	21/02/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María ▼	República de El Salvador		Frente al #106-D	TELMEX *			Atendido •
IUCH-475	21/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	Ignacio Allende	República de Cuba		Esquina	Tránsito 💌			Atendido
IUCH-476	22/02/2023	V5 - Zócalo →	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez	Plaza de la Constitución		Esquina	CFE *	o e		Atendido •
IUCH-477	23/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Isabel La Católica	5 de febrero ▼	Entreda de estacionamiento	TELMEX *		(6/0)	Atendido
IUCH-478	23/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Las Cruces ▼	República de Uruguay	*	Esquina	CFE ▼			Atendido •



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA ₹	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-479	23/02/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	5 de mayo ▼	Filomeno Mata			TELMEX			Atendido 👻
IUCH-480	23/02/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Isabel La Católica	*	Esquina	TELMEX			Atendido •
IUCH-482	25/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú	República de Chile	*	Esquina	SOS-AP			Atendido •
IUCH-483	25/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Perú	República de Chile	*	Esquina	ADIP			Atendido •
IUCH-484	25/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras ▼ faltantes o dañados	República de Honduras		*	Frente al #34	CFE			Atendido 🔻



FOLIO =	FECHA DE F	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE ▽	ENTRE =	ENTRE -	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 🔻	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-485	27/02/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras • faltantes o dañados	República de Chile	Tacuba ▼		Esquina	CFE ▼			Atendido 👻
IUCH-486	27/02/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Problemas con cableado	Palma ▼	Venustiano Carranza			TELMEX *			Atendido 🗡
IUCH-487	27/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Problemas con cableado	Corregidora ▼	*		Frente al #72	CFE ▼		200	Atendido Y
IUCH-488	28/02/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Mal estado de cables o equipamiento	Fray Servando Teresa de Mier	20 de noviembre	5 de febrero ▼		Al. Cuauhtémoc	yo		Atendido 🔻
IUCH-490	6/03/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Mal estado de cables o ▼ equipamiento	Fray Servando Teresa de Mier	20 de noviembre	5 de febrero ▼		Al. Cuauhtémoc			Atendido 🔻



FOLIO =	FECHA DE F	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 😾	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-495	8/03/2023	V5 - Zócalo ▼	Desperfectos en banquetas	República de Bolivia	*		Frente al #56	CFE ▼			Atendido
IUCH-497	9/03/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez	Nezahualcoyo tl	·		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-498	2/03/2023	V8 - San Pablo ▼	Poda de árboles	Misioneros 🔻	Ramón Corona	Plaza Juan José Baz		Al. Cuauhtémoc	Q I		Atendido ·
IUCH-499	22/03/2023	V8 - San Pablo ▼	Tapas, registros o coladeras ▼ faltantes o dañados	Misioneros 🔻	Eje 1 Oriente (Circunvalació 🕶 n)	•		CFE *			Atendido 🔻
IUCH-500	9/03/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Limpieza ▼	Fray Servando Teresa de Mier	20 de noviembre	*		SOS-DGSUS *			Atendido 🔻



FOLIO =	FECHA DE FEPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES =	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-501	9/03/2023	V4 - Alameda-Sect * or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje Central ▼	República de Uruguay			TELMEX *			Atendido 🔻
IUCH-502	9/03/2023	ACH ▼	Baches ▼	Dr. Mora ▼			Esquina con Colon	SOS-DGOIV *			Atendido 🔻
IUCH-503	10/03/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza 💌	Luis González Obregón	República de Argentina		Esquina	SOS-DGSUS ¥			Atendido 🔻
IUCH-506	13/03/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	Ignacio Allende	República de Ecuador		Esquina	Tránsito 🔻			Atendido 🔻
IUCH-507	13/03/2023	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	San Ildefonso ▼	Justo Sierra ▼	*	Plaza Loreto	CFE ▼			Atendido 🗡



FOLIO =	FECHA DE F	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 🔻	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-509	15/03/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Vizcaínas ▼			Frente al #28	TELMEX *			Atendido
IUCH-510	15/03/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Mal estado de cables o equipamiento	Vizcaínas 🔻			Frente al #28	TELMEX *			Atendido ·
IUCH-511	15/03/2023	V5 - Zócalo ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	20 de noviembre	República de Uruguay		Esquina	TELMEX *			Atendido
IUCH-512	15/03/2023	ACH ▼	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Emiliano Zapata				SOS-AP ▼			Atendido
IUCH-513	15/03/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Chile	*	*	Frente al #47 y 49	SOS-AP ▼			Atendido •



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE ₹	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES \Xi	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ੁ Estado ▼
IUCH-514	16/03/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras * faltantes o dañados	Margil ▼	Emiliano Zapata		Esquina	TELMEX *			Atendido
IUCH-515	16/03/2023	V3 - Santo Domingo	Limpieza ▼	República de Costa Rica	·		Frente al #136	SOS-DGSUS *			Atendido
IUCH-516	16/03/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Brasil	·		Plaza Santa Catarina	CFE *			Atendido
IUCH-517	17/03/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	5 de mayo ▼	Monte de Piedad			TELMEX *			Atendido
IUCH-518	17/03/2023	V5 - Zócalo ▼	Tapas, registros o coladeras ▼ faltantes o dañados	República de Guatemala	*	*		CFE ▼		30	Atendido 👻



FOLIO =	FECHA DE FEPORTE	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 🔻	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-1551	23/11/2023	ACH ▼	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Luis González Obregón	República de Argentina	República de Brasil		SOS-AP ▼			Pendiente 🔻
IUCH-1552	23/11/2023	VI - Santa María la ▼ Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Plaza de San Fernando				Al. Cuauhtémoc			Pendiente 🔻
IUCH-1553	24/11/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Santísima 💌	República de Guatemala		Frente al #2	TELMEX			Pendiente 🔻
IUCH-1554	24/11/2023	V7 - Vizcaínas-Corr edor Cultural Regina	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo 💌			Frente al #34	SACMEX *			Pendiente 🔻
IUCH-1557	27/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	Ignacio Allende	República de Honduras			Tránsito 🔻	O Salley		Pendiente 🕶



FOLIO =	FECHA DE =	REPORTA =	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES 🔻	FOTOGRAFÍA =	Estado 🍸
IUCH-1543	22/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mariana Rodríguez Del ▼ Toro	República de Chile	Ignacio Allende		SOS-AP ▼			Pendiente 🔻
IUCH-1545	22/11/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Mariana Rodríguez Del ▼ Toro	Ignacio Allende		Afuera del Aurrera	TELMEX *			Pendiente 🔻
IUCH-1546	22/11/2023	V4 - Alameda-Sect ▼ or Financiero	Falla en semáforo	Francisco I. Madero	Palma 🔻	*	,	Tránsito 💌			Pendiente 🔻
IUCH-1549	23/11/2023	ACH ▼	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Corregidora ▼	*	٠	Frente al #16	SOS-AP ▼			Pendiente 🔻
IUCH-1550	23/11/2023	ACH *	Tapas, registros o coladeras ▼ faltantes o dañados	Corregidora ▼	*	*	Frente al #26	SOS-AP ▼			Pendiente 🔻



### ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - noviembre 2023

88 % avance

Matriz de Turnos	<b>ESTATUS</b>		
ATIENDE	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc	4	2	6
CFE	2		2
FCH	1		1
SACMEX-Drenaje	1		1
SACMEX-Obra	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	1		1
Telmex	1		1
Suma total	15	2	17



# ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - noviembre 2023

FOLIO =	FECHA DE MESA	SOLICITANTE =	SOLICITUD =	ATIENDE =	EVIDENCIA =	ESTATUS Y
7	7/3/2023	ACH 🕶	Que a petición de los vecinos se repare la iluminación en la calle Francisco de Garay entre Tolsá y Av. Chapultepec.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente 🕶
17	25/7/2023	ACH +	Atención a la petición de la selección de residuos sólidos sobre la calle Isabel la Católica esquina con Madero por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc.	Al. Cuauhtémoc		Pendiente 🕶




# ACH | Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas - Noviembre 2023









DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN
ACH	31	31	0	100%
TELMEX	19	18	1	95%
SOS - DGSUS- AP	51	45	6	88%
AL CUAUHTÉMOC	115	90	25	78%
SOS - DGOIV	23	17	6	74%
SACMEX	203	143	60	70%
CFE	133	85	48	64%
AL. V. CARRANZA	51	22	29	43%
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	120	36	84	30%
TOTAL	746	487	259	65%



# **Asuntos generales**