



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

IX SESIÓN - Evaluación de abril

30 de abril de 2024



Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 26 de abril de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	104	cantidad	quincenal	10 de mayo de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	15	cantidad		
Desazolve	03) Desazolve	6	atenciones		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	1	jornadas		

Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Madero
Pino Suárez
República de
Guatemala
Balderas
Plaza Santa
Catarina
Isabel la
Católica
Fray Servando
5 de Mayo
San Jerónimo
Paseo de la
Reforma
Rodríguez
Puebla

- Colocación de 1 bolardo en Madero esquina Eje Central.
- Reparación de 3 tapas de registro en Pino Suárez entre Mesones y San Jerónimo.
- Reparación de marco de fotos en República de Guatemala entre República de Brasil y Plaza Seminario.
- Colocación de 2 bolardos y reparación de 3.00 m2 de banquetta en Balderas esquina Emilio Dondé.
- Demolición de 2 pisos a diferente nivel, 4.00 m2 cada uno, excavación de 4.00 m3 para encontrar tubería del drenaje, relleno de 3.00 m3 de zanja, colocación de 32 piezas de piso de recinto en Plaza Santa Catarina frente al No. 4.
- Colocación de 7 piezas de recinto en base de escultura de Francisco Villa en Madero esquina Isabel la Católica.
- Colocación de 15 puestos en Fray Servando esquina 5 de Febrero.
- Balizamiento de 110 ml en 5 de Mayo entre Palma e Isabel la Católica.
- Reparación de 4 m2 de banquetta con losetas de recinto en San Jerónimo entre 5 de Febrero e Isabel la Católica.
- Colocación de 6 ejercitadores en Paseo de la Reforma esquina Magnolia.
- Demolición y colado de 4.00 m2 de piso en Rodríguez Puebla, esquina Lecumberri.



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por Justicia Cívica y Fotocívicos



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 8 infractores de Justicia Cívica, se realizó limpieza y riego de andadores y áreas verdes en Jardín Allende, 16 de abril de 2024.



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 1 infractor de Fotocívicos, se realizó limpieza en Plaza Santa Catarina, 17 de abril de 2024, turno matutino



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 1 infractor de Fotocívicos, se realizó limpieza de ventanas arqueológicas y tótem en República de Argentina, 16 de abril de 2024, turno matutino



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 1 infractor de Fotocívicos, se realizó limpieza de mapa en República de Guatemala y base de escultura de Francisco Villa en Madero, 16 de abril de 2024, turno vespertino

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por Justicia Cívica y Fotocívicos




Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 3 infractores de Fotocívicos, se realizó limpieza de juegos infantiles en Lazarín del Toro, ejercitadores en República de Perú y vidrios del Templo Mayor, 18 de abril de 2024, turno matutino



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 2 infractores de Fotocívicos, se realizó limpieza de mapa monumental, alebrijes y fotos en República de Guatemala, 19 de abril de 2024, turno matutino



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 1 infractor de Fotocívicos, se realizó limpieza con desengrasante en Primo de Verdad y Ramos, 19 de abril de 2024, turno vespertino



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 1 infractor de Fotocívicos, se realizó limpieza de ventanas arqueológicas y tótem en República de Argentina, así como las bancas de Plaza del Empedradillo, 22 de abril de 2024, turno matutino

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por Justicia Cívica y Fotocivicos



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 10 infractores de Justicia Cívica, se realizó limpieza y pintura de tubos de cerca en Rodríguez Puebla esquina Lecumberri, 23 de abril de 2024



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 11 infractores de Fotocivicos, se realizó pintado de barandal, 25 y 26 de abril de 2024, 2 turnos matutinos y 2 turnos vespertinos..



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 2 infractores de Fotocivicos, se realizó limpieza de ventanas arqueológicas y alebrijes en República de Guatemala, 24 de abril de 2024, turno matutino.



Se realizó trabajo comunitario con apoyo de 1 infractor de Fotocivicos, se realizó limpieza de vidrios y barandales del Templo Mayor, 24 de abril de 2024, turno vespertinotino.

Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por ACH



Se realizó retiro de tambo de aceite quemado y se dejó uno limpio en Mesones 138, 18 de abril de 2024.

Autoridad del Centro Histórico | Desazolve



Se realizó desazolve en República del Salvador y Roldán, se dejó funcionando al 80%, 19 de abril de 2024



Se realizó desazolve en Roldán frente al No. 45, se limpió pero no se pudo retirar el tapón se requiere romper banquetta para buscar el tubo tapado o colapsado, 19 de abril de 2024



Se realizó desazolve en Zapata frente al No. 69, se dejó funcionando al 100%, 19 de abril de 2024

Autoridad del Centro Histórico | Desazolve



Se realizó desazolve en San Marcos frente al No. 9, se limpió pero no se pudo retirar el tapón se requiere romper banqueteta para buscar el tubo tapado o colapsado, 24 de abril de 2024



Se realizó revisión en Corregidora y 2° callejón de Manzanares, se requieren varias jornadas para su limpieza, 24 de abril de 2024




Se realizó desazolve en República de Uruguay frente al No. 112, se dejó funcionando al 100%, 24 de abril de 2024

Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


1039

Incidencias de infraestructura del
perímetro ACH
abril



85

Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con
apoyo de Justicia Cívica y Foto Cívicos
abril






Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


656 m²

Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH
abril




36

Riegos de áreas verdes
abril





Alcaldía Cuauhtémoc





Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 26 de abril de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	10 de mayo de 2024
	Desazolve de tubería	208	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	700	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	7,350	metros cuadrados		
	Poda de pasto	6,900	metros cuadrados		
	Cultivo	1,310	metros cuadrados		
	Poda de seto	961	metros lineales		



Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 26 de abril de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	10 de mayo de 2024
	Recolección orgánica domiciliaria	330.8	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	748	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	234.4	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	50	piezas		
	Reconexión de circuitos	21	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	37	piezas		
	Derribo de árbol	0	piezas		



Alcaldía Cuauhtémoc | Alumbrado público

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA
1	REP. DE ARGENTINA N° 112 ENTRE EJE 1 NORTE Y REP. DE COSTA RICA	DESAZOLVE DE TUBERÍA	6.00	ML	18/04/2024
2	JUSTO SIERRA N° 59 ENTRE CORREO MAYOR Y JESÚS MARÍA	DESAZOLVE DE TUBERÍA	12.00	ML	14/04/2024
3	MÁRQUEZ STERLING N°27	DESAZOLVE DE TUBERÍA	4.00	ML	21/04/2024
4	LÓPEZ N° 113	SONDEO DE ATARJEA	170.00	ML	18/04/2024
5	SOLEDAD ENTRE CORREO MAYOR Y JESÚS MARÍA	SONDEO DE ATARJEA	70.00	ML	23/04/2024

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



**Cambio de albañal en plaza Santa
Catarina**



**Reparación de luminarias en la plaza
de la Ciudadela**

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Poda en la plaza de la Ciudadela




Riego en la plaza de la Ciudadela



Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


5,233.5

Toneladas de recolección orgánica
abril



11,588.8


Toneladas de recolección inorgánica
abril



Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


8

Fugas de agua reparadas
abril



87

Reparaciones de luminarias
abril





Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Operación. Drenajes.

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	17,090	480	17,570
POZOS DE VISITA	303	11	314
REJILLAS DE PISO	336	10	346
COLADERA PLUVIAL	250	2	252
ALBAÑAL (METROS)	1,248	22	1,270


REPORTE FOTOGRÁFICO



TACUBA (ENTRE EJE CENTRAL Y BOLIVAR)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 200 ML DE ATARJEA, 5 PV, 6 RP, 10 ML DE ALBAÑAL

REPORTE FOTOGRÁFICO



JUSTO SIERRA
(ENTRE REPÚBLICA DE BRASIL Y DEL CARMEN)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 2 PV, 1 RP, 4 ML DE ALBAÑAL.

REPORTE FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE HONDURAS
(ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y BOLÍVAR)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 4 PV, 2 CP, 3 RP, 8 ML DE ALBAÑAL.



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Alumbrado Público





SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	12 abr 2024	1,036	Pza.(luminarias)	quincenal	10 may 2024

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 19 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Aldaco	República de El Salvador y Mesones	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Luminaria apagada
Apartado	República de Argentina y Del Carmen	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Bolívar	Tacuba y 5 de Mayo	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
Callejón San Ignacio	Plaza Vizcaínas y Vizcaínas	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Corregidora	Jesús María y Alhóndiga	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Corregidora	Jesús María y Alhóndiga	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Luminaria apagada
Corregidora	Alhóndiga y Roldán	Centro	1	Cambio de luminaria y balastro	Luminaria apagada
Correo Mayor	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Del Carmen	Apartado y República de Bolivia	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Del Carmen	San Ildefonso y Justo Sierra	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Luminaria apagada
Donceles	Eje Central y Xicoténcatl	Centro	30	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
		SUBTOTAL:	43		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 19 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Gral. Miguel Alemán	Eje 1 Oriente y Callejón de Mixcalco	Centro	1	Reacomodo de componentes	Luminaria apagada
Juan Álvarez	Comonfort e Ignacio Allende	Centro	16	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Leandro Valle	República de Perú y Belisario Domínguez	Centro	18	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Leandro Valle	República de Perú y Belisario Domínguez	Centro	24	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Lecumberri	Callejón de Mixcalco y Eje 1 Oriente	Centro	3	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Lecumberri	Manuel Doblado y Callejón Mixcalco	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Manuel Doblado y Vidal Alcocer	Centro	1	Reacomodo de componentes	Luminaria apunto de caer
Manuel De la Peña y Peña	Girón y Torres Quintero	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manzanaras	Jesús María y Talavera	Centro	1	Instalación de luminaria	Colocación de luminaria
Margil	República de Guatemala y Emiliano Zapata	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Mariana Del Toro R. Lazarán	República de Chile e Ignacio Allende	Centro	22	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		SUBTOTAL:	90		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 19 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Monte de Piedad	5 de Mayo y Tacuba	Centro	6	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Palma Norte	Esq. Donceles	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Regina	5 de Febrero y 20 de Noviembre	Centro	4	Cambio de Fococelda	Luminaria apagada
República de Bolivia	Del Carmen y República de Argentina	Centro	11	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	2	Instalación de difusor	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Brasil	República Cuba y República de Perú	Centro	32	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Perú	Ignacio Allende y República de Chile	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Santo Tomas	San Pablo y República de El Salvador	Centro	15	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Soledad	Margil y San Marcos	Centro	1	Cambio de lampara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL:	81		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 19 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		SUBTOTAL:	3		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 19 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Casa de la Primera Imprenta	Lic. Primo de Verdad No. 10 esq. Moneda	Centro	32	Programación de color	Mantenimiento de acuerdo al programa
		SUBTOTAL	32		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 19 DE ABRIL

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Danaides, Ninfa 1, Américas, Neptuno, Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente de la Plaza Solidaridad 1	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente de la Plaza Solidaridad 1,2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de la Plaza Solidaridad 2	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente de la Plaza Solidaridad 2 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	2	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de succión de bomba sumergible	Mantenimiento
Fuente Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		SUBTOTAL	23		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 19 DE ABRIL

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Géiser Hilton	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Neptuno, Géiser Hilton, Mercurio, Géiser Hidalgo, Primavera, Ninfa 1, Américas, Venus, Géiser Madero, Ninfa 2, Danaides y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Neptuno, Géiser Hilton, Mercurio, Géiser Hidalgo, Primavera, Ninfa 1, Américas, Venus, Géiser Madero, Ninfa 2, Danaides y Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
		SUBTOTAL	36		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 19 DE ABRIL

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 Y 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 2	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 2	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 3	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 4	Av. Juárez y Dr. Mora	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes Primavera, Neptuno, Américas, Venus Y Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Hilton, Neptuno, Primavera, Mercurio, Géiser Hidalgo y Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
		SUBTOTAL	37		
		TOTAL	345		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 19 DE ABRIL



ALDACO



APARTADO

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 19 DE ABRIL



CORREGIDORA



DONCELES

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 19 DE ABRIL



LECUMBERRI



MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL




CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO



SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA



PROGRAMACIÓN DE COLOR

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos


FUENTE DANAIDES



LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTES DE LA ALAMEDA CENTRAL



ENCENDIDO DE FUENTES



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 26 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	Esq. Isabel la Católica	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución	Centro	16	Cambio de balastro	Circuito apagado
20 de Noviembre	Fray Servando Teresa de Mier y Plaza Nezahualcōyotl	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Aldaco	Calle de las Vizcaínas y Plaza de las Vizcaínas	Centro	1	Cambio de luminaria	Luminaria apagada
Av. 5 de Mayo	Eje Central y Filomeno Mata	Centro	26	Reacomodo de componentes	Circuito apagado
Belisario Domínguez	Eje Central y Allende	Centro	16	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Bolívar	Tacuba y 5 de Mayo	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Corregidora	Erasmus Castellanos Quinto y Correo Mayor	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Corregidora	Correo Mayor y La Academia	Centro	1	Retiro de Poste	Luminaria a punto de caer
		Subtotal:	64		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 26 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Emiliano Zapata	De La Santísima a Jesús María	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Francisco I Madero	Simón Bolívar y Motolinía	Centro	1	Reacomodo de componentes	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	5 de Febrero y 20 de Noviembre	Centro	19	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	5 de Febrero y Prolongación 20 de Noviembre	Centro	27	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
Isabel la Católica	5 de Mayo y Tacuba	Centro	11	Restablecimiento ITM	Circuito apagado
José Joaquín Herrera	Vidal Alcocer y Manuel Doblado	Centro	1	Cambio de fotocelda	Luminaria encendida de día
José María Pino Suárez	República de El Salvador y Mesones	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Juan Álvarez	Comonfort e Ignacio Allende	Centro	13	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Lecumberri	Rodríguez Puebla y Leona Vicario	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	76		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 26 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Lecumberri	Esq. Cjón. Mixcalco	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel De la Peña y Peña	Torres Quintero y González Ortega	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Mesones	Simón Bolívar y Aldaco	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Mesones	Talavera y Jesús María	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Misioneros	Roldán y Santo Tomás	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Misioneros	Roldán y Santo Tomás	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Motolinía	16 de Septiembre y Francisco I Madero	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Palma	Esq. República de Cuba	Centro	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Palma Norte	Belisario Domínguez y República de Cuba	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	10		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 22 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Palma Norte	Belisario Domínguez y Donceles	Centro	3	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Ramón Corona	Anillo de Circunvalación y Calle de Roldán	Centro	12	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	República de Honduras y República de Paraguay	Centro	21	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Chile	Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	27	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Chile	Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Cuba	Palma y República de Chile	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Ecuador	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Ecuador	Esq. República de Argentina	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Honduras	Esq. Republica de Chile	Centro	10	Reacomodo de componentes	Circuito encendido de día
		Subtotal:	78		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 26 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Paraguay	República de Brasil y Palma Norte	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Perú	República de Chile y Altuna	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Uruguay	José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Rodríguez Puebla	Lecumberri y José Joaquín Herrera	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
San Camilito	Republica de Ecuador a Plaza Garibaldi	Centro	3	Canalización de cableado	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Isabel la Católica y Palma	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Simón Bolívar e Isabel La Católica	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
		Subtotal:	11		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reemplazo de lámpara y balastro	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Reemplazo de lámpara y balastro	Luminarias apagadas
		SUBTOTAL	2		



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE ABRIL

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Casa de la Primera Imprenta	Lic. Primo de Verdad No. 10 esq. Moneda	Centro	417	Programación de color	De acuerdo al calendario
		SUBTOTAL	417		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE ABRIL

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Danaides, Ninfa 2, Venus, Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Aplicación de alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Danaides, Ninfa 2, Venus, Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Danaides, Ninfa 2, Venus, Américas, Neptuno, Ninfa 1, Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Danaides, Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
De la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	Mantenimiento
De la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
De la Plaza de la Republica	Plaza de la República s/n	Tabacalera	1	Aplicación de alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
De Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Aplicación de alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Aplicación de alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Géiser Hilton, Géiser Hidalgo, Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
		SUBTOTAL	23		



SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 26 DE ABRIL

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo, suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Géiser Teatro, Géiser Madero, Venus, Ninfa 2, Danaides, Américas, Neptuno, Ninfa 1, Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Mercurio, Primavera, Neptuno, Américas, Venus, Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Neptuno, Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Aplicación de alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Neptuno, Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Ninfa 2, Danaides, Primavera, Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Primavera, Mercurio, Neptuno, Américas, Venus, Ninfa 2, Danaides, Géiser Teatro, Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Primavera, Neptuno, Américas, Venus Y Danaides	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Venus	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Vaciado de fuente	Mantenimiento
		SUBTOTAL	10		
		TOTAL	691		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 26 DE ABRIL



LECUMBERRI



CORREGIDORA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 26 DE ABRIL



MISIONEROS



PALMA

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 26 DE ABRIL



REPÚBLICA DE HONDURAS




REPÚBLICA DE URUGUAY



SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)


ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

CASA DE LA PRIMERA IMPRENTA



PROGRAMACIÓN DE COLOR

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE TENOCHTILÁN



FUENTE TLAXCOAQUE



APLICACIÓN DE ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR

SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE GÉISER MADERO



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE

FUENTE VENUS




APLICACIÓN DE ALGUICIDA, HIPOCLORITO Y CLARIFICADOR

SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

12,026

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
abril





Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 28/04	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	14 de Mayo
Recolección	02) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,491	metros cúbicos		
	03) Tierra recolectada en PA del CH	117.25	metros cúbicos		
Lavado	04) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	05) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	686,383	metros cuadrados		



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 28/04	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Sitio críticos lavados en PA de CH	255	sitios	quincenal	14 De Mayo
Recolección	07) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	08) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	5,107	piezas		
Eliminación de grafiti	9) Eliminación de grafiti en PA de CH	78	metros cuadrados		
Limpieza	10) Retiro de propaganda en PA de CH	2,802	piezas		
Eliminación de plagas	11) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	0	piezas		
	12) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	0	metros cuadrados		



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	13	m2
5 DE FEBRERO DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN A IZAZAGA	23	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	42	m2

TOTAL 78 m2

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 78 M2





SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B
PERIODO: DEL 15 AL 28 DE ABRIL DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	30	67,500	7.30	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	10	14	42,000	3.10	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	30	3,000	7.50	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	30	73,020	8.40	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	30	67,200	15.00	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	11	22	2,200	4.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	18	10,800	16.70	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	11	11	1,540	35.40	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	3	3	750	7.40	
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 23	ENTRE CALLE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA (FRENTE AL CINE MARISCALA)	1	1	100	0.80	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
RINCONADA DE JESÚS	ESQUINA REPÚBLICA DEL SALVADOR	1	1	100	0.20	
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	3	3	300	0.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE CUBA (FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL)	1	1	100	0.60	
PLAZA ZARCO	PASEO DE LA REFORMA Y CALLE ZARCO	1	1	4,225	0.20	



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE NICARAGUA	3	3	8,619	3.70	
CALLE ATENAS	ESQUINA ABRAHAM GÓNZALEZ	1	1	100	0.40	
REPÚBLICA DE BOLIVIA	ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL	1	1	100	3.00	
AV. JUÁREZ	ENTRE LUIS MOYA Y DOLORES	1	1	100	0.20	

SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA 23 DE MAYO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER ESQUINA LECUMBERRI



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL No. 23, FRENTE AL CINE MARISCALA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE RINCONADA DE JESÚS, ESQUINA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLAZA SANTA CATARINA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE ATENAS EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE BOLIVIA, ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. JUÁREZ, ENTRE LUIS MOYA Y DOLORES , EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN INSTALADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN INSTALADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SEMINARIO CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SEMINARIO CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA FUNDACIÓN CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DEL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE ”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE ”




SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL RETIRO DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO “LENGUA MATERNA, VENTA ARTESANAL”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL EVENTO, “CONCIERTO MASIVO EN EL ZÓCALO”



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, CON MOTIVO DEL EVENTO “POESIA ENTRE AMIGOS”, REALIZADO POR EL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES






SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

86,951 m³

Residuos sólidos y recolección producto de barrido
abril


Recolección de residuos sólidos levantados en
tiraderos clandestinos



1052.5 m³

Tierra recolectada en PA del CH
abril


Recolección de tierra



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores


29,880 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH
abril



54,304 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
abril




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

22,769 m2

Eliminación de grafiti en PA de CH
abril


Eliminación de grafiti



3,150 pzas

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos
abril

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos






Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL
AVANCE SEMANAL

 Avance físico 25.00 %

- Inicio de obra: **28/02/2024**
 - Fallo mobiliario: **28/02/2024**
 - **9 semanas** de ejecución.
 - **19,400 m2** de intervención.
 - **150 jornadas** de 8 horas, es decir, **42 días** de ejecución continua en colados.
 - **04 frentes de trabajo simultáneos.**
- Se encuentran en proceso colados en sitio, con los cortes respectivos, así como: levantamientos topográficos, calas y sondeos de revisión para renivelación de rejillas y registros.
 - Trabajos de rehabilitación de luminarios y accesorios hidráulicos.
 - Colado en sitio de tableros en piso, revisado a detalle hasta cortes atendiendo diseño de proyecto.






SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL
AVANCE SEMANAL

-  Frente 1 Norte (Catedral)
-  Frente 2 Poniente (Centros Joyeros)
-  Frente 3 Sur (Gobierno CDMX)
-  Frente 4 Oriente (Palacio Nacional)
-  Dirección de avance de obra
-  Accesos de suministro

Nota:

- Los trabajos se realizarán de Lunes a Viernes las 24 horas.
- Sábados primer turno hasta las 3pm y turno nocturno, se suspende turno vespertino.
- Domingos se trabajará en turnos nocturnos.
- Los días 1º, 8 de marzo, jueves y viernes santo, se trabajará solo turno nocturno y se realizará con anticipación limpieza y confinamiento de todos los frentes de trabajo.





SOBSE | DCOIV

ZÓCALO PEATONAL

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL
AVANCE SEMANAL

CONCEPTO	AVANCE TOTAL	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7	DÍA 8	DÍA 9	DÍA 10	DÍA 11	DÍA 12	DÍA 13	DÍA 14	DÍA 15	DÍA 16	DÍA 17	DÍA 18	DÍA 19	DÍA 20	DÍA 21	DÍA 22	DÍA 23	DÍA 24	DÍA 25	DÍA 26	DÍA 27	DÍA 28	DÍA 29	DÍA 30	
COLADO DE CONCRETO HOMÓLOGO TIPO WHITE TOPPING	12138.45 M ³	112.5	112.5	112.5	354.58	354.58	362	395	730	725	725	-	-	-	-	1100	583.2	578.72	729	440.64	-	587.18	1145	630	487	242.74	129.78	716.55	827	-		
ASFALTO TENDIDO	5713.73 M ²	2703.73							-	-	-	-	-	1000	-	-	529	423	530	265	-	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	475 TON	250							-	-	-	-	-	25	-	-	50	50	50	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FRESADO	14163.29 M ³	1063.29							1280	800	1870	1600	1800	2300	0	738	-	914	800	800	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1305 M ³	113							64	96	224	160	160	184	0	96	-	64	64	64	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ACCESORIOS HIDRÁULICOS	53	PZAS
POSTES PINTADOS	39	PZAS
JARDINERAS PINTADAS	31	PZAS
SUSTITUCIÓN DE RECINTO	46	PZAS

SEMÁFOROS RETIRADOS

VEHICULARES	34	PZAS
PEATONALES	30	PZAS
POSTES VERTICALES	18	PZAS
POSTES MÉNSULA	13	PZAS
CONTROLADORES	2	PZAS

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL
AVANCE SEMANAL

Escarificado de concreto estampado y de demolición de rampa de concreto hidráulico en Monte de Piedad.



SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL
AVANCE SEMANAL

Colocación de dren monolítico, albañilerías y reforzamiento de accesorios pluviales.




24 abr 2024, 9:33:14 a.m.
Calle Plaza de la Constitución 11
06000 Cuauhtémoc, CDMX
México

24 abr 2024, 9:24:33 a.m.
Calle Plaza de la Constitución 3
06000 Cuauhtémoc, CDMX
México

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL
AVANCE SEMANAL

Colado, lavado y cortes estructurales y arquitectonicos de concreto hidráulico tipo Whitetopping.



SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL
AVANCE SEMANAL

Perfilado y trazo de tableros; retiro de macetones en Monte de Piedad; retiro de material de rampeo en tableros.



24/04/24, 12:37 a.m.
Calle Plaza de la Constitución
06060 Cuauhtémoc CDMX
México

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL
AVANCE SEMANAL


Preparativos para evento de manifestación social (Limpieza, retiro de dovelas, retiro de escombros,)



SOBSE | DCOIV

ZÓCALO PEATONAL

SOBSE – DGOIV – ZÓCALO PEATONAL AVANCE SEMANAL



UBICACIÓN: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, CENTRO HISTÓRICO, CIUDAD DE MÉXICO. (REPOSICIÓN DE RECINTO)



Sistema de Transporte Colectivo - Metro



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29 de abril	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	0/4	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	13 de Mayo
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH	En operación	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		


ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
		Balderas 7674	Línea 1
Bellas Artes k5	Línea 8	Fray Servando 2515	Línea 4
		Garibaldi S4	Línea 8
		Guerrero R4	Línea B

ELEVADORES	
Balderas BAL-3-ET3	Línea 3

STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


93.33%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas
abril



100%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
abril





Fideicomiso del Centro Histórico

FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO	66	75	JULIO 2024
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	70	80	CONVENIO MODIFICATORIO. ABRIL 2024

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Demolición de piso de mosaico y firme de concreto, suministro y colocación de plantilla de concreto $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$

REHABILITACIÓN DE LA
PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO

FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Integración de pintura en patio central





Protección de áreas de trabajo en segundo nivel.



Retiro de aplanados en muros afectados por grietas en segundo nivel.

FCH | Seguimiento de indicadores.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 - FCHCM





Instituto Nacional de Antropología e Historia



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 26/04/24	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	19	cantidad	quincenal	14/05/24
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	3	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	22	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	10	CENTRO HISTÓRICO	LIMPIEZA DE FACHADA	OBRA MENOR
-	ACADEMIA	33	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACION	OBRA MAYOR
-	HIDALGO	130	CENTRO HISTÓRICO	LIMPIEZA DE VENTANA, RESANES Y PINTURA	OBRA MENOR
-	BASILIO BADILLO	45	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	MONEDA	2	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE PENDON	OBRA MENOR
-	5 DE FEBRERO	171	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICION	OBRA MAYOR
-	GANTE	5	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACION DE LEVADOR	OBRA MAYOR



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	64	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	70	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA 086/20 ADECUACION	OBRA MENOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	39	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACION	OBRA MENOR
-	ENRICO MARTINEZ	9	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	JUAREZ	117	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	CHAPULTEPEC	49	CENTRO HISTÓRICO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
-	CHAPULTEPEC	51	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICION	OBRA MENOR

INAH | Anexos

Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE PARAGUAY	18	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	AV. 5 DE MAYO	59	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	DEL CARMEN	31	CENTRO HISTÓRICO	PENDON	OBRA MENOR
-	GANTE	4	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	FRANCISCO I MADERO	36	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR

INAH | Anexos

Solicitudes de enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REGINA	54	CENTRO HISTÓRICO	ENSERES EN VIA PUBLICA	OBRA MENOR
-	REGINA	51 B	CENTRO HISTÓRICO	ENSERES EN VIA PUBLICA	OBRA MENOR
-	1ER CALLEJON DE MESONES	7	CENTRO HISTÓRICO	ENSERES EN VIA PUBLICA	OBRA MENOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO HISTÓRICO	MODERNIZACIÓN DE ELEVADOR EN EL PATIO DE ACCESO B.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE BRASIL	33	CENTRO HISTÓRICO	SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS PÉTREOS EN PATIO PRINCIPAL.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE CUBA	92	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA PARA ACONDICIONAMIENTO DE ELEVADOR.	OBRA MENOR
-	PENSADOR MEXICANO	16	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA PARA ESTRUCTURA METÁLICA.	OBRA MENOR
-	DR. CLAUDIO BERNARD	137	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN INTERIOR Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS.	OBRA MAYOR
-	PASEO DE LA REFORMA	10	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO AL INTERIOR DE LOS PISOS 21 Y 22.	OBRA MAYOR
-	CORREGIDORA	79	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO SOBRE FACHADAS.	OBRA MENOR

INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	JOSÉ MARIA PINO SUAREZ	81	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN.	OBRA MENOR
-	AV. ARCOS DE BELÉN	47	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN.	OBRA MENOR
-	PALMA	39	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FACHADA.	OBRA MENOR
-	AV. 20 DE NOVIEMBRE	195	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO GENERAL.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	31	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	MANUEL DOBLADO	36	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ACABADOS EXISTENTES SOBRE FACHADA.	OBRA MAYOR
-	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	10	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SOBRE FACHADAS.	OBRA MAYOR



Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE ARGENTINA	10,12,14,	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA PARA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAJADAS DE AGUA.	OBRA MENOR
-	TACUBA	8	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE DIAGNOSTICO INTEGRAL.	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	46	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN DEL PORTÓN PRINCIPAL	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE CUBA	92	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO EN DIVERSOS ESPACIOS DEL INMUEBLE.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DEL SALVADOR	70	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE BRASIL	33	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE MUSEOGRAFIA TEMPORAL.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	64	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PATIO PRINCIPAL.	OBRA MAYOR

INAH | Anexos


Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
-	LAS CRUCES	15	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE PARAGUAY	18	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR

INAH | Seguimiento de Indicadores


105

Autorizaciones de obras
enero - abril



140

Solicitudes de autorización de obras
enero - abril





Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México



ILIFE | Indicadores



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO 29 ABRIL DE 2024

1	Escuela Primaria "Lisandro Caldeseron" Calzada de Guadalupe, Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06220 Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
2	Escuela Jardín de Niños "Benito Juárez" Calle Jalapa, Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06760, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
3	Escuela Jardín de Niños "Benito Juárez" Calle Jalapa, Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06760, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
4	Laboratorios "Dr. Enrique Beltrán Castillo" Calle Lorenzo Boturini, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06820, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
5	Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra" Calle Vicente Riva Palacio, Colonia Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06300, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
6	Escuela Primaria "El Pensador Mexicano" Calle Vicente Riva Palacio, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06400, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
7	CAJ SEP No 30 "Ovidio Decroly" Calle Naranja, Colonia Santa María La Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06400, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
8	Escuela Secundaria "República Mexicana" Calle Abraham González, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
9	Escuela Jardín de Niños "Cadetes De La Naval" Avenida Arcos De Belén, Colonia Centro (Área 4), Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06040, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
10	Escuela Jardín de Niños "José María Luis Mora" Calle Guerrero, Colonia Nonoalco Tlatelolco, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06300, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
11	Escuela Primaria "Dr. Agustín Rivera" Avenida Arcos De Belén, Colonia Centro (Área 8), Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06080, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
12	Escuela Primaria "República De Libano" Calle Las Cruces 45, Colonia Centro (Área 7), Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06070, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.
13	"Escuela Secundaria Técnica 13" Calle Francisco Ayala, Colonia Ampliación Asturias, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06890, Ciudad de México.	0%	PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2024.




Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito

Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29/04	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	37	cantidad	quincenal	13 de mayo
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		

Tránsito | Indicadores

CORRECTIVO	
APAGADO	3
CABLES DE COMUNICACIÓN DAÑADO	1
CORTO	1
DESINSTALACIÓN	3
FY-CINTILANTE	17
PEATON DAÑADO	1
REINSTALACIÓN	3
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	8
TOTAL GENERAL	37






STC-Metro | Seguimiento de Indicadores

427

Número de semáforos con mantenimiento correctivo
abril





Turnos e incidencias urbanas

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - abril 2024


62%
atención

<i>Matriz de Incidencias</i> Dependencia	<i>Estado</i>		
	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	18	6	24
Al. Cuauhtémoc	12	19	31
CFE	11	31	42
SACMEX	32	17	49
SOS-AP	29	15	44
SOS-DGOIV	1		1
SOS-DGSUS	47		47
TELMEX	13	13	26
Tránsito	13	7	20
Suma total	176	108	284

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 16 al 29 de abril del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-616	11/04/2024	V11 - Obrera - Transito	Limpieza	Salvador el Verde	Chimalpopoca			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-618	14/04/2024	V11 - Obrera - Transito	Limpieza	Dr. Andrade				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-621	15/04/2024	V14 - Juarez - Tabacalera	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Av. Morelos	Reforma	Abraham Gonzáles		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-628	17/04/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Eje 1 Norte	Lerdo			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-630	17/04/2024	V1 - Santa María la Redonda	Árboles caídos	Mina				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-631	17/04/2024	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Av. Hidalgo				SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 16 al 29 de abril del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-607	9/04/2024	ACH	Limpieza	Lic. Primo de Verdad				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-610	10/04/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	República de Perú				Tránsito			Atendido
IUCH-612	10/04/2024	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Bolivia	República de Argentina	Del Carmen		SOS-AP			Atendido
IUCH-613	10/04/2024	VB - San Pablo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Santo Tomás	Misioneros			SOS-AP			Atendido
IUCH-614	10/04/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Mariana Rodríguez Del Toro	República de Chile			SOS-AP			Atendido
IUCH-615	11/04/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Leandro Valle				SOS-AP			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 16 al 29 de abril del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-620	15/04/2024	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Ecuador	República de Brasil			CFE			Pendiente
IUCH-622	15/04/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Cuba	Ignacio Allende	República de Chile	Frente al #57	CFE			Pendiente
IUCH-623	15/04/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	República de Cuba	República de Chile			Tránsito			Pendiente
IUCH-624	16/04/2024	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Cjon. San Juan de Dios	Mina	Pensador Mexicano		Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-625	16/04/2024	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Cristóbal Colón				Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-626	16/04/2024	ACH	Falla en semáforo	República de Brasil	República de Perú			Tránsito			Pendiente

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 16 al 29 de abril del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-599	5/04/2024	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	5 de Mayo	Monte de Piedad	Isabel La Católica		SOS-AP			Pendiente
IUCH-604	8/04/2024	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Soto	Moctezuma	Magnolia		Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-608	9/04/2024	ACH	Daño al equipamiento urbano	República de Brasil	Belisario Dominguez			SOS-AP			Pendiente
IUCH-609	10/04/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Cuba	República de Chile	Ignacio Allende		CFE			Pendiente
IUCH-611	10/04/2024	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Lerdo	Mosqueta	Moctezuma		Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-617	12/04/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Roldán	República de El Salvador			CFE			Pendiente



ACH | Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas - Abril 2024

Tabla de atención reportada por las dependencias a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas


DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN
ACH	31	31	0	100%
TELMEX	19	18	1	95%
SOS - DGSUS- AP	51	47	4	92%
SOS - DGOIV	23	21	2	91%
AL CUAUHTÉMOC	115	94	21	82%
CFE	133	109	24	82%
SACMEX	203	160	43	79%
AL. V. CARRANZA	51	27	24	53%
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	120	60	60	50%
TOTAL	746	567	179	76%

76 %

AVANCE

Atención a registros, coladeras y tapas

Gráfica circular de atención



● Atendido
● No Atendido



Asuntos generales