



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XXII SESIÓN. Evaluación octubre

01 de noviembre de 2022

Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico


Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 28 de octubre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	72	incidencias atendidas	quincenal	11 de noviembre de 2022
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social	2	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	145	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - Vecinos		atención		
	05) Riego áreas verdes - ACH		atenciones		
	06) Riego áreas verdes - ACH-DGSUS		atención		
	07) Riego áreas verdes - SEDEMA		atención		

Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

Plaza de la República
Zapata
República de Argentina
República del Salvador
República de Brasil
Jesús María
Callejón de la Condesa
Isabel la Católica
5 de Mayo
Madero
16 de Septiembre
República de Guatemala

Los trabajos realizados consistieron en **Retiro de 2 elementos metálicos**, en Plaza de la República entre Alcázar y Ramos Arizpe, **colocación de 2 bolardos**, en Zapata esquina Margil, **reparación de 15 ml. de barandal** en República de Argentina No. 91, **reposición de tapa de registro** en República del Salvador entre Pino Suárez y 20 de Noviembre, **colocación de 3 láminas indicativas** en República de Argentina esquina Donceles, **reposición de 3.5 ml. de rejilla tipo Irving** en República de Brasil esquina República de Cuba, **colocación de 5 piezas de alambre recocido** en República de Argentina No. 8, **colocación de 12 piezas de loseta tipo basaltex** en Jesús María entre Corregidora y Soledad, **reposición de 2 tapas de registro** en Callejón de la Condesa entre Madero y 5 de Mayo, **colocación de 1 bolardo**, en Isabel la Católica esquina 16 de Septiembre, **colocación de 150 pendones** en 5 de Mayo, Madero, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y República de Guatemala, **traslado de un alebrije** de la Casa de Cultura José María Velasco al Centro Histórico.




Autoridad del Centro Histórico | Obras menores



Callejón de la Condesa



República de Argentina



Jesús María

Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de Justicia Cívica



Atención de limpieza de áreas verdes en Plaza Loreto así como limpieza y eliminación de 18.00 m2 de grafiti en Eje Central entre Santa Veracruz y Pensador Mexicano, con apoyo de 9 infractores de Justicia Cívica, 18 de octubre de 2022



Retiro de 6 magnolias del Vivero Nezahualcoyotl para resarcimiento a la Alcaldía Cuauhtemoc, se entregaron en el vivero de San Simón, 24 y 26 de octubre de 2022

Autoridad del Centro Histórico | Limpieza de grafiti



Eje Central entre Santa Veracruz y Pensador Mexicano




Eje 1 Norte entre Zarco y Héroes



Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


2,603

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
enero - octubre



75


Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social
enero - octubre



Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


810 m2

Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH
enero - octubre



52

Riegos de áreas verdes
enero - octubre



Alcaldía Cuauhtémoc

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 28 de octubre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Limpieza de pozo de visita	1	piezas	quincenal	11 de noviembre de 2022
	Sondeo de albañal pluvial	135	metros lineales		
	Sondeo de atarjeas	140	metros lineales		
Parques y jardines	Riego	600	metros cuadrados		
	Poda de pasto	5,900	metros cuadrados		
	Cultivo	505	metros cuadrados		
	Poda de seto	1,939	metros lineales		

13

Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 22 de julio de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza Recolección	Barrido diario	283	kilómetros	quincenal	5 de agosto de 2022
	Recolección orgánica domiciliaria y barrido	900.83	toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria y barrido	1,711.7	toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	922.48	toneladas		
Alumbrado	Luminarias reparadas en vía pública	1	piezas		
	Cambio de lámpara	66	piezas		
	Reconexiones de circuito	2	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	17	piezas		

14

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	20 DE NOVIEMBRE NO. 832 ESQUINA CJON. FLAMENCOS	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	16/10/2022
2	ALHÓNDIGA NO. 13 ENTRE CORREGIDORA Y MANZANARES	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	26/10/2022
3	MIXCALCO NO. 19 ENTRE MANUEL DOBLADO Y LEONA VICARIO	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	26/10/2022
4	PLAZA DE LAS VIZCAÍNAS NO. 5 ENTRE EJE CENTRAL Y BOLÍVAR	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	17/10/2022
5	PUGIBET ESQUINA LUIS MOYA (MERCADO SAN JUAN 77)	SONDEO DE ATARJEA	60.00	ML	26/10/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
6	PUGIBET ESQUINA LUIS MOYA (MERCADO SAN JUAN 77)	ALBAÑAL INTERIOR Y EXTERIOR	50.00	ML	26/10/2022
7	REPÚBLICA DE GUATEMALA NO. 10	SONDEO DE ATARJEA	30.00	ML	17/10/2022
8	REPÚBLICA DE GUATEMALA NO. 10	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	17/10/2022
9	REVILLAGIGEDO NO. 89 ENTRE BALDERAS Y LUIS MOYA	SONDEO DE ATARJEA	50.00	ML	17/10/2022
10	REVILLAGIGEDO NO. 89 ENTRE BALDERAS Y LUIS MOYA	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	17/10/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
10	ROLDÁN NO. 100 ENTRE CARRETONES Y PTE. DE SANTO TOMÁS	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	26/10/2022
11	ROLDÁN NO. 100 ENTRE CARRETONES Y PTE. DE SANTO TOMÁS	ALBAÑAL INTERIOR Y EXTERIOR	25.00	ML	26/10/2022
12	SAN ILDEFONSO NO. 71 ENTRE PLAZA LORETO Y EL CARMEN	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	24/10/2022
13	VICTORIA NO. 14 ENTRE EJE CENTRAL Y LÓPEZ	ALBAÑAL PLUVIAL	12.00	ML	24/10/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
14	SAN JERÓNIMO NO. 58 ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y 5 DE FEBRERO	SONDEO DE ATARJEA	60.00	ML	11/10/2022
15	SAN JERÓNIMO Y CORREO MAYOR	SONDEO DE ATARJEA	50.00	ML	11/10/2022
16	SAN JERÓNIMO Y CORREO MAYOR	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	11/10/2022
17	SANTO TOMÁS NO. 53 ENTRE RAMÓN CORONA Y MISIONEROS	SONDEO DE ATARJEA	90.00	ML	11/10/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
18	PUGIBET ESQUINA LUIS MOYA (MERCADO SAN JUAN 77)	LIMPIEZA DE POZO DE VISITA	1.00	PIEZA	26/10/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Poda de levantamiento en calle mercado San Lucas



Barrido sobre eje central Lázaro Cárdenas



Reparación de luminarias en Rep. de Nicaragua



Barrido en plaza Garibaldi



Poda en calle Humboldt




Alumbrado público reparado en general Prim

Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


407 pzas.

Luminarias reparadas en vías secundarias
enero-octubre



102


Contactores cambiados
enero-octubre



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


1,971 ml

Desazolve de atarjea
enero-octubre



142 ml.


desazolve de albañal
enero-octubre



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

9,254 ml.

Sondeo de albañal pluvial
enero-octubre



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


14,227.01 Ton.

Recolección orgánica domiciliar y barrido
enero-octubre



31,717.07 Ton

Recolección inorgánica domiciliar y barrido
enero-octubre



Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


18,536.51 Ton.

Recolección en tiraderos clandestinos
enero-octubre



6,230 ml.

Barrido diario
enero-octubre



SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	13,500	400	13,900
POZOS DE VISITA	259	10	269
REJILLAS DE PISO	266	7	273
COLADERA PLUVIAL	339	8	347
ALBAÑAL (METROS)	820	16	836

REPORTE FOTOGRÁFICO



REPÚBLICA DE ARGENTINA

(Entre San Idelfonso y Justo Sierra)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 130 ML DE ATARJEA, 3 PV, 3 CP, 2 RP, 4 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO



CORREO MAYOR

(Entre República de Guatemala y Soledad)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 160 ML DE ATARJEA, 4 PV, 3 CP, 2 RP, 7 ML DE ALBAÑAL

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO



BELISARIO DOMÍNGUEZ

(Entre República de Chile y República de Brasil)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 110 ML DE ATARJEA, 3 PV, 2 CP, 3 RP, 5 ML DE ALBAÑAL

SACMEX

Dirección del Proyecto de mejora de eficiencia de la operación
del servicio de agua potable.
Sectorización Alcaldía Cuauhtemoc



SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTORIZACIÓN ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

El Gobierno de la Ciudad de México a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (**SACMEX**) tiene a su cargo, obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de **50 sectores hidrométricos** en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Esta estrategia está compuesta por acciones y obras específicas enfocadas a optimizar la eficiencia física que permitirá mejorar la distribución del agua potable, y controlar la operación y las presiones hidráulicas en la red, garantizando un servicio de calidad para los habitantes en esta Alcaldía.

SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR



- Construcción de sitios de alimentación y control. (Medición de caudal y presión)
- Instalación y sustitución de válvulas de compuerta.
- Reforzamientos hidráulicos en diversos diámetros.
- Instrumentación de sitios de alimentación y control.
- Instalación de medidores de presión en red secundaria
- Instalación de tapas en sitios específicos

SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable


Actividades preliminares

- 1.- **Visitas de inspección en la infraestructura hidráulica existente.**
(Pozos, cruces en límite e interior del sector)
- 2.- **Actualización de planos de anteproyecto**
- 3.- **Suministro e instalación de equipos de medición de presión en red secundaria**
(Inserciones en tubería de red secundaria)
- 4.- **Diseño geométrico e hidráulico de sitios de control y medición**



SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTORIZACION CUAUHEMOC




SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

BENEFICIOS

- Medir caudales de entrada en cada sector.
- Controlar presiones en la red de cada sector.
- Identificar sectores con mayores problemas de fugas.
- Dirigir los esfuerzos de reparación de fugas a esos sectores.
- Reducir fugas en la red de cada sector.
- Priorizar reparaciones en red de distribución por eficiencia del sector.
- Mejorar la eficiencia en la operación del sistema y con ello la continuidad del servicio a los usuarios.

SECTORES CENTRO HISTORICO



SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTORIZACIÓN

SITIOS DE TRABAJO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC (50 SECTORES)

Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Dirección de Construcción de Infraestructura Vial

SOS-DGSUS-COIV | COMONFORT - POLÍGONO LAGUNILLA

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AVANCE GENERAL	
	REAL
	77.01%

ESTADO ACTUAL



SOS-DGSUS-COIV | COMONFORT - POLÍGONO LAGUNILLA

ESTADO ACTUAL

INICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES.



SOS-DGSUS-COIV | REPÚBLICA HONDURAS - POLÍGONO LAGUNILLA

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AVANCE GENERAL	
	REAL
	51.02%


ESTADO ACTUAL



SOS-DGSUS-COIV | REPÚBLICA HONDURAS - POLÍGONO - LAGUNILLA

ESTADO ACTUAL

INICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES.



SOS-DGSUS-COIV | PASEO REFORMA - PROGRAMA GENERAL ETAPA 2



AVANCE GENERAL	
	REAL
	52.29%


ESTADO ACTUAL



SOS-DGSUS-COIV | PASEO REFORMA - PROGRAMA GENERAL - ETAPA 2

ESTADO ACTUAL

COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN Y LOSETA PREFABICADA, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO.



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público

SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 28/10	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	580	Piezas	Quincenal	15 de noviembre

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Esquina con José María Izazaga	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Nezahualcōyotl y José María Izazaga	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Fray Servando Teresa de Mier, Cucurpe y José María Izazaga	CENTRO	26	Restablecimiento de interruptor	Circuito apagado
Bolívar	Equina con 16 de Septiembre	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Condesa	5 de Mayo y Tacuba	CENTRO	10	Cambio de fotocelda y restablecimiento de interruptor	Circuito apagado
Corregidora	Alhóndiga y Eje 1 Oriente	CENTRO	7	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Donceles	Ignacio Allende y República de Chile	CENTRO	30	Restablecimiento de interruptor	Circuito apagado
Eje 1 A Sur	Eje 1 Oriente y Escuela Médico Militar	CENTRO	17	Reconexión de líneas	Circuito apagado
		SUBTOTAL	93		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Filomeno Mata	5 de Mayo y Francisco I. Madero	CENTRO	1	Cambio de lámpara, balastro, socket y reconexión de líneas	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Bolívar y Eje Central	CENTRO	3	Cambio de balastos y lámparas	Luminarias apagadas
Guillermo Marconi	Donceles y Tacuba	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Esquina con República de Uruguay	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Manuel Doblado y Rodríguez Puebla	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Justo Sierra	República de Argentina y República de Brasil	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
La Santísima	Soledad y Emiliano Zapata	CENTRO	14	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Lecumberri	1er Callejón de Mixcalco y Eje 1 Oriente	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	24		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Lecumberri	Manuel Doblado y 2° Callejón de Mixcalco	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Leona Vicario	Mixcalco y República de Guatemala	CENTRO	15	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Del Carmen y Girón	CENTRO	1	Instalación de luminaria	Falta de luminaria
Moneda	Lic. La Verdad y Seminario	CENTRO	2	Cambio de lámparas	Luminarias apagadas
Ramón Corona	Esquina con Talavera	CENTRO	1	Instalación de luminaria	Falta de luminaria
Regina	Correo Mayor y Las Cruces	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Bolivia	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	12	Reconexión de líneas	Circuito apagado
		SUBTOTAL	35		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 21 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Uruguay	CENTRO	3	Cambio de balastos y lámparas	Luminarias apagadas
República de Colombia	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	16	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Costa Rica	Esquina con Florida	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
República de Cuba	Ignacio Allende y Eje Central	CENTRO	40	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Rodríguez Puebla	Lecumberri y República de Venezuela	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
San Fernando	Esquina con Guerrero	CENTRO	26	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
		SUBTOTAL	87		
		TOTAL	239		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 28 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	Ignacio Allende e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Fray Servando y Plaza Nezahualcóyotl	CENTRO	1	Cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
Apartado	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	13	Cambio de contactor y reconexión de líneas	Circuito apagado
Belisario Domínguez	Ignacio Allende y Eje Central	CENTRO	17	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Corregidora	La Academia y José María Pino Suárez	CENTRO	21	Cambio de balastro y activación de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Filomeno Mata	Tacuba y Francisco I. Madero	CENTRO	30	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Palma y Motolinía	CENTRO	34	Activación de interruptor termomagnético	Circuito apagado
	Palma e Isabel la Católica	CENTRO	15	Reprogramación de timer	Circuito encendido de día
SUBTOTAL			132		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 28 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Gante	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Torres Quintero y República de Bolivia	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán y República de Venezuela	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Loreto	República de Guatemala y San Ildefonso	CENTRO	50	Cambio de fotocelda y base receptáculo	Circuito encendido de día
	República de Venezuela y Mixcalco	CENTRO	19	Reconexión de líneas y activación de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Luis González Obregón	República de Argentina y República de Brasil	CENTRO	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	CENTRO	5	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Margil	República de Guatemala y Soledad	CENTRO	11	Reconexión de líneas	Circuito apagado
SUBTOTAL			90		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 28 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Mesones	Esquina con José María Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	Esquina con Jesús María	CENTRO	1	Cambio de socket y lámpara	Luminaria apagada
	Bolívar e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Moneda	Lic. La Verdad y Correo Mayor	CENTRO	8	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Regina	20 de Noviembre y 5 de Febrero	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	11	Cambio de balastro y reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Cuba	República de Brasil y Palma	CENTRO	23	Cambio de fotoceldas, base receptáculo y reconexión de líneas	Circuito apagado y circuito encendido de día
República de El Salvador	Roldán y Santo Tomás	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	47		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 28 DE OCTUBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Guatemala	Del Carmen y Lic. La Verdad	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
	Jesús María y La Santísima	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
República de Perú	Incas y República de Chile	CENTRO	4	Cableado de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	Correo Mayor y Las Cruces	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	5 de Febrero y Bolívar	CENTRO	2	Cambio de balastos y lámpara	Luminarias apagadas
San Jerónimo	Correo Mayor y José María Pino Suárez	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Soledad	Eje 1 Oriente y Jesús María	CENTRO	61	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Talavera	Mesones y República de El Salvador	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	72		
		TOTAL	580		

SAN FERNANDO



**RESTABLECIMIENTO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO.**

REPÚBLICA DE CUBA



**RESTABLECIMIENTO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

REGINA



CAMBIO DE BALASTRO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 21 DE OCTUBRE

MONEDA



CAMBIO DE LÁMPARAS.

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



INSTALACIÓN DE LUMINARIA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 21 DE OCTUBRE

LORETO



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA .

LECUMBERRI



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 21 DE OCTUBRE

JOSÉ JOAQUÍN HERRERA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

ISABEL LA CATÓLICA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 21 DE OCTUBRE

CORREGIDORA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

20 DE NOVIEMBRE



CAMBIO DE BALASTRO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 28 DE OCTUBRE

TALAVERA



CAMBIO DE BALASTRO Y SOCKET.

SAN JERÓNIMO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 28 DE OCTUBRE

REPÚBLICA DE URUGUAY



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA.

REPÚBLICA DE PERÚ



CABLEADO DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 28 DE OCTUBRE

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CAMBIO DE BALASTRO Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

REGINA




CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 28 DE OCTUBRE

MESONES



CAMBIO DE BALASTRO, LÁMPARA.

LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



CAMBIO DE LÁMPARA, BALASTRO Y SOCKET.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 28 DE OCTUBRE

LORETO



**CAMBIO DE FOTOCELDA Y BASE
RECEPTÁCULO.**

FILOMENO MATA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 28 DE OCTUBRE

CORREGIDORA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

APARTADO




**CAMBIO DE CONTACTOR Y RECONEXIÓN DE
LÍNEAS.**

SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de indicadores

10,917

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH
enero - octubre



Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Subdirección de Parques B I

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 16 al 30/10	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.160	kilómetros	quincenal	15 de noviembre
	04) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.040	kilómetros		
Recolección	05) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,455	metros cúbicos		
	06) Tierra recolectada en PA del CH	126.50	metros cúbicos		
Lavado	07) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	08) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	721,987	metros cuadrados		

69

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 16 al 30/10	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	09) Sitio críticos lavados en PA de CH (18 puntos)	256 promedio	atenciones	quincenal	15 de noviembre
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350 promedio	metros cúbicos		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Plaza la Constitución y Motolinia	4,834	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	57.50	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,494	piezas		
Eliminación de plagas	14) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de cereal B y cebos Rodilón	1,702	piezas		
Atención retiro de plantón -limpieza	Limpieza retiro de plantón	1	Atención		

70

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma de temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDALICO 57.50 m2



VIALIDAD	Cantidad	U.M.
REGINA DE SIMÓN BOLÍVAR A CORREO MAYOR	13.00	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	16.50	m2
SAN JERÓNIMO DE CORREO MAYOR A ALDACO	19.00	m2
MESONES DE CORREO MAYOR A ALDACO	9.00	m2
TOTAL:	57.50	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL (FNLS) PLAZA DE LA FUNDACIÓN



LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO, CON MOTIVO DEL EVENTO “FERIA DE LOS BARRIOS”



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DE INTEGRANTES DE LA RESISTENCIA PACÍFICA FRENTE A PALACIO NACIONAL



PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO POPULAR POR UNA TARIFA PREFERENCIAL”, EN PLAZA SEMINARIO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

APOYO POR RETIRO DE PLANTÓN EN PLAZA SEMINARIO, DEL “MOVIMIENTO POPULAR POR UNA TARIFA PREFERENCIAL”



LIMPIEZA EN PLAZA JUAN JOSÉ BÁZ, CON MOTIVO DEL EVENTO “CINE EN PLAZA PÚBLICA”, A CARGO DEL FIDEICOMISO DE CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX.




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

“DESFILE DE ALEBRIJES MONUMENTALES” EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO




“15 AÑOS DEL MOVIMIENTO ZOMBI”




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

“MEGA PROCESIÓN DE CATRINAS” EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO



LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL RETIRO DE LA “XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN EL ZÓCALO CAPITALINO”



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE MANCHAS EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL RETIRO DE LA “XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN EL ZÓCALO CAPITALINO” 160 m2




PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN “TRAMPOLINES FITNES”




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CONCIERTO MASIVO DE JOAN MANUEL SERRAT”, EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, DERIVADO DEL EVENTO “FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO”



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA TOLSA, CON MOTIVO DEL EVENTO “OCTUBRE, MES DE LA CULTURA POR LA NO DISCRIMINACIÓN”



CELEBRACIÓN EN LA IGLESIA DE SAN HIPÓLITO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

GRAN DESFILE DE DÍA DE MUERTOS, EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



PROCESIÓN COMUNITARIA DEL DÍA DE MUERTOS EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cereal B, en un área de 1,600 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 130 Cereal B, en un área de 2,200 m2.
Exterior del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 1,200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	B	Juan de la Granja de General Anaya a Callejón de San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cereal B, en un área de 800 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 33 Cereal B, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 150 Cereal B, en un área de 3,800 m2.
Av. Del Trabajo	B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 12 Cereal B, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 06 Cereal B, 200 MI. Ambientrol, 1 Litro de Gasolina, en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 06 Cereal B, 200 MI. Ambientrol, 1 Litro de Gasolina, en un área de 100 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros (Lado Contra Flujo), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 06 Cereal B, 200 Ml. Ambiental, 1 Litro de Gasolina, en un área de 100 m2.
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 13 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 68 Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cereal B, en un área de 46,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cereal B, en un área de 650 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 800 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Exterior del Metro Candelaria (Lado Oriente)	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cereal B, en un área de 1,140 m2.
Vialidad	B	Av. Del Trabajo de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Lanirat Cereal, en un área de 680 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, de Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Lanirat Cereal, en un área de 100 m2.
Parque S/N	A	Caridad, Manuel Doblado y Obreros, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 27 Lanirat Cereal, en un área de 220 m2.
Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 45 Lanirat Cereal, en un área de 350 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad	
Tiradero No. 62	Clandestino	B	Eje 1 Oriente, Esquina Constancia, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Lanirat Cereal, en un área de 100 m2.
Vialidad		B	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Lanirat Cereal, en un área de 200 m2.
Tiradero No. 64	Clandestino	B	Eje 1 Oriente, Manuel Doblado, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Lanirat Cereal, en un área de 100 m2.
Av. Del Trabajo		B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 15 Lanirat Cereal, en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino		B	Av. Del Trabajo y Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 10 Lanirat Cereal, 200 MI. Cipermetrina, 1 Litro de Gasolina, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino		B	Av. Del Trabajo y Herreros, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 10 Lanirat Cereal, 200 MI. Cipermetrina, 1 Litro de Gasolina, en un área de 200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad	
Tiradero Clandestino		B	Av. Del Trabajo y Herreros, (Lado Contra Flujo), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 10 Lanirat Cereal, 200 MI. Cipermetrina, 1 Litro de Gasolina, en un área de 200 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación		B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 Cereal B, en un área de 2,200 m2.
Anillo de Circunvalación		B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación		B	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 65 Cereal B, en un área de 1,600 m2.
Exterior Del Mercado San Lucas		B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 26 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Soledad		B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 48 Cereal B, en un área de 560 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Vialidad	A	Juan de la Granja, de General Anaya a Callejón San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 32 Cereal B, en un área de 800 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Cereal B, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 130 Cereal B, en un área de 3,800 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cereal B, en un área de 900 m2.
Vialidad	A	Balderas, Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Cereal B, en un área de 1,200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 56 Cereal B, en un área de 33,000 m2.
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, Esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 30 Cereal B, en un área de 860 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez, No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 12 Cereal B, en un área de 900 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL




RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



LAVADO



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS




RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores


RETIRO DE CHICLES



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


231,316 m³

Residuos sólidos y recolección producto de barrido
enero - octubre



2,638 m³


Tierra recolectada en PA del CH
enero - octubre



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


5,620 pzas

Sitio críticos lavados en PA de CH
enero - octubre



7700 m³


Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH
enero - octubre



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


130,728 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución
enero - octubre



36,984.5 m2


Eliminación de grafiti en PA de CH
enero - octubre



SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


40,489 pzas

Desratización de PA y PB de CH
enero - octubre



53,661 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH
enero - octubre



Sistema de Transporte Colectivo Metro



STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 25/10	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	8	Unidades fuera de servicio	quincenal	15 de noviembre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	0	Unidades fuera de servicio		


Escaleras

Morelos	Línea	4	Garibaldi	Línea	B
Fray Servando	Línea	4	Garibaldi	Línea	8
Allende	Línea	2	Guerrero	Línea	B
Fray Servando	Línea	4	Guerrero	Línea	B

STC-Metro | Seguimiento de indicadores


80%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas
enero-octubre



97%

Porcentaje de eficiencias en elevadores
enero-octubre



Comisión Federal de Electricidad

CFE | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 01 de noviembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Robos registrados en elementos de infraestructura	0	piezas	quincenal	15 de noviembre de 2022
	02) Bóvedas atendidas con acciones de desagüe	36	atenciones		
Suministro de energía	03) Atenciones a fallas en el suministro de energía	15	reportes		
Atención de incidencias	04) Tapas de registros y/o bóvedas reparadas	1	piezas		
	05) Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	3	atenciones		

103

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
			TOTAL	0	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	EJE CENTRAL	TLAXCOAQUE	SIN DATO	COL. CENTRO	17	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
5 DE MAYO	EJE CENTRAL	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL. CENTRO	19	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	36	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SAN ILDEFONSO 53	DEL CARMEN	LORETO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 56	REP. DE CHILE	INCAS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SANTÍSIMA 6	REP. DE GUATEMALA	EMILIANO ZAPATA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 45	DEL CARMEN	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
APARTADO 5	DEL CARMEN	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LECUMBERRI 9	LEONA VICARIO	RODRÍGUEZ PUEBLA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
TOMATLAN 16	MANUEL DOBLADO	LEONA VICARIO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALLENDE 51	REP. DE PERÚ	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ARGENTINA 118	EJE 1 NORTE	REP. DEL SALVADOR	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 63	REP. DE NICARAGUA	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 39	DEL CARMEN	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ 125	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE ECUADOR 109	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SOLEDAD 50	MARGIL	SANTÍSIMA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SAN PABLO 63	SANTO TOMÁS	ROLDÁN	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	15	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
SAN PABLO	ESQUINA	SAN JERÓNIMO	SIN DATO	CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE TAPA ANTIDERRAPANTE
				TOTAL	1	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores


Anexo 5. Detalle de ubicaciones Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
LAZARÍN DEL TORO	ALLENDE	REP. DE CHILE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
CIRCUNVALACIÓN	REP. DEL SALVADOR	REP. DE URUGUAY	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
REP. DE BOLIVIA	DEL CARMEN	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
				TOTAL	3	

CFE | Seguimiento de indicadores


68

Robos de elementos de infraestructura
enero - octubre



870

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe
enero - octubre




109

CFE | Seguimiento de indicadores


265

Atención a fallas en el suministro de energía
enero - octubre



70

tapas de registros y/o bóvedas reparadas
enero - octubre




110

CFE | Seguimiento de indicadores

61

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública
enero - octubre



INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 31/10/22	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	13	Solicitudes	quincenal	15/11/22
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	2	Solicitudes		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	14	Autorizaciones		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	3	Autorizaciones		

113

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REP DE CHILE	62	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	TACUBA	53	CENTRO	AUT 429/21 RESTAURACION, RECUPERACION, MODIFICACION Y AMPLIACION	OBRA MAYOR
-	JUAREZ	22	CENTRO	EDIFICIO DE 16 NIVELES HABITACIONAL Y COMERCIAL	OBRA MAYOR
-	BUEN TONO	43	CENTRO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
-	GANTE	1 LOCAL 3	CENTRO	ADECUACIÓN	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE URUGUAY	75 C-11	CENTRO	ADECUACIÓN	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE PERU	108	CENTRO	DEMOLICION TOTAL	OBRA MAYOR
-	GANTE	1	CENTRO	REMODELACION LOCAL COMERCIAL	OBRA MENOR
-	GANTE	2 INT 1	CENTRO	INSTALACIÓN DE ANUNCIO	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	SAN ILDEFONSO	30	CENTRO	PRÓRROGA AUT 529/21 MANTENIMIENTO DE FACHADA	OBRA MENOR
-	PALMA NORTE	413-411	CENTRO	REMODELACION	OBRA MENOR
-	BELISARIO DOMÍNGUEZ	53	CENTRO	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	GANTE	1 LOCAL 3	CENTRO	REMODELACIÓN	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de colocación de enseres.

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	INDEPENDENCIA	30	CENTRO	PRÓRROGA DE AUTORIZACIÓN PAA ENSERES	OBRA MENOR
-	SAN JERÓNIMO	56-A	CENTRO	ENSERES DE VÍA PÚBLICA	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	AYUNTAMIENTO	25	CENTRO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	AYUNTAMIENTO	21-E	CENTRO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE ARGENTINA	94	CENTRO	RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE FACHADA Y 1ER CRUJÍA.	OBRA MAYOR
-	20 DE NOVIEMBRE	3	CENTRO	COLOCACIÓN TEMPORAL DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA.	OBRA MENOR
-	GANTE	12	CENTRO	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
-	BOLIVAR	38	CENTRO	MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
-	BOLIVAR	26	CENTRO	MANTENIMIENTO EN EL INTERIOR Y CANCELERIAS EN EL EXTERIOR.	OBRA MENOR
-	16 DE SEPTIEMBRE	79	CENTRO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	PALMA	19	CENTRO	MANTENIMIENTO AL INTERIOR DEL INMUEBLE.	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	BOLIVAR	38	CENTRO	ADECUACIÓN AL INTERIOR DEL INMUEBLE.	OBRA MENOR
-	PESCADITOS	5	CENTRO	OBRA NUEVA DE SEIS NIVELES.	OBRA AYOR
-	TORRES QUINTERO	SN	CENTRO	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA TORRES QUINTERO.	OBRA MAYOR
-	JUSTO SIERRA	17	CENTRO	PRÓRROGA-REHABILITACIÓN.	OBRA MAYOR
-	TACUBA	53	CENTRO	PRÓRROGA-REHABILITACIÓN.	OBRA MAYOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores


Autorizaciones de colocación de enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	PALMA	9-KL	CENTRO	PRÓRROGA-COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	DOLORES	20	CENTRO	PRÓRROGA-COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	REGINA	59-61	CENTRO	PRÓRROGA-COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR

INAH | Seguimiento de indicadores


210

Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH
enero - octubre



46


Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre
enero - octubre



INAH | Seguimiento de indicadores


208

Autorizaciones de obra para inmuebles CH
enero - octubre



55

Autorización de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre
enero - octubre



Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

INBAL | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 31/10/2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Consulta	01) Consulta de calidad artística	15	cantidad	mensual	
Solicitud	02) Solicitud de autorización de obra menor y mayor	13	cantidad		
Autorización	03) Autorización de intervenciones menores	12	cantidad		
	04) Autorización de intervenciones mayores	0	cantidad		

123

INBAL | Anexos

1	BOLIVAR	38	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
2	FRANCISCO I. MADERO	10	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
3	VENUSTIANO CARRANZA	52	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
4	VENUSTIANO CARRANZA	52	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
5	MARCONI	2	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
6	REPÚBLICA DE GUATEMALA	16	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
7	JOSÉ MARÍA IZAZAGA	127	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
8	20 DE NOVIEMBRE	3	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
9	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	2	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
10	BOLIVAR	26	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
11	BOLIVAR	26	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006

124

INBAL | Anexos

12	VIZCAINAS	3	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
13	20 DE NOVIEMBRE	97	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
14	BALDERAS	108	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
15	EMILIANO ZAPATA	45	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
16	16 DE SEPTIEMBRE	39	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
17	BOLIVAR	38	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
18	REPÚBLICA DE BRASIL	22	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
19	GANTE	12	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
20	REPÚBLICA DE PERU	28	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
21	GANTE	1	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
22	FRANCISCO I. MADERO	23	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO

125

INBAL | Anexos


23	CALLEJÓN CADELARITA	4	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
24	GANTE	1	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
25	PALMA	44	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
26	16 DE SEPTIEMBRE	39	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
27	JESUS MARÍA	164	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO

126

INBAL | Seguimiento de indicadores


132

Consulta de Calidad Artística
enero - octubre



105


Solicitudes de obra menor y mayor
enero - octubre



INBAL | Seguimiento de indicadores

112

Autorización de Obra
enero - octubre



Fideicomiso Centro Histórico



FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
---	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO LOCAL.	100	100	CONCLUIDO
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	2022
F-54/008/2021	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95	100	2022
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	60	63	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	70	78	2022
F-54/023/2021	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	86	86	2022
F-54/025/2021	MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)	64	69	2022
F-54/026/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE REPUBLICA DE BRASIL. (REPUBLICA DE BRASIL No. 04, 22,42,47,54,60,61,65,67,68,92,94, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	88	92	2022
F-54/001/2022	ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C (CALLEJON DE ECUADOR No. 06, 08-12, LEONA VICARIO No. 5,7,8,10 Y SEMINARIO No. 14. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	98	99	2022

FCH | Obras en Proceso.



Bucareli No. 152: Colocación de muestras para recuperación de granito en planta baja.



Barcelona No. 152. Retiro de Aplanados deteriorados.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTALES BLOQUE A .

FCH | Obras en Proceso.



Bucareli No. 66: Pulido y lavado de terrazo.



Bucareli No. 69. Sustitución de puertas en primer nivel.



Bucareli No. 118. Finalizada.



Bucareli No. 120: Finalizada.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTALES BLOQUE B .

FCH | Obras en Proceso.



Trabajos de colocación de cableado para instalación de energía eléctrica regulada para el auditorio. Colocación de muebles sanitarios en núcleos de baños de nivel dos y en sección sur de azotea.

MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO. (R. DE PERÚ No. 88).

FCH | Obras en Proceso.



Brasil No. 4. Consolidación de sillares de cantera deteriorados.

Brasil No. 4. Retiro de resanes de cemento y lavado de pintura vinílica de elementos de cantera.

Brasil No. 42. Lavado de elementos de cantera.

Brasil No. 42: Lavado de elementos de cantera.

Brasil No. 42. Retiro de elementos añadidos en fachada.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BRASIL.

FCH | Obras en Proceso.



Seminario No. 14: Finalizada.

ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C.

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	89	90	--
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	98	100	En proceso de finiquito

FCH | Obras en Proceso.



Trabajos de consolidación del intradós de la bóveda del Coro, sustitución de piezas de cantera en cornisas de Torre Campanario y remodelo de elementos ornamentales a base de mampostería de tabique.

RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS.

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2022.

LÍNEA DE ACCIÓN DE AYUDAS PARA ARREGLO DE FACHADAS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FÍSICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
Trabajos de "Arreglo de Fachadas" de los inmuebles Leandro Valle 19, Belisario Domínguez 76, Simón Bolívar 89(Echeveste 6), República de Ecuador 103, República de Chile 64, Obraje 14 y Magnolia 128.	40	63	NOVIEMBRE 2022
			--

FCH | Obras en Proceso.



Magnolia 128: Tratamiento integral de herraduras en balcones.



Obraje 14. Aplicación de pintura a la cal.



Ecuador 103: Finalizada.



Leandro Valle 19: Desmontaje de andamios para trabajo de granitos en planta baja.



Belisario Domínguez 76: Finalizada.

**AYUDAS PARA ARREGLO DE FACHADAS.
EJERCICIO 2022.**

Estrategia	Indicador	Reporte al 31/10	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Rehabilitación de escuelas en el Centro Histórico	Escuela Primaria Cristóbal Colón	89%	Porcentaje	quincenal	15 de noviembre
	Escuela Secundaria César Ruiz *	3%			
	Escuela Primaria Luis G. León*	2%			

*Inicio de obra en octubre

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

C5 | Indicadores


Indicador	Periodicidad	14/10 al 28/10	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia		06 cámaras	
	Quincenal		15 de noviembre
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura		02 cámaras	

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5

C5 | Seguimiento de indicadores


132

Cámaras con falla o intermitencia
enero - octubre



44

Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámara
enero - octubre



SSC Tránsito



SSC-Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 30/10	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	38	cantidad	quincenal	15 de noviembre
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		
	03) Mantenimiento preventivo a cámaras	0	cantidad		
	04) Mantenimiento correctivo a cámaras	0	cantidad		



SSC-Tránsito | Indicadores

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	1
AISLADA	2
APAGADO	2
CORTO	1
DESCOORDINADO	1
DESORIENTADO	5
FOCO FUNDIDO	7
FY-CINTILANTE	6
IMPACTADO	1
INSTALACION POSTE	1
OBRA CIVIL	1
SEMÁFORO APUNTO DE CAER	2
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	8
TOTAL GENERAL	38

SSC-Tránsito | Seguimiento de indicadores

1109

Mantenimientos a semáforos
enero - octubre



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - octubre 2022

**88%
atención**

Matriz de Turnos	ESTATUS			Suma total
	Atendido	En proceso	Pendiente	
ACH	7	1		8
Al. Cuauhtémoc	3	2	1	6
CFE	2			2
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN	1			1
INAH	1			1
METRO	2			2
SACMEX-Drenaje	4			4
SACMEX-Obra	1			1
SEDEMA	1			1
SOS-DGSUS	4			4
SSC-Tránsito	1			1
Telmex	1			1
Suma total	28	3	1	32

ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCI	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-126	CFE	En seguimiento del TCH-125, proporcione un mapeo de los puntos donde han tenido siniestros de robo a su infraestructura para compartirlo con SSC para que puedan mejorar sus estrategias de vigilancia	ACH			En proceso	
TCH-140	SOS-DGOIV	Para que gestione el manejo de sujetos arbóreos que representan riesgo por su estado actual ubicados en el Polígono de La Lagunilla.	Al. Cuauhtémoc			En proceso	DGOIV enviará oficio

151

ACH | Seguimiento a turnos **PENDIENTES**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCI	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-143	Metrobús	Se realice limpieza y deshierbe en las jardineras que están en los parabuses ubicados sobre la calle de Buenavista hasta México-Tenochtitlan sobre México-Tenochtitlan hasta el parabús Bellas Artes	Al. Cuauhtémoc			Pendiente	

152

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - octubre 2022

**81%
atención**

Matriz de Incidencias	Estado		
	Dependencia	Atendido	Pendiente
ACH	72	25	97
Al. Cuauhtémoc	43	27	70
C5	4		4
CFE	261	37	298
SACMEX	73	20	93
SGIRyPC	1		1
SOS-AP	47		47
SOS-DGOIV	33	31	64
SOS-DGSUS	72	2	74
TELMEX	19	9	28
Tránsito	32		32
Suma total	657	151	808

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 18 al 31 de octubre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-464	6/1/2022	V5 - Zócalo	Baches	Donceles	República de Brasil	República de Argentina	frente # 98	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-465	6/1/2022	V5 - Zócalo	Baches	Donceles	República de Brasil	República de Argentina	frente # 98	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-482	11/10/2021	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Baches	Jesús María			Afuera de la Iglesia de Jesús María	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-489	25/10/2021	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Baches	Margil	Emiliano Zapata	Soledad		SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-493	25/10/2021	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Baches	Loreto	Justo Sierra	República de Guatemala		SOS-DGOIV			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 18 al 31 de octubre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-496	25/10/2021	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Baches	Loreto	Justo Sierra	República de Guatemala		SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-497	25/10/2021	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Baches	Correo Mayor	Moneda	República de Guatemala		SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-499	25/10/2021	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Baches	Correo Mayor	República de Guatemala		Intersección	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-502	6/1/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Baches	República de Uruguay	Las Cruces			SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-503	6/1/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Baches	República de Uruguay	Las Cruces	Jesús María		SOS-DGOIV			Atendido

155

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 18 al 31 de octubre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-510	7/10/2021	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Baches	Mesones	Aldaco	Bolívar	Bacheo en arroyo vehicular	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-515	7/10/2021	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Baches	Callejón Esperanza	Aldaco	José Mariano Jiménez	Bacheo en arroyo vehicular	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-522	8/10/2021	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Baches	José María Izazaga	5 de febrero	Isabel La Católica	Bacheo en arroyo vehicular	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-531	7/12/2021	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Baches	Rinconada de Jesús	República del Salvador	República de Uruguay	Cambio de arroyo vehicular estampado	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-534	7/12/2021	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Baches	San Jerónimo	José María Pino Suárez	20 de noviembre	Bacheo en arroyo vehicular	SOS-DGOIV			Atendido

156

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 18 al 31 de octubre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-535	7/12/2021	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Baches	San Jerónimo	20 de noviembre	5 de febrero	Bacheo en arroyo vehicular	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-537	7/12/2021	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Baches	San Jerónimo	20 de noviembre	5 de febrero	Bacheo en arroyo vehicular	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-538	7/12/2021	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Baches	San Jerónimo	20 de noviembre	5 de febrero	Bacheo en arroyo vehicular	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-540	10/10/2021	V8 - San Pablo	Baches	Roldán	Fray Servando Teresa de Mier	San Pablo	Esquina con San Pablo Bacheo en arroyo vehicular	SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-604	18/1/2022	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Emiliano Zapata	Jesús María			SACMEX			Atendido

157

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 18 al 31 de octubre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-698	26/2/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Academia			#31	SACMEX			Atendido
IUCH-799	08/04/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o	República de El Salvador	Santo Tomás	Talavera	afuera del 189	SACMEX			Atendido
IUCH-930	09/05/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Corregidora	Venustiano Carranza		CFE		sin imagen	Atendido
IUCH-931	07/05/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve				frente a la iglesia Santísima	SACMEX			Atendido
IUCH-933	09/05/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Corregidora	Venustiano Carranza		CFE		sin imagen	Atendido

158

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 18 al 31 de octubre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-934	09/05/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay			#40	SACMEX			Atendido
IUCH-936	10/05/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Chile	Belisario Domínguez 2		Esquina	CFE			Atendido
IUCH-937	10/05/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Belisario Domínguez			#16	ACH			Atendido
IUCH-938	11/05/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Francisco I. Madero	Gante			CFE			Atendido
IUCH-939	09/05/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Fray Servando Teresa de Mier	San Pablo		CFE			Atendido

159

Atención VIPPSC | Incidencias **EN PROCESO** - del 18 al 31 de octubre 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-018	V5 - Zócalo	12/6/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Isabel La Católica	5 de mayo		15	Sacmex			En Proceso
IUCH-025	V4 - Alameda-Sector Financiero	7/7/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Juárez	Dolores			CFE			En Proceso
IUCH-067	V1 - Santa María la Redonda	27/9/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Cda. de Carmela	Carmela	Santos Degollado		SACMEX			En Proceso
IUCH-373	V3 - Santo Domingo	11/0/2021	Baches	Lecumberri	Callejón de Mixcalco	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		Al. Cuauhtémoc			En Proceso

160

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 18 al 31 de octubre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1335	7/09/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José María Pino Suárez	Mesones			CFE			Pendiente
IUCH-1344	24/09/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María	Emiliano Zapata			ACH			Pendiente
IUCH-1362	10/10/2022	V8 - San Pablo	Problemas con cableado	Plaza Juan José Baz			78	CFE			Pendiente
IUCH-1363	11/10/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Misioneros	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Santo Tomás		Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1364	11/10/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Misioneros	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Santo Tomás		Al. Cuauhtémoc			Pendiente

- Reportes
- Turnos e incidencias urbanas
- Mesas de trabajo
- Asuntos generales**