



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XXIII SESIÓN. Noviembre

15 de noviembre de 2022



Orden del día

Reportes institucionales


Turnos

Incidencias urbanas


Asuntos generales

Acuerdos





Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico

Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11 de noviembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	197	incidencias atendidas	quincenal	25 de noviembre de 2022
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social	2	jornadas		
Eliminación de grafiti	03) Metros cuadrados retirados	274	unidades		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - Vecinos				
	05) Riego áreas verdes - ACH	2	atenciones		
	06) Riego áreas verdes - ACH-DGSUS				
	07) Riego áreas verdes - SEDEMA	2	atenciones		

Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

República
de
Argentina
5 de Mayo
Bolívar
Mesones
Misioneros

Los trabajos realizados consistieron en **reparación de 90 ml de barandal**, **52 m2 de repellado en muro**, **4 escalones y pintura de 46 ml de herrería**, en República de Argentina No. 91, **colocación de 2 bolardos** en 5 de Mayo esquina Callejón de la Condesa, **colocación de 1 bolardo** en Bolívar esquina República de Uruguay, **reparación de 1 m2 de banqueta** en Mesones entre 5 de Febrero e Isabel la Católica, **reparación de 1 m2 de banqueta** en Misioneros entre Circunvalación y Santo Tomás.



Autoridad del Centro Histórico | Gráficos de obras menores



Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de Justicia Cívica y Reinserción Social



Limpieza y deshierbe en áreas verdes de Plaza Vizcaínas y retiro de 52 m2 de grafiti en Eje 1 Norte esquina Héroes, con apoyo de 13 infractores el 1° de noviembre de 2022



Raspado de 60 m2 de grafiti en Eje Central esquina Av. Hidalgo, con apoyo de 2 infractores el 8 de noviembre de 2022

Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento de áreas verdes y retiro de grafiti con personal de la Autoridad del Centro Histórico



222.00 m2 de retiro de grafiti en Eje Central y Av. Hidalgo



Riego de áreas verdes en Bucareli y Turín




Riego de macetones en república de Guatemala y en González Obregón

Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento de áreas verdes con personal de la Secretaría del Medio Ambiente



SEDEMA realizó la reforestación de jardinera en Regina casi esquina Bolívar



Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11 de noviembre de 2022	U Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Limpieza de pozo de visita	2	piezas	Quincenal	25 de noviembre de 2022
	Sondeo de albañal pluvial	42	metros lineales		
	Sondeo de atarjea	505	metros lineales		
Parques y jardines	Riego	2,400	metros cuadrados		
	Poda de pasto	9,500	metros cuadrados		
	Cultivo	2,230	metros cuadrados		
	Poda de seto	4,300	metros lineales		

Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11 de noviembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	kilómetros	Quincenal	25 de noviembre de 2022
	Recolección orgánica domiciliaria y barrido	977.59	toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria y barrido	1,811.73	toneladas		
	Recolección de tiraderos clandestinos	926.26	toneladas		
Alumbrado	Luminarias reparadas en vía pública	4	piezas		
	Cambio de lámparas	16	piezas		
	Reconexión de circuito	2	piezas		
Arbolado Urbano	Poda de árbol	1	piezas		



Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	ALDACO No. 1 ENTRE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y VIZCAÍNAS	SONDEO DE ATARJEA	110.00	ML	31/10/2022
2	ALDACO No. 1 ENTRE REPÚBLICA DEL SALVADOR Y VIZCAÍNAS	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	31/10/2022
3	APARTADO No. 14 ENTRE REPÚBLICA DE ARGENTINA Y EL CARMEN	SONDEO DE ATARJEA	60.00	ML	04/11/2022
4	ARTÍCULO 123 No. 16 ENTRE HUMBOLDT E ITURBIDE	SONDEO DE ATARJEA	120.00	ML	31/10/2022
5	ARTÍCULO 123 No. 16 ENTRE HUMBOLDT E ITURBIDE	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	31/10/2022



Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
6	CORREO MAYOR No. 70 ENTRE REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DEL SALVADOR	SONDEO DE ATARJEA	60.00	ML	5/11/2022
7	FRANCISCO I. MADERO No. 39 ENTRE MOTOLINIA Y 16 DE SEPTIEMBRE	SONDEO DE ATARJEA	60.00	ML	3/11/2022
8	FRANCISCO I. MADERO No. 39 ENTRE MOTOLINIA Y 16 DE SEPTIEMBRE	ALBAÑAL PLUVIAL	18.00	ML	3/11/2022
9	LÓPEZ No. 137 ENTRE DELICIAS Y ARCOS DE BELÉN	SONDEO DE ATARJEA	25.00	ML	29/10/2022
10	REGINA No. 86 ENTRE PINO SUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE	SONDEO DE ATARJEA	70.00	ML	3/11/2022



MUNICIPALIDAD DE
CENTRO
HISTÓRICO

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura Hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
11	REGINA No. 86 ENTRE PINO SUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	03/11/2022
12	CORREO MAYOR No. 70 ENTRE REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DEL SALVADOR	LIMPIEZA DE POZO DE VISITA	2.00	PIEZA	05/11/2022
13	CORREO MAYOR No. 70 ENTRE REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DEL SALVADOR	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	05/11/2022
14	REGINA No. 86 ENTRE PINO SUÁREZ Y 20 DE NOVIEMBRE	ALBAÑAL PLUVIAL	6.00	ML	03/11/2022

Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica




Barrido sobre eje central Lázaro Cárdenas



Derribo de árbol en República de Honduras




Reconexión de circuito en Jesús María




Circuitos apagados en plaza Ciudadela



Barrido en plaza Garibaldi



Barrido sobre República de Ecuador



Alcaldía Venustiano Carranza

Al. Venustiano Carranza | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11 de noviembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado	Luminarias	0	piezas	quincenal	25 de noviembre de 2022
Recolección	Recolección en tiraderos clandestinos en Perímetro B de Venustiano Carranza	0	toneladas		
Drenaje	Desazolve	522	metros lineales		

Al. Venustiano Carranza | Informe del Perímetro B al 11 de noviembre de 2022

INFORME DEL PERIMETRO "B"						
DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022						
METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS						
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO	MOTIVO
BRAVO No. 64	LECUMBERRI	JOSE JOAQUIN HERRERA	MORELOS II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO	
JOSE JOAQUIN HERRERA No. 98	FERROCARRIL DE CINTURA	MIGUEL DOMINGUEZ	MORELOS II	68	COLADERA PLUVIAL Y ATARJEA 0.30 Ø	
LECUMBERRI No. 104	BRAVO	FERROCARRIL DE CINTURA	MORELOS I	8	COLADERA PLUVIAL	
AVENIDA HONORABLE CONGRESO DE LA UNION No. 7	GENERAL EMILIANO ZAPATA	MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	30	ALBAÑAL DOMICILIARIO	
2DA. CERRADA DE HEROE DE NACUZARI S/N	SAN ANTONIO TOMATLAN	E	7 DE JULIO	136	COLADERA PLUVIAL Y ATARJEA 0.30 Ø	
COSTADO SUR DE PENITENCIARIA No 193	1RA CDA. DE HEROE DE NACUZARI	4TA CDA. DE SAN ANTONIO TOMATLAN	7 DE JULIO	28	ALBAÑAL DOMICILIARIO	
FERROCARRIL INTEROCEANICO NO. 44	PENITENCIARIA	ALBAÑILES	AMPLIACION PENITENCIARIA	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO	
AVENIDA DEL TRABAJO No. 60	ESQUINA VIDAL ALCOCER		MORELOS I	72	ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ATARJEA 0.30 Ø	
PEÑA Y PEÑA No. 53	VIDAL ALCOCER	BRAVO	MORELOS I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO	
SASTRERIA No. 94	CARROCEROS	ALBAÑILES	MORELOS II	24	ALBAÑAL DOMICILIARIO	
MIGUEL DOMINGUEZ No. 37	PENITENCIARIA	JOSE JOAQUIN HERRERA	AMPLIACION PENITENCIARIA	84	ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ATARJEA 0.30 Ø	
VENEGAS ARROYO No. 9	ADOLFO GURRIÓN	CERRADA CARRETONES	CENTRO II	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO	
JUAN CUAMATZIN No. 149 C	SAN CIPRIAN	ROSARIO	AMPLIACION PENITENCIARIA	24	ALBAÑAL DOMICILIARIO	
TOTAL:				522		


Al. Venustiano Carranza | Croquis al 11 de noviembre de 2022





SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje



SACMEX Drenaje

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	13,900	670	14,570
POZOS DE VISITA	269	13	282
REJILLAS DE PISO	273	15	288
COLADERA PLUVIAL	347	16	363
ALBAÑAL (METROS)	836	39	875

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO



REGINA
(ENTRE ROLDAN Y SANTO TOMAS)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 3 PV, 1 CP, 2 RP, 10 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRAFICO



TACUBA

(MOTOLINIA E ISABEL LA CATOLICA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 250 ML DE ATARJEA, 5 PV, 7 CP, 7 RP, 15 ML DE ALBAÑAL.

SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO



5 DE FEBRERO
(ENTRE REGINA Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER)


AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 320 ML DE ATARJEA, 5 PV, 8 CP, 6 RP, 14 ML DE ALBAÑAL.



SACMEX


Dirección del Proyecto de mejora de eficiencia de la operación
del servicio de agua potable.

Sectorización Alcaldía Cuauhtemoc



SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTORIZACIÓN ALCALDÍA CUAUHTÉMOC CUADRANTES CENTRO HISTÓRICO



SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTOR 5-C



1. Adquisición de materiales para confinamiento del área de trabajo.
2. Suministro de materiales y equipo para monitoreo de presiones.
3. Levantamiento físico de las condiciones actuales del área a intervenir.
4. Minuta de trabajo para definir el tipo de materiales existentes, para la reposición de los acabados existentes.

SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTOR 9-A



1. Acercamiento con personal de proyecto de CFE.
2. Reanudación de excavación - propuesta de desvío CFE.

SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTOR 9-B



1. Ubicación del sitio de instalación para base de poste.
2. Ubicación del sitio de instalación para base de gabinete.
3. Ubicación de registro eléctrico y tierras.
4. Canalizaciones de caja de válvulas a registro y gabinete.
5. Programación de bacheo.

SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTOR 9-C



1. Adquisición de materiales para confinamiento del área de trabajo.
2. Levantamiento físico de las condiciones actuales del área a intervenir.
3. Minuta de trabajo definiendo el tipo de materiales existentes para la reposición de los acabados existentes.
4. Reunión de inicio/aviso de actividades con SSC, Tránsito, SeGob y representante de las Autoridades del Centro Histórico.

SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTOR 9-D



1. Acercamiento con personal de proyecto de CFE.
2. Reanudación de excavación - propuesta de desvío CFE.

SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable




AVANCE POR SECTOR

1. Sector 5-C --- 0.00 % --- Dr. Mora y Av. Hidalgo
2. Sector 9-A --- 13.16 % --- Isabel la Católica y 5 de Mayo
3. Sector 9-B --- 78.95 % --- Mixcalco y Manuel Doblado
4. Sector 9-C --- 0.00 % --- Moneda y Correo Mayor
5. Sector 9-D --- 13.16 % --- Isabel la Católica y 5 de Mayo



Avance gráfico por sector






Secretaría de Obras y Servicios



Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial



SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

OBRA	ALCALDÍA	AVANCE FISICO	FECHA DE TERMINOREAL	COMENTARIOS
POLIGONO LAGUNILLA CALLE I. COMONFORT	CUAUHTEMOC	OBRA INDUCIDA 100% REHABILITACIÓN URB/ARQ 81.70%	6/12/2022	OBRA INDUCIDA CONCLUIDA, SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACIONES, ILUMINACIÓN ACABADOS EN BANQUETA, PAVIMENTACIÓN Y MOBILIARIO
POLIGONO LAGUNILLA CALLE REP. DE HONDURAS	CUAUHTEMOC	OBRA INDUCIDA 100% REHABILITACIÓN URB/ARQ 81.70%	20/12/2022	OBRA INDUCIDA CONCLUIDA, SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACIONES, ILUMINACIÓN ACABADOS EN BANQUETA, PAVIMENTACIÓN Y MOBILIARIO
PASEO DE LA REFORMA (DE GLORIETA DE VIOLETA A EJE 1 NORTE	CUAUHTEMOC	56.27	31/12/2022	SE VERIFICAN NIVELES, AVANZAN TRABAJOS DE OBRA INDUCIDA , INSTALACIONES, ILUMINACIÓN Y ACABADOS SOBRE BANQUETA

SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AVANCE GENERAL

REAL

81.70%

ESTADO ACTUAL



SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

ESTADO ACTUAL

INICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES.



SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AVANCE GENERAL

REAL

59.52%



ESTADO ACTUAL



SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

ESTADO ACTUAL

INICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES.



SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”



AVANCE GENERAL

REAL

56.27%

ESTADO ACTUAL




SOBSE-DGOIV | Reporte fotográfico - Construcción de Polígono “Lagunilla”

ESTADO ACTUAL

COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN Y LOSETA PREFABICADA, DEMOLICIÓN, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO.





Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Alumbrado Público



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	971	Piezas	quincenal	29 de noviembre



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Esquina con José María Izazaga	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Nezahualcóyotl y José María Izazaga	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Fray Servando Teresa de Mier, Cucurpe y José María Izazaga	CENTRO	26	Restablecimiento de interruptor	Circuito apagado
Bolívar	Equina con 16 de Septiembre	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Condesa	5 de Mayo y Tacuba	CENTRO	10	Cambio de fotocelda y restablecimiento de interruptor	Circuito apagado
Corregidora	Alhóndiga y Eje 1 Oriente	CENTRO	7	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Donceles	Ignacio Allende y República de Chile	CENTRO	30	Restablecimiento de interruptor	Circuito apagado
Eje 1 A Sur	Eje 1 Oriente y Escuela Médico Militar	CENTRO	17	Reconexión de líneas	Circuito apagado
		SUBTOTAL	93		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Filomeno Mata	5 de Mayo y Francisco I. Madero	CENTRO	1	Cambio de lámpara, balastro, socket y reconexión de líneas	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Bolívar y Eje Central	CENTRO	3	Cambio de balastos y lámparas	Luminarias apagadas
Guillermo Marconi	Donceles y Tacuba	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Isabel la Católica	Esquina con República de Uruguay	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Manuel Doblado y Rodríguez Puebla	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Justo Sierra	República de Argentina y República de Brasil	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
La Santísima	Soledad y Emiliano Zapata	CENTRO	14	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Lecumberri	1er Callejón de Mixcalco y Eje 1 Oriente	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
SUBTOTAL			24		



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Lecumberri	Manuel Doblado y 2° Callejón de Mixcalco	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Leona Vicario	Mixcalco y República de Guatemala	CENTRO	15	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Del Carmen y Girón	CENTRO	1	Instalación de luminaria	Falta de luminaria
Moneda	Lic. La Verdad y Seminario	CENTRO	2	Cambio de lámparas	Luminarias apagadas
Ramón Corona	Esquina con Talavera	CENTRO	1	Instalación de luminaria	Falta de luminaria
Regina	Correo Mayor y Las Cruces	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Bolivia	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	12	Reconexión de líneas	Circuito apagado
		SUBTOTAL	35		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Uruguay	CENTRO	3	Cambio de balastos y lámparas	Luminarias apagadas
República de Colombia	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	16	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Costa Rica	Esquina con Florida	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
República de Cuba	Ignacio Allende y Eje Central	CENTRO	40	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Rodríguez Puebla	Lecumberri y República de Venezuela	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
San Fernando	Esquina con Guerrero	CENTRO	26	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
		SUBTOTAL	87		
		TOTAL	239		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de Septiembre	Ignacio Allende e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Fray Servando y Plaza Nezahualcóyotl	CENTRO	1	Cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
Apartado	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	13	Cambio de contactor y reconexión de líneas	Circuito apagado
Belisario Domínguez	Ignacio Allende y Eje Central	CENTRO	17	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Corregidora	La Academia y José María Pino Suárez	CENTRO	21	Cambio de balastro y activación de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Filomeno Mata	Tacuba y Francisco I. Madero	CENTRO	30	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Palma y Motolinía	CENTRO	34	Activación de interruptor termomagnético	Circuito apagado
	Palma e Isabel la Católica	CENTRO	15	Reprogramación de timer	Circuito encendido de día
SUBTOTAL			132		



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Gante	Francisco I. Madero y 16 de Septiembre	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Torres Quintero y República de Bolivia	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán y República de Venezuela	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Loreto	República de Guatemala y San Ildefonso	CENTRO	50	Cambio de fotocelda y base receptáculo	Círculo encendido de día
	República de Venezuela y Mixcalco	CENTRO	19	Reconexión de líneas y activación de interruptor termomagnético	Círculo apagado
Luis González Obregón	República de Argentina y República de Brasil	CENTRO	1	Cambio de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	CENTRO	5	Reconexión de líneas	Círculo apagado
Margil	República de Guatemala y Soledad	CENTRO	11	Reconexión de líneas	Círculo apagado
SUBTOTAL			90		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Mesones	Esquina con José María Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	Esquina con Jesús María	CENTRO	1	Cambio de socket y lámpara	Luminaria apagada
	Bolívar e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Moneda	Lic. La Verdad y Correo Mayor	CENTRO	8	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Regina	20 de Noviembre y 5 de Febrero	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	11	Cambio de balastro y reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Cuba	República de Brasil y Palma	CENTRO	23	Cambio de fotoceldas, base receptáculo y reconexión de líneas	Circuito apagado y circuito encendido de día
República de El Salvador	Roldán y Santo Tomás	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
SUBTOTAL			47		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores


REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Guatemala	Del Carmen y Lic. La Verdad	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
	Jesús María y La Santísima	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
República de Perú	Incas y República de Chile	CENTRO	4	Cableado de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Uruguay	Correo Mayor y Las Cruces	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	5 de Febrero y Bolívar	CENTRO	2	Cambio de balastos y lámpara	Luminarias apagadas
San Jerónimo	Correo Mayor y José María Pino Suárez	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Soledad	Eje 1 Oriente y Jesús María	CENTRO	61	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Talavera	Mesones y República de El Salvador	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
SUBTOTAL			72		
TOTAL			580		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
5 de Febrero	República de El Salvador y Mesones	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y reconexión de líneas	Luminaria apagada
Apartado	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	13	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Corregidora	Plaza de la Constitución y La Academia	CENTRO	19	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Donceles	República de Argentina y República de Brasil	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	Ignacio Allende y República de Chile	CENTRO	35	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Francisco I. Madero	Palma e Isabel la Católica	CENTRO	17	Cambio de fotocelda y base receptáculo	Circuito apagado
Isabel la Católica	5 de Mayo y Tacuba	CENTRO	1	Cambio de socket y lámpara	Luminaria apagada
La Academia	Soledad y Corregidora	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	88		



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Lecumberri	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Manuel de la Peña y Peña	Aztecas y Florida	CENTRO	7	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Manzanares	Roldán y Santo Tomás	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Mesones	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	Callejón Mesones e Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de socket y lámpara	Luminaria apagada
Monte de Piedad	República de Guatemala y 5 de Mayo	CENTRO	30	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Bolivia	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Colombia	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	15	Reconexión de líneas	Circuito apagado
		SUBTOTAL	59		



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Lecumberri	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
República de Cuba	Ignacio Allende y Eje Central	CENTRO	32	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Uruguay	Correo Mayor y Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	20 de Noviembre y 5 de Febrero	CENTRO	6	Reconexión de líneas y restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
San Antonio Tomatlán	Eje 1 Oriente y Callejón Mixcalco	CENTRO	5	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Venustiano Carranza	Isabel la Católica y La Palma	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
	20 de Noviembre y Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	Correo Mayor y Erasmo Castellanos	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	49		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	En Plaza Tlaxcoaque	CENTRO	2	Cambio de balastos y lámparas	Luminarias apagadas
	Esquina con Fray Servando Teresa de Mier	CENTRO	4	Cambio de balastos y lámparas	Luminarias apagadas
5 de Mayo	Eje Central y Filomeno Mata	CENTRO	24	Cambio de contactor	Circuito apagado
Apartado	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	14	Reconexión a línea de alimentación	Circuito apagado
Callejón del 57	Donceles y República de Cuba	CENTRO	3	Cambio de balastos y lámpara	Luminarias apagadas
	República de Cuba y Belisario Domínguez	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	Tacuba y 5 de Mayo	CENTRO	1	Cambio de socket y lámpara	Luminaria apagada
Condesa	Aztecas y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de socket y lámpara	Luminaria apagada
Costa Rica		CENTRO	2	Cambio de balastro y lámparas	Luminarias apagadas
		SUBTOTAL	51		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
De Meave	Eje Central y Aldaco	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Donceles	Ignacio Allende y República de Chile	CENTRO	32	Cableado y reconexión de líneas	Circuito apagado
Emiliano Zapata	La Santísima y Margil	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Leona Vicario y Rodríguez Puebla	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada
Justo Sierra	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	13	Restablecimiento de interruptor termomagnético	Circuito apagado
Lic. La Verdad	Moneda y República de Guatemala	CENTRO	1	Cambio de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Manuel Doblado	Mixcalco y República de Guatemala	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
SUBTOTAL			51		



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Margil	Ignacio Allende y República de Chile	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
Palma	16 de Septiembre y Venustiano Carranza	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Seminario y Monte de Piedad	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	2	Cambio de lámparas, balastos, y sockets	Luminarias apagadas
República de Brasil	República de El Salvador y República de Paraguay	CENTRO	23	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Cuba	Ignacio Allende y Callejón del 57	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
	República de Brasil y Palma Norte	CENTRO	3	Cambio de lámpara y balastos	Luminarias apagadas
República de Ecuador	Comonfort y Callejón Vaquitas	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
SUBTOTAL			34		

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Guatemala	La Santísima y Margil	CENTRO	7	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Uruguay	Esquina con Isabel la Católica	CENTRO	1	Instalación de luminaria	Luminaria apagada
Rodríguez Puebla	José Joaquín Herrera y Lecumberri	CENTRO	1	Cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada
San Ildefonso	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminarias apagadas
Soledad	Jesús María y Eje 1 Oriente	CENTRO	46	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Venustiano Carranza	Eje Central y Bolívar	CENTRO	2	Cambio de lámpara y balastos	Luminarias apagadas
Vizcaínas	Bolívar y Eje Central	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	59		



SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

SAN FERNANDO



**RESTABLECIMIENTO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO.**

REPÚBLICA DE CUBA



**RESTABLECIMIENTO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO.**

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

REGINA



CAMBIO DE BALASTRO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

MONEDA



CAMBIO DE LÁMPARAS.

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



INSTALACIÓN DE LUMINARIA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

LORETO



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA .

LECUMBERRI



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

JOSÉ JOAQUÍN HERRERA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

ISABEL LA CATÓLICA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

CORREGIDORA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

20 DE NOVIEMBRE



CAMBIO DE BALASTRO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

TALAVERA



CAMBIO DE BALASTRO Y SOCKET.

SAN JERÓNIMO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

REPÚBLICA DE URUGUAY



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA.

REPÚBLICA DE PERÚ



CABLEADO DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

REPÚBLICA DE COLOMBIA



CAMBIO DE BALASTRO Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

REGINA



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

MESONES



CAMBIO DE BALASTRO, LÁMPARA.

LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN




CAMBIO DE LÁMPARA, BALASTRO Y SOCKET.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

LORETO



**CAMBIO DE FOTOCELDA Y BASE
RECEPTÁCULO.**

FILOMENO MATA




RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

CORREGIDORA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

APARTADO



CAMBIO DE CONTACTOR Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

SAN ANTONIO TOMATLÁN



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

REPÚBLICA DE CUBA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

MANZANARES



CAMBIO DE BALASTRO.

FRANCISCO I. MADERO



CAMBIO DE FOTOCELDA Y BASE RECEPTÁCULO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

LECUMBERRI



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

DONCELES



CAMBIO DE LÁMPARA.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

CORREGIDORA



**RESTABLECIMIENTO DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO.**

COLOMBIA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

20 DE NOVIEMBRE



CAMBIO DE BALASTROS Y LÁMPARAS.

APARTADO



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

CALLEJÓN DEL 57



CAMBIO DE BALASTROS Y LÁMPARA.

DONCELES



CABLEADO Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

EMILIANO ZAPATA



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA.

MARGIL




RECONEXIÓN DE LÍNEAS.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

REPÚBLICA DE CUBA



CAMBIO DE LÁMPARA.

REPÚBLICA DE ECUADOR



CAMBIO DE BALASTRO.

SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 11 DE NOVIEMBRE

RODRÍGUEZ PUEBLA



CAMBIO DE LÁMPARA Y SOCKET.

SOLEDAD




RECONEXIÓN DE LÍNEAS.



Secretaría de Obras y Servicios



Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad
Subdirección de Parques B



SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 31/10 AL 13/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.160	kilómetros	quincenal	29 de noviembre
	04) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.040	kilómetros		
Recolección	05) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,344	metros cúbicos		
	06) Tierra recolectada en PA del CH	129.25	metros cúbicos		
Lavado	07) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	08) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	679,499	metros cuadrados		

SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 31/10 AL 13/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	09) Sitio críticos lavados en PA de CH (18 puntos)	256 promedio	atenciones	quincenal	29 de noviembre
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350 promedio	metros cúbicos		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Plaza la Constitución y Motolinía	5576	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	228	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2396	piezas		
Eliminación de plagas	14) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de cebos	1422	piezas		
Atención de retiro de plantón	Atención limpieza Retiro de plantón en el Perímetro "A" del Centro Histórico	1	atenciones		

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma de temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DE CORREGIDORA A VENUSTIANO CARRANZA (PROTESTA)	192.00	m2
ISABEL LA CATÓLICA DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A TACUBA	16.00	m2
SAN JERÓNIMO DE CORREO MAYOR A ALDACO	20.00	m2
TOTAL:	228.00	m2

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 36.00 m2 y 192 m2 DE PROTESTA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL (FNLS) EN PLAZA DE LA FUNDACIÓN




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DE INTEGRANTES DE LA RESISTENCIA PACÍFICA FRENTE A PALACIO NACIONAL




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN EN PLAZA SEMINARIO DEL “FRENTE DE DIRECTORES ENCARGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO”



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLANTÓN DE PLAZA SEMINARIO DEL “FRENTE DE DIRECTORES ENCARGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO”



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO DENOMINADO “CELEBRACIÓN DÍA DE MUERTOS”





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL RETIRO DEL EVENTO “CELEBRACIÓN DÍA DE MUERTOS”



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA JUAN JOSÉ BAZ, POR EL EVENTO “CINE EN PLAZA PÚBLICA” A CARGO DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX.




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA PARA EL EVENTO “PROGRAMA NACIONAL DE LA TERCERA EDAD”



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA PARA EL EVENTO DENOMINADO “INTERVENCIÓN HISTÓRICA”, A CARGO DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA PARA EL “EVENTO SOCIOCULTURAL” A CARGO DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX.



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO DE “BASEBALL 5 WORLD CUP MÉXICO CITY 2022”




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 36 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 65 Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	B	De Fray Servando Teresa de Mier, a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	A	20 De Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cereal B, en un área de 46,800 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 850 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 42 Cereal B, en un área de 100 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cereal B, en un área de 1,500 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Metro Candelaria (Lado Oriente)	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 52 Cereal B, en un área de 1,140 m2.
Av. Del Trabajo	B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 15 Cereal B, en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 10 Lanirat Cereal, 200 MI. Cipermetrina, 1 Litro de Gasolina, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros, Col. Morelos Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 10 Lanirat Cereal, 200 MI. Cipermetrina, 1 Litro de Gasolina, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros (Lado Contra Flujo), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 10 Lanirat Cereal, 200 MI. Cipermetrina, 1 Litro de Gasolina, en un área de 200 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	B	Av. Del Trabajo de Gorostiza a Panaderos Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cereal B, en un área de 680 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, de Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Cereal B, en un área de 100 m2.
Vialidad	B	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 17 Cereal B, en un área de 200 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 150 Cereal B, en un área de 1,600 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 130 Cereal B, en un área de 2,200 m2.
Exterior Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cereal B, en un área de 1,800 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cereal B, en un área de 560 m2.
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprián, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprián, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cereal B, en un área de 8,200 m2.
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 150 Cereal B, en un área de 3,800 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, de Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 35 Cereal B, en un área de 900 m2.
Vialidad	A	Balderas, de Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 38 Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 70 Cereal B, en un área de 33,000 m2.

SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez, Esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 40 Cereal B, en un área de 860 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	A	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 10 Cereal B, en un área de 900 m2.
Av. Del Trabajo	B	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 10 Cereal B, 250 MI. Alfadex, 200 Gramos de Agita, 1 Litro de Gasolina, en un área de 250 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Fumigación 250 MI. de Alfadex, 200 Gramos de Agita, 1 Lt. de Gasolina en un área de 100 m2.
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Fumigación 250 MI. de Alfadex, 200 Gramos de Agita, 1 Lt. de Gasolina en un área de 100 m2.


SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Tiradero Clandestino	B	Av. Del Trabajo y Herreros, (Lado Contra Flujo), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Fumigación 250 Ml. de Alfadex, 200 Gramos de Agita, 1 Lt. de Gasolina en un área de 100 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 38 Cereal B, en un área de 800 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 45 Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Exterior del Metro Candelaria (Lado Oriente)	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprián y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 40 Cereal B, en un área de 1,140 m2.
Vialidad	B	Av. Del Trabajo de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cereal B, en un área de 680 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión, de Herreros a Hortelano, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 Cereal B, en un área de 100 m2.


SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS






RETIRO DE PROPAGANDA



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES





Sistema de Transporte Colectivo



Metro

STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 26/10 al 8/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH	8	Unidades fuera de servicio	quincenal	29 de Noviembre
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	0	Unidades fuera de servicio		

Escaleras

Morelos	Línea	4	Garibaldi	Línea	8
Fray Servando	Línea	4	Garibaldi	Línea	B
Allende	Línea	2	Guerrero	Línea	B
Fray Servando	Línea	4	Guerrero	Línea	B



Comisión Federal de Electricidad

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores


Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 01 al 15 de noviembre	Próximo reporte
Mantenimiento a la infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	35	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	18	25 de noviembre de 2022
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	0	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	2	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	CENTRO	0	NO SE REGISTRARON ROBOS A ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA
		TOTAL			0	



Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CHIMALPOPOCA ENTRE 5 DE FEBRERO Y EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	SIN DATO	COL.CENTRO	8	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
5 DE MAYO, SEMINARIO, MONEDA ENTRE FILOMENO MATA Y DEL CARMEN	SIN DATO	COL. CENTRO	13	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
16 DE SEPTIEMBRE, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CORREGIDORA ENTRE EJE CENTRAL Y ALHÓNDIGA	SIN DATO	COL. CENTRO	14	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
		TOTAL	35	



Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica


DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA 31- 204	CIRCUNVALACIÓN	MANUEL DOBLADO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE PERÚ105	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ESC. MÉDICO MILITAR 28- 106	FRAY SERVANDO	SAN PABLO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SOLEDAD 56	ESQUINA	CJON. DE LECHERAS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAZARÍN 24- 5	REP. DE CHILE	ALLENDE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALLENDE 47-3	ESQUINA	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MARGIL 30 EDIF-D 301	ZAPATA	SOLEDAD	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BRASIL 61 LOC-1	REP. DE NICARAGUA	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COSTA RICA 71	FLORIDA	GONZÁLEZ ORTEGA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SAN JERÓNIMO 78-6	5 DE FEBRERO	20 DE NOVIEMBRE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAS CRUCES 24-6	REP. DEL SALVADOR	REP. DE URUGUAY	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SAN PABLO 67	SANTO TOMÁS	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
EJE CENTRAL 78-E INT-505	FRAY SERVANDO	CHIMALPOPOCA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ROLDÁN 122	FRAY SERVANDO	PTE. SANTO TOMÁS	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE BOLIVIA 50 LOC.38	REP. DE ARGENTINA	DEL CARMEN	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
CDA. JUSTO SIERRA 85	ESQUINA	JESÚS MARÍA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ROLDÁN 122	FRAY SERVANDO	SAN PABLO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
S. A. TOMATLAN 10 LOC-76	MANUEL DOBLADO	LEONA VICARIO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	18	

Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	0	NO SE REGISTRARON TAPAS A REPARAR
				TOTAL	0	



Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
MÉDICO MILITAR	FRAY SERVANDO	SAN PABLO	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
FRAY SERVANDO	ESQUINA	SAN MIGUEL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
				TOTAL	2	

INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 14/11/22	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	15	Solicitudes	quincenal	29/11/22
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	2	Solicitudes		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	18	Autorizaciones		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	2	Autorizaciones		

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	LUIS MOYA	39	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	EJE 1 PONIENTE BUCARELI	25	CENTRO HISTÓRICO	OBRA NUEVA	OBRA MAYOR
-	20 DE NOVIEMBRE	62	CENTRO HISTÓRICO	CAMBIO DE CRISTALES, AVABADO Y MOBILIARIO	OBRA MENOR
-	SAN JERONIMO	56	CENTRO HISTÓRICO	TOLDO	OBRA MENOR
-	REPUBLICA DE PERU	28	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN DE TECHO CON LAMINA ZINTRO, PROTECCION DE REJA Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN JARDIN	OBRA MENOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	95	CENTRO HISTÓRICO	INTERIOR, REORGANIZACION DE DE ESPACIOS Y MEJORAS	OBRA MENOR
-	PASEO DE LA REFORMA	159	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA AUT 195/20 DEMOLICION	OBRA MAYOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	BUCARELI	22-25	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	JOSE MARIA MARROQUI	68	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	19-PI SO 21	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	92	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA AUT 454/21 REMODELACION	OBRA MENOR
-	FRANCISCO I. MADERO	23	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACION, RETIRO Y REPOSICION DE ACABADOS, ADECUACION DE INTERIORES	OBRA MAYOR
-	20 DE NOVIEMBRE	97	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO DE PARAMENTO DE FACHADA Y PREVENTIVO DE CANCELERIA	OBRA MENOR
-	16 DE SEPTIEMBRE	55	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	TACUBA	29	CENTRO HISTÓRICO	INTERVENCIÓN MENOR	OBRA MENOR

Solicitudes de colocación de enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	JUAREZ	38 PP1	CENTRO HISTÓRICO	ENSERES	OBRA MENOR
-	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	332 BISA	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA AUT 406/21 ENSERES DESMONTABLES EN VÍA PÚBLICA	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE PERÚ	5	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE PERÚ	57	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE PERÚ	10	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	GANTE	1-3	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL, UBICADO EN PLANTA BAJA.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE URUGUAY	75	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE UN TANQUE DE GAS EN LA AZOTEA.	OBRA MENOR
-	AV. INDEPENDENCIA	S/N	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE DUCTO PARA LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE CHILE	62	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	INCAS	6	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE PISO Y APLICACIÓN DE PINTURA AL INTERIOR DEL INMUEBLE.	OBRA MENOR
-	20 DE NOVIEMBRE	97	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PARAMENTOS DE FACHADA.	OBRA MAYOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores



Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE GUATEMALA	71	CENTRO HISTÓRICO	REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN EL TERCER NIVEL.	OBRA MAYOR
-	GANTE	1-2	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
-	AV. CHAPULTEPEC	49	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACIÓN.	OBRA MENOR
-	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	2	CENTRO HISTÓRICO	REALIZACIÓN DE CALAS.	OBRA MENOR
-	LUIS MOYA	38	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO EN SOBRE LA FACHADA LATERAL.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE BRASIL	37	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN.	OBRA MENOR
-	DOLORES	28	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA.	OBRA MENOR
-	JOSÉ MARÍA MARROQUI	68	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	AV. 20 DE NOVIEMBRE	62	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR

Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de colocación de enseres

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	INDEPENDENCIA	30-9	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA PARA LA COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR
-	AV. JUÁREZ	38	CENTRO HISTÓRICO	PRÓRROGA PARA LA COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR



Fideicomiso Centro Histórico



FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
---	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO LOCAL.	100	100	CONCLUIDO
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	2022
F-54/008/2021	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL 'JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95	100	2022
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	63	68	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	78	83	2022
F-54/023/2021	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	86	86	2022
F-54/025/2021	MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)	69	71	2022
F-54/026/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE REPUBLICA DE BRASIL . (REPUBLICA DE BRASIL No. 04, 22,42,47,54,60,61,65,67,68,92,94, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	92	95	2022
F-54/001/2022	ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C (CALLEJON DE ECUADOR No. 06, 08-12, LEONA VICARIO No. 5,7,8,10 Y SEMINARIO No. 14. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	99	100	2022

FCH | Obras en Proceso.



Bucareli No. 154: Aplicación de pintura vinílica en primer nivel.



Bucareli No. 154: Integración de terraza en planta baja.



Bucareli No. 154: Integración de terraza en planta baja.



Bucareli No. 157: Tratamiento integral de herrería.



Bucareli No. 157: Tratamiento integral puertas de madera.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A .

FCH | Obras en Proceso.




Bucareli No. 66: Integración de aplanado.



Bucareli No. 69: Integración de marcos de madera para la sustitución de carpinterías deterioradas.



Bucareli No. 123: Retiro de pintura sobre cornisa de cantera y elementos de granito.



Bucareli No. 123: Aplicación de pintura vinílica.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B .

FCH | Obras en Proceso.



Continuación de trabajos de colocación de cableado para instalación de energía eléctrica regulada. Recorrido de verificación de instalaciones de corriente regulada y eléctricas complementarias en general.

MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO. (R. DE PERÚ No. 88).



AUTODIDACTA
CENTRO
HISTÓRICO

FCH | Obras en Proceso.



Brasil No. 4: Remoldeo de elementos de cantera en cornisa.




Brasil No. 4: Integración de entortado en cornisa.



Brasil No. 42: Integración de juntas en elementos de cantera.



Brasil no. 42: Integración de injertos de cantera.



Brasil No. 42: Lavado de elementos de cantera en planta baja.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BRASIL.



SECRETARÍA DE
CULTURA
HISTÓRICO

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	90	92	--
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	98	100	En proceso de finiquito

FCH | Obras en Proceso.



Remoldeo de elementos ornamentales a base de mampostería de tabique, integración de chaflanes y detallado de aplanados; e integración y moldeo in situ de elementos de cantera en cornisas.

RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS.



AUTOLDADE DE
CENTRO
HISTÓRICO

FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2022.

LINEA DE ACCIÓN DE AYUDAS PARA ARREGLO DE FACHADAS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
Trabajos de "Arreglo de Fachadas" de los inmuebles Leandro Valle 19, Belisario Domínguez 76, Simón Bolívar 89(Echeveste 6), República de Ecuador 103, República de Chile 64, Obraje 14 y Magnolia 128.	63	83	NOVIEMBRE 2022
			--

FCH | Obras en Proceso.



Magnolia No. 128:
Tratamiento integral de
puertas de madera.



Obraje No. 14: Tratamiento integral a herrería
de acceso principal.




Leandro Valle No.19 : Preparación de
cortinas comerciales para recibir pintura,
retiro de pintura sobre piezas de granito.



República de Chile No. 64: Integración de ventanas de madera.






Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

C5 | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 28/10 AL 11/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Vigilancia	01) Cámaras con falla o intermitencia	3	cantidad	quincenal	29 de noviembre
	02) Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámaras	2	cantidad		

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5



SSC Tránsito

SSC-Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 14/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	47	cantidad	quincenal	29 de noviembre
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		
	03) Mantenimiento preventivo a cámaras	0	cantidad		
	04) Mantenimiento correctivo a cámaras	0	cantidad		




SSC-Tránsito | Indicadores

CORRECTIVO

ACOMETIDA	3
AISLADA	5
APAGADO	3
CABLES EXPUESTOS	1
CORTO	3
DESCOORDINADO	1
DESINSTALACION	1
DESORIENTADO	2
FOCO FUNDIDO	2
FY-CINTILANTE	5
IMPACTADO	1
INSTALACION DE SEMAFORO	1
INSTALACION POSTE	1
OBRA CIVIL	2
PEGADO	3
PUERTA ABIERTA	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	12
TOTAL GENERAL	47

MANTENIMIENTO SEMAFORICO



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - noviembre 2022

**88%
atención**

<i>Matriz de Turnos</i>	<i>ESTATUS</i>			<i>Suma total</i>
	Atendido	En proceso	Pendiente	
ATIENDE				
ACH	7	1		8
Al. Cuauhtémoc	3	2	1	6
CFE	2			2
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN	1			1
INAH	1			1
METRO	2			2
SACMEX-Drenaje	4			4
SACMEX-Obra	1			1
SEDEMA	1			1
SOS-DGSUS	4			4
SSC-Tránsito	1			1
Telmex	1			1
Suma total	28	3	1	32

ACH | Seguimiento a turnos **EN PROCESO**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCI	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-126	CFE	En seguimiento del TCH-125, proporcione un mapeo de los puntos donde han tenido siniestros de robo a su infraestructura para compartirlo con SSC para que puedan mejorar sus estrategias de vigilancia	ACH			En proceso	
TCH-140	SOS-DGOIV	Para que gestione el manejo de sujetos arbóreos que representan riesgo por su estado actual ubicados en el Polígono de La Lagunilla.	Al. Cuauhtémoc			En proceso	DGOIV enviará oficio



ACH | Seguimiento a turnos **PENDIENTES**

FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	FECHA DE ATENCI	EVIDENCIA	ESTATUS	OBSERVACIONES
TCH-143	Metrobús	Se realice limpieza y deshierbe en las jardineras que están en los parabuses ubicados sobre la calle de Buenavista hasta México-Tenochtitlan sobre México-Tenochtitlan hasta el parabús Bellas Artes	Al. Cuauhtémoc			Pendiente	

ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - noviembre 2022

82%
atención

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	Atendido	Pendiente	Suma total
Dependencia			
ACH	73	25	98
Al. Cuauhtémoc	44	27	71
C5	4		4
CFE	264	37	301
SACMEX	74	19	93
SGIRyPC	1		1
SOS-AP	50	1	51
SOS-DGOIV	33	31	64
SOS-DGSUS	74	2	76
TELMEX	20	10	30
Tránsito	34		34
Suma total	671	152	823

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de noviembre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-025	7/7/2021	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Juárez	Dolores			CFE			Atendido
IUCH-621	3/2/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	República de El Salvador			SACMEX		pendiente foto	Atendido
IUCH-946	14/05/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	16 de septiembre	Bolívar		Esquina	CFE			Atendido
IUCH-947	16/05/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Francisco I. Madero	Motolinia			CFE			Atendido
IUCH-948	16/05/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	16 de septiembre	Eje Central		Esquina	CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de noviembre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-950	16/05/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Venustiano Carranza	Correo Mayor		CFE			Atendido
IUCH-950	13/05/2022	V8 - San Pablo	Falta de luz al interior de los inmuebles	Jesús María	Corregidor a	Soledad		CFE			Atendido
IUCH-951	44696.0	V8 - San Pablo	Mal estado de cables o equipamiento	Roldán	Misioneros		Frente al asilo de ancianos	TELMEX			Atendido
IUCH-952	12/05/2022	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Galeana	Pedro Moreno	Violeta		CFE			Atendido
IUCH-953	13/05/2022	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Galeana	Pedro Moreno	Violeta		CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de noviembre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-954	15/05/2022	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Violeta				CFE			Atendido
IUCH-955	15/05/2022	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Violeta				CFE			Atendido
IUCH-956	11/05/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Perú	República de Chile	Ignacio Allende		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-957	11/05/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Perú	República de Chile	Ignacio Allende		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-960	13/05/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Perú				CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de noviembre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-961	03/05/2022	V3 - Santo Domingo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Ecuador				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-962	06/05/2022	V3 - Santo Domingo	Desperfectos en banquetas	Plaza 23 de mayo				ACH			Atendido
IUCH-963	06/05/2022	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Mariana Rodríguez Del Toro				SACMEX			Atendido
IUCH-964	11/05/2022	V3 - Santo Domingo	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Honduras	República de Chile	República de Brasil		CFE			Atendido
IUCH-965	12/05/2022	V3 - Santo Domingo	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Honduras				CFE			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de noviembre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-966	16/05/2022	V3 - Santo Domingo	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Honduras	República de Chile	República de Brasil		CFE			Atendido
IUCH-969	11/05/2022	V5 - Zócalo	Árboles caídos	República de Uruguay	Bolívar	Isabel La Católica		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-971	06/05/2022	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Inundación	Regina				SACMEX			Atendido
IUCH-974	11/05/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	Daño al equipamiento o urbano	Regina				ACH			Atendido
IUCH-1020	31/05/2022	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Regina	Isabel La Católica			SACMEX			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de noviembre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-977	18/05/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Baches	República de Guatemala	Academia			SOS-DGOIV			Atendido
IUCH-978	17/05/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Falta de luz al interior de los inmuebles	Corregidora			#71-77				Atendido
IUCH-986	20/05/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje Central	Francisco I. Madero			CFE			Atendido
IUCH-987	44702.0	V8 - San Pablo	Mal estado de cables o equipamiento	Soledad	Margil			TELMEX			Atendido
IUCH-990	44702.0	V8 - San Pablo	Problemas con cableado	Soledad			#45	TELMEX		sin imagen	Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de noviembre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-992	20/05/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Academia			Frente al 41	CFE			Atendido
IUCH-993	20/05/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Academia			Frente al 44	CFE			Atendido
IUCH-994	44701.0	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Santo Tomás	República de El Salvador			TELMEX			Atendido
IUCH-1001	25/05/2022	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Bolívar	Mesones	José María Izazaga	Toda la calle desde Mesones hasta Izazaga	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-1002	26/05/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Baches	Correo Mayor	República de Guatemala		esquina	ACH			Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 15 de noviembre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1003	26/05/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Baches	Correo Mayor	República de Guatemala		esquina	ACH			Atendido
IUCH-1005	28/05/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Desperfectos en banquetas	Correo Mayor	Soledad			ACH			Atendido
IUCH-1007	30/05/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Talavera		Frente a Casa Talavera	SACMEX	sin imagen		Atendido
IUCH-1008	30/05/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Talavera		Frente a Casa Talavera	SACMEX	sin imagen		Atendido
IUCH-1010	30/05/2022	Otro	Falta de luz al interior de los inmuebles	Roldán			122	CFE	sin imagen		Atendido

Atención VIPPSC | Incidencias **EN PROCESO** - del 01 al 15 de noviembre 2022

FOLIO	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-025	V4 - Alameda-Sector Financiero	7/7/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Av. Juárez	Dolores			CFE			En Proceso
IUCH-067	V1 - Santa María la Redonda	27/9/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Cda. de Carmelia	Carmelia	Santos Degollado		SACMEX			En Proceso
IUCH-373	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches	Lecumberri	Callejón de Mixcalco	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		Al. Cuauhtémoc			En Proceso
IUCH-668	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	18/2/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo	Isabel La Católica		a la altura del #40	SACMEX			En Proceso
IUCH-670	V7 - Vizcaínas-Corredor Cultural Regina	20/2/2022	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	San Jerónimo			Plaza San Jerónimo	SACMEX	sin imagen		En Proceso

Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 15 de noviembre 2022

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-1344	24/09/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Jesús María	Emiliano Zapata			ACH			Pendiente
IUCH-1362	10/10/2022	V8 - San Pablo	Problemas con cableado	Plaza Juan José Baz			"8	CFE			Pendiente
IUCH-1374	04/11/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	Correo Mayor		frente a KFC	TELMEX			Pendiente
IUCH-1378	05/11/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Santo Tomás	Misioneros		a la altura del 33	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1379	06/11/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador	Talavera		a la altura del 132 C	Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-1380	05/11/2022	V8 - San Pablo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Guatemala				SOS-AP			Pendiente

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos