



Mesa de Infraestructura y Obras

Inicio de la transmisión en vivo
25 de agosto 2020



Orden del día

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Transmisión en vivo



Reportes de indicadores

Transmisión en vivo



ACH

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena al 10/08/2020	Quincena al 24/08/2020	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de Incidencias de daño en infraestructura del Perímetro de la ACH reparadas y atendidas	Quincenal	204	243	07 de septiembre



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA Y PATRIMONIO
CENTRO
HISTÓRICO

ACH | obras menores

Se realizaron trabajos en:

Corregidora
Soledad

Independencia

Belisario Domínguez

Peña y Peña

República de

Argentina

Academia

5 de Febrero

República de

Guatemala

2º Callejón de

Mixcalco

República de

Uruguay

El Carmen

Eje Central

Miguel Alemán

República de

Venezuela

Los trabajos realizados consistieron en **colocación de 13 lonas** en Corregidora de Correo Mayor a Circunvalación, **se balizaron 22 iconos de peatón en piso** en Soledad de Correo Mayor a Circunvalación, **se colocó una banca** en Independencia entre Eje central y López, **se colocaron 22 bolardos** en Belisario Domínguez entre República de Brasil y República de Argentina, **se reparó un registro** en Peña y Peña esquina Manuel Doblado, **se reparó un registro** en República de Argentina esquina República de Bolivia, **se balizaron 2 iconos de peatón en piso** en Academia y Corregidora, **se retiró cemento de un cajete** en 5 de Febrero entre Regina y Mesones, **se balizaron 24 iconos de peatón en piso** en República de Guatemala de Correo Mayor a Circunvalación, **se reparó banqueta** en Corregidora de Jesús María a Alhóndiga, **se colocaron 17 bolardos** en Belisario Domínguez entre República de Brasil y Palma, **se colocaron 3 piezas de señalamiento de no estacionarse** en Academia entre Soledad y Corregidora, **se reparó un registro** en república de Uruguay y Correo Mayor, **se reparó banqueta y se colocó un bolardo** en Corregidora esquina Academia, **se colocaron 9 bolardos** en Belisario Domínguez entre República de Chile y Allende, **se colocaron 2 piezas de señalamiento de no estacionarse** en 2º Callejón de Mixcalco y Miguel Alemán, **se balizaron 8 iconos de peatón en piso** en El Carmen de San Ildefonso a República de Guatemala, **se colocaron 13 bolardos** en Belisario Domínguez entre Allende y Eje Central, **se balizaron 90 marcas en 12 paradas del Metrobús**, **se repararon 2 registros** en República de Argentina entre Donceles y González Obregón, **se colocó señal** en Eje Central entre 5 de Mayo y Tacuba, **se balizaron 7 iconos de parada de autobús en piso** en Miguel Alemán, República de Venezuela y Belisario Domínguez.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

ACH | ene - ago


Incidentes atendidos

2,255

Incidencia de daño en la
infraestructura del perímetro de la
ACH reparadas y atendidas.



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



ALC. CUAUHTEMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena AI 10/08	Quincena AI 23/08	Próximo reporte
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	28	54	7 de septiembre
Tiraderos Clandestinos	Número de metros lineales de la red de drenaje desazolvados	Quincenal	175	249	7 de septiembre
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	18	28	7 de septiembre


ALC. CUAUHTEMOC

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena AI 10/08	Quincena AI 23/08	Próximo reporte
Rejillas desazolvadas	Número de rejillas de piso desazolvadas	Quincenal	10	15	7 de septiembre
Coladeras Desazolvadas	Número de coladeras de banqueta desazolvadas	Quincenal	12	19	7 de septiembre

ALC. CUAUHTÉMOC | ene - ago


884

Reparaciones de luminarias



173


Sujetos forestales podados en vías secundarios y/o plazas



ALC. CUAUHTÉMOC | ene - ago


2,295

Metros lineales de la red de drenaje desazolvados



62


Rejillas de piso desazolvadas



ALC. CUAUHTÉMOC | ene - ago

99

Coladeras de banqueta desazolvadas



ALC. VENUSTIANO CARRANZA

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena AI 10/08	Quincena AI 24/08	Próximo reporte	Observaciones
Luminarias	Número de luminarias reparadas en vías secundarias	Quincenal	30	83	7 de septiembre	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo
Tiraderos Clandestinos	Toneladas de residuos sólidos recolectados de tiraderos clandestinos en el PB de VC (línea base 26 tiraderos)	Quincenal	924	939.4	7 de septiembre	Se recolectaron 30.5 toneladas diariamente de Residuos Sólidos
Poda de árboles	Número de sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas	Quincenal	0	12	7 de septiembre	Se detalla la ubicación y causa en el Anexo
Desazolve de drenaje	Metros lineales de la red de drenaje desasolvados	Quincenal	155	212	7 de septiembre	Se desazolvaron 367 metros lineales en el periodo mencionado


ALC. VENUSTIANO CARRANZA

INFORME DEL PERIMETRO "B" DEL 14 AL 20 DE AGOSTO

METROS LINEALES DE LA RED DE DRENAJE DESAZOLVADOS					
DIRECCION	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD ML	MOTIVO
ROSARIO N° 8	GRAL. EMILIANO	PLAZA SAN LAZARO	CENTRO I	24	ALBAÑAL DOMICILIARIO
CORREGIDORA N° 148	SAN CIPRIAN	ROSARIO	CENTRO I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
NACIONAL N° 43	BRAVO	VIDAL ALCOCER	MORELOS I	43	ALBAÑAL DOMICILIARIO
MIGUEL DOMINGUEZ N° 1-7	SAN A. TOMATLAN	HEROE DE NACUZARI	AMPL. PENITENCIARIA	8	LIMPIEZA DE COLADERA PLUVIAL
ENCUADERNADORES N° 8	SAN A. TOMATLAN	HEROE DE NACUZARI	AMPL. PENITENCIARIA	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
F.C. INTEROCEANICO N° 40	ALBAÑILES	PENITENCIARIA	AMPL. PENITENCIARIA	40	ALBAÑAL DOMICILIARIO
LECUMBERRRI N° 60	VIDAL ALCOCER	BRAVO	MORELOS I	16	ALBAÑAL DOMICILIARIO
JOSE J. HERRERA N° 67	BRAVO	VIDAL ALCOCER	MORELOS I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
NACIONAL N° 46	BRAVO	VIDAL ALCOCER	MORELOS I	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
EDUARDO MOLINA N° 91	SAN A. TOMATLAN	HEROE DE NACUZARI	7 DE JULIO	12	ALBAÑAL DOMICILIARIO
ABRAHAM OLVERA S/N (MERCED NAVE MENOR)	SAN CIPRIAN	ROSARIO	CENTRO II	100	LIMPIEZA DE ATARJEA
ROSARIO S/N	ESQ. ABRAHAM OLVERA		CENTRO II	40	LIMPIEZA DE ATARJEA
F.C. DE CINTURA N° 48	SAN A. TOMATLAN	HEROE DE NACUZARI	CENTRO I	16	ALBAÑAL DOMICILIARIO
F.C. DE CINTURA N° 60	HEROE DE NACUZARI	LECUMBERRRI	CENTRO II	20	ALBAÑAL DOMICILIARIO Y REJILLA DE PISO

TOTAL: 367

Mapa del Perímetro B
Alcaldía Venustiano Carranza



ALC. VENUSTIANO CARRANZA

REPORTE DE LUMIARIAS REPARADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA				
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
PARQUE VENUSTIANO CARRANZA	ENTRE ANFORA Y MARMOLERÍA	VENUSTIANO CARRANZA	11	MANTENIMIENTO
MIGUEL NEGRETE	ENTRE CURTIDURIA Y TAPICERIA	10 DE MAYO	2	MANTENIMIENTO
TAPICERIA #49	ENTRE PENITENCIARÍA Y ALBAÑILES	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL NEGRETE #114,	ESQ. ENCUADERNADORES	10 DE MAYO	1	MANTENIMIENTO
MIGUEL NEGRETE #134	ENTRE CURTIDURÍA Y TAPICERÍA	10 DE MAYO	2	MANTENIMIENTO
ENCUADERNADORES #15	ENTRE INTEROCEANICO Y MIGUEL NEGRETE	10 DE MAYO	2	MANTENIMIENTO
PARQUE GUADALUPE VICTORIA	ENTRE CANDELARIA Y EMILIANO ZAPATA	CENTRO I	20	RECONEXIÓN DE LINEAS
SAN ANTONIO TOMATLAN #58	ENTRE VIDAL ALCOCER Y ALARCÓN	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
SAN ANTONIO TOMATLAN #66	ENTRE ALARCÓN Y NICOLAS BRAVO	CENTRO I	6	INSTALACIÓN DE CABLEADO
BRAVO #54	ENTRE LECUMBERRI Y HEROE DE NACOSARI	CENTRO I	1	MANTENIMIENTO
BRAVO #11	ENTRE ALARCON Y MIGUEL NEGRETE	CENTRO I	1	INSTALACIÓN DE CABLEADO
ROSARIO #8	ENTRE EMILIANO ZAPATA Y PLAZA SAN LÁZARO	CENTRO I	4	INSTALACIÓN DE CABLEADO
CUADRANTE DE LA SOLEDAD # 3	ENTRE ROSARIO Y SAN SIMÓN	CENTRO I	4	INSTALACIÓN DE CABLEADO
SN CIPRIAN #38	ESQ. OLVERA	CENTRO II	1	MANTENIMIENTO
CARRETONES #136	ENTRE H. CONGRESO DE LA UNION Y 2ª CDA DE CARRETONES	CENTRO II	1	MANTENIMIENTO
PARQUE GPE. VICTORIA	ENTRE CANDELARIA Y EMILIANO ZAPATA	CENTRO I	25	RECONEXIÓN DE LINEAS
			83	

Relación de luminarias reparadas

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

REPORTE DE PODAS REALIZADAS EN EL PERÍMETRO B EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA					
DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO
Zavala s/n	Manzanares	Pradera	Centro 1	1	Reducción de copa
Unidad. Candelaria de los patos mz.1	San Ciprian	General Anaya	Candelaria de los patos	10	Reducción de copa
San Antonio Tomatlán s/n	Bravo	Av. Circunvalación	Centro 1	1	Reducción de copa
TOTAL				12	

Relación de poda de sujetos forestales y/o plazas

ALC. VENUSTIANO CARRANZA

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
01	MIGUEL DOMINGUEZ Y PENITENCIARIA COL. AMPLIACIÓN PENITENCIARIA	90% BASURA 10% CASCAJO	1.5	5-1
02	EJE 1 NORTE Y HORTELANOS COL. MORELOS	90% BASURA 10% CASCAJO	0.85	5-1
03	AV. CIRCUNVALACIÓN ENTRE HÉROES DE NACOZARI Y SAN ANTONIO TOMATLAN	85% BASURA 15% CASCAJO	1.3	5-2
04	ZAPATA ESQ. AV. CIRCUNVALACIÓN	85% BASURA 15% CASCAJO	0.45	5-2
05	NACIONAL ESQ. VIDAL ALCOZER	85% BASURA 15% CASCAJO	0.85	5-2
06	COSTA RICA ESQ. VIDAL ALCOZER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.25	5-2
07	PEÑA Y PEÑA ESQ. VIDAL ALCOZER	85% BASURA 15% CASCAJO	1.15	5-2
08	VIDAL ALCOZER Y BERRIOZABAL COL. MORELOS	85% BASURA 15% CASCAJO	2	5-2
09	AV. CIRCUNVALACIÓN Y G. PEDRAZA (MERCADO DULCES I) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.35	5-9
10	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRIZAL (MERCADO DE FLORES) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.95	5-9
11	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES (METRO MERCED) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	5-9
12	JUAN DE LA GRANJA Y CORREGIDORA (LAS CANCHAS) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.9	5-9
13	SANTA ESCUELA Y CUADRANTE DE LA SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.6	5-9

RELACION DE TIRADEROS CLANDESTINOS				
Nº. CONSECUTIVO	UBICACIÓN	TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS %	CANTIDAD TONS	SECTOR
14	ROSARIO ESQ. PLAZA SAN LAZARO (ATRÁS DE LA IGLESIA) COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.9	5-9
15	AV. CIRCUNVALACIÓN Y SOLEDAD COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.3	5-9
16	AV. CIRCUNVALACIÓN Y MANZANARES COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1.85	5-9
17	JUAN PABLO ESQ. CORREGIDORA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	1	5-9
18	CONGRESO DE LA UNIÓN ESQ. GENERAL ANAYA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.8	5-9
19	GENERAL ANAYA ESQ. JUAN DE LA GRANJA COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	0.9	5-9
20	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.65	5-9
21	CORREGIDORA Y SAN SIMÓN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.5	5-9
22	PLAZA DE LA SOLEDAD, SAN SIMÓN Y SANTA ESCUELA COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.55	5-9
23	TOLVA 2 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.2	5-9
24	TOLVA 3 COL. MERCED ZONA CENTRO	90% BASURA 10% CASCAJO	2.45	5-9
25	AV. CIRCUNVALACIÓN Y CARRETONES COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	1	5-9
26	JUAN DE LA GRANJA ESQ. SAN CIPRIAN COL. MERCED ZONA CENTRO	80% BASURA 20% CASCAJO	0.45	5-9

Relación de tiraderos clandestinos

ALC. VENUSTIANO CARRANZA



Relación de tiraderos clandestinos



ALC. VENUSTIANO CARRANZA | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19

La Alcaldía Venustiano Carranza ha implementado las siguientes medidas para prevenir el contagio por COVID 19.

- Los trabajadores de Adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos reciben gel antibacterial al ingreso de sus respectivos campamentos y se les monitorea su temperatura. Aunado a lo anterior, se les proporciona diariamente un tapabocas, guantes y una careta de plástico como medida precautoria ante la emergencia sanitaria.
- El servicio de recolección de residuos se brinda de forma normal hasta que se emita alguna medida extraordinaria.



ALC. VENUSTIANO CARRANZA | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

ALC. VENUSTIANO CARRANZA | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19



ALC. VENUSTIANO CARRANZA | Acciones para prevenir el contagio por COVID 19




ALC. VENUSTIANO CARRANZA | ene - ago

269


Reparaciones de luminarias

(En abril, mayo, junio y julio no se registraron avances)



14,141

Residuos sólidos recolectados




ALC. VENUSTIANO CARRANZA | ene - ago

922

Metros de la red de drenaje desazolvados en PB


(En abril, mayo, junio y julio no se registraron avances)



694

Sujetos forestales podados en vías secundarias y/o plazas

(En abril, mayo, junio y julio no se registraron avances)



DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y
ACCESORIOS HIDRÁULICOS DEL
BARRIO SANTA MARÍA LA REDONDA.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

METAS DEL PROGRAMA

3,500 metros de atarjea

160 pozos de visita

60 rejillas de piso

70 coladeras pluviales

400 metros de albañal

Periodo de ejecución del 1 al 30 de Junio de 2020, durante el tercer turno con 1 equipo hidroneumático de alta presión y en su caso personal de cuadrilla.




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

DELIMITACIÓN



Colonia Santa María la Redonda de la Ciudad de México, delimitado por las vialidades Paseo de la Reforma (Norte), Eje Central Lázaro Cárdenas (Oriente) y Av. Hidalgo (Sur).



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

SE CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESAZOLVE DE LA COLONIA SANTA MARÍA LA REDONDA, ASÍ MISMO SE CONTINÚA CON LAS ATENCIÓN DE AFECTACIONES PUNTUALES QUE PUDIERAN PRESENTARSE.

NOTA: CABE SEÑALAR QUE ALGUNAS CALLES SE ENCUENTRAN CERRADAS POR OBRA, SON PASOS PEATONALES Y CRUCEROS QUE IMPIDEN EL ACCESO POR PRESENCIA DE BOLARDOS Y DEMÁS MOBILIARIO URBANO.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

REPORTE FOTOGRÁFICO



PENSADOR MEXICANO
(Entre Valerio Trujano y Eje Central Lázaro Cárdenas)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

REPORTE FOTOGRÁFICO




SANTA VERACRUZ


(Entre Valerio Trujano y Eje Central Lázaro Cárdenas)

SACMEX | jun - ago

100%

Red de drenaje desazolvada
en Santa María la Redonda





Sustitución de líneas y redes de Agua Potable y Drenaje en el Centro Histórico

21-08-2020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SACMEX



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Avenida Chapultepec

Avance físico real: 53.38 %

Monto de Inversión \$ 31,137,921.81

Periodo de ejecución: Mayo- Octubre

AGUA POTABLE

Zona Norte en proceso de construcción



META: 1,320.00 metros
INSTALADO: 1320.00 metros

AVANCE REAL: 51%

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo
- Cajas
- Cajas terminadas

DRENAJE

Zona Norte en proceso de construcción



META: 933.70 metros
INSTALADO: 933.70 metros

AVANCE REAL: 57%

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Avenida Chapultepec

Periodo de ejecución: Mayo- Octubre

AGUA POTABLE

Zona Sur en proceso de construcción



META: 1,264.42 metros
INSTALADO: 416.00 metros

AVANCE REAL: 51%

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo
- Cajas
- Cajas terminadas

DRENAJE

Zona Sur en proceso de construcción



META: 1316 metros
INSTALADO: 294.00 metros

AVANCE REAL: 57%

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO




Lázaro Cárdenas, Riva Palacio, Galeana, Obraje, Magnolia y Pedro Moreno.

Periodo de ejecución: Mayo – Agosto

Avance físico real: 83 %

Monto de Inversión: \$ 22,579,008.60

AGUA POTABLE



META: 1,224.75 metros
INSTALADO: 1,090.20 metros
AVANCE REAL: 89.01 %

SIMBOLOGÍA

-  Tubería existente
-  Tubería instalada
-  Frentes de trabajo
-  Cajas
-  Cajas terminadas

DRENAJE



META: 1,372.61 metros
INSTALADO: 1,045.00 metros
AVANCE REAL: 76.13%

SIMBOLOGÍA

-  Tubería existente
-  Tubería instalada
-  Frentes de trabajo



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Paseo de la Reforma

Avance físico real: 47.35 %

Monto de Inversión \$ 42,145,361.70

Periodo de ejecución: Mayo - Octubre

AGUA POTABLE

Zona Poniente en proceso de construcción



META: 1,399.00 metros
INSTALADO: 573.00 metros

AVANCE REAL: 41%

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo
- Cajas
- Cajas terminadas

DRENAJE

Zona Poniente en proceso de construcción



META: 2062.15 metros
INSTALADO: 1190.25 metros

AVANCE REAL: 57.71%

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



República de Brasil

Avance físico real 75.5%

Monto de Inversión \$ 23,938,293.82

Periodo de ejecución: Mayo – Agosto

AGUA POTABLE

DRENAJE



META: 893.00 metros
INSTALADO: 661.00 metros

AVANCE REAL: 77%

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo
- Cajas
- Cajas terminadas



META: 964.00 metros
INSTALADO: 743.30 metros

AVANCE REAL: 74%

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Balderas - Zarco

Avance físico real: **30.21 %**

Monto de Inversión \$ 27,838,717.52

Periodo de ejecución: Mayo - Octubre

AGUA POTABLE

Zona Poniente y oriente en proceso de construcción

DRENAJE

Zona Poniente en proceso de construcción



ZONA PONIENTE
META: 2,720 metros
INSTALADO: 588.00 metros

AVANCE REAL: **22%**

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo
- Cajas
- Cajas terminadas




META: 1,420.07 metros
INSTALADO: 784.7 metros

AVANCE REAL: **38%**

SIMBOLOGÍA

- Tubería existente
- Tubería instalada
- Frentes de trabajo

SACMEX | jun - ago





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS – Alumbrado Público

Semana 34

Tema	Indicador	Periodicidad	Semana al 17/08	Semana al 24/08	Próximo reporte
Alumbrado Público	Número de luminarias	Semanal	109	1387	8 de septiembre
	Reparadas en vías del PA del CH				



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

SOS – Alumbrado Público| Anexo 1

Semana 33

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCION	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
5 DE FEBRERO	20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	1	LÁMPARA APAGADA	RECONEXIÓN DE LÍNEAS
FRANCISCO I. MADERO	ISABEL LA CATÓLICA Y PALMA	CENTRO	15	CONTROL DAÑADO	SE RESTABLECE CONTROL
ALAMEDA CENTRAL	AV. HIDALGO Y AV. JUÁREZ	CENTRO	10	CONTROL DAÑADO	SE REALIZA CONFIGURACIÓN DE RELOJ CON FECHA Y HORA
ALAMEDA CENTRAL	AV. HIDALGO Y AV. JUÁREZ	CENTRO	15	DEFECTO CONEXIÓN	SE REALIZA REVISIÓN DE CIRCUITOS Y RECONEXIÓN EN LÍNEAS
MANZANARES	SANTO TOMAS Y 3ER. CJÓN. MANZA	CENTRO	11	DEFECTO CONEXIÓN	SE REALIZA RECONEXIÓN EN REGISTRO
IZAZAGA	ENRICO MARTÍNEZ Y FRANCISCO DE	CENTRO	1	LÁMPARA APAGADA	SE REALIZA CAMBIO DE SOQUET Y LAMPARA
ALAMEDA CENTRAL	AV. HIDALGO Y AV. JUÁREZ	CENTRO	1	CIRCUITO APAGADO	RECONEXIÓN DE LÍNEAS
ALAMEDA CENTRAL	AV. HIDALGO Y AV. JUÁREZ	CENTRO	16	CIRCUITO APAGADO	RECONEXION DE LÍNEAS
ROLDÁN	MANZANARES Y CORREGIDORA	CENTRO	3	DEFECTO CONEXIÓN	SE REALIZA RECONEXIÓN EN LÍNEA SULFATADA
AV JUAREZ	AZUETA Y REVILLAGIGEDO	CENTRO	26	DEFECTO CONEXIÓN	SE REALIZA RECONEXIÓN EN LÍNEA
ALAMEDA CENTRAL	AV. HIDALGO Y AV. JUÁREZ	CENTRO	10	CIRCUITO APAGADO	SE REALIZA RECONEXIÓN
		TOTAL	109		



SOS – Alumbrado Público | Anexo 1


Semana 34

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A

DIRECCION	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	MOTIVO	INCIDENCIA
EDIFICIO DE MEDIO AMBIENTE	AV 20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	331	CAMBIO DE COLOR	PROGRAMACIÓN DE CONTROLADOR
EDIFICIO VIRREINAL	20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO	CENTRO	268	SE CAMBIA DE COLOR EDIFICIO	PROGRAMACIÓN DE CONTROLADOR
ASAMBLEA LEGISLATIVA	FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	CENTRO	329	SE CAMBIA DE COLOR EDIFICIO	PROGRAMACIÓN DE CONTROLADOR
PLAZA MANUEL GAMIO	MONEDA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	1	LUMINARIA APAGADA	INSTALACIÓN BALASTRO
AV JUAREZ	AZUETA Y REVILLAGIGEDO	CENTRO	26	RECONEXION DE LINEAS	INSTALACIÓN CONECTOR
PLAZA MANUEL GAMIO	MONEDA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA	CENTRO	35	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS.	INSTALACIÓN LÁMPARA
TALAVERA	MANZANARES Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	23	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS EN CONTROL	RECONEXIÓN
ROLDÁN	MANZANARES Y REPÚBLICA DE URUGUAY	CENTRO	17	SE REALIZA RECONEXIÓN DE LÍNEAS EN CONTROL	RECONEXIÓN
DOCTOR MORA	AV. HIDALGO Y AV. JUÁREZ	CENTRO	1	SE REALIZA LIMPIEZA, SE TAPA FUGA DE AGUA Y SE CAMBIA BALASTRO	INSTALACIÓN BALASTRO
ALAMEDA CENTRAL	AV. HIDALGO Y AV. JUÁREZ	CENTRO	1	SE REALIZA LIMPIEZA, SE TAPA FUGA DE AGUA SE CAMBIA BALASTRO	INSTALACIÓN BALASTRO
AV JUÁREZ	LUIS MOYA Y DOLORES	CENTRO	25	RECONEXIÓN DE LÍNEAS EN REGISTRO	RECONEXIÓN
AV JUÁREZ	REVILLAGIGEDO Y LUIS MOYA	CENTRO	25	SE REALIZA RECONEXIÓN EN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	RECONEXIÓN
ALAMEDA CENTRAL	AV. HIDALGO Y AV. JUÁREZ	CENTRO	305	SE REALIZA RASTREO DE CORTO CIRCUITO	RECONEXIÓN
TOTAL			1387		



Acumulado enero a agosto



5,616

Luminarias reparadas en Perímetro A del Centro Histórico



Tema	Indicador	Periodicidad	27/07 al 09/08	10 al 23/08	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros Barridos de guarnición en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,618.512 km.	8,618.512 Km.	8 de septiembre
Limpieza	Metros cuadrados Barridos de Banquetas en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	16,768,780 m2	16,768,780 m2	
Limpieza	Metros Cuadrados Barridos de Plazas y Corredores en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	8,474,312 m2.	8,474,312 m2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	27/07 al 09/08	10 al 23/08	Próximo reporte
Limpieza	Kilómetros de Barrido Mecánico en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,279.040 km	1,279.040 km	8 de septiembre
Tiraderos clandestinos	Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en tiraderos clandestino en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	2,272 m3	2,362 m3	
Limpieza	Metros cúbicos de basura recolectada (Producto de Barrido) en el perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	2,453 m3	2,514 m3	
Lavado	Metros cuadrados lavados en plazas, calles, corredores peatonales y semipeatonales en El perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	824,458 m2	904,051 m2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema	Indicador	Periodicidad	27/07 al 09/08	10 al 23/08	Próximo reporte
Lavado equipamiento urbano	Metros Cuadrados de Lavado de equipamiento Urbano En el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	33,814 m2	33,342 m2	8 de septiembre
Riego de áreas verdes	Metros Cuadrados de Riego en Av. 20 de Noviembre y Espigas de Plaza de la Constitución	Quincenal	26,664 m2	26,664 m2	
Eliminación de grafiti	Metros cuadrados de grafiti eliminado en el Perímetro "A" del Centro Histórico	Quincenal	1,483 m2	3,166 m2	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DGSUyS



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Tema

Indicador

Periodicidad

27/07 al 09/08

10 al 23/08

**Próximo
reporte**

Desratización y
Fumigación

Desratización y Fumigación en
el Perímetro "A" y "B" del Centro Histórico

Quincenal

Colocación de
1,918 cebos block
en 268,480 m2

Colocación de 1,548
cebos block en
220,889 m2

8 de
septiembre



Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

- Se toma la temperatura todos los días en los tres turnos.
- Se les entregó caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.






Acciones tomadas por la DGSUyS con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico en relación al COVID-19

Se realiza lavado en forma programada en 45 puntos de las plazas corredores y sitios donde la gente se sienta regularmente, los que se atienden diario son;

- Parque de Bolsillo
- Accesos del Metro Zócalo
- Banqueta de Palacio Nacional
- Banqueta y escaleras de edificio de Gobierno
- Escaleras de la Suprema Corte de Justicia
- Las demás bancas y arriates se lavan tres veces por semana
- Se realiza un lavado programado en todas las calles, plazas, corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro "A" del Centro Histórico.





Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

SE REALIZO LA ELIMINACIÓN DE GRAFITI EN LAS SIGUENTES VIALIDADES:

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA FRAY SERVANDO	22	m2
5 DE FEBRERO DE 16 DE SEPTIEMBRE A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	50	m2
MONTE DE PIEDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE A BELISARIO DOMÍNGUEZ	40	m2
DONCELES DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	48	m2
AV. 20 DE NOVIEMBRE DE AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA A CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	43	m2
REPÚBLICA DEL SALVADOR DE EJE CNETRAL LÁZARO CÁRDENAS A AV. 20 DE NOVIEMBRE	511	m2
REPÚBLICA DE URUGUAY DE AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	476	m2
AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DE VENUSTIANO CARRANZA A AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA	80	m2
AV. JUÁREZ DE AV. PASEO DE LA REFORMA A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	1,180	m2
PALMA DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A VENUSTIANO CARRANZA	37	m2
GANTE DE VENUSTIANO CARRANZA A AV. 5 DE MAYO	14	m2
BELISARIO DOMÍNGUEZ DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE BRASIL	92	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	308	m2
MOTOLINIA DE TACUBA A 16 DE SEPTIEMBRE	95	m2
DIVERSAS VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO	170	m2
TOTAL	3,166	m2



Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS

ELIMINACIÓN DE 3,166 DE GRAFITI VANDALICO (INCLUYE PINTAS DE PROTESTA)





Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico por parte de la DGSUyS



DGSUyS | Atención Fauna Nociva

SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN POR MEDIO DE COLOCACIÓN DE 1,548 CEBOS BLOCK, EN UNA SUPERFICIE DE 220,889 M2, DE PLAZAS, CORREDORES Y VIALIDADES DEL CENTRO HISTÓRICO DEL PERIMETRO “A” Y “B”





DGSUyS | Atención Fauna Nociva

SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SITIOS

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Av. Morelos	B	De Congreso de la Unión a calzada de la viga, col. Jamaica, Venustiano Carranza	Desratización 38 cebos block en 1,100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Av. Morelos a prolongación Roa Bárcenas, col. Sevilla, Venustiano Carranza	Desratización 20 cebos block en 760 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Prolongación Roa Bárcenas a Av. Del Taller col. Aarón Sáenz, Venustiano Carranza	Desratización 12 cebos block en 1,120 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Av. Del taller a Lorenzo Boturini, col. Lorenzo Boturini, Venustiano Carranza	Desratización 21 cebos block en 1,200 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Lorenzo Boturini a Fray Servando , col. El parque, Venustiano Carranza	Desratización 42 cebos block en 2,280 m2
Vialidad Fray Servando Teresa de Mier	B	De Congreso de la Unión a calzada la Viga, col. Merced Balbuena , Venustiano Carranza	Desratización 12 cebos block en 1,100 m2
Jardín Periodistas Ilustres	B	Congreso de la Unión, Fray Servando, Cucurpe y prolongación Lucas Alamán, col. El Parque, Venustiano Carranza	Desratización 25 cebos block en 22,000 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a metro Morelos de oriente a poniente col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 131 cebos block en 2,200 m2
Jardín de la convención de Aguascalientes	B	Eduardo Molina, Lecumberri, Ferrocarril Interoceánico, Eje 1 norte col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 12 cebos block en 13,000 m2



DGSUyS | Atención Fauna Nociva



SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SITIOS

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Congreso de la Unión	B	Pabellón calle aluminio col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 18 cebos block en 700 m2
Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro col. Felipe Ángeles	Desratización 31 cebos block en 2,150 m2
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 36 cebos block en 350 m2
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 22 cebos block en 380 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte) col. Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 19 cebos block en 1,750 m2
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 26 cebos block en 380 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Jardineros (Tiradero Clandestino), col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 18 cebos block en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino) Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 10 cebos block en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino) col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 17 cebos block en 100 m2



SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SITIOS

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, lado norte Col. Peralvillo Cuauhtémoc	Desratización 25 cebos block 350 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Constancia Tiradero clandestino No. 62, col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos block 100 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad Col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 16 cebos block 250 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Manuel Doblado Tiradero clandestino No. 64 col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 24 cebos block 100 m2
Vialidad Av. 20 de Noviembre-Pino Suárez	A	Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre (Plaza de la Constitución), col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 14 cebos block 46,800 m2
Plaza San Miguel	A	San Miguel, Pino Suárez, San Jerónimo, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 9 cebos block 2,200 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 Norte a San Pablo Col. Morelos, Venustiano Carranza	Desratización 76 cebos block 3,800 m2
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 43 cebos block 560 m2
Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Ote. Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 68 cebos block 8,200 m2
Vialidad San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier Col Merced Balbuena, Venustiano Carranza.	Desratización 33 cebos block 1,200 m2



DGSUyS | Atención Fauna Nociva

SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SITIOS

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Exterior del Mercado Candelaria	B	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya , Col. Merced Balbuena Venustiano Carranza	Desratización 32 cebos block 1,140 m2
Vialidad General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 28 cebos block 1,140 m2
Predio	A	Regina 60 entre 5 de Febrero e Isabel la Católica col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 60 cebos block en 280 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	B	Eje 1 norte a República de Guatemala, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 42 cebos block en 1,600 m2
Vialidad Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación	A	República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 68 cebos block en 2,200 m2
Plaza de la Santísima	A	República de Guatemala, la Santísima y Loreto col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 10 cebos block en 900 m2
Mercado Pino Suárez	B	Fray Servando Teresa de Mier, calzada San Antonio Abad y callejón Flamencos	Desratización 20 cebos block en 2,800 m2
Plaza Santo Domingo	A	5 de Febrero, República de Cuba y Belisario Domínguez col. Centro, Cuauhtémoc	Desratización 8 cebos block en 400 m2
Parque Área Verde	B	Balderas, Tolsa y Enrico Martinez col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos block en 800 m2



DGSUyS | Atención Fauna Nociva



SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SITIOS

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Plaza San Fernando	B	Eje 1 Poniente Guerrero, San Fernando, Puente de Alvarado col. Guerrero, Cuauhtémoc	Desratización 25 cebos block en 2,500 m2
Vialidad Puente de Alvarado	B	De Av. Paseo de la Reforma a callejón Sombrereros col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos block en 750 m2
Vialidad Eje 1 Poniente Rosales	B	De Puente de Alvarado a Av. Paseo de la Reforma col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 15 cebos block en 900 m2
Vialidad Balderas	B	De Av. Paseo de la Reforma a Av. Juárez Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 18 cebos block en 1,200 m2
Plaza de la Santa Veracruz	A	Av. Hidalgo, Santa Veracruz Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 24 cebos block 300 m2
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 28 cebos block 860 m2
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta Col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 35 cebos block 33,000 m2



DGSUyS | Atención Fauna Nociva

SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SITIOS

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Congreso de la Unión	B	Pabellón calle aluminio col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 16 cebos block en 760 m2
Mercado del Rastro	B	Ing. Eduardo Molina Aluminio, Sorpresa y Estaño, Exterior del Mercado el Rastro col. Felipe Ángeles	Desratización 23 cebos block en 2,150 m2
Canal del Norte	B	De Bonanza a Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, Col. Ampliación Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 36 cebos block en 350 m2
Vialidad Av. Del Trabajo	B	De Panaderos a Mecánicos Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 34 cebos block en 380 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Plomeros a Eje 2 Oriente (Canal del Norte) col. Michoacana Venustiano Carranza	Desratización 18 cebos block en 1,750 m2
Vialidad Congreso de la Unión Camellón	B	De Aluminio a Estaño, col. Felipe Ángeles Venustiano Carranza	Desratización 24 cebos block en 380 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Jardineros (Tiradero Clandestino), col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 10 cebos block en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	Esquina Hortelanos (Tiradero Clandestino) Col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 10 cebos block en 100 m2
Vialidad Congreso de la Unión	B	De Herreros a Hortelanos (Tiradero Clandestino) col. Morelos Venustiano Carranza	Desratización 20 cebos block en 100 m2



DGSUyS | Atención Fauna Nociva



SE REALIZO LA DESRATIZACIÓN EN LOS SIGUIENTES SITIOS

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad Eje 2 Norte	B	Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas, lado norte Col. Peralvillo Cuauhtémoc	Desratización 25 cebos block 350 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Constancia Tiradero clandestino No. 62, col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 12 cebos block 100 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Esquina Caridad Col. Morelos Cuauhtémoc	Desratización 14 cebos block 250 m2
Vialidad Eje 1 Oriente	B	Manuel Doblado Tiradero clandestino No. 64 col. Morelos Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 24 cebos block 100 m2
Vialidad Av. 20 de Noviembre-Pino Suárez	A	Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre (Plaza de la Constitución), col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 9 cebos block 46,800 m2
Plaza San Miguel	A	San Miguel, Pino Suárez, San Jerónimo, col. Centro Cuauhtémoc	Desratización 16 cebos block 2,200 m2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO






MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

DGSUyS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico


LAVADO



DGSUyS

Actividades de Limpieza Integral del Centro Histórico

BARRIDO MANUAL





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

DGSUyS

Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS







DGSUyS


Actividades con el personal que realiza la Limpieza Integral del Centro Histórico

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





Acciones de limpieza recolección de basura producto de barrido



— Metros cúbicos de basura recolectada (por Barrido) en el Perímetro "A" del Centro Histórico Linear (Metros cúbicos de basura recolectada (por Barrido) en el Perímetro "A" del Centro Histórico)


....

Incremento de 608m³ de basura recolectada del barrido en relación al mes anterior



DGSUys

Acciones de limpieza recolección de basura en tiraderos clandestinos



Metros cúbicos de residuos sólidos levantados en

- tiraderos clandestino
- perímetro "A" del Centro Histórico Linear (Metros cúbicos de residuos sólidos levantados
- en tiraderos clandestino

Incremento de 427m³ de basura recolectada en tiraderos clandestinos en relación al mes anterior

STC-METRO

Tema	Indicador	Quincena Al 10/08	Observaciones	Próximo reporte
Infraestructura	Número de escaleras electromecánicas con falla o algún problema (línea base: 75 escaleras en 29 estaciones)	6 escaleras detenidas	71 equipos están funcionando (tres equipos se habilitaron)	07 de Septiembre
Infraestructura	Número de elevadores en reparación (línea base: 19 elevadores en 29 estaciones)	0 elevadores detenidos	19 equipos están funcionando	07 de Septiembre

AVANCE DE OBRA DE GALERÍAS

GALERÍAS	CAJAS	LONGITUD
GALERÍA 1 (Revillagigedo) Avance 34.81 %	Caja 1 (84.7 %)	230.00 m N. Tubos: 92
	Caja 2 (45.03 %)	
GALERÍA 2 (Márquez Sterling) Avance 95 %	Caja 3 (63.09 %)	311.45 m N. Tubos: 132 Hincados 132
	Caja 4 (100%)	
CONEXIÓN CON GALERÍA BUEN TONO	Caja Avance 41.85 %	



- Proyecto ejecutivo 100 %
- Levantamiento Notariados 100 %

24/08/2020


Avance General 74.09 %

STC-Metro | jul - ago

Avance de obras de Galerías

74.09%

porcentaje de avance
acumulado





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO


RESCATE INNOVADOR Y PARTICIPATIVO EN UNIDADES
HABITACIONALES 2019

EVALUACION AGOSTO

PROSOC TOTAL DE OBRAS EJERCICIO 2019




ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 2019



■ OBRAS.	61
■ POR INICIAR.	0
■ Cuenta de EN PROCESO	4
■ Cuenta de TERMINADA	57

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 2019



PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	TIZAPAN 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
2	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
3	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
4	REPUBLICA DEL SALVADOR 206	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
5	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
6	REPUBLICA DE PERU 28	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	REPUBLICA DE COSTA RICA 129	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
8	REPÚBLICA DE COSTA RICA 125	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADO
9	REPÚBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	A	NO CATALOGADO
10	REPÚBLICA DE CHILE 47	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
11	PLAZA SAN LAZARO B-16	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
12	ORGANO 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
13	ORGANO 16-18	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
14	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
15	MISIONEROS 9	CENTRO	CUAUHTEMOC	ALBAÑILERÍA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
16	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
17	MANUEL DOBLADO 140	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
18	LAZARIN DEL TORO 26	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
19	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADO	100%	B	NO CATALOGADO
20	JOSE JOAQUIN HERRERA 2-4	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
21	JOSE JOAQUIN HERRERA 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
22	JOSE JOAQUIN HERRERA 10 Y 12	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
23	ISABEL LA CATOLICA 134	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
24	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 142	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
25	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
26	ECUADOR 23 (ANTES ALLENDE 82 Y 86)	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
27	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
28	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
29	CERRADA FRAY SERVANDO 59	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
30	CALLEJÓN MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO
31	ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	IMPERMEABILIZACIÓN Y ALBAÑILERÍA	EN PROCESO	100%	B	NO CATALOGADO
32	ALDACO 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	A	CATALOGADO
33	5 DE FEBRERO 93	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	95%	B	NO CATALOGADO
34	1RA. CERRADA FRAY SERVANDO 57	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADO

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
35	CHIMALPOPOCA 51	OBRERA	CUAUHTEMOC	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
36	FLORIDA 57	MORELOS	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
37	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 29	MORELOS	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA (DRENAJE)	PROCESO	50%	B	NO CATALOGADA
38	JESÚS CARRANZA 20	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS Y HERRERÍA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
39	LIBERTAD 21 A1	MORELOS	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
40	LIBERTAD 21 B2	MORELOS	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	CONCLUIDA	100%	B	NO CATALOGADA
41	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
42	LIBERTAD 21 D4	MORELOS	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
43	BOLIVAR 158	OBRERA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
44	SEGUNDA CERRADA DE CHIMALPOPOCA NO.16	OBRERA	CUAUHTEMOC	BASE DE TINACOS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
45	CERRADA FRAY SERVANDO 142	TRÁNSITO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (CABLEADO)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
46	CHIMALPOPOCA 294	TRÁNSITO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
47	MINA 167	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
48	MOCTEZUMA 199	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
49	MOCTEZUMA 33	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
50	VIOLETA 104	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
51	AVENIDA NIÑOS HEROES 51	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y HERRERIA (ESCALERA MARINA)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
52	DR. ANDRADE 14	DOCTORES	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION, INFRAESTRUCTURA SANITARIA, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
53	DR. ANDRADE 15	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	EN PROCESO	80%	B	NO CATALOGADA
54	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
55	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
56	CALZADA DE LA VIGA 30	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	PINTURA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
57	PENSADOR MEXICANO 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
58	SANTA VERACRUZ 47	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
59	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
60	GALEANA 36	GUERRERO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (BOMBA)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
61	HEROES 54	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
62	HEROES 68	GUERRERO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
63	REPUBLICA DE HAITI 18	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	TERMINADA	100%	B	CATALOGADA
64	PLAZA DEL ESTUDIANTE	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA

PROSOC

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
65	MAGNOLIA 90	GUERRERO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION Y ALBAÑILERIA	PROCESO	60%	B	NO CATALOGADA
66	PEÑA Y PEÑA 4	CENTRO	CUAUHTEMOC	SISTEMA DE SEGURIDAD (MALLA)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
67	NACIONAL 52	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
68	NACIONAL 43	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
69	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 1	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (BARDAS PERIMETRALES Y BARANDALES)	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA
70	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 4	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	TERMINADA	100%	B	NO CATALOGADA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RIPUH EJERCICIO 2020

LISTADO PARCIAL PRELIMINAR DE UNIDADES HABITACIONALES
A SER BENEFICIADAS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS


LISTADO PARCIAL PRELIMINAR DE UNIDADES HABITACIONALES A SER BENEFICIADAS RIPUH 2020

ALCALDIA	No DE UNIDADES
CUAUHTEMOC	22
VENUSTIANO CARRANZA	7

PROSOC TOTAL DE OBRAS EJERCICIO 2020



PROSOC OBRAS CUAUHTEMOC EJERCICIO 2020





UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RIPUH- CUAUHTÉMOC

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	BOLÍVAR 158	OBRERA	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA		0%	B	NO CATALOGADA
2	DR. JIMENEZ 41	DOCTORES	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA		0%	B	
3	CALZADA DE LA VIGA 18	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN		0%	B	NO CATALOGADA
4	CALZADA DE LA VIGA 16	ESPERANZA	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN		0%	B	NO CATALOGADA
5	LIBERTAD 21 C3	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS		0%	B	NO CATALOGADA
6	3ra CERRADA DE LIBERTAD 6	MORELOS	CUAUHTEMOC	ESCALERAS		0%	B	
7	VIOLETA 58	GUERRERO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)		0%	B	NO CATALOGADA

RIPUH- CUAUHTÉMOC

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDIA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
8	NEZAHUALCOYOTL 136	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION		0%	B	NO CATALOGADA
9	JOSE JOAQUIN HERRERA 2-4	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0%	B	NO CATALOGADA
10	JOSE JOAQUIN HERRERA 10-12	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)		0%	B	NO CATALOGADA
11	JOSE JOAQUIN HERRERA 28-32	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESCALERAS		0%	B	NO CATALOGADA
12	ALDACO 8	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION		0%	A	CATALOGADA
13	CALLEJON MONTERO 7	CENTRO	CUAUHTEMOC	CALLES Y ANDADORES		0%	B	NO CATALOGADA
14	MANUEL TOLSA 56	CENTRO	CUAUHTEMOC	ESTRUCTURA		0%	B	NO CATALOGADA

RIPUH- CUAUHTÉMOC

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
15	REPÚBLICA DE CHILE 49	CENTRO	CUAUHTEMOC	HERRERIA (ESCALERAS)		0%	A	CATALOGADA
16	BUCARELI 66	CENTRO	CUAUHTEMOC	CUBOS DE ÁREA COMÚN		0%	B	
17	SAN ILDEFONSO 65	CENTRO	CUAUHTEMOC	INFRAESTRUCTURA SANITARIA		0%	A	
18	REPÚBLICA DE VENEZUELA 77	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN		0%	A	
19	SAN CAMILITO 25	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN		0%	B	NO CATALOGADO
20	MESONES 138	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN		0%	A	
21	REPUBLICA DE PERU 32	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACIÓN		0%	A	CATALOGADA

RIPUH- CUAUHTÉMOC

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
22	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 17	CENTRO	CUAUHTEMOC	IMPERMEABILIZACION	EN PROCESO	20%	A	CATALOGADA

RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
1	ROSARIO 32	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)		0%	B	NO CATALOGADA
2	CORREGIDORA 148	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS		0%	B	NO CATALOGADA
3	CORREGIDORA 140	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	HERRERIA (ESCALERAS)		0%	B	NO CATALOGADA
4	ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN 40	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA		0%	B	NO CATALOGADA
5	CANDELARIA DE LOS PATOS MANZANA 4	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	CALLES Y ANDADORES		0%	B	NO CATALOGADA
6	JOAQUIN HERRERA 64	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	ESCALERAS		0%	B	NO CATALOGADA


RIPUH- VENUSTIANO CARRANZA

LISTA PARCIAL PRELIMINAR 2020

NO.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROYECTO	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	PERÍMETRO	CATALOGACIÓN
7	LECUMBERRI 59	CENTRO	VENUSTIANO CARRANZA	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		0%	B	NO CATALOGADA

95.8%

Promedio de avance de obras de mantenimiento en las alcaldías
Cuauhtémoc y V. Carranza



INVI

No.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO A Y B	PORCENTAJE DE AVANCE %
1	2 DE ABRIL No. 42	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-039/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	A	42.20
2	ACADEMIA No. 33	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-028/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	A	70
3	ARCOS DE BELEM No. 49	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-038/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	100
4	EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 164	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-007/DIUL/62/10	OBRA EN PROCESO	B	86.92
5	EJE 1 PONIENTE GUERRERO No. 110	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-085/DOUL/62/11	OBRA EN PROCESO	B	99.90
6	MAGNOLIA No. 12 (ANTES No. 12 Y 16)	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NORMAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-069/DOUL/62/14	OBRA EN PROCESO	B	85.04

INVI

No.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO A Y B	PORCENTAJE DE AVANCE %
7	REPÚBLICA DE ARGENTINA No. 58	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-012/DOUL/62/14	POR INICIAR	A	0
8	REPÚBLICA DE ARGENTINA No.87	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-079/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	93.50
9	REPÚBLICA DE PERÚ No. 40	CENTRO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NACIONAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-009/DOUL/62/2017	OBRA EN PROCESO	B	93.61
10	ALLENDE No. 46	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-073/DOUL/62/12	OBRA EN PROCESO	A	100
11	LERDO No. 12	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-006/DOUL/62/13	POR INICIAR	B	0
12	PEDRO MORENO No. 154	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-062/DOUL/62/11	POR INICIAR	B	0



INVI

No.	PREDIO	COLONIA	ALCALDÍA	PROGRAMA COLUMNA MAESTRA	AVANCE DEL PROYECTO	AVISO DE OBRA	ESTATUS	PERÍMETRO A Y B	PORCENTAJE DE AVANCE %
13	TALAVERA No. 24	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-056/DOUL/62/16	POR INICIAR	A	0
14	VIOLETA No. 15	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-024/DOUL/62/12	POR INICIAR	B	0
15	PEDRO MORENO No. 156	GUERRERO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-064/DIUL/62/10	POR INICIAR	B	0
16	LECUMBERRI No. 66	ZONA CENTRO	CUAUHTÉMOC	PROGRAMA NACIONAL	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	B	100
17	BELISARIO DOMINGUEZ No. 78	CENTRO	CUAUHTÉMOC	EXPROPIADO	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-059/DOUL/62/17	OBRA EN PROCESO	A	76.75
18	NACIONAL No. 57	MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CDI-CONVENIO DE COORDINACIÓN N 2013	PROYECTO EJECUTIVO LIBERADO	A-022/DOUL/62/15	OBRA EN PROCESO	B	85.48

INVI

57.41%

Porcentaje de avance
18 inmuebles en obra



CFE

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena del 10 de Agosto al 24 de Agosto	Próximo reporte
	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	0	
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	31	
Mantenimiento a infraestructura	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	6	07 de Septiembre
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	3	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	6	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE

Anexo 1. Detalle de ubicaciones

Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	NO SE CUENTA CON REPORTE DE SINIESTRO DE ROBO				
			TOTAL	0	



CFE

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
FRAY SERVANDO	EJE CENTRAL	20 DE NOVIEMBRE	SIN DATO	COL.CENTRO	12	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
CHIMALPOPOCA	EJE CENTRAL	5 DE FEBRERO	SIN DATO	COL.CENTRO	8	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
5 DE MAYO	EJE CENTRAL	CORREO MAYOR	SIN DATO	COL.CENTRO	11	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	31	



CFE

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
PERÚ	ALLENDE	CHILE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia de transformador
LAZARIN DEL TORO	CHILE	ALLENDE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
ARGENTINA	COLOMBIA	BELISARIO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
ROLDAN 50	EL SALVADOR	RAMON CORONA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
CIRCUNVALACION	EL SALVADOR	MANZANARES	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
PERÚ	MONTERO	ALLENDE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia

TOTAL 6






CFE

Anexo 4. Detalle de ubicaciones
Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
TACUBA	CHILE	ALLENDE	Sin dato	Centro	1	Se reemplaza tapa polimerica 84A
EL SALVADOR	CIRCUNVALACION	Sin dato	Centro	1	Se reemplaza tapa polimerica 84A	
BELISARIO	ALLENDE	Sin dato	Centro	1	Se reemplaza tapa polimerica 84A	
			TOTAL	3		





CFE

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
PERÚ	ALLENDE	CHILE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia de transformador
LAZARIN DEL TORO	CHILE	ALLENDE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
ARGENTINA	COLOMBIA	BELISARIO	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
ROLDAN 50	EL SALVADOR	RAMON CORONA	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
CIRCUNVALACION	EL SALVADOR	MANZANARES	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia
PERU	MONTERO	ALLENDE	SIN DATO	COL.CENTRO	1	Se realiza reparación de emergencia



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



CENTRO HISTÓRICO




MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

CFE ene - agosto


384

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe



50

Atenciones de fallas del suministro eléctricas






CFE ene - agosto


29

Tapas de registro y /o bóvedas reparadas



24


obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en la vía pública





COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN

INMUEBLES CON INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENTRO DE LAS ZONAS DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO								
No.	Estatus Actual	Intervención	CALLE	NO. EXTERIOR	Edificio / Torre	COLONIA	ALCALDIA	C.P.
MULTIFAMILIARES								
1	EN VALIDACION	REHABILITACION	2 DE ABRIL	26		CENTRO	CUAUHTEMOC	06300
2	EN VALIDACION	RECONSTRUCCION	CALLEJÓN IGUALDAD	32		CENTRO	CUAUHTEMOC	06080
3	EN PROYECTO	REHABILITACION	MANUEL MARQUEZ STERLING	34	BIS	CENTRO	CUAUHTEMOC	06010
4	EN PROYECTO	REHABILITACION	REVILLAGIGEDO	78		CENTRO	CUAUHTEMOC	06070
5	EN VALIDACION	REHABILITACION	EJE GUERRERO	82		BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	06350
6	EN PROYECTO	REHABILITACION	CERRADA DE AGUSTIN DELGADO	11	A	TRANSITO	CUAUHTEMOC	06820
7	EN PROYECTO	RECONSTRUCCION	SAN ANTONIO ABAD	39		OBREERA	CUAUHTEMOC	
TEMPLO DE SAN FERNANDO REY								
8	EN PROYECTO	REHABILITACION	GUERRERO	39		CENTRO	CUAUHTEMOC	6300





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO

Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México, segunda etapa

Con recursos asignados en 2019, se llevó a cabo la primera etapa de rehabilitación del inmueble ubicado en República de Honduras número 1, los recursos ejecutados dieron prioridad a mejorar las condiciones estructurales del edificio.

Los recursos que se ejercen en 2020, se destinan a completar la rehabilitación del inmueble, con los trabajos de albañilerías, instalaciones, acabados y equipamiento fijo; requeridos para poner en operación el Centro Cultural Artesanal Indígena de la Ciudad de México.

Monto asignado

\$11,538,284.09

recursos locales

Inicio: 17 de agosto de 2020

Conclusión: Diciembre de 2020

ESTADO INICIAL



IMAGEN ACTUAL



IMAGEN OBJETIVO





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO

Programa Nacional de Reconstrucción 2020

Monto asignado

“Casa Talavera”

\$1,500,000.00



Inicio programado: septiembre 2020

término: diciembre 2020


“Casa del Conde de Regla”

\$5,000,000.00

Segunda etapa

Con recursos Federales del PNR 2020, aprobados por el programa para ejercer en el presente ejercicio, serán destinados a dar continuidad a los trabajos de restauración y conservación de estos inmuebles catalogados como monumentos históricos, con trabajos enfocados a la estabilidad estructural de los inmuebles, ya que los trabajos realizados en la primera etapa (2019) no han sido suficientes para consolidar su estructura, siendo necesarias otras acciones para evitar el riesgo de posibles colapsos.

Estatus: en proceso de firma convenio FCHCM-SECRETARÍA DE CULTURA





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO

Programa Nacional de Reconstrucción 2020

Monto asignado

**“Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística (Justo Sierra 19-23)”**

\$6,399,281.55 *

Con **recursos Federales del PNR 2020, aprobados** por el programa se dará atención principalmente a zonas colapsadas y a las afectaciones en el inmueble relacionadas con el sismo del 19 de septiembre de 2017, se realizará la reintegración de sistemas de entrepisos y azoteas, y acciones encaminadas a mejorar la estabilidad estructural del inmueble.

- Proyecto aprobado por **PNR 2020**, sujeto a suficiencia presupuestal.

Estatus: en proceso de firma de convenio FCHCM-SECRETARÍA DE CULTURA



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS



Inicio programado: septiembre 2020

término: diciembre 2020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO

Programa Nacional de Reconstrucción 2020


“Capilla de La Expiración”

Monto asignado

\$1,885,858.16

Con **recursos Federales del PNR 2020, aprobados** por el programa para ejercer en el presente ejercicio, serán destinados a los trabajos de restauración y conservación de estos inmuebles catalogados como monumentos históricos, con trabajos enfocados a la estabilidad estructural de los inmuebles.

Estatus: en proceso de firma convenio FCHCM-SECRETARÍA DE CULTURA



Inicio programado: septiembre 2020

término: diciembre 2020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
CULTURA
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO

Convenio de Coordinación INAH-Fideicomiso Centro Histórico

FONDEN - FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO - COORDINACIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS, INAH

ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS CENTRO HISTÓRICO, 28 MONUMENTOS HISTÓRICOS

RECURSOS FEDERALES FONDEN, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA CONVENIO FCHCM-INAH

MONTO TOTAL CONVENIO: \$140,324,790.35
plazo convenio agosto 2020-junio 2022

OBRA 2020: TEMPLO DE LA SANTA VERACRUZ

MONTO DE OBRA A EJECUTAR: \$ 14, 585, 281.54

PERIODO DE 11 MESES, 2020-2021

INICIO: OCTUBRE 2020



PROYECTOS PARA INTERVENCIÓN DE TEMPLOS A CONTRATAR EN 2020:

1. Templo de San Juan de Dios
2. Templo de Santa Catarina Mártir
3. Templo de Nuestra Señora de Loreto
4. Templo de Santo Domingo
5. Templo de La Santísima Trinidad
6. Templo de La Santa Cruz y Soledad, Capilla de La Santa Escuela, Antigua Capilla



INMUEBLES ESCOLARES PROGRAMADOS PARA SU ATENCIÓN EN 2020 CENTRO HISTÓRICO - AGOSTO

No.	PLANTEL	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	ESCUELA PRIMARIA VALENTIN ZAMORA OROZCO	0.00%	
2	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 13	0.00%	
3	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO "ROSARIO CASTELLANOS "CAMPUS JUSTO SIERRA"	0.00%	
4	ESCUELA SECUNDARIA PEDRO DÍAZ	0.00%	
5	JARDÍN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO	20.00%	
6	JARDÍN DE NIÑOS BATALLON DE SAN BLAS	17.00%	
7	ESCUELA PRIMARIA PROFRA. VICENTA TRUJILLO	17.00%	
8	CAI SEP NO 07 AGUSTINA RAMÍREZ RODRÍGUEZ	17.00%	
9	ESCUELA PRIMARIA FRAY MELCHOR DE TALAMANTES	17.00%	
10	JARDÍN DE NIÑOS LUZ PADILLA DE AZUELA	17.00%	
11	JARDÍN DE NIÑOS INES VILLARREAL	17.00%	
12	ESCUELA PRIMARIA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	17.00%	
13	ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ	0.00%	
14	ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO	0.00%	
15	ESCUELA PRIMARIA AUGUSTO CÉSAR SANDINO	0.00%	

INAH

Tema	Indicador	Quincena al 23/08	Observaciones	Próximo reporte
Obras	Número de trámites de solicitud de autorización de obra en inmuebles	0		07 de septiembre
Obras	Número de autorizaciones de obras emitidas en inmuebles	3		

INAH


Autorizaciones

- **AUT. 181/20**, República de Perú 88, Prórroga.
- **AUT. 182/20**, República de Honduras 1, Prórroga
- **AUT. 184/20**, Mina 134, Rehabilitación de interiores y regularización de demolición y desmantelamiento

INAH | ene - ago


108

Número de trámites de solicitud de autorización de trámites de obra en inmuebles



78

Número de autorizaciones de obra emitidas en inmuebles



INBAL

Tema	Indicador	Periodicidad	al 23/08/2020	Observaciones
Obras en el Centro Histórico	Número de solicitudes ingresadas para intervenciones diversas en inmuebles ubicados en el Centro Histórico	Mensual	0	0 solicitudes de información 0 solicitudes de obras menores 0 solicitudes de obras mayores

- Dada la suspensión de actividades previstas en el sistema de alerta sanitaria vigente en la Ciudad de México, en color naranja al día de hoy, no se ha recibido ningún ingreso en el perímetro del centro histórico de la Ciudad de México y No ha habido alguna consulta por parte de otras dependencias de ninguno de estos casos.

INBAL | ene - ago

76

Solicitudes ingresadas

58

Solicitudes de autorización

13


Solicitudes de intervenciones menores

5

Solicitudes de obra mayor

13

Trabajos Autorizados



PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2020



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2019

Recursos aprobados en 2019 que se ejercerán en 2020

Vivienda

- Casa Talavera
- Conde De Regla. Salvador 59
- Academia no. 31
- Soledad no. 45
- Soledad no. 52
- Soledad no. 6
- 2 de Abril no. 15
- Apartado no. 31
- Manzanares no. 16
- Regina no. 129
- Casa Habitación Seminario no.12
- República de Argentina no. 49
- Lic. Primo Verdad no. 5
- 2 de Abril no. 26
- Del Carmen no. 5
- Delicias no. 13
- Escuela Médico Militar no. 29
- Jesús María no. 156-158
- Mesones no. 25
- República de Argentina no. 94
- 2 de Abril no. 26
- Francisco Javier Mina no. 106
- Pensador Mexicano no. 15
- Manzanares no. 21-23
- Lic. Primo Verdad no. 11

Indicador	Línea base	Periodicidad	Semana del 11 al 25/08	Próximo reporte
No. cámaras con falla o intermitencia			08 cámaras	
Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e	Línea base (266 cámaras en 133 sitios)	Quincenal	184 cámaras en 92 sitios	08 de Septiembre
Renovación de equipo tecnológico 2da etapa	Línea base(480 cámaras en 96 sitios)		100 cámaras en 20 sitios	
Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura			01 cámara en 01 sitio	

*NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los **Reportes de mesa de ayuda de C5***

PROYECTO RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 2DA ETAPA

500 SITIOS A RENOVAR, EN LA CDMX DISTRIBUIDOS COMO SE MUESTRA

ALCALDÍA	TERMINADO	EN PROCESO	TOTAL GENERAL
AZCAPOTZALCO	1		1
BENITO JUAREZ	9		9
COYOACAN	12	5	17
CUAUHTEMOC	86	154	240
GUSTAVO A. MADERO	46	65	111
IZTACALCO	7	6	13
IZTAPALAPA	7	15	22
MILPA ALTA	2	3	5
TLAHUAC	15	6	21
TLALPAN	8	3	11
VENUSTIANO CARRANZA	16	18	34
XOCHIMILCO	11	5	16
Total general	220	280	500




PERÍMETRO A Y B CENTRO HISTÓRICO

De los cuales 96 sitios que representan 480 cámaras se ubican dentro de los perímetros A y B

Al día de hoy llevamos 20 sitios terminados que representan 100 cámaras.

Acumulado enero a agosto

78 obras de mantenimiento
y/o reparación de atención a
la infraestructura



- Número de cámaras con falla o intermitencia
- Número de cámaras habilitadas del Programa Mi C911e (Línea base 266 cámaras en 133 sitios)
- Número de obras de mantenimiento y/o reparación de atención a la infraestructura

**Inicio de Renovación de equipo
tecnológico 2da etapa
(Línea base 480 cámaras en 96 sitios)
11 al 24 de agosto
Avance de 100 cámaras en 20 sitios**

SSC-TRÁNSITO (SEMÁFOROS Y CÁMARAS)

Tema	Unidad de medida	Periodicidad	12 al 24/08	Próximo reporte
Semáforos	Número de semáforos con mantenimiento preventivo		0	
	Número de semáforos con mantenimiento correctivo	Quincenal	87	8 de septiembre
Cámaras	Número de cámaras con mantenimiento preventivo		0	
	Número de cámaras con mantenimiento correctivo		0	




MANTENIMIENTO SEMAFORICO

SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO

ACOMETIDA	2
APAGADO	5
CABLE DE COMUNICACIÓN	5
CANALIZACION	3
CINTILANTE	15
CONEXION	1
CORTO	9
DESAHOGO DE REGISTRO	1
DESCONECTADO	20
DESCOORDINADO	2
FOCO FUNDIDO	9
FUENTE DAÑADA	1
GOLPEADO	1
INSTALACION	4
OBRA CIVIL	1
SINCRONIZACIÓN	2
TAPA DAÑADA	4
VISERA ROTA	2
TOTAL GENERAL	87





SSC-TRÁNSITO


Atención a semáforos y cámaras / acumulado enero a agosto

574

Mantenimientos preventivos

1124

Mantenimientos Correctivos






SSC-SCT-DSOT

CORRECTIVO

ACOMETIDA	2
APAGADO	1
CABLE DE COMUNICACIÓN	2
CINTILANTE	10
CORTO	6
DESCONECTADO	15
FOCO FUNDIDO	3
GOLPEADO	1
INSTALACION	1
COMUNICACIÓN INTERMITENTE	1
OBRA CIVIL	3
ORIENTA MENSULA	2
REINSTALACION	5
REVISION DE CABLE	1
SINCRONIZACIÓN	2
TOTAL GENERAL	55

MANTENIMIENTO SEMAFORICO





UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



UNIVERSIDAD DE LEÓN
CENTRO HISTÓRICO

Matriz de seguimiento a turnos



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

DEPENDENCIA	ESTATUS			Total general
Dependencia	Atendido	Proceso	Pendiente	
ACH	7			7
Al. Cuauhtémoc	7		1	8
C5	9			9
CFE	69			69
Metro	1			1
SACMEX	68	1	1	70
SEDEMA	1	3	1	5
SOS-AP	35			35
SOS-DGOIV	10	4	3	17
SOS-DGSUS	3	1		4
TELMEX	1			1
Tránsito	5		1	6
Total general	216	9	7	232

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



TURNOS ATENDIDOS



VIPPSC	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Falla en mufa en Magnolia y Eje Central	CFE	Atendido		
VIPPSC 8. San Pablo	Desazolve en la calle de Santo Tomás No.71 entre Santo Tomás y San Pablo	SACMEX	Atendido		
VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Falla en el suministro de energía eléctrica en Galeana entre Mina y Violeta	CFE	Atendido		
VIPPSC 3. Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica en Leandro Valle No.14	CFE	Atendido		Se han presentado diversos reportes reiterativos sobre la falla en la energía eléctrica
	Desazolve en la calle de Luis Moya No. 5	SACMEX	Atendido		La atarjea se encuentra bien, el problema es al interior del establecimiento Alitas Vancouver Wings
VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en el alumbrado público en Academia entre República de Guatemala y Moneda	SOS-AP	Atendido		
VIPPSC 2. Callejón del 57-Plaza de la Concepción	Falla en el transformador de República de Chile y Mariana del Toro Lazarín	CFE	Atendido		No. reporte M2133068139
VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Registro con humo en la calle de Corregidora esquina con 1er Callejón de Corregidora	CFE	Atendido		



TURNOS ATENDIDOS



VIPPSC	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica en el Mercado Abelardo Rodríguez	CFE	Atendido		No. reporte M2133066614
VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica en el predio de Corregidora 73	CFE	Atendido		
VIPPSC 8. San Pablo	Falla en el alumbrado público en San Pablo y Circunvalación	SOS-AP	Atendido		
VIPPSC 3. Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica en República de Paraguay y República de Brasil	CFE	Atendido		No. Reporte M2133069186
VIPPSC 2. Callejón del 57-Plaza de la Concepción	Falla en el suministro de energía eléctrica en Mariana del Toro Lazarín	CFE	Atendido		No. Reporte M 2133069123
VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica en Corregidora No. 92 B	CFE	Atendido		M2133069186
VIPPSC 2. Callejón del 57-Plaza de la Concepción	Falla en el alumbrado público en Callejón del 57 entre Donceles y República de Cuba	SOS-AP	Atendido		
VIPPSC 3. Santo Domingo	Desazolve en República de Perú esquina República de Brasil	SACMEX	Atendido		
VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica en Miguel Alemán entre Leona Vicario y Manuel Doblado	CFE	Atendido		
VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Falla en el suministro de energía eléctrica en Galeana No. 36	CFE	Atendido		



TURNOS ATENDIDOS



VIPPSC	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
VIPPSC 3. Santo Domingo	Falla en el alumbrado público en República de Colombia entre República de Brasil y República de Argentina	SOS-AP	Atendido		
	Falla en el alumbrado público en Balderas de Arcos de Belén a Ernesto Pugibet	SOS-AP	Atendido		
VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica en el predio de República de El Salvador 206	CFE	Atendido		reporte M2133073749
VIPPSC 3. Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica en República de Chile 57	CFE	Atendido		
VIPPSC 3. Santo Domingo	Falla en el suministro de energía eléctrica en República de Argentina entre República de Colombia y República de Venezuela	CFE	Atendido		Folio M2133075029
VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en el suministro de energía eléctrica por variaciones de voltaje en Corregidora	CFE	Atendido		M2133075525



TURNOS EN PROCESO



VIPPSC	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS
	Realice revisión de áreas verdes y jardineras en las unidades habitacionales y evalúe si se puedan incluir en la estrategia del Reto Verde	SEDEMA	Proceso
	Reforestación en la calle de Victoria.	SEDEMA	Proceso
VIPPSC 2. Callejón del 57-Plaza de la Concepción	Retire árboles secos en la calle de República de Cuba en el tramo de República de Brasil a Eje Central Lázaro Cárdenas, particularmente el ubicado frente a la Antigua Escuela de Economía, Cuba 92.	SEDEMA	Proceso
VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Se solicita realizar arenero en el último registro frente al inmueble de Mina No.17 por taponamiento en drenaje	SOS-DGON	Proceso
VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Demolición de banquetas y pavimento para conexión de coladera en la esquina del 3er Callejón de San Juan de Dios y Pensador Mexicano	SOS-DGON	Proceso



TURNOS EN PROCESO



VIPPSC	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS
VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Demolición de banquetas para liberar registro clausurado en Santa Veracruz 31	SOS-DG0IV	Proceso
VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Repavimentación sobre arroyo vehicular en Soledad 24, por obstrucción de coladera con concreto	SOS-DG0IV	Proceso
VIPPSC 4. Alameda-Sector Financiero	Poda de árboles en Gante entre 16 de Septiembre y Venustiano Carranza	SOS-DGSUS	Proceso
VIPPSC 3. Santo Domingo	Desazolve en República de Bolivia entre República de Brasil y República de Argentina	SACMEX	Proceso



TURNOS PENDIENTES



VIPPSC	SOLICITUD	ATIENDE	ESTATUS
VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Revisión de ductos de Telmex obstruidos con cascajo derivado de la obra en la calle de Mina	SOS-DGOIV	Pendiente
VIPPSC 1. Santa María la Redonda	Falla en el alumbrado público en el Segundo y Tercer Callejón de San Juan de Dios	SOS-DGOIV	Pendiente
VIPPSC 7. Vizcaínas- Corredor Cultural Regina	Revisión de árbol seco en Bolívar No.66 frente a tienda Mitzu	SEDEMA	Pendiente
VIPPSC 3. Santo Domingo	Desazolve en República de Chile No. 60	Al. Cuauhtémoc	Pendiente
VIPPSC 5. Zócalo	Desazolve en República de Argentina 15 en la Librería Porrúa	SACMEX	Pendiente
VIPPSC 5. Zócalo	Falla en semáforos en Correo Mayor y Venustiano Carranza	Tránsito	Pendiente
VIPPSC 6. Antigua Merced-Mixcalco	Falla en el alumbrado público en Soledad entre Callejón de Lecheras y Circunvalación	SOS-DGOIV	Pendiente

Matriz IUCH	Estatus			Total general	
	Dependencia	Atendido	Pendiente		Proceso
ACH		21	7		28
Al. Cuauhtémoc		24	12	1	37
Al. Venustiano Carranza		1			1
C5		1			1
CFE		62	62	5	129
CIS		2	8		10
SACMEX		89	9	1	99
SEDEMA			1	2	3
SOS-AP		55	2		57
SOS-DGOIV		13	4	1	18
TELMEX		23	2		25
Tránsito		20		1	21
Total general		311	107	11	429



Atención VIPPSC Del 11 al 24 de agosto



Peticiones atendidas vía chat

IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	SAN PABLO	ROLDÁN			SACMEX	Atendido
VIPP 7 Vizcaínas Corredor Cultural Regina	Reparación de coladera	SAN JERÓNIMO				SACMEX	Atendido
ACH	Poste de alumbrado público en mal estado	BALDERAS	INDEPENDENCIA			SOS-AP	Atendido



Atención VIPPSC Del 11 al 24 de agosto



Peticiones atendidas vía chat

IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Poste de alumbrado público en mal estado	FRANCISCO I. MADERO	GANTE			SOS-AP	Atendido
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Caseta telefónica en mal estado	CORREO MAYOR	REPÚBLICA DEL SALVADOR			TELMEX	Atendido



Incidencias pendientes Del 11 al 24 de agosto



IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
	Tapas de cajas de válvulas en mal estado	DR. RÍO DE LA LOZA	AV. CHAPULTEPEC		SACMEX	Pendiente
VIPP 7 Vizcaínas Corredor Cultural Regina	Limpieza de registro	CALLEJÓN DE JIMÉNEZ	CALLEJÓN ESPERANZA		SACMEX	Pendiente
ACH	Falta tapa de registro	ARTÍCULO 123	DOLORES		CFE	Pendiente
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Coladera en mal estado	ACADEMIA			SACMEX	Pendiente



Incidencias pendientes Del 11 al 24 de agosto



IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Revisión de posible fractura en tubo de desagüe	ISABEL LA CATÓLICA	5 DE MAYO		SACMEX	Pendiente
VIPP 4 Alameda Sector Financiero	Falta tapa de registro	TACUBA	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS		SACMEX	Pendiente
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta de bolardo	BELISARIO DOMÍNGUEZ	REPÚBLICA DE CHILE		ACH	Pendiente



Incidencias pendientes Del 11 al 24 de agosto



IDENTIFICA	SOLICITUD	UBICACIÓN	ENTRE CALLE	FOTOGRAFÍA ANTES	ATIENDE	ESTATUS
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Falta tapa de registro	REPÚBLICA DE ECUADOR	SAN CAMILITO		ACH	Pendiente
VIPP 2 Callejón del 57 Plaza de la Concepción	Caja de válvulas en mal estado	REPÚBLICA DE ECUADOR	SAN CAMILITO		SACMEX	Pendiente
VIPP 6 Antigua Merced Mixcalco	Falta tapa de registro	CORREO MAYOR	REPÚBLICA DE URUGUAY		SOS-AP	Pendiente



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

Corte de Transmisión



Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

Acuerdos

Asistencia

***Se reanuda transmisión
en vivo***



UNIVERSIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

PRÓXIMA SESIÓN

08 de septiembre de 2020

A las 10:30 horas

Transmisión en vivo

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”