



XXIII SESIÓN. Evaluación noviembre

29 de noviembre de 2022











Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



Reportes Institucionales



Autoridad del Centro Histórico







Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 25 de noviembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	45	incidencias atendidas		
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social 2 jornadas				
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	125	metros cuadrados	quincenal	9 de diciembre de 2022
	04) Riego áreas verdes - Vecinos		atención		
Diago do ároso vez-l	05) Riego áreas verdes - ACH	2	atenciones		
Riego de áreas verdes	06) Riego áreas verdes - ACH-DGSUS		atención		
	07) Riego áreas verdes - SEDEMA	2	atención		











Autoridad del Centro Histórico | Obras menores

Fray Servando Escuela Médico Militar José María Izazaga República del Salvador República de **Brasil** Plaza de la **Aguilita** Regina **Bolívar** Plaza Garibaldi **Talavera** Jesús María Plaza Juan José Baez San Jerónimo **Topacio** Los trabajos realizados consistieron en Realización de 5 cepas para cimentación, se armaron 5 dados de cimentación, se colocaron 5 juegos de espárragos para anclajes y se colaron 5 dados de cimentación con concreto armado, se colocaron 5 estelas, en las 5 nuevas paradas del METROBUS ruta sur del Centro Histórico, se reparó una tapa de registro, se repuso una tapa de metal antiderrapante y se repararon 2.5 m2 de banqueta, en Fray Servando entre Topacio y Roldán, Fray Servando esquina Escuela Medico Militar, Escuela Médico Militar entre Fray Servando y San Pablo, José María Izazaga entre Pino Suárez y 20 de Noviembre y República del Salvador entre 20 de Noviembre y 5 de Febrero, reparación de 1 tapa de registro en República de Brasil esquina Belisario Domínguez, retiro y posterior colocación de 2 bolardos en Plaza de la Aguilita, reacomodo de 3 bancas en Regina frente al No. 51, reposición de 1 tapa de registro en Bolívar casi esquina 5 de Mayo, reparación de 1 tapa de dren en Plaza Garibaldi, frente al No. 4, reparación de 1 tapa de dren en Regina entre Bolívar e Isabel la Católica, reparación de 1 tapa de dren en Talavera entre Mesones y República del Salvador, reposición de 1 tapa de registro en Jesús María entre Mesones y Regina, reparación de 2 tapas de dren en Plaza Juan José Baez, entre Mesones y Regina, reparación de 1 tapa de registro en San Jerónimo esquina Pino Suárez, reparación de 1 tapa de registro en Topacio entre San Pablo y Regina.











Autoridad del Centro Histórico | Obras menores









Colocación de estelas de METROBUS









Autoridad del Centro Histórico | Mantenimiento con apoyo de infractores de Justicia Cívica



Atención de limpieza y riego de áreas verdes en Plaza Vizcaínas y Jardín Allende, limpieza de ventanas arqueológicas en República de Argentina, con apoyo de 17 infractores de Justicia Cívica, 15 de noviembre de 2022




Atención de limpieza y riego de áreas verdes en Plaza Vizcaínas y Jardín Allende, eliminación de 98 m2 de grafiti con pintura en Eje Central y Av. Hidalgo, eliminación de 27 m2 de grafiti con thiner en Eje Central entre Santa Veracruz y Pensador Mexicano, con apoyo de 16 infractores de Justicia Cívica, 22 de noviembre de 2022




Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

2,845

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH enero - noviembre



Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica y Reinserción Social enero - noviembre













Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores

Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH enero - noviembre



Riegos de áreas verdes enero - noviembre









Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 25 de noviembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Limpieza de pozo de visita	1	piezas		
	Sondeo de albañal pluvial	3	metros lineales		
	Sondeo de atarjeas	2	metros lineales		9 de diciembre de 2022
	Riego	0	metros cuadrados	quincenal	
	Poda de pasto	2,750	metros cuadrados	quineenai	
Parques y jardines	Cultivo	795	metros cuadrados		
	Poda de seto	1,637	metros lineales		





Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 25 de noviembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
	Barrido diario	283	kilómetros		
Limpieza	Recolección orgánica domiciliaria y barrido	978.11	toneladas		
Recolección	Recolección inorgánica domiciliaria y barrido	1,817.89	toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	944.39	toneladas	quincenal	9 de
	Luminarias reparadas en vía pública	0	piezas		diciembre de 2022
Alumbrado	Cambio de lámpara	2	piezas		
	Reconexiones de circuito	3	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	2	piezas		









13

Alcaldía Cuauhtémoc | Infraestructura hidráulica

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	ÓRGANO NO. 31 "SECTOR DE POLICÍA"	DESAZOLVE DE TUBERÍA	35.00	ML	15/11/2022
2	JOSÉ MARÍA IZAZAGA NO. 156	LIMPIEZA POZO DE VISITA	1.00	PIEZA	14/11/2022
3	APARTADO NO. 3 ESQUINA REPÚBLICA DE ARGENTINA	DESAZOLVE DE ATARJEA	60.00	ML	11/11/2022
4	JOSÉ MARÍA IZAZAGA NO. 156	DESAZOLVE DE ATARJEA	120.00	ML	14/11/2022
5	TACUBA NO. 60 ENTRE PALMA E ISABEL LA CATÓLICA	DESAZOLVE DE ATARJEA	60.00	ML	11/11/2022






Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Derribo de jacaranda en República de Nicaragua



Reconexión de circuito en calle Roldán



Revisión de circuitos en calle Nacional



Barrido en plaza Garibaldi



Barrido en plaza Garibaldi



Revisión de circuitos en Jesús María










Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


429 pzas.

Luminarias reparadas en vías secundarias enero - noviembre



107

Contactores cambiados enero - noviembre









Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

Desazolve de atarjea enero - noviembre



desazolve de albañal enero - noviembre



17










Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores

Sondeo de albañal pluvial enero - noviembre








Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


16,182.71 Ton.

Recolección orgánica domiciliaria y barrido enero - noviembre



35,346.22 Ton

Recolección inorgánica domiciliaria y barrido enero - noviembre



19





Al. Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


20,407.16 Ton.

Recolección en tiraderos clandestinos enero - noviembre



6,796 ml.

Barrido diario enero - noviembre





SACMEX

Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje





SACMEX Drenaje

AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	14,570	440	15,010
POZOS DE VISITA	282	7	289
REJILLAS DE PISO	288	6	294
COLADERA PLUVIAL	363	9	372
ALBAÑAL (METROS)	875	27	902



SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO





REPÚBLICA DE GUATEMALA (ENTRE REPÚBLICA DE BRASIL Y MONEDA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 140 ML DE ATARJEA, 3 PV, 3 CP, 2 RP, 12 ML DE ALBAÑAL.









SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO





MONEDA

(CORREO MAYOR Y JESÚS MARÍA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 2 RP, 6 ML DE ALBAÑAL.





SACMEX Drenaje

REPORTE FOTOGRÁFICO





REPÚBLICA DE URUGUAY (ENTRE CORREO MAYOR Y JESÚS MARÍA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 120 ML DE ATARJEA, 2 PV, 4 CP, 2 RP, 9 ML DE ALBAÑAL.










SACMEX Drenaje

Avance a Noviembre 15,010 MI

mes

Avance a Noviembre 440 MI









SACMEX Drenaje

Avance a Noviembre 902 MI



Avance a Noviembre 289 Pzas.













SACMEX Drenaje

Avance a Noviembre 372









Dirección del Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable.

Sectorización Alcaldía Cuauhtemoc





SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTOR 5-C



1. Visita al sitio con personal de vialidad de la Secretaría de Gobierno.







SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTOR 9-A



1. Gestión administrativa con personal de proyecto de CFE.









SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable



SECTOR 9-B











SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTOR 9-C



1. Colocación nocturna de tapial.





2. Trazo y corte para inicio de actividades.

*Se llevo a cabo una reunión con líderes comerciantes brindando todo el apoyo para la ejecución de los trabajos.



3. Demolición y registro de materiales existentes.













SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

SECTOR 9-D







SACMEX Proyecto de mejora de eficiencia de la operación del servicio de agua potable

AVANCE POR SECTOR

 1. Sector 5-C --- 00.00 %
 --- Dr. Mora y Av. Hidalgo

 2. Sector 9-A --- 60.00 %
 --- Isabel la Católica y 5 de Mayo

 3. Sector 9-B --- 80.00 %
 --- Mixcalco y Manuel Doblado

 4. Sector 9-C --- 10.00 %
 --- Moneda y Correo Mayor

 5. Sector 9-D --- 60.00 %
 --- Isabel la Católica y 5 de Mayo













Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad Dirección de Construcción de Infraestructura Vial



CALLE I. COMONFORT - POLÍGONO LAGUNILLA



RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AVANCE GENERAL REAL 89.08%

ESTADO ACTUAL





CALLE I. COMONFORT-POLÍGONO LAGUNILLA C.H.



ESTADO ACTUAL

INICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁITICA. CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES
















REPÚBLICA DE HONDURAS - POLÍGONO LAGUNILLA



RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



AVANCE GENERAL

REAL

65.73%

ESTADO ACTUAL





REPÚBLICA DE HONDURAS - POLÍGONO LAGUNILLA



ESTADO ACTUAL

INICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁITICA. CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES
















REFORMA-PROGRAMA GENERAL (ETAPA 2)





AVANCE GENERAL

REAL

63.14%

ESTADO ACTUAL





REFORMA-PROGRAMA GENERAL (ETAPA 2)



ESTADO ACTUAL

COLOCACIÓN DE GUARNICIÓN Y LOSETA PREFABICADA, DEMOLICIÓN, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO.

















Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad Alumbrado Público













SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 18 al 25/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	560	Piezas	Quincenal	13 de diciembre







SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrate	egia	Indicador	Reporte 18 al 25/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado p	oúblico	01) Luminarias reparadas en PA del CH	560	Piezas	Quincenal	13 de diciembre





SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 18 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvo	
José María Pino Suárez	Mesones y Regina	CENTRO	2	Cambio de balastro y lámparas	Luminarias apagadas	
	Venustiano Carranza y República de Uruguay	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada	
La Santísima	República de Guatemala y Emiliano Zapata	CENTRO	35	Cambio de contactor	Circuito apagado	
Leandro Valle	República de Perú y Belisario Domínguez	CENTRO	2	Cambio de balastros y lámparas	Luminarias apagadas	
Leona Vicario	San Antonio Tomatlán y República de Venezuela	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada	
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	CENTRO	3	Cambio de balastros, lámparas y cableado de líneas	Luminarias apagadas	
Monte de Piedad	5 de Mayo y Tacuba	CENTRO	6	Reconexión de líneas	Circuito apagado	
República de Chile	Belisario Domínguez y República de Perú	CENTRO	9	Reconexión de líneas	Circuito apagado	
		SUBTOTAL	59			





REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 18 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvо
República de Colombia	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	16	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Cuba	Ignacio Allende y Eje Central	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Ecuador	Ignacio Allende y Eje Central	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de El Salvador	5 de Febrero y 20 de Noviembre	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
República de Guatemala	San Marcos y Eje 1 Oriente	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
	En Plaza de Montero	CENTRO	6	Reconexión de líneas	Circuito apagado
Roldán	Corregidora y Manzanares	CENTRO	4	Reconexión de líneas	Circuito apagado
		SUBTOTAL	31		









SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 18 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvо	
San Ildefonso	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada	
San Marcos	Emiliano Zapata y Soledad	CENTRO	1	Reconexión de líneas	Luminaria apagada	
Santo Tomás	República de El Salvador y San Pablo	CENTRO	15	Reconexión de líneas	Circuito apagado	
Tacuba	Isabel la Católica y Bolívar	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas	
	Palma Norte y República de Chile	CENTRO	2	Cableado de líneas	Luminarias apagadas	
Venustiano Carranza	Esquina con José María Pino Suárez	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada	
		SUBTOTAL	22			
		TOTAL	156			





REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 25 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvо
Soledad	Callejón Lecheras y Jesús María	CENTRO	24	Reconexión de líneas	Circuito apagado
República de Colombia	República de Argentina y Del Carmen	CENTRO	5	Cambio de balastro y lámpara	Luminarias apagadas
Monte de Piedad	5 de Mayo y Tacuba	CENTRO	6	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas
San Ildefonso	Del Carmen y República de Brasil	CENTRO	35	Restablecimiento de control	Circuito apagado
Loreto	Justo Sierra y San Ildefonso	CENTRO	2	Cambio de balastro y lámpara	Luminarias apagadas
José María Pino Suárez	República de El Salvador y República de Uruguay	CENTRO	4	Reconexión de líneas y cableado del circuito	Luminarias apagadas
Balderas	Ernesto Pugibet y Ayuntamiento	CENTRO	16	Restablecimiento de control	Circuito apagado
Balderas	Eje 1 Sur y Manuel Márquez Sterling	CENTRO	16	Restablecimiento de control	Circuito apagado
		SUBTOTAL	108		







SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 25 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvо	_
Balderas	Emilio Donde y Eje 1 Sur	CENTRO	91	Reconexión de líneas	Circuito apagado	
República de Perú	República de Brasil y República de Argentina	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada	
San Marcos	Mixcalco y Soledad	CENTRO	18	Cambio de contactor	Circuito apagado	
Talavera	República de El Salvador y Mesones	CENTRO	3	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas	
Palma	16 de Septiembre y Venustiano Carranza	CENTRO	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada	
Callejón Vaquitas	Juan Álvarez y República de Honduras	CENTRO	10	Reconexión de líneas	Circuito apagado	
Belisario Domínguez	Eje Central y Callejón del 57	CENTRO	2	Reconexión de líneas	Luminarias apagadas	
Alhóndiga	Manzanares y Corregidora	CENTRO	4	Restablecimiento de control	Luminarias apagadas	
		SUBTOTAL	130			





REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 25 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотічо
16 de Septiembre	Isabel la Católica y Motolinía	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Bolivia	República de Argentina a Calle Del Carmen.	CENTRO	11	Reconexión de líneas	Circuito apagado
5 de Mayo	Isabel la Católica a Palma	CENTRO	31	Restablecimiento de control	Circuito apagado
Loreto	Justo Sierra a San Ildefonso.	CENTRO	2	Cambio de Luminaria LED	Luminarias apagada
República de Guatemala	Esquina con calle del carmen	CENTRO	2	Cambio de lámpara y balastro	Luminarias apagada
Francisco I. Madero	Simón Bolívar a Gante.	CENTRO	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	República de El Salvador a Mesones.	CENTRO	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Costa Rica	Esquina con Vidal Alcocer	CENTRO	1	Cambio de Fotocelda	Luminaria apagada
		SUBTOTAL	50		









SOS-DGSUS Alumbrado Público | Anexo de indicadores

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 25 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvo	
Palma	Calle República Paraguay y República de Ecuador	CENTRO	1	Cambio de fotocelda	Luminaria apagada	
La Santísima	Soledad a Emiliano Zapata	CENTRO	1	Cambio de luminaria LED	Luminaria apagada	
Francisco I. Madero	Calle Palma a Isabel La Católica.	CENTRO	17	Restablecimiento de control	Circuito apagado	
República de Chile	República de Perú a República de Honduras.	CENTRO	16	Cambio de control	Circuito apagado	
República de Cuba	Ignacio Allende a Eje Central	CENTRO	32	Restablecimiento de control y reconexión de líneas	Circuito apagado	
5 de Febrero	José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier	CENTRO	26	Restablecimiento de control	Circuito apagado	
Francisco I. Madero	Eje Central y Simón Bolívar	CENTRO	19	Reacomodo de componente	Circuito apagado	
San Jerónimo	Pino Suarez y Correo Mayor	CENTRO	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada	
		SUBTOTAL	113			





REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 25 DE NOVIEMBRE

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	мотіvо	
Republica de Uruguay	4 de Febrero a Isabel la Católica	CENTRO	1	Cambio de lámpara y socket	Luminaria apagada	
José María Pino Suárez	San Jerónimo a José María Izazaga	CENTRO	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada	
Republica de Cuba	Callejón del 57 a Eje Central	CENTRO	1	Restablecimiento de termomagnético	Luminaria apagada	
		SUBTOTAL	3			
		TOTAL	404			









SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 18 DE NOVIEMBRE

20 DE NOVIEMBRE



CAMBIO DE BALASTROS Y LÁMPARAS

CORREO MAYOR



RECONEXIÓN DE LÍNEAS





SEMANA AL 18 DE NOVIEMBRE

COSTA RICA



DONCELES



RECONEXIÓN DE LÍNEAS









SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 18 DE NOVIEMBRE

FILOMENO MATA



CAMBIO DE BALASTROS, LÁMPARAS Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS

LEANDRO VALLE



CAMBIO DE BALASTROS Y LÁMPARAS






SEMANA AL 18 DE NOVIEMBRE

LEONA VICARIO



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA

MONTE DE PIEDAD



RECONEXIÓN DE LÍNEAS









SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores

SEMANA AL 18 DE NOVIEMBRE

PINO SUÁREZ



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARAS

TACUBA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS




SEMANA AL 25 DE NOVIEMBRE

SOLEDAD



RECONEXIÓN DE LÍNEAS

REPÚBLICA DE CUBA



RESTABLECIMIENTO DE CONTROL Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS










SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 25 DE NOVIEMBRE

REPÚBLICA DE CHILE



REUBICACIÓN DE COMPONENTE

REPÚBLICA DE BOLIVIA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS






SEMANA AL 25 DE NOVIEMBRE

PALMA



CAMBIO DE BALASTRO Y LÁMPARA

LA SANTÍSIMA



CAMBIO DE LUMINARIA LED









SOS-DGSUS Alumbrado Público | Gráficas de Indicadores


SEMANA AL 25 DE NOVIEMBRE

PINO SUÁREZ



CAMBIO DE LÁMPARA Y BALASTRO

FRANCISCO I. MADERO



RESTABLECIMIENTO DE CONTROL



SEMANA AL 25 DE NOVIEMBRE

CALLEJON VAQUITAS



RECONEXIÓN DE LÍNEAS

ALHONDIGA



RESTABLECIMIENTO DE CONTROL










SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de indicadores

Incidencias de infraestructura del perímetro ACH enero - noviembre





Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad Subdirección de Parques B I





SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 14 al 27/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte	
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.160	kilómetros			
	04) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.040	kilómetros			
	05) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	10,256	metros cúbicos	quincenal	13 de	
Recolección	06) Tierra recolectada en PA del CH	134.75	metros cúbicos		diciembre	
11-	07) Lavado de papeleras	1,120	piezas			
Lavado	08) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	714,607	metros cuadrados			





SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 14 al 27/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	09) Sitio críticos lavados en PA de CH (18 puntos)	255 promedio	atenciones		
Recolección	ón PA de CH (25 tiraderos)		metros cúbicos		
Limpieza de chicles en corredor Madero, Plaza la Constitución y Motolinia		7,936	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH	510	metros cuadrados	quincenal	13 de diciembre
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	2,569	piezas		3.3.3
Eliminación de plagas	14) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de cereal B y cebos Rodilón	1,708	piezas		
Atención retiro de plantón -limpieza	Limpieza retiro de plantón	2	Atención		









SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas - Acciones preventivas con el personal por COVID-19

- Toma de temperatura todos los días en los tres turnos.
- Entrega de caretas, cubrebocas y guantes a toda la gente para su protección.











SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
CIRCUITO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, FRENTE A PALACIO NACIONAL	55.00	m2
REPÚBLICA DE BRASIL DE TACUBA A EJE 1 NORTE	127.00	m2
REPÚBLICA DE PERÚ DE ALLENDE A REPÚBLICA DE CHILE	289.00	m2
VIZCAÍNAS DE ALDACO A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	39.00	m2

TOTAL:	510.00	m2









SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 455.00 m2 Y 55 m2 DE PROTESTA

















SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL (FNLS) DE LA FUNDACIÓN





















SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLANTÓN DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERACIÓN SOCIAL (FNLS) DE PLAZA DE LA FUNDACIÓN









PLANTÓN DE INTEGRANTES DE LA RESISTENCIA PACÍFICA FRENTE A PALACIO **NACIONAL**





















SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

RETIRO DEL PLANTÓN DE INTEGRANTES DE LA RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA FRENTE A PALACIO NACIONAL













LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, PARA LA ACTIVIDAD "INTERVENCIÓN HISTÓRICA" A CARGO DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX.















SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

DESFILE DEL "112 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA"





































SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE) DEL ESTADO DE GUERRERO FRENTE A PALACIO NACIONAL















Atención Fauna Nociva





















SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	В	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos de Cereal B, en un área de 200 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	В	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 63 Cebos de Cereal B, en un área de 1,600 m2.
Anillo de Circunvalación	В	De San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 25 Cebos de Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	В	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 130 Cebos de Cereal B, en un área de 2,200 m2.
Exterior Del Mercado San Lucas	В	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cebos de Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	В	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 32 Cebos de Cereal B, en un área de 1,500 m2.





Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Av. Del Trabajo	В	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 10 Cebos de Cereal B, 250 Ml. Ambientrol, 1 Litro de Gasolina, en un área de 350 m2.
Tiradero Clandestino	В	Av. Del Trabajo y Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 20 Cebos de Cereal B, 250 Ml. Cipermetrina, 200 Ml. de Ambientrol, 1 Litro de Gasolina, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	В	Av. Del Trabajo y Herreros, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 20 Cebos de Cereal B, 250 Ml. Ambientrol, 200 Gramos de Agita, 1 Litro de Gasolina, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	В	Av. Del Trabajo y Herreros (Lado Contra Flujo), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 20 Cebos de Cereal B, 250 Ml. Ambientrol, 200 Gramos de Agita, 1 Litro de Gasolina, en un área de 200 m2.









SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad		
Plaza de la Soledad	В	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 36 Cebos de Cereal B, en un área de 560 m2.		
General Anaya	В	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cebos de Cereal B, en un área de 1,200 m2.		
Vialidad	Α	Juan de la Granja, de General Anaya a Callejón de San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 22 Cebos de Cereal B, en un área de 350 m2.		
Exterior del Mercado de la Merced	В	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cebos de Cereal B, en un área de 8,200 m2.		
Eje 1 Oriente	В	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 160 Cebos de Cereal B, en un área de 3,800 m2.		
Vialidad	Α	Eje 1 Poniente Rosales, de Puente de Alvarado a Paseo de la Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos de Cereal B, en un área de 900 m2.		
Vialidad	А	Balderas, de Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cebos de Cereal B, en un área de 1,200 m2.		





Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Alameda Central	А	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 62 Cebos de Cereal B, en un área de 33,000 m2.
Plaza de la Solidaridad	Α	Av. Juárez, Esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos de Cereal B, en un área de 860 m2.
Bodega de Limpieza Urbana	Α	Av. Juárez No. 20, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 8 Cebos de Cereal B, en un área de 900 m2.
Vialidad	Α	San Pablo, de Eje 1 Oriente, a José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cebos de Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Eje 1 Norte Mosqueta	Α	Eje 1 Poniente Guerrero, a Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 42 Cebos de Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Vialidad Roldán	В	De Fray Servando Teresa de Mier a Puente de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 23 Cebos de Cereal B, en un área de 1,400 m2.
Plaza de la Constitución Zócalo	Α	20 De Noviembre, Pino Suarez, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos de Cereal B, en un área de 46,800 m2.









SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	В	Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 23 Cebos de Cereal B, en un área de 650 m2.
Congreso de la Unión	В	De Emiliano Zapata a Herreros, (De Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 35 Cebos de Cereal B, en un área de 800 m2.
Parque Periodistas	В	Fray Servando Teresa de Mier, Esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 52 Cebos de Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Exterior del Metro Candelaria (Lado Oriente)	В	Corregidora, Congreso de la Unión, San Ciprian y General Anaya, Col. Unidad Habitacional Candelaria de los Patos, Alcaldía Venustiano Carranza	
Vialidad	В	Av. Del Trabajo, de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 26 Cebos de Cereal B, en un área de 680 m2.
Tiradero Clandestino	В	Congreso de la Unión, de Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 25 Cebos de Cereal B, en un área de 100 m2.





Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Av. Del Trabajo	В	Av. Del Trabajo No. 28, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 15 Cebos de Cereal B, 200 Ml. Alfadex, 100 Gramos de Agita, 1 Litro de Gasolina, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	В	Av. Del Trabajo y Nacional, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 15 Cebos de Cereal B, 200 Ml. Alfadex, 100 Gramos de Agita, 1 Litro de Gasolina, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	В	Av. Del Trabajo y Herreros, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 15 Cebos de Cereal B, 200 Ml. Alfadex, 100 Gramos de Agita, 1 Litro de Gasolina, en un área de 200 m2.
Tiradero Clandestino	В	Av. Del Trabajo y Herreros (Lado Contra Flujo), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización y Fumigación 15 Cebos de Cereal B, 200 Ml. Alfadex, 100 Gramos de Agita, 1 Litro de Gasolina, en un área de 200 m2.









SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad			
Vialidad	В	Eje 1 Oriente, Esquina Caridad, Col. Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos de Cereal B, en un área de 200 m2.			
Eje 1 Oriente Circunvalación	В	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 70 Cebos de Cereal B, en un área de 1,600 m2.			
Anillo de Circunvalación	В	De San Pablo a Fray Servando, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 50 Cebos de Cereal B, en un área de 800 m2.			
Eje 1 Oriente Circunvalación	В	De República de Guatemala a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 120 Cebos de Cereal B, en un área de 2,200 m2.			
Exterior del Mercado San Lucas	В	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 20 Cebos de Cereal B, en un área de 1,800 m2.			
Vialidad	В	Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 22 Cebos de Cereal B, en un área de 1,500 m2.			
Plaza de la Soledad	В	Limón, San Simón y Cuadrante de la Soledad, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 52 Cebos de Cereal B, en un área de 560 m2.			





Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
General Anaya	В	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 30 Cebos de Cereal B, en un área de 1,200 m2.
Vialidad	Α	Juan de la Granja, de General Anaya a Callejón San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	
Exterior del Mercado de la Merced	В	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Cereal B, en un área de
Eje 1 Oriente	В	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización 150 Cebos de Cereal B, en un área de 3,800 m2.










SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

BARRIDO MANUAL











SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS















SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS











SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO
















SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA











SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

RETIRO DE CHICLES

















SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores

251,916 m3

Residuos sólidos y recolección producto de barrido enero - noviembre



Tierra recolectada en PA del CH enero - noviembre








SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


6,131 pzas

Sitio críticos lavados en PA de CH enero - noviembre



8,400 m3

Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH enero - noviembre



95








SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores


144,240 pzas

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución enero - noviembre



37,722.5 m2

Eliminación de grafiti en PA de CH enero - noviembre








SOS-DGSUS | Seguimiento de indicadores

46,693 pzas


Desratización de PA y PB de CH enero - noviembre



58,626 pzas

Retiro de propaganda PA y PB de CH enero - noviembre





97



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Sistema de Transporte Colectivo Metro





STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 9 al 22/11	U. Medida	Periodicid ad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio de las 75 ubicadas en las estaciones del CH			quincenal	13 de
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio de los 19 ubicados en las estaciones del CH	0	Unidades fuera de servicio		diciembre

Escaleras

Morelos	Línaa	4	Garibaldi	Línaa	0
MOTEROS	Línea	4	Garibaidi	Linea	0
Fray Servando	Línea	4	Garibaldi	Línea	В
Allende	Línea	2	Guerrero	Línea	В
Fray Servando	Línea	4	Guerrero	Línea	В

Balderas Línea 1


99






STC-Metro | Seguimiento de indicadores

88%
Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas



Porcentaje de eficiencias en elevadores enero-noviembre






Metrobús






Metrobús | Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012







Metrobús | Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012







Metrobús | Corredor Centro Histórico Inaugurada el 1 de abril del 2012





Metrobús | Parabus al 100%.



Mercado de Sonora (Anterior) Ubicación: Entre San Ciprián a Rosario sobre Juan Cuamatzin

Mercado de Sonora Sur (Actual) Ubicación: Entre Roldán a Topacio sobre Fray Servando Teresa de Mier.











Metrobús | Parabus al 100%.



Circunvalación (Anterior) Ubicación: Entre Circunvalación a Santo Tomás sobre República de El Salvador

San Pablo (Actual) Ubicación: Entre Fray Servando Teresa de Mier a San Pablo sobre Escuela Médico Militar






Metrobús | Parabus al 100%.



Las Cruces (Anterior) Ubicación: Entre Jesús María a Las Cruces sobre República de El Salvador














Metrobús | Parabus al 100%.



Museo de la Ciudad (Anterior) Ubicación: Entre Correo Mayor a Pino Suárez sobre República de El Salvador



















CFE | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 25 de noviembre de 2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de	01) Robos registrados en elementos de infraestructura	0	piezas		
incidencias	02) Bóvedas atendidas con acciones de desagüe	18	atenciones		
Suministro de energía	03) Atenciones a fallas en el suministro de energía	14	reportes	quincenal	9 de diciembre de 2022
Atención de	04) Tapas de registros y/o bóvedas reparadas	0	piezas		
incidencias	05) Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	3	atenciones		





Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de robos registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
				TOTAL	0	









Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCION	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
5 DE MAYO	EJE CENTRAL	SEMINARIO	SIN DATO	COL. CENTRO	18	INSPECCIÓN DESAGÜE Y LIMPIEZA DE BÓVEDAS
				TOTAL	18	







Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones Número de atenciones de fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE	CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
REP. DE BOLIVIA 45	DEL CARMEN	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
SOLEDAD 56	ESQUINA	MARGIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
APARTADO 5	DEL CARMEN	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
AZARÍN DEL TORO 24	REP. DE CHILE	ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
FLORIDA 13	REP. DE COSTA RICA	PEÑA Y PEÑA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
ALLENDE 47	ESQUINA	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
MARGIL 30	ZAPATA	SOLEDAD	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
PLAZA GARIBALDI 4	LÁZARO CÁRDENAS	ALLENDE	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
VIDAL ALCOCER 708	ESQUINA	LECUMBERRI	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE CHILE 62	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERÚ	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE COLOMBIA 56	DEL CARMEN	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
REP. DE NICARAGUA 32	REP. DE ARGENTINA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
LAS CRUCES 36	ESQUINA	MESONES	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
DEL CARMEN 57	REP. DE BOLIVIA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA REPARACIÓN DE EMERGENCIA
				TOTAL	14	









Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	ANEXO	
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO SIN DATO		SIN DATO	0	NO SE REGISTRARON TAPAS A REPARAR
				TOTAL	0	





Comisión Federal de Electricidad | Anexo de indicadores

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE	CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	Anexo
DEL CARMEN	REP. DE BOLIVIA REP. DE COLOMBIA		SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
REP. DE COLOMBIA	REP. DE BRASIL REP. DE ARGENTINA		SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
REP. DE BRASIL	DEL PALMA	REP. DE BRASIL	SIN DATO	COL. CENTRO	1	SE REALIZA ROMPIMIENTO POR REPARACIÓN DE FALLA EN BT
				TOTAL	3	










CFE | Seguimiento de indicadores


68

Robos de elementos de infraestructura enero - noviembre



923

Bóvedas atendidas con acciones de desagüe enero - noviembre









CFE | Seguimiento de indicadores

297
Atención a fallas en el suministro de energía enero - noviembre



70
tapas de registros y/o bóvedas reparadas
enero - noviembre



117










CFE | Seguimiento de indicadores

6

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública enero - noviembre





Instituto Nacional de Antropología e Historia









INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29/11/22	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	12	Solicitudes		
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	1	Solicitudes	quincenal	13/12/22
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	8	Autorizaciones		
Autorizacion	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	1	Autorizaciones		





Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
14/11/2022	REPÚBLICA DE CUBA	92	CENTRO	MANTENIMIENTO A PORTON DE ANTIGUA ESCUELA DE ECONOMÍA	OBRA MENOR
14/11/2022	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO	MANTENIMIENTO A PORTON DE ANTIGUA ACADEMIA DE SAN CARLOS	OBRA MENOR
14/11/2022	PRIMO DE VERDAD	2	CENTRO	MANTENIMIENTO A 3 PORTONES DE PALACIO DE LA AUTONOMIA	OBRA MENOR
15/11/2022	GANTE	12 D Y G	CENTRO	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL	OBRA MENOR
17/11/2022	16 DE SEPTIEMBRE	39	CENTRO	PISO SOBRE EXISTENTE, DESMANTELAMIENTO DE PLAFON Y PINTURA GENERAL	OBRA MENOR
18/11/2022	JESUS MARÍA	127	CENTRO	SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DE PATIO PRINCIPAL	OBRA MENOR
18/11/2022	REPÚBLICA DE BRASIL	33	CENTRO	HIDRATACION DE PORTONES DE PALACIO DE MEDICINA	OBRA MENOR
18/11/2022	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO	HIDRATACION DE PORTONES	OBRA MENOR
18/11/2022	MOTOLINIA	40	CENTRO	PRORROGA LIC 445/21 DEMOLICION EN AZOTEA	OBRA MAYOR









Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Solicitudes de autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
22/11/2022	PALMA	42 Y 44	CENTRO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
23/11/2022	REUBLICA DE NICARAGUA	36	CENTRO	REHABILITACION	OBRA MAYOR
24/11/2022	VICTORA	66	CENTRO	RESTAURACION FACHADAS	OBRA MAYOR

Solicitudes de colocación de enseres.

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
24/11/2022	REGINA	24	CENTRO	ENSERES	OBRA MENOR







Instituto Nacional de Antropología e Historia | Anexo de indicadores

Autorizaciones de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	5 DE MAYO	19	CENTRO	CAMBIO DE CRISTAL, SOBRE ANUNCIO.	OBRA MENOR
-	BUCARELI	22-24	CENTRO	MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
-	LUIS MOYA	90	CENTRO	PRÓRROGA, REPARACIÓN DE GRIETAS.	OBRA MENOR
-	PASEO DE LA REFORMA-EJE 1 NORTE-METROBÚS	S/N	CENTRO	AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL METROBUS GARIBALDI.	OBRA MAYOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	92	CENTRO	PRÓRROGA, SUSTITUCIÓN DE CORTINAS ANTIVANDALICAS.	OBRA MENOR
-	PASEO DE LA REFORMA	159	CENTRO	PRÓRROGA, DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE.	OBRA MAYOR
-	REPÚBLICA DE PERÚ	28	CENTRO	MANTENIMIENTO.	OMRA MENOR
	SAN ILDEFONSO	30	CENTRO	PRÓRROGA, MANTENIMIENTO EN FACHADA PRINCIPAL.	OBRA MENOR









Instituto Nacional de Antropología e Historia | **Anexo de indicadores**

Autorizaciones de colocación de enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	FRAY SERVANDO TERESA DE MIER	332BIS	CENTRO	PRÓRROGA, COLOCACIÓN DE ENSERES.	OBRA MENOR






INAH | Seguimiento de indicadores


237

Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH enero - noviembre



49

Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre enero - noviembre



125










INAH | Seguimiento de indicadores


234

Autorizaciones de obra para inmuebles CH enero - noviembre



58

Autorización de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre enero - noviembre





Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura









INBAL | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 29/11/2022	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Consulta	01) Consulta de calidad artística	17	cantidad		
Solicitud	02) Solicitud de autorización de obra menor y mayor	13	cantidad	mensual	
Autorización	03) Autorización de intervenciones menores	14	cantidad		
Autorizacion	04) Autorización de intervenciones mayores	0	cantidad		







INBAL | Anexos

1	GANTE	1	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
2	GANTE	1	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
3	VICTORIA	77	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
4	TACUBA	2	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
5	BUCARELI	22-24	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
6	REPÚBLICA DE PERÚ	36	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
7	BUCARELI	22-24	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
8	TACUBA	8	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
9	5 DE MAYO	19	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
10	AV. CHAPULTEPEC	49	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
11	DOLORES	22	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO







INBAL | **Anexos**

12	AYUNTAMIENTO	98	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
13	BOLIVAR	103	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
14	REGINA	58	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
15	FRANCISCO I. MADERO	23	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
16	TACUBA	8	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
17	20 DE NOVIEMBRE	62	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
18	GANTE	12	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
19	AV. 20 DE NOVIEMBRE	62	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
20	VENUSTIANO CARRANZA	63	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
21	VENUSTIANO CARRANZA	65	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
22	VICTORIA	77	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006





INBAL | Anexos

23	PALMA	42-44	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
24	20 DE NOVIEMBRE	3	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
25	TACUBA	73	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
26	FRANCISCO I. MADERO	33	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
27	FILOMENO MATA	11	CENTRO	CUAUHTÉMOC	INFORMATIVO
28	GANTE	1	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
29	20 DE NOVIEMBRE	3	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
30	BUCARELI	128	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006
31	FRANCISCO I. MADERO	33	CENTRO	CUAUHTÉMOC	FORMATO INBA-006

131











INBAL | Seguimiento de indicadores

Consulta de Calidad Artística

enero - noviembre



Solicitudes de obra menor y mayor enero - noviembre








INBAL | Seguimiento de indicadores

126
Autorización de Obra
enero - noviembre



133



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fideicomiso Centro Histórico







FCH | **Gráficas de obras en proceso.**

EJERCICIO 2020 – 2021. CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM							
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA			
	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO LOCAL.	100	100	CONCLUIDO			
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	2022			
F-54/008/2021	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO Y CULTURAL JARDÍN REGINA' . REGINA No. 40, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	95	100	2022			
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE A (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	68	80	2022			
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	83	91	2022			
F-54/023/2021	REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PORTAL DE ESCRIBANOS (SANTO DOMINGO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	86	90	2022			
F-54/025/2021	MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (PERÚ No. 88)	71	72	2022			
F-54/026/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE REPUBLICA DE BRASIL. (REPUBLICA DE BRASIL No. 04, 22,42,47,54,60,61,65,67,68,92,94, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	95	98	2022			
F-54/001/2022	ARREGLO DE FACHADAS PUNTUALES BLOQUE C (CALLEJON DE ECUADOR No. 06, 08-12, LEONA VICARIO No. 5,7,8,10 Y SEMINARIO No. 14. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	99	100	2022			











Bucareli No. 154: Integración de terrazo en planta baja, limpieza general.



Bucareli No. 157: Desmontaje de andamios.



Barcelona No. 4: Montaje de andamios y colocación de malla sombra y alerones de protección.



Barcelona No. 4: Montaje de andamios y colocación de malla sombra y alerones de protección.





FCH | Obras en Proceso.









Bucareli No. 69: Integración de puertas de madera.

Bucareli No. 123: Tratamiento integral de portón de madera del acceso principal.

ARREGLO DE FACHADAS CALLE BUCARELI Y PUNTUALES BLOQUE B.















Reintegración de sistema de iluminación.





FCH | Obras en Proceso.



Instalación se sistema de video vigilancia en pisos superiores y conexión de instalaciones eléctricas nuevas en sanitarios de azotea. Instalación y pruebas de equipos de audio y video proyección en auditorio del inmueble.


MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO. (R. DE PERÚ No. 88).















Brasil No. 4: Aplicación de pintura vinílica.





FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2020 – 2021.

CONVENIO DE COORDINACIÓN INAH - FCHCM	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO SAN JUAN DE DIOS	92	93	
PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO INMUEBLE CONOCIDO COMO TEMPLO DE SANTA CATARINA	98	100	En proceso de finiquito





















Aplicación de pintura a la cal en Torre Campanario.





FCH | Gráficas de obras en proceso.

EJERCICIO 2022.

LINEA DE ACCIÓN DE AYUDAS PARA ARREGLO DE FACHADAS FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
Trabajos de "Arreglo de Fachadas" de los inmuebles Leandro Valle 19, Belisario Domínguez 76, Simón Bolívar 89(Echeveste 6), República de Ecuador 103, República de Chile 64, Obraje 14 y Magnolia 128.		90	NOVIEMBRE 2022









FCH | Obras en Proceso.





Magnolia No. 128: Integración de juntas en cornisas de cantera y desmontaje de andamios.



Echeveste No. 6 / Bolívar No. 89: Remoldeo de cornisas de cantera y ordenamiento de cables e instalaciones en uso.



Leandro Valle No.19 : Integración de pátina en rodapié de terrazo en planta baja.



Obraje No. 14: Tratamiento de puerta de acceso principal.

AYUDAS PARA ARREGLO DE FACHADAS.

EJERCICIO 2022.





ILIFE | Rehabilitación de escuelas en el Centro Histórico

Estrategia	Indicador	Reporte al 15/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
	Escuela Primaria Cristóbal Colón	95%			27 de diciembre
	Escuela Secundaria César Ruiz *	36%		quincenal	
	Escuela Primaria Luis G. León*	80%			
Rehabilitación de escuelas en el Centro	Escuela Adriana García Corral	52%	Porcentaje		
Histórico	República de Argentina	29%	rorcentaje		
	Secundaria Pedro Díaz	90%			
	Escuela Primaria Alberto Correa	100%			
	Escuela Primaria Estado de Sonora	100%			
	Jardín de Niños Estado de Michoacán	100%			





ILIFE | Seguimiento de indicadores

Escuelas en proceso septiembre - noviembre



3 Escuelas terminadas

- Escuela Primaria Alberto Correa
- Escuela Primaria Estado de Sonora
- Jardín de Niños Estado de Michoacán

147



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)







C5 | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte 11 al 28/11 U. Medida		Periodicidad	Próximo reporte
Vigilancia	01) Cámaras con falla o intermitencia	4	cantidad	quincenal	13 de
	02) Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámaras	2	cantidad		diciembre

NOTA: Los datos proporcionados son extraídos de los Reportes de mesa de ayuda de C5

149











C5 | Seguimiento de indicadores

138
Cámaras con falla o intermitencia
enero - noviembre



Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámara enero - noviembre











SSC-Tránsito | Indicadores


Estrategia	Indicador	Reporte al 28/11	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	32	cantidad		
Semáforos	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad	quincenal	13 de diciembre
	03) Mantenimiento preventivo a cámaras	0	cantidad		
	04) Mantenimiento correctivo a cámaras	0	cantidad		





SSC-Tránsito | Indicadores

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	1
APAGADO	2
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	1
CABLES EXPUESTOS	1
CORTO	3
DESINSTALACIÓN	1
FOCO FUNDIDO	2
FY-CINTILANTE	5
PEATÓN APAGADO	1
PEGADO	1
REINSTALACIÓN	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE	13
COMUNICACIÓN	13
TOTAL GENERAL	32









SSC-Tránsito | **Seguimiento de indicadores**

1188 Mantenimientos a semáforos enero - noviembre









Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Asuntos generales

Acuerdos





ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - noviembre 2022

85% atención

Matriz de Turnos	ESTATUS			
ATIENDE	Atendido	En proceso	Pendiente	Suma total
ACH	7	1		8
Al. Cuauhtémoc	4	1	2	7
CFE	2			2
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN	1			1
INAH	1			1
METRO	2			2
SACMEX-Drenaje	4		1	5
SACMEX-Obra	1			1
SEDEMA	1			1
sos-dgsus	4			4
SSC-Tránsito	1			1
Telmex	1			1
Suma total	29	2	3	34





ACH | Seguimiento a turnos EN PROCESO

₹	FECHA DE — MESA —	SOLICITANTE =	SOLICITUD =	ATIENDE =	FECHA DE = ATENCI	EVIDENCIA =	ESTATUS	T OBSERVACIONES =
TCH-108	3/11/2021 11/01/2022	ACH ~	Retome turno pendiente de apuntalamiento del predio de Violeta número 62. (ACH compartirá el acuse del oficio)	Al. Cuauhtémo: *			En proceso	El miércoles 8 de agosto se contactó a la vecina -Se generó folio SUAC -ACH compartió el reporte al Ing. Fernando Corso del Área de Protección Civil de la Alcaldía -El dictamen está en proceso. La vecina Ma. Cristina tuvo cita el lunes 27/09 -Se realizó la solicitud a la Alcaldía por oficio (Patricia RamiroAdministración Néstor Núñez) -Se retorma el turno con nuevo enlace de la alcaldía en la 22a MIO -Se compartirá acuse de oficio que se remitió a la alcaldía, para que nuevo enlace apoye con el seguirniento -25a. MIO - Roxana de la O indicó que se tumó el oficio a la Dirección Ceneral de Obras, compartirá la respuesta a ACH y dará seguimiento -1a. MIO-2022, mencionó Roxana de la O que el viernes lo reactiva con Protección Civil y Obras de Alcaldía para concretarlo.
TCH-126	3/5/2022	CFE →	En seguimiento del TCH-125, proporcione un mapeo de los puntos donde han tenido siniestros de robo a su infraestructura para compartirlo con SSC para que puedan mejorar sus estrategias de vigilancia	ACH →			En proceso	



157









ACH | Seguimiento a turnos PENDIENTES

÷	FECHA DE _ MESA	SOLICITANTE =	SOLICITUD =	ATIENDE =	FECHA DE = ATENCI	EVIDENCIA -	ESTATUS 🔻	OBSERVACIONES =
TCH-143	6/9/2022	Metrobús →	Se realice limpieza y deshierbe en las jardineras que están en los parabuses ubicados sobre la calle de Buenavista hasta México-Tenochitilan sobre México-Tenochitilan hasta el parabús Bellas Artes	Al. Cuauhtémoc			Pendiente -	
TCH-144	15/11/2022	FCH •	Se realice poda de árbol en Barcelona #4	Al. Cuauhtémoc			Pendiente +	
TCH-145	15/11/2022	FCH -	Realice revisión de instalación de drenaje en Perú #88	SACMEX-Dre naje			Pendiente +	



ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - noviembre 2022

82% atención

Matriz de Incidencias	Estado		
Dependencia	Atendido	Pendiente	Suma total
ACH	82	27	109
Al. Cuauhtémoc	43	28	71
C5	4		4
CFE	336	41	377
SACMEX	81	28	109
SGIRyPC	1		1
SOS-AP	50	1	51
SOS-DGOIV	33	31	64
SOS-DGSUS	75	2	77
TELMEX	21	11	32
Tránsito	34		34
Suma total	760	169	929









Atención VIPPSC | Incidencias ATENDIDAS - del 15 al 28 de noviembre 2022

FECHA DE PEPORTE	REPORTA Y	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado ▼
31/05/2022	Merced-Mixcalco	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de Uruguay	*	•	182	CFE →	M2133649780		Atendido
31/05/2022	V8 - San Pablo →	Falta de luz al interior de los inmuebles	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	San Pablo 🔻	-	907	CFE →			Atendido -
	Otro -	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Roldán +	*	*	127	SACMEX +			Atendido -
29/07/2022	V8 - San Pablo →	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Regina +	Las Cruces →	Jesús María *		SACMEX +			Atendido
30/07/2022	V7 - Vizcaínas-Corredo → r Cultural Regina	FALLAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE Y DESAZOLVE	REGINA +	20 de noviembre	·		Al. Cuauhtémoc 🕶			ATENDIDO





Atención VIPPSC | Incidencias ATENDIDAS - del 15 al 28 de noviembre 2022

FECHA DE REPORTE	REPORTA T	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE =	REFERENCIA =	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado 🔻
06/06/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Falta de luz al interior de los inmuebles	República de El Salvador	Eje 1 Oriente (Circunval ación)			CFE	▼ sin imagen	sin imagen	Atendido
06/06/2022	V8 - San Pablo 🕞	Falta de luz al interior de los inmuebles	Roldán +	Misioneros ≁	República de + Uruguay		CFE			Atendido
06/06/2022	V8 - San Pablo 👻	Falta de luz al interior de los inmuebles	Plaza Juan José Baz		·		CFE	▼ sin imagen	sin imagen	Atendido -
07/08/2022	V8 - San Pablo 👻	Mal estado de cables o equipamient o	Roldán +	Misioneros +	-	a la altura del #67	TELMEX			Atendido
07/06/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tapas, registros o coladeras + faltantes o dañados	República de El Salvador	Santo Tomás	Roldán +		TELMEX		PENDIENTE FOTO	Atendido









Atención VIPPSC | Incidencias ATENDIDAS - del 15 al 28 de noviembre 2022

FECHA DE REPORTE	REPORTA T	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado 🔻
06/06/2022	V3 - Santo Domingo	Mal estado de cables o equipamient o	San Ildefonso +				sos-dgsus +	List of the second		Atendido -
03/06/2022	V3 - Santo Domingo	Daño al equipamient + o urbano	San Ildefonso +				ACH +			Atendido
23/05/2022	VI - Santa María la Redonda	- Grafiti -	Santa Veracruz 💌	Av. Hidalgo			ACH 👻			Atendido
03/06/2022	VI - Santa María la Redonda	Falta de luz al interior de los inmuebles	Mina +			#23	CFE →			Atendido
03/06/2022	VI - Santa María la Redonda	Falla en semáforo	Eje Central →	Plaza Garibaldi			Tránsito +			Atendido





Atención VIPPSC | Incidencias EN PROCESO - del 15 al 28 de noviembre 2022

FOLIO =	REPORTA	FECHA DE REPORTE	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE -	ENTRE -	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado 🔻
іисн-отв	VS - Zócalo	12/6/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes 🕶 o dañados	Isabel La Católica 🕶	5 de mayo 👻		15	Sacmex 💌			En Proceso 💌
IUCH-025	V4 - Alameda-Sector Fînanciero	7/7/2021	Tapas, registros o coladeras faltantes 🕶 o daña dos	Av. Juárez 🔻	Dolores ▼	٠		CFE ▼			En Proceso 💌
IUCH-067	VI - Santa María la Redonda	27/9/2021	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Cda. de Camelia 👻	Camelia +	Santos Degollado		SACMEX ▼			En Proceso 👻
IUCH-373	V3 - Santo Domingo	11/10/2021	Baches ▼	Lecumberri +	Callejón de Mixcalco	Eje 1 Oriente (Circunval ación)		Al. Cuauhtém + oc		(j.)	En Proceso ▼



163









Atención VIPPSC | Incidencias PENDIENTES - del 15 al 28 de noviembre 2022

FECHA DE REPORTE	REPORTA Y	SOLICITUD =	CALLE =	ENTRE =	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA =	ATIENDE =	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado 🔻
03/08/2022	V4 - Alarneda-Sector + Financiero	Tapas, registros o coladeras + faltantes o dañados	Balderas ▼		٠	Auncostado del Museo Diego Rivera	CFE ▼	***************************************		Pendiente +
03/06/2022	V3 - Santo Domingo	Mal estado de cables o equipamient o	República de Honduras +			#63	TELMEX +			Pendiente +
04/06/2022	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Mal estado de cables o equipamient o	Justo Sierra 🔻	El Carmen 🕶	Loreto	61	CFE →			Pendiente +
14/06/2022	V8 - San Pablo - +	Baches +	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Ramón Corona	٠		ACH →			Pendiente +
14/06/2022	V8 - San Pablo →	Tapas, registros o coladeras faltantes o	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Ramón Corona	*		TELMEX +			Pendiente +





Reportes

Turnos e incidencias urbanas

Mesas de trabajo

Asuntos generales

