



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

XV Sesión Ordinaria

15 de Agosto 2025



ORDEN DEL DÍA

- ❑ Mensaje de bienvenida
- ❑ Reportes institucionales
- ❑ Turnos
- ❑ Asuntos generales



REPORTES INSTITUCIONALES



01

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 14 de Agosto | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------------------|--|-------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Atención de incidencias | Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH | 207 | Acciones | Quincenal | 28 de agosto |
| Justicia Cívica | Atención parques, plazas o áreas verdes y mantenimientos menores con apoyo de justicia cívica y foto cívicos | 0 | Acciones | | |
| Eliminación de grafiti | Eliminación de grafiti en CH | 2/172 | Sitios/M2 | | |
| Riego de áreas verdes | Atención áreas verdes y espacios públicos - ACH | 0 | jornadas | | |



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

| FECHA | INCIDENCIA URBANA | DIRECCIONES | GRÁFICA ANTES | GRÁFICA DESPUÉS |
|------------|----------------------|---|---|-----------------|
| 08/08/2025 | Colocación de vinilo | <ul style="list-style-type: none">• Plaza Seminario 009• Plaza Seminario 015• Plaza Seminario 014• Plaza Seminario 011 en mal estado• Plaza Seminario 109• Guatemala esq Brasil 030• Retiro de vinil 061• Brasil esq Donceles 061• Donceles esq Brasil 069• Brasil esq González Obregón 093• Plaza Sto Dominguez 078• Palma esq Donceles 048• Palma esq Donceles 050• Palma esq Tacuba 080 no se pudo colocar por reja que tiene candado |  | |
| | | |  | |
| | | |  | |



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

| FECHA | INCIDENCIA URBANA | DIRECCIONES | GRÁFICA ANTES | GRÁFICA DESPUÉS |
|------------|----------------------|--|---------------|-----------------|
| 08/08/2025 | Colocación de vinilo | <ul style="list-style-type: none"> • Palma esq 5 de Mayo 089 • Palma esq Madero 017 • 16 de Septiembre esq Palma 016 • Palma esq 5 de Febrero 013 • 16 de Septiembre esq Isabel La Católica 054 • Palma esq V Carranza 028 • 5 de Febrero esq V Carranza 007 • 5 de Febrero esq V Carranza 005 • 5 de Febrero esq Mesones 097 • 5 de Febrero esq Regina 116 • 20 de Noviembre esq San Jerónimo 087 • 20 de Noviembre esq Regina 107 • 20 de Noviembre esq Regina 083 • 20 de Noviembre esq Mesones 075 • 20 de Noviembre esq Mesones 088, panel en mal estado | | |
| | | | | |
| | | | | |



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

| FECHA | INCIDENCIA URBANA | DIRECCIONES | GRÁFICA ANTES | GRÁFICA DESPUÉS |
|------------|----------------------|---|---|-----------------|
| 08/08/2025 | Colocación de vinilo | <ul style="list-style-type: none">• Pino Suarez esq Rinconada de Jesús 113 no se pudo colocar por auto• Pino Suarez esq Salvador 098• 20 de Noviembre esq Mesones 084• Pino Suarez esq Mesones 095• Retiro de vinil 033, 20 de Noviembre esq Uruguay• 20 de Noviembre esq Uruguay 033• 20 de Noviembre esq Uruguay 034• 20 de Noviembre esq V Carranza 032 |  | |
| | | |  | |
| | | |  | |



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

| FECHA | INCIDENCIA URBANA | DIRECCIONES | GRÁFICA ANTES | GRÁFICA DESPUÉS | |
|------------|----------------------|--|---|---|---|
| 12/08/2025 | Colocación de vinilo | <ul style="list-style-type: none"> • 20 de Noviembre y Regina 106 • 20 de Noviembre esq. Salvador 086 • 20 de Noviembre esq. Salvador 096 • 20 de Noviembre esq. Uruguay 036 • 20 de Noviembre esq. V Carranza 037 • 20 de Noviembre esq. Plaza de la Constitución 079 • 20 de Noviembre esq. Plaza de la Constitución 004 • Monte de Piedad esq. 5 de Febrero 003 • Plaza de la Constitución frente a Catedral 012 • Plaza de la Constitución frente a Catedral 010 • Plaza Seminario 008 • Monte de Piedad esq. 5 de Mayo 002 • Monte de Piedad esq. 5 de Mayo 021 • Guatemala esq. Brasil 040 • Tacuba esq. Allende 067 • Bolívar esq. Madero 060 • Bolívar esq. Madero 071 • Allende esq. V Carranza 101 |  |  |  |



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

| FECHA | INCIDENCIA URBANA | DIRECCIONES | GRÁFICA ANTES | GRÁFICA DESPUÉS |
|------------|----------------------|--|---------------|-----------------|
| 12/08/2025 | Colocación de vinilo | <ul style="list-style-type: none">• Bolívar esq. Uruguay 073• Allende esq. Uruguay 091• Tacuba salida metro Allende 070• Tacuba esq. Motolinía 049• Donceles esq. Chile 068• Donceles esq. Brasil 065• Donceles esq. Argentina 066• Argentina y San Ildefonso 100 | | |
| | | | | |
| | | | | |



Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

| FECHA | INCIDENCIA URBANA | DIRECCIONES | GRÁFICA ANTES | GRÁFICA DESPUÉS |
|------------|-------------------|---|--|-----------------|
| 12/08/2025 | Retiro de vinilo | <ul style="list-style-type: none">• Retiro de vinil 066• Retiro de vinil 073 |  | |
| | | |  | |

Seguimiento

Trabajos de reencarpelado y bacheo en Calle de Palma

Jornada Nocturna 24 de Julio.

Inicios de trabajos de reencarpelado y bacheo en Calle de Palma, trabajos realizados por personal de la Dirección General de Obras Viales de la Secretaría de Obras y Servicios.

Como resultado de la Jornada Nocturna de 24 de Julio.

Realizada por personal de la Dirección General de Obras Viales de SOBSE, se terminan los trabajos de reencarpelado, en la calle de Palma, entre Donceles y República de Cuba.

se tiene conocimiento sobre esta acción por parte de la autoridad del centro histórico.



Seguimiento

Personal de la ACH, realizó recorrido en la Calle de Palma Norte y República de Ecuador

28 de julio de 2025, Personal de la ACH, realizó recorrido en la Calle de Palma Norte y República de Ecuador, dónde CFE realiza trabajos de Mantenimiento Preventivo y Limpieza en las bóvedas para después revisar en qué condiciones se encuentra el cable. Con este trabajo da inicio a la primera etapa del Programa Lagunilla a cargo el Ing. Miguel Cuevas, Jefe de Área Subterránea.



Seguimiento

Programa de Iluminación Integral

30 de julio de 2025 personal de Alumbrado público SOBSE, dentro del Programa de Iluminación Integral realizó toma de muestras de iluminación con la finalidad de generar un estudio lumínico y determinar los valores adecuados en cumplimiento a la NOM-013 de Alumbrado público, en 5 puntos del Centro Histórico.

- Plaza Jardín San Miguel.
- Jose Ma. Pino Suárez esq. José Ma. Izazaga.
- Avenida 20 de noviembre, entre República del Salvador y Mesones.
- Calle de República del Salvador entre Correo Mayor y las Cruces.
- Callejón Lecheras entre La Soledad y Alhóndiga.
- Andador Emilio Zapata entre Jesús María y Circunvalación.



Seguimiento

Operativo de limpieza y retiro de mostrencos

30 de julio de 2025, se llevó a cabo un Operativo de limpieza y retiro de mostrencos, en la Plaza de la Concepción Cuepopan, ubicada en Belisario Domínguez y Eje Central, con la Intervención de diferentes dependencias, las cuales son:

- Seguridad Ciudadana.
- Servicios Urbanos.
- Autoridad del Centro Histórico.
- Secretaría de Bienestar e igualdad social.



Seguimiento

Reubicación de bolardos

30 de julio de 2025, personal de la ACH, atiende petición de la Secretaría de Gobierno para reubicación de bolardos para un rango mayor de vuelta del Turibus en las calles de Eje Central Lázaro Cárdenas esq. calle Mina.



Seguimiento

Recorrido con diversas Dependencias del Gobierno de la CDMX, en Plaza del Empedradillo Y Plaza Seminario

Derivado de la 14a. Mesa de Infraestructura Interinstitucional y de Obras, El día 31 de julio de 2025 se realizó recorrido con diversas Dependencias del Gobierno de la CDMX, en Plaza del Empedradillo ubicada en Monte de Piedad y República de Guatemala, Plaza Seminario ubicada en el cruce de República de Guatemala y calle Seminario, con el propósito de supervisar las condiciones en las que se encuentran y coordinar los trabajos de mantenimiento para su mejora.

Dependencias que asistieron

- ACH.
- Alumbrado público de SOBSE.
- Servicios Urbanos SOBSE.
- Arbolado SOBSE.
- Reordenamiento en vía pública.



Seguimiento

Personal de la ACH, realiza supervisión de socavón

El día 31 de julio de 2025, personal de la ACH, realiza supervisión de socavón generado por el drenaje del albañal colapsado, en calle Loreto no. 19, entre San Ildefonso y Mixcalco, dónde SEGIAGUA realiza los trabajos a cargo el Arq. Gonzalo Díaz Sánchez y el Ing. Alejandro Vilchis, quiénes refieren repararlo hoy mismo.



Seguimiento


Por la madrugada se realizó operativo por personal de la Secretaría de Gobierno, SSC y P.A., para la liberación de los puntos canabicos

Después de varias mesas de trabajo en conjunto con la ACH, el día de hoy 4 de agosto por la madrugada se realizó operativo por personal de la Secretaría de Gobierno, SSC y P.A., para la liberación de los puntos canabicos en:

- Av. Hidalgo y Reforma.
- Av. Juárez (enfrente del Hemiciclo a Benito Juárez).
- Pino Suárez (enfrente del Museo de la CDMX).

Los cuáles serán reubicados en la Glorieta de Simón Bolívar conocida también como (Glorieta Violeta).

En el punto y alrededores se realizó limpieza por parte de personal de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad (SOBSE), de Graffiti, pintura, así como el retiro de una velaria y sus aditamentos en mal estado



Seguimiento

Gestión ante la Policía Metropolitana (Destacamento Relámpagos) de la SSC permiso para ingreso de Hidroneumático, Pipa de Agua y Personal de la ACH de la CDMX.

Se informa de la autorización de la entrada de Vehículos y Personal de la ACH de la CDMX a la calle de Moneda esquina Correo Mayor para el desazolve con Hidroneumático en Calle Primo de Verdad junto a Palacio Nacional por parte de personal de la SSC (Metropolitanos, Destacamento Relámpagos), para el día martes 05 de agosto, a partir de las 22:00 horas.



Seguimiento

Revisión del estado y las condiciones de bajo puentes

Ciudad de México a 5 de agosto de 2025

Ubicación:

- 20 de Noviembre entre Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque
- San Antonio Abad y Fray Servando Teresa de Mier

Trabajos realizados:

- Se revisa paso peatonal en 20 de Noviembre y Fray Servando Teresa de Mier, aquí se requiere de soldar tubo de 1/2" a barandal existente, se tiene población en situación de calle.
- Se hace la revisión del puente de San Antonio Abad y Fray Servando Teresa de Mier aquí se requiere completar 2.5 m de barandal con tubo de 1/2", así como rehabilitar parte de los cuadrados de 3/4" en lo que es la cubierta del puente peatonal.

NOTA: La realización de estos trabajos son facultad de SOBSE



Seguimiento

Reunión de seguimiento en el Colegio de las Vizcaínas.

El día de hoy 6 de agosto se llevó a cabo una reunión de seguimiento en el Colegio de las Vizcaínas.

Tema: Trabajos de Graffiti.

Con la participación de la ACH, Fideicomiso, Servicios Urbanos.

Acuerdos:

- El colegio solicitará al INAH, permiso de intervención para los trabajos de limpieza.
- El colegio revisará la posibilidad de abastecer los materiales requeridos (pintura de sacrificio u otros).
- Servicios Urbanos SOBSE, revisará el apoyo con mano de obra para los trabajos de mantenimiento.

Nota: Se propone al responsable del Colegio colocar un circuito cerrado de vigilancia administrado por el mismo y así mitigar el grafiteo.



Seguimiento

Personal de la ACH, realizó supervisión de puntos afectados por la fuerte lluvia

Lunes 11 de agosto personal de la ACH, realizó supervisión de puntos afectados por la fuerte lluvia, del día 10 de agosto de 2025 dónde solicito el apoyo de SEGIAGUA para el retiro de aguas pluviales, se realizan trabajos en calle Emiliano Zapata y la Santísima a un costado de la Iglesia de la Santísima Trinidad.



Seguimiento

Personal de la ACH, realizó supervisión de puntos afectados por la fuerte lluvia

Lunes 11 de agosto personal de la ACH, realizó supervisión de puntos afectados por la fuerte lluvia, del día 10 de agosto.

En coordinación con personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), área de Vinculación Ciudadana, se realizaron recorridos en los puntos conciliados de la relación previamente compartida.


Como seguimiento a la “Relación preliminar de incidencias por lluvia – 10 de agosto 2025”, se efectuaron entrevistas y valoraciones técnicas en predios afectados, con el objetivo de determinar su condición estructural y sanitaria, y en su caso, coordinar apoyo para limpieza interna, cisternas y sistemas de drenaje por el área de Agua Potable.

Domicilios visitados:

1. Iturbide #23
2. Revillagigedo #84
3. 2da Cerrada de Dolores #6
4. República de Ecuador #10
5. República de Ecuador #11
6. República de Colombia #44

Observaciones:

- En el punto República de Colombia #44 (esquina República de Argentina), no se detectó afectación por inundación, contrario a lo reportado inicialmente.



Seguimiento

Retiro y cambio de transformador subterráneo

11 de agosto de 2025 se realiza el acompañamiento del Retiro y cambio de transformador subterráneo, por parte de CFE en calle Emiliano Zapata entre calle de San Marcos y calle Margil.


Trabajos a cargo del Ing. Víctor Huerta de CFE.



Seguimiento

Ubicación de áreas susceptibles a plantación de árboles y habilitación de Jardineras

12 de agosto de 2025 Recorrido con PAOT de arcos de Belén a
Garibaldi sobre el eje Central



REPORTE FOTO CÍVICOS 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico



**TURNO MATUTINO
FECHA 29 DE JULIO 2025**

**ASISTENCIA: 5
Personas sancionadas**

**Se realizó barrido manual
en pasillos y andadores de
690 M²**

Ubicación: Plaza Vizcaínas




CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Azolvamiento
Plaza Santo Domingo



Fabricación en sitio de Tapa de Registro
Panteón San Fernando



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



azolvamiento en callejón de San Ignacio
Plaza Vizcaínas a calle Vizcaínas




limpieza y desazolve
San Fernando frente al # 5

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Limpeza y desazolve un accesorio pluvial
Calle Lopez frente al #35



Revisión de la atarjea
República de Nicaragua # 1



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




Azolvamiento
Calle Cruces entre calle República del Salvador y
calle Mesones




limpieza y desazolve de un accesorio pluvial
Calle República de Brasil #20



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




limpieza y desazolve de un accesorio pluvial
**Calle Palma entre calle República de Cuba y
calle Donceles**



limpieza y desazolve de cuatro accesorios
pluviales
Calle el Carmen frente al # 29



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



azolvamiento

**Calle República de Ecuador entre el # 105 y #
95**



limpieza y desazolve de cinco accesorios
pluviales

Calle Peña y Peña entre el # 44 y el # 56



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




limpieza y desazolve
Calle Buen tono



limpieza y desazolve de cinco accesorios
pluviales
**Calle Nezahualcóyotl entre la calle Isabel la
Católica y calle Bolívar**




Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



azolvamiento

**Calle Nezahualcóyotl entre Av. 20 de
Noviembre y Av. Jose Maria Pino Suarez**




limpieza y desazolve


Calle Misioneros frente al # 23, #29 y #58



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




desazolve de dos accesorios
Calle Santo Tomás entre los # 53 y 55



limpieza y desazolve
calle el Carmen #29



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



limpieza y desazolve de un registro
**Eje Central Lázaro Cárdenas entre calle
Tacuba y calle Donceles**



limpieza y desazolve en un accesorio pluvia
**Eje Central Lázaro Cárdenas entre la calle de
Donceles y calle República de Cuba**



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



limpieza y desazolve de un accesorio pluvia
**Av. Hidalgo entre calle 2 de Abril y calle
Valerio Trujano en la acera Sur**




Se detectó que los dos accesorios están
tapados por las raíces de los árboles que están
en la banqueta
Eje Central Lázaro Cárdenas # 53

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



desazolve
en calle Moneda esquina con calle Primo de
Verdad



limpieza y desazolve de tres pozos de visita
Callejón Dolores y calle Dolores entre calle
Independencia y calle Artículo 123



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



limpieza y desazolve de un accesorio pluvial
Calle Lopez frente al # 23



limpieza y desazolve de un accesorio pluvial
Calle Lopez frente al # 87-b



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




limpieza y desazolve de un accesorio pluvial
Calle Lopez frente al # 98-b




limpieza y desazolve de un accesorio pluvial
**Calle Vizcaínas entre Eje Central Lázaro
Cárdenas y calle López**



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



limpieza y desazolve de dos registros
pluviales
**Calle Jesus Maria entre calle Manzanares y
calle Corregidora**



limpieza y desazolve de dos accesorios
pluviales
**Calle de Roldán entre Av. San Pablo y calle
Ramón Corona**



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



limpieza y desazolve de dos registros pluviales
Calle Nezahualcóyotl entre Av. 20 de
Noviembre y calle 5 de Febrero



lavado y desazolve
Plaza San Miguel. San Jerónimo y Pino Suárez.



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Azolvamiento donde se realizó limpieza y desazolve de 01 pozos de visita y 04 registros pluviales
Calle San Jerónimo #97 Plaza San Miguel



Limpieza y desazolve de tres rejillas y se sondeó 50 Metros Lineales de Atarjea
Calle Juan de la Granja entre calle Emiliano Zapata y calle Corregidora



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve




Se realizó limpieza y desazolve de 05 pozos de visita y 02 registros pluviales
Calle República de Bolivia entre calle del Carmen y calle República de Argentina



Limpeza y desazolve de 03 pozos de visita y 02 registros pluviales
Calle Zarco #77 entre la calle Pedro Moreno y la calle Magnolia



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Realizo limpieza y desazolve de 03 pozos de visita
**Calle de Pedro Moreno entre calle Soto y calle
Zarco**



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Mantenimientos menores en espacio
educativo
**Cda. Ote. 100-A #2075 entre Sur 125 a
Sur 123**



Fabricación de tapa de registro
**Simón Bolívar esq. Fray Servando
Teresa de Mier**



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Fabricación de tapa de registro
Fray Servando Teresa de Mier y Simón Bolívar




Rehabilitación de vía pública con concreto
José María Pino Suárez entre Regina a San Jerónimo



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Intervención integral en banqueta con colado y soporte para registro
Av. Paseo de la Reforma entre Av. de las Repúblicas y La Fragua



Retiro de pernos metálicos de mobiliario urbano
Mina esquina Eje Central Lázaro Cárdenas



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Rehabilitación de banqueta y ajuste de mobiliario urbano
Belisario Domínguez esquina Eje Central Lázaro Cárdenas



Eliminación de grafiti.
Calle Regina entre calle Bolívar y calle Isabel la Católica

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Reinstalación de bolardo
República de Guatemala y Seminario (frente Museo
Archivo de la Fotografía)



Colocación de bolardo
Eje Central Lázaro Cárdenas y Belisario Domínguez



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Trabajos preliminares para construcción de registros pluviales
Eje Central Lázaro Cárdenas entre República de Perú y Belisario Domínguez



Actualización de trabajos preliminares para desazolve y construcción de registros pluviales
Eje Central Lázaro Cárdenas entre República de Perú y Belisario Domínguez



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Eliminación de grafiti.
Av. 20 de Noviembre esquina con Av. Fray Servando.



Eliminación de grafiti.
Calle Leandro Valle



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Actualización de trabajos preliminares para desazolve y construcción de registros pluviales Eje Central Lázaro Cárdenas entre República de Perú y Belisario Domínguez



Actualización de trabajos preliminares para desazolve y construcción de registros pluviales Eje Central Lázaro Cárdenas entre República de Perú y Belisario Domínguez



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Mantenimiento de dren pluvial con colocación de loseta y retiro de residuos
Plaza de Santo Domingo



Instalación de bolardos con rehabilitación de superficie peatonal
B. Domínguez y República de Chile




Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Colocación de vinilos
Se realiza la colocación en diferentes ubicaciones del centro histórico



Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Habilitado de marco y contramarco
San Antonio Abad #65



balizamiento
República de Ecuador y Eje Central Lázaro Cárdenas

Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Limpieza de vegetación en espacio público
República de Ecuador y Eje Central Lázaro Cárdenas



Rehabilitación de registros con reposición de tapas y
colado de banqueta
República de Ecuador y Eje Central Lázaro Cárdenas



02

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 12 de agosto | U. Medida | Período |
|------------------------|---|-------------------------|------------|-----------|
| Limpieza y recolección | Barrido manual | 4,487 | Kilómetros | Quincenal |
| | Recolección orgánica domiciliaria | 945.10 | Toneladas | |
| | Recolección inorgánica domiciliaria | 1,656.30 | Toneladas | |
| | Recolección de tiraderos clandestinos | 755.50 | Toneladas | |
| Alumbrado | Cambio de luminarias led | 2 | Piezas | |
| | Reconexión de circuitos | 6 | Acciones | |
| | Reparación de tapa de registro | 1 | Acción | |
| | Revisión y reconexión de tomas de corriente | 4 | Acciones | |
| | Instalación de reflectores | 3 | Acciones | |



Al. Cuauhtémoc | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 12 de agosto | U. Medida | Período |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-----------|
| Parques y Jardines | Poda de pasto | 8,400 | Metros cuadrados | Quincenal |
| | Poda de seto | 1,318 | ML | |
| | Cultivo | 1,500 | Metros cuadrados | |
| | Recorte | 1,154 | ML | |
| | Limpieza | 411,400 | Metros cuadrados | |
| | Retiro de árbol caído | 1 | Pieza | |
| | Poda de raíz | 1 | Pieza | |
| | Riego | 1,000 | Metros cuadrados | |
| | Recolección de ramas | 2,300 | Kilogramos | |
| Monumentos | Barrido y lavado de bustos | 3 | Acciones | |
| | Limpieza y lavado de Plaza | 2 | Acciones | |




Al. Cuauhtémoc | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 10 de agosto | U. Medida | Período |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|
| Mantenimiento Hidráulico | Reparación de fuga de agua | 3 | Fugas | Quincenal |
| | Desazolve de coladeras pluviales y sondeo de atarjea con equipo hidroneumático | 2,085 | ML | |
| | Suministros de agua potable | 50,000 | Litros | |
| Mantenimiento a vialidades | Construcción de banquetas | 31 | M2 | |
| | Construcción de guarnición | 2 | M2 | |
| | Bacheo | 39 | M2 | |
| Infraestructura | Recolección de cascajo | 3.25 | M3 | |
| | Reparación de juegos infantiles | 4 | Acciones | |
| | Lavado, limpieza y desinfección de fuentes | 38 | Acciones | |



Al. Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica





03

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Alumbrado Público**



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte anterior | Cantidad | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------------|--|------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|
| Alumbrado público | Luminarias reparadas; Atención a Iluminaciones Artísticas y Fuentes en PA del CH | 25 Jul 2025 | 1,102 | (LUMINARIAS) | quincenal | 22 Ago 2025 |



SOS-DGSUS-AP | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte anterior | Cantidad | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|--------------------------|--|------------------|----------|--------------|--------------|-----------------|
| Alumbrado público | Luminarias reparadas en PA del CH | 25 jul 2025 | 583 | (LUMINARIAS) | quincenal | 22 Ago 2025 |
| Iluminaciones Artísticas | Atención a Iluminaciones Artísticas en PA del CH | 25 jul 2025 | 3 | (LUMINARIAS) | quincenal | 22 Ago 2025 |
| Fuentes | Atención a Fuentes en PA del CH | 25 jul 2025 | 516 | (LUMINARIAS) | Quincenal | 22 Ago 2025 |



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-------------------|---|------------------|-----------|--|
| 16 DE SEPTIEMBRE | PALMA Y 5 DE FEBRERO | Centro | 1 | Reconexión de líneas de alimentación |
| 16 DE SEPTIEMBRE | ESQUINA CON SIMÓN BOLÍVAR | Centro | 1 | Cambio de componentes |
| ALHÓNDIGA | SOLEDAD Y CORREGIDORA | Centro | 2 | Cambio y reconexión de líneas de alimentación |
| ALHÓNDIGA | SOLEDAD Y CORREGIDORA | Centro | 11 | Retiro de componentes y reconexión de líneas de alimentación |
| CALLEJÓN MIXCALCO | GENERAL MIGUEL ALEMÁN Y CALLE DE MIXCALCO | Centro | 10 | Cambio de componentes |
| CORREO MAYOR | REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y MESONES | Centro | 2 | Cambio de componentes |
| DONCELES | IGNACIO ALLENDE Y CALLE PALMA NORTE | Centro | 43 | Reconexión de líneas de alimentación |
| JUSTO SIERRA | LORETO Y DEL CARMEN | Centro | 1 | Reconexión de líneas de alimentación |
| LA SANTÍSIMA | SOLEDAD Y EMILIANO ZAPATA | Centro | 1 | Reconexión de líneas de alimentación |
| LEANDRO VALLE | REPUBLICA DE PERU Y BELISARIO DOMÍNGUEZ | Centro | 3 | Reconexión de líneas de alimentación |
| | | Subtotal: | 75 | |



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|--------------------------|---|------------------|-----------|--------------------------------------|
| LECUMBERRI | LEONA VICARIO Y CALLEJÓN DE MIXCALCO | Centro | 3 | Cambio de componentes |
| LEONA VICARIO | GENERAL MIGUEL ALEMÁN Y SAN ANTONIO TOMATLÁN | Centro | 1 | Cambio de componentes |
| LEONA VICARIO | SAN ANTONIO TOMATLÁN Y REPÚBLICA DE GUATEMALA | Centro | 32 | Reconexión de líneas de alimentación |
| LORETO | REPÚBLICA DE GUATEMALA Y MIXCALCO | Centro | 1 | Cambio de componentes |
| LORETO | JUSTO SIERRA Y SAN ILDEFONSO | Centro | 4 | Reconexión de líneas de alimentación |
| MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA | MANUEL DOBLADO Y EJE 1 ORIENTE | Centro | 2 | Reacomodo de componentes |
| MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA | DEL CARMEN Y TORRES QUINTERO | Centro | 15 | Reconexión de líneas de alimentación |
| MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA | MANUEL DOBLADO Y EJE 1 ORIENTE | Centro | 1 | Reconexión de líneas de alimentación |
| MISIONEROS | JESUS MARIA Y ROLDÁN | Centro | 13 | Reconexión de líneas de alimentación |
| PALMA NORTE | REPÚBLICA DE CUBA Y BELISARIO DOMÍNGUEZ | Centro | 1 | Cambio de componentes |
| | | Subtotal: | 73 | |



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|--------------------------|---|------------------|-----------|--------------------------------------|
| PALMA NORTE | REPÚBLICA DE CUBA Y DONCELES | Centro | 17 | Instalación y cambio de componentes |
| PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN | 5 DE FEBRERO Y JOSE MARIA PINO SUAREZ | Centro | 1 | Cambio de componentes |
| REPÚBLICA DE ARGENTINA | REPÚBLICA DE COSTA RICA Y REPÚBLICA DE HAITÍ | Centro | 1 | Cambio de componentes |
| REPÚBLICA DE ARGENTINA | SAN ILDEFONSO Y JUSTO SIERRA | Centro | 1 | Cambio de componentes |
| REPÚBLICA DE BRASIL | BELISARIO DOMÍNGUEZ Y LEANDRO VALLE | Centro | 5 | Reconexión de líneas de alimentación |
| REPÚBLICA DE BRASIL | REPÚBLICA DE PARAGUAY Y REPÚBLICA DEL ECUADOR | Centro | 3 | Reconexión de líneas de alimentación |
| REPÚBLICA DE BRASIL | REPÚBLICA DE BOLIVIA Y LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN | Centro | 14 | Reconexión de líneas de alimentación |
| REPÚBLICA DE BRASIL | REPUBLICA DE PERU Y REPUBLICA DE HONDURAS | Centro | 26 | Restablecimiento ITM |
| REPÚBLICA DE COSTA RICA | AZTECAS Y REPÚBLICA DE ARGENTINA | Centro | 4 | Cambio de componentes |
| REPÚBLICA DE NICARAGUA | REPÚBLICA DE ARGENTINA Y ABRAHAM CASTELLANOS | Centro | 1 | Reconexión de líneas de alimentación |
| | | Subtotal: | 73 | |



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|------------------------|--|------------------|------------|--|
| REPÚBLICA DE PARAGUAY | ESQUINA CON PALMA NORTE | Centro | 1 | Cambio de componentes |
| REPÚBLICA DE PERÚ | REPÚBLICA DE ARGENTINA Y REPÚBLICA DE BRASIL | Centro | 9 | Reconexión de líneas de alimentación |
| REPUBLICA DEL SALVADOR | 5 DE FEBRERO Y SIMÓN BOLÍVAR | Centro | 2 | Cambio de componentes |
| REPUBLICA DEL SALVADOR | SIMÓN BOLÍVAR E ISABEL LA CATOLICA | Centro | 1 | Cambio de componentes |
| SAN JERÓNIMO | 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO | Centro | 1 | Reconexión de líneas de alimentación |
| SANTO TOMAS | RAMÓN CORONA Y MISIONEROS | Centro | 1 | Cambio de componentes |
| TALAVERA | MESONES Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR | Centro | 3 | Restablecimiento ITM |
| VIZCAÍNAS | ALDACO Y EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS | Centro | 4 | Excavación de cepa, instalación de tubo pad y reconexión de líneas de alimentación |
| | | Subtotal: | 22 | |
| | Perímetro "A" | Subtotal: | 243 | |



SOS-DGSUS-AP/IE's | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-----------------|--|------------------|------------|---------------------|
| ALAMEDA CENTRAL | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | CAMBIO DE BALASTRO |
| ALAMEDA CENTRAL | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 2 | CAMBIO DE LÁMPARA |
| ALAMEDA CENTRAL | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LUMINARIOS APAGADOS |
| | LUM REP CH | Subtotal: | 4 | |
| | AP REPARADO | Subtotal: | 247 | |

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|----------|---------------------------|
| FUENTE SALTO DEL AGUA | EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN | CENTRO | 1 | ILUMINACION INTERMITENTES |
| EDIFICIO NUEVO GOBIERNO | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2 | CENTRO | 1 | TIRAS LED APAGADAS |
| | IES | Subtotal: | 2 | |



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------|---------------------------|
| FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN | PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| | | Subtotal: | 28 | |



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|---|--|------------------|-----------|--------------------------|
| FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN | PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN | PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| | | Subtotal: | 40 | |



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|--|--|------------------|-----------|--------------------------|
| FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| | | Subtotal: | 35 | |



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------|--------------------------|
| FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| | | Subtotal: | 35 | |



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|------------------------------------|--|------------------|-----------|--------------------------|
| FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE | TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE | TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE | TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE | TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| | | Subtotal: | 35 | |



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|------------------------------------|--|------------------|-----------|--------------------------|
| FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE SALTO DEL AGUA | EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE SALTO DEL AGUA | EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE SALTO DEL AGUA | EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE SALTO DEL AGUA | EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| | | Subtotal: | 35 | |



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------|---------------------------|
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| | | Subtotal: | 26 | |



SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-----------------------------------|--|------------------|------------|---------------------------|
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| | | Subtotal: | 26 | |
| | Fuentes | Subtotal | 260 | |
| | | TOTAL: | 509 | |



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

ALHÓNDIGA



CAMBIO Y DE LÁMPARA

JUSTO SIERRA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

LECUMBERRI



CAMBIO DE COMPONENTES

MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA



REACOMODO DE COMPONENTES



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA Y FOCO



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



RESTABLECIMIENTO DE ITM



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

FUENTE SALTO DEL AGUA



RESTABLECIMIENTO DE ITM, SE CONFIGURA TIMER PARA ENCENDIDO



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

EDIFICIO NUEVO DE GOBIERNO



SE RESTABLECEN TIRAS DE LED APAGADAS



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILÁN



LAVADO DE FUENTE

FUENTE SALTO DEL AGUA



LLENADO DE FUENTE



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE



LLENADO DE FUENTE

FUENTE DANAIDES



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 07 DE AGOSTO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|------------------|---|------------------|-----------|--------------------------------------|
| 16 DE SEPTIEMBRE | SIMON BOLIVAR Y EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS | CENTRO | 1 | Cambio de componentes |
| 20 DE NOVIEMBRE | CHIMALPOPOCA Y EJIDO | CENTRO | 40 | Restablecimiento ITM |
| 5 DE FEBRERO | SAN JERÓNIMO Y AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA | CENTRO | 1 | Cambio de componentes |
| ALHÓNDIGA | SOLEDAD Y CORREGIDORA | CENTRO | 13 | Reconexión de líneas de alimentación |
| CONDESA | TACUBA Y 5 DE MAYO | CENTRO | 1 | Cambio de componentes |
| CORREGIDORA | 2DO CALLEJÓN DE MANZANARES Y EJE 1 ORIENTE | CENTRO | 4 | Reconexión de líneas de alimentación |
| EHEVESTE | SIMÓN BOLÍVAR Y ALDACO | CENTRO | 4 | Reconexión de líneas de alimentación |
| EJE 1 NORTE | MANUEL DOBLADO Y VIDAL ALCOCER | CENTRO | 7 | Reconexión de líneas de alimentación |
| EJE 1 NORTE | EJE 1 NORTE Y REPÚBLICA DE COSTA RICA | CENTRO | 2 | Cambio de componentes |
| EJE 1 ORIENTE | NACIONAL Y JOSÉ JOAQUÍN HERRERA | CENTRO | 1 | Reconexión de líneas de alimentación |
| | | SUBTOTAL: | 74 | |



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 07 DE AGOSTO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-----------------|---|------------------|-----------|--------------------------------------|
| EJE 1 ORIENTE | RAMÓN CORONA Y MISIONEROS | CENTRO | 2 | Cambio de componentes |
| EMILIANO ZAPATA | PLAZA DE SAN PABLO Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER | CENTRO | 50 | Restablecimiento ITM |
| ERASMO | VENUSTIANO CARRANZA Y CORREGIDORA | CENTRO | 1 | Cambio de componentes |
| FILOMENO MATA | 5 DE MAYO Y FRANCISCO I. MADERO | CENTRO | 1 | Cambio de componentes |
| JESUS MARIA | REGINA Y MESONES | CENTRO | 1 | Cambio de componentes |
| LEANDRO VALLE | REPUBLICA DE PERU Y BELISARIO DOMÍNGUEZ | CENTRO | 2 | Instalación de componentes |
| LIC. LA VERDAD | CALLE DE MONEDA Y REPÚBLICA DE GUATEMALA | CENTRO | 8 | Reconexión de líneas de alimentación |
| MESONES | ISABEL LA CATÓLICA Y SIMÓN BOLÍVAR | CENTRO | 1 | Cambio de componentes |
| PLAZA TOPACIO | REGINA Y MESONES | CENTRO | 5 | Reconexión de líneas de alimentación |
| REGINA | ESQUINA CON 20 DE NOVIEMBRE | CENTRO | 1 | Cambio de componentes |
| | | SUBTOTAL: | 72 | |



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 07 DE AGOSTO.

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|----------------------|--|------------------|------------|--------------------------------------|
| REPÚBLICA DE PERÚ | REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA | CENTRO | 9 | Reconexión de líneas de alimentación |
| REPÚBLICA DE URUGUAY | SIMON BOLIVAR Y EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS | CENTRO | 1 | Cambio de componentes |
| RODRÍGUEZ PUEBLA | REPÚBLICA DE VENEZUELA Y JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | CENTRO | 20 | Reconexión de líneas de alimentación |
| SANTO TOMAS | REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR | CENTRO | 19 | Instalación de componentes |
| SANTO TOMAS | REPÚBLICA DE URUGUAY Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR | CENTRO | 1 | Cambio de componentes |
| SANTO TOMAS | REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y REPÚBLICA DE URUGUAY | CENTRO | 31 | Reconexión de líneas de alimentación |
| SOLEDAD | CALLEJÓN LECHERAS Y JESÚS MARÍA | CENTRO | 26 | Reconexión de líneas de alimentación |
| TALAVERA | MESONES Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR | CENTRO | 3 | Reconexión de líneas de alimentación |
| TALAVERA | MESONES Y REPÚBLICA DE EL SALVADOR | CENTRO | 3 | Reacomodo de componentes |
| VENUSTIANO CARRANZA | EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y SIMÓN BOLÍVAR | CENTRO | 1 | Cambio de componentes |
| | | SUBTOTAL: | 114 | |
| | Perímetro "A" | Subtotal: | 332 | |



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 07 DE AGOSTO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-----------------|--------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|
| ALAMEDA CENTRAL | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO | CENTRO | 1 | CAMBIO DE LÁMPARA |
| ALAMEDA CENTRAL | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO | CENTRO | 1 | CAMBIO DE TUBERÍA DAÑADA |
| ALAMEDA CENTRAL | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO | CENTRO | 1 | REPARACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO |
| ALAMEDA CENTRAL | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO | CENTRO | 1 | REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN |
| | LUM REP CH | Subtotal: | 4 | |
| | AP REPARADO | Subtotal: | 336 | |

REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 07 DE AGOSTO

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|--------------------|-------------------|------------------|----------|------------------------------|
| HEMICICLO A JUÁREZ | AV. JUAREZ No. 50 | CENTRO | 1 | PROYECTORES SIN PROGRAMACIÓN |
| | IES | Subtotal: | 1 | |



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 07 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------|--------------------------|
| FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN | PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN | PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| | | Subtotal: | 34 | |



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 07 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|---|--|------------------|-----------|---------------------------|
| FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN | PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN | PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN | PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| | | Subtotal: | 34 | |



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 07 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|--|--|------------------|-----------|--------------------------|
| FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| | | Subtotal: | 35 | |



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 07 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------|---------------------------|
| FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| | | Subtotal: | 33 | |



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 07 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|------------------------------------|--|------------------|-----------|--------------------------|
| FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE | TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE | TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE | CENTRO | 6 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE | TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE | CENTRO | 6 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE | TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| | | Subtotal: | 30 | |



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 07 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|------------------------------------|--|------------------|-----------|---------------------------|
| FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE SALTO DEL AGUA | EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTE SALTO DEL AGUA | EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE SALTO DEL AGUA | EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTE SALTO DEL AGUA | EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE SALTO DEL AGUA | EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| | | Subtotal: | 26 | |



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 07 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------|---------------------------|
| FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL) | AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| | | Subtotal: | 26 | |



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 07 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------|---------------------------|
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | APLICACIÓN DE QUÍMICOS |
| | | Subtotal: | 26 | |



SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 07 DE AGOSTO

| FUENTE | UBICACIÓN | COLONIA | CANTIDAD | INCIDENCIA |
|-----------------------------------|--|------------------|------------|---------------------------|
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LAVADO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LAVADO PROFUNDO DE FUENTE |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 5 | LIMPIEZA DE LA PERIFERIA |
| FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4 | AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUÁREZ Y DR. MORA) | CENTRO | 1 | LLENADO DE FUENTE |
| | | Subtotal: | 12 | |
| | Fuentes | Subtotal | 256 | |
| | | TOTAL: | 593 | |



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

20 DE NOVIEMBRE



RESTABLECIMIENTO DE ITM

ERASMO CASTELLANOS



CAMBIO DE COMPONENTES

SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

LICENCIADO VERDAD



REPÚBLICA DE COLOMBIA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-AP | Anexos

REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A"

SANTO TOMÁS



INSTALACIÓN DE COMPONENTES

TALAVERA






RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL




SE RESTABLECE EL ITM Y RECONECTAN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

ALAMEDA CENTRAL



RECONEXIÓN DE LÍNEAS EN BALASTRO ELECTRÓNICO Y CAMBIO DE FOCO



SOS-DGSUS-IE's | Anexos

HEMICICLO A JUÁREZ



SE RESTABLECE ITM



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILÁN



FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE



ENCENDIDO DE FUENTE



SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE SALTO DEL AGUA



LAVADO PROFUNDO DE FUENTE



04

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - **Subdirección de Limpieza Zona
Centro**



SOS-DGSUS | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 13/08 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------|--|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Limpieza | 01) Barrido de guarnición en PA del CH | 18,468.24 | kilómetros | quincenal | 27 de Agosto |
| Limpieza | 02) Barrido de Corredor peatonal Circuito Plaza de la Constitución | 4,074,000 | metros cuadrados | | |
| Recolección | 03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido | 14,454.75 | metros cúbicos | | |
| | 04) Tierra recolectada en PA del CH | 154.25 | metros cúbicos | | |
| Limpieza | 05) Papeleo en área verde | 254,940 | metros cuadrados | | |



SOS-DGSUS | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte al 13/08 | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|------------------------|--|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Lavado | 06) Lavado de papeleras | 1,680 | piezas | quincenal | 27 de Agosto |
| | 07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH | 986,570 | metros cuadrados | | |
| | 08) Sitio críticos lavados en PA de CH | 383 | Sitios | | |
| | 09) Lavado de mobiliario urbano | 18,480 | Metros cuadrados | | |
| Recolección | 10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos) | 525 | sitios | | |
| Limpieza | 11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo , Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución | 12,362 | piezas | | |
| Eliminación de grafiti | 12) Eliminación de grafiti en PA de CH, Corredor Peatonal, Plaza de la Constitución y Alameda Central. | 688 | metros cuadrados | | |
| Limpieza | 13) Retiro de propaganda en PA de CH | 4,022 | piezas | | |


ELIMINACIÓN DE GRAFITI



| VIALIDAD | Cantidad | U.M. |
|---|--------------|---------------|
| AV. JUÁREZ , EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS | (PROTESTA) | 30 m2 |
| 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD | (PROTESTA) | 31 m2 |
| AV. JUÁREZ (HEMICICLO A JUÁREZ) EN EL TAPIAL QUE RESGUARDA EL MONUMENTO | (PROTESTA) | 615 m2 |
| AV. JUÁREZ DE LUIS MOYA A DOLORES | (VANDÁLICO) | 12 m2 |
| | TOTAL | 688 m2 |



ELIMINACIÓN DE GRAFFITI PROTESTA 676 M2 Y VANDÁLICO 12 M2



ELIMINACIÓN DE GRAFITI



ELIMINACIÓN DE GRAFITI





ELIMINACIÓN DE GRAFITI



ELIMINACIÓN DE GRAFITI



Informe de apoyo realizado a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) Perímetros A y B



Periodo: del 24 de julio al 13 de agosto de 2025

| VIALIDAD | UBICACIÓN | DÍAS LABORADOS | FRECUENCIAS DE ATENCIÓN | BARRIDO MANUAL M2 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3 | OBSERVACIONES |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO | DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA | 18 | 28 | 63,000 | 5.60 | |
| PLAZA CONCEPCIÓN | BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y HÉROES | 3 | 3 | 9,000 | 5.40 | |
| LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN | DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL | 17 | 26 | 2,600 | 5.30 | BARRIDO EN CORREDOR SEMI - PEATONAL |
| PLAZA 23 DE MAYO | BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL | 17 | 26 | 63,284 | 5.30 | |
| CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE | DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO | 17 | 26 | 58,240 | 7.30 | |



| VIALIDAD | UBICACIÓN | DÍAS LABORADOS | FRECUENCIAS DE ATENCIÓN | BARRIDO MANUAL M2 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3 | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| REPÚBLICA DE BRASIL | ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA | 15 | 23 | 2,300 | 5.80 | SE REALIZÓ EL BARRIDO EN BANQUETA |
| CALLEJÓN DE ECUADOR | DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR | 14 | 15 | 9,000 | 46.00 | |
| EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER | ESQUINA LECUMBERRI | 11 | 11 | 1,540 | 43.00 | SE REALIZÓ BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA |
| REPÚBLICA DE PERÚ | ESQUINA EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS | 2 | 2 | 200 | 0.40 | SE REALIZÓ EL BARRIDO EN BANQUETA |
| AV. PASEO DE LA REFORMA | BUCARELI | 1 | 1 | 100 | 1.50 | SE REALIZÓ BARRIDO EN ÁREA VERDE DEL CAMELLÓN |
| ALAMEDA CENTRAL | JARDINERAS DE PASILLO 3 | 1 | 1 | 150 | 0.50 | SE REALIZÓ BARRIDO EN JARDÍN |



| VIALIDAD | UBICACIÓN | DÍAS LABORADOS | FRECUENCIAS DE ATENCIÓN | BARRIDO MANUAL M2 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3 | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS | DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ | 1 | 1 | 200 | 1.50 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |
| DR. PASTEUR | Y DR. BALMIS | 1 | 1 | 200 | 17.00 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |
| DR. PASTEUR | Y DR. LUCIO | 1 | 1 | 100 | 3.00 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |
| DR. MARQUEZ | ENTRE AV. CUAUHTÉMOC Y DR. JIMÉNEZ | 1 | 1 | 100 | 8.00 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |
| EJE 3 SUR | ESQUINA DR. IGNACIO MORONES PRIETO Y AV. CUAUHTÉMOC | 1 | 1 | 100 | 15.00 | SE REALIZÓ BARRIDO EN EXPLANADA DEL METRO CENTRO MÉDICO |
| PLAZA SANTA CATARINA | REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS | 6 | 6 | 17,238 | 18.00 | |



| VIALIDAD | UBICACIÓN | DÍAS LABORADOS | FRECUENCIAS DE ATENCIÓN | BARRIDO MANUAL M2 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3 | OBSERVACIONES |
|---------------------|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| REVILLAGIGEDO | ESQUINA INDEPENDENCIA | 2 | 2 | 100 | 2.40 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |
| ALAMEDA CENTRAL | JARDINERAS DE PASILLO 2 | 1 | 1 | 100 | 0.25 | SE REALIZÓ BARRIDO EN JARDÍN |
| CALLE VIOLETA | ENTRE GALEANA Y RIVA PALACIO | 2 | 2 | 200 | 30.00 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |
| PLAZA ZARCO | AV. PASEO DE LA REFORMA ESQUINA AV. HIDALGO | 1 | 1 | 100 | 4.00 | |
| PLAZA SAN FERNANDO | | 1 | 1 | 250 | 5.00 | |
| BELISARIO DOMÍNGUEZ | ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLEJÓN DEL 57 | 2 | 2 | 200 | 6.50 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |




| VIALIDAD | UBICACIÓN | DÍAS LABORADOS | FRECUENCIAS DE ATENCIÓN | BARRIDO MANUAL M2 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3 | OBSERVACIONES |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| PLAZA GARIBALDI | EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y ALLENDE | 1 | 1 | 200 | 4.00 | |
| PLAZA MONTERO | REPÚBLICA DE PERÚ ESQUINA PLAZA MONTERO | 1 | 1 | 1,125 | 2.00 | |
| GALEANA | ESQUINA MOCTEZUMA | 1 | 1 | 100 | 0.20 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |
| AV. RICARDO FLORES MAGÓN | AV. INSURGENTES NORTE Y CALLE ZARAGOZA | 1 | 1 | 50 | 0.20 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BAJO PUENTE |
| ROSALES 6 | AV. TENOCHTITLAN Y AV. HIDALGO | 1 | 1 | 100 | 3.00 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |
| 5 DE FEBRERO | MESONES | 1 | 1 | 100 | 0.60 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |



| VIALIDAD | UBICACIÓN | DÍAS LABORADOS | FRECUENCIAS DE ATENCIÓN | BARRIDO MANUAL M2 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3 | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| GANTE | ESQUINA VENUSTIANO CARRANZA | 1 | 1 | 100 | 0.40 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |
| TACUBA | ESQUINA PALMA | 1 | 1 | 100 | 0.40 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |
| ANGELA PERALTA | ESQUINA AV. HIDALGO | 1 | 1 | 1.00 | 0.25 | SE REALIZÓ BARRIDO EN JARDÍN |
| EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS | ESQUINA REPÚBLICA DE CUBA | 1 | 1 | 100 | 3.00 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |
| PLAZA TLAXCOAQUE | ENTRE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, ESQUINA DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE | 1 | 1 | 100 | 1.00 | |
| ALAMEDA CENTRAL | JARDINERAS DE PASILLO 4 | 1 | 1 | 100 | 0.25 | SE REALIZÓ BARRIDO EN JARDÍN |



| VIALIDAD | UBICACIÓN | DÍAS LABORADOS | FRECUENCIAS DE ATENCIÓN | BARRIDO MANUAL M2 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3 | OBSERVACIONES |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| PLAZA DE LA REPÚBLICA | | 1 | 1 | 100 | 1.00 | SE REALIZÓ BARRIDO EN JARDÍN |
| CALZADA DE TLALPAN | ESQUINA ERMITA IZTAPALAPA | 1 | 1 | 100 | 16.00 | SE REALIZA BARRIDO EN BAJO PUENTE |
| AV. PASEO DE LA REFORMA | DE FLORENCIA A BERNA | 1 | 1 | 100 | 2.00 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |
| DR. BARRAGÁN | DR. NEVA | 1 | 1 | 100 | 4.00 | SE REALIZÓ BARRIDO EN BANQUETA |
| PLAZA JOSÉ MARTÍ | ENTRE AV. BALDERAS Y AV. HIDALGO | 1 | 1 | 100 | 0.25 | |
| EJE 1 PONIENTE | ENTRE VIADUCTO Y MIGUEL ALEMÁN | 1 | 1 | 100 | 8.00 | SE REALIZÓ BARRIDO SOBRE ACUEDUCTO |
| ANDADOR 2 DE ABRIL | DE PENSADOR MEXICANO A MINA | 1 | 1 | 1,264 | 6.00 | SE REALIZÓ BARRIDO EN ANDADOR |




**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL
CORREDOR PEATONAL SAN
ILDEFONSO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA CONCEPCIÓN, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA
23 DE MAYO, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN
REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA
DE BOLIVIA, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1
ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA
LECUMBERRI, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE PERÚ, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y BUCARELI, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS PASILLO 3 POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL
LÁZARO CÁRDENAS, DE BELISARIO
DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ, POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO DE LA POLICÍA
TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DR. PASTEUR Y DR. BALMIS, EN APOYO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DR. PASTEUR Y DR. LUCIO, EN APOYO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DR. MARQUÉZ
ENTRE AV. CUAUHTÉMOC Y DR. JIMÉNEZ,
EN APOYO LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), POR EL RETIRO
DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 3 SUR,
ESQUINA DR. IGNACIO MORONES PRIETO,
POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA
DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL
(SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC).**





ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REVILLAGIGEDO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA CENTRAL, JARDINERAS PASILLO 2 POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE VIOLETA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC).



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA GARIBALDI, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA MONTERO, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE
GALEANA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. RICARDO FLORES MAGÓN (BAJO PUENTE), POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ROSALES 6,
POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y
EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN 5 DE FEBRERO
Y MESONES, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN
SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD
SOCIAL (SEBIEN)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN GANTE,
ESQUINA VENUSTIANO CARRANZA POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y
EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN TACUBA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)




ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ANGELA PERALTA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN), EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL
LÁZARO CÁRDENAS, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA TLAXCOAQUE, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ALAMEDA
CENTRAL JARDINERA DE PASILLO 4, POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA
DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y
EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA
TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SSC)**






ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA REPÚBLICA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALZADA DE TLALPAN, ESQUINA ERMITA IZTAPALAPA POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA, DE FLORENCIA A BERNA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DR. BARRAGÁN Y NEVA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA
JOSÉ MARTÍ, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN).**







**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1
PONIENTE Y VIADUCTO, POR EL
RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE, EN APOYO A LA
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN
ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL
ANDADOR 2 DE ABRIL, POR EL RETIRO DE
PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE,
EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL
BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN)
Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
(SSC)**




**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL EVENTO
"MEMORIA LUMINOSA III –
TENOCHTITLAN: 700 AÑOS"**



**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN POR EL EVENTO
“VELADA DE DANZANTES PREHISPÁNICOS,
EN EL MARCO DE LOS 700 AÑOS, DE LA
FUNDACIÓN DE MÉXICO –
TENOCHTITLAN”.**



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL MAGNO EVENTO DENOMINADO "SIETE SIGLOS DE LEGADO DE LA GRANDEZA DE MÉXICO - TENOCHTITLAN 1325- 2025".




**RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LA "FERIA DE
LAS AFORES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO 2025"**




**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR EL APOYO
BRINDADO A LA SECRETARÍA DE
CULTURA, PARA EL RETIRO DE TÓTEM
DE UNICEL**



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL EVENTO DENOMINADO "FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS, ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO",



LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL EVENTO DENOMINADO "FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS, ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO",



**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LAS
“AUDIENCIAS ZÓCALO DE GOBIERNO
CIUDADANO”, PARA ATENDER
DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS,
NECESIDADES, PROPUESTAS Y
PROBLEMÁTICAS DE LOS
CAPITALINOS, POR PARTE DE LA
JEFA DE GOBIERNO LA LIC. CLARA
MARINA BRUGADA MOLINA.**





**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LAS
“AUDIENCIAS ZÓCALO DE GOBIERNO
CIUDADANO”, PARA ATENDER
DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS,
NECESIDADES, PROPUESTAS Y
PROBLEMÁTICAS DE LOS
CAPITALINOS, POR PARTE DE LA
JEFA DE GOBIERNO LA LIC. CLARA
MARINA BRUGADA MOLINA.**



**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN, POR LAS
“AUDIENCIAS ZÓCALO DE GOBIERNO
CIUDADANO”, PARA ATENDER
DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS,
NECESIDADES, PROPUESTAS Y
PROBLEMÁTICAS DE LOS
CAPITALINOS, POR PARTE DE LA
JEFA DE GOBIERNO LA LIC. CLARA
MARINA BRUGADA MOLINA.**






LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA PILARES, ZÓCALO - TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ PERMANENTEMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, DONDE SE IMPARTIRÁN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURALES Y AUTO ECONÓMICAS EN CORREDOR PEATONAL.




LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, POR EL PROGRAMA PILARES, ZÓCALO - TENOCHTITLAN, ACTIVIDAD QUE SE REALIZARÁ PERMANENTEMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, DONDE SE IMPARTIRÁN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURALES Y AUTO ECONÓMICAS EN CORREDOR PEATONAL.



**LAVADO PLAZA SANTA CATARINA, POR
LOS EVENTOS SOCIO – CULTURALES,
REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO DEL
CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DENOMINADO “TEATRO
VENTURA”**



**EN RESPUESTA AL OFICIO
ACH/DEPPMCCH/SPYEP/052/2025,
SIGNADO POR LA MTRA. JULIA
CORTEZ BONILLA, SUBDIRECTORA DE
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE LA AUTORIDAD DEL
CENTRO HISTÓRICO, DONDE SE
SOLICITA LA LIMPIEZA CADA PRIMER
SÁBADO DE MES EN CORREDOR
REGINA, CON MOTIVO DEL "BAZAR
CULTURAL"**





BARRIDO MANUAL





RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS





RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS





LAVADO






LAVADO DE PAPELERAS



RETIRO DE PROPAGANDA





RETIRO DE CHICLES





ALAMEDA CENTRAL



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL
MONUMENTO A HEMICICLO A JUÁREZ, POR
LA BRIGADA MURALISTA EN APOYO AL
PUEBLO PALESTINO.**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, POR EL EVENTO CULTURAL MUSICAL, POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN EL KIOSKO.





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA
CENTRAL, POR LA BRIGADA MURALISTA,
EN APOYO AL PUEBLO PALESTINO.**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA ALAMEDA CENTRAL, HEMICICLO A JUÁREZ, POR PARTE DEL C. HUGO VELASCO PACHECO, ENLACE EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.





05

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y
Sustentabilidad - CAVEP - **Subdirección de Áreas
Verdes Zona Centro**



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**MESA INTERINSTITUCIONAL
DE INFRAESTRUCTURA**

CENTRO HISTÓRICO

ATENCIONES EN POLÍGONO DEL CENTRO HISTÓRICO



APOYOS EMERGENTES

PETICIÓN: DERRIBO DE ÁRBOLES MUERTOS EN PIE
FECHA DE ATENCIÓN: 12-08-25

UBICACIÓN: PLAZA GARIBALDI

ACCIONES REALIZADAS:

- DERRIBO DE ÁRBOL 3 PZAS
- BARRIDO FINO 150 M2
- RETIRO DE DESECHO 5 M3





APOYOS EMERGENTES

PETICIÓN: PODA DE ÁRBOL

FECHA DE ATENCIÓN: 12 DE AGOSTO 2025


UBICACIÓN: VIZCAÍNAS Y

CALLE MESONES, COL. CENTRO

ACCIONES REALIZADAS

- PODA DE ÁRBOL 6 PZA
- BARRIDO FINO 350 M2
- RETIRO DE DESECHO VEGETAL 8 M3







APOYOS EMERGENTES

PETICIÓN: PODA DE ÁRBOLES

FECHA DE ATENCIÓN:

11 DE AGOSTO 2025

UBICACIÓN: CENTRO DE CULTURA
CASA TALAVERA

ACCIONES REALIZADAS:

- PODA DE ÁRBOL 1 PZA.
- BARRIDO FINO 80 M2
- RETIRO DE DESECHO VEGETAL 3 M3





APOYOS EMERGENTES

PETICIÓN: PODA DE ÁRBOL LIBERACIÓN
DE CÁMARA

FECHA DE ATENCIÓN: 14/08/2025

UBICACIÓN: MONTE DE PIEDAD Y
5 DE MAYO , COL CENTRO

ACCIONES REALIZADAS:

- PODA DE ÁRBOL 1 PZA.
- BARRIDO FINO 60 M2
- RETIRO DE DESECHO VEGETAL 1 M3





06

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO



STC-Metro | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte del 1 al 14 de Agosto | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|-------------------------|--|-------------------------------|---|--------------|-----------------|
| Atención de incidencias | 01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las 75 ubicadas en las estaciones del CH | 6 | Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant. | quincenal | 27 de agosto |
| Atención de incidencias | 02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los 19 ubicados en las estaciones del CH | 2 | Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant. | | |

| ESCALERAS | | | |
|--------------|---------|----------------|---------|
| Perímetro A | | Perímetro B | |
| Allende | Línea 2 | Balderas | Línea 1 |
| Bellas Artes | Línea 8 | Salto del agua | Línea 8 |

| ELEVADORES | |
|------------|---------|
| Cuauhtémoc | Línea 1 |
| Balderas | Línea 3 |



STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECAÑICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

| N° | LÍNEA | ESTACIÓN | ESCALERA | OPERÓ CORRECTAMENTE Del 01 al 14 de agosto del 2025 | | | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|--------------------|-------|----------------|----------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | |
| PERÍMETRO A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2 | Hidalgo | 8724 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | NO | SÍ | FILTRACION |
| 13 | 2 | Allende | 7697 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SE RETIRO MOTOR PARA REPARACION |
| 32 | 8 | Bellas Artes | K6. | NO | NO | NO | NO | SÍ | FUERA DE SERVICIO POR GUIA DE TACON SUPERIOR IZQUIERDA DOBLADA Y RIEL IZQUIERDO SIN TORNILLOS |
| 33 | 8 | Bellas Artes | K7. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | EMBOBINADO DE MOTOR DAÑADO |
| 34 | 8 | Bellas Artes | K8. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | DEBIDO AL TIEMPO DE USO Y VIDA UTIL EL MOTO-REDUCTOR SE ENCUENTRA CON DAÑO |
| 35 | 8 | Bellas Artes | K9. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | RODAJAS DAÑADAS Y FUGA EN MOTO-REDUCTOR, TAPIADA |
| PERÍMETRO B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 1 | Balderas | 7676 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PASAMANOS DERECHO DAÑADO |
| 63 | 8 | Salto del Agua | 8SA11S | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PASAMANOS IZQUIERDO DAÑADO |
| 74 | B | Morelos | T1 | NO | NO | NO | NO | SÍ | FUERA DE SERVICIO POR 3CADENAS DE IMPULSION DAÑADAS |
| 75 | B | Morelos | T2 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |

Página 1



STC-Metro | Indicadores

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LOS ELEVADORES DE LA RED DEL S.T.C INSTALADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO

| N° | LÍNEA | ESTACIÓN | ELEVADOR | OPERÓ CORRECTAMENTE Del 01 al 14 de agosto del 2025 | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|--------------------|-------|-------------|-----------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | V | S | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | |
| PERÍMETRO A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | Pino Suárez | PIN2-ET1 | NO | NO | SÍ | EN REVISION POR FALLA DE COMUNICACIÓN, POSIBLE DAÑO EN CABLE VIAJERO Y TARJETAS |
| 4 | 2 | Pino Suárez | PIN-2-ET2 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | FALLA INTERMITENTE |
| PERÍMETRO B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | MERCED | MRD1-1ET | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | INGRESO DE AGUA PLUVIAL |
| 9 | 1 | MERCED | MRD1-2ET | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | SÍ | INGRESO DE AGUA PLUVIAL |
| 12 | 1 | BALDERAS | BAL1-ET1 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO | SÍ | SÍ | FUERA DE SERVICIO POR FOSA INUNDADA Y CORTO EN MICROS |
| 13 | 1 | CUAUHTEMOC | CUA-1ET | SÍ | NO | CONECTOR CL DE TARJETA AL1M DAÑADO TARJETA AL1 DAÑADA Y EQUIPO AMORDAZADO |
| 18 | 3 | BALDERAS | BAL3-ET2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | FALLA INTERMITENTE |



07

**INSTITUTO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA E
HISTÓRIA**



INAH | Indicadores

| Estrategia | Indicador | Reporte del 24 de julio al 6 de agosto | U. Medida | Periodicidad | Próximo reporte |
|--------------|---|--|-----------|--------------|--------------------|
| Solicitud | 01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH | 11 | cantidad | quincenal | 27 de agosto |
| | 02) Solicitud de colocación de enseres | 0 | cantidad | | |
| Autorización | 03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH | 12 | cantidad | | |
| | 04) Autorizaciones de colocación de enseres | 0 | cantidad | | |



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

| TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 24 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX | | | | | |
|--|-----------------------------|-----|---------|---|--------------|
| No. | DIRECCIÓN | No. | COLONIA | OBRA | TIPO DE OBRA |
| 1 | 16 DE SEPTIEMBRE | 82 | CENTRO | CAMBIO DE CORTINA METALICA | OBRA MENOR |
| 2 | EHEVESTE | 7 | CENTRO | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL | OBRA MAYOR |
| 3 | REPÚBLICA DE GUATEMALA | 18 | CENTRO | MANTENIMIENTO | OBRA MAYOR |
| 4 | SAN ILDEFONSO | 80 | CENTRO | CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN | OBRA MAYOR |
| 5 | EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS | 10 | CENTRO | MANTENIMIENTO | OBRA MENOR |
| 6 | AVENIDA HIDALGO | 51 | CENTRO | QUINTA ETAPA DE ATENCIÓN DE DAÑOS | OBRA MAYOR |
| 7 | BELISARIO DOMINGUEZ | 28 | CENTRO | CONTINUIDAD DE CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN | OBRA MAYOR |



INAH | Anexos

Solicitudes de obra

| TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 24 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX | | | | | |
|--|---------------------|-----|---------|--|--------------|
| No. | DIRECCIÓN | No. | COLONIA | OBRA | TIPO DE OBRA |
| 8 | AV JUAREZ | 70 | CENTRO | PRÓRROGA 331/24 MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN INTEGRAL | OBRA MENOR |
| 9 | REPÚBLICA DE BRASIL | 37 | CENTRO | INTERVENCIÓN EN PÓRTICO | OBRA MAYOR |
| 10 | SIMON BOLIVAR | 24 | CENTRO | ANUNCIO | OBRA MENOR |
| 11 | SANTÍSIMA | 12 | CENTRO | CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN | OBRA MAYOR |



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

| AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 24 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2025 | | | | | |
|--|---------------------------------|-------|---------|--|--------------|
| No. | UBICACIÓN | No. | COLONIA | TRABAJOS | TIPO DE OBRA |
| 1 | DEL CARMEN | 20 | CENTRO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. | OBRA MENOR |
| 2 | ALLENDE-BELISARIO DOMÍNGUEZ | 38-22 | CENTRO | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA. | OBRA MAYOR |
| 3 | FRAY SERVANDO TERESA DE MIER | 50 | CENTRO | CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLO HABITACIONAL DE DEPARTAMENTOS. | OBRA MAYOR |
| 4 | LUCERNA | 18 | JUAREZ | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA. | OBRA MENOR |
| 5 | TACUBA / MONTE DE PIEDAD-TACUBA | 87 | CENTRO | CANALIZACIÓN DE RED ELÉCTRICA SOBRE LA BANQUETA. | OBRA MENOR |
| 6 | REPÚBLICA DE ECUADOR | 113 | CENTRO | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA PARTE POSTERIOR DEL PREDIO. | OBRA MAYOR |
| 7 | ITURBIDE | 18 | CENTRO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL INTERIOR DEL INMUEBLE. | OBRA MENOR |
| 8 | AV. JUÁREZ | 44 | CENTRO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. | OBRA MAYOR |



INAH | Anexos

Autorizaciones de obra

| AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 24 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2025 | | | | | |
|--|-----------------------------|-----|---------|--|--------------|
| No. | UBICACIÓN | No. | COLONIA | TRABAJOS | TIPO DE OBRA |
| 9 | BOLÍVAR | 16 | CENTRO | COLOCACIÓN DE CÁMARA DE VIGILANCIA EN LA PLANTA BAJA DEL INMUEBLE. | OBRA MENOR |
| 10 | REPÚBLICA DE GUATEMALA | 18 | CENTRO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL PORTÓN PRINCIPAL. | OBRA MENOR |
| 11 | EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS | 42 | CENTRO | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA. | OBRA MENOR |
| 12 | 5 DE MAYO | 29 | CENTRO | TRABAJOS DE REMODELACIÓN. | OBRA MENOR |



08

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

| Tema | Indicador | Periodicidad | Quincena Del 31 de julio al 14 de agosto | Próximo reporte |
|--|---|--------------|--|----------------------|
| Mantenimiento a infraestructura | Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura | Quincenal | 0 | 28 de agosto 2025 |
| | Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe | Quincenal | 36 | |
| | Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica | Quincenal | 17 | |
| | Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas | Quincenal | 2 | |
| | Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública | Quincenal | 1 | |

Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 2. Detalle de ubicaciones

Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

| DIRECCIÓN | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|--|----------------------|---------|-----------|-------------------------------|
| REP. DE CHILE ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y EJE 1 NORTE | SIN DATO | CENTRO | 12 | DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS |
| ALLENDE ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y EJE 1 NORTE | SIN DATO | CENTRO | 12 | DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS |
| REP. DE BRASIL ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y EJE 1 NORTE | SIN DATO | CENTRO | 12 | DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS |
| TOTAL | | | 36 | |



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 3. Detalle de ubicaciones

Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------------------|
| PUENTE SANTO TOMAS 30 | REP. DE URUGUAY | REP. DEL SALVADOR | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| SAN ANTONIO TOMATLAN 35 | CJON MIXCALCO | CIRCUNVALACION | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| SOLEDAD 34 | JESUS MARIA | ALHÓNDIGA | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| MIXCALCO 18 | LEONA VICARIO | MANUEL DOBLADO | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| LAZARO CARDENAS 23 | INDEPENDENCIA | ARTÍCULO 123 | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| REP. DE COSTA RICA 85 | GONZALEZ ORTEGA | FLORIDA | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| JESUS MARIA 26 | SOLEDAD | ZAPATA | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| LOPEZ 22 | INDEPENDENCIA | ARTÍCULO 123 | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| GONZALEZ ORTEGA 40 | REP. DE COSTA RICA | EJE 1 NORTE | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| CORREGIDORA 73 | CALLE ROLDAN | 2 CJON MANZANARES | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| SOLEDAD 58 | MARGIL | SAN MARCOS | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| ROLDAN 67 | MESONES | MISIONEROS | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| FLORIDA 45 | REP DE COSTA RICA | EJE 1 NORTE | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| REP. DE HAITÍ 6 | REP. DE ARGENTINA | REP. DE DOMINICANA | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| MISIONEROS 9 | ROLDAN | TOPACIO | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| REP. DE PERÚ 100 | ALTUNA | REP. DE BRASIL | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |
| MARGIL 30 | ZAPATA | SOLEDAD | ----- | CENTRO | 1 | FALLA EN BAJA TENSIÓN |



Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|-----------|---|----------------------|---------|----------|---------------------|
| | LUIS MOYA ESQ. JUAREZ | ----- | CENTRO | 1 | REPOSICIÓN DE TAPAS |
| | INDEPENDENCIA ENTRE REVILLAGIGEDO Y JOSÉ AZUETA | ----- | CENTRO | 1 | REPOSICIÓN DE TAPAS |

Anexo 5. Detalle de ubicaciones

Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública


| DIRECCIÓN | ENTRE CALLES | NO. EXT O REFERENCIA | COLONIA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|------------------|--------------------------|----------------------|---------|----------|----------------------------|
| REP. DE PARAGUAY | COMONFORT PALMA NORTE | ----- | CENTRO | 1 | REPARACION DE BAJA TENSIÓN |



TURNOS E INCIDENCIAS

ASUNTOS GENERALES





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO