



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

## AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

**IX Sesión Ordinaria**

**16 de mayo 2025**



# ORDEN DEL DÍA

- ❏ Mensaje de bienvenida
- ❏ Reportes institucionales
- ❏ Turnos
- ❏ Asuntos generales



# REPORTES INSTITUCIONALES



# 01

## AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 15 de mayo	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
<b>Atención de incidencias</b>	Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	<b>128</b>	Acciones	<b>Quincenal</b>	<b>30 de mayo</b>
<b>Justicia Cívica</b>	Atención parques, plazas o áreas verdes y mantenimientos menores con apoyo de justicia cívica y foto cívicos	<b>5</b>	Acciones		
<b>Eliminación de grafiti</b>	Eliminación de grafiti en CH	<b>0/0</b>	Sitios/M2		
<b>Riego de áreas verdes</b>	Atención áreas verdes y espacios públicos - ACH	<b>19</b>	jornadas		



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
06/05/2025	Carga y descarga de 3.00 m <sup>3</sup> de escombros para disposición final	<b>San Antonio Abad #65 hacia La Ciudadela</b>		
	Demolición de 2 bolardos con concreto estampado color negro	<b>16 de Septiembre entre Gante a Eje Central Lazaro Cardenas</b>		
	Colocación de 2 bolardos con concreto estampado color negro			



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
06/05/2025	Colocación de 2 bolardos	<b>16 de Septiembre entre Bolívar a Gante</b>		
	Colado de 1:00 m2 de banqueta estampado color negro			



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
07/05/2025	Demolición de piso	Gante y 16 de Septiembre		
	Colado de banquetta en estampado negro 1:00 m2			
	Colocación de 1 bolardo			



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
07/05/2025	Se renivelan 2 losetas de 40x40 cm	<b>Madero esq. Plaza de la Constitución (frente a joyería Rosy)</b>		
	Colado de concreto en estampado de 0,32 m2			



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
07/05/2025	Se hace retiro de 10 losetas en mal estado	Plaza Empedradillo		
	Se coloca 10 losetas de 20x40 cm			
	Retiro de 6 losetas en 40x40 cm			
	Colocación de 4 losetas de 20x40 cm			



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
08/05/2025	Se hace retiro de 1 bolardo impactado	<b>Belisario Dominguez esq. Rep. de Chile</b>		


# Seguimiento

## Recorrido interinstitucional para la evaluación de infraestructura y ordenamiento en la Plaza de la Ciudadela, Plaza del Danzón y Parque Tolsa

En seguimiento a los acuerdos establecidos en la 8ª Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras, celebrada el viernes 25 de abril, se llevó a cabo el recorrido en Plaza de la Ciudadela, Plaza del Danzón y Parque Tolsá el jueves 8 de mayo, ubicado en Av. Balderas entre Emilio Dondé y Enrico Martínez como parte de la atención a plazas, parques y jardines del perímetro A del Centro Histórico.

El objetivo fue revisar las **condiciones actuales** de la plaza e identificar áreas de oportunidad en materia de infraestructura, mantenimiento y entorno urbano, así como **retomar acciones conjuntas entre dependencias** para su mejora integral.

- Participaron representantes de diversas dependencias:
  - Autoridad del Centro Histórico (**ACH**)
  - Secretaría de Obras y Servicios - Subdirección de Limpieza Zona Centro
  - Secretaría de Obras y Servicios - Alumbrado Público
  - Secretaría de Obras y Servicios - Áreas Verdes
  - Fideicomiso del Centro Histórico (**FCH**)
  - Alcaldía Cuauhtémoc - Servicios Urbanos





## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
08/05/2025	Demolición	Rep. de Brasil #82 entre Paraguay a Rep. de Ecuador		
	Nivelación de terreno			
	Colado de 10 m2 en banqueta			



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/05/2025	Retiro de .250 m3 de escombros	<b>Rep. de Brasil #82 entre Paraguay a Rep. de Ecuador</b>		
	Retiro de 1 bolardo impactado	<b>Lucas Alamán esq. Eje Central Lázaro Cárdenas</b>		



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
09/05/2025	Colado de rampa de 2.20x1.30 = 1.86 m <sup>2</sup>	Plaza Santa Veracruz		
	Renivelación de 1 tapa de registro de 40x60 cm			



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
12/05/2025	Retiro de losetas de 20x40 cm	<b>Plaza Seminario entre Seminario y Moneda</b>		
	Desazolve de 5m en dren			
	Colocación de 24 losetas de 20x40 cm			



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
12/05/2025	Demolición de 5 losetas de 40x60 cm	Seminario y Moneda		
	Desazolve de 4 m en dren			
	Se coloca 12 losetas de 20x40 cm			



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
13/05/2025	Retiro de .250 m3 de escombros	<b>Rep. de Brasil #82 entre Paraguay a Rep. de Ecuador</b>		



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
14/05/2025	Demolición de banqueta	<b>San Jerónimo #28 entre Simón Bolívar a Isabel La Católica</b>		
	Guarnición V= .450 m3			
	Nivelación de 3.40 m2			
	Colado de banqueta de 3.40 m2			



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
14/05/2025	Cimbrado	<b>San Jerónimo #28 entre Simón Bolívar a Isabel La Catolica</b>		
	Colado de guarnición 2.00 m			
	Se nivelan de 7 losetas de 40x60 cm	<b>Moneda entre Seminario y Primo de Verdad</b>		
	Colocación de 7 losetas de 40x60 cm			



# Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
15/05/2025	Colocación de 5 vinilos en puestos de periodicos publicitarios	<b>Plaza Seminario</b>		
	Colocación de 1 vinilo en puesto de periodico publicitario	<b>Rep. de El Salvador esq. Isabel La Catolica</b>		
	Colocación de 1 vinilo en puesto de periodico publicitario	<b>Tacuba fuera del metro Allende</b>		
	Colocación de 1 vinilo en puesto de periodico publicitario	<b>Rep. de Uruguay casi esq. Isabel La Catolica</b>		



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

FECHA	INCIDENCIA URBANA	DIRECCIÓN	GRÁFICA ANTES	GRÁFICA DESPUÉS
15/05/2025	Colocación de 1 vinilo en puesto de periodico publicitario	Rep. de Uruguay casi esq. 5 de Febrero		

# Seguimiento




MESA INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA

## Recorrido Extraordinario interinstitucional para la evaluación de infraestructura y ordenamiento en Jardín del Arbol (Monumento a Ho Chi Minh)

Derivado de solicitudes vecinales expresadas en las reuniones de seguridad con la ciudadanía, y en atención a los reportes recibidos en torno a las condiciones del espacio, se realizó un recorrido **extraordinario** que se llevó a cabo el **jueves 15 de mayo**, en el **Jardín del Árbol**, donde se encuentra el **Monumento a Ho Chi Minh**, ubicado en la intersección de *20 de Noviembre* y *calle Nezahualcóyotl*, frente a *Plaza Nezahualcóyotl*.

El objetivo es realizar una inspección en campo para valorar el estado actual del espacio y coordinar **acciones conjuntas** que permitan mejorar las condiciones de este punto emblemático del Centro Histórico.

- Participaron representantes de diversas dependencias:
  - Autoridad del Centro Histórico (**ACH**)
  - Fideicomiso del Centro Histórico (**FCH**)
  - Alcaldía Cuauhtémoc
  - Secretaría de Obras y Servicios - Áreas Verdes
  - Secretaría de Obras y Servicios - Alumbrado Público
  - Secretaría de Obras y Servicios - Servicios Urbanos



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de áreas verdes y jardineras  
**Plaza Regina (calle Regina entre  
Bolivar e Isabel la Catolica)**



Riego de áreas verdes y jardineras  
**Plaza San Jerónimo (calle Isabel la  
Catolica y 5 de Febrero)**



## Autoridad del Centro Histórico | Abastecimiento de agua potable



Abastecimiento de 5,000 Lts. de agua potable  
República de Argentina 8




## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de áreas verdes y  
jardineras  
**Jardín del Obispo, calle Pedro  
Moreno y Rivapalacio**



Riego de áreas verdes y jardineras  
**Jardín Allende, calle Pedro Moreno y  
Av. Paseo de la Reforma**



Riego de áreas verdes y  
jardineras  
**Plaza Vizcaínas (San  
Jerónimo, entre Aldaco y  
Eje Central Lázaro  
Cárdenas**

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de áreas verdes y jardineras  
**Plaza Regina (calle Regina entre  
Bolivar e Isabel la Catolica)**



Riego de áreas verdes y  
jardineras  
**Jardín del Obispo, calle Pedro  
Moreno y Rivapalacio**



Riego de áreas verdes y jardineras  
**Jardín Allende, calle Pedro Moreno y  
Av. Paseo de la Reforma**



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego




Riego de áreas verdes y jardineras  
**Plaza Regina (calle Regina entre  
Bolivar e Isabel la Catolica)**



Riego de áreas verdes y jardineras  
**Plaza San Jerónimo (calle Isabel la  
Catolica y 5 de Febrero)**



## Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Se realizan trabajos de limpieza y desazolve en un accesorio pluvia, rejilla de piso retirando aproximadamente .10 m<sup>3</sup> de azolve y 2 metros lineales de atarjea; Se dejó limpio y operando al 100%


**República de Chile esquina República de Cuba**

Se trabajó en accesorio pluvial (coladera de guarnición de donde se retiró aproximadamente .40 m<sup>3</sup> de azolve y 3 metros de atarjea; no se logra destapar la coladera por lo que se requiere apoyo de vector

**Morelos frente al #11**





## Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Por parte de la Autoridad del Centro Histórico en coordinación con compañeros de CFE se apoya con un generador eléctrico y una bomba sumergible para drenar la Boveda Eléctrica y recuperar la rejilla tipo Irving; se bombeo aproximadamente 8,000 Lts  
**Av. Juárez frente a Revillagigedo**

## Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Se trabaja en coordinación con CFE apoyando con la ventilación del área, proporcionando disco de corte de metal y material (arena, grava y cemento) para emboquillar el marco con concreto de la boveda y la instalación de nuevas tapas  
**Av. Juárez frente a Revillagigedo**

**Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego**



Riego de 25 macetones  
República de Guatemala, entre  
Rep. de Brasil y Seminario



Riego de 25 macetones  
Luis González Obregón, entre Rep. de  
Argentina y Rep. de Brasil



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego



Riego de 40 jardineras  
Plaza San Jerónimo

## Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Se realiza trabajo de desazolve de drenaje pluvial de 35 metros lineales y limpieza de atarjea 20 metros lineales; limpieza de 1 rejilla pluvial retirando 1.25 m<sup>3</sup> de azolve  
**Moneda esquina con Plaza Seminario**

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego






Riego de 25 macetones  
República de Guatemala, entre  
Rep. de Brasil y Seminario



Riego de 25 macetones  
Luis González Obregón, entre Rep. de  
Argentina y Rep. de Brasil



## Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de mantenimiento



Se realizó balisamiento de 17 metros lineales con línea de color blanco para evitar que transeúntes tropiecen  
**16 de Septiembre esquina con Palma**

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego




Riego de áreas verdes y jardineras  
Plaza Regina (calle Regina entre  
Bolivar e Isabel la Catolica)



Riego de áreas verdes y jardineras  
Plaza San Jerónimo (calle Isabel la  
Catolica y 5 de Febrero)



## Autoridad del Centro Histórico | Trabajos con Fotocívicos



Barrido manual en andadores y pasillos con apoyo de  
Fotocívicos

**Plaza Vizcaínas (San Jerónimo, entre Aldaco y Eje  
Central Lázaro Cárdenas**



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verde / poda / riego






Riego de áreas verdes y  
jardineras  
**Jardín del Obispo, calle Pedro  
Moreno y Rivapalacios**



Riego de áreas verdes y jardineras  
**Jardín Allende, calle Pedro Moreno y  
Av. Paseo de la Reforma**



## Autoridad del Centro Histórico | Trabajos de desazolve



Se realizó retiro de azolve de 12 metros lineales de atarjea y un registro recolectando .20 m<sup>3</sup> de azolve dejándolo limpio; posteriormente se trabajó en predio #23 en atarjea de descarga hacia drenaje principal el cual se encuentra colapsado por lo cual no se logró destapar

**San Jerónimo #27 y #23**



MESA INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA



# REPORTE FOTO CÍVICOS 2025



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,  
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico



**28 DE ABRIL  
AL  
14 DE MAYO**





**TURNO MATUTINO  
FECHA 28 DE ABRIL 2025**

**ASISTENCIA: 4  
Personas sancionadas**

**Servicio Comunitario:  
Apoyo en la colocación de  
poster informativo de  
eventos culturales.**


**Ubicación: Avenida 5 de  
Mayo y Avenida Juárez**

**TURNO MATUTINO**  
**FECHA 30 DE ABRIL 2025**

**ASISTENCIA: 2**  
Personas sancionadas

Servicio Comunitario:  
Lavado de 60 metros lineales de  
ventanales arqueológicos y  
barandal del Museo del Templo  
Mayor

**Ubicación: República de  
Argentina entre República de  
Guatemala y San Ildefonso**



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,  
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**



## TURNO MATUTINO FECHA 8 DE MAYO 2025

ASISTENCIA: 2  
Personas sancionadas

Servicio Comunitario:  
Jornada de limpieza  
integral en panteón San  
Fernando. Lavado de  
mobiliario, sillas y mesas y  
barrido de 40 metros  
lineales

**Ubicación: Calle San  
Fernando #17**



**TURNO MATUTINO**  
**FECHA 14 DE MAYO 2025**

**ASISTENCIA: 1**  
**Persona sancionada**

**Servicio Comunitario: Barrido**  
**y limpieza de 15 metros**  
**cuadrados de la plaza**

**Ubicaciones:**  
**Plaza Santa Catarina**



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**Dirección Ejecutiva de Planeación, Preservación,**  
**Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico**



02

# ALCALDÍA CUAUHTÉMOC



## Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11 de mayo	U. Medida	Período
Mantenimiento Hidráulico	Reparación de fuga de agua	1	Fuga	Quincenal
	Limpieza de pozo de visita	7	Piezas	
	Desazolve de pozos, coladeras, registros y rejillas	701	ML	
	Reconstrucción de albañal domiciliario	2	ML	
	Suministros de agua potable	80,000	Litros	
Infraestructura	Balizamiento vehicular y peatonal	200	ML	
	Balizamiento de guarnición	56	ML	
	Mantenimiento eléctrico de fuente	1	Acción	
	Lavado, limpieza y desinfección de fuentes	32	Acciones	



## Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 11 de mayo	U. Medida	Período
Limpieza y recolección	Barrido manual	4,143	Kilómetros	Quincenal
	Recolección orgánica domiciliaria	873.5	Toneladas	
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,735.4	Toneladas	
	Recolección de tiraderos clandestinos	705.2	Toneladas	
Alumbrado	Cambio de fotoceldas	5	Piezas	
	Cambio de luminario Led	5	Piezas	
	Reconexión de luminarios	1	Acciones	
	Reconexión de circuitos	4	Acciones	
	Retiro de poste a punto de caer	1	Acción	
	Revisión de toma de corriente	2	Acciones	



## Al. Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 21 de abril	U. Medida	Período
Parques y Jardines	Riego	1,950	Metros cuadrados	Quincenal
	Poda de pasto	4,100	Metros cuadrados	
	Poda de seto	543	ML	
	Recolección de ramas	500	Kg	
	Cultivo	675	Metros cuadrados	
	Recorte	127	ML	
	Limpieza	205,600	Metros cuadrados	
Monumentos	Barrido y lavado de bustos	2	Acciones	
	Limpieza y lavado de Plaza	3	Acciones	



## Al. Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Fuente de Santo Domingo



San Jerónimo 24





# 03

## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad - **Alumbrado Público**



## SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas; Atención a Iluminaciones Artísticas y Fuentes en PA del CH	25 abr 2025	812	(ACCIONES)	quincenal	30 may 2025



## SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	25 abr 2025	289	(ACCIONES)	quincenal	30 may 2025
Iluminaciones Artísticas	Atención a Iluminaciones Artísticas en PA del CH	25 abr 2025	6	(ACCIONES)	quincenal	
Fuentes	Atención a Fuentes en PA del CH	25 abr 2025	517	(ACCIONES)	Quincenal	



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 02 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Nezahualcóyotl y Av. José María Izazaga	Centro	2	Restablecimiento ITM	Luminaria(s) apagada(s)
20 de Noviembre	Nezahualcóyotl y Av. José María Izazaga	Centro	7	Restablecimiento ITM	Circuito apagado (de 10 lámparas continuas apagadas)
Calle de la Palma	16 de septiembre y Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Reposición de luminaria(s)
Diagonal 20 de Noviembre	Chimalpopoca y 20 de Noviembre	Centro	40	Restablecimiento ITM	Circuito apagado (de 10 lámparas continuas apagadas)
José Joaquín Herrera	Eje 1 Oriente y Manuel Doblado	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria(s) apagada(s)
Manzanares	Jesús María y Alhóndiga	Centro	1	Cambio de Balastro Electrónico	Luminaria(s) apagada(s)
Mesones	Las Cruces y Correo Mayor	Centro	1	Cambio de lámpara	Reposición de luminaria(s)
Misioneros	Jesús María y Roldán	Centro	1	Cambio de lámpara	Reposición de luminaria(s)
República de Costa Rica	Manuel Doblado y Gonzalez Ortega	Centro	2	Cambio de fotocelda	Luminaria(s) apagada(s)
República de El Salvador	Esquina con Isabel la Católica	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Reposición de luminaria(s)
		<b>Subtotal:</b>	<b>59</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 02 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de El Salvador	José María Pino Suárez y Las cruces	Centro	2	Cambio de lámpara	Reposición de luminaria(s)
Republica de Perú	República de Brasil y República de Argentina	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado (de 10 lámparas continuas apagadas)
República de Uruguay	Isabel la Católica y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Reposición de luminaria(s)
Santo Tomás	Ramón Corona y República de El Salvador	Centro	1	Cambio de lampara	Reposición de luminaria(s)
Santo Tomás	República de Uruguay y Manzanares	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria(s) apagada(s)
Torre Quintero	José Joaquín Herrera y Manuel de la Peña y Peña	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria(s) apagada(s)
Venustiano Carranza	Esquina con 5 de Febrero	Centro	2	Cambio de lampara y balastro	Reposición de luminaria(s)
Venustiano Carranza	Erasmus Castellanos y Correo Mayor	Centro	1	Cambio de lampara	Reposición de luminaria(s)
Vizcaínas	Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Cambio de luminaria y balastro	Luminaria(s) apagada(s)
		<b>Subtotal:</b>	<b>20</b>		



## SOS-DGSUS-AP/IE's | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	CAMBIO DE LAMPARA	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	ILUMINACIÓN APAGADA	MANTENIMIENTO
		<b>Subtotal:</b>	<b>3</b>		
	AP	<b>Subtotal</b>	<b>82</b>		

### REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1	CENTRO	1	ILUMINACIÓN APAGADA	MANTENIMIENTO
	IES	<b>Subtotal:</b>	<b>1</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DE TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		<b>Subtotal:</b>	<b>28</b>	



## SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE DE TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DE TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE FUNDACION TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ESQ. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		<b>Subtotal:</b>	<b>38</b>	



## SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GÊISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		<b>Subtotal:</b>	<b>30</b>	



## SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GÊISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GÊISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GÊISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		<b>Subtotal:</b>	<b>40</b>	



## SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
		<b>Subtotal:</b>	<b>30</b>	



## SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELÉN	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		<b>Subtotal:</b>	<b>38</b>	



## SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
		<b>Subtotal:</b>	<b>26</b>	



## SOS-DGSUS-AP | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACIÓN DE QUÍMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		<b>Subtotal:</b>	<b>27</b>	
	Fuentes	<b>Subtotal</b>	<b>257</b>	
		<b>TOTAL:</b>	<b>342</b>	

## SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 02 DE MAYO

#### AV. 20 DE NOVIEMBRE CALLE DE LA PALMA



RESTABLECIMIENTO DE  
ITM




CAMBIO DE LÁMPARA Y  
BALASTRO



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 02 DE MAYO

#### MANZANARES



CAMBIO DE  
LÁMPARA

#### MESONES






## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 02 DE MAYO

#### REPÚBLICA DE URUGUAY



CAMBIO DE BALASTRO Y  
LÁMPARA

#### TORRE QUINTERO




CAMBIO DE  
BALASTRO



## SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

### ALAMEDA CENTRAL



RECONEXIÓN DE  
CONTACTOR



REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE  
ALIMENTACIÓN



## PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN



RECONEXIÓN DE  
PROYECTORES





## SOS-DGSUS Fuentes Centro Histórico | Anexos

**FUENTE FUNDACIÓN  
TENochtitlan**



**LAVADO PROFUNDO DE FUENTE**

**FUENTE PLAZA  
TLAXCOAQUE**



**ENCENDIDO DE FUENTE**



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
16 de septiembre	Isabel La Catolica y Simon Bolivar	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Reposición de luminaria(s)
Av. Independencia	Eje Central y Luis Moya	Centro	3	Cambio de fotopuente	Luminaria(s) apagada(s)
Av. Independencia	Jose Maria Marroqui y Luis Moya	Centro	1	Instalacion de luminarias	Colocacion de luminarias (Nuevas)
Avenida 20 de Noviembre	Republica de El Salvador y Republica de Uruguay	Centro	1	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria(s) apagada(s)
Corregidora	Primer Callejón de Manzanares y Eje 1 Oriente	Centro	1	Cambio de luminaria, balastro	Reposicion de luminaria(s)
Donceles	Republica de Argentina y Republica de Brasil	Centro	1	Cambio de lampara	Reposición de luminaria(s)
Francisco I. Madero	Fray Pedro de Gante y Calle Condesa	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Reposición de luminaria(s)
Fray Servando Teresa de Mier	5 de Febrero y 20 de Noviembre	Centro	20	Restablecimiento ITM	Circuito apagado (de 10 lamparas continuas apagadas)
Fray Servando Teresa de Mier	San Lucas y San Miguel	Centro	12	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado (de 10 Lámparas continuas apagadas)
Gonzales Ortega	Manuel de la Peña y Peña y Berriozábal	Centro	3	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria(s) apagada(s)
		<b>Subtotal:</b>	<b>44</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Isabel La Católica	Mesones y República de El Salvador	Centro	1	Cambio de luminaria, balastro y socket	Reposición de luminaria(s)
José Joaquín de Herrera	Torres Quintero y Gregorio Torres Quintero	Centro	1	Cambio de lampara	Reposición de luminaria(s)
Lecumberri	Leonardo Vicario y Manuel Doblado	Centro	1	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria(s) apagada(s)
Manuel de la Peña y Peña	Carmen y Torres Quintero	Centro	6	Reconexion de lineas de alimentacion	Luminaria(s) apagada(s)
Manuel Doblado	José Joaquín de Herrera y Berriozábal	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria(s) apagada(s)
Manuel Doblado	Calle Nacional y Lecumberri	Centro	3	Cambio de balastro electronico	Luminaria(s) apagada(s)
Meave	Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	9	Restablecimiento ITM	Luminaria(s) apagada(s)
Mixcalco	Loreto y Leona Vicario	Centro	1	Instalación de luminarias	Reposición de luminaria(s)
Moneda	Correo Mayor y La Academia	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria(s) apagada(s)
Plaza de la Constitución	5 de Febrero y 20 de Noviembre	Centro	1	Montaje de cimientos	Colocación y/o sustitución de cimiento de concreto para poste
		<b>Subtotal:</b>	<b>25</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Republica de Argentina	Luis González Obregón y Donceles	Centro	11	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado (de 10 lámparas continuas apagadas)
Republica de Argentina	Republica de Peru y Republica de Venezuela	Centro	26	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado (de 10 lámparas continuas apagadas)
Republica de Brasil	Republica de Peru y Republica de Nicaragua	Centro	12	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado (de 10 lámparas continuas apagadas)
Republica de Colombia	Carmen y Rodríguez Puebla	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado (de 10 lámparas continuas apagadas)
Republica de Colombia	Calle del Carmen y Republica de Argentina	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria(s) apagada(s)
Republica de Cuba	Cjon. Héroes del 57 y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria(s) apagada(s)
Republica de El Salvador	Jose Maria Pino Suarez y Rcd. de Jesus	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria(s) apagada(s)
Republica de El Salvador	Jose Maria Pino Suarez y 20 de Noviembre	Centro	7	Restablecimiento ITM	Luminaria(s) apagada(s)
República de El Salvador	Las Cruces y Correo Mayor	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria(s) apagada(s)
Rodriguez Puebla	Republica de Venezuela y Jose Joaquin de Herrera	Centro	19	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado (de 10 Lámparas continuas apagadas)
		<b>Subtotal:</b>	<b>95</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Roldan	Republica de Uruguay y Republica de El Salvador	Centro	1	Cambio de luminaria	Reposicion de luminaria(s)
San Jerónimo	Simon Bolivar e Isabel la Catolica	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Reposicion de luminaria(s)
Santo Tomas	Republica de Uruguay y Republica de El Salvador	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Reposicion de luminaria(s)
Simon Bolivar	Republica de El Salvador y Mesones	Centro	1	Cambio de lampara y balastro	Reposición de luminaria(s)
Soledad	Eje 1 Oriente y Callejon de Lecheras	Centro	34	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado (de 10 Lámparas continuas apagadas)
		<b>Subtotal:</b>	<b>38</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	MANTENIMIENTO
ALAMEDA CENTRAL	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	4	CAMBIO DE BALASTRO	MANTENIMIENTO
		<b>Subtotal:</b>	<b>5</b>		
	AP	<b>Subtotal</b>	<b>207</b>		

### REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 02 DE MAYO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
EDIFICIO DE ASAMBLEA	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 1	CENTRO	1	ILUMINACIÓN APAGADA	MANTENIMIENTO
EDIFICIO DE ASAMBLEA	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO	MANTENIMIENTO
EDIFICIO VIRREINAL	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 2	CENTRO	1	LUMINARIOS APAGADOS	MANTENIMIENTO
	IES	<b>Subtotal:</b>	<b>3</b>		



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE AMERICAS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE DANAIDES (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		<b>Subtotal:</b>	<b>35</b>	



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTITLAN	PLAZA DE LA CONSTITUCION ESQ. JOSE MARIA PINO SUAREZ	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HIDALGO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER HILTON (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
		<b>Subtotal:</b>	<b>35</b>	



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 17 DE MARZO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER MADERO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE GEISER TEATRO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
		<b>Subtotal:</b>	<b>40</b>	



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE MERCURIO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NEPTUNO (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 1 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
		<b>Subtotal:</b>	<b>30</b>	



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE NINFA 2 (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PLAZA TLAXCOAQUE	TLAXCOAQUE Y DIAGONAL DE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
		<b>Subtotal:</b>	<b>33</b>	



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE PRIMAVERA (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE SALTO DEL AGUA	EJE CENTRAL Y AV. ARCOS DE BELEN	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LAVADO DE FUENTE
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	6	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTE VENUS (ALAMEDA CENTRAL)	AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO (ENTRE DR. MORA Y ANGELA PERALTA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
		<b>Subtotal:</b>	<b>35</b>	



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 1	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 2	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUÍMICOS
		<b>Subtotal:</b>	<b>26</b>	



## SOS-DGSUS | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 09 DE MAYO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 3	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	APLICACION DE QUIMICOS
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LAVADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LAVADO PROFUNDO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	5	LIMPIEZA DE LA PERIFERIA
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	LLENADO DE FUENTE
FUENTES DE LA PLAZA SOLIDARIDAD 4	AV. JUAREZ (ENTRE AV. JUAREZ Y DR. MORA)	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
		<b>Subtotal:</b>	<b>26</b>	
	Fuentes	<b>Subtotal</b>	<b>260</b>	
		<b>TOTAL:</b>	<b>470</b>	



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE MAYO

#### AV. 20 DE NOVIEMBRE CORREGIDORA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE  
ALIMENTACIÓN



CAMBIO DE BALASTRO Y  
LUMINARIA



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE MAYO

#### FRAY SERVANDO TERESA DE MIER



#### GONZÁLEZ ORTEGA



#### RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 09 DE MAYO

#### ISABEL LA CATÓLICA



CAMBIO DE BALASTRO Y LUMINARIA Y  
SOCKET

#### JOSÉ JOAQUÍN HERRERA



CAMBIO DE  
LÁMPARA



## SOS-DGSUS-AP Centro Histórico | Anexos

### ALAMEDA CENTRAL



REPOSICIÓN DE CABLE DE  
ALIMENTACIÓN



REEMPLAZO DE BALASTRO Y  
LÁMPARA



## SOS-DGSUS-IE's | Anexos

### EDIFICIO ASAMBLEA



RECONEXIÓN DE LÍNEAS



CARGA DEL  
PROGRAMA



## EDIFICIO VIRREINAL



REEMPLAZO DE PROYECTORES  
DAÑADOS




## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE SALTO DEL AGUA



APLICACIÓN DE QUÍMICOS

FUENTE  
TLAXCOAQUE



LAVADO PROFUNDO



## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

FUENTE  
TLAYCOAQUE



APLICACIÓN DE QUÍMICOS

FUENTE FUNDACIÓN TENOCHTILAN



ENCENDIDO DE FUENTE



# 04

## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad - **Subdirección de Limpieza Zona  
Centro**



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 14/05	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	18,468.24	kilómetros	Quincenal	23 de Mayo
Limpieza	02) Barrido de Corredor peatonal Circuito Plaza de la Constitución	4,074,000	metros cuadrados		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	14,086	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	152.50	metros cúbicos		
Limpieza	05) Papeleo en área verde	254,940	metros cuadrados		



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 14/05	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Lavado de papeleras	1,680	piezas	quincenal	23 de Mayo
	07) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	961,755	metros cuadrados		
	08) Sitio críticos lavados en PA de CH	383	Sitios		
	09) Lavado de mobiliario urbano	12,293	Metros cuadrados		
Recolección	10) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	525	sitios		
Limpieza	11) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo, Plaza de la Constitución y Corredor Peatonal de Plaza de la Constitución	3,972	piezas		
Eliminación de grafiti	12) Eliminación de grafiti en PA de CH, Corredor Peatonal, Plaza de la Constitución y Alameda Central.	92	metros cuadrados		
Limpieza	13) Retiro de propaganda en PA de CH	4,253	piezas		

# ELIMINACIÓN DE GRAFITI



VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LAZÁRO CÁRDENAS (PROTESTA)	22	m2
AV. 5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LAZÁRO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	18	m2
FRANCISCO I. MADERO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	15	m2
AV. JUÁREZ EN EL HEMICICLO A JUÁREZ (PROTESTA)	37	m2
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>m2</b>



## ELIMINACIÓN DE GRAFITI PROTESTA 92.00 m2



# ELIMINACIÓN DE GRAFITI



# ELIMINACIÓN DE GRAFITI



# Informe de apoyo realizado al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias Perímetros A y B

Periodo: del 24 de abril al 07 de mayo de 2025

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	13	28	63.000	7.40	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	13	28	2,800	7.00	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	13	28	68,152	7.40	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	13	28	62,720	14.00	
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	11	12	1,200	6.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA



VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	13	11	7,800	31.50	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	4	4	560	20.00	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
ANDADORES DE LA ALAMEDA CENTRAL	PASILLO 1 Y 2	3	3	300	1.00	
EJE 1 NORTE	CIRCUITO INTERIOR	1	1	100	18.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
GALENA	ESQUINA MOCTEZUMA	1	1	100	1.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
VIOLETA	ENTRE RIVA PALACIO Y GALENA	1	1	100	4.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA





VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PASEO DE LA REFORMA PARQUE ALEJANDRO FLORES	ENTRE PEDRO MORENO Y OBRAJE	2	2	200	2.50	BARRIDO MANUAL EN ANDADOR
CALLE SANTA MARÍA LA REDONDA	GLORIETA DEL MONUMENTO SIMÓN BOLÍVAR	1	1	100	4.00	BARRIDO MANUAL EN AREAS VERDES
CALLE REVILLAGIGEDO	INDEPENDENCIA	1	1	100	2.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDLAGO A SANTA VERACRUZ	1	1	980	2.00	
PLAZA TLAXCOAQUE	ENTRE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y DIAGONAL 20 DE NOVIEMBRE	1	1	100	8.00	
SAN ANTONIO ABAD	ENTRE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y CHIMALPOPOCA	1	1	100	6.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA







VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	1	1	2,873	6.00	
PLAZA ALAMEDA PASILLO 1	ESQUINA DR. MORA	1	1	100	0.25	BARRIDO MANUAL EN JARDIN

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL  
CORREDOR PEATONAL SAN  
ILDEFONSO, EN APOYO A LA  
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E  
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA (SSC)**




**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE  
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO  
A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E  
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA (SSC)**




**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA  
23 DE MAYO, EN APOYO A LA  
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E  
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN  
REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA  
DE BOLIVIA, EN APOYO A LA  
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E  
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA ALAMEDA CENTRAL  
PASILLO 1 Y 2 POR EL RETIRO DE PERSONAS EN  
SITUACIÓN VULNERABLE EN APOYO A LA  
SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL  
(SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO CON LA POLICIA  
TURISTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA ALAMEDA CENTRAL  
PASILLO 1 Y 2 (A UN COSTADO DEL KIOSCO), POR EL  
RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE  
EN APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E  
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN  
ACOMPAÑAMIENTO CON LA POLICIA TURISTICA DE  
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
(SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA ALAMEDA CENTRAL  
PASILLO 1 ESQUINA DR. MORA, POR EL RETIRO  
DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN  
APOYO A LA SECRETARIA DE BIENESTAR E  
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN  
ACOMPAÑAMIENTO CON LA POLICIA TURISTICA DE  
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
(SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE Y CIRCUITO INTERIOR, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE  
GALENA, POR EL RETIRO DE  
PERSONAS EN SITUACIÓN  
VULNERABLE, EN APOYO A LA  
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E  
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN  
ACOMPañAMIENTO DE LA SECRETARÍA  
DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE VIOLETA, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL PARQUE ALEJANDRO FLORES, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL  
PARQUE ALEJANDRO FLORES EN APOYO A  
LA POLICIA TURÍSTICA DE LA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
(SSC)**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE  
SANTA MARÍA LA REDONDA (GLORIETA  
DEL MONUMENTO A SIMÓN BOLÍVAR), POR  
EL RETIRO DE PERSONAS EN  
SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA  
POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA  
DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**








**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE  
REVILLAGIGEDO POR EL RETIRO DE  
PERSONAS EN SITUACIÓN  
VULNERABLE EN APOYO A LA  
SECRETARÍA DE BIENESTAR E  
IGUALDAD SOCIAL EN  
ACOMPAÑAMIENTO CON PERSONAL DE  
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA  
SANTA VERACRÚZ, POR EL RETIRO  
DE PERSONAS EN SITUACIÓN  
VULNERABLE EN APOYO A LA  
SECRETARÍA DEL BIENESTAR E  
IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN  
ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA  
TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA TLAXCOAQUE POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**





**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN SAN ANTONIO ABAD, POR EL RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE, EN APOYO A LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR E IGUALDAD SOCIAL (SEBIEN) Y EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)**






**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN  
PLAZA SANTA CATARINA, EN  
APOYO A LA SECRETARÍA DEL  
BIENESTAR E IGUALDAD  
SOCIAL (SEBIEN) Y EN  
ACOMPANAMIENTO DE LA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA (SSC)**



**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO “ZOCALITO DE LAS INFANCIAS” EN EL MARCO DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA, POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO, LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.**



**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO “ZOCALITO DE LAS INFANCIAS” EN EL MARCO DEL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA, POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO, LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.**





**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA  
CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL  
EVENTO DENOMINADO “ZOCALITO DE  
LAS INFANCIAS” EN EL MARCO DEL  
DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA, POR PARTE  
DE LA JEFA DE GOBIERNO, LA LIC.  
CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.**










**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA  
CONSTITUCIÓN POR EL RETIRO  
DEL EVENTO DENOMINADO  
“ZOCALITO DE LAS INFANCIAS”  
EN EL MARCO DEL DÍA DEL NIÑO Y  
LA NIÑA, POR PARTE DE LA JEFA  
DE GOBIERNO, LA LIC. CLARA  
MARINA BRUGADA MOLINA.**



**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA  
CONSTITUCIÓN POR EL  
EVENTO DENOMINADO  
“CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS  
NIÑAS Y LOS NIÑOS 2025”**




**LIMPIEZA EN PLAZA DE  
LA CONSTITUCIÓN POR  
MOTIVO DEL CONCIERTO  
“VITAE FEST”.**






**LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN  
POR LAS AUDIENCIAS “ZÓCALO DE  
GOBIERNO CIUDADANO”, PARA ATENDER  
DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS,  
NECESIDADES, PROPUESTAS Y  
PROBLEMATICAS DE LOS CAPITALINOS,  
POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO,  
LA LIC. CLARA MARINA BRUGADA  
MOLINA.**






**LIMPIEZA EN EL CORREDOR  
PEATONAL PLAZA DE LA  
CONSTITUCIÓN POR EL PROGRAMA  
DE PILARES, ZÓCALO -  
TENOCHTITLAN, DONDE IMPARTIRAN  
ACTIVIDADES DEPORTIVAS,  
EDUCATIVAS, CULTURALES Y  
AUTO - ECONÓMICAS, FRENTE AL  
EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE  
GOBIERNO**



**LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA POR LOS EVENTOS SOCIO - CULTURALES REALIZADAS POR EL FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEMONINADO ENSAMBLE CORAL "CORO DESCUBRIENDO MI VOZ"**




**LIMPIEZA EN MARIANO  
RODRIGUEZ LAZARIN DEL  
TORO POR LOS EVENTOS  
SOCIO - CULTURALES  
REALIZADAS POR EL  
FIDEICOMISO DEL CENTRO  
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO, DEMOMINADO  
“POESÍA ENTRE AMIGOS”**






## BARRIDO MANUAL






# RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS







## RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS






# LAVADO





## LAVADO DE PAPELERAS




## RETIRO DE PROPAGANDA






# RETIRODE CHICLES





# ALAMEDA CENTRAL

**FERIA DE LAS ARTESANIAS DE  
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA  
CDMX EN PLAZA ALAMEDA CENTRAL**




**FERIA DE LAS ARTESANIAS DE  
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA  
CDMX EN PLAZA ALAMEDA CENTRAL**



**FERIA DE LAS ARTESANIAS DE  
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA  
CDMX EN PLAZA ALAMEDA CENTRAL**



**FERIA DE LAS ARTESANIAS DE  
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA  
CDMX EN PLAZA ALAMEDA CENTRAL**



**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN  
ALAMEDA CENTRAL – DR. MORA POR  
EL EVENTO “DIA DEL NIÑO” POR  
PARTE DE LA ORGANIZACIÓN  
MINISTERIO DE AMOR A. C.**





# 05

## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad - CAVEP - **Subdirección de Áreas  
Verdes Zona Centro**



**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



**MESA INTERINSTITUCIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA**

# **CENTRO HISTÓRICO**

## **ATENCIONES EN POLÍGONO DEL CENTRO HISTÓRICO**



# APOYOS EMERGENTES

- **PETICION: PODA DE ARBOLES EN LA ANTIGUA SEDE DEL SENADO**
- **FECHA DE ATENCION: 3 MAYO 2025**
- **UBICACIÓN: XICOTENCATL Y DONCELES**
- **ACCIONES REALIZADAS: PODA DE ARBOL 5 PZA, BARRIDO FINO 220 M2 ,  
RETIRO DE DESECHO 7M3**





# APOYOS EMERGENTES

- **PETICION: APOYO DE COMPOSTA PARA CATEDRAL DE LA CDMX**
- **FECHA DE ATENCION: 7 MAYO 2023**
- **UBICACIÓN: CALLE REP. DE GUATEMALA S/N**



# APOYOS EMERGENTES

- **PETICION: PODA DE ARBOLES EN LA ANTIGUA SEDE DEL SENADO**
- **FECHA DE ATENCION: 3 MAYO 2025**
- **UBICACIÓN: XICOTENCATL Y DONCELES**




# **ATENCIONES DE PLAZAS SOLICITADAS EN RECORRIDOS “PLAZA SANTOS DEGOLLADO”**

- **PETICION: PODA DE ARBOLES Y REHABILITACION DE JARDINERAS**
- **FECHA DE ATENCION: 22 al 28 de ABRIL**
- **UBICACIÓN: AV. INDEPENDENCIA ESQ. JOSE MARROQUI**
- **ACCIONES REALIZADAS: PODA DE SETO 60 M**
  - PODA DE ARBOLES 11 PZAS**
  - INCOPORACION DE GRAVILLA 7M3**
  - RETIRO DE TOCONES 2 PZAS**
  - DESCOMPACTACION DE TERRENO 100 M2**
  - BARRIDO FINO 800 M2**
  - RECOLECCION DE DESECHOS 7 M3**



# ATENCIONES DE PLAZAS SOLICITADAS EN RECORRIDOS “PLAZA SANTOS DEGOLLADO”



# ATENCIONES DE PLAZAS SOLICITADAS EN RECORRIDOS “PLAZA SANTOS DEGOLLADO”



# ATENCIONES DE PLAZAS SOLICITADAS EN RECORRIDOS “PLAZA SANTOS DEGOLLADO”



# ATENCIONES DE PLAZAS SOLICITADAS EN RECORRIDOS “PLAZA SANTOS DEGOLLADO”




# ATENCIONES DE PLAZAS SOLICITADAS EN RECORRIDOS “PLAZA SANTA VERACRUZ”

- **PETICION: PODA DE ARBOLES Y REHABILITACION DE JARDINERAS**
- **FECHA DE ATENCION: 29 DE ABRIL EN ATENCION**
- **UBICACIÓN: AV. HIDALGO ENTRE VALERIO TRUJANO Y EJE CENTRAL**
- **ACCIONES REALIZADAS: PODA DE SETO 110 M**  
**PODA DE ARBOLES 18 PZAS**  
**INCOPORACION DE MULCH 9 M3**  
**DESCOMPACTACION DE TERRENO 210 M2**  
**BARRIDO FINO 1200 M2**  
**RECOLECCION DE DESECHOS 14 M3**  
**PLANTACION DE LIRIO 250 PZA**


# ATENCIONES DE PLAZAS SOLICITADAS EN RECORRIDOS “PLAZA SANTA VERACRUZ”



# ATENCIONES DE PLAZAS SOLICITADAS EN RECORRIDOS “PLAZA SANTA VERACRUZ”



# ATENCIONES DE PLAZAS SOLICITADAS EN RECORRIDOS “PLAZA SANTA VERACRUZ”





06

# SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO



## STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 25 de abril al 08 de mayo	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las <b>75</b> ubicadas en las estaciones del <b>CH</b>	<b>4</b>	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	30 de mayo
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los <b>19</b> ubicados en las estaciones del <b>CH</b>	<b>EN FUNCIONES</b>	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

ESCALERAS			
Perímetro A		Perímetro B	
<b>Pino Suárez</b>	<b>Línea 2</b>	<b>Balderas 7674</b>	<b>Línea 1</b>
<b>Bellas Artes</b>	<b>Línea 8</b>	<b>Fray Servando 2515</b>	<b>Línea 4</b>
<b>Zócalo</b>	<b>Línea 2</b>	<b>Garibaldi S4</b>	<b>Línea 8</b>
		<b>Cuauhtémoc</b>	<b>Línea 1</b>
<b>Hidalgo</b>	<b>Línea 2</b>	<b>Morelos</b>	<b>Línea B</b>

ELEVADORES	
<b>Cuauhtémoc</b>	<b>Línea 1</b>
<b>Juárez</b>	<b>Línea 3</b>



## STC-Metro | Indicadores

### DIRECCIÓN DE INSTALACIONES FIJAS / GERENCIA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y VÍAS COORDINACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y MECÁNICAS

ESTADO DE OPERACIÓN DE LAS ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS DE LA RED DEL S.T.C INSTALADAS EN EL CENTRO HISTÓRICO

N°	LÍNEA	ESTACIÓN	ESCALERA	OPERÓ CORRECTAMENTE														OBSERVACIONES
				Del 25 de abril al 08 de mayo del 2025														
				25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	
V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J					
<b>PERIMETRO A</b>																		
4	1	Pino Suárez	8733	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ	EN SERVICIO A PARTIR DEL 06 DE MAYO 2025
7	2	Hidalgo	7691	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SÍ	EN SERVICIO A PARTIR DEL 02 DE MAYO 2025						
34	8	Bellas Artes	K8.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Reparación fuga de aceite en reductor.
35	8	Bellas Artes	K9.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Rodajas dañadas y fuga de aceite en reductor.



07

# COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 02 al 15 de mayo de 2025	Próximo reporte
<b>Mantenimiento a infraestructura</b>	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	3	30 de mayo 2025
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	36	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	14	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	1	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	1	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
JESUS MARIA ESQ. CORREGIDORA	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA
JESUS MARIA ESQ. ZAPATA	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA
MISIONEROS ESQ CIRCUNVALACION	SIN DATO	CENTRO	1	ROBO DE TAPA
TOTAL			3	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones

#### Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5 DE MAYO ENTRE CONDESA Y MONTE DE PIEDAD	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EJE CENTRAL Y CORREO MAYOR	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
REP DE BRASIL ENTRE REP. DE VENEZUELA Y REP. DE ECUADOR	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			36	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
RODRIGUEZ PUEBLA 27	REP. DE COLOMBIA	GRAL MIGUEL ALEMAN	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE NICARAGUA 11	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE URUGUAY 164	LAS CRUCES	JESUS MARIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
AV. CIRCUNVALACION 609	MISIONEROS	MESONES	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP DE PARAGUAY 78	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE HONDURAS 17	CJON DE MONTERO	ALLENDE	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
REP. DE BRASIL 45	REP. DE COLOMBIA	REP. DE BOLIVIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
SOLEDAD 38	SANTISIMA	JESUS MARIA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
EMILIANO ZAPATA 71	MARGIL	SAN MARCOS	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
PALMA NORTE 83	ORGANO	REP. DE ECUADOR	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
JESUS MARIA 25	ZAPATA	SOLEDAD	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
J.J HERRERA 6	LEONA VICARIO	MANUEL DOBLADO	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
LEONA VICARIO 63	LECUMBERRI	JOSE JOAQUI HERRERA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION
AZTECA 17	REP. DE COSTA RICA	PEÑA Y PEÑA	-----	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSION



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones

#### Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	AV. JUAREZ (ALAMEDA CENTRAL)	-----	CENTRO	1	REPOSICIÓN DE TAPAS

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones

#### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
REP. DE PARAGUAY	PALMA	REP. DE BRASIL	-----	CENTRO	1	REPARACION DE BAJA TENSIÓN



08

**INSTITUTO NACIONAL DE  
ANTROPOLOGÍA E  
HISTÓRIA**



## INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 24 de abril al 14 de mayo	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	28	cantidad	quincenal	30 de mayo
	02) Solicitud de colocación de enseres	0	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	23	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres	0	cantidad		



## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX					
No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
1	AYUNTAMIENTO	106	CENTRO HISTÓRICO	OBRA NUEVA 6 NIVELES	OBRA MAYOR
2	TACUBA	4	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
3	DONCELES	94	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
4	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	100	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
5	SAN JERONIMO	27	CENTRO HISTÓRICO	3 TOTEEMS SOBRE CALLE	OBRA MENOR
6	VENUSTIANO CARRANZA	109	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA REPARACION DE ACABADOS EN MUROS EXTERIORES	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX					
No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
7	BOLIVAR	41	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
8	SAN ILDEFONSO	30	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA RESTAURACION DE FACHADA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE JURISPRUDENCIA	OBRA MAYOR
9	5 DE FEBRERO	47 ACC. A	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACION	OBRA MENOR
10	BOLIVAR	24	CENTRO HISTÓRICO	REMODELACION	OBRA MENOR
11	EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS	65	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
12	NEZAHUALCOYOTL	29	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACION DE FACHADAS	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX

No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
13	ATENAS	1	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICION	OBRA MAYOR
14	DR LAVISTA	106 C-5	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
15	TACUBA	5	CENTRO HISTÓRICO	PRORROGA PARA MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
16	BARCELONA	3	JUÁREZ	REMODELACION	OBRA MENOR
17	AYUNTAMIENTO	106	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICION	OBRA MAYOR
18	VENUSTIANO CARRANZA	64	CENTRO HISTÓRICO	PENDON	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX

No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
19	VENUSTIANO CARRANZA	60	CENTRO HISTÓRICO	PENDON	OBRA MENOR
20	GRAL GABRIEL HERNANDEZ	49	DOCTORES	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
21	DEL CARMEN	31	CENTRO HISTÓRICO	PENDON	OBRA MENOR
22	ISABEL LA CATOLICA	40	CENTRO HISTÓRICO	PENDON	OBRA MENOR
23	ISABEL LA CATOLICA	44	CENTRO HISTÓRICO	PENDON	OBRA MENOR
24	REPUBLICA DE ARGENTINA	73	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

TRÁMITES DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIÓN INGRESADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2025, DE INMUEBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CDMX

No.	DIRECCIÓN	No.	COLONIA	OBRA	TIPO DE OBRA
25	REPUBLICA DE CUBA	2	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
26	DR ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ	10	DOCTORES	PENDON	OBRA MENOR
27	JOSE MARIA IZAZAGA	89	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACION	OBRA MENOR
28	REPUBLICA DEL SALVADOR	33	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2025					
No.	UBICACIÓN	No.	COLONIA	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
1	ITURBIDE	12-A	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN TOTAL DE INMUEBLE CONTEMPORÁNEO.	OBRA MAYOR
2	ITURBIDE	12-A	CENTRO HISTÓRICO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES.	OBRA MAYOR
3	FRANCISCO I. MADERO	35	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN.	OBRA MENOR
4	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	83	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL INTERIOR DEL INMUEBLE.	OBRA MENOR
5	ALLENDE	23	CENTRO HISTÓRICO	RESTITUCIÓN DE DAÑOS SOBRE LA FACHADA.	OBRA MENOR
6	CHIMALPOPOCA	1	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN SOBRE FACHADA E INTERIOR DEL INMUEBLE.	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2025					
No.	UBICACIÓN	No.	COLONIA	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
7	DEGOLLADO	194	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
8	HERMENEGILDO GALEANA	82	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS SOBRE BARDA PERIMETRAL.	OBRA MENOR
9	LAS CRUCES	36	CENTRO HISTÓRICO	SUSTITUCIÓN DE BARANDALES DE HERRERIA PARA BALCONES.	OBRA MAYOR
10	AV. 5 DE MAYO	29	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA.	OBRA MENOR
11	REPÚBLICA DEL SALVADOR	20	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN EN EL ÁREA DENOMINADA "SALÓN 2".	OBRA MENOR
12	SAN JERÓNIMO	SN	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE 3 TÓTEMS.	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra

AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2025					
No.	UBICACIÓN	No.	COLONIA	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
13	GANTE	4	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL INTERIOR Y SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
14	BASILIO BADILLO	40	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
15	5 DE MAYO	20	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA.	OBRA MENOR
16	TACUBA	4	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA.	OBRA MENOR
17	DONCELES	94	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA FACHADA.	OBRA MENOR
18	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	100	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MAYOR



## INAH | Anexos

### Autorizaciones de obra


AUTORIZACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN DE AUTORIZACIONES E INSPECCIONES DE LA C.N.M.H. DEL I.N.A.H. DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2025					
No.	UBICACIÓN	No.	COLONIA	TRABAJOS	TIPO DE OBRA
19	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	13	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN.	OBRA MAYOR
20	SAN ILDEFONSO	30	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS PRINCIPALES.	OBRA MAYOR
21	TACUBA	5	CENTRO HISTÓRICO	INTERVENCIÓN EN PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA, SOBRE LA FACHADA.	OBRA MENOR
22	VENUSTIANO CARRANZA	109	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
23	TACUBA	5	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR



# TURNOS E INCIDENCIAS

# ASUNTOS GENERALES





**CIUDAD DE MÉXICO**  
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**| AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO**