



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

V SESIÓN - Evaluación de febrero

5 de marzo de 2024



# Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 1 de marzo de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	<b>315</b>	cantidad	quincenal	15 de marzo de 2024
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	<b>16</b>	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	<b>136</b>	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	<b>5</b>	jornadas		

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

San Fernando  
Mina  
Nezahualcoyotl  
Marconi  
Isabel la  
Católica  
Belisario  
Domínguez  
Plaza Garibaldi  
Obispo  
Callejón del 57  
5 de Mayo


- Colocación de 1 pieza de señalización en San Fernando y Héroes.
- Reparación de banqueteta con 2 piezas tipo recinto en calle Mina esquina Reforma.
- Reparación de bache en arroyo vehicular de 1.00 x .40 en calle Nezahualcóyotl y 5 de febrero frente al No. 158.
- Reparación de bache en arroyo vehicular de 1.20 x 1.20 en calle Nezahualcóyotl entre 5 de febrero e Isabel la Católica.
- Recolocación de 1 bolardo en calle Marconi entre Tacuba y Donceles. 2 piezas.
- Bacheo en calle Isabel la Católica esquina Madero de 1.10 x 0.80.
- Balizamiento de 26.81 ml con pintura blanca y amarilla además de colocarle microesfera para su reflejo en la noche, en Belisario Domínguez entre callejón del 57 y Eje Central.
- Impermeabilización de 3.0 m2 de azotea de cubo de elevadores en Centro Artesanal ubicado en Plaza Garibaldi y Allende.
- Colocación de 1 bolardo en calle Mina esquina Reforma.
- Reparación de 1 bolardo, se suelda en parte baja para que no sea robado, en Marconi entre Tacuba y Donceles.
- Balizado de 48.0 ml en Marconi y Donceles.
- Balizado de 48.0 ml en Callejón del 57 y Donceles.
- Balizado de 42.0 ml en 5 de Mayo y Callejón de la Condesa.



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

5 de Mayo  
República de  
Guatemala  
Lazarín del  
Toro  
Plaza  
Tlaxcoaque  
República de  
Perú  
Zócalo  
Vidal Alcocer  
San Jerónimo  
Bolívar  
Circunvalación

- Balizado de 60.0 ml en 5 de Mayo y Motolinía.
- Reposición de 1 pieza de recinto en banquetta de República de Guatemala entre República de Brasil y Plaza Seminario.
- Rehabilitación de descarga de drenaje en módulo de policía ubicado en Mariana R. de Lazarín del Toro, se dejó funcionando al 100%.
- Reparación de 15 piezas de tapa de dren, se enderezaron y colaron con concreto en Plaza Tlaxcoaque.
- Colocación de 1 bolardo en República de Perú e Incas.
- Reposición de 2 piezas de recinto en base de escultura, en espiga de jardinera del Zócalo.
- Reposición de tapa de rejilla tipo Irving en Vidal Alcocer frente al N°. 100.
- Retiro de 15 piezas de propaganda gubernamental en puestos de periódicos del Centro Histórico.
- Reparación de 1 bolardo en República de Perú esquina Allende.
- Retiro de 3 postes colocados sobre mobiliario urbano en San Jerónimo entre 5 de Febrero e Isabel la Católica.
- Reposición de tapa de registro en Bolívar esquina Fray Servando.
- Recolocación de 2 bolardos en Loreto y San Idefonso.
- Retiro de 37 piezas de espárragos en Circunvalación entre Corregidora y Soledad.




## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes por Justicia Cívica y Fotocivicos



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes ACH



## Autoridad del Centro Histórico | Retiro de grafiti y colocación de antigrafiti



Colocación de antigrafiti en plaza San Juan




Colocación de antigrafiti en Violeta

## Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


# 511

Incidencias de infraestructura del  
perímetro ACH  
febrero



# 15


Atenciones a parques, plazas o áreas verdes con  
apoyo de Justicia Cívica y Foto Cívicos  
febrero



## Autoridad del Centro Histórico | Seguimiento de indicadores


# 136 m<sup>2</sup>

Eliminación de grafiti en el perímetro de la ACH  
febrero




# 27

Riegos de áreas verdes  
febrero





# Alcaldía Cuauhtémoc





## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 1 de marzo de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	0	fuga	quincenal	15 de marzo de 2024
	Desazolve de tubería	82	metros lineales		
	Desazolve de atarjea	280	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	6,950	metros cuadrados		
	Poda de pasto	7,500	metros cuadrados		
	Cultivo	1,175	metros cuadrados		
	Poda de seto	1,158	metros lineales		



## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 1 de marzo de 2024	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	15 de marzo de 2024
	Recolección orgánica domiciliaria	658.8	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,435.9	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	491.7	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	3	piezas		
	Reconexión de circuitos	19	piezas		
Arbolado urbano	Poda de árbol	0	piezas		
	Derribo de árbol	0	piezas		

## Alcaldía Cuauhtémoc | Alumbrado público

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN
1	INDEPENDENCIA ENTRE DOLORES Y REVILLAGIGEDO	REPARACIÓN DE CIRCUITO, RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN	18/02/2024
2	MANUEL STERLING ENTRE BALDERAS Y REVILLAGIGEDO	REPARACIÓN DE CIRCUITO, RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN CONTACTOR	18/02/2024
3	TRES GUERRAS ENTRE GRAL. PRIM Y TOLSÁ	REPARACIÓN DE CIRCUITO REPOSICIÓN DE TRAMOS DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN UTILIZANDO 20 MTS. DE CABLE DÚPLEX N° 12 Y 20 MTS. DE CABLE DEL N° 6	18/02/2024
4	REVILLAGIGEDO ENTRE INDEPENDENCIA Y ARTÍCULO 123	REPARACIÓN DE CIRCUITO, RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN CORTADAS	20/02/2024

## Alcaldía Cuauhtémoc | Evidencia fotográfica



Retiro de residuos en el mercado San Juan



Barrido de residuos en República de Honduras




Barrido sobre 16 de septiembre



## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


# 2,907.2

Toneladas de recolección orgánica  
febrero



# 6,420.7


Toneladas de recolección inorgánica  
febrero



## Alcaldía Cuauhtémoc | Seguimiento de indicadores


5


Fugas de agua reparadas  
febrero



19

Reparaciones de luminarias  
febrero





# Sistema de Aguas de la Ciudad de México

## Operación. Drenajes.

## SACMEX | Drenajes

## AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	14,910	750	15,660
POZOS DE VISITA	263	15	278
REJILLAS DE PISO	268	48	316
COLADERA PLUVIAL	233	-	233
ALBAÑAL (METROS)	1,097	90	1,187

## REPORTE FOTOGRÁFICO




### PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 750 ML DE ATARJEA, 15 PV, 48 RP, 90 ML DE ALBAÑAL.



# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Alumbrado Público



## SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior	Cantidad	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	Luminarias reparadas en PA del CH	16 Febrero	<b>2,016</b>	Pza.(luminarias)	quincenal	<b>15 marzo</b>



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 23 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Regina	José María Pino zuares y 20 de Noviembre	Centro	8	Sustitución/Instalación de fotocelda	Circuito encendido de día
República de Cuba	Ignacio Allende a Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	33	Cableado y reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Donceles	Entre Ignacio Allende y República de Chile	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara	Luminaria apagada
16 de Septiembre	Entre Fray Pedro de Gante y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Venustiano Carranza	Entre Isabel la Católica y la Palma	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Meave	Entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Aldaco	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
República del Salvador	Entre Simón Bolívar e Isabel la Católica	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Florida	Entre Manuel de la Peña y Peña y República de Costa Rica	Centro	1	Cableado	Luminaria apagada
República de Chile	Entre Donceles y República de Cuba	Centro	2	Cableado	Luminarias apagadas
Seminario	Entre Moneda y República de Guatemala	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara	Luminaria apagada
<b>Subtotal:</b>			<b>50</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 23 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Entre Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución	Centro	1	Cambio/Instalación de luminaria	Colocación de luminaria (Nueva)
Plaza de la Constitución	Entre 5 de Febrero y José María Pino Suárez	Centro	5	Cambio/Instalación de lámpara, balastro, socket y cableado	Luminarias apagadas
Artículo 123	Entre López y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	6	Cableado	Circuito apagado
República de Cuba	Ignacio Allende y Callejón Héroes del 57	Centro	13	Cableado	Circuito apagado
Soledad	Entre Jesús Maria y Correo Mayor	Centro	14	Cambio/Instalación de lámpara, balastro y socket	Circuito apagado
Artículo 123	Entre López y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara balastro y socket	Luminaria apagada
República de Bolivia	Entre Torres Quintero y Calle del Carmen	Centro	8	Cambio/Instalación de Contactor	Circuito apagado
República de Colombia	Entre República de Argentina y Del Carmen	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Simón Bolívar	Entre Mesones y San Jerónimo	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
5 de Febrero	Entre José María Izazaga y Nezahualcóyotl	Centro	2	Cableado	Luminarias apagadas
<b>Subtotal:</b>			<b>52</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 23 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Brasil	Entre República de Paraguay y República de Ecuador	Centro	13	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Lecumberri	Entre Leona Vicario y Manuel Doblado	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
República de Paraguay	Entre República de Brasil y República de Argentina	Centro	9	Cambio/Instalación de balastro	Circuito apagado
3er Callejón de Manzanares	Entre Manzanares y República de Uruguay	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
5 de Febrero	Entre Mesones y José María Izazaga	Centro	22	Fijación de Componentes/ Reacomodo de componentes	Circuito apagado
Simón Bolívar	Entre San Jerónimo y Nezahualcóyotl	Centro	11	Cambio/Instalación de balastro y reconexión de líneas de alimentación e ITM	Circuito apagado
20 de Noviembre	Esquina con Nezahualcoyotl.	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Entre Mesones y República de El Salvador	Centro	10	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República del Salvador	Entre 20 de Noviembre y José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
Regina	Entre Correo Mayor y Las Cruces	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
<b>Subtotal:</b>			<b>70</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 23 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Correo Mayor	Entre República de Uruguay y República de El Salvador	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
Correo Mayor	Entre Mesones y Regina	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara	Luminaria apagada
Santo Tomas	Entre República de El Salvador y República de Uruguay	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara	Luminaria apagada
Av. Francisco I. Madero	Entre Calle Palma e Isabel la Católica	Centro	17	Sustitución/Instalación de fotocelda	Circuito apagado
20 de Noviembre	Entre Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución	Centro	14	Restablecimiento de ITM	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	Entre Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel la Católica	Centro	18	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Santo Tomas	Entre Manzanares y República de Uruguay	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
La Academia	Entre Soledad y Corregidora	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Brasil	Entre República de Honduras y República de Paraguay	Centro	9	Cableado y reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Soledad	Jesús María y Correo Mayor	Centro	12	Sustitución/Instalación de fotocelda	Luminaria encendida de día
<b>Subtotal:</b>			<b>81</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 23 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
5 de Febrero	Entre Nezahualcóyotl y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Entre Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución	Centro	14	Fijación de Componentes/ Reacomodo de componentes	Circuito apagado
Eje 1 Norte	Entre Manuel Doblado y Vidal Alcocer	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Entre Torres Quintero y Gregorio Torres Quintero	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara	Luminaria apagada
5 de Mayo	Entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Condesa	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria en intermitencia y fuera de su lugar
San Idelfonso	Entre Del Carmen y República de Argentina	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara	Luminaria apagada
Margil	Entre República de Guatemala y Soledad	Centro	11	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Donceles	Entre Ignacio Allende y República de Chile	Centro	32	Cableado y reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Leandro Valle	República de Chile & Belisario Domínguez	Centro	2	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminarias apagadas
San Jerónimo	Isabel la Católica y 5 de Febrero	Centro	1	Cambio/Instalación de luminaria y cableado	Colocación de luminaria (Nueva)
<b>Subtotal:</b>			<b>65</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 23 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
20 de Noviembre	Entre Mesones y Regina	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
República de Uruguay	Entre 3er Callejón de Manzanares y Santo Tomas	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara	Luminaria apagada
Av. 5 de Mayo	Entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Condesa	Centro	2	Cambio/Instalación de luminaria	Colocación de luminaria (Nueva)
República de Bolivia	Esquina Del Carmen	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Entre Venustiano Carranza y Plaza de la Constitución.	Centro	13	Cambio/Instalación de Contactor	Circuito apagado
Vizcaínas	Entre Simón Bolívar y José Mariano Jiménez	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara	Luminaria apagada
República de Colombia	Entre Del Carmen y Rodríguez Puebla	Centro	17	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
5 de Febrero	Entre República de Uruguay y República de El Salvador	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
Mixcalco	Entre Callejón Mixcalco y Eje 1 Oriente	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
5 de Febrero	Entre República de El Salvador y Mesones.	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
<b>Subtotal:</b>			<b>39</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 23 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
5 de Febrero	Entre Mesones y Regina	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria en intermitencia
Leona Vicario	Entre Mixcalco y República de Guatemala	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
San Jerónimo	Entre José María Pino Suárez y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara	Luminaria apagada
<b>Subtotal:</b>			<b>3</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 23 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Cambio de lampara y balastro	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de balastro y lampara	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>6</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 23 DE FEBRERO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Iluminación Catedral	Plaza de la Constitución S/N	Centro	160	Revisión los proyectores laterales	Mantenimiento de acuerdo al programa
Edificio Nuevo Gobierno	Plaza de la Constitución No. 1	Centro	331	Cambio de color de acuerdo al calendario	Programación de color de acuerdo al programa
Edificio de Asamblea	Plaza de la Constitución No. 10	Centro	417	Cambio de color de acuerdo al calendario	Programación de color de acuerdo al programa
SUBTOTAL			908		

## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 23 DE FEBRERO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Vaciado de fuente	Mantenimiento
Fuente Américas, Danaides, Neptuno, Venus, Primavera y Mercurio	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente de la República	Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Limpieza de espejo de agua	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
<b>SUBTOTAL</b>			<b>12</b>		

## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 23 DE FEBRERO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Mercurio, Géiser Hilton y Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	3	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Mercurio, Venus, Danaides, Neptuno y Américas	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Lavado profundo de fuente	Mantenimiento
Fuente Ninfa 1	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Vaciado de fuente	Mantenimiento
Fuente Ninfa 2	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuente Venus, Américas, Danaides, Mercurio y Primavera	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
<b>SUBTOTAL</b>			<b>18</b>		

## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 19 DE FEBRERO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Venus, Danaides, Ninfa 2, Géiser Hidalgo y Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	5	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	4	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes Primavera, Mercurio, Ninfa 1, Ninfa 2 Américas, Venus, Danaides, Neptuno, Géiser Teatro, Géiser Hidalgo, Géiser Hilton y Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Suministro y llenado de fuente	Mantenimiento
Géiser Teatro	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Limpieza de succión de bomba sumergible	Mantenimiento
<b>SUBTOTAL</b>			<b>37</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>1,267</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 19 DE FEBRERO



5 DE FEBRERO



20 DE NOVIEMBRE

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 19 DE FEBRERO



MIXCALCO



EJE 1 NORTE

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 19 DE FEBRERO




JOSÉ JOAQUÍN HERRERA



REPÚBLICA DE URUGUAY

## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

### ALAMEDA CENTRAL



## SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

### ILUMINACIÓN CATEDRAL



## SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

### EDIFICIO NUEVO GOBIERNO



## SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

### EDIFICIO DE ASAMBLEA



## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

**FUENTE TENOCHTITLAN**



**FUENTE TLAXCOAQUE**



## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

**FUENTE NEPTUNO**



**FUENTE PLAZA DE LA REPÚBLICA**





## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 01 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Av. Francisco I. Madero	Entre Simón Bolívar y Fray de Pedro Gante	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Entre San Jerónimo y José María Izazaga	Centro	3	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminarias apagadas
Gante	Entre 16 de Septiembre y Venustiano Carranza	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara, balastro y socket	Luminaria apagada
San Camilito	Esquina con República de Ecuador	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
José Joaquín Herrera	Entre Torres Quintero y Gregorio Torres Quintero	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Mesones	Entre Isabel la Católica y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
Mesones	Entre Juan José Baz y 1a calle de Topacio	Centro	2	Cambio/Instalación de lámpara, balastro y socket	Luminarias apagadas
San Jerónimo	20 de Noviembre y 5 de Febrero	Centro	5	Sustitución/Instalación de fotocelda	Circuito encendido de día
Isabel la Católica	República de el Salvador y República de Uruguay	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
Plaza de la Constitución	Av. Francisco I. Madero y Calle 16 de septiembre	Centro	1	Cambio/Instalación de luminaria	Luminaria apagada
<b>Subtotal:</b>			<b>19</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 01 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Filomeno Mata	Entre Francisco I. Madero y Tacuba	Centro	30	Cambio/Instalación de Contactor	Circuito apagado
Av. Francisco I. Madero	Entre Palma e Isabel la Católica	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
Del Carmen	Entre República de Bolivia y Manuel de la Peña y Peña	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
Callejón San Ignacio	Entre Parque de las Vizcainas y Vizcainas	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
República de Cuba	Entre República de Chile e Ignacio Allende	Centro	2	Cableado y reconexión de líneas de alimentación	Luminarias apagadas
Fray Servando Teresa de Mier	Entre 5 de Febrero y 20 de Noviembre.	Centro	46	Cableado	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	Entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Triunfo	Centro	41	Restablecimiento de ITM y fijación de componentes	Circuito apagado
Juan José Baz	Entre Misioneros y Ramón Corona	Centro	22	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
16 de Septiembre	Entre Fray de Pedro Gante y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Brasil	Esquina con República de Perú.	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
<b>Subtotal:</b>			<b>147</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 01 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Órgano	Esquina con Callejón de Rayón	Centro	1	Sustitución/Instalación de fotocelda	Luminaria apagada
Ignacio Allende	Entre República de Honduras y República de Perú	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
República de Bolivia	Entre Rodríguez Puebla y Girón	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Las Cruces	Entre República de El Salvador y Mesones	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Vizcaínas	Entre Aldaco y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	3	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminarias apagadas
José María Pino Suárez	Entre República de Uruguay y República de El Salvador	Centro	1	Fijación de Componentes/ Reacomodo de componentes	Luminaria apagada
Corregidora	Entre Roldan y Segundo Callejón de Manzanares.	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
San Antonio Tomatlán	Entre Eje 1 Ote Vidal Alcocer y Leona Vicario	Centro	17	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
20 de Noviembre	Entre Callejón de Flamencos y Nezahualcóyotl.	Centro	5	Cableado	Circuito apagado
República del Salvador	Entre Correo Mayor y Las Cruces	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y balastro	Luminaria apagada
<b>Subtotal:</b>			<b>32</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 01 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
La Academia	Entre Soledad y Corregidora	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Plaza de la Constitución	Entre Moneda y República de Guatemala	Centro	14	Cableado	Circuito apagado
República del Salvador	Esquina con Jesús María	Centro	1	Fijación de Componentes/ Reacomodo de componentes	Luminaria en riesgo de caída
José Joaquín Herrera	Manuel Doblado & Eje 1 oriente	Centro	1	Sustitución/Instalación de fotocelda	Luminaria encendida de día
Manuel Doblado	Jose Joaquín Herrera & Lecumberri	Centro	1	Sustitución/Instalación de fotocelda	Luminaria encendida de día
San Idelfonso	del Carmen a República Brasil	Centro	22	Cableado	Circuito apagado
Donceles	República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
Ignacio Allende	República de Honduras y República de Perú	Centro	1	Cambio/Instalación de lámpara y socket	Luminaria apagada
República de Colombia	Entre República de Brasil y República de Argentina	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro	Luminaria apagada
Fray Servando Teresa de Mier	Entre 5 de Febrero y 20 de Noviembre	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro, lámpara y cableado	Luminaria apagada
<b>Subtotal:</b>			<b>50</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 01 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fray Servando Teresa de Mier	Entre Isabel La Católica y 5 de Febrero	Centro	1	Cambio/Instalación de luminaria	Colocación de luminaria (Nueva)
Mesones	Entre Juan José Baz y 1a calle de Topacio	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro, lámpara y socket	Luminaria apagada
Seminario	Entre Moneda y República de Guatemala	Centro	2	Cableado	Luminaria apagada
Meave	Entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Aldaco	Centro	1	Cambio/Instalación de balastro y lámpara	Luminaria apagada
<b>Subtotal:</b>			<b>5</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Cambio de lampara y balastro	Luminarias apagadas
Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>5</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE ILUMINACIÓN ESPECIAL EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE MARZO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Edificio de Asamblea	Plaza de la Constitución No. 10	Centro	417	Cambio y revisión de proyectores	Mantenimiento
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>417</b>		

## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE MARZO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente de la República	Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente de la República	Av. Paseo de la Reforma y Av. Juárez	Centro	1	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente de Tlaxcoaque	Tlaxcoaque y Diagonal de 20 de Noviembre	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Géiser Hidalgo, Géiser Hilton, Mercurio y Neptuno	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	4	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuente Mercurio, Primavera, Ninfa 1, Ninfa 2, Neptuno, Américas, Venus, Danaides, Géiser Teatro, Géiser Madero, Géiser Hilton, Géiser Hidalgo	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuente Primavera Ninfa 1, Ninfa 2, Danaides, Géiser Teatro y Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	6	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>25</b>		



## SOS-DGSUS-IE'S | Fuentes Centro Histórico

### REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO DE FUENTES EN CENTRO HISTÓRICO / SEMANA AL 01 DE MARZO

FUENTE	UBICACIÓN	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Fuente Primavera, Ninfa 1, Ninfa 2, Danaides, Géiser Teatro y Géiser Madero	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	12	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	8	Apagado de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Alameda Central	Av. Juárez y Av. Hidalgo (entre Dr. Mora y Angela Peralta)	Centro	7	Encendido de fuentes	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	4	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fuentes de la Plaza Solidaridad 1, 2, 3 y 4	Av. Juárez (entre Av. Juárez y Dr. Mora)	Centro	20	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución Esq. José María Pino Suárez	Centro	1	Aplicación de químicos: alguicida, hipoclorito y clarificador	Mantenimiento
Fundación Tenochtitlan	Plaza de la Constitución Esq. José María Pino Suárez	Centro	2	Limpieza general de fuente, espejo de agua y zonas aledañas	Mantenimiento
SUBTOTAL			54		
TOTAL			749		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 26 DE FEBRERO



16 DE SEPTIEMBRE



CORREGIDORA

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO “A” SEMANA AL 26 DE FEBRERO



FRANCISCO I. MADERO



GANTE

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO "A" SEMANA AL 26 DE FEBRERO



ISABEL LA CATÓLICA



JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ

## SOS-DGSUS-AP | Anexos (fotografías)

### ALAMEDA CENTRAL



CAMBIO DE LAMPARA Y BALASTRO

## SOS-DGSUS-IE | Anexos (fotografías)

### EDIFICIO DE ASAMBLEA



### CAMBIO DE PROYECTORES

## SOS-DGSUS-Fuentes Centro Histórico | Anexos

**FUENTE TENOCHTITLAN**



**ENCENDIDO DE FUENTE**

**FUENTE MERCURIO**




**LIMPIEZA GENERAL DE FUENTE, ESPEJO DE AGUA Y ZONAS ALEDAÑAS**

## SOS-DGSUS-AP | Seguimiento de Indicadores

# 7081

### Incidencias de infraestructura del perímetro ACH febrero





# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 03/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	<b>12,312.16</b>	kilómetros	quincenal	19 de Marzo
Recolección	02) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	<b>9,544</b>	metros cúbicos		
	03) Tierra recolectada en PA del CH	<b>117.50</b>	metros cúbicos		
Lavado	04) Lavado de papeleras	<b>1,120</b>	piezas		
	05) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	<b>671,480</b>	metros cuadrados		

## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 03/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	06) Sitio críticos lavados en PA de CH	<b>255</b>	sitios	quincenal	19 de Marzo
Recolección	07) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	<b>350</b>	sitios		
Limpieza	08) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	<b>7,665</b>	piezas		
Eliminación de grafiti	9) Eliminación de grafiti en PA de CH	<b>307.50</b>	metros cuadrados		
Limpieza	10) Retiro de propaganda en PA de CH	<b>3,049</b>	Piezas Piezas		
Eliminación de plagas	11) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	<b>0</b>	piezas		
	12) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación	<b>0</b>	metros cuadrados		



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

## ELIMINACIÓN DE GRAFITTI

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
AV. JUÁREZ, DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	2	m2
SAN JERÓNIMO, DE CORREO MAYOR A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	23	m2
AV. HIDALGO, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A PASEO DE LA REFORMA	8	m2
DONCELES, DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A REPÚBLICA DE ARGENTINA	10	m2
REPÚBLICA DE URUGUAY DE JESÚS MARÍA A JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	8	m2
LAS CRUCES DE VENUSTIANO CARRANZA A SAN PABLO	9.5	m2
PLAZA SEMINARIO, EN MONEDA ESQUINA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	4	m2
REPÚBLICA DE CHILE DE TACUBA A BELISARIO DOMINGUEZ	12	m2
PLAZA SAN MIGUEL	8	m2
TACUBA DE MONTE DE PIEDAD A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	19	m2
PLAZA ALHÓNDIGA DE SOLEDAD A CORREGIDORA	72	m2
AV. JUÁREZ DE BALDERAS A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS (PROTESTA)	8	m2
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS DE AV. JUÁREZ A 5 DE MAYO (PROTESTA)	26	m2
5 DE MAYO DE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS A MONTE DE PIEDAD (PROTESTA)	60	m2
CALLE DEL CARMEN DE REPÚBLICA DE VENEZUELA A REPÚBLICA DE GUATEMALA	9	m2
BELISARIO DOMINGUEZ DE REPÚBLICA DE BRASIL A EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	13	m2
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PROTESTA)	16	m2

TOTAL

307.50 m2

## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI VANDÁLICO 197.50 M2 Y PROTESTA 110 M2



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores



capturada en moto gl60j

27 de feb. de 2024 7:43 a. m.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B  
PERIODO: DEL 19 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	33	74,250	7.80	
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	11	12	36,000	3.00	
LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	3,300	7.90	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA 23 DE MAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	80,322	8.60	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	33	73,920	12.20	

## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
REPÚBLICA DE BRASIL	ESQUINA REPÚBLICA DE COLOMBIA	11	22	2,200	5.40	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
CALLEJÓN DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	22	13,200	22.10	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER	ESQUINA LECUMBERRI	8	8	1,120	29.00	
PLAZA SAN FERNANDO	AV. HIDALGO Y EJE 1 PONIENTE GUERRERO	3	3	750	1.80	
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL, ESQUINA REPÚBLICA DE NICARAGUA	5	5	14,365	14.30	

## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CALLEJÓN JOSÉ MARIANO JÍMENEZ	ESQUINA SAN JERÓNIMO	1	1	100	2.00	SE REALIZO EL BARRIDO EN CAMELLÓN
EJE 1 NORTE	ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA	3	3	300	0.70	
PLAZA SANTA VERACRUZ	DE AV. HIDALGO A SANTA VRACRUZ	1	1	980	0.80	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	ESQUINA REPÚBLICA DE PERÚ	1	1	100	0.20	
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y ZARCO	2	2	8,450	1.30	



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
AV. BUCARELI	ESQUINA AYUNTAMIENTO	1	1	100	0.30	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
REPÚBLICA DEL SALVADOR	ESQUINA ISABEL LA CATÓLICA	1	1	100	0.60	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
REPÚBLICA DE ARGENTINA	ENTRE REPÚBLICA DE VENEZUELA Y SAN ILDEFONSO	1	1	100	2.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
IGLESIA DE SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	1	1	100	3.20	SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA ALHÓNDIGA	SOLEDAD A CORREGIDORA	1	1	500	12.20	

## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
<b>CORREDOR MARCONI</b>	<b>ESQUINA DONCELES</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1.20</b>	<b>SE REALIZO EL BARRIDO EN BANQUETA</b>
<b>CALLE VIOLETA</b>	<b>ESQUINA RIVA PALACIO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>6.40</b>	

## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA 23 DE MAYO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLE REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLE REPÚBLICA DE BRASIL



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCO CER ESQUINA LECUMBERRI



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN FERNANDO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLAZA SANTA CATARINA



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ ESQUINA SAN JERÓNIMO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 NORTE, ESQUINA AV. PASEO DE LA REFORMA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA VERACRUZ, DE AV. HIDALGO A SANTA VERACRUZ, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ESQUINA REPÚBLICA DE PERÚ EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. BUCARELI EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DEL SALVADOR, ESQUINA ISABEL LA CATÓLICA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN REPÚBLICA DE ARGENTINA, ENTRE REPÚBLICA DE VENEZUELA Y SAN ILDEFONSO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN IGLESIA DE SANTA CATARINA, SOBRE REPÚBLICA DE BRASIL EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ALHÓNDIGA EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN MACORNI ESQUINA DONCELES EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN VIOLETA ESQUINA RIVA PALACIO EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA EN PLAZA SEMINARIO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

**LIMPIEZA FRENTE AL EDIFICIO VIRREINAL POR EL PLANTÓN DEL “MOVIMIENTO INDÍGENA ARTESANAL ORIGINARIO DE MÉXICO, A.C.”**



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

**LIMPIEZA EN PLAZA SEMINARIO POR EL PLANTÓN DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE), DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.**



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LIMPIEZA FRENTE A PALACIO NACIONAL POR EL PLANTÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LOS 43 ESTUDIANTES NORMALISTAS DESAPARECIDOS DE AYOTZINAPA



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CON MOTIVO DEL EVENTO “ORQUESTA MONUMENTAL”



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

### LAVADO EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN POR EL RETIRO DEL EVENTO DE LA “ORQUESTA MONUMENTAL”




## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Anexo de indicadores

**LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, DERIVADO DEL EVENTO “CORO DESCUBRIENDO MI VOZ”, ORGANIZADO POR EL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS






## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### LAVADO



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS




### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Limpieza Zona Centro | Gráficas de indicadores

### RETIRO DE CHICLES




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

# 47,622 m<sup>3</sup>

Residuos sólidos y recolección producto de barrido  
febrero


Recolección de residuos sólidos levantados en  
tiraderos clandestinos



# 594 m<sup>3</sup>

Tierra recolectada en PA del CH  
febrero


Recolección de tierra



SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores


**13,187 pzas**

Retiro de propaganda PA y PB de CH  
febrero



**31,475 pzas**

Limpieza de chicles en corredor Madero y Plaza la Constitución  
febrero




SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Seguimiento de Indicadores

**1,831.5 m<sup>2</sup>**

Eliminación de grafiti en PA de CH  
febrero


Eliminación de grafiti



**1,750 pzas**

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos  
febrero

Recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos





# Sistema de Transporte Colectivo - Metro



## STC-Metro | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte del 16 de febrero al 3 de marzo	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Escaleras eléctricas fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de las <b>75</b> ubicadas en las estaciones del <b>CH</b>	<b>14/4</b>	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.	quincenal	16 de Marzo
Atención de incidencias	02) Elevadores fuera de servicio por <u>modernización</u> / <u>mantenimiento</u> de los <b>19</b> ubicados en las estaciones del <b>CH</b>	<b>0/0</b>	Unidades fuera de servicio por Mod. / Mant.		

### ESCALERAS

Perímetro A		Perímetro B	
		<b>Balderas 7674</b>	<b>Línea 1</b>
<b>Bellas Artes k5</b>	<b>Línea 8</b>	<b>Fray Servando 2515</b>	<b>Línea 4</b>
		<b>Garibaldi S4</b>	<b>Línea 8</b>
		<b>Guerrero R4</b>	<b>Línea B</b>

### ELEVADORES


<b>Balderas BAL-3-ET3</b>	<b>Línea 3</b>
---------------------------	----------------



## STC-Metro | Seguimiento de Indicadores


# 93.33%

Porcentaje de eficiencia en escaleras eléctricas  
febrero



# 100%

Porcentaje de eficiencias en elevadores  
febrero





# Comisión Federal de Electricidad

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 20 de febrero al 5 de marzo de 2024	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	<b>0</b>	19 de marzo de 2024
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	<b>48</b>	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	<b>14</b>	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	<b>0</b>	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	<b>1</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones

#### Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
	sin dato	SIN DATO	CENTRO	0	SIN DATO
<b>TOTAL</b>				0	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
AV. JUÁREZ ENTRE LUIS MOYA Y EJE CENTRAL	SIN DATO	CENTRO	12	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
CUADRANTE DE REP. DE CHILE, EJE 1 NORTE, RODRÍGUEZ PUEBLA Y REP. VENEZUELA; ASÍ COMO MIGUEL ALEMAN, HEROE DE NACOZARI Y MIGUEL DOMÍNGUEZ	SIN DATO	CENTRO	15	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLEJÓN 57 Y REP CHILE- VENEZUELA ENTRE REP. ARGENTINA Y MANUEL DOBLADO	SIN DATO	CENTRO	21	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
<b>TOTAL</b>			<b>48</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXTO REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
EL CARMEN 55	REP. DE BOLIVIA	REP. DE COLOMBIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
EL CARMEN 79	APARTADO	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
JESÚS MARÍA 90	REP. DE URUGUAY	REP. DEL SALVADOR	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
ALLENDE 53	REP. DE HONDURAS	REP. DE PERÚ	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PERÚ 43	INCAS	ALLENDE	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE URUGUAY 214	3ER CJon. DE MANZANARES	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
ZAPATA 60	SANTÍSIMA	MARGIL	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SANTO TOMÁS 32	ROLDÁN	SANTO TOMÁS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CIRCUNVALACIÓN 313	CJon. CANAL	LA VIGA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
J. JOSÉ BAEZ 10	MISIONEROS	RAMÓN CORONA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
GRANADITAS 165	CIRCUNVALACIÓN		SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
MIGUEL ALEMÁN 7	MANUEL DOBLADO	LEONA VICARIO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
MANUEL DOBLADO 56	LECUMBERRI	MIGUEL ALEMÁN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
EJE CENTRAL 15	REP. DE PERÚ	REP. DE HONDURAS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
					14	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				0	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones

#### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ACADEMIA	SOLEDAD	CORREGIDORA	SIN DATO	CENTRO	1	ROMPIMIENTO DE BANQUETA
				TOTAL	1	

## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores


1

**Siniestro de robo de registro**  
febrero



162

**Bóvedas atendidas de desagüe**  
febrero




## Comisión Federal de Electricidad | Seguimiento de Indicadores

# 56

Atenciones a fallas de suministro.  
febrero


Atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica



# 2

Obra que implica rompimiento en vía pública.  
febrero

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública







# Fideicomiso del Centro Histórico

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA GREGORIO TORRES QUINTERO	18	23	JULIO 2024
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.	51	55	CONVENIO MODIFICATORIO. DICIEMBRE 2023
F-54/009/2023	ARREGLO DE LAS 3 FACHADAS DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO "CASA XOCHIQUETZAL"	96	99	ENERO 2024

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colado de firme de concreto en andadores perimetrales.

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.




Integración de zapata de madera sobre columna de cantera.



Consolidación estructural de muros de mampostería de tepetate, a base de colocación de hiladas de tabique rojo recocido



## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.




Suministro y colocación de puertas.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS  
CASA XOCHIQETZAL

# FCH | Seguimiento de indicadores.

## CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 - FCHCM





# Instituto Nacional de Antropología e Historia

## INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 01/03/24	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	<b>20</b>	cantidad	quincenal	<b>19/03/24</b>
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	<b>5</b>	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		



## Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	5 DE MAYO	20	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	FRAY PEDRO GANTE	4	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	SAN ILDEFONSO	33	CENTRO HISTÓRICO	RESANE DE GRIETAS	OBRA MENOR
-	ISABEL LA CATOLICA	26	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	REP CUBA	92	CENTRO HISTÓRICO	INTERVENCION	OBRA MAYOR
-	AV 20 DE NOVIEMBRE	3	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	DONCELES	81	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR



## Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACION DE RIEL EN GALERÍA	PBRA MAYOR
-	BOLIVAR	105	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	LAS CRUCES	24	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	AV 5 DE MAYO	59	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	SAN ILDEFONSO	30	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	MANUEL DOBLADO	36	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	JOSE JOAQUIN HERRERA	44	CENTRO HISTÓRICO	REGULARIZACION DE OBRA	OBRA MAYOR



## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	BALDERAS	92	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	59	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIOS EN VANO	OBRA MENOR
-	5 DE MAYO	59	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACION	OBRA MENOR
-	TACUBA	87	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	BOLIVAR	21	CENTRO HISTÓRICO	ANUNCIO	OBRA MENOR
-	MONTE DE PIEDAD ESQ TACUBA	SN	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACION	OBRA MENOR

## INAH | Anexos


### Autorizaciones de obra

Autorización	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	20 DE NOVIEMBRE	3	CENTRO HISTÓRICO	SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS ELÉCTRICAS.	OBRA MAYOR
-	EMILIANO ZAPATA	37	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS INTERIORES EN ÁREA DE GALERÍAS Y PATIO PRINCIPAL.	OBRA MENOR
-	MONEDA	2	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO EN LA AZOTEA.	OBRA MENOR
-	AV. 5 DE MAYO	20	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, PULIDO Y LIMPIEZA DE CRISTALERÍA DE VENTANALES.	OBRA MENOR
-	CALLEJÓN FLAMENCOS	1	CENTRO HISTÓRICO	REPARACIÓN DE LA BANQUETA COLINDANTE.	OBRA MENOR

## INAH | Seguimiento de Indicadores


# 64

**Autorizaciones de obras**  
enero - febrero



# 40

**Solicitudes de autorización de obras**  
enero - febrero





# **Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO



2024  
Felipe Carrillo  
PUERTO


### INMUEBLES ESCOLARES CENTRO HISTÓRICO 04 DE MARZO DE 2024

1	Escuela Primaria "José María Iglesias" C. Colima 383, Colonia Roma Nte., Alcaldía Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MARQUESINA
2	Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez" C. Alfonso Herrera 1, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	DESAZOLVE DE DENAJE SANITARIO
3	Escuela Secundaria Diurna N° 14 "Jorge Quijano" C. Dr. Río de la Loza No. 39, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE PINTURA
4	Escuela Primaria "Lic. Miguel Serrano" C. República de Cuba 95, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS REHABILITACIÓN DE MUROS EN AULAS CAMBIO DE ACABADO EN PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA
5	Escuela Secundaria Adriana García Corral C. Belisario Domínguez 5, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	TRABAJOS CONCLUIDOS DE HABILITACIÓN DE AULAS
6	Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec Av. Chapultepec S/n, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE REFORZAMIENTO CONCLUIDOS
7	IEMS, Plantel Justo Sierra, Calle Justo Sierra 49, Colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, 06010, Ciudad de México.	100%	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA DEL CONCLUIDOS

Página 1

**ILIFE**

AVANCE DE TRABAJOS EN ESC SEC. ADRIANA GARCÍA CORRAL



**REHABILITACIÓN EN AULAS**

# ILIFE

## AVANCE DE TRABAJOS EN ESC.SEC. " HEROES DE CHAPULTEPEC"



**REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA**



**ILIFE**

AVANCE DE TRABAJOS EN IEM JUSTO SIERRA .



**REHABILITACIÓN DE MURO DE COLINDANCIA**



# Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito


## Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 04/03	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	<b>64</b>	cantidad	quincenal	18 de marzo
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	<b>0</b>	cantidad		

## Tránsito | Indicadores

### MANTENIMIENTO SEMAFORICO PERIODO 20/02/2024 AL 04/03/2024


CORRECTIVO	
APAGADO	6
CABLES DE CONTROL CORTADOS	1
CINTILANTE	8
CORTO	3
DEMOLICION DE BASES	5
DESCONECTADO	30
DESINSTALACION	6
FOCO FUNDIDO	3
SECCION ABIERTA	2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>64</b>



## STC-Metro | Seguimiento de Indicadores

# 233

Número de semáforos con mantenimiento correctivo  
febrero





# Turnos e incidencias urbanas

## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - febrero 2024

**52%**  
**atención**

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Suma total</b>
<b>Dependencia</b>			
ACH	9	5	14
Al. Cuauhtémoc	7	14	21
CFE	5	23	28
SACMEX	15	20	35
SOS-AP	17	7	24
SOS-DGOIV		1	1
SOS-DGSUS	32	1	33
TELMEX	5	11	16
Tránsito	7	8	15
<b>Suma total</b>	<b>97</b>	<b>90</b>	<b>187</b>

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de febrero al 04 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-525	1/03/2024	V8 - San Pablo	Falta de luz al interior de los inmuebles	Ramón Corona	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Santo Tomás	#25	CFE			Atendido
IUCH-527	2/03/2024	V8 - San Pablo	Limpieza	Jesús María	Fray Servando Teresa de Mier	San Pablo		SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-529	28/02/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Fray Servando Teresa de Mier	Topacio		Esquina	SACMEX			Atendido
IUCH-536	2/03/2024	V9 - Guerrero	Poda de árboles	Moctezuma			Frente al #75 Retiro de rama Seca	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-540	2/03/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Ignacio Allende	República de Chile			SOS-AP			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de febrero al 04 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-514	25/02/2024	V12 - Doctores	Fugas de agua	Dr. Lavista			Frente al #155	SACMEX			Atendido
IUCH-516	26/02/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma			Por la para del Metrobus Violeta	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-517	26/02/2024	ACH	Limpieza	San Miguel				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-522	28/02/2024	ACH	Cascajo	M. Peña y Peña			Frente a la Plaza 14	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-524	28/02/2024	V8 - San Pablo	Limpieza	Jesús María	Fray Servando Teresa de Mier	San Pablo		SOS-DGSUS			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de febrero al 04 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-507	22/02/2024	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay				ACH			Atendido
IUCH-508	22/02/2024	ACH	Fugas de agua	Luis Moya				SACMEX			Atendido
IUCH-509	22/02/2024	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fugas de agua	Vizcainas				SACMEX			Atendido
IUCH-512	24/02/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-513	25/02/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Vidal Alcocer			Frente al #100	ACH			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de febrero al 04 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-497	20/02/2024	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	San Jerónimo	Correo Mayor			TELMEX		 <small>19/02/2024 - 09:13:07:2224.1m 20 Feb, 2024 8:02:48 p. m</small>	Atendido
IUCH-498	16/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Chile				ACH			Atendido
IUCH-501	17/02/2024	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Manuel Doblado				SACMEX			Atendido
IUCH-505	21/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Filomeno Mata	Francisco I. Madero	Tacuba		SOS-AP			Atendido
IUCH-506	21/02/2024	V4 - Alameda-Sector Financiero	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Bolívar	5 de Mayo			SOS-AP			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de febrero al 04 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-482	13/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Falla en semáforo	República de Brasil	Luis González Obregón			Tránsito			Atendido
IUCH-487	13/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Cuba	República de Chile	Eje Central		SOS-AP			Atendido
IUCH-491	15/02/2024	ACH	Limpieza	José María Izazaga				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-494	16/02/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-495	16/02/2024	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Limpieza	Bolívar				SOS-DGSUS			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de febrero al 04 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-469	9/02/2024	V8 - San Pablo	Falla en semáforo	Regina	Las Cruces			Tránsito			Atendido
IUCH-470	10/02/2024	V1 - Santa María la Redonda	Falta de bolardos	Pedro Moreno				ACH			Atendido
IUCH-475	12/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Venezuela	República de Brasil			CFE			Atendido
IUCH-477	12/02/2024	V8 - San Pablo	Limpieza	Jesús María				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-479	12/02/2024	V8 - San Pablo	Limpieza	Misioneros				SOS-DGSUS			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de febrero al 04 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-464	8/02/2024	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Santa Veracruz				SACMEX			Atendido
IUCH-465	8/02/2024	V5 - Zócalo	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Moneda				SOS-AP			Atendido
IUCH-466	8/02/2024	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Eje 1 Norte	Reforma			SOS-AP			Atendido
IUCH-467	9/02/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Eje 1 Norte	Lerdo		Esquina	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-468	9/02/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Luis González Obregón				ACH			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 19 de febrero al 04 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-446	1/02/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Perú				SOS-AP			Atendido
IUCH-448	2/02/2024	V6 - Antigua Merced-Mixcalco	Tiraderos de basura	Manuel Doblado				AL Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-449	2/02/2024	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Puente de Santo Tomás				SACMEX			Atendido
IUCH-451	3/02/2024	ACH	Limpieza	Manuel Doblado				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-456	5/02/2024	V4 - Alameda-Sector Financiero	Limpieza	5 de Mayo	Isabel La Católica			SOS-DGSUS			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 19 de febrero al 04 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-534	29/02/2024	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Escuela Médico Militar	San Pablo			SOS-AP			Pendiente
IUCH-535	2/03/2024	V5 - Zócalo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Bolívar	Francisco I. Madero	16 de septiembre		SACMEX			Pendiente
IUCH-537	2/03/2024	V1 - Santa María la Redonda	Fugas de agua	Av. Guerrero	Mina		Esquina	SACMEX			Pendiente
IUCH-538	2/03/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Cuba			Frente al #57	CFE			Pendiente
IUCH-539	2/03/2024	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Chile			Frente al #6	TELMEX			Pendiente

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 19 de febrero al 04 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-528	3/03/2024	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de El Salvador			#185	SACMEX			Pendiente
IUCH-530	28/02/2024	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	San Ildefonso	Del Carmen		Esquina	TELMEX			Pendiente
IUCH-531	29/02/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Margil	Soledad		Esquina	CFE			Pendiente
IUCH-532	29/02/2024	ACH	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Av. Independencia	Dolores	Luis Moya		Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-533	29/02/2024	V4 - Alameda-Sector Financiero	Daño al equipamiento urbano	Dr. Mora			Frente al # 9 Ambulantes manipulando caja	TELMEX			Pendiente

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 19 de febrero al 04 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-519	27/02/2024	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Carretones			CFE			Pendiente
IUCH-520	27/02/2024	V12 - Doctores	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Dr. Rio de la Loza	Dr. Valenzuela		Afuera del 7Eleven	SOS-AP			Pendiente
IUCH-521	27/02/2024	V12 - Doctores	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Fray Servando Teresa de Mier	Eje Central		Afuera del Vitromex	CFE			Pendiente
IUCH-523	28/02/2024	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Av. Independencia	Dolores	Luis Moya		SACMEX			Pendiente
IUCH-526	1/03/2024	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Carretones	Eje 1 Oriente (Circunvalación)			CFE			Pendiente

## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 19 de febrero al 04 de marzo del 2024

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-503	19/02/2024	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	20 de Noviembre	Mesones		Frente al #91 - B	CFE			Pendiente
IUCH-504	20/02/2024	V14 - Juarez - Tabacalera	Falla en semáforo	Tolsa	Bucareli			Tránsito			Pendiente
IUCH-510	23/02/2024	V4 - Alameda-Sector Financiero	Falla en semáforo	Ignacio Allende	Donceles			Tránsito			Pendiente
IUCH-511	24/02/2024	ACH	Fugas de agua	Manuel Doblado	Mixcalco		Frente al #14 Se filtra dentro de la coladera	SACMEX			Pendiente
IUCH-515	25/02/2024	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma			Monumento a Simon Bolivar	SOS-DGSUS			Pendiente



## ACH | Seguimiento a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas - Febrero 2024

Tabla de atención reportada por las dependencias a incidencias en materia de registros, coladeras y tapas


DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN
ACH	31	31	0	100%
TELMEX	19	18	1	95%
SOS - DGSUS- AP	51	46	5	90%
SOS - DGOIV	23	20	3	87%
AL CUAUHTÉMOC	115	93	22	81%
CFE	133	107	26	80%
SACMEX	203	156	47	77%
AL. V. CARRANZA	51	27	24	53%
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	120	54	66	45%
<b>TOTAL</b>	<b>746</b>	<b>552</b>	<b>194</b>	<b>74%</b>

# 74 %

## AVANCE

Atención a registros, coladeras y tapas

Gráfica circular de atención



● Atendido  
● No Atendido



# Asuntos generales