



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



# MESA INTERINSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA

XIV SESIÓN - Julio

11 de julio de 2023



# Orden del día

Reportes institucionales

Turnos

Incidencias urbanas

Asuntos generales



# Reportes Institucionales



# Autoridad del Centro Histórico



## Autoridad del Centro Histórico | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 7 de julio de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Atención de incidencias	01) Atención de incidencias de infraestructura del perímetro de la ACH	<b>110</b>	cantidad	quincenal	21 de julio de 2023
Justicia Cívica	02) Atención parques, plazas o áreas verdes apoyo de justicia cívica	<b>2</b>	cantidad		
Eliminación de grafiti	03) Eliminación de grafiti en CH	<b>43</b>	metros cuadrados		
Riego de áreas verdes	04) Riego áreas verdes - ACH	<b>3</b>	jornadas		

## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura

Plaza de la  
Conchita  
Primo de Verdad  
5 de Febrero  
San Jerónimo  
República de  
Uruguay  
Mixcalco  
Plaza Zarco  
Justo Sierra  
Plaza Santo  
Domingo  
Apartado  
Roldán  
Guerrero  
Plaza de la  
Aguilita  
Plaza Loreto  
Plaza Ciudadela  
Plaza Juárez

Los trabajos realizados consistieron en **Reparación de de 12 m2 de concreto estampado** en Plaza de la Conchita, **reposición de 4 tapas de dren** en Moneda entre Primo de Verdad y Correo Mayor, **reparación de 1 m de guarnición** en 5 de Febrero entre Venustiano Carranza y República de Uruguay, **reparación de 3 m de guarnición** en San Jerónimo entre Pino Suárez y Correo Mayor, **retiro y colocación de 6 vinilos en puestos de periódico**, en diversos puntos, **retiró de 1 tocón y reparación de 1 m2 de banqueta** en República de Uruguay y Jesús María, **bacheado de 1 m2** en Mixcalco frente al No. 45, **reposición de 2 piezas de piso de recinto** en Plaza Zarco, **bacheado de 4 m2, reposición de 6 piezas de piso tipo recinto en banqueta**, en Justo Sierra entre El Carmen y Jesús María, **colocación de 2 bolardos** en Plaza Santo Domingo, **reparación de de 2.50 m2 de concreto estampado** en Apartadó entre República de Argentina y El Carmen, **retiró de 1 tocón y reparación de 1 m2 de banqueta** en Roldán entre Misioneros y Regina, **reparación de 1 m2 de banqueta** en Guerrero entre Hidalgo y Mina, **retiro de 2 bolardos** en Plaza de la Aguilita, **reposición de 18 tapas de dren** en Plaza Loreto, **excavación de 12 ml de zanja con un ancho de 0.80 m y una profundidad de 1.30 a 1.7 m** en Plaza Ciudadela, **colocación de 3 placas, armado y barnizado de 9 mamparas y montaje de 18 fotografías** en Plaza Juárez.



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura




## Autoridad del Centro Histórico | Atención de incidencias de infraestructura



## Autoridad del Centro Histórico | Retiro de grafiti



Se retiraron 43.00 m2 de grafiti en el portal de acceso de Plaza Juárez, 5 y 6 de julio de 2023.



## Autoridad del Centro Histórico | Atención de áreas verdes



Se realizó riego en Jardín Allende, 26  
de junio de 2023



Se realizó riego en Vivero  
Nezahualcoyotl, 3 de julio de 2023

## Autoridad del Centro Histórico | Atención con infractores de Justicia Cívica



Se realizó jornada de trabajo comunitario con 10 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó limpieza de jardineras y andadores de Jardín del Obispo y Jardín Allende, 27 de junio de 2023



Se realizó jornada de trabajo comunitario con 16 infractores a la Ley de Cultura Cívica, se realizó limpieza de jardineras y andadores de Plaza Vizcaínas, 4 de julio de 2023


## Autoridad del Centro Histórico | Acciones especiales



Se lavó cisterna de 30,000 lts. en Lerdo 13, Col. Guerrero,  
28 de junio de 2023



# Alcaldía Cuauhtémoc





## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 7 de julio de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Drenaje	Reparación de fuga de agua	1	fuga	quincenal	21 de julio de 2023
	Desazolve de tubería	13	metros lineales		
Vialidades	desazolve de atarjea	170	metros lineales		
Parques y Jardines	Riego	2,330	metros cuadrados		
	Poda de pasto	2,550	metros cuadrados		
	Cultivo	850	metros cuadrados		
	Poda de seto	870	metros lineales		

## Alcaldía Cuauhtémoc | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 7 de julio de 2023	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza y recolección	Barrido diario	283	Kilómetros	quincenal	21 de julio de 2023
	Recolección orgánica domiciliaria	621.03	Toneladas		
	Recolección inorgánica domiciliaria	1,501.52	Toneladas		
	Recolección en tiraderos clandestinos	607.67	Toneladas		
Alumbrado	Luminarias	13	piezas		
	Cambio de lámparas	1	piezas		
	Reconexión de circuitos	8	piezas		
Arbolado urbano	Corte de raíz	0	piezas		
	Poda de árbol	12	piezas		

## Alcaldía Cuauhtémoc | DESAZOLVE

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
1	ARANDA ESQUINA ARCOS DE BELÉN	DESAZOLVE DE TUBERÍA	6.00	ML	26/06/2023
2	SOLEDAD N° 65	DESAZOLVE DE TUBERÍA	6.00	ML	27/06/2023
3	EMILIANO ZAPATA N° 57	DESAZOLVE DE TUBERÍA	1.00	SUPERVISIÓN	23/06/2023
4	FRANCISCO I. MADERO N° 30 ENTRE ISABEL LA CATÓLICA Y MOTOLINÍA	SE REPARO FUGA DE AGUA POTABLE EN MEDIDOR DE 1 ½" DE DÁMETRO	1.00	ML	29/06/2023

## Alcaldía Cuauhtémoc | DESAZOLVE

N°	UBICACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	U.M.	FECHA DE REALIZACIÓN
5	ARANDA ESQUINA ARCOS DE BELÉN	DESAZOLVE DE ATARJEA	50.00	ML	26/06/2023
6	SAN PABLO ENTRE CIRCUNVALACIÓN Y SANTO TOMÁS	DESAZOLVE DE ATARJEA	60.00	ML	27/06/2023
7	SOLEDAD Nª 65	DESAZOLVE DE ATARJEA	60.00	ML	27/06/2023

## Alcaldía Cuauhtémoc | Gráficas



Podas en Plaza San Salvador el Seco



8 Callejón Ecuador  
Centro  
Ciudad de México  
6 Jul 2023 07:08:16

Barrido en callejón Ecuador



27 Jun 2023 12:54:57 p. m.  
Sub. de Alumbrado Público  
#Alcaldía Cuauhtémoc

Cambio de luminario en calle Revillagigedo # 82



6 Callejón Ecuador  
Centro  
Ciudad de México  
6 Jul 2023 07:11:11

Barrido sobre callejón Ecuador



27 Jun. 2023 11:48:18 a. m.  
Sub. de Alumbrado Público  
#Alcaldía Cuauhtémoc

Reparación de alumbrado público en Emilio Dondé



Cambio de tapa de registro en calle Vidal Alcocer



# Sistema de Aguas de la Ciudad de México

## Operación área de Drenaje.

## AVANCE DE TRABAJO

	ANTERIOR	AVANCE	ACUMULADO
ATARJEA (METROS)	7,380	430	7,810
POZOS DE VISITA	119	8	127
REJILLAS DE PISO	98	7	105
COLADERA PLUVIAL	99	8	107
ALBAÑAL (METROS)	504	22	526

## REPORTE FOTOGRÁFICO



### EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS (ENTRE MADERO Y 5 DE MAYO)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 180 ML DE ATARJEA, 3 PV, 3 CP, 2 RP, 10 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO



**AV. PINO SUAREZ**  
(ESQ. REP. DE URUGUAY)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 100 ML DE ATARJEA, 2 PV, 2 CP, 4 RP, 8 ML DE ALBAÑAL.

## REPORTE FOTOGRÁFICO




### REPÚBLICA DE ARGENTINA (ESQUINA JUSTO SIERRA)

AVANCE DE TRABAJO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 150 ML DE ATARJEA, 3 PV, 3 CP, 1 RP, 4 ML DE ALBAÑAL.



# Sistema de Aguas de la Ciudad de México

## Operación área Sectorización.



## SACMEX | Drenaje



1. Se realiza el relleno y compactación del sondeo realizado derivado de que se encuentran traveses y muros pertenecientes a la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

3. Se programará y se notificará el sondeo en el área señalada previa autorización y previa preparación y logística para no generar afectaciones al acceso del Centro Cultural José Martí y al paso peatonal.

### SECTOR 5-C



2. Relleno y compactación de sondeo con material producto de banco tepetate y colocación de firme de concreto simple de forma provisional para la definición del sitio de entrada.



## SACMEX | Drenaje

### SECTOR 9-A



Actualmente está finalizada la obra civil perteneciente a la telemetría y se cuenta con el equipo de instrumentación instalado y programado, para la transmisión de datos, continuando pendiente su alimentación.

## SACMEX | Drenaje

### SECTOR 9-C



Actualmente se cuenta con el arreglo mecánico (obra hidráulica – instalada) sin sus conexiones aguas arriba y aguas abajo.

El tren mecánico se encuentra instalado en su posición final.

Se finaliza la obra civil para la construcción de la caja de válvulas.

Se tiene definida la ubicación de la obra civil perteneciente a la telemetría y se iniciará con su proceso de construcción.



# SACMEX | Drenaje




## AVANCE POR SECTOR

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Sector 5-C --- 05.00 % --- | Dr. Mora y Av. Hidalgo         |
| 2. Sector 9-A --- 97.00 % --- | Isabel la Católica y 5 de Mayo |
| 3. Sector 9-B --- 98.00 % --- | Mixcalco y Manuel Doblado      |
| 4. Sector 9-C --- 65.00 % --- | Moneda y Correo Mayor          |
| 5. Sector 9-D --- 98.00 % --- | Isabel la Católica y 5 de Mayo |




## AVANCE POR SECTOR





# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad  
Alumbrado Público



## SOS-DGSUS-AP | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte anterior al 23/06	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Alumbrado público	01) Luminarias reparadas en PA del CH	747	cantidad	quincenal	21 de julio



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Plaza Seminario	República de Guatemala y Plaza de la Constitución	Centro	4	Instalación de luminaria	Luminaria apagada
Artículo 123	Esq. Balderas	Centro	3	Cambio de balastro, lámpara	Luminaria encendida de día
20 de Noviembre	Nezahualcōyotl y José María Izazaga	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Corregidora	José María Pino Suárez y Correo Mayor	Centro	4	Cambio de balastro, lámpara	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Argentina y Calle del Carmen	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación en registro	Luminaria apagada
Aldaco	República de El Salvador	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Balderas	Avenida Independencia y Emilio Donde	Centro	45	Rastreo y reparación de corto circuito	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	8	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Bolivia	República de Argentina y República de Brasil	Centro	1	Colocación de luminaria en poste de recién instalación	Sin luminaria
República de Uruguay	Av Anillo de Circunvalación y C. De Santo Tomás	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		<b>Subtotal:</b>	<b>82</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Brasil	Belisario Domínguez y República de Peru	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Ignacio Allende	República de Cuba y Donceles	Centro	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
República de El Salvador	Isabel La Católica y 5 de Febrero	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Chimalpopoca y Ejido	Centro	1	Cambio de balastro y lámpara	Luminaria apagada
20 de Noviembre	Chimalpopoca y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	38	Cambio de balastro, lámpara y contactor	Circuito apagado
Tacuba	República de Brasil, Palma	Centro	1	Reacomodo de luminaria y ajuste de tornillería	Luminaria apunto de caer
Venustiano Carranza	Av 20 de noviembre a José María Pino Suárez	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de Colombia	Girón y Rodríguez Puebla	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	19	Cambio de balastro y de socket	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	Esquina con 5 de Febrero	Centro	3	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		<b>Subtotal:</b>	<b>67</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Meave	Eje Central Lázaro Cárdenas y Aldaco	Centro	9	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
20 de Noviembre	Chimalpopoca y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Corregidora	José María Pino Suárez y La Academia	Centro	24	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
General Miguel Alemán	Manuel Doblado y Leona Vicario	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Leona Vicario	Esquina con San Antonio Tomatlan	Centro	2	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
José María Pino Suárez	Venustiano Carranza y República de Uruguay	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Uruguay	5 de Febrero e Isabel la Católica	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Roldán	Esquina Ramón Corona	Centro	1	Reacomodo de componentes	componentes fuera de lugar
Vizcaínas	Esquina con Callejon de San Ignacio	Centro	1	Cierre de difusor	Luminaria apunto de caer
Arcos de Belén	Revillagigedo y Balderas	Centro	32	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		<b>Subtotal:</b>	<b>73</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Eje 1 Sur	Niños Héroes y Doctor José Maria Vértiz	Centro	35	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
20 de Noviembre	Chimalpopoca y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	14	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Mesones	C. 5 de febrero e Isabel la católica	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Uruguay	C. De Simón Bolívar y Eje central	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
5 de Febrero	José María izazaga y Fray Servando Teresa de Mier	Centro	33	Cambio de Fotocelda	Circuito apagado
Manzanares	C. De Roldan y 2ª Cjon de Manzanares	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
Regina	20 de noviembre y José María pino Suárez	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Santo Tomás	República de El Salvador y Plaza de San Pablo	Centro	15	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Mariana Rodríguez del Toro Lazaín	República de Chile e Ignacio Allende	Centro	22	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de El Salvador	Aldaco y Simón Bolívar	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
		<b>Subtotal:</b>	<b>124</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 30 DE JUNIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
La Santísima	República de Guatemala y Emiliano Zapata	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
República de El Salvador	Simón Bolívar e Isabel la Católica	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Mesones	Callejón de Mesones y José María Pino Suárez	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Manuel de la Peña y Peña	Del Carmen y Girón	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Francisco I. Madero	Palma, Isabel La Católica	Centro	17	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
República de Nicaragua	República de Argentina Aztecas	Centro	1	Instalación de luminaria	instalación de luminaria
Corregidora	Correo Mayor y Jesús María	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Plaza Seminario	Calle de Moneda y Monte de Piedad	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Lecumberri	Manuel Doblado y Eje 1 Oriente	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		<b>Subtotal:</b>	<b>25</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 07 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Alhóndiga	Soledad y Corregidora	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Colombia	República de Brasil y República de Argentina	Centro	9	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Fray Servando Teresa de Mier	José María Pino Suárez y 5 de Febrero	Centro	24	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Donceles	Palma Norte y República de Brasil	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Monte de Piedad	5 de Mayo y Tacuba	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
Isabel la Católica	José María Izazaga y San Jerónimo	Centro	1	Instalación de luminaria	instalacion de luminaria
República de Uruguay	Calle de Bolívar y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Chile	C. De Tacuba y C. De Donceles	Centro	1	Cambio de lámpara	Luminaria apagada
República de Colombia	Republica de Brasil y República de Argentina	Centro	10	Cambio de fotocelda	Circuito apagado
Corregidora	Callejon Roldan y C.Alhondiga	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Luminaria apagada
		<b>Subtotal:</b>	<b>50</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 07 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Regina	Las Cruces y Jesús María	Centro	1	Reacomodo y reconexión de balastro	luminaria apagada
Correo Mayor	Corregidora y Venustiano Carranza	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	luminaria apagada
República de Ecuador	Palma Norte y Comonfort	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	luminaria apagada
República de Bolivia	Torres Quintero y Girón	Centro	1	Cambio de balastro	luminaria apagada
Mesones	Esquina con 5 de Febrero	Centro	1	Cambio de lámpara y socket	luminaria apagada
Manzanares	Roldan y 2° Callejón Manzanares	Centro	1	Cambio de balastro	luminaria apagada
Mesones	Simón Bolívar e Isabel la Católica	Centro	1	Cambio de balastro y lámpara	luminaria apagada
16 de Septiembre	Isabel la Católica y Simon Bolívar	Centro	1	Cambio de balastro y lámpara	luminaria apagada
Callejón San Ignacio	De las Vizcaínas y Vizcaínas	Centro	1	Reacomodo de luminaria	Luminaria mal ubicada
República de Cuba	Ignacio Allende y Eje Central Lázaro Cárdenas	Centro	32	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
		<b>Subtotal:</b>	<b>44</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 04 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
Jesús María	Corregidora y República de Guatemala	Centro	24	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
Belisario Domínguez	República de Chile y República de Brasil.	Centro	7	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Jesús María	Corregidora y República de Guatemala	Centro	32	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Colombia	Callejón del Carmen y Girón	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	luminaria apagada
Corregidora	Correo Mayor y Jesús María	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
San Ildefonso	Calle del Carmen y República de Brasil	Centro	34	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
Misioneros	Topacio y Roldan	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
Palma Norte	López Rayón y República de Ecuador	Centro	20	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Chile	Tacuba y Donceles	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Honduras	Comonfort y República de Brasil	Centro	10	Reubicación de fotocontactor	Circuito encendido de día
		<b>Subtotal:</b>	<b>131</b>		

## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 07 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
San Marcos	Soledad y República de Guatemala	Centro	11	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Ecuador	Palma Norte e Ignacio Comonfort	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Venustiano Carranza	Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar	Centro	1	Reconexión de líneas de alimentación	Lumiaria apagada
Plaza Seminario	Moneda y República de Guatemala	Centro	68	Cambio de fotocontactor 3*70 A	Circuito apagado
Roldán	República de El Salvador y República de Uruguay	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
Regina	Las Cruces y Jesús María	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de El Salvador	Rinconada de Jesús y José María Pino Suárez	Centro	1	Cambio de balastro	Luminaria apagada
República de Argentina	República de Bolivia y República de Venezuela	Centro	22	Restablecimiento de Interruptor	Circuito apagado
República de Guatemala	Jesús María y Margil	Centro	25	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
República de Argentina	República de Bolivia y República de Colombia	Centro	4	Reconexión de líneas de alimentación	Circuito apagado
		<b>Subtotal:</b>	<b>141</b>		



## SOS-DGSUS-AP | Anexos

### REPORTE DE LUMINARIAS REPARADAS EN CENTRO HISTÓRICO PERÍMETRO A / SEMANA AL 07 DE JULIO

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	COLONIA	CANTIDAD	INCIDENCIA	MOTIVO
República de Argentina	Esquina con Donceles	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Brasil	República de Nicaragua y República de Paraguay	Centro	1	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
República de Brasil	Belisario Domínguez y República de Perú	Centro	6	Cambio de balastro	Luminaria apagada
20 de Noviembre	República de El Salvador y República de Uruguay	Centro	2	Cambio de lámpara y balastro	Luminaria apagada
		<b>Subtotal:</b>	<b>10</b>		
		<b>Total</b>	<b>747</b>		

SOS-DGSUS-AP | Anexos

## VENUSTIANO CARRANZA



**RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE  
ALIMENTACIÓN**

## TACUBA



**REACOMODO DE LUMINARIA Y  
AJUSTE DE TORNILLERÍA**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

## REPÚBLICA DE EL SALVADOR



**CAMBIO DE BALASTRO Y  
SOCKET**

## REPÚBLICA DE BRASIL



**CAMBIO DE BALASTRO**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

## IGNACIO ALLENDE



**CAMBIO DE BALASTRO Y  
LÁMPARA**

## FRANCISCO I. MADERO



**RESTABLECIMIENTO DE  
INTERRUPTOR**

## BALDERAS



**RASTREO Y CORRECCIÓN DE  
CORTO CIRCUITO**

## 20 DE NOVIEMBRE



**CAMBIO DE BALASTRO,  
LÁMPARA Y CONTACTOR**

## MISIONEROS



**CAMBIO DE BALASTRO**

## REPÚBLICA DE ARGENTINA



**RESTABLECIMIENTO DE  
INTERRUPTOR**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

## REPÚBLICA DE CHILE



**CAMBIO DE LÁMPARA Y  
BALASTRO**

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



**CAMBIO DE FOTOCELDA**

## REPÚBLICA DE ECUADOR



**RESTABLECIMIENTO DE  
LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN**

## REPÚBLICA DE EL SALVADOR



**CAMBIO DE BALASTRO**

SOS-DGSUS-AP | Anexos

## REPÚBLICA DE HONDURAS



**REUBICACIÓN DE CONTROL**

## SAN ILDEFONSO



**RESTABLECIMIENTO DE  
INTERRUPTOR**



# Secretaría de Obras y Servicios

Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 09/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Limpieza	01) Barrido de guarnición en PA del CH	12,312.16	kilómetros	quincenal	25 de julio
	02) Barrido mecánico en PA del CH	1,279.04	kilómetros		
Recolección	03) Residuos sólidos y recolección producto de barrido	9,574	metros cúbicos		
	04) Tierra recolectada en PA del CH	120.00	metros cúbicos		
Lavado	05) Lavado de papeleras	1,120	piezas		
	06) Lavado en Plazas, calles, corredores semi/peatonales en PA de CH	664,274	metros cuadrados		



## SOS-DGSUS | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 09/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Lavado	07) Sitio críticos lavados en PA de CH	256	sitios	quincenal	25 de julio
Recolección	08) Recolección en tiraderos clandestinos en PA de CH (25 tiraderos)	350	sitios		
Limpieza	09) Limpieza de chicles en corredor Madero, Av. Juárez, Av. Hidalgo y Plaza de la Constitución	10,822	piezas		
Eliminación de grafiti	10) Eliminación de grafiti en PA de CH	64	metros cuadrados		
Limpieza	11) Retiro de propaganda en PA de CH	2,484	piezas		
Eliminación de plagas	12) Desratización en PA y PB de CH - Piezas de Cebos Cereal B	1,098	piezas		
	13) Desratización en PA y PB de CH - Fumigación		metros cuadrados		



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI DE PROTESTA 64 M2

VIALIDAD	Cantidad	U.M.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN FRENTE A PALACIO NACIONAL (PROTESTA)	64	m2
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>m2</b>

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ELIMINACIÓN DE GRAFITTI DE PROTESTA





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

INFORME DE APOYO REALIZADO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS PERIMETROS A Y B  
PERIODO: DEL 26 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2023

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO	DE DEL CARMEN A REPÚBLICA DE ARGENTINA	11	33	74,250	7.00	
EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOECER	ESQUINA LECUMBERRI	11	11	1,540	51.80	SE REALIZO BARRIDO EN ARROYO VEHICULAR Y BANQUETA
PLAZA SAN LUCAS	CALLE SAN LUCAS Y CERRADA NEZAHUALCOYOTL	4	4	6,808	3.60	
PLAZA PINO SUÁREZ	AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ESQUINA AV. SAN PABLO	4	4	21,696		
CALLEJON DE ECUADOR	DE EJE 1 NORTE A REPÚBLICA DE ECUADOR	11	22	13,200	7.90	
LUIS GONZÁLEZ OBREGON	DE REPÚBLICA DE ARGENTINA A REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	3,300	7.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA SANTA CATARINA	REPÚBLICA DE BRASIL ESQUINA REPÚBLICA DE HONDURAS	3	3	8,619	4.60	



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

VIALIDAD	UBICACIÓN	DIAS LABORADOS	FRECUENCIAS DE ATENCIÓN	BARRIDO MANUAL M2	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS M3	OBSERVACIONES
PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUEPOPAN	DE BELISARIO DOMÍNGUEZ A REPÚBLICA DE PERÚ	11	21	63,000	4.70	
PLAZA 23 DEMAYO	BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE BRASIL	11	33	80,322	6.60	
DONCELES	ENTRE REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA	1	1	100	0.40	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23	ENTRE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA	1	1	100	0.20	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 10	ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ	3	3	270	0.80	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
PLAZA ZARCO	AV. PASEO DE LA REFORMA Y AV. HIDALGO	1	1	4,225	5.80	
CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE	DE REPÚBLICA DE PERÚ A 23 DE MAYO	11	33	73,920	8.00	
AV. PASEO DE LA REFORMA	AV. PASEO DE LA REFORMA Y EJE 1 NORTE	2	2	200	8.00	SE REALIZO BARRIDO EN CAMELLON
REVILLAGIGEDO	DE ARTICULO 123 A AV. INDEPENDENCIA	1	1	100	0.30	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA
JARDÍN ALLENDE	AV. PASEO DE LA REFORMA Y PEDRO MORENO	1	1	3,080	0.30	
SANTISIMA	SANTISIMA Y EMILIANO ZAPATA	1	1	100	0.60	SE REALIZO BARRIDO EN BANQUETA

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EL CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### CORREDOR PEATONAL SAN ILDEFONSO




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE 1 ORIENTE VIDAL ALCOGER ESQUINA LECUMBERRI, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### VIDAL ALCOCER ESQUINA LECUMBERRI



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SAN LUCAS Y PLAZA PINO SUÁREZ, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLAZA SAN LUCAS Y PLAZA PINO SUÁREZ



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### CALLEJÓN DE REPÚBLICA DE ECUADOR



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### CALLE LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA SANTA CATARINA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLAZA DE LA CONCEPCIÓN CUECOPAN



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA 23 DE MAYO UBICADA EN BELISARIO DOMÍNGUEZ ESQUINA REPÚBLICA DE BRASIL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLAZA 23 DE MAYO



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN DONCELES, ENTRE REPÚBLICA DE BRASIL Y REPÚBLICA DE ARGENTINA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 23, ENTRE DONCELES Y REPÚBLICA DE CUBA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE




## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS No. 10, ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y REPÚBLICA DE PERÚ FRENTE AL EDIFICIO SAN RAFAEL, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE.



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAZA ZARCO, AV. PASEO DE LA REFORMA ESQUINA HIDALGO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP) POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LEANDRO VALLE, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP)  
Y A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC)



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### CORREDOR PEATONAL LEANDRO VALLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y EJE 1 NORTE, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE REVILLAGIGEDO, DE ARTICULO 123 A AV. INDEPENDENCIA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE






## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

**ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN JARDÍN ALLENDE UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA Y PEDRO MORENO, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE**



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN LA CALLE SANTISIMA Y EMILIANO ZAPATA, EN APOYO AL INSTITUTO DE ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS (IAPP), POR RETIRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, A CARGO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO, EVENTO DENOMINADO “CORO DESCUBRIENDO MI VOZ”, EN PLAZA SANTA CATARINA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, A CARGO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO, EVENTO DENOMINADO ACTIVIDADES FÍSICAS (BOX Y BAILE ), EN PLAZA SANTA CATARINA





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, A CARGO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO, EVENTO DENOMINADO “TERTULIA HISTÓRICA”, EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

LIMPIEZA CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, A CARGO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO, EVENTO DENOMINADO “TALLER DE DIBUJO EXPRESIONISTA”, EN PLAZA DE LA CONCEPCIÓN



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLANTÓN REALIZADO POR INTEGRANTES DEL FRENTE INTERNACIONAL OBRADORISTA, EN PLAZA SEMINARIO



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLANTÓN DE ESTUDIANTES NORMALISTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### RETIRO DE PLANTÓN DE ESTUDIANTES NORMALISTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLANTÓN DE TRABAJADORES PENSIONADOS DEL SECTOR SALUD





## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### PLANTÓN DE HABITANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ACTIVIDADES DE LIMPIEZA CON MOTIVO DEL EVENTO DENOMINADO “5 AÑOS DEL TRIUNFO DEMOCRÁTICO”



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### ATENCIÓN FAUNA NOCIVA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

### Atención Fauna Nociva

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 45 Cebos Cereal B, en un área de 1,600 m2.
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 22 Cebos Cereal B, en un área de 800 m2.
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De República de Guatemala, a San Pablo, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 65 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Exterior Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del Hormiguero, Callejón San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 1,800 m2.
Vialidad	B	Av. Arcos de Belén, de Luis Moya a Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 17 Cebos Cereal B, en un área de 1,500 m2.
Vialidad (Tolsa)	B	Enrico Martínez a Bucareli, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, Puente de Alvarado a Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 15 Cebos Cereal B, en un área de 700 m2.
Vialidad	A	Balderas, Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización 18 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 33,000 m <sup>2</sup> . 65 Cebos Cereal B, de
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 860 m <sup>2</sup> . 19 Cebos un
Vialidad (Juzgados Familiares de la CDMX)	A	Av. Juárez entre Dolores y Luis Moya, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 1,000 m <sup>2</sup> . 22 Cebos un
Vialidad	A	San Pablo, de Eje 1 Oriente, a Av. José María Pino Suárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 1,800 m <sup>2</sup> . 45 Cebos un
Eje 1 Norte Mosqueta	A	Eje 1 Poniente Guerrero, a Av. Paseo de la Reforma, (Lado Sur y Norte), Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 1,400 m <sup>2</sup> . 30 Cebos un
Vialidad Roldán	B	De Mier a Puente de Av. Fray Servando Teresa de Santo Tomás, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 1,800 m <sup>2</sup> . 18 Cebos un
Plaza de la Constitución Zócalo	A	Av. 20 de Noviembre, Av. José María Pino Suárez, Av. 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización en un área de 17 Cebos Cereal B, de 46,800 m <sup>2</sup> .



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Vialidad	B	Av. Fray Servando Teresa de Mier, de Roldan a Topacio, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 15 B, en un área Cebos Cereal de 500 m2.
Vialidad	A	Isabel la Católica a Simón Bolívar, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 18 B, en un área Cebos Cereal de 300 m2.
Anillo de Circunvalación (Eje 1 Oriente)	B	Av. Fray Servando Teresa de Mier y Calzada de la Viga, Col. Esperanza, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 20 B, en un área Cebos Cereal de 650 m2.
Congreso de la Unión	B	De Emiliano Zapata a Herreros (de Oriente a Poniente), Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 18 B, en un área Cebos Cereal de 800 m2.
Parque Periodistas	B	Fray Servando Teresa de Mier, esquina Congreso de la Unión, Col. Parque, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 28 B, en un área Cebos Cereal de 1,500 m2.
Vialidad	B	Av. Del Trabajo de Gorostiza a Panaderos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 17 B, en un área Cebos Cereal de 680 m2.
Tiradero Clandestino	B	Congreso de la Unión Herreros a Hortelanos, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 20 B, en un área Cebos Cereal de 200 m2.



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De Eje 1 Norte a República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 1,600 m2. 45 Cebos un
Anillo de Circunvalación	B	De San Pablo a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 800 m2. 12 Cebos Cereal área de
Eje 1 Oriente Circunvalación	B	De a San República de Guatemala, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 1,800 m2. 70 Cebos un
Exterior Del Mercado San Lucas	B	Escuela Médico Militar, Callejón del San Miguel, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 1,800 m2. 18 Cebos un
Vialidad	B	Av. Arcos de Moya a Belén, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 1,500 m2. 20 Cebos un
Vialidad (Tolsa)	B	Enrico Martínez a Bucareli, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización 25 Cebos Cereal B, en un área de 220 m2.
Plaza de la Soledad	B	Limón, San Simón y Soledad, Col. Merced Carranza Cuadrante Balbuena, Alcaldía Venustiano	Desratización Cereal B, en un área de 560 m2. 40 Cebos un
General Anaya	B	De Eje 1 Oriente a San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización 12 Cebos Cereal B, en un área de 1,200 m2.



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad
San Ciprian	B	De General Anaya a Fray Servando Teresa de Mier, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización Cereal B, en un área de 250 m2. 10 Cebos de un
Vialidad	A	Juan de la Granja, de General Anaya a Callejón San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización Cereal B, en un área de 350 m2. 10 Cebos de un
Exterior del Mercado de la Merced	B	Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Oriente, Anillo de Circunvalación, General Anaya y San Ciprian, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza	Desratización Cebos Cereal B, en un área de 8,200 m2. 15 un
Eje 1 Oriente	B	De Eje 1 Norte a San Pablo, Col. Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza.	Desratización Cebos Cereal B, en un área de 3,800 m2. 110 un
Vialidad	A	Eje 1 Poniente Rosales, Puente de Alvarado a Reforma, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 700 m2. 10 Cebos Cereal B, de 700
Vialidad	A	Balderas, Paseo de la Reforma a Av. Juárez, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 1,200 m2. 18 Cebos Cereal B, de 1,200 m2.
Alameda Central	A	Av. Juárez, Av. Hidalgo, Dr. Mora, Ángela Peralta, Col Centro, Alcaldía Cuauhtémoc	Desratización en un área de 33,000 m2. 65 Cebos Cereal B, de



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Anexo de indicadores

Lugar	Cuadrantes	Ubicación	Actividad	
Plaza de la Solidaridad	A	Av. Juárez esquina Balderas, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 860 m2.	19 Cebos un
Vialidad (Juzgados Familiares de la CDMX)	A	Av. Juárez entre Dolores y Luis Moya, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.	Desratización Cereal B, en un área de 1,000 m2.	22 Cebos un


## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### BARRIDO MANUAL



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS






## RECOLECCIÓN DE TIRADEROS CLANDESTINOS



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO



10

## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### LAVADO DE PAPELERAS




### RETIRO DE PROPAGANDA



## SOS-DGSUS Subdirección de Parques B | Gráficas de indicadores

### RETIRO DE CHICLES





# Comisión Federal de Electricidad

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

Tema	Indicador	Periodicidad	Quincena Del 27 de junio al 11 de julio 2023	Próximo reporte
Mantenimiento a infraestructura	Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura	Quincenal	<b>0</b>	25 de julio de 2023
	Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe	Quincenal	<b>20</b>	
	Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica	Quincenal	<b>13</b>	
	Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas	Quincenal	<b>0</b>	
	Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública	Quincenal	<b>1</b>	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 1. Detalle de ubicaciones

#### Número de siniestros de robo registrados de elementos de infraestructura

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD EQUIPOS	DESCRIPCIÓN
SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				SIN DATO	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 2. Detalle de ubicaciones Número de bóvedas atendidas con acciones de desagüe

DIRECCIÓN	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CUADRANTE BELISARIO DOMÍNGUEZ, REPÚBLICA DE BRASIL, EJE CENTRAL Y EJE 1 NORTE	SIN DATO	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
CUADRANTE CORREO MAYOR, CORREGIDORA, CIRCUNVALACIÓN Y MIGUEL ALEMÁN	SIN DATO	CENTRO	10	DESAGÜE, INSPECCIÓN A EQUIPOS
TOTAL			20	



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 3. Detalle de ubicaciones

#### Número de atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT. O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE ARGENTINA 67 B 201	APARTADO	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE CHILE 47 101-E	BELISARIO DOMÍNGUEZ	REP. DE PERÚ	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
APARTADO 5 LOC-12	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE COSTA RICA 112 201-D	MANUEL DOBLADO	SIN DATO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE HONDURAS 34 18 BIS	CJON. VAQUITA	ALLENDE	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
CORREGIDORA 78 L-D	ALHÓNDIGA	CIRCUNVALACIÓN	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
FLORIDA 21 EDIF-D 303	PEÑA Y PEÑA	REP. DE COSTA RICA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE ARGENTINA 64 LOCAL	REP. DE PERÚ	REP. DE BOLIVIA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
SAN ANTONIO TOMATLAN 23 LOCAL	MANUEL DOBLADO	LEONA VICARIO	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
RODRÍGUEZ PUEBLA 41 A 104	LECUMBERRI	J. J. HERRERA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE COLOMBIA 30	REP. DE BRASIL	REP. DE ARGENTINA	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
REP. DE PERÚ 85	LEANDRO VALLE	REP. DE CHILE	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
EMILIANO ZAPATA 64	MARGIL	SAN MARCOS	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN



## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 4. Detalle de ubicaciones

Número de tapas de registros y/o bóvedas reparadas

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES	NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
SIN DATO		SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
TOTAL				SIN DATO	

## Comisión Federal de Electricidad | Indicadores

### Anexo 5. Detalle de ubicaciones

#### Número de obras de mantenimiento que impliquen rompimiento en vía pública

DIRECCIÓN	ENTRE CALLES		NO. EXT O REFERENCIA	COLONIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REP. DE BRASIL 80	REP. DE PARAGUAY	REP. DE ECUADOR	SIN DATO	CENTRO	1	FALLA EN BAJA TENSIÓN
				TOTAL	1	



# Instituto Nacional de Antropología e Historia



## INAH | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 07/07/23	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Solicitud	01) Solicitud de autorización de obra para inmuebles CH	<b>13</b>	cantidad	quincenal	<b>25/07/23</b>
	02) Solicitud de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	<b>1</b>	cantidad		
Autorización	03) Autorizaciones de obra para inmuebles CH	<b>18</b>	cantidad		
	04) Autorizaciones de colocación de enseres P. Ciudad al Aire Libre	-	cantidad		

## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cauhtémoc	Obra	Tipo
26/06/2023	Varias Ubicaciones	S/N	Centro	Instalación de pendones informativos, estelas peatonales y placas de nomenclatura de calles	Obra menor
27/06/2023	Donceles	48	Centro	Colocación de ventilas nuevas en las ventanas del mezanine y colocación de una reja nueva en el acceso principal	Obra menor
29/06/2023	ABRAHAM GONZALEZ	64	Juárez	Retiro de pintura de fachada e interior en mal estado, resanes y aplicación de nueva pintura Limpieza y pulido de ventanales, sustitución de acabados en pisos en mal estado y limpieza en general	Obra menor
29/06/2023	BOLIVAR Y REPUBLICA DEL SALVADOR	42	Centro	Señalizaciones	Obra menor
30/06/2023	Palma	20	Centro	CAMBIO DE ACABADOS, REPARACIÓN DE PISOS Y DEL BARANDAL, CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO, CAMBIO DE INSTALACIONES HIDRO-SANITARIA Y ELECTRICA, PINTURA INTERIOR, REPARACIÓN DE BALCONES.	Obra menor

## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
03/07/2023	Francisco I. Madero	72	Centro	Instalación de faldón de aluminio.	Obra menor
04/07/2023	Av. Paseo de la Reforma	30	Cuauhtémoc	Construcción de dos Edificios para Departamentos destinado a viviendas con amenidades y áreas comunes propias para el uso exclusivo de sus habitantes	Obra mayor
04/07/2023	Avenida 5 de mayo	29	Cuauhtémoc	Reparacion de Cortina Metalica	Obra menor
04/07/2023	Av. 16 de septiembre	66	Cuauhtémoc	Reparacion de cortina metalica	Obra menor
05/07/2023	Arcos de Belén	47	centro	Colocación de piso sobre firme de concreto, pintura y loseta en muros	Obra menor
07/07/2023	AV CHAPULTEPEC	43	Cuauhtémoc	Demolición del inmueble	Obra menor

## INAH | Anexos

### Solicitudes de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
06/07/2023	Av. Juárez	70	Centro	Sustitución de acabados de dos habitaciones denominadas muestra,	Obra menor
07/07/2023	ZARCO	76	Guerrero	REMODELACION Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS	Obra mayor

### Solicitudes de colocación enseres

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	DOLORES	27	Cuauhtémoc	COLOCACIÓN DE ENSERES	Obra menor

## INAH | Anexos

### Autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	FLORIDA	40	CENTRO HISTÓRICO	DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL INMUEBLE.	OBRA MAYOR
-	JOSÉ JOAQUÍN HERRERA	27	CENTRO HISTÓRICO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA USO DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES.	OBRA MAYOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	115	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
-	EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS	2	CENTRO HISTÓRICO	ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL.	OBRA MENOR
-	MINA	106	GUERRERO	REGULARIZACIÓN DE OBRA-PRELIMINARES, LIBERACIONES, CONSOLIDACIONES, RESTITUCIONES Y HERRERÍAS.	OBRA MAYOR
-	FLORIDA	40	CENTRO HISTÓRICO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA COMERCIO.	OBRA MAYOR
-	AV. 5 DE MAYO	1	CENTRO HISTÓRICO	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.	OBRA MENOR



## INAH | Anexos

## Autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE VENEZUELA	12	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	OBRA MENOR
-	REPÚBLICA DE BOLIVIA	14	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOBRE FACHADA.	OBRA MENOR
-	ISABEL LA CATÓLICA	51	CENTRO HISTÓRICO	INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	OBRA MENOR
-	ALHONDIGA	7	CENTRO HISTÓRICO	DESMANTELAMIENTO DE FORMA PARCIAL Y PROVISIONAL DEL MARCO DE CANTERA.	OBRA MAYOR
-	5 DE MAYO	49	CENTRO HISTÓRICO	TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN.	OBRA MENOR
-	CORREO MAYOR	109	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE CORTINAS METÁLICAS.	OBRA MENOR
-	VENUSTIANO CARRANZA	92	CENTRO HISTÓRICO	SISTEMA DE ILUMINACIÓN TEMPORAL CON MOTIVOS NAVIDEÑOS.	OBRA MAYOR


## INAH | Anexos

### Autorización de obra

Fecha de Ingreso	Ubicación	No.	Alcaldía - Cuauhtémoc	Obra	Tipo
-	REPÚBLICA DE CUBA	33	CENTRO HISTÓRICO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUROS INTERIORES.	OBRA MAYOR
-	5 DE MAYO	2	CENTRO HISTÓRICO	RESTAURACIÓN DE FACHADAS.	OBRA MENOR
-	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	SN	CENTRO HISTÓRICO	COLOCACIÓN DE RAMPAS PERMANENTES EN ESPACIO ESTRATEGICOS.	OBRA MAYOR
-	DONCELES-ALLENDE	SN	CENTRO HISTÓRICO	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA FACHADA.	OBRA MENOR



# Fideicomiso del Centro Histórico



## FCH | Gráficas de obras en proceso.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA FIDEICOMISO F/54 Y EL FCHCM				
NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
F-54/007/2021	SEÑALÉTICA PARA EL CENTRO HISTÓRICO, PERÍMETRO B. RECURSO F/54.	75	75	Aprobada ampliación para término en Agosto 2023. En espera de pago de estimaciones 5 y 6.
F-54/021/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE <b>BUCARELI</b> Y PUNTUALES <b>BLOQUE A</b> (BUCARELI No. 145, 152, 154,157,174, BARCELONA 4, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	95	95	2022
F-54/022/2021	ARREGLO DE FACHADAS CALLE <b>BUCARELI</b> Y PUNTUALES <b>BLOQUE B</b> (BUCARELI No. 40, 53,66,69,73,118,120,123, LUCERNA 1, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)	93	93	2022
F-54/011/2022	INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL <b>TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS</b>	47	50	SEPTIEMBRE 2023
F-54/001/2023	PROYECTO DE MONITOREO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE <b>REPÚBLICA DE ARGENTINA NO. 8.</b>	28	28	MAYO 2023
F-54/003/2023	REHABILITACIÓN DEL <b>CALLEJÓN DE ECUADOR</b> ENTRE REPUBLICA DE ECUADOR Y EJE 1 NORTE IGNACIO LOPEZ RAYÓN (CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO).	55	68	AGOSTO 2023
F-54/004/2023	REHABILITACIÓN DE MALLA PERIMETRAL Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN LA CANCHA " <b>JARDIN REGINA</b> "	95	100	JUNIO 2023

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de guarnición en jardineras y adocreto en banquetas.

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Trabajos finalizados.

**REHABILITACIÓN DE LA MALLA PERIMETRAL Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN LA CANCHA  
DEL JARDIN REGINA**

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de guías y pistón.

**INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN EL  
TEATRO DE LA CIUDAD, ESPERANZA IRIS**

## FCH | Gráficas de obras en proceso.

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E003 ACCIONES DE OBRAS Y SERVICIOS PARA LA RECUPERACIÓN, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO. RECURSO DE LA CDMX.

NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	AVANCE FISICO ANTERIOR (%)	AVANCE FÍSICO ACTUAL (%)	TERMINACIÓN PROGRAMADA
FCH/CDI/AD/001/2023	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL CENTRO ARTESANAL HONDURAS No.3	10	30	AGOSTO 2023

## FCH | Obras en Proceso. Convenio de participación conjunta con el Fideicomiso F/54.



Colocación de aplanados de mortero en muros existentes, ranurado en pisos para alojar instalaciones sanitarias e hidráulicas, construcción de firme de concreto con malla electrosoldada de 12 cm para nivelación del local. Retiro de impermeabilizante existente en azotea, construcción de bases para tinacos de agua y sellado de pasos existentes en losa.

**REHABILITACIÓN DE LA MALLA PERIMETRAL Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN LA CANCHA  
DEL JARDIN REGINA**



COMITÉ DE INSTALACIONES  
SUBTERRÁNEAS  
(CIS)



**Secretaría de Gestión  
Integral de Riesgos y  
Protección Civil**

## COMITÉ DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS (CIS)

01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023																
No.	VOIANTE	ESTATUS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DGAR/SGIRPC	Fecha de ingreso	Fecha de atención	OBV	AÑO	FECHA PRESENTACIÓN	No. SESIÓN	TIPO PROYECTO	MES	ML.	POBLACIÓN	POSTES	REGISTROS
1	2294	P/firma (DGAR)	FO. Total Play. Cuauhtémoc 35. Calle Av. Chapultepec esq. Monterrey; col. Roma Norte. ACUAH.	1832/23	22.05.2023	20.06.2023	NOTOR	2023	02.06.2023	11a	FO	JUNIO	0.00	0	0	0
2	2374	Ruta	GN. NATURGY. Juanj Carlos Pérez Soto. ASTURIAS FASE 2. col. Asturias. ACUAH.	1694/23	24.05.2023	08.06.2023	OTIR	2023	02.06.2023	11a	GN	JUNIO	1557	3,512	0	0
3	2376	P/firma (DGAR)	GN. NATURGY. Juanj Carlos Pérez Soto. EXT. DE RED MONTERREY 200. col. Roma Norte. ACUAH.	1835/23	24.05.2023	20.06.2023	OTIR	2023	02.06.2023	11a	GN	JUNIO	120	25,985	0	0
4	2379	P/firma (DGAR)	Ampl. De vigencia. GN. NATURGY. Juanj Carlos Pérez Soto. ACOMETIDAS GENERALES CUAUHTÉMOC col. VARIAS. ACUAH.	1829/23	24.05.2023	20.06.2023	AVOTIR	2023	02.06.2023	11a	GN	JUNIO	2,000.00	545,884	0	0
5	2371	Ruta	GN. NATURGY. Juanj Carlos Pérez Soto. EXT. DE RED LERDO 331. col. Ex Hipódromo de Peralvillo. ACUAH.	1917/23	24.05.2023	23.06.2023	OTIR	2023	02.06.2023	11a	GN	JUNIO	177	10,895		0
6	2512	Ruta	FO. Adrián de Jesús Ruiz. Total Play. Cuauhtémoc 37. Calle Gral. Prim y calle Tres Guerras; col. Juárez y Cuauhtémoc respectivamente. ACUAH.	1977/23	02.06.2023	28.06.2023	OTIR	2023	16.06.2023	12a	FO	JUNIO	361.10	5,083	0	3
7	2608	Ruta	GN. NATURGY. Juan Carlos Pérez Soto. NEZAHUALCOYOTL 65. col. Obrera. ACUAH.	1981/23	09.06.2023	28.06.2023	AVOTIR	2023	16.06.2023	12a	GN	JUNIO	498.32	7,793	0	0

FO: FIBRA OPTICA

GN: GAS NATURAL

OTIRN: OPINIÓN TÉCNICA DE INDICADORES DE RIESGO NEGATIVA

OTIRF: OPINIÓN TÉCNICA DE INDICADORES DE RIESGO FAVORABLE

AVOTIRF: AMPLIACION DE VIGENCIA A OPINIÓN TÉCNICA DE INDICADORES DE RIESGO FAVORABLE

# SGIRPC

01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023																
No.	VOLANTE	ESTATUS	DESCRIPCIÓN	NÚMERO D.GAB./S.GIRPC	Fecha de ingreso	Fecha de atención	OBV	AÑO	FECHA PRESENTACIÓN	No. SESIÓN	TIPO PROYECTO	MES	ML	POBLACIÓN	POSTES	REGISTROS
8	2610	Ruta	GN. NATURGY. Juan Carlos Pérez Soto. ESPACIO CONDESA. col. Hipódromo Condesa. ACUAH.	1965/23	09.06.2023	28.06.2023	OTIR	2023	16.06.2023	12a	GN	JUNIO	477.5	36755	0	2
9	2678	Ruta	FO. Total Play. Adrián de Jesús Ruiz. Cuauhtémoc 39. Calle Río Guadalquivir, Volga. ; col. Cuauhtémoc. . ACUAH.	1962/23	13.06.2023	28.06.2023	OTIR	2023		13a	FO	JUNIO	108.00	7,928	0	2
10	2679	Ruta	2a., sol. Ampl. vigencia. Adjunta VoBo de INAH. FO. Total Play. Cuauhtémoc 33. Calle Dr, Mariano Azuela, Sor Juana Inés de la Cruz, ; col. Sta. Ma. La Ribera. Calle Carlos J. Meneses, Gral. Ignacio Zaragoza, Mina, col. Buenavista. Calle Mina, Soto, Camelia, Col. Guerrero. ACUAH.	1976/23	13.06.2023	28.06.2023	AVOTIR	2023	16.06.2023	12a	FO	JUNIO	0	57,146	47	0
11	2712	Ruta	Ampl. Vigencia. MT.STCM. MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL STCM. CONTRATO: STC-CNCS-195/2020eMPRESA EJECUTORA: MEXIRRC, SA de CV. Calle VARIAS. Col. VARIAS. ACUAH, AVC,AAMH	1980/23	14.06.2023	28.06.2023	AVOTIR	2023	16.06.2023	12a	MT	JUNIO	7,605.00	95,134	0	0

FO: FIBRA OPTICA

GN: GAS NATURAL

OTIRN: OPINIÓN TÉCNICA DE INDICADORES DE RIESGO NEGATIVA

OTIRF: OPINIÓN TÉCNICA DE UNICADORES DE RIESGO FAVORABLE

AVOTIRF: AMPLIACION DE VIGENCIA A OPINIÓN TÉCNICA DE UNICADORES DE RIESGO FAVORABLE



# Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)



## Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 07/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Vigilancia	01) Cámaras con falla o intermitencia	5	cantidad	quincenal	25 de julio
Vigilancia	02) Mantenimiento y/o reparación de infraestructura de cámaras	1	cantidad		




# Secretaría de Seguridad Ciudadana Control de Tránsito

## Tránsito | Indicadores

Estrategia	Indicador	Reporte al 10/07	U. Medida	Periodicidad	Próximo reporte
Semáforos	01) Mantenimiento correctivo a semáforos	52	cantidad	quincenal	25 de julio
	02) Mantenimiento preventivo a semáforos	0	cantidad		

## Tránsito | Indicadores

CORRECTIVO	
ACOMETIDA	1
APAGADO	4
CABLE DE COMUNICACIÓN DAÑADO	2
CORTO	4
DESCOORDINADO	1
DESORIENTADO	8
FOCO FUNDIDO	10
FY-CINTILANTE	8
IMPACTADO	1
OBRA CIVIL	2
PEGADO	1
SEMAFORO APUNTO DE CAER	1
ST-DESCONECTADO / FUERA DE COMUNICACIÓN	9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>52</b>





# Turnos e incidencias urbanas

## ACH | Matriz de seguimiento a incidencias urbanas - enero - julio 2023

**71%**  
**atención**

<i>Matriz de Incidencias</i>	<i>Estado</i>		
	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Suma total</b>
ACH	38	8	46
Al. Cuauhtémoc	42	47	89
C5	1		1
CFE	69	47	116
Metrobús	2		2
SACMEX	52	35	87
SOS-AP	50	5	55
SOS-DGOIV	7	5	12
SOS-DGSUS	78		78
TELMEX	58	20	78
Tránsito	23	8	31
<b>Suma total</b>	<b>420</b>	<b>175</b>	<b>595</b>



## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-105	11/10/2021	V3 - Santo Domingo	Baches	Lecumberri	Callejón de Mixcalco	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-106	11/10/2021	V3 - Santo Domingo	Baches	Lecumberri	Callejón de Mixcalco	Eje 1 Oriente (Circunvalación)		Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-226	10/04/2022	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Poda de árboles	Echeveste			# 2	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-227	10/05/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Ignacio Allende	Eje 1 Norte		Esquina	CFE			Atendido
IUCH-228	13/05/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Ignacio Allende	Órgano			CFE			Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-229	12/05/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Poda de árboles	Mariana Rodríguez Del Toro				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-230	12/05/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Poda de árboles	República de Perú				Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-233	06/05/2022	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Meave				SACMEX			Atendido
IUCH-234	03/05/2022	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	López	Victoria	Ayuntamiento		SACMEX			Atendido
IUCH-235	10/05/2022	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Poda de árboles	José María Izazaga				Al. Cuauhtémoc			Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-237	22/05/2022	V1 - Santa María la Redonda	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje Central	Magnolia			CFE			Atendido
IUCH-238	23/05/2022	V1 - Santa María la Redonda	Poda de árboles	San Fernando			#5	Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-239	20/05/2022	V7 - Vizcainas-Corred or Cultural Regina		José Mariano Jiménez	Echeveste	San Jerónimo					Atendido
IUCH-240	21/05/2022	V4 - Alameda-Sector Financiero	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	16 de septiembre			Frente a la Ideal	ACH			Atendido
IUCH-242	31/05/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Santo Tomás	Mesones		frente al 36 a media cuadra antes de Mesones	ACH	sin imagen		Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-243	01/06/2022	Otro	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Academia			31	SACMEX			Atendido
IUCH-244	01/06/2022	Otro	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	República de Uruguay	Jesús María	Las Cruces	158	SACMEX			Atendido
IUCH-249	14/06/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Eje 1 Oriente (Circunvalación)	Ramón Corona			TELMEX			Atendido
IUCH-251	19/06/2022	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Uruguay	20 de noviembre			SACMEX			Atendido
IUCH-254	21/06/2022		Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Palma Norte	Callejón de Rayón			ACH			Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-255	23/06/2022	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Mal estado de cables o equipamiento					TELMEX			Atendido
IUCH-256	12/06/2022	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Plaza Santa Catarina				Al Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-257	12/06/2022	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Nacional				SACMEX			Atendido
IUCH-258	15/06/2022	V3 - Santo Domingo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	República de Honduras				CFE			Atendido
IUCH-259	15/06/2022	V5 - Zócalo	Encharcamientos	Motolinia	Francisco I. Madero	5 de mayo					Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-943	7/07/2023	SOS-AP	Mal estado de tuberías	Plaza de las Vizcainas	Aldaco		Frente a oficinas de la ADIP	SACMEX			Atendido
IUCH-946	7/07/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	José Joaquín Herrera	Lecumberri			Al. Cuauhtémoc			Atendido
IUCH-947	7/07/2023	ACH	Limpieza	Eje 1 Oriente (Circunvalación)				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-950	7/07/2023	ACH	Falla en semáforo	Luis Moya	Ayuntamiento			Tránsito			Atendido
IUCH-956	8/07/2023	VI - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Alameda Central				SOS-AP			Atendido

## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFIA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-930	1/07/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Limpieza	Regina				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-932	2/07/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma	Magnolia			SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-936	4/07/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Ignacio Allende	República de Honduras			CFE			Atendido
IUCH-938	5/07/2023	ACH	Limpieza	Cjon. de República de Ecuador				SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-942	6/07/2023	V9 - Guerrero	Limpieza	Reforma	Magnolia			SOS-DGSUS			Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **ATENDIDAS** - del 01 al 11 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-918	28/06/2023	V3 - Santo Domingo	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Mariana Rodríguez Del Toro				CFE			Atendido
IUCH-920	28/06/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Diag. 20 de Noviembre	Lucas Alamán	Chimalpopoc		SACMEX			Atendido
IUCH-924	28/06/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	Reforma	Valerio Trujano	Av. Hidalgo		SOS-AP			Atendido
IUCH-926	30/06/2023	ACH	Limpieza	República de Brasil			Frente al #75	SOS-DGSUS			Atendido
IUCH-928	30/06/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Fallas en alumbrado público, apagones y fallas en el voltaje	República de Cuba				SOS-AP			Atendido



## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 11 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-952	8/07/2023	V1 - Santa María la Redonda	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Galeana	Violeta		Esquina	SACMEX			Pendiente
IUCH-953	8/07/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Desperfectos en banquetas	República de Perú			Frente al #43	ACH			Pendiente
IUCH-954	8/07/2023	V2 - Callejón del 57 - Plaza de la Concepción	Desperfectos en banquetas	República de Perú			Frente al #47	ACH			Pendiente
IUCH-955	8/07/2023	V5 - Zócalo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	San Jerónimo	20 de Noviembre			Al. Cuauhtémoc			Pendiente
IUCH-957	9/07/2023	VI3 - Romita	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	Guaymas	Real Romita	Rodríguez Puebla		SACMEX			Pendiente



## Atención VIPPSC | Incidencias **PENDIENTES** - del 01 al 11 de julio 2023

FOLIO	FECHA DE REPORTE	REPORTA	SOLICITUD	CALLE	ENTRE CALLE 1	ENTRE CALLE 2	REFERENCIA	ATIENDE	FOTOGRAFÍA ANTES	FOTOGRAFÍA DESPUÉS	Estado
IUCH-944	10/07/2023	V8 - San Pablo	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Regina	Correo Mayor			TELMEX			Pendiente
IUCH-945	6/07/2023	ACH	Tapas, registros o coladeras faltantes o dañados	Regina			Frente al #12	CFE			Pendiente
IUCH-948	7/07/2023	ACH	Fugas de agua	Moneda			Frente al #1	SACMEX			Pendiente
IUCH-949	7/07/2023	ACH	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	José María Izazaga	José María Pino Suárez		Esquina	SACMEX			Pendiente
IUCH-951	7/07/2023	V7 - Vizcainas-Corredor Cultural Regina	Fallas en el sistema de drenaje y desazolve	José María Izazaga	San Miguel		Frente al #157	SACMEX			Pendiente

## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - julio 2023

**72 %  
atención**

<i>Matriz de Turnos</i>	<i>ESTATUS</i>		
	<b>Atendido</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Suma total</b>
ACH	2		2
Al. Cuauhtémoc	2	3	5
CFE	1		1
FCH	1		1
SACMEX-Obra	1		1
SOS-DGCOP	2		2
SOS-DGOIV	1		1
Telmex		1	1
<b>Suma total</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>



## ACH | Matriz de seguimiento a turnos - enero - julio 2023

FOLIO	FECHA DE MESA	SOLICITANTE	SOLICITUD	ATIENDE	EVIDENCIA	ESTATUS
9	9/3/2023	CFE	Retiro de andamios en Donceles esquina con Callejón del 57	ACH		Atendido
10	4/4/2023	ACH	con desazolve en Justo Sierra #61 sin embargo, ahí ese inmueble no se encuentra conectado al drenaje, por lo que se requiere una acción de rompimiento y conexión al drenaje	SACMEX-Obr a		Atendido
11	18/4/2023	SOS-DGSUS	Retiro de camiones de colección de residuos sólidos urbanos en Filomeno Mata, 5 de Mayo, Palma, Venustiano Carranza, Guatemala.	Al. Cuauhtémoc		Atendido
12	18/5/2023	CFE	Reubicación o concientización de puestos en Palma Norte Esquina con Donceles, ya que tiran sus grasas a las bóvedas de CFE	SOS-DGCOP		Atendido
13	30/5/2023	SOS-AP	Reacomodo de dos puestos ambulantes que se encuentran San Pablo casi esquina Circunvalación	SOS-DGCOP		Atendido
14	30/5/2023	SOS-AP	Reacomodo de cableado sobre San Pablo	Telmex		Pendiente



# Asuntos generales



## ACH | Atención a tapas, coladeras, registros y rejas faltantes o dañados

# 39%

### Avance global

Segundo semana de julio

**289** tapas, coladeras y registros atendidos

DEPENDENCIA	TOTAL DE INCIDENCIAS	ATENDIDAS	PENDIENTES	% DE ATENCIÓN	OTRAS IDENTIFICADAS
ACH	31	31	0	100%	12
TELMEX	17	16	1	94%	0
SOS - DGSUS- AP	48	32	16	67%	0
AL CUAUHTÉMOC	115	70	45	61%	42
SOS - DGOIV	23	14	9	61%	22
SACMEX	202	80	122	40%	70
CFE	126	45	81	36%	0
SGIRPC -Mesa de Usuarios del Subsuelo	133	1	132	1%	0
AL. V. CARRANZA	51	0	51	0%	0
<b>TOTAL</b>	<b>746</b>	<b>289</b>	<b>457</b>	<b>39%</b>	<b>146</b>

Tabla de atención por reportada por las dependencias

Segunda semana de julio

